PERSONERIA DE CARTAGENA DE INDIAS	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA	Código: GA-F-005
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Versión: 2
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES	Fecha de aprobación (d/m/a): 22/04/2016

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.CO1.PCCNTR.4733281	
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ARQUITECTO Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE PERSONERÍA DELEGADA PARA BIENES, URBANISMOS Y MEDIO AMBIENTE O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
VALOR DEL CONTRATO	$ 19200000
PLAZO DE EJECUCION	8 MESES
FECHA FIRMA CONTRATO	10 de Marzo del 2023
FECHA INICIO CONTRATO	10 de Marzo del 2023
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	73079110
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	RAMIRO LLACH MARTINEZ
VALOR PAGO PARCIAL:	2400000
PERIODO DE ACTIVIDADES:	Del 10 de Julio al 09 de Agosto del 2023

ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	Radicado	Fecha	Nombre de la Actividad	Asunto	Descripcion
1	2307317307911028694	2023-07-31	VISITAS TECNICAS	VIOLACION DE NORMAS URBANISTICAS	10 DE JULIO: SE HIZO UNA VISITA TÉCNICA PARA LA TOMA DE FOTOS EN EL HOTEL MARCO UBICADO EN EL BARRIO BOCAGRANDE, PARA DETERMINAR LAS AFECTACIONES EN EL SECTOR, DONDE SE CONSTRUYE INSTALACIONES PARA EL HOTEL FRANCO, VIOLA LA NORMA CON REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA EN ESTRUCTURAS METÁLICA UNA CUBIERTA CON ESTRUCTURA EN METÁLICA CON UNA ALTURA APROXIMADA DE 2.80MTS Y CUBIERTA LÁMINAS DE AJOVER TRANSPARENTE O POLIETILENO Y EN LAS PARTE LATERAL UN ENCERRAMIENTO LIGERO CONSTRUYENDO UNAS BANCAS EN CONCRETO, TODO SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO DE DICHA AVENIDA Y SU LATERAL, CONSIDERANDO QUE ESTO ES VIOLATORIO A LA LEY, COMO AL POT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.
2	2307317307911028696	2023-07-31	PRESENTACION DE INFORME	VIOLACION DE NORMAS URBANISTICAS	11 DE JULIO: SE HIZO UN INFORME DE LA VISITA TÉCNICA EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA #13 DEL BARRIO EL RECREO, EN DESARROLLO DE DICHA VISITA SE SOLICITA LA PRESENCIA DE LA INSPECTORA DR. PAOLA SERNA T CON EL FIN DE ATENDER EL AUTO COMISORIO NO. 087, POR LO QUE SE NOS COMUNICA QUE LA INSPECTORA SE ENCUENTRA EN OTRA DILIGENCIA Y QUE LA VISITA Y REVISIÓN A REALIZAR QUEDABA APLAZADA PARA OTRA INVITACIÓN POR LO QUE A TRAVÉS DEL AYUDANTE SE NOS DA LA INFORMACIÓN AL RESPECTO Y SE LE DA APLAZAMIENTO A LA MISMA, MOTIVO POR EL CUAL EL AYUDANTE NOS DA COPIA DEL ACTO DE APLAZAMIENTO DEJANDO CLARIDAD AL RESPECTO.
3	2307317307911028697	2023-07-31	VISITAS TECNICAS	VIOLACION DE NORMAS URBANISTICAS	11 DE JULIO: SE HIZO UNA VISITA TÉCNICA PARA LA TOMA DE FOTOS EN EL HOTEL BARLOVENTO OBRA UBICADA EN EL BARRIO BOCAGRANDE, REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA EN ESTRUCTURAS DE MADERA TECA, CON UNA ALTURA APROXIMADA DE 2.80MTS Y CUBIERTA LÁMINAS DE AJOVER TRANSPARENTE O POLIETILENO Y EN LAS PARTE LATERAL UN ENCERRAMIENTO LIGERO CONSTRUYENDO UN MURO BAJO Y ENCERRAMIENTO EN VIDRIO TEMPLADO, EL CUAL HACE PARTE DE UNA TERRAZA AL SERVICIO DEL HOTEL, TODO SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO DE DICHA AVENIDA Y SU LATERAL, CONSIDERANDO QUE ESTO ES VIOLATORIO A LA LEY, COMO AL POT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.

4	2307317307911028698	2023-07-31	PRESENTACION DE INFORME	VIOLACION DE NORMAS URBANISTICAS	11 DE JULIO: SE HIZO UN INFORME ACERCA DE LA VISITA AL HOTEL FRANCO UBICADO EN EL BARRIO DE BOCAGRANDE, CON BASE EN EL RECORRIDO REALIZADO EN EL SECTOR, SE OBSERVÓ OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN SU CASO AL INSPECTOR DE POLICÍA, EL RETIRO DE LOS ELEMENTOS Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA LIBRE MOVILIZACIÓN Y VISIBILIDAD DEL SECTOR.
5	2307317307911028700	2023-07-31	VISITAS TECNICAS	VIOLACION DE NORMAS URBANISTICAS	12 DE JULIO: SE HIZO UNA VISITA TÉCNICA Y TOMA DE FOTO A UNA OBRA UBICADA EN EL BARRIO BOCAGRANDE, DONDE SE CONSTRUYE INSTALACIONES PARA EL SUPERMERCADO LA PIÑA, ESTA VIOLA LA NORMA CON REFERENTE A LA INSTALACIÓN DE UNA CUBIERTA EN ESTRUCTURAS METÁLICA CON UNA ALTURA APROXIMADA DE 2.80MTS Y CUBIERTA EN LÁMINAS DE AJOVER TRANSPARENTE O POLIETILENO, PARA LO CUAL ELIMINÓ LA ZONA DE PARQUEO AUMENTANDO SU ALTURA Y CREANDO UNA TERRAZA, TODO SOBRE EL ESPACIO PÚBLICO DE DICHA AVENIDA Y SU LATERAL, CONSIDERANDO QUE ESTO ES VIOLATORIO A LA LEY, COMO AL POT DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.
6	2307317307911028701	2023-07-31	PRESENTACION DE INFORME	VIOLACION DE NORMAS URBANISTICAS	12 DE JULIO: SE HIZO UN INFORME DE LA VISITA TÉCNICA EN EL HOTEL BARLOVENTO UBICADO EN EL BARRIO BOCAGRANDE, CON BASE EN EL RECORRIDO REALIZADO EN EL SECTOR, SE OBSERVÓ OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN SU CASO AL INSPECTOR DE POLICÍA, EL RETIRO DE LOS ELEMENTOS Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA LIBRE MOVILIZACIÓN Y VISIBILIDAD DEL SECTOR.
7	2307317307911028703	2023-07-31	VISITAS TECNICAS	VIOLACION DE NORMAS URBANISTICAS	13 DE JUNIO: SE HIZO UNA VISITA TÉCNICA EN EL CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA POR LA PERSONERÍA DISTRITAL, DONDE SE DA PRESENCIA DE TODAS LAS DEPENDENCIAS DE LA PERSONERÍA DISTRITAL CON EL FIN DE ATENDER LAS DIFERENTES QUEJAS Y NECESIDADES DE LA COMUNIDAD CON TODO LO RELACIONADO A LA BUENA CONVIVENCIA CIUDADANA.
8	2307317307911028705	2023-07-31	PRESENTACION DE INFORME	VIOLACION DE NORMAS URBANISTICAS	13 DE JULIO: SE HIZO UN FIRME DE LA VISITA TÉCNICA EN EL CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS, EN ESTA VISITA NO SE PRESENTARON QUEJAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD CON RELACIÓN A LAS PROBLEMÁTICAS URBANÍSTICAS DEL CORREGIMIENTO, PARA LO CUAL SE HIZO PRESENCIA EN LA ENTIDAD PÚBLICA, PERO SE COLABORÓ CON LA ATENCIÓN DEL PÚBLICO EN DIFERENTES NECESIDADES PARA AYUDAR A DIRECCIONAR SUS INQUIETUDES Y QUEJAS, POR LO QUE SE LES DIO RESPUESTA A SUS INQUIETUDES, LA ÚNICA INQUIETUD FUE LA SOLICITUD DE COLABORACIÓN PARA METER EN EL BANCO DE PROYECTO UNA CALLE QUE REQUIEREN SEA PAVIMENTADA.
9	2307317307911028707	2023-07-31	PRESENTACION DE INFORME	VIOLACION DE NORMAS URBANISTICAS	13 DE JULIO: SE HIZO UN INFORME DE LA VISITA TÉCNICA EN LA OBRA UBICADA EN EL BARRIO BOCAGRANDE, CON BASE EN EL RECORRIDO REALIZADO, SE OBSERVÓ OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, POR LO QUE SE RECOMIENDA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN SU CASO AL INSPECTOR DE POLICÍA, EL RETIRO DE LOS ELEMENTOS Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA LIBRE MOVILIZACIÓN Y VISIBILIDAD DEL SECTOR.
10	2307317307911028708	2023-07-31	REUNION	INVESTIGACION URBANISTICA DE OFICIO	18 DE JULIO: SE HIZO UNA VISITA A LA OFICINA DE LA PERSONERÍA PARA ASISTIR A UNA REUNIÓN CON EL PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTAL, CON EL FIN ASISTIR A UNA CHARLA INTERNA Y ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES Y COMPROMISOS PARA EL MES DE JULIO Y ACTIVIDADES PENDIENTES POR REALIZAR.
11	2307317307911028709	2023-07-31	VISITAS TECNICAS	VIOLACION DE NORMAS URBANISTICAS	19 DE JULIO: SE HIZO UNA VISITA TÉCNICA EN EL COLEGIO INTERNATIONAL SCHOOL DONDE PUDIMOS CONSTATAR LA QUEJA SE OBSERVA UNA CONSTRUCCIÓN QUE LE PASAN POR ENCIMA UNAS LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN, LO QUE ES PROHIBIDO POR LEY SIN EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO LEGAL QUE ES LA CREACIÓN DE UNA SERVIDUMBRE O EL RETIRO DE LOS MISMOS, EN EL MOMENTO DE LA VISITA SE OBSERVÓ TAMBIÉN QUE LA OBRA SE ENCUENTRA CERRADA POR PARTE DE LA INSPECCIÓN DE PONTEZUELA, PERO SE INCUMPLE CON LA NO PUESTA EN LA PARTE VISIBLE LA TABLETA DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN ADJUDICADA A LA MISMA POR LA CURADURÍA URBANA, POR LO QUE NOS TRASLADAMOS A LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DE PONTEZUELA.
12	2307317307911028710	2023-07-31	VISITAS TECNICAS	INVESTIGACION URBANISTICA DE OFICIO	19 DE JULIO: SE HIZO UNA VISITA TÉCNICA EN LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL CORREGIMIENTO DE PONTEZUELA, TERMINADA LA VISITA Y DADA LA INFORMACIÓN DE TODO EL CONTENIDO LOS FUNCIONARIOS LEVANTARON ACTA SOBRE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN SUMINISTRADA, CON EL FIN DE IMPULSAR DICHA ACTIVIDAD.

13	2307317307911028712	2023-07-31	PRESENTACION DE INFORME	INVESTIGACION URBANISTICA DE OFICIO	21 DE JULIO: SE HIZO UN INFORME ACERCA DE LA VISITA A LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL CORREGIMIENTO DE PONTEZUELA, EL INSPECTOR INFORMA QUE LA OBRA ESTÁ SUSPENDIDA Y QUE LOS PROPIETARIOS DE LA MISMA SOLICITARON A LA EMPRESA ELÉCTRICA A RETIRAR DICHAS LÍNEAS Y ALIMENTAR EL COLEGIO A TRAVÉS DE OTRA SOLUCIÓN, A LA FECHA DE LA VISITA LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS NO HAN SIDO RETIRADAS PERO LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA ESTÁ SUSPENDIDA TOTALMENTE, DANDO CON ESTO CUMPLIMIENTO POR LO SOLICITADO POR EL INSPECTOR DE POLICÍA, PARA LO CUAL DEJAMOS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA AFECTACIÓN.
14	2307317307911028713	2023-07-31	VISITAS TECNICAS	VIOLACION DE NORMAS URBANISTICAS	29 DE JUNIO: SE HIZO UNA VISITA TÉCNICA A LA INSPECCIÓN DE POLICÍA #13 DEL BARRIO EL RECREO, PARA LO CUAL SE ASIGNÓ AL ABOGADO RAFAEL PÉREZ Y MI PERSONA, PERSONAL DE LA DELEGACIÓN DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE, CON EL FIN DE EMPAPARSE DEL PROGRAMA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS DOCUMENTOS EN MENCIÓN Y ASISTIR A DICHA DILIGENCIA DE AUDIENCIA. TERMINADA LA VISITA Y DADA LA INFORMACIÓN DE TODO EL CONTENIDO LOS FUNCIONARIOS LEVANTARON ACTA SOBRE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN SUMINISTRADA, CON EL FIN DE IMPULSAR DICHA ACTIVIDAD.
15	2308107307911030496	2023-08-09	VISITAS TECNICAS	AFECTACION O INVASION ESPACIO PUBLICO	Atendiendo con el cronograma, hice presencia el día 3 de Julio del 2023 en el Barrio Bocagrande, Carrera 2 No. 9 -184 local 1, Restaurante La Hormiga Santandereana de acuerdo a los requerimientos programados para determinar las afectaciones en el sector del Barrio Bocagrande, Carrera 2 No. 9 -184 local 1, Restaurante La Hormiga Santandereana viola la norma con referente a la instalación de una cubierta en estructuras metálica con cubiertas en láminas de poliuretano en las zonas de antejardín, con encerramiento lateral en perfilería de aluminio y vidrio templado esmerilado y en frente con matas ornamentales todo sobre el espacio público de dicha avenida
16	2308107307911030497	2023-08-09	VISITAS TECNICAS	AFECTACION A VECINOS (URBANISTICO)	Barrio Bocagrande, Carrera 2 No. 9 -184, local 1, Restaurante La Hormiga Santandereana, de la Ciudad de Cartagena. Atendiendo solicitud del Dr. Carlos Quintana el cual comunicó al arquitecto Ramiro Llach M., ordenando realizar una visita de Inspección Técnica, la elaboración y presentación del respectivo informe de dicha visita del Barrio Bocagrande, Carrera 2 No. 9 -184, local 1, Restaurante La Hormiga Santandereana, en la ciudad de Cartagena. Realizando el siguiente listado de las posibles violaciones de las Normas Urbanísticas de la ciudad en la dirección antes mencionadas del, Restaurante La Hormiga Santandereana, en la Ciudad de Cartagena.
17	2308107307911030498	2023-08-09	VISITAS TECNICAS	AFECTACION A VECINOS (URBANISTICO)	Visita al Barrio Bocagrande. Visita de obra y toma de fotos. Atendiendo con el cronograma, hice presencia el día 3 de Julio del 2023 en el Barrio Bocagrande, Carrera 2 No. 9 -17, Restaurante McDonald's, de acuerdo a los requerimientos programados para determinar las afectaciones en el sector del Barrio Bocagrande, Carrera 2 No. 9 -17, Restaurante McDonald's, viola la norma con referente a la instalación de una cubierta en estructuras metálica con cubiertas en láminas de poliuretano Blanco en las zonas de antejardín, con encerramiento lateral en perfilería de aluminio y Madera todo sobre el espacio público de dicha avenida, considerando que esto es violatorio a la ley, como al POT de la ciudad de Cartagena.
18	2308107307911030499	2023-08-09	VISITAS TECNICAS	AFECTACION O INVASION ESPACIO PUBLICO	Visita al Barrio Bocagrande. Visita de obra y toma de fotos. Atendiendo con el cronograma, hice presencia el día 3 de Julio del 2023 en el Barrio Bocagrande, Carrera 2 No. 9 -17, Restaurante McDonald's, de acuerdo a los requerimientos programados para determinar las afectaciones en el sector del Barrio Bocagrande, Carrera 2 No. 9 -17, Restaurante McDonald's, viola la norma con referente a la instalación de una cubierta en estructuras metálica con cubiertas en láminas de poliuretano Blanco en las zonas de antejardín, con encerramiento lateral en perfilería de aluminio y Madera todo sobre el espacio público de dicha avenida, considerando que esto es violatorio a la ley, como al POT de la ciudad de Cartagena.
19	2308107307911030500	2023-08-09	RENDICION DE INFORMES	AFECTACION O INVASION ESPACIO PUBLICO	Barrio Bocagrande, Carrera 2 No. 9 -17, Restaurante McDonald's, de la Ciudad de Cartagena. Atendiendo solicitud del Dr. Carlos Quintana el cual comunicó al arquitecto Ramiro Llach M., ordenando realizar una visita de Inspección Técnica, la elaboración y presentación del respectivo informe de dicha visita del Barrio Bocagrande, Carrera 2 No. 9 -17, Restaurante McDonald's, en la ciudad de Cartagena. Realizando el siguiente listado de las posibles violaciones de las Normas Urbanísticas de la ciudad en la dirección antes mencionadas del, Restaurante McDonald's, en la Ciudad de Cartagena.
20	2308107307911030502	2023-08-09	VISITAS TECNICAS	AFECTACION A VECINOS (URBANISTICO)	Visita al Barrio Santa Lucia, Mz. F, Lote 117, Dig. 31b, antiguas Instalaciones IPS. Eje Caribe s.a.s. Visita de obra y toma de fotos. Atendiendo con el cronograma, hice presencia el día 31 de Julio del 2023 en el Barrio Santa Lucia, Mz. F, Lote 117, Dig. 31b, antiguas Instalaciones IPS. Eje Caribe s.a.s., de acuerdo a los requerimientos programados para determinar las afectaciones en el sector del Barrio Santa Lucia, Mz. F, Lote 117, Dig. 31b, antiguas Instalaciones IPS. Eje Caribe s.a.s., viola la norma con referente a la instalación de unas gradas y ramplas de acceso a la vivienda sobre la zona de ante jardín y anden con pasa manos externo paras soporte del peatonal, todo sobre el espacio público de dicha avenida, considerando que esto es violatorio a la ley, como al POT de la ciudad de Cartagena


21	2308107307911030503	2023-08-09	RENDICION DE INFORMES	AFECTACION A VECINOS (URBANISTICO)	Visita a Barrio Santa Lucia, Mz. F, Lote 117, Dig. 31b, antiguas Instalaciones IPS. Eje Caribe s.a.s., de la Ciudad de Cartagena. Comisión ordenada por el Dr. Carlos Quintana. Atendiendo solicitud del Dr. Carlos Quintana el cual comunicó al arquitecto Ramiro Llach M., ordenando realizar una visita de Inspección Técnica, la elaboración y presentación del respectivo informe de dicha visita del Barrio Santa Lucia, Mz. F, Lote 117, Dig. 31b, antiguas Instalaciones IPS. Eje Caribe s.a.s., en la ciudad de Cartagena. Realizando el siguiente listado de las posibles violaciones de las Normas Urbanísticas de la ciudad en la dirección antes mencionadas, antiguas Instalaciones IPS. Eje Caribe s.a.s,



RAMIRO LLACH MARTINEZ
73079110

INFORME DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, Y JURÍDICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.	
1. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y JURÍDICA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4733281	
1.1 Lugar y fecha de suscripción:	Cartagena de Indias, 10 de Marzo del 2023
1.2 Tipo de Contrato:	Prestación de servicios
1.3 Contratista:	Nombre: RAMIRO LLACH MARTINEZ CC/NIT: 73079110
1.4 Contratante:	PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA NIT: 806000084-2
1.5 Supervisor:	Nombre: CARLOS ARTURO QUINTANA TAPIA
1.6 Objeto:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ARQUITECTO Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE PERSONERÍA DELEGADA PARA BIENES, URBANISMOS Y MEDIO AMBIENTE O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO.
1.7 Plazo:	8 MESES
1.8 Polizas:	
1.9 Fecha de Inicio:	10 de Marzo del 2023
2. INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4733281	
2.1 CDP No:	0036
2.2 CRP No:	169
2.3 Valor del contrato:	$ 19200000
2.4 Valor parcial:	$ 2400000
3. CONTROL DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.4733281	
El suscrito Supervisor, por medio del presente informe certifica que ha revisado a través del sistema SIAP y/o SECOP II el informe de actividades presentado por el contratista y los soportes de estas, para acreditar el cumplimiento del objeto contractual durante el periodo de ejecución comprendido entre Del 10 de Julio al 09 de Agosto del 2023 y que dicho informe de actividades satisface el cumplimiento las obligaciones contraídas en el Contrato, por lo que se reciben a satisfacción. Así mismo se informa, que el Contratista anexó a través del sistema SIAP y/o SECOP II su factura o cuenta de cobro con la documentación exigida para el trámite de pago, la cual fue objeto de verificación por la Dirección Administrativa de la Personería de Cartagena, respecto a la información financiera, periodos de pago y de seguridad social del contratista.	

Conforme con lo anterior, se expide el presente informe para el pago de los servicios prestados, el 16 de Agosto del 2023.



CARLOS ARTURO QUINTANA TAPIA
73085971

Cartagena de Indias, 14 de Agosto del 2023

CERTIFICADO DE REVISION DE CUENTAS DE COBRO

Luego de la revisión en la cuenta de cobro para el(a) contratista RAMIRO LLACH MARTINEZ, identificado(a) con cedula de ciudadania No. 73079110, con el contrato de servicios No. CO1.PCCNTR.4733281 en su cuota No. 5 encontramos:

1. La documentación anexada se encuentra dentro de los lineamientos jurídicos y legales que se exigen para su pago.

2. El pago de su seguridad social fue verificado en la plataforma de liquidación.

3. El pago de la seguridad social está bajo las condiciones de ley; el IBC es igual o superior al 40% de la cuota del contrato.

4. Se evidencia y verifica el pago a los aportes parafiscales de salud, pension y ARL.

5. Se verifica que el periodo de pago de la seguridad social es el correcto y coincide con el periodo de las actividades.

6. Se verifica que la cuenta ya cumplió con su periodo de actividades.

CONCLUSION: LA CUENTA DE COBRO SE ENCUENTRA EN ESTADO VIABILIZADO PARA LA SUPERVISION DE ACTIVIDADES.

Revisó,

Heidy Vergara Acevedo

HEIDY VERGARA ACEVEDO
22810912

LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS

LE DEBE A:

RAMIRO LLACH MARTINEZ

La suma de:..... $2400000

Por concepto de: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES TEMPORAL POR PARTE DEL CONTRATISTA COMO ARQUITECTO Y DE CONFORMIDAD A LA EXPERIENCIA E IDONEIDAD REQUERIDAS POR LA PERSONERÍA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA ACTIVIDADES MISIONALES Y/O ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR EL ÁREA DE PERSONERÍA DELEGADA PARA BIENES, URBANISMOS Y MEDIO AMBIENTE O LA DELEGADA, OFICINA O DEPENDENCIA A LA QUE SEA ASIGNADO PARA APOYO., en el periodo comprendido del 2023-07-10 al 2023-08-09.

Favor consignar la cuenta de AHORRO No. 50487110173 del banco BANCOLOMBIA.

Cordialmente,



RAMIRO LLACH MARTINEZ
73079110

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73079110		LLACH MARTINEZ RAMIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BOCA GRANDE CR 5 N 5 135	CARTAGENA-BOLIVAR	6550406	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	86857212	9454707804	I	2023/09/05	2023/08/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$151,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$151,100
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$151,100
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)																					$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$151,100
1	CC	73079110 LLACH RAMIRO																		0	$0	$0	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,160,000	0.522%	$6,100	0	$0	$0	No	$151,100
Total		**Afiliados(1)**																			$0	$0			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$1,160,000		$6,100		$0	$0		$151,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73079110		LLACH MARTINEZ RAMIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BOCA GRANDE CR 5 N 5 135	CARTAGENA-BOLIVAR	6550406	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-08	2023-08	86857212	9454707804	I	2023/09/05	2023/08/08	BANCO DE OCCIDENTE	0	$151,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,100	$0	$0	$6,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$6,100	$0	$0	$6,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$151,100**	**$0**	**$0**	**$151,100**