ORDEN DE TRABAJO

N°: OT-35302-TM

Fecha: 2023-06-06

Generó: Luz Maryory Artunduaga Penagos

Responsable: Roberto Mario Sierra Castro

Duración estimada: 00:30:00

TECH - MEDICA Equipos Médicos S.A.S
CL 36 # 8 - 37
https://techmedica.co/
directortecnico@techmedica.com.co

NOTAS
Equipo funcional, requiere cambio de set de pinzas y chupas

ACTIVO ELECTROCARDIOGRAFO { ELECTG-009 } EDAN SE-1 SE13B303918211

Ubicado en ó es Parte de:	// CLINICA OFTALMOLOGICA DE SUCRE/ CIRUGIA/ QUIROFANO/	**CLASIFICACIÓN 1:**	
CÓDIGO:	ELECTG-009	**CLASIFICACIÓN 2:**	
TIPO:	IIA	**CENTRO DE COSTO:**	
PRIORIDAD:	Media		

TAREA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FECHA PROGRAMADA:	2022-09-05	**FECHA Y HORA DE INICIO:**	2023-06-06 11:41
TIPO DE TAREA:	Preventivo	**FECHA Y HORA DE FINALIZACIÓN:**	2023-06-06 11:59
PRIORIDAD:	Alta	**DURACIÓN ESTIMADA:**	00:30:00
ACTIVADOR:	Fecha Cada 4 Meses	**TIEMPO DE EJECUCIÓN:**	00:17:46
CLASIFICACIÓN 1:	Contrato	**TIEMPO REAL DE PARO DEL ACTIVO:**	02:00:00
CLASIFICACIÓN 2:			

RECURSOS A UTILIZAR

Descripción	Cantidad	Costo	Cantidad Usada	Tipo	Fuente
INGENIERO DE SOPORTE TÉCNICO	1	---	1	Recursos Humanos	Roberto Mario Sierra Castro

Todos los derechos reservados

1		SE REALIZA INSPECCION GENERAL	☑ Si ☐ No ☐ N/A
2		LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	☑ Si ☐ No ☐ N/A
3		LIMPIEZA DE TARJETAS ELECTRONICAS	☑ Si ☐ No ☐ N/A
4		VERIFICACION DE IMPRESORA	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
5		VERIFICACION DE CHUPAS, PINZAS	☐ Aprobó ☐ Alerta ☑ Falló
6		VERIFICACION DE CABLE ECG	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
7		VERIFICACION DE FILTROS	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
8		VERIFICACION DE PARAMETRO BPM 60	60
9		VERIFICACION DE PARAMETRO BPM 80	80
10		VERIFICACION DE PARAMETRO BPM 120	120
11		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	☑ Aprobó ☐ Alerta ☐ Falló
12		OBSERVACION	Equipo funcional, requiere cambio de set de pinzas y chupas

Adriana puerta	Jorge Mario Galvis Arbelaez	ROBERTO SIERRA. C. Roberto Mario Sierra Castro C.C. 1.108.762.281 RH-201710-543 Roberto Mario Sierra Castro
ACEPTADO POR	**VALIDADO POR**	**REALIZADO POR**

Todos los derechos reservados