ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER GRUPO II

INFORME MENSUAL HSEQ No. 1
PERIODO: DEL 16 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL 2023


CONTRATO DE OBRA No. 28 DE 2023
CONTRATISTA: CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

ELABORO:



NOMBRE: Romario Delgado Hernandez
CARGO: Profesional HSEQ

APROBO:



NOMBRE: Jaime José Barrios Redondo
CARGO: Representante Legal

TABLA DE CONTENIDO

Pág.

1. GENERALIDADES 5
1.1 Introducción. 5
1.2 Información general del proyecto 5
1.3 Organigrama del proyecto 5
1.4 Cronograma A&SST 6
2. BITÁCORA A&SST 7
3. GESTIÓN DE ACTIVIDADES - CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER 8
3.1 Recurso Humano. 8
3.1.1 Recurso Humano. 8
3.2 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 9
3.2.1 Capacitación y Sensibilización del Personal. 9
3.2.2 Exámenes Médicos. 10
3.2.3 Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. 11
3.2.4 Elementos de Protección Personal EPP. 12
3.2.5 Indicadores Seguimiento al Plan SST 13
3.3 Plan de Calidad. 13
3.4 Manejo Ambiental en la Obra. 14
3.4.1 Manejo de campamentos fijos y/o temporales. 14
3.4.2 Manejo de materiales de construcción. 14
3.4.3 Manejo Integral de Residuos Sólidos. 14
3.4.4 Manejo Residuos de Construcción (RDC). 16
3.4.5 Control de Emisiones Atmosféricas. 17
3.4.6 Manejo integral de cuerpos de cuerpos de agua y sumideros. 17
3.4.7 Manejo de la Vegetación y Paisajismo. 17
4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 18

5. REGISTRO FOTOGRAFICO.....19
6. ANEXOS 20

LISTADO DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Información general del proyecto……6
Tabla 2. Cronograma de actividades A&SST. ……9
Tabla 3. Personal de mínimo requerido ……10
Tabla 4. Novedades del personal. ……11
Tabla 5. Exámenes Médicos Ocupacionales. ……12
Tabla 6. Seguimiento al reporte de remisiones de accidentalidad y enfermedad. .12
Tabla 7. Seguimiento EPP ……13
Tabla 8. Equipo y herramientas mínimas del proyecto. ……14
Tabla 9. Cantidad de Residuos Ordinarios Generados en Obra. ……15
Tabla 10. Consolidado de material dispuestos Botadero El Parque. ……16

LISTADO DE FIGURAS

Pág.

Figura 1. Localización punto de intervención……7
Figura 2. Organigrama – CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER. ……8
Figura 3. Gráfica Seguimiento a Reporte de Accidentalidad y Enfermedad. ……12
Figura 5. Clasificación de Residuos. ……15
Figura 6. Gráfica Residuos Sólidos Generados. ……16
Figura 7. Gráfica Residuos de Construcción Generados. ……17

1. GENERALIDADES

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene aspectos importantes de las actividades desarrolladas en la etapa inicial de la "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO II"; realizando labores de control, ejecución de las obras en aspectos A&SST y particulares del Estado del Proyecto los cuales son de orden técnico, ambiental y SST.
Es importante destacar que la seguridad y salud en el trabajo procura el más alto bienestar físico, mental y social de los participantes de una obra por lo tanto busca establecer y sostener un medio ambiente de trabajo seguro y sano, posibilitando así el mejoramiento laboral y la productividad de la obra.

1.2 OBJETIVOS

1.2.1. GENERALES:

Coordinar e informar todas las actividades relacionadas con la seguridad y la salud en la ejecución de la obra ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO II en el período correspondiente de 16 de marzo al 26 de marzo de 2023.

1.2.2. ESPECIFICOS:

✓ Desarrollar las obras con los estándares del manejo ambiental de obra, cumpliendo con la correcta disposición final de los RCD.

✓ Mantener y promover la salud y la capacidad de trabajo de los obreros y empleados del CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER.

✓ Desarrollar culturas y sistemas organizacionales que favorezcan la salud y la seguridad en el trabajo, promoviendo un clima organizacional, positivo, una eficiencia mayor en el trabajo y la optimización de la productividad de la obra.

1.3. JUSTIFICACION

La ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO II es una necesidad prioritaria de sus habitantes, puesto que allí son los sitios donde la comunidad y/o los discapacitados transitan para realizar actividades cívicas, sociales y laborales, que redundan en beneficio, progreso y desarrollo comunitario.

Es así como el CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER ha tomado esta responsabilidad teniendo en cuenta las normas actuales en cuanto a construcción se refiere, caracterizándose por su desempeño profesional como lo demuestra en las diferentes obras realizadas.

1.4. ALCANCE

El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo es aplicable a todos los empleados y directivos del CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER en la obra "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO II ", en la etapa de ejecución de la obra.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

DATOS GENERALES DEL PROYECTO	
CONTRATO DE OBRA No:	28 de 2023
ALCANCE AL OBJETO:	ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – SANTANDER - GRUPO II.
VALOR	MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SEIS PESOS CON DIEZ CENTAVOS PESOS M/CTE ($1.933.184.086,10)
PLAZO	4 MESES
INTERVENTORÍA:	JESAK SAS
CONTRATISTA DE LA OBRA:	CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME JOSE BARRIOS REDONDO

Tabla 1 Información General del proyecto


2.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaria de Infraestructura tiene a cargo la planeación, formulación, dirección, ejecución y control de los planes, proyectos, programas de la Administración Municipal en materia de inversión en infraestructura inclusive la recreación y alumbrado público del Municipio de acuerdo con el Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial y en función con las premisas expuestas se plantea la Intervención Física para la recuperación y mantenimiento del espacio público, construcción de nuevos espacios de esparcimiento e instalación de nuevas infraestructuras que fomentan, la seguridad, el buen tránsito del discapacitado y la integración de los habitantes de su área de influencia en un sitio adecuada para tal fin.

El proyecto se ubica en la zona urbana de la ciudad de Bucaramanga

No.	Dirección	Barrio	Comuna
1	Carrera 5 entre Calles 27 y 28	Girardot	4
2	Calles 27 y 28 entre carreras 1 y 2	La Feria	4
3	Carrera 2W con calle 48	Campo hermoso	5
4	Carrera 14w desde Calle 45 hasta la Iglesia Carrera 14w entre Calles 45 y 44 Carrera 14w entre Calles 45 y 45B.	Quinta Estrella	5
5	Calle 41 entre Carreras 27 y 28 Cra 27ª entre Calles 41 y 42 Cra 28 entre Calles 41 y 42 Calle 42 entre Carreras 27 y 28 Calle 42 entre Carreras 27A y 28	Sotomayor	12
6	AV. Gonzales Valencia entre Calles 50 y 48 Calle 50 entre Av. González Valencia y Carrera 23	Nuevo Sotomayor	12
7	Calle 32 entre Carreras 27 y 30	La Aurora	13
8	Calle 37 entre Carreras 23 y 25	Bolívar	13
9	Carrera 33 entre Calles 33 y 34 Calle 34 entre Carreras 33 y 32	Mejoras Públicas	13
10	Carrera 36 entre Calles 35 y 36 Calle 35 entre carreras 36 y 37	El Prado	13

Fuente: Elaboración propia



Fuente: 1 Google Earth

Figura 1. Localización puntos de intervención

2.3. ORGANIGRAMA

A continuación, relacionamos el personal vinculado al proyecto, así

- Gerente del proyecto
- Director de obra.
- Ingeniero Residente.
- Profesional Social.
- Profesional HSEQ
- Inspectores
- Oficiales y ayudantes

Cada uno de ellos desarrollará las funciones descritas en sus contratos; cuyos requisitos de educación, formación, habilidades y experiencia se establecen por el cliente para los cargos (gerente del proyecto, director de obra, Ingeniero Residente, Profesional HSEQ, Profesional Social). Los cargos operativos el Consorcio valida su experiencia en la labor a ejecutar.




Figura 2. Organigrama del Contrato

1.4 Cronograma A&SST

Este cronograma se ajustará de acuerdo con las necesidades de capacitación identificadas según riesgos a los que están expuestos los trabajadores, duración de la obra y actividades que se ejecutan. Las actividades programadas y del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se realizarán para contratistas y proveedores.

Tabla 2. Cronograma de actividades A&SST.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y CAPACITACIÓN - SST

OBJETO DEL CONTRATO: "ADECUACIÓN DE ANDENES, ESCALERAS Y PASAMANOS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER GRUPO 2"

Periodo del informe: 16 al 31 de abril de 2023

ACTIVIDADES	P/E	MES	16 marzo - 31marzo 2023				PROGRAMADO	EJECUTADO	%CUMPLIMIENTO	%SUPERVISOR
		SEMANAS	1	2	3	4				
ELEMENTOS BÁSICOS										
Publicación y socialización del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial	P	Al ingreso del trabajador, publicar en lugar visible a trabajadores			1	1	1	1	0%	
	E									
Inducción al personal: en riesgos, en ¿ COPASST, que hacer en caso de AT, Sistema general de riesgos laborales	P	Al ingreso del trabajador			1	1	1	1	0%	
	E									
Divulgación y publicación de la política de seguridad y salud en el trabajo	P	Al ingreso del trabajador, publicar en lugar visible a trabajadores			1	1	1	1	0%	
	E									
Divulgación y publicación de la política de control de consumo de cigarrillo, alcohol y drogas	P	Al ingreso del trabajador, publicar en lugar visible a trabajadores			1	1	1	1	0%	
	E									
Revisión de afiliaciones y pagos al sistema general de seguridad social	P	Mensual				1	1	1	100 %	
	E					1				
Subtotal							1	5	20%	
SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA										
Realización de exámenes de ingreso (cada vez que ingresa personal a la obra)	P	Al ingreso del trabajador			1		6	6	100 %	
	E				1					
Capacitación en autocuidado	P	Durante la ejecución de la obra			1		1	1	0%	
	E									
Prevención de enfermedades gastrointestinales	P	Durante la ejecución de la obra				1	1	1	%	
	E									
Subtotal							1	3	33%	
SUBPROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL										
Capacitación sobre uso y cuidado de elementos de protección personal	P	Durante la ejecución de la obra			1		1	1	0%	
	E									
Subtotal							0	1	0%	
PLAN DE EMERGENCIAS										
Capacitación en identificación y notificación de situaciones de riesgo	P	Al ingreso del personal y al ejecutar una nueva			1	2	1	1	0%	
	E									
Subtotal							0	1	0%	
TOTAL									20%	

NOTA: Este cronograma se ajustará de acuerdo con las necesidades de capacitación identificadas según riesgos a los que están expuestos los trabajadores, duración de la obra y actividades que se ejecutan. Las actividades programadas y del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se realizarán para contratistas y subcontratistas

2. BITÁCORA A&SST

Durante el periodo comprendido entre el 16 al 31 de marzo de 2023, **CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER** realizó actividades de inducción, verificación, acompañamiento e implementación del PLAN **AYSST CONSORCIO SANTANDER 2023**, con el fin de dar cumplimiento a las condiciones contractuales, de tal manera que se garantice el buen desarrollo de la obra.

Dentro de los anexos, se encuentra un resumen puntual y preciso de cada una de las actividades realizadas durante el presente periodo y de los planes establecidos para el manejo de la Gestión de Calidad, Manejo Ambiental y la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así mismo el cumplimiento de la normatividad legal vigente. Esta información quedo registrada en la bitácora A&SST.

Anexo 2. Bitácora A&SST

3. GESTIÓN DE ACTIVIDADES - CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER

3.1 Recurso Humano.

CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER cuenta con un equipo interdisciplinario que reúne las habilidades y conocimientos necesarios en cada una de las áreas específicas para el desarrollo del proyecto. Dicho equipo se encuentra integrado por los siguientes profesionales:

Tabla 3. Personal de mínimo requerido

Código	FECHA INGRESO	NOMBRES COMPLETOS	CARGO
A001	22-mar-23	HERLY HERNANDEZ CALDERÓN	RESIDENTE DE OBRA
A002	22-mar-23	OSCAR EDUARDO PINZON HERNANDEZ	INSPECTOR DE OBRA
A003	27-mar-23	JOSE DE LA CRUZ SUAREZ CALDERON	INSPECTOR DE OBRA
A004	29-mar-23	LAURA YULIETH PARRA VILLALBA	PROFESIONAL SOCIAL
A005	29-mar-23	ERNESTO ALBERTO MENDOZA PICO	INSPECTOR DE OBRA
A013	23-mar-23	ANDRES ROMARIO DELGADO HERNANDEZ	PROFESIONAL HSEQ

3.1.1 Recurso Humano. CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER realiza seguimiento y control del personal contratado durante el periodo del 16 al 31 de marzo de 2023.

Tabla 4. Novedades del personal.

NOVEDADES DE PERSONAL CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER		
DESCRIPCIÓN	**CONSORCIO**	**TOTAL DEL PROYECTO**
Número de Trabajadores Activos en el periodo actual	6	6
No. de Ingresos en el Periodo	6	6
No. de Egresos en el Periodo	0	0

3.2 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

El CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER., tiene diseñado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a fin de continuar con el cumplimiento de las actividades HSEQ y lo reglamentado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, bajo los programas de Higiene y Seguridad industrial, Medicina preventiva y del trabajo, realizó durante el periodo comprendido del presente informe, las siguientes actividades:

- ✓ Exámenes médicos de ingreso del personal mínimo.
- ✓ Afiliaciones al sistema general de seguridad social (EPS, ARL, FP y CCF) conforme a lo estipulado en la normatividad legal vigente.
- ✓ Proceso de Inducción & Capacitación.
- ✓ Entrega de EPPs a su personal incluyendo mascarilla.
- ✓ Diseño del protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID-19, y radicado a la Administradora de Riesgos Laborales AXA COLPATRIA: Actualmente se encuentra en proceso de aprobación el documento.

Anexo 3. Plan de emergencia pendiente por aprobación
Anexo 4. Afiliaciones del personal mínimo.

3.2.1 Capacitación y Sensibilización del Personal. Durante el presente periodo, se realizaron las inducciones todos los trabajadores inicialmente en las oficinas del consorcio.

Anexo 5. Inducciones
Anexo 6 Identificación de los riesgos asociados a los cargos.

3.2.2 Exámenes Médicos. A continuación, se presenta el de número de exámenes realizados en el periodo, dando cumplimiento a la Resolución 2346 de 2007. Los exámenes médicos de ingreso se realizan a cada uno de los trabajadores vinculados al proyecto.

Anexo 7. Exámenes médicos.

Tabla 5. Exámenes Médicos Ocupacionales.

TIPO DE EXÁMEN	CONSORCIO ADECUACIONES		
	Ingreso	Periódico	Retiro
Examen Médico	6	0	0
Otros: Énfasis en Alturas	0	0	0

3.2.3 Incidentes, Accidentes y Enfermedades Laborales. CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER realiza seguimiento a los indicadores en cuando a la accidentalidad y casos de ausentismo, acorde con el personal administrativo y operativo del consorcio.

Tabla 6. Seguimiento al reporte de remisiones de accidentalidad y enfermedad.

TIPO DE ATENCIÓN	CONSORCIO	PROVEEDORES	TOTAL
Atención por primeros auxilios	0	0	0
Traslados en ambulancia (cuando aplique)	0	0	0
Remisión EPS por enfermedad de origen común	0	0	0
Remisión ARL	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**




Figura 3. Gráfica Seguimiento a Reporte de Accidentalidad y Enfermedad.

3.2.4 Elementos de Protección Personal EPP. Durante el periodo relacionado se realiza la entrega de dotación y EPPs por parte del consorcio a todos los trabajadores que ingresan al proyecto.

Tabla 7. Seguimiento EPP

ESPECIFICACIONES	ELEMENTO	MOTIVO
 Protección Cabeza	CASCO	Ingreso Personal
 Protección Facial	GAFAS CLARAS Y/O OSCURAS	Ingreso Personal
 Protección Facial – COVID-19	MASCARILLA O TAPABOCAS	Ingreso Personal
 Protección auditiva	Tapa oído de Inserción	Ingreso Personal
ESPECIFICACIONES	**ELEMENTO**	**MOTIVO**
 Protección Corporal	Camisa manga larga	Ingreso personal
 Protección Miembros inferiores	Botas de cuero con puntera de acero	Ingreso Personal

Anexo 8. Entrega de elementos de protección personal y dotación.

Anexo 9. Matriz AYSST.(Enviado a la interventoría en el oficio CAS-2023-32, pendiente observaciones para su aprobación) –

Tabla 8. Equipo y herramientas mínimas del proyecto.

HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MÍNIMOS PARA OBRA CIVIL	
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**
Volquetas	3
Mezcladora Concreto	3
Vibrador de Concreto	3
Compactador Manual tipo rana	3
Martillo demoledor	3
Pulidora	6

Fuente. Anexo Técnico.

3.4 Manejo Ambiental en la Obra.

A continuación, se presenta la Gestión Ambiental realizada en el periodo por el CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER, el cual tiene como finalidad presentar las acciones implementadas para prevenir, mitigar, corregir y controlar, los efectos e impactos ambientales negativos que se causarán con el desarrollo de las actividades de obra. Se encuentra en proceso de ajuste el Plan de Manejo Ambiental en la Obra (MAO) para las actividades del contrato.

3.4.1 Manejo de campamentos fijos y/o temporales. Actualmente contamos con oficina administrativa ubicada en la **Calle 45 # 15w - 03** También se contará con campamentos temporales en cada uno de los frentes de obra de acuerdo con la activación de cada uno de estos.

3.4.2 Manejo de materiales de construcción. A la fecha de 31 de marzo, CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER no ha iniciado las labores en los frentes de trabajo, por lo tanto, no se ha realizado compra de materiales para construcción.

3.4.3 Manejo Integral de Residuos Sólidos. Para el manejo de los residuos sólidos generados en las diferentes actividades de obra, el consorcio instaló un punto ecológico en la oficina los cuales están protegidos contra la acción de las precipitaciones y consta de tres (3) recipientes con sus respectivas bolsas plásticas, para una correcta clasificación de los residuos sólidos de acuerdo a sus características, bajo los lineamientos de la normatividad legal vigente (Resolución 2184 de 2019) donde se estable un nuevo código de colores unificado para la separación de los residuos en la fuente, a nivel nacional a partir de enero de 2021.



Figura 5. Clasificación de Residuos.
Fuente. Resolución 2184 de 2019.

- ✓ **Blanca (Residuos Aprovechables):** depósito de residuos aprovechables como plástico, vidrio, papel, metales y cartón.
- ✓ **Negro (Residuos No Aprovechables):** depósito de residuos no aprovechables como papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados, entre otros.
- ✓ **Verde (Residuos Orgánicos Aprovechables):** depósito de residuos orgánicos aprovechables como restos de comida, desechos agrícolas, etc.

La empresa encargada de hacer la recolección de estos residuos sólidos es la EMAB (Empresa de aseo de Bucaramanga), quienes prestan el servicio de recolección y disposición final tres veces por semana y sean llevadas al relleno sanitario el carrasco.

Tabla 9. Cantidad de Residuos Ordinarios Generados en Obra.

CANTIDADES DE RESIDUOS ORDINARIOS, RECICLABLES Y PELIGROSOS GENERADOS EN OBRA			
ORDINARIOS	**RECICLAJE**	**PELIGROSOS**	**PERIODO**
4 kg	1 kg	0 kg	Del 16 al 31 de marzo de 2023




Figura 4. Gráfica Residuos Sólidos Generados.

3.4.4 Manejo Residuos de Construcción (RDC). Durante el periodo del presente informe, no se han realizado labores en los frentes de obra. Sin embargo, CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER cuenta con el equipo necesario para la recolección oportuna, el retiro, transporte y disposición final de residuos de construcción (escombros) y se encuentra realizando los trámites necesarios con la escombrera Botadero El Parque (lugar que cuenta la autorización del ente ambiental), del material generado de las actividades de excavación y demolición. Lo anterior garantizando que las zonas permanezcan libres de material sobrante que pueda obstaculizar el transito seguro a peatones, trabajadores y vehículos.

A continuación, se muestra el total de residuos generados en el frente de obra, los cuales fueron dispuestos:

Tabla 10. Consolidado de material dispuestos Botadero El Parque.

CONSOLIDADO DE ESCOMBROS DISPUESTOS BOTADERO EL PARQUE			
Cantidad Total	**Unidad**	**Periodo**	**Cantidad Certificada**
0 m^3	METRO CUBICO	Del 16 al 31 de marzo de 2023	**0 m^3**




Figura 7. Gráfica Residuos de Construcción Generados.

3.4.5 Control de Emisiones Atmosféricas. Durante el periodo reportado, no aplican las actividades para este ítem pues no se ha iniciado la obra en los frentes de trabajo.

3.4.6 Manejo integral de cuerpos de cuerpos de agua y sumideros. Esta en proceso de elaboración y presentación a la interventoría el inventario de sumideros, pozos y/o cuerpos de agua (numeración, localización, dirección, tipo de sumidero, estado hidráulico y físico, registro fotográfico y plano de ubicación) según corresponda.

3.4.7 Manejo de la Vegetación y Paisajismo. En el presente periodo se ejecutaron actividades de reconocimiento e inventario forestal de los tres frentes iniciales a intervenir Se realizará la elaboración y presentación a la interventoría del inventario forestal y se adjuntará en el siguiente informe.

4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

- Durante este periodo, CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER ha velado porque la gestión AYSST, se desarrolle bajo el cumplimiento de todos los requisitos de la normatividad legal vigente, los planes diseñados y lo establecido en el Apéndice I - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Actualmente se está trabajando en la implementación de los planes para realizar la adecuación de las zonas peatonales, el orden y aseo en la obra, señalización y delimitación de los frentes de trabajo y el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar emergencias, cuando comience la obra en los tres frentes de trabajo iniciales.

- CONSORCIO ADECUACIONES SANTANDER se encuentra en proceso de conformación y posterior capacitación de las Brigadas de Emergencia.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO













6. ANEXOS

Cronograma de actividades A&SST
Bitácora A&SST
Plan de emergencia (. Enviado a la interventoría en el oficio CAS-2023-32, el día 30 de marzo de 2023, pendiente observaciones para su aprobación)
Afiliaciones del personal mínimo
Inducciones y notificación de riesgos
Exámenes médicos
Entrega de elementos de protección personal y dotación
Matriz de Elementos de protección personal. (Enviado a la interventoría en el oficio CAS-2023-32, el día 30 de marzo de 2023, pendiente observaciones para su aprobación)
Plan de calidad. (Enviado a la interventoría en el oficio CAS-2023-32 el día 30 de marzo de 2023, pendiente observaciones para su aprobación)
Plan de emergencia (Enviado a la interventoría en el día 30 de marzo de 2023 y se encuentra en observaciones por la interventoría)