ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°359	
Hora: 01=44pm	Fecha: 17/07/2023
Lugar:	UDS Sta. Cecilia
Dependencia que Convoca:	Grupo de Atención de Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Adquisición de Bienes y Servicios/ Promoción y Prevención
Objetivo:	Verificación de las condiciones de calidad de la Infraestructura de la UDS de Santa Cecilia Ubicada en la dirección Calle 136 # 159 – 20 de la Asociación Profesiones de Colombia con NIT

Agenda:

1. Saludo
2. Desarrollo del Objetivo
3. Decisiones
4. Compromisos
5. Cierre.

Desarrollo:

1. Se realiza el saludo inicial a los presentes y se socializa el objetivo de la visita.
2. Respondiendo a la solicitud del 30 de junio de 2023 aprobación de infraestructura a la UDS Santa Cecilia en donde Operada la Modalidad Familiar- Desarrollo en Medio Familiar DIMF contratada con la Entidad Profesionales de Colombia. Situación que atiende a la modificación de ubicación de la modalidad que se viene estudiando desde el mes de mayo.

Verificación de Condiciones del inmueble:

VERIFICADOR	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
Todos los marcos de las ventanas se encuentran sin deterior, oxido, astillas o algún elemento que represente un riesgo a los usuarios.	X			
Todos los vidrios y/o anjeos están completos, fijos al marco y sin ningún elemento que represente un riesgo a los usuarios	X			
Para puertas y ventanas de vidrio de difícil identificación, se cuenta con un elemento de señalización que lo haga visible.	X			
Las ventanas piso techo con antepecho (muro) inferior a 1.10m	X			

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	de altura, ubicadas en pisos diferentes al primero, cuentan con elementos que protejan a los usuarios de potenciales caídas.				
	Todos los balcones y terrazas cuentan con protección antiácidas (rejas, vidrios templados, mallas, barandas) que no permiten ser escaladas por las niñas y los niños.	X			
	Todas las puertas se encuentran fijas a los marcos, sin óxido, astillas u otras condiciones que generen riesgos de accidentes a los usuarios.	X			
	El piso es regular (liso uniforme) y libre de agrietamientos y hendiduras	X			
	Todos los muros y techos se encuentran libres de inclinaciones y grietas que representen n riesgo de colapso (grietas paralelas al piso o en diagonal, en las columnas o en las vigas) bordes puntiagudos y desprendimiento de sus elementos (cielos rasos, iluminarias, claraboyas, ventiladores, entre otros)	X			
	Todos los muros, pisos y techos se encuentran libres de deterioro por humedad y goteras	X			
	Todos los tomacorri8entes de los espacios donde tienen acceso las niñas y los niños tiene protección contra contacto (protección aumentada, tapa ciega, a prueba de manipulación) o están localizados a una altura mayor de 1,50 cm	X			
	Todos los cables de la red eléctrica y tuberías de gas natural están recubiertos canalizados y fuera del alcance de las niñas y los niños	X			
	Las sustancias tóxicas (por ejemplo, elementos de aseo, gasolina) medicamentos o herramientas peligrosas están fuera del alcance de los niños y niñas.	X			
	Todos los almacenamientos de agua (aljibes, albercas, estanques, tanques, canecas, baldes, entre otros) cuentan con medidas de protección tales como9 tapas, rejas o aislamientos.	X			
	Todos los cerramientos, rejas y barandas no son escalables y a las niñas y niños no les cabe la cabeza en las separaciones (aprox 6cm)	X			
	Todos los tapates están fijos al piso			X	
	La unidad de servicio cuenta con servicio de acueducto o con algún sistema para garantizar el servicio de agua potable y para	X			

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

	el consumo humano aprobado en acta para el Comité técnico Operativo				
	La Unidad de servicio cuenta con servicio de alcantarillado o algún sistema para garantizar el manejo de residuos sólidos en acta por el Comité técnico Operativo	X			
	La Unidad de servicio cuenta con servicio de energía eléctrica o con algún sistema para garantizar el servicio de energía aprobado en acta por el Comité Técnico Operativo	X			
	La Unidad de Servicio cuenta con algún sistema de comunicación (móvil, línea fija, o sistemas alternativos existentes en el territorio)	X			
	Todos los espacios cuentan con suficiente ventilación natural o artificial, son visualmente limpios y neutros que permiten el confort visual	X			
	El espacio físico donde se presta el servicio cuenta con espacio pedagógico suficiente para la realización de las actividades y la movilidad de los niños y demás usuarios para totalidad de **457 cupos**	X			
	El espacio físico donde se presta el servicio tiene disponibilidad del servicio sanitario para los niños y demás usuarios	X			
	Cuneta con espacio para lavado y desinfección de alimentos	X			

3. Se luego de la verificación del espacio físico que concluye que:

   Cumple: X No Cumple:

4. Observaciones:

Espacio de cocina 4° piso donde se almacen alimentos cumple establecido, pero se recuerda que todos los alimentos que se ingresen deben contar con fecha de ingreso, vencimiento y lote.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
[illegible]	Profesional	U. ICBC-Cziolo	
Yeidis Lorena Sánchez Saavedra	Coordinadora / APC	DIMF Santa Cecilia	
Katherine González	Profesional Universitario	CZ Suba ICBF	
Figueroa Juliana Parra U.	Enlace Seguimiento Técnico	CZ Suba ICBF	

Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.