




 SECRETARÍA DE GOBIERNO	ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: GCO-GCI-F045 Versión 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																	
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																			
<table><tr><th colspan="3">FECHA DE SOLICITUD</th></tr><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>13</td><td>3</td><td>2023</td></tr></table>	FECHA DE SOLICITUD			DÍA	MES	AÑO	13	3	2023	<table><tr><th>Km</th><td></td></tr><tr><th>MARCA</th><td>CUKUROVA</td></tr><tr><th>LÍNEA</th><td>883</td></tr><tr><th>PLACA</th><td>RETROEXCAVADORA</td></tr></table>	Km		MARCA	CUKUROVA	LÍNEA	883	PLACA	RETROEXCAVADORA	
FECHA DE SOLICITUD																			
DÍA	MES	AÑO																	
13	3	2023																	
Km																			
MARCA	CUKUROVA																		
LÍNEA	883																		
PLACA	RETROEXCAVADORA																		
<table><tr><th>HV No</th><th>ORDEN INTERNA</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	HV No	ORDEN INTERNA			<table><tr><th>CONDUCTOR</th><td>CARLOS LOZANO</td></tr></table>	CONDUCTOR	CARLOS LOZANO												
HV No	ORDEN INTERNA																		
CONDUCTOR	CARLOS LOZANO																		
SOLICITUD DE SERVICIO																			
No	ACTIVIDAD	CANTIDAD																	
1	RV BOMBA HIDRAULICA	1																	
2	RV VALVULAS	1																	
3	RV DIFERENCIAL	1																	
4	RV MANGUERAS HIDRAULICAS	1																	
5	RV BUJES COMPLETOS	1																	
6																			
7																			
8																			
OBSERVACIONES																			
SUJETO A VERIFICACION PARA APROBACION Y COTIZACION																			
<table><tr><td><div>Firma: </div><div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div><div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div></td><td><div>Firma: Carlos Lozano</div><div>Nombre: Carlos Lozano</div><div>Conductor</div></td></tr></table>			<div>Firma: </div> <div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div> <div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div>	<div>Firma: Carlos Lozano</div> <div>Nombre: Carlos Lozano</div> <div>Conductor</div>															
<div>Firma: </div> <div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div> <div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div>	<div>Firma: Carlos Lozano</div> <div>Nombre: Carlos Lozano</div> <div>Conductor</div>																		

Fecha cotización: 2023-04-17

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :
giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

Dir : CALLE 71 # 73A 44

Vehículo

RETROESCVADORA

CUKUROVA / 883


Kms :0 Chasis: 0

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /DESARME DE BRAZOS	2.00	890,000.00	0.00%	19.0%	2,118,200.00
Servicio /BAJADA Y DESARMA DE CILINDRO	7.00	250,000.00	0.00%	19.0%	2,082,500.00
Servicio /DESMONTE DE BANCO VALVULA DELANTERO	1.00	350,000.00	0.00%	19.0%	416,500.00
Servicio /DESMONTE DE BANCO VALVULA TRASERO	1.00	350,000.00	0.00%	19.0%	416,500.00
Servicio /DESMONTE DE VALDE	1.00	300,000.00	0.00%	19.0%	357,000.00
Servicio /DESMONTE DE EXOSTO	1.00	250,000.00	0.00%	19.0%	297,500.00
Servicio /DESMONTE DE BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	1.00	1,000,000.00	0.00%	19.0%	1,190,000.00
Servicio /DRENAJE DE ACEITE HIDRAULICO DE PARTES MAQUINARIA	1.00	545,000.00	0.00%	19.0%	648,550.00
Servicio /REVISION DE DIFERENCIAL DELANTERO	1.00	750,000.00	0.00%	19.0%	892,500.00
Servicio /REVISION REDUCTORES DE TRANSLACION	4.00	320,000.00	0.00%	19.0%	1,523,200.00
Servicio /REVISION DE DIFERENCIAL TRASERO	1.00	750,000.00	0.00%	19.0%	892,500.00
Servicio /REVISION EN BANCO DE BOMBAS	1.00	1,125,000.00	0.00%	19.0%	1,338,750.00
Servicio /SACADA DE BUJE BRAZOS CON EXTRACTOR	48.00	70,000.00	0.00%	19.0%	3,998,400.00

Son: Dieciseis Millones Ciento Setenta y Dos Mil Cien pesos - **Valor descuento : 0.00**


Servicios	13,590,000.00
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	13,590,000.00
IVA	2,582,100.00
Total	16,172,100.00

Observaciones:



Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.



Jefe de taller

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-05-15

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 2463

Yo, en representación de ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : CUKUROVA / 883 , Identificado con placas y sigla : RETROESCVADORA / con lectura de Kms: 0.00, que ingresó el día 2022-12-19 14:52:54 y con fecha de egreso : 2023-05-05 14:14:49

Asignado a : _____ OT Entidad : _____


A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 2463

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
0 REVISION DE DIFERENCIAL DELANTERO	1.00	0	☐
0 REVISION REDUCTORES DE TRANSLACION	4.00	0	☐
0 REVISION DE DIFERENCIAL TRASERO	1.00	0	☐
0 REVISION EN BANCO DE BOMBAS	1.00	0	☐
0 SACADA DE BUJE BRAZOS CON EXTRACTOR	48.00	0	☐
0 DESMONTE DE BANCO VALVULA TRASERO	1.00	0	☐
0 DESMONTE DE VALDE	1.00	0	☐
0 DESMONTE DE EXOSTO	1.00	0	☐
0 DESMONTE DE BOMBA HIDRAULICA PRINCIPAL	1.00	0	☐
0 DRENAJE DE ACEITE HIDRAULICO DE PARTES MAQUINARIA	1.00	0	☐
0 DESMONTE DE BANCO VALVULA DELANTERO	1.00	0	☐
0 DESARME DE BRAZOS	2.00	0	☐
0 BAJADA Y DESARMA DE CILINDRO	7.00	0	☐

Observaciones:

Funcionario que recibe



Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller



Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2022-12-22 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Facturada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

INFORME TECNICO

Maquina: **RETROESCAVADORA**

Placa: **CUKUROWA**

Contrato: **ENGATIVA**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	<ul style="list-style-type: none"> *PERDIDA DE FUERZA *PASADORES PARTIDOS EN BRAZO TRASERO *DAÑO EN CAPOT Y COMPUERTAS. *FUGAS DE ACEITES EN CILINDROS TRASEROS *PERDIDA DE VELOCIDAD CON TEMPERATURA. *EXCESO DE GASES. 	
DIAGNOSTICO	<ul style="list-style-type: none"> *BOMBA HIDRAULICA EN AVANZADO ESTADO DE DESGASTE POR CONTAMINACION Y CAVITACION POR MULTIPLES IMPACTOS EN EL SISTEMA HIDRAULICO, LO CUAL GENERA PERDIDA DE FRAGMENTOS DE LA BOMBA LOS CUALES CONTAMINAN BANCO DE BOMBAS PRINCIPALES Y AUXILIARES GENERANDO RAYADURA, INCRUSTADURA DE MATERIAL EN SPOON Y CUERPO DE VALVULAS. *DESGASTE EXCESIVO EN BUJES Y PASADORES, ALGUNO DE ELLOS TOTALMENTE DESTRUIDOS POR FALTA DE GRASA Y OTROS POR FUERTES IMPACTOS DE MALA OPERACIÓN. *DESGASTE EXCESIVO Y PREMATURO EN EL VALDE POR IMPACTO Y MALA OPERACIÓN. 	  
	<ul style="list-style-type: none"> *CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA. *EMPAQUETAR CILINDROS HIDRAULICOS. 	

INFORME TECNICO

Maquina: RETROESCAVADORA

Placa: CUKUROWA

Contrato: ENGATIVA

SOLUCION

- *CAMBIAR EMBOLOS CILINDROS.
- *EMPAQUETAR BACO DE VALVULA TRASERO
- *EMPAQUETAR BACO DELANTERO.
- *REPARACION SPOOL CONTROL.
- *CAMBIO SECCION INFERIOR TUBO DE ESCAPE.
- *INSTALAR GRASERAS PARA PREVENIR RAYADURAS Y DESGASTE PREMATURA.
- *CAMBIO FILTROS HIDRAULICOS.
- *NIVELAR FLUIDOS.
- *CAMBIO MANGUERAS HIDRAULICAS EN MAL ESTADO.
- *REPARACION DE BRAZOS HIDRAULICOS CON CAMBIO DE RETENEDORES.
- *LATONERIA Y PINTURA DE PARTES EN MAL ESTADO.



INFORME TECNICO

Maquina: **RETROESCAVADORA**

Placa: **CUKUROWA**

Contrato: **ENGATIVA**




INFORME TECNICO

Maquina: **RETROESCAVADORA**

Placa: **CUKUROWA**

Contrato: **ENGATIVA**





German puentes Echeverry

C.C 79.749.094 de Bogotá

Representante Legal de Doradautos S.A.S.

Nit No. 900.927.037-6

Carrera 60 No. 11 – 38 Tel: 3124676614 – 3134558279


juridicodordautossas@gmail.com; gerencia.doradautos@gmail.com

INFORME TECNICO

Maquina: RETROESCAVADORA

Placa: CUKUROWA

Contrato: ENGATIVA

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>	ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: GCO-GCI-F045 Versión 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																	
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																			
<table><tr><th colspan="3">FECHA DE SOLICITUD</th></tr><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>10</td><td>4</td><td>2023</td></tr></table>	FECHA DE SOLICITUD			DÍA	MES	AÑO	10	4	2023	<table><tr><th>Km</th><td></td></tr><tr><th>MARCA</th><td>HINO</td></tr><tr><th>LÍNEA</th><td>FM1JLUD</td></tr><tr><th>PLACA</th><td>ODS947</td></tr></table>	Km		MARCA	HINO	LÍNEA	FM1JLUD	PLACA	ODS947	
FECHA DE SOLICITUD																			
DÍA	MES	AÑO																	
10	4	2023																	
Km																			
MARCA	HINO																		
LÍNEA	FM1JLUD																		
PLACA	ODS947																		
<table><tr><th>HV No</th><th>ORDEN INTERNA</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	HV No	ORDEN INTERNA			<table><tr><th>CONDUCTOR</th><td>CARLOS LOZANO</td></tr></table>	CONDUCTOR	CARLOS LOZANO												
HV No	ORDEN INTERNA																		
CONDUCTOR	CARLOS LOZANO																		
SOLICITUD DE SERVICIO																			
No	ACTIVIDAD	CANTIDAD																	
1	CAMBIO KIT DE EMBRAGUE	1																	
2	RV FRENOS	1																	
3	RV SISTEMA DE LUCES	1																	
4	ENGRASE GENERAL	1																	
5	LIMPIEZA FILTROS	1																	
6																			
7																			
8																			
OBSERVACIONES																			
<div><div><div>Firma: </div><div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div><div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div></div><div><div>Firma: Carlos Lozano</div><div>Nombre: Carlos Lozano</div><div>Conductor</div></div></div>																			

Fecha cotización: 2023-05-06

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :
giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

Dir : CALLE 71 # 73A 44

Vehículo

ODS947

HINO / FM1JLUD

Kms :83525 Chasis: 00000

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /LIMPIEZA FILTROS	1.00	92,340.00	0.00%	19.0%	109,884.60
Servicio /REVISION EMISIONES CONTAMINANTES	1.00	290,700.00	0.00%	19.0%	345,933.00
Servicio /ENGRASE GENERAL	1.00	107,730.00	0.00%	19.0%	128,198.70
Servicio /CAMBIO BOMBILLOS	2.00	27,360.00	0.00%	19.0%	65,116.80
Producto / KIT DE EMBRAGUE	1.00	3,148,965.00	0.00%	19.0%	3,747,268.35
Servicio /CAMBIO O REPARACION KIT DE EMBRAGUE	1.00	548,910.00	0.00%	19.0%	653,202.90
Servicio /GRADUAR FRENOS	1.00	100,000.00	0.00%	19.0%	119,000.00
Servicio /CORREGIR INSTALACION A LAS LUCES TRASERAS, ARREGLO DE LAS MISMAS	1.00	250,000.00	0.00%	19.0%	297,500.00
Producto / Volante motor	1.00	3,550,000.00	0.00%	19.0%	4,224,500.00
Servicio /Cambio Volante motor	1.00	850,000.00	0.00%	19.0%	1,011,500.00

Son: Diez Millones Setecientos Dos Mil Ciento Cuatro pesos Con Treinta y Cinco Centavos - **Valor descuento : 0.00**

Servicios	2,294,400.00
Repuestos	6,698,965.00
Excluidos	0.00
Subtotal	8,993,365.00
IVA	1,708,739.35
Total	10,702,104.35

Observaciones:



Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

		ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR		Código: GCO-GCI-F046 Versión: 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																																							
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																																											
FECHA DE SOLICITUD <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>10</td> <td>4</td> <td>2023</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	10	4	2023	<table border="1"> <tr> <th>Km</th> <th></th> <th>TIPO</th> <th>VOLCO</th> </tr> <tr> <td>MARCA</td> <td>HINO</td> <td>CILINDRAJE</td> <td>7961</td> </tr> <tr> <td>LÍNEA</td> <td>FM1JLUD</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>DIESEL</td> </tr> <tr> <td>PLACA</td> <td>ODS947</td> <td>MOTOR</td> <td>J08CTT48971</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN</td> <td>FDLE</td> <td>SERIE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLASE</td> <td>VOLQUETA</td> <td>CHASIS</td> <td>9F3FM1JLUEXX12973</td> </tr> <tr> <td>CARROCERÍA</td> <td>VOLCO</td> <td>LICENCIA</td> <td>10006861091</td> </tr> <tr> <td>CAPACIDAD</td> <td>17000</td> <td>INVENTARIO</td> <td></td> </tr> </table>			Km		TIPO	VOLCO	MARCA	HINO	CILINDRAJE	7961	LÍNEA	FM1JLUD	COMBUSTIBLE	DIESEL	PLACA	ODS947	MOTOR	J08CTT48971	UBICACIÓN	FDLE	SERIE		CLASE	VOLQUETA	CHASIS	9F3FM1JLUEXX12973	CARROCERÍA	VOLCO	LICENCIA	10006861091	CAPACIDAD	17000	INVENTARIO	
DÍA	MES	AÑO																																									
10	4	2023																																									
Km		TIPO	VOLCO																																								
MARCA	HINO	CILINDRAJE	7961																																								
LÍNEA	FM1JLUD	COMBUSTIBLE	DIESEL																																								
PLACA	ODS947	MOTOR	J08CTT48971																																								
UBICACIÓN	FDLE	SERIE																																									
CLASE	VOLQUETA	CHASIS	9F3FM1JLUEXX12973																																								
CARROCERÍA	VOLCO	LICENCIA	10006861091																																								
CAPACIDAD	17000	INVENTARIO																																									
<table border="1"> <tr> <th>HV No</th> <th>ORDEN INTERNA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th></th> <th>ORDEN EXTERNA</th> </tr> <tr> <td></td> <td>FE1796</td> </tr> </table>			HV No	ORDEN INTERNA				ORDEN EXTERNA		FE1796																																	
HV No	ORDEN INTERNA																																										
	ORDEN EXTERNA																																										
	FE1796																																										
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO																																											
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD																																								
		LIMPIEZA FILTROS	1																																								
		REVISION EMISIONES CONTAMINANTES	1																																								
		ENGRASE GENERAL	1																																								
		CAMBIO BOMBILLOS	2																																								
		CAMBIO KIT EMBRAGUE	1																																								
		GRADUAR FRENOS	1																																								
		CORREGIR INSTALACION	1																																								
		CAMBIO VOLANTE	1																																								
DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS																																											
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD																																								
		KIT EMBRAGUE	1																																								
		VOLANTE	1																																								
OBSERVACIONES																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  _____ Profesional Apoyo a la Supervision </div> <div style="text-align: center;"> _____ Jefe de taller </div> </div>																																											

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-05-15

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 3157

Yo, en representación de ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : HINO / FM1JLUD , Identificado con placas y sigla : ODS947 / con lectura de Kms: 83525.00, que ingresó el día 2023-04-10 09:59:24 y con fecha de egreso : 2023-05-13 09:19:09

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 3157

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:


Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
0 Cambio Volante motor	1.00	0	☐
0 CORREGIR INSTALACION A LAS LUCES TRASERAS, ARREGLO DE LAS MISMAS	1.00	0	☐
0 GRADUAR FRENOS	1.00	0	☐
0 CAMBIO O REPARACION KIT DE EMBRAGUE	1.00	0	☐
0 CAMBIO BOMBILLOS	2.00	0	☐
0 ENGRASE GENERAL	1.00	0	☐
0 LIMPIEZA FILTROS	1.00	0	☐
0 REVISION EMISIONES CONTAMINANTES	1.00	0	☐

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
0 Volante motor	1.00	4	☐
0 KIT DE EMBRAGUE	1.00	4	☐


Observaciones:

Funcionario que recibe



Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller



Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-04-21 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Facturada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

INFORME TECNICO

Vehículo: **HINO**

Placa: **ODS947**

Contrato: **ALCALDIA ENGATIVA**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	<ul style="list-style-type: none"> *Ruido de embrague. *Engrase general. *Revisión de luces. 	
DIAGNOSTICO	<ul style="list-style-type: none"> *Disco de embrague quemado por rose excesivo con volante motor. *Prensa pandeada por daño en volante. *Cremallera volante sin "dientes", plenitud de pieza quemada por daño con embrague. 	
SOLUCION	<ul style="list-style-type: none"> *Cambio de volante motor. *Cambio kit embrague. 	



INFORME TECNICO

Vehículo: **HINO**

Placa: **ODS947**

Contrato: **ALCALDIA ENGATIVA**

German Puentes Echeverry


C.C 79.749.094 de Bogotá

Representante Legal de Doradautos S.A.S.

Nit No. 900.927.037-6

Carrera 60 No. 11 – 38 Tel: 3124676614 – 3134558279

juridicodordautossas@gmail.com; gerencia.doradautos@gmail.com

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>	ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: GCO-GCI-F045 Versión 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																	
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																			
<table><tr><th colspan="3">FECHA DE SOLICITUD</th></tr><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>2023</td></tr></table>	FECHA DE SOLICITUD			DÍA	MES	AÑO	1	4	2023	<table><tr><th>Km</th><td></td></tr><tr><th>MARCA</th><td>JHON DEERE</td></tr><tr><th>LÍNEA</th><td>318D</td></tr><tr><th>PLACA</th><td>MINICARGADOR</td></tr></table>	Km		MARCA	JHON DEERE	LÍNEA	318D	PLACA	MINICARGADOR	
FECHA DE SOLICITUD																			
DÍA	MES	AÑO																	
1	4	2023																	
Km																			
MARCA	JHON DEERE																		
LÍNEA	318D																		
PLACA	MINICARGADOR																		
<table><tr><th>HV No</th><th>ORDEN INTERNA</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	HV No	ORDEN INTERNA			<table><tr><th>CONDUCTOR</th><td>CARLOS LOZANO</td></tr></table>	CONDUCTOR	CARLOS LOZANO												
HV No	ORDEN INTERNA																		
CONDUCTOR	CARLOS LOZANO																		
SOLICITUD DE SERVICIO																			
No	ACTIVIDAD	CANTIDAD																	
1	CAMBIO DE LLANTAS	4																	
2	LAVADO	1																	
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
OBSERVACIONES																			
<div><div><div>Firma: </div><div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div><div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div></div><div><div>Firma: Carlos Lozano</div><div>Nombre: Carlos Lozano</div><div>Conductor</div></div></div>																			

Fecha cotización: 2023-05-06

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :
giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

Dir : CALLE 71 # 73A 44

Vehículo

MINICARGADOR 1

JHON DEERE / 318D

Kms :0 Chasis: 000

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / LLANTA 10 * 16,5 8 PR Extra Wall	4.00	1,694,590.00	0.00%	19.0%	8,066,248.40
Servicio /MONTAJE LLANTA LLANTA 12 * 16,5 TIPO L-5	4.00	100,000.00	0.00%	19.0%	476,000.00
Servicio /GENERAL (ENJUAGUE + CHASIS)	2.00	253,935.00	0.00%	19.0%	604,365.30

Son: Nueve Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Seiscientos Trece pesos Con Setenta Centavos

Valor descuento : 0.00

Servicios	907,870.00
Repuestos	6,778,360.00
Excluidos	0.00
Subtotal	7,686,230.00
IVA	1,460,383.70
Total	9,146,613.70

Observaciones:



Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-05-15

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 3224

Yo, en representación de ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : JHON DEERE / 318D , Identificado con placas y sigla : MINICARGADOR 1 / con lectura de Kms: 0.00, que ingresó el día 2023-04-17 12:10:22 y con fecha de egreso : 2023-05-13 09:24:15

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 3224

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:


Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
0 MONTAJE LLANTA LLANTA 12 * 16,5 TIPO L-5	4.00	0	☐
0 GENERAL (ENJUAGUE + CHASIS)	2.00	0	☐

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
0 LLANTA 10 * 16,5 8 PR Extra Wall	4.00	4	☐

Observaciones:

Funcionario que recibe



Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller



Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-04-17 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Facturada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

INFORME TECNICO

Vehículo: **MINICARGADOR**

Placa: **JHON DEERE**

Contrato: **ALCALDIA ENGATIVA**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Llantas en mal estado.	
DIAGNOSTICO	*La presión incorrecta de los neumáticos es la causa principal del desgaste irregular y excesivo. Exceso de inflado: causa desgaste en el centro de la banda de rodadura, disminuyendo la vida útil del neumático.	
SOLUCION	*Cambio de llantas.	



German Puentes Echeverry




C.C 79.749.094 de Bogotá

Representante Legal de Doradautos S.A.S.

Nit No. 900.927.037-6

Carrera 60 No. 11 – 38 Tel: 3124676614 – 3134558279

juridicodordautossas@gmail.com; gerencia.doradautos@gmail.com

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: GCO-GCI-F045 Versión 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																											
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE SOLICITUD</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>4</td> <td>2023</td> </tr> </table>	FECHA DE SOLICITUD			DÍA	MES	AÑO	18	4	2023	<table border="1"> <tr> <th>Km</th> <td></td> </tr> <tr> <th>MARCA</th> <td>NISSAN</td> </tr> <tr> <th>LÍNEA</th> <td>NP300</td> </tr> <tr> <th>PLACA</th> <td>OKZ734</td> </tr> </table>	Km		MARCA	NISSAN	LÍNEA	NP300	PLACA	OKZ734	<table border="1"> <tr> <th>HV No</th> <th>ORDEN INTERNA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	HV No	ORDEN INTERNA								
FECHA DE SOLICITUD																													
DÍA	MES	AÑO																											
18	4	2023																											
Km																													
MARCA	NISSAN																												
LÍNEA	NP300																												
PLACA	OKZ734																												
HV No	ORDEN INTERNA																												
<table border="1"> <tr> <th>CONDUCTOR</th> <td>CHAYAN MENESES</td> </tr> </table>			CONDUCTOR	CHAYAN MENESES																									
CONDUCTOR	CHAYAN MENESES																												
SOLICITUD DE SERVICIO																													
<table border="1"> <tr> <th>No</th> <th>ACTIVIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> <tr><td>1</td><td>CAMBIO BATERIA</td><td>1</td></tr> <tr><td>2</td><td>RV ALTERNADOR</td><td>1</td></tr> <tr><td>3</td><td>ALINEACION</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>BALANCEO</td><td>1</td></tr> <tr><td>5</td><td>RV AIRE ACONDICIONADO</td><td>1</td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td></tr> </table>	No	ACTIVIDAD	CANTIDAD	1	CAMBIO BATERIA	1	2	RV ALTERNADOR	1	3	ALINEACION	1	4	BALANCEO	1	5	RV AIRE ACONDICIONADO	1	6			7			8				
No	ACTIVIDAD	CANTIDAD																											
1	CAMBIO BATERIA	1																											
2	RV ALTERNADOR	1																											
3	ALINEACION	1																											
4	BALANCEO	1																											
5	RV AIRE ACONDICIONADO	1																											
6																													
7																													
8																													
OBSERVACIONES																													
<table> <tr> <td> Firma:  Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO Supervisor o Apoyo Supervisión </td> <td> Firma: Chayan Meneses Nombre: Chayan Meneses Conductor </td> </tr> </table>			Firma:  Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO Supervisor o Apoyo Supervisión	Firma: Chayan Meneses Nombre: Chayan Meneses Conductor																									
Firma:  Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO Supervisor o Apoyo Supervisión	Firma: Chayan Meneses Nombre: Chayan Meneses Conductor																												

Fecha cotización: 2023-05-06

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :
giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

Dir : CALLE 71 # 73A 44

Vehículo

OKZ734

Nissan / FRONTIER NP300

Kms :64022 Chasis: 3N6CD33B8ZK366453

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /CAMBIO DE BATERIA	1.00	41,895.00	0.00%	19.0%	49,855.05
Producto / BORNE BATERIA	2.00	24,795.00	0.00%	19.0%	59,012.10
Producto / BATERIA	1.00	554,553.00	0.00%	19.0%	659,918.07
Servicio /CAMBIO BORNES BATERIA	2.00	21,375.00	0.00%	19.0%	50,872.50
Servicio /MANTENIMIENTO ALTERNADOR	1.00	303,920.17	0.00%	19.0%	361,665.00
Servicio /REVISION EMISIONES CONTAMIN.	1.00	195,795.00	0.00%	19.0%	232,996.05
Servicio /SERVICIO ESCANER	1.00	89,775.00	0.00%	19.0%	106,832.25
Servicio /ALINEACION DIRECCION	1.00	84,645.00	0.00%	19.0%	100,727.55
Servicio /BALANCEO LLANTAS	4.00	31,635.00	0.00%	19.0%	150,582.60
Servicio /MANTENIMIENTO SISTEMA CARGA	1.00	53,865.00	0.00%	19.0%	64,099.35
Servicio /LIMPIEZA AIRE ACONDICIONADO	1.00	121,410.00	0.00%	19.0%	144,477.90
Servicio /AJUSTE CORREA ACCESORIOS	1.00	75,240.00	0.00%	19.0%	89,535.60
Servicio /DESMONTE Y MONTE INSTALACION DE BAJA PARA CORRECCION FALLA ELECTRONICA	1.00	1,550,000.00	0.00%	19.0%	1,844,500.00

Son: Tres Millones Novecientos Quince Mil Setenta y Cuatro pesos Con Dos Centavos - **Valor descuento : 0.00**


Servicios	2,685,835.17
Repuestos	604,143.00
Excluidos	0.00
Subtotal	3,289,978.17
IVA	625,095.85
Total	3,915,074.02

Observaciones:



Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

		ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR		Código: GCO-GCI-F046 Versión: 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																							
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																											
FECHA DE SOLICITUD <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>18</td> <td>4</td> <td>2023</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	18	4	2023	<table border="1"> <tr> <th>Km</th> <th>TIPO</th> </tr> <tr> <td>MARCA</td> <td>NISSAN</td> </tr> <tr> <td>LÍNEA</td> <td>NP 300 FRONTIER</td> </tr> <tr> <td>PLACA</td> <td>OKZ734</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN</td> <td>FDLE</td> </tr> <tr> <td>CLASE</td> <td>CAMIONETA</td> </tr> <tr> <td>CARROCERÍA</td> <td>DOBLE CABINA</td> </tr> <tr> <td>CAPACIDAD</td> <td>1000 - 5 kg/PSJ</td> </tr> </table>		Km	TIPO	MARCA	NISSAN	LÍNEA	NP 300 FRONTIER	PLACA	OKZ734	UBICACIÓN	FDLE	CLASE	CAMIONETA	CARROCERÍA	DOBLE CABINA	CAPACIDAD	1000 - 5 kg/PSJ	
DÍA	MES	AÑO																									
18	4	2023																									
Km	TIPO																										
MARCA	NISSAN																										
LÍNEA	NP 300 FRONTIER																										
PLACA	OKZ734																										
UBICACIÓN	FDLE																										
CLASE	CAMIONETA																										
CARROCERÍA	DOBLE CABINA																										
CAPACIDAD	1000 - 5 kg/PSJ																										
<table border="1"> <tr> <th>HV No</th> <th>ORDEN INTERNA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th></th> <th>ORDEN EXTERNA</th> </tr> <tr> <td></td> <td>FE1794</td> </tr> </table>			HV No	ORDEN INTERNA				ORDEN EXTERNA		FE1794	<table border="1"> <tr> <th>DOBLE CABINA</th> </tr> <tr> <td>CILINDRAJE</td> </tr> <tr> <td>2488</td> </tr> <tr> <th>COMBUSTIBLE</th> </tr> <tr> <td>DIESEL</td> </tr> <tr> <th>MOTOR</th> </tr> <tr> <td>YD25-650138P</td> </tr> <tr> <th>SERIE</th> </tr> <tr> <td>3N6CD33B8ZK366453</td> </tr> <tr> <th>CHASIS</th> </tr> <tr> <td>3N6CD33B8ZK366453</td> </tr> <tr> <th>LICENCIA</th> </tr> <tr> <td>10013233473</td> </tr> <tr> <th>INVENTARIO</th> </tr> <tr> <td>90015653</td> </tr> </table>		DOBLE CABINA	CILINDRAJE	2488	COMBUSTIBLE	DIESEL	MOTOR	YD25-650138P	SERIE	3N6CD33B8ZK366453	CHASIS	3N6CD33B8ZK366453	LICENCIA	10013233473	INVENTARIO	90015653
HV No	ORDEN INTERNA																										
	ORDEN EXTERNA																										
	FE1794																										
DOBLE CABINA																											
CILINDRAJE																											
2488																											
COMBUSTIBLE																											
DIESEL																											
MOTOR																											
YD25-650138P																											
SERIE																											
3N6CD33B8ZK366453																											
CHASIS																											
3N6CD33B8ZK366453																											
LICENCIA																											
10013233473																											
INVENTARIO																											
90015653																											
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO																											
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD																								
		CAMBIO BATERIA	1																								
		CAMBIO BORNES BATERIA	2																								
		MANTENIMIENTO ALTERNADOR	1																								
		REVISION EMISIONES CONTAMINANTES	1																								
		SERVICIO ESCANER	1																								
		ALINEACION DIRECCION	1																								
		BALANCEO LLANTAS	4																								
		MANTENIMIENTO SISTEMA CARGA	1																								
		LIMPIEZA AIRE ACONDICIONADO	1																								
		AJUSTE CORREA ACCESORIOS	1																								
		DESMONTE INSTALACION DE BAJA	1																								
DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS																											
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD																								
		BORNE BATERIA	2																								
		BATERIA	1																								
OBSERVACIONES																											
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  Profesional Apoyo a la Supervision </div> <div style="text-align: center;"> Jefe de taller </div> </div>																											

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-05-15

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 3230

Yo, en representación de ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Nissan / FRONTIER NP300 , Identificado con placas y sigla : OKZ734 / con lectura de Kms: 64022.00, que ingresó el día 2023-04-18 13:09:55 y con fecha de egreso : 2023-05-06 08:49:56

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 3230

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:


Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
0 AJUSTE CORREA ACCESORIOS	1.00	0	☐
0 MANTENIMIENTO SISTEMA CARGA	1.00	0	☐
0 LIMPIEZA AIRE ACONDICIONADO	1.00	0	☐
0 REVISION EMISIONES CONTAMIN.	1.00	0	☐
0 SERVICIO ESCANER	1.00	0	☐
0 ALINEACION DIRECCION	1.00	0	☐
0 BALANCEO LLANTAS	4.00	0	☐
0 MANTENIMIENTO ALTERNADOR	1.00	0	☐
0 CAMBIO BORNES BATERIA	2.00	0	☐
0 CAMBIO DE BATERIA	1.00	0	☐
0 DESMONTE Y MONTE INSTALACION DE BAJA PARA CORRECCION FALLA ELECTRONICA	1.00	0	☐

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
0 BATERIA	1.00	4	☐
0 BORNE BATERIA	2.00	4	☐

Observaciones:

Funcionario que recibe



Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller



Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-04-18 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Facturada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

INFORME TECNICO

Vehículo: **NISSAN**

Placa: **OKZ734**

Contrato: **ALCALDIA ENGATIVA**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	<p>*Batería sin carga.</p> <p>*Testigo de falla electrónica tablero.</p>	
DIAGNOSTICO	<p>*Es posible que los terminales de la batería estén corroídos, rotos o sueltos. También existe la posibilidad de la batería se esté descargando debido a un "parásito": algunos sistemas eléctricos de tu camión de carga siguen funcionando, incluso después de haberlo apagado.</p> <p>*La camioneta 4x4 presenta un déficit eléctrico en temas de potencia cuando se usa el aire acondicionado, el radio o la modulación de entradas de aire, al ejerce estas funciones, el vehículo pierde fuerza en el motor, por lo tanto no "desboca" en las subidas y su rendimiento es lento, es superada em fuerza de arrastre y velocidad muy fácilmente.</p>	 
	<p>*Cambio de batería.</p> <p>*Reparación instalación de baja.</p>	



INFORME TECNICO

Vehículo: **NISSAN**

Placa: **OKZ734**

Contrato: **ALCALDIA ENGATIVA**

SOLUCION		
-----------------	--	--

German Puentes Echeverry




C.C 79.749.094 de Bogotá

Representante Legal de Doradautos S.A.S.

Nit No. 900.927.037-6

Carrera 60 No. 11 – 38 Tel: 3124676614 – 3134558279

juridicodordautossas@gmail.com; gerencia.doradautos@gmail.com

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: GCO-GCI-F045 Versión 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																											
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE SOLICITUD</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>6</td> <td>4</td> <td>2023</td> </tr> </table>	FECHA DE SOLICITUD			DÍA	MES	AÑO	6	4	2023	<table border="1"> <tr> <th>Km</th> <td></td> </tr> <tr> <th>MARCA</th> <td>JHON DEERE</td> </tr> <tr> <th>LÍNEA</th> <td>318D</td> </tr> <tr> <th>PLACA</th> <td>MINICARGADOR</td> </tr> </table>	Km		MARCA	JHON DEERE	LÍNEA	318D	PLACA	MINICARGADOR											
FECHA DE SOLICITUD																													
DÍA	MES	AÑO																											
6	4	2023																											
Km																													
MARCA	JHON DEERE																												
LÍNEA	318D																												
PLACA	MINICARGADOR																												
<table border="1"> <tr> <th>HV No</th> <th>ORDEN INTERNA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	HV No	ORDEN INTERNA																											
HV No	ORDEN INTERNA																												
	<table border="1"> <tr> <th>CONDUCTOR</th> <td>CARLOS LOZANO</td> </tr> </table>	CONDUCTOR	CARLOS LOZANO																										
CONDUCTOR	CARLOS LOZANO																												
SOLICITUD DE SERVICIO																													
<table border="1"> <tr> <th>No</th> <th>ACTIVIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>DESPINCHE</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No	ACTIVIDAD	CANTIDAD	1	DESPINCHE	2	2			3			4			5			6			7			8				
No	ACTIVIDAD	CANTIDAD																											
1	DESPINCHE	2																											
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
OBSERVACIONES																													
<table> <tr> <td> Firma:  Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO Supervisor o Apoyo Supervisión </td> <td> Firma: Carlos Lozano Nombre: Carlos Lozano Conductor </td> </tr> </table>			Firma:  Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO Supervisor o Apoyo Supervisión	Firma: Carlos Lozano Nombre: Carlos Lozano Conductor																									
Firma:  Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO Supervisor o Apoyo Supervisión	Firma: Carlos Lozano Nombre: Carlos Lozano Conductor																												

Fecha cotización: 2023-05-06

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :
giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

Dir : CALLE 71 # 73A 44

Vehículo

Bobcart

BOBCAT / 323


Kms :0 Chasis: 0

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /DESPINCHE INCLUIDO INSUMOS	2.00	103,455.00	0.00%	19.0%	246,222.90
Producto / VALVULA SELLOMATIC	2.00	50,000.00	0.00%	19.0%	119,000.00
Servicio /VULCANIZADA INCLUIDO INSUMOS	2.00	143,640.00	0.00%	19.0%	341,863.20

Son: Setecientos Siete Mil Ochenta y Seis pesos Con Diez Centavos - **Valor descuento : 0.00**


Servicios	494,190.00
Repuestos	100,000.00
Excluidos	0.00
Subtotal	594,190.00
IVA	112,896.10
Total	707,086.10

Observaciones:



Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.



Bogotá D.C.. Fecha: 2023-05-15

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 3238

Yo, en representación de ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : BOBCAT / 323 , Identificado con placas y sigla : Bobcart / con lectura de Kms: 0.00, que ingresó el día 2023-04-19 15:11:01 y con fecha de egreso : 2023-05-13 11:29:02

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 3238

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:


Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
0 VULCANIZADA INCLUIDO INSUMOS	2.00	0	☐
0 DESPINCHE INCLUIDO INSUMOS	2.00	0	☐

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
0 VALVULA SELLOMATIC	2.00	4	☐

Observaciones:

Funcionario que recibe



Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller



Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento Correctivo

Fecha Prometido : 2023-04-19 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Facturada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

INFORME TECNICO

Vehículo: **BOBCAT**

Placa: **850**

Contrato: **ALCALDIA ENGATIVA**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Llantas en mal estado.	
DIAGNOSTICO	*Debido a la presión continua que ejercen las llantas en los terrenos en que es necesario operar se daña continuamente las válvulas de presión como también la perforación de estas.	
SOLUCION	*Cambio de válvulas. *Vulcanizar llantas. *Despinche llanta.	



German Puentes Echeverry




C.C 79.749.094 de Bogotá

Representante Legal de Doradautos S.A.S.

Nit No. 900.927.037-6

Carrera 60 No. 11 – 38 Tel: 3124676614 – 3134558279

juridicodordautossas@gmail.com; gerencia.doradautos@gmail.com

 <div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div>	ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: GCO-GCI-F045 Versión 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																	
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																			
<table><tr><th colspan="3">FECHA DE SOLICITUD</th></tr><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>2023</td></tr></table>	FECHA DE SOLICITUD			DÍA	MES	AÑO	1	4	2023	<table><tr><th>Km</th><td></td></tr><tr><th>MARCA</th><td>NEW HOLLAND</td></tr><tr><th>LÍNEA</th><td>L180</td></tr><tr><th>PLACA</th><td>MINICARGADOR</td></tr></table>	Km		MARCA	NEW HOLLAND	LÍNEA	L180	PLACA	MINICARGADOR	
FECHA DE SOLICITUD																			
DÍA	MES	AÑO																	
1	4	2023																	
Km																			
MARCA	NEW HOLLAND																		
LÍNEA	L180																		
PLACA	MINICARGADOR																		
<table><tr><th>HV No</th><th>ORDEN INTERNA</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	HV No	ORDEN INTERNA			<table><tr><th>CONDUCTOR</th><td>CARLOS LOZANO</td></tr></table>	CONDUCTOR	CARLOS LOZANO												
HV No	ORDEN INTERNA																		
CONDUCTOR	CARLOS LOZANO																		
SOLICITUD DE SERVICIO																			
No	ACTIVIDAD	CANTIDAD																	
1	CAMBIO DE LLANTAS	4																	
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
OBSERVACIONES																			
<table><tr><td><div>Firma: </div><div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div><div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div></td><td><div>Firma: Carlos Lozano</div><div>Nombre: Carlos Lozano</div><div>Conductor</div></td></tr></table>			<div>Firma: </div> <div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div> <div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div>	<div>Firma: Carlos Lozano</div> <div>Nombre: Carlos Lozano</div> <div>Conductor</div>															
<div>Firma: </div> <div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div> <div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div>	<div>Firma: Carlos Lozano</div> <div>Nombre: Carlos Lozano</div> <div>Conductor</div>																		

Fecha cotización: 2023-05-06

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :
giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

Dir : CALLE 71 # 73A 44

Vehículo

MINICARGADOR 2

NEW HOLLAND / L180

Kms :0 Chasis: 0000

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Producto / LLANTA 12 * 16,5 TIPO L-5	4.00	1,953,580.00	0.00%	19.0%	9,299,040.80
Servicio /Montaje LLANTA 12 * 16,5 TIPO L-5	4.00	100,000.00	0.00%	19.0%	476,000.00

Son: Nueve Millones Setecientos Setenta y Cinco Mil Cuarenta pesos Con Ochenta Centavos - **Valor**
descuento : 0.00

Servicios	400,000.00
Repuestos	7,814,320.00
Excluidos	0.00
Subtotal	8,214,320.00
IVA	1,560,720.80
Total	9,775,040.80

Observaciones:



Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

FECHA DE SOLICITUD		
DÍA	MES	AÑO
1	4	2023

HV No	ORDEN INTERNA
	ORDEN EXTERNA
	FE1797

Km		TIPO	
MARCA	NEW HOLLAND	CILINDRAJE	3,4 L.
LÍNEA	L180	COMBUSTIBLE	DIESEL
PLACA		MOTOR	F5CE9454
UBICACIÓN		SERIE	
CLASE	MINICARGADOR	CHASIS	LMU021742
CARROCERÍA	MINICARGADOR	LICENCIA	
CAPACIDAD		INVENTARIO	

DESCRIPCIÓN DE SERVICIO

[illegible]

DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS

ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD
		LLANTA	4

OBSERVACIONES

Julius

Profesional Apoyo a la Supervision

Jefe de taller

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-05-15

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 3239

Yo, en representación de ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : NEW HOLLAND / L180 , Identificado con placas y sigla : MINICARGADOR 2 / con lectura de Kms: 0.00, que ingresó el día 2023-04-19 16:43:41 y con fecha de egreso : 2023-05-13 11:19:16

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 3239

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:


Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
0 Montaje LLANTA 12 * 16,5 TIPO L-5	4.00	0	☐

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
0 LLANTA 12 * 16,5 TIPO L-5	4.00	4	☐

Observaciones:

Funcionario que recibe



Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller



Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-04-19 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Facturada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

INFORME TECNICO

Vehículo: **MINICARGADOR**

Placa: **NEW HOLLAND**

Contrato: **ALCALDIA ENGATIVA**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Llantas en mal estado.	
DIAGNOSTICO	*La presión incorrecta de los neumáticos es la causa principal del desgaste irregular y excesivo. Exceso de inflado: causa desgaste en el centro de la banda de rodadura, disminuyendo la vida útil del neumático.	
SOLUCION	*Cambio de llantas.	



German Puentes Echeverry




C.C 79.749.094 de Bogotá

Representante Legal de Doradautos S.A.S.

Nit No. 900.927.037-6

Carrera 60 No. 11 – 38 Tel: 3124676614 – 3134558279

juridicodordautossas@gmail.com; gerencia.doradautos@gmail.com

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: GCO-GCI-F045 Versión 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																	
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																			
<table><tr><th colspan="3">FECHA DE SOLICITUD</th></tr><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>17</td><td>4</td><td>2023</td></tr></table>	FECHA DE SOLICITUD			DÍA	MES	AÑO	17	4	2023	<table><tr><th>Km</th><td></td></tr><tr><th>MARCA</th><td>MERCEDES BENZ</td></tr><tr><th>LÍNEA</th><td>VITO TOURER</td></tr><tr><th>PLACA</th><td>JQV071</td></tr></table>	Km		MARCA	MERCEDES BENZ	LÍNEA	VITO TOURER	PLACA	JQV071	
FECHA DE SOLICITUD																			
DÍA	MES	AÑO																	
17	4	2023																	
Km																			
MARCA	MERCEDES BENZ																		
LÍNEA	VITO TOURER																		
PLACA	JQV071																		
<table><tr><th>HV No</th><th>ORDEN INTERNA</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	HV No	ORDEN INTERNA			<table><tr><th>CONDUCTOR</th><td>ALBERTO BARRETO</td></tr></table>	CONDUCTOR	ALBERTO BARRETO												
HV No	ORDEN INTERNA																		
CONDUCTOR	ALBERTO BARRETO																		
SOLICITUD DE SERVICIO																			
No	ACTIVIDAD	CANTIDAD																	
1	DESPINCHE	2																	
2	ALINEACION	1																	
3	RV CARDAN	1																	
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
OBSERVACIONES																			
<table><tr><td><div>Firma: </div><div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div><div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div></td><td><div>Firma: Alberto Barreto</div><div>Nombre: Alberto Barreto</div><div>Conductor</div></td></tr></table>			<div>Firma: </div> <div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div> <div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div>	<div>Firma: Alberto Barreto</div> <div>Nombre: Alberto Barreto</div> <div>Conductor</div>															
<div>Firma: </div> <div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div> <div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div>	<div>Firma: Alberto Barreto</div> <div>Nombre: Alberto Barreto</div> <div>Conductor</div>																		

Fecha cotización: 2023-05-06

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :
giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

Dir : CALLE 71 # 73A 44

Vehículo

JQV071

MERCEDES BENZ / UNIVERSAL

Kms :13017 Chasis: 0

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /DESPINCHE INCLUIDO INSUMOS	2.00	83,790.00	0.00%	19.0%	199,420.20
Servicio /VULCANIZADA INCLUIDO INSUMOS	2.00	155,610.00	0.00%	19.0%	370,351.80
Servicio /ALINEACION DIRECCION	1.00	180,000.00	0.00%	19.0%	214,200.00
Servicio /BALANCEO CARDAN	2.00	870,000.00	0.00%	19.0%	2,070,600.00
Servicio /SOLDAR HAUSING TRASERO	1.00	1,240,000.00	0.00%	19.0%	1,475,600.00

Son: Cuatro Millones Trescientos Treinta Mil Ciento Setenta y Dos pesos - **Valor descuento : 0.00**


Servicios	3,638,800.00
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	3,638,800.00
IVA	691,372.00
Total	4,330,172.00

Observaciones:



Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.



Bogotá D.C.. Fecha: 2023-05-15

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 3264

Yo, en representación de ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : MERCEDES BENZ / UNIVERSAL , Identificado con placas y sigla : JQV071 / con lectura de Kms: 13017.00, que ingresó el día 2023-04-24 11:43:57 y con fecha de egreso : 2023-05-13 11:35:10

Asignado a : _____ OT Entidad : _____


A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 3264

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
0 DESPINCHE INCLUIDO INSUMOS	2.00	0	☐
0 VULCANIZADA INCLUIDO INSUMOS	2.00	0	☐
0 ALINEACION DIRECCION	1.00	0	☐
0 BALANCEO CARDAN	2.00	0	☐
0 SOLDAR HAUSING TRASERO	1.00	0	☐

Observaciones:

Funcionario que recibe



Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller



Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento Correctivo

Fecha Prometido : 2023-04-24 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Facturada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

INFORME TECNICO

Vehículo: **MERCEDEZ**

Placa: **JQV071**

Contrato: **ALCALDIA ENGATIVA**

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Fisura en hausing trasero.	
DIAGNOSTICO	<p>*Este daño en el hausing es muy regular por la fricción constante con la suspensión trasero, más específicamente con los muelles, de no tratarse a tiempo puede generar perdida de lubricación y un posible daño en cadena en transmisión.</p> <p>*El balanceo del cardan se debe realizar al desmontar el hausing o suspensión trasera ya que, en otras palabras, los ejes de rotación deben ser paralelos para garantizar el correcto funcionamiento de la transmisión. Para esto, las caras de los platos del motor y la máquina deben estar paralelos entre sí</p>	
SOLUCION	<p>*Soldar Hausign trasero.</p> <p>*Balanceo de cardan.</p>	



INFORME TECNICO

Vehículo: **MERCEDEZ**

Placa: **JQV071**

Contrato: **ALCALDIA ENGATIVA**

--	--	--

German Puentes Echeverry




C.C 79.749.094 de Bogotá

Representante Legal de Doradautos S.A.S.

Nit No. 900.927.037-6

Carrera 60 No. 11 – 38 Tel: 3124676614 – 3134558279

juridicodordautossas@gmail.com; gerencia.doradautos@gmail.com

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: GCO-GCI-F045 Versión 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																	
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																			
<table><tr><th colspan="3">FECHA DE SOLICITUD</th></tr><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>1</td><td>4</td><td>2023</td></tr></table>	FECHA DE SOLICITUD			DÍA	MES	AÑO	1	4	2023	<table><tr><th>Km</th><td></td></tr><tr><th>MARCA</th><td>VOLKSWAGEN</td></tr><tr><th>LÍNEA</th><td>VW24220</td></tr><tr><th>PLACA</th><td>ODT028</td></tr></table>	Km		MARCA	VOLKSWAGEN	LÍNEA	VW24220	PLACA	ODT028	
FECHA DE SOLICITUD																			
DÍA	MES	AÑO																	
1	4	2023																	
Km																			
MARCA	VOLKSWAGEN																		
LÍNEA	VW24220																		
PLACA	ODT028																		
<table><tr><th>HV No</th><th>ORDEN INTERNA</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	HV No	ORDEN INTERNA			<table><tr><th>CONDUCTOR</th><td>CARLOS LOZANO</td></tr></table>	CONDUCTOR	CARLOS LOZANO												
HV No	ORDEN INTERNA																		
CONDUCTOR	CARLOS LOZANO																		
SOLICITUD DE SERVICIO																			
No	ACTIVIDAD	CANTIDAD																	
1	RV TECNICOMECANICA	1																	
2	RV EMISIONES	1																	
3	RV FRENOS	1																	
4	RV LUCES	1																	
5																			
6																			
7																			
8																			
OBSERVACIONES																			
<table><tr><td><div>Firma: </div><div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div><div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div></td><td><div>Firma: Carlos Lozano</div><div>Nombre: Carlos Lozano</div><div>Conductor</div></td></tr></table>			<div>Firma: </div> <div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div> <div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div>	<div>Firma: Carlos Lozano</div> <div>Nombre: Carlos Lozano</div> <div>Conductor</div>															
<div>Firma: </div> <div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div> <div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div>	<div>Firma: Carlos Lozano</div> <div>Nombre: Carlos Lozano</div> <div>Conductor</div>																		

Fecha cotización: 2023-05-06

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :
giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

Dir : CALLE 71 # 73A 44

Vehículo

ODT028

Volkswagen / VW24,220

Kms :0 Chasis: 0

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /AJUSTE DE SUSPENSION TRASERA CON TORNILLERIA	1.00	350,000.00	0.00%	19.0%	416,500.00
Servicio /REVISION EMISIONES CONTAMINANTES	1.00	290,700.00	0.00%	19.0%	345,933.00
Servicio /CERTIFICADO REVISION TECNICOMECANICA	1.00	410,000.00	0.00%	19.0%	487,900.00
Servicio /GRADUACION FRENOS CON PURGA SISTEMA	1.00	150,000.00	0.00%	19.0%	178,500.00
Servicio /ALINEACION LUCES	1.00	100,000.00	0.00%	19.0%	119,000.00
Servicio /ALISTAMIENTO TECNICOMECANICA	1.00	150,000.00	0.00%	19.0%	178,500.00

Son: Un Millón Setecientos Veintiseis Mil Trescientos Treinta y Tres pesos - Valor descuento : 0.00


Servicios	1,450,700.00
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	1,450,700.00
IVA	275,633.00
Total	1,726,333.00

Observaciones:



Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

		ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR		Código: GCO-GCI-F046 Versión: 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																																							
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																																											
FECHA DE SOLICITUD <table border="1"> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>4</td> <td>2023</td> </tr> </table>			DÍA	MES	AÑO	1	4	2023	<table border="1"> <tr> <th>Km</th> <th></th> <th>TIPO</th> <th></th> </tr> <tr> <td>MARCA</td> <td>VOLKSWAGEN</td> <td>CILINDRAJE</td> <td>8270</td> </tr> <tr> <td>LÍNEA</td> <td>VW24,220</td> <td>COMBUSTIBLE</td> <td>DIESEL</td> </tr> <tr> <td>PLACA</td> <td>ODT028</td> <td>MOTOR</td> <td>36390409</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN</td> <td>FDLE</td> <td>SERIE</td> <td></td> </tr> <tr> <td>CLASE</td> <td>VOLQUETA</td> <td>CHASIS</td> <td>9533M82T9DR252284</td> </tr> <tr> <td>CARROCERÍA</td> <td>TOLVA</td> <td>LICENCIA</td> <td>10007701264</td> </tr> <tr> <td>CAPACIDAD</td> <td></td> <td>INVENTARIO</td> <td></td> </tr> </table>			Km		TIPO		MARCA	VOLKSWAGEN	CILINDRAJE	8270	LÍNEA	VW24,220	COMBUSTIBLE	DIESEL	PLACA	ODT028	MOTOR	36390409	UBICACIÓN	FDLE	SERIE		CLASE	VOLQUETA	CHASIS	9533M82T9DR252284	CARROCERÍA	TOLVA	LICENCIA	10007701264	CAPACIDAD		INVENTARIO	
DÍA	MES	AÑO																																									
1	4	2023																																									
Km		TIPO																																									
MARCA	VOLKSWAGEN	CILINDRAJE	8270																																								
LÍNEA	VW24,220	COMBUSTIBLE	DIESEL																																								
PLACA	ODT028	MOTOR	36390409																																								
UBICACIÓN	FDLE	SERIE																																									
CLASE	VOLQUETA	CHASIS	9533M82T9DR252284																																								
CARROCERÍA	TOLVA	LICENCIA	10007701264																																								
CAPACIDAD		INVENTARIO																																									
<table border="1"> <tr> <th>HV No</th> <th>ORDEN INTERNA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th></th> <th>ORDEN EXTERNA</th> </tr> <tr> <td></td> <td>FE1801</td> </tr> </table>			HV No	ORDEN INTERNA				ORDEN EXTERNA		FE1801																																	
HV No	ORDEN INTERNA																																										
	ORDEN EXTERNA																																										
	FE1801																																										
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO																																											
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD																																								
		AJUSTE SUSPENSION TRASERA	1																																								
		REVISION EMISIONES CONTAMINANTES	1																																								
		REVISION TECNICO MECANICA	1																																								
		GRADUACION FRENOS	1																																								
		ALINEACION LUCES	1																																								
		ALISTAMIENTO TECNICO MECANICA	1																																								
DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS																																											
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD																																								
OBSERVACIONES																																											
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 150px; margin: 0 auto;"/> Profesional Apoyo a la Supervision </div> <div style="text-align: center;"> <hr style="width: 150px; margin: 0 auto;"/> Jefe de taller </div> </div>																																											



ACTA DE ENTREGA O.T N° 3272
DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 3124676614
gerencia.doradautos@gmail.com

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-05-15

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 3272

Yo, en representación de ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Volkswagen / VW24,220 , Identificado con placas y sigla : ODT028 / con lectura de Kms: 0.00, que ingresó el día 2023-04-24 16:32:54 y con fecha de egreso : 2023-05-15 08:19:22

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 3272

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
0 REVISION EMISIONES CONTAMINANTES	1.00	0	☐
0 AJUSTE DE SUSPENSION TRASERA CON TORNILLERIA	1.00	0	☐
0 CERTIFICADO REVISION TECNICOMECANICA	1.00	0	☐
0 GRADUACION FRENOS CON PURGA SISTEMA	1.00	0	☐
0 ALINEACION LUCES	1.00	0	☐
0 ALISTAMIENTO TECNICOMECANICA	1.00	0	☐

Observaciones:

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-04-25 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Facturada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: GCO-GCI-F045 Versión 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																											
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																													
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">FECHA DE SOLICITUD</th> </tr> <tr> <th>DÍA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> <tr> <td>15</td> <td>4</td> <td>2023</td> </tr> </table>	FECHA DE SOLICITUD			DÍA	MES	AÑO	15	4	2023	<table border="1"> <tr> <th>Km</th> <td></td> </tr> <tr> <th>MARCA</th> <td>NISSAN</td> </tr> <tr> <th>LÍNEA</th> <td>D22</td> </tr> <tr> <th>PLACA</th> <td>OBI876</td> </tr> </table>	Km		MARCA	NISSAN	LÍNEA	D22	PLACA	OBI876											
FECHA DE SOLICITUD																													
DÍA	MES	AÑO																											
15	4	2023																											
Km																													
MARCA	NISSAN																												
LÍNEA	D22																												
PLACA	OBI876																												
<table border="1"> <tr> <th>HV No</th> <th>ORDEN INTERNA</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	HV No	ORDEN INTERNA																											
HV No	ORDEN INTERNA																												
<table border="1"> <tr> <th>CONDUCTOR</th> <td>JUAN CARLOS CASTAÑEDA</td> </tr> </table>			CONDUCTOR	JUAN CARLOS CASTAÑEDA																									
CONDUCTOR	JUAN CARLOS CASTAÑEDA																												
SOLICITUD DE SERVICIO																													
<table border="1"> <tr> <th>No</th> <th>ACTIVIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>RV SISTEMA SUSPENSION</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No	ACTIVIDAD	CANTIDAD	1	RV SISTEMA SUSPENSION	1	2			3			4			5			6			7			8				
No	ACTIVIDAD	CANTIDAD																											
1	RV SISTEMA SUSPENSION	1																											
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
OBSERVACIONES																													
<table> <tr> <td> Firma:  Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO Supervisor o Apoyo Supervisión </td> <td> Firma: Juan Carlos Castañeda Nombre: Juan Carlos Castañeda Conductor </td> </tr> </table>			Firma:  Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO Supervisor o Apoyo Supervisión	Firma: Juan Carlos Castañeda Nombre: Juan Carlos Castañeda Conductor																									
Firma:  Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO Supervisor o Apoyo Supervisión	Firma: Juan Carlos Castañeda Nombre: Juan Carlos Castañeda Conductor																												

Fecha cotización: 2023-05-06

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :
giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

Dir : CALLE 71 # 73A 44

Vehículo

OBI876

Nissan / NP300

Kms :136517 Chasis: 0

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /AJUSTE DE DIFERENCIAL	1.00	200,000.00	0.00%	19.0%	238,000.00
Servicio /CALIBRACION DE ALTURA DE CHASIS	1.00	450,000.00	0.00%	19.0%	535,500.00
Producto / MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	2.00	138,681.00	0.00%	19.0%	330,060.78
Producto / BRAZO DE TORSION	1.00	516,078.00	0.00%	19.0%	614,132.82
Servicio /CAMBIO MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	2.00	65,835.00	0.00%	19.0%	156,687.30
Servicio /CAMBIO BRAZOS DE TORSION	1.00	132,525.00	0.00%	19.0%	157,704.75

Son: Dos Millones Treinta y Dos Mil Ochenta y Cinco pesos Con Sesenta y Cinco Centavos - **Valor**
descuento : 0.00

Servicios	914,195.00
Repuestos	793,440.00
Excluidos	0.00
Subtotal	1,707,635.00
IVA	324,450.65
Total	2,032,085.65

Observaciones:



Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.

	ORDEN DEFINITIVA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: GCO-GCI-F046 Versión: 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																																									
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																																											
<table><tr><th colspan="3">FECHA DE SOLICITUD</th></tr><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>15</td><td>4</td><td>2023</td></tr></table>		FECHA DE SOLICITUD			DÍA	MES	AÑO	15	4	2023	<table><tr><th>Km</th><th></th><th>TIPO</th><th>DOBLE CABINA</th></tr><tr><td>MARCA</td><td>NISSAN</td><td>CILINDRAJE</td><td>2488</td></tr><tr><td>LÍNEA</td><td>D22</td><td>COMBUSTIBLE</td><td>DIESEL</td></tr><tr><td>PLACA</td><td>OB1876</td><td>MOTOR</td><td>YD25-275744T</td></tr><tr><td>UBICACIÓN</td><td>FDLE</td><td>SERIE</td><td>3N6PD23Y5ZK880972</td></tr><tr><td>CLASE</td><td>CAMIONETA</td><td>CHASIS</td><td>3N6PD23Y5ZK880972</td></tr><tr><td>CARROCERÍA</td><td>DOBLE CABINA</td><td>LICENCIA</td><td>10002090891</td></tr><tr><td>CAPACIDAD</td><td>1000 - 5 kg/PSJ</td><td>INVENTARIO</td><td>90000011</td></tr></table>	Km		TIPO	DOBLE CABINA	MARCA	NISSAN	CILINDRAJE	2488	LÍNEA	D22	COMBUSTIBLE	DIESEL	PLACA	OB1876	MOTOR	YD25-275744T	UBICACIÓN	FDLE	SERIE	3N6PD23Y5ZK880972	CLASE	CAMIONETA	CHASIS	3N6PD23Y5ZK880972	CARROCERÍA	DOBLE CABINA	LICENCIA	10002090891	CAPACIDAD	1000 - 5 kg/PSJ	INVENTARIO	90000011
FECHA DE SOLICITUD																																											
DÍA	MES	AÑO																																									
15	4	2023																																									
Km		TIPO	DOBLE CABINA																																								
MARCA	NISSAN	CILINDRAJE	2488																																								
LÍNEA	D22	COMBUSTIBLE	DIESEL																																								
PLACA	OB1876	MOTOR	YD25-275744T																																								
UBICACIÓN	FDLE	SERIE	3N6PD23Y5ZK880972																																								
CLASE	CAMIONETA	CHASIS	3N6PD23Y5ZK880972																																								
CARROCERÍA	DOBLE CABINA	LICENCIA	10002090891																																								
CAPACIDAD	1000 - 5 kg/PSJ	INVENTARIO	90000011																																								
<table><tr><th>HV No</th><th>ORDEN INTERNA</th></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><th></th><th>ORDEN EXTERNA</th></tr><tr><td></td><td>FE1815</td></tr></table>	HV No	ORDEN INTERNA				ORDEN EXTERNA		FE1815																																			
HV No	ORDEN INTERNA																																										
	ORDEN EXTERNA																																										
	FE1815																																										
DESCRIPCIÓN DE SERVICIO																																											
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD																																								
		ARREGLO ALTURA CHASIS	1																																								
		CAMBIO MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	2																																								
		CAMBIO BRAZOS TORSION	1																																								
		AJUSTE DIFERENCIAL	1																																								
DESCRIPCIÓN DE REPUESTOS																																											
ÍTEM	ESTUDIO	ACTIVIDAD	CANTIDAD																																								
		MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	2																																								
		BRAZO TORSION	1																																								
OBSERVACIONES																																											
<div><div></div><div>Profesional Apoyo a la Supervision</div></div> <div><div></div><div>Jefe de taller</div></div>																																											

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-05-15

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 3285

Yo, en representación de ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : Nissan / NP300 , Identificado con placas y sigla : OBI876 / con lectura de Kms: 136517.00, que ingresó el día 2023-04-25 09:04:08 y con fecha de egreso : 2023-05-06 08:49:45

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 3285

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:


Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
0 CAMBIO CONTROL ELEVAVIDRIO	1.00	0	☐
0 CAMBIO SWITCH PRINCIPAL	1.00	0	☐
0 CORREGIR CORTO LOS ELEVAVIDRIOS DERECHO	1.00	0	☐
0 CAMBIO BOMBILLO DIRECCIONAL	2.00	0	☐
0 CALIBRACION DE ALTURA DE CHASIS	1.00	0	☐
0 CAMBIO MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	2.00	0	☐
0 CAMBIO BRAZOS DE TORSION	1.00	0	☐

Detalle repuestos cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Cantidad	Operario	VoBo
0 BRAZO DE TORSION	1.00	4	☐
0 MUÑECOS BARRA ESTABILIZADORA	2.00	4	☐
0 CONTROL ELEVAVIDRIO	1.00	4	☐
0 BOMBILLO DIRECCIONALES	2.00	4	☐
0 SWITCH PRINCIPAL	1.00	4	☐

Observaciones:

Funcionario que recibe



Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller



Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Contrato Mantenimiento

Fecha Prometido : 2023-05-03 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Facturada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *

INFORME TECNICO

Vehículo: **NISSAN**

Placa: **OBI876**

Contrato: **ALCALDIA ENGATIVA**


PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	<ul style="list-style-type: none"> *Luces con falla. *Ruido suspensión. *Elevavidrios no suben. 	
DIAGNOSTICO	<ul style="list-style-type: none"> *Daño eléctrico en swiche principal de luces por desgaste interno de piezas, esto produce que los bombillos direccionales se quemen. *La suspensión es la encargada en dar estabilidad al automotor, como también sostiene todo el chasis y accesorios del vehículo, dando como resultado que alguna de sus partes se estalle o pierdan su forma original dando como resultado un ruido y/o perdida de dirección. *Cables del swiche principal están dañados ocasionando que no accione la operación. 	 
SOLUCION	<ul style="list-style-type: none"> *Cambio de batería. *Corregir corto en sistema elevavidrios. *Cambio control elevavidrios. *Calibración altura chasis. *Cambio brazos torción y muñecos barra estabilizadora. 	

INFORME TECNICO

Vehículo: **NISSAN**

Placa: **OBI876**

Contrato: **ALCALDIA ENGATIVA**



German Puentes Echeverry




C.C 79.749.094 de Bogotá

Representante Legal de Doradautos S.A.S.

Nit No. 900.927.037-6

Carrera 60 No. 11 – 38 Tel: 3124676614 – 3134558279

juridicodordautossas@gmail.com; gerencia.doradautos@gmail.com

 SECRETARÍA DE GOBIERNO	ORDEN PROVISIONAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR	Código: GCO-GCI-F045 Versión 04 Vigencia: 27 de mayo de 2022 Caso HOLA: 246186																	
IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO																			
<table><tr><th colspan="3">FECHA DE SOLICITUD</th></tr><tr><th>DÍA</th><th>MES</th><th>AÑO</th></tr><tr><td>30</td><td>4</td><td>2023</td></tr></table>	FECHA DE SOLICITUD			DÍA	MES	AÑO	30	4	2023	<table><tr><th>Km</th><td></td></tr><tr><th>MARCA</th><td>CUKUROVA</td></tr><tr><th>LÍNEA</th><td>883</td></tr><tr><th>PLACA</th><td>RETROEXCAVADORA</td></tr></table>	Km		MARCA	CUKUROVA	LÍNEA	883	PLACA	RETROEXCAVADORA	
FECHA DE SOLICITUD																			
DÍA	MES	AÑO																	
30	4	2023																	
Km																			
MARCA	CUKUROVA																		
LÍNEA	883																		
PLACA	RETROEXCAVADORA																		
<table><tr><th>HV No</th><th>ORDEN INTERNA</th></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	HV No	ORDEN INTERNA			<table><tr><th>CONDUCTOR</th><td>CARLOS LOZANO</td></tr></table>	CONDUCTOR	CARLOS LOZANO												
HV No	ORDEN INTERNA																		
CONDUCTOR	CARLOS LOZANO																		
SOLICITUD DE SERVICIO																			
No	ACTIVIDAD	CANTIDAD																	
1	TRANSPORTE MAQUINA	1																	
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
OBSERVACIONES																			
POR NO AUTORIZACION POR PARTE DE ORDENADOR DEL GASTO EN CUANTO AL MANTENIMIENTO COTIZADO. LA MAQUINA SE RETORNA A BODEGA SIN NINGUNA REPARACION.																			
<table><tr><td><div>Firma: </div><div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div><div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div></td><td><div>Firma: Carlos Lozano</div><div>Nombre: Carlos Lozano</div><div>Conductor</div></td></tr></table>			<div>Firma: </div> <div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div> <div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div>	<div>Firma: Carlos Lozano</div> <div>Nombre: Carlos Lozano</div> <div>Conductor</div>															
<div>Firma: </div> <div>Nombre funcionario JONATHAN ACOSTA ACEVEDO</div> <div>Supervisor o Apoyo Supervisión</div>	<div>Firma: Carlos Lozano</div> <div>Nombre: Carlos Lozano</div> <div>Conductor</div>																		

Fecha cotización: 2023-05-08

A nombre de:

Nit/CC : 899999061-9

Correo :
giovanni.martinez@gobiernobogota.gov.co
Tel: 2916670 3142456926

Cliente : BOGOTA DISTRITO CAPITAL/
ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA

Dir : CALLE 71 # 73A 44

Vehículo

CUKUROVA

CUKUROVA / 883

Kms :0 Chasis: 0

Tipo / Descripción	Cant.	\$/Unitario	Dsc%	Iva	\$/Total
Servicio /ARME DE MAQUINARIA AMARILLA PARA TRASLADO	1.00	5,500,000.00	0.00%	19.0%	6,545,000.00
Servicio /SERVICIO DE GRUA PARA TRANSPORTE DE MAQUINA DORADAUTOS A PATIO ALCALDIA DE ENGATIVA	1.00	1,250,000.00	0.00%	19.0%	1,487,500.00

Son: Ocho Millones Treinta y Dos Mil Quinientos pesos - **Valor descuento : 0.00**


Servicios	6,750,000.00
Repuestos	0.00
Excluidos	0.00
Subtotal	6,750,000.00
IVA	1,282,500.00
Total	8,032,500.00

Observaciones:



Firma, Nombre Cliente
C.C. Sello. Recibida a satisfacción.

Firma Empresa
Sello. Emitida.





ACTA DE ENTREGA O.T N° 3445
DORADAUTOS SAS
900.927.037-6
CR 60 11 22 / 3134558279 3124676614
gerencia.doradautos@gmail.com

Bogotá D.C.. Fecha: 2023-05-15

ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN / 3445

Yo, en representación de ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA declaro que recibo a satisfacción En relación con la reparación del vehículo con las siguientes características:

Marca y Modelo : CUKUROVA / 883 , Identificado con placas y sigla : RETROESCVADORA / con lectura de Kms: 0.00, que ingresó el día 2023-05-15 08:25:12 y con fecha de egreso : 2023-05-15 08:25:46

Asignado a : _____ OT Entidad : _____

A continuación relacionamos los trabajos realizados con los repuestos cambiados de acuerdo con el contrato en vigencia y la Orden de Trabajo N° 3445

Detalle mano de obra / servicios cargados a la Orden:

Ref-Descripción	Horas	Operario	VoBo
0 SERVICIO DE GRUA PARA TRANSPORTE DE MAQUINA DORADAUTOS A PATIO ALCALDIA DE ENGATIVA	1.00	0	☐

Observaciones:

Funcionario que recibe

Firma, Sello, C.C.

Jefe de Taller

Firma, Sello

Notas Adicionales:

Motivos Apertura : Interno Contrato Mantenimiento Correctivo

Fecha Prometido : 2023-05-15 00:00:00

No existen pedidos pendientes para esta orden

Abonos la Orden: 0

* La Orden se encuentra: Facturada *

* La Orden tiene espejo *

* La Orden no tiene plan *

* La Orden no tiene ningún contrato *

* La Orden no tiene planes asociados *


Impreso por Omega Cloud Versión .3.0. - Framesoft Solutions 900.266.799-2.


INFORME TECNICO

Vehículo: RETROESCAVADORA

Placa: CUKUROVA

Contrato: ALCALDIA ENGATIVA

PROCESO	DESCRIPCION	REGISTRO
INSPECCION INICIAL	*Envío pajarita armada.	
DIAGNOSTICO	*Se ajusta tornillería y ciertas partes para entregar maquina a fondo de desarrollo local engativa.	
SOLUCION	*envío maquina a engativa por planchón.	



German Puentes Echeverry

C.C 79.749.094 de Bogotá

Representante Legal de Doradautos S.A.S.

Nit No. 900.927.037-6

Carrera 60 No. 11 – 38 Tel: 3124676614 – 3134558279

juridicodordautossas@gmail.com; gerencia.doradautos@gmail.com