PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN

REGIONAL: ARAUCA ***FECHA:*** 21 DE ABRIL DE 2023

CENTRO O DEPENDENCIA: DIRECCION REGIONAL

1. OBJETO CONTRACTUAL:

ADECUACIÓN DE BATERIAS SANITARIAS Y OFICINA ADMINISTRATIVAS, DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA, SEDE SARAVENA

2. RECURSOS DISPONIBLES

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

6 MESES

4. CARACTERISTICAS O ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO (Si se requiere utilice Anexo)

SE ANEXAN ESPECIFICACIONES. (Ficha Tecnica)

5. JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER (Para Materiales de Formación, favor indicar el (los) curso(s) a atender.)

En el Plan Operativo Anual de adecuaciones y mantenimientos generales de la infraestructura física del SENA Regional Arauca, específicamente en la sede del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial del Municipio de Saravena, se contempló la Adecuación de baterías sanitarias, ambientes de formación y oficina administrativas, del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, sede Saravena

Actualmente las Baterías Sanitarias de esta sede cuentan con múltiples inconvenientes en su funcionamiento los cuales se detallan a continuación:

Problemas	Descripción
Inexistencia de Baños para personas con movilidad reducida PMR.	No existen Baños para discapacitados; estos baños no cuentan con silla inodoro para discapacitados las existentes son de uso residencial. Para esto se hace necesario la adecuación de las baterías sanitarias dejando un baño para PMR, un baño para caballeros y un baño para damas.
Enchapes en mal estado.	Gran parte de los enchapes sobre pisos y muros se encuentran deteriorados mayormente por la pérdida de adherencia del enchape con el muro.
Divisiones metálicas deterioradas.	Debido a la presencia de humedad y el mal uso por parte de los aprendices, las divisiones presentan daños en sus estructuras como apoyos, puertas y láminas. Hay presencia de óxidos que pueden generar laceraciones o cortes en miembros superiores e inferiores en los usuarios.
Ausencia de divisiones para orinales y otros en fuera de uso.	Los orinales existentes no cuentan con divisiones para separar un elemento de otro lo que no da privacidad al momento de usarlo. En muchas ocasiones los aprendices prefieren esperar fuera del Baño hasta que su compañero termine de hacer su necesidad para poder usarlo. Por otro lado, las válvulas de agua o las perillas existentes son dañadas fácilmente por los aprendices.
Aparatos sanitarios que no funcionan o están deteriorados.	Algunos aparatos están deteriorados en su sistema de descarga, otros presentan un deterioro de la porcelana. Estos aparatos son de uso residencial, por lo que no están diseñados para un uso frecuente como el que se presenta en la Institución. Muchos de los daños en los elementos son causados por actos vandálicos de los visitantes o de los mismos aprendices.
Deterioro de mesones.	En el baño de caballeros en la sub sede de Saravena, la placa de mesón presentan grietas profunda y de longitud considerable. Esto puede presentar una falla que cause el colapso de este elemento que puede traer consecuencias graves al usuario al momento de su uso.
Deficiencia en iluminación.	La mayoría las baterías sanitarias cuentan con una iluminación de 2 bombillas tipo LED de 4 vatios que además están mal distribuidas. Estas bombillas no generan una iluminación suficiente en el espacio de uso.

De esta manera, el problema existente radica en las inadecuadas condiciones físicas de los aparatos sanitarios, el alto grado de deterioro de algunos elementos arquitectónicos y estructurales de las Baterías Sanitarias del SENA Regional Arauca del municipio de Saravena, motivo por el cual los aprendices ya presentaron sus molestias.

Adicional a lo anterior la sede de Saravena requiere para su buen y normal funcionamiento, adoptar estrategias para mantener sus bienes, equipos e instalaciones en general en perfecto estado de funcionamiento, con el fin de evitar su deterioro y mantener un ambiente adecuado de aprendizaje y trabajo que, desde la interdisciplinariedad, se enriquece, construye y abre posibilidades más atrayentes de estudio e instrucción, tanto de los aprendices como de los funcionarios de la Entidad.

En este orden de ideas, el Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, en la sede de Saravena, requiere la adecuación de los ambientes de formación 101 y 102 y de las oficinas administrativas los cuales forman parte de su infraestructura física, desarrollando las actividades que corresponden al presente estudio, con el fin de ofrecer ambientes en buen estado, con miras a evitar el deterioro de la planta física.

Motivado por lo anterior y con el ánimo de conservar la calidad de la formación, mejorando el buen funcionamiento de las instalaciones físicas en la infraestructura del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, en las sede de Saravena, se requiere de las obras de adecuación orientadas a solucionar inconvenientes de acabados, iluminación eléctrica, carpintería metálica y demás actividades necesarias para mantener en condiciones ajustadas las instalaciones.

Lo anterior dentro del marco de desarrollo de políticas institucionales con el objetivo de brindar una mejor calidad y confort de los espacios para la formación profesional integral, por lo cual se han venido adelantando construcciones, adecuaciones y mantenimientos de los diferentes centros de formación para el uso y bienestar de los aprendices, funcionarios y comunidad en general.

6. ANALISIS DE CONVENIENCIA

El Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca, para el desarrollo de su misión de invertir en el desarrollo social y técnico de los colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y formación de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva y, para impulsar la promoción social del trabajador, requiere realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos sanitarios, redes hidráulicas y áreas administrativas del Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca en su sede del municipio de Saravena.

Firmado digitalmente por EDDIE YOVANNY MILLÁN
Fecha: 2023.04.24 08:23:35 -05'00'

OBSERVACIONES:

FIRMA SOLICITANTE
Nombre: Jessica Lorena Pérez Villamil
Cargo: Ingeniera Civil
Dependencia: Infraestructura y Lógistica
Tel.: 3112111343
Correo electrónico: jlperezv@sena.edu.co

Vo.Bo. ORDENADOR DEL GASTO
Nombre: EDDIE YOVANNY MILLAN
Cargo: Director Regional Regional Arauca

VBº
Nombre: Maria Eugenia Hoyos Arcia
Cargo: Tecnico 01 /Infraestructura y parque automotor
Dependencia: Infraestructura y Lógistica
Tel.: 3154159467
Correo electrónico:mhoyosa@sena.edu.co