INFORME MENSUAL No 9 DE INTERVENTORIA

INFORME SG-SST Y AMBIENTAL

CONTRATO No **06-3-10086-22**

PERÍODO:

DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

CONTRATANTE

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

POLICIA NACIONAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF

INTERVENTORIA

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

NIT: 79.508.558-7





JULIO DE 2023

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4

2.0. INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 5

2.1. CONTROL DEL PERSONAL 5

2.1.1. PERSONAL OPERATIVO 5

2.2. CONTROL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO 9

2.3 MEDICINA PREVENTIVA 9

2.4. HIGIENE INDUSTRIAL 9

2.5. SEGURIDAD INDUSTRIAL 10

2.6. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 11

CONTROL AMBIENTAL 14

3.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 15

3.2. GESTIÓN AMBIENTAL. 15

3.4. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 17

3.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 18

CONCLUSIONES 24

Ing. Carlos A. Vergara Negrete.
E – mail: cvnpolicianeiva@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

Con el presente informe técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental, control de costos, control de la programación, control de la seguridad en la obra, esta interventoría, de acuerdo a sus funciones contractuales, busca dar una información amplia, clara y concisa que sirva para tomar decisiones técnicas y alertar sobre los eventos más relevantes en el seguimiento, informando de forma oportuna de la ejecución y control a las actividades correspondientes al Contrato de Obra Civil PN DIRAF No. 06-6-10178-22, cuyo objeto es "CONSTRUCCION Y DOTACION EDIFICIO ATENCION AL CUIDADANO E RAESTRUCTURA DE SERVICIOS DE LA PRIMERA FASE 1- B DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA Y DEPARTAMENTO DE POLICIA DE HUILA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE".

El presente documento corresponde al Informe Mensual N°6, entre el periodo que comprende del día 1 de JULIO al 31 de JULIO de 2023, presentado por la firma de interventoría, contrato PN DIRAF No. 06-3-10086-22 de 2022, suscrito entre **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE** y la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF.

Mediante este informe, que se presenta a la POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DIRAF, se hace un seguimiento y control de orden técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental, control de costos, control de programación y control de la seguridad social del personal que labora en las actividades programadas durante el periodo a la ejecución de la obra, y se establece el cumplimiento de los compromisos contractuales adquiridos por el consorcio contratista **PONAL LYM**, además de las posibles eventualidades o casos de fuerza mayor que se presenten durante la ejecución del contrato.

Es de aclarar que todas las anotaciones precisadas en el presente informe del SG-.SST Y AMBIENTAL son parte de la gestión realizada por contratista y de la misma manera vigiladas y controladas por la interventoría desde el componente ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.0. INFORME DE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

2.1. CONTROL DEL PERSONAL

El control de personal inicia con él envió de la documentación pertinente para el estudio de seguridad, la solicitud de ingreso del personal es enviada por el contratista acompañado de la documentación de cada trabajador a ingresar, hasta la fecha de este periodo se encuentran laborando las personas relacionadas en este informe, área del personal profesional y operativa del proyecto, esta información se relacionará con los anexos pertinentes de las planillas de seguridad social.

PERSONAL PROFESIONAL.

A continuación, se relaciona el personal activo del CONSORCIO PONAL L y M, el cual está encargado de la ejecución de la obra.

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	ING. ALEJANDRO VAQUERO SALAZAR*
RESIDENTE DE OBRA 01	ING. LEONARDO ANDRES HERNANDEZ
RESIDENTE DE OBR 02	ARQ. OMAR FERNANDO GUZMAN LOPEZ
RESIDENTE DE OBRA 03 ESTRUCTURAL	ING, OSCAR GUILLERMO LOPEZ RODRIGUEZ
INGENIERO ELECTRICISTA- RESIDENTE 04	ING. CAROLINA GONZALES NARANJO
INGENIERO HIDRAULICO – RESIDENTE 05	ING. RAFAEL CLEMENT OLIVEROS
SISOMA – RESIDENTE 06	ING. JUAN GABRIEL RUIZ CASTAÑO
TOPOGRAFO – RESIDENTE 07	MANUEL RIOS TOPOGRAFO
SISOMA DE APOYO	JOHANA MARCELA CORTES CERQUERA

2.1.1. PERSONAL OPERATIVO

En esta planilla se relaciona únicamente las personas que hasta el momento han estado en sitio de obra realizando labores.

PERSONAL OPERATIVO INGRESOS Y RETIROS					
NOMBRE	**CEDULA**	**CARGO**	**CONTRATISTA**	**FECHA INGRESO**	**FECHA RETIRO**
JOSE DAVID DIAZ GARCIA	86.041.943	Maestro de obra	Estrategia y Defensa	5/12/2022	
FRANSCISCO DIAZ GARCIA	86.048.155	Oficial de obra	Estrategia y Defensa	5/12/2022	1/01/2023

OSCAR DAVID ASCENCIO CEQUERA	1.003.801.452	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	5/12/2022	27/02/2023
LUIS FELIPE ROA CAMPOS	1.075.301.493	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	5/12/2022	
FIDEL ASCENCIO GUZMAN	83.087.187	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	5/12/2022	1/01/2023
ORLANDO RUBIO DIAZ	12.103.328	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	5/12/2022	1/01/2023
CESAR MARIN JULIAN QUINTANA	1.003.808.931	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	5/12/2022	1/01/ 2023
WILMER ANDRES VARGAS CHAVEZ	1.075.317.217	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	17/01/2023	30/01/2023
YON FREDY ESPINOZA VARGAS	1.083.913.332	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	17/01/2023	30/01/2023
JOSE PASTOR RIVERA RAMIREZ	1.007.704.945	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	10/01/2023	30/01/2023
DANIEL RICARDO TAFUR RODRIGUEZ	1.075.210.104	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	10/01/2023	15/05/2023
MARCO JESUS SANCHEZ BERNAL	2.957.450	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	10/01/2023	
ARNOLDO ROMERO SANCHEZ	93.296.849	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	10/01/2023	18/02/2023
JHOAN SEBASTIAN RAIGOZA VARGAS	1.003.864.749	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	17/01/2023	30/07/2023
LUIS FERNANDO RIVERA RAMIREZ	1.004.063.557	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	17/01/2023	30/01/2023
BRAYAN STEVEN AYA PENAGOS	1.007.186.587	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa		
GUILLERMO VALENCIA	12.103.704	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	3/02/2023	15/02/2023
VLADIMIR ALAVA NUÑEZ	7.684.888	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	3/02/2023	17/03/2023
ANTONIO OMAR DIAZ GUADASMO	17.586.480	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	6/02/2023	
JHON JAIRO RAIGOZA VARGAS	1.003.813.021	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	28/03/2023	20/04/2023
MANUEL SANTIAGO PERDOMO VARGAS	1.003.807.675	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	7/02/2023	
EDWIN MAURICIO CARTAGENA LOZANO	1.075.285.931	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	8/02/2023	13/06/2023
JHALMAR SMITH ARIAS GARCÍA	1.003.950.657	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	10/02/2023	
JUAN CAMILO BERMUDEZ RODRIGUEZ	1.003.866.467	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	11/02/2023	22/02/2023
EDWIN HAROL CASTRO MONTES	1.075.314.388	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	11/02/2023	22/02/2023

DAVID LOSADA GARCÍA	1.081.159.388	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	13/02/2023	24/07/2023
JUAN SEBASTIAN TAFUR RODRIGUEZ	1.003.805.798	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	15/02/2023	19/04/2023
EDWIN ALEJANDRO ESQUIVEL GARCIA	1.003.811.907	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	15/02/2023	02/04/2023
HERNANDO ARIAS	16.687.291	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	18/02/2023	16/05/2023
ANDRÉS FELIPE BARRERA CARRILLO	1.075.313.320	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	27/02/2023	
DUBER FABIAN MEDINA LIZCANO	1.006.517.706	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	27/02/2023	
LUIS FELIPE LOAIZA GUTIERREZ	1.117.839.441	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	28/02/2023	15/03/2023
FRANCO RAFAEL SOTO MURIEL	19.955.546	Ayudante de Construcción	Estrategia y Defensa	3/03/2023	4/03/2023
JOHANA MARCELA CORTES CERQUERA	26.430.852	Profesional SISOMA de apoyo.	Estrategia y Defensa	10/01/2023	14/02/2023
ANTONIO MANRIQUE YOSA	79.391.286	Ayudante de construcción.	Estrategia y Defensa.	21/03/2023	27/03/2023
DANIEL ARTUNDUAGA PERDONOMO	83.224.192	Ayudante de construcción.	Estrategia y Defensa.	28/03/2023	28/03/2023
CAROLINA AGUDELO PERDOMO	40.329.396	SISOMA de apoyo.	Estrategia y Defensa.	14/02/2023	5/04/2023
ALEXIS CARDOZO CAVIEDI	1003893819	Ayudante de construcción.	Estrategia y Defensa.	28/03/2023	30/04/2023
JOSE YESID MONTANO PERDONOMO	7.691.036	Ayudante de construcción.	Estrategia y Defensa.	29/03/2023	
RUBEN RAYO QUIROGA	7.687.133	Ayudante de construcción.	Estrategia y Defensa.	25/04/2023	
IVAN DARIO MANRIQUE	1.075.320.664	Ayudante de construcción.	Estrategia y Defensa.	25/04/2023	
LUIS EDUARDO VIADERO	1.098.639.962	Ayudante de construcción.	Estrategia y Defensa.	25/04/2023	9/05/2023
VICTOR MANUEL RIVAS	12.139.743	Ayudante de construcción.	Estrategia y Defensa.	25/04/2023	
WILDER JAVIER PERDOMO	1.075.231.219	Ayudante de construcción.	Estrategia y Defensa.	26/04/2023	30/06/2023
RENY JAVIER TAPIA	1.075.251.877	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa.	27/04/2023	No regresó
FLORESMIRO FORERO OSPINA	1.075.289.183	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa.	27/04/2023	No Regresó
CARLOS HERNAN ROJAS ANDRADE	1.118.070.484	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa.	27/04/2023	19/05/2023
JUAN CARLOS ROJAS BARACALDO	6.805.252	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	27/04/2023	

MIGUEL ANGEL LOZANO SANCHEZ	12.135.382	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	02/05/2023	
ARNOLDO ROMERO	93.296.849	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	27/06/2023	
JAVIER MAURICIO NAVIA	1.010.023.660	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	21/03/2023	
REINEL AYA SERRATO	12.139.376	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	21/03/2023	
JOSE YESID MONTANO	7.691.036	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	29/03/2023	
JHON JAIRO CACHAYA	1.081.160.532	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	8/05/2023	
JHONS ANDRADE	1.003.951.149	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	4/05/2023	
LIBARDO MORENO LOSADA.	76.96.000	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	4/05/2023	
JHON JAIME LOZANO SANCHEZ	14.251.684	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	22/06/2023	
LEOMAR LOAIZA CABRERA	1.023.036.333	Ayudante de construcción	Estrategia y Defensa	13/07/2023	16/07/2023
JEFFERSON RAMIRO MONTEALEGRE	1.081.159.391			13/07/2023	13/07/2023
EDIER ANDRES VASQUEZ GAVIRIA	1.097.405.826			13/07/2023	
SANTIAGO GONZALEZ RODRIGUEZ	1.023.036.333			13/07/2023	21/07/2023
LUIS SANTIADO DIAZ MONTANO	1.003.811.235			13/07/2023	
HUMBERTO MONTIEL RUBIO	5.858.256			13/07/2023	
LUIS FERNANDO LOPEZ	1.075.209.555			13/07/2023	16/07/2023
YEISON PLAZA	7.728.600			19/07/2023	25/07/2023
NICOLAS ROJAS ZEA	1.075.790.760			19/07/2023	
JUAN SEBASTIAN CARTAGENA	1.193.080.583			22/07/2023	
LUIS HERNANDO VAQUIRO GUARACA	1.075.221.262			22/07/2023	
LUIS ENRIQUE BUSTOS	1.012.351.830			25/07/2023	
BRAYAN ESTIVEN SALAMANCA	1.193.107.560			25/07/2023	
JUAN CAMILO REY VARGAS	1.003.813.546			25/07/2023	
HECTOR DAMIAN GALINDO	1.003.806.621			27/07/2023	
MIGUEL ANGEL POLO	1.075.227.035			28/07/2023	

JHEFERSON ESTIVEN LOZANO GARCIA	1.077.721.094			28/07/2023	

2.2. CONTROL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO

Para lograr el control de accidentes del personal que se encuentra laborando en este periodo, se ha realizado la debida inspección correspondiente y acompañamiento en el sitio de obra.

En el periodo del informe la interventoría ha venido realizando las siguientes actividades:

- Inspección de uso y estado de elementos de protección personal.
- Inspecciones de seguridad en campo.
- Inspección de peligros en sitio de obra

2.3 MEDICINA PREVENTIVA

Con el objetivo de prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales o deterioro de condiciones derivadas de enfermedades de origen común a partir de la exposición a los peligros ocupacionales y de esta manera contribuir con la salud de los colaboradores y evitar el deterioro de la misma a partir de las actividades laborales que cada uno desarrolle.

De acuerdo con lo anterior y dando cumplimiento a la Resolución 6398 de 1991: Procedimientos sobre exámenes médicos ocupacionales y Circular 001/03 Obligatoriedad de la práctica de los exámenes médicos ocupacionales para las empresas; ésta interventoría solicita para ingreso de personal nuevo, certificado de examen médico ocupacional de ingreso (con el énfasis necesario para la actividad,) , éstos deben realizarse en una IPS que cuente con médicos especialistas en medicina laboral y licencia en seguridad y salud en el trabajo, así como los demás requisitos que establezca la normatividad vigente.

Actividades del programa de medicina preventiva:

Revisión de evaluaciones medicas ocupacionales

2.4. HIGIENE INDUSTRIAL

Las actividades a las cuales se les realizó apoyo y seguimiento son las siguientes:

- ✓ Revisión de afiliaciones a ARL, EPS, AFP y CCF, certificados emitidos por la entidad correspondiente verificando dicha información antes de iniciar con la ejecución de las actividades.

Esta interventoría realizó la verificación de la documentación entregada por el contratista CONSORCIO PONAL L y M concerniente al ingreso del personal en cumplimiento de la ley 100 de 1993, evidenciando el cumplimiento de los requisitos respecto a los trabajadores ingresados en el periodo evaluado. **Ver anexo de planillas.**

Al cierre del presente informe se cuenta con un promedio del personal en obra así:

PERSONAL	ADMINISTRATIVOS	OPERATIVOS
JOSE DAVID DIAZ GARCIA		X
LUIS FELIPE ROA CAMPOS		X
MARCOS JESUS SANCHEZ BERNAL		X
BRAYAN STEVEN AYA PENAGOS		X
ANTONIO OMAR DIAZ GUADASMO		X
MANUEL SANTIAGO PERDOMO VARGAS		X
JHALMAR SMITH ARIAS GARCÍA		X
ANDRÉS FELIPE BARRERA CARRILLO		X
DUBER FABIAN MEDINA LIZCANO		X
LUIS FELIPE LOAIZA GUTIERREZ		X
RUBEN RAYO QUIROGA		X
IVAN DARIO MANRIQUE		X
JOSE YESID MONTAMO PERDOMO		
DIEGO FERNANDO MEDINA GUERRERO	X	
JOHANA MARCELA CORTES CERQUERA	X	
JUAN CARLOS ROJAS BARACALDO		X
MIGUEL ANGEL LOZANO SANCHEZ		X
REINEL AYA SERRATO		X
WILMAR ANDRES PUENTE ACEVEDO		X
WILDER JAVIER PERDOMO		X
JHON JAIME LOZANO SANCHEZ		X
ARNOLDO ROMERO		X
VICTOR MANUEL RIVAS		X
JAVIER MAURICIO NAVIAS DUSSAN		X
DUVAN STIVEN RAMIREZ ROJAS		
JHONS ANDRADES		X
JHON JAIRO CACHAYA		X
LIBARDO MORENO LOSADA		X
CARLOS ANDRES GUZMAN QUINTERO		
ANTONIO MANRIQUE YOSA		
MARCO JESUS SANCHEZ BERNAL		

2.5. SEGURIDAD INDUSTRIAL

La charlas de seguridad industrial se están realizando con normalidad, se instruyen las respectivas recomendaciones para elaborar las tareas del día. **Ver anexos de listado de asistencia.**

Charlas de Seguridad*:* Durante el mes evaluado, el contratista realizo (24) charlas de seguridad, las cuales estuvieron enfocadas en prevención de:

TEMA	FECHA
Reporte de accidentes e incidentes	01/07/2023
Calistenia	04/07/2023
Uso de EPP en altura	05/07/2023
Uso de EPP, andamios, líneas de vida y orden y aseo	06/07/2023
Manejo de residuos, acopio de acero. Riesgo y peligro	07/07/2023
Orden y aseo, autocuidado.	08/07/2023
Uso de EPP, uso de extintor.	10/07/2023
Calistenia	11/07/2023
Socialización de accidente, Jhon Raigoza, uso de EPP	12/07/2023
Uso de línea de vida, puntualidad y orden y aseo.	13/07/2023
Manejo de residuos	14/07/2023
Trabajo en equipo, orden y aseo	15/07/2023
Calistenia	17/07/2023
Socialización accidente laboral Libardo Moreno (Uso de EPP con maquinaria)	18/07/2023
Orden y aseo	19/07/2023
Calistenia	20/07/2023
Trabajo seguro en altura, autocuidado.	21/07/2023
Riesgos de trabajo en altura y locativos	22/07/2023
Calistenia	24/07/2023
Recomendaciones generales	25/07/2023
Sanciones por no cumplir las normas de trabajo en altura	26/07/2023
Orden y aseo	27/07/2023
Recomendaciones generales, Manejo de maquinaria	28/07/2023
Recomendaciones, uso de EPP, orden y aseo	29/07/2023
Funciones a desarrollar y recomendaciones generales.	31/07/2023

Señalización y demarcación de áreas

Durante este periodo se instalaron algunas de las señalizaciones correspondientes en el sitio de obra, esto en atención a los requerimientos de interventoría.

2.6. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

Dentro del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es imperioso que los accidentes de trabajo sean investigados, ya que las causas pueden evitar que estos accidentes se materialicen nuevamente.

Teniendo en cuenta lo anterior ésta interventoría realiza el seguimiento y las exigencias de entrega del analisis de accidentalidad y los planes de acción de los accidentes de trabajo, al igual que las respectivas investigaciones de cada evento.

A la fecha del informe de este periodo, se ha reportado un (3) caso de accidentes de trabajo los cuales sucedieron de la siguiente manera:
Caso 1: Se encontraba echando mezcla en las vigas terrestre y se enterró una puntilla curvada en el miembro inferior (pide derecho)
Caso 2: Se encontraba cortando madera, conecto la sierra y esta estaba encendida, ocasionandole una cortada en el dedo de la mano derecha.
Caso 3: Estaba trabajando en bugui transportando arena cuando se dobló la rodilla, no se produció caida. **Ver anexos de insvestigaciones de accidentes laborales.**

ACCIDENTE DE TRABAJO	
N° de Accidente de Trabajo	1
Nombre:	Jhoan Sebastian Raigoza Vargas
Días de Incapacidad	5
Subcontratista:	Estrategia y Defensa
Fecha del Accidente:	10/07/2023
Reportado a la ARL:	Si
Clase de Riesgo	V
Agente de la Lesión:	puntilla

ACCIDENTE DE TRABAJO	
N° de Accidente de Trabajo	2
Nombre:	Libardo Moreno Losada
Días de Incapacidad	3
Subcontratista:	Estrategia y Defensa
Fecha del Accidente:	17/07/2023
Reportado a la ARL:	Si
Clase de Riesgo	V
Agente de la Lesión:	Cortadora de madera

ACCIDENTE DE TRABAJO	
N° de Accidente de Trabajo	3
Nombre:	Miguel Angel Lozano Sanchez
Días de Incapacidad	3
Subcontratista:	Estrategia y Defensa
Fecha del Accidente:	24/07/2023
Reportado a la ARL:	Si
Clase de Riesgo	V
Agente de la Lesión:	Transporte de material.

- **Planes y brigada de emergencia**

A la fecha de este periodo ya fueron entregados a esta interventoria los planes correspondientes a la prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el proyecto. Los planes se están ejecutando en la medida de lo posible.

- **Trabajos de Alto Riesgo**

Los permisos de trabajo establecidos en el proyecto buscan identificar, valorar y establecer las medidas de control necesarias sobre las condiciones potencialmente peligrosas, para trabajos considerados de alto riesgo, en éstos se define las precauciones que se deben tomar antes, durante y después de la realización del trabajo, estos son diligenciados y avalados por el coordinador de alturas o personal idoneo dependiendo del tipo de trabajo a realizar.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, para este periodo se han ejecutados trabajos en alturas y trabajo con equipos de obra, los permisos de estos son firmados por el profesional SST.

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

Las actividades de promoción y prevención en el ámbito laboral son fundamentales para el óptimo desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro de las empresas, por este motivo se hace necesario ejecutar actividades de que promuevan estilos de vida y trabajo saludables.

Para el periodo de este informe se vienen realizando capacitaciones al personal de obra y adicional la gestión de los siguiente:

- Pausas activas
- Calistenias.
- Charlas de auto cuidado

Orden y aseo

Limpieza y desinfección de baterías sanitarias (2), áreas locativas: oficina, almacén de obra. De la misma forma el area de interventoría permanece limpia. Se cuenta con dos bateria de baños a las cuales se les realiza aseo. Se reporta certificado de vertimiento del mes de mayo, debido a que por atrazos en pago el contratista no ha presentado los del mes de junio y julio.

Para el periodo del informe el contratista ha venido realizando jornadas de orden y aseo durante los días jueves y en jornadas extra semanalmente.

CONTROL AMBIENTAL

El presente informe tiene por objetivo verificar el cumplimiento del Plan de manejo ambiental de la obra, por parte del Contratista donde se evidencian algunos avances en el desarrollo adecuadas prácticas ambientales ante los impactos generados por las actividades

constructivas propias del proyecto ejecutadas, así mismo se evidencian algunas medidas preventivas y mitigadoras previstas en el aspecto ambiental. El presente documento contiene el informe Ambiental correspondiente al periodo de gestión del 01 de junio al 31 de julio del 2023, el cual describe las actividades ambientales que se desarrollan dentro del proyecto, y dando cumplimiento a cada uno de los componentes y programas establecidos dentro del Plan de Manejo Ambiental de obra propuesto por el contratista.

El presente seguimiento ambiental se realiza con base en la legislación ambiental vigente, donde se verifican las metodologías y estrategias establecidas y aplicadas por el contratista que apunten al crecimiento en una relación armónica con la naturaleza, minimizando la contaminación y compensando los impactos negativos que se pudiesen llegar a generar por la intervención constructiva.

3.1. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Es necesario mencionar que la implementación y cumplimiento de este plan se ha llevado de forma gradual, esto se evidencia en el avance mismo de las actividades contempladas.

3.2. GESTIÓN AMBIENTAL.

La Gestión Ambiental hace referencia a cada una de las gestiones que se ejecutan dentro del componente ambiental y en cumplimiento a los programas ambientales que se encuentran estipulados en el Plan de Manejo Ambiental de obra, a continuación, relacionaremos cada una de los manejos correspondientes.

Manejo de Residuos sólidos

El manejo de residuos sólidos se está llevando a cabo de forma gradual, se encuentran instaladas 2 canecas de 55 galones como acopio temporal; dos de residuos ordinarios (negras) y aparte de ello se encuentra un punto ecológico en área administrativa, esto en cumplimiento a la normativa 2184 de 2019.
La recolección para disposición final de estos residuos la realiza la empresa Ciudad Limpia SAESP encargada del aseo en la ciudad de Neiva, Huila. Los días jueves.

Disposición final de RCD’s

Para el presente informe no se ha generado porcentaje residuos de RCD’s el cual necesite ser dispuesto.

Manejo y disposición final de Residuos Peligrosos

Durante este periodo se dispusieron los residuos peligrosos generados en obra, estos residuos obedecen a bolsas de cemento, recipientes de aceite de combustible y EPP en desuso. **Ver anexo de recibo de disposición final.**

Residuo	**Cantidad (kg)**	**Gestor final**
Residuos peligrosos	43,2	INCIHUILA SAS ESP
Total	43,2	

Manejo de Residuos Reciclables

Este tipo de residuos se encuentran acopiados de forma temporal no se ha hecho la disposición correspondiente.

Manejo de Residuos Metálicos

Este tipo de residuos se están acopiando temporalmente en obra, en lo que se tramita una disposición final.

Manejos de Residuos de Madera

Los residuos de madera están siendo acopiados temporalmente, a espera para disposición final.

Manejo de Emisiones Atmosférica

Lo que mayor representa emisiones atmosféricas es el material particulado generado por el transporte de material en la obra, se han hecho observaciones y sugerencias por parte de interventoría frente al control de este.

Manejo de sustancias peligrosas

Las sustancias que se encuentran utilizando en la obra son Gasolina y ACPME, estas se encuentran debidamente almacenadas y señalizadas con sus respectivas hojas de seguridad adicional a ello se cuenta con Kit anti derrame.

Manejo y protección de sumideros

Se han realizado canaletas para que fluya el agua lluvia.

Manejo y control de Fauna

Durante este periodo no se ha presentado algún tipo de percance con la fauna circundante en el área de influencia del proyecto.

3.3. MANEJO FORESTAL

En cuanto a lo forestal durante este periodo no se ha llevado a cabo alguna actividad que requiera aprovechamiento forestal.

3.4. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN

Durante se ha evidenciado capacitación en el componente ambiental, estas están enfocada al orden, aseo, manejo y disposición de residuos sólidos.


3.5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Fecha: 01/07/2023 Descripción: trabajo en altura.	Fecha: 01/05/2023 Descripción: trabajo en altura

	
Fecha: 05/07/2023 Descripción: Entrega de EPP.	Fecha: 10/07/2023 Descripción: fundida en concreto,
	
Fecha: 11/07/2023 Descripción: Trabajo en altura.	Fecha: 12/07/2023 Descripción: Instalación de valla informativa.

	
Fecha: 13/07/2023 Descripción: fundida en concreto.	Fecha: 14/07/2023 Descripción: trabajo en altura.
	
Fecha: 15/07//2023 Descripción: trabajo con mezcladora.	Fecha: 17/07/2023 Descripción: trabajo de compactación con compactador tipo canguro.

Ing. Carlos A. Vergara Negrete.
E – mail: cvnpolicianeiva@gmail.com

	
Fecha: 18/07/2023 Descripción: Trabajo de viguetas.	Fecha: 20/07/2023 Descripción: Trabajo de transporte de material.
	
Fecha: 21/07/2023 Descripción: Material para compactación.	Fecha: 24/07/2023 Descripción: fundida de columnas.

	
Fecha: 25/07/2023 Descripción:Trabajos en area de obra.	Fecha: 26/07/2023 Descripción: trabajo en altura.
	
Fecha: 27/07/2023 Descripción: trabajos en area de obra.	Fecha: 29/07/2023 Descripción: instalación de puntos electricos.

	
Fecha: 29/07/2023 Descripción: fundida de placa.	Fecha: 31/07/2023 Descripción: Cargue de residuos peligrosos para disposición final.
	
Capacitación de julio.	Capacitación de julio.

CONCLUSIONES

El cumplimiento del SG-SST garantiza que las actividades en obra se realizan de la forma más segura durante el periodo del 1 de julio al 31 de julio de 2023, para así evitar cualquier tipo de eventualidad que ponga en riesgo la vida de los trabajadores. Así también cumplir con el Plan de Manejo Ambiental aprobado por esta interventoría permite garantizar la sostenibilidad ambiental del proyecto. Los sistemas de seguimiento y evaluación estuvieron orientados no solo hacia la aplicabilidad y eficiencia de las medidas, sino a todo el sistema de gestión ambiental con el fin de facilitarla planificación y toma de decisiones.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 37 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2023-07	2023-06	E		69088338	$14.007.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC55	EPS-S Cajacopi	901543211-6	60.000	0		0		0	0	0	0	60.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	351.400	0		0		0	0	0	0	351.400	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	246.200	0		0		0	0	0	0	246.200	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	957.400	0		0		0	0	0	0	957.400	21
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	106.800	0		0		0	0	0	0	106.800	3
EPSIC3	ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA "A.I.C"	817001773-3	130.000	0		0		0	0	0	0	130.000	3

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.303.700	0	0	0	0	0	0		2.303.700	13
230301	Porvenir	800224808-8	2.467.200	0	0	0	0	0	0		2.467.200	13
231001	Colfondos	800227940-6	1.001.000	0	0	0	0	0	0		1.001.000	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.634.200	0	0	30.000	30.000	0	0		1.694.200	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	2.837.300				2.837.300	0	0	2.837.300			28.373	2.837.300	37

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	240.000	0	0	240.000	1
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	1.611.800	0	0	1.611.800	36

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.	CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E		69088338	$14.007.000	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.851.800	1.851.800
Pensión	4	7.466.100	7.466.100
Riesgos Laborales	1	2.837.300	2.837.300
CCF	2	1.851.800	1.851.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	14.007.000	14.007.000

PAGADO 28740982

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900327235-3	ESTRATEGIA Y DEFENSA S.A.S.		CARRERA 14 95 - 47 OFICINA 303	8053770	contador@estrategiaydefensa.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-07	2023-06	E		69088338	$14.007.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003951149	ANDRADE ARBELAEZ JOHNS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
2	CC	1076501099	RAMIREZ ROJAS DUVAN STIVEN	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
3	CC	1081160532	CACHAYA SILVA JHON JAIRO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC3	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
4	CC	12209244	GUZMAN QUINTERO CARLOS ANDRES	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
5	CC	16645265	MEDINA RODRIGUEZ JAIRO	1	0			S																	230301	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF32	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
6	CC	26430852	CORTES CERQUERA JOHANA MARCELA	1	0			S																	230201	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	72.000	14-11	1.800.000	5	125.300	CCF32	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0
7	CC	14251684	LOZANO SANCHEZ JHON JAIME	1	0			S	X																231001	348.000	55.700	0	0	0	0	EPS041	348.000	14.000	14-11	348.000	5	24.300	CCF32	348.000	14.000	0	0	0	0	0
8	CC	7687133	RAYO QUIROGA RUBEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
9	CC	79391286	MANRIQUE YOSA ANTONIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
10	CC	1075231219	PERDOMO ORDOÑEZ WILDER JAVIER	1	0			S		X															230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
11	CC	6805252	ROJAS BARACALDO JUAN CARLOS	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
12	CC	1075300840	PUERTAS ESQUIVEL RONAL	1	0			S	X																231001	928.000	148.500	0	0	0	0	EPSIC3	928.000	37.200	14-11	928.000	5	64.600	CCF32	928.000	37.200	0	0	0	0	0
13	CC	1075284130	PERDOMO RUJANA DANIELA	1	0			S	X																25-14	733.334	117.400	0	0	0	0	EPS037	733.334	29.400	14-11	733.334	5	51.100	CCF32	733.334	29.400	0	0	0	0	0
14	CC	1010023660	NAVIA DUSSAN JAVIER MAURICIO	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
15	CC	12139376	AYA SERRATO REINEL	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
16	CC	7691036	MONTANO PERDOMO JOSE YESID	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
17	CC	12135382	LOZANO SANCHEZ MIGUEL ANGEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPSIC3	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
18	CC	1075320664	MANRIQUE LOZANO IVAN DARIO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
19	CC	12139743	RIVAS VICTOR MANUEL	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
20	CC	1075285931	CARTAGENA LOZANO EDWIN MAURICIO	1	0			S		X															230201	502.667	80.500	0	0	0	0	EPS005	502.667	20.200	14-11	502.667	5	35.000	CCF32	502.667	20.200	0	0	0	0	0
21	CC	1003950657	ARIAS GARCIA JHALMAR SMITH	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
22	CC	1081159388	LOSADA GARCIA DAVID	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
23	CC	1006517706	MEDINA LIZCANO DUBER FABIAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
24	CC	1075313320	BARRERA CARRILLO ANDRES FELIPE	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
25	CC	7724439	PUENTES ACEVEDO WILMAR ANDRES	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
26	CC	1007186587	AYA PENAGOS BRAYAN STEVEN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
27	CC	2957450	SANCHEZ BERNAL MARCO JESUS	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
28	CC	1003864749	RAIGOZA VARGAS JHOAN SEBASTIAN	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
29	CC	79415420	MONJE QUIROGA JUAN CARLOS	1	0			S																	231001	1.500.000	240.000	0	0	0	0	EPS005	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF32	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
30	CC	17586480	DIAZ GUADASMO ANTONIO OMAR	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
31	CC	1003807675	PERDOMO VARGAS MANUEL SANTIAGO	1	0			S																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS041	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
32	CC	7696000	MORENO LOSADA LIBARDO	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
33	CC	80058776	MEDINA GUERRERO DIEGO FERNANDO	1	0			S																	25-14	6.000.000	960.000	0	0	30.000	30.000	EPS017	6.000.000	240.000	14-11	6.000.000	1	31.400	CCF24	6.000.000	240.000	0	0	0	0	0
34	CC	93296849	ROMERO SANCHEZ ARNOLDO	1	0			S	X																230201	154.667	24.800	0	0	0	0	EPS017	154.667	6.200	14-11	154.667	5	10.800	CCF32	154.667	6.200	0	0	0	0	0
35	CC	1121858171	RENDON TORO MAURICIO ANDRES	1	0			S																	230201	1.500.000	240.000	0	0	0	0	CCFC55	1.500.000	60.000	14-11	1.500.000	5	104.400	CCF32	1.500.000	60.000	0	0	0	0	0
36	CC	1075301493	ROA CAMPOS LUIS FELIPE	1	0			S																	25-14	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0
37	CC	86041943	DIAZ GARCIA JOSE DAVID	1	0			S																	230201	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS037	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF32	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CONSORCIO PONAL LYM	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-051
	Estándar E3.2.1	
FORMATO REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	Fecha:	ene-23
	Versión:	001
	Pagina 1 de 2	

N° Evento: 006	Lugar: Cali topicentro - obra civil	dd: 28	mm: 07	aaaa: 2023

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Lesionado: Cobardo Marco Cédula: 7.696.000 Fecha Nacimiento: 03/07/1970

Estado Civil: Soltero Antigüedad: 2 Mes Experiencia: 2M Hora: 13:15pm

Fecha del Evento: 17-07-2023 Clasificación Final: NO Grave Días Incapacidad: 3

Reportado Por: Johana Marcela Cortes Cerquera HSE.

DETALLES DEL INCIDENTE

Naturaleza de la lesión: Herida

Parte(s) del cuerpo afectada: Dedo Mano derecha

Tipo de accidente: Corte Agente de la lesión: Maquina

Actos inseguros: NO revisa la Esmeriladora si estaba. En el enchufe apagado cuando conectaba.

Condiciones inseguras: ninguno

Tipo de daño: Herida

Maquinaria, Equipo, Proceso afectado: ninguno

Daños ocasionados: ninguno

Tipo de Vehículo: NO Marca: NO Modelo: NO Kms. NO

Costos estimados: NO

DESCRIPCIÓN CLARA DEL INCIDENTE

Iba a conectar la esmeriladora, y no se fijo que estaba el boton en prendido, cuando la conecto se prendio de una y le entro en el dedo en mano derecha.

ACCIONES DE CONTROL

Cómo pudo haberse evitado: Haber verificado antes de conectar que el boton de encendido estuviera en OFF

Qué acciones inmediatas se tomaron después del evento: Revisar conexiones electricas y maquina.

Comentarios adicionales: NO

Atención o acción recibida / brindada: Se le presto primera auxilio → Compreso de Hercado y se envio a urgencias de primer nivel Cuna Angelica asignado por sistema

Powered by CamScanner

CONSORCIO PONAL LYM	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-051
	Estándar E3.2.1	
FORMATO REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	Fecha:	ene-23
	Versión:	001
	Pagina 1 de 2	

PERSONAS INVOLUCRADAS

Nombre	Identificación	Cargo
Johana Marcela Cata	26.430.852	Hse

MATRIZ POTENCIAL

CONSECUENCIA					PROBABILIDAD				
					> 1 Año	1 mes 1 año	Mensual	Semanal	Diario
Clase	LESIÓN PERSONAS	DAÑO MATERIAL (SMLMV)	MEDIO AMBIENTE	IMAGEN	A	B	C	D	E
1	Sin Lesión: Casi accidente	Sin Daño: 0 a 5	Sin daño al ambiente o impacto positivo	Sin impacto en la imagen					
2	Efecto Menor: Primer auxilio, lesión sin incapacidad	Daño Menor: 6 a 10	Impacto Menor: Daño ambiental leve, consecuencias bajas o Derrame < 1 Bbl.	Daño Interno: Corporativo, no trasciende de las fronteras de la compañía					
3	Efecto Medio: Incap. parcial	Daño Medio: 11 a 15	Impacto Medio: Contaminación o descarga suficiente para contaminar el medio ambiente o Derrame > 1 y < 10 Bbl.	Local: Municipios, veredas y comunidad vecina					
4	Efecto Mayor: Incap. permanente	Daño Mayor: 16 a 25	Impacto Mayor: Contaminación o descarga suficiente para contaminar el medio ambiente, Pasivos ambientales, No cumplimiento de la legislación o Derrame > 10 y < 50. Bbls.	Regional: Autoridades y sector (Gremio)					
5	Fatalidad e invalidez: Por ATEP	Daño Superior: 26 a 30	Impacto Masivo	Clientes: Se refiere al impacto producido clientes					
6	Fatalidad Múltiple: Por ATEP	Daño Generalizado: > 30	Impacto Generalizado	Nacional: Se refiere al país Colombia					

CONFORMACIÓN EQUIPO INVESTIGADOR		
	NIVEL	RESPONSABLES
1	BAJO	Responsable del SG-SST, Supervisor
2	MEDIO	Jefe, Supervisor y Responsable del SG-SST
3	ALTO	Gerencia, Directores de áreas y Responsable del SG-SST

CONSECUENCIAS	TIPO DE PERDIDA		AMERITA INVESTIGACIÓN	
	REAL	POTENCIAL	SI	NO
Lesión Personal				
Daño Material			X	
Medio Ambiente				
Imagen				

Libardo M L.
Firma del Accidentado

Firma del Jefe Inmediato

Responsable del SG-SST

Powered by CamScanner

CONSORCION PONAL LYM	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-052
	Estándar E3.2.1	
FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES	Fecha:	ene-23
	Versión:	001
	Pagina 1 de 2	

N° Evento	006	Lugar	Cafe tapacho - donCu	dd	mm	aaaa
				28	07	23

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Lesionado: Cibardo Nuñez Cédula: 7.696.000 Fecha Nacimiento: 03/07/1976

Estado Civil: Soltero Fecha de Ingreso: 06-05-23 Nombre del Jefe Inmediato: David. Diaz

Maquinaria, Equipo, Proceso Afectado: Ninguno.

Fecha del Evento: 17-07-23 Hora: 13:15pm. Clasificación Final: No Grave Días Incapacidad: 3

Daños Materiales Reales: No

Daños Ambientales Reales: No

Sitio del Evento: No Costos Directos: No Costos Indirectos: No

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (Antes, Durante y Después) DEL EVENTO

Descripción del Área de Trabajo: Area de Construccion. con Mesa - ensebada electrica - extension pra corte. la maquina

Descripción de la Operación / Actividad Desarrollada: Corte de Madera con semiautomatico

Condiciones Previas a la pérdida, Accidente o Emergencia: Ninguno

Descripción Cronológica de la pérdida, Accidente o Emergencia: ninguno

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN

Realizaba las labores para las cuales fue contratado: Si Recibió Entrenamiento: Si

Conocía los Riesgos de su Labor: Si Recibió Inducción: Si Recibió Capacitación Continua: Si

Recibió los Procedimientos y Responsabilidades para su Cargo: Si

Elementos de Protección Entregados: Casco - EPP- Guante - Gafas - bota con punta

Powered by CamScanner

CONSORCION PONAL LYM	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-052
	Estándar E3.2.1	
FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES	Fecha:	ene-23
	Versión:	001
		Pagina 1 de 2

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN

Elementos de Protección en Uso: Casco - bota con punta Gris.

Se cuenta con Planes de Emergencias: SI Han sido Divulgados: SI

Han Realizado Simulacros: NO Cuántos: Ninguno

Hay un Programa de Mantenimiento Preventivo: SI Se Ejecuta: SI

Hay Manual SST: SI Se ha Divulgado: SI

Los Procedimientos Requeridos están Documentados: Han sido Divulgados:

Hay/Se Realiza Programa de Inspecciones: SI

Atención Médica Prestada: Encaminado previo aux- en dom. – atnido medico en Cuneo Emilio Ospina

Se Notificó a la ARL: SI Otras Evidencia y/o Comentarios Adicionales: NO

Responder en caso de ser conductor:

Nombre del Conductor: NO Pase No.: NO Categoria: NO

El Involucrado tiene Autorización para Manejar: NO Expedida por: NO Curso Manejo Defensivo: No

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN

no hay evidencia Fotografica	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN

Powered by CamScanner

CONSORCIO PONAL LYM	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-053
	Estándar E3.2.1	
FORMATO DE ANALISIS DE ACCIDENTES	Fecha:	ene-23
	Versión:	001
	Pagina 1 de 2	

N° Evento	006	Lugar	Costa topacio - obra civil	dd	mm	aaaa
				28	07	23

ANÁLISIS DEL ACCIDENTE

Causas Inmediatas

Actos Subestandar: Operacion o uso a velocidad inapropiada.

Condiciones Subestandar: Ninguno

Causas Básicas

Factores Personales: Confianza en el trabajo que realiza.

Factores de Trabajo: Ninguno.

Falta de Control

Factores Administrativos: Ninguno

Naturaleza de la Lesión: Herida

Parte del Cuerpo Afectada: Dedo Mano Derecha.

Tipo de accidente, pérdida o emergencia: Herida

Agente de la Lesión: Maquinaria

Agente de accidente Maquina

Tipo de Daño: Herida en primer dedo mano derecha

Qué Acciones Inmediatas se tomaron después del Evento: Se verifico el estado de la maquina. Se organizo el area de trabajo

Comentarios Adicionales:

ACCIONES DE CONTROL Y PREVENCIÓN

No.	Prioridad	Actividades	Responsables	Fecha Cumplimiento
1	Alta.	Capacitacion del personal sobre manejo de maquinaria	Johana Cast.	03-08-23
2	Baja	orden y aseo en obra	Johana Cast. Trabajadores	03-08-23
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Powered by CamScanner

CONSORCIO PONAL LYM	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-053
	Estándar E3.2.1	
FORMATO DE ANALISIS DE ACCIDENTES	Fecha:	ene-23
	Versión:	001
	Pagina 1 de 2	

DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR		
Nombre	Cargo	Firma
Johana Marcela Cob	HSE	
Jose David Diaz	Apoyo	

NOTA: Anexar registros de: (Inducción, Capacitación y Entrenamiento. Entrega de Dotaciones y E.P.P.). Diligenciar y Adjuntar el Análisis de Causalidad.

Powered by CamScanner

CONSORCIO PONAL LYM	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-051
	Estándar E3.2.1	
FORMATO REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	Fecha:	ene-23
	Versión:	001
	Pagina 1 de 2	

N° Evento:	005	Lugar:	Cale troncal - Contiguo a poste	dd	mm	aaaa
				24	07	2023

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Lesionado: Jhon Sebastian Pareja Cédula: 1003864749 Fecha Nacimiento: 12/12/2001

Estado Civil: Soltero Antigüedad: 5M. 23D Experiencia: 5M - 23D Hora: 16:30

Fecha del Evento: 10/07/23 Clasificación Final: Leve. Días Incapacidad: 5 dis

Reportado Por: Johana Marcela Cortes Cerquera

DETALLES DEL INCIDENTE

Naturaleza de la lesión: Herida en pie.

Parte(s) del cuerpo afectada: pie.

Tipo de accidente: Herida. Agente de la lesión: Pantalla acero

Actos inseguros: Mal estado de botas, no uso de epp suministrado por la emp.

Condiciones inseguras: Desorden en el lugar de trabajo

Tipo de daño:

Maquinaria, Equipo, Proceso afectado: NO

Daños ocasionados: NO

Tipo de Vehículo: NO Marca: NO Modelo: NO Kms. NO

Costos estimados: NO.

DESCRIPCIÓN CLARA DEL INCIDENTE

Estaba realizando la mezcla en la viga tronte y se interpuso pantalla curvada en el pie Derecho

ACCIONES DE CONTROL

Cómo pudo haberse evitado: usando los epp que se le suministra, manteniendo orden y aseo en el area de trabajo

Qué acciones inmediatas se tomaron después del evento: Realizo orden y aseo del area de trabajo y cambio de la bota que se puso la que se le dieron de dotacion

Comentarios adicionales: Ninguno

Atención o acción recibida / brindada: primeros auxilios en obra - limpieza de herida y traslado a un centro asistencial - cefalea Enlace aspmu

CONSORCIO PONAL LYM	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-051
	Estándar E3.2.1	
FORMATO REPORTE DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO	Fecha:	ene-23
	Versión:	001
	Pagina 1 de 2	

PERSONAS INVOLUCRADAS		
Nombre	**Identificación**	**Cargo**
Johana Murcia CA	26430852	HSE

MATRIZ POTENCIAL

CONSECUENCIA					PROBABILIDAD				
					> 1 Año	1 mes 1 año	Mensual	Semanal	Diario
Clase	LESIÓN PERSONAS	DAÑO MATERIAL (SMLMV)	MEDIO AMBIENTE	IMAGEN	A	B	C	D	E
1	Sin Lesión: Casi accidente	Sin Daño: 0 a 5	Sin daño al ambiente o impacto positivo	Sin impacto en la imagen					
2	Efecto Menor: Primer auxilio, lesión sin incapacidad	Daño Menor: 6 a 10	Impacto Menor: Daño ambiental leve, consecuencias bajas o Derrame < 1 Bbl.	Daño Interno: Corporativo, no trasciende de las fronteras de la compañia					
3	Efecto Medio: Incap. parcial	Daño Medio: 11 a 15	Impacto Medio: Contaminación o descarga suficiente para contaminar el medio ambiente o Derrame > 1 y < 10 Bbl.	Local: Municipios, veredas y comunidad vecina					
4	Efecto Mayor: Incap. permanente	Daño Mayor: 16 a 25	Impacto Mayor: Contaminación o descarga suficiente para contaminar el medio ambiente, Pasivos ambientales, No cumplimiento de la legislación o Derrame > 10 y < 50. Bbls.	Regional: Autoridades y sector (Gremio)					
5	Fatalidad e invalidez: Por ATEP	Daño Superior: 26 a 30	Impacto Masivo	Clientes: Se refiere al impacto producido clientes					
6	Fatalidad Múltiple: Por ATEP	Daño Generalizado: > 30	Impacto Generalizado	Nacional: Se refiere al país Colombia					

CONFORMACIÓN EQUIPO INVESTIGADOR		
NIVEL		RESPONSABLES
1	BAJO	Responsable del SG-SST, Supervisor
2	MEDIO	Jefe, Supervisor y Responsable del SG-SST
3	ALTO	Gerencia, Directores de áreas y Responsable del SG-SST

CONSECUENCIAS	TIPO DE PERDIDA		AMERITA INVESTIGACIÓN	
	REAL	POTENCIAL	SI	NO
Lesión Personal				
Daño Material				
Medio Ambiente				
Imagen				

Firma del Accidentado

Firma del Jefe Inmediato

Responsable del SG-SST

CONSORCION PONAL LYM	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-052
	Estándar E3.2.1	
FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES	Fecha:	ene-23
	Versión:	001
	Pagina 1 de 2	

N° Evento	005	Lugar	Lote Polpicho Construcción Ppal.	dd	mm	aaaa
				24	07	23

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del Lesionado: Jhon Sebastian Burgos Cédula: 1003964349 Fecha Nacimiento: 12/11/2001

Estado Civil: Soltero Fecha de Ingreso: 17/04/23 Nombre del Jefe Inmediato: David Diaz

Maquinaria, Equipo, Proceso Afectado: NO

Fecha del Evento: 10/07/23 Hora: 16:30 Clasificación Final: Leve Días Incapacidad: 5

Daños Materiales Reales: NO

Daños Ambientales Reales: NO

Sitio del Evento: obra civil Costos Directos: NO Costos Indirectos: NO

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS (Antes, Durante y Después) DEL EVENTO

Descripción del Área de Trabajo: area de Construcción obra civil bloque C. - suelo inestable. - arena piedra -

Descripción de la Operación / Actividad Desarrollada: mezclaba concreto

Condiciones Previas a la pérdida, Accidente o Emergencia: NO

Descripción Cronológica de la pérdida, Accidente o Emergencia: Mezclaba Concreto cuando se entro la punta clavada en el pie derecho

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN

Realizaba las labores para las cuales fue contratado: Si Recibió Entrenamiento: Si

Conocía los Riesgos de su Labor: Si Recibió Inducción: Si Recibió Capacitación Continua: Si

Recibió los Procedimientos y Responsabilidades para su Cargo: Si

Elementos de Protección Entregados: Si - bota de punta de seguridad - casco y guantes

CONSORCION PONAL LYM	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-052
	Estándar E3.2.1	
FORMATO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES	Fecha:	ene-23
	Versión:	001
		Pagina 1 de 2

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN

Elementos de Protección en Uso: Casco - Guantes

Se cuenta con Planes de Emergencias: Si Han sido Divulgados: Si

Han Realizado Simulacros: Si Cuántos: 1

Hay un Programa de Mantenimiento Preventivo: Si Se Ejecuta: Si

Hay Manual SST: Si Se ha Divulgado: Si

Los Procedimientos Requeridos están Documentados: Han sido Divulgados:

Hay/Se Realiza Programa de Inspecciones: Si

Atención Médica Prestada: Centro Medico aspro

Se Notificó a la ARL: Si Otras Evidencia y/o Comentarios Adicionales:

Responder en caso de ser conductor:

Nombre del Conductor: NO Pase No.: NO Categoría: NO

El Involucrado tiene Autorización para Manejar: NO Expedida por: NO Curso Manejo Defensivo: NO

EVIDENCIAS DE LA INVESTIGACIÓN

no hay evidencia fotografica	
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN
DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN

CONSORCIO PONAL LYM	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-053
	Estándar E3.2.1	
FORMATO DE ANALISIS DE ACCIDENTES	Fecha:	ene-23
	Versión:	001
	Pagina 1 de 2	

N° Evento	005	Lugar	obra civil Coto Inspección	dd	mm	aaaa
				24	07	2023

ANÁLISIS DEL ACCIDENTE

Causas Inmediatas

Actos Subestandar: NO uso de epp bota - suministrado por la empresa

Condiciones Subestandar: Orden y aseo del area de trabajo

Causas Básicas

Factores Personales: NO uso de epp- los suministrados por la empresa

Factores de Trabajo: ninguno

Falta de Control

Factores Administrativos: ninguno

Naturaleza de la Lesión: Herida

Parte del Cuerpo Afectada: pie derecho

Tipo de accidente, pérdida o emergencia: leve

Agente de la Lesión: punzante-filoso

Agente de accidente punzante herido

Tipo de Daño: Herida

Qué Acciones Inmediatas se tomaron después del Evento: ⇒ Realizar orden y aseo en el area de trabajo- retirar la bota de mal estado que tiene y entregar la bota suministrada por la empresa.

Comentarios Adicionales:

ACCIONES DE CONTROL Y PREVENCIÓN

No.	Prioridad	Actividades	Responsables	Fecha Cumplimiento
1	Alta	Orden y aseo en area de trabajo	Trabajador Johan Ortiz	24-07-2023
2	Alta	Uso de la dotacion entregada.	Johan Ortiz Johan Ortiz	26-07-2023
3	Media	Capacitar en uso de EPP	Johan Ortiz	18-07-2023
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

CONSORCIO PONAL LYM	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo	
	FORMATO N°:	FT-SST-053
	Estándar E3.2.1	
FORMATO DE ANALISIS DE ACCIDENTES	**Fecha:**	ene-23
	Versión:	001
		Pagina 1 de 2

DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
Johana Marcela Cata	HSE	Johana Marcela
David Diaz	Maestro	David Diaz

NOTA: Anexar registros de: (Inducción, Capacitación y Entrenamiento. Entrega de Dotaciones y E.P.P.). Diligenciar y Adjuntar el Análisis de Causalidad.

INCINERADOS DEL HUILA S.A.S. E.S.P.

Nit. 813.005.241-0

Código: 005-FO-RT-V4
Enero 2 de 2013

RECIBO RESIDUOS O EXCEDENTES INDUSTRIALES

No. 54513

DÍA: 31	MES: 07	AÑO: 2023	HORA INGRESO: 808
GENERADOR: Estrategia y defensa		CIUDAD MUNICIPIO: Neiva	
CAMPO O RIG: Centro de acopio		VEHICULO: Furgon VRS 772	
RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Johana Cortez		CARGO: HSE	
NUMERO DE CELULAR: 314 238 17 12	E-mail:		

SOLIDOS CONTAMINADOS		LIQUIDOS Y SEMISOLIDOS		ESPECIALES			EMPAQUES O EMBALAJES VACÍOS			
CONTAMINADOS TOTAL KILOS	NUMERO DE BOLSAS	LÍQUIDOS (Galones)	LODOS (Galones)	LLANTAS (Unidades)	LAMPARAS (Unidades)	BATERIAS (Unidades)	BIDONES (Unidades)	CANECAS (Unidades)	DRUMS (Unidades)	ESTIBAS (Unidades)
213,2	13	1	1	G M P 1	G M P 1	G M P 1	1	M 1 / P	1	1
OTROS (Descripción)	1	1		Kilos Galones Unidades	1	R. ELECTRONICOS (Descripción)	1	Kilos	1	

RESIDUOS NO CONTAMINADOS			MATERIAL RECICLABLE						
TOTAL ORGANICOS (Kilos)	NUMERO DE BOLSAS	MADERA (Kilos)	TOTAL RECICLABLES (Kilos)	NUMERO DE BOLSAS	PAPEL (Kilos)	CARTÓN (Kilos)	VIDRIO (Kilos)	PLÁSTICO (Kilos)	CHATARRA (Kilos)
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

APLICA FACTURAR DESPLAZAMIENTO	APLICA FACTURAR RETRASO	TIEMPO DE RETRASO	CAUSA DE RETRASO

OBSERVACIONES:

HORA SALIDA:

NOMBRE CLARO DE QUIEN ENTREGA LOS RESIDUOS	NOMBRE CLARO CONDUCTOR INCIHUILA S.A. E.S.P.	NOMBRE CLARO DE QUIEN RECIBE EN PLANTA INCIHUILA S.A. E.S.P.
Johana Cortez C.	Gustavo Arenas	

Powered by CamScanner

C-USP-714A

MAYO 31 DE 2023

CERTIFICA QUE:

Que las aguas residuales generadas durante la limpieza de una (2) USP (Unidad Sanitaria Portátil) al servicio de la empresa **ESTRATEGIA Y DEFENSA SAS** Identificada con **Nit. 900.372.235,** en el frente de trabajo de **KM 1.6 VIA NEIVA - RIVERA** ubicado en el en el Departamento del **HUILA**, durante el mes de **MAYO de 2023**, generaron la cantidad **108GL** que equivalen a **2,57 Barriles** de aguas residuales. El efluente retirado fue dispuesto en planta de tratamiento licenciada para este fin.

Damos fe que durante el servicio y hasta la disposición final de los residuos extraídos no hubo afectación negativa del ambiente.INC

La presente se expide en la ciudad de Neiva a los Treinta y un días **(31)** días del mes de **Mayo** del año **2023**.

EDUARDO DE JESUS GABALLO REYES
Gerente
Neiva Calle 18 No.29 - 32 B/ Jardín
Fijo: 0(98)8 645017
Celular Claro: 310-267-3481
gestorcomercialrhino@gmail.com

Sello Seco o Relieve

ESTRATEGIA Y DEFESA SAS
Nit: 900.372.235
MAYO 31 DE 2023

Control Especializado de Plagas Transporte de Química Limpieza de Vasijas Petroleras Limpieza de Tanques Aéreos y Subterráneos Limpieza de Trampas de Grasa Alquiler, Venta y Limpieza de Unidades Sanitarias Portátiles
Señalización Industrial Limpieza de Fachadas Recolección, Transporte de Sustancias y Residuos Peligrosos Obras Civiles Wet blasting Alquiler de Maquinaria Pesada Control Especializado de Plagas Limpieza de Pozos Sépticos Limpieza de Vasijas Petroleras Jardinería, Rocería