INFORME MENSUAL DE OBRA No. 06

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023



Proyecto

REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)

INFORME MENSUAL DE OBRA No. 06

DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

PROYECTO: "CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA EN VALLEDUPAR (CESAR)."

1. GENERALIDADES

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA No	: CO1.PCCNTR.4332011 No 323 del 29 de diciembre de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: LICITACIÓN PÚBICA No. 10 de 2022
CONTRATISTA	: CONSORCIO JUDICIALES (Integrante 1- JULIAN ANDRES COGOLLO BRICEÑO 5% Integrante 2- SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGIENERIA Y CONSTRUCCIÓN 29%, Integrante 3 CONSTRUVAL INGENIERIA SAS 33%- Integrante 4 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS YTV SAS 33%)
OBJETO	: REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)
VALOR DEL CONTRATO	: CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($49.420.492.192) Incluido impuestos y contribuciones de Ley.
PLAZO INICIAL	: TREINTA Y CINCO (35) MESES
FECHA DE INICIO	: 11 DE ENERO DE 2023
FECHA FINAL	: 10 DE DICIEMBRE DE 2025

Descripción de las obras en general

Obras

1. CRITERIOS GENERALES DEL PROYECTO

- **Descripción**

En este sexto informe se describe de manera detallada del control técnico administrativo de las actividades ejecutadas a la fecha por parte del Consorcio Obras Judiciales para *REALIZAR OBRAS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR)*




Figura. 1: Implantación construcción caisson

2. ANTECEDENTES

En las instalaciones del Palacio de Justicia, en esta etapa se están realizando las actividades de trazado y construcción de los caisson




Figura. 2: Implantación sistema de caisson y estructura

3. INFORMACION GENERAL:

En este informe se encontrará información sobre el proceso y estado actual del Contrato de CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA EN VALLEDUPAR (CESAR). Ejecutado por el Consorcio Obras Judiciales

Con fecha 11 de enero de 2022 se firma el acta de inicio de Obras con Consorcio obras judiciales en calidad de contratista con su representante legal, Julio Roberto Balbuena Alarcón el señor Néstor Camilo Artunduaga Ávila como representante legal del consorcio Intervalledupar 2022 en calidad de interventoría externa y el arquitecto Jorge Enrique Fernández Becerra profesional universitario grado 20 del grupo de proyectos especiales de infraestructura de la dirección ejecutiva de administración judicial en calidad de coordinador de proyecto y la señora Ángela Aránzazu Montoya coordinadora grupo de proyectos especiales de infraestructura.

Se posesiona de parte del Consorcio Obras Judiciales al Ingeniero Julián Andrés Cogollo como Representante legal.

Que mediante Otro Si #1 con fecha 22 de febrero de 2023, el Consorcio Obras Judiciales delega al Señor Víctor Anderson Valbuena Quiroga como nuevo Representante Legal del Consorcio, y al Señor Julián Andrés Cogollo y al Señor Sergio Sereda Martínez como Representantes Suplentes del Consorcio.

Dificultades Presenciadas Durante el Desarrollo del Contrato

En el transcurso del mes junio de 2023 el desarrollo del proyecto ha tenido que esperar los tiempos de la empresa prestadora de Servicios Públicos. AFINIA que como empresa encargada de las conexiones de provisionalidad para el desarrollo del proyecto. Se realizó el respectivo tramite y hasta la fecha estamos en el proceso de Instalación

- AFINIA EPM. Prestadora del servicio de Energía eléctrica.

Para el desarrollo de la obra y con el fin de aclarar procesos constructivos y condiciones del proyecto de acuerdo con la zona en la cual se está desarrollando el contrato de la referencia y como es del conocimiento de los interactuantes del contrato, dentro de la etapa inicial del proyecto, el Consorcio Obras Judiciales realizó una revisión de los estudios y diseños del contrato con apoyo del personal especialista contractual, revisión de la cual surgieron inquietudes y observaciones que fueron elevadas a la interventoría.

Al realizar la actividad de excavaciones para zapatas se pudo evidenciar que al nivel -5.4 m ya se encontró agua subterránea, se notificó a interventoría, para reiterarle la solicitud que se les hizo para el manejo de esas aguas por que cerca del proyecto no existe alcantarillado pluvial y si se requiere extraer en carrotanques quien asumiría los gastos. Adicional, el caudal de las aguas freáticas supone un inconveniente al momento de poner en funcionamiento el sistema de filtros de la edificación debido a que la bomba eyectora estaría funcionando las 24 horas del día vertiendo esto hacia la calle.

Se encontró que existen cableado de redes de telefonía en el área de excavación de caisson, se le notificó al palacio de justicia y a la fiscalía para solicitar el traslado de estas redes ya que están operando para la edificación existente y se debió suspender la excavación de varios caisson y demoliciones de acceso a la edificación existente

3.1 SITUACIÓN DE LA OBRA.

Al finalizar el 31 de julio 2023, las actividades del Proyecto han progresado como a continuación se describe:

Se Detalla a continuación las actividades y gestiones inherentes a la obra en ejecución en este mes referente a los capítulos de preliminares y cimentacion, comprendido desde 01 hasta el 30 de junio de 2023.

LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA UBICACIÓN Y MARCADO EN EL TERRENO DE CONSTRUCCIÓN LOS EJES PRINCIPALES, PARALELOS Y PERPENDICULARES SEÑALADOS EN EL PLANO DEL PROYECTO, ASÍ COMO LOS LINDEROS DEL MISMO.
EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN PARA ELEMENT - INCLUYE LA CONFORMACION DE TALUDES Y TRINCHERAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO.ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
EXCAVACION MECANICA EN ROCA PARA CONFORMACION DE HUELLAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACION - ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
EXCAVACION MANUAL EN ROCA PARA CONFORMACION DE HUELLAS DE ELEMENTOS DE CIMENTACION - ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS

RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
PERFILADA FONDO DE EXCAVACION ESTA ACTIVIDAD SE HARÁ DE ACUERDO A LAS DESCRIPCIONES PREVIAMENTE INDICADAS EN EL ESTUDIO DE SUELOS, LAS RECOMENDACIONES ESTRUCTURALES Y LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES O DEFINIDAS POR LA INTERVENTORÍA. - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO 1.500PSI (CONCRETO DE LIMPIEZA) SEGÚN PROCESO CONSTRUCTIVO Y/O DISEÑO ESTRUCTURAL
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANILLOS DE CAISSON EN CONCRETO TIPO_1 3000 PSI INCLUYE POSTERIOR DEMOLICION - CONSTRUIDOS DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS INDICADOS EN EL ESTUDIO DE SUELOS Y EN LOS PLANOS ESTRUCTURALES - (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS, ACCESORIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO)
SUMINISTRO Y MANEJO DE ACERO 60.000 PSI/420 MPA INCLUYE ALAMBRE NEGRO DE AMARRE
ASEO GENERAL

3.2 CONTROLES DE OBRA

Controles Generales de procesos

De acuerdo con el desempeño de las actividades y procesos que se llevan a cabo para asegurar que los objetivos de la empresa y las obras contractuales sean alcanzados.

3.3 CONTROLES TÉCNICOS

Se cumple con las especificaciones técnicas en las ejecuciones de actividades realizadas a la fecha cumpliendo con todos los estándares de calidad y especificaciones técnicas.

3.4 Controles Generales

Se realiza el seguimiento al cronograma contractual, se está monitoreando semanalmente el avance de los trabajos planificados, dando recomendaciones e implementando durante la semana del 1 de julio se tuvo un cumplimiento de los trabajos, es notorio el ingreso del personal y recursos, sin embargo, se debe mantener e incrementar el ritmo de producción aún más.

3.5. Controles Generales de Subcontratistas

El porcentaje de los trabajos son realizados por personal de mano de obra calificada, siendo únicamente un subcontratista principal que viene desarrollando trabajos de excavación y retiro de material.

3.6 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES

LOCALIZACION Y REPLANTEO.

- Se realiza levantamiento topográfico para la ubicación y verificación de ejes estructurales del proyecto

EXCAVACION MANUAL Y A MAQUINA

- Excavación para caisson constructivos y zapatas principales

ARMADO DE ACERO

- Armado y figurado de acero manual para caisson constructivos, y armado de aceros para zapata Z-7 y columnas D-1, E-1 y F-3.

CONSTRUCCION DE CAISSON

- Suministro e instalación de anillos de caisson en concreto tipo_1 3.000 psi incluye posterior demolición - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento)

CONDICIONES CLIMATICAS

- Durante la ejecución de las obras correspondientes al mes de julio de 2023 se presentaron días de lluvia; impidiendo la ejecución de las actividades durante 75 HH/m.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
SOLEADO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	x		X	X	X	X	X	X	X		X	X	x	x		X	X	X	X	X
NORMAL																															
NUBLADO																															
LLOVIZNA																															
LLUVIOSO													X								X					x					

PERSONAL EMPLEADO EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS.

Para el desarrollo de las actividades del presente contrato, Consorcio Obras Judiciales utilizó el siguiente personal:

PERSONAL	CANT.	ACTIVIDADES REALIZADAS
Director	1	Dirección de actividades de construcción de obras, dirección del personal de obra, dirección de obras, administración de materiales.
Arq. Residente de Obra	1	Supervisión de actividades técnicas ejecutadas Actividades de construcción de Obras inherentes al contrato.
Ing. Residente de Obra	1	Supervisión de actividades técnicas ejecutadas Actividades de construcción de Obras inherentes al contrato.
Auxiliar Administrativo	1	Actividades administrativas, compras, recepción de Documentos, etc.
Residente SST	2	Actividades de seguridad y salud en el trabajo

CONTRATISTA TOPOGRAFÌA

Topógrafo	1	Trazado y levante de ejes estructurales
Auxiliar de topografía	1	Ayudante trazado y levante de ejes estructurales demolición de muros y retiro de materiales

CONTRATISTA EXCAVACION.

Operario maquinaria	1	Excavación mecánica.

MATERIALES UTILIZADOS.

- Acero
- Alambre negro
- Tablas
- Cemento UG
- Arena
- Gravilla

EQUIPOS UTILIZADOS.

Los equipos usados para la ejecución de las obras objeto del presente contrato fueron las siguientes:

- Tronzadora.
- Taladro.
- Mezcladora de concreto.
- Herramientas menores.
- Volquetas.
- Excavadora.
- Hidro lavadora.
- Bombas de succión de lodos.

4. CONTROL DE ACTIVIDADES

4.1 Actividades Realizadas

- Se realizó revisión completa de los contratos en el mes, tiempo de entrega, revisión de actividades, ajuste de programación de instalación de actividades a realizar.
- Se ha supervisado que se inicie cada actividad con los respectivos implementos de seguridad. La residente supervisa todas las actividades a realizar.
- Se lleva un control del proceso constructivo de cada actividad en todas las obras supervisadas.
- Elaboración de registros fotográficos de todas las actividades desde su inicio en el transcurso de las mismas.
- Revisión de entrega y revisión física de cantidades de obra ejecutada.
- Revisión y supervisión de los materiales utilizados en la obra
- Se supervisa que se trabaje con las herramientas adecuadas en los procesos constructivos de las obras.
- Se controla que se mantenga despejado y limpio el área de trabajo para no crear congestión

o traumas en el tiempo y espacio del desarrollo del contrato.

- De cada actividad en la construcción de las obras, el control de actividades está basado en la revisión de cada ítem y de las medidas de cada ítem en el desarrollo de las obras,
- Todo se está llevando de acuerdo con las normas de la construcción y las especificaciones técnicas.

A. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

A continuación, se hace la relación de las actividades administrativas realizadas por el Consorcio Obras Judiciales en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de julio de 2023:

- Comités de obra: Durante el periodo del presente informe se realizaron los siguientes comités de seguimiento de obra:
  - 07 de julio de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 24 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ.
  - 14 de julio de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 25 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
  - 21 de julio de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 26 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ
  - 28 de junio de 2023, Se realizó Reunión Comité Técnico y Comité de Obra No. 27 con Consorcio Obras Judiciales – Consorcio Interventoría 2022 - Rama Judicial CSJ

- Bitácora: Se ha diligenciado normalmente la bitácora de obra del proyecto por parte de interventoría

5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES

- Se envía acta parcial No. 2, en espera de aprobación

6. RELACIÓN DE PAGOS:

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	**Fecha solicitud de Pago**	**Valor Factura**	**Valor Pagado**	**Saldo en trámite de Pago**	**Concepto**
1	2022/12/29	$ 9.884.098.438	$	$0	Anticipo 20%
DESEMBOLSO	2023/02/13	$ 9.884.098.438			Anticipo 20%
TOTALES		**$ 9.884.098.438**	**$**	$0	

Nota: Ver en anexo reporte de rendimientos financieros del desembolso

7. CORREPONDECIA ENVIADA

7/1/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 281	TIC INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	ACTA DE INICIO CORREGIDA DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. OBJ -PLJ-COJ.002-23
7/4/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 282	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO INFORME SST MES DE JUNIO 2023
7/4/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 283	ROBERT ALBERT GUTIERREZ ESCOBAR	ANEXOS DE LA ORDEN DE TRABAJO OBJ-PLJ-008-23
7/4/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 284	JOHAN ALEXANDER MARIN SANTANA	ANEXO DE LA ORDEN DE TRABAJO No. OBJ-PLJ-OT-025-23
7/4/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 286	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	CORTE DE OBRA No.2 Y MEMORIA DE CATIDADES
7/4/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 287	SANDRA ROCIO LUQUE LUQUE	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR OBRA LABOR ARQUITECTA RESIDENTE
7/5/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 288	EDUYAR HERNANDEZ SOLANO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR OBRA LABOR EDUYAR HERNANDEZ
7/5/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 289	JMR SALUD OCUPACIONAL	AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS A PERSONAL DE COJ
7/5/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 290	CAS SG SST S.A.S	AUTORIZACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE CURSO EN ALTURA
7/5/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 291	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENTREGA No.2 DE RELACIÓN DE FACTURAS PARA LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO
7/5/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 292	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTOS DE INGRESO A OBRA - OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
7/5/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 293	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTACIÓN ACTA DE CORTE DE OBRA No.2
7/8/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 294	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO INFORME AMBIENTAL MES DE JUNIO 2023
7/8/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 295	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO ANEXOS SOLICITADOS - INFORME SSR MES DE JUNIO 2023
7/10/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 296	MARIA ANGELA SARMIENTO ZUBIRIA	REITERACIÓN AL OFICIO CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OF-279 DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE TRABAJO No. OBJ-PLJ.OT-004-23
7/10/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 297	ANABELA SALAZAR ROMERO	REITERACIÓN AL OFICIO CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OF-225 DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE TRABAJO No. OBJ-PLJ.OT-007-23
7/10/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 298	C & P CONSULTORIA Y PERFORACIONES LTDA	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO OBRA CIVIL No. COJ - 001 - 2023
7/10/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 299	COINVAL - CONSULTORIAS E INGENIERIA DE VALOR SAS	CONTRATO OBRA CIVIL No. OBJ - PLJ - 14 - 23 ACTA DE LIQUIDACIÓN
7/10/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 300	JER TOPOGRAFIA S.A.S	REITERACIÓN AL OFICIO CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-229 DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE TRABAJO OBJ-PLJ-OT-024-23
7/10/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 301	JER TOPOGRAFIA S.A.S	DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE TRABAJO OBJ-PLJ-OT-009-23
7/10/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 302	JER TOPOGRAFIA S.A.S	DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE TRABAJO OBJ-PLJ-OT-011-23
7/10/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 303	CAS SG SST S.A.S	DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE TRABAJO OBJ-PLJ-OT-013-23 y la No. OBJ-PLJ-OT-014-23

7/11/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 305	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	REQUERIMIENTOS DE AFINIA PARA PROVISIONAL DEL PALACIO DE JUSTICIA
7/13/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 306	CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR	SOLICITO RELACIÓN DE PROVEEDORES GESTORES DE RESIDUOS PELIGROSOS, RESIDUOS APROVECHABLES
7/12/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 307	ASEO DEL NORTE	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD FINAL DE TALA DE ARBOL
7/12/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 308	GEOEXPLORACIONES Y DISEÑOS SAS	DOCUMENTOS ORDEN DE TRABAJO OBJ-PLJ-OT-015-23
7/14/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 309	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	INSTRUCTIVO DE EXAMENES MEDICOS DE REINTEGRO - PROCEDIMIENTO DE AUSENTISMO
7/14/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 310	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	HOJA DE VIDA DIRECTOR DE OBRA
7/15/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 311	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO DOCUMENTOS DE INGRESOS A OBRA - OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA
7/15/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 312	SAC BUILDINGS SAS	DOCUMENTOS DE LA ORDEN DE TRABAJO OBJ-PLJ-OT-016-23 Y OBJ-PLJ-OT-017-23
7/15/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 313	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	HALLAZGO EN SISTEMA PUESTA A TIERRA NIVEL SOTANO
7/15/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 314	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENVIO PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO 2023 - CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
7/17/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 315	FERNEY OCACIÓN REYES	GARANTIA DE OBRA - CONTRATO No. OBJ-PLJ-14-23 OBRAS HIDRAULICAS DE TRASLADO HIDRAULICO DEL SISTEMA DE BOMBREO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO EN REFERENCIA
7/21/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 316	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	APROBACIÓN DEL BALANCE PRESUPUESTAL PARA LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRATCTUAL PARA INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CONTRATO.
7/14/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 317	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DETALLE GEODREN
7/19/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 318	JMR SALUD OCUPACIONAL	AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS A PERSONAL COJ
7/19/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 319	TIC INGENIERIA Y DESARROLLO SAS	CONTRATO DE OBRA CIVIL No. OBJ-PLJ-COJ-002-23
7/19/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 320	JMR SALUD OCUPACIONAL	AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR EXAMENES MEDICOS A PERSONAL COJ
7/19/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 321	MARLON EDUARDO BOADA PALOMINO	INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO No.2022-29
7/21/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 323	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	DOCUMENTOS DE PERSONAL REQUERIDO PARA INGRESO A OBRA
7/24/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 325	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL MES DE JUNIO - CONTRATISTA, ANILLOS DE SEGURIDAD, JER TOPOGRAFIA, CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
7/25/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 326	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	ENTREGA DE ORDEN DE GIRO No.9 - FIDECOMISO 112122
7/24/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 327	YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO	ENTREGA DE CARGO DIRECTOR DE OBRA
7/29/2023	CSJ - VALLEDUPAR - 323/22 - OFC - 329	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022	LISTADO No.002 DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS

8. ANEXOS.

REGISTRO FOTOGRÀFICO



Excavación caisson tercer anillo



Armado de acero para columnas E1, D1 y F3



Excavación caisson tercer anillo



Excavación para zapatas centrales

	
Armado acero para caisson	Formaleteado para caisson
	
Descargue acero para cimentaciones.	Excavación del terreno para sótano.

	
Excavación del terreno para sótano.	Conformado de taludes en perímetro de la excavación
	
Demarcación zapata Z 6.	Excavación mecánica de terreno.
	
Excavación para zarpa.	Excavación para caisson.

t: (601) 644 7700
Carrera 15 # 82 – 99
Torre Alianza
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE JUNIO DEL 2023

FIDEICOMISO PARA REALIAR LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR CODIGO SIFI 112122

Respetados Señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 1/25/2023, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros, y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de fiducia.
- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección De Gestión De Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 4000006315

SUCURSAL CENTRO 93

FIDEICOMISO CONSTRUCCI˜N NUEVA TORRE P

Carrera 2 ¥ 7 Oeste 130

CALI VALLE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	8,885,176,699.12	*SALDO PROMEDIO*	$	8,255,905,172
TOTAL ABONOS	$	17,475,058.20	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,426,621,863.89	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,069,098.20
SALDO ACTUAL	$	7,476,029,893.43	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
5/06	ABONO INTERESES AHORROS			909,246.37	8,886,085,945.49
6/06	PAGO INTERBANC CONSORCIO OBRAS			1,680,000.00	8,887,765,945.49
6/06	ABONO INTERESES AHORROS			181,894.82	8,887,947,840.31
7/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-960.07	8,887,946,880.24
7/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-1,660,929.30	8,886,285,950.94
7/06	PAGO A PROVE SCALA ASCENSORE			-415,231,184.00	8,471,054,766.94
7/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.42	8,471,054,584.52
15/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,560,426.33	8,472,615,010.85
16/06	PAGO NO APLICADO DIRECCION DEL			5,725,960.00	8,478,340,970.85
16/06	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-1,256.33	8,478,339,714.52
16/06	PAGO A PROV DIRECCION DEL TESO			-5,725,960.00	8,472,613,754.52
16/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-5.98	8,472,613,748.54
16/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-238.71	8,472,613,509.83
19/06	ABONO INTERESES AHORROS			693,614.94	8,473,307,124.77
20/06	PAGO INTERBANC CONSORCIO OBRAS			5,000,000.00	8,478,307,124.77
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			347,033.43	8,478,654,158.20
22/06	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-960.09	8,478,653,198.11
22/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-4,000,004.57	8,474,653,193.54
22/06	PAGO A PROVE ALAMBRES Y MALL			-1,000,000,000.00	7,474,653,193.54
22/06	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-182.42	7,474,653,011.12
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			1,376,882.31	7,476,029,893.43
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 91

Nit: 830053812

NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 233

112122 - FIDEICOMISO PARA REALIAR LA CONSTRUCCION

ORDEN DE PAGO

NUMERO : 13

VIGENCIA ACTUAL ☐ RESERVA PRESUPUESTAL ☐ Estado : PAGADA

NUMERO ALTERNO :

Fecha Compromiso Presupuestal : 25/07/2023 Fecha de Registro de la Orden: 25/07/2023 Fecha de Pago: 25/07/2023

Proveedor: 899999090 - 2 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Teléfono:

Tipo de Retención: Gran Contribuyente Autorretenedor Actividad Económica:

Pago No.: 1 Tipo de Movimiento: 12 CAUSACIONES CON PRESUPUESTOS

Concepto: GP_518408-GIRO DE RENDIMIENTOS CORRESPONDIENTES JJUNIO 2023

Facturas Relacionadas

Prefijo	Número	Fecha	Valor
GP	518408	25/07/2023	5,069,098.20

Valores Liquidados

Valor Bruto	Descuentos	Reintegro	Valor Neto
5,069,098.20	0.00	0	5,069,098.20

Conceptos de Liquidación

Descripción	Clase	Porcentaje	Bases	Descuentos	Reintegros
ENTREGA RENDIMIENTOS ACREEDORES NP	OTROS DESCUENTOS		5,069,098.20	0.00	0.00
		Totales	5,069,098.20	0.00	0.00

Valor a Girar: 5,069,098.20

Codificación Contable

TpCo Gr : 912 TpCo Esp: 402 GASTOS GENERALES Nro: 13 Periodo: 202307

Mayor	Descripción	Area	Ceco	Nit	Descripción	Débito	Crédito
25700101003	RENDIMIENTOS ACREEDORES			899999090 - 2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	5,069,098.20	
25110501001	PROVEEDORES			899999090 - 2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL		5,069,098.20
						5,069,098.20	5,069,098.20

Autorizado por	Dependencia	Elaborado por
NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 120 NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 222	NO SE ENCONTRO PARAMETRO: 202	

ALMASA – LA EVOLUCION DEL ACERO	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-150
	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO	FECHA: 2022-01-27

RECEPCIÓN MUESTRA	FECHA ENSAYO	FECHA DE IMPRESIÓN	REFERENCIA DEL PRODUCTO	ITEM	No. ENSAYO
2023-07-12	2023-07-12	2023-07-12	MALLA ELECTRO XX-257 (7.0 x 7.0mm)15X15	283	MTF-0443

INFORMACIÓN GENERAL	
CLIENTE	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
CIUDAD	VALLEDUPAR
No. FACTURA	85021
ORDEN DE PRODUCCIÓN	120234
COLADA	194851
GRADO DE CALIDAD	9-1012
DIÁMETRO (mm)	7.00

Características de la malla (NTC 5806)	Min.	Máx.	Resultado	¿Cumple?
Dimensión longitudinal (m)	5,94	6,06	6,00	Cumple
Dimensión transversal (m)	2,33	2,37	2,35	Cumple
Separación longitudinal (cm)	14,4	15,6	15,0	Cumple
Separación transversal (cm)	14,4	15,6	15,0	Cumple
Pelos longitudinales (mm)	62,0	88,0	75,0	Cumple
Pelos transversales (mm)	37,0	63,0	50,0	Cumple
Cuantía principal (cm²/m)	2,57	No aplica	2,57	Cumple
Número de Varillas Longitudinales	16	17	16	Cumple
Número de Varillas Transversales	40	41	40	Cumple
Características del grafil (NTC 5806)	**Min.**	**Máx.**	**Resultado**	**¿Cumple?**
Masa unitaria (g/m)	283,88	320,12	302,00	Cumple
Espaciamiento de resaltes (mm)	4,92	7,24	6,00	Cumple
Altura promedio resaltes (mm)	0,31	No aplica	0,31	Cumple
Ángulo del resalte (°)	45	70	60	Cumple
Propiedades Mecánicas de la Malla (NTC 5806)	**Min.**	**Máx.**	**Resultado**	**¿Cumple?**
Límite de fluencia (kgf/mm²)	49,46	No aplica	49,46	Cumple
Resistencia a tracción (kgf/mm²)	56,08	No aplica	56,08	Cumple
Esfuerzo cortante (N)	9 277	No aplica	9 277	Cumple

COMPORTAMIENTO
Esfuerzo vs Deformación



Pedro de Jesús Rodriguez Chalarca
Elaboró

Pablo César Tibocha Murcia
Aprobó

¡Importante! Certificamos que este material ha sido producido, inspeccionado y probado de acuerdo a la norma NTC 5806:2019 y con el reglamento técnico aplicable a alambre de acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas resolución 0277 de Febrero de 2015, La información de las propiedades mecánicas y dimensionales contenida en el presente reporte son valores promedio obtenidos de una muestra del lote especificado en este documento, los muestreos son realizados de acuerdo a lo establecido en el plan de calidad interno de Alambres y Mallas S.A. - ALMASA, cumpliendo con la norma antes mencionada y siguiendo los lineamientos descritos en la NTC 3353:2006

Sector Parque Ind. Malambo SA, PIMSA Km 3

Powered by CamScanner

ALMASA — LA EVOLUCIÓN DEL ACERO	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 9915
CARTILLA: 4432-2

FECHA INFORME: 2023-07-12
CONSECUTIVO: VTF-3125

DIÁMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-	+	-	139611	-	+	-	-	-
FABRICANTE	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+	-	+	MACERO	+	-	+	+	+

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kg/mm²)	Resistencia (kg/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resalte (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
																	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MIN	42,90	56,80	60900	420	(1/4" a 5/8" 14%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	MIN		MIN		MAX		MAX	
MAX	56,00	N.E.	79800	549	(7/8" a 1 1/4" 12%)	0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55									
1/4"																								
3/8"																								
1/2"																								
5/8"																								
3/4"																								
7/8"																								
1"	50,38	83,82	71629	494	15,2	0,28	0,89	0,13	0,011	0,022	-	-	-	-	-	0,41	3,735	3,830	1,27	1,80	17,8	17,2	5,7	4,7
1 1/4"																								

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

www.almasa.com.co
Tel. (575) 3769220
Sector Parque Ind. Malambo SA. PIMSA Km 3

Powered by CamScanner

ALMASA — LA EVOLUCIÓN DEL ACERO	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 76170 - 9916
CARTILLA: 4433

FECHA INFORME: 2023-07-12
CONSECUTIVO: VTF-3126

DIÁMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	-	-	-	197099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	-	-	-	DIAGRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kg/mm²)	Resistencia (kg/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
MIN	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MAX	55,00	N.E.	78000	540	(7/8" a 1 1/4" 12%)	0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55	MIN		MIN		MAX		MAX	
1/4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+		+		-		+
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-				-
3/8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+		+		-		+
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-				-
1/2 "	53,26	73,66	71.457	493	15,2	0,27	1,14	0,19	0,013	0,008	-	-	-	-	-	0,48	0,934	0,906	0,51	0,85	9,9	8,7	4,9	2,2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+		+		-		+
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-				-
5/8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+		+		-		+
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-				-
3/4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+		+		-		+
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-				-
7/8 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+		+		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-				+
1 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+		+		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-				+
1 1/4 "	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		+		+		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-				+

N.E. : NO ESPECIFICA
N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

www.almasa.com.co
Tel. (575) 3769220
Sector Parque Ind. Malambo SA. PIMSA Km 3

Powered by CamScanner

ALMASA — LA EVOLUCIÓN DEL ACERO	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 76171 - 9917
CARTILLA: 4434-2

FECHA INFORME: 2023-07-12
CONSECUTIVO: VTF-3127

DIÁMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137692	-	-	137943	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIACERO	-	-	DIACERO	-	-	-	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
																	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MIN	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	MIN		MIN		MAX		MAX	
MAX	56,00	N.E.	79000	540		0,13	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55								
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4"	49,95	65,65	71 048	490	15,8	0,28	0,58	0,19	0,010	0,010	-	-	-	-	-	0,46	2,101	2,150	0,97	1,39	13,3	12,7	7,3	4,8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
7/8"	45,98	60,99	65 366	451	16,3	0,29	1,01	0,12	0,009	0,033	-	-	-	-	-	0,47	2,853	2,840	1,12	1,50	15,5	14,9	8,5	3,8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

www.almasa.com.co
Tel. (575) 3769220
Sector Parque Ind. Malambo SA, PIMSA Km 3

Powered by CamScanner

	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
ALMASA LA EVOLUCIÓN DEL ACERO	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 76173 - 9918
CARTILLA: 4435-2

FECHA INFORME: 2023-07-12
CONSECUTIVO: VTF-3128

DIÁMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137892	-	-	137843	-	-	136610	-	-	126373	-	-
FABRICANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DIACERO	-	-	DIACERO	-	-	DIACERO	-	-	DIACERO	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kg/mm²)	Resistencia (kg/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resalles (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resalles (mm)	
MIN	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES MIN	Valor	LIMITES MIN	Valor	LIMITES MAX	Valor	LIMITES MAX	Valor
MAX	55,00	N.E.	78000	540		0,33	1,50	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55								
1/4"																								
3/8"																								
1/2"																								
5/8"																								
3/4"	49,63	63,63	71 046	490	15,6	0,28	0,98	0,16	0,010	0,010	-	-	-	-	-	0,48	2,901	2,150	0,97	1,39	13,3	12,7	7,3	4,9
7/8"	45,98	60,99	66 368	451	16,3	0,26	1,01	0,12	0,009	0,003	-	-	-	-	-	0,47	2,868	2,948	1,12	1,50	15,9	14,3	8,5	3,8
1"	48,14	62,03	68 471	472	18,3	0,27	0,70	0,14	0,007	0,021	-	-	-	-	-	0,41	3,735	3,830	1,27	1,80	17,5	17,3	9,7	4,6
1 1/4"	49,94	70,33	71 031	490	16,0	0,26	1,49	0,22	0,015	0,031	-	-	-	-	-	0,54	9,020	9,130	1,63	1,85	22,6	20,3	12,4	8,4

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

www.almasa.com.co
Tel. (575) 3769220
Sector Parque Ind. Malambo SA. PIMSA Km 3

Powered by CamScanner

ALMASA — LA EVOLUCIÓN DEL ACERO	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 76181 - 9926
CARTILLA: 4434-1

FECHA INFORME: 2023-07-14
CONSECUTIVO: VTF-3136

DIÁMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	138245	-	-	-	-	-	BTY0182440	-	-	137892	-	-	-	-	-	138610	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	DIACERO	-	-	-	-	-	Tarmac del Atlántico S.A.S.	-	-	DIACERO	-	-	-	-	-	DIACERO	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kg/mm²)	Resistencia (kg/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso nuevo (kg)		Aliare de resalles (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
MIN	42,00	56,00	60000	420	(1/4" a 3/8" 16%) (7/8" a 1 3/4" 12%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MAX	55,00	N.E.	78000	540		0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55	MIN		MIN		MAX		MAX	
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/8"	47,86	66,21	68 101	470	16,1	0,24	0,68	0,15	0,011	0,021	-	-	-	-	-	0,40		0,556		0,49		6,2		2,3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,526	-	0,58	-	6,7	-	3,6	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
5/8"	46,89	63,73	66 693	460	14,6	0,27	1,39	0,20	0,004	0,008	-	-	-	-	-	0,45		1,933		0,86		10,7		3,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,489	-	0,71	-	11,1	-	6,1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/4"	48,95	65,95	71 046	480	15,6	0,28	0,68	0,19	0,012	0,016	-	-	-	-	-	0,46		2,150		1,29		12,7		4,9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,101	-	0,97	-	13,3	-	7,3	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
7/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1"	48,14	62,83	68 471	472	15,3	0,27	0,70	0,14	0,007	0,021	-	-	-	-	-	0,41		3,830		1,80		17,3		4,8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,735	-	1,27	-	17,8	-	9,7	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestión Integral

www.almasa.com.co
Tel. (575) 3769220
Sector Parque Ind. Malambo SA. PIMSA Km 3

Powered by CamScanner

ALMASA LA EVOLUCIÓN DEL ACERO	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 78180 - 0927
CARTILLA: 4435-1

FECHA INFORME: 2023-07-14
CONSECUTIVO: VTF-3135

DIÁMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	136245	-	-	191699	-	-	BTY0182460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136373	-	
FABRICANTE	-	-	-	[illegible]	-	-	DEACERO	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DEACERO	-	

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kg/mm²)	Resistencia (kg/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200/mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
																	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MIN	42,90	56,89	60800	420	(1/4" a 5/8" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	MIN		MIN		MAX		MAX	
MAX	55,90	N.E.	79800	540		0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55								
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	47,88	68,21	68 101	470	16,1	0,24	0,98	0,15	0,011	0,031	-	-	-	-	-	0,43	0,526	0,550	0,39	0,49	8,7	8,2	3,6	2,3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1/2"	50,26	73,85	71 457	493	15,2	0,27	1,14	0,16	0,013	0,038	-	-	-	-	-	0,45	0,934	0,996	0,51	0,65	9,9	8,7	4,9	2,2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
5/8"	46,80	68,73	68 693	460	14,0	0,27	1,09	0,20	0,004	0,008	-	-	-	-	-	0,45	1,458	1,503	0,71	0,86	11,1	10,7	6,1	3,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
7/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 1/4"	48,94	70,33	71 031	480	16,0	0,29	1,45	0,22	0,015	0,031	-	-	-	-	-	0,54	6,020	6,130	1,63	1,65	22,8	20,3	12,4	8,4
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

www.almasa.com.co
Tel. (575) 3769220
Sector Parque Ind. Malambo SA. PIMSA Km 3

Powered by CamScanner

ALMASA — LA EVOLUCIÓN DEL ACERO	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 76182 - 9928
CARTILLA: 4432-3

FECHA INFORME: 2023-07-14
CONSECUTIVO: VTF-3137

DIÁMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	136245	-	-	197089	-	-	BTY010443	-	-	137092	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	Almasa	-	-	DEACERO	-	-	Tuvasa del Meta S.A.S	-	-	DEACERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kgf/mm²)	Resistencia (kgf/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
MIN	42,90	56,00	60000	420	(1/4" a 3/4" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	LIMITES MIN	Valor	LIMITES MIN	Valor	LIMITES MAX	Valor	LIMITES MAX	Valor
MAX	55,90	N.E.	78000	540		0,33	1,56	0,55	0,043	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,53								
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	47,88	58,21	69 131	472	16,1	0,24	0,96	0,15	0,011	0,021	-	-	-	-	-	0,43	0,328	0,506	0,38	0,49	9,7	8,2	3,8	2,3
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1/2"	50,38	73,65	71 467	492	15,2	0,27	1,14	0,18	0,013	0,008	-	-	-	-	-	0,48	0,934	0,980	0,51	0,85	9,9	8,7	4,9	2,2
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
5/8"	46,80	80,73	66 903	460	14,9	0,27	1,09	0,20	0,004	0,005	-	-	-	-	-	0,48	1,469	1,523	0,71	0,85	11,1	10,7	6,1	3,5
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
3/4"	49,05	65,55	71 046	480	15,6	0,29	0,90	0,18	0,010	0,018	-	-	-	-	-	0,48	2,121	2,150	0,97	1,39	13,3	12,7	7,3	4,8
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
7/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

www.almasa.com.co
Tel. (575) 3769220
Sector Parque Ind. Malambo SA. PIMSA Km 3

Powered by CamScanner

ALMASA — LA EVOLUCIÓN DEL ACERO	GESTIÓN INTEGRAL	CÓDIGO: GI-R-154
	FORMATO	VERSIÓN: 04
	DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD BARRA CORRUGADA Y FIGURADOS	FECHA: 2022-06-07

FACTURA(S): 76183 - 9929
CARTILLA: 4432-1

FECHA INFORME: 2023-07-17
CONSECUTIVO: VTF-3138

DIÁMETRO	1/4"			3/8"			1/2"			5/8"			3/4"			7/8"			1"			1 1/4"		
COLADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137902	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FABRICANTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gerdau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NORMA APLICADA: NTC 2289

No. Designación Barra Acero	PROPIEDADES MECÁNICAS					PROPIEDADES QUÍMICAS % MÁXIMO											PROPIEDADES DIMENSIONALES							
	Fluencia (kg/mm²)	Resistencia (kg/mm²)	Fluencia (PSI)	Fluencia (MPa)	% Elongación (200mm)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Ni	Cr	Mo	V	Carbono Equivalente	Peso metro (kg)		Altura de resaltes (mm)		Espaciamiento (mm)		Separación extremos resaltes (mm)	
																	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor	LIMITES	Valor
MIN	42,00	56,00	60000	420	(3/4" a 5/8" 14%) (7/8" a 1 1/4" 12%)	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	MIN		MIN		MAX		MAX	
MAX	55,00	N.E.	78000	540		0,33	1,56	0,55	0,045	0,053	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	N.E.	0,55								
1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1/2"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3/4"	49,65	65,65	71 040	490	15,5	0,28	0,98	0,19	0,010	0,016	-	-	-	-	-	0,48	2,101	2,150	0,97	1,39	13,3	12,7	7,3	8,9
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
7/8"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
1 1/4"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-		-		-

N.E. : NO ESPECIFICA N.D. : NO DISPONIBLE

OBSERVACIONES:

Elaborado por: Auditor de Aseguramiento

Aprobado por: Director del Sistema de Gestion Integral

www.almasa.com.co
Tel. (575) 3769220
Sector Parque Ind. Malambo SA. PIMSA Km 3

Powered by CamScanner

JER.TOPOGRAFIA S.A.S
NIT: 901592772-5

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

INFORME TOPOGRAFICO DEL CONTRATO DE OBRA “CONSTRUCCION NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR-CESAR”.

JULIO 2023

TOPOGRAFO

JOEL ENRIQUE ROCHA WILCHEZ

CC. 1065580756

VALLEDUPAR CESAR

VALLEDUPAR 2023

CONTENIDO

1. GENERALIDADES
2. OBJETIVOS
3. LOCALIZACION
4. ORGANIZACION
5. PERSONAL Y EQUIPOS
6. ASPECTOS TECNICOS
7. CONDICIONES LABORALES
    a. Condiciones climaticas
    b. Condiciones de orden publico
    c. Condiciones tecnicas
8. ACTIVIDADES DE CAMPO
9. ANEXOS FOTOGRAFICOS

1. GENERALIDADES

A continuación, se presenta un informe técnico detallado donde se describen las principales actividades realizadas necesarias para lograr un desarrollo de acuerdo con los diseños arquitectónicos y estructurales de la nueva torre y dotación del Palacio de Justicia del municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

2. OBJETIVOS

- Aplicar conocimientos básicos de topografía para la generación de información usando equipos (Nivel de precisión, Estación total de alta precisión)
- Localizar con precisión el área haciendo los amarres en coordenadas y cotas, y la edición de planos topográficos definitivos al diseño a realizar.

3. LOCALIZACION

Este proyecto arquitectonico se encuentra ubicado en el municipio de Valledupar en el Departamento del Cesar en la dirección Calle 14 Nro. 14-189, esquina.

A continuación, se presenta una imagen general del predio objeto de proyecto.

4. ORGANIZACION

Las actividades topográficas fueron realizadas por el topógrafo Joel Enrique Rocha Wilches; quien tuvo bajo su responsabilidad las siguientes actividades:

- Programar, coordinar y controlar las diferentes etapas de las labores de campo y oficina.
- Realizar las actividades necesarias para la toma de la información y la generación de cálculos de volúmenes

5. PERSONAL Y EQUIPOS

Para el desarrollo de las actividades de campo se conformó un (1) grupo de topografía los cuales fueron encargados de suministrar y tomar la información pertinente en base a los diseños estructurales y arquitectónicos del objeto en ejecución.

La comisión de trabajo se conformó por el siguiente personal y equipos:

Personal

- Un (1) topógrafo
- Un (1) cadenero primero
- Un (1) cadenero segundo

Equipos

- Una (1) estación total (marca stonex)
- Un (1) nivel de precisión (marca topcon AT-B4)
- Herramientas menores (Estacas, puntillas, cincel, flexómetro, etc)

6. ASPECTOS TECNICOS

- **Complementación técnica:** Esta comisión de topografia establecio los controles pertinentes de cada estructura ejecutada durante este periodo.
- **Inspección de Obra:** Inicialmente la comision de topografia realiza el control de las actividades en el frente de trabajo, revisando que estas cumplan con las especificaciones tecnicas y constructivas del proyecto.

7. CONDICIONES LABORALES

- **Condiciones Climaticas:** En general, el desarrollo de la obra se ha dado en unas condiciones climaticas optimas aunque se han presentado precipitaciones pero no han afectado a la obra, solo se suspende mientras se presenta dichas precipitaciones.
- **Condiciones de Orden Publico:** No se ha presentado problema alguno en lo referente al orden publico con la ejecucion de los trabajos.

- **Condiciones Tecnicas**: Las obras se desarrollan según las instrucciones dadas por el director y el residente de obra contando con la participacion de la comision de topografia.

  Se estan ejecutando las actividades descritas con las caracteristicas indicadasen los respectivos pliegos de condiciones y especificaciones constructivas entregadas al contratista de obra, con las respectivas cotas y lineamientos.

  A continuacion se encuentra descrita la continuidad de las actividades ralizadas durante el desarrollo de la obra teniendo en cuenta la fecha de inicio ejecucion del proyecto.

8. ACTIVIDADES EN CAMPO

- **Replanteo**: Se procede a hacer las localizaciones de caisson y de las zapatas Z-7 y Z-6.

  - Localización de caisson.







- Localizacion de Zapatas Z-7 y Z-6





- **Excavaciones**: Se avanzan las excavaciones de caisson en sus distintos niveles, zapata Z-7, zarpas y contrapiso.

  - Avance de excavaciones de caisson.





- Avance de excavación de la zapata Z-7 y su respectivo ciclópeo.





- Se inicia excavación de zarpas.





- **Fundida:** Se avanza en el armado de hierro y fundida de anillos en los respectivos niveles de caisson.

  - Fundida del segundo nivel de Caisson.





  - Fundida del tercer nivel de caisson.





- **Niveles:** Se hace el respectivo chequeo de niveles de excavacion de Caisson, zapatas, zarpas y contrapiso.





- **Verticalidad:** Se verifican los puntos posesionados en la edificación existente, con el fin de revisar si la edificación está teniendo algún asentamiento a causas de las excavaciones realizadas en obra.







CARTERA DE VERTICALIDAD EDIFICIO EXISTENTE :

Fecha: 29/07/2023		CARTERA DE CONTROL DE VERTICALIDAD EDIFICACION PALACIO DE JUSTICIA EXISTENTE						
Número de punto	**Norte**	**Este**	**Ordenada de rejilla**	**Abscisa de rejilla**	**Latitud**	**Longitud**	**Elevación**	**Descripción completa**
1	1650194.203	1090345.242	1650194.203	1090345.242	N10° 28' 27.2''	W73° 15' 8.24''	187.711	E-06
2	1650205.584	1090363.47	1650205.584	1090363.47	N10° 28' 27.57''	W73° 15' 7.64''	187.861	E-07
3	1650179.123	1090339.813	1650179.123	1090339.813	N10° 28' 26.71''	W73° 15' 8.42''	188.218	P-1
4	1650181.135	1090369.808	1650181.135	1090369.808	N10° 28' 26.78''	W73° 15' 7.43''	188.214	P-2
5	1650181.745	1090378.998	1650181.745	1090378.998	N10° 28' 26.8''	W73° 15' 7.13''	188.199	P-3
6	1650182.609	1090392.018	1650182.609	1090392.018	N10° 28' 26.82''	W73° 15' 6.7''	188.2	P-4
7	1650183.212	1090400.948	1650183.212	1090400.948	N10° 28' 26.84''	W73° 15' 6.41''	188.191	P-5
8	1650179.814	1090350.245	1650179.814	1090350.245	N10° 28' 26.74''	W73° 15' 8.07''	192.214	P-6
9	1650181.418	1090373.985	1650181.418	1090373.985	N10° 28' 26.79''	W73° 15' 7.29''	192.276	P-7
10	1650180.818	1090365.154	1650180.818	1090365.154	N10° 28' 26.77''	W73° 15' 7.58''	198.739	P-8
11	1650182.623	1090392.124	1650182.623	1090392.124	N10° 28' 26.82''	W73° 15' 6.7''	198.76	P-9
12	1650179.851	1090350.49	1650179.851	1090350.49	N10° 28' 26.74''	W73° 15' 8.07''	198.728	P-10
13	1650179.843	1090350.213	1650179.843	1090350.213	N10° 28' 26.74''	W73° 15' 8.08''	208.623	P-11
14	1650181.437	1090374.044	1650181.437	1090374.044	N10° 28' 26.79''	W73° 15' 7.29''	208.572	P-12
15	1650182.458	1090389.314	1650182.458	1090389.314	N10° 28' 26.82''	W73° 15' 6.79''	208.548	P-13
16	1650170.798	1090346.505	1650170.798	1090346.505	N10° 28' 26.74''	W73° 15' 8.08''	204.897	P-14
17	1650165.642	1090364.601	1650165.642	1090364.601	N10° 28' 26.79''	W73° 15' 7.29''	204.838	P-15
18	1650170.78	1096346.521	1650170.78	1096346.521	N10° 28' 26.82''	W73° 15' 6.79''	191.298	P-16
19	1650165.672	1090364.666	1650165.672	1090364.666	N10° 28' 26.74''	W73° 15' 8.08''	191.208	P-17

Volumen de avance del mes de julio 31_07_2023




Total de desmonte: 4480.74 metro
Total de relleno: 2.09 metro cúbico
Neto: 4478.66 metro



la ...	Factor en desm...	Factor en terrap...	Estilo	Área 2D(metro...	Desmontar (ajusta...	Rellenar (ajustado)...	Red (ajustado)(met...	Gráfico neto
	1.000	1.000	Curvas de Ni...	1328.49	4480.74	2.09	4478.66<Desmonte>	

PLANTA DE VOLUMENES:



JOEL ENRIQUE ROCHA WILCHEZ

C.c. 1.065.580.756 de Valledupar

Tel: 3167833981-3217342538

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 2

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 2

2.1 Descripción del proyecto 2

2.1.1 Localización general del proyecto 2

2.1.2 Contrato de Obra 3

3. PERSONAL DEL PROYECTO 4

3.1 Personal Administrativo del proyecto 4

3.2 Detalles del personal Administrativo y operativo en obra 4

4. INDICADORES 7

4.1 Horas hombres Trabajadas Personal Operativo 7

4.2 Ausentismo en el proyecto. 8

4.3 Accidentalidad del Proyecto 9

5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL 10

6. AGENDA DE SEGURIDAD 10

6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo. 11

6.2 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo 12

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL 14

8. ANEXOS 20

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se presenta con el fin de asegurar y evidenciar la gestión de seguridad y salud en el trabajo para el proyecto **CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA VALLEDUPAR** de acuerdo con las actividades definidas en el CONTRATODE OBRA No. 323 DEL 2022.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

2.1 Descripción del proyecto

El proyecto se encuentra situado en el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar, zona urbana, en la calle14 # 12-189 (Palacio de justicia) sitio de ejecución.

2.1.1 Localización general del proyecto

El proyecto se desarrollará en el bloque de parqueaderos y áreas complementarias del Palacio de Justicia.

Ubicación Palacio de Justicia



Figura 1. Localización del palacio de justicia (Valledupar)

Fuente: Google Earth



Figura 2. Localización de edificio Palacio de Justicia (Valledupar)

2.1.2 Contrato de Obra

CONTRATANTE:	CONCEJO SUPERIOR DE JUDICATURA
CONTRATISTA:	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
OBJETO:	"REALIZAR OBRA DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA NUEVA SEDE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR) "
PLAZO INICIAL DEEJECUCIÓN:	TREINTA Y CINCO MESAR (35) contados a partir de la respectiva acta de inicio, previa legalización del contrato.
VALOR PRESUPUESTO:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (49.420.492.192) incluidos impuestos y contribuciones de ley

Tabla No. 1

3. PERSONAL DEL PROYECTO

El proyecto se ha integrado en el periodo de la presentación del siguiente informe desde el 01 Al 31 de julio del 2023 respectivamente.

3.1 Personal Administrativo del proyecto

Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del presente año, se mantiene el personal operativo en el proyecto el cual desarrolla las actividades de obra civil.

3.2 Detalles del personal Administrativo y operativo en obra

Desde el 01 al 31 de julio de 2023 se contó con la participación permanente del siguiente personal en obra.

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

Información Trabajadores					Estado		
No ASIGNADO	CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
3	72339619	EMEL DARIO LARIOS MEDINA	RESIDENTE DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	06/03/2023	NA
4	72204131	ALEJANDRO JOSE TORRES MIRANDA	DIRECTOR DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	25/01/2023	NA
5	40960020	LUZDAMARYS SALCEDO VALDEBLANQUEZ	RESIDENTE SST	ADMINISTRATIVA	SI	15/04/2023	NA
6	1065809341	WENNDY JULIETH QUIRIZ AYOLA	RESIDENTE ADMON	ADMINISTRATIVA	SI	25/04/2023	NA
7	1065657761	OSCAR EDUARDO BUSTILLO ECHAVEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
8	1065842379	JESÚS DAVID QUIROZ LÓPEZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
9	1065604471	JUAN DAVID PEDRAZA DIAZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
10	1193403152	JUAN YESITH BRITO ZABALETA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
11	1193561205	SEGUNDO ANTONIO MARTÍNEZ CALDERA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
12	1062398032	JUAN CARLOS MURGAS MINDIOLA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
13	1065837582	DUBAN ENRIQUE PERALTA PORTO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
14	77028189	WILMAN IGNACIO CORONADO SILVA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
15	1004502067	FARID ALBERTO VAN STRALRN VIZCAINO	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
16	77186837	JOSE LUIS CAMPO CALDERÓN	AUXILIAR OF. VARIOS	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
17	77186289	CESAR RAFAEL NÚÑEZ ACUÑA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
18	1003376653	CESAR LUIS NÚÑEZ ARRIETA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	16/05/2023	NA
23	91526911	JORGE USECHUE	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
25	77155343	LUIS ALBERTO CASTILLO CAMELO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
26	77026504	REINALDO MOSCOTE PACHECO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
27	1007392140	LUIS GABRIEL MARQUEZ JULIO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
28	1065235505	JHON JAVIER OSMA ORTEGA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
29	1052080418	CARLOS ANDRES OLIVERA FRANCO	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
30	5165243	YESMAN ENRRIQUE MENDOZA MENDOZA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
31	1048600194	JHON JAIRO MORALES CABRERA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
32	1064711685	JUAN DAVID MEJIA CININ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	25/05/2023	NA
33	1080431816	JEINER DAVID MENDOZA RODRIGUEZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
34	85442542	DANIEL ENRIQUE AGUILAR VANEGAS	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
37	77154925	ANIBAL JOSE JIMENEZ ESCORCIA	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
38	1065626852	LUIS MIGUEL GOMEZ GUTIERREZ	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
39	1065809820	ALDAIR LUIS DIAZ OÑATE	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
42	77171396	PEDRO JULIO SANDOVAL VANEGAS	OFICIAL DE OBRA CIVIL	OPERATIVO	SI	06/06/2023	NA
45	1065832968	IVAN RENE RAMIREZ CORONEL	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	06/06/2023	15/07/2023
48	1006714113	EDUARDO ENRIQUE RIVERA ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	07/06/2023	NA
49	106556239	GEOVALDI ENRIQUE FONTALVO MATOS	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	07/06/2023	NA
50	1065823637	CARLOS ANDRES MOSQUERA PALMERA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	07/06/2023	NA
53	77096476	ROYER DAVID ESTRADA GUERRA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	07/06/2023	15/07/2023
54	77183812	WILLIAM ENRIQUE PALMERA SANTANA	AYUDANTE DE OBRA	OPERATIVO	SI	14/06/2023	NA
55	1032449361	JUAN CAMILO VELAZCO VALDERRAMA	RESIDENTE DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	21/06/2023	NA
56	1120748067	KAREN KATIUSCA SOTO FUENTES	RESIDENTE SST	ADMINISTRATIVA	SI	07/07/2023	NA
57	79750423	YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO	DIRECTOR DE OBRA	ADMINISTRATIVA	SI	08/07/2023	NA
58	8664000	EMIRO EVENDAÑO GUERRA	MAESTRO DE OBRA	OPERATIVO	SI	21/07/2023	NA

Tabla No. 2

JER TOPOGRAFIA

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
1003240689	ASNER ROCHA WILCHES	TOPOGRAFO	TOPOGRAFIA	SI	17/03/2023	
1065576867	RAFAEL AUGUSTO BALCAZAR VERDECIA	CADENERO 2	TOPOGRAFIA	SI	17/03/2023	
1065815762	ELIANETH PALOMINO RANGEL	AUX TOPOGRAFO	TOPOGRAFIA	SI	25/04/2023	

Tabla No. 3

ANILLOS DE SEGURIDAD

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
77185068	ESNEIDER JOSE GUTIERREZ ESCOBAR	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	20/03/2023	
1062400397	HAWIN NAVARRO ANGARITA	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	20/03/2023	
11800493	YELMER EMIR CORDOBA MENA	GUARDA DE SEGURIDAD	SEGURIDAD FISICA	SI	20/03/2023	

Tabla No. 4

TIC INGENIERIA Y DESARROLLO SAS

Informacion Trabajadores				Estado		
CC	Nombres y apellidos del Trabajador	Cargo	Area	Activo	Fecha ingreso	Fecha retiro (cuando aplique)
1065621082	ORLAN YAIR BERMUDEZ IMBRETH	OPERADOR DE MAQUINARIA	OPERATIVA	NO	07/07/2023	09/07/2023
12619288	FREDY ENRIQUE SOSA MASIAS	OPERADOR DE MAQUINARIA	OPERATIVA	SI	14/07/2023	

Tabla No. 5

Anexo 1 Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos)

4. INDICADORES

Para este contrato se contemplan indicadores de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, los cuales nos permiten evaluar la gestión de SST y sus diferentes variaciones durante cada periodo de ejecución del proyecto a continuación se relacionan cada uno de los indicadores para el periodo del 01 al 31 de julio de 2023.

4.1 Horas hombres Trabajadas Personal Operativo

Para las labores ejecutadas en este proyecto, los resultados obtenidos durante el periodo objeto de este informe se determinó que se trabajaron las horas estipuladas. Así mismo se evidencia el reporte del ausentismo que tuvo incidencia en el proyecto durante el mes de julio como se relaciona en la siguiente tabla.

Versión:1	INDICADORES DE GESTION PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR	
Fecha: 31/05/2023		
Clsificación: Interno		

PERSONAL ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES.										
MES	Días Labor	N. Trabajadores	Horas Hombre Trabajadas	H.E	Ausentismo laboral				TOTAL DIAS PERDIDOS 2023	OBSERVACIÓN
					Por Accidente Laboral	Por Enfermedad comun	Ausencia no Justificada	Ausencia Justificada		
MARZO	26	13	2704	0	0	0	1		0	
ABR	23	27	4968	0	0	0	0		0	
MAY	23	42	7728	0	0	0	0		0	
JUN	24	50	9600	0	2	37	6		45	
JUL	24	37	7104	0	0	37	0	28	65	Ausentismo por licencia de paternidad (trabajadores: Segundo Martinez, Juan Carlos Murgas.
AGO			0	0					0	
SEP			0	0					0	
OCT			0	0					0	
NOV			0	0					0	
DIC			0	0					0	
TOTAL	***120***	**34**	**32104**	**0**	**2**	**74**	**7**	**28**	**110**	

Tabla No. 7




Gráfico No. 1

Versión:1	INDICADORES DE GESTION PROCESO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSORCIO OBRAS JUDICIALES - VALLEDUPAR	
Fecha: 31/05/2023		
Clsificación: Interno		

PERSONAL CONTRATISTAS										
MES	Días Labor	N. Trabajadores	Horas Hombre Trabajadas	H.E	Ausentismo laboral				TOTAL DIAS 2023	OBSERVACIÓN
					Accidente Laboral	Enfermedad comun	Ausencia no Justificada			
MARZO	13	6	624	0	0	0	0		0	
ABR	23	6	1104	0	0	0	0		0	
MAY	23	19	3496	0	0	0	0		0	
JUN	24	13	2496	0	0	0	0		0	
JUL	24	8	1536	0	0	0	0		0	
AGO			0	0					0	
SEP			0	0					0	
OCT			0	0					0	
NOV			0	0					0	
DIC			0	0					0	
TOTAL	***107***	**10**	**9256**	**0**	**0**		**0**		**0**	

Tabla No. 8




Gráfico No. 2

Se evidencia que el periodo de este informe no se aumentó los tiempos de labores en obra, por la cantidad de personal que hizo presencia en el mismo.

4.2 Ausentismo en el proyecto.

En el periodo de presentación de este informe se presentan ausentismo en el proyecto, los cuales son relacionados a continuación.

CARGO	FECHA INICIO DE INCAPACIDAD	FECHA FIN DE INCAPACIDAD	DIAS DE INCAPACIDAD ACCIDENTE LABORAL	DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD COMUN	DIAS DE INCAPACIDAD ENFERMEDAD LABORAL	DIAS TOTAL DE INCAPACIDAD	OBSERVACIONES
AYUDANTE DE OBRA CIVIL	01/07/2023	25/07/2023	0	25	0	25	incapacidad el 25 de julio, se le solicito novedad de inapacidad y hasta a la fecha no ha presentado.
OFICIAL DE OBRA CIVIL	10/07/2023	16/07/2023	0	7	0	7	
AYUDANTE DE OBRA CIVIL	06/07/2023	08/07/2023	0	3	0	3	
AYUDANTE DE OBRA CIVIL	24/07/2023	25/07/2023	0	2	0	2	
			0	37	0	**37**	

Tabla No. 9

4.3 Accidentalidad del Proyecto

Para el periodo de este informe comprendido desde el día 01 al 31 de julio 2023 no se presentó accidente laboral en el proyecto.

INDICE MENSUAL	I.F	I.S	I.L.I
jul-23	NA	NA	NA
CONSOLIDADO 2023			

INDICE MENSUAL	I.F	I.S	I.L.I
ene-23	N/A	N/A	N/A
feb-23	N/A	N/A	N/A
mar-23	N/A	N/A	N/A
abr-23	N/A	N/A	N/A
may-23	N/A	N/A	N/A
jun-23	2,08	2,08	0
jul-23	N/A	N/A	N/A

Tabla No. 9

5. MEDICINA PREVENTIVA LABORAL

Durante el mes de julio de 2023 se presentó nuevos ingresos de personal a obra, los cuales se valida todo lo reglamentario con Seguridad Social (ARL, EPS, AFP, CCF) y posteriormente se procede a realizar la inducción SST, evaluación, Notificación de Riesgos.

Anexo 2 Inducción SST, Evaluación, Notificación de Riesgos.

	
Fotografía N°1: Inducción personal administrativo Consorcio obras Judiciales 0-11-07-23	**Fotografía N°2: Inducción personal Consorcio obras Judiciales 19-07-23**

6. AGENDA DE SEGURIDAD

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio del presente año se realizaron las siguientes actividades:

- **Topografía**

Toma de niveles para excavación de caissón.

Localización de puntos de zapatas y columnas.

Chequeo de niveles para excavación de zapata.

- **Obra civil**

Excavación para caissón

Retiro de material.

Corte de acero

Armado de acero

Encofrado de anillos

Fundida de anillos para caissón

Descargué y traslado de acero

6.1 Registro de inspecciones planeadas y permisos de trabajo.

En el periodo de este informe se realizaron las siguientes inspecciones.

Anexo 3 Pre operacionales

Anexo 4 ATS, Permisos para trabajo en excavación, permisos para trabajo en Alturas.

GESTIÓN DOCUMENTAL SST	MES DE EJECUCIÓN	CANTIDAD
Inspección de pulidora, taladro, trazadora, Sierra circular mezclador de concreto herramientas manuales, Inspección de maquinaria amarilla. Inspección de EPCC, Inspección de botiquín.	Julio	66
Análisis de Trabajo Seguro	Julio	15
Permiso para trabajo en excavación.	Julio	26
Permiso para trabajo en Alturas.	Julio	88
Permiso para trabajo en caliente.	Julio	13

Tabla No. 10

6.2 Formación de personal en Seguridad y Salud en el Trabajo

Charla SST – Capacitación.

Fecha	Tipo de actividad	Tema	Duración
01/07/2023	Charla SST	Manejo de residuos líquidos o vertimiento, permisos y obligaciones.	12 minutos
04/07/2023	Charla SST	El tabaco es perjudicial para la salud.	10 minutos
05/07/2023	Charla SST	Manejo de residuos sólidos, Respel, RAEE Y RCD.	15 minutos
06/07/2023	Charla SST	Pensar antes de actuar ayuda a evitar accidentes.	10 minutos
07/07/2023	Charla SST	Manejo e inspecciones de EPP y sistema de acceso.	15 minutos
08/07/2023	Charla SST	Protección de la flora y la fauna	10 minutos
10/07/2023	Charla SST	Manejo manual de cargas.	8 minutos
11/07/2023	Capacitación	Manejos de materiales sobrantes y materiales de construcción	1 hora
12/07/2023	Charla SST	Uso adecuado de EPP	10 minutos
13/07/2023	Charla SST	Procedimientos seguro de trabajo en excavación.	10 minutos
		Protección del	

14/07/2023	Charla SST	recurso hídrico, prohibiciones, permisos y obligaciones.	12 minutos
15/07/2023	Charla SST	Comunicación asertiva.	08 minutos
17/07/2023	Charla SST	Cuidado de nuestras manos.	10 minutos
18/07/2023	Charla SST	Condiciones inseguras	5 minutos
19/07/2023	Capacitación	Reporte de accidentes e incidentes laborales	1 hora
21/07/2023	Charla SST	Pausas activas	12 minutos
22/07/2023	Charla SST	Riesgo eléctrico	10 minutos
24/07/2023	Charla SST	Día mundial de autocuidado	10 minutos
25/07/2023	Capacitación	Pensar antes de actuar	10 minutos
26/07/2023	Charla SST	Mantenerse hidratado durante jornada laboral con exposición a altas temperaturas	12 minutos
27/07/2023	Charla SST	Evacuación de emergencia	15 minutos
28/07/2023	Charla SST	Socialización condición de	10 minutos

		seguridad por terrenos inestables	
29/07/2023	Charla SST	Respeto y sentido de pertenecía	12 minutos
31/07/2023	Charla SST	Autocuidado	10 minutos

Tabla No. 11

7. SEGURIDAD INDUSTRIAL

La prevención de accidentes como factor primordial en el proyecto se ha efectuado gracias a la colaboración obtenida por parte del personal y el área SST. Quienes mutuamente por medio de actividades de inspección, control, aprendizaje y mejora continua. Ayudan a prevenir la ocurrencia de factores que sean potenciales en la influencia para la generación de actos y condiciones inseguras.

En la siguiente tabla se exponen a manera de resumen algunas de las actividades potencialmente relevantes encaminadas a contribuir con la seguridad y salud en el trabajo durante el mes de julio de 2023.

DESCRIPCION	REGISTRO FOTOGRAFICO
Charlas de seguridad: las charlas de seguridad se realizan todos los días antes de iniciar la jornada laboral con el objetivo de informar y concienciar a los trabajadores sobre su propia seguridad y salud en el trabajo.	   

Orden y aseo: El orden y el aseo en obra son factores importantes para la prevención de incidentes y accidentes ayudan a mejorar las condiciones de seguridad en general. Aseo parte externa de la obra	   
Pausas activas: su finalidad es contribuir con la liberación, descanso y esparcimiento del sistema locomotor de cada individuo.	   
Inspección pre operacional de herramientas, equipos y maquinaria a utilizar: Se realiza con el fin de revisar y examinar el estado de cada uno de	 

estos y determinar si están aptos para ser utilizados.	 
Entrega de EPP: Se realiza la entrega del elemento y se les recuerda la importancia del su uso. (protegerse minimizando los riesgos de accidente)	 
Señalización áreas intervenidas: Se realiza con el fin mitigar el riesgo o peligro existente.	   

Inspección de EPCC: Se realiza la inspección cada vez que se va a utilizar con el fin de verificar que no tenga ningún desgaste, daños o corrosivos.	   
Instalación de sendero peatonal provisional: Se instala sendero peatonal provisional con el fin de garantizar el paso del peatonal durante el descargue de material en obra. Se evidencia sendero peatonal dentro de obra	 
Reunión de COPASST se realizan reuniones mensuales con el comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, así dando cumplimiento a la normatividad establecida.	 

Instalación Señalización parte externa de la obra: Normas de seguridad y salud en el trabajo para ingreso a obra	 
Capacitación: AT Y Incidentes	 

Actos y condiciones inseguras


Se anexan formatos de actos y condiciones inseguras.

Condición Insegura: Se evidencia terreno inestable en área de acceso (escalones temporales) y material proveniente de la excavación obstaculizando el paso. 	Se corrige la condición insegura reorganizando el area de acceso y realizando jornada de orden y aseo, para el retiro del material. 

Condición insegura: Se evidencia sendero peatonal obstruido por material desorganizado 	Se solicta la colaboración de dos trabajadores y se corrige la condición insegura realizando orden y aseo, moviendo el acero un poo hacia atras para mejorar las condiciones del sendero. 
Condición insegura: debido a las condiciones en las que se encuentra el terreno por las actividades de excavación que se realizan en obra, afectadas por los cambios climáticos (Lluvias) se evidencia inestabilidad y deterioro del sendero peatonal. 	Se corrige la condición insegua reorganizando el sendero peatonal con una plantilla en cemento asi darle estabilidad al terreno (habilitado de forma provicional). 

8. ANEXOS

- Anexo 1 Documentos para ingreso a obra (C.C, ARL, EPS, AFP, CCF, Examen médicos)
- Anexo 2 Inducción SST, Evaluación, Notificación de Riesgos
- Anexo 3 Notificación de Riesgos visitantes
- Anexo 4 Pre operacionales
- Anexo 5 ATS –Permisos.
- Anexo 6 Planilla de seguridad Social.
- Anexo 7 Asistencia Charla SST
- Anexo 8 Evaluación Capacitación.
- Anexo 9 Acta reunión COPASST
- Anexo 10 Acta de conformación CCL
- Anexo 11 Inspección de pre-uso equipos de alturas
- Anexo 12 Hoja de vida arnés – eslinga
- Anexo 13 Entrega de EPP
- Anexo 14 Documentos maquinaria amarilla y operador, Inducción SST, Evaluación, Notificación de Riesgos.
- Anexo 15 Actos y Condiciones inseguras.


Residente SST
KAREN SOTO FUENTES
CC: 1120748067
Resolución 1348 del 26 de Diciembre del 2017


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.120.748.067
SOTO FUENTES
KAREN KATIUSCA
Karen Soto fuentes


14-SEP-1993
FONSECA
(LA GUAJIRA)
1.64
A+
F
28-NOV-2011 FONSECA

Colmena Seguros

SOPORTE DE NOVEDADES		
CONTRATO:	1197726	
RAZON SOCIAL	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	
IDENTIFICACION:	NI 901665448	

CAMBIO SEXO		
Radicado	**Inicio de Vigencia**	**Identificación**
5408237	2023-7-7	CC 1120748067
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
SOTO FUENTES	KAREN KATIUSKA	1993-8-14
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
CALLE 78 # 41-13		Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
VALLEDUPAR - Cesar	karensotofu@gmail.com	5261808
Celular	**Sexo**	
3015814018	Femenino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
RESIDENTE SST	$2,300,000.00	E.P.S. Sanitas S.A.
AFP	**Centro de Trabajo**	
Porvenir	PRINCIPAL	
Clase de riesgo	**Tasa de riesgo**	**Grado**
5	8.96	III
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad		**Tipo jornada**
2023-7-6		JORNADA UNICA

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros** se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** ® - 2020

porvenir
sólo hay uno

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

KAREN KATIUSCA SOTO FUENTES, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.120.748.067**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 5 de Julio del 2023.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Fecha y hora de impresion: 2023-07-06 13:48:28 - Usuario: JAIRO

JMR S.A.S
Empresa de Salud Ocupacional
NIT. 900272036 - 3

CONCEPTO APTITUD LABORAL



Paciente: KAREN KATIUSCA SOTO FUENTES
Identificación: CC 1120748047
Edad: 28
Cargo: INSPECTOR HSEQ
Empresa en labor: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Empresa: PARTICULAR

No. Orden	0039336	**Fecha atención:**	2023-07-06 08:34:25
Realizado en:	Valledupar - Cesar	**Fecha salida:**	2023-07-06 12:18:19
Tipo evaluación:	Examen de ingreso orientado al riesgo trabajo en altura		

Exámenes realizados

AGUDEZA VISUAL, AUDIOMETRIA TAMIZ, COLESTEROL TOTAL, EXAMEN FISICO CON ENFASIS TRABAJO EN ALTURAS, GLICEMIA, TRIGLICERIDOS

Recomendaciones laborales:	Manejo por EPS/ARP:	Habitos y estilos de vida:	Incluir en SVE:
Caminatas Hacer ejercicios fisicos higiene postural	No aplica	Dieta baja en carbohidratos Dieta baja en grasas Ejercicio fisico 30 minutos de actividad intensa o 60 minutos de actividad moderada	No aplica

Restricciones laborales:

No aplica

Concepto aptitud laboral:

Apto sin restricciones

Aptitud para tareas especificas:

Apto para realizar trabajos en altura


Observación:

USO DE ELEMENTOS DE PROPTECCION PERSONAL

Firma del especialista en salud ocupacional
JAIRO ALFONSO MARTINEZ BOJAS
Especialidad:
Licencia n.o. 2147 -Registro n.o. 9615

Firma del paciente
KAREN KATIUSCA SOTO FUENTES
Identificación:CC 1120748047


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.750.423
BERNAL CONTENTO
APELLIDOS
YUBER FERNANDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 09-MAR-1979
GARAGOA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
20-MAR-1997 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500100-00002201-M-0079750423-20080328 000005 7903A 1 6170005003

Colmena Seguros

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO		
CONTRATO:	1107726	
RAZON SOCIAL	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	
IDENTIFICACION:	NI 901665448	
INGRESO DE TRABAJADOR		
Radicado	**Inicio de vigencia**	**Identificación**
93404355	2023-7-11	CC 79750423
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
BERNAL CONTENTO	YUBER FERNANDO	1979-3-8
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
CALLE 14 CON CRA 13-45		Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
VALLEDUPAR - Cesar	ing-yuber@hotmail.com	9261806
Celular	**Sexo**	
3158341443	Masculino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
DIRECTOR OBRA	$8,000,000.00	E.P.S. Sanitas S.A.
AFP	**Centro de Trabajo**	
Fondo Pensiones Cesantias SA COLFONDOS	PRINCIPAL	
Tasa de riesgo	**Clase de riesgo**	**Grado**
6.96	5	80
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Tipo jornada**	
2023-7-11	JORNADA UNICA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros** se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** © - 2009

Colfondos

COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS

CERTIFICA QUE:

El(la) Señor(a) YUBER FERNANDO BERNAL CONTENTO identificado(a) con C.C No. 79.750.423, se encuentra afiliado(a) al Fondo Pensiones Obligatorias NIT 800.227.940-6.

Se expide la presente certificación a solicitud del afiliado(a) el día 07 de julio del 2023.

El presente certificado es emitido como un archivo PDF y contiene una firma digitalizada válida para todos sus efectos de conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999.

Cualquier inquietud adicional no dude en escribirnos a través de nuestro portal transaccional www.colfondos.com.co opción PQR's, o comuníquese con nuestro Contact Center a través de las siguientes líneas Bogotá 7484888, Barranquilla 386 9888, Bucaramanga 698 5888, Cali 489 9888, Cartagena 694 9888, Medellín 604 2888 y en el resto del país 604 2888.

Leonardo Cáceres García
Gerente Cuentas y Recaudo
Colfondos S.A Pensiones y Cesantías



CENTRO NACIONAL DE LA SALUD



CENTRO NACIONAL DE LA SALUD


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
8664000
AVENDAÑO GUERRA
EMIRO CARLOS


FECHA DE NACIMIENTO 27-DIC-1953
SAN MARCOS
(SUCRE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
26-NOV-1975 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL

Colmena Seguros

REPORTE DE NOVEDAD DE INGRESO		
CONTRATO:	1187726	
RAZON SOCIAL	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	
IDENTIFICACION:	NI 901665448	
INGRESO DE TRABAJADOR		
Radicado	**Inicio de vigencia**	**Identificación**
93514088	2023-7-20	CC 8664000
Apellidos	**Nombres**	**Fecha de nacimiento**
AVENDAÑO GUERRA	EMIRO	1953-12-27
Dirección residencia	**Localidad/Comuna**	**Zona**
Calle 13 c nmero 16- 65	ALFONSO LOPEZ	Urbana
Ciudad/Departamento	**Correo electrónico**	**Teléfono**
VALLEDUPAR - Cesar	TECNOCOSTA440@GMAIL.COM	9261808
Celular	**Sexo**	
3046241132	Masculino	
Cargo	**Salario**	**EPS**
MAESTRO DE OBRA	$2,800,000.00	CAJACOPI ATLANTICO -CCF
AFP	**Centro de Trabajo**	
Colpensiones	PRINCIPAL	
Tasa de riesgo	**Clase de riesgo**	**Grado**
6.96	5	III
Tipo afiliado cotizante	**Subtipo afiliado cotizante**	**Tipo de modalidad**
Dependiente	NO DEFINIDO	Presencial
Fecha efectiva de la novedad	**Tipo jornada**	
2023-7-20	JORNADA UNICA	

Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros** se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

Todos los Derechos Reservados **Colmena Seguros** © - 2009

Colpensiones

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **EMIRO CARLOS AVENDAÑO GUERRA** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **8664000,** se encuentra afiliado/a desde **01/03/2008** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 19 de julio de 2023.

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Fecha y hora de impresión: 2023-07-21 07:15:50 - Usuario: JAIRO

JMR S.A.S
Empresa de Salud Ocupacional
NIT. 900273886 - 3

CONCEPTO APTITUD LABORAL



Paciente: ENIRO CARLOS AVENDAÑO GUERRA
Identificación: CC 8664000
Edad: 69
Cargo: MAESTRO DE OBRA
Empresa en labor: CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Empresa: PARTICULAR

No. Orden	0039471	**Fecha atención:**	2023-07-19 07:55:39
Realizado en:	Valledupar - Cesar	**Fecha salida:**	2023-07-21 07:15:50
Tipo evaluación:	Examen de ingreso orientado al riesgo trabajo en altura		

Examenes realizados
AGUDEZA VISUAL,AUDIOMETRIA TAMIZ,COLESTEROL TOTAL,EXAMEN FISICO CON ENFASIS TRABAJO EN ALTURAS,GLICEMIA,TRIGLICERIDOS

Recomendaciones laborales:	Manejo por EPS/ARP:	Habitos y estilos de vida:	Incluir en SVE:
higiene postural estilo de vida saludable dieta y ejercicio extremar medidas de bioseguridad	No aplica	Dieta baja en grasas Dieta baja en sodio	No aplica

Restricciones laborales:
No aplica

Concepto aptitud laboral:
Apto sin restricciones

Aptitud para tareas especificas:
Apto para realizar trabajos en altura

Observación:
USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

JAIRO ALFONSO MARTINEZ NOJAS
REG: 4410
LIC: 3147

Firma del especialista en salud ocupacional
JAIRO ALFONSO MARTINEZ NOJAS
Especialidad:
Licencia S.O: 3147 -Registro S.O: 4410

Firma del paciente
ENIRO CARLOS AVENDAÑO GUERRA
Identificación:CC 8664000

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interno	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Política SST, política de alcohol y drogas, Reglamento de higiene y Seguridad Inducción, Evaluación inducción, Notificación de riesgo				
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	1 Hora
FECHA:	07-07/2023			LUGAR:	Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
	Karen Soto Fuentes	1.120.748.067		Karen S.


OBSERVACIONES

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Karen Sofia Fuentes, portador de la cedula de ciudadanía 1136438069 desempeñando el cargo de Residente SST, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presion atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Activar Win
Ve a Configurac



Versión:02 Fecha: 22/07/2022 Clasificación: Interno	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Temporal Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Karen Soto Fuentes

Firma: [signature]

Fecha: 07-07/2023

Versión: 03	FORMATO
Fecha: 22/07/2022	INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Clasificación: Interno	

Fecha: 07-07/2023 | Nombre y Apellido: Kevin Soto Fuentes | Contratista: Consorcio

INFORMACIÓN GENERAL

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometida con llevar a cabo sus proyectos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente sus procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarlos y cumplirlos

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo la mejora continua el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, minimizando el ausentismos, los accidentes, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los impactos que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la [illegible] de equipos, maquinaria y locaciones de los clientes. De igual manera, no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo síntomas de embriaguez o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenas, [illegible] solamente lo consumido en cumplimiento a la presente política efectuara pruebas aleatorias de alcoholemia.

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se deben cumplir y cumplimiento legal las afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluye administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes necesarios al sistema, descontando [illegible] salario los porcentajes establecidos en la ley.


[illegible]an accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y horas de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al residente SST del proyecto, quien le dirá en que ARL será atendido de acuerdo a la afiliación realizada por su patrón, en el caso de los contratistas.


Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de vigilar el desarrollo del sg-sst y participar de actividades que tiendan a mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resolverán conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización, los desacuerdos no pueden ser violentos.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o omisión a lo establecido en este documento por parte del trabajador es incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su firma y provocara su cese de actividades.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1	El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio; bajo ninguna circunstancia se permite usar debajo de este elementos diferentes a los que lo integran (gorras, pañoletas, trapos, etc.).
2	El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio; al igual que el uso de elementos como guantes, ropa o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute o el ambiente dentro del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal adecuados; así mismo responsabilidad del trabajador su uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección que proporcionan. 
3	Las áreas de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en material o equipo utilizado.
4	Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 2.0 metros, es de trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador tener el correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipo de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios. 
5	Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al maestro general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento.
6	Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que sea ejecutada por otra persona y que pueda generar sobre usted o sobre los demás trabajadores daños en la salud.
7	Todo trabajador debe permanecer atento y respetar toda la señalización instalada en obra: uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, zonas de cargue y descargue de materiales, pasos restringidos, cordones de cinta en zonas de riesgo, cerramientos, equipos de emergencia (botiquines), excavaciones, etc.
8	Toda herramienta eléctrica que utilice disco de corte, equipo que cuente con transmisión de poleas o equipo con arranque por yoyo debe utilizar el dispositivo de seguridad que incluyen como guardas de disco, guardas de poleas, topes, etc. si en el trabajo con polideras, cortadoras, planas, rasas, cangreros, vibradores, trompos, etc. usted detecta la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su superior encargado, al maestro general o al inspector o residente SST.



1	No se permite el uso de joyas (anillos, pulseras, piercing, cadenas, etc.), hacer ni recibir llamadas telefónicas vía celular, el consumo de cigarrillo o el uso de audífonos durante la ejecución de labores, manipulación de herramienta (manual o eléctrica), operación de montacarga o equipos, tránsito en zona de riesgo y son: trabajo en alturas, trabajo en caliente y trabajo con energías peligrosas.
2	Ningún trabajador puede circular sin autorización por zonas diferentes a las de su propio frente de obra o zonas comunes como baños o casino (restaurante), y el acceso a almacenes, bodegas, oficinas o cuartos de servicio ajenos al propio son restringidos.
3	No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias alucinógenas dentro de las instalaciones del centro de trabajo ni se permite al trabajador la ejecución de labores bajo la influencia de alguno de estos. Adicional a la prohibición el trabajador debe conocer los efectos nocivos de estas sustancias sobre su salud y los perjuicios sociales y familiares que de aquí devienen.
4	No se permite a ningún trabajador sustraer del centro de trabajo herramientas, equipos o materiales que sean propiedad de otro trabajador, de la empresa o de algún contratista.
5	No se permite faltar a la autoridad de cualquier funcionario de la empresa ni las manifestaciones de irrespeto entre compañeros, se debe conservar la línea de jerarquía y las conductas reguladoras establecidas cultivando la cordialidad en las relaciones y el ambiente laboral.

RECOMENDACIONES GENERALES

1	Informe a su familia los datos básicos de este centro de trabajo, el número telefónico de un compañero de trabajo y un número telefónico de contacto del contratista o empresa para la cual trabaja como recurso ante un evento de emergencia o calamidad doméstica.
2	El canal del centro de trabajo en personal o intraesterbilin usted debe conservarlo en óptimas condiciones (uso una lista personal y kimbrado rígido), entregarlo todos los días en el momento del ingreso al centro de trabajo y reclamarlo a su salida del mismo.
3	Si un trabajador en vehículo, bicicleta o motocicleta, usted es responsable por la seguridad de estos, incluyendo los dispositivos de seguridad necesarios (candados, cadenas, etc.) debe dejarlos en el lugar habilitado de obra para su parqueo; el centro de trabajo no responderá por daño, pérdida o hurto. Así mismo debe velar por los efectos personales, artículos de valor, joyas, dinero, etc. que guarde en sus [illegible] canales.
4	Las jornadas laborales en este centro de trabajo están distribuidas a lo largo de la semana en los siguientes turnos: lunes a viernes entre 8:30am y 4:30pm, sábados de 8:30am y 11:00m; en la mañana y la [illegible] existen pausas de 15 minutos.
5	Debe conservarse el respeto por cualquier compañero de trabajo independientemente de que pertenezca a contratista diferente, no se permite ningún escalamiento de violencia o la promoción de actos violentos en contra de terceros.
6	En eventos de emergencia es prudente e indispensable conservar la calma, identifique las vías de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, estas a los encargados sobre cualquier anomalía, en caso de detectar algún trabajador herido al usted no está capacitado no trate de socorrer e informe su ubicación y a la salida de evacuación diríjase únicamente al punto de encuentro.
7	Si ha recibido instrucciones sobre la realización de algún trabajo y estas no han sido comprendidas completamente por usted, solicite las explicaciones pertinentes y asegúrese de haber entendido a plenitud las indicaciones sobre la tarea.
8	Si no está entrenado o capacitado para realizar alguna labor que le haya sido encomendada y que implique riesgo, trágala conocer a su superior y evite cometer imprudencias que puedan representar situaciones de riesgo.

DATOS PERSONALES

Nombres y Apellidos: Karen Soto	No. Identificación: 1120718069	Teléfono: 3015814018
Dirección: Cll 78 #41-13	Cargo: Residente SST	

ENCARGADO EN LA EMPRESA DE TRABAJO DE ALTURAS EN LA QUE ATENDIÓ EMERGENCIA O ACCIDENTE

Nombres y Apellidos: Jose Morillo	Parentesco: Compañero	Teléfono: 3015689547

COMPROMISO

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí establecidos, firmo este compromiso consiente de los riesgos que pueden afectar mi salud los cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por los demás que la rodean. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi trabajo, me comprometo también a denunciar la debida actitud frente a mi oficio volviendo por mi autocuidado. Soy consciente de que cualquier violación de mi parte a este compromiso pondrá en riesgo mi salud y ocasionará mi inmediato retiro y veto de este centro de trabajo; además de las sanciones contractuales que tiene el contratista sobre contratista para el cual trabajo.

FECHA: 07-07/2023

FIRMA DEL TRABAJADOR

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST	
Clasificación: Interna		

NOMBRE: Karen Sofia Fuentes CÉDULA: 1120748067

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X	Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a.	Política SST
b.	Política de alcohol y tabaquismo
c.	Política de Calidad
X	Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

a.	Quemadura	d.	Lesiones osteomusculares	g.	Caídas del mismo nivel
b.	Fractura - Esguince	e.	Pérdida de pisos	X	Todas las anteriores
c.	Cuerpo extraño en ojos	f.	Mareos	i.	c, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) Uso adecuado de EPP
b) Despejar area de trabajo. orden y aseo
c) Respetar las señalizaciones
d)

5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X	Protección auditiva	e.	Careta facial	X	Casco
X	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	X	Camisa manga larga
X	Tapabocas	g.	Guantes plasticos	X	Tapaoidos de inserción / Copa
d.	Guantes de carnaza / Baqueta	h.	Guantes de nitrilo	X	Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarle en obra:

Colmena, en caso de accidente se le informa al supervisor.

7. Marque con un X las tipos de comité que existen en la Organización

a.	Comité Paritario de Salud	X	Comité de Convivencia
b.	Comité de fiestas y regalos		
X	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		

8. Marque con un X las prohibiciones

X	Utilización de joyas y relojes	X	Laborar sin EPP
X	Llegar en estado de embriaguez	e.	No portar tapabocas
X	Consumir sustancias alucinógenas	i.	c, b, d

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

a.	Trabajos en Caliente
b.	Trabajos con energías peligrosas
c.	Trabajo en alturas
X	Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

a.	Utilización de taladro, cortadora o pulidora
b.	Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c.	Ninguna
X	Respuesta a y b

OBSERVACIONES:


Firma del Trabajador
No. Identificación 1120748067

Activar Win
Ve a Configura

Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Fdo. Bernal Contreto portador de la cedula de ciudadanía, 77.750.763 desempeñando el cargo de Director de Obra., he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	**PELIGRO**	**COMO LO PREVENGO**
Biomecánico	Postura (prologada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o escrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentario)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /Blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	



Versión:02
Fecha: 22/07/2022
Clasificación: Interno


NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de transito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Temporal Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Gloria M. Bernal

Firma:

Fecha: 10 junio/2023



Versión: 03 | PÚBLICO
Fecha: 23/01/2023 | INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Clasificación: Interno

Fecha: 10 Enero / 2023 | Nombre y Apellido: Yuber Fdo. Bernal | Contratista: Consorcio

INFORMACIÓN GENERAL

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de su Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometido con llevar a cabo sus proyectos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, al mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente sus procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarse y cumplirse

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo la mejora continua al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas orientados al autocuidado, estableciendo el ausentismo, los accidentes, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los impactos que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias psicotrópicas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, salidas, o durante la realización de equipos, campamento y locaciones de los clientes, De igual manera, no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo sistemas de embriagarse o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenos, evidente la campaña en cumplimiento a la presente política efectuara pruebas aleatorias de alcoholemia.

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se deben cumplir de manera legal los afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluye administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes mensuales al sistema, descontando y sobre los porcentajes establecidos en la ley.

Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al residente SST del proyecto, quien le dirá en que ARL será atendido de acuerdo a la afiliación realizada por su patrón, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de velar el desarrollo del sg-sst y participar de actividades que busquen la mejora la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conducta de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, así donde se resolverán conflictos de convivencia suscitados al interior de la Organización, las denuncias no pueden ser anónimas.


Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o omisión a lo establecido en este documento por parte del trabajador es incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su firma y provocara su cese de actividades.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio; bajo ninguna circunstancia se permite usar debajo de este elementos diferentes a los que la integran (gorras, pañoletas, hoyas, etc.).
2. El uso de los elementos de protección personal para ojos, oídos auditivos y vías es obligatorio; al igual que el uso de elementos como guantes, ropa o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute o el ambiente dentro del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal adecuados; así mismo es responsabilidad del trabajador su uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección que proporcionan.

3. Las áreas de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en material o equipo utilizado.
4. Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 2.0 metros, es de trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador tener el correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipo de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.

5. Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al maestro general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento.
6. Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que sea ejecutada por otra persona y que pueda generar sobre usted o sobre los demás trabajadores daños en la salud.
7. Todo trabajador debe permanecer atento y respetar todo la señalización instalada en obra: uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, zonas restringidas, conductos de cinta en zonas de riesgo, cancelerías, equipos de emergencia (extintores), excavaciones, etc.
8. Toda herramienta eléctrica que utilice disco de corte, equipo que cuente con transmisión de poleas o equipo con arranque por yoyo debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de disco, guardas de poleas, topes, etc. si en el trabajo con pulidoras, cortadoras, planas, rutas, cinceles, vibradores, trompos, etc. usted detecta la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su encargado, al maestro general o al inspector o residente SST. Toda herramienta eléctrica que utilice disco de corte, equipo que cuente con transmisión de poleas o equipo con arranque por yoyo debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de disco, guardas de poleas, topes, etc. si en el trabajo con pulidoras, cortadoras, planas, rutas, cinceles, vibradores, trompos, etc. usted detecta la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su encargado, al maestro general o al inspector o residente SST.



1	No se permite el uso de joyas (anillos, pulseras, piercing, cadenas, etc.), hacer ni recibir llamadas telefónicas vía celular, el consumo de cigarrillo o el uso de audífonos durante la ejecución de labores, manipulación de herramienta (manual o eléctrica), operación de equipos o equipos, también en zona de riesgo y sea: trabajo en alturas, trabajo en caliente y trabajo con energías peligrosas.
2	Ningún trabajador puede circular sin autorización por zonas diferentes a las de su propio frente de obra o zonas comunes como baños o cocina (restaurante), y el acceso a almacenes, bodegas, oficinas o cuartos de cambio ejercen al grupo son restringidos.
3	No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias alucinógenas dentro de las instalaciones del centro de trabajo ni se permite al trabajador la ejecución de labores bajo la influencia de alguno de estas. Adicional a la prohibición el trabajador debe conocer los efectos nocivos de estas sustancias sobre su salud y los perjuicios sociales y familiares que de aquí devienen.
4	No se permite a ningún trabajador sustraer del centro de trabajo herramientas, equipos o materiales que sean propiedad de otro trabajador, de la empresa o de algún contratista.
5	No se permite faltar a la autoridad de cualquier funcionario de la empresa ni las manifestaciones de irrespeto entre compañeros, se debe conservar la línea de jerarquía y los conductos regulares establecidos cultivando la cordialidad en las relaciones y el ambiente laboral.

1	Informar a mi familia los datos básicos de este centro de trabajo, el número telefónico de un compañero de trabajo y un número telefónico de contacto del contratista o empresa para la cual trabajo como recurso esto en evento de emergencia o calamidad doméstica.
2	El carné del centro de trabajo es personal e intransferible usted debe conservarlo en óptimas condiciones (con una foto personal y legible), entregarlo todos los días en el momento del ingreso al centro de trabajo y reclamarlo a su salida del mismo.
3	Si su transporta en vehículo, bicicleta o motocicleta, usted es responsable por la seguridad de estos; instalando los dispositivos de seguridad necesarios (candados, cadenas, etc.) debe dejarlos en el lugar habilitado de otro para su parqueo; el centro de trabajo no responderá por daño, pérdida o hurto. Así mismo debe velar por los efectos personales, artículos de valor, joyas, dinero, etc. que guarde en su casa cambio.
4	Las jornadas laborales en este centro de trabajo están distribuidas a lo largo de la semana en los siguientes horas: lunes a viernes entre 8:30am y 4:30pm, sábados de 8:30am y 11:00m; en la mañana y la tarde existen pausas de 15 minutos.
5	Debe conservarse el respeto por cualquier compañero de trabajo independientemente de que pertenezca a contratista diferente, no se permite ningún manifestación de violencia o la promoción de actos violentos en contra de terceros.
6	En eventos de emergencia es prudente e indispensable conservar la calma, identifique las vías de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, avise a los encargados sobre cualquier anomalía, en caso de detectar algún trabajador herido el señal no está capacitado en tema de socorro e informe su atención y a la señal de evacuación diríjase únicamente al punto de encuentro.
7	Si he recibido instrucciones sobre la realización de algún trabajo y estas no han sido comprendidas completamente por usted, solicite las explicaciones pertinentes y asegúrese de haber entendido a plenitud las indicaciones sobre la tarea.
8	Si no está entrenado o capacitado para realizar alguna labor que le haya sido encomendada y que implique riesgo, infórmelo a su superior y evite cometer imprudencias que pueden representar situaciones de riesgo.

Nombres y Apellidos:	Yuber Fernando Bernal	No. Identificación:	91.750.413
Teléfono:	315 8341943	Dirección:	Cra 96F No 29a 60
Cargo:	Director Obra.		

Nombres y Apellidos:	Nora Cct Contacto	Parentesco	Padre
Teléfono:	313 756 6840		

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí notificados, firmo este compromiso consiente de los riesgos que pueden afectar mi salud los cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por los demás que lo rodean. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todos los normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi trabajo, me comprometo también a demostrar la debida actitud frente a mi oficio velando por mi autocuidado. Soy consciente de que cualquier violación de mi parte a este compromiso pondrá en riesgo mi salud y ocasionará mi inmediato retiro y veto de este centro de trabajo; además de las sanciones contractuales que tiene el contratista sobre contratista para el cual trabajo.

FECHA: 10 Julio 2023

TRABAJADOR

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST	
Clasificación: Interna		

NOMBRE: Yober Ho. Bernal CÉDULA: 79.750.423

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a.	Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b.	Proteger y promover la salud
c.	Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X	Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a.	Política SST
b.	Política de alcohol y tabaquismo
c.	Política de Calidad
X	Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

a.	Quemadura	d.	Lesiones osteomusculares	g.	Caídas del mismo nivel
b.	Fractura - Esguince	e.	Pérdida de peso	X	Todas las anteriores
c.	Cuerpo extraño en ojos	f.	Mareos	i.	c, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a)
b)
c)
d)

5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a.	Protección auditiva	e.	Careta facial	X	Casco
X	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	X	Camisa manga larga
X	Tapabocas	g.	Guantes plásticos	k.	Tapaoidos de inserción / Copa
d.	Guantes de carnaza / Baqueta	h.	Guantes de nitrilo	X	Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarle en obra:

7. Marque con un X las tipos de comité que existen en la Orgnalzación

a.	Comité Paritario de Salud	X	Comité de Convivencia
b.	Comité de fiestas y regalos		
X	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		

8. Marque con un X las prohibiciones

a.	Utilización de joyas y relojes	X	Laborar sin EPP
X	Llegar en estado de embriaguez	e.	No portar tapabocas
X	Consumir sustancias alucinógenas	i.	c, b, d

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

a.	Trabajos en Caliente
b.	Trabajos con energías peligrosas
c.	Trabajo en alturas
X	Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

a.	Utilización de taladro, cortadora o pulidora
b.	Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c.	Ninguna
X	Respuesta a y b

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador
No. Identificación 79.750.423

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interno	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Política SST, política de alcohol y drogas, Reglamento de higiene y Seguridad Inducción, Evaluación de inducción, Notificación de Riesgo				
TIPO DE ACTIVIDAD:		CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	1 Hora
FECHA:				LUGAR:	Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
	Eduin Arevalo	8'664000	Consorcio	


OBSERVACIONES

Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Fecha: 22/07/2022	
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Luis Avendaño Cortes., portador de la cedula de ciudadanía, 8664000 desempeñando el cargo de Maestro, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prologada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presion atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	




Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 22/07/2022		
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interface persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Temporal Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Edwin Fernando Suescun

Firma:

Fecha: 19/07/23



1	No se permite el uso de joyas (anillos, pulseras, piercing, cadenas, etc.), hacer uso de celular, el consumo de cigarrillo o el uso de sustancias durante la ejecución de labores, manipulación de herramienta (manual o eléctrica), operación de maquinaria o equipos, transito en zona de riesgo y uso trabajo en alturas, trabajo en caliente y trabajo con energías peligrosas.
2	Ningún trabajador puede circular sin autorización por zonas diferentes a las de su propio frente de obra o zonas comunes como baños o casino (restaurante), y el acceso a almacenes, bodegas, oficinas o cuartos de control ajenos al propio son restringidos.
3	No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni realización alucinógenos dentro de las instalaciones del centro de trabajo ni se permite el trabajador la ejecución de labores bajo la influencia de alguna de estas. Adicional a la prohibición el trabajador debe conocer los efectos nocivos de estas sustancias sobre su salud y los perjuicios sociales y familiares que de aquí devienen.
4	No se permite a ningún trabajador sustraer del centro de trabajo herramientas, equipos o materiales que sean propiedad de otro trabajador, de la empresa o de algún contratista.
5	No se permite faltar a la autoridad de cualquier funcionario de la empresa ni las manifestaciones de irrespeto entre compañeros, se debe conservar la línea de jerarquía y las conductas regulares establecidas cultivando la cordialidad en las relaciones y el ambiente laboral.

RECOMENDACIONES GENERALES

1	Informar a su familia los datos básicos de este centro de trabajo, el número telefónico de un compañero de trabajo y un número telefónico de contacto del contratista o empresa para la cual trabaja como recurso ante un evento de emergencia o calamidad doméstica.
2	El carné del centro de trabajo es personal e intransferible usted debe conservarlo en óptimas condiciones (con una foto personal y legible), entregarlo todos los días en el momento del ingreso al centro de trabajo y reclamarlo a su salida del mismo.
3	Si se transporta en vehículo, bicicleta o motocicleta, usted es responsable por la seguridad de estos; verificando los dispositivos de seguridad necesarios (cauchos, cadenas, etc.) debe dejarlos en el lugar habilitado de obra para su parqueo; el centro de trabajo no responderá por daño, pérdida o hurto. Así mismo debe velar por los efectos personales, adicales de valor, joyas, dinero, etc. que guarde en su casillero asignado.
4	Los periodos laborales en este centro de trabajo están distribuidos a lo largo de la semana en los siguientes horarios; lunes a viernes entre 8:30am y 4:30pm, sábados de 8:30am y 11:30m; en la mañana y la tarde entre quince de 15 minutos.
5	Debe conservarse el respeto por cualquier compañero de trabajo independientemente de que pertenezca a contratista diferente, no se permite ningún manifestación de violencia o la promoción de actos viole... en contra de terceros.
6	En eventos de emergencia es prudente e indispensable conservar la calma, identifique las vías de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, preste a los encargados sobre cualquier anomalía, en caso de detectar algún trabajador herido en el suelo no evite especialmente no trate de socorrer e informe su situación y a la señal de evacuación diríjase directamente al punto de encuentro.
7	Si ha recibido instrucciones sobre la realización de algún trabajo y estas no han sido transmitidas completamente por usted, solicite las explicaciones pertinentes y asegúrese de haber entendido a plenitud las indicaciones sobre la tarea.
8	Si no está entrenado o capacitado para realizar alguna labor que le haya sido encomendada y que implique riesgo, infórmelo a su superior y evite cometer imprudencias que puedan ocasionar situaciones de riesgo.

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellido:	Edwin Avendaño	No. Identificación:	CC 8664000
Teléfono:	3046241137		
Dirección:	C. 13C # 16-65	Cargo:	Maestro de Obra

DATOS PERSONA QUE VIENE DE INGRESO DE ACCIÓN EMERGENCIA LA CUAL AVISA EN PRIMERA INSTANCIA

Nombre y Apellido:	Edwin Avendaño	Parentesco:	Hijo
Teléfono:	3007251840		

COMPROMISO

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí señalados, firmo este compromiso consciente de los riesgos que pueden afectar mi salud las cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por los demás que lo rodean. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todas las normas y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi trabajo, me comprometo también a demostrar la debida actitud frente a mi oficio velando por mi autocuidado. Soy consciente de que cualquier violación de mi parte a este compromiso pondrá en riesgo mi salud y ocasionara mi inmediato retiro y veto de este centro de trabajo; además de las sanciones contractuales que tiene el contratante sobre contratista para el cual trabajo.

FECHA: 19-09-2023

FIRMA DEL TRABAJADOR



Versión: 01
Fecha: 21/03/2023
Clasificación: Interna

FORMATO
EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST

NOMBRE: Enrrique Avendaño CÉDULA: 8'664000

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a. Prevenir lesiones y enfermedades causados por las condiciones de trabajo
b. Proteger y promover la salud
c. ✓ Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
d. Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a. Política SST
b. Política de alcohol y tabaquismo
c. Política de Calidad
d. ✓ Todas las anteriores

3. Marque con en X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

a.	Quemaduras	d.	Lesiones osteomusculares ✓	g.	Caídas del mismo nivel ✓
b. ✓	Fractura - Esguince	e.	Perdida de peso	h.	Todas las anteriores
c. ✓	Cuerpo extraño en ojos	f.	Mareos	i.	c, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) Utilizar los EPP
b) No existir bajo efectos de bebidas Alcolicas ni Sustancia
c) Respetar las señales de prevencion
d)

5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

a. ✓	Protección auditiva	e.	Careta facial	i. ✓	Casco
b. ✓	Botas de seguridad con puntera	f.	Respirador de doble cartucho	j. ✓	Camisa manga larga
c. ✓	Tapabocas	g.	Guantes plasticos	k. ✓	Tapaoidos de inserción / Copa
d. ✓	Guantes de carnaza / Baqueta	h.	Guantes de nitrilo	l. ✓	Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarle en obra:

Mantener la calma
avisar al Responsible de la seguridad. "SISO"

7. Marque con un X las tipos de comité que existen en la Organización

a. ✓	Comité Paritario de Salud	d. ✓	Comité de Convivencia
b.	Comité de tareas y reglas		
c. ✓	Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo		

8. Marque con un X las prohibiciones

a. ✓	Utilización de joyas y relojes	d. ✓	Laborar sin EPP
b. ✓	Llegar en estado de embriaguez	e. ✓	No portar tapabocas
c. ✓	Consumir sustancias alucinogenas	f. ✓	c, b, d

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo


a. ✓ Trabajos en Caliente
b. ✓ Trabajos con energías peligrosas
c. ✓ Trabajo en alturas
d. ✓ Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

a. ✓ Utilización de taladro, cortadora o pulidora
b. ✓ Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c. Ninguno
d. ✓ Respuesta a y b

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador
No. Identificación 8'664000



FORMATO

Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interno

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Obras Judiciales

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Politica SST, Practicas de alcohol y droga, Reglamento de higiene Induccion SST, Evaluación Induccion, Notificación de Riesgos

TIPO DE ACTIVIDAD: CHARLA DE SEGURIDAD ✓ CAPACITACIÓN SOCIALIZACIÓN

CAPACITADOR: Damaris Salcedo DURACIÓN: 1 Hora

FECHA: 14/07/2023 LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
	Jordi SOSA	12619288		Jordi SOSA


OBSERVACIONES

Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 22/07/2022		
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, Fredy SOSA portador de la cedula de ciudadanía, 1261[illegible]8 desempeñando el cargo de OPERADOR he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	




Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Fredi

Firma: Fredi

Fecha: 19/07/2023



Versión: 03
Fecha: 23/01/2022
Clasificación: Interna

FORMATO

INDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha: 14/07/2023 | Nombre y Apellido: Frenki SOSA | Contratista:

INFORMATIVO GENERAL

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES, Opera a través de un Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual está comprometida con llevar a cabo sus proyectos de manera que proteja la Salud y la Seguridad de sus empleados, contratistas y visitantes, el mismo tiempo velar por la prevención de lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorando continuamente sus procesos por ello la gerencia se compromete a asignar los recursos necesarios para ejecutarlos y cumplirlos

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Consorcio obras judiciales se compromete a la gestión de riesgos laborales mediante la identificación, evaluación, control de los riesgos y peligros a todo nivel en la Organización a través del cuidado de la integridad física, la protección y la promoción de la salud de nuestros equipos de trabajo, contratistas y subcontratistas durante la jornada laboral en nuestros centros de trabajo, implementando y estableciendo la mejora continua el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, destinando recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para el cumplimiento de la normatividad legal vigente y el desarrollo de los programas a tratados al autocuidado, minimizando accidentes, los incidentes, enfermedades laborales.
Somos conscientes de los impactos que genera nuestra labor y es por esto que Consorcio obras judiciales promueve en sus colaboradores la protección del medio ambiente y la participación en los programas establecidos para lograr ser amigables con el medio ambiente.

Política de No Alcohol, drogas y Tabaquismo: No se permite el consumo y comercialización de cigarrillo, sustancias alucinógenas y bebidas embriagantes, en lugares de trabajo, vehículos, o durante la realización de equipos, maquinaria y locaciones de los clientes. En igual manera no se permite el ingreso a los lugares de trabajo bajo síntomas de embriaguez o bajo efectos de drogas de tipo alucinógenos, igualmente la compañía en cumplimiento a la presente política efectuara pruebas aleatorias de alcoholemia.

Para todos los trabajadores que ingresen a la empresa se define como requisito y cumplimiento legal los afiliaciones al sistema de seguridad social integral (ley 100 de 1993) que incluya administradora de riesgos laborales (ARL), entidad promotora de salud (EPS) y administradora de fondo de pensiones (AFP). Es responsabilidad del contratista para el que usted labora realizar los aportes mensuales al sistema, descontando y cubriendo los porcentajes establecidos en la ley.

Un accidente de trabajo: todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.
El accidente laboral debe ser reportado inmediatamente al jefe directo y al residente SST del proyecto, quien le dirá en que ARL está afiliado de acuerdo a la utilización realizada por su patrón, en el caso de los contratistas.

Al interior de la organización se ha conformado un comité paritario de seguridad y salud en el trabajo que se encargara de vigilar el desarrollo del sg-sst y participar de actividades que tiendan a mejorar la seguridad en el trabajo y las condiciones de salud de los trabajadores; actividades como inspecciones, capacitaciones, investigación de accidentes e incidentes, etc.

Para evitar cualquier conflicto de acoso laboral se tiene establecido el Comité de Convivencia Laboral, en donde se resuelven conflictos de convivencia cuando se presenten al interior de la Organización, las denuncias no pueden ser anónimas.

Cualquier incumplimiento o falta a las normas de seguridad en el trabajo o omisión a lo establecido en este documento por parte del trabajador es incumplimiento al compromiso que se pacto desde el momento de su firma y procederá su cese de actividades.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. El uso del casco de protección para la cabeza dentro de este centro de trabajo es permanente y obligatorio; bajo ninguna circunstancia se permite estar debajo de este elementos diferentes a los que lo integran (guarne, pañoletas, tapas, etc.).

2. El uso de los elementos de protección personal para ojos, vías respiratorias y oídos es obligatorio; al igual que el uso de elementos como guantes, ropa o calzado de trabajo. Los tipos de elementos dependen de la labor que se ejecute o el ambiente dentro del cual se desarrollan las labores. Es responsabilidad del contratista la entrega de la dotación apropiada y los elementos de protección personal adecuados; así mismo es responsabilidad del trabajador su uso debido y cuidado necesario para garantizar la efectividad de la protección que proporcionan.

3. Las áreas de trabajo deben permanecer en correcto orden y aseo. Antes durante y después de ejecutar su labor usted debe velar por el aseo del área de trabajo y el orden en material e equipo utilizado.


4. Todo trabajo que se ejecute y que tenga riesgo de caída por encima de 1.5 metros, es de trabajo en alturas para realizarlo es necesario tener el certificado de trabajo en alturas vigente, se debe aplicar los procedimientos establecidos según la actividad en coordinación y supervisión del coordinador de trabajo en alturas e inspector SST. (Resolución 4272 del 2021- reglamento técnico para trabajo seguro en alturas) es responsabilidad del trabajador y del coordinador llevar el correspondiente permiso de trabajo, hacer correcto uso de los elementos y equipo de protección personal requeridos para el desarrollo de la labor así como el montaje de plataformas y andamios.

5. Independientemente de la gravedad, cualquier accidente de trabajo debe ser notificado inmediatamente a su superior, encargado, al maestro general, al inspector y al residente de seguridad y salud en el trabajo para brindarle la atención necesaria y seguir el debido procedimiento.

6. Todo trabajador debe notificar cualquier condición de riesgo que detecte en la labor que desempeña o en la que sea ejecutada por otra persona y que pueda generar daño salud o sobre los demás trabajadores o daños en la salud.

7. Todo trabajador debe permanecer atento y respetar toda la señalización instalada en obra: uso de elementos de protección personal, rutas de evacuación, salidas de emergencia, punto de encuentro, zonas de cargue y descargue de materiales, pasos restringidos, cerramientos de zonas de riesgo, cerramientos, equipos de emergencia (botiquines), excavaciones, etc.

8. Toda herramienta eléctrica que utilice discos de corte, equipo que cuente con transmisión de poleas o equipo con arranque por yoyo debe utilizar el dispositivo de seguridad que requiera como guardas de disco, guardas de poleas, tapas, etc. si en el trabajo con pulidoras, cortadoras, planas, sierras, cargueros, vibradores, bombeo, etc. usted detecta la falta de este dispositivo, debe notificar inmediatamente a su superior encargado, al maestro general o al [illegible]



1	No se permite el uso de joyas (anillos, pulseras, piercing, cadenas, etc.), hacer uso del celular (manejo telefónico vía celular), el consumo de cigarrillo o el uso de audífonos durante la ejecución de labores, manipulación de herramienta (manual o eléctrica), operación de maquinaria o equipos, transito en zona de riesgo y uso: trabajo en alturas, trabajo en caliente y trabajo con energías peligrosas.
2	Ningún trabajador puede circular sin autorización por zonas diferentes a las de su propio frente de obra o zonas comunes como baños o casino (restaurante), y el acceso a almacenes, bodegas, oficinas o cuartos de cambio ajenos al propio son restringidos.
3	No se permite el consumo de bebidas alcohólicas ni sustancias alucinógenas dentro de las instalaciones del centro de trabajo ni se permite al trabajador la ejecución de labores bajo la influencia de alguna de estas. Adicional a la prohibición el trabajador debe conocer los efectos nocivos de estas sustancias sobre su salud y los perjuicios sociales y familiares que de aquí devienen.
4	No se permite a ningún trabajador sustraer del centro de trabajo herramientas, equipos o materiales que sean propiedad de otro trabajador, de la empresa o de algún contratista.
5	No se permite faltar a la moralidad de cualquier funcionario de la empresa ni las manifestaciones de irrespeto entre compañeros, se debe conservar la línea de jerarquía y las conductas regulares establecidas cultivando la cordialidad en las relaciones y el ambiente laboral.

RECOMENDACIONES GENERALES

1	Informe a un familiar los datos básicos de este centro de trabajo, el número telefónico de un compañero de trabajo y un número telefónico de contacto del contratista o empresa para la cual trabaja como recurso ante un evento de emergencia o calamidad doméstica.
2	El carné del centro de trabajo es personal e intransferible usted debe conservarlo en óptimas condiciones (uso uso leja personal y limpieza rigida), colocarlo todos los días en el momento del ingreso al centro de trabajo y conservarlo a su salida del mismo.
3	Si se transporta en vehículo, bicicleta o motocicleta, usted es responsable por la seguridad de estos; teniendo los dispositivos de seguridad necesarios (cascos, cadenas, etc.) debe dejarlos en el lugar habilitado de obra para su parqueo; el centro de trabajo no responderá por daño, pérdida o hurto. Así mismo debe velar por los efectos personales, artículos de valor, joyas, dinero, etc. que guarde en su casillero control.
4	Las jornadas laborales en este centro de trabajo están distribuidas a lo largo de la semana en los siguientes horas: lunes a viernes entre 8:30am y 4:30pm, sábados de 8:30am y 11:30m; en la mañana y la existen pausas de 15 minutos.
5	Debe conservarse el respeto por cualquier compañero de trabajo independientemente de que pertenezca a contratista diferente, no se permite ningún manifestación de violencia o la generación de actos viole en contra de terceros.
6	En eventos de emergencia es prudente e indispensable conocer la salida, identifique las vías de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro, todos a los encargados sobre cualquier anomalía, en caso de detectar algún trabajador herido el usted no está capacitado no trate de socorrer e informe su ubicación y a la unidad de evacuación dirijase inmediatamente al punto de encuentro.
7	Si ha recibido instrucciones sobre la realización de algún trabajo y estas no han sido comprendidas completamente por usted, solicite las explicaciones pertinentes y asegúrese de haber entendido a plenitud las indicaciones sobre la tarea.
8	Si no está entrenado o capacitado para realizar alguna labor que le haya sido encomendada y que implique riesgo, infórmele a su superior y evite cometer imprudencias que puedan representar situaciones de riesgo.

DATOS PERSONALES

Nombre y Apellido:	Freglo Sosa	No. Identificación:	12619288
Teléfono:	3103682096		
Dirección:	B. San Martin Kra 19 C 11 39.	Cargo:	Operador de maquinaria

PERSONA DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA

Nombre y Apellido:	Zaida Infante S.	Parentesco	Esposa
Teléfono:	3183096422		

COMPROMISO

Después de haber leído, recibido explicación y comprendido todos los puntos aquí indicados, firmo este compromiso consciente de los riesgos que pueden afectar mi salud los cuales pueden ser generados por la labor que ejecuto o por los demás que lo rodean. Así mismo me comprometo a dar cumplimiento a todos los reglamentos y procedimientos de seguridad y salud en el trabajo que me sean indicados para el buen desarrollo de mi trabajo, me comprometo también a denunciar la debida actitud frente a mi oficio velando por mi autocuidado. Soy consciente de que cualquier omisión de mi parte a este compromiso podrá ser riesgo mi salud y ocasionarme mi inmediato retiro y veto de este centro de trabajo; además de las sanciones contractuales que tiene el contratante sobre contratista para el cual trabaja.

FECHA: 14/07/2023

FIRMA DEL TRABAJADOR



Versión: 01
Fecha: 21/03/2023
Clasificación: Interna

FORMATO
EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN SST

NOMBRE: - Jordi SOSA CÉDULA: - 12619288

1. Marque con una X cuál de las siguientes opciones son la definición de seguridad y salud en el trabajo:

a. Prevenir lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo
b. Proteger y promover la salud
c. Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo
X Todas las anteriores

2. Marque con un X cuales son las políticas de seguridad y salud en el trabajo

a. Política SST
b. Política de alcohol y tabaquismo
c. Política de Calidad
X Todas las anteriores

3. Marque con un X las lesiones puede sufrir durante la realización de sus labores.

X a. Quemadura
X b. Fractura - Esguince
c. Cuerpo extraño en ojos
X d. Lesiones osteomusculares
e. Perdida de peso
X f. Mareos
X g. Caídas del mismo nivel
h. Todas las anteriores
i. c, b, d

4. Enumere cuatro (4) normas que usted debe cumplir para que no se accidente ni se enferme en el trabajo.

a) Asistir a charlas.
b) Inspección de areas.
c) Preoperacional de maquinaria
d) Uso de Epp.

5.Señale los elementos de protección personal que deberá usar durante la realización de su labor.

X a. Protección auditiva
X b. Botas de seguridad con puntera
X c. Tapabocas
d. Guantes de carnaza / Baqueta
e. Careta facial
f. Respirador de doble cartucho
g. Guantes plásticos
X h. Guantes de nitrilo
X i. Casco
Camisa manga larga
k. Tapaoidos de inserción / Copa
X l. Gafas de seguridad

6. Indique qué hacer en caso de presentarse un Accidente Laboral, cuál es la entidad que lo atiende y a quien debe reportarle en obra:

Reportar al SST. ARL Positiva.

7. Marque con un X las tipos de comité que existen en la Organización

a. Comité Paritario de Salud
b. Comité de fiestas y regalos
X Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
X Comité de Convivencia

8. Marque con un X las prohibiciones

X a. Utilización de joyas y relojes
X b. Llegar en estado de embriaguez
X c. Consumir sustancias alucinógenas
X d. Laborar sin EPP
e. No portar tapabocas
f. c, b, d

9. Marque con un X las actividades de alto riesgo

a. Trabajos en Caliente
b. Trabajos con energías peligrosas
c. Trabajo en alturas
X d. Todas las anteriores

9. Marque con un X las actividades que requieren preoperacional o permiso de trabajo

a. Utilización de taladro, cortadora o pulidora
b. Trabajo en Alturas y Trabajos en caliente
c. Ninguna
X d. Respuesta a y b

OBSERVACIONES:

Firma del Trabajador: Jordi
No. Identificación: 12619288


Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, Hector Ricardo Ochoa Tamo, portador de la cedula de ciudadanía 100 3115760 desempeñando el cargo de 10 Tecnico Electricista he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus Bacterias Hongos Ricketsias Parásitos Picaduras Mordeduras Fluidos o excrementos	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	

Powered by CamScanner



Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de transito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Herbert Ochoa Torres

Firma:


Fecha: 13/07/2023

Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Fecha: 22/07/2022	
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Jorge Luis Bermudez Florez, portador de la cedula de ciudadanía 77196209 desempeñando el cargo de Tecnico Refrig., he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y noticio de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prologada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Polvos orgánicos inorgánicos	



Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 22/07/2022		
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Jorge Barandica


Firma: Jorge Luis Barandica Ortiz Fecha: 13 de Julio 2023

Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 22/07/2022		
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, Delner enrique ARIAS M., portador de la cedula de ciudadanía 1.065.622.639 desempeñando el cargo de Constructor, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados. Disminuir el tiempo de exposición.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar



Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 22/07/2022		
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que dispo de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Deiner

Firma: Deiner Arias Fecha: 21 de Julio. 2023


Pauda

Versión:02	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Fecha: 22/07/2022		
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, Deibr Bermudez, portador de la cedula de ciudadanía, 85447544 desempeñando el cargo de Aux. Construcción, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Poltura ambiental inadecuada	



Versión:02 Fecha: 22/07/2022 Clasificación: Interno	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Deiber Benavides

Firma: Deiber

Fecha: 21 Julio 2023




Versión:02	
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Antonio Mateus Ariza portador de la cedula de ciudadanía, 1065604427 desempeñando el cargo de Conductor, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolegada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (espacio intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal.
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar



Versión:02
Fecha: 22/07/2022
Clasificación: Interno

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que dispor de partes móviles.
	Eléctrico	No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Antonio Martinez

Firma:

Fecha: 21 Julio 2023

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, [illegible] portador de la cedula de ciudadanía [illegible] desempeñando el cargo de [illegible], he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Usa de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	



Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre:

Firma:


Fecha: 26/07/2023

Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, IVAN CAMILO DURAN, portador de la cedula de ciudadanía 79957556 desempeñando el cargo de CESAR HIDRAULICO, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS

TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prologada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar los ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
	Ruidos vibratorios intermitentes	



Versión:02		
Fecha: 22/07/2022	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que dispones de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: IVAN CAS D.

Firma:

Fecha:

Versión:01	FORMATO
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, Christian Cancha, portador de la cedula de ciudadanía 915 [illegible] desempeñando el cargo de Ing Electrico, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	**PELIGRO**	**COMO LO PREVENGO**
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Usa de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Activar W
Ve a Confi

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de transito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Christian acevedo

Firma:

Fecha: 27/07/23

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, Naúl Albeiro Vega V. portador de la cedula de ciudadanía, 74'324.887 desempeñando el cargo de Asesor Electrico he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Usa de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Activar
Ve a Conf

Powered by CamScanner

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos Barreras de Ingeniería
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Aguidzar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Convocar y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Natalia Ribeiro Vega

Firma:

Fecha: 27-Julio/2023.

Versión:01	FORMATO
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	


Conforme a lo expuesto yo, [illegible], portador de la cedula de ciudadanía 1.090.964.397 desempeñando el cargo de [illegible], he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y edifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	**PELIGRO**	**COMO LO PREVENGO**
Biomecánico	Postura (prologada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de vision del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, Yorug Sergio Zapata Cano, portador de la cedula de ciudadanía 1065599876 desempeñando el cargo de Aux. de Descargue, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explicó y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	**PELIGRO**	**COMO LO PREVENGO**
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	



Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: Jhonig Sergio Zapata

Firma: Jhonig Sergio Zapata Fecha: 28-09-2023

Versión:01	FORMATO
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, [illegible], portador de la cedula de ciudadanía [illegible] desempeñando el cargo de [illegible] he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACION DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Rickettsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Caracteristicas de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Caracteristicas del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de transito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: [illegible]

Firma:

Fecha: 28.07.2023

Versión:01	FORMATO
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS
Clasificación: Interno	

Conforme a lo expuesto yo, EBER OÑATE GUEVARA, portador de la cedula de ciudadanía 77038928 desempeñando el cargo de AUX - CONDUCTOR, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	**PELIGRO**	**COMO LO PREVENGO**
Biomecánico	Postura (prolagada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Uso de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Terremoto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: EBER OÑATE G.

Firma: Eber Oñate G. Fecha: 29 - JUL - 2023

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo JHONY cadena Rodriguez, portador de la cedula de ciudadanía 85371.001 desempeñando el cargo de Empalmador, he recibido de CONSORCIO OBRAS JUDICIALES la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Usa de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
	Espacios Confinados	
Fenómenos naturales	Sismo	Conocer y aplicar el plan de emergencias
	Terremoto	
	Vendaval	
	Inundación	
	Derrumbe	
	Precipitaciones	

Nombre: Jhony cadena

Firma:

Fecha: 29.07.2023

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		

Conforme a lo expuesto yo, JOSE LUIS MEJIA, portador de la cedula de ciudadanía, 1122327128 desempeñando el cargo de SUPERVISOR A, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones especificas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	PELIGRO	COMO LO PREVENGO
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación, Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frio)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frio debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras Atenuaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Usa de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interface persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de tránsito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas Espacios Confinados	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
Fenómenos naturales	Sismo Temeroto Vendaval Inundación Derrumbe Precipitaciones	Conocer y aplicar el plan de emergencias

Nombre: JOSE LUIS CABRERA CONSUEGRA

Firma: _____ Fecha: 29-07-2023

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		


Conforme a lo expuesto yo, NELVER JANETH CHARRIS portador de la cedula de ciudadanía 1065664422 desempeñando el cargo de LINIERO, he recibido de **CONSORCIO OBRAS JUDICIALES** la inducción general y adiestramiento operacional donde se me explico y notifico de manera verbal y escrita los riesgos y medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa, los análisis de riesgo y las medidas preventivas inherentes a mi cargo y medio ambiente circundante, las normas y procedimientos internos de la empresa y los análisis de riesgos de mis funciones de igual manera declaro que he recibido los Elementos de Protección Personal o Individual para mi resguardo integral y me comprometo a cumplir las obligaciones específicas en el contrato de trabajo, mediante la identificación de los riesgos y sus medidas de prevención que describen a continuación.

INFORMACIÓN DE RIESGOS		
TIPO DE RIESGO	**PELIGRO**	**COMO LO PREVENGO**
Biomecánico	Postura (prolongada mantenida, forzada)	Pausas activas, descansos programados
	Esfuerzo	Utilización de EPP/EPI
	Movimiento repetitivo	Pausas activas, descansos programados
	Manipulación manual de cargas	Utilización de EPP/EPI
Biológico	Virus	Lavar las manos, utilizar los elementos de protección personal, aportar los carnet de vacunación. Uso de EPP/EPI
	Bacterias	
	Hongos	
	Ricketsias	
	Parásitos	
	Picaduras	
	Mordeduras	
	Fluidos o excrementos	
Físico	Ruido (impacto intermitente y continuo)	Si usted ingresa a una zona ruidosa debe utilizar protectores auditivos de acuerdo a lo establecido en la Matriz de EPP/EPI
	Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia)	Incrementar el uso de la luz natural. Eliminar las superficies brillantes del campo de visión del trabajador. Limpiar las ventanas y realizar el mantenimiento de las fuentes de luz
	Vibración (cuerpo entero, segmentaria)	Disminuir el tiempo de exposición. Intentar siempre que sea posible, minimizar la intensidad de las vibraciones. Utilizar los equipos de protección individual: guantes adecuados para la actividad, zapatos, botas, cuando sea necesario. Uso de EPP/EPI
	Temperaturas extremas (calor y frío)	Hidratación constante, no exponerse al sol en caso de calor. Al frío debe abrigarse y no exponer a la baja temperatura.
	Presión atmosférica (normal y ajustada)	Realizar descompresión lenta del buzo. Emplear equipos adecuados.
	Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	Disminuir el tiempo de exposición. Utilizar mínima cantidad de material radioactivo. Incrementar el distanciamiento de la fuente. Barreras /blindaje (plomo). Prevenir posibles accidentes. Señalización. Protección personal. Vigilancia radiológica ambiental y personal. No comer/ beber/ fumar en el lugar de trabajo
	Radiaciones no ionizantes (láser, ultravioleta infrarroja)	Usa de elementos de protección personal. Uso de bloqueador solar
Químico	Polvos orgánicos inorgánicos	Utilizar los EPP/EPI en los frentes de obra.
	Fibras	
	Líquidos (nieblas y rocíos)	
	Gases y vapores	
	Humos metálicos, no metálicos	
	Material particulado	

Versión:01	FORMATO	
Fecha: 21/03/2023	NOTIFICACIÓN DE RIESGOS	
Clasificación: Interno		
Psicosocial	Gestión organizacional	Controlar el clima organizacional
	Características de la organización del trabajo	Canales de comunicación adecuados en la Organización
	Características del grupo social del trabajo	Actividades de bienestar para los colaboradores
	Condiciones de la tarea	Se definen roles y cadenas de mando.
	Interfase persona tarea	Entrega de funciones a cada cargo del personal que entra a la compañía.
	Jornada de trabajo	Se establece el horario de trabajo en el Reglamento Interno de Trabajo
Condiciones de seguridad	Mecánico	Respetar las zonas señalizadas como de acción de las máquinas que disponen de partes móviles. No entrar en el interior de las áreas de riesgo mientras la máquina esté en funcionamiento o conectada
	Eléctrico	No manipular redes eléctricas
	Locativo	Identificación de zonas con riesgos. Barreras de Ingeniería.
	Tecnológico	Brigada de Emergencia
	Accidentes de tránsito	Manejo defensivo. Cumplimiento de las señales de transito.
	Públicos	Quitarse los accesorios, evitar sacar el celular. Aplicar todas las medidas de seguridad que tenemos a la mano. Agudizar la capacidad de observación. Evitar dar más información de la necesaria. Tener presente que el perfil de los delincuentes ha cambiado, hoy se les puede ver bien vestidos; utilizan a mujeres bonitas, ancianos y niños; y se visten de trabajadores públicos, entre otras estrategias.
	Trabajo en Alturas	Seguir los protocolos de los procedimientos establecidos por la Organización
	Espacios Confinados	
Fenómenos naturales	Sismo	Conocer y aplicar el plan de emergencias
	Terremoto	
	Vendaval	
	Inundación	
	Derrumbe	
	Precipitaciones	

Nombre: Neiver Charris

Firma: Neiver Charris Fecha: 29-07-2023



Versión: 01
Fecha: 23/08/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN BOTIQUÍN

LUGAR Y FECHA: 27-07/2023 Villavicencio — INSPECCIONADO POR: Ricardo Soto


VEHÍCULO/PLACA: N/A — N.A. — Aplica — UBICACIÓN DE BOTIQUÍN: Obra — OTRO: ____

CONTENIDO DEL BOTIQUÍN

ITEM	ELEMENTOS BOTIQUÍN	APLICA SI/N	CANT	BUEN ESTADO	MAL ESTADO	FECHA VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
1	ALCOHOL ANTISEPTICO PRA DOCIFOR 375 ml	ESTA	NO A				
2	MERCUROCROMO						
3	MERCURIO CROMO PRESENTACION ESTANDAR						
4	BANDAGES		40	X		Mar-27	
5	BOLSAS ROJAS RESIDUOS PELIGROSOS						
6	CINTA MICROPORE						
7	GUANTES DE NITRILO O VINILO PARA LABOR QUIRURGICO						
8	GURAS		14	X		26/07/27	
9	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"		2	X		Feb/27	
10	FONENDOSCOPIO						
11	GASAS ESTERILES PAQUETE		40	X		06/07/27	
12	GASAS LIMPIAS PAQUETE		1	X		Dec/27	
13	GEL ANTIBACTERIAL						
14	GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN		1 Caja	X		01/07/27	1 Caja x 50
15	INMOVILIZADORES O FERULA MIEMBROS SUPERIORES						
16	INMOVILIZADORES O FERULA MIEMBROS SUPERIORES						
17	JERINGA 10ML						
18	JERINGA 3ML						
19	MASCARILLA DE REANIMACION		1	X		N/A	
20	SOLUCION SALINA 250 ml a 500 ml		4	X		03/2025	
21	TERMOMETRO						
22	TERMOMETRO DE INFRARROJO DIGITAL						
23	TIJERAS						
24	GUANTES DESECHABLES						
25	VENDA DE ALGODON 3 X 5 YARDAS						
26	VENDA DE ALGODON 5 X 5 YARDAS						
27	VENDA ELASTICA 2 X 5 YARDAS		1			28-07/2027	
28	VENDA ELASTICA 3 X 5 YARDAS		2			28-07/2027	
29	VENDA ELASTICA 5 X 5 YARDAS						
OTROS							

PLAN DE ACCIÓN

HALLAZGOS ENCONTRADOS	ACCIÓN PROPUESTA	FECHA PROPUESTA	Responsable
Realizando la inspección se evidencian insumos faltantes	Se solicita al director de obra Suministrar los faltantes	28-07/2023	Ricardo Soto



FORMATO

Sierra circular

mes/año: Julio 2023 | N° 1 | Marca / referencia Dewalt | Equipo Nuevo: ✓ | Alquilado: | Otro:

Obra:


DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
La cuña separadora está en buen estado y está colocada correctamente												✓																			
El resorte de empuje funciona correctamente												✓																			
Cuenta con empujador de la pieza a cortar y guía												✓																			
La placa base se encuentra sin torceduras y deformaciones												✓																			
El cableado de conexión se encuentra sin corte y buen estado												✓																			
Los discos de corte están limpios y en perfecto estado												✓																			
Exceso de limpieza del equipo (sin grasa, aceite, polvo)												✓																			

Nomenclatura: Cumple: SI | No Cumple: No | No Aplica: N/A

Inspeccionado por:

1	7	13	19	25	31
2	8	14	20	26	
3	9	15	21	27	
4	10	16	22	28	
5	11	17	23	29	
6	12	18	24	30	

Observaciones



Versión: 1
Fecha: 10/06/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

TRONZADORA No. 1 MARCA Rubi 12 3500 RPM


OBRA Barbosa SEMANA DEL 04/07/2023 AL 08/07/2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES		MARTES		MIERC.		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
		S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			✓		✓									
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo			✓		✓									
	* Estado del accesorio portadiscos			✓		✓									
	* Estado del mango			✓		✓									
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base,			✓		✓									
	Estado de la cubierta del disco			✓		✓									
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)			✓		✓									
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la			✓		✓									
	Estado general de la guía de corte			✓		✓									
	Estado de la plaqueta de identificación			✓		✓									
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST	Daniel		Daniel		Daniel		—		—		—		—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



versión: 1
Fecha: 18/05/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

TRONZADORA No. 1 MARCA Lutus 7500 WATT RPM


OBRA ConSorcio SEMANA DEL 10/07/2023 AL 15/07/2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓						✓					
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	✓		✓						✓					
	* Estado del accesorio portadiscos	✓		✓						✓					
	* Estado del mango	✓		✓						✓					
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base,	✓		✓						✓					
	Estado de la cubierta del disco	✓		✓						✓					
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓		✓						✓					
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la	✓		✓						✓					
	Estado general de la guía de corte	✓		✓						✓					
	Estado de la plaqueta de identificación	✓		✓						✓					
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST					—		—							

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



Versión: 1
Fecha: 10/05/2019
Clasificación: Interno

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

TRONZADORA No. 1 MARCA [illegible] RPM


OBRA [illegible] SEMANA DEL 17 AL 22/07/2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC. B	MIERC. M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas					✓				✓					
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo					✓				✓					
	* Estado del accesorio portadiscos					✓				✓					
	* Estado del mango					✓				✓					
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base,					✓				✓					
	Estado de la cubierta del disco					✓				✓					
	* Estado del disco y sus platas (bridas, anillos, perno)					✓				✓					
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la					✓				✓					
	Estado general de la guia de corte					✓				✓					
	Estado de la plaqueta de identificación					✓				✓					
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST														

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR



Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interno

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE TRONZADORA

TRONZADORA No. 1 MARCA Furius RPM 2300
OBRA [illegible] SEMANA DEL 24 AL 29 Julio 2023

ITEM	CONCEPTO	LUNES B	LUNES M	MARTES B	MARTES M	MIERC B	MIERC M	JUEVES B	JUEVES M	VIERNES B	VIERNES M	SABADO B	SABADO M	DOMINGO B	DOMINGO M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	✓		✓		✓				✓		✓			
	* Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	✓		✓		✓				✓		✓			
	* Estado del accesorio portadiscos	✓		✓		✓				✓		✓			
	* Estado del mango	✓		✓		✓				✓		✓			
	* Estado del cuerpo (pernos de orejetas, base,	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de la cubierta del disco	✓		✓		✓				✓		✓			
	* Estado del disco y sus piezas (bridas, anillos, perno)	✓		✓		✓				✓		✓			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado general de la guía de corte	✓		✓		✓				✓		✓			
	Estado de la placuera de identificación	✓		✓		✓				✓					
FIRMAS	¿QUIEN LO OPERA?	FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADOR		FIRMA DEL OPERADO		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL		FIRMA DEL OPERADOR	
	RESIDENTE SST	[illegible]		[illegible]		[illegible]		—		[illegible]				—	

HALLAZGOS Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA

*PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Versión: 1	
Fecha: 26/04/2023	
Clasificación: Interno	


Maquina: 03.
Obra: obras Judiciales
Horas inicio: 7:00 AM
Horas fin: 5:00 pm

Semana 10 al 15 / 2023.

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Verifique la condición de las llantas	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
VALVERAS Y BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
VALVULAS	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique su funcionamiento	✓				✓		✓		✓		✓		✓			

Fecha ultimo mantenimiento del equipo:	24/06/2023
Observación:	

	REVISÓ (Operario del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Luis CASTILLO	Damaris Salcedo
CARGO:	AY	R. SST
FIRMA:	CASTILLO	Damaris



Versión: 1	FORMATO
Fecha: 26/04/2023	
Clasificación: Interna	


Maquina: CL.
Obra: Obra Judiciales.
Horas inicio: 7:00 AM
Horas fin: 5:00 pm

Semana: 17 al 22 / 2023

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA SI	APLICA NO	LUN C	LUN NC	MAR C	MAR NC	MIERC C	MIERC NC	JUEV C	JUEV NC	VIER C	VIER NC	SAB C	SAB NC	DOM C	DOM NC
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
LLANTAS	Verifique la condición de las llantas	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
VALIERAS Y RUES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
VALVULAS	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
PATAS DE AMCLAJE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique su funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			

Fecha último mantenimiento del equipo:	24/06/2023
Observación:	

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Luis castillo	Damaris Salcedo
CARGO:	Op	R SST
FIRMA:	castillo	



Versión: 1	FORMATO
Fecha: 26/04/2023	
Clasificación: Interna	

Maquina: 01.
Obra: Obra Judiciales.
Horas inicio: 7:00 AM
Horas fin: 5:00 pm

Semana: 17 al 22 / 2023

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
LLANTAS	Verifique la condición de las llantas	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
VALIJERAS Y BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
VALVULAS	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
PATAS DE AMCLAJE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique su funcionamiento	✓		✓		✓		✓				✓		✓			

Fecha último mantenimiento del equipo:	24/06/2023
Observación:	

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Luis Castillo	Damaris Salcedo
CARGO:	Op	R SST
FIRMA:	Castillo	

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2023	
Clasificación: Interno	

Maquina: _____
Obra: Obras Judiciales
Horas inicio: 7:00 AM
Horas fin: 5:00 pm

Semana 24/07/23 al 29/07/23

INSPECCIÓN VISUAL		APLICA		LUN		MAR		MIERC		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		SI	NO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
ESTRUCTURA DE SOPORTE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique que la estructura es conforme	✓		C		C		C		C		C		C			
LLANTAS	Verifique la condición de las llantas	✓		C		C		C		C		C		C			
VALVERAS Y BUJES DE ROTACIÓN	Verifique funcionamiento	✓		C		C		C		C		C		C			
MECANISMO PARA VACIADO	Verifique funcionamiento	✓		C		C		C		C		C		C			
FRENO EN BUEN ESTADO	Verifique funcionamiento	✓		C		C		C		C		C		C			
VALVULAS	Verifique funcionamiento	✓		C		C		C		C		C		C			
PATAS DE ANCLAJE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓		C		C		C		C		C		C			
INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO																	
TUBO DE ESCAPE EN BUENA CONDICIÓN	Verifique funcionamiento	✓		C		C		C		C		C		C			
ESTADO DE PASADORES (BASTIDOR)	Verifique funcionamiento	✓		C		C		C		C		C		C			
RESGUARDOS CORREA DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓		C		C		C		C		C		C			
RESGUARDOS MECANISMO DE GIRO TROMPO	Verifique funcionamiento	✓		C		C		C		C		C		C			
TAPA DEL MOTOR CON SEGURO	Verifique funcionamiento	✓		C		C		C		C		C		C			
CLUTCH DE GIRO GIRO DEL TROMPO	Verifique funcionamiento	✓		C		C		C		C		C		C			
ENCENDIDO DEL MOTOR	Verifique funcionamiento	✓		C				C		C		C		C			
CONTROL DE FUGAS DE COMBUSTIBLE	Verifique su funcionamiento	✓		C		C		C		C		C		C			

Fecha ultimo mantenimiento del equipo:	

Observacion:

	REVISÓ (Operador del equipo)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO	Luis CASTILLO	Damaris Salcedo
CARGO:	OX	Residente SST
FIRMA:	CASTILLO	Dam



Máquina Excavadora 320 L — Semana del 17 al 22 de julio 23

Obra Obra Judicial

Horómetro inicio de semana 89431

Horómetro fin de semana 2673,5

Operario Freddy Sierra


VERIFICAR	PARÁMETRO	Aplica SI	Aplica NO	Lun B	Lun M	Mar B	Mar M	Mié B	Mié M	Jue B	Jue M	Vie B	Vie M	Sab B	Sab M	Dom B	Dom M
NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la marcación de la varilla medidora	✓		B		B		B				B		B			
NIVELES DE ACEITE HIDRAULICO	Verifique que los niveles este dentro de los dos frenos de la varilla	✓		B		B		B				B		B			
NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de los dos frenos de la varilla	✓		B		B		B				B		B			
NIVEL ACEITE REDUCTOR DE GIRO	Verifique que los niveles este dentro de la marcación de la varilla medidora	✓		B		B		B				B		B			
LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Articulaciones de equipo	✓		B		B		B				B		B			
FILTRO DE AIRE	Verifique que no este sucio	✓		B		B		B				B		B			
BATERIA Y CABLES EN OPTIMAS CONDICIONES	Verifique estado de los bornes y cables de la bateria	✓		B		B		B				B		B			
HORIMETRO	Use bocinas para controlar operación y mantenimiento	✓		B		B		B				B		B			
CABINA DE OPERACIÓN	Extintor de seguridad, vidrios con buena visibilidad o cerraduras, indicadores, pedales completos y funcionando, asiento	✓		B		B		B				B		B			
BOCINA	Verifique su conformidad	✓	N/F														
EXTINTOR DE INCENDIO DE 20 LIBRAS	Verifique la Conformidad del extintor y vigencia	✓	N/T														
SILLA EN BUENA CONDICIÓN	Verifique la Condición del silla	✓		B		B		B				B		B			
CONTROLES Y LUCES	Que los luces prendan y apagan correctamente, que los controles funcionen correctamente	✓		B		B		B				B		B			
NIVELES, COMBUSTIBLE, TEMPERATURA, NIVELES.	Verifique la Condición del elemento	✓		B		B		B				B		B			
REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN EXTERNA GENERAL DE MANGUERAS	Verifique que no tenga fugas y acomplete en tenga golpes	✓			M		M	H	H				H		H		
ESPEJO CENTRAL	Verifique la conformidad de espejos	✓			M		M	H	H				H		H		
ESPEJOS LATERALES	Verifique la conformidad de espejos	✓			M		M	H	H				H		H		
BOCINA DE RETROCESO	Verifique su Funcionamiento	✓		B		B		B	B			B		B			
PITO	Verifique su Funcionamiento	✓			M		M	H	H				H		H		
FRENO DE SERVICIO	Verifique su Funcionamiento	✓		B		B		B	B			B		B			
DIRECCIÓN NORMAL	Verifique su Funcionamiento y que no tenga fugas	✓		B		B		B	B			B		B			
PUERTA EN BUEN ESTADO	Verifique su Funcionamiento	✓		B		B		B	B			B		B			
ASPIRADORA CON AGUA	Verifique su Funcionamiento	✓		B		B		B	B			B		B			
ILUMINACIÓN CABINA	Verifique su Funcionamiento	✓		B		B		B	B			B		B			
CINTURÓN	Verifique buen estado	✓		B		B		B	B			B		B			
BALDE	Verifique su estado	✓		B		B		B	B			B		B			

RECOMENDACIONES

ANTES EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PRE-USO																	
VERIFICAR SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCIÓN NO USAR																	
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCIÓN CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO EN EQUIPO																	
D. Bueno M Malo																	

Observaciones:

	REVISÓ (OPERADOR DEL EQUIPO)	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO	Freddy Sierra	Damaris Salcedo
CARGO	Operador de maquinaria	R. SST
FIRMA		



Versión: 1 | FORMATO | Fecha: 26/4/2023 | Clasificación: Interna

Maquina: Excavadora 320 L — Semana del: 24 al 29 de Julio / 23.

Obra: obras Judiciales.

Horometro inicio de semana: 2673,5.

Horometro fin de semana: 2704,1


Operario: Fredy Sosa

VERIFICAR	PARÁMETRO	Aplica SI	Aplica NO	Lun B	Lun M	Mar B	Mar M	Mie B	Mie M	Jue B	Jue M	Vie B	Vie M	Sab B	Sab M	Dom B	Dom M
NIVELES DE ACEITE EN EL MOTOR	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora	✓		B		B		B		B		B		B			
NIVELES DE ACEITE HIDRÁULICO	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la varilla	✓		B		B		B		B		B		B			
NIVEL DE REFRIGERANTE	Verifique que los niveles este dentro de las dos líneas de la varilla	✓		B		B		B		B		B		B			
NIVEL ACEITE REDUCTOR DE GIRO	Verifique que los niveles este dentro de la cuadricula de la varilla medidora	✓		B		B		B		B		B		B			
LUBRICACIÓN PUNTOS DE MOVIMIENTO	Articulaciones de equipo	✓		B		B		B		B		B		B			
FILTRO DE AIRE	Verifique que no estén sucios	✓		B		B		B		B		B		B			
BATERIA Y CABLES EN ÓPTIMAS CONDICIONES	Verifique estado de los bornes y cables de la batería	✓		B		B		B		B		B		B			
HORÓMETRO	Que funcione para controlar operación y mantenimiento	✓		B		B		B		B		B		B			
CABINA DE OPERACIÓN	Cinturón de seguridad, vidrios con buena visibilidad y completos, indicadores, controles completos y funcionando, asiento	✓		B		B		B		B		B		B			
BOTIQUIN	Verifique su conformidad	✓		PT		MT		MT		MT		MT		MT			
EXTINTOR DE INCENDIO DE 20 LIBRAS	Verifique la Conformidad del extintor y vigencia	✓		MT		MT		MT		MT		MT		MT			
SILLA EN BUENA CONDICIÓN	Verifique la Condición del elemento	✓		B		B		B		B		B		B			
CONTROLES Y LUCES	Que las luces prendan y apaguen correctamente, que los controles funcionen correctamente	✓		B		B		B		B		B		B			
TESTIGOS, COMBUSTIBLE, TEMPERATURA, NIVELES,	Verifique la Condición del elemento	✓		B		B		B		B		B		B			
REALIZAR INSPECCIÓN GENERAL DE FUGAS, REVISIÓN ENTORNO GENERAL DE MONTACARGAS	Verifique que no tenga fugas y la maquina no tenga golpes	✓			M		M	B		B		M			M		
ESPEJO CENTRAL	Verifique la conformidad de espejos	✓			M		M		M		M		M		M		
ESPEJOS LATERALES	Verifique la conformidad de espejos	✓		B		B		B		B		B		B			
PITO DE REVERSA	Verifique su Funcionamiento	✓			M		M		M		M		M		M		
PITO	Verifique su Funcionamiento	✓		B		B		B		B		B		B			
FRENO DE SERVICIO	Verifique su Funcionamiento	✓		B		B		B		B		B		B			
DIRECCIÓN MANEJO	Verifique su Funcionamiento y que no tenga fugas	✓		B		B		B		B		B		B			
PUERTA EN BUEN ESTADO	Verifique su Funcionamiento	✓		B		B		B		B		B		B			
VIDRIO FRONTAL EN BUEN ESTADO	Verifique su Funcionamiento	✓		B		B		B		B		B		B			
LIMPIABRISAS CON AGUA	Verifique su Funcionamiento	✓		B		B		B		B		B		B			
ILUMINACIÓN CABINA	Verifique su Funcionamiento	✓		B		B		B		B		B		B			
ORUGAS	Verifique Buen estado	✓		B		B		B		B		B		B			
SALÓN	Verifique su estado	✓		B		B		B		B		B		B			
RECOMENDACIONES:																	
OPERE EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE REALIZADA LA INSPECCIÓN DE PRE-USO				Fredy	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy	Fredy								
VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCIÓN NO USAR																	
INFORME AL SUPERVISOR DE LA SECCIÓN CUALQUIER CONDICIÓN DE RIESGO EN EQUIPO																	

B: Bueno M: Malo

Observaciones:

	REVISÓ (OPERADOR DEL EQUIPO)	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO	Fredy Sosa	Damaris Salcedo
CARGO	operador de maquinaria	Residente SST
FIRMA	Fredy	



Semana 24/09/ 29/09/23.

Obra: Cali Judicial

Hora inicio de semana: 7:00 AM

Hora fin de semana: 5:00 pm

ITEM	VERIFICAR	PARAMETRO	Lun D	T	N	Mar D	T	N	Mie D	T	N	Jue D	T	N	Vie D	T	N	Sab D	T	N	Dom D	T	N
1	Protección del disco. (Guantes o carnaza de seguridad disco.	Fijos , en buenas condiciones, (que no estén rotos, sin fisuras) y en la posición correcta							✓						✓			✓					
2	Disco	Correctamente Ajustado , sin fragmentaciones , sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las muelas (sin que el equipo							✓						✓			✓					
3	Mangos o puños de apoyo	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), estables y fijos.							✓						✓			✓					
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, correctamente aislado y sin fisuras							✓						✓			✓					
5	Interruptores y / o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones (de (encendido y apagado) ,sin cables eléctricos expuestos.							✓						✓			✓					
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente de acuerdo de la toma al área de trabajo, correctamente aisladas , conectadas y sin empalmes.							✓						✓			✓					
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Respiratia , gafas ,pecaseo , ventosilla , protección auditiva, guantes (vaqueta o carnaza).							✓						✓			✓					
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y estabilidad en buen estado (verifique que no existan chispas).							✓						✓			✓					

RECOMENDACIONES


DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS EQUIPOS REALIZADO LA INSPECCION DE PRE-USO

VERIFIQUE SI ESTE EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION HOJIMA

INFORME AL SUPERVISOR DE LA OBRA CUALQUIER CONDICION DE PELIGRO EN EQUIPO

Observación:

	REVISÓ (Contratista)	APROBÓ (Residente SST)
NOMBRE Y APELLIDO:	Jose Miguel Gomez	Damaris Salcedo
CARGO:	Oficial	Residente SST
FIRMA:		



Versión: 1
Fecha: 28/04/2023
Clasificación: interna

EQUIPO

Semana 10/04/23 - 15/04/23

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun			Mar			Mie			Jue			Vie			Sab			Dom		
			B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M	B	R	M
1	Protección del disco. (Guardas o carcasa de seguridad disco)	Fijas, en buenas condiciones, (que no estén rotas, sin fisuras) y en la posición correcta	✓			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
2	Disco	Correctamente ajustado, sin fragmentaciones, sin fisuras y sin desgaste acentuado, de las muelas (rim sin el equipo.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
3	Mangos o puntos de agarre	Que estén en perfecto estado. (que no estén rotos y sin fisuras, abiertos y fijos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4	Cuerpo de la pulidora	Que este ensamblado, completo, correctamente aislado y sin fisuras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5	Interruptores y/o pulsadores eléctricos de encendido y apagado.	Interruptores o pulsadores fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado), sin cables eléctricos expuestos.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6	Extensión eléctrica	Extensiones con longitud suficiente sin alcance de la toma al área de trabajo, debidamente aisladas, conectadas y sin empalmes.	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla, gafas panorámicas, ventosilla, protección auditiva, guantes (respiratorio cerrado).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8	Verificar funcionamiento general (con pulidora energizada).	Sin vibraciones inconvenientes o ruidos anormales y conectadas en buen estado (verifique que no emitan chispas).	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

RECOMENDACIONES


SIEMPRE EL EQUIPO REQUIERE DESPUES DE REALIZAR LA INSPECCIONES PREVIAS

VERIFIQUE SI EL EQUIPO TIENE LA ETIQUETA DE ATENCION REQUIRE

INFORME AL SUPERVISOR SI LA REVISION CUALQUIER CONDICION DE RIESGO EN EQUIPO

Observacion

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE Y APELLIDO	Luis Miguel Gomez Gutierrez	Luz Damaris Salcedo
CARGO	Oficial de Obra	Residente SST
FIRMA		



Lunes 17 de julio/2023

Obra Judiciales


Hora inicio de labores 7:00 AM


Hora fin de labores 5:00 pm

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	Lun		Mar		Mie		Jue		Vie		Sab		Dom	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
1	Protección del disco. (Cuentan con carcasa de seguridad disco)	Fijos, en buenas condiciones, (que no estén rotos, sin fisuras) y en la posición correcta	✓				✓									
2	Discos	Correctamente fijados, sin fragmentaciones, sin fisuras y con pegado apropiado, sin las marcas que dan el equipo.	✓				✓									
3	Mangos o puntas de apoyo	Que estén en perfecto estado, (que no estén rotos y sin fisuras), adecuados y fijos.	✓				✓									
4	Cuerpo de la pulidora	Que estén enumerados, completos, debidamente ajustados y sin fisuras	✓				✓									
5	Interruptores y/o protectores eléctricos de encendido y apagado	Interruptores o dispositivos fijos, de fácil acceso, en buenas condiciones de (encendido y apagado), sin cables eléctricos expuestos.	✓				✓									
6	Extensión eléctrica	Conexiones con empalmes a distancia de alcance de la toma al área de trabajo, debidamente aislados ,protegidos y sin empalmes.	✓				✓									
7	Cuenta con los elementos de protección personal para operar la pulidora	Mascarilla , gafas protectoras , tapa oídos , protector auditivo, guantes (caucho o cirnaica)	✓				✓									
8	Verificar funcionamiento general (en pulidora energizada)	Sin vibraciones Movimientos o ruidos anormales y desajustes en buen estado ; verificar que no tengan chispas).	✓				✓									

RECOMENDACIONES
Observación:

	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRES Y APELLIDOS		
CARGO		
FIRMA		


Powered by CamScanner




		Trabajo en Alturas (Escaleras, andamios o a nivel)	Fracturas, golpes Traumatismo, lesiones graves, muerte	Uso adecuado de EPP, inspección de sistemas de acceso particulares.
		Ergonomía: Inadecuada en movimiento Extemporáneo	Fracturas, golpes lesiones graves	La máquina debe contar con pito de retroceso, señalización.
		Mecánico: manipulación de herramientas	Lesiones graves heridas, golpes	Uso adecuado de EPP. Inspección de herramientas.
	Biológico	Insectos: Picaduras (Avispas, Abejas)	Dengue Gripa	Mantener tapados los tanques de almacenamiento uso de tapabocas.
	Biomecánico	Esfuerzo, movimientos repetitivos Sobre esfuerzo (retiro de material de forma manual)	Dolor lumbar lesión osteomuscular	Optar posturas adecuadas para realizar la actividad
Retiro de material generado de la excavación	Condiciones de Seguridad	Locativo: Material obstaculizando el paso	Golpes, fracturas esguince	Autocuidado, retiro de material por áreas de acceso.
		Altura: Caída de material	Golpes, fracturas lesiones graves Congestión	Uso adecuado de EPP, EPCC, Inspecciones
	Físico	Temperaturas Extremas (Calor)	Deshidratación, desmayo, disminución, Pérdida de conciencia.	Instalar puntos de hidratación, uso de Tapa Bocas
	Químico	Material particulado	Infección respiratoria, alergias en la Piel.	Uso de Tapa Boca Uso de capa adecuada
Armado de Estructura en acero y encofrados de columnas	Biomecánico	Posturas prolongadas movimientos repetitivos	Dolor lumbar, lesión osteomuscular	Optar posturas adecuadas para la tarea.
	Físico	Temperaturas extremas (calor)	Insolación, desmayo deshidratación.	Realizar descansos intermitentes, hidratación
	Condición de Seguridad	Locativo: Terreno irregular, material obstaculizando el paso.	Golpes, fracturas esguince, caídas	Autocuidado, uso de EPP. Señalización
		Mecánico: manipulación de equipos y herramientas	corte, fracturas, Contusión, golpes	Inspección preoperacional Uso de EPP.

Powered by CamScanner


CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8




Fundición de Colisión	Químico	Polvo metálico, material particulado, cemento.	Alergias, irritación ocular, afección respiratoria.	Uso adecuado de EPP
	Físico	Radiación no ionizante. Ruido.	Deshidratación, cefalea, fatiga, molestias, disturbios	Hidratarse. Uso de protector auditivo
	Biomecánico	Manejo manual de cargas, movimientos repetitivos.	Lesión osteomuscular. Dolor lumbar	Uso adecuado cargas. Higiene postural. Pausas Activas.
	Condición de Seguridad	Locativo: Orden y Superficies irregulares.	Lesiones, caídas, golpes	Mantener orden y elementos.
		Mecánico	Golpes, heridas, atrapamiento	Uso adecuado de EPP. Autocuidado.
Orden y aseo	Biomecánico	Manejo manual cargas, posturas ergonómicas, movimientos repetitivos	Lesión osteomuscular. Dolor lumbar	Higiene postural. Uso adecuado cargas
	Condición de Seguridad.	Locativo: Orden y aseo irregular	Caídas, lesiones, golpes	Organizar áreas y despejar áreas de acceso.


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Excavación, Retiro de material, Armado, encofrado y fundido de cimisión.

1. Inspección de sitios de trabajo	Condición de Seguridad	Locativo: Caida por Superficies irregulares.	Golpes, heridas, fracturas	Autocuidado Señalización de area
		Material obstruyendo el paso	Esguince fracturas	Uso adecuado de EPP orden y aseo.
		Mecanico: Manipulacion en movimiento	Golpes, traumatismo	Retiro de material con precaución.
		Excavaciones profundas	Golpes, fracturas, lesiones.	Cumplir actividad programada.
	Fisico	Temperaturas extremas (calor)	Fatiga, desmayo, deshidratación.	Instalar puntos de hidratación.
Inspección de herramientas y traslado de las mismas.	Condiciones de Seguridad	Locativo: Caida por superficie irregulares	Golpes, esguince lesiones leves	Realizar orden y aseo
	Biomecanico	Movimiento repetido Esfuerzo	Lesion osteomuscular Dolor Lumbar	Posturas adecuadas para la tarea Pausas Activas
4 Inicio para excavacion de cimisión	Fisico	Temperaturas extremas (Calor)	Deshidratación, perdida de conciencia, mareo	Mantenerse hidratado
	Biomecanico	Manejo manual de Cargas, Movimientos Repetitivos, posturas Prolongadas.	Lesion osteomuscular Dolor lumbar	Higiene postural no excder cargas Pausas Activas
	Quimico	Material Particulado	Lesion ocular, Afección respiratoria	Uso de gafas, uso de Proteccion respiratoria.
	Condiciones de Seguridad	Locativo: Material obstruyendo el paso	Golpes, caidas, fracturas	Autocuidado Mantener orden ordenamiento.


Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8



		Trabajo en alturas (excavación inferior a 2 mts)	Fracturas, golpes, traumas, lesiones, muerte	uso adecuado de EPP Inspección de sistemas de acceso, Autocuidado
		Transito de Maquinaria en movimiento. (Atropellamiento)	Fracturas, golpes, lesiones graves	los maquinistas debe contar con pito de retroceso Señalización.
		Mecanico: Manipulación de herramientas	Lesiones, heridas, golpes	Uso adecuado de EPP. Inspección de herramientas Autocuidado.
	Biologico	Insectos: picaduras de insectos (ninos)	Dengue, gripas.	Mantener tanques tapados y sin basura. uso de tapabocas.
	Biomecanico	Manejo Manual de Cargas. Retiro de material.	Dolor Lumbal lesion osteomuscular	Higiene Postural No exceder peso.
Retiro de Material generado de la excavación	Condición de Seguridad	Locativo: Material obstaculizando el paso	golpes, esguince, fractura	Autocuidado. Mantener areas despejadas
		Alturas: Izaje de material.	golpes, fracturas, lesiones graves, Cancerigeno.	Autocuidado, uso adecuado de EPP, EPCC Inspecciones.
	Fisico	Temperaturas extremas (Calor)	Deshidratación, Desmayo.	Mantenerse hidratado.
	Quimico	Material particulado	Afección respiratoria alergias en la piel	uso de tapabocas uso de ropa adecuada.
Armado de Estructura en acero y encofrado de Cassón.	Biomecanico	Posturas prolongadas Movimientos repetitivos	Lesion osteomuscular Dolor lumbal.	Higiene postural
	Fisico	Temperaturas extremas (calor)	Mareo, deshidratación, Cefalea.	Hidratación, pausas Activas.
	Condicion de Seguridad.	Locativo: terreno irregular, material obstaculizando el paso	Golpes, fracturas, Caidas, esguinces, lesiones.	Auto cuidado Señalización, areas ordenadas
		Mecanico: Manipulación de equipos y herramientas	Cortes, Contusión, golpes	Inspección pre operacional uso adecuado de EPP.
		Alturas: (Armado y encofrado a una altura superior inferior a 2 mts)	traumatismo, golpes, lesiones	uso obligatorio de EPCC uso de EPP. Inspección de Sistema de acceso. Arnes.

Powered by CamScanner




Fundición de Cassson	Químico	Polvo manganeso Material particulado cemento.	Alergias, afección ocular afección respiratoria.	Uso adecuado de EPP
	Físico	Radiación no ionizante Ruido.	Deshidratación, afecciones auditivas, perturbación	Hidratarse Uso de protector auditivo
	Biomecanico	Manejo manual de cargas Movimientos repetitivos.	Lesión osteomuscular Dolor lumbal	No exceder cargas. Higiene postural Pausas Activas.
	Condición de Seguridad	Locativo: Caidas por superficies irregulares	Lesiones, caidas, golpes	Mantener orden adecuados.
		Mecanico	Pinzones, heridas Amputaciones	Uso adecuado de EPP Autocuidado
Orden y aseo	Biomecanico	Manejo manual cargas pesadas (ladrillos) Movimientos Repetitivos	Lesion osteomuscular Dolor Lumbal	Higiene postural No exceder cargas
	Condicion de Seguridad.	Locativo: Terreno irregular	Caidas, lesiones, golpes	Organizar cargas y disfrazar zonas de acceso.


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

Obra en construcción palacio de justicia Consorcio obras judiciales


Corte de vanilla para Crisson

Inspección de Areas de Trabajo	condiciones de seguridad: locativo Terreno irregular Material obstaculizando el paso. Superficies irregulares	Golpes, Fracturas Esguince. Torceduras. fracturas lesiones partes superior e inferior	Autocuidado orden y aseo Nivelacion de Terreno. Señalizacion de areas
Inspeccion de herramientas y equipos a utilizar.	condiciones de Seguridad: locativo: Material obstaculizando el paso	fracturas, golpes, Esguince. Torceduras.	Realizar jornadas de orden y aseo. Instalar Senderos Peatonal.
Inicio Medidas y corte de vanilla	Biomecanica: Esfuerzos, movimientos repetitivos Posturas prolongadas Condición de Seguridad Mecanico: manipulacion de maquinaria electrica Electrico: manipulacion de extensiones electricas y herramientas	Dolor lumbal lesiones osteomusculares. calambres. golpes, esguince, fracturas electrocucion, alteracion del sistema cardiaco.	Realizar pausas activas optar posturas adecuadas para realizar las actividades. Inspeccion de herramientas organizar areas de trabajo Inspeccion de extensiones y puntos electricos.

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO


Obra en construcción palacio de justicia. Consorcio obras judiciales

Excavación altura negativa menos 5 metros, retiro de material

Inspección de áreas de Trabajo	Condiciones de Seguridad	Locativo: caída Superficies irregulares	Golpes, heridas fracturas, esguince	Autocuidado Señalización de áreas.
		Terreno en desnivel	Esguince, Fractura	Nivelación de terreno uso adecuado de Epp.
		Material obstaculizando el Paso.	Golpes, traumatismo	Orden y aseo retiro de material.
		Física: Temperaturas	Deshidratación mareo, desmayo	Instalar punto de hidratación.
Inspección de herramientas y equipos a utilizar durante la actividad Traslado de la misma	Condiciones de seguridad	Locativo: caída por terreno irregular/ en desnivel	caídas, Golpes Fractura, esguince	Nivelación de Terreno
		Material obstaculizando el paso	Traumatismo, golpes.	Orden y aseo. Autocuidado.
	Biomecanico	Biomecanico esfuerzo, movimientos repetitivos	esfuerzo, movimientos repetitivos (dolor lumbal lesión osteomuscular	realizar pausas activas, optar Posturas para las actividades
		Posturas prolongadas	Calambre, dolor osteomuscular.	optar l Posturas (dolor Gradual). atención. realizar Pausas activas.

Powered by CamScanner


CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8




Inicio Excavación menos 5 metros	Físico	Temperaturas (Extremas) calor	Deshidratación mareos. Pérdida de conciencia	Instalar Puntos de hidratación. Realizar descansos de 5 minutos durante Cierto tiempo
	Biomecánico	Esfuerzos.	Dolor lumbal Calambre	optar posturas adecuadas para realizar la actividad.
		Movimientos repetitivos	Lesion Osteomuscular	realizar pausas Activas. Realizar descansos Intermitentes.
		Posturas prolongadas	calambre, dolor lumbal lesion osteomuscular	realizar pausas activas.
	Química	material Particulado	Infección respiratoria, resequedad en la piel	Uso adecuado de Tapa Boca.
	Condición de Seguridad.	Locativo: material obstaculizando el paso	Golpes, caídas Esguince, Fracturas	Uso adecuado de Epp. Autocuidado.
		Altura: excavación altura negativa.	Traumatismo, lesiones Fracturas.	Uso adecuado de Epcc, Sistemas de acceso.
		Mecanico: manipulacion de herramientas.	Atrapamiento, golpes.	Uso adecuado de Epp. Autocuidado.
Retiro de material. cuben y aseo	condición de seguridad	Locativo: caida a distinto nivel.	golpes, Fracturas	Socialización ATS. Autocuidado
		Terreno irregular.	Golpes esguince	Nivelación de terreno.
	Biomecanico	Posturas prolongadas, movimientos repetitivos	lesiones osteomuscular, dolor lumbal	Pausas activas
	Biologico	Virus, bacterias	Infección en la piel	Uso total de camisa, Gafas.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8




Powered by CamScanner




Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8




Powered by CamScanner


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO


REVALIDACIÓN ATS

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	LUN	MAR	MIR	JUE	VIE	SAB	DOM	FIRMA
aldair diaz	1061000926								aldair diaz
Carlos Mesquita	1.063823 63								Carlos Mesquita
Wilson Polanco	77.187.82								wilson

RESIDENTE SST

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO


Obra en construcción palacio de justicia Concacio obras judiciales

Excavación altura negativa mayor 5 metros. Retiro de material

Inspección de áreas de Trabajo	Condiciones de seguridad	Locativo: caidas superficies irregulares	Golpes, heridas fracturas, esguince	Autocuidado, Señalización de áreas.
		Terreno en desnivel	Esguince, fractura	nivelacion de terreno, uso adecuado de epp.
		Material obstaculizando el paso	Golpes, Traumatismo	Retiro de material orden y aseo.
		Fisico: Temperaturas extremas (calor)	Deshidratación, mareo, desmayo	Instalar punto de hidratación.
Inspeccion de herramienta y equipos a utilizar durante la actividad Traslado de la misma.	Condiciones de seguridad	Locativo: caida Por terreno irregular. Terreno en desnivel.	caidas, golpes Fracturas, esguince	Nivelación de terreno
		Material obstaculizando el paso	Traumatismo, golpes	orden y aseo Autocuidado.
	Biomecanica	Esfuerzo, movimientos repetitivos	Dolor lumbal Lesion osteomuscular	Realizar pausas activas, optar Posturas adecuadas Para la actividad.
		Posturas prolongadas	Calambre, dolor osteomuscular	optar posturas adecuadas para realizar la actividad
Inicio excavación mayor 5 metros	Fisico	Temperaturas (extremas) calor	Deshidratacion mareo, perdida de conciencia.	Instalar punto de hidratacion Realizar descanso de 5 minutos. durante la actividad

Powered by CamScanner


CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8




	Biomecanico	esfuerzo	Dolor lumbal, calambre	optar posturas adecuadas para realizar la actividad.
		Movimiento Repetitivo	Lesion osteomuscular	Realizar pausas activas. Realizar descansos intermitentes
		Posturas prolongadas	calambre dolor lumbal, Lesion osteomuscular	Realizar pausas activas
	Quimico	material Particulado	Infeccion respiratoria, resequedad en la piel.	Uso adecuado de EPP. (Camisa manga
	Condiciones de Seguridad	Locativo: Material obstaculizando el paso	Golpes, caidas esguinces, Fracturas	Uso adecuado de Epp Autocuidado
		Altura: Excavacion Altura negativa	Traumatismo lesiones Fracturas.	Uso adecuado de Epp. Sistema de acceso.
		Mecanico: Manipulacion de herramientas	Atrapamiento, golpes	Uso adecuado de EPP. Autocuidado
Retiro de material cable y aseo.	condiciones de Seguridad	Locativo caidas a distinto nivel	Golpes, Fracturas	Socializacion ats Autocuidado
		Terreno irregular	Golpes, esguinces	Nivelacion de Terreno.
	Biomecanico	Posturas prolongadas, movimientos repetitivos.	Lesiones osteomusculares, dolor lumbar	Pausas activas
	Biologico	Virus, bacterias	Infeccion en la Piel.	Usar botas de caucho, Guantes.
	Fisico	Temperaturas (Extremas) calor	deshidratacion dolor de cabeza	Instalar puntos de hidratacion.

Powered by CamScanner

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8




Powered by CamScanner




Oscar Bustillo	1060657761	ayu.	Oscar B	Oscar B	Oscar		Oscar	Oscar	
Jesus David G.	1065842379	ayud	Jesus David	Jesus David	Jesus David		Jesus David	Jesus David	
Juan David P.	1065604471	ayud							
Juan Yesith B.	1193403152	ayud	JUAN B	JUAN B	JUAN B		JUAN	JUAN B	
Wilman Coronado	77028189	ayud							
Farid Van Stralen	1004502067	Ofic	Farid	Farid	Farid		Farid	Farid	
Cesar Rafael M.	7718621259	Ofic.	CESAR	CESAR	CESAR CESAR		CESAR	CESAR	
Cesar Luis Muñoz	1003376653	ayud	Cesar	CESAR	CESAR		CESAR	CESAR	
Luis Castillo	77155343	ayud	CASTILLO	CASTILLO			CASTILLO	CASTILLO	
Reinaldo Hoscade	77026504	ayud	Rep	Rep					
Luis Gabriel Hoyos	1004992140	ayud	Luis Gabriel	Luis Gabriel					
Jhon Javier Osma	1065235505	Ofic.	Jhon Osma	Jhon Osma	Osma		Jhon Osma	Jhon Osma	
Carlos Andres O.	1052080418	ayud	CARLOS	CARLOS	CARLOS		CARLOS	CARLOS	
Yesmin Mendoza	5165243	Ofic.	Yesmin	Yesmin	Yesmin		Yesmin	Yesmin	
Jhon Jairo H.	1048600194	Ofic.	Jhon H.	Jhon H.	Jhon		Jhon	Jhon H.	
Juan David Hoyos	1064711685	ayud							
Jeiner Mendoza	1080431816	Ofic.	Jeiner	Jeiner	Jeiner		Jeiner	Jeiner	
Daniel Aguilar	85442642	Ofic.							
Ambar Jimenez	77154925	Ofic.							
Luis Miguel Gomez	1065626852	Ofic.							
Aldair Diaz	1068809820	Ayud							
Pedro Sandoval	77171396	Ofic.	Pedro	Pedro	Pedro		Pedro	Pedro	
Eduardo Rivera	1006714113	ayud	E.R.	E.R.	E.R.		E.R.	E.R.	
Geovaldi Tuirán	1065562390	ayud	Geovaldi	Geovaldi					
Carlos Andres M.	1065823637	ayud	Carlos M	Carlos	Carlos		Carlos M	Carlos M	
Willan Palmera	77183812	ayud.	Willan	Willan	Willan	Willan	Willan	Willan	
Jorge Usecha	91526911	OP	Jorge	Jorge	Jorge		Jorge	Jorge	

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner




Obras Judiciales - Palacio de Justicia - valledupar

Excavación, Retos de material, Armado, encofrado y Cordeta de Caisson


Inspección de área de trabajo.	Condición de Seguridad	Locativo: Caida por superficies irregulares	Golpes, heridas, fracturas	Autocuidado, Señalizar áreas.
		Material obstaculizando el paso	Fractura, caidas, regular	uso adecuado de EPP orden y aseo
		Herramientas Manipuladas en inadecuadas. Excavaciones profundas	Golpes/Amputaciones lesiones y fracturas	Retirar material con precaución. Acordonar adecuadamente y Señalizar.
	Físico	Temperaturas Extremas (Calor)	Fatiga, desmayo, cefalea deshidratación	Instalar puntos de hidratación
Inspección de herramientas y traslado de las mismas	Condición de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares Mecanico	Golpes, caidas, lesiones heridas, lesiones	Autocuidado orden y aseo. uso adecuado de EPP Autocuidado
	Físico	Radiación no ionizante	Cefalea, deshidratación	Mantenerse hidratado
	Biomecanico	Movimientos repetitivos Manejo manual de cargas	lesion osteomuscular	pausas activas, higiene postural
Inicio para la excavación de caisson	Físico	Radiación no ionizante	Fatiga, cefalea, deshidratación	Mantenerse hidratado
	Biomecanico	Manejo manual de cargas Herramientas repetitivas Posturas prolongadas	Lesion osteomuscular Dolor lumbar	Higiene postural No exceder cargas Pausas Activas
	Quimico	Material particulado	Lesion ocular, Afección respiratoria	Uso de gafas y Protector respiratorio.
	Condicion de Seguridad	Locativo: Superficie irregular/material que obstaculiza el paso	Golpes, caidas, fracturas	Autocuidado Mantener áreas ordenadas
		Trabajo en alturas (Excavacion inferior a 2 mts)	Fracturas, golpes, lesion traumatismos.	Uso adecuado de EPCC Inspección de Sistemas de acceso Autocuidado
		Transito de maquinaria en movimiento	Fracturas, golpes, lesiones graves	La maquinaria debe Contar con pito de retroceso, Señalización.
		Mecanico.	Lesiones, heridas, golpes	Inspección de herramientas Uso adecuado de EPP Autocuidado

Powered by CamScanner




	Biologico	Picadura de insectos	Virus, Dengue, Gripal	Mantener tanques tapados y sin larva. Uso de Protección Respiratoria
	Biomecanico	Manejo manual de cargas. (Peso de material) Herramientas Repetitivas	Dolor lumbar Lesion osteomuscular	Higiene postural No exceder peso
Retiro de Material generado por la excavación	Condicion de Seguridad	Locativo	Golpes, esguinces, fracturas	Mantener orden y aseo Autocuidado
		Altura: Caida de material	Lesiones graves, cronicas	Uso adecuado de EPP, EPC Pausas activas
	Fisico	Radiación no ionizante	Deshidratación, Cansancio	Mantenerse hidratado
	Quimico	Material particulado	Afección respiratoria, alergias en la piel	Uso de tapabocas Uso de ropa adecuada
Armado de estructura acero y encofrado de cassion	Biomecanico	Posturas prolongadas Herramientas repetitivas Manejo manual de cargas	Lesion osteomuscular Dolor lumbar	Higiene postural Pausas activas
	Fisico	Radiación no ionizante	Heridas, Quemaduras, cefalea, Deshidratación	Mantenerse hidratado
	Condicion de Seguridad	Locativo terreno irregular	Golpes, fracturas, Caidas	Autocuidado Señalizacion y aseo, ordenadas
		Mecanico	cortes, contusion, golpes	Inspeccion preoperacional
		Altura	Atrapamientos, golpes, Lesiones	Uso adecuado de EPP. Uso obligatorio de EPCC. Inspeccion del Sistema de Anclaje.
Fundida de cassion	Quimico	Polvo inorganico (Cemento)	Alergias, afección cutanea, afección respiratoria	Uso adecuado de EPP Autocuidado
	Fisico	Radiacion no ionizante Ruido	Deshidratacion, cansancio, perdida afeccion auditiva	Hidratarse Uso de Protector auditivo Disminuir tiempo de exposición
	Condicion de Seguridad	Locativo: caidas por superficies irregulares	Lesion, Caidas, golpes	Mantener orden y aseo Autocuidado
		Mecanico	Heridas, Rasguños	Uso adecuado de EPP


Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner





Powered by CamScanner

	ANALISIS DE TRABAJO SEGURO	

SECCIÓN 1 - PERMISO DE TRABAJO INFORMACIÓN GENERAL - Completar en todos los Formatos

1.3 Ubicación / lugar donde se realizará el trabajo: obra en construccion palacio de justicia

1.4 Contratista: Consorcio obras judiciales

1.5 Descripción de la actividad a realizar: Descargue y traslado de acero.

SECCIÓN 2 LAS LABORES INCLUYEN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO COMO:


Trabajo en caliente: NO | Trabajo en altura: NO | Espacio confinado: NO | Otro: NO | Cual:

SECCIÓN 3 EXPOSICIÓN PARA REALIZAR LA TAREA

2.1 Escriba el paso a paso de la actividad a realizar, marque con una X los riesgos, consecuencias y controles que se tienen en la actividad

SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)
Inspeccion de areas de trabajo	condiciones de seguridad.	Golpes, heridos esguince, fracturas	orden y aseo, uso adecuado de proteccion personal.
	Locativos: superficies irregulares	Golpes, heridos. Fracturas.	
	Material obstaculizando el paso.	Traumatismo, golpes. muerte.	Autocuidado, Señalizacion.
	caida de objetos	Fractura, golpes esguince.	
	Accidente de transito		Demarcacion, instalacion de senderos, personal preventivo.
Señalizacion de areas	condiciones de seguridad (transito)	Fracturas golpes muerte.	Socializacion de las actividades.
	Accidente en la via		
Descargue de material (Hierro)	Biomecanicos: Esfuerzos, posturas Prolongadas	Dolor lumbal, calambre lesion osteomuscular.	Pausas activas posturas adecuadas para la actividad.
	Fisicos: Temperaturas extremas	Deshidratacion, mareo Perdida de conciencia	Hidratacion
	condicion de S-S: locativo: superficies irregulares.	golpes, Fracturas, esguince.	Instalacion punto de hidratacion.
Traslado de material	Fisico: Temperaturas Extremos	Desmayo, deshidratacion, perdida de conocimiento	Realizar descanzos intermitentes
	Biomecanico: Mov rep.	Dolor lumbal, calambre lesion osteomuscular	Realizar pausas activas

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner


ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

REVALIDACIÓN ATS

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	LUN	MAR	MIR	JUE	VIE	SAB	DOM	FIRMA
William Palmera	77183812								
Eduardo Palma	1006314113								
Jhon Javer Ozma	1065235501		—						
Luis Gabriel Mogg	1003392140		—						
Yiner Martinez	1080431810								
Juan David Ciria	1064311685		—						
Pedro Sandoval	77171356								
David Aguilar	85442942								
Anibal Jimenez	77154925								
Jose Useche	91526911								
Reinaldo Hocate	77024805								
Luis Izquierdo	1065628852								
Luis Pacheco	1065								
Alden Diaz	1065809820								
Carlos Hoquera	1065823637								

RESIDENTE SST

Powered by CamScanner



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECCIÓN 1 - PERMISO DE TRABAJO INFORMACIÓN GENERAL - Completar con todos los Permisos

1.2 Fecha de autorización del permiso: Inicio: Desde 17/7/23 Hora 7:00 Hasta 22/7/23 Hora 5:00pm

1.3 Obra y lugar donde se realiza el trabajo: Obra en construccion parque de justicia. Barranca obras judiciales

1.4 Contratista:

1.5 Descripción de la actividad a realizar: Corte de hierro - corte de acero para pantalla

SECCIÓN 2 - LAS LABORES INCLUYEN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO COMO:

Trabajo en caliente: SI NO | Trabajo en altura: SI NO | Espacios confinados: SI NO | Otro: SI NO Cual:


SECCIÓN 3 - ETAPAS BASICAS PARA REALIZAR LA TAREA

3.1 Describa el paso a paso de la actividad a realizar, marque con una X los riesgos, consecuencias y controles que se tienen en la actividad


SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o Situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES EXISTENTES (Preventivos, Protectivos y Reactivos)
Inspección de áreas de trabajo	Condiciones de Seguridad locativas: Material obstaculizando el área de acceso	caidas. golpes. fracturas. Esguince	Despejar áreas de trabajo. Autocuidado.
	caidas por superficies irregulares	Esguince. Fracturas golpes.	Nivelar terreno. Orden y aseo.
Inspección de herramientas.	Condiciones de Seguridad Mecanico: manipulacion de pulidora y trasladarla	Atrapamiento, lesiones incapacitantes.	Uso adecuado de EPP. Autocuidado.
Inicio corte de acero.	Condiciones de Seguridad: Mecanico manipulacion de equipos y maquinaria.	Atrapamiento, golpes	Inspección preoperacional. Diligenciamiento ats.
	Fisico: Temperaturas Extremas (calor).	Deshidratación, mareo Perdida de conciencia.	Instalar puntos de hidratación.
	Quimico: polvo generado del corte de varilla.	Uso de tapabocas. Enfermedad respiratoria.	uso de tapabocas
	Quemaduras: generadas por chispas	Afectacion en la piel.	Uso de Extintor en el area de trabajo.
Orden y aseo	condiciones de Seguridad locativas: Terreno irregular	caidas golpes	Autocuidado

Identifique que se haya cumplido dentro del ATS todos los peligros y los controles de control están implementados (Marque SI si el peligro se está presente en el área)

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



ANALISIS DE TRABAJO SEGURO

SECCIÓN 1 – PERMISO DE TRABAJO DE OBLIGACIÓN GENERAL - Completar en todos los Permisos

1.2 Fecha: 24/7/23 Hora: 3:00a Fecha: 28/7/23 Hora: 5:00pm

1.3 Obra y lugar donde se realizará el trabajo: obra en construcción palacio de justicia

1.4 Contratista: consorcio obras judiciales

1.5 Descripción de la actividad a realizar: Corte de viruela para armado de cerchas

SECCIÓN 2 – LAS LABORES INCLUYEN ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO COMO:

Trabajo en caliente: NO | Trabajo en altura: NO | Espacios confinados: NO | Otro: NO | Cual:


SECCIÓN – ETAPAS BÁSICAS PARA REALIZAR LA TAREA

2.1 Escriba el paso a seguir de la actividad a realizar, marca con una X los riesgos, consecuencias y controles que se tienen en la actividad.


SECUENCIA ORDENADA DE PASOS (Procedimiento)	PELIGRO (Fuente o situación)	CONSECUENCIAS	CONTROLES REQUERIDOS (Preventivos, Proyectivos y Reactivos)
Inspección de áreas de trabajo	Condición de Seguridad Locativo: Material obstaculizando el area de acceso.	Caidas, golpes, fracturas Esguince. Caidas por superficies irregulares.	Despejar areas de Trabajo. Autocuidado Inspeccion de herramientas.
Inspección de herramientas	Condición de Seguridad: Mecanico: Manipulación de Maquinas (Pulidora, Tronzadora).	Atrapamiento, lesion incapacitante.	uso adecuado de EPP Autocuidado.
Traslado de Material (Acero)	Condición de Seguridad: Locativo.	Caidas, pempines, heridas lesión.	Areas despejadas Autocuidado
	Biomecanico: Manejo manual de Cargas	Lesion osteomuscular	Higiene Postural Pausas activas.
	Fisico: Radiación no ionizante.	Deshidratacion, Cefalea.	Mantenerse hidratado.
Corte de acero	Condición de seguridad Manipulación de Maquinas.	Atrapamiento, lesion, heridas.	Inspección preoperacional. Uso de EPP. Autocuidado
	Mecanico: Quemaduras por chispas.	Afección en la piel. (Quemaduras).	uso adecuado de EPP.
	Fisico: Radiacion no ionizante, Ruido.	Deshidratacion, Cefalea, fatiga.	Mantenerse hidratado. Uso de protector Auditivo
	Quimico: Polvo generado del corte de varillas	Alergias, Afeccion Respiratoria.	Uso de protector respiratorio
	Biomecanico (Posturas) Prolongadas, Mov. Repetitivos.	lesion osteomuscular	higiene postural Pausas Activas.
Orden y aseo	Condicion de Seguridad Locativo.	Caidas por herramientas inapropiadas	Realizar orden y aseo Mantener zonas ordenadas.

Verifique que en hoja control de obra esté todos los peligros y los controles de control estén implementados (Peligros NO d. el peligro no está presente en obra)

Powered by CamScanner




Powered by CamScanner




		Trabajo en alturas. (Excavación igual o inferior a 1 metro)	Fracturas, golpes, lesiones, traumatismo	Uso adecuado de epcc, inspección a sistema de acceso Autocuidado.
		Transito de maq en movimiento	Fracturas, golpes Lesiones graves	La maquina debe contar con un pito de retroceso. señalizacion.
		Mecanico Manipulacion de herramientas	Lesiones, heridas golpes.	Inspección de herramientas, uso adecuado de epp Autocuidado
	Biologico	Picaduras de insectos	virus, dengue, gripa	Mantener las fuente tapadas y sin agua, uso de proteccion respiratoria.
Retiro de material generado por la Excavación	Biomecanico	Manejo manual de cargas (retiro de material) mov repetitivos locativo.	Dolor lumbal lesiones osteomuscular	Higiene postural no exceder el peso
	Condicion de seguridad	Altura: Caida de material	Golpes, Fractura esguince.	uso adecuado de epp. epcc.
	Fisico	Radiaciones no ionizantes	Deshidratacion, desmayo	Mantenerse hidratados
	Quimico	Material particulado	Afeccion respiratoria alergias en la piel.	Uso de tapabocas Uso de ropa adecuada.
Armado de Estructura en acero y encofrado de caisson	Biomecanico	Posturas prolongadas, movimientos repetitivos, manejo manual de cargas	Lesion osteomuscular	Higiene postural Pausas activas
	Fisico	Radiaciones no ionizantes	Mareo, desmayo deshidratacion	mantenerse hidratados
	Condicion de Seguridad	locativo: Terreno irregular	Golpes Fracturas, caidas	Autocuidado, señalizacion, ordenar areas
		Mecanico	cortes, contusion golpes.	Inspección Preoperacional uso adecuado de epp.
		Altura	Traumatismo, golpes lesiones	Uso obligatorio de epp Inspeccion de sistema de acceso. Sistema de anclaje

Powered by CamScanner




Fundición de cimiento	Químico	Polvo inorgánico (cemento)	Deshidratación, mareo, afección respiratoria	Hidratarse, Uso de Protección auditivo Disminuir tiempo de exposición.
	Físico	Radiaciones no ionizante Ruido	Deshidratación mareo, afección auditiva	Hidratarse. Uso de protector auditivo.
	Condiciones de Seguridad	Locativo: Caída Por Superficies irregulares	Lesión, cortes, golpes	Mantener, áreas ordenadas, autocuidado.
		Mecánico	heridas Punzante	Uso adecuado de epp.
Orden y aseo 6	Biomecánico	Manejo manual de cargas NO repetitivo	Lesión osteo muscular	Higiene postural no exceder cargas
	Condiciones de Seguridad	Locativo: Tercero Herido	cortes, lesiones golpes	organizar áreas y despejar, Zonas de acceso. Señalizar

Powered by CamScanner




Oscar Bustillo	106565761	oy							
Jesus Perez	1065842379	oy							
Juan Pedraza	1065604471	oy.							
Juan Mejia	1064711685	oy							
Wilman Coronado	77028189	oy.							
Juan Brito E.	1193403152	oy.							
Farid Vanstaden	1004502067	oficial	Farid	Farid	Farid	Farid	Farid	Farid	
Cesar Nuñez	77186289	oficial	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	CESAR	
Cesar Luis Nuñez	1003376653	oyo.							
Luis Castillo	77155343	oy.							
Reinaldo Hoyos	77026504	oy.							
Luis Gabriel M.	1007392140	oy							
Jhon Osma O.	1065295505	of.							
Carlos olivera	1052080418	oy.	CARLOS	CARLOS	CARLOS	CARLOS	CARLOS	CARLOS	
Yesman Mendoza	5.163243	of.							
Jhon Morales	1048600194	of.							
Yiner Mendoza	1080431816	of.							
Daniel Aguilar	85442542	of.							
Anibal Jimenez	77154925	of.							
Luis H Gomez	1065626852	of.							
Aldair Diaz	1065580982	oy.							
Pedro Sandoval	77171396	oy.							
Eduardo Rivera	1006714113	oy							
Gesuldi Fontalvo	1065562392	oy.							
Carlos Hoyos	1065823637	oy.							
Wilma Palmera	77188812	oy							
Jorge Mecha	9152691	of.							
Juan carlos	1062549032	of							
Oswaldo Rubiano	1193561767	oy							
Wilian	22-1-93-92								

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



FORMATO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

24-07-2023 - 29-07-2023 Valledupar / Cesar

Obras Judiciales

Actividad a realizar: Nivelación y localización de caisson + zapatas

Materiales: Nivel, estación total, prisma, baston, mira y (herramienta) menor


Elementos de Protección Personal

Identificación de Peligros y Riesgos de Accidente o Enfermedad

Observaciones

Identificación de Peligros y Riesgos de Accidente o Enfermedad

Observaciones




FORMATO


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	VALORAR	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Inspección de área	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies irregulares	Caídas, fracturas esguinces	-Autocuidado -Señalización -Uso EPP.
		Mecánico: Caída de herramientas y piezas.	Tropezos, caídas	- limpieza y orden
	Físico	Ruido y temperaturas extremas Calor	Deshidratación mareos desequilibrio	-Puntos de hidratación, pausas activas y Protectores auditivos
Inspección y traslado de Herramientas	Condiciones de seguridad	Locativo: condiciones de Orden y aseo	Esguinces, Heridas fracturas	- Autocuidado - Uso EPP - Señalización de áreas
	Biomecánico	Esfuerzo manipulación manual de cargas	Lesiones, Dolores lumbares, cervicales	- Posturas corporales adecuadas -
	Físico	Temperaturas Extremas (calor)	Deshidratación, Perdida destreza manual	Puntos de hidratación Pausas
Verificación de Herramientas	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies diferentes niveles	Traumas del Sistema osteo muscular	Autocuidado mantenimiento preventivo USO EPP
	Físico	Temperatura Extrema (Calor)	Deshidratación, mareos, fatiga	Pausas activas Hidratación

ANÁLISIS DE RIESGO POTENCIAL DE LA TAREA BAJO [ ] MEDIO [X] ALTO [ ]



	Biomecanico	Manipulacion de cargas, esfuerzos	lesiones musculares, alteraciones lumbares	Higiene postural cargas adecuada
Chequeo de niveles de excavaciones de cajon y zapata	condiciones de seguridad	Locativo: superficies irregulares, condiciones de seguridad.	caidas, golpes, fracturas, esguinces, luxaciones	Autocuidado, Señalizacion de areas, uso de EPP.
	Fisico	Temperaturas Extremas (calor)	Deshidratacion, fatigas, dolores	Pontas de hidratacion, pausas en zonas sombra
	Biomecanico	Movimientos repetitivos posturas prolongadas	Alteraciones lumbares, dorsales y cervicales	Higiene postural, Pausas activas
Organizacion de Herramienta	condiciones de seguridad	Locativo: superficies con diferentes niveles. Mecanico: Herramientas y fallas de equipo	Tropiezos, caidas, golpes, fracturas, luxaciones, Heridas	Autocuidado, Orden y aseo, Uso EPP, Señalizacion de areas.
	Biomecanico	Esfuerzo, Manipulacion de cargas, Posturas	lesiones musculo esqueleticas	Higiene postural, manejo de cargas, Pausas activas




FORMATO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Graciela Pobrena R	Ax Topografia		
2	RAFAEL BALCAZAR V	AUX TOPOGRAFIA		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Recomendaciones


FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO




FORMATO


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Inspección de área	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies irregulares	Golpes, Heridos fracturas, Contusiones	Señalización - Autocuidado
	Físico	Temperatura Externas (Calor)	Fatiga, mareo desmayos	Puntos de Hidratación
Inspección y transporte de Herramientas	Condiciones de seguridad	Locativo: Pisos y aseo, Superficies irregulares	Heridas esguinces fracturas	mantenimiento preventivo, Señalización Autocuidado
	Biomecánico	Esfuerzo manipulación de carga	lesiones del Sistema musculoesqueletico	Higiene postural, manejo de cargas
	Físico	Temperatura Externas (Calor)	Deshidratación mareo fatiga	Puntos de hidratación
Verificación de Autocuidado	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies irregulares, deslizantes	Contusiones fracturas Esguince	Señalización USO EPP
		Mecánico: Manipulación de Herramientas	Luxaciones traumas del Sistema óseo muscular	autocuidado mantenimiento del área
	Físico	Temperaturas Extremas (Calor)	Desmayos Mareo fatigo	Puntos activos Hidratación

RIESGO POTENCIAL DE LA TAREA BAJO MEDIO ALTO



	Biomecanico	Posturas inadecuadas, manipulacion de cargas.	lesiones musculo esqueletico alteraciones lumbares	Higiene postural, pausas activas, cargas adecuadas.
Chequeo de niveles de excavaciones de caisson y zapatas	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies irregulares, condiciones de orden y aseo	golpes, heridas, luxaciones	autocuidado Señalizacion limpieza de area
	Fisico	Temperaturas Extremas (calor)	Deshidratacion, fatiga, dermatitis	Puntos de hidratacion
	Biomecanico	Movimientos Repetitivos Posturas prolongadas	alteraciones lumbares, discales cervicales	Higiene Postural pausas activas
Organizacion de herramientas	Condiciones de Seguridad	Locativo: Superficies irregulares	Golpes, fracturas, Heridas Esguinces	Autocuidado USO EPP, Señalizacion
	Biomecanico	Esfuerzo, Manipulacion de cargas	Lesiones Sistema osteo muscular	Higiene Postural



FORMATO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

RIESGO POTENCIAL


Ítem	NOMBRE	CARGO		FIRMA
1	Janeth Pulido R	1065815702		
2	Rafael Carcamo Urrutia	Aux Topografia		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				


Recomendaciones

NOMBRES	CARGO	FIRMA

APROBADO POR: (Residente, Supervisor, Coordinador de Obra)

		Vobo. SST
Nombre:		
Cargo:		
Firma:		


FORMATO
ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO




FORMATO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Inspección de área	Condiciones de seguridad	Locativo: caída a diferente nivel	Golpes, Heridas Fracturas contusiones	Señalización autocuidado USO EPP
	Físico	Temperaturas Extremas (calor)	Fatiga, mareo) desmayo)	Pausa de hidratación Pausas
Inspección y transporte de Herramientas	Condiciones de seguridad	Locativo: superficies irregulares deslizante)	Caídas, esguinces fracturas, lesiones	Mantenimiento de orden y aseo, Señalización
		Mecánico: Herramientas Estado	Trauma del sistema osteomuscular	Mantenimiento preventivo Inspección
	Biomecánico	manipulación de carga	Lesiones del sistema muscular esquelético	Higiene postural manejo de carga
	Físico	Temperaturas Extremas	Deshidratación Disminución de destreza manual mareos	Pausa de hidratación
Verificación de verificación	Condiciones de seguridad	locativo con riesgo de orden y aseo superficie irregular	Contusiones, fracturas, esguinces	Señalización USO EPP
	Físico	Temperaturas extremas (calor)	Desmayo, mareo) fatiga	Pausa activa Hidratación

ANÁLISIS DE RIESGO POTENCIAL DE LA TAREA BAJO [ ] MEDIO [X] ALTO [ ]


Biomecanico
Posturas inadecuadas, manipulacion de cargas
Lesiones musculares, alteraciones lumbares
Higiene postural Cargas adecuadas
Chequeo de niveles de excavaciones de caisson Zapatas
Condiciones de seguridad
Locativo: Superficies irregulares, condicion orden y aseo
Caidas golpes Heridas, luxaciones
Anticuidados Señalizacion de areas.
Fisico
Temperaturas extremas (calor)
Deshidratacion fatiga, desmayos
Punto de hidratacion
Biomecanico
Movimientos Repetitivos Postura prolongadas
Alteraciones lumbares, dorsales cervicales
Higiene postural Pausas activas
Organizacion de Herramientas
Condiciones de seguridad
Locativo: Superficies irregulares
Golpes, fracturas Heridas, esguinces
Anticuidados Uso EPP Señalizacion
Biomecanico
espacio: manipulacion de cargas
Lesiones Sistema Osteomuscular
Higiene postural manejo de cargas adecuados




RIESGO POTENCIAL: ALTO: Actividad que requiera permiso de trabajo, uso de equipos pesados (herramientas motorizadas), manejo de sustancias químicas.
BAJO: Actividad que no requiere permiso de trabajo y se realiza de manera rutinaria.

Item	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FECHA
1	Glaueth Palomino R	Topografo		
2	RAFAEL BALCAZAR UBEDA	AUX TOPOGRAFIA		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Recomendaciones:
1) Si la vigencia del ATS es superior a 1 día, cada día se debe verificar que las tareas a desarrollar se encuentren contempladas en este documento y por ende los peligros y controles asociados, de lo contrario diligenciar el ATS complementario.
2) Verificar que los controles iniciales (área de trabajo, demarcación, señalización, etc.) se mantengan de lo contrario reportar en el ATS los peligros asociados a dichos cambios.
3) Verificar diariamente y antes de iniciar la labor el estado de herramientas, equipos y EPP a utilizar.
4) El grupo de trabajo debe leer y analizar diariamente y antes de iniciar la labor el ATS.

NOMBRE | CARGO



FORMATO

ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO

Fecha de Inicio: 01-07-2023 Fecha de Final: 06-07-2023 Unidad / Departamento: Valledupar / Cesar

Proyecto: Obras Judiciales Ubicación:

Supervisor Encargado: Area / Proceso:

Actividad a realizar: Retiro de tejas, localización y aseles.

Riesgos, Equipos y Peligros que genera

Materiales: Herramientas, cinta de precaución, nivel, trípode, prisma, bastón, herramienta

Eléctricos:

Combustibles:

Otros:

Condiciones de Protección Personal

Elementos	SI	NO	N/A	Observaciones
Casco				
Gafas		✓		
Protector Auditivo		✓		
Guantes				
Botas con Puntera	✓			
Overol	✓			
Otros:				

Identificación de Peligros y Riesgos de acuerdo a la Actividad

Observaciones

RIESGO BIOLÓGICO

RIESGO FÍSICO	SI	NO
Ruido		✓
Iluminación (escasa o deficiente)	✓	
Vibración	✓	
Temperaturas extremas (calor/frío)	✓	
Presión atmosférica	✓	
Radiaciones ionizantes (rayos x, gama, beta y alfa)	✓	

Otro ¿cuál? N/A

RIESGO BIOLÓGICO	SI	NO
Virus		✓
Bacterias		✓
Hongos		✓
Parásitos		✓
Picadura	✓	
Mordeduras		✓
Fluidos o excrementos		✓

Otro ¿cuál? N/A

RIESGO QUÍMICO

RIESGO QUÍMICO	SI	NO
Polvos orgánicos/inorgánicos		✓
Fibras		✓
Líquidos, nieblas y rocíos		✓
Gases y vapores		✓
Humos metálicos, no metálicos		✓
Material particulado	✓	

Otro ¿cuál? N/A

Identificación de Peligros y Riesgos de acuerdo a la Actividad

Observaciones

RIESGO CONDICIONES DE SEGURIDAD

RIESGO	SI	NO
Mecánico (elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados sólidos o fluidos)	✓	
Eléctrico (alta y baja tensión, estática)		✓
Locativo (sistemas y medios de almacenamiento, superficies de trabajo irregulares, deslizantes, con diferencias de nivel)	✓	
Condiciones de orden y aseo		
Tecnológico (explosión, fuga, incendio, derrumbe)		✓
Accidentes de tránsito		✓
Público (robo, atraco, asalto, amenaza, de orden público, etc.)		✓
Trabajo en alturas		✓
Espacios confinados		✓

Otro ¿cuál? N/A


RIESGO BIOMECÁNICO

RIESGO BIOMECÁNICO	SI	NO
Postura (prolongada mantenida, forzada, antigravitacional)	✓	
Esfuerzo	✓	
Movimiento repetitivo	✓	
Manipulación manual de cargas	✓	

Otro ¿cuál?

Observaciones

Powered by CamScanner




FORMATO


ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO


PASOS BÁSICOS DE LA TAREA	PELIGROS POTENCIALES	CONSECUENCIAS	MEDIDAS DE CONTROL
Inspección de área	Condiciones de seguridad	Locativo: Caída a diferente nivel y al mismo nivel	Golpes, Heridas fracturas, contusiones	Señalización, uso adecuado uso EPP completo de área
	Físico	Temperaturas extremas (calor)	Fatiga, mareos, dolor muscular	Puntos de hidratación y pausas activas
Inspección y transporte de herramientas	Condiciones de seguridad	Locativo: Superficies irregulares, deslizantes, con diferencias de nivel	Heridas esguinces, fracturas, (golpes)	Mantenimiento preventivo área de señalización uso adecuado
	Biomecánico	Esfuerzo, manejo inadecuado de cargas	Lesiones del sistema musculoesquelético (lumbares)	Higiene postural manejo de cargas adecuados
	Físico	Temperaturas extremas (calor)	Deshidratación, disminución de desempeño manual (mareos)	Puntos de hidratación pausas en zonas sombreadas
Verificación de verticalidad	Condiciones de Seguridad	Locativo: caídas de orden y aseo, Superficies irregulares	Contusiones, fracturas, esguinces	Señalización - uso EPP
		Herramientas: manipulación de herramientas	Lesiones, trauma del Sistema osteomuscular	Autoridad mantenimiento del área
	Físico	Temperaturas extremas (calor)	Deshidratación, mareo, fatiga	Pausa activa Hidratación

ANÁLISIS DE RIESGO POTENCIAL DE LA TAREA — BAJO — MEDIO — ALTO



	Biomecanicos	Posturas inadecuadas manipulacion de cargas	Lesiones musculo esqueleticas, alteraciones lumbares	Higiene postural Pausas activas cargas adecuadas
Choques de muebles de trabajo caidas de mismo y diferentes	Condiciones de Seguridad	Locativos: superficies irregulares, orden y aseo	Caidas, golpes Heridas, luxaciones	Señalizacion Orden de area
	Fisico	Temperaturas extremas (calor)	Deshidratacion y fatiga, dermatosis	Puntos de hidratacion
	Biomecanico	Movimientos repetitivos Posturas prolongadas	Alteraciones lumbares, dolores cervicales	Higiene postural Pausas activas
Ocupacional de Generales	Condiciones de seguridad	Locativos: Superficies irregulares	Golpes, fracturas Heridas, esguinces	Orden y aseo Señalizacion
	Biomecanico	esfuerzo, manipulacion de cargas	Lesiones sistema Osteomuscular alteraciones lumbares	Higiene postural manejo de cargas adecuados


FORMATO
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO



Versión: 01
Fecha: 28/04/2023
Clasificación: Interno

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras judiciales - Valledupar
CIUDAD: Valledupar
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 carrera 14 # 189
1. FECHA: 04/07/2023
HORA DE INICIO: 7:00 AM
1. TIPO DE TRABAJO: Excavación para cassión (Alta angula)
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Jairmatis Salcedo
2. ALTURA APROXIMADA: 4.85 Altura Lga
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, carretilla.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, armado, encofrado y fundida de caisson
ACTIVIDAD REPETIDA: SI / NO
CONTRATISTA: SI / NO CUAL?
NUMERO DE TRABAJADORES QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL PERTENECE ARL	B. CERTIFICADO PARA TA SI	B. CERTIFICADO PARA TA NO	FECHA DE REALIZACION	ENCARGO PARA TA SI	ENCARGO PARA TA NO	FIRMA
(Carlos) Oliveros	CC	903[illegible]648	Colmena	✓		24/04/23	✓		CARLOS
Orlando Valencia Cabrera	CC	1193561265	Colmena	✓		01/04/23	✓		Orlando Valencia Cabrera
Farid Von Gitler	CC	1004503967	Colmena	✓		28/05/23	✓		Farid VV
Jhonnier Manjarres	CC	1043480325	Colmena	✓		28/05/23	✓		Jhonnier Manjarres
Yesmon L.		5165203	Colmena	✓		24/04/23	✓		Yesmon L.
Jhon Jairo M.	CC	1018[illegible]94	Colmena	✓		01/06/23	✓		Jhon Jairo M.
Jhon Pacheco	CC	1063[illegible]471	Colmena	✓		01/06/23	✓		Jhon Pacheco

3. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de areas de trabajo, herramientas a utilizar, epcc, Sistemas de acceso, diligenciamiento de ATS, Permisos, Señalización de las mismas inicio actividades. al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo / señalización


4. ESTANDAR PREVENCIÓN CONTRA CAIDA


CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la obra a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está dentro del reglamento que ofrece sus condiciones "Cuál"		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de aseo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las escaleras o pasajes fijos son seguros y de suficiente capacidad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se advierte de riesgos a los que está expuesto y las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están claras las líneas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las zonas de riesgo disponen de luz natural o artificial suficiente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje seguros (Para personas, Certificados, estructuras, suficientes)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen procedimientos de acceso con trabajo en Suelo estable?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay cambios en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se ha planeado la actividad según el plan de "Trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o puntos de anclajes energizados cerca a donde se va a realizar la actividad?	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con personal con equipos de emergencia, cerca por si se requiere?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuál formato de análisis de peligros por actividad (ATS) se va a diligenciar en el día para el trabajo de alturas (Verificar el formato)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicó a las personas sobre la ejecución y ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisor directo permanente para la realización de las tareas (Coordinador)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen factores climáticos (Lluvia, Vientos, etc.) que afecten la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el sistema de rescate de alturas (Equipos, procedimientos) en el de Caminar a cabo el rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con la herramienta con el uso de trabajo?		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Las áreas de trabajo o alrededor se encuentran despejadas y delimitadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran bien iluminadas y ventiladas y cuentan con señalización apropiada de acuerdo a la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

5. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	T1	T2	T3	T4	T5	T6
¿Los arnés se encuentran en buen estado (Costuras)?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Los arnés se ajustan bien de acuerdo a la persona que va a trabajar en Suelo alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Los conectores y elementos cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Línea de Vida Vista
Mosqueton
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección Auditiva de inserción o tipo
Arnes integral
Protección respiratoria
Cotizón Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con
Pala, pico, Barra, cavetilla





FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales - Palacio de Justicia — TIPO DE TRABAJO: Excavación

CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Kevin Soto

UBICACIÓN ESPECIFICA: CLN #14-189 — ALTURA APROXIMADA: 5 mts

FECHA: 19-09-2023 — HORA DE INICIO: 09:00 a.m. — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 p.m.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: pala, pica, barra, cuerdilla, altura negativa -5 metros

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL: ____ — N° PERSONAS QUE DESEMPEÑARAN LABOR: 7

PERMISO CONCEDIDO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE: ARL	B: CERTIFICADO PARA T.A. SI	B: CERTIFICADO PARA T.A. NO	FECHA DE REALIZACION	ENCARTE PARA T.A. SI	ENCARTE PARA T.A. NO	FIRMA
Jesus Perez Lopez	CC	1065842379	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
Juan David Pedroza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06-2023	✓		
Segundo Martinez	CC	1199561905	Colmena	✓		01-06-2023	✓		
Juan Carlos Hurtado	CC	1062398132	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
Duban Peralta Pinto	CC	1065837382	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
William Fernando Silva	CC	77029189	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
Farid Von Streltra V.	CC	1004502869	Colmena	✓		01-06-2023	✓		

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de los equipos de herramientas, EPCC, Sistema de acceso. Diligencias, Socialización permiso y ATS.
Al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo. Satisfacción


SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Está prevista algún mecanismo que afecte sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Los accesorios al procedimiento de trabajo en altura cuenta con certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y las acciones de control preventivo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe correo con medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Los arnés de seguridad cuentan con certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuentan puntos de anclajes seguros (Estructuras, Certificados, especificados, aseguradas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Los líneas de vida cuentan con certificado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Los trabajadores cuentan con la capacitación en trabajo seguro?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Están capacitados en los siguientes ítems a evaluar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe para esta actividad evaluación de Trabajo en altura		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Existen bloqueo o etiquetas eléctricas energizados cerca al área donde se realiza la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
En caso de presentarse espacios confinados están señalizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Están firmados los análisis de peligros por actividad (ATS, ATS) Para el análisis de los peligros del trabajo y las condiciones meteorológicas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Los operarios cuentan con el equipo de la protección a exposición de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos Coordinador de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tiene en cuenta las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se lleva un control de elementos de izamiento de las herramientas, equipos y maquinaria con certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas adecuadamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar el accidente de protección accidentales de accidentes (de escaleras)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se encuentra y utiliza durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Los absorbentes o elementos cumplen con las normas técnicas de seguridad?															


Línea de Vida Vital
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Asistido
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Arnés Integral
Protección respiratoria
Guantes
Botas Dieléctricas con
Para Rca. Cama cortilla bolsa
OBSERVACIONES
ANEXOS
Emel Lewis
GRR
NOMBRES Y APELLIDO
FIRMA



Versión: 01
Fecha: 28/04/2020
Clasificación: Interna

FORMATO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Palacio de Justicia — TIPO DE TRABAJO: Excavación
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Kateu Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: cll 14 #14-189 — ALTURA APROXIMADA: 5m43
FECHA: 19-09-2023 — HORA DE INICIO: 0900 Am — HORA DE FINALIZACIÓN: 0500 Pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla, Malde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación altura promedio menos (-5) Mts
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? — ACTIVIDAD ALTURAS: SI ☑ NO ☐
PERSONAL QUE EJECUTARA LA LABOR

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	B CERTIFICADO PARA T A SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENCARTE PARA T A SI	NO	FIRMA
Juan Keith Brito	CC	1193403152	Colmena	✓		01-06-2023	✓		
Cesar Rafael Nuñez	CC	77186289	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
Cesar Luis Nuñez	CC	1003736653	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
Luis Alberto Castillo	CC	7715543	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
Reinaldo Hoscale Pedroza	CC	77026504	Colmena	✓		01-06-2023	✓		
Geovaldi Fontalvo	CC	1065562392	Colmena	✓		08-04-2023	✓		


A. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


B. MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre el área y equipo a emplear?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Este tomando algún medicamento que afecte su condición "Salud"		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Le explicaron el procedimiento y la forma segura de ejecutar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Le socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y la forma de mitigar (prevenir)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Conoce usted las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Le fueron suministrados los equipos certificados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Conoce puntos de anclajes seguros (Permanente, Certificado, estructurales, estructurado)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Le fueron suministrados los anclajes certificados y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hay cantidad de las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Existe para esta actividad peligrosa de Trabajo en Altura	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Existen líneas o equipos eléctricos energizados cerca a esta tarea se realizara la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
En caso de encontrarse equipos energizados, estos son desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARC, ATS) para el análisis de los demás riesgos (químicos y las condiciones medioambientales)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Fue comunicado a su empleador el inicio de la actividad de la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Existe supervisor directo y permanente para la realización de las tareas (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Se tiene un control de ingreso de trabajo de las herramientas, equipos y materiales con el fin de controlar la caída de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Existe interferencia con otras labores?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Las áreas de trabajo se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Las áreas de trabajo se encuentran libres y organizadas para realizar la labores de protección contra caídas en alturas? (de acuerdo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Usted cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

C. EQUIPOS BARRERA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	OBSERVACIONES
Los anclajes se encuentran en buenas condiciones?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Se encuentra a utilizar durante las actividades en los puntos en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Automa
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Barbuquejo
Arnés integral
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Guantes



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Construcción Palacio de Justicia — TIPO DE TRABAJO: Excavación Negativa

CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto

UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189 — ALTURA APROBADA: 50 negativo mts.

FECHA: 21-07-2023 — HORA DE INICIO: 07:00 A — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 P

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Polipasto, Barra, Escalera

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Altura negativa (5) metros

ACTIVIDAD RUTINARIA: SI [✓] NO [ ]

CONTRATISTA: SI [ ] NO [✓] CUAL: ____ — N° PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 7

PERSONAL CONFIRMADO:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA T-A		FECHA DE REALIZACIÓN	QUE APTO PARA T-A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Luis Gabriel Marquez	CC	1007397140	Colmena	✓		28-03/2023	✓		luis (illegible)
Jhon Javier Osma	CC	1065335505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		Jhon Osma
Carlos Andres Oliveros	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		CAOLIC
Yeismon Enrique Mendoza	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		YESMON E.
Jhon Jairo Morillo	CC	1049600194	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Jhon Jairo M.
Juan David Mejia	CC	1064911685	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Juan David Mejia
Jenar David Mendoza	CC	1082043846	Colmena	✓		08-07/2023	✓		Jenar Mendoza

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección del area, herramientas, EPCC, Sistema de acceso, se realiza Diligenciamiento y Socialización de ATS, permiso. Se da inicio a actividades y al finalizar jornada laboral se realiza orden y aseo, Socialización.

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDAS

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la información e inducción suficiente sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Esta autorizado algún medicamento que altere su concentración? Cual		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Presenta usted algún aspecto de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha sido usted el procedimiento y actividades de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se ha identificado los riesgos y las que se deben aplicar y la jerarquía de medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene claro que la tarea debe ser ejecutada en forma segura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida cuenta con la especificación técnica del fabricante?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Preexistentes, Construidos, estructurales, puntos fijos)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen actividades diferentes simultaneas y cercanas?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay barreras de protección en el área?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta para cada actividad con plan de Trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen riesgos adicionales a los identificados para la tarea a desarrollar?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se cuenta con procedimiento para rescate en caso de caída?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe Formato de Análisis de Trabajo Seguro (ATS)? Firmado y entregado a la persona responsable?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La comunicación del rescatista a nivel de la persona a ser rescatada es clara?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para ejecución de labores de alturas? (Coordinador de alturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene el control de Consumo administrativo, (Licencias, etc.) para realizar actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta en el sistema un sistema de rescate (Herramientas, equipos o mecanismos para el rescate) en caso de emergencia?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe mantenimiento preventivo de equipos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen los trabajos programados? (Mantenimiento preventivo)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los equipos de protección contra caídas cuentan con el registro de inspección, mantenimiento, almacenamiento y transporte?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencias?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS


¿Los arnés cuentan con certificado del fabricante?															
¿Los arnés cuentan con certificado de inspección diario antes de iniciar actividad?															



Barra, pico, pak, escalera

Ángel Lanos

Kevin Soto



Versión: 01
Fecha: 08/08/2020
Clasificación: Interna

FORMATO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavacion Altura negativa
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: cll 44 #14-197 — ACTURA APROXIMADA: 4 mts
FECHA: 21-07-2023 — HORA DE INICIO: 07:00 a — HORA DE FINALIZACION: 05:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pico, Barra, Carretilla, estacion, balde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion altura negativa (-5) mts. Retiro de material
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? — PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7 — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

PERSONAL CAPACITADO A

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	N. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	N. CERTIFICADO PARA TA SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	EXAMEN APTO PARA TA SI	NO	FIRMA
Jesus Olivera Lopez	CC	1065841379	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Juan Daniel Pedraza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Segundo Martinez	CC	1193561805	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan Carlos Hoyos	CC	1062398032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Duban Peralta Pinto	CC	1065837382	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
William Caceres Silva	CC	73087189	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Farid Von Strahlm V.	CC	1004502083	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Farid VV

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de obra, de herramientas, de especialitem de acceso, diligenciar y Divulgar ATS, permisos.
Se da inicio a actividades, y al finalizar la jornada se realiza orden y aseo. Socializacion


SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDAS

CONCEPTO A EVALUAR	TA		TA		TA		TA		TA		TA		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Se encuentra en buen estado la estructura donde se va a trabajar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe un punto de anclaje para conectar el arnés?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado el punto de anclaje?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el arnés?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el conector?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el eslinga?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el dispositivo de anclaje?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el absorbedor de energía?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el cabo de vida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el casco?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado el arnés?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el conector?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el eslinga?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el dispositivo de anclaje?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado el absorbedor de energía?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el cabo de vida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el casco?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el arnés?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el conector?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el eslinga?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el dispositivo de anclaje?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el absorbedor de energía?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el cabo de vida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el casco?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el arnés?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el conector?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el eslinga?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el dispositivo de anclaje?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el absorbedor de energía?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el cabo de vida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado el casco?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPO, DOTACIÓN Y ACCESORIOS PARA REALIZACIÓN ALTURAS

¿Se encuentra en buen estado el casco?	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Se encuentra en buen estado el arnés?	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Se encuentra en buen estado el conector?	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


Barra, Pica, pala, Escalera
Emel Lemos
Karen Soto



Versión: 01
Fecha: 22/04/2020
Clasificación: Interna

FORMATO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 16 #14-189
1. FECHA: 21-09-2023
HORA DE INICIO: 07:00 A.m.
TIPO DE TRABAJO: Excavacion Altura Mag
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Kevin Soto
2. ALTURA APROXIMADA: 4.50 mts
HORA DE FINALIZACION: 05:00 P.m.
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Barra, Pica, Pala, Balde, carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR:
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☐ NO ☐
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? ____ N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA TA		FECHA DE REALIZACIÓN	EMO APTO PARA TA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Daniel Aguilar Vanegas	CC	85042342	Colmena	✓		08-09-2023	✓		Daniel Aguilar
Anibal Jimenez Becerra	CC	77154925	Colmena	✓		08-09-2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065628852	Colmena	✓		08-09-2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	77171896	Colmena	✓		08-09-2023	✓		Pedro Julio
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006714113	Colmena	✓		08-09-2023	✓		
Carlos Mosquera Palmera	CC	1065823637	Colmena	✓		08-09-2023	✓		Carlos Mosquera
Oscar Bustillo Echavez	CC	1065677761	Colmena	✓		01-06-2023	✓		Oscar Bustillo

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección del area y de herramientas, Inspección de EPCC, Sistema de acceso. Delimitar y Señalizar AST, Permiso de Trabajo de Actividades, Al finalizar la Jornada se realiza orden y aseo, Desmovilización.

C. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS

CONCEPTOS A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		OBSERVACIONES
	B	N	B	N	B	N	B	N	B	N	B	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información especifica para el area a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está demarcada algún mecanismo que alerte sus condiciones "Cual"?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La empresa le proporciono un examen medico de ingreso?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se capacitaron los riesgos a los que está expuesto y las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Saben como usar las medidas de prevención contra caidas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida y dispositivo fijo, están funcionando bien?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje seguros "Preservativo, Cinta, postes, estructuras, escaleras"?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene capacitación de emergencias frente a un accidente?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Hay cumplido con los Requerimientos a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta para esta actividad, positivo de "Trabajo en Alturas"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos y equipos anticaidas ergonomicos cerca al area donde se realiza la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿En caso de presentarse algún tipo emergencia, cual sera su plan de respuesta?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cada cuanto se realizan inspecciones por personal calificado, antes de iniciar el uso de cada herramienta de trabajo y las condiciones medio ambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con la información técnica de la ejecución y seguridad de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con un plan de rescate y quien posee este procedimiento de los equipos ¿Con cuanto se actúa?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las Condiciones ambientales y viales (lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el sistema de inspección de las herramientas, equipos manuales con el fin de Controlar la caida de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuales experiencias a cuan este los directivos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los sitios de trabajo se encuentran debidamente señalizados y demarcados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores encuentran libres y organizados para ingresar a sistema de protección anticaidas sin estorbo y/o retraso?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

D. EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

¿Los arnés se encuentran en buenas condiciones?	N/A	✓	N/A	✓	N/A	✓	N/A
¿Se cuenta con el kit de rescate disponible en el momento de iniciar la labor?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavacion Poste Concreto

CIUDAD: Valledupar - Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 199 — ALTURA APROXIMADA: 4.50 mts altura viga

FECHA: 05/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 am — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Cuerdilla

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, armada, encofrado, fundida de concreto

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? — # PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 3 — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

PERSONAL HABILITADO

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	N. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	N. CERTIFICADO PARA T.A SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENC APTO PARA T.A SI	NO	FIRMA
[illegible]	CC	1065711695	Colmena	✓		28/05/2023	✓		
Juan Tedroza	CC	1065844731	Colmena	✓		01/06/2023	✓		Juan Tedroza
JUAN. YOJTE BRITO	CC	1.193.023.152	Colmena	✓		01/06/2023	✓		JUAN. BRITO
YESENIA M.	CC	51652113	Colmena	✓		24/04/2023	✓		Yesenia M.
Luis COSTILLO	CC	77175343	Colmena	✓		28/05/2023	✓		COSTILLO
Juan GABRIEL MARQUEZ	CC	1002707146	Colmena	✓		28/05/2023	✓		Juan G. Marquez
Jairo David Ochoa	CC	1065849379	Colmena	✓		28/05/2023	✓		Jairo Ochoa

1. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de arnes, herramientas manuales, epps, sistema de arnes; Diligenciamiento ats Permisos, Socializacion. inicio actividades, Al finalizar la jornada laboral se recoge orden y aseo, señalizacion de area.


1. SISTEMA DE PREVENCION CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se explicaron el procedimiento y se dieron pasos de ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que está expuesto y las acciones de medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe claras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las líneas de vida o dispositivos fijos, están debidamente certificados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros: Proveedores, Certificados, instalación, autorizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adaptadores de arnés en certificados y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay Cordales en las herramientas a utilizar?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe para esta actividad un permiso de Trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o equipos eléctricos energizados cerca al área donde se realiza la actividad?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de encontrarse equipos energizados, están son desenergizados?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe formato de análisis de seguridad por actividad (ARC, ATS) Para el análisis de los diferentes riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicado o se informa el inicio de la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las Condiciones ambientales (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de rescate de las herramientas, equipos y materiales con el fin de Controlarlo caída de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otras áreas de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se inspeccionan periódicamente verificación y demarcación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para realizar el sistema de protección anteriormente mencionado y el encargado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

2. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arnés se encuentran en buenas condiciones?	NP		NP	NP	NP	NP	NP	NP
¿Se encuentra la eslinga dentro las actividades en encuentra en buen estado?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Las plataformas y elevadores cumplen con las normas técnicas de seguridad?	NP		NP	NP	NP	NP	NP	NP


Palm, Pica, Barra, Cadena
OBSERVACIONES
AUTORIZA
Nombres y Apellidos: Karen Soto
Nombres y Apellidos: Yanira Mendoza
NOMBRES Y APELLIDO
Karen Soto
FIRMA



Versión: 01
Fecha: 28/04/2022
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO DE ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 # 14-183
EL FECHA: 21-07-2023
HORA DE INICIO: 7:00 A-
TIPO DE TRABAJO: Excavacion negativa.
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Enrique Soto
ALTURA APROXIMADA: 5mts
HORA DE FINALIZACION: 05:00 P-
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Barra, Pico, Pala, Palda, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion Altura negativa (-5) mts, 5 metros, Retiro de material.
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL
N° PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 6
PERMISO CONCEDIDO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGUIDO SOCIAL VIGENTE ARL	B. CERTIFICADO PARA T. A SI	B. CERTIFICADO PARA T. A NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ESTA APTO PARA T. A SI	ESTA APTO PARA T. A NO	FIRMA
Juan Yesith Brito	CC	1193403852	Colmena	✓		01-06-2023	✓		JUAN BRITO
Cesar Rafael Nuñez	CC	77186289	Colmena	✓		28-05-2023	✓		CESAR
Cesar Luis Nuñez	CC	1003776653	Colmena	✓		28-05-2023	✓		CESAR NUÑEZ
Luis Alberto Castillo	CC	7715534 3	Colmena	✓		28-05-2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Hinojosa Pacheco	CC	77086 304	Colmena	✓		01-05-2023	✓		
Geraldo Fontalvo	CC	1065962392	Colmena	✓		08-07-2023	✓		


DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS BÁSICO DE LA TAREA
Inspección de area, de herramental, de EPCC, sistema de acceso. Diligenciar y Socializar ATS, permiso.
Inicio de actividades al finalizar Jornada laboral se realiza orden y aseo. Socialización.


GESTIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica para la tarea realizar, identificando medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Este trabajo requiere de procedimiento que deba ser conocido? (Cuál)		✓		✓		✓		✓		✓					
¿Se encuentran en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Existe dentro de procedimiento una ruta de evacuación?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se realizó para esta tarea el ATS con el respectivo análisis y las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Existe dentro del trabajo un plan de prevención y protección?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿La línea de vida cuenta con su hoja de vida debidamente diligenciada?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Existe puntos de anclaje seguros? (Para personas, Carga para equipamiento, suministros)	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Están en condiciones de uso los arnés? (Cuáles) y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓					
¿Son correctos los herramentales a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Existe para esta actividad un plan de contingencia? Cuáles en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Cuenta el trabajo con la certificación de trabajo seguro en alturas de manera actualizada?		✓	✓		✓		✓		✓						
¿Se realizó examen medico ocupacional de ingreso, periódico y de egreso?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Cuenta el trabajo con la certificación de trabajo seguro en alturas? (Cuál)	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se cuenta con el plan de emergencias?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se cuenta con el plan de emergencias?	✓		✓		✓		✓		✓						

EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los puntos de anclaje son certificados por escrito?	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
¿Se encuentra el trabajador con certificado de entrenamiento en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		


Pala, Pica, Barra, Escalera
Barra pala, Pica, Escalera
Karen Soto
Karen Soto



Versión: 01
Fecha: 08/08/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
TIPO DE TRABAJO: Excavación Manual
CIUDAD: Valledupar. Cesar.
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Ramón Salcedo
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 18A.
ALTURA MAXIMA: 50 Metros Max
FECHA: 21/07/2023
HORA DE INICIO: 7:00 AM
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, Carretilla, balde.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, armado, acero de refuerzo y Fundido de cimentación
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI X NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL?
PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7.

INFORMACIÓN BÁSICA

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS		FECHA DE REALIZACIÓN	EPP APTO PARA TAREA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Luis Gabriel Marquez	CC	1007397140	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Thon Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Oliveros	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Yeisman Enrique Hinestroza	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Thon Javier Hamlet	CC	1049800194	Colmena	✓		01-08/2023	✓		
Juan David Helio	CC	1064311685	Colmena	✓		28-07/2023	✓		
Javier David Hinojosa	CC	1080431816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de áreas de trabajo, inspección de herramientas, epcc, Sistemas de acceso, Diligenciamiento de ats, Socialización del mismo, inicio de actividades, al finalizar la actividad se realiza jornada de orden y aseo


INSPECCIÓN DE PREVENCIÓN CONTRATADA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
¿Los trabajadores tienen la formación mínima en aspectos sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓				✓		
¿Está haciendo algún mal uso de la herramienta que ha sido suministrada? (Cual)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado la misma?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La evaluación de riesgos permite la toma de decisiones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La actividad cuenta con el procedimiento de trabajo seguro?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el formato para los permisos de trabajo seguro y se cumplen las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe cronograma de capacitaciones? Verificar la ejecución del mismo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La matriz de riesgos se encuentra actualizada con el proceso?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen planes de emergencia adjuntos (Procedimiento, Cronograma, Matrizes, Simulacros)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen establecidos los procedimientos Seguros en las áreas?		✓	✓		✓			✓		✓		✓		✓	
¿Se identifican los peligros y riesgos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el análisis de seguridad en el Trabajo (ATS)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen riesgos de caída de objetos en la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el plan de gestión ambiental para el proyecto?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el plan de gestión integral de residuos sólidos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen formatos para el reporte de actos y condiciones inseguras? (ARC, ATS) Porque este es el único control para mitigar los riesgos de locativos y de condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el plan de contingencia para la actividad? (Incendios, explosiones, derrames, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe la persona encargada para el manejo de emergencias y esta posee la capacitación? (Coordinador de alturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen establecidos los controles ambientales para cada uno de los aspectos ambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen dentro de la caja de herramientas, equipos y maquinaria con el fin de controlar la caída de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe mantenimiento vial para el equipo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se dispone de la ficha de inventario de la maquinaria (Cuenta con el seguro de la maquinaria)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las fichas de inventario de la maquinaria y equipos se encuentran actualizadas y diligenciadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el plan de mitigación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arnés cuentan con el distintivo de conformidad con la norma?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Los arnés cuentan con el distintivo de conformidad con la norma?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Los arnés cuentan con el distintivo de conformidad con la norma?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


Eslinga de Posicionamiento
Descensor Automático
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetones
Eslinga en Y con Absorbedor
Línea de Vida Horizontal
Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección auditiva de inserción o fija
Arnés Integral
Protección respiratoria
Overol manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con
Palo, pica, Barra, cavadilla, hacha
Emel Larios
Yeimar Heredia



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación altura negativa

CIUDAD: Valledupar - Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Solano

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 carrera 14 # 199 — ALTURA APROXIMADA: 4.50 Metros Lineales

FECHA: 21/07/23 — HORA DE INICIO: 7:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Balde

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material a mano encofrado y fundida de cimentación — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI X NO

GUIA TRAUMA: SI ☐ NO ☐ CUAL? — N° PERSONAS QUE COORDINARA LA LABOR: 7

PERMISO CONCEDIDO

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE: ARL	B. IDENTIFICADO PARA TA: SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	APTO PARA LABOR: SI	NO	FIRMA
Jesus Quiroz Lopez	CC	1065841379	Colmena	✓		28/05/2023	✓		
Juan David Pedroza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Segundo Martinez	CC	1193561805	Colmena	✓		01-06/2023	✓		—
Juan carlos Hurtado	CC	1063390032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		—
Dubian Peralta Pinto	CC	1065837582	Colmena	✓		28-05/2023	✓		—
William Coronado Silva	CC	77025189	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Farid Vaw Straiyu V.	CC	1004502087	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Farid VV

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de cinco de trabajo, inspección de herramientas, Inspección de epcs, Sistema de acceso, diligenciamiento de ATS, socialización del mismo, durante de la actividad, al finalizar la jornada laboral se realiza


C. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	OBSERVACIONES
¿Las conexiones tienen la certificación recomendada por el proveedor (tornillos y mosquetones)?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Esta cinta de anclaje presenta daños (rasgaduras, quemaduras)?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Los arneses se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arneses cuentan con certificación y se encuentran dentro de la vigencia?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arneses tienen identificación y se encuentran dentro de la vigencia de inspección?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe cinta de anclaje de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿La conexión de la cinta con la línea de vida cuenta con certificación?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con puntos de anclajes para [illegible]?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con la capacitación para el uso de los sistemas de protección contra caídas?		✓	✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con la herramienta para el izaje de materiales?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe un procedimiento de trabajo seguro para la actividad a realizar?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate en caso de caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con puntos de anclaje para el izaje de materiales?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencia en caso de caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate en caso de caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencia en caso de caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate en caso de caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencia en caso de caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate en caso de caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencia en caso de caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate en caso de caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencia en caso de caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate en caso de caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencia en caso de caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		

D. EQUIPO SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Cuenta con un plan de emergencia en caso de caídas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿La empresa cuenta con un plan de rescate en caso de caídas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿El personal cuenta con la capacitación en rescate en caso de caídas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Dota, Pico, Barra, cuartilla, balde
Samel Isaias
Damaris Salcedo



Versión: 01
Fecha: 30/8/2020
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales.
TIPO DE TRABAJO: Excavación Altura negativa.
CIUDAD: Valledupar. Cesar
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Jaimes Salcedo
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 18B
ALTURA APROXIMADA: 4.80 mts Lng.
FECHA: 21/02/2023
HORA DE INICIO: 7:00 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm.
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, balde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, picado, encofrado y fundido de columna
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☐ CUAL? ____ NUMERO DE PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 7


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE: ARL	B. CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS: SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS: SI	NO	FIRMA
Daniel Aguilar Vanegas	CC	85042342	Colmena	✓		08-03/2023	✓		
Anibal Jimenez Escorcia	CC	77154925	Colmena	✓		08-03/2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065626851	Colmena	✓		08-03/2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	77171596	Colmena	✓		08-03/2023	✓		
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006714113	Colmena	✓		08-03/2023	✓		
Carlos Marquez Palmera	CC	1065826637	Colmena	✓		08-03/2023	✓		
Oscar Padilla Echavez	CC	1065657761	Colmena	✓		01-06/2023	✓		


DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Inspección de arnes, inspección de herramientas, inspección de epp, sistema de acceso, abalizamiento y señalización del misma. Se inicia actividad, al finalizar la jornada laboral se realiza labores de orden y aseo.

MATRIZ DE PREVENCIÓN CONTRATADA

CONCEPTO A EVALUAR	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la información e instrucción específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Actualmente algún medicamento que utilice los trabajadores afecta?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Los trabajadores poseen el certificado para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Los trabajadores tienen el carné de seguridad social vigente?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado


Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o Copa
Protección respiratoria
Dotación manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con
Casco
Barbuquejo
Arnés integral
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Línea de Vida Horizontal



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

EMPRESA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación Altura Regular

CIUDAD: Valledupar - Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Toledo

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 189 — ALTURA APROXIMADA: 4.50 Mts Mts

FECHA: 21/07/23 — HORA DE INICIO: 7:00 am — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Lonilla.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Arreglo, encofrado y Fundida de cuneta

ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☐ NO ☐

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? — # PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERSONAL CONDUCIDO A:


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	AFILIACION SOCIAL VIGENTE	CERTIFICADO PARA T.A		FECHA DE REALIZACION	ENCARGO PARA T.A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Juan Yesith Brito	CC	1193403152	Colmena	✓		01-06/2023	✓		JUAN BRITO.
Cesar Rafael Vazet	CC	77186289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CRVAZ
Cesar Luis Lopez	CC	1003776683	Colmena	✓		28-05/2023	✓		C.LOPEZ
Luis Alberto Castillo	CC	77155343	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Hercole Gelves	CC	77086304	Colmena	✓		01-05/2023	✓		
Geovaldi Fontalvo	CC	1065562392	Colmena	✓		08-04/2023	✓		GEOVALDI FONTALVO

B. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Se inspeccionara cuerda de trabajo, inspeccion de maquinaria y equipos, EPCC, Sistemas de acceso, diligenciamiento de ATS, Socializacion del mismo, se inicia la actividad al finalizar la jornada laboral, se realiza jornada de aseo y orden

C. SISTEMA DE PREVENCION CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores conocen la información respectiva sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El personal cuenta con la capacitación requerida para la actividad? Cual?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El personal es competente para la tarea?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓	
¿Conoce usted el procedimiento y las fichas seguras de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se ha realizado una inspección a los equipos y se tomaron medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se conoce los riesgos inherentes a la tarea?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el kit de emergencia? Especifique ¿En caso de emergencia que hacer?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el personal suficiente para la tarea? Especifique ¿Cuál sería el mínimo requerido?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el kit de primeros auxilios y se conoce su uso?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el kit de primeros auxilios y se conoce su uso?	✓



9. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR

Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Alcances
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosqueton
Eslinga en Y con Absorvedor

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección Auditiva de inserción o tipo
Arnés integral
Protección respiratoria
Dotación Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pico, Pala, carretilla, Barra

OBSERVACIONES

/

AVALES

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO:
Nombres y Apellidos: Enl Ionas
No. de identificación: 1.058.9[illegible]
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Dimavis Salcedo
No. de identificación:
Firma Integrante plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:
Nombres y Apellidos: Dimavis Salcedo
No. de identificación: 40[illegible]
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD:
Nombres y Apellidos: /
No. de identificación: /
Firma ayudante de seguridad: /

AVALES DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para controlar los riesgos asociados a este trabajo y he comunicado a personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.


Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para controlar los riesgos asociados a este trabajo y mantenerlo seguro durante la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	/			El área queda limpia y sin residuos	/		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	/			Se han presentado accidentes Y/o incidentes		/	
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	/			El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente		/	
Otros:	/			Otros:		/	

NOMBRES Y APELLIDO	Enl Ionas	NOMBRES Y APELLIDO	Dimavis Salcedo
FIRMA		FIRMA	


Pala, Pica, Barra, carretilla, balde
NOMBRES Y APELLIDO
Emel Isaac
FIRMA
NOMBRES Y APELLIDO
Damaris Salcedo
FIRMA



Versión: 01
Fecha: 08/08/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Consorcio obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar
UBICACIÓN ESPECIFICA: cll 14 #14-189
A FECHA: 22-09-23
HORA DE INICIO: 07:00 a.m.
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pico, Barra, carretilla, balde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de Material, Armada, encofrado y fundida de cassón
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL?
PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7
TRABAJO CONCEDIDO A:
TRABAJO QUE REALIZA: Excavacion Altura negativa
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
ALTURA APROXIMADA: 1 4.5 mts
HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 p.m.

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B CERTIFICADO PARA TA		FECHA DE REALIZACION	BUEN APTO PARA TA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Luis Gabriel Marquez	CC	1007397140	Colmena	✓		29-05/2023	✓		Luis Gabriel Marquez
Jhon Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Olivera	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		CAOl
Yeisman Enrique Hendrix	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		Yeisman H.
Jhon Jairo Hoyos	CC	1049600194	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064911685	Colmena	✓		29-05/2023	✓		Juan david mejia
Jaimer David Hendrix	CC	1082047816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		Jaimer David Hendrix

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección del area de las herramientas a utilizar. Inspección de EPCC. Sistema de acceso. Diligenciar y socializar Permiso. Inicio de actividades. Al final (cierre) se realiza jornada de orden y aseo. Socialización cierre.


LISTA DE VERIFICACIÓN CONDICIONES

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica para la labor a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe el permiso de trabajo en alturas y la autorización? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Los trabajadores cuentan con examen de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se han identificado los riesgos y los controles para evitar accidentes y las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuentan con los elementos de protección personal (EPP)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección personal (EPP)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

¿Cuenta con certificado de inspección del sistema anticaídas?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Cuenta con certificado de inspección de los elementos de amarre?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Las personas poseen elementos completos de la certificación de seguridad?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


Kola, Pico, Barra, Cuerdilla
Eneil Ianos
Kenyer Soto



Versión: 01
Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Consorcio obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación altura negativa
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189 — ALTURA APROXIMADA: 4.5mts
FECHA: 22-07-23 — HORA DE INICIO: 09:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, balde, carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, Armada, encofrado y fundida de Cimentación — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL? — N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERSONAL EJECUTOR

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	N. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	N. CERTIFICADO ALTURA SI	N. CERTIFICADO ALTURA NO	FECHA DE REALIZACIÓN	APTO PARA LA ACTIVIDAD SI	APTO PARA LA ACTIVIDAD NO	FIRMA
Jesus Quiroz Lopez	CC	1065842379	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Juan David Pedroza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Segundo Martinez	CC	1193561805	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan Carlos Hurtado	CC	1062398032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Duban Peralta Porto	CC	1065837582	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
William Coronado Silva	CC	77021789	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Farid Van Strahl V.	CC	1004502067	Colmena	✓		01-06/2023	✓		

DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección del arn y de herramienta, Inspección de EPCC, Sistema de acceso, Diligenciar y Socializar Permiso, Inicio de actividades, al finalizar labores se realiza Jornada orden y aseo. Señalización


SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

DESCRIPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación y entrenamiento específico (CON 3 días de validez) de trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes, algún mecanismo que evita que se caiga una persona? (Cual)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Los arnenes se usan debajo de la cintura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el mantenimiento y la vida útil para seguir en servicio?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de inspección antes de usarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de mantenimiento periódico?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con etiquetas? Nombre, Cedula, Fecha de fabricación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el mantenimiento?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Los arnenes cuentan con el registro de entrega?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de inspección?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de mantenimiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de entrega?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de inspección?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de mantenimiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de entrega?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de inspección?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de mantenimiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de entrega?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de inspección?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de mantenimiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de entrega?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de inspección?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de mantenimiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de entrega?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnenes cuentan con el registro de inspección?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
¿Los equipos de protección personal cuentan con certificado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Los equipos de protección personal cuentan con el registro de inspección?								
¿Los equipos de protección personal cuentan con el registro de mantenimiento?								


Barrio, pico, pala, escalera
Enel Lanos
Karen Soto



Versión 05
Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales Palacio de Justicia — TIPO DE TRABAJO: Excavacion altura Negativa
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR:
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189 — ALTURA APROXIMADA: -4.50mts
FECHA: 22-07-23 — HORA DE INICIO: 09:00 Am — HORA DE FINALIZACION: 05:00pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica Barra, Carretilla, Balde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armado, Encofrada y Fundida Cassion
CAPACITACIÓN: SI ☐ NO ☑ CUAL? — N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

TRABAJADORES


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	N° AFILIACION SOCIAL (EPS/ARL) ARL	ESTA APTO PARA TA SI	ESTA APTO PARA TA NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ESTA APTO PARA TA SI	ESTA APTO PARA TA NO	FIRMA
Daniel Aguilar Navarro	CC	85442842	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Daniel Aguilar
Anibal Jimenez Blanco	CC	77154925	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065626852	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	77191898	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Pedro Julio
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006714113	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Eduardo Rivera
Carlos Vasquez Palmera	CC	1065823637	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Carlos Vasquez
Oscar Bustillo Echavel	CC	1065657761	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Oscar Bustillo


DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Inspección del area, herramientas, Epcc, Sistema de acceso. Diligenciar y socializar permisos.
Lugar de actividades. Al finalizar Jornada laboral se retira orden y aseo. Socializacion en charla

CRITERIOS DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDAS

CONCEPTO A EVALUAR	11 SI	11 NO	11 SI	11 NO	11 SI	11 NO	11 SI	11 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información apropiada sobre la tarea a realizar, riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra algún trabajador que sienta que no se encuentra bien? Cual?		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		
¿La explosion o procedimiento ya se encuentra listo para iniciar?	✓		✓		✓		✓		
¿Se ha delimitado con cinta y señalizado la zona de trabajo?	✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con los medios de descenso y ascenso?	✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado la escalera, rampa, andamio o escalera?	✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con la señalización de advertencia de peligro?	✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con el plan de rescate en caso de emergencia?		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado el arnes de seguridad?	✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con el plan de rescate en caso de emergencia?	✓		✓		✓		✓


Eslinga de Posicionamiento
Mosqueton
Eslinga en Y
Linea de Vida Horizontal
Casco
Gafas de seguridad
Protección auditiva de inserción o fija
Protección respiratoria
Guantes
Botas Dieléctricas con
Polaplica, bolde, cartelda
OBSERVACIONES
NOTARIA
RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Kevin Soto
AUXILIAR DE SEGURIDAD
Yeimar Hoyos
VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO
Como responsable de la obra: He verificado en compañía del Coordinador de seguridad el cumplimiento de todos los procedimientos seguros y las demás condiciones para realizar las labores asociadas a esta tarea y declaro que recibí el aval, verificamos el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.
Como Coordinador de Seguridad: He verificado en compañía del responsable de área la aplicación del procedimiento seguro y las demás condiciones para ejecutar las labores asociadas a esta tarea y confirmo seguro proceder con la ejecución de la misma.
CIERRE PERMISO DE TRABAJO
RESPONSABLE DEL AREA
COORDINADOR DE SEGURIDAD SST
PERSONAL AUTORIZADO
PERSONAL AUTORIZADO
OBSERVACIONES
Otros:
NOMBRES Y APELLIDO
Enel Lora
NOMBRES Y APELLIDO
Kevin Soto
FIRMA
FIRMA



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: obras Judiciales - palacio de Justicia | TIPO DE TRABAJO: Excavacion altura negativa

CIUDAD: Valledupar | PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto

UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-199 | ALTURA APROXIMADA: 4.5m mts

FECHA: 22-07-23 | HORA DE INICIO: 08:00 am | HORA DE FINALIZACION: 05:00 p m

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: pala, pico, Barra, carretilla, balde

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación retiro de material, Armado, Encofrado, fundida de Cimiento | ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO

CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL? | # PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 6

PERMISO CONCEDIDO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA TA		FECHA DE REALIZACION	EPP APROPIADO PARA TA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Juan Yesith Brito	CC	1193403152	Colmena	✓		01-06/2023	✓		JUAN BRITO
Cesar Rafael Lopez	CC	77186289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CRSAR
Cesar Luis Nuñez	CC	1003736653	Colmena	✓		28-05/2023	✓		cesar Luis
Luis Alberto Castillo	CC	7715543	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Maicade pacheco	CC	79086304	Colmena	✓		01-05/2023	✓		Rpat
Geovaldis Fontalvo	CC	1065562392	Colmena	✓		08-04/2023	✓		GEOVALDIS

A. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección del area y de herramientas, Inspección de EPC, Sistema de acceso. Diligenciar y Socializar permiso. Inicio de actividades, Al finalizar labores Señalizar, Jornada de orden y aseo, Señalizar con cinta

B. REVISIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información especializada (curso de trabajo en alturas, de rescate, de rescate y nivel que corresponde)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Han tenido algún inconveniente con anterioridad con el sistema "Cuál"?		✓	✓		✓		✓		✓		✓				
¿Es el arnés en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se ha escrito el procedimiento relevante según la tarea?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se ha escrito los riesgos a los que se van a exponer los trabajadores (caída de personas, caída de objetos)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Existe riesgo de electrocución en la zona?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se ha identificado y diligenciado los análisis de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Existen puntos de anclaje según el Procedimiento Certificado (Resistencia, Ubicación)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Está la línea de vida o dispositivo fijo para desplazarse certificado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓				
¿Hay cascos en las herramientas y en uso?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Existe para esta actividad el Programa de Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Existen líneas de comunicación de emergencia entre el área de trabajo y el rescatista autorizado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓				
¿Hay cobertura para el área de rescate (emergencia, ambulancia, bomberos)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Existe formato de ATS, en donde se describa por actividad (ARC, ATS) Para el análisis de la tarea según definición y la condición meteorológica?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Los trabajadores cuentan con la formación, nivel de capacitación y ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Existe supervisor directo y permanente para la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se tiene en cuenta las Condiciones climatológicas, lluvia, etc, para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se tiene en cuenta el tiempo de descanso de los trabajadores, horas, etc, para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Existe iluminación en las áreas de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Las personas cuentan con entrenamiento en rescate en alturas y comunicación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se Aplica diariamente el formato de inspección de arnés y equipos de trabajo en alturas antes de ser usados y se archivan?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

C. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los arnés cuentan con el certificado vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se ha escrito el sistema de anclaje en el ambiente (cuerpo muerto)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				



8. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

9. SISTEMA DE RETENCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR.

Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Descensor Asenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor

10. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Casco
Barbuquejo
Arnés Integral
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Dotación Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

11. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.

Pala, pico, Barra, Carretilla, Balde

OBSERVACIONES

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Emel Lanas
No. de identificación: 91229619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Carlos Salgado
No. de identificación: 1019600010
Firma Integrante plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Karen Soto
No. de identificación: 1070428067
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: [illegible] Mendoza
No. de identificación: 1067243
Firma ayudante de seguridad:

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como supervisor de la zona: He verificado en campo como Coordinador de seguridad aplicación del procedimiento seguro y las demas acciones para minimizar los riesgos asociados a esta tarea y he comunicado al personal que realiza la labor, relacionado en este listado, los riesgos, medidas de control y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo como supervisor de zona la aplicación del procedimiento seguro y las demas acciones para minimizar los riesgos asociados a esta tarea y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE EMEL LANAS			COORDINADOR DE SEGURIDAD KAREN SOTO		
PERSONAL AUTORIZADO QUE DEJARÓ SUS	SI	NO	OBSERVACIONES	PERSONAL AUTORIZADO PARA VERIFICACIÓN	SI	NO	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El área quedó limpia y en orden	✓		
El área de trabajo quedó en condiciones seguras	✓			Se han desmontado todos los equipos	✓		
Equipos de área, mesas y libre de residuos de materiales	✓			El permiso de trabajo se cerró adecuadamente	✓		
Otros	✓			Otros	✓		

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Lanas	NOMBRES Y APELLIDO	Karen Soto
FIRMA		FIRMA	



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obra Judiciales- | TIPO DE TRABAJO: Excavación de cassón

CIUDAD: Valledupar- cesar. | PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 189 | ALTURA APROXIMADA: 5 Mts Aprox.

FECHA: 24/07/2023 | HORA DE INICIO: 7:00 AM | HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, cuartillo, balde.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, armado, encofrado, Fundida de concreto

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL: | ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

PERSONAS QUE SE LES ASIGNARA LA LABOR: 7

PERMISO CONCEDIDO:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	B. CERTIFICADO PARA TA SI	B. CERTIFICADO PARA TA NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENCAPTO PARA TA SI	ENCAPTO PARA TA NO	FIRMA
Luis Gabriel Marquez	CC	1007392140	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Jhon Javier Osma	CC	1065135505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Olivera	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Yeisman Enrique Hendrix	CC	51652143	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Jhon Jairo Montes	CC	1049600194	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Jhon David Mejia	CC	1064716685	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Jaime David Hinojosa	CC	1080431816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Se inspeccionan areas de trabajo, Herramientas a utilizar durante la actividad, epcc, sistema de acceso, se realiza ARS, se socializa el mismo. Al finalizar la jornada laboral se realiza jornada de orden y aseo.

C. MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores han recibido información e instrucciones específicas acerca del trabajo a realizar, incluyendo el medio de salvamento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está cualquier equipo de rescate operativo y disponible en la ubicación?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado físico?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La evaluación de riesgos del sitio y las tareas fueron revisadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se han identificado los riesgos de caída y se han implementado las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen rutas de escape para prevenir accidentes?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El trabajador recibió capacitación sobre este procedimiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje seguros? (Previstos, Construidos, adecuados, suficientes)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen asignaciones de tareas y conflictos en el momento?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay cables de vida instalados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Está el personal capacitado en Trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas de vida adecuadas y seguras para el área de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con personal capacitado en primeros auxilios?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta formación en análisis de peligros por escrito (ARO, ATS) Para el ingreso de una persona nueva de trabajo y/o condiciones inseguras	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicado a cada miembro el nivel de exposición de peligro del área de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de actividades? Coordinador de alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las condiciones climáticas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta que existen condiciones de riesgo, humedad, electricidad, para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otras áreas de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo están aisladas de acuerdo a procedimiento establecido?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas con señalización de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

D. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
¿Los arneses cuentan con certificación vigente?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
¿Los puntos de anclaje cumplen con las normas de seguridad?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación para cimentación

CIUDAD: Valledupar - Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 #Carrera 19 # 189 — ALTURA APROXIMADA: 4.50 mts

FECHA: 05/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 am — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armado, encofrado, Fundida de concreto

CONTAMOS CON: SI ☐ NO ☑ CUAL? — # PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 2 — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

PERSONAL CONTRATADO A

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL ACTIVO	B. CERTIFICADO PARA T-A		FECHA DE REALIZACIÓN	SIRE APTO PARA T-A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Oscar Bustillo E	CC	1065599861	colmena	✓		04/07/2023	✓		Oscar Bustillo E
Coordinador Obra	CC	1065233595	colmena	✓		04/07/2023	✓		

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de arena herramientas manuales, Equipos, Sistema de acceso, Diligenciamiento de ATS, Permiso, Socialización del mismo. Inicio actividad, Al finalizar la jornada laboral Se dejan unos señalizados, Se realiza orden y aseo


C. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓								
¿Están tomando algún medicamento que afecte sus condiciones físicas?		✓		✓							
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓								
¿La realización del procedimiento no tiene riesgos de ejecución?	✓		✓								
¿Se analizaron los riesgos a los que va a estar expuesto y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓								
¿Están claras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓								
¿La línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificado?	✓		✓								
¿Tienen puntos de anclajes seguros (Permisados, Certificados, estructurales, estimados)?	✓		✓								
¿Se tienen estabilizados los anclajes certificados y en buen estado?		✓	✓								
¿Son cortantes en las herramientas a utilizar?	✓		✓								
¿Existe personal autorizado (auxiliares de Trabajo en Alturas)		✓	✓								
¿Existen líneas o equipos eléctricos energizados cerca a donde se realiza la actividad?		✓	✓								
¿En caso de presentarse accidente cuentan con elementos para rescate?	✓		✓								
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad (APO, ATS) Para el análisis de los demás riesgos de trabajo en condiciones meteorológicas?	✓		✓								
¿Las comunicaciones se informan de modo que la ejecución o ejecución de la actividad?	✓		✓								
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (Coordinador de alturas)?	✓		✓								
¿Se tiene en cuenta las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓								
¿Se tiene en cuenta un sistema de rescate, de las herramientas, equipos y maquinaria cerca a la de Controlar la caída de estas?	✓		✓								
¿Existe mantenimiento con este tipo de trabajo?	✓		✓								
¿Las áreas de trabajo o alrededor se encuentra debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓								
¿Las Áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar el ataque de personas contratadas y/o externas?	✓		✓								
¿Se identificaron un plan de rescate?	✓		✓								

D. EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los anclajes se encuentran en buenas condiciones?	N/A		N/A																	
¿Se encuentra en utilizar durante las actividades se encuentre en buen estado?	✓		✓																	
¿Los pasadores y mosquetones cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A		N/A																	


Palo, pica, Barra, cavetilla, bolsa
Emel Larios
Damaris Salcedo
Yelman Heredia



Versión: 01
Fecha: 07/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obra Judicial — TIPO DE TRABAJO: Excavación de cepción

CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Deiners Dolcey

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 189 — ALTURA APROXIMADA: 6, 9, 12, 15 Altura Amp.

FECHA: 24/09/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 Pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, carretilla, botas

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, cimiento, encofrado, Fundida de Cepción — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI / NO

PERSONAL CONCURSADO — N° PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 7

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL (EPS/ARL)	B. CERTIFICADO PARA T.A		FECHA DE REALIZACIÓN	C. APTO PARA T.A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Daniel Aguilar Ramirez	CC	85142542	Colmena	✓		08-09-2023	✓		
Anibal Almeyda Ricardo	CC	77154925	Colmena	✓		08-09-2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065626852	Colmena	✓		08-09-2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	77171396	Colmena	✓		08-09-2023	✓		
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1065714113	Colmena	✓		08-09-2023	✓		
Carlos Marquez Palmera	CC	1065823697	Colmena	✓		08-09-2023	✓		
Oscar Bonilla Estrada	CC	1065657761	Colmena	✓		01-06-2023	✓		

D. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Se inspeccionan los sitios de trabajo, se inspeccionan herramientas, epcs, Sistemas de acceso, se diligencia ATS, se socializan los riesgos de cada actividad, el Riesgo la zona se realiza

E. MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTOS A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
¿Los trabajadores tienen la información especifica sobre la tarea a realizar (los riesgos y medidas preventivas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están todos aptos medicamente para realizar esta actividad (Cert)?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se explicaron los procedimientos a seguir en caso de emergencia?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en riesgo a caída (para aplicar lo descrito en las medidas preventivas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe Señalización de prevención para caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La Mano de obra cuenta con Epcs para caídas de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con un Sistema de acceso seguro? (Escalera, Cercha, estructuras, andamios)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen especificaciones de anclaje certificadas para el uso?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Son Epcs de apropiado uso y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el Sistema de Rescate en Trabajos en Altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe Señalización y demarcación en la zona de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
En caso de presentarse un riesgo emergente ¿Se cuenta con plan de emergencia?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe formato de reporte de condición insegura (ACTOS INSEGUROS) diligenciado en una visita diaria donde indique las condiciones mediantes del	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene evidencia de charla de seguridad antes de iniciar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe señalización y demarcación para el área de trabajo? (Conos, cinta, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las Condiciones climáticas para la tarea (lluvia, etc) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el diligenciamiento de la lista de herramientas, equipos y maquinaria con el Pre-Operacional diligenciado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con botiquín en sitio de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La mano de obra cuenta con el carné de vacunación (Antitetánica y Hepatitis)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el reporte de accidentes e incidentes para reportar a quien le corresponde en caso de accidente (el reporte	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		


F. EQUIPOS, SISTEMAS DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

¿Se tiene un plan de rescate? (Escalera, Camilla)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
¿Se cuenta con el diligenciamiento del Pre-Operacional?	✓						



Palo, pica, Barra, cavetilla, bata.

NOMBRE Y APELLIDO	Emel Larios
FIRMA	Emp.
NOMBRE Y APELLIDO	Damaris Salcedo
FIRMA	Damp



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Consorcio obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavacion de cassón

CIUDAD: Valledupar - Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Omaira Salcedo

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 189 — ALTURA APROXIMADA: 5mts altura

FECHA: 24/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 Pm.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla, Lampa

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, armado, encofrado, Fundida de cassón


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	APTO PARA LA TAREA SI	APTO PARA LA TAREA NO	HORA DE REALIZACIÓN	EPS APTO PARA TAREA SI	EPS APTO PARA TAREA NO	FIRMA
Jesus Duran Lopez	CC	1065842379	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Juan David Pedroza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Segundo Martinez	CC	1193561905	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan Carlos Hungal	CC	1062398032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Ruben Peralta Pinto	CC	1065837512	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
William Coronado Silva	CC	77035189	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Fand Van Straten V	CC	1004502067	Colmena	✓		01-06/2023	✓		


DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Se inspeccionan áreas de trabajo; se inspeccionan Herramientas, Eppc, sistema de acceso, diligenciamiento ATS, socialización del mismo, se inician actividades, al finalizar la jornada laboral se realiza Barrido y orden y limpieza.

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 B	T1 N	T2 B	T2 N	T3 B	T3 N	T4 B	T4 N	OBSERVACIONES
¿Se realizaron charlas de información sobre los riesgos y medidas preventivas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Usa arnés de seguridad con doble eslinga con absorbedor de energía?		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Usa casco con barbuquejo?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Usa botas con puntera de protección y suela antideslizante?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Usa gafas de seguridad y ropa de trabajo adecuada?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Usa guantes de cuero?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Usa protección auditiva?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado el arnés?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado el casco?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado la eslinga con absorbedor de energía?		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado las botas?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado las gafas?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado los guantes?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado la protección auditiva?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado la ropa de trabajo?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado la línea de vida?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado el anclaje?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado el conector?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado el absorbedor de energía?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado el arnés?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado el casco?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado la eslinga con absorbedor de energía?	✓


Pala, pica, Barra, Carretilla, hacha
Emel Lanos
Damaris Salcedo
Yeimar Herrera
Emel Lanos
Damaris Salcedo



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Consorcio Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación de cajón

CIUDAD: Valledupar - Cesar

UBICACIÓN ESPECÍFICA: Calle 14 carrera 14 # 189

FECHA: 24/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Carretilla, Barra, Bobla

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, cargado, encofrado y fundida de cajón

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? — # TRABAJADORES EJECUTARAN LA LABOR: 6

ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	B. CERTIFICADO PARA TA SI	B. CERTIFICADO PARA TA NO	FECHA DE REALIZACION	ENTRENAMIENTO PARA TA SI	ENTRENAMIENTO PARA TA NO	FIRMA
Juan Yesith Brito	CC	1193403152	Colmena	✓		01-06/2023	✓		JUAN. BRITO
Cesar Rafael Nuñez	CC	77186289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CESAR
Cesar Luis Nuñez	CC	1003376653	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Cesar Luis
Luis Alberto Castillo	CC	77155343	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Hoscote Pacheco	CC	77086504	Colmena	✓		01-05/2023	✓		
Geovaldi Fimbalun	CC	1065562392	Colmena	✓		08-07/2023	✓		Geovaldi

A. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Se inspeccionara areas de trabajo, herramienta o utilizar, epcc, Sistemas de acceso, diligenciamiento de ATS, Socialización del mismo, se inicia actividades al finalizar la actividad se realiza jornada de aseo

B. LISTA DE PREVENCIÓN CONSTRUCCIÓN


CONCEPTO A EVALUAR	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	OBSERVACIONES
¿Las trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Todos tienen seguro medicamentos con entidad asistencial? (Cual)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Presentan buen estado de salud?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Tienen todos el reconocimiento médico? (Se anexa copia de evaluación)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se realizaron charlas de seguridad y salud en el trabajo sobre los riesgos y las medidas preventivas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Tienen todos los trabajadores conocimiento sobre el uso de los elementos de protección?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿La tarea se ha visto afectada por alguna circunstancia (Accidentes, Incidentes, Enfermedades)?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se han realizado observaciones de seguridad durante la tarea? (Cuales)		✓	✓	✓	✓	✓		
¿Hay condiciones de riesgo en el área de trabajo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se han planeado actividades de trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Existe riesgo de caída de objetos desde alturas superiores o caída de personas desde la misma altura?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con personal capacitado para trabajo en alturas? (Anexar certificados)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el permiso de trabajo en alturas? (Anexar copia)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el certificado médico para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el certificado de aptitud para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el certificado de aptitud para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el certificado de aptitud para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el certificado de aptitud para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el certificado de aptitud para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el certificado de aptitud para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el certificado de aptitud para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el certificado de aptitud para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el certificado de aptitud para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el certificado de aptitud para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el certificado de aptitud para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el certificado de aptitud para trabajo en alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

C. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P	N/P
¿Los arnés cuentan con etiquetas de identificación?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Se encuentra en buen estado los arnés (sin deterioro) en el momento de uso?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Pala, pico, Barra, carretilla, balde



Versión: 01
Fecha: 08/08/2023
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavacion de cassion
CIUDAD: Valledupar - Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Clemens Salcedo
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189 — ALTURA APROBADA: 5mts All. Negativa
FECHA: 25-07-2023 — HORA DE INICIO: 0700 Am — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla, balde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion, retiro de material, armada, Encofrado y fundida de cassion
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐
RESPONSABLE DE LA TAREA — N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA TA		RECIBIDO REALIZACIÓN	EXAMEN PARA TA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Luis Gabriel Marquez	CC	1007397140	Colmena	✓		25-07/2023	✓		
Thon Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Oliveros	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Yeisman Enrique Hinojosa	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Thon Javier Morales	CC	1049600194	Colmena	✓		01-08/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064711685	Colmena	✓		25-07/2023	✓		
Javier David Mendoza	CC	1080437816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion del area, de herramientas, EPCC, señalizacion del acceso, se realizara y socializa ATS y permiso de trabajo. Al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo. Socializacion

C. MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Han firmado algún documento que indique la realización ATS?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentran en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en el procedimiento de control especial de riesgos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conoce como actuar ante una emergencia que se presente durante la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conoce el plan de emergencias de prevención establecido?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La tarea de izaje a realizar fue socializada con anterioridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con los elementos de protección personal (Casco, arnés, eslinga, etc.)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha tenido accidentes de trabajo en el desarrollo de esta labor?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay condiciones de riesgo eléctrico en la zona?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe permiso de actividades peligrosas de Trabajo en Altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el equipo de rescate en altura y cuenta con el personal capacitado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse algún accidente, cuenta con el botiquín?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con el formato de análisis de peligros con el diligenciado ANEXO ATS? En el formato de análisis de peligros se identifican los peligros y las medidas de prevención?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicó a los trabajadores el inicio de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Un jefe supervisa la ejecución y permanece en el área de trabajo durante la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las condiciones ambientales (viento, lluvia, etc.) para iniciar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un programa de trabajo diario (mantenimiento, inspección y mantenimiento) con el fin de Controlar la caída de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe mantenimiento preventivo de los equipos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los lugares de paso se encuentran libres de escombros, materiales y herramientas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo están señalizadas y con la protección perimetral y elementos de protección contra caídas en altura, ya instalada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La cuerda está en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

D. DESCRIPCIÓN SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

¿Los empleados que emplearán el sistema están capacitados?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Los equipos a utilizar cumplen las especificaciones del fabricante?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Los puntos de anclaje cumplen con las normas de seguridad?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



8. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

9. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Mosquetón Inoxmap
Tie Off
Mosquetón
Línea de Vida Vertical
Eslinga en Y con Absorbedor
Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protector Auditivo de Inserción o Copa
Arnés Integral
Protección respiratoria
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. ADVERTENCIAS A LA VISTA SOBRE LA ACTIVIDAD

Barra, Pico, pala, Escalera

OBSERVACIONES

ESTADO

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Emel Lemos
No. de Identificación: 21380649
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Damaris Salcedo
No. de Identificación: 1004[illegible]
Firma Activa plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Karen Soto
No. de Identificación: 1[illegible]
Firma Coordinador de Tra:

AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: [illegible]
No. de Identificación: 1[illegible]
Firma ayudante de seguridad:

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de la SST: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la ejecución del procedimiento seguro y los controles necesarios para minimizar los riesgos asociados a estas tareas y autorizo(amos) el proceso que hemos avalado, verificando el cumplimiento de los requerimientos y NO(SI) veo inconveniente en su ejecución.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los controles necesarios para minimizar los riesgos asociados a estas tareas y cumplimiento seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONAL INVOLUCRADO	SI	NO	OBSERVACIONES	PERSONA AVALA EL VERIFICADO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El area esta limpia y en orden	✓		
El equipo se deja en condiciones seguras		✓		Se han retirado todos los controles temporales		✓	
Existen elementos sobrantes de materiales		✓		El permiso fue cerrado por terminación de la actividad		✓	
Otros:	✓			Otro		✓	

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Lemos	NOMBRES Y APELLIDO	Karen Soto
FIRMA		FIRMA	



Versión: 01
Fecha: 08/08/2020
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación de cimentación
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: cll 14 #14-189 — ACTIVA APROBADA: Sintra Altos Nog.
FECHA: 25-07-2023 — HORA DE INICIO: 07:00 Am — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Camilla, Malla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, demarcación, Excavación y limpieza de cimentación
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? — No PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	B. CERTIFICADO PARA T.A SI	B. CERTIFICADO PARA T.A NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENCAPTO PARA T.A SI	ENCAPTO PARA T.A NO	FIRMA
Daniel Aguilar Vanegas	CC	85442542	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Anibal Jimenez Blanco	CC	77154925	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065626852	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	77171396	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006714113	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Carlos Mosquera Almeyda	CC	1065823637	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Oscar Bustillo Estrada	CC	1065657761	Colmena	✓		01-06-2023	✓		

B. DESCRIPCIÓN Y PROCESO INHERENTE DE LA TAREA


Inspección del area y de herramientas, Inspección EPCC, Sistema de acceso, Delimitar y Socializar ATS, Permisos. Al finalizar Jornada laboral se realiza orden y aseo Señalización


F. SISTEMA DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA

CONCEPTO A REVISAR	11 SI	11 NO	11 SI	11 NO	11 SI	11 NO	11 SI	11 NO	OBSERVACIONES
Las trabajadores tienen la información y formación específica acerca de: ¿Riesgos a realizar, su magnitud y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		
¿Está provisto algún mecanismo que advierta la proximidad de la caída?		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado técnico?	✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores están capacitados y en el uso correcto de los equipos?	✓		✓		✓		✓		
¿Se realizaron los trabajos en altura por personal autorizado y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		
¿Existe barrera de protección colectiva?	✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores están en condiciones físicas aptas para el trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje adecuados? (Resistencia, Certificados, identificados)	✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adecuadas las zonas de influencia y por debajo?		✓		✓		✓		✓	
¿Los equipos de trabajo en alturas cuentan con certificación?	✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		
¿Existe un procedimiento de trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un sistema de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado técnico?	✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen en cuenta las condiciones climatológicas?	✓		✓		✓		✓		
¿Los arneses de cuerpo entero son ajustables y de tamaño adecuado?	✓		✓		✓		✓		
¿Los arneses de cuerpo entero tienen argollas en la espalda y en el pecho?	✓		✓		✓		✓		
¿Los arneses de cuerpo entero se encuentran limpios y en condiciones de uso?	✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		

G. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los anclajes se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
¿Se ha tenido en cuenta las condiciones ambientales del lugar de trabajo?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	


9. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR
10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO, CONTENCIÓN DE CAIDAS A UTILIZAR
11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Asceso
Tie Off
Línea de Vida Vida
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección Auditiva de Inserción o tipo
Arnés integral
Protección respiratoria
Dotación Mangas larga
Guantes
Botas Dieléctricas con
12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD
pala pico Barra cuerda
OBSERVACIONES
NOTARIA
RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
RESPONSABLE DE NOTARIA EL PLAN DE EMERGENCIA
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
VIGIA DE SEGURIDAD
VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO
PERMISO DE TRABAJO
RESPONSABLE DEL AREA
COORDINADOR DE SEGURIDAD SST
PERSONALMENTE DECLARO QUE:
OBSERVACIONES
PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:
El trabajo ha sido terminado
El area quedo limpia y ordenada
El sitio y equipo quedan en condiciones seguras
Se han terminado actividades y/o trabajos
Entrego el area limpia y libre de residuos de materiales
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente
Otros:
Otros:
NOMBRE Y APELLIDO
Erik Lang
Domaris Salcedo
FIRMA



8. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

¿Cada trabajador encargado de realizar la actividad verifica los puntos de anclaje a utilizar?

¿Verificados que el mismo de esta dotado con el arnés de seguridad en buen estado y provisto a su eslinga que, y le dieron instrucciones para ingresar al trabajo por primera vez hoy?

9. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR

Colocar (SI) si tiene que utilizar un EPP o sistema de protección, colocar (NO) si no tiene que utilizar un EPP o sistema de protección, Colocar (NA) si no aplica el EPP o sistema de protección para la labor que va a ejecutar

SI Eslinga de Posicionamiento
SI Línea de Vida Vida
SI Mosquetón
SI Eslinga en Y con Absorvedor
SI Descensor Asistido
SI Tie Off
SI Línea de Vida Vertical

10. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

SI Casco
SI Gafas de seguridad
SI Barbuquejo
SI Protección Auditiva de inserción o tipo
SI Arnés Integral
SI Protección respiratoria
SI Overol Manga larga
SI Guantes
SI Botas Dieléctricas con

11. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Barra, Pico, pala, escalera

OBSERVACIONES

AUDITORIA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO:
Nombres y Apellidos: Emel Lemos
No. de identificación: 7138949
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Daniela Salcedo
No. de identificación: 1004...
Firma responsable por emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:
Nombres y Apellidos: Karen Soto
No. de identificación: 1024...
Firma Coordinador de Tra:

AUXILIAR DE SEGURIDAD:
Nombres y Apellidos:
No. de identificación: 5...
Firma auxiliar de seguridad:

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en compañía con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y las demás acciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he comunicado a personal que realiza el área, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en compañía con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y las demás acciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y entregado seguro y protector con la aplicación del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD			
PERSONALMENTE DECLARO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El área ha sido limpiada adecuadamente	✓		
El área ha sido dejada en condiciones seguras	✓			Se han presentado accidentes o incidentes		✓	
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	✓			El permiso de trabajo se ha suspendido oportunamente		✓	
Otros		✓		Otros		✓	

NOMBRES Y APELLIDOS	Emel Lemos	NOMBRES Y APELLIDOS	Karen Soto
FIRMA		FIRMA	



Fecha: 25/07/2023 | Clasificación: Interno

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales | TIPO DE TRABAJO: Excavación de caisson

CIUDAD: Valledupar-Cesar | PERSONA COMPETENTE QUE AUTORIZA LA LABOR: Kaira Soto

UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189 | ALTURA APROXIMADA: 5mts Neg.

FECHA: 25-07-2023 | HORA DE INICIO: 0700 Am | HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 pm

HERRAMIENTA A UTILIZAR: Palas, Pica, Barra, carretilla

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion, Retiro de material, armado, encofrado y fundida de caisson

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? | ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 7

PERSONAL CAPACITADO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	B. CERTIFICADO PARA T.A SI	B. CERTIFICADO PARA T.A NO	FECHA DE REALIZACIÓN	EXO APTO PARA T.A SI	EXO APTO PARA T.A NO	FIRMA
Jesus Quiroz Lopez	CC	1065842379	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Juan David Pedraza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Segundo Martinez	CC	1193561805	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan Carlos Vargas	CC	1062398032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Duban Peralta Pinto	CC	1065837582	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
William Coronado Silva	CC	77029189	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Farid Van straln V.	CC	1004502087	Colmena	✓		01-06/2023	✓		

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion del area, de herramientas, Epcs, Sistemas de acceso, Se diligencia y Socializa el ATS y Permiso T.A. Al finalizar la Jornada se realiza orden y aseo. Señalizacion.


C. ANÁLISIS DE PREVENCIÓN AL CASO

CONCEPTO A EVALUAR	7h S	7h N	7h S	7h N	7h S	7h N	7h S	7h N	7h S	7h N	7h S	7h N	7h S	7h N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la información de evaluaciones específicas acerca de la tarea, condiciones y precauciones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha tomado algún medicamento que afecte sus condiciones? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Presenta usted algún síntoma de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se realizaron el procedimiento relacionado a esta labor?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que se está expuesto en la labor con sus respectivos controles?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están claras las medidas de prevención para esta labor?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo está en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje para: Posicionamiento, Restricción, desplazamiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen actualizadas las fichas de los trabajadores?		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
¿Hay cursos en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Están las actividades ajustadas al Trabajo en Altura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o rutas de evacuación en caso de una emergencia durante la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de caída existe rescate en menos de 6 minutos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cada formato se anexa a un permiso por actividad (ARO, ATS) Para analisis de los riesgos del trabajo y medidas de control implementadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con el visto de aptitud de la evaluación de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe organización, orden y permisos para la realización de las labores Coordinador de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El área se cuenta de Condiciones ambientales, ruido, luz, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta en puntos de anclajes diseñados, especificos y revisados por el Coordinador de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe mantenimiento en los equipos de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar accidentes de caídas de personas, herramientas, objetos y/o materiales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con los permisos exigidos?			✓		✓		✓		✓		✓		✓		

D. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

¿Los equipos se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra el cilindro puesto en un lugar seguro en el momento de trabajo en altura?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Los arboles donde se va a realizar trabajo en altura son aptos para anclar?	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	


16
16
Barra, Pica, pala, escalera
CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-185
TIPO DE TRABAJO: Excavacion de Cassion
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
ALTURA APROXIMADA: Sobre Altura 1.85
FECHA: 25-07-2023
HORA DE INICIO: 07:00 Am
HORA DE FINALIZACION: 05:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pico, barra, Carretilla, Lazo
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion, retiro de material, cargado, encofrado, fundida de cassion
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI NO
CONTRATISTA: SI NO CUAL?
PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR

PERMISO CONCEDIDO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA T-A		FECHA DE REALIZACIÓN	ESCARPE PARA T-A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Juan Yesith Brito	CC	1193403152	Colmena	✓		01-06-2023	✓		JUAN BRITO
Cesar Rafael Mozo	CC	77186289	Colmena	✓		28-05-2023	✓		CESAR
Cesar Luis Muñoz	CC	1003736653	Colmena	✓		28-05-2023	✓		Cesar Luis
Luis Alberto Castillo	CC	77155343	Colmena	✓		28-05-2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Malcolm Pacheco	CC	77016504	Colmena	✓		01-05-2023	✓		
Geovaldi Fontalvo	CC	1065562392	Colmena	✓		08-04-2023	✓		Geovaldi

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA TAREA


Inspeccion del area, de herramientas, EPCC, Sistema de acceso, Diligenciar y Socializar ATS, Aprobado Se da inicio a las actividades. Al finalizar se retira de la zona de forma segura y ordenada.

C. MEDIDA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿El trabajador tiene la formación e información adecuada sobre el trabajo a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Está tomando algún medicamento que afecte a sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Las medidas de control contra caídas son adecuadas para el trabajo a realizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se cree que el trabajo requiere de algún tipo de medida preventiva?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Están todas las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿La formación recibida es adecuada? Los más desfavorables?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Existen puntos de anclaje adecuados? (Punto de anclaje, Certificado, resistencia, ubicación)	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se cuenta con los equipos de anclaje certificado y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Son cómodos con las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Existe para esta actividad un Curso de Trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Existen huecos o aberturas cercanas para caída de objetos en la zona de trabajo o de paso?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se cuenta con personal para equipos y materiales equipos observadores?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se ha informado de ello a los responsables por escrito (ART) ? Para evitar la caída de personas, materiales o herramientas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se conoce el plan de emergencia ante la ocurrencia de caída de trabajadores?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Existe supervisión directa y permanente para el cumplimiento de las medidas? Coordinador de alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se cuenta con puntos de anclaje adecuados para la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se conoce la forma de rescatar a un trabajador en caso de caída? Herramientas, equipos o Puntos habilitados en el Plan Contingencia caída de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se cuenta con personal capacitado para el rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se cuenta con el Kit de rescate en caso de caída?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Las áreas de trabajo a intervenir se encuentran debidamente señalizadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Las áreas de trabajo a intervenir se encuentran limpias y organizadas para evitar caídas de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				

D. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Los arneses se encuentran debidamente anclados en un punto en buen estado?	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓



9. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

¿Cada trabajador encargado de realizar las actividades verificó los puntos de anclaje a utilizar?

¿Verificaron que el lugar de trabajo cuenta con la señalización adecuada, delimitación, barricadas y cerramientos, y se utiliza toda la señalización para guardar la energía por donde pasa la cuerda?

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR

Colocar (SI) si tiene que utilizar el EPP o sistema de protección, colocar (NO) si no tiene que utilizar el EPP o sistema de protección. Colocar (N/A) si no aplica el EPP o sistema de protección para la actividad que va a ejecutar

Línea de Vida Vida — SI

Eslinga de Posicionamiento — SI

Bloqueador Automático — SI

Tie Off — SI

Línea de Vida Vertical — SI

Mosquetón — SI

Eslinga en Y con Absorbedor — SI

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco — SI

Gafas de seguridad — SI

Barbuquejo — SI

Protección Auditiva de inserción o tipo — SI

Arnés integral — SI

Protección respiratoria — SI

Botacón Mangas largas — SI

Guantes — SI

Botas Dieléctricas con — SI

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Barra, Pica, pala, Escalera

OBSERVACIONES

AVISOS

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Emel Lemos
No. de Identificación: 21389619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Daniela Salcedo
No. de Identificación: 1064000...
Firma Ingeniera para de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:
Nombres y Apellidos: Kaylin Soto
No. de Identificación: 1143...
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD:
Nombres y Apellidos: Efraim Medina
No. de Identificación: 5...
Firma ayudante de seguridad:

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y las demás acciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he informado a personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con mi supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y las demás acciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he dado seguro procedo con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONAL INVOLUCRADO	SI	NO	OBSERVACIONES	PERSONAL RESPONSABLE VERIFICADO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES
El trabajo finalizó	✓			El área quedó limpia y en orden	✓		
El área y equipo quedaron en condiciones seguras		✓		Se terminaron todas las actividades. No quedaron		✓	
El área quedó limpia y libre de residuos de materiales	✓			El permiso de trabajo con las actividades se terminaron		✓	
Otros				Otros		✓	

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Lemos	NOMBRES Y APELLIDO	Kaylin Soto
FIRMA	Emel	FIRMA	Kaylin



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación de Cassons

CIUDAD: Valledupar Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Darwis Salcedo

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 # 14 # 189 — ALTURA APROXIMADA: 4.50 Mts Mts

FECHA: 26/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 AM. — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, Carretilla, balde

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armado Prefabricado Fundación

CON FORMATO: SI ☐ NO ☐ — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☐ NO ☐

N° PERSONAS QUE AUTORIZAN LA LABOR: 7

NOMBRE Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	B. CERTIFICADO PARA TA SI	B. CERTIFICADO PARA TA NO	HORA DE REALIZACIÓN	BRIGADISTA PARA TA SI	BRIGADISTA PARA TA NO	FIRMA
Luis Gabriel Marquez	CC	1007397140	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Jhan Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Oliveira	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Yeisman Enrique Hinojosa	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Jhan Javier Horcasitas	CC	1048600190	Colmena	✓		01-08/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064711685	Colmena	✓		28-07/2023	✓		
Jaime David Hinojosa	CC	1080431816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inicio de actividad: Inspección de áreas de trabajo, Herramientas, Epcs, sistema de acceso, Diligenciamiento ats, Socialización, actividad, charla de orden y aseo


C. MATRIZ DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDAS

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica acerca de los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se ha informado algún medicamento que afecte su concentración?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La evaluación de procedimiento se ha efectuado de manera adecuada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se han tomado las medidas para que no se produzcan accidentes y alternativas de medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Utilizar Casco de protección de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La forma de vida es adecuada (en cuanto a descansos)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Provisionales, Certificados, estructurales suficientes)?													✓		
¿Se han realizado capacitaciones de anclajes con todos y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Han cumplido las normas básicas y éticas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está prohibido el consumo de alcohol y drogas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen trabajadores en estado de embriaguez, bajo los efectos de drogas en horas de actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse un accidente grave, cómo se actuaría?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe la ruta que se debe seguir en caso de accidente GRAVE? Para el ingreso de la central integral de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se han comunicado el informe anterior de la actividad a la empresa?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe coordinación entre la persona designada para la gestión de los riesgos (Coordinador de Alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las Condiciones climáticas (viento, lluvia, etc.) para realizar actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de rescate de las herramientas, equipos y materiales con en fin de Controlar caídas de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe señalización con aviso de trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores tienen el equipo de protección personal adecuado y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La Altura de la edificación está en función del equipo para realizar el sistema de protección contra caídas (de arnés, de anclaje)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores se han capacitado en el uso de los mismos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

D. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Los arnés a utilizar cuenta con las características de encontrarse en buen estado?							
¿Las plataformas y elevadores cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


Pala, pica, Barra, Carretilla, balde
Ismael Varios
Yesmar Heredia
Damaris Salcedo
Ismael Varios
Damaris Salcedo



Versión: 01
Fecha: 26/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación para cajón
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 19A — ALTURA APROXIMADA: 4.50 Mts
FECHA: 26/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 am — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, balde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material sobrante, encofrado, fundido de cajón
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐
PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 7

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	# AFILIACION SOCIAL (EPS/ARL)	EL CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS SI	NO	FECHA DE REALIZACION	APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS SI	NO	FIRMA
Daniel Aguilar Vanegas	CC	85442542	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Daniel Aguilar
Anibal Jimenez Blanco	CC	77154925	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065626852	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Luis Miguel Gomez
Pedro Julio Sandoval	CC	77171396	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Pedro Julio Sandoval
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006714113	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Eduardo Rivera
Carlos Marquez Palmera	CC	1065823637	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Carlos Marquez
Oscar Bustillo Echavez	CC	1065697761	Colmena	✓		01-06-2023	✓		Oscar Bustillo

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de áreas, inspección de herramientas, Epcc, Sistemas de acceso, Diligenciamiento ATS, socialización inicio actividades, al finalizar la jornada laboral orden y aseo

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE LA TAREA

CONCEPTO A EVALUAR	11	12	13	14	15	16	17	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre el área a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Está tomando algún medicamento, padece alguna condición? Cual?		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿La explosión o procedimiento a ser ejecutado es el adecuado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se reconocen los riesgos más que no evitar expuesto y las formas de medidas preventivas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Están correctas las medidas de prevención contra caídas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿La línea de vida o dispositivo fijo está debidamente anclado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Existen puntos de anclaje seguros (Personales, Certificados, estructurales, auxiliares)?		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se llevan adecuadamente los arnés en el trabajo en altura?		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Hay claridad en las herramientas a utilizar?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Está definida la ruta de evacuación de Trabajo en Altura?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Existe Plan de contingencia para emergencias dentro de la actividad?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿En caso de presentarse una emergencia, sabe que debe hacer?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Está formado en el uso de peligros por actividad, ARL, EPP, Plan de emergencia, Riesgos del trabajo y las condiciones meteorológicas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se comunicado con el centro de coordinación de emergencias de la obra?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de las tareas? Coordinador de Alturas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Existen las condiciones atmosféricas para iniciar las labores?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se tomaron medidas preventivas de riesgos de herramientas, equipos y materiales en el sitio de trabajo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Existe mantenimiento con los equipos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Las áreas de trabajo alrededor se encuentra debidamente señalizadas y demarcadas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar el riesgo de golpeados con o caídas de objetos y/o equipos?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS


	11	12	13	14	15	16	17	
¿Los arnés se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
¿Los elementos de anclaje durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Polo, pico, Barra, cavetilla, balde

RESPONSABLE CUBEN AUTORIZA EL TRABAJO Nombres y Apellidos: Emel Varos No. de Identificación: 32.936.0 Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:	RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS Nombres y Apellidos: Damaris Salcedo No. de Identificación: [illegible] Firma Responsable de emergencia:
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS Nombres y Apellidos: Damaris Salcedo No. de Identificación: [illegible] Firma Coordinador de TA:	AUXILIAR DE SEGURIDAD Nombres y Apellidos: Yelman Heredia No. de Identificación: 9.165.293 Firma Auxiliar de Seguridad:

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Varos	NOMBRES Y APELLIDO	Damaris Salcedo
FIRMA		FIRMA	



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obra Judicial. TIPO DE TRABAJO: Excavación Para cimentación.

CIUDAD: Valledupar-Cesar

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14' Carrera 14 # 15A

PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo

ALTURA APROXIMADA: 4,5 Mt Aprox.

FECHA: 26/07/2023

HORA DE INICIO: 7:00 AM

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, balde

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, cuneta encofrada Fundida de cimentación

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL

ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL PRESENTE: ARL	B. CERTIFICADO PARA LA ACTIVIDAD: SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	USO APROPIADO DE LA: SI	NO	FIRMA
Jesus Ruiz Lopez	CC	1065842379	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Jesus Ruiz
Juan David Pedraza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Juan Pedraza
Segundo Martinez	CC	1193561805	Colmena	✓		01-06/2023	✓		— " —
Juan carlos Hurgos	CC	1061391032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		— " —
Duban Pinilla Pinto	CC	1065837582	Colmena	✓		28-05/2023	✓		— " —
William Coronado Silva	CC	73078189	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Farid Vega Straiza V.	CC	1004302063	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Farid VV

I. DESCRIPCIÓN Y PREVENCIONES DE LA TAREA


Inspección de areas, Inspección de herramientas, Epcc, Sistemas de acceso, Diligenciamiento ATS, Socialización, Inicio actividad Al Trabajo Se realiza jornada de orden y aseo, Socialización.

II. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar (de riesgos y medidas preventivas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está formando según reglamento operaciones sin peligros? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La ubicación del punto de anclaje es la adecuada para el tipo de operación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se evita el paso de cargas o de otros trabajadores por debajo de la zona de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe suficiente espacio libre de obstáculos en la zona de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La zona de caída a desplome está señalizada con cinta?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Resistencia, Certificado, Identificados, adecuados)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene una escala de acceso certificada y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Hay elevación en las herramientas o el uso?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe personal autorizado para trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene líneas de vida para el desplazamiento seguro y cuenta con los medios de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
En caso de presentarse algún accidente emergencia, quien debe reportarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de inspección de equipos para actividad (ARO, ATS, Permiso) antes de iniciar cada tarea en altura y que se diligencia mediante el mismo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate de acuerdo a la tarea?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe suspensión cerebral y permanencia para la ejecución de los trabajos Coordinador de alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene un curso de Coordinador de alturas, Avanzado, Reentrenamiento vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un inventario de todos los equipos, elementos y procedimientos en el Trabajo Coordinador de alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con herramientas con filos cortantes?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un inventario de equipos de uso, Mantenimiento, Inspección y Vencimiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

III. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO Y TRABAJO EN ALTURAS

¿Se encuentra en excelente estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A
¿Se requiere realizar alguna actividad de mantenimiento?								



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación para torre

CIUDAD: Valledupar- Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 carrera 14 # 189 — ALTURA APROXIMADA: 4.50 Mts

FECHA: 07/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 am — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, carretilla.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion para torre — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL: ____ — No PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERMISO CONCEDIDO A

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	N. SEGURIDAD SOCIAL ASSENT	5. CERTIFICADO PARA T.A		FECHA DE REALIZACIÓN	ENC APTO PARA T.A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Wilman Gonzalez	CC	77029186	Colmena	✓		28/05/23	✓		Wilman
CARLOS OLIVERA	CC	7051079778	Colmena	✓		24/04/23	✓		CARLOS
Jhon Carlos Mangones Medina	CC	1062348037	Colmena	✓		28/05/23	✓		Jhon Carlos Mangones
Cesar Luis Nuñez	CC	1065778553	Colmena	✓		28/05/23	✓		Cesar Luis
Cesar Rafael Nuñez	CC	77-078789	Colmena	✓		28/05/23	✓		Cesar Rafael C
Segundo Nahum Salcedo	CC	1193541745	Colmena	✓		28/06/23	✓		Segundo Nahum Salcedo
Juan Pedraza	CC	1065661471	Colmena	✓		01/06/23	✓		Juan Pedraza

6. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de areas, Inspección de herramental, epcc, Bajadas de acceso, Diligenciamiento ATS, Permiso, Socialización, Inicio actividades, Al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo


7. MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información suficiente sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está demarcado según reglamento que afecta sus condiciones? Cual?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se explicaron el procedimiento y/o sobre cargas de esfuerzo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que está expuesto y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen claras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje seguros (Previamente Certificados, estructurales, adecuados)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adecuadamente los anclajes certificados y en buen estado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay cantidad de las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe para esta actividad ayudante de Trabajo en Alturas		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o equipos eléctricos energizados cerca a área donde se realiza la actividad?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse equipos energizados, cuenta con señalización?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de análisis de peligros por actividad (ATS, PTA) para el análisis de los diversos riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicado o se informó al medio de la ejecución de la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuentas las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de izamiento de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de controlar la caída de estas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo e izamiento se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar el siniestro de protección contra caídas en alturas (Orden y aseo)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

8. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los arnéses se encuentran en buenas condiciones?	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
¿Se encuentra a utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los posicionamientos y elevadores cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		


Eslinga de Posicionamiento
Eslinga en Y con Absorvedor
Mosquetón
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Casco
Barbuquejo
Gafas de seguridad
Protector Auditivo de inserción o fon
Protección respiratoria
Guantes
Botas Dieléctricas con
Pala, Pica, Barra, Carretilla, balde
Damaris Salcedo
Damaris Salcedo
Damaris Salcedo
Damaris Salcedo
Emel Lanbs
Damaris Salcedo



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación para cajón

CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 1B9 — ALTURA APROXIMADA: 4.5 Mts Neg.

FECHA: 26/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 am — HORA DE FINALIZACION: 5:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla, balde

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, armado, encofrado, fundida de cajón

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

PERSONAL CONTRATADO

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	B. CERTIFICADO PARA TA SI	B. CERTIFICADO PARA TA NO	FECHA DE REALIZACION	ENTRENAMIENTO PARA TA SI	ENTRENAMIENTO PARA TA NO	FIRMA
Juan Yesith Brito	CC	1193403152	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Cesar Rafael Nuñez	CC	77186289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Cesar Luis Nuñez	CC	1003736653	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Luis Alberto Castillo	CC	77155303	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Reinaldo Hoyos Pacheco	CC	77086504	Colmena	✓		01-05/2023	✓		
Geovaldi Fontalvo	CC	1065562392	Colmena	✓		08-04/2023	✓		
Jorge Usechie	CC	9156498	colmena	✓			✓		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA TAREA


Inspección de areas, Inspección de herramientas, epcc, sistemas de acceso, diligenciamiento ARS, socialización inicio actividad, al finalizar se realiza demarcación de orden y aseo.


LISTA DE VERIFICACIÓN CONTRATISTA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la información e instrucciones específicas sobre el trabajo seguro, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Para temporada de lluvias cuenta con plan de contingencia? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado el equipo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se ha realizado el procedimiento y se alerta a todo el personal?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con los elementos requeridos para el trabajo seguro en alturas (se verifican las medidas preventivas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están todos los trabajadores capacitados en el procedimiento de trabajo seguro en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida es horizontal? Esta debidamente anclada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuentan con los arneses seguros (Pantalones, Certificados, debidamente asegurados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se observan elementos que no se encuentren certificados por fuera de uso?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Hay condiciones inseguras en el sitio?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Existe señalización para actividades peligrosas de Trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuentan con plan o equipo de atención de emergencias para el sitio donde se realiza la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse un accidente o emergencia, saben como actuar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe formato de análisis de riesgos para esta actividad (ARO, ATS) y se realizó de la manera riesgo de trabajo las condiciones mediambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicó a la inspección antes de la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuentan con plan de limpieza y mantenimiento para evitar accidentes de trabajo? ¿Como se realiza?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El personal cuenta con Condiciones adecuadas de salud, para realizar labores en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se informan cuando se usan herramientas, equipos o materiales que puedan caer de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se han mantenido en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se mantienen en orden adecuadamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta el personal con equipos de rescate, líneas y organización para manejar el sistema de protección contra caídas, y/o evacuar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se dotó con algún de ellos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS DOTADOS DE ACCESORIOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arneses tienen puntos de anclajes dorsales?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Se encuentra a utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	


Polo, pica, Barra, Cerrafio, bate
Emel Larios
Damaris Salcedo
Yeiman Hurtado
NOMBRES Y APELLIDO
Emel Larios
Damaris Salcedo
FIRMA



Versión: 01
Fecha: 08/08/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación Viga cimentación
CIUDAD: Valledupar. — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 189 — ALTURA APROXIMADA: 4,50 Mts Mag
FECHA: 27/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pico, pala, Barra, carretilla, balde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armado, encofrado, fundida de cimentación — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL? _____ N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERMISO CONCEDIDO A


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA TAREA		FECHA DE REALIZACIÓN	EXAMEN APTO PARA TAREA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Juan Yesith Brito	CC	1193403152	Colmena	✓		01-06/2023	✓		JUAN. BRITO
Cesar Rafael Nunez	CC	77196289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CESAR
Cesar Luis Nunez	CC	1003736653	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Cesar Nuñez
Luis Alberto Castillo	CC	77155343	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Mojcole Pacheco	CC	79086504	Colmena	✓		01-05/2023	✓		PUP
Geovaldi Fontalvo	CC	1065562396	Colmena	✓		08-04/2023	✓		Geovaldi D. F.
Jorge Useche	CC		Colmena	✓		01-07-2023			Jorge Useche


B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Inspección de areas, Inspección de herramientas, EPCC, Sistemas de acceso, Diligenciamiento ATS, socialización, al finalizar la jornada laboral se realiza jornada de orden y aseo

C. LISTA DE VERIFICACIÓN CONTRATISTA

CONCEPTO A EVALUAR	TI		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen información e instrucción específica sobre el riesgo a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está dotado con algún mecanismo que eliminen las condiciones NO?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado físico?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las vías de circulación peatonal y de puesta están en orden?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en riesgos de caída en altura, excavaciones y en general identificados y controlados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con el Certificado de aptitud médica vigente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con todos los elementos de protección personal?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están en buen estado los elementos de protección personal?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están en buen estado las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con el Plan de Emergencias?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con botiquín de primeros auxilios?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conoce el formato de reporte de accidentes de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conoce el procedimiento para reportar accidentes de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado las herramientas, equipos y maquinaria a utilizar


Pala, Pico, Barra, Carretilla, balde
Damaris Salcedo
Damaris Salcedo
Yesman Hoyos
Emel Lanas
Emel Lanas
Damaris Salcedo



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS


OBRA: Obras Judiciales.
CIUDAD: Valledupar- Cesar
DIRECCIÓN ESPECÍFICA: Calle 14 Carrera 14 # 13B
FECHA: 27/07/2023
HORA DE INICIO: 7:00 AM
TIPO DE TRABAJO: Excavacion Para Cimiento.
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo
ALTURA APROXIMADA: 4.50 Mts
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Balde.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, armado, Encofrado fundido de cimiento.
CONTRATISTA: SI NO CUAL?
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI NO
Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA TA		HORA DE REALIZACIÓN	ESTA APTO PARA TA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Jesus Quiroz Lopez	CC	1065842379	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Juan David Pedroza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Segundo Martinez	CC	1193561805	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan Carlos Hurtado	CC	1062398032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Dubian Peralta Pinto	CC	1065837582	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
William Coronado Silva	CC	77021189	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Farid Vega Straliria V.	CC	1004502069	Colmena	✓		01-06/2023	✓		

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Inspección de areas, inspeccion de herramientas, Sistemas de acceso, EPCC, Diligenciamiento ATS, Socialización ATS, Inicio de actividades al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo.

CONCEPTO A EVALUAR								OBSERVACIONES


Pala, Pico, Barra, Carretilla, Palte
Emel Jaraj
Damaris Salcedo



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA:	Obras Judiciales Valledupar	TIPO DE TRABAJO:	-
CIUDAD:	Valledupar	PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR:	
UBICACIÓN ESPECIFICA:	Cll 14#14-189		
FECHA: 27-07/2023	HORA DE INICIO: 07:00A.M.	HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00P.M.	

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pico, barra, carretilla, balde

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☐ CUAL?

N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERSONAL CONDUCTOR

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	B. CERTIFICADO PARA T/A SI	B. CERTIFICADO PARA T/A NO	FECHA DE REALIZACIÓN	EXAMEN PARA T/A SI	EXAMEN PARA T/A NO	FIRMA
Luis Gabriel Marquez	CC	1007392140	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Ihan Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Oliveros	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Yeisman Enrique Medina	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Ihan Javier Morales	CC	1049600194	Colmena	✓		01-08/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064311685	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Jaime David Hidalgo	CC	1080431816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		


5. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


6. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica debido a la actividad que van a realizar (los riesgos inherentes y preventivos)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está formado según requerimiento para efectuar trabajos verticales? (Cual)		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿El trabajador se siente en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conoce el procedimiento de emergencias en caso de accidente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha sido evaluado los riesgos antes de iniciar la labor asignada y ha tomado las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La trabajadora está capacitada en primeros auxilios básicos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Permanentes, Provisionales, estructurales, o portátiles)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores de altura son físicamente aptos y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se verifico el uso de herramientas de izaje?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe una zona segura de trabajo en caso de caída de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe señalización y demarcación para evitar caídas de personas y objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con el entrenamiento para el uso de los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con certificados de aptitud para trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencias?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencias?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencias?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencias?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencias?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencias?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencias?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de emergencias?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

7. EQUIPO SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Los mosquetones y ganchos se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Los trabajadores cumplen con las normas básicas de seguridad?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


Pala, pico, Barra, Carretilla, balde
NOMBRE Y APELLIDO
Enel Leon
FIRMA
NOMBRE Y APELLIDO
Karen Sto
FIRMA



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Obras Judiciales Valledupar

Valledupar

CR 14 #14-189

27-07-2023

07:00 Am

05:00 pm

Pala, pica, Barra, Carretilla, balde

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL ACTIVO	B. CERTIFICADO PARA T.A		FECHA DE REALIZACIÓN	B. APTO PARA T.A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Daniel Aguilar Vanegas	CC	85042042	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Anibal Jimenez Blanco	CC	77154925	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065626852	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	77191896	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006314113	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Carlos Mazenett Palmera	CC	1065823637	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Oscar Bustillo Echavez	CC	1065657761	Colmena	✓		01-06-2023	✓		


B. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

C. MEDIDAS DE PREVENCION CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	1		2		3		4		5		6		7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información requerida sobre los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está firmando algún reglamento que evidencie sus conocimientos?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La anclaje es el punto adecuado y se evita caída de escalera?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en riesgo o está por encima de un nivel no se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están todas las medidas de prevención completas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o anclaje fijo está debidamente protegida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con los elementos seguros (Personales, Colectivos, señalización, aislamiento)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene adecuadamente la escalera en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Hay cantidad de elementos a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con la señalización preventiva de Trabajos en Altura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen huecos o equipos sin cubrir energizados cerca de área donde se realiza la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse equipos energizados, es la red Seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Esta firmado el análisis de exposición a riesgo (ARC, ATS) para la actividad donde consta riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cumplió todo lo que se informó en el permiso de ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta la operación directa permanente para la participación de los riesgos (Coordinador de Alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las Condiciones climatológicas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el sistema de rescate de las herramientas, equipos y materiales en el área (Cuerda para izaje)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con botiquín con dotación mínima?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo están limpias y organizadas para evitar accidentes de caídas al mismo nivel?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar accidentes de caídas al mismo nivel?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

D. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Los andamios se encuentran en buenas condiciones?							
¿Las escaleras se utilizan correctamente y cuentan se encuentran en buen estado?							



8. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

9. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR

Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorbedor

10. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección Auditiva de inserción o tipo
Arnés integral
Protección respiratoria
Dotación Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

11. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pico, Pala, Barra, carretilla

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO:
Nombres y Apellidos: Emel Lenas
No. de Identificación: 1.123.896.19
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS:
Nombres y Apellidos: Jenaris Salcedo
No. de Identificación: 40.784.670
Firma responsable plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:
Nombres y Apellidos: Jenaris Salcedo
No. de Identificación: 40784670
Firma Coordinador de Tra:

VIGILANTE DE SEGURIDAD:
Nombres y Apellidos:
No. de Identificación:
Firma vigilante de seguridad:


VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y son conscientes la persona que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y condiciones seguras presentes con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA PERSONALMENTE DECLARO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES	COORDINADOR DE SEGURIDAD SST PERSONALMENTE VERIFICO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES
El trabajo fue autorizado	✓			El área quedo limpia y sin residuos	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras		✓		Se han presentado accidentes / incidentes		✓	
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales		✓		Se permite de trabajo se ha suspendido definitivamente		✓	
Otros		✓		Otros		✓	
NOMBRES Y APELLIDO	Emel Lenas			NOMBRES Y APELLIDO	Jenaris Salcedo		
FIRMA				FIRMA			


III. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR
IV. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDA A UTILIZAR
V. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Eslinga de Posicionamiento
Línea de Vida Vida
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Casco
Barbuquejo
Arnes Integral
Gafas de seguridad
Protector Auditivo de Inserción o Tipo
Protección respiratoria
Conexión Mangueras larga
Guantes
VI. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD
Pala, pica, Barra, Carretilla, palde
OBSERVACIONES
AUTORIZA
RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Ewel Lara
No. de identificación: 93539619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:
RESPONSABLE DE ACTUAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Osmani Salcedo
No. de identificación: 1004
Firma integrante Plan de emergencia:
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Karen Soto
No. de identificación: 1007
Firma Coordinador de TA:
AVISANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: Yeisson Montes
No. de identificación: 91652
Firma ejecutante seguridad:
VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO
Como responsable de área: He verificado en compañía con el Coordinador de seguridad la ejecución del procedimiento seguro y los controles preventivos para eliminar el riesgo asociado a esta tarea y he comunicado al personal que realiza el área, verificando en buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.
Como Coordinador de Seguridad: He verificado en compañía con el supervisor de área la ejecución del procedimiento seguro y los diversos controles preventivos los riesgos asociados a esta tarea y socializado seguro propuesto con la ejecución del mismo.
CIERRE PERMISO DE TRABAJO
RESPONSABLE DEL AREA
PERSONAL QUE VERIFICARÁ EL CIERRE
SI
NO
OBSERVACIONES
El Trabajo ha sido terminado
El área y equipo quedan en condiciones seguras
Entrega de área, equipo y libre de residuos de materiales
Otros
COORDINADOR DE SEGURIDAD SST
PERSONAL QUE VERIFICARÁ EL CIERRE
SI
NO
OBSERVACIONES
El área quedo limpia y sin residuos
Se han preparado accidentes y/o incidentes
Extintores de trabajo se mantendrán disponibles
Otros
NOMBRES Y APELLIDO
Ewel Lara
FIRMA
NOMBRES Y APELLIDO
Karen Soto
FIRMA



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación de Cassion

CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Kenen Soto

UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189 — ALTURA APROXIMADA: 5 mts Aprox

FECHA: 28-09/2023 — HORA DE INICIO: 7:00A — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Balde

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armado, Encofrado y fundida de cassion — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☐ NO ☐

CONFINADO: SI ☐ NO ☑ CUAL? — Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

TRABAJADORES A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	EPS A LA QUE SE ENCUENTRA VINCULADO	EL TRABAJADOR CUENTA CON EL CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS		FECHA DE REALIZACIÓN	EL TRABAJADOR CUENTA CON LOS ELEMENTOS PARA TRABAJO EN ALTURAS		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Daniel Aguilar Vanegas	CC	85042542	Colmena	✓		08-09/2023	✓		Daniel Aguilar
Anibal Jimenez Escorcia	CC	77154925	Colmena	✓		08-09/2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065826852	Colmena	✓		08-09/2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	77171896	Colmena	✓		08-09/2023	✓		
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006714113	Colmena	✓		08-09/2023	✓		
Carlos Marquez Palmera	CC	1065823637	Colmena	✓		08-09/2023	✓		
Oscar Bustillo Echavez	CC	1065657761	Colmena	✓		01-06/2023	✓		


DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inicio de inspeccion de carro de herramental, Epcs, Sistema de acceso. se diligencian y se socializa ATS y permisos. Al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo. Socialización

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está formado según requerimiento que exista en condiciones "Especiales"?		✓	✓		✓		✓			✓	
¿Se encuentran bien estado físico?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se explicaron procedimiento y se verificaron la ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores disponen de EPP que exige el actual proceso y se encuentran en medida preventiva?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuentan dentro las medidas de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿La tarea no varía o imprevistos que requiera autorización?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuentan puntos de anclajes seguros, Provisionales, Certificados, estructurales, autorizados?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adecuadas las protección contra caídas y en buen estado?		✓	✓		✓		✓		✓		
¿Hay controles en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con una autorización escrita de "Trabajo en Altura"	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen factores que puedan afectar la integridad física del trabajador en realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		
En caso de presentarse una caída emergencia, cuenta con plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe formato de revisión médica de trabajo en alturas? ARL, EPS? Con la revisión de las demás riesgos de trabajo y las condiciones médicas favorables?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las personas que ejercen el rescate se encuentran capacitadas en la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión continua y permanente para la realización de los trabajos? ¿Cuál cargo la ejecuta?	✓		✓		✓		✓		✓		
El lugar cuenta con las condiciones ambientales (ruido, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de rescate de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de controlar la caída de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe monitoreo cuando este tipo de trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen los trabajos de mantenimiento de manera periódica para evitar accidentes?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores tienen conocimiento sobre el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS ADECUADOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

¿Los arnéses se encuentran en buenas condiciones?	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		


Pala, Pico, Barra, Carretilla, Balde
Karen Soto



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Obras Judiciales

Valledupar

Cll 14 #14-189

28-07/2023

07:00

05:00 p.m.

Pala, Pica, barra, Carretilla, balde

Excavación, Retiro de material, Armado, Encofrado y fundida de casson

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	B. CERTIFICADO PARA T.A SI	NO	FECHA DE REALIZACION	C. APTO PARA T.A SI	NO	FIRMA
Luis Gabriel Marquez	CC	1007397140	Colmena	✓		28-07/2023	✓		
Jhon Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Olivera	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		CARLOS
Yerismen Enrique Mendoza	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Jhon Jairo Morales	CC	1049600194	Colmena	✓		01-08/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064716685	Colmena	✓		28-07/2023	✓		
Janer David Mendoza	CC	1082473816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de Pica, de herramientas, de EPCC, Sistema de acceso. Diligenciar y socializar permisos y ATS. Al finalizar actividades se realiza jornada orden y aseo. Realización


C. LISTA DE VERIFICACIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	B	N	B	N	B	N	B	N	B	N	B	N	B	N	
¿Cuenta trabajadores con la formación e información acerca de cómo actuar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está atendido algún requerimiento que indique suspensión total "Cese"?		✓				✓		✓		✓		✓		✓	
¿Cómo se encuentra el buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores tienen conocimiento y cumplen las normas de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se identifican los riesgos y los que se deben evitar, reducir y controlar las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen casos de trabajo desarrollados sin norma de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La maquinaria está en condiciones técnicas seguras de funcionamiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes? ¿Son resistentes, Certificados, suficientes?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con protección en altura (barandas, mallas, etc.)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están identificados los riesgos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe plan para actividades de alto riesgo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen trabajos peligrosos en espacios confinados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con procedimiento de trabajo seguro en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe un plan de emergencias? ¿Se conoce la ruta de evacuación? ¿Se cuenta con equipos de extinción?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores son informados de todos los peligros y riesgos existentes en su labor?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para las actividades de alto riesgo? ¿Coordinador de alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El personal cumple con condiciones físicas para las actividades asignadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe mantenimiento a los equipos de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con elementos de protección personal?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores cuentan con capacitación para realizar el trabajo en forma segura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

D. ESCRIPCIÓN SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arnés cuentan con anclaje en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Los arnés cuentan con anclaje en buenas condiciones?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A
¿Los arnés cuentan con anclaje en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


pala, pico, barra, balde, carretilla
Daniel Salcedo
Karen Soto



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales

CIUDAD: Valledupar

UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189

TIPO DE TRABAJO:

PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto

ALTURA APROXIMADA:

FECHA: 28-09/2023

HORA DE INICIO: 07:00 A.M.

HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 p.m.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Polea, Pisa, Barra, Carretillo, Balde.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Retiro de material, Arreglo, Encofrado y fundida de columna

ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO

CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL?

IMPRESCINDIBLE SUBIR LOS MANOS LIBRES: 7

PERSONAL CONOCIDO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	B CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS SI	B CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS NO	FECHA DE REALIZACIÓN	EXAMEN APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS SI	EXAMEN APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS NO	FIRMA
Jesus Olivo Lopez	CC	1065842379	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Jesus Olivo
Juan David Pedroza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Juan Pedroza
Segundo Martinez	CC	1193561805	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Segundo Martinez
Juan carlos Hurtado	CC	1062398032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Juan carlos Hurtado
Duban Peralta Soto	CC	1065837582	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
William Coronado Silva	CC	77025189	Colmena	✓		28-05/2023	✓		William Coronado
Farid Van straten V.	CC	1004302087	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Farid V V

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección del area, de herramientas, Equ., Sistema de acceso Se Diligencia y Socializa ATS, permiso. Inicio de jornada laboral y al finalizar actividades se realiza orden y aseo. Retirada Casa

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
¿Cuenta con arnés de cuerpo completo, con argollas en D dorsal y esternal?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con eslinga de posicionamiento con absorbedor de energía?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Cuenta con línea de vida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con línea de vida horizontal?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con línea de vida vertical?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con anclajes certificados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con puntos de anclaje? (Estructura, viga, columna, andamio)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con conectores de anclaje certificados y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Cuenta con casco tipo minero con barbuquejo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con protección auditiva tipo copa?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con protección visual?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con protección respiratoria?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con guantes de cuero?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con botas de seguridad con puntera de acero?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con ropa de trabajo reflectiva?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con protección contra caídas de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con protección contra caídas de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con protección contra caídas de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con protección contra caídas de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con protección contra caídas de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con protección contra caídas de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con protección contra caídas de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con protección contra caídas de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS DE SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Las anclajes se encuentran en buen estado?	✓						
¿Cuenta con un plan de rescate?	✓						



8 VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

9. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A DIFERENCIA

10 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Línea de Vida Vida
Entrega de Posicionamiento
Bloqueador Asenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Barbuquejo
Arnés integral
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Dotación Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

11 HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Barra, Pica, pala, Escalera

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Emel Lanos
No. de Identificación: 2238649
Firma Responsable quien autoriza el trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Ramses Salcedo
No. de Identificación: 1096000
Firma responsable plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Karen Soto
No. de Identificación: 1143 [illegible]
Firma Coordinador de TA:

APOYO COMITE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: [illegible]
No. de Identificación: 5165160
Firma apoyo comité de seguridad:

ANÁLISIS DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y las demás acciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he comunicado a personal que realiza la labor, el alcance de las actividades y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y las demás acciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y tomaremos seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONAL HA TERMINADO LABOR	S	N	OBSERVACIONES	PERSONAL HA RETIRADO HERRAMIENTAS	S	N	OBSERVACIONES
El área está limpia	✓			El área está limpia	✓		
El área y el equipo quedaron en condiciones seguras		✓		Se retiraron todos los elementos de protección		✓	
Entrega el área limpia y libre de residuos de materiales		✓		El permiso de trabajo será cerrado definitivamente		✓	
Cierre	✓			Cierre		✓	

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Lanos	NOMBRES Y APELLIDO	Karen Soto
FIRMA		FIRMA	



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO:
Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
LOCALIZACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189 — ALTURA APROXIMADA: 5mts Aprox
FECHA: 28-07-2023 — HORA DE INICIO: 7:00 Am — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Polea, Cuerda Barra, balde, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armado, Encofrado y Fundida de Cimentación
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☐ CUAL ____ — # PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: ____
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☐ NO ☐

PERSONAL CONVOCADO


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL ACTIVO	A. CERTIFICADO PARA T.A		FECHA DE REALIZACIÓN	ENC APTO PARA T.A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Juan Yesith Brito	CC	1192803152	Colmena	✓		01-06/2023	✓		JBrito
Cesar Rafael nunez	CC	77186789	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CCSAR
Cesar luis nuñez	CC	1003376653	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Cesar Luis
Luis Alberto Castillo	CC	77155363	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Mascote	CC	77026504	Colmena	✓		01-05/2023	✓		RMD
Geovaldi Fontalvo	CC	1065562392	Colmena	✓		08-07/2023	✓		Geo de Jesus D.
Jorge useche	CC	91526911	Colmena	✓		01-07/2023	✓		Jorge useche

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Inspección del area y de herramental. Inspección de EPCC, Sistema de acceso. Diligencias y Socialización ATS, Permisos. Se realiza jornada de orden y aseo al finalizar la jornada. Socialización.

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?															
¿El sistema de anclaje seleccionado es el más adecuado para la tarea?															
¿Se encuentra en buen estado físico?															
¿Ha recibido el trabajador formación en materia de seguridad?															
¿Ha sido evaluada la posibilidad de que el trabajador caiga desde una altura inferior a la de anclaje?															
¿Existe riesgo de golpear contra algún elemento durante la caída?															
¿Se dispone de un plan de rescate?															
¿Existe riesgo de atrapamiento, corte, abrasión, contacto térmico, sustancias corrosivas, etc.?															
¿Se han tomado las medidas para evitar el riesgo de caída de objetos?															
¿Se ha previsto un espacio libre suficiente debajo del punto de anclaje?															
¿Existe riesgo de golpear contra algún elemento durante la caída?															
¿Se ha previsto un sistema de rescate?															
¿Existe riesgo de atrapamiento, corte, abrasión, contacto térmico, sustancias corrosivas, etc.?															
¿Se han tomado las medidas para evitar el riesgo de caída de objetos?															
¿Se ha previsto un espacio libre suficiente debajo del punto de anclaje?															
¿Se ha previsto un sistema de rescate



8. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR.

¿Cada trabajador encargado de realizar la actividad verificó los puntos de anclaje a utilizar?

¿Se verificaron que todos los elementos a usar estuvieran en buen estado y contaran con elementos para aplicar el debido rescate en caso de ser requerido?

9. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR.

10. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Colocar (SI) si lleva que utilizar el EPP o sistema de protección, colocar (NO) si no lleva que utilizar el EPP o sistema de protección. Colocar (N/A) Si no aplica el EPP o sistema de protección para la actividad a realizar

Línea de Vida Vida — SI — Eslinga de Posicionamiento — SI — Bloqueador Asirante — SI — Tie Off — SI — Línea de Vida Vertical — SI — Mosquetón — SI — Eslinga en Y con Absorvedor — SI

Casco — SI — Gafas de seguridad — SI — Barbuquejo — SI — Protector Auditivo de inserción o tipo — SI — Arnés Integral — SI — Protección respiratoria — SI — Guantes de Nitrilo Manga larga — SI — Botas Dieléctricas con — SI

11. HERRAMIENTAS A UTILIZAR PARA LA ACTIVIDAD.

Barra, Pico, pala, Escalera

OBSERVACIONES

NINGUNA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO:
Nombres y Apellidos: Enid Lanos
No. de identificación: 213845
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo: Enid

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Daniela Salcedo
No. de identificación: 1064000...
Firma integrante plan de emergencia: Daniela

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Karen Soto
No. de identificación: 1140...
Firma Coordinador de TA: Karen

AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: Hernan Medina
No. de identificación: 5...
Firma ayudante de seguridad: Hernan M.

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable del área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he comunicado a personal que realiza la labor, verificando el cumplimiento de los requerimientos y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y condiciones seguras para la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL ÁREA	S	N	OBSERVACIONES	COORDINADOR DE SEGURIDAD	S	N	OBSERVACIONES
PERSONAL PUESTO EN SU LUGAR	✓			PERSONAL VERIFICADO	✓		
El trabajo fue realizado de manera segura		✓		El área quedó limpia y ordenada		✓	
El área y el equipo quedan en condiciones seguras		✓		Se reportaron accidentes o incidentes		✓	
Entrega de área limpia y libre de residuos de materiales		✓		El permiso de trabajo en la oficina fue cancelado		✓	
Otros				Otros		✓	

NOMBRES Y APELLIDO	Enid Lanos	NOMBRES Y APELLIDO	Karen Soto
FIRMA	Enid	FIRMA	Karen



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación de cassón

CARGO: Valledupar - Cesar. — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo.

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 carrera 14 # 189 — ALTURA APROXIMADA: 4.50 Mt Negativo

FECHA: 29/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, carretilla, bateo

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armado, fundida de cassón — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO

CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL: _____ — N° PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 7

PERSONAL AUTORIZADO

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL (EPS/ARL)	EL COLABORADOR PARA TAREA		FECHA DE REALIZACIÓN	EXAMEN PARA TAREA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Daniel Aguilar Ramirez	CC	85442842	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Anibal Jimenez Escorcia	CC	77154925	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065626852	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	77171896	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006714173	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Mariano palmera	CC	1065823637	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Oscar Bustillo Echavez	CC	1065657761	Colmena	✓		01-06/2023	✓		

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de areas de trabajo, Inspeccion de herramientas, epcc, socializacion de ats, diligenciamiento del mismo, al finalizar la jornada laboral se recalca jornada de orden y aseo, señalizacion

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
¿Los trabajadores tienen la información e instrucción suficiente sobre la forma de realizar los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está asignado algún mantenimiento que efectúa sus condiciones?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La vestimenta es adecuada? (No se viste casual de manga larga)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado de higiene para evitar accidentes y el desarrollo de medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe cultura de utilización de prevención como gafas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La Persona no sufre de ninguna clase de enfermedad física, auditiva o mental?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Preventivo, Certificado, estructurales, adicionales)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene señalizadas las áreas de trabajo y en buen estado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓				
¿Está capacitado en alturas nivel básico?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta para esta actividad con el curso de Trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen Rescate y/o procedimiento emergencia para alturas en caso de un trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse una alguna emergencia, cuenta con equipos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta formato de charlas de peligros por actividad PRE-ATS? Para el uso de algún peligro según las actividades y las condiciones ambientales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene y revisa el procedimiento de rescate para el uso de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la ejecución de las tareas? (Coordinador de alturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El lugar en cuanto las Condiciones ambientales (ruido, luz, etc.) son las más adecuadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el examen de salud de los trabajadores, equipos y maquinaria con el fin de Coordinar tareas de riesgo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe mantenimiento con tipo de riesgo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo y alrededor se encuentra debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar el riesgo de proyección, contusiones y/o accidentes de vehículos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los cuentan con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPO, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arnés se encuentran en buenas condiciones?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Los arnés se utilizan correctamente de acuerdo al procedimiento de buen uso?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	



Versión: 01
Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación para Zarpa (Altura Alg)
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Jhonais Salcedo
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 - 189 — ALTURA APROXIMADA: 4.50 Mts (Negativo)
FECHA: 08/02/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 pm — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pico, Barra, balde, carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación para Zarpa — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL? — # PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

TRABAJADORES INVOLUCRADOS

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	B. CERTIFICADO PARA TA SI	B. CERTIFICADO PARA TA NO	FECHA DE REALIZACION	EXAMENES PARA TA SI	EXAMENES PARA TA NO	FIRMA
Luis Pestrana	CC	1065604479	Colmena	✓		01/06/2023	✓		Luis Pestrana
Jorge Useche	CC	9.526.91	Colmena	✓		01/06/2023	✓		Jorge Useche
Juan Arith Brito	CC	1.193.407.158	Colmena	✓		01/06/2023	✓		Juan Arith Brito
Wilmer Granados	CC	8702818	Colmena	✓		28/05/2023	✓		Wilmer
Jesús Angel Gomez	CC	1065802330	Colmena	✓		28/05/2023	✓		Jesus Gomez
Reinaldo Ochoa	CC	77176404	Colmena	✓		24/04/23	✓		Reinaldo
Hernando Mejia	CC	1064711685	Colmena	✓		28/05/2023	✓		Hernando Mejia

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Excavación para Zarpa: Se inspecciona area de trabajo, se inspecciona herramientas a utilizar para la actividad y se hace traslado de las mismas, se socializa ATS, se inspecciona EPP's y Sistemas de acceso se inicia con la tarea asignada al finalizar se realiza orden y aseo, se realiza

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la información e instrucción específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Esta tomando algún medicamento que afecte sus condiciones "Cual"		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se reconocieron los riesgos a los que va a estar expuesto y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conoce cómo se activan los sistemas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La ropa de vida y dispositivos han sido debidamente certificados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conoce puntos de anclaje seguros (Preexistentes, Certificados, estructurales, especiales)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen salvaguardas de anclaje certificados y en buen estado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay claridad en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Sabe como esta activado actualmente el "Sistema de Alturas		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conoce líneas o equipos salvavidas para emergencias contra el área donde se realiza la actividad?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse accidentes emergencias, sabe como desarrollarlos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se ha realizado un análisis de peligros por actividad (ARC, AST)? ¿Se ha analizado los escenarios riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicado a los interesados el resultado de la evaluación y ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de las labores? Coordinador de alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el volumen de trabajo, las áreas, herramientas, equipos y maquinaria con el fin de Controlar la caída de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otras líneas de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo e tránsito se encuentran adecuadamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar accidentes de protección contra caídas en altura y/o ocasionar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A
¿Se encuentra utilizando los actividades se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Los absorbedores y elevadores cumplen con las normas técnicas de seguridad?		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A



9. VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

10. SISTEMA DE RESTRICCION, POSICIONAMIENTO O DETENCION DE CAIDAS A UTILIZAR

11. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Botas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Arnés Integral
Protección respiratoria
Overol Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pala, Barra, Carretilla, balde, pico.

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Emel Larios
No. de Identificación: 7453961
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVARSE PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Damaris Salcedo
No. de Identificación: 40962010
Firma designado plan de emergencia:


COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Damaris Salcedo
No. de Identificación: 40962010
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTES DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: Yeison Medina
No. de Identificación: 1143748
Firma ayudante de seguridad:

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA			COORDINADOR DE SEGURIDAD SST		
PERSONAL RESPONSABLE DEL CIERRE	S / A	OBSERVACIONES	PERSONAL RESPONSABLE VERIFICADO CIERRE	S / A	OBSERVACIONES
El trabajo fue terminado			El área fue limpiada y dejada en buen estado		
El equipo y herramientas fueron retirados del área			Se retiraron señalizaciones y EPC de la misma		
El lugar de área quedo limpia y libre de residuos de materiales			Se informo de cierre de trabajos correspondiente		
Otro			Otro		

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Larios	NOMBRES Y APELLIDO	Damaris Salcedo
FIRMA		FIRMA	



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

CIUDAD: Obra Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación de cassión

UBICACIÓN ESPECIFICA: Valledupar - Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo

EL PERMISO: Calle 14 carrera 14 # 189 — ALTURA APROXIMADA: 4.50 Alt Aprox Mts

29/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra Cuchilla, Balde

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armado, encofrado, Fundida de cassión.

CON TARJETA: SI ☐ NO ✓ CUAL? — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO ☐

N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	N. RESGUARDO SOCIAL (EPS/ARP)	EL CERTIFICADO PARA TA: SI	EL CERTIFICADO PARA TA: NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENCAPACITADO PARA TA: SI	ENCAPACITADO PARA TA: NO	FIRMA
Luis Gabriel Marquez	CC	1003392140	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Jhon Jairo Osma	CC	1065235865	Colmena	✓		09-07/2023	✓		
Carlos Andres Olivero	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Yesimon Enrique Hendrix	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Jhon Jairo Morales	CC	1048600194	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan David Hellos	CC	1064316585	Colmena	✓		29-05/2023	✓		
Janer David Hidalgo	CC	1082073816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		


DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Inspección de cilcos, inspección de herramientas, epcs, sistema de acceso, Diligenciamiento de ATS, Socialización del mismo, al finalizar la jornada laboral se realiza Jornada de orden y aseo

LISTA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTOS A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre el riesgo a caídas de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están diferentes tipos de arnés para diferentes tipos de trabajo?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Los arnés son de buena calidad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnés tienen el tamaño adecuado para cada trabajador?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arnés tienen integrado un dispositivo de amortiguación de caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje adecuados para cada trabajador?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores utilizan correctamente los arnés?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje seguros (Fijos, móviles, etc.) para cada trabajador?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje seguros (Fijos, móviles, etc.) para cada trabajador?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores conocen el peligro de caída en altura?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay señalización de advertencia de caídas en altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están delimitadas las áreas de trabajo en altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores tienen la capacitación para identificar peligros y evaluar los riesgos de caídas


Pala, pica, Barra, Carretilla, Balde
Emel Inicio
Damaris Salcedo



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: obras judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación de cassión

CIUDAD: Valledupar - Cesar. — AUTORIDAD COMPETENTE QUE SUPERVISA LABOR: Damaris Salcedo

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 19A — ALTURA APROXIMADA:

FECHA: 29/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pico, Barra, Carretilla, balde.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, amado, encofrado Fundida de cassion — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI / NO

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? — N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR:

PERSONAL CONVOCADO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	B. CERTIFICADO PARA TA SI	B. CERTIFICADO PARA TA NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ERGOTORIA TA SI	ERGOTORIA TA NO	FIRMA
Jesus Alonso Lopez	CC	1065842379	Colmena	✓		28/05/2023	✓		Jesus Alonso
Juan David Pedroza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Juan Pedroza
Segundo Martinez	CC	1193581805	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Segundo Martinez
Juan Carlos Hurtado	CC	1065839032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Juan Carlos Hurtado
Duban Peralta Pinto	CC	1065837382	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
William Coronado Silva	CC	77029189	Colmena	✓		28-05/2023	✓		William Coronado
Farid Van Strahlen V.	CC	1004502063	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Farid V.V

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Inspección de areas, inspección de herramientas, Inspección de Epcc, EPP, Sistemas de acceso, Diligenciamiento de ats, Socialización de las mismas, al finalizar la jornada laboral se retira señalización, orden y aseo

ACTIVIDADES PREVENCIÓN CONTRA CAIDA


CONCEPTO A EVALUAR	11 SI	11 NO	12 SI	12 NO	13 SI	13 NO	14 SI	14 NO	15 SI	15 NO	16 SI	16 NO	17 SI	17 NO	OBSERVACIONES
1. Los trabajadores tienen información relacionada con los riesgos, controles y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. Está cercada toda la zona donde se va a realizar la actividad?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. Se encuentra en buen estado el arnés?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. Se cuenta con el procedimiento y la matriz de riesgos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. Se capacitaron los trabajadores en los riesgos y como actuar en caso de emergencia en el desarrollo de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
6. Están claros los trabajos de alturas por parte de los trabajadores?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
7. La línea de vida es portátil o fija? Las anclas cuentan con el?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
8. Tienen puntos de anclajes seguros (Resistencia, Dist. Caida, Libre choque, suficientes)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
9. Se tienen equipos de rescate en la obra? Cuales son?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
10. Hay un plan de emergencias en el sitio?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
11. Existe una señalización preventiva en la zona de trabajo en altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
12. Se cuenta con mallas de protección en los huecos cercanos a la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
13. Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14. Se cuenta con el formato de ATS (ANALISIS DE TRABAJO SEGURO) Para realizar labores dentro del predio y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15. Se cuenta con el plan de rescate en caso de caída de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16. Se realizó capacitación sobre la aplicación de los riesgos (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17. El personal cuenta con Certificados médicos para trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18. Se tienen a la mano el kit de primeros auxilios, equipos y medicamentos en caso de una Contingencia?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19. Se cuenta con el kit de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20. Se tiene el formato de inspección de arnés, cuerda, mosquetones, bolsa y demás?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21. Se tiene la ficha de reporte de incidentes, accidentes y enfermedades?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22. Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		


SI: 22 — NO: 0 — SI: 22 — NO: 0 — SI: 22 — NO: 0 — SI: 22 — NO: 0 — SI: 22 — NO: 0 — SI: 22 — NO: 0 — SI: 22 — NO: 0

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO A LA TAREA Y ÁREA DE TRABAJO

1. Se cuenta con el arnés de cuerpo completo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
2. Se cuenta con el sistema de acceso?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
3. Se cuenta con el sistema de anclaje?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
4. Se cuenta con el sistema de posicionamiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
5. Se cuenta con el sistema de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

SI: 5 — NO: 0 — SI: 5 — NO: 0 — SI: 5 — NO: 0 — SI: 5 — NO: 0 — SI: 5 — NO: 0 — SI: 5 — NO: 0 — SI: 5 — NO: 0


9. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR
10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAIDAS A UTILIZAR.
11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Asistido
Tie Off
Línea de Vida Vida
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección Auditiva de Inserción o tipo
Arnés Integral
Protección respiratoria
Eslinga Manguera larga
Guantes
Botas Dieléctricas con
12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.
Pala, Pica, Palde, Carretilla, Barra.
OBSERVACIONES
AUTORIZA
RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Emel Lorus
No. de Identificación: 72359619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:
RESPONSABLE DE EJECUTAR EL PLAN DE EMERGENCIA
Nombres y Apellidos: Dimas Solarte
No. de Identificación: 4878930
Firma Responsable por la ejecución:
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Dimas Solarte
No. de Identificación: 4878930
Firma Coordinador de TA:
AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: Yeiman M
No. de Identificación: 5145243
Firma ayudante de seguridad:
VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO
Como responsable de área, he validado el trabajo con el Coordinador de seguridad y aprobado los procedimientos seguros y he realizado charlas preliminares. Entrega elementos, herramientas y he comunicado el personal que realiza el uso, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.
Como Coordinador de Seguridad: he verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar riesgos encontrados antes, durante y después de realizar el trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del trabajo.
CIERRE PERMISO DE TRABAJO
RESPONSABLE DEL AREA
PERSONAL QUE EJECUTARÁ LA LABOR
SI
NO
OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado
Se retiro y se dejaron libres las condiciones seguras
Se entrego el área limpia y libre de todos los elementos
Otros
COORDINADOR DE SEGURIDAD SST
PERSONAL QUE VERIFICARÁ EL CIERRE
El área quedó limpia y ordenada
Se han retirado todos los elementos
El permiso fue cerrado de manera satisfactoria
Otros
NOMBRES Y APELLIDO
Emel Lorus
FIRMA
NOMBRES Y APELLIDO
Dimas Solarte
FIRMA



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación de Cajón
Valledupar - Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo
Calle 14 Carrera 14 # 189 — ALTURA APROXIMADA: 4.50 Mts Alt Neg.
29/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, carretilla, balde.
ACTIVIDAD A REALIZAR:
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? — N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE: ARL	B. CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS: SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	EXAMEN APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS: SI	NO	FIRMA
Juan Yesith Brito	CC	1193493157	Colmena	✓		01-06/2023	✓		JUAN. BRITO
Cesar Rafael muñoz	CC	77186289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CESAR
Cesar Luis muñoz	CC	1003336653	Colmena	✓		28-05/2023	✓		cesar
Luis Alberto Castillo	CC	77155349	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Mosquera	CC	77026504	Colmena	✓		01-05/2023	✓		
Gerardo Fontalvo	CC	1065562392	Colmena	✓		08-04/2023	✓	Gafas	
Jorge Useche	CC	91526911	Colmena	✓		01-07/2023	✓		JORGE USECHE

I. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de areas, inspección de herramientas, Ejec, Inspección de EPP, Sistema de acceso, Diligenciamiento pts, Socialización del mismo, al finalizar la jornada laboral se realiza jornada de orden y aseo.

II. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA


CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Es el elemento seguro y está correctamente que ofrece las condiciones ideal?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado de uso?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El trabajador se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se inicia cuando los riesgos a los que se expone los usuarios se encuentran medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están todas las fases de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida cuenta con Plan de rescate mencionado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con los certificados (Fichas técnicas, Certificados, Aptitudes, avalados?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene capacitación en el uso del mismo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay cilindros en las herramientas en uso?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe una actividad anterior de Trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen riesgos eléctricos energizados cerca a una fuente generadora?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El lugar de trabajo cuenta con energía eléctrica cerca con peligro?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Esta formado en el área de peligros por actividad ARL? Para el análisis de la diversa riesgos de trabajo en condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La información cuenta con el área de la actividad peligrosa?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta supervisor directo y permanente para la verificación de actividades Coordinador de alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, Lluvia, etc.) para realizar trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de rescate de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de Alturas de caídas de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con el área con línea de vida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida es la misma de emergencia donde mencionada en el plan?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La Área de trabajo se encuentra limpia y ordenada para realizar el sistema de protección anticaídas en el lugar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

III. EQUIPOS DE SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	UT1	UT2	UT3	UT4	UT5	UT6	UT7
1. Los arnés se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2. Se encuentra el equipo de rescate en el lugar de trabajo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3. Los elementos cuentan con certificado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Pica, pala, Barra, Carretilla, Balde.



9. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR.

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O RETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR.

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Boceador Arandela
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Retractor
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Barbuquejo
Arnés integral
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción tipo
Protección respiratoria
Overol Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.

Pala, Pico, Barra, carretilla, balde.

OBSERVACIONES

/

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO:
Nombres y Apellidos: Emel Lanas
No. de identificación: 2839619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Luz Damaris S.
No. de identificación: 49[illegible]
Firma Responsable plan de emergencia:


COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:
Nombres y Apellidos: Luz Damaris S
No. de identificación: 49[illegible]
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD:
Nombres y Apellidos: No Sabe
No. de identificación: /
Firma ayudante de seguridad:

13. CIERRE DEL PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONAL VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES	PERSONAL VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
Finalizo la actividad				Area limpia y ordenada			
Todos los equipos quedan en condiciones seguras				Se han presentado accidentes ó incidentes			
Entrego el area limpia y con las medidas de mantenimiento				El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente			
Otros:				Otros:			

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Lanas	NOMBRES Y APELLIDO	Luz Damaris Salcedo
FIRMA		FIRMA	



Versión: 01
Fecha: 30/Abril/2020
Clasificación: Interno

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar
TIPO DE TRABAJO: Excavación para Zarpa (altura neg)
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 - 189
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Dampris Salcedo
ALTURA APROXIMADA: 4.80 Mts (negativo)
FECHA: 08/07/2023
HORA DE INICIO: 7:00 AM
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla, Balde.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Para Zarpa.
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL?
N° PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 7

PERMISO CONCEDIDO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	B. CERTIFICADO PARA T-A SI	B. CERTIFICADO PARA T-A NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENCAPTO PARA T-A SI	ENCAPTO PARA T-A NO	FIRMA
Farid VV	CC	1004503067	Colmena	✓		28/05/23	✓		Farid VV
[illegible]	CC	[illegible]	Colmena	✓		01/06/23	✓		[illegible]
[illegible]	CC	[illegible]	Colmena	✓		28/05/23	✓		[illegible]
[illegible]	CC	[illegible]	Colmena	✓		28/05/23	✓		[illegible]
[illegible]	CC	[illegible]	Colmena	✓		28/05/23	✓		[illegible]
[illegible]	CC	[illegible]	Colmena	✓		28/05/23	✓		[illegible]
[illegible]	CC	[illegible]	Colmena	✓		29/05/23	✓		[illegible]

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Excavación para Zarpa: Se inspeccionan áreas de trabajo, herramientas a utilizar para las actividades, traslado de los mismos se socializa ATS, se inspeccionan epcc y sistemas de acceso, se inicia con la tarea asignada. Al finalizar la actividad se realiza orden y aseo, socialización de cierre.

C. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están tomando algún medicamento que afecten sus condiciones? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se explicaron el procedimiento y el orden seguro de ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se identificaron los riesgos a los que va a estar expuesto y planificaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen barreras físicas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo está debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El poste cuenta de anclajes seguros (Fotografías, Certificados, especificaciones técnicas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay cantos en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta para esta actividad seguimiento de trabajo en altura		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o equipos eléctricos energizados cerca en el área donde se realiza la actividad?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
en caso de presentarse equipos energizados, estos son desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta formatos de análisis de peligros por actividad (ATS, ATR) para el inicio de las diversas labores de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicaron se informo el inicio de la postergación o ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de las labores (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuentas las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de rescate de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de controlar la caída de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otras labores de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo e intervenir se encuentra debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar accidentes de protección contra caídas (y/o accidentes) (no resbalen)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

D. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	N/D		N/D		N/D		N/D	
¿Se encuentra el arnés (cuenta los anclajes) se encuentra en buen estado?	✓		✓		✓		✓	
¿Los trabajadores demuestran tuvieron con el arnés durante la seguridad?	N/D		N/D		N/D		N/D	



9. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

¿Cada trabajador encargado de realizar las actividades mantiene los puntos de anclaje auditado?

¿Verificaron que la línea de vida o estructura de anclaje está en buenas condiciones, y en caso de una caída soportaría la fuerza generada por el peso de la persona?

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR

Colocar (SI) si tiene que utilizar el EPP o sistema de protección, colocar (NO) si no tiene que utilizar el EPP o sistema de protección. Colocar (N/A) Si no aplica el EPP o sistema de protección para la tarea que va a ejecutar

Eslinga de Posicionamiento
Línea de Vida Horizontal
Bloqueador Absorbo
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorbedor

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección Auditiva de inserción o tipo
Arnés integral
Protección respiratoria
Dotación Mangas largas
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pala, pico, Barra, Carretilla.

OBSERVACIONES

/

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Emel Canas
No. de identificación: 7333960
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo: Emel Canas

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE CONTINGENCIAS
Nombres y Apellidos: Luz Damaris Salcedo
No. de identificación: Vice Torre de Mando
Firma responsable plan de emergencia: DSalcedo

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Luz Damaris S.
No. de identificación: Vice Director Zona
Firma Coordinador de TA: DSalcedo

AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: /
No. de identificación: /
Firma ayudante de seguridad: /

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área he verificado en compañía con la Coordinador de seguridad la aplicación de procedimientos seguros y los ítems correctivos para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he comunicado a personal que realiza el labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad. He verificado en compañía con el supervisor de área la aplicación de procedimientos seguros y los ítems correctivos para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y cumplimiento seguro durante con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONAL HA SIDO RETIRADO DE LA ZONA	S	N	OBSERVACIONES	PERSONAL HA SIDO RETIRADO DE LA ZONA	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado		✓		El área ha sido limpiada y el trabajo	✓		
El personal ha sido retirado en condiciones seguras	✓			Se han presentado accidentes o incidentes		✓	
Entrega el área limpia y con las medidas de seguridad	✓			El permiso de trabajo se ha suspendido temporalmente		✓	
Otros:		✓		Otros		✓	

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Canas	NOMBRES Y APELLIDO	Luz Damaris Salcedo
FIRMA	Ecl	FIRMA	DSalcedo



II. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

III. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR

IV. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Barbuquejo
Arnés Integral
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Overol manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

V. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Generales Pala, Pico, Barra, Carretilla, balde.

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Enol Lanes
No. de identificación: 73539619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Luz Damaris
No. de identificación: 40[illegible]
Firma Responsable plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Luz Damaris
No. de identificación:
Firma Coordinador de TA:

AUXILIAR DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos:
No. de identificación:
Firma auxiliar de seguridad:


VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación de procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he comunicado a personal que realiza la labor, mencionado lo buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DE ÁREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONAL MENTE EJECUTADO	S	N	OBSERVACIONES	PERSONAL MENTE VERIFICADO	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo fue bien terminado	X			El área quedo limpia y sin residuos	X		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	X			Se han presentado accidentes / incidentes		X	
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	X			El permiso de trabajo se ha suspendido antes de terminarse		X	
Otros:		X		Otros:		X	
NOMBRES Y APELLIDO	Enol Lanes			NOMBRES Y APELLIDO	Luz Damaris Solrzano		
FIRMA				FIRMA			



Versión: 01
Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interno

FORMATO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14A-189
FECHA: 10-07-2023
HORA DE INICIO: 7:00 Am
TIPO DE TRABAJO: Excavación para Cimentación (Altura Ingeniería)
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
ALTURA APROXIMADA: 4.50 mts
HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pico, pala, Barra, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, formaleta, encofrado y Fundida de Cimiento
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☐ NO ☑
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL?
PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERSONAL CONCERNIDO


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA TA		FECHA DE REALIZACIÓN	ENTRENAMIENTO PARA TA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Reynaldo Medrano Collazos	CC	1193516703	Colmena	✓		01-06-2023	✓		Reynaldo Medrano C.
Juan Carlos murgas	CC	1067348058	Colmena	✓		28-05-2023	✓		Juan Carlos murgas
Oscar J. Trillo F	CC	1065623761	Colmena	✓		29-05-2023	✓		Oscar J. Trillo F
Wilmer caamaño	CC	77029189	Colmena	✓		28-05-2023	✓		Wilmer
Jhon Mario Brito	CC	1.193.109.965	Colmena	✓		01-06-2023	✓		Jhon Brito
Andres José Hernandez Fig	CC	77194925	colmena	✓			•		
Yesman V.		5165441	Colmena	✓			✓		Yesman V.

II. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Inspección de areas, Inspección de Herramientas a utilizar, Inspección de EPCC, Señalización de area, Socialización de ATS diligenciamiento de formato Inicio de actividades al finalizar la jornada se realiza orden y aseo

III. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica acerca de la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓	✓		✓		✓			
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones? Cual?		✓		✓		✓		✓	✓		✓			✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y las primeras de medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen claras las Medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La Eslinga de vida o dispositivo final está debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Preexistentes, Certificados, estructurales, autorizados)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado?		✓		✓		✓	✓		✓		✓			✓	
¿Hay claridad en las maniobras a ejecutar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe para esta actividad evaluación de Trabajo en Alturas	✓			✓		✓	✓								
¿Existen cables o equipos eléctricos energizados cerca al área donde se realiza la actividad?		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
¿En caso de encontrarse equipos energizados, están con distanciamiento?	✓		✓		✓										
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad (APO_ATS) para el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicó y se informó el resultado de la población a ejecutar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen cuentas las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un esquema de rescate de las herramientas, equipos y materiales con el fin de Controlar la caída de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otras áreas de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo e ingreso se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las Áreas de trabajo se encuentran limpia y organizadas para realizar el sistema de protección contra caídas sin encontrar ningún riesgo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
IV. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS															
¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	N/A														
¿Se encuentra a utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓														
¿Los trabajadores cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A														



II. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

III. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAIDAS A UTILIZAR.

IV. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

V. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Palas, Pico, Barra, Carretilla

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO:
Nombres y Apellidos: Ernel Lanao
No. de identificación: 32339619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS:
Nombres y Apellidos: Damaris Salcedo
No. de identificación: 7913209
Firma responsable plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:
Nombres y Apellidos: Karen Soto
No. de identificación: 1014253863
Firma Coordinador de Tra:

AYUDANTE DE SEGURIDAD:
Nombre y Apellido: Yolanda Hurtado
No. de identificación: S.M.L.V.M.
Firma ayudante de seguridad: Yolanda Hd.


VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación de procedimientos seguros y las actividades preliminares para iniciar las tareas asociadas a este trabajo y he comunicado al personal que realiza el mismo, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación de procedimientos seguros y las actividades preliminares para iniciar las tareas asociadas a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo terminado	✓			El área queda limpia y en el resguardo	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	✓			Se han desenergizado equipos y/o maquinas		✓	
Entregué área limpia y libre de residuos de materiales	✓			El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente		✓	
Otros	✓			Otros		✓	
NOMBRES Y APELLIDO	Ernel Lanao			NOMBRES Y APELLIDO	Karen Soto		
FIRMA	Ernel			FIRMA	Karen S.		



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación Altura neg.

CIUDAD: Valledupar - Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Barrio 14 # 189 — ALTURA APROXIMADA: 5 Mts negativos

FECHA: 10/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: pala, Pico, Barra, cornetilla

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Altura negativa menos 5 metros, Retiro de material — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI / NO

CONFINADA: SI ☐ NO ☒ CUAL? — # PERSONAS QUE EJECUTARÁN LA LABOR: 7

PERSONAL CONVOCADO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	B. CERTIFICADO PARA T.A SI	B. CERTIFICADO PARA T.A NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENCARTE PARA T.A SI	ENCARTE PARA T.A NO	FIRMA
Jairo Miguel Ganez	Manipulador	MP.5126857	Colmena	✓			✓		
[illegible]	CC	6861791695	Colmena	✓		28/05/2023	✓		
CARLOS OLIVERA	CC	1012280978	Colmena				✓		CARLOS.
Carlos Mosquera	CC	1.065.301.121	Colmena	✓			✓		Carlos Mosquera
FARID VV	CC	1004 502067	Colmena	✓		01/06/2023	✓		FARID VV
YESMAN M.	CC	5165413	colmena	✓			✓		YESMAN M.
JUAN VERGARA BRITO	CC	1193007152		✓		01/06/2023	✓		JUAN BRITO

E. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de areas de trabajo, herramientas manuales, Epcc, Sistemas de acceso, Diligenciamiento de ATS, permisos, Socialización del mismo. Inicio actividad de excavación, Al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo a herramienta.

F. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información especifica para la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conoce el procedimiento de rescate rapido de accidente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que no está expuesto y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Usara ropa de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente verificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conoce puntos de anclajes seguros (Preexistentes, certificados, estructurales, autoanclajes)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen asignados los anclajes certificados y en buen estado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con las herramientas y eslingas?	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Existe plan para esta actividad peligrosa de Trabajo en Alturas		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe rescate o solución inmediata emergentes para el área donde se realiza la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse equipo energizado, están con desenergización?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO, ATS) Para el análisis de los demás riesgos de riesgos y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Usa correa cinta o de retorno o freno de la poleadora o elevador de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisor directa y permanente para la realización de esta tarea? Coordinador de alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el sistema de fijación de las herramientas, equipos y materiales para no dar Caídas de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene la Matriz o Panorama de actuación especifica autorizada y diligenciada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las Áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para realizar el sistema de protección contra caídas sin estorbos y/o riesgos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

G. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Los arneses o cinturón de seguridad se encuentran en buen estado?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Los conectores y ganchos cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



9. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Bloqueador
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Barbuquejo
Arnes integral
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de Inserción o Fijas
Protección respiratoria
Dotación Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pala, Pico, Barra, Escalera, carretilla.

OBSERVACIONES

/

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO:
Nombres y Apellidos: Emel Ramos
No. de identificación: 73198618
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Dennis Salcedo
No. de identificación: 40966020
Firma integrante plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:
Nombres y Apellidos: Dennis Salcedo
No. de identificación: 40966020
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: /
No. de identificación: /
Firma ayudante de seguridad: /

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación de procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y con personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD			
PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE VERIFICADO QUE	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El área queda limpia y sin residuos	✓		
El sitio y equipos quedan en condiciones seguras	✓			Se han presentado accidentes Y/o incidentes		✓	
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	✓			El personal de trabajo se ha suspendido definitivamente		✓	
Otros		✓		Otros		✓	

NOMBRES Y APELLIDOS	Emel Ramos	NOMBRES Y APELLIDO	Dennis Salcedo
FIRMA		FIRMA	



Versión: 01
Fecha: 10/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar- Cesar
TIPO DE TRABAJO:
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #16-189
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo
FECHA: 11/07/2023
ALTURA APROXIMADA:
HORA DE INICIO: 7:00 AM
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pico, Pala, Barra, Carretilla, Escalera.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Altura negativa menos 5 metros retiro de material.
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? ____ # PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 7

PERSONAL CONTRATADO

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE: ARL	B. CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS: SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENCUESTA APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS: SI	NO	FIRMA
Luis castillo	CC	77155343	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CASTILLO
Juan Carlos murgas	CC	1067390657	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Juan carlos murgas
Carlos Mosquera	CC	1065827618	Colmena	✓			✓		Carlos Mosquera
Jhon Jairo M.	CC	1193R60918	Colmena			01-06/2023	✓		Jhon Jairo
JUAN. PELITH BATTO	CC	1193103152	Colmena	✓		01-06/2023	✓		[illegible]
Reinaldo Mosquera	CC	77076501	Colmena				✓		[illegible]
Jesus Ariel Perez	CC	1065826179	Colmena	✓		28-05/2023	✓		

II. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de área, de herramientas, de EPCC, Sistema, de acceso. Diligenciar y Socializar ATS, permisos
Inicio de actividades, Al finalizar labores se realiza Jornada de orden y aseo. Socialización.

III. SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre el área a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está cercada según reglamento la zona donde se realizan las excavaciones? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se explicaron el procedimiento y las demás etapas de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que se va a estar expuesto y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen dentro las labores de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida es dispuesta libre, está debidamente certificada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje seguros (Provisionales, Certificados, estructurales, aprobados)?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se tienen adecuadamente de anclaje certificados y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay cantidad en las herramientas a utilizar?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Existen para esta actividad avisos de Trabajo en Altura		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Existen líneas o equipos eléctricos energizados cerca a área donde se realiza la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse equipos energizados, estos son desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARC, ATS)? Para el análisis de los demás riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las comunicados o se informó de inicio de la ejecución o ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de las labores (Coordinador de altura)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de traslado de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de Controlar el caída de estas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo o alrededor se encuentra despejada de obstáculos y elementos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las vías de acceso se encuentran limpias y organizadas para evitar el riesgo de proyección contra caídas de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

IV. EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?															
¿Se encuentra en utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?															
¿Conectores y elementos cumplen con las normas técnicas de seguridad?															



9. VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAIDAS A UTILIZAR

Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor

11. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección Auditiva de Inserción o Tipo
Arnes integral
Protección respiratoria
Dotación Mangas larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pico, Pala, Barra, Escalera, Carretilla

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Enel Lores
No. de identificación: 73339619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Dennis Salcedo
No. de identificación:
Firma responsable plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Karen Soto
No. de identificación: 1104685653
Firma Coordinador de Trabajo en Alturas:

AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: Yesenia Mendoza
No. de identificación: 5.165.243
Firma ayudante de seguridad: Yesenia Mendoza

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área he verificado en compañía con el Coordinador de seguridad la ejecución del procedimiento seguro y las demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y me comunicare al personal que realizará el mismo, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad. He verificado en compañía con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DE LA AREA			COORDINADOR DE SEGURIDAD SST		
PERSONAL QUE EJECUTO LA LABOR	SI	NO	OBSERVACIONES	PERSONAL QUE VERIFICO EL CIERRE	SI	NO	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El área quedo limpia y ordenada	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras		✓		Se han presentado accidentes o incidentes		✓	
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales		✓		Se dan permiso de trabajo en la suspensión definitivamente		✓	
Otros	✓			Otros		✓	

NOMBRES Y APELLIDO	Enel Lores	NOMBRES Y APELLIDO	Karen Soto
FIRMA	E.L.	FIRMA	Karen S.



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales

CIUDAD: Valledupar - Cesar

TIPO DE TRABAJO: Excavación

UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189

PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto

FECHA: 11-07/2023

HORA DE INICIO: 7:00 Am

ALTURA APROXIMADA: 1.5 mts

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla, Escalera

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación de cassión

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? ____ N° PERSONAS QUE ASISTIRAN LA LABOR: 7

PERSONAL INVOLUCRADO

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA T-A		FECHA DE REALIZACIÓN	EXAMEN PARA T-A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Adolfo Rafael Jaramillo	CC	77.154.925	Colmena	✓			✓		
Farid VV	CC	1004.502.067	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Farid VV
Jhon Pertuz	CC	1065604471	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Efrain Luis muñoz	CC	1065779112	Colmena	✓		29-05/2023	✓		Efrain Luis
Cesar Gabriel muñoz	CC	77.178.274	Colmena	✓		29-05/2023	✓		
Eduardo Rivera	CC	1065774113	Colmena	✓			✓		Eduardo Rivera
Yon Gabriel Jaramillo	CC	1065721140	Colmena	✓		29-05/2023	✓		Yon Gabriel

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inicio de inspección diaria, inspección de herramientas, EPCC, Portal de acceso, herramientas a utilizar, Socialización de APT, diligenciamiento de permisos, Inicio de actividades. Al finalizar la jornada se realiza orden y aseo Socialización.

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica acerca de: áreas a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha tomado algún medicamento que afecte sus condiciones? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha verificado el procedimiento y las partes antes de ejecutar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están dentro las Medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo, esta debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuentan dentro de anclajes mecánicos: Arnés, Conectores, certificados, cartas de ventas, ficha técnica?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se tienen arrojaderas de anclaje certificados y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay cantidad de las herramientas a utilizar?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Cada uno esta utilizando el cinturón de "trabajo en altura"		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Cuentan líneas o equipos eléctricos energizados cerca a donde se realiza la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse una eventualidad, están los elementos para el rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad: ARC, CPT? Para el análisis de los demás riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las actividades se informan a todo el personal antes de la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe suspensión, alerta y comunicación para la activación de los trabajos (Condiciones de peligro)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen cuentas las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se lleva en cuenta el sistema de izamiento de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de controlar la caída de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe mantenimiento con cinta fija de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo, alrededor se encuentra adecuadamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar el riesgo de caída de objetos por encontrarse en el lugar de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS


¿Las escaleras se encuentran en buenas condiciones?															
¿Se encuentra a utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?															
¿Se suministran elementos de seguridad con las normas técnicas de seguridad?															



Pico, Pala, Barra, Escalera, Carretilla

Enel Lanos

Karen Soto



Versión: 01
Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interno

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavacion
CIUDAD: Valledupar - Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 # 14-189 — ALTURA APROXIMADA: 1.50 mts
FECHA: 11-07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 Am — HORA DE FINALIZACION: 5:00 Pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Escalera
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion manual — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL: ____ — N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

I. INFORMACION BASICA

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	B. CERTIFICADO PARA T.A (SI)	B. CERTIFICADO PARA T.A (NO)	FECHA DE REALIZACION	EXAMENES PARA T.A (SI)	EXAMENES PARA T.A (NO)	FIRMA
Eduardo Medina Salcedo	CC	1.193.511.241	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Guillermo Caceres	CC	77.029.189	Colmena	✓		29-05/2023	✓		
Jose Miguel Gomez	CC	1065626857	Colmena	✓			✓		
Rodolfo Pulido	CC	77.177.396	Colmena	✓			✓		
Daniel Aguilar	CC	85.462.577	Colmena	✓			✓		
Juan Avendaño	CC	1065716685	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Oscar Portilla E	CC	1065163761	Colmena	✓		29-05/2023	✓		

II. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección del area, inspección de herramientas a utilizar, inspección epp, sistema de acceso, socialización de ATS diligenciamiento de permisos de trabajo, inicio de actividad, al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo respectivo.

III. MATRIZ DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la obra a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Están tomando algún medicamento que afecte su condición "Cual"		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
La evaluación de procedimiento se ajusta a lugar de ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y las formas de medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existen otras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
La línea de vida es adecuada "Si, esta documento certificado"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existen puntos de anclajes seguros "Estructural, Certificado, estructurado, Adecuado"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tienen adjudicados de anclaje certificados en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Hay cantidad en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta con la actividad rescatista de Trabajo en Altura	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Existen trajes o equipos eléctricos energizados cerca a otra zona se realiza la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
En caso de presentarse equipos energizados, están con desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de análisis de peligros por actividad ARO ATS Para identificar todos los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se comunicado a la cuadrilla o medio de la actividad la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos Coordinador de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tienen controles de Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta el sistema de rescate de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de Controlar la caída de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe interferencia con otro tipo de trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Los trabajos de trabajo a realizar se encuentra documento autorización y declaración?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Los trabajos de trabajo se encuentran firma y organizados para realizar el sistema de protección anticaídas en el anclaje y/o escalera?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

IV. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Los elementos se encuentran en buenas condiciones?															
La escalera a utilizar cuenta las señales de seguridad en buen estado?															
Los elementos y sistemas cumplen con las normas técnicas de seguridad?															



Fec Fecha: 28/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavacion Para cajón (altura)
CIUDAD: Valledupar. Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Jonnatis Salcedo
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 189 — ALTURA APROXIMADA: 4.80 Mts Negativos
FECHA: 04/02/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 am — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: pala, Pica, Barra, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, armado, encofrado y Fundida de cajón.
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI [ ] NO [ ]
CONTRATISTA: SI [ ] NO [✓] CUAL? — ENTIDAD QUE LO CONTRATA PARA LA LABOR: [illegible]

PERSONAL INVOLUCRADO

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	N. DOMICILIO SOCIAL VIGENTE	N. CERTIFICADO PARA TAREA		FECHA DE REALIZACIÓN	EPC APROPIADO PARA TAREA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Cristian Manuel Maestre [illegible]	CC	1003876558	Colmena	✓		28/05/23	✓		[illegible]
Yeison David Urbina	CC	1064706685	Colmena	✓		28/05/23	✓		[illegible]
Oscar Patiño	CC	1063852240	Colmena	✓		01/06/23	✓		[illegible]
JUAN MANUEL PATIÑO	CC	1.193.003.159	Colmena		✓	01/06/23	✓		[illegible]
JESUS DAVID [illegible]	CC	1065842379	Colmena	✓		28/05/23	✓		[illegible]
Oberdan David Ospino	CC	1065845505	Colmena	✓		28/05/23	✓		[illegible]

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de arnes, herramientas a utilizar, Epp, Sistema de acceso, Diligenciamiento de ats, permisos, socialización de los riesgos, inicio actividades, al finalizar la jornada laboral se paralizan las obras; se realiza orden y aseo

SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la información necesaria respecto a los riesgos a los que están expuestos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Usa alguno algún medicamento que afecte sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓					
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Ha recibido el procedimiento y/o charla sobre trabajo en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se socializaron los riesgos a los que se expone durante el desarrollo de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Existe señal de restricción de peligro en zonas de caída?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿La altura de caída es inferior a dos veces la altura del punto de anclaje?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Existen barreras de protección? (Barandas, Cerramiento, señalización, escaleras)	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se tienen implementos de protección contra caída y en buen estado?		✓	✓		✓		✓		✓						
¿Hay corrosión en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Existe zona de actividad peligrosa? (Trabajo en altura)		✓	✓		✓		✓		✓						
¿Cuenta con una persona diferente para apoyar cerca a quien realiza la actividad?		✓	✓		✓		✓		✓						
¿El área de protección se encuentra señalizada y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Cuenta con el formato de inspección de los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se encuentra capacitado en el uso de los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Cuenta con formación en alturas?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Los arnés se encuentran en buenas condiciones?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se encuentra en buen estado el sistema de acceso?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Los arnés cuentan con certificación vigente?	✓		✓		✓		✓		✓						

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS


	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A						
¿Los arnés se encuentran en buenas condiciones?		✓		✓		✓		✓		✓					
¿El sistema de acceso cumple las condiciones de seguridad para el uso?		✓		✓		✓		✓		✓					
¿Los conectores se encuentran en buenas condiciones?		✓		✓		✓		✓		✓					



Pala, Pico, Barra, Carretilla

Enel Lopez

Karen Soto



Versión: 01
Fecha: 28/4/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obra en Construcción Palacio de Justicia — TIPO DE TRABAJO: Excavación
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #17-189 — ALTURA APROXIMADA: 4 Saapork
FECHA: 12-09/2023 — HORA DE INICIO: 07:00 A- — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 P-
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Barra, pico, Pala, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación de cajilla — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☒ CUAL? _____ # PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERSONAL HABILITADO

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE: ARL	B. CERTIFICADO PARA T-A: SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENCAPTO PARA T-A: SI	NO	FIRMA
Oscar Eduardo B.	cc	1065657761	Colmena	✓		29/05/2023	✓		Oscar Eduardo B
Jesus David Ojeda	cc	1065842379	Colmena	✓		28/05/2023	✓		Jesus Ojeda
Juan David Pedraza	cc	1065604471	Colmena	✓		01/06/2023	✓		Juan Pedraza
Juan Yesith Brito	cc	1193403152	Colmena	✓		01/06/2023	✓		Juan Yesith Brito
Segundo Martinez	cc	1193561205	Colmena	✓		01/06/2023	✓		Segundo Martinez Cuello
Juan Carlos Mugas	cc	1062398032	Colmena	✓		28/05/2023	✓		Juan Carlos Mugas
Wilman Coronado	cc	77028189	Colmena	✓		28/05/2023	✓		Wilman

II. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de areas, herramientas, EPCC, Sistema de acceso, Diligenciar y Socializar Permisos, ATS. Inicio de actividades, Al finalizar se realiza Jornada de orden y aseo. Señalizacion

I. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRATADA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre el trabajo realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones "Cuál"		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y las acciones de medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe cartilla de medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo está debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuentan puntos de anclajes seguros (Previamente Certificados, evidencias, autorizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen especificados los anclajes certificados y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay claridad en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe para esta actividad encuentro de trabajo en altura		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Cuentan áreas o equipos eléctricos energizados cerca a donde coordinar realiza la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
en caso de presentarse equipos energizados, están con desenergización?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta formato de analisis de peligros por actividad (ATS, ATR) para el ejercicio de las tareas, riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicaron se informó el inicio de la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las condiciones ambientales (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de rescate de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de controlar la caída de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se mantienen adecuadamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar accidentes de caídas de personas, caídas de objetos?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

II. EQUIPO, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS


¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	N/A		N/A		N/A										
¿Se socializaron y utilizan buenas las atenciones se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las plataformas y andamios cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A		N/A		N/A										



Barra pica para Cornetilla

Emel Lanes

Omar Salcedo



Versión: 01
Fecha: 08/04/2020
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obra en construcción Palacio de Justicia — TIPO DE TRABAJO: Excavación
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #17-189 — ALTURA APROXIMADA: 4.5 mts
FECHA: 12-07-2023 — HORA DE INICIO: 07:00 A.m — HORA DE FINALIZACION: 05:00 p.m
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Barra, pala, pico, cuerdilla,
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación de cassion — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI X NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☐ CUAL? — N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERSONAL CONTRATISTA

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	B CERTIFICADO PARA T.A SI	B CERTIFICADO PARA T.A NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENCAPTORADA T.A SI	ENCAPTORADA T.A NO	FIRMA
Farid Van Stralen	cc	1004502067	colmena	✓		01/06/2023	✓		Farid V V
Cesar Rafael Nuñez	cc	77186289	Colmena	✓		28/05/2023	✓		Cesar
Cesar Luis Nuñez	cc	1003376633	colmena	✓		28/05/2023	✓		Cesar Luis
Luis Alberto Castillo	cc	77155343	colmena	✓		28/05/2023	✓		CASTILLO
Luis Gabriel Noguez	cc	1007392140	colmena	✓		28/05/2023	✓		Luis Gabriel Noguez
Jhon Javier Osma	cc	1065235505	colmena	✓		08/07/2023	✓		
Carlos Andres olivera	cc	1052080418	colmena	✓		08/07/2023	✓		CARLOS

A. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección del area, Inspección de herramientas a utilizar, Inspección de EPCC, de EPP, Sistema de acceso, Socialización ATS, Diligenciarla. Se da inicio a la actividad. Y al finalizar la Jornada se realiza orden y aseo Socializada.

B. CRITERIOS DE PREVENCIÓN DE LA TAREA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está firmando algún mandamiento que exima sus condiciones "Cual"		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores están capacitados y se evitan caídas de desnivel?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentran los riesgos a los que va a estar expuesto y se toman las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están dentro las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje seguros (Provisionales, certificados, estructurales, autorizados)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay claridad en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe para esta actividad evidencia de Trabajo en Altura		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Existen líneas o equipos eléctricos energizados cerca al área donde se realiza la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
en caso de presentarse equipos energizados, están con mantenimiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO_ATS) Para el análisis de las tareas, riesgos de trabajo y las condiciones meteorológicas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Fue comunicado y se informó el inicio de la actividad a ejecutar de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las Condiciones ambientales (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de trabajo de alt. herramientas, soldura y mecánica antes de iniciar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo o alrededor se encuentra debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las Áreas de trabajo se encuentran limpia y organizadas para realizar el sistema de protección contra caídas sin ningún inconveniente?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

C. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los andamios se encuentran en buenas condiciones?	N/A		N/A		N/A									
¿se asegura el utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Las plataformas y elevadores cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A		N/A		N/A									



11. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

12. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR.

13. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Línea de Vida Horizontal
Eslinga de Posicionamiento
Absorvedor Automático
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección Auditiva de inserción o tipo
Arnés Integral
Protección respiratoria
Guantes
Botas Dieléctricas con

14. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Barra, Pico, pala, Cortadilla

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO:
Nombres y Apellidos: Emel Ortiz
No. de identificación: 2233619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS:
Nombres y Apellidos: Dimas Salcedo
No. de identificación:
Firma integrante plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:
Nombres y Apellidos: Dimas Salcedo
No. de identificación:
Firma Coordinador de Tra

VIGIA DE SEGURIDAD:
Nombres y Apellidos: Norma Mejia
No. de identificación:
Firma vigilante de seguridad:

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y las demás controles para minimizar los riesgos asociados a esta tarea y he comunicado a personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y las demás controles para minimizar los riesgos asociados a esta tarea y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONALMENTE VERIFICADO QUE:	B	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	B	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado				El área quedó limpia y sin residuos	✓		
El área y el equipo quedan en condiciones seguras	✓			Se han presentado accidentes Y/o incidentes		✓	
Entregó el área limpia y libre de residuos de materiales	✓			El permiso de trabajo se suspendió definitivamente		✓	
Otros:				Otros:		✓	

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Ortiz	NOMBRES Y APELLIDO	Dimas Salcedo
FIRMA		FIRMA	



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obra en Construcción Palacio de Justicia — TIPO DE TRABAJO: Excavacion

CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Kasey Soto

UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 10 #12-189 Palacio de Justicia Parqueadero — ALTURA APROBADA: 4mts 8mts

FECHA: 12-07-2023 — HORA DE INICIO: 0700 Am — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Barra, Pala, Carretilla, Pico.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación - Smetro, Retiro de material — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI / NO

CONTRATISTA: SI / NO — CUAL — # PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERMISO CONCEDIDO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	4. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	5. CERTIFICADO PARA T.A		FECHA DE REALIZACIÓN	EMO APTO PARA T.A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Yesman E. Mendoza	cc	5165243	Colmena	✓			✓		Yesman
Jhon Jairo Montes	cc	1048600194	Colmena	✓		01/06/2023	✓		Jhon
Juan David Mejia C	cc	1064711685	Colmena	✓		28/05/2023	✓		
Jesner David Mendoza	cc	1080431816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		Jesner Mendoza
Daniel Enrique Aguilar	cc	85442542	Colmena	✓		08-07/2023	✓		Daniel Aguilar
Anibal Jose Jimenez	cc	77154925	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Luis Miguel Gomez	cc	1065629852	Colmena	✓		08-07/2023	✓		Luis Miguel

6. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de orden de herramientas, de epcc, Sistema de acceso, Diligenciar y Socializar, ATS, permiso.
Inicio de Jornada laboral, al finalizar actividades generales orden y aseo señalizacion.

7. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	11		12		13		14		15		16		17		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que altera sus condiciones ?Cual		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha aplicado el procedimiento y ha tenido copia de ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y las formas de las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están claras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La forma de vida o discapacidad física, está debidamente certificada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Promotores, Certificados, especificaciones, aprobados)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adaptaciones de anclajes certificados y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay cantidad en los mosquetones a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Escalera para esta actividad ¿cuidante de "Trabajo en Alturas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Existen líneas y equipos eléctricos energizados cerca o dentro donde se realiza la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse equipos energizados, están con desenergización?	✓														
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad (ATS, ATO) Firmado y socializado de los diarios riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha comunicado a su cónyuge o medio de la población la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de trabajo de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de Controlar la caída de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo o alrededor se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las Áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para trabajar en sistema de protección contra caídas en altura? ¿En ocasión?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

8. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS


¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿La eslinga a utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Las plataformas o elevadores cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Barra, Pica, Pala, Carretilla

Emel Tarás

Dimas Salcedo



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales

CIUDAD: Valledupar

UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-489

1. TIPO DE TRABAJO: Excavacion Altura negativa 5mts

PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto

2. ALTURA APROXIMADA: 5mts negativo

FECHA: 13-09/2023

HORA DE INICIO: 07:00 Am

HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, carretilla, Escalera, Balde, Reto de Material

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación altura negativa menos 5mts, Retiro de material

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL?

ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

PERSONAS QUE EJECUTARAN LABOR: 7

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	4. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	5. CERTIFICADO PARA TA		FECHA DE REALIZACION	BAR APTO PARA TA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Jesus Quiroz Lopez	CC	1065842879	Colmena	✓		28/05/2023	✓		Jesus Quiroz
Lucas Daniel Pedraza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Lucas Pedraza
Segundo Martinez	CC	1193561805	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan Carlos Hurtado	CC	1062395032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Duban Peralta Pinto	CC	1065837582	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
William Fernando Silva	CC	77025189	Colmena	✓		28-05/2023	✓		William Fernando
Farid Van straten V.	CC	1004202069	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Farid VV

6. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de area de trabajo, inspección de herramientas, EPCC, Sistema de acceso, Diligenciamiento de ATS, Permisos, socialización, Inspección de actividad, al finalizar la jornada se realiza orden y aseo, socialización

7. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
¿Los trabajadores tienen la formación e información especializada en: tareas a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está demarcado algún medicamento que afecte sus condiciones? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado físico?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿La explicación el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se identificaron los riesgos a los que va a estar expuesto y las correctas las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están claras las funciones de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida es diagnostico (los vacíos debidamente señalizado?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con los de anclaje seguros (Preexistentes, Certificados estructurales, autónomos)?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene señalizaciones de peligro con bandas y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Hay conexiones con herramientas y cuáles?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuáles partes están cerca a la zona de Trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o conexión eléctrica energizada cerca a esta tendrán relación la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Están con presentan equipos energizados, estos son desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuál formato de análisis de peligros son aplicados? ARO, ATS, Tiene en cuenta los diferentes riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las comunicaciones se informa de riesgo de la actividad a ejecutar de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (Coordinador de trabajo)?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las Condiciones climatéricas (viento, lluvia, etc) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de traslado de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de Controlar la caída de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencias con otros tipos de trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo y alrededor se encuentra debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo alrededores limpia y organizadas para realizar el sistema de protección contra caídas sin estorbos, ni resbalones?	✓		✓		✓		✓		✓		
¿se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		

8. EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Se realizaron inspección durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Las eslinga final y estructural cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



9. VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR.

¿Cada trabajador encargado de realizar la actividad verifica los puntos de anclaje a utilizar?

¿Verificaron que ninguno de estos genere más peligros adicionales durante su uso y afectación a terceros? ¿Y durante esa inspección para cumplir la tarea por seguridad de la cabeza?

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAIDAS A UTILIZAR.

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Colocar (SI) si tiene que utilizar el EPP o sistema de protección, colocar (NO) si no tiene que utilizar el EPP o sistema de protección. Colocar (N/A) si no aplica el EPP o sistema de protección para la tarea que va a ejecutar

Línea de Vida Vida — SI
Eslinga de Posicionamiento — SI
Bloqueador Mecánico — SI
Tie Off — SI
Línea de Vida Vertical — SI
Mosquetón — SI
Eslinga en Y con Absorvedor — SI

Casco — SI
Gafas de seguridad — SI
Botas/guante — SI
Protección Auditiva de inserción o tipo — SI
Arnés integral — SI
Protección respiratoria — SI
Dotación Mangas larga — SI
Guantes — SI
Botas Dieléctricas con — SI

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.

Pala, Pico, Barra, Carretilla

OBSERVACIONES

HISTORIA

RESPONSABLE DE VIGILANCIA EL TRABAJO:
Nombres y Apellidos: Ismael Lanas
No. de identificación: 12339619
Firma responsable quien asistirá el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA
Nombres y Apellidos: Dimaris Salcedo
No. de identificación: 40784634
Firma integrante plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Dimaris Salcedo
No. de identificación: 40784634
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD:
Nombres y Apellidos: Yesenia Hendrix
No. de identificación: 51652261
Firma ayudante de seguridad: Yesenia H.

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los controles definidos para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he informado a personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equ... a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los controles definidos para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONAL/NO EJECUTADO	SI	NO	OBSERVACIONES	PERSONAL/NO VERIFICADO	SI	NO	OBSERVACIONES
El trabajo fue culminado	✓			El área quedo limpia y sin residuos	✓		
El sitio y equipo quedan en condiciones seguras		✓		Se han presentado accidentes Y/o incidentes		✓	
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales		✓		El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente		✓	
Otros	✓			Otros:		✓	

NOMBRES Y APELLIDO	Ismael Lanas	NOMBRES Y APELLIDO	Dimaris Salcedo
FIRMA		FIRMA	



Versión: 01
Fecha: 08/8/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación altura negativa 5mts

CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR:

UBICACIÓN ESPECIFICA: — ALTURA APROBADA: 5mts Negativos

FECHA: 13-07/2023 — HORA DE INICIO: 700 — HORA DE FINALIZACIÓN: 0500 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pica, barra, carretilla

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion altura negativa, Retiro de material — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO

CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL? — N° PERSONAS QUE EJECUTARÁN LA LABOR: 7

PERSONAL CONTRATADO

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA T.A		FECHA DE REALIZACIÓN	C. APTO PARA T.A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Luis Gabriel Marquez	CC	1003792140	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Jhon Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Olivera	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Yeisimon Enrique Hendrix	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Jhon Jairo Morales	CC	1049600194	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064711685	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Jaiver David Mendoza	CC	1082043816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		

A. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de area de trabajo, Inspeccion de herramientas, EPCC, Sistema de acceso, Diligencias de ATS, permisos, Socialización, Inicio de actividad, al finalizar Jornada Se realiza orden y aseo, Socializacion


B. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen información e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que altere sus condiciones? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El explicativo el procedimiento y las alternativas de ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y las formas de medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe charla de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o elemento fijo está debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta puntos de anclaje seguros (Preuso, Certificados, estructurales, estructuras)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adquiridos de eventos certificados y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Hay cantidad de elementos para la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe para esta actividad peligrosa de Trabajo en Altura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o puntos anteriores energizados cerca a una distancia realice la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿En caso de presentarse estos energizados, existe con desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO, ATS, Para el análisis de los demás riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Son comunicados a se informó el resto de la población a ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para realización de los trabajos (Coordinador de altura)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen en cuenta un sistema de rescate (cuerdas, herramientas, equipos) e implementos para el Rescate Controlar la caída de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de labores?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo o alrededor se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar accidentes de caídas de objetos almacenados sin orden y/o mezclados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

C. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
¿El mosquetón o ojalar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
¿Los pasadores y mecanismos cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A		


9. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR
10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR
11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Gafas de seguridad
Barbiquejo
Protección Auditiva de inserción o tipo
Arnes integral
Protección respiratoria
Ostación Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con
12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD
Pala, Pica, Barra, Carretilla
OBSERVACIONES
AUTORIZA
RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO:
Nombres y Apellidos: Saul Ramos
No. de identificación: 7133910
Firma Autorizador quien autoriza el trabajo:
RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Luis Ramos S.
No. de identificación: 40 95010
Firma asignado plan de emergencia:
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Saul Ramos.
No. de identificación: 40 95010
Firma Coordinador de TA:
AYUDANTE DE SEGURIDAD:
Nombres y Apellidos:
No. de identificación:
Firma ayudante de seguridad:
VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO
Como responsable de la obra: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y en consecuencia autorizo el personal capacitado a estar vinculado en las herramientas y equipos a utilizar.
Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el responsable de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y en consecuencia autorizo proceder con la ejecución del mismo.
CIERRE PERMISO DE TRABAJO
RESPONSABLE DEL AREA
PERSONAL QUE SE RETIRA DECLARE QUE
SI
NO
OBSERVACIONES
Terminó la actividad
Dejó y entregó su sitio en condiciones seguras
Entregó a área implicada todos los elementos
Otros
COORDINADOR DE SEGURIDAD SST
PERSONAL QUE SE RETIRA HA VERIFICADO QUE
SI
NO
OBSERVACIONES
Línea quedó segura y sin riesgos
Se han desmontado todos los andamios
El permiso de trabajo en alturas está cerrado
Otros
NOMBRES Y APELLIDO
Saul Ramos
NOMBRES Y APELLIDO
Jonatan Salcedo
FIRMA
FIRMA



8. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

¿Cada trabajador encargado de realizar la actividad verifica los puntos de anclaje a utilizar? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

¿Verificador que la zona de vida donde va a izar el(los) trabajador(es) está libre de obstáculos para facilitar el rescate? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

9. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAIDAS A UTILIZAR

Colocar (SI) si tiene que utilizar el EPP o sistema de protección, colocar (NO) si no tiene que utilizar el EPP o sistema de protección, Colocar (NA) Si no aplica el EPP o sistema de protección para la tarea que va a ejecutar

- Línea de Vida Vida: NO
- Eslinga de Posicionamiento: SI
- Disipador Arcanpo: SI
- Tie Off: SI
- Línea de Vida Vertical: SI
- Mosqueton: SI
- Eslinga en Y con Absorvedor: SI

10. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco: SI
- Gafas de seguridad: SI
- Barbuquejo: SI
- Protección Auditiva de Inserción o tipo: SI
- Arnes Integral: SI
- Protección respiratoria: SI
- Dotación Mangas largas: SI
- Guantes: SI
- Botas Dieléctricas con: SI

11. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Palapica, Barra, Carretilla

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Ezmel Tapias
No. de identificación: 1233686
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Dimas Salcedo
No. de identificación:
Firma integrante plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Dimas Salcedo
No. de identificación:
Firma Coordinador de TA:

AUXILIAR DE SEGURIDAD:
Nombres y Apellidos: Yasmin Hurtado
No. de identificación: 5.165.249
Firma auxiliar de seguridad:

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación de procedimiento seguro y las medidas correctivas para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he comunicado a personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.


Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el responsable de área la aplicación del procedimiento seguro y las medidas correctivas para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA	S	N	OBSERVACIONES
PERSONALMENTE VERIFICARÉ QUE			
El trabajo ha sido terminado	✓		
El área y el equipo quedan en condiciones seguras		✓	
El área queda limpia y libre de residuos de material		✓	
Otros	✓		

COORDINADOR DE SEGURIDAD SST	S	N	OBSERVACIONES
PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE			
El área queda limpia y sin residuos	✓		
Se han presentado accidentes Y/o incidentes		✓	
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente		✓	
Otros		✓	

NOMBRES Y APELLIDO	Ezmel Tapias	NOMBRES Y APELLIDO	Dimas Salcedo
FIRMA		FIRMA	



Versión: 01
Fecha: 10/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO:
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #N-189 — ALTURA APROXIMADA: 4.30 mts
FECHA: 13-07-2023 — HORA DE INICIO: 07:00 — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pico, Barra, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armado y fundida de Cajuela — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL? ____ — N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERMISO CONCEDIDO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	N. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	N. CERTIFICADO PARA T.A SI	N. CERTIFICADO PARA T.A NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENC APTO PARA T.A SI	ENC APTO PARA T.A NO	FIRMA
Cesar Rafael Iñiguez	CC	77186289	Colmena	✓		18-05-2023	✓		CESAR
Cesar Luis Iñiguez Arregoces	CC	1003376653	Colmena	✓		28-05-2023	✓		Cesar Iñiguez
Luis Alberto Castillo	CC	77155343	Colmena	✓		28-05-2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Miguel Pabon	CC	77026304	Colmena	✓		01-05-2023	✓		RPG
Geovanis Diaz	CC	1065562377	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Geo Val Diaz
William Brito	CC	1193403157	Colmena	✓		01-06-23	✓		FUER. BRITO
Farid van Straalen V	CC	1004507063	Colmena	✓		01-06-23	✓		Farid VV

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion del area de trabajo, Inspeccion de materiales, Epcc, Sistema de acceso, Diligenciamiento del ATS, Permisos, Socializacion, Inicio de actividades, Al finalizar la Jornada Laboral se realiza orden y aseo, Socializacion.


REVISIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 B	T1 M	T2 B	T2 M	T3 B	T3 M	T4 B	T4 M	T5 B	T5 M	T6 B	T6 M	T7 B	T7 M	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores siguen realizando el que afecta sus condiciones ?Cual?		✓		✓		✓	✓		✓		✓		✓	✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores el reconocimiento y la aptitud médica de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que se va estar expuesto y las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen planes de medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida y dispositivo fijo, está debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros. Proveedores, Certificados, estructuras, soportes?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen soluciones de atención verificada y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Hay cortes en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Es apto para esta actividad ocasional de Trabajo en Altura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen fuentes o equipos eléctricos energizados cerca a esta zona de trabajo de actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿En caso de encontrarse equipos energizados, están bien desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están formatos de análisis de peligros por actividad (ATS, ETC) Para el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicado el informe al inicio de la jornada de ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos? Continuidad de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de trabajo seguro, herramientas, equipos y mantenimiento en el sitio Contratista salida de emergencia?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otros tipos de trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo a intervenir se encuentra debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las Áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para iniciar el sistema de protección contra caídas en altura? (si aplica)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Equipos se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Cuerdas a utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Trabajadores y ejecutores cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A





FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación

CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Carlos Soto

UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189 — ALTURA APROXIMADA: 5 mts

FECHA: 13-07/2023 — HORA DE INICIO: 0900 hr — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion -5 metros, retiro de material


CONTRATISTA: SI ☐ NO ☐ CUAL: — # PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	B CERTIFICADO PARA T.A SI	B CERTIFICADO PARA T.A NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTRENTO PARA T.A SI	ENTRENTO PARA T.A NO	FIRMA
Daniel Aguilar Navarro	CC	85442542	Colmena	✓		08-07/2023	✓		Daniel Aguilar
Anibal Jimenez Escorcia	CC	77154925	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065626852	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	77171896	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1065714113	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Mazuera Olivera	CC	1065823637	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Oscar Bustillo Echavez	CC	1065657761	Colmena	✓		01-06/2023	✓		

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Inspeccion de areas, de herramientas, de EPCC, Sistemas de acceso, Diligenciamiento de ATS, permisos, Socialización, Inicio de actividades, Al finalizar Jornada laboral se realiza orden y aseo.

CONCEPTO A EVALUAR	11 SI	11 NO	12 SI	12 NO	13 SI	13 NO	14 SI	14 NO	15 SI	15 NO	OBSERVACIONES
Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		
Está formado algún mecanismo que advierta sus accidentes "Cual"		✓		✓		✓		✓		✓	
Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		
Se explicaron el procedimiento y se dieron copia de ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		
Se identificaron los riesgos a los que va a estar expuesto y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		
Existen para las medidas de prevención exigidas?	✓		✓		✓		✓		✓		
Los trabajos se van a desarrollar bajo una supervisión permanente?	✓		✓		✓		✓		✓		
Existen puntos de anclajes seguros (Preexistentes, Certificados, estructurales, estándares)	✓		✓		✓		✓		✓		
Los trabajadores disponen de anclajes de trabajo y son suficientes?		✓		✓		✓		✓		✓	
Son idóneos en los requerimientos a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		
Existe para cada actividad diferente de "trabajo en altura"	✓		✓		✓		✓		✓		
Existen bajo la exigencia preventiva investigación sobre el área donde se realiza la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓	
En caso de presentarse en una emergencia, estos son bien organizados?	✓		✓		✓		✓		✓		
Están formados los trabajos en altura por actividad (AST, ATS) Para el análisis de la zona, riesgos, en trabajos en condiciones meteorológicas?	✓		✓		✓		✓		✓		
Son conocedores de informe en caso de la ocurrencia de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		
Existe supervisión directa y permanente para la realización de las maniobras (Coordinador de altura)?	✓		✓		✓		✓		✓		
Tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (Viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta un sistema de rescate de las herramientas, equipos y suplementos caídos de los Trabajos en altura?	✓		✓		✓		✓		✓		
Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		
Se afectan los trabajos o obstruyen los encuentros simultáneamente (Excavación y demarcación)	✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene un plan de rescate en caso de encontrarse alguna emergencia para realizar el rescate de personal accidentado en el sitio de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		
Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		
8. EQUIPO, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS											
Los anclajes se encuentran en buenas condiciones?	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
Se encuentra utilizando barrera los escombros se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		
	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		



8. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

9. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Asterao
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Barbuquejo
Arnés Integral
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Dotación Mangas largas
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pala, Pico, Barra, Carretilla

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN ADQUIERE EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Ismel Tomas
No. de identificación: 12339819
Firma Responsable quien adquiere el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Dimas Salcedo
No. de identificación: 4078609
Firma responsable plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Dimas Salcedo
No. de identificación: 4078609
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD:
Nombres y Apellidos: Yasmin Hoyos
No. de identificación: 51.65.249
Firma ayudante de seguridad:

VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a esta tarea y los entrenamientos del personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a esta tarea y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL ÁREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONAL QUE E SIGUIO QUE:	S	N	OBSERVACIONES	PERSONAL QUE E VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El área queda limpia y sin residuos	✓		
Todo el personal quedo en condiciones seguras		✓		Se han presentado accidentes y/o incidentes		✓	
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales		✓		El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente		✓	
Otros		✓		Otros		✓	

NOMBRES Y APELLIDO	Ismel Tomas	NOMBRES Y APELLIDO	Dimas Salcedo
FIRMA		FIRMA	



Versión: 01
Fecha: 22/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar - Cesar
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 189
FECHA: 14/04/2023
HORA DE INICIO: 7:00 AM
TIPO DE TRABAJO: Excavación fundida de columna
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo
ACTIVIDAD APROBADA: Si x No Negativo
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: pala, pico, barra, carretilla, balde,
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, armado, encofrado y fundida de columna
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL?
PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

PERMISO CONCEDIDO A

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL ACTIVO	B. CERTIFICADO PARA T.A		FECHA DE REALIZACIÓN	EXAMEN APTO PARA T.A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Juan Yesith Brito	CC	1193463152	Colmena	✓		01-06/2023	✓		JUAN BRITO
Cesar Rafael Suarez	CC	77196289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Cesar R
Cesar Luis Suarez	CC	1003736653	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Cesar Luis
Luis Alberto Castillo	CC	77155343	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Hoscale Pacheco	CC	79086504	Colmena	✓		01-05/2023	✓		
Geovaldis Fontalvo	CC	1065562392	Colmena	✓		08-04/2023	✓		
Jesus Quiroz	CC	1065896379	colmena	✓		28-05/2023	✓		Jesus Quiroz

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de áreas de trabajo, inspección de herramientas manuales, Inspección de epcc, Sistema de acceso, Diligenciamiento ATS, Permisos, Socialización, Inicio actividad al finalizar se realiza jornada de orden y aseo

CRITERIA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que pueda traer condiciones "Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha explorado el procedimiento y la diente zona de ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha identificado los riesgos a los que va a estar expuesto y las acciones de medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe dentro las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La mano de obra o disciplina fina, esta debidamente certificada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros. (Preventivos, Certificados, aprobados por autoridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adaptaciones de anclaje certificados y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Hay claridad en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe para esta actividad ayudante de "Vigía en altura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o puntos de anclajes emergentes cerca al sitio donde se realiza la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
En caso de presentarse algunas emergencias, sabe con claridad como?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad (ATS)? Para el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones meteorológicas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los operadores se informa de todo lo relacionado a ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisor directo y permanente para la realización de las tareas (Coordinador de obra)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el sistema de izaje de las herramientas, equipos y maquinaria con ayuda de Cargador o cuerda de vida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otras áreas de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo e itinerario se encuentra debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las Áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para realizar el sistema de protección contra caídas de manera segura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los anclajes se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Se encuentra utilizar bloque los accesorios se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



9. VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAIDAS A UTILIZAR

Eslinga de Posicionamiento
Línea de Vida Vida
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Bloqueador
Eslinga en Y con Absorvedor

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Overol
Arnés Integral
Protección respiratoria
Dotación Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pico, pala, Barra, Carretilla, Escalera

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO:
Nombres y Apellidos: Emel Larios
No. de identificación: 7238960
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Damaris Salcedo
No. de identificación: 45896016
Firma integrante plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Damaris Salcedo
No. de identificación: 45896016
Firma Coordinador de TA:

AUXILIAR DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: Yesman Hernandez
No. de identificación: 5.182.243
Firma auxiliar de seguridad:

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la ejecución del procedimiento seguro y las demás acciones para minimizar los riesgos asociados a esta tarea y he comunicado al personal que labora en altura, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y las demás acciones para minimizar los riesgos asociados a esta tarea y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONA(S) QUE EJECUTO(N) LA(S)	S	N	OBSERVACIONES	PERSONA(S) QUE VERIFICO(N) LA(S)	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El área está limpia y sin residuos	✓		
El área y el equipo quedan en condiciones seguras		✓		Se han presentado accidentes Y/o incidentes		✓	
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	✓			El permiso de trabajo en la supervisión definitivamente		✓	
Otros:	✓			Otros:		✓	

NOMBRE Y APELLIDO	Emel Larios	NOMBRE Y APELLIDO	Damaris
FIRMA		FIRMA	



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar- Cesar
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 189
FECHA: 14/07/2023
HORA DE INICIO: 7:00 AM
TIPO DE TRABAJO: Excavacion altura negativa menos 5 mts
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo
ALTURA APROXIMADA: 5 mts. negativo
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Balde, Escalera.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación altura negativa menos 5 Metros Retiro de material
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL?
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO ☐
N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	ARL	B. CERTIFICADO PARA TAREA SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	APTO PARA TAREA SI	NO	FIRMA
Jesus Quiroz Lopez	CC	1065842379	Colmena		✓		28-05/2023	✓		
Juan David Pedraza	CC	1065604491	Colmena		✓		01-06/2023	✓		
Segundo Martinez	CC	1193561985	Colmena		✓		01-06/2023	✓		
Juan Carlos Murgas	CC	1062398032	Colmena		✓		28-05/2023	✓		
Dubon Pinilla Pinto	CC	1065837582	Colmena		✓		28-05/2023	✓		
Wilham Caraballo Silva	CC	77025189	Colmena		✓		28-05/2023	✓		
Farid Van Strahlen V.	CC	1004503063	Colmena		✓		01-06/2023	✓		

5. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de Dieas de trabajo, Inspección de herramientas, Epps, Sistemas de acceso, Diligenciamiento de ATS, permisos, Socialización, inicio de actividad, al finalizar la jornada se realiza jornada de orden y aseo, Socialización

7. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre el área, puesto de trabajo y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte su condición? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La inspección al procedimiento y se viene siguiendo lo ejecutado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que está expuesto y las formas de medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están claras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo está debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Preexistentes, Certificados estructurales, autorizados)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay claridad en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe para esta actividad escalera de Trabajo en Altura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existen líneas o equipos electricos energizados cerca al área donde se realiza la actividad?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de poseer tener equipos energizados, están son desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de análisis de peligros con actividad ANCLADO para el análisis de los demas riesgos de trabajo, con condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las conversación o se informa al inicio de la jornada la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe supervisor directo y permanente para la realización de los trabajos/Coordinador de alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta un sistema de traslado de las herramientas, equipos y materiales en el de Caminar o sobre de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe interferencia con otros lugares de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las áreas de trabajo o alrededor se encuentra debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpia y organizadas para instalar el sistema de protección contra caídas y/o anclaje y/o asistir?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

8. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Se escalera a utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓		✓	
¿Los trabajadores o operadores conocen con las normas técnicas de seguridad?	✓	✓	✓	✓		✓	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



8 VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR

Eslinga de Posicionamiento
Línea de Vida Vida
Bloqueador mecanico
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosqueton
Eslinga en Y con Absorvedor

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco
Gafas de seguridad
Botiquin
Protección Auditiva de inserción o tipo
Arnes integral
Protección respiratoria
Guantes
Botas Dieléctricas con

11. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pico, Pala, Barra, carretilla, escalera.

OBSERVACIONES

/

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO:
Nombres y Apellidos: Emel Lario
No. de identificación: 7239619
Firma Responsable quien autoriza el trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Emel Lario
No. de identificación: 7239619
Firma Vigente plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Damaris Salcedo
No. de identificación: 40796670
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: Yesman Medoza
No. de identificación: 5.162.231
Firma ayudante de seguridad:

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área, he verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y así como hacer la persona que trabaja en altura, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad, He verificado en campo con el responsable de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El area queda limpia y sin residuos	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	✓			Se han presentado accidentes Y/o incidentes		✓	
El riesgo en areas locales y otros de terceros se mantiene	✓			El permiso de trabajo se ha suspendido oportunamente		✓	
Otros	✓			Otros		✓	

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Lario	NOMBRES Y APELLIDO	Damaris Salcedo
FIRMA		FIRMA	



Fecha: 02/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obra Judiciales

CIUDAD: Valledupar - Cesar

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14

FECHA: 14/02/2023

HORA DE INICIO: 7:00 AM

TIPO DE TRABAJO: Excavación Altura negativa menos 5 mts.

PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Orlando Salcedo

ALTURA APROXIMADA: 5 metros negativos

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, balde, Carretilla, Escalera

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Altura negativa menos 5 metros Retiro de material.

ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO

CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL

Nº PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 7

PERMISO EMITIDO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	B CERTIFICADO PARA TA SI	B CERTIFICADO PARA TA NO	FECHA DE REALIZACIÓN	CAPACITACIÓN PARA TA SI	CAPACITACIÓN PARA TA NO	FIRMA
Luis Gabriel Marquez	CC	1003997140	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Thon Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Oliveros	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Yeisman Enrique Hendrix	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Thon Jairo Morales	CC	1049600194	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064711685	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Janer David Hendrix	CC	1082047816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de Areas de trabajo, herramientas electricas y manuales, EPCC, Sistema de acceso, Socializacion de ATS, Permisos, INCO actividad Al finalizar la jornada laboral se realiza Señalizacion, entrega y aseo.

SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cada trabajador sigue rutinariamente que afecte sus condiciones "Guia"		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha explorado el procedimiento y la vertiente que va a escalar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha identificado los riesgos a los que va a estar expuesto y el tiempo las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conoce el plan de medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida y dispositivo han sido debidamente certificados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Fotografias, Certificados, especificaciones, autorizados)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los arneses están en buen estado certificados y en buen estado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Son cuentan con las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta con plan de rescate en caso de Trabajo en Altura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o equipos electrico-energizados cerca al área donde se realiza la actividad?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
En caso de presentarse equipos energizados, están son desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de analisis de peligros por actividad (ATS, ATA) Para el analisis de los demas riesgos del trabajo y las condiciones meteorologicas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las comunicaciones se informó a todo el personal la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
El lugar en cuentra las Condiciones atmosfericas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta un sistema de rescate de las herramientas, equipos y maquinaria caida de la Carrera la caida de ellas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe interferencias con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las áreas de trabajo e alrededor se encuentra debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpia y organizadas para evitar el ingreso de personal no autorizado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS DOTADOS DE ACCESORIOS PARA TRABAJOS EN ALTURAS

¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Se cuentan con el plan de rescate en caso de emergencia?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Las plataformas y elevadoras cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓



Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obra Judicial Valledupar

CIUDAD: Valledupar - Cesar

TIPO DE TRABAJO: Excavacion para cassion

UBICACIÓN ESPECIFICA: cll 14 #12-189

PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Jalcedo

1. FECHA: 06/07/23

HORA DE INICIO: 7:00 AM

ALTURA APROXIMADA: 4.30 MTS

HORA DE FINALIZACION: 5:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Picobarra, Canastilla

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion para de material, armada de canasta, fundida de cassion

CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL? ____

Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO ☐

PERMISO CONCEDIDO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	B. CERTIFICADO PARA TA SI	B. CERTIFICADO PARA TA NO	FECHA DE REALIZACION	EXAMEN PARA TA SI	EXAMEN PARA TA NO	FIRMA
Jorge Van Stralen	cc	1004502083	colmena	✓		28/05/2023	✓		
Cesar Lopez	cc	77086788	Colmena	✓		28/05/2023	✓		
Segundo Medina Villa	cc	1193360703	Colmena	✓		01/06/2023	✓		
Carlos Olivera	cc	1057604772	Colmena	✓		24/04/2023	✓		
Jhon Jairo Morales		1065600944	colmena	✓		01/06/2023	✓		
Castillo		77155343	Colmena	✓		28/05/2023	✓		
Luis Fabriel Marquez T	CC	1064702180	Colmena	✓		28/05/2023	✓		

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de area, herramientas manuales, epcc, Sistema de acceso, Diligenciamiento de ATS, permisos, Socialización inicio actividad, Al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo, Señalización de area

C. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRATADA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que altere sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los equipos de procedimiento y las obras cuentan con el adecuado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen dentro las Medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La arnés se encuentra bien, está adecuadamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Preinstalados, Certificados, estructurales, autónomos)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Hay cambios en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe para esta actividad ayudante de Trabajo en Alturas		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Existen líneas o equipos electricos energizados cerca al área donde se realiza la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿En caso de presentarse equipos energizados, estos son desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de análisis de peligros por actividad (ATS, PTA) para el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicado a los informe al inicio de la actividad la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (Coordinador de Alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuentas las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de rescate en las herramientas, equipos o maquinarias a fin de contrarrestar cualquier caída?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo y alrededor se encuentra despejadas y delimitadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las Áreas de trabajo se encuentran limpia y organizadas para evitar accidentes de protección contra caídas y/o accidentes relacionados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

D. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arnéses se encuentran en buenas condiciones?	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
¿Se encuentra el arnés utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
¿Los absorbedores y amortiguadores cumplen con las normas técnicas de seguridad?	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	



8. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Eslinga de Posicionamiento
Línea de Vida Vida
Bloqueador Automático
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección Auditiva de Inserción o Copa
Arnés Integral
Protección respiratoria
Extensión Manga Larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pala, Pico, Barra, carretilla, balde.

OBSERVACIONES

/

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Emel Lanes
No. de Identificación: 1143339619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Damaris Salcedo
No. de Identificación: 40963613
Firma Integrante plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Damaris Salcedo
No. de Identificación: 40963613
Firma Coordinador de Tal:

VIGILANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: Yesmar
No. de Identificación: 5.165.245
Firma vigilante de seguridad:

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en compañía con el Coordinador de alturas la aplicación de procedimiento seguro y las condiciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he autorizado a personal que trabaja en altura, verificando el buen estado de herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en compañía con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y las condiciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y cualquier riesgo presente con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA	S	N	OBSERVACIONES	COORDINADOR DE SEGURIDAD SST	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	X			El área queda limpia y ordenada	X		
El área ha sido dejada en condiciones seguras	X			Se han presentado accidentes Por Ocasionar		X	
Entrego el área limpia y con la relación de trabajo	X			El permiso de trabajo se ha realizado satisfactoriamente		X	
Otros:	X			Otros		X	

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Lanes	NOMBRES Y APELLIDO	Damaris Salcedo
FIRMA		FIRMA	



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obra Judiciales

CIUDAD: Valledupar-Cesar

UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 189.

1. TIPO DE TRABAJO: Excavación, fundida de muros

PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Damaris Salcedo

2. ALTURA APROXIMADA: 5 Mts. Negativos

FECHA: 14/07/2023

HORA DE INICIO: 7:00 AM

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 PM

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pico, Pala, Barra, carretilla, Escalera

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Retro de material, Armado encofrado y fundida de cuneta

ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO

CONTRATISTA: SI NO CUAL?

Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	4. SEGURIDAD SOCIAL (EPS/ARL)	5. CERTIFICADO PARA TAREA SI	5. CERTIFICADO PARA TAREA NO	FECHA DE REALIZACIÓN	EQUIPO PARA TAREA SI	EQUIPO PARA TAREA NO	FIRMA
Daniel Aguilar Ventura	CC	85442542	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Daniel Aguilar
Anibal Jimenez Riveros	CC	77154925	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Luis Miguel Gamez	CC	1065626852	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Luis Miguel
Pedro Julio Sandoval	CC	77191396	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Pedro Julio
Eduardo Rentra Alvarez	CC	1006714113	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Eduardo Rentra
Carlos Mosquera Palmera	CC	1065823697	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Carlos Mosquera
Oscar Bustillo Echavez	CC	1065657761	Colmena	✓		01-06-2023	✓		Oscar Bustillo

6. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de areas de trabajo, Inspección de materiales, epcc, sistemas de acceso, Diligenciamiento de Ats, permisos, socialización, Inicio de actividades. Al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo

7. LISTA DE PREVENCIÓN ESPECIFICA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está formado algún mandamiento que alerte sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los equipos y procedimientos a su alcance cuentan con mantenimiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentran los riesgos y los que se realizar evaluados y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Estan dentro las medidas de prevención vigente vencidas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La linea de vida o dispositivo fijo, esta debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con los elementos de anclaje seguros (Preexistentes, Certificados, estructurales, suficientes)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se llenan adecuadamente las anclas certificadas y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Hay caida libre, sin obstrucciones o altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con el plan de emergencias para el caso de una caida de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con rescate y equipos mecánicos energizados para el caso de una caida de altura?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿El caso de presentarse un caso emergencias, como son desencadenados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta botiquin de primeros de peligros por caida(s) (ACC, ATEP) para el analisis de los casos, riesgos de fractura y de condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicado a su Informe el inicio de la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos ¿Coordinador de alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta los elementos de rescate de los herramientas, equipos y maquinaria cerca de los Controles de caida de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otros que se trabajen?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen los trabajos a realizarse se encuentra adecuadamente señalizados y demarcados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las Areas de trabajo se encuentran limpias y organizadas antes realizar el sistema de protección contra caidas y el ambiente no escalera?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

8. EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Las ambientes se encuentran en buenas condiciones?	NP	N/A	N/P	✓	N/P	N/A	N/P
Se escalera o utilizar tienen las actividades se encuentran en buen estado?	✓		✓	✓	✓	✓	✓
	N/P		N/P		N/P		N/P



8. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR.

9. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAIDAS A UTILIZAR.

Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorbedor
Casco
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de Inserción o Opo
Protección respiratoria
Cotadora Manga larga
Guantes

11. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.

Polo, Pica, Pisa, Cuerdilla, Escalera, Palde

OBSERVACIONES

APROBÓ

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Emel Larios
No. de Identificación: 4233960
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Damars Salcedo
No. de Identificación: 40 960 028
Firma responsable del plan de emergencias:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Damars Salcedo
No. de Identificación: 40 960 028
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: Yesmin Medina
No. de Identificación: 5165.243
Firma ayudante de seguridad: Yesmin Medina

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y el diligenciamiento de la persona que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y socializado según protocolo con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONAL INSPECCIONADO	S	N	OBSERVACIONES	PERSONAL INSPECCIONADO	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado				El área quedo limpia y sin residuos			
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras				Se han presentado accidentes / incidentes			
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales				El permiso de trabajo se le suministro definitivamente			
Otros				Otros			

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Larios	NOMBRES Y APELLIDO	Damars Salcedo
FIRMA		FIRMA	



Versión: 01
Fecha: 08/08/2023
Clasificación: Interna

FORMATO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar. Cesar.
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 19a
FECHA: 15/07/23
HORA DE INICIO: 7:00 AM
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, carretilla, balde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion de Casson
CONTRATISTA: SI [ ] NO [x] CUAL: ____ # PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI [x] NO [ ]

PERSONAL CAPACITADO Y


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	B. CERTIFICADO PARA TA SI	B. CERTIFICADO PARA TA NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENO APTO PARA TA SI	ENO APTO PARA TA NO	FIRMA
Luis Gabriel Marquez	CC	1007392140	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Jhon Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Oliveros	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		CARLOS
Yeisman Enrique Mendoza	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Jhon Jairo Hamilet	CC	1049600194	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064711685	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Jesus David Hidalgo	CC	1082043816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		


B. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Inspección de áreas de trabajo, Inspección de cuerdas, herramientas, Epcc, Diligenciamiento ATS, Socialización inicio actividad. Al finalizar se realiza demarcación de orden y aseo, Señalización.

C. SISTEMAS PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T1		T4		T5		T1		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la información e instrucción específica acerca de: tareas a realizar, con riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe elemento algún mecanismo que afecte sus condiciones? Cual		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
La explicaron el procedimiento y la orden segura de ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Le explicaron los riesgos a los que es sujeto durante y se tienen las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe dentro las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
La línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente anclado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existen puntos de anclaje seguros (Preexistentes, Certificados, estructurales, autónomos)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Los tienen adiestrados en anclaje certificados y en buen estado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		
Hay claridad en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe cerca esta actividad generante de riesgo en alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existen líneas o equipos eléctricos energizados cerca al área donde se realiza la actividad?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		
En caso de presentarse evacuación emergencia, existe un diagnóstico?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO, ATS) para el análisis de los demás riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Esta comunicado a los visitantes el riesgo de la población a exposición de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
El tiene en cuenta las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta un sistema de rescate (cuerdas, herramientas, equipos y mecanismo con el fin de Controlar el caída de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existen interferencias con otros tipos de trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Los arnés de trabajo posicionamiento se encuentra debidamente anclados y operativos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Los Arnés de trabajo se encuentran limpios y organizados para realizar el sistema de protección contra caídas y el encuentra en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
D. EQUIPOS DE SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS													
Los arnés se encuentran en buenas condiciones?	NA		NA		NA		NA		NA		NA		
Se encuentra utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las plataformas y elevadoras cumplen con las normas técnicas de seguridad?	NA		NA		NA		NA		NA		✓		


Pala, Barra, Pico, Carretilla, balde
CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8



Versión: 01
Fecha: 22/4/2021
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO:
CIUDAD: Valledupar - Cesar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR:
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 # Carrera 14 - 189 — ALTURA APROXIMADA:
FECHA: 15/07/23 — HORA DE INICIO: 7:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00p.m.
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla, balde.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion de Cassion — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL? — N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE: ARL	B. CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS: SI	NO	FECHA DE REALIZACION	ENCARGADO A: SI	NO	FIRMA
Jesus Ovalle Lopez	CC	1065842379	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Jesus Ovalle
Juan David Pedroza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Juan Pedroza
Segundo Martinez	CC	1193561805	Colmena	✓		01-06/2023	✓		— o —
Juan Carlos Hurtado	CC	1063398032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		— o —
Dubian Peralta Pinto	CC	1065837582	Colmena	✓		28-05/2023	✓		— o —
William Coronado Silva	CC	77019189	Colmena	✓		28-05/2023	✓		William Coronado
Farid Von Strahlen V.	CC	1004503069	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Farid V V

C. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de area de trabajo, inspeccion de herramientas Equipos, epcc, diligenciamiento PTS Socalizacion, Inicio actividades, al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo


D. LISTA DE PREVENCION CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre el tema a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe armonía algún medicamento que afecte sus condiciones? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentran en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores el procedimiento y las normas (cómo ejecutarlo)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron las rutinas y los planes para evitar accidentes, incidentes de medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen rutinas de inspección previa diaria?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La mayoría de ellos reportaron ATEL en el procedimiento anterior?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existen puntos de anclajes seguros (Permitidos, Certificados, estructurales, autorizados)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tienen adecuaciones de anclajes certificados y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Son apropiadas las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe para esta actividad inspección de "trabajo en Altura"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o equipos anticaídas energizados cerca al área donde se realiza la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿En caso de presentarse rescate energizados, cuales son (plan de rescate)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO, ATS) para analizar en las jornadas riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Fue socializado a un informe previo de la jornada? (ejecución de la actividad)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisor directo y permanente para verificación de los trabajos (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
El lugar en cuanto las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta el sistema de izaje de los herramientas, equipos y materiales con el fin de Controlar la caída de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe interferencia con otro tipo de trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo o alrededor se encuentra debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las Áreas de trabajo se encuentran libres y organizadas para realizar el sistema de protección contra caídas en ambiente ventilados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Son suficientes el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

E. EQUIPOS DISTINTOS DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Los andamios se encuentran en buenas condiciones?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Se socializo a todos los de la actividad se encuentren en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Las escaleras o plataformas cumplen con las normas técnicas de seguridad?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Pico, pala, Barra, Carretilla, balde
Emel Salas
Damaris Solano



Versión: 01
Fecha: 08/08/2020
Clasificación: Interna

FORMATO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar - Cesar
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 199
FECHA: 16/07/23
HORA DE INICIO: 7:00 AM
HORA DE FINALIZACION: 5:00pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Carretilla, Barra, baldé.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion de Cassion
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL: ____ N° PERSONAL QUE LABORA EN LA ALTURA: 7

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	B. CAPACITADO PARA TA SI	B. CAPACITADO PARA TA NO	FECHA DE REALIZACIÓN	APTO PARA TA SI	APTO PARA TA NO	FIRMA
Daniel Mueler Vanegas	CC	85442542	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Anibal Jimenez Escorcia	CC	77154925	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065626851	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	77121596	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006214113	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Carlos Marquez Palmera	CC	1065823637	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Oscar Badillo Echavez	CC	1065657761	Colmena	✓		01-06-2023	✓		

A. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de areas de trabajo, Inspeccion de herramientas, Epcs, Sistema de acceso, Diligenciamiento ATS, Socializacion, Inicio Actividades, Al finalizar la jornada laboral, se realiza orden y aseo

B. DESARROLLO DE LA TAREA

CONCEPTOS A EVALUAR	13		13		13		14		15		17		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre el área a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones físicas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se explicaron el procedimiento y se sabe lo que va a ejecutar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentran los riesgos y los que no y están expuesto y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están dotados los trabajadores de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida y dispositivo fijo, está debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuentan puesto los arnezes seguros? (Presentan Certificados, estructuras, conectores)	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓		✓	
¿Se tienen asignaciones de anclajes certificados y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay cantidad de sus riesgos mientras se utilizan?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están para esta actividad aprobado el "trabajo en Altura"	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o equipos anclados energizados cerca a esta donde se realiza la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse accidente energizados, cuál es su procedimiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están formado de análisis de riesgos por anclajes y del ATS diario se analiza si la barrera mayor de trabajo las condiciones meteorológicas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las comunidades y se informa a cada uno de los peligros y ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuál supervisor directo y permanente cerca de realización de los trabajos coordinado en altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tienen en cuenta las condiciones atmosféricas: lluvia, viento, etc., para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de rescate, de las herramientas, equipos y materiales con ellos en Caminando caída de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otros de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo y alrededor se encuentra debidamente señalizadas "demarcadas"?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpia y organizada para evitar y retirar de caídas de objetos almacenados en altura y en niveles?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

C. EQUIPOS, SISTEMA DE PROTECCIÓN PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Las condiciones del arnés son buenas condiciones?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Se encuentra el cilindro tiene de actividades se encuentra en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



II. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

¿Cada trabajador encargado de realizar la actividad verifico las correas de anclaje a utilizar?

¿La verificación que la línea de vida vertical cuenta con su tarjeta de inspección vigente y diligenciada y la misma esta en buen estado y limpia, y no existe ningún elemento extraño que dificulte la entrega por caídas de la misma?

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

III. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR

Marque (SI) si tiene que utilizar el EPP o sistema de protección, marque (NO) si no tiene que utilizar el EPP o sistema de protección, Marque (N/A) si no aplica el EPP o sistema de protección para la tarea que va a ejecutar

Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Asenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor

IV. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección Auditiva de inserción o tipo
Arnés Integral
Protección respiratoria
Coleción Mangas larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

V. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pala, pico, Barra, Carretilla, balde.

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Emel Cano
No. de Identificación: 7913569
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIA
Nombres y Apellidos: Oscar J. Salcedo
No. de Identificación: 40 [illegible]
Firma responsable de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:
Nombres y Apellidos:
No. de Identificación:
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD:
Nombres y Apellidos: Yeimar Mendoza
No. de Identificación: 5.165.243
Firma ayudante de seguridad:

VALIDACIÓN PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en compañía con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he informado al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en compañía con el responsable de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

PERMISO TRABAJO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA			COORDINADOR DE SEGURIDAD SST		
PERSONAL AUTORIZADO	SI	NO	OBSERVACIONES	PERSONAL CERTIFICADO EN:	SI	NO	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El área quedó limpia y ordenada	✓		
El área y el sitio de ejecución se encuentran seguros	✓			Se han preservado apropiadamente los materiales	✓		
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	✓			El permiso se cierra en los espacios diligenciados		✓	
Otros:				Otros:			

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Cano	NOMBRES Y APELLIDO	Yeimar Mendoza
FIRMA		FIRMA	



Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obra Judiciales
CIUDAD: Valledupar - Cesar
TIPO DE TRABAJO: Excavación
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 189
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Danny Salcedo
FECHA: 13/07/23
HORA DE INICIO: 7:00 AM
ALTURA APROXIMADA:
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, carretilla, balde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación de cajuela
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL?
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐
N° PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 6

PERSONAL CONCIENTE A

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA TA		FECHA DE REALIZACIÓN	ENCAPTE PARA TA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Juan Keith Brito	CC	1193403152	Colmena	✓		01-06/2023	✓		JUAN. BRITO
Cesar Rafael Nuñez	CC	77186289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CRCRAD
Cesar Luis Nuñez	CC	1003776653	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Luis Alberto Castillo	CC	77155343	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Pascale Pacheco	CC	79086304	Colmena	✓		01-05/2023	✓		
Geovaldi Fontalvo	CC	1065562392	Colmena	✓		08-04/2023	✓		GEOVALDI

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Se inspeccionan áreas de trabajo, epcc, sistemas de acceso; Se diligencian ats, Socialización de los mismos, Se inicia la actividad, Al finalizar Se realiza Jornada de aseo, desinfección.

LISTA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿Ha tomado algún medicamento que afecte sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
La explosión de procedimiento y se tiene copia de ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Se socializaron los riesgos a los que está expuesto y las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Existen claras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
¿La línea de vida o dispositivo fijo está debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Existen puntos de anclaje seguros (Permanentes, Certificados, estructurales, suficientes)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Los tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Hay cambios en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Existe para esta actividad ejecutante de Trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Existen líneas o equipos eléctricos energizados cerca al área donde se realiza la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
En caso de presentarse equipos energizados, estos son desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO, ATS) para el análisis de los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Han comunicado y socializado el inicio de la actividad y ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Si tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Se tiene en cuenta un esquema de manejo de las herramientas, equipos y materiales en caso de caída de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Existe interferencias con otras labores?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Las áreas de trabajo alrededor se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Las áreas de trabajo se encuentran libres y organizadas para realizar el esquema de protección permanente sin estorbos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓				
Se cuenta con un plan de rescate?			✓		✓		✓		✓						

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

	UP		UP		UP		UP		UP		UP		UP		
Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se encuentra a utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		



9. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

¿Cada trabajador encargado de realizar la actividad verificó los puntos de anclaje a utilizar?

¿Verificaron que la línea de vida donde van a estar anclados utilizan buen estado y entidad esencial tipo, y tendrán las características para soportar la energía por caída de la persona?

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR.

Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Horizontal
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Bloqueador
Eslinga en Y con Absorvedor

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección Auditiva de inserción o tipo
Arnés integral
Protección respiratoria
Botacion ilangas larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pala, Pica, Barra, Carretilla

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Emel Lanas
No. de identificación: 22339619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Jonais Salcedo
No. de identificación: 40 [illegible]
Firma encargado plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Jonais Salcedo
No. de identificación: 40 [illegible]
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos:
No. de identificación:
Firma ayudante de seguridad:

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación de procedimiento seguro y las demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he comunicado a personal que realizará labor, verificando buen estado de herramientas y equipos a utilizar


Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el cumplimiento de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONALMENTE DECLARO QUE	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El área quedó limpia y sin residuos	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	✓			No fue presentado accidentes TA incidentes		✓	
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	✓			Se cumplió de charlas en la suspensión del trabajo		✓	
Otros:		✓		Otros:		✓	

NOMBRES Y APELLIDO	Emel Lanas	NOMBRES Y APELLIDO	Jonais Salcedo
FIRMA		FIRMA	


Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Barbuquejo
Arnés Integral
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Dotación Mangas larga
Guantes
Botas Dieléctricas con
Pala, Pica, Pisón, Carretilla, balde.



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obra en Construcción Palacio de Justicia — TIPO DE TRABAJO: Excavación

CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LABOR: Kaiser Soto

UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189 — ALTURA APROXIMADA: 4.50 MTS

FECHA: 17/07/2023 — HORA DE INICIO: 07:00 — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 PM

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, carretilla

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación - 5 mts, Retiro de material.

ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☐ NO ☑

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? — # PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 6

PERSONAL CONTRATADO

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B CERTIFICADO HASTA		FECHA DE REALIZACIÓN	ENTREGADO PARA B	ENTREGADO PARA A	FIRMA
			SRL	B	NO		B	NO	
Juan Keith Brito	CC	1193403152	Colmena	✓		01-06/2023	✓		JUAN. BRITO
Cesar Rafael Baez	CC	77186289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CESAR
Cesar Luis Baez	CC	1003776683	Colmena	✓		28-05/2023	✓		cesar
Luis Alberto Castillo	CC	77155343	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Mercado Pacheco	CC	77086504	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Reinaldo
Geovaldi Fiestalina	CC	1065562392	Colmena	✓		08-07/2023	✓		Geovaldi

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de áreas de trabajo, inspección de materiales, EPCs, Sistema de acceso, Diligenciamiento ATS, Socialización, todas actividades al finalizar se realiza charla de orden y aseo

EQUIPO DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 B	T1 N	T2 B	T2 N	T3 B	T3 N	T4 B	T4 N	T5 B	T5 N	T6 B	T6 N	T7 B	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Está armando según mecanismo que evita movimientos "Oso"?		✓		✓		✓		✓		✓					
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿La eslinga es preadherente y se evitan aristas de anclaje?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se socializaron los riesgos a los que se está expuesto y las acciones preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Utiliza correctamente los elementos de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿La eslinga se utiliza y almacena bien, está debidamente anticaída?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Existen puntos de anclaje seguros (Preferiblemente certificados, estructuras, estructurales)?		✓		✓		✓		✓		✓					
¿Se tienen precauciones de aristas vivas/cortantes y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Hay claridad en las responsabilidades a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Existe plan de rescate apropiado en "trabajo en alturas"?		✓		✓		✓		✓		✓					
¿Existen líneas o equipos disponibles para emergencias como el área donde se realiza la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿En caso de presentarse alguna emergencia, todos son investigados?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad (ATS, ATS) donde evidencia los demás riesgos del trabajo y las acciones preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se comunicaron a los alumnos el inicio de la actividad de ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Existe supervisor directo o permanente para la realización de los trabajos (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿El área se cuenta con señalizaciones preventivas (conos, cinta, etc.) demarcando la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se tiene en cuenta el entorno de trabajo de las herramientas, equipos y materiales con el fin de controlar la caída de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Las áreas de trabajo a laborar se encuentran debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar accidentes de prevención contaminación y/o orden y/o aseo?	✓		✓		✓		✓		✓						
¿Se cuenta con un plan de rescate?		✓		✓		✓		✓		✓					

EQUIPO, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	LÍNEA	LÍNEA	ARNÉS	EPP	BASE	SÍ	NO
¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	✓	✓	✓	✓	✓		
¿La eslinga a utilizar durante las actividades se encuentra en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓		



III. VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR.

IV. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAIDAS A UTILIZAR.

V. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Eslinga de Posicionamiento
Línea de Vida Vida
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Barbuquejo
Arnés Integral
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Ropa Dielectrica con

VI. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.

Pala, pico, Barra, Carretilla, balde

OBSERVACIONES

NO APLICA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Emel Lora
No. de Identificación: 23516[illegible]
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Damais Salcedo
No. de Identificación: 40[illegible]
Firma Integrante plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Damais Salcedo
No. de Identificación: 40[illegible]
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE RESCATE
Nombres y Apellidos:
No. de Identificación:
Firma ayudante de rescate:


VALIDA DEL PERMISO DE TRABAJO

Como responsable de área, he verificado en compañía con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y las demás acciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he comunicado al personal que realiza la labor, el uso de los elementos y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad, He verificado en compañía con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y las demás acciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y brindarles seguro proceder con la ejecución de mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONALMENTE DECLARO QUE:	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	X			El área queda limpia y en orden			
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras		X		Se han presentado accidentes / incidentes		X	
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales		X		El permiso de trabajo en la suspendio definitivamente		X	
Otros:		X		Otros:		X	
NOMBRES Y APELLIDOS	Emel Lora			NOMBRES Y APELLIDOS	Damais Salcedo		
FIRMA				FIRMA			



Versión: 01
Fecha: 08/08/2020
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavacion
CIUDAD: Valledupar- Cesar. — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Nimrod Salcedo
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 carrera 19 # 189 — ALTURA APROXIMADA: 5mts
FECHA: 17/07/2023 — HORA DE INICIO: 7:00 AM — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica Barra, Carretilla, Balde.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion - Smts, Retiro de material.
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL? _____ # PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERSONAL CAPACITADO


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B CERTIFICADO PARA T-A		FECHA DE REALIZACIÓN	ENCARGADO PARA T-A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Luis Gabriel Marquez	CC	1003792140	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Jhon Javier Osma	CC	1065235305	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Oliveros	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Yeisman Enrique Mendoza	CC	51652243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Jhon Jairo Hernandez	CC	1048600194	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064711685	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Jenner David Mendoza	CC	1080473816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		

C. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de area de trabajo, inspeccion de herramientas, Epcc, Sistema de acceso, Diligenciado de ats Socializacion.

E. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica acorde a la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está terminado algún medicamento que afecte sus condiciones? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajos en procedimiento y la tarea cuenta con el escrito?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están claras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo está debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con los elementos requeridos: Preusuario, certificados, anclas vigentes, suficientes?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene adaptación de arnés certificados y en buen estado?		✓		✓		✓	✓		✓			✓	
¿Hay claridad en las especificaciones técnicas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con otras actividades simultáneas en el trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Utilizan líneas o equipos adicionales energizados cerca al área donde se realizara actividad?		✓		✓		✓	✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse incidente energizados, antes son desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARL, ATS) Para ser verificado por los demás riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las comentados y se informo a todo de la población la ejecución de actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el correcto transporte de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de Controlar la caída de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta de trabajo o elementos de seguridad, adecuadamente señalizados y demarcados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar el riesgo de proyección o tropezones de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
F. EQUIPO SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS													
¿Los arnés se encuentran en buenas condiciones?	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
¿Se cuenta con el equipo suficiente de elementos de rescate en buen estado?	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
¿Las poleretas y elementos cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		



Pala, pico, barra, carretilla, balde



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obra en Construcción Palacio de Justicia — TIPO DE TRABAJO: Excavación

CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Kaven Soto

UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #16-185 — ALTURA APROXIMADA: 5mts

FECHA: 17/07/2023 — HORA DE INICIO: 02:00 pm — HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, balde, Carretilla

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación - 5mts, Retiro de material — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI / NO

CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL: _____ — N° PERSONAS QUE LABORAN EN LA OBRA: 7

PERSONAL ENCARGADO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL (QUIEN) ARL	B. CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ESTA APTO PARA TRABAJO EN ALTURAS SI	NO	FIRMA
Daniel Aguilar Vanegas	CC	85442542	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Daniel Aguilar
Anibal Linares Blanco	CC	77154925	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Luis Angel Gomez	CC	1065626852	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	77171896	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Pedro Julio
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006714113	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Eduardo Rivera
Carlos Mosquera Palmera	CC	1065823637	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Carlos Mosquera
Oscar Bustillo Echavez	CC	1065697761	Colmena	✓		01-06-2023	✓		Oscar Bustillo E


B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE TRABAJAR

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información apropiada sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está formando algún medicamento que afecte sus condiciones "Cual"		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La vigilancia y procedimiento y se cierra cuyo se encuentra?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores van a trabajar a las que en el sitio de trabajo y las tareas las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están claras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cual tarea se esta ejecutando, Que, que información verificada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen zonas de ambiente seguro, Protegidas, señalizadas, acordonadas, aislamiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adaptaciones de acceso verificados y en buen estado?		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
¿Hay señales en las herramientas y utiles?	✓		✓		✓				✓		✓		✓		
¿Están para esta actividad señalizar de Trabajo en Altura	✓		✓		✓				✓		✓		✓		
¿Existen líneas o equipos eléctricos energizados cerca a esta zona de trabajo o acceso?		✓		✓		✓				✓		✓		✓	
¿Se cuyo de prevalencia en esta energizados, cuyo son desenergizados?	✓		✓		✓				✓		✓		✓		
¿Esta formado de análisis de riesgos por actividad (ARC) y (ET) para el análisis de los demas riesgos del trabajo y las condiciones meteorológicas?	✓		✓		✓				✓		✓		✓		
¿Los empleados son informados de todos los peligros y ejecución de la actividad?	✓		✓		✓				✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la ejecución de la tarea en alturas, Coordinador de Alturas?	✓		✓		✓				✓		✓		✓		
¿Tiene un puesto de Coordinador verificado (carné, foto, etc.) para realizar actividad?	✓		✓		✓				✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el sistema de rescate en las comparaciones, realizan y respuesta con el Plan Corrector en caso de caída?	✓		✓		✓				✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓				✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo o alrededor se encuentra adecuadamente señalizada y demarcada?	✓		✓		✓				✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpia y organizadas para evitar accidentes de protección contra caídas en altura en general?	✓		✓		✓				✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un kit de rescate?	✓		✓		✓				✓		✓		✓		

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	ARNES	ARNES	ESLINGA	ESLINGA	LINEA	LINEA	CASCO
¿Los empleados se encuentran en buenas condiciones?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Se encuentra utilizando los adecuados se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Eslinga de Posicionamiento
Línea de Vida Vida
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Botas Dieléctricas con
Pala, Pico, Barra, Carretilla, balde
OBSERVACIONES
AUTORIZA
Karen Soto
Firma Coordinador de Trabajo en Alturas
Firma Responsable del Trabajo
OBSERVACIONES
NOMBRES Y APELLIDO
FIRMA
NOMBRES Y APELLIDO
FIRMA



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar
UBICACIÓN ESPECIFICA: C/ 14-#14-189
FECHA: 17/07/2023
HORA DE INICIO: 07:00 a.m.
HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 p.m.
TIPO DE TRABAJO: Excavacion Colocacion
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
ALTURA APROXIMADA: 5.-Lineales
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion, Retiro de material, Armada encofrado y Fundida Cabezal
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL?
N° PERSONAS QUE EJECUTARÁN LA LABOR: 7

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL (EPS/IPS)	B. CERTIFICADO PARA TA		FECHA DE REALIZACIÓN	BUEN APTO PARA TA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Luis Gabriel Marquez	CC	1007392140	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Thon Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Oliveros	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Yeisman Enrique Hoyos	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Thon Javier Hamlet	CC	1049600194	Colmena	✓		01-08/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064911685	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Janer David Hoyos	CC	1080431816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de area, de herramientas, de epcc, de sistema de acceso; Socializacion y diligenciamiento de ATS, PT. Inicio de Jornada laboral, y al finalizar la Jornada se realiza orden y aseo, Socializacion en obra


SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre el trabajo a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La explicación es procedimiento a seguir en caso de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que se realizar expuesto y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe otras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente anclado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Previamente Certificados, estructuras, autosoportes)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene adecuadamente la cinta de amortiguación en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Son Sencillos en las herramientas en altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con esta actividad peligrosa de Trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o algunas otras fuentes energizadas cerca al área donde se realiza la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿En caso de presentarse peligros energéticos, estos son bien aislados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cada trabajo se analiza de peligros por actividad (ARL, ET, Etc) para evaluar los de los demás riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las comunicados se informo a través de la actividad a ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (Contratista de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El tiempo en cuentas las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de rescate de alturas, herramientas, equipos y maquinaria con el fin de Controlar la caída de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se mantiene en completo ordenamiento señalización y demarcación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las Áreas de trabajo se encuentran limpia y organizadas para realizar el sistema de protección contra caídas de manera, sin estorbo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

DESCRIPCIÓN SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Las anclarías se encuentran en buenas condiciones?	✓								
¿Se encuentra el sitio donde las actividades se encuentran en buen estado?	✓								
¿Los trabajadores y demás entes cumplen con las normas básicas de seguridad?	✓								


Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Absorbedor
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorbedor
Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección auditiva de inserción o tipo
Arnés Integral
Protección respiratoria
Guantes
Dotación Manga larga
Pecos Dieléctricos con
Dota, Pico, Barra, Cortafrio, Palada
OBSERVACIONES
APROBÓ
Emil Lanz
Karen Soto
FIRMA
FIRMA



Versión: 01
Fecha: 08/04/2020
Clasificación: Interna

FORMATO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavacion de Cassion
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LABOR: Edwin Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-199 — ALTURA APROXIMADA: 5 mts Aprox
EL FECHA: 17/07/2023 — HORA DE INICIO: 07:00 A— — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Lodo.
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de Lucerna, Armada, Encofrado y Fundida de cassion — ACTIVIDAD ALTURA: SI X / NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL: — # PERSONAS QUE EJECUTARAN LABOR: 7

PERSONAL INVOLUCRADO

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	EL COMPETENCIA PARA TA SI	EL COMPETENCIA PARA TA NO	FECHA DE REALIZACION	EXAMEN PARA TA SI	EXAMEN PARA TA NO	FIRMA
Jesus Quiroz Lopez	CC	1065842379	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Juan David Pedraza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Segundo Martinez	CC	1193581905	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan Carlos Hurtado	CC	1063990032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		—
Duban Peralta Pinto	CC	1065837382	Colmena	✓		28-05/2023	✓		—
William Coronado Silva	CC	77015189	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Fand Van Straten V.	CC	1004503069	Colmena	✓		01-06/2023	✓		Fand VV

I. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de area, de herramientas, de epcc, Sistema de acceso; Socialización de ATS, diligencia Comandati, firmas de permisos de trabajo. Se inicia la Jornada Laboral y al finalizar la Jornada se recoge orden y aseo y socialización.

II. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Ha realizado el procedimiento de alerta bajo de vencimiento?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los accesorios de trabajo a la vista que no se estan expuestos a caidas o tienen las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Estan claras las medidas de prevención contra caidas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La linea de vida o elemento fijo, esta debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con el anclaje seguro, Preexistente, Certificado, estructural, aceptable?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Han diligenciado el ats correspondiente a estas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe para esta actividad el punto de Trabajo en Altura		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Existen líneas o anclajes eléctricos energizados cerca a donde ejecuta su trabajo o caminar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Han dado de preventivamente equipos energizados, están con desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de peligros por actividad ADC A10, Para el análisis de los diversos trabajos del trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Fue comunicado a su informe el inicio de la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos, Coordinado de obra?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el sistema de trabajo de alt, herramientas, equipos y maquinaria con el fin de Controlar la caida de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las areas de trabajo e alrededor se encuentra despejadas sin obstáculos o semejantes?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpia y organizadas para iniciar la actividad de altura? (no escombros, residuos, etc)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
se tiene con un plan de rescate?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

III. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Los arnéses se encuentran en buenas condiciones?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Los arnéses a utilizar cuentan con la aprobación del encuentro en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Los arnéses cuentan con las normas técnicas de seguridad?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Versión: 01
Fecha: 28/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
TIPO DE TRABAJO: Excavación para Cassón
CIUDAD: Valledupar - Cesar
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Osmaris Salcedo
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 Carrera 14 # 189
ALTURA APROXIMADA: 4.50 Mts
FECHA: 06/07/2023
HORA DE INICIO: 7:00 AM
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: pala, pico, Barra, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, armado, vaciado, fundida de cassón
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL?
Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 5

PERMISO CONCEDIDO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE: ARL	B. CERTIFICADO PARA T-A: SI	NO	FECHA DE REALIZACION	ENTREGO PARA T-A: SI	NO	FIRMA
Jhonnier Andres Gonzalez Salcedo		1065899852	Colmena	✓		28/05/2023	✓		
Jesus David Cuello	CC	1065842374	colmena	✓		28/05/2023	✓		
Cesar Luis Muñoz	CC	1003375859	Colmena	✓		28/05/2023	✓		
Edwar Mauricio Brito Z	CC	1.193.803.152	Colmena	✓		01/07/2023	✓		
Oscar Bottillo E	CC	1065857361	Colmena	✓		01/07/2023	✓		

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de cuerdas, herramienta menores, epps, sistema de acceso, Diligenciamiento de ATS, Permisos, Socializacion Inicio actividades Al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo/ Socializacion


1. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica acerca de cómo evaluar los riesgos y medidas preventivas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Están provistos según el medio ambiente que afecta sus condiciones "Cual"?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Se encuentran en buen estado de salud?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Las aplicaciones del procedimiento y de permiso especial de ejecución?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Se socializaron con ellos que en el trabajo en altura se debe tener las medidas preventivas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Existe control de medidas de prevención contra caídas?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿La línea de vida o dispositivo fijos está debidamente certificado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Existen puntos de anclajes seguros (Memorandos, Certificados, estructuras, estándares)?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Se tienen especificaciones de anclaje certificados y en buen estado?		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Los trabajadores son mayores de edad y aptos?	✓			✓	✓	✓	✓	✓							
¿Existe para esta actividad el estándar de Trabajo en Alturas		✓	✓		✓	✓	✓	✓							
¿Existen líneas o equipos electricos energizados cerca a área donde se realiza la actividad?		✓		✓	✓	✓	✓	✓							
¿En caso de presentarse equipos energizados, están desenergizados?	✓			✓	✓	✓	✓	✓							
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad (ATS, ATS) para el análisis de los diversos riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Las comunicación y las alturas antes de la ejecución (inspección de la actividad)?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Existe supervisión directa y permanente para la ejecución de los trabajos (Coordinador de alturas)?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Tienen en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Se tienen en cuenta el sistema de bloqueo de las herramientas equipos y maquinaria con el fin de controlar la caída de estos?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Existe interferencia con otros tipos de trabajos?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para realizar el trabajo de manera segura y oportuna (no resbalosa)?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓							
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓							

2. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arnéses se encuentran en buenas condiciones?	NP	✓	NP	NP	NP	NP									
¿Se verifican y utilizan correctamente los conectores en el arnés en buen estado?	NP	✓	NP	NP	NP	NP									
¿Los dispositivos y elementos cumplen con las normas técnicas de seguridad?	NP	✓	NP	NP	NP	NP									


9. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR
10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR.
11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Asirmec
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección Auditiva de inserción o tipo
Arnés Integral
Protección respiratoria
Cotadora Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con
12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD
OBSERVACIONES
AVAL
RESPONSABLE SGSST/ASESOR O TRABAJ.
Nombres y Apellidos:
No. de identificación:
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:
RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos:
No. de identificación:
Firma integrante plan de emergencia:
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos:
No. de identificación:
Firma Coordinador de TA:
AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos:
No. de identificación:
Firma ayudante de seguridad:
VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO
Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y las demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he comunicado al personal que realizará la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.
Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y las demás controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.
CIERRE PERMISO DE TRABAJO
RESPONSABLE DEL AREA
PERSONAL/EQUIPO INDICADO QUE
SI
NO
OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales
Otros
COORDINADOR DE SEGURIDAD SST
PERSONAL/EQUIPO VERIFICADO QUE
SI
NO
OBSERVACIONES
El área quedó limpia y en orden
No se presentaron accidentes y/o incidentes
El permiso de trabajo se ha suspendido parcialmente
Otros
NOMBRES Y APELLIDO
FIRMA
NOMBRES Y APELLIDO
FIRMA



Versión: 01
Fecha: 08/08/2020
Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189
FECHA: 17/07/2023
HORA DE INICIO: 07:00 Am
TIPO DE TRABAJO: Excavacion
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Edwin Soto
ALTURA APROXIMADA: Sinto Veg.
HORA DE FINALIZACION: 05:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion, Retiro de material, Armada, Encofrado, Fundida de cimiento
CONTRATISTA: SI NO CUAL?
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI NO

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA T.A		FECHA DE REALIZACION	ENTRENAMIENTO PARA T.A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Juan Keith Brito	CC	1193403152	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Cesar Rafael Ruiz	CC	77186289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Cesar
Cesar Luis Ruiz	CC	1003976683	Colmena	✓		28-05/2023	✓		Cesar
Luis Alberto Castillo	CC	77155343	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Mascote Pacheco	CC	77086504	Colmena	✓		01-05/2023	✓		Deep
Geovaldi Fontalvo	CC	1065562392	Colmena	✓		08-04/2023	✓		Geovaldi

B. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Se realiza inspección del area, herramental, EPCC, sistemas de acceso, socialización y diligenciamiento de ATS y Permiso. Se da inicio a la jornada laboral, al finalizar se realiza jornada de orden y aseo socializada.

F. MATRIZ DE PREVENCION CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están tomando específicamente que ellos son conscientes? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La explicación es entendimiento y se acerca lugar de ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que se va a estar expuesto y las acciones de medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están claras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo está debidamente instalado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Estructural, Certificados, estructurales, provisionales)?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los cascos no son reemplazados o rotos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe para este actividad equipo de rescate en alturas?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o puntos de anclaje para el rescate en caso de caída de altura de la actividad?	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se tiene un plan de preparación y respuesta ante una emergencia?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad (ATS, ATR) Para el análisis de los diversos riesgos de trabajo y las condiciones realizar diariamente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La comunidad o un Trabajo al inicio de la actividad o ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisor directo y permanente para la realización de las tareas (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (Lluvia, Sol, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de rescate de las herramientas caídas y respectivo con el fin de Controlar el área de riesgo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo alrededor se encuentran perfectamente señalizadas y delimitadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran libres y organizadas para evitar el riesgo de accidentes (no objetos sin asegurar)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

G. EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	ARNES	ARNES	ARNES	ARNES	ARNES				
¿Los arnés están en excelentes condiciones?	✓	✓	✓	✓	✓				
¿Se encuentra el arnés dentro de la vida útil?		✓	✓	✓	✓				



9. VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

10. SISTEMA DE RESTRICCION, POSICIONAMIENTO O DETENCION DE CAIDAS A UTILIZAR.

Eslinga de Posicionamiento
Línea de Vida Vida
Bloqueador Vertical
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor

11. ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

Casco
Barbuquejo
Arnés Integral
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Overol Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.

Pala, Pico, Barra, Carretilla, botiquín.

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Emel Lorido
No. de identificación: 3233919
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Damaris Salcedo
No. de identificación: 40 Buenos
Firma Integrante plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Damaris Salcedo
No. de identificación: 40 Buenos
Firma Coordinador de TA:


AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: Yerman Hadad
No. de identificación: 1.45.249
Firma ayudante de seguridad: Yerman M.

FIRMA DEL TRABAJADOR TRABAJO

Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la ejecución del procedimiento seguro y las demás actividades para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y da conformidad a personal que realiza la labor, verificando de igual manera que las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la ejecución del procedimiento seguro y las demás actividades para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución de mismo.

CARGO: PERSONAL DE TRABAJO					
RESPONSABLE DEL AREA			COORDINADOR DE SEGURIDAD		
PERSONAL A REALIZAR EL TRABAJO	SI	OBSERVACIONES	PERSONAL A QUIEN SE VERIFICADO SUS:	SI	OBSERVACIONES
El trabajo fue bien terminado			Que sea gente limpia y ordenada		
El equipo quedo en condiciones seguras			Que no presentado accidentes y/o incidentes		
Entrego el area limpia y libre de residuos de materiales			Que permita el ingreso de la autoridad administrativa		
Otros			Otros		
NOMBRES Y APELLIDO	Emel Lorido		NOMBRES Y APELLIDO	Damaris Salcedo	
FIRMA			FIRMA		



Versión: 01
Fecha: 08/08/2020
Clasificación: Interna

FORMATO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Palacio de Justicia
CIUDAD: Valledupar
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189
EL DIA: 18-09/2023
HORA DE INICIO: 0700 A.m
HORA DE FINALIZACIÓN: 0500 p.m
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Palas, Pica, Barra, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion altura negativa -5 metros, Retiro de material
CONTRATISTA: SI [ ] NO [✓] CUAL?
PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI [✓] NO [ ]

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	B. CERTIFICADO PARA TA SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	AVAL APTO PARA TA SI	NO	FIRMA
Luis Gabriel Marquez	CC	1007397140	Colmena	✓		20-09/2023	✓		
Jhon Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		09-09/2023	✓		
Carlos Andres Oliveros	CC	1052080418	Colmena	✓		18-09/2023	✓		
Yelisandra Enrique Medina	CC	5165243	Colmena	✓		08-09/2023	✓		
Jhon Jairo Morales	CC	1049600194	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064711685	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Javier David Mendoza	CC	1080431816	Colmena	✓		08-09/2023	✓		


DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
Inspeccion de areas de trabajo, ingresar de herramientas, EPCC, Señalizar de acceso, Diligencia, socializacion, Atp, Inicio de actividades, El finalizar la jornada laboral, se realiza orden y aseo


SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	TI		TI		TI		TI		TI		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre el arnés y realizar los riesgo y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecta sus condiciones "Cual"		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cual explicaron el procedimiento y se siente bajo de ese plan?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Estan claras las medidas de prevención contra caidas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores estan capacitados en el uso adecuado del arnés?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cual tiempo de vida útil dispone los arnés cuenta con certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuentan puntos de anclajes seguros "Preexistente, Certificado, estructurales, aprobados"?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen suficientes de anclajes verificados y en buen estado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay claridad en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe para esta actividad aprobado un "Trabajo en Alturas"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o equipos de vida energizados cerca a esta donde se vaya a anclar?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse equipos energizados, cuenta con desenergización?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con medidas de análisis de peligros por actividad (ATS, ATR) para el ingreso de los demás riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los comentados en el informe, antes de la ejecución la operación de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de las tareas ¿cuenta con alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el sistema de rescate (plan de emergencias, equipos, maquinaria con el fin de atender a todos los casos)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otras tipos de trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen los trabajos planeados de manera adecuadamente señalizados y demarcados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar accidentes de proyección de herramientas o materiales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS DENTRO DE ACCESORIOS PARA TRABAJO EN ALTURAS

	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
¿Los encuentra en buenas condiciones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra utilizando durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Las plataformas y elevadores cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A	


9. VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR
10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR
11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Horizontal
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Barbuquejo
Arnés integral
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Dotación Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con
12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD
Pala, Pica, Barra, Escalera, Carretilla
OBSERVACIONES
ANTIDOPING
RESPONSABLE DE LA AUDITORIA DE TRABAJO
Nombres y Apellidos: Cesar Carlos
No. de identificación: 91239619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:
RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Marcos Delgado
No. de identificación: 4096000
Firma responsable de emergencias:
COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Carlos Vila
No. de identificación: 1065...
Firma Coordinador de TA:
AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos: Reinaldo Mendoza
No. de identificación: 5105243
Firma auxiliar de seguridad:
VALIDO DEL PERMISO DE TRABAJO
Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad aplicación del procedimiento seguro y he dado instrucciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he comunicado al personal que realiza la labor, verificamos el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.
Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y he dado instrucciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y cualquier seguro proceder con la ejecución del mismo.
CIERRE PERMISO DE TRABAJO
RESPONSABLE DEL AREA
PERSONAL AUTORIZADO DECLARO QUE
El trabajo ha sido terminado
El sitio y equipo quedan en condiciones seguras
Entrego el área limpia y libre de riesgos de materiales
Otros
OBSERVACIONES
COORDINADOR DE SEGURIDAD SST
PERSONAL QUE VERIFICO QUE
El área quedo limpia y sin riesgos
No fue presentado accidentes TA incidentes
El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente
Otros
OBSERVACIONES
NOMBRES Y APELLIDOS: Cesar Carlos
FIRMA:
NOMBRES Y APELLIDOS:
FIRMA:



Versión: 01
Fecha: 22/4/2023
Clasificación: Interna

FORMATO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
TIPO DE TRABAJO: Excavación
CIUDAD: Valledupar - Cesar
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 19 # 16-189
ALTURA APROXIMADA: 5 mts
FECHA: 18-07/2023
HORA DE INICIO: 0700 Am
HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, pico, Barra, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación de cassion, Armada, Encofrada y fundida Cassian
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI / NO
CONTRATISTA: SI / NO CUAL?
N° PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERSONAL AUTORIZADO A

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	B. CERTIFICADO PARA TAREA SI	B. CERTIFICADO PARA TAREA NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENCARGO PARA TAREA SI	ENCARGO PARA TAREA NO	FIRMA
Luis Gabriel Marquez	CC	1007397140	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Jhon Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Olivera	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		CARLOS
Yeisman Enrique Medina	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Jhon Jairo Hamlet	CC	1049600179	Colmena	✓		01-08/2023	✓		
Jucin David Helio	CC	1064711685	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Jamer David Mendoza	CC	1080437816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de areas, de herramientas, EPCC Sistema de acceso, Diligenciamiento y socialización ATS y permisos. Inicio de jornada laboral, al finalizar se realiza jornada de orden y aseo. y se señalizan areas de trabajo

C. LISTA DE VERIFICACIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Se recibió una charla de información sobre los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Usa arnés u algún mecanismo que evite una caída de altura?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Le explicaron el procedimiento y la ruta de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se identificaron los riesgos en el área a desarrollar y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están claras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo está debidamente anclado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje seguros? (Resistentes, Certificados, adecuados, autorizados)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen inspecciones de arnés periódicas y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Son claras en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con esta actividad ayudante de "trabajo en Alturas"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen fuentes eléctricas energizadas cerca al área donde se realiza la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿En caso de presentarse alguna emergencia, existe un plan de emergencia?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con la matriz de identificación de peligros por actividad, IPVR, ATS, Permiso de trabajo en alturas, riesgos del trabajo y las condiciones meteorológicas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las comunicaciones son claras en el área de la ubicación o ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de las tareas? (Coordinador de alturas)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con señales de advertencia (conos, cinta, etc.) para señalizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen puestos los sistemas de bloqueo en las herramientas, escalas y maquinaria con el fin de evitar caídas de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajos en alturas se llevarán en ambientes meteorológicos adecuados y apropiados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar el peligro de caída de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

D. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Se encuentra en condiciones seguras?	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	
Cuenta con el plan de rescate en la actividad a realizar?	✓								
Certificado y elementos cumplen con la norma técnica de seguridad?	N/A		N/A		N/A		N/A		



Pala, Pica, Barra, Escalera, Cantilla

Observaciones

Autoridad

Responsable quien autoriza el trabajo:
Nombres y Apellidos: Cesar Carlos
No. de identificación: 72399619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

Responsable de activar el plan de emergencias:
Nombres y Apellidos: Mauricio Salcedo
No. de identificación: 4596000
Firma integrante plan de emergencia:

Coordinador de trabajo en alturas:
Nombres y Apellidos: Jairo Vila
No. de identificación: 1082000
Firma Coordinador de TA:

Vigilante de seguridad:
Nombres y Apellidos: Yelmar Mendoza
No. de identificación: 5105143
Firma vigilante de seguridad:

Valido del permiso de trabajo


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para controlar los riesgos asociados a esta tarea y he comunicado a personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para controlar los riesgos asociados a esta tarea y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

Cierre permiso de trabajo

Responsable del área			Observaciones	Coordinador de seguridad SST			Observaciones
Personal y equipos de seguridad				Personal y equipos de verificación			
El trabajo ha sido terminado	✓			El área queda limpia y sin residuos	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras		✓		Se han presentado accidentes / incidentes		✓	
El área queda limpia y libre de residuos de materiales		✓		El permiso de trabajo será suspendido definitivamente		✓	
Otros	✓			Otros		✓	

Nombres y Apellido	Cesar Carlos	Nombre y Apellido	
Firma		Firma	



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Palacio de Justicia

CIUDAD: Valledupar

UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189

FECHA: 18-07/2023

HORA DE INICIO: 0700A

HORA DE FINALIZACIÓN: 0500pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion altura negativa -5 metros. Retiro de material

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	B	NB	FECHA DE REALIZACIÓN	CUENTA APTO PARA TA B	NO	FIRMA
Luis Gabriel Marquez	CC	1007392140	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Jhon Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Oliveros	CC	1052080418	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Yelsimon Enrique Mendoza	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Jhon Jairo Horales	CC	1049600194	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064711685	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Janer David Mendoza	CC	1080431816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de cursos de trabajo; Inspeccion de herramientas, EPCC; Señalizacion de acceso, Diligencia, señalizacion, Atg; Inicio de actividades, al finalizar la jornada laboral, se realiza orden y aseo


MATRIZ DE PREVENCIÓN CON RIESGO

CONCEPTO A EVALUAR	T1 B	T1 NB	T2 B	T2 NB	T3 B	T3 NB	T4 B	T4 NB	T5 B	T5 NB	T6 B	T6 NB	T7 B	T7 NB	OBSERVACIONES
¿Las instalaciones tienen la información especifica externa sobre realizar los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está cerrando algún mantenimiento que altera sus condiciones? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La ejecución el procedimiento y/o cuenta causa de exposición?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se identificaron los riesgos a los que está expuesto y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene claras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta puntos de anclaje seguros (preventivos, Certificados, estructurales, autorizados)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las tareas asignadas se ejecutan continuamente en buen estado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓			✓	
¿Hay cambios en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con esta actividad ejecutar de Trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o equipos externos energizados cerca de área donde se realiza la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿En caso de presentarse accesos energizados, cuenta con señalizaciones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de análisis de peligros por actividad (ATS) Para el análisis de los cambios riesgos por trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se comunicado cada informe el resultado de la evaluación de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta supervisión técnica y mantenimiento para la realización de las tareas Cuenta con la aval?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de rescate de las herramientas, equipos y maquinarias con el fin de Controlar la caída de estas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta interferencia con otros tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo o tránsito se encuentran adecuadamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para impedir el acceso de personas autorizadas y/o externas a ejecutar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los arnés se encuentran en buen estado?	P/NA	E/NA	H/NA	NA	NA	NA	NA
¿Se encuentran a utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Los trabajadores poseen para cumplir con las normas técnicas de seguridad?	A/NA	A/NA	D/NA	P/NA	P/NA	P/NA	P/NA


Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Barbuquejo
Arnés integral
Gafas de seguridad
Protección auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Guantes
Botas Dieléctricas con
Pala, pica, Barra, Escalera, Canastilla
OBSERVACIONES
AVISPA
Daniel Salcedo
Ever Carlos
Firma Coordinador de TA
Firma Responsable de Seguridad
OBSERVACIONES
Ever Carlos
NOMBRES Y APELLIDO
FIRMA



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA:

CIUDAD: Valledupar

UBICACIÓN ESPECIFICA: Cl 14 #14-189

1. FECHA: 18-07-2023

HORA DE INICIO: 09:00 Am

HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Carretilla, Barra

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion negativa -5 metros, Retiro de material

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☐ CUAL?

ACTIVIDAD ALTURAS: SI ☐ NO ☐

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	EL CERTIFICADO PARA ALTURAS SI	NO	FECHA DE REALIZACION	EMO APTO PARA ALTURAS SI	NO	FIRMA
Jesus Gomez Lopez	CC	1065842379	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
Juan David Pedroza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06-2023	✓		Juan Pedroza
Segundo Martinez	CC	1193561905	Colmena	✓		01-06-2023	✓		
Juan Carlos Murgas	CC	1063998032	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
Duban Peralta Pinto	CC	1065837582	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
William Coronado Silva	CC	77026189	Colmena	✓		28-05-2023	✓		William Coronado
Farid Van Straten V.	CC	1004502089	Colmena	✓		01-06-2023	✓		Farid VV

6. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de areas de trabajo, Inspeccion de Herramientas, EPCC, Charlas de 5 minutos, charlas de riesgos, higienicos y sociales, ATS, inicio actividades, al finalizar la Jornada laboral se realiza orden y aseo

7. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRACARA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica acerca de todos y cada uno de los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está firmado algún mantenimiento que afecte sus condiciones PCtaS?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentran en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La explosión al procedimiento y se aseguran copias de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a colegas en el lugar volumen y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Están dentro las medidas de prevención como señal?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente certificada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje seguros (Protecciones, Certificados, estructuras, suficientes)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen equipamientos de anclaje certificados y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Hay claridad en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe para esta actividad implícita de Trabajo en Alturas	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o equipos eléctricos energizados cerca al área donde se realizará la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿En caso de presentarse equipos energizados, estos son desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está la formación de análisis de peligros por actividad (ARO, PTS) para el trabajo en los formatos riesgos de incidentes y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las personas que se informan el inicio de la producción de esta actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisor directa y permanente con la realización de los trabajos (Coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de rescate de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de controlar la caída de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con herramientas con este tipo de trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo o alrededor se encuentra desprovista de basuras y escombros?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpia y organizadas para evitar accidentes de proyección de materiales (de caídas y de golpes)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La operación en el día de hoy?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

8. EQUIPOS DE ZONA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS


¿Las personas se encuentran en buenas condiciones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron a utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las colaboradores o intervinientes cumplen con las normas de uso de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		




Pala, Pico, Barra, Carretilla

Emel Lara

Damaris Salcedo



Pala, Pica, Barra, Escalera, Carretilla



PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales

CIUDAD: Valledupar

DIRECCIÓN SUPERVISIÓN: Cll 14 #14-189

FECHA: 18/07/2023

HORA DE INICIO: 09:00a

HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00p

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Carretilla, Barra

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion negativa -5 metros - Retiro de material

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	EL CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS (SI)	(NO)	FECHA DE REALIZACIÓN	ENTRENADO PARA TRABAJO EN ALTURAS (SI)	(NO)	FIRMA
Daniel Mueles Ventura	CC	85442342	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Anibal Linares Ricardo	CC	77154925	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Luis Angel Gomez	CC	1065626857	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	77171396	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006714113	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Mazenu Olivera	CC	1065823633	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Oscar Bustillo Echavez	CC	1065659761	Colmena	✓		01-06/2023	✓		


DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de areas de trabajo, Inspeccion de herramientas, epcc, Sistemas de acceso, dilgencia y socializacion, uso de actividades, Al finalizar la jornada laboral, se realiza orden y aseo

CONCEPTO A EVALUAR	17		18		19		20		21		22		23		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Los trabajadores tienen la formación e información específica acerca de: áreas a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Están usando algún medicamento que afecte sus procesos? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
La encuentra en buen estado su salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las explicaron el procedimiento y las alertas ante la ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se encuentran los equipos a los que se debe estar expuesto y los riesgos identificados presentes?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Conoce como las afectan la presencia de estos riesgos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
La altura de esta superficie libre, esta asegurada apropiada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Conoce quien es encargado (Supervisor, Coordinador, encargado, contratista)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Ha tenido capacitación en trabajo en altura y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Como cuenta con las herramientas a utilizar	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Realiza esta actividad rutinaria de Trabajo en Altura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Conoce bien o existen métodos energéticos antes de una caída de realiza la actividad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
En caso de presentarse equipos energéticos, estos son inadecuados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Conoce formas de evitar la caída de objetos por debajo? Si no Para evitarlos en caso de caída objetos y de condiciones medioambientales	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Los operadores se encuentran a cinco de la actividad la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta supervisión directa y permanente para la realización de la tarea. Coordinador y alterno?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (lluvia, frío, etc.) para realizar la actividad	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta el sistema de rescate en las herramientas, equipos y materiales con el fin de Controlar la caída de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las áreas de trabajo cuentan con elementos necesarios señalización y demarcación	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las áreas de trabajo se encuentran limpia y organizada para realizar el trabajo de protección contra caídas en altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las puertas son de tipo de rejilla?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Las anclajes se encuentran en buenas condiciones															
Se encuentra utilizar durante las actividades de encuentro en buen estado?															


Pala, pica, Barra, Escalera, Carretilla



Fecha: 20/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA:

CIUDAD: Valledupar

UBICACIÓN ESPECIFICA: cll 14#14-189

1. TIPO DE TRABAJO:

PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR:

2. ALTURA APROXIMADA:

3. FECHA: 18-07/2023

HORA DE INICIO: 07:00 Am

HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 Pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pico, Pala, Carretilla, Barra

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion negativa -5 metros, Retiro de material

ACTIVIDAD DE ALTURA: SI ✓ NO

CONTRATISTA: SI NO CUAL?

PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR

PERMISO OTORGADO A

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	4. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	5. CERTIFICADO PARA TA		FECHA DE REALIZACIÓN	ENS APTO PARA TA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Juan Keith Brito	CC	1193403152	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Cesar Rafael Nunez	CC	77186289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CESAR
Cesar Luis Nunez	CC	1003336653	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Luis Alberto Castillo	CC	77155343	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Reinaldo Hoyos Pacheco	CC	77086504	Colmena	✓		01-05/2023	✓		
Geraldo Fontalvo	CC	1065562392	Colmena	✓		08-07/2023	✓		GFontalvo
Jorge Escorcia	CE	915269	COLMENA	—		01-06/2023	✓		Jorge Escorcia

5. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de areas de trabajo, Inspeccion de Herramientas, EPCC, Sistemas de acceso, Delimitacion y señalizacion, ATS, Inicio de Actividades, Al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo

6. MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRATADA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte su condición? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
La explicaron el procedimiento y las hojas de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y se conocen las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Están claras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
La línea de vida o dispositivo fijo, esta nuevamente certificada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuentan puntos de anclajes seguros. (Preexistentes, Certificados, estructurales, aprobados)?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Se tienen especificaciones de anclaje certificado y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Hay puntos en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta para esta actividad aprobado de Trabajo en Altura		✓		✓		✓		✓		/		✓		✓	
Cuentan líneas o equipos eléctricos energizados cerca al área donde se realiza la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
En caso de presentarse equipos energizados, están con bloqueo/etiqueta?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARC, ETS) Para el ambiente de la tarea, riesgos de trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se comunicó o se informó al resto de la población la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos. Coordinador de alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
El tiempo y condiciones del (condiciones atmosféricas) viento, lluvia, etc., para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta un sistema de izado de las herramientas, equipos y materiales con el fin de controlar el caída de objetos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe interferencia por otros tipos de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las áreas de trabajo e intervenir se encuentra debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las áreas de trabajo se encuentran limpia y organizadas para realizar el sistema de protección contra caídas y no caídas, ya instalado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

7. EQUIPOS SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N
Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Los arneses se encuentran en buen estado?	✓													



8. VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAIDAS A UTILIZAR

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Línea de Vida Vida
Eslinga de Posicionamiento
Bloqueador Retorno
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Gafas de seguridad
Barbuquejo
Protección Auditiva de inserción o tipo
Arnes integral
Protección respiratoria
Dotación Manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pico, Pala, Barra, Carretilla, Escalera

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos:
No. de identificación: 93.396.167
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos:
No. de identificación:
Firma responsable plan de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos:
No. de identificación:
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos:
No. de identificación:
Firma ayudante de seguridad:

VALIDACIÓN DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área, he verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comprometo al personal que realiza la labor, verificando en buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad, He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los demás controles para minimizar los riesgos asociados a esta trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD			
PERSONALMENTE ME CERCIORÉ QUE	SI	NO	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado				el area quedo limpia y sin residuos			
El sitio de equipo quedan en condiciones seguras				Se han presentado accidentes Y/O incidentes			
Entrego el area limpia y libre de residuos de materiales				El permiso de trabajo se ha suspendido temporalmente			
Otros				Otros			

NOMBRES Y APELLIDO		NOMBRES Y APELLIDO	
FIRMA		FIRMA	



Versión: 01
Fecha: 20/4/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavacion
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Kevin Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: Clle 14 #14-189 — ALTURA APROXIMADA: 4.50 mts
FECHA: 18-07/2023 — HORA DE INICIO: 07:00A — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 P
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: pala, Pica, Barra, carretilla, balde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion, Retiro de material, Armada encofrado Ciudela de Casas — ACTIVIDAD ALTURAS: SI / NO
CONTRATISTA: SI / NO — CUAL? — # PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7

PERSONAL COMPETENTE A

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE: ARL	CERTIFICADO PARA T.A: SI	CERTIFICADO PARA T.A: NO	FECHA DE REALIZACION	EPP APROPIADO PARA T.A: SI	EPP APROPIADO PARA T.A: NO	FIRMA
Jesus Quiroz Lopez	CC	1065842379	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Juan David Pedroza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Segundo Martinez	CC	1193561805	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan Carlos Hurtado	CC	1062398032	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Duban Peralta Pinto	CC	1065837582	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
William Coronado Silva	CC	77019189	Colmena	✓		28-05/2023	✓		
Fandi Jair Straiza V.	CC	1004502067	Colmena	✓		01-06/2023	✓		

I. DESCRIPCION Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspeccion de areas, de herramientas, de EPCC, Sistema de acceso, Diligenciar y Socializar ATS, permisos Inicio de Jornada laboral actividades. Al finalizar la Jornada Se realiza orden y aseo, Socialización.

II. LISTA DE PREVENCIÓN DE CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre el riesgo a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está formando algún medicamento que afecte sus condiciones? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se ha capacitado en procedimiento y medidas de seguridad de ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y el sistema de las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Sabe como se debe actuar en caso de materialización de los riesgos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La linea de vida o dispositivo fijo, esta debidamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Preexistentes, Certificados, estructurales, anclajeros)?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen evidencias de anclajes certificados y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe para esta actividad ejecutada de "riesgo en alturas"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen Peligros y riesgos adicionales emergentes para el area donde se va a realizar la actividad?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
En caso de presentarse algunos emergencias, existe un diligenciado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de analisis de peligros por actividad (ATS, ATS para el analisis de los riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Ha sido informado o ha recibido el mapa de la ubicación y ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe supervisor directo y permanente para la realización de las tareas. Coordinador de alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las condiciones atmosféricas (lluvia, frio, etc.) para iniciar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta el sistema de trabajo, de las herramientas, equipos y maquinaria por ende Coordinar la caida de estas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe interferencia con otras labores?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores de trabajo en alturas, se encuentra documentación verificación y demostrada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para iniciar el sistema de protección contra caídas y/o durante y/o después?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

III. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
¿Los arneses se encuentran en buenas condiciones?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Los conectores y eslingas se encuentran en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



9. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO CONTENCIÓN DE CAIDAS A UTILIZAR.

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Eslinga de Posicionamiento
Línea de Vida Vida
Absorvedor Alcance
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor
Casco
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Overol
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pico, Pala, Barra, Carretilla, Escalera

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos:
No. de identificación: 92339619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos:
No. de identificación:
Firma integrante plan de emergencias:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos:
No. de identificación:
Firma Coordinador de TA:

AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y Apellidos:
No. de identificación:
Firma ayudante de seguridad:

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y he comunicado a personal operativo la visión, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los controles para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONALMENTE DECLARO QUE:	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado				El área queda limpia y ordenada			
El área y el equipo quedan en condiciones seguras				No han presentado accidentes ni incidentes			
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales				El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente			
Otros:				Otros:			

NOMBRES Y APELLIDO		NOMBRES Y APELLIDO	
FIRMA		FIRMA	



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales — TIPO DE TRABAJO: Excavación

CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Carlos Soto

UBICACIÓN ESPECIFICA: cll 9a #14-189 — ALTURA APROXIMADA:

FECHA: 18-07/2023 — HORA DE INICIO: 07:00 A.M. — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 p.m.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Balde

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material Armado, encofrado y Cuadrilla de cobertura — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☑ NO ☐

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? — N° PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 7

INFORMACIÓN PERSONAL

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE: ARL	B. CERTIFICADO PARA T.A: SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	ENCARTO PARA T.A: SI	NO	FIRMA
Daniel Aguilar Ventegas	CC	85442242	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Anibal Jimenez Ricardo	CC	77154925	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065626852	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	99191896	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006714113	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Marquez Palmera	CC	1065823637	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Oscar Bustillo Echavez	CC	1065697761	Colmena	✓		01-06/2023	✓		

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección del area de herramientas, EPCC, Sistema de acceso, Diligenciar y socializar ATS, Permisos.
Inicio de actividades y al finalizar labores se realiza jornada de orden y aseo. Socialización.

CRITERIOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CONCEPTOS A EVALUAR	17 SI	17 NO	18 SI	18 NO	19 SI	19 NO	20 SI	20 NO	21 SI	21 NO	22 SI	22 NO	23 SI	23 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre el área a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se conoce el procedimiento y la clase de equipo de izaje?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que va a estar expuesto y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene claro las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente anclado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con los puntos de anclaje seguros "Preexistentes, certificados, estructurales, estructurados"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adaptadores de anclaje certificados y en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está dentro de las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe para esta actividad existente un "Trabajo en Altura"		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen fuentes o energías peligrosas cerca a esta tarea se realiza la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse alguna emergencia, sabe que debe hacer?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad ATS, ATR? Para el análisis de las demás tareas del trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las condiciones de su trabajo le causa daño o problemas a la ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos? (controlador de riesgos)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las condiciones atmosféricas (lluvia, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta un sistema de traslado de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de garantizar la salida de estas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otras áreas de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo e alrededor se encuentra debidamente señalizadas y demarcadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar accidentes de cualquier tipo accidente?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Los andamios se encuentran en buenas condiciones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializo y utilizo formato de verificación de andamios en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		



9. VERIFICACION DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAIDA A UTILIZAR.

Eslinga de Posicionamiento
Línea de Vida Vida
Bloqueador Ascenso
Tie Off
Línea de Vida Vertical
Mosquetón
Eslinga en Y con Absorvedor

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Casco
Barbuquejo
Arnes Integral
Gafas de seguridad
Protección Auditiva de inserción o tipo
Protección respiratoria
Overol o Ropa de trabajo manga larga
Guantes
Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD

Pala, Pica, Barra, Escalera, Carretilla

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO
Nombres y Apellidos: Ewel (arlos)
No. de identificación: 3233961
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo:

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS
Nombres y Apellidos: Danny Delgado
No. de identificación: 4096080
Firma ampliamente de emergencia:

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS
Nombres y Apellidos: Katia Yilo
No. de identificación: 1143960[illegible]
Firma Coordinador de Tra

AYUDANTE DE SEGURIDAD
Nombres y apellidos: Yeimar Mendieta
No. de identificación: 5105743
Firma ayudante de seguridad:

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en campo con el Coordinador de seguridad la aplicación del procedimiento seguro y los pasos correctos para minimizar los peligros asociados a esta tarea y he comunicado al personal que realiza la labor, verificando en sitio condiciones de riesgo presentes y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en campo con el supervisor de área la aplicación del procedimiento seguro y los pasos correctos para minimizar los riesgos asociados a esta tarea y establecer seguro proceder con la ejecución de la misma.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA			COORDINADOR DE SEGURIDAD		
PREGUNTAS Y DECLARO QUE	SI	NO	OBSERVACIONES	PREGUNTAS Y DE VERIFICADO QUE:	SI	NO	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado	✓			El área quedo limpia y sin residuos	✓		
Equipo y herramientas quedan en condiciones seguras		✓		Se han presentado accidentes / incidentes		✓	
Entrego el área limpia y libre de residuos de material				El permiso de trabajo se ha ejecutado satisfactoriamente		✓	
Otros		✓		Otros		✓	

NOMBRES Y APELLIDO	Ewel Carlos	NOMBRES Y APELLIDO	
FIRMA		FIRMA	



Versión: 01
Fecha: 08/08/2023
Clasificación: Interna

FORMATO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Construcción palacio de Justicia
TIPO DE TRABAJO: Excavacion Cassion
CIUDAD: Valledupar
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189
ALTURA APROXIMADA: 4 Secuts
FECHA: 19-01/2023
HORA DE INICIO: 07:00 Am
HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Balde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion, Retiro de material, Armado, encofrado y Fundida de cassion
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL
PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR

PERSONAL HABILITADO


NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A. SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	B. CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS		FECHA DE REALIZACIÓN	ENCUESTA PARA TRABAJO EN ALTURAS		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Luis Gabriel Marquez	CC	1007392140	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Jhon Javier Osma	CC	1065235505	Colmena	✓		09-01/2023	✓		
Carlos Andres Oliveira	CC	1052080418	Colmena	✓		08-01/2023	✓		
Yeismon Enrique Mendoza	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Jhon Jairo Morales	CC	1048600194	Colmena	✓		01-08/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064711685	Colmena	✓		29-03/2023	✓		
Jaime David Hendaga	CC	1082043816	Colmena	✓		08-01/2023	✓		

B. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA

Se realiza inspección del area, de herramientas, de EPCC, de sistema de acceso, diligenciar y Socializar Permisos, ATS, Inicio de Jornada Laboral, al finalizar actividad se realiza Orden y aseo, Señalización.

C. SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Usa arnenes algun medicamento que afecte su condicion? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Le explicaron el procedimiento y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se contemplan los riesgos a los que está expuesto durante la tarea y las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen claras las medidas de prevención en la zona?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La tarea se vera supervisada? Cual será la periodicidad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclaje seguros (Preexistentes, Certificados, estructurales, autonomos)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen salvaguardas en anclajes certificados y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Están instalados los dispositivos de anclaje?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe una sola actividad ejecutada de "trabajo en altura"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o equipos eléctricos energizados cerca a una tarea en realiza a actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Las cargas presentan salidas energéticas, estan con etiquetado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe barrera de protección de peligros por actividad ADC? Si? Para el ambiente de los demas riesgos del trabajo y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las comprueba a un volumen al resto de la población al ejecutar de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de las tareas? Cual? Con quien?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El lugar en ejercicio las Condiciones ambientales (ruido, Emi, etc.) son relativo a la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen en cuenta el sistema de trabajo seguro, herramientas, equipos y maquinaria con el fin de Controlar el riesgo de caida?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La zona de trabajo se encuentra debidamente señalizada y delimitada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias, organizadas con acceso de protección antideslizante y en orden?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
D. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS															
¿Los anclajes se encuentran en buenas condiciones?	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		
¿Se cuenta con el plan de rescate?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Los puntos de anclaje cumplen con la norma técnica de seguridad?	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		



Fecha: 30/04/2023
Clasificación: Interno

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales
CIUDAD: Valledupar - Cesar
TIPO DE TRABAJO: Excavación para Cimiento (Altura regular)
UBICACIÓN ESPECIFICA: Calle 14 carrera 14 # 199 Antiguo hospital psiquiatrico
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Dimmis Salcedo
FECHA: 05/07/23
HORA DE INICIO: 7:00 AM
ALTURA APROXIMADA: 4.50mts (Altura regular)
HORA DE FINALIZACIÓN: 5:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: pala, pico, Barra, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, cribado, entramado y fundido de cimiento
CONTRATISTA: SI ☐ NO ☐ CUAL
PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: 7
ACTIVIDAD TAREA: SI ☐ NO ☐

PERSONAL CONTRATADO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL PERTENECE	B. CERTIFICADO PARA TRABAJO EN ALTURAS		FECHA DE REALIZACIÓN	ENCARGADO PARA TRABAJO EN ALTURAS		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
CARLOS Oliveros	CC	7051020438	Colmena	✓		14/04/2023	✓		CARLOS
Juan Carlos Martinez	CC	1062399032	Colmena	✓		18/05/2023	✓		Juan Carlos Martinez
Edgar Jose Arevalo	CC	1065796453	Colmena	✓		18/05/2023	✓		Edgar
Wilfredo Arregocés	CC	77029186	Colmena	✓		18/05/2023	✓		Wilfredo
Orlando Manuel Cubillos	CC	1193514765	Colmena	✓		01/06/2023	✓		Orlando Manuel Cubillos
Farid VV	CC	1004502867	Colmena	✓		01/06/2023	✓		Farid VV
Jhon Jairo M.	CC	1004860194	Colmena	✓		01/06/2023	✓		Jhon Jairo M.

II. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de arnes, herramientas de trabajo, Epcc, Sistema de acceso, Diligenciamiento ats, Permiso, Señalización de las zonas donde actividad. Finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo, Cubrir area señalizada

III. SISTEMA DE PREVENCIÓN CON VIGILANCIA


CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
Los trabajadores tienen la formación e información especifica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓				✓		✓		✓		
Esta tomando algún medicamento que afecte su condición "Cual"		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se verificaron el procedimiento y se cuenta copia de ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se socializaron los riesgos a los que va estar expuesto y las formas de medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Están claras las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
La tarea de vida o preventivo fue descartada certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta puntos de anclaje seguros (Protección, Certificados, estructurales autorizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tienen elementos de anclaje certificados en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Programación de herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe para esta actividad equipamiento de Trabajo en Altura		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Existen líneas o equipos electricos energizados cerca al área donde se realizara la actividad		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
En caso de presentarse equipos energizados, estos son desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe formato de análisis de peligros por actividad (ADC, ATS, Para análisis de accidentes, riesgos de trabajo y descripciones medioambientales)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se comunicación a las colonias vecinas de la ejecución de esta actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe supervisión directa y permanente para la realización de los trabajos (Coordinador de altura)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta un sistema de izaje de las herramientas, equipos y materiales con el fin de controlar la caída de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe interferencia con otro tipo de trabajos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas adecuadamente (señalización y demarcación)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar accidentes por protección (enfermedades y accidentes laborales)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

IV. EQUIPOS, SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

Los arnés se encuentran en buenas condiciones?		✓	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A
Se usa arnés y eslinga durante las actividades se encuentren en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Las plataformas y elevadores cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Pica, Pala, Barra, Carretilla, Escalera



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: | TIPO DE TRABAJO: Excavacion

CIUDAD: Valledupar | PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Karen Soto

UBICACIÓN ESPECIFICA: cll 14 #14-185 | ALTURA APROXIMADA: 1.5 mts

FECHA: 19-07-2023 | HORA DE INICIO: 7:00 Am | HORA DE FINALIZACION: 5:00 pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla, Balde

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion, retiro de material, Amarre, encofrado y Fundida de Cocreto | ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO

CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL: ____ | PERSONA QUE DARA ORDEN LABORAL

PERSONAL INVOLUCRADO:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	N. SEGURIDAD SOCIAL ACTIVO ARL	N. CERTIFICADO PARA TA SI	NO	FECHA DE REALIZACIÓN	EXAMENES PARA TA SI	NO	FIRMA
Daniel Aguilar Ventura	CC	85442342	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Anibal Jimenez Bocanegra	CC	77154925	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065626852	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Pedro Julio Sandoval	CC	77171896	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006714173	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Carlos Mazenett Olmos	CC	1065823632	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Oscar Badilla Echavez	CC	1065657761	Colmena	✓		01-06-2023	✓		


DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Se realiza Inspeccion del area, de herramientas, EPCC, Sistema de acceso. Diligenciar y Socializar ATS Permisos, Inicio de actividades, al finalizar Entrega Laboral. Se realiza orden y aseo. Socializacion.

CONCEPTOS A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información apropiada sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Esta izado algún cinturón que indique una anclaje de 5000?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en buen estado su uso?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los mosquetones se encuentran en buen estado de operación?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se considera la altura a la que va a estar expuesto y se toman las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Usan como las medidas de prevención para caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se llenan los ATS y socializan bien, son descriptivos y completos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conocen sobre la posible peligros, Profesionales, Ambientales, ergonómicos, Locativos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen alternativas de manejo identificados en el sitio de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay claridad en las responsabilidades y roles?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe para cada actividad asociada un "Peligro y Riesgo"?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Conocen bien el proceso adecuado energizado para el caso donde se realiza la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿En caso de presentarse un caso emergencias, saben que deben reportarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cada formato de análisis de peligros por actividad (ATS) fue diligenciado de forma clara y los controles realizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajadores saben el plan de contingencia a ejecutar en la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con el plan de emergencia para evacuación de las personas y comunicación de alarma?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hay un cuerpo en condiciones emocionales para desarrollar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene al puesto un sistema de trabajo de las herramientas, equipos e implementos con el fin de controlar la pausa activa?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta implementos para este tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se observan en ambientes biológicamente saludables y ergonómicos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para realizar el control de posición permanente en ambiente de equipos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con el plan de rescate?															

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA TRABAJO EN ALTURAS

	Arnés	Eslinga	Casco	Botas	Guantes	Gafas	Línea de vida
¿Los empleados se encuentran en buenas condiciones?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Se encuentra a utilizar durante las actividades de emergencias en buen estado?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Pico, Pala, Barra, Carretilla, Escalera
Karen Soto
Karen Soto



FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

Fecha: 27/6/2023
Clasificación: Interna

OBRA: Construcción Palacio de Justicia
CIUDAD: Valledupar
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #10-189
FECHA: 19-07-2023
HORA DE INICIO: 7:00 a.m.
TIPO DE TRABAJO: Excavacion
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Kevin Soto
ALTURA APROXIMADA: 1.5 mts 3 Apoy
HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 p.m.
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Palas, Pico, Barra, Carretilla, Balde
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, Armado, Encofrado y Fundida de Cassion
CONTRATISTA: SI [ ] NO [X] CUAL?
PERSONAS QUE CONTRATA LA OBRA: 7
PERMISO CONCEDIDO A:
ACTIVIDAD AUTORIZA: SI [X] NO [ ]

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE (ARL)	EL CERTIFICADO PARA T.A. SI	EL CERTIFICADO PARA T.A. NO	FECHA DE REALIZACION	ERO APTO PARA T.A. SI	ERO APTO PARA T.A. NO	FIRMA
Jesus Olivo Lopez	CC	1065842379	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
Juan David Pedraza	CC	1065604491	Colmena	✓		01-06-2023	✓		Juan Pedraza
Segundo Martinez	CC	1193561905	Colmena	✓		01-06-2023	✓		—
Juan Carlos Murgas	CC	1063998032	Colmena	✓		28-05-2023	✓		—
Duban Peralta Pinto	CC	1065837382	Colmena	✓		28-05-2023	✓		—
William Fernando Silva	CC	77019189	Colmena	✓		28-05-2023	✓		
Farid Von Stralpa V.	CC	1004502063	Colmena	✓		01-06-2023	✓		Farid V V

5. DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección del area y de herramientas, de EPCC, Puntos de acceso, Diligenciar y Socializar ATS, Permiso Trabajo de Actividades. Al finalizar labores se retira Escalera de Dados y Aseo. Socialización.

6. EN TIEMPO DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 S	T1 N	T2 S	T2 N	T3 S	T3 N	T4 S	T4 N	T5 S	T5 N	T6 S	T6 N	T7 S	T7 N	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cree tener algún medicamento que afecte sus condiciones? Cual?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La explicaron el procedimiento y las alertas para la ejecución?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializaron los riesgos a los que se puede acceder y se conocen las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene claro las medidas de prevención contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo, está posicionado certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros (Permanentes, Certificados, estructurales, autónomos)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adecuadamente los arnés en condiciones y en buen estado?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Hay claridad en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe plan para actividad simultanea de trabajo en Altura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen líneas o equipos eléctricos energizados cerca al área donde se realizara actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿En caso de emergencia existen alternativas para ser atendido?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad (ATS, ATR) Para el ingreso de los demás riesgos de manera y las condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los supervisores han informado de inicio de actividad de ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe supervisión directa y permanente para la realización de esta tarea, Coordinador de Alturas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el sistema de trabajo de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de Controlar la caída de estas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe interferencia con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las áreas de trabajo a intervenir se encuentra adecuadamente señalizadas y aisladas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las Áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas para evitar el ingreso de personal no autorizado al momento de ejecutar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las cuerdas son en piolas de nylon?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

7. PUNTOS DE LÍNEA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7
¿Los arnés se encuentran en buen estado?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Se cuenta con el plan de rescate en caso de emergencia?	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A
¿Las cuerdas y mosquetones cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



II. VERIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE ANCLAJE POR CADA TRABAJADOR

¿Cada trabajador encargado de realizar la actividad verificó los puntos de anclaje a utilizar? ✓

¿Verificaron que la línea de vida cumple con lo exigido? Que el trabajador tiene el suficiente espacio libre, y la altura sea la suficiente para que la distancia por caída no le golpee?

10. SISTEMA DE RESTRICCIÓN, POSICIONAMIENTO O DETENCIÓN DE CAÍDAS A UTILIZAR.

Colocar (SI) si tiene que utilizar el EPP o sistema de protección, colocar (NO) si no tiene que utilizar el EPP o sistema de protección. Colocar (N/A) Si no aplica el EPP o sistema de protección para la labor que va a ejecutar

Línea de Vida Vida

Eslinga de Posicionamiento

Bloqueador Ascenso

Tie Off

Línea de Vida Vertical

Mosquetón

Eslinga en Y con Absorbedor

11. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Casco

Barbuquejo

Arnes Integral

Gafas de seguridad

Protección Auditiva de inserción o tipo

Protección respiratoria

Overol Manga larga

Guantes

Botas Dieléctricas con

12. HERRAMIENTAS A UTILIZAR DURANTE LA ACTIVIDAD.

Pica, Pala, Barra, Carretilla, Escalera

OBSERVACIONES

AUTORIZA

RESPONSABLE QUIEN AUTORIZA EL TRABAJO:
Nombres y Apellidos: _____
No. de identificación: 73229619
Firma Responsable quien autoriza el Trabajo: _____

RESPONSABLE DE ACTIVAR EL PLAN DE EMERGENCIAS:
Nombres y Apellidos: Karen Soto
No. de identificación: 1014[illegible]
Firma integrante plan de emergencia: _____

COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS:
Nombres y Apellidos: Karen Soto
No. de identificación: 1014[illegible]
Firma Coordinador de T/A: _____

AYUDANTE DE SEGURIDAD:
Nombres y Apellidos: _____
No. de identificación: _____
Firma ayudante de seguridad: _____

VALIDEZ DEL PERMISO DE TRABAJO


Como responsable de área: He verificado en compañía con el Coordinador de seguridad los equipos de procedimiento seguro y las demás acciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y los comunicaré al personal que realiza la labor, verificando el buen estado de las herramientas y equipos a utilizar.

Como Coordinador de Seguridad: He verificado en compañía con el supervisor de área la aplicación de procedimiento seguro y las demás acciones para minimizar los riesgos asociados a este trabajo y considero seguro proceder con la ejecución del mismo.

CIERRE PERMISO DE TRABAJO

RESPONSABLE DEL AREA				COORDINADOR DE SEGURIDAD SST			
PERSONALMENTE DECLARO QUE:	S	N	OBSERVACIONES	PERSONALMENTE HE VERIFICADO QUE:	S	N	OBSERVACIONES
El trabajo ha sido terminado		✓		El área quedó limpia y en orden	✓		
El sitio y el equipo quedan en condiciones seguras	✓			No se presentaron accidentes TA incidentes	✓		
Entrego el área limpia y libre de residuos de materiales	✓			El permiso de trabajo se ha suspendido definitivamente		✓	
Otros:		✓		Otros:		✓	

NOMBRES Y APELLIDOS		NOMBRES Y APELLIDOS	Karen Soto
FIRMA		FIRMA	



Versión: 01
Fecha: 22/04/2023
Clasificación: Interno

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Construcción Palacio de Justicia. TIPO DE TRABAJO: Excavacion

CIUDAD: Valledupar PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Kaiser Soto

UBICACIÓN ESPECIFICA: CII 14 #14-189 ALTURA APROXIMADA: 5 mts

FECHA: 19-07/2023 HORA DE INICIO: 7:00 am HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 Pm

HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Retiro de material, Amarado Acopiado y Fundido de cimiento

CONTRATISTA: SI ☐ NO ☑ CUAL? ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ☐ NO ☐

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	# SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE ARL	CERTIFICADO PARA T-A SI	CERTIFICADO PARA T-A NO	FECHA DE REALIZACION	ENCARGO PARA T-A SI	ENCARGO PARA T-A NO	FIRMA
Juan Yosith Brito	CC	1193403152	Colmena	✓		01-06/2023	✓		JUAN. BRITO
Cesar Rafael Nunez	CC	77186289	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CESAR
Cesar Luis Nunez	CC	1003976653	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CESAR NUÑEZ
Luis Alberto Castillo	CC	77155343	Colmena	✓		28-05/2023	✓		CASTILLO
Reinaldo Maicol Pacheco	CC	77086504	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Geovaldi Fontalvo	CC	1065562392	Colmena	✓		08-09/2023	✓		GEOVALDI

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de áreas, herramientas, EPCC, Sistema de acceso. Diligenciamiento y Socialización de ATS Permisos. Inicio de actividades, al finalizar labores Se realiza aseo y orden. Socialización.


CRITERIOS DE PREVENCIÓN CONTRA CAÍDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	OBSERVACIONES
Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre el área y tarea, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
La explosión es procedente y no corre riesgo de caída?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se visualizan los riesgos y las que se deben adoptar y se cumplen las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta con las medidas de protección contra caídas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
La línea de vida o dispositivo fijo, está debidamente anclado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta con los elementos de protección personal (Arnés, Casco, Botas, Guantes, Gafas, Protección auditiva, Respiratoria)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tienen capacitaciones en caídas de altura y se han dado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		
Hay daños en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta con la actividad avalada de Trabajo en Altura	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta con línea o equipo eléctrico energizado cerca a las cuales se realiza la actividad?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		
Se cuenta con protección a línea energizada, esta es desenergizada?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Cuenta con el ATS, Para el análisis de los demás riesgos de trabajo y las condiciones realizar diarias?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Fue comunicado a la cuadrilla de trabajo sobre la ejecución y peligros de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe supervisión directa y permanente para la realización de las labores? Cuál es su función?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se tiene en cuenta el estado de todos los herramientas, equipos y maquinaria con el fin de controlar la caída de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Existe mantenimiento por parte de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas con medios evidentes de protección contra caídas en altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Las áreas de trabajo se encuentran limpias y organizadas con medios evidentes de protección contra caídas en altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Se cuenta con el plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		

CONDICIONES SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJOS EN ALTURAS

	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	ALTA	BAJA	
Los anclajes se encuentran en buenas condiciones?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
La escalera a utilizar cumple las especificaciones de seguridad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		


Pica, pala, Barra, Carretilla, Escalera
Karen Soto



Versión: 01
Fecha: 08/08/2020
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Construcción Palacio de Justicia
TIPO DE TRABAJO: Excavación para cimen.
CIUDAD: Valledupar
PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Roger Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189
ALTURA APROXIMADA: 5 mts APROX
FECHA: 19-07-2023
HORA DE INICIO: 07:00 Am
HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 Pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Palas, Picas, Barra, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación altura negativa maxima 5 metros. Retiro de material
CONTRATISTA: SI [ ] NO [✓] CUAL: ____
Nº PERSONAS QUE EJECUTARAN LA LABOR: ____
ACTIVIDAD RUTINARIA: SI [✓] NO [ ]

PERSONAL CONFORMADO A

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	EL CONFORMADO PARA LA TAREA		FECHA DE REALIZACIÓN	CUENTA APTO PARA LA TAREA		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Luis Gabriel Marquez	CC	1007397140	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Jhon Javier Osma	CC	1065235305	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Carlos Andres Oliveros	CC	1052080418	Colmena	✓		18-07/2023	✓		
Yerismen Enrique Medina	CC	5165243	Colmena	✓		08-07/2023	✓		
Jhon Jairo Morales	CC	1048600174	Colmena	✓		01-06/2023	✓		
Juan David Mejia	CC	1064711685	Colmena	✓		28-03/2023	✓		
Jeiner David Mendoza	CC	1080473816	Colmena	✓		08-07/2023	✓		

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA


Inspección de areas, Inspeccion de herramientas, Inspeccion de epcc, EPP, Sistema de acceso, Diligencias art, Socializacion del mismo, al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo


SISTEMA DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1		T2		T3		T4		T5		T6		T7		OBSERVACIONES
	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está tomando algún medicamento que afecte sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La explicación es procedimientos y se siente capaz de ejecutarlo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se identificaron los riesgos a los que va a estar expuesto y se tomaron las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Usara todas las medidas de prevención antes citadas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajos en altura disponen todos, con documento verificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Disponen ustedes de un plan de rescate seguro (Procedimiento, Certificados, estructuras, anclajes)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se dieron capacitaciones de primeros auxilios y en que fecha?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Hay daños en las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta con este accesos ayudante de trabajo en altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen áreas o equipos con fuentes energéticas cerca a una donde se realiza la actividad?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿En caso de presentarse accesos energéticos, estos son desenergizados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existe formato de análisis de peligros por actividad (ARO, ATS) Para el análisis de los diversos riesgos de trabajo y de condiciones medioambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las conclusiones de este informe se tuvo en la ejecución y ejecución de la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuenta supervisor directo y herramientas para la realización de los trabajos (coordinador de alturas)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el sistema de trabajo de las herramientas, equipos y maquinaria con el fin de controlar el caída de altura?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Hace mantenimiento con otro tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se evacuo, trabajo o intervino el ascenso trabajadores autorizados y demostrados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Las Áreas de trabajo se encuentran limpia y organizada con riesgo al sistema de protección anticaídas (o puntos de anclaje)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se cuenta con un plan de rescate?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EQUIPOS DENTRO DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS

¿Las anclajes se encuentra en buena condición?	N/A		N/A		N/A		N/A	
¿La eslinga y cinta fuente se encuentra en buen estado?	✓		✓		✓		✓	
¿Los arnéses y elementos cumplen con las normas técnicas de seguridad?	N/A		N/A		N/A		N/A	


Para Pico, Pala, cornetilla, balde
Emel Lauz
Emel Lauz



VERSIÓN: 01
Fecha: 20/04/2021
Clasificación: Interno

FORMATO
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS

OBRA: Obras Judiciales Palacio de Justicia — TIPO DE TRABAJO: Excavacion
CIUDAD: Valledupar — PERSONA COMPETENTE QUE SUPERVISA LA LABOR: Carlos Soto
UBICACIÓN ESPECIFICA: Cll 14 #14-189 — ALTURA APROBADA: 4.50 Mts
FECHA: 19-07-2023 — HORA DE INICIO: 07:00 Am — HORA DE FINALIZACIÓN: 05:00 pm
HERRAMIENTAS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Carretilla
ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion a Mano Manual 5 metros — ACTIVIDAD RUTINARIA: SI ✓ NO
CONTRATISTA: SI ☐ NO ✓ CUAL: — N° PERSONAS QUE REALIZARAN LA LABOR: 7

PERMISO CONCEDIDO A:

NOMBRES Y APELLIDOS	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE CEDULA	A SEGURIDAD SOCIAL VIGENTE	EL CERTIFICADO PARA T.A		FECHA DE REALIZACIÓN	EXAMEN PARA T.A		FIRMA
			ARL	SI	NO		SI	NO	
Daniel Aguilar Venegas	CC	85442542	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Daniel Aguilar
Anibal Jimenez Ricardo	CC	77154925	Colmena	✓		08-07-2023	✓		
Luis Miguel Gomez	CC	1065626852	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Luis Miguel
Pedro Julio Sandoval	CC	77171396	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Pedro Julio S
Eduardo Rivera Alvarez	CC	1006314113	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Eduardo Rivera
Carlos Mazuera Palmera	CC	1065823637	Colmena	✓		08-07-2023	✓		Carlos Mazuera
Oscar Badillo Echavez	CC	1065657761	Colmena	✓		01-06-2023	✓		Oscar Badillo E

DESCRIPCIÓN Y PROCEDIMIENTO DE LA TAREA
Inspección del area, Herramientas, EPCC, Sistema de acceso y Organizacion y Socializar ATS y Permisos
Al finalizar la jornada laboral se realiza orden y aseo

CRITERIO DE PREVENCIÓN CONTRA CAIDA

CONCEPTO A EVALUAR	T1 SI	T1 NO	T2 SI	T2 NO	T3 SI	T3 NO	T4 SI	T4 NO	T5 SI	T5 NO	T6 SI	T6 NO	T7 SI	T7 NO	OBSERVACIONES
¿Los trabajadores tienen la formación e información específica sobre la tarea a realizar, los riesgos y medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Está haciendo algún medicamento que altere sus condiciones físicas?		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
¿Se encuentra en buen estado de salud?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La accidente el procedimiento y en caso de ser así cuál?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se encuentra en riesgo y de que es y cuál evitarlo y se conoce las medidas preventivas?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuál sistema de protección contra caídas utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿La línea de vida o dispositivo fijo, está adecuadamente certificado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen puntos de anclajes seguros, (Estructuras, Columnas, vigas, etc.)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tienen adecuadamente los anclajes certificados y en buen estado?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Son cuentan con las herramientas a utilizar?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuales son sus actividades peligrosas de "trabajo en Altura"	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Existen fuentes o equipos eléctricos energizados cerca al área donde se realiza la actividad?		✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Son todos los procedimientos eléctricos energizados, están por bloqueados?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuál formato se analizo de peligros en altura? (ATS, ETS) Para el análisis de los tareas, riesgos del trabajo y las condiciones ambientales?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se socializo y se informo el inicio de la actividad y ejecución de la misma?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuál supervisor directo y permanente para la realización de las tareas (Coordinador de altura)?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Tiene en cuenta las Condiciones atmosféricas (viento, lluvia, etc.) para realizar la actividad?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene en cuenta el sistema de rescate de las herramientas, equipos y materiales con el fin de Controlar la caída de estos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Cuál capacitación con este tipo de trabajo?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Se tiene de trabajo o Herramienta se encuentra debidamente señalizado y demarcado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿Los trabajo de Excavación se encuentran limpia y organizadas para realizar el sistema de protección anticaídas sin enganche, sin equipos?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
¿El cuenta con el visto de revisión?	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		

EXAMEN MEDICO DE APTITUD PARA TRABAJO EN ALTURAS

	HA		HA		HA		HA		HA		HA	
¿Los pacientes se encuentran en buenas condiciones?												
¿La accidente a utilizar durante las actividades se encuentran en buen estado?	✓		✓		✓		✓		✓		✓	

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 10/05/2023	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES	
Clasificación: Interna		

1 General datos

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 01 / 07 / 23 HORA 7:00 A.M. 5:00 P.M.

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Calle 14 Carrera 14 # 189. Nº PERSONAS EJECUTORAS: 34.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Para cargas

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pica, pala, Barra, carretilla.

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea: SI [x] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 4.50 mts

Largo 3.0 mts

Modo de Excavación

Manual [x] Equipo a utilizar pica, pala, Barra carretilla.

Mecánica [ ]

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otras)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y colectiva requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verifica por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto si permiso)	✓		
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia		✓	
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación: pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**NA**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	**SI**	**NO**	**NA**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Las longitudes de las escaleras son máximo de 6m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		

Versión: 1	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 10/05/2020	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES	
Clasificación: Interno		

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: DIA (dd) 06 MES (mm) 07 AÑO (aa) 23 — HORA Desde (07:00) 7:00 Hasta (17:00) 5:00

EMPRESA: consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción palacio de justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 29.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación para Cimiento

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, carretilla.


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [x] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 1.80 mts — Profundidad 4.50 mts — Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual [x] Mecánico [ ] — Equipo a utilizar: Pala, barra, pica carretilla

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	/		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	/		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otras)	/		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	/		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	/		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	/		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	/		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	/		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			/
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)	/		
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia		/	
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		/	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	/		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**NA**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	/		
Se cuenta con un procedimiento para acceso y descenso de la excavación	/		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación verificar (equipos de acceso):	**SI**	**NO**	**NA**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	/		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	/		
Los largueros de las escaleras son mínimo de 5m	/		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	/		



Estan las uniones optimas de las escaleras entre paso y paral

6 Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar — SI / NO / N/A: N/A

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

	Se cuenta con un equipo de medición de atmosferas calibrado Registre la fecha de calibración: dd__ mm__ aaaa__									
	Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			X						
	Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			Y						
	Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			Y						

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	SI ☐	NO ☑
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	SI ☐	NO ☑

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo: SI ☐ NO ☑ Cancelado: ☐

☐ Trabajo está incompleto y en el siguiente estado: Continua excavacion para cajon

☐ Trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


SUPERVISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE: Luis Ramon Salcedo CC 4076010

FIRMA:

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
06-07-23	Cesar Luis nuñez	1003376653	Cesar Luis
06-07-23	Cesar Rafael nuñez	77178289	Cesar Rafael
06-07-23	Juancarlos mercado miranda	1067348036	Juancarlos mercado miranda
06-07-23	FaridVV	1004502067	Farid VV
06-07-23	Segundo martinez caldera	1193541305	Segundo Martinez caldera
06-07-23	Wilmer Coronado	7702B189	Wilmer Coronado
06-07-23	JUAN YELITA BOLIVAR ZABALETA	1193-1089152	JUAN BOLIVAR
06-07-23	Juan Pestrana	1065 604 431	Juan Pestrana
06-07-23	Jesus David Ochoa Lopez	1065846339	Jesus Ochoa
06-07-23	Oscar Bonilla Echavez	1065657761	Oscar Bonilla
06-07-23	Eduardo Rivera	1006774115	Eduardo Rivera



06-07-23	Luis Alberto Castillo Correa	77156343	CASTILLO
06-07-23	Reinaldo Moscote Pacheco	77026504	
06-07-23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007892140	LUIS GABRIEL MARQUEZ
06-07-23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	Jhon Javier Osma Ortega
06-07-23	Carlos Andres Oliveira Franco	1052080418	CARLOS OLIVEIRA
06-07-23	Yesman Enrique Mendoza M.	91650203	YESMAN M.
06-07-23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600191	Jhon Jairo M.
06-07-23	Juan David Mejia Cinin	1064711685	Juan David Mejia C.
06-07-23	Jeiner David Mendoza R.	1080631816	
06-07-23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	1064025412	Daniel Aguilar
06-07-23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77151425	
06-07-23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065826852	
06-07-23	Aldair Luis Diaz Ariza	1065809810	- - - -
06-07-23	Pedro Julio Sandoval Vanegas	77171393	PEDRO JULIO
06-07-23	Juan Rene Ramirez Coronel	1065832968	Juan Ramirez
06-07-23	Segundo Enrique Fontalvo M.	1065866239	
06-07-23	Carlos Andres Mosquera P.	1065823637	Carlos Mosquera
06-07-23	Jeiner David Martinez Vargas	1003383446	- - - -
06-07-23	Roger David Estrada Guerra	77096136	ROGER ESTRADA G.
06-07-23	William Enrique Palmera S.	77183511	William

Versión: 1	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 10/05/2023	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES	
Clasificación: Interno		

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: DÍA 7 MES 7 AÑO 23 — HORA 7:00 A.M. 5:00 P.M.

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR:

Nº PERSONAS EJECUTORAS: 33

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación para Zarpas

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Barra, Pica, Pala

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de los medios preventivos asociados y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 1.5 mts — Profundidad 4.50 mts


Largo 3.0 mts

Modo de Excavación:

Manual [✓] — Equipo a utilizar: Pala, Pico, Barra, Canastilla

Mecánica [ ]

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)	✓		
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia		✓	
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación: pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**NA**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	**SI**	**NO**	**N/A**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son máximo de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Estan las uniones optimas de las escaleras entre paso y paral

		SI	NO	N/A	RESULTADOS TEST DE ATMOSFERA					
4	Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar				N°	Punto de muestreo	Hora/dia	Oxigeno	Inflama	Gases Nocivos
	Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado Registre la fecha de calibración. dd__ mm__ aaaa__									
	Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			Y						
	Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X						
	Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			Y						
7	Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)				Marque con "X" según aplique					
	Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas aledañas		SI ☐	NO ☑						
	Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo		SI ☐	NO ☑						
	Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:									
8	Cierre del permiso de excavación									

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: Continua Excavacion para Zanja

El trabajo fue cancelado debido a: /

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Luis Alonso Salcedo CC 4676010

FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso

FECHA (permiso)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
07-01-23	Wilman Coronado Silva	77078189	
07-01-23	Juan David Pedraza	1065604471	
07-01-23	Eduardo Medina Silva	1193561903	
07-01-23	Gonzalo Contreras	1065562392	
07-01-23	Farid VV	1004502067	
07-01-23	Anibal Jose Hernandez Esparza	77134935	
07-01-23	Cesar Luis Nuñez	1003776551	
07-01-23	Cesar Rafael Nuñez	77176289	
07-01-23	Jhon Jairo morales	1004860194	
07-01-23	Jhonatan Mejia Mendoza	1062348032	
07-01-23	Jorge Usecheu	91525011	



07-07-23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	CASTILLO
07-07-23	Reinaldo Moscote Pacheco	77026504	
07-07-23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003392140	Luis Gabriel Marquez
07-07-23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	
07-07-23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	CARLOS OLIVERA
07-07-23	Yesman Enrique Mendoza M.	8165243	YESMAN M.
07-07-23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600191	
07-07-23	Juan David Mejia Cinin	1064711685	
07-07-23	Jeiner David Mendoza P.	1080431816	
07-07-23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	8504425112	Daniel Aguilar
07-07-23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77151825	
07-07-23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
07-07-23	Eldan Luis Diaz Ariza	1065809820	— — — —
07-07-23	Pedro Julio Sandoval Vanegas	73131393	PEDRO JULIO
07-07-23	Juan Rene Ramirez Coronel	1065832968	Juan Ramirez
07-07-23	Segundo Enrique Fontalvo M.	1065566239	Segundo
07-07-23	Carlos Andres Mosquera P.	1065828637	Carlos Mosquera
07-07-23	Keiner David Martinez Vargas	1003383146	— — — —
07-07-23	Roger David Estrada Guerra	77096476	Roger Estrada G.
07-07-23	William Enrique Palmera G.	77188511	WILLIAM
07-07-23	Eduardo Rivera	1006714773	Eduardo Rivera
07-07-23	Oscar Jr. Fill. E	1065637741	Oscar Jr. Fillo E
07-07-23	Luis Gabriel Marquez Julio	1003 347 140	Luis G. Marquez
07-07-23	Jhon Victor Brito Zabaleta	1-193.403.152	Jhon Brito.

ANEXO 3. PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACION DE LA TAREA: 8 | 7 | 23 — HORA 7:00 | 5:00

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construccion palacio de justicia.

Nº PERSONAS EJECUTORAS: 20

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación para zapa

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pica, pala, Barra, carretilla.

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas, medidas de emergencia, equipos de medida necesarios para realizar el trabajo (gases tóxicos, explosivos y nivel de oxigeno), equipos de rescate, equipos de respiración y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 1.5 mts — Profundidad 4.50 mts — Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual [✓] Mecánico [ ] — Equipo a utilizar: Pica Barra, Pala carretilla

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo

	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuenta aislada)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)		✓	
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se cuenta con líneas guías en caso que se requiera un rescate		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.50 metros) verificar:

	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):

	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son máximo de 6m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		

Estan las uniones optimas de las escaleras entre piso y piso

6	Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar	SI	NO	N/A	RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS					
	Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado Registre la fecha de calibración: dia: mm: año:				N°	Punto de muestreo	Inicial	Oxigeno	Inflamables	Causas solución
	Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			X						
	Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X						
	Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X						


7	Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)			Marque con "X" según aplique
	Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	SI ☐	NO ☑	
	Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	SI ☐	NO ☑	
	Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:			

8	Cierre del permiso de excavación
	El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza
	Se terminó el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐
	El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: Continua excavación para zanja
	El trabajo fue cancelado debido a: N/A.

9	Firmas Permiso de trabajo en excavaciones
	EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos
	NOMBRE: Luis Damian Salcedo CC: 4096023
	FIRMA:

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
08-07-23	Juan Carlos Muñoz Mindiola	1068398032	Juan Carlos Muñoz
08-07-23	Farid VV	1004 502 067	Farid VV
08-07-23	Segundo Mathews Valdivia	1193567705	Segundo Mathews Valdivia
08-07-23	Wilman Coronado Silva	77028189	Wilman Coronado
08-07-23	Juan Pajaro	1065 604 471	Juan Pajaro
08-07-23	Oscar Bustillo E	1065657761	Oscar Bustillo
08-07-23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007382140	Luis Gabriel Marquez
08-07-23	Cesar Luis muñoz	1003776653	Cesar Luis muñoz



08-07-23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	CASTILLO
08-07-23	Reinaldo Mascote Pacheco	77026504	
08-07-23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140	
08-07-23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	— — —
08-07-23	Carlos Andres Oliveira Franco	1052080418	— — —
08-07-23	Yeesman Enrique Mendoza M.	91652u3	— — —
08-07-23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	
08-07-23	Juan David Mejia Cinin	1064711685	
08-07-23	Jeiner David Mendoza R.	1080431816	— — —
08-07-23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85111125	— — —
08-07-23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77151925	— — —
08-07-23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	— — —
08-07-23	Aldair Luis Diaz Ortiz	1065809820	— — —
08-07-23	Pedro Julio Sandoval Vanegas	77171393	— — —
08-07-23	Juan Rene Ramirez Coronel	1065832068	
08-07-23	Segundo Enrique Fontalvo M.	1065866239	— — —
08-07-23	Carlos Andres Mosquera P.	1065828637	— — —
08-07-23	Keiner David Martinez Vargas	1003383146	— — —
08-07-23	Roger David Estrada Guerra	77096476	
08-07-23	William Enrique Palmera S.	77183818	
08-07-23	Jhon Jairo Morales	1048600194	
08-07-23	JUAN VICENTE BAITA	1.193.803.152	
08-07-23	Edgar Manuel Muñoz	77 181 284	
08-07-23	JORGE USECHE	91526911	

Versión: 1	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 10/05/2023	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES	
Clasificación: Interno		

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 10 / 07 / 2023 — HORA: 7:00 AM — 5:00 PM

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: obra en construcción palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 11

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación para cassón

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pico, pala, Barra, Carretilla

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea — SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 1.5 mts — Profundidad 4.50 mts — Largo 3.0 mts

Modo de Excavación

Manual [✓] — Equipo a utilizar Pico, pala, Barra, Carretilla

Mecánico [ ]

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo


	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otras)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Cascos, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)		✓	
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:

	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):

	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son rebasa de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Estan las uniones optimas de las escaleras entre pasa y pasa

6 Si por la ejecución de la excavación se considera un espacio confinado, validar

	SI	NO	N/A
Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado Registre la fecha de calibración. dd: ___ mm: ___ aaaa: ___			
Se realiza aislamiento del área circundante del espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesaria			X

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

N°	Punto de muestreo	Hr:MM	Oxigeno	Inflama	Gases tóxicos

7 Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	SI ☐	NO ☑
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	SI ☐	NO ☑

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: continua excavación para cajeado.

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Danais Salcedo CC 40.960.020

FIRMA Danal

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
01/07/23	Jhon Jairo	1088600194	Jhon Jairo M.
01/07/23	Wilman comando silva	77028189	Wilman
01/07/23	Juan Pedraza	1065604471	Juan Pedraza
01/07/23	Yesman M.	5165243	Yesman M.
01/07/23	Farid Van Stales	1004502067	Farid VV
01/07/23	Segundo Medina valdes.	1193961203	Segundo Medina Valdes.
01/07/23	Cesar Rafael nuñez	77176284	Cesar
01/07/23	Cesar Luis nuñez	1003776653	Cesar L
01/07/23	JUAN. PEDRO BRITO. Zabaleta	1193403.152.	JUAN. BRITO.
01/07/23	Francisco manuel mendoza	1062348037	Francisco manuel mendoza
01/07/23	Jesus David Ochoa Lopez	1065842374	Jesus Ochoa



Están las uniones cotinas de las escaleras entre paso y paral

6 Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar

	SI	NO	NA
Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado Registre la fecha de calibración. dd__ mm__ aaaa__			
Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

N°	Punto de muestreo	Hora	Oxigeno	Inflama	Gases tóxicos

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas aledañas	SI ☐	NO ☑
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos a este trabajo	SI ☐	NO ☑

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: _____

El trabajo fue cancelado debido a: _____

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones

EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE _____ SS _____

FIRMA _____

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
10-07/2023	Luis Miguel gomez gutierrez	1065626857	Luis miguel
10-07/2023	Yesman m	5165243	Yesman m
10-07/2023	Juan. Victor. Brito. Zabaleta.	1.193.603.152.	Juan. Brito.
10-07/2023	Jhon Javier Osma Ortega	1065235305	
10-07/2023	Anibal Jose Julio Escorcia	77154925	
10-07-2023	Yesman m.	5165243	Yesman m.
10-07/2023	Luis castillo	77155343	castillo
10-07/2023	alvaro diaz	1065809820	alvaro diaz
10-07/2023	Eduardo Rivera	1006711113	Eduardo Rivera
10-07/2023	[illegible]	1065711685	[illegible]
10-07/2023	CARLOS oliveira	1067084478	CARLOS

ANEXO 9. PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: Día 10 Mes 7 Año 23 HORA 7:00AM 5:00pm

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales.

ÁREA O LUGAR: obra en construcción palacio de justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 2

ACTIVIDAD A REALIZAR: excavacion altura negativa menos 5 metros retiro de material

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pico, pala, escalera, cavetilla.

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas exigidas, medidas de emergencia, equipos de medida necesarios para realizar el trabajo (gases tóxicos, explosivos y nivel de oxigeno), equipos de rescate, equipos de respiración y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 5 metros mts Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ Equipo a utilizar: Pico, pala, Escalera, cavetilla.

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo


	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pilas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Cascos, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnia la para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se cuenta con líneas guías en caso que se requiera un rescate		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.50 metros) verificar:

	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascensos y descensos de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):

	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son máximo de 6m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Estan las uniones optimas de las escalera entre paso y paral

6 | En qué la condición de la excavación se considera un espacio confinado, valídar | SI | NO | NA | RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

Se cuenta con un equipo de medición de semiletra calibrado

Registre la fecha de calibración: dd__ mm__ aaaa__

Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado — X

Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado — X

Se cuenta con sistema de comunicación definido y la prueba de explosión en caso de ser necesario — X

7 | Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) | Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes — SI ☐ NO ☑

Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo — SI ☐ NO ☑

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 | Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo está incompleto y en el siguiente estado: Se continua

El trabajo fue cancelado debido a:

9 | Firmas Permiso de trabajo en excavaciones

EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos de permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE: Luz Damaris Salcedo CC 40960020

FIRMA: Dsal

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
10/07/23	Wilman Coronado	77028189	
10/07/23	Oscar Portilla Tchantes	1065653761	
10/07/23	Jose pedroza	1065654471	
10/07/23	pedro julio	77171396	
10/07/23	carlos Mosquera	1065823637	
10/07/23	Daniel Aguilar	85442542	
10/07/23	carlos olivero	1052086418	
10/07/23	Yesman Mendoza	91652143	

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 10/05/2023	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES
Clasificación: Interno	

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: DÍA 11 MES 07 AÑO 23 HORA 07:00 a 03:00 pm

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Palacio de justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 27

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion altura negativa Cassion

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pala, pica, Barra, carretilla, balde

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 5. mts Largo 30 mts

Modo de Excavación

Manual [✓] Equipo a utilizar


Mecánica [ ]

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo

	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otras)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia			
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación)		✓	

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más. 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son mínimo de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Estan las uniones optimas de las escaleras entre paso y paso

6 Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar

	SI	NO	N/A
Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado. Registre la fecha de calibración: dd mm aaaa			
Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

N°	Punto de muestreo	Inhalé	Oxigeno	Inflama	Gases tóxicos

7 Afectaciones (Determinadas por el Líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

	SI	NO
Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	☐	☑
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	☐	☑

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo: SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE: Karen Soto CC: 1120748067

FIRMA:

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
11-07/2023	Orlando Muñoz Silva	1193501720	Orlando Muñoz Silva.
11-07/23	Wilmon Coronado Silva	77028189	Wilmon.
11-07/23	Geovanny Fontalvo	1065562592	Geovanny
11-07/23	Carlos olivera	1052080978	CARLOS
11-07/23	Juan david urrutia	1044171695	Juan david urrutia
11-07/23	Oscar Portilla Echavez	1065657701	Oscar Portilla.
11-07/23	Anibal José parra Correa	77154925	
11-07/23	Fari VV	1004502067	Farid VV
11-07/23	Daniel Aguilar	85.942582	Daniel Aguilar
11-07/23	VV Miguel gomez	1065626852	Luis Miguel
11-07/23	Pedro Julio	77747396	Pedro Julio



11-07/23	Reinaldo Moscote	77026504	
11-07/23	Juan Pedroza	1065604471	Juan Pedroza
11-07/23	Juan Jose Ramirez	1063832968	Juan Jose Ramirez
11-07/23	Cesar Luis nuñez	1003776613	Cesar Luis
11-07/23	Cesar Rafael nuñez	77176299	Cesar Rafael
11-07/23	Luis CASTILLO	72155343	CASTILLO
11-07/23	Jose Manuel Pineda	1007218140	Jose Emanuel
11-07/23	Eduardo Rivera	1006774113	Eduardo Rivera
11-07/23	Rafael Estrada G.	77096476	Rafael Estrada G.
11-07/23	Adair diaz	1065809570	Adair diaz
11-07/23	Jhon Jairo m	1012860019	Jhon Jairo m.
11-07/23	Juan Carlos murgas mendoza	1065 399832	Juancarlos murgas
11-07/23	Jhon Alexis Hernandez Polo	1.193.103.152	SOLDADO
11-07/23	Carlos mosquera	1.065827657	Carlos mosquera
11-07/23	Wilson Palmera	22.183.812	Wilson
11-07-23	Jhiner Mendoza	1080438816	Jhiner mendoza

Versión: 1	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 10/05/2023	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES	
Clasificación: Interna		

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: DÍA (dd) 12 MES (mm) 07 AÑO (aa) 23 HORA Desde (hh:mm) 08:00 Hasta (hh:mm) 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción - Palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 30

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación altura negativa (cassions)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 5.0 mts Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ Equipo a utilizar Barra, pala, pico, balde Carretilla

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación valid ar (equipos de acceso):	**SI**	**NO**	**N/A**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son máximo de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Están las uniones optimas de las escaleras entre piso y piso

6	Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar	SI	NO	N/A
	Se cuenta con un equipo de medición de atmosferas calibrado. Registre la fecha de calibración. dd 12 mm 07 aaaa 2023			
	Se realiza aislamiento del área circundante del espacio confinado			X
	Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X
	Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

N°	Punto de muestreo	Inicial	Oxigeno	Inflama	Gases tóxicos

7	Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante)	Marque con "X" según aplique	
	Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	SI ☐	NO X
	Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	SI ☐	NO X
	Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:		

8	Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9	Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE CC

FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aaa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
12-07/2023	Oscar eduardo Bustillo Echeverri	1065657761	Oscar Bustillo E
12-07/2023	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	Jesus Quiroz
12-07/2023	Juan David Pedraza Diaz	1065604471	Juan pedraza
12-07/2023	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	Segundo Martinez caldera
12-07/2023	Juan David Mejia Cuan	1064711685	Juan David Mejia
12-07/2023	Williams Ignacio Caraballo Silva	77018189	Williams caraballo
12-07/2023	Juan Carlos Murgas Mendoza	1062398032	Juan carlos murgas
12-07/2023	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	JUAN BRITO
12-07/2023	Farid Alberto Vera Stralvn Vasquez	1004502067	Farid VV
12-07/2023	Jose Luis Campo Calderon	77186889	— — —
12-07/2023	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	CESAR



12-07/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	Cesar Luis Nuñez
12-07/23	Jorge Useche	91526911	— o —
12-07/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	CASTILLO
12-07/23	Reinaldo Mascote Pacheco	77026504	RMP
12-07/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140	Luis Gabriel Marquez Julio
12-07/23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	
12-07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	CARLOS
12-07/23	Yeisman Enrique Mendoza	5165243	Yeisman E.
12-07/23	Jhon Jairo Morales Colorado	1048600194	Jhon Jairo M.
12-07/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1080431816	Jeiner Mendoza
12-07/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85042542	Daniel Aguilar
12-07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	1065809820	
12-07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	Luis miguel
12-07/23	Aldair Luis Diaz Oñate	1065809816	Aldair diaz
12-07/23	Geovanis Enrique Ibarra Martinez	1122412509	— — —
12-07/23	Pedro Julio Sandoval Venegas	77171396	PEDRO JULIO
12-07/23	Ivan Rene Ramirez Coronel	1065832968	Ivan Rene Ramirez
12-07/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	Eduardo Rivera
12-07/23	Geovaldi Enrique Fontalvo Matos	1065562392	Geovaldi D/S
12-07/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	Carlos mosquera
12-07/23	Royer David Estrada Guerra	77016476	Royer Estrada G.
12-07/23	William Enrique Polanco Santana	77183812	William
12-07/23	Reinaldo Mascote	77026504	RMP
12-07/23	William Polanco	77-183-812	William

Versión: 1	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 18/05/2023	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES	
Clasificación: Interna		

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 13 / 07 / 2023 HORA 07:00 – 05:00 pm

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción palacio de justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 27

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Altura negativa (cassion

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Barra, pala, pico, Carretilla, Balde

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ✓ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad _____ mts

Largo 3.00 mts

Modo de Excavación


Manual ✓ Equipo a utilizar Barra, pala, pico, balde

Mecánica ☐ Carretilla.


3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otras)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y cotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de requerirlo negativo se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo o otro esquema de protección? (anexar concepto si permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia		✓	
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila..(1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más. 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son mínimo de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



31/07/23	[illegible] Camelo	77155343	CASTILLO
01/07/23	Reinaldo Mascote Pacheco	77026604	SUP
01/07/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140	Luis Gabriel Marquez Julio
01/07/23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	[illegible]
01/07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	CARLOS ANDRES
01/07/23	Yesman Enrique Mendoza M.	91652143	Yesman M.
01/07/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600191	Jhon Jairo M.
01/07/23	Juan David Mejia Cinin	1064744685	Juan David Mejia C.
01/07/23	Jeiner David Mendoza R.	1080631816	Jeiner Mendoza
01/07/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	8804125102	Daniel Aguilar
01/07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77151825	[illegible]
01/07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	[illegible]
01/07/23	Aldair Luis Diaz Ariza	1065809820	aldair diaz
01/07/23	Pedro Julio Sandoval Vanegas	77171393	Pedro
01/07/23	Juan Rene Ramirez Coronel	1065832968	Juan Rene Ramirez Coronel
01/07/23	Segundo Enrique Cordero M.	1065662139	G.R.O V.M.
01/07/23	Carlos Andres Mosquera P.	1065823637	Carlos Mosquera
01/07/23	Keiner David Martinez Vargas	1003383146	Keiner Martinez
01/07/23	Roger David Estrada Guerra	77096176	Roger
01/07/23	William Enrique Palmera S.	7718388	William palmera
01/07/23	Wilman Coronado Silva	77028199	[illegible]
01/07/23	Eduardo Rivera	1065714113	Eduardo Rivera
01/07/23	Oscar Bastillo Echavez	1065657761	Oscar Bastillo
/	/	/	/



Estan las uniones optimas de las escaleras entre pasa y para

6	Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar	SI	NO	N/A	RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS					
	Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado Registre la fecha de calibración: dd__ mm__ aaaa__				N°	Punto de muestreo	Hora/dd	Oxigeno	Inflama	Gases tóxicos
	Se realiza aislamiento del área circundante del espacio confinado			X						
	Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X						
	Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X						

7	Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante)	Marque con "X" según aplique	
	Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	SI ☐	NO ☑
	Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	SI ☐	NO ☑

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: Se continua con la actividad.

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Damaris Salcedo CC 40960020

FIRMA

EJECUTOR (Es): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
13/07/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	Oscar Bustillo E
13/07/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	Jesus Quiroz
13/07/23	Juan David Pedraza Diaz	1065604471	Juan Pedraza
13/07/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	— — —
13/07/23	Juan David Mejia Cuan	1064711685	Juan David mejia.
13/07/23	Williams Ignacio Coronado Silva	77018189	Wilmer Coronado
13/07/23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1062398032	— — —
13/07/23	Juan Yoith Brito Zabaleta	1193403152	JUAN BRITO
13/07/23	Farid Alberto Vera Stralen Vasquez	1004502067	Farid VV
13/07/23	Jose Luis Campo Calderon	77186833	— — —
13/07/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	CESAR



	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	Cesar Nuñez
13/07/23	Jorge Useche	91526[illegible]1	
13/07/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	CASTILLO
13/07/23	Reinaldo Mescote Pacheco	77026504	
13/07/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140	Luis Gabriel Marquez J.
13/07/23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	
13/07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	CARLOS OLIVERA
13/07/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	Yesman
13/07/23	Jhon Jairo Morales Colorado	1048600194	Jhon Jairo morales
13/07/23	Jelmer David Mendoza Rodriguez	1080431816	Jelmer Mendoza
13/07/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442542	Daniel Aguilar
13/07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	1065809820	
13/07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	Luis Miguel
13/07/23	Aldair Luis Diaz Oñate	1065809826	Aldair Diaz
13/07/23	Geovanis Enrique Ibarra Martinez	1122412509	
13/07/23	Pedro Julio Sandoval Vanegas	77171396	PEDROJULIO
13/07/23	Juan Rene Ramirez Coronel	1065832968	Juan Rey Ramirez
13/07/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	Eduardo Rivera
13/07/23	Geovaldi Enrique Fontalvo Mateus	1065562839	Geo
13/07/23	Carlos Andres Marquez Palmera	1065823637	Carlos marquez
13/07/23	Roger David Estrada Guerra	77096476	
13/07/23	William Enrique Palmera Santana	77183812	William
13/07/23	Jhon Jairo morales	1048600194	Jhon Jairo m.
/	/	/	/

Versión: 1	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 10/05/2023	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES	
Clasificación: Interna		

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 15 / 7 / 23 HORA 7:00 a 5:00 p

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción Palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Altura negativa (Cassion)

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pico, Barra, Carretilla

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ✓ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 4.50 mts

Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual ☐ Mecánica ☐ Equipo a utilizar

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo

	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)	✓		
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia		✓	
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2,00 metros) verificar:

	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):

	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son rebasa de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		

Estan las uniones optimas de las escaleras entre paso y paral

8 | Si por la condición de la excavación se considera un [illegible]lo confinado, valdar | SI | [illegible] | N/A | RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

				N°	Punto de muestreo	Explosividad	Oxigeno	Inflamabilidad	Gases tóxicos
Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado									
Registre la fecha de calibración. dd__ mm__ aaaa:__									
Se realizó aislamiento de área circundante del espacio confinado			✓						
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			✓						
Se cuenta con sistema de comunicación calificado y a prueba de explosión en caso de ser necesario			✓						

7 | Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante) | Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otras labores en áreas adyacentes	SI ☐	NO ☑
Las labores en áreas adyacentes producen riesgos sobre esta labor	SI ☐	NO ☑

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 | Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleta y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 | Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Kaiser Soto CC 1120748067

FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
15-07/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	Oscar Bustillo E
15-07/23	Jesus David Duroz Lopez	1065842379	Jesus Duroz
15-07/23	Juan David Pedraza Diaz	1065604471	Juan Pedraza
15-07/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	— " —
15-07/23	Juan David Mejia Cuvin	1064711685	Juan David Mejia
15-07/23	William Ignacio Coronado Silva	77028189	William Coronado
15-07/23	Juan Carlos Murgas Montiola	1062398032	— " —
15-07/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	JUAN BRITO
15-07/23	Farid Alberto Vega Stralen Vasquez	1004502067	Farid VV
15-07/23	Jose Luis Campo Calderon	77186837	— " —
15-07/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	CESAR



15-07/23	Cesar Luis Muñez Arrieta	1003376653	Cesar Luis
15/07/23	Jorge Usechoe	91526	
15/07/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	CASTILLO
15/07/23	Reinaldo Moscote Pacheco	77026504	Reinaldo
15/07/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140	Luis Gabriel Marquez Julio
15-07/23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	
15-07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	Carlos Olivera
15-07/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	Yesman M.
15-07/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	Jhon Jairo M.
15-07/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1080431816	Jeiner Mendoza
15-07/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442542	Daniel Aguilar
15-07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77150925	
15-07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	Luis Miguel
15-07/23	Aldair Luis Diaz Oñate	1065809826	aldair diaz
15-07/23	Geovanis Enrique Ibarra Martinez	1122472509	
15-07/23	Pedro Julio Sandoval Vanegas	77171396	Pedro Julio
15-07/23	Ivan Rene Ramirez Coronel	1065832968	Ivan Rene Ramirez
15-07/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	Eduardo Rivera
15-07/23	Geovaldi Enrique Fontalvo Mateus	1065562239	Geovaldi Fontalvo
15-07/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	Carlos Mosquera
15-07/23	Royer David Estrada Guerra	77016476	
15-07/23	William Enrique Palmera Jaramillo	77183812	William

Versión: 1	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 10/05/2023	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES	
Clasificación: Interna		

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: Día 17 Mes 07 Año 23 HORA Desde 08:00 Hasta 05:00 pm

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción palacio de justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 27

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación altura negativas, Retiro de material

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pico, Barra, pala, carretilla

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ✓ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 5.0 mts Largo 30 mts

Modo de Excavación: Manual ✓ Mecánica ☐ Equipo a utilizar

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)	✓		✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia		✓	
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas			
Se cuenta con un procedimiento para acceso y descenso de la excavación			

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm			
Están las patas de las escaleras en buen estado			
Las largueros de las escaleras son mínimo de 5m			
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior			

Estan las uniones optimas de las escaleras entre paso y cond

6 ¿Si por la condición de la excavación se considera un [illegible]ío confinado, validar

	SI	NO	NA
Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado Registre la fecha de calibración. dd:__ mm:__ aaaa:__			
Se realizó alrededor del área circundante del espacio confinado			✓
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			✓
Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			✓

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERA

N°	Punto de muestreo	EXLIM	Oxigeno	Inflamb	Gases tóxicos

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

	SI	NO
Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	☐	X
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	☐	X

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: _____

El trabajo fue cancelado debido a: _____

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Kara Soto CC 1120748067

FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
17-07/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	
17-07/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	
17-07/23	Juan David Pedraza Diaz	1065604471	
17-07/23	Segundo Antonio Hortuza Caldera	1193561205	
17-07/23	Juan David Mejia Cuan	1064711685	
17-07/23	William Ignacio Coronado Silva	77018189	
17/07/23	Juan Carlos Hurgas Machado	1062398032	
17-07/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
17-07/23	Farid Alberto Vera Stralrn Vasquez	1004502067	
17-07/23	Jose Luis Campo Calderon	77186833	
17-07/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	



17-07/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	Cesar Luis Nuñez
17-07/23	Jorge Useche	91526	Jorge Useche
17-07/23	Luis Alberto Castilla Camelo	77155343	Castilla
17-07/23	Reinaldo Mercado Pacheco	77026504	
17-07/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140	Luis Gabriel Marquez Julio
17-07/23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	Jhon Osma
17-07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	CARLOS
17-07/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	Yesman E.
17-07/23	Jhon Jairo Morales Calavera	1048600194	— o —
17-07/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1080431816	Jeiner Mendoza
17-07/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85447542	Daniel Aguilar
17-07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	1065809820	
17-07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	Luis Miguel Gomez
17-07/23	Aldair Luis Diaz Ariate	1065809826	Aldair Diaz
17-07/23	Geovanis Enrique Ibarra Martinez	1122412509	— o —
17-07/23	Pedro Julio Sandoval Vanegas	77171396	Pedro Julio
17-07/23	Ivan Rene Ramirez Coronel	1065832968	— o —
17-07/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	Eduardo Rivera
17-07/23	Geovaldi Enrique Fontalvo Mateus	1065562839	Geovaldi
17-07/23	Carlos Andres Marquez Palmera	1065823637	Carlos Marquez
17-07/23	Royer David Estrada Guerra	77016476	— o —
17-07/23	William Enrique Palmera Santana	77183812	William

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 10/05/2020	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES	
Clasificación: Interno		

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 17 / 09 / 23 — HORA: 0900 — 0500pm

EMPRESA: Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 27

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación Cassion

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Cuerdillo

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts — Profundidad _____ mts — Largo 3.0 mts


Modo de Excavación: Manual ☑ — Mecánica ☐ — Equipo a utilizar: Pala, Pica, Barra, Cuerdillo

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo

	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia		✓	
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para descenso y descanso de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son máximo de 6m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Estan las uniones optimas de las escaleras entre paso y panel

6 | Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar | SI | NO | N/A | RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado | | | | N° | Punto de muestreo | Hora/dd | Oxigeno | Inflamables | Gases tóxicos

Registre la fecha de calibración: dd___ mm___ aaaa:___

Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado | | | ✓

Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado | | | ✓

Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario | | | ✓

7 | Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante) | Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes | SI ☐ | NO ☒

Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo | SI ☐ | NO ☒

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

8 | Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 | Firmas Permiso de trabajo en excavaciones

EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Kaven Soto CC 1020743067

FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
17-07/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	
17-07/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	
17-07/23	Juan David Pedroza Diaz	1065604471	
17-07/23	Segundo Anthony Martinez Caldera	1193561205	
17-07/23	Juan David Mejia Cuvin	1064711685	
17-07/23	Williams Ignacio Coronado Silva	77018189	
17-07/23	Juan Carlos Murgas Mendiola	1062398032	— o —
17-07/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
17-07/23	Farid Alberto Vera Stralm Vasquez	1004502067	
17-07/23	Jose Luis Campo Calderon	77186837	— o —
17-07/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 10/05/2023	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES	
Clasificación: Interna		

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: día 04 mes 07 año 23 HORA 7:00a 5:00pm

EMPRESA: consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción Palacio de Justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 31.

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación para caisson

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pala, Pica, Barra, carretilla


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ✓ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 4.50 mts Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual ✓ Equipo a utilizar Pala, Barra, Carretilla. Mecánica ☐ Pica.

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otras)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)	✓		
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia		✓	
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se consideró trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.08 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	**SI**	**NO**	**N/A**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más. 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Las longitudes de las escaleras son máximo de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



17-07/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	
17-07/23	Jorge Useche	91526	
17-07/23	Luis Alberto Castillo Camelo	77155343	
17-07/23	Reinaldo Mascote Pacheco	77026504	
17-07/23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140	
17-07/23	Jhon Javier Osma Ortega	1065235505	
17-07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	
17-07/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	
17-07/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	
17-07/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1080431816	
17-07/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85447542	
17-07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	1065809820	
17-07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
17-07/23	Aldair Luis Diaz oñate	1065809826	
17-07/23	Geovanis Enrique Ibarra Martinez	1122472509	
17-07/23	Pedro Julio Sandoval Venegas	77171396	
17-07/23	Ivan Rene Ramirez Coronel	1065832968	
17-07/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
17-07/23	Geovaldi Enrique Fontalvo Matos	1065562039	
17-07/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
17-07/23	Royer David Estrada Guerra	77016476	
17-07/23	William Enrique Palmera Jaraba	77183812	

Versión: 1	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 10/05/2023	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES	
Clasificación: Interna		

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: DÍA 18 MES 07 AÑO 23 — HORA 07:00 05:00pm

EMPRESA: Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en Construccion — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 23

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion cassion

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Barra, pala, pica, Carretilla, balde

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea — SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts — Profundidad 5.0 mts — Largo 3.0 mts

Modo de Excavación


Manual ☑ — Equipo a utilizar

Mecánica ☐

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de rimes, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).		✓	

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son mínimo de 8m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Existen las uniones optimas de las escaleras en tipo paso y patio

		SI	NO	N/A
6	El por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar			
	Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado			X
	Registre la fecha de calibración. dd: mm: aaaa:			
	Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			X
	Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X
	Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

N°	Punto de muestreo	Inicial	Oxigeno	Inflama	Gases tóxicos

7	Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)	Marque con "X" según aplique	
	Este trabajo produce riesgos para otras labores en áreas adyacentes	SI [ ]	NO [X]
	Las labores en áreas adyacentes producen riesgos sobre esta labor	SI [ ]	NO [X]

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de las labores declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI [ ] NO [X] Cancelado [ ]

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Karen Soto CC 1107548067


FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
18-07/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	Oscar Bustillo E
18-07/23	Jesus David Ovalt Lopez	1065842379	— o —
18-07/23	Juan David Pedraza Diaz	1065604471	Juan Pedraza
18-07/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	— o —
18-07/23	Juan David Mejia Cuvin	1064711685	juan david mejia
18-07/23	William Ignacio Coronado Silva	77038189	William coronado
18-07/23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1062398032	— o —
18-07/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	JUAN BRITO
18-07/23	Farid Alberto Vera Stralrn Vacano	1004502067	Farid V V
18-07/23	Jose Luis Campo Caldera	77186839	— o —
18-07/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	cesar



18-07/23	Cesar Luis Nuñez Arneta	1003376653	cesar Luis
18-07/23	Jorge useche	9526911	Jorge useche
18-07/23	Luis Alberto Castillo C.	77155343	
18-07/23	Reinaldo Hoscote Pacheco	77026504	
18-07/23	Luis Gabriel Marquez	1007392140	
18-07/23	Jhon Osma ortega	1065235505	
18-07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	CARLOS
18-07/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	
18-07/23	Jhon Jairo Herrera Cabrera	1048600194	
18-07/23	Jenner David Mendoza Rodriguez	1080431816	
18-07/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85042542	
18-07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
18-07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
18-07/23	Aldair Diaz oñate	1065809820	
18-07/23	Pedro Julio Sandoval Venegas	77171396	
18-07/23	Edwardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	Edwards Rivera
18-07/23	Geovaldi Bonilla Matos	1065562392	
18-07/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
18-07/23	William Palerma Santana	77183812	



Versión: 1 | FORMATO

Fecha: 10/05/2023

Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 18 / 07 / 23 — HORA: 7:00 — 5:00p-

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción palacio de justicias — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavacion. - 5 mts negativos

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Barra, Pico, Pala, Carretilla, Balde

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea — SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts — Profundidad _____ mts


Largo 3.0 mts

Modo de Excavación


Manual [✓] — Equipo a utilizar _____

Mecánica [ ]

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila, (1 metro de distancia del borde de la excavación)		✓	
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2,00 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escalerasa para acceso a la excavación validar (equipos de acceso)	**SI**	**NO**	**N/A**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y max. 40 cm	✓		
Estan las patas de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son máximo de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



18-07/23	Cesar Luis Nunez Arneta	1003776653	Cesar Luis
18-07/23	Jorge useche	9526911	Jorge Useche
18-07/23	Luis Alberto Castillo C.	77155343	CASTILLO
18-07/23	Reinaldo Hoscote pacheco	77026504	
18-07/23	Luis Gabriel Marquez	1007392140	Luis Gabriel Marquez Julio
18-07/23	Jhon Osima ortega	1065235505	
18-07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	CARLOS
18-07/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	Yesman M.
18-07/23	Jhon Jairo Herrera Cabrera	1048600194	
18-07/23	Jenner David Mendoza Rodriguez	1080431816	Jenner Mendoza
18-07/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85442542	Daniel Aguilar
18-07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
18-07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	Luis miguel gomez
18-07/23	Aldair Daza oñate	1065809820	aldair daza
18-07/23	Pedro Julio Sandoval Venegas	77171396	Pedro JULIO
18-07/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	Eduardo Rivera
18-07/23	Geovaldi Fontalvo Matos	1065562392	Geovaldi
18-07/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	Carlos Mosquera
18-07/23	William Palerma Santana	77183812	William



FORMATO

Fecha: 10/05/2023

Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 19 | 07 | 23

HORA: 07:00 — 05:00

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción palacio de Justicia

Nº PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, Armado, excavada y fundida de cassión

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pala, pica, Barra, Carretilla, balde


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 1.5 mts — Profundidad ____ mts — Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual [✓] Mecánico [ ] — Equipo a utilizar: pala, pica, Barra, carretilla, balde

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y cotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia			✓
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**NA**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para acceso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso)	**SI**	**NO**	**NA**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son mayores de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Estan las uniones optimas de los escalerasentre paso y paral

6	Si por la condición de la excavación se consideran un espacio confinado, validar	SI	NO	N/A
	Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado			
	Registre la fecha de calibración. dd:__ mm:__ aaaa:__			
	Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			X
	Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánico en el espacio confinado			X
	Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS						
N°	Punto de muestreo	Inicial	Origen	Informe	Gases técnicos

7	Afectaciones (Determinados por el Líder ejecutante)	Marque con "X" según aplique
	Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	SI ☐ NO ☑
	Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	SI ☐ NO ☑
	Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:	

8	Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: _____

El trabajo fue cancelado debido a: _____

9	Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Karen Soto CC 1020748657


FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
19-07/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	Oscar Bustillo E
19-07/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	
19-07/23	Juan David Pedraza Diaz	1065604471	
19-07/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	
19-07/23	Juan David Mejia Cuvin	1064711685	
19-07/23	William Ignacio Coronado Silva	77018189	William Coronado
19-07/23	Juan Carlos Hurgas Mendoza	1062398032	
19-07/23	Juan Yeith Brito Zabaleta	1193403152	Juan Brito
19-07/23	Farid Alberto Vera Straimn Vasquez	1004502067	Farid VV
19-07/23	Jose Luis Campo Caldera	77186837	
19-07/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	Cesar



	Javier Luis Nuñez Arneta	1003376653	
19-07/23	Jorge useche	9526911	
19-07/23	Luis Alberto Castillo C.	77155343	
19-07/23	Reinaldo Hoscote pacheco	77026504	
19-07/23	Luis Gabriel Marquez	1007392140	
19-07/23	Jhon Osma ortega	1065235505	
19-07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	
19-07/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	
19-07/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	
19-07/23	Jenner David Mendoza Rodriguez	1080431816	
19-07/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85442542	
19-07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
19-07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
19-07/23	Aldair Diaz oñate	1065809820	
19-07/23	Pedro Julio Sandoval Venegas	77171396	
19-07/23	Edwardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
19-07/23	Geovaldo Bartolmo Matos	1065562392	
19-07/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
19-07/23	William Palerma Santana	77183812	



Versión: 1 | FORMATO | Fecha: 10/05/2023 | Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: DIA 19 MES 07 AÑO 23 — HORA 07:00 a 05:00 p

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en Construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS:

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación altura negativa-5 metros. Retiro de material

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pico, Barra, Carretilla


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ✓ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.5 mts — Profundidad 5.0 mts — Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual ✓ — Mecánica ☐ — Equipo a utilizar

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pilas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Cascos, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuenca aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	**SI**	**NO**	**N/A**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son máximo de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Estan las uniones optimas de los escalones entre paso y paso

6	Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar	SI	NO	NA	RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS				
					N°	Punto de muestreo	%LEL	Oxigeno	Inflama.	Gases tóxicos
	Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado									
	Registre la fecha de calibración: dd: mm: aaaa:									
	Se realizó sistamiento del área circundante del espacio confinado		\	X						
	Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X						
	Se cuenta con sistema de comunicación definico y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X						

7	Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante)	Marque con "X" según aplique	
	Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	SI ☐	NO ☑
	Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	SI ☐	NO ☑
	Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:		

8	Cierre del permiso de excavación
	El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza
	Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐
	El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: Continua excavación para cajeón
	El trabajo fue cancelado debido a:

9	Firmas Permiso de trabajo en excavaciones
	EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos
	NOMBRE Luz Damaris Salcedo CC 40[illegible]10.
	FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
04-07-23	Wilman Caraballo Silva	77028199	Wilman Caraballo
04-07-23	Cesar Rafael Nuñez	77186289	Cesar.
04-07-23	Reynaldo Martinez Valdez	7743561765	Reynaldo Martinez Valdez
04-07-23	Farid Vca Stalen	1004582067	Farid V.V
04-07-23	Juancarlos murgas miranda	1065 398037	Juancarlos murgas m
04-07-23	Juan Pestana	1065 604 471	Juan Pestana
04-07-23	Cesar Tous Nuñez	1007776653	Cesar Tous Nuñez
04-07-23	Eduardo Rivera	1066714113	Eduardo Rivera
04-07-23	Oscar Bustillo Echavez	1065657761	Oscar Bustillo
04-07-23	Juan Carlos Brito Zabaleta	1193.407.152	Juan. Brito.
04-07-23	Jesus David Ramos Lopez	1065842379	Jesus Ramos

Están las uniones optimas de las escaleras entre paso y pared

		SI	NO	NA
6	Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar			
	Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado			
	Registre la fecha de calibración. dd: mm: aaaa:			
	Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			X
	Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X
	Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X
7	Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)			

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS					
N°	Punto de muestreo	oxigeno	Calgeno	Inflama	Gases tóxicos

Marque con "X" según aplique

	SI	NO
Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	☐	☑
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	☐	☑

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Karen Sto CC 1120410063

FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
19-07/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	Oscar Bustillo E
19-07/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	Jesus Quiroz
19-07/23	Juan David Pedroza Diaz	1065604471	Juan Pedroza
19-07/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	— o —
19-07/23	Juan David Mejia Cuan	1064716885	Juan David Mejia
19-07/23	William Ignacio Coronado Silva	77028189	William Coronado
19-07/23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1062398032	— o —
19-07/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	Juan Brito
19-07/23	Farid Alberto Vera Straham Vaccaro	1004502067	Farid V V
19-07/23	Jose Luis Campo Calderon	77186833	— o —
19-07/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	(C S N



	Cesar Luis Nuñez Arneta	1003376653	
19-07/23	Jorge useche	9526911	
19-07/23	Luis Alberto Castillo C.	72155343	CASTILLO.
19-07/23	Reinaldo Moscote pacheco	77026504	
19-07/23	Luis Gabriel Marquez	1007392140	
19-07/23	Jhon Osma ortega	1065235505	
19-07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	
19-07/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	
19-07/23	Jhon Jairo Hamler Cabera	1048600194	
19-07/23	Jenner David Mendoza Rodriguez	1080431816	
19-07/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85442542	
19-07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
19-07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
19-07/23	Aldair Diaz oñate	1065809870	
19-07/23	Pedro Julio Sandoval Venegas	77171396	
19-07/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
19-07/23	Geovaldi Fontalvo Mateo	1065562392	
19-07/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
19-07/23	William Palerma Santana	77183812	

Versión: 1	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 10/05/2023	**PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES**	
Clasificación: Interna		

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: Día 21 Mes 7 Año 23 — HORA: 7:00 — 5:00

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción palacio de justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, armado encofrado y fundido de cimentación

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, Barra, carretilla, hacha

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ✓ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts — Profundidad 5.0 mts — Largo 3.0 mts

Modo de Excavación


Manual ✓ — Equipo a utilizar Pala, Pica, Barra

Mecánica ☐

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y cotidión requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de no tener la negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación: pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son mayores de 6m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



6 Si por la condición de la excavación se considera un esp confinado, validar

	SI	NO	NA
Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado			
Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

N°	Punto de muestreo	Oxígeno	Inflama	Gases tóxicos

7 Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

	SI	NO
Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	☐	☑
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	☐	☑

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo está incompleto y en el siguiente estado: Continua Excavación

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones

EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos


NOMBRE Omaris Salcedo CC 40960[illegible]

FIRMA Omar

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
21/07/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	Oscar Bustillo E
21/07/23	Jesus David Duran Lopez	1065842379	Jesus Duran
21/07/23	Juan David Pedraza Diaz	1065604471	Juan Pedraza
21/07/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	— " —
21/07/23	Juan David Mejia Cuvin	1064711685	Juan David Mejia
21/07/23	Williams Ignacio Coronado Silva	77028189	Williams Coronado
21/07/23	Juan Carlos Murgas Mendiola	1062398032	— " —
21/07/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	JUAN BRITO,
21/07/23	Farid Alberto Vega Straham Vacamo	1004502067	FaridVV
21/07/23	Jose Luis Campo Calderon	77186837	— " —
21/07/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	CESAR NUÑEZ

[illegible]	Cesar Luis Nuñez Arneta	1003376653	Cesar Luis
21/07/23	Jorge useche	9526911	Jorge useche
21/07/23	Luis Alberto Castillo C.	77155343	CASTILLO
21/07/23	Reinaldo Hoscote Pacheco	77026504	
21/07/23	Luis Gabriel Marquez	1007392140	luis Gabriel Marquez J
21/07/23	Jhon Osma ortega	1065235505	Jhon Osma
21/07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	CARLOS OLIVERA
21/07/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	YESMAN M.
21/07/23	Jhon Jairo Morales Cabera	1048600194	Jhon Jairo M.
21/07/23	Jesner David Mendoza Rodriguez	1080431816	JesnerMendoza
21/07/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85442542	
21/07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
21/07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	Luis Miguel
21/07/23	Aldair Diaz oñate	1065809820	aldair diaz
21/07/23	Pedro Julio Sandoval Venegas	77171396	PEDRO JULIO
21/07/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	Eduardo Rivera
21/07/23	Geovaldi Bartolmo Matos	1065562392	GEO
21/07/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	carlos mosquera
21/07/23	William Palerma Santana	77183812	William



FORMATO

Fecha: 10/05/2023

Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 21 / 09 / 23 — HORA: 07:00 — 05:00

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción palacio de justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación negativa (-5) menos 5 mts. Retiro de material

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla, balde.

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]


2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts — Profundidad 5.0 mts

Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual [✓] Mecánica [ ] — Equipo a utilizar

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patios de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para acceso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	**SI**	**NO**	**N/A**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 40 cm	✓		
Están los pasos de las escalerasen buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son mínimo de 6m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Escan las uniones cotinas de las escalera, entre paso y panel

6 Si por la condición de la excavación se consideren un espacio confinado, validar

	SI	NO	N/A
Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado			
Registre la fecha de calibración: dd__ mm__ aaaa__			
Se realizó sostenimiento del área circundante del espacio confinado			✓
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			✓
Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			✓

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

N°	Punto de muestreo	Hora/Fecha	Oxígeno	Inflamables	Gases tóxicos

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

	SI	NO
Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	☐	☑
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	☐	☑

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: Continua excavacion

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y consideró seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE: Karen Soto CC 1120447063

FIRMA: Kyd

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
21-07/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	Oscar Bustillo
21-07/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	Jesus Quiroz
21-07/23	Juan David Petrota Diaz	1065604471	Juan Petrota
21-07/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	—
21-07/23	Juan David Mejia Civin	1064711685	Juan David Mejia
21-07/23	William Ignacio Coronado Silva	77028189	William Coronado
21-07/23	Juan Carlos Murgas Hurtado	1062398032	—
21-07/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	JUAN. BRITO
21-07/23	Farid Alberto Vera Straiton Vaccino	1004502067	Farid V V
21-07/23	Jose Luis Campo Caldera	77186837	—
21-07/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	—



21-07/23	Cesar Luis Juarez Arneta	1003376653	
21-07/23	Jorge useche	9526911	
21-07/23	Luis Alberto Castillo C.	77155343	
21-07/23	Reinaldo Hoscote Pacheco	77026504	
21-07/23	Luis Galand Marquez	1007392140	
21-07/23	Jhon Osma ortega	1065295505	
21-07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	
21-07/23	Yesman Enrique Hendrix	5165243	
21-07/23	Jhon Jairo Morales Cabera	1048600194	
21-07/23	Jenner David Hendrix Rodriguez	1080431816	
21-07/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85442542	
21-07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
21-07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
21-07/23	Aldair Diaz oñate	1065809820	
21-07/23	Pedro Julio Sandoval Venegas	77171396	
21-07/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714119	
21-07/23	Geovaldis Fontalvo Mateo	1065562392	
21-07/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
21-07/23	William Palorma Santana	7718312	

Fecha: 10/06/2023

Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 22 | 07 | 23 HORA 0700 | 0500p –

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR:

Nº PERSONAS EJECUTORAS: 27

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armada, Encofrado y fundida de cassión.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Carretilla, balde

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ✓ NO

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 5.0 mts


Largo 3.0 mts

Modo de Excavación

Manual ☐ Equipo a utilizar

Mecánico ☐

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para ángulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se consideran trabajos en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (anexar pos de acceso):	**SI**	**NO**	**N/A**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son máximo de 6m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Estan las uniones optimas de las escaleras entre piso y piso

8 Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar — SI — NO — N/A

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

	SI	NO	N/A	N°	Punto de muestreo	Valores	Obligatorio	Informe	Obras Judiciales
Se cuenta con un equipo de medición de siniestros calibrado. Registre la fecha de calibración: dd:__ mm:__ aaaa:__									
Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			✓						
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			✓						
Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			✓						

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

	SI	NO
Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	☐	✓
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	☐	✓

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

9 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termina el trabajo SI ☐ NO ☒ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: _____

El trabajo fue cancelado debido a: _____

8 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Karen Soto Fuentes CC 1120748063


FIRMA [signature]

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.


FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
22-07/23	Oscar eduardo Bustilla Echeverri	1065657761	[signature]
22-07/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	[signature]
22-07/23	Juan David Pedroza Diaz	1065604471	[signature]
22-07/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	—
22-07/23	Juan David Mejia Cuvin	1064711685	[signature]
22-07/23	William Ignacio Coronado Silva	77018189	[signature]
22-07/23	Juan Carlos Hurgas Machado	1062398032	—
22-07/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	[signature]
22-07/23	Farid Alberto Vera Straham Vaquero	1004502067	[signature]
22-07/23	Jose Luis Campo Calderon	77186837	—
22-07/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	[signature]



04-08-23	Luis Alberto castillo cornelio	77155343	CASTILLO
04-08-23	Reinaldo Mascote Pacheco	77026504	
04-08-23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140	Luis Gabriel Marquez Julio
04-08-23	Jhon Javier cama arteaga	1065235505	Jhon Javier Cama Arteaga
04-08-23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	CARLOS OLIVERA
04-08-23	Yesman Enrique Mendoza M.	9165243	YESMAN V.
04-08-23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	
04-08-23	Juan David mejia cimin	1064711685	Juan david mejia.
04-08-23	Jeiner David Mendoza R.	1080431816	Jeiner Mendoza
04-08-23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	1050425412	Daniel Aguilar
04-08-23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77151925	
04-08-23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	Luis Miguel Gomez
04-08-23	Aldair Luis Diaz Arole	1065809810	aldair diaz
04-08-23	Pedro Julio Sandoval Vanegas	77171393	Pedro Sal.O
04-08-23	Juan Rene Ramirez coronel	1065832968	- - - -
04-08-23	Segundo Enrique Fontalvo M.	1065066239	
04-08-23	Carlos Andres Mosquera P.	1065828637	carlos mosquera
04-08-23	Keiner David Martinez Vargas	1003383446	keiner Martinez
04-08-23	Roger David Estrada Guerra	77096476	ROGER ESTRADA G.
04-08-23	William Enrique Romero G.	77183817	- - - -
04-08-23	Jhon Jairo morales	1048600194	Jhon Jairo r
04-08-23	Jorge USECHE	91 525 411	Jorge useche



22-07/23	Cesar Luis Nunez Arneta	1003376653	
22-07/23	Jorge useche	9526911	
22-07/23	Luis Alberto Castillo C.	77155343	
22-07/23	Reinaldo Hoscate pacheco	77026504	
22-07/23	Luis Gabriel Marquez	1007392140	
22-07/23	Jhon Osma ortega	1065235505	
22-07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	
22-07/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	
22-07/23	Jhon Jairo Herrera Cabera	1048600194	
22-07/23	Jener David Mendoza Rodriguez	1080431816	
22-07/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85442542	
22-07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
22-07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
22-07/23	Aldair Diaz oñate	1065809820	
22-07/23	Pedro Julio Sandoval Venegas	77171396	
22-07/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
22-07/23	Geovaldi fontalvo Matos	1065562392	
22-07/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
27-07/23	William Palerma Santana	7718812	



FORMATO

Fecha: 10/05/2023

Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: Día (dd) 22 Mes (mm) 07 Año (aa) 23 HORA 07:00 05:00 pm

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construccion palacio de justicia Nº PERSONAS EJECUTORAS: 25

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación altura negativa -5mts. Retiro duna fecal

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR:

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de los riesgos preventivos asociados y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 5.0 mts


Largo 3mts mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ Equipo a utilizar

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pilas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, mosquetones, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia			
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia			
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación)			

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para acceso y descenso de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son máximo de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Estan las uniones optimas de los escaleras entre pozo y pared

6 Si por la condición de la excavación se considera un esp confinado, validar — SI — NO — NA

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

				Nº	Punto de muestreo	Oxigeno	Inflamables	Gases tóxicos
Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado. Registre la fecha de calibración. dd: mm: aaaa:								
Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			✓					
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			✓					
Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			✓					

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	SI ☐	NO ☑
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	SI ☐	NO ☑

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleta y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones

EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Karen Soto CC 1120748087


FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
22-09/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	Oscar Bustillo
22-09/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	Jesus Quiroz
22-09/23	Juan David Pedraza Diaz	1065604471	Juan Pedraza
22-09/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	—
22-09/23	Juan David Mejia Cuan	1064711685	Juan David Mejia
22-09/23	Williams Ignacio Coronado Silva	77028189	—
22-09/23	Juan Carlos Hurtado Hurtado	1062398032	—
22-09/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	JUAN BRITO
22-09/23	Farid Alberto Vera Stralva Vasquez	1004502067	Farid V V
22-09/23	Jose Luis Campo Calderon	77186837	—
22-09/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	Cesar



22-09/23	Cesar Luis Nuñez Arneto	1003876653	
22-09/23	Jorge useche	9526911	
22-09/23	Luis Alberto Castillo C.	73155343	
22-09/23	Reinaldo Hoscote Pacheco	77026504	
22-09/23	Luis Gelandi Henriquez	1007392140	
22-09/23	Jhon Osma ortega	1065235505	
22-09/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	
22-09/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	
22-09/23	Jhon Jairo Hamilez Cabera	1048600194	
22-09/23	Jenser David Mendoza Rodriguez	1080431816	
22-09/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85442542	
22-09/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
22-09/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
22-09/23	Aldair Diaz añate	1065869820	
22-09/23	Pedro Julio Sandoval Venegas	77171396	
22-09/23	Edwards Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
22-09/23	Geovaldi Quintero Mateo	1065562392	
22-09/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
22-09/23	William Palerma Santana	77183812	



Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interno

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 24 / 7 / 23 HORA 7:00 A.M. 5:00 P.M.

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: obras en construcción palacio de justicia. Nº PERSONAS EJECUTORAS: 27

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, Armado, encofrado, fundida de cimentación

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, carretilla, balde

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐


2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts Profundidad 3 mts

Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ Mecánica ☐ Equipo a utilizar: Pala, Pico, Barra, carretilla, balde.

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pilas de torres, pilas, entre otras)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (En caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo o otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia		✓	
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la perja, excavación pila, (1 metro de distancia del borde de la excavación).			
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso)	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más. 40 cm	✓		
Tienen las patas de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son mínimo de 6m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m, sobre su apoyo superior	✓		



Escan las uniones optimas de las escaleras entre paso y paso

6 | Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar | SI | NO | N/A | RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado | | | | | | | | | |

Registro la fecha de calibración: dd mm aaaa:

Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado | | | X | | | | | |

Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado | | | X | | | | | |

Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario | | | X | | | | | |

7 | Afectaciones (Determinadas por el líder ejecutante) | Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes | SI | | NO | X

Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo | SI | | NO | X

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 | Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo | SI | | NO | X | Cancelado |

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: Se continua con la actividad de Excavación.

El trabajo fue cancelado debido a:

9 | Firmas Permiso de trabajo en excavaciones

EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE: Damaris Salcedo CC: 40966[illegible]

FIRMA: Damp

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
24/07/23	Oscar eduardo Bustillo Echeverri	1065657761	Oscar Bustillo E
24/07/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842379	Jesus Quiroz
24/07/23	Juan David Pertuz Diaz	1065604431	Juan Pertuz
24/07/23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	— " —
24/07/23	Juan David Mejia Cuello	1064711685	Juan David Mejia
24/07/23	Williams Ignacio Coronado Silva	77018189	Williams Coronado
24/07/23	Juan Carlos Murgas Hurtado	1062398032	— " —
24/07/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	JUAN BRITO
24/07/23	Farid Alberto Vega Straleva Vasquez	1004502069	Farid V V
24/07/23	Jose Luis Campo Calderon	77186833	— " —
24/07/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	CESAR



24/07/23	Cesar Luis Nuñez Arneto	1003376653	Cesar
24/07/23	Jorge useche	9526911	
24/07/23	Luis Alberto Castillo C	73155343	CASTILLO
24/07/23	Reinaldo Mercado Pacheco	73026504	
24/07/23	Luis Gabriel Marquez	1007392140	
24/07/23	Jhon Osma ortega	1065235505	
24/07/23	Carlos Andres Olivera Flores	1032080418	
24/07/23	Yesman Enrique Montaño	5765243	
24/07/23	Jhon Jairo Hamilet Cabrera	1048600194	
24/07/23	Jesner David Mendoza Rodriguez	1080431816	
24/07/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85412542	
24/07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
24/07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	
24/07/23	Aldair Diaz ariza	1065809820	
24/07/23	Pedro Julio Sandoval Venegas	77171396	
24/07/23	Edwarda Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
24/07/23	Geovaldi Bustamante Montes	1065562392	
24/07/23	Carlos Andres Mosquera Palacios	1065823637	
24/07/23	William Palacios Santana	73183812	



VERSIÓN: 1
Fecha: 10/08/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 25 / 09 / 23 — HORA: 09:00 a.m. — 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obra en construcción palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 24

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación manual de material, Armado, encofrado, fundida de cimiento

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, pica, barra, cortilla.


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea: SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones

Ancho: 1.50 mts — Profundidad: 3.0 mts — Largo: 30 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ — Mecánica ☐ — Equipo a utilizar:

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pozos de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal (EPP) y dotación requeridos para la tarea (Casco, botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra señalizada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con contrato de Geotecnista para ángulo de reposo o cono-esquema de pretensión? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia	✓		
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 1.00 metros) verificar:	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (escalera de acceso):	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y más 43 cm	✓		
Están las patas de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son mínimo de 5m	✓		
Las escaleras sobrepasan por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Evaluar las variables óptimas de las mediciones antes pasa y para

		SI	NO	N/A	RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS					
6	Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar				Hora	Punto de muestreo	Oxigeno	Explosividad	Toxicidad	Observaciones
	Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado									
	Registre la fecha de calibración dd: mm: aaa:									
	Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			X						
	Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X						
	Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X						
7	Alturas/zonas (Determinadas por el Sitio circundante)				Marque con "X" según aplique					
Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes		SI		NO X						
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo		SI		NO X						
Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:										

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo SI ☐ NO ☒ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones

SUPERVISOR: He verificado en sitio con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE: Kaiva Soto CC 1120428067

FIRMA: KSS

EJECUTOR (ES): He verificado con el enlace el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (DD/MM/AA)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
25-09/23	Oscar eduardo Bustilla Echeverri	1065657761	Oscar Bustilla
25-09/23	Jesus David Quiroz Lopez	1065842839	Jesus Quiroz
25-09/23	Juan David Patiño Diaz	1065604431	Juan Patiño
25-09/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	
25-09/23	Juan David Mejia Cuan	1064711685	
25-09/23	Wilbeman Ignacio Coronado Silva	79078189	Wilbeman Coronado
25-09/23	Juan Carlos Murgas Medrola	1062398032	
25-09/23	Juan Yesith Brito Tabaleta	1193403152	Juan Brito
25-09/23	Farid Alberto Vera Strahm Vaccaro	1004302067	Farid V V
25-09/23	Jose Luis Campo Calderon	79186833	
25-09/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	79186289	CESAR



25-09/23	Cesar Luis Nunez Pineda	1003376653	
25-09/23	Jorge useche	9526911	
25-09/23	Luis Alberto Castillo C	77153343	
25-09/23	Reinaldo Hoscote pacheco	77026504	
25-09/23	Luis Gabriel Marquez	1007392140	
25-09/23	Jhon Osma ortega	1065235505	
25-09/23	Carlos Andres Olivera Flores	1032080418	
25-09/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	
25-09/23	Jhon Jairo Hamilez Cabrera	1048600194	
25-09/23	Jesner David Mendoza Rodriguez	1080431816	
25-09/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85442542	
25-09/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
25-09/23	Luis Miguel Gomez Castaneda	1065626852	
25-09/23	Aldair Ospa oñate	1065809820	
25-09/23	Pedro Julio Sandoval Venegas	77171396	
25-09/23	Edelmiro Enrique Rivera Alvarez	1006714113	
25-09/23	Gerardo Bontalvo Mateo	1065562392	
25-09/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	
25-09/23	William Polanco Santana	77183812	

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 10/08/2023	PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES	
Clasificación: Interna		

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: DIA 05 MES 02 AÑO 23 — HORA 7:00 am — 5:00 pm

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: obra en Construcción palacio de justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 32

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación para caisson.

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pala, pica, cuartilla, barra.


Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [x] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts — Profundidad 4.50 mts — Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual [x] Mecánica [ ] — Equipo a utilizar: pala, pica, barra, cuartilla, hacha.

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pilas de bores, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y cotidiana requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)	✓		
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia		✓	
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**NA**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	**SI**	**NO**	**NA**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Están los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son mínimo de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Formato

Fecha: 10/05/2023

Clasificación: Interna

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 General datos

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 26 / 07 / 23 — HORA: 08:00 a 05:00 p.m.

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción Palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, Apuntale, encofrado y fundida de Cassion

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pico, Barra, Balde, Carretilla

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de los medios preventivos asociados y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. — SI [x] NO [ ]


2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts — Profundidad 5.0 Apx mts

Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual [x] — Mecánica [ ] — Equipo a utilizar

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pilas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y cotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila, (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para acceso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	**SI**	**NO**	**N/A**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son máximo de 6m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Estan las uniones optimas de las escaleras entre paso y paso

6 Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, realizar

	SI	N	NA
Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado			
Registre la fecha de calibración: dd: mm: aaaa:			
Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X
Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

N°	Punto de muestreo	%LEL	Oxigeno	Inflam	Gases tóxicos

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) Marque con "X" según aplique

	SI	NO
Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	☐	☑
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	☐	☑

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


ERROR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Karen Soto CC 1120448069


FIRMA

EJECUTOR (EE): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
26-07/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	
26-07/23	Jesus David Duran Lopez	1065842379	
26-07/23	Juan David Pedraza Diaz	1065604471	
26-07/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	
26-07/23	Juan David Mejia Cuna	1064711685	
26-07/23	Williams Ignacio Coronado Silva	77028189	
26-07/23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1062398032	
26-07/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	JUAN. BRITO
26-07/23	Farid Alberto Vera Strahm Vasquez	1004502067	farid vv.
26-07/23	Jose Luis Campo Calderon	77186877	
26-07/23	Cesar Rafael Nuñez Acuña	77186289	CESAR



26-07/23	Cesar Luis Nuñez Arneta	1003376653	Cesar Luis
26-07/23	Jorge useche	9526911	Jorge Useche
26-07/23	Luis Alberto Castillo C	77155343	CASTILLO
26-07/23	Reinaldo Moscote pacheco	77016504	RMP
26-07/23	Luis Gabriel Marquez	1007392140	Luis Gabriel Marquez Julio
26-07/23	Jhon Osma ortega	1065235505	Jhon Osma
26-07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	CARLOS OLIVERA
26-07/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	Yesman M.
26-07/23	Jhon Jairo Hernandez Cabrera	1048600194	Jhon Jairo Hernandez
26-07/23	Jenner David Mendoza Rodriguez	1080431816	Jenner Mendoza
26-07/23	Daniel Enrique Aguilar Venegas	85442542	Daniel Aguilar
26-07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	
26-07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	Luis Miguel gomez
26-07/23	Aldair Diaz oñate	1065809820	aldair diaz
26-07/23	Pedro Julio Sandoval Venegas	77171396	Pedro Julio
26-07/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1006714113	Eduardo Rivera
26-07/23	Geovaldis Bantalva Mateo	1065562392	Geovaldis
26-07/23	Carlos Andres Mosquera Palmera	1065823637	Carlos Mosquera
26-07/23	William Palerma Santana	77183812	William



Fecha: 10/05/2023

Clasificación: Interna

FORMATO

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 27 / 07 / 23 — HORA: 07:00 — 05:00

EMPRESA: Consorcio obras judiciales

ÁREA O LUGAR: Construcción palacio de justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 27

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, retiro de material, Armada encofrado y fundida de cassión

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Canastilla

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones


Ancho 1.50 mts — Profundidad 5.0 Apox mts — Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual [✓] Mecánica [ ] — Equipo a utilizar

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	NA
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pilas o torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y cotidión requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verifica por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila, (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		

4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	NA
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para escarpa y descenso de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	SI	NO	NA
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Los largueros de las escaleras son máximo de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1 m. Sobre su apoyo superior	✓		



Estan las uniones optimas de las escaleras entre pisos y para

6 | Si por la condición de la excavación se considera un [illegible]cio confinado, valider | SI | NA | RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

Se cuenta con un equipo de medición de atmosferas calibrado | | | | Nº | Punto de muestreo | Inicial | Oxigeno | Inflam | Gases toxicos

Registre la fecha de calibración: dd__ mm__ aaaa__

Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado | | | NA

Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado | | | NA

Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario | | | NA

7 | Afectaciones (Determinadas por el Ejecutante) | Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes | SI ☐ | NO ☑

Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo | SI ☐ | NO ☑

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 | Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se terminó el trabajo SI ☐ NO ☐ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 | Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: Ha verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considera seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Karen Soto CC 1120468063


FIRMA

EJECUTOR (ES): Ha verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
27/07/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	
27-07-23	Jesus David Duran Lopez	1065842379	
27-07-23	Juan David Pertuz Diaz	1065604471	
27-07-23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	
27-07-23	Juan David Mejia Cuan	1064711685	
29-07-23	William Ignacio Coronado Silva	77028189	
27-07-23	Juan Carlos Hurtado Mendoza	1062398032	
27-07-23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
27-07-23	Farid Alberto Vera Stralva Vasquez	1004502067	
27-07-23	Jose Luis Campo Calderon	77186837	
27-07-23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	



27-07/23	Jorge Useche	91526911	Jorge useche
27-07/23	Luis Alberto	72155343	Castillo
27-07/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	Cesar Luis
27-07/23	Reinaldo Mascote Pacheco	77026504	Rey
27-07/23	Luis Gabriel Marquez	1007392140	Luis Gabriel marquez Julio
27-07/23	Jhon Osma Ortega	1065235505	Jhon daviar Osma
27-07/23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	Carlos olivera
27-07/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	Yesman M
27-07/23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1048600194	Jhon Jairo M.
27-07/23	Jeiner David Mendoza Rodriguez	1080431816	Jeiner Mendoza
27-07/23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	85442542	Daniel Aguilar
27-07/23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77154925	—
27-07/23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065826852	Luis Miguel gomez
27-07/23	Aldair Diaz Oñate	1065809820	aldair diaz
27-07/23	Pedro Julio Sandoval Vanegas	77171396	Pedro Julio
27-07/23	Eduardo Enrique Rivera Alvarez	1065714113	Eduardo Rivera
27-07/23	William Palmera Santana	72188812	William
	Carlos Mosquera	1065823637	Carlos mosquera



Versión: 1 | FORMATO | Fecha: 10/05/2023 | Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: 28 / 07 / 23 — HORA: 07:00 a 05:00p

EMPRESA: Consorcio Obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obras Judiciales — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 28

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armado, Encofrado y fundida de cassión

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: Pala, Pica, Barra, Balde, Carretilla

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI [✓] NO [ ]

2 Dimensiones

Ancho 1.50 mts — Profundidad 5.0 mts — Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual [✓] Mecánica [ ] — Equipo a utilizar

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, pilas co torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuenta explique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para seguir de reposo a otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación, pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación).	✓		
4 Si por la profundidad de la excavación se considera trabajo en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	**SI**	**NO**	**N/A**
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		
5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	**SI**	**NO**	**N/A**
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y entre 40 cm	✓		
Estan los pasos de las escaleras en buen estado	✓		
Las largueros de las escaleras son mínimo de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		

Estan las uniones optimas de las escalera entre paso y paso

6 Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar | SI | | NA | RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS | | | | | |

				N°	Punto de muestreo	Inicial	Oxigeno	Inflama	Gases tóxicos
Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado									
Registra la fecha de calibración: dd:__ mm:__ aaaa:__									
Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			X						
Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X						
Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X						

7 Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante) — Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	SI ☐	NO ☒
Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	SI ☐	NO ☒

Cuáles son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Karen Soto CC 1120748069


FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
28-07/23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	
28-07/23	Jesus David Ovalle Lopez	1065842379	
28-07/23	Juan David Pacheco Diaz	1065604471	
28-07/23	Segundo Antonio Martinez Caldera	1193561205	
28-07/23	Juan David Mejia Civil	1064711685	
28-07/23	William Ignacio Coronado Silva	77028189	
28-07/23	Juan Carlos Vargas Mendoza	1062398032	
28-07/23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
28-07/23	Farid Alberto Von Strahm Vasquez	1004502067	
28-07/23	Jose Luis Campo Calderon	77186827	
28-07/23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	



28-07/23	Jorge Usechue	91526911	Jorge Usechue
28-07/23	Luis Alberto Castillo	79155343	CASTILLO
28-07/23	Cesar Luis Nuñez Arrieta	1003376653	Cesar Luis
28-07/23	Reinaldo pacheco	77026504	
28-07/23	Luis Gabriel Marquez	1003392140	
28-07/23	Jhon Osma ortega	1065535505	
28-07/23	Carlos Andres Olivera	105280418	CARLOS OLIVERA
28-07/23	Yesmon Enrique Mendoza	51652U3	YESMON M.
28-07/23	Jhon Jairo Hoyos	1048606194	Jhon Jairo H.
28-07/23	Jeiner David Mendoza	1080431816	Jeiner Mendoza
28-07/23	Daniel Enrique Aguilar	85442543	Daniel Aguilar
28-07/23	Anibal Jose Jimenez	79154925	
28-07/23	Luis Miguel Gomez	1065626852	
28-07/23	Aldair Diaz arate	1065809820	aldair diaz
28-07/23	Pedro Julio Sandoval Vanegas	77171396	pedro Julio
28-07/23	Eduardo Enrique Rivera	1066714113	Eduardo Rivera
28-07/23	Wilber Palomeque Santana	77183812	
28-07/23	Carlos Mosquera	1065823637	carlos mosquera



Versión: 1
Fecha: 10/05/2023
Clasificación: Interno

PERMISO DE TRABAJO PARA EXCAVACIONES

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

1 Generalidades

FECHA Y HORA DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LA TAREA: DÍA 29 MES 07 AÑO 23 — HORA 0700 — 5:00 p

EMPRESA: Consorcio obras Judiciales

ÁREA O LUGAR: Obras Judiciales - palacio de Justicia — Nº PERSONAS EJECUTORAS: 26

ACTIVIDAD A REALIZAR: Excavación, Retiro de material, Armado, Encofrado y fundido de cassón

HERRAMIENTAS Y/O EQUIPOS A UTILIZAR: pala, pica, Barra, Carretilla, balde.

Los trabajadores han sido informados de la tarea, de las medidas preventivas asociadas y equipos de protección individual requeridos para la ejecución de la tarea. SI ☑ NO ☐

2 Dimensiones


Ancho 1.50 mts — Profundidad 5.0 mts — Largo 3.0 mts

Modo de Excavación: Manual ☑ — Mecánica ☐ — Equipo a utilizar

3 Validación de aspectos de seguridad en el sitio de trabajo	SI	NO	N/A
Las condiciones de estabilidad del terreno fueron evaluadas para la ejecución del trabajo	✓		
Se cuenta con un procedimiento de excavaciones	✓		
El personal conoce el procedimiento constructivo de excavaciones (zanjas, patas de torres, pilas, entre otros)	✓		
Se cuentan con elementos de protección personal EPP y dotación requeridos para la tarea (Casco, Botas, respiradores, Lentes de seguridad, Guantes, entre otros)	✓		
Los trabajadores se encuentran en condiciones de salud adecuadas para ejecutar la labor.	✓		
Se cuenta con los sistemas de acceso para el ingreso y salida de la excavación	✓		
La zona de trabajo se encuentra delimitada y señalizada	✓		
Antes de empezar los trabajos de excavación, se verificó por donde pasan las instalaciones subterráneas de electricidad, agua, teléfono, gas y líneas principales de alcantarillado (cuando aplique)	✓		
Las paredes de la excavación, zanjas o pilas están entibadas (en caso de respuesta negativa se debe contar con concepto escrito de geotecnista)			✓
Se cuenta con concepto de Geotecnista para angulo de reposo u otro esquema de protección? (anexar concepto al permiso)			✓
Se cuenta con un procedimiento de rescate para caso de emergencia	✓		
Están dispuestos los elementos para rescate en caso de emergencia		✓	
Se dispone de un espacio suficiente para ubicar el material retirado de la zanja, excavación pila. (1 metro de distancia del borde de la excavación)	✓		

4 Si por la profundidad de la excavación se consideran trabajos en alturas (altura negativa superior a 2.00 metros) verificar:	SI	NO	N/A
Se cuenta con los EPP de seguridad para trabajo en alturas	✓		
Se cuenta con un procedimiento para ascenso y descenso de la excavación	✓		

5 Si se utilizan escaleras para acceso a la excavación validar (equipos de acceso):	SI	NO	N/A
La distancia entre escalones de la escalera es la misma y máx. 40 cm	✓		
Están los pasos de las escalera en buen estado	✓		
Las largueros de las escaleras son máximo de 5m	✓		
Las Escaleras sobresalen por lo menos 1m. Sobre su apoyo superior	✓		



Estan las uniones optimas de las escaleras entre poso y pared

		SI	NO	NA
6	Si por la condición de la excavación se considera un es... confinado, validar			
	Se cuenta con un equipo de medición de atmosfera calibrado			
	Registre la fecha de calibración: dd__ mm__ aaaa__			
	Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado			X
	Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado			X
	Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario			X

RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

N°	Punto de muestreo	%LEL	Oxigeno	Inflama	Detector Multigas

7	Afectaciones (Determinados por el líder ejecutante)	Marque con "X" según aplique	
	Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes	SI ☐	NO ☑
	Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo	SI ☐	NO ☑

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado: Continua Excavación Para Caisson

El trabajo fue cancelado debido a:

9 Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero seguro proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Luz Ramos Parada CC 4098020

FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
05-07-23	Cesar Rafael Nunez	77186289	CESAR
05-07-23	Segundo Hudson Calderon	1193561201	Segundo Hudson Calderon
05-07-23	Jose Carlos Murgas mindiola	1082399037	Jose carlos murgas
05-07-23	Wilmon Coronado Silva	77028186	Wilmon
05-07-23	Cesar Luis Nuñez	1003776653	Cesar
05-07-23	Farid V V	1004502867	Farid VV
05-07-23	Jorge Usechee	91526911	Jorge Usechee
05-07-23	Oscar Justo Echavez	1065637761	Oscar Justo



Están las uniones optimas de las escalera entre pisos y pared

6 | Si por la condición de la excavación se considera un espacio confinado, validar | SI | NO | N/A | RESULTADOS TEST DE ATMOSFERAS

Se cuenta con un equipo de medición de atmósfera calibrado | | | | | Nº | Punto de muestreo | Hora/dia | Oxigeno | Inflama | Gases Toxicos

Registra la fecha de calibración: dd: mm: aaaa:

Se realizó aislamiento del área circundante del espacio confinado

Se cuenta con sistema de ventilación natural o mecánica en el espacio confinado | | | X

Se cuenta con sistema de comunicación definido y a prueba de explosión en caso de ser necesario | | | X

7 | Afectaciones (Determinados por el Líder ejecutante) | Marque con "X" según aplique

Este trabajo produce riesgos para otros trabajos en áreas adyacentes | SI | NO | X

Los trabajos en áreas adyacentes producen riesgos sobre este trabajo | SI | NO | X

Cuales son las acciones para controlar estos riesgos:

8 | Cierre del permiso de excavación

El Capataz, supervisor o ejecutor de los trabajos declara que el área de la excavación ha sido dejada en condiciones adecuadas de orden y limpieza

Se termino el trabajo SI ☐ NO ☑ Cancelado ☐

El trabajo esta incompleto y en el siguiente estado:

El trabajo fue cancelado debido a:

9 | Firmas Permiso de trabajo en excavaciones


EMISOR: He verificado en campo con los trabajadores el cumplimiento de los requisitos del permiso y considero segura proceder con la ejecución de los trabajos

NOMBRE Karen Soto CC 1102348067


FIRMA

EJECUTOR (ES): He verificado con el emisor el cumplimiento de los requisitos del permiso.

FECHA (dd/mm/aa)	NOMBRE	CEDULA	FIRMA
29-07-23	Oscar eduardo Bustillo Echavez	1065657761	
29-07-23	Jesus David Ospa Lopez	1065842379	
29-07-23	Juan David Pedraza Diaz	1065604471	
29-07-23	Segundo Antonio Martinez Calderon	1193561205	
29-07-23	Juan David Mejia Cuan	1064711685	
29-07-23	Williams Ignacio Coronado Silva	77028189	
29-07-23	Juan Carlos Murgas Mendoza	1062398032	
29-07-23	Juan Yesith Brito Zabaleta	1193403152	
29-07-23	Farid Alberto Vera Stralen Vasquez	1004502067	
29-07-23	Jose Luis Campo Calderon	77186837	
29-07-23	Cesar Rafael nuñez Acuña	77186289	



29-07/23	Jorge Useche	91526916	Jorge Useche
29-07/23	Luis Alberto Castillo	77155269	CASTILLO
29-07/23	Cesar Luis Nuñez Arneta	1003376653	Cesar
29-07/23	Reynaldo Moscote Pacheco	77026504	
29-07/23	Luis Gabriel Henriquez	1007897140	luis gabriel manuel nito
29-07/23	Jhon Osma Ortega	1065235505	Jhon Osma
29-07/23	Carlos Andres Olivera	1052080418	carlos olivera
29-07/23	Yesman Enrique Mendoza	5165243	Yesman
29-07/23	Jhon Jairo Morales	1048600194	
29-07/23	Jeiner David Mendoza	1080431816	Jeiner Mendoza
29-07/23	Daniel Aguilar Vanegas	85442542	daniel aguilar
29-07/23	Anibal Jimenez Escorcia	77154925	
29-07/23	Luis Miguel Gomez	1065626852	luis miguel gomez
29-07/23	Aldair Diaz Ovate	1065809826	aldair diaz
29-07/23	Pedro Julio Sandoval	77171396	Pedro Julio
29-07/23	Edgardo Rivera Alvarez	1006714113	Edgardo Rivera
29-07/23	William Palmera Santana	77183812	William
29-07/23	Carlos Andres Mosquera	1065823637	Carlos mosquera



05-07-23	Luis Alberto castillo Camelo	77155343	CASTILLO
05-07-23	Reinaldo Moscote Pacheco	77026604	RM
05-07-23	Luis Gabriel Marquez Julio	1007392140	LUIS GABRIEL MARQUEZ JULIO
05-07-23	Jhon Javier osma ortega	1065235505	Jhon Javier Osma O
05-07-23	Carlos Andres Olivera Franco	1052080418	CARLOS OLIVERA
05-07-23	Yesman Enrique Mendoza M.	91602103	YESMAN M.
05-07-23	Jhon Jairo Morales Cabrera	1018600191	Jhon Jairo M.
05-07-23	Juan David Mejia Cimin	1064744685	Juan David Mejia.
05-07-23	Jeiner David Mendoza R.	1080431816	Jeiner Mendoza
05-07-23	Daniel Enrique Aguilar Vanegas	1051025102	Daniel Aguilar
05-07-23	Anibal Jose Jimenez Escorcia	77151925	
05-07-23	Luis Miguel Gomez Gutierrez	1065626852	Luis Miguel
05-07-23	Aldair Luis Diaz ortiz	1065809810	aldair diaz
05-07-23	Pedro Julio Sandoval Vanegas	77131393	PEDRO JULIO
05-07-23	Juan Rene Ramirez coronel	1065832968	Juan Ramirez
05-07-23	Segundo Enrique Fontalvo M.	1065566239	Geo
05-07-23	Carlos Andres Mosquera P.	1065828637	carlos mosquera
05-07-23	Keiner David Martinez Vargas	1003383446	— — —
05-07-23	Roger David Estrada Guerra	77096176	Roger
05-07-23	William Enrique Palmera G.	77182891	William Palmera
05-07-23	Juan David Pedroza	1065604971	Juan Pedroza
05-07-23	JUAN. Y KITH. BRITO. Z.	1.193.409.152	JUAN. BRITO.
05-07-23	Jesus David Olivera Lopez	1065842374	Jesus Olivera
05-07-23	Eduardo Rivera	1006714713	Eduardo Rivera

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	
Clasificación: Interno		

PROYECTO: Obras Judiciales | CONTRATISTA: Consorcio | FECHA: 10-07-23

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ		TRABAJO A EJECUTAR: corte de varilla para cajuelas.
DESDE	10 7 23	AREA O LUGAR: Palacio de Justicia
HASTA	10 7 23	

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

#	NOMBRE	FIRMA	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Luis Miguel Garcia		1065626852	Oficial	colmena	NUEVA EPS
2						
3						
4						
5						

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUÍ

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA:		Planeación de la labor			
Casco	✓	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	✓
Guante resistente al calor	✓	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓	El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	✓
Botas de Seguridad	✓	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓	OBSERVACIONES:	
Gafas de seguridad	✓	Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área	✓		
careta	✓	Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas.	✓		
Peto o delantal de carnaza	✓				
Protección auditiva	✓				
Guantes resistencia mecánica	✓				

SECCION 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCRIPCION	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por lonas ignifugas?			X	17	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o respaldar?			X
2	Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos?	X			18	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos?	X		
3	hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo recarga de baterías de montacargas, entre			X	19	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas?			X
4	El permiso y la lista de chequeo solo son validas si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos?	X			20	El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente?			X
5	Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y deberá utilizar con una prensa	X			21	En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Están aisladas completamente?			X
6	Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona	X			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente?			X
7	Se tiene claro que: Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o tronzadora y utilizar la llave asignada para este fin?	X			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?			X
8	Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco?	X			24	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, líneas, cajas y canaletas?			X
9	Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o tronzadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco?	X			25	La válvula corta-llamas y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			X
10	Para disminuir flexiones del cuerpo innecesarios al cortar material, Se tiene un punto de apoyo?	X			26	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados			X
11	Reviso que halla un extintor cerca durante la actividad ?	X			27	Se Verificó el estado de los elementos de protección personal (protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?			X
12	las chispas , mediante mamparas, muros o aislamiento total del área?			X	28	Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empates peligrosos?	X		
13	ventanas rotas o por entradas abiertas por esta razón se verifico que no existan estas condiciones?			X	29	Verificó los tornas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados?	X		
14	verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento	X			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo	X		

Powered by CamScanner

15	Se tiene claro que se debe soplar la pulidora y/o troncadora (manual) por el mango cuando la esta operando?	X			31	Se tiene claro los riesgos a los que se a estar expuesto al realizar la actividad, asi mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos.	X		
16	guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este	X			32	Se tiene claro que debe dejar las areas organizadas y limpias al finalizar la actividad	X		

SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)

ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: MA
CARGO: RESIDENTE ENCARGADO
FIRMA: VIA.

FECHA: DD 14 | MM 7 | AA 23

APROBACION RESPONSABLE DE OBRA

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO

NOMBRE: Ernel Loria
CARGO: RESIDENTE DE OBRA
FIRMA

FECHA: DD 14 | MM 7 | AA 23

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

NOMBRE: Damaris Pacheco
CARGO: RESIDENTE SST
FIRMA

FECHA: DD 14 | MM 7 | AA 23

CANCELACION PERMISO TRABAJO:

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.

NOMBRE
CARGO
FIRMA

FECHA: DD | MM | AA

CIERRE PERMISO TRABAJO:

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO

NOMBRE
CARGO: RESIDENTE SST
FIRMA

FECHA: DD | MM | AA

RECOMENDACIONES ESPECIALES

VERIFICACION DIARIA PERMISO ABIERTO

L	M	M	J	V	S	D

Powered by CamScanner

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE
Clasificación: Interno	

PROYECTO: Adecuación Piso 4 de J. CONTRATISTA: Consorcio obras J FECHA: 17-07-23

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE 17 07 23 7:00 — HASTA 17 07 23

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de hierro

AREA O LUGAR: Obra en construcción - Palacio de Justicia

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

#	NOMBRE	FIRMA	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS
1	PEDRO JULIO	PEDRO JULIO	4414396	Oficial	Colmena	Nueva EPS
2						
3						
4						
5						

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUÍ

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCION PERSONAL REQUERIDA:		Planeacion de la labor			
Casco	✓	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	✓
Guante resistente al calor	✓	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓	El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	✓
Botas de Seguridad	✓	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la labor?	✓	OBSERVACIONES:	
Gafas de seguridad	✓				
careta	✓	Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área	✓		
Peto o delantal de carnaza	✓	Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas	✓		
Protección auditiva	✓				
Guantes resistencia mecánica	✓				

SECCION 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por lonas ignífugas?			✓	17	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?			✓
2	Se Inspecciona el área de trabajo, que esta libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos?	✓			18	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos?	✓		
3	hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo recarga de baterías de montacargas, entre			✓	19	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas?			✓
4	El permiso y la lista de chequeo solo son validas si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos?	✓			20	El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente?			✓
5	Tiene claro que si va a cortar o pule una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y deberá utilizar con una prensa	✓			21	En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Están aisladas completamente?			✓
6	Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras esta realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona	✓			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente?			✓
7	Se tiene claro que Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o tronzadora y utilizar la llave asignada para este fin?	✓			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?			✓
8	Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco?	✓			24	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, lineas, cajas y canaletas?			✓
9	Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o tronzadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco?	✓			25	La valvula corta llamas y la linea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			✓
10	Para disminuir flexiones del cuerpo innecesarios al cortar material, Se tiene un punto de apoyo?	✓			26	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados			✓
11	Reviso que halla un extintor cerca durante la actividad ?	✓			27	Se Verificó el estado de los elementos de protección personal (protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?			✓
12	las chispas , mediante mamparas, muros o aislamiento total del área?			✓	28	Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos?	✓		
13	ventanas rotas o por entradas abiertas por esta razón se verifico que no existan estas condiciones?			✓	29	Verificó las lonas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados?	✓		
14	verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento	✓			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo	✓		

Powered by CamScanner

14	verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento.	✓			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo.	✓		
15	Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o tronzadora (manual) por el mango cuando la esté operando?	✓			31	Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos.	/		
16	guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este	✓			32	Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad.	✓		

SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)

ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:		APROBACION RESPONSIBLE DE OBRA	
PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	NOMBRE: N/A CARGO: MAESTRO ENCARGADO	ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.	NOMBRE: Emel Laica CARGO: RESIDENTE DE OBRA
FECHA: DD 17 MM 07 AA 23	FIRMA: N/A	FECHA: DD 17 MM 07 AA 23	FIRMA

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.	NOMBRE: Karen Soto CARGO: RESIDENTE SST
FECHA: DD 17 MM 07 AA 23	FIRMA

CANCELACION PERMISO TRABAJO:		CIERRE PERMISO TRABAJO:	
SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.	NOMBRE: / CARGO: /	CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.	NOMBRE: CARGO: RESIDENTE SST
FECHA: DD / MM / AA /	FIRMA	FECHA: DD 17 MM 07 AA 23	FIRMA

RECOMENDACIONES ESPECIALES	VERIFICACION DIARIA PERMISO ABIERTO						
	L	M	M	J	V	S	D

Powered by CamScanner

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE
Clasificación: Interno	

PROYECTO: Consorcio obras judiciales — CONTRATISTA: obra Judicial — FECHA: 19/07/2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE 19 7 23 5:00 — HASTA 19 7 23 5:00

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de acero para Pantalla

AREA O LUGAR: obra en construcción

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

#	NOMBRE	FIRMA	CEDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Alvis Miguel Lopez	[signature]	1065628872	Oficial	colmena	SURA EPS
2						
3						

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN ACÁ.

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA		Planeación de la labor			
Casco	SI	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	SI	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	SI
Gafas de Seguridad	SI	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	SI	El trabajador manifiesta estar en condiciones óptimas de salud para realizar la actividad	SI
Botas de seguridad	SI	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	SI	OBSERVACIONES:	
Careta	SI	Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área	SI		
Peto o delantal de carnaza	SI	Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas.	SI		
Protección auditiva	SI				
Guantes resistencia mecánica	SI				

SECCION 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por lonas ignífugas?			✓	17	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?	✓		
2	Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos?	✓			18	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos?			✓
3	Se Verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros?			✓	19	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas?	✓		
4	El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos?	✓			20	El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente?	✓		
5	Tiene claro que si va a cortar o pule una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y deberá utilizar con una prensa	✓			21	En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Están aisladas completamente?	✓		
6	Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras esta realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona	✓			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente?			✓
7	Se tiene claro que: Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o trozadora y utilizar la llave asignada para este fin?	✓			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?			✓
8	Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cubre del equipo alejado del disco?	✓			24	Fueron realizadas evaluaciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, fosas, cajas y canaletas?			✓

Powered by CamScanner

9	Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o tronzadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco?	✓			25	La válvula corta llamas y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			✓
10	Para disminuir flexiones del cuerpo innecesarios al cortar material, Se tiene un punto de apoyo?	✓			26	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados.	✓		
11	Reviso que halla un extintor cerca durante la actividad ?.	✓			27	Se Verificó el estado de los elementos de protección personal (protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?.	✓		
12	se verificó que siempre se protegió o aisle el personal o área cercanas contra las chispas , mediante mamparas, muros o aislamiento total del área?	✓			28	Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos?	✓		
13	Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas rotas o por entradas abiertas. por esta razón se verifico que no existan estas condiciones?		✓		29	Verificó los tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados?	✓		
14	verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento.	✓			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo.	✓		
15	Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o tronzadora (manual) por el mango cuando la esté operando?	✓			31	Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos.	✓		
16	Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este trabajo?	✓			32	Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad.	✓		

SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)

ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:				APROBACION RESPONSIBLE DE OBRA			
PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	NOMBRE: NIA CARGO: MAESTRO ENCARGADO			ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.	NOMBRE: Emel Ionas CARGO: RESIDENTE DE OBRA		
FECHA: DD 19 MM 7 AA 23	FIRMA: VIA			FECHA: DD 19 MM 7 AA 23	FIRMA		

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:			
AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.	NOMBRE: Damaris Salcedo CARGO: RESIDENTE SST		
FECHA: DD 19 MM 7 AA 23	FIRMA		

CANCELACION PERMISO TRABAJO:				CIERRE PERMISO TRABAJO:			
SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.	NOMBRE CARGO:			CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.	NOMBRE CARGO: RESIDENTE SST		
FECHA: DD MM AA	FIRMA			FECHA: DD MM AA	FIRMA		

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Powered by CamScanner

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE
Clasificación: Interno	

PROYECTO Consorcio obras Judiciales CONTRATISTA: obras Judiciales FECHA: 21-07-2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ
DESDE 21 7 23
HASTA 21 7 23

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de acero

AREA O LUGAR obra en Construcción

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

#	NOMBRE	FIRMA	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Derly yojan gonzz		1065268527	Oficial	Colmena	NV Eps
2						
3						

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUÍ.

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA:		Planeación de la labor			
Casco	✓	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	✓
Gafas resistente al calor	✓	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓	El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	✓
Botas de Seguridad	✓	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓	OBSERVACIONES:	
Gafas de seguridad	✓				
Careta	✓	Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área	✓		
Peto o delantal de carnaza	✓	Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas.	✓		
Protección auditiva	✓				
Guantes resistencia mecánica					

SECCION 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado esta cubierto por lonas ignífugas?			✓	17	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?	✓		
2	Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos?	✓			18	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos?			✓
3	Se Verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros?			✓	19	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas?	✓		
4	El permiso y la lista de chequeo solo son validas si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos?	✓			20	El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente?	✓		
5	Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y deberá utilizar con una prensa.	✓			21	En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Están aisladas completamente?	✓		
6	Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona.	✓			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente?			✓
7	Se tiene claro que, Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o tronzadora y utilizar la llave asignada para este fin?	✓			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?			✓
8	Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco?	✓			24	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, lineas, cajas y conductos?			✓

Powered by CamScanner

9	Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o troncadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco?	✓			25	La válvula corta llamas y la línea de la manguera retorno han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			✓
10	Para disminuir flexiones del cuerpo innecesarias al cortar material, Se tiene un punto de apoyo?	✓			26	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados.	✓		
11	Revisa que halla un extintor cerca durante la actividad ?	✓			27	Se Verificó el estado de los elementos de protección personal (protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?	✓		
12	se verificó que siempre se protegió o aisló el personal o área cercanas contra las chispas , mediante mamparas, cortina o aislamiento total del área?	✓			28	Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos?	✓		
13	Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas rotas o por entradas abiertas, por esta razón se verifico que no existan estas condiciones?			✓	29	Verificó las tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados?	✓		
14	verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, chorros, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento.	✓			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo.	✓		
15	Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o tronzadora (manual) por el mango cuando la está operando?	✓			31	Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos.	✓		
16	Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardado en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este trabajo?	✓			32	Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad.	✓		

SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)

ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE

CARGO: MAESTRO ENCARGADO

FECHA: DD 21 | MM 7 | AA 23

FIRMA

APROBACION RESPONSIBLE DE OBRA

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE Emilianos

CARGO: RESIDENTE DE OBRA

FECHA: DD 21 | MM 7 | AA 23

FIRMA

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

NOMBRE Damaris Salcedo

CARGO: RESIDENTE SST

FECHA: DD | MM | AA

FIRMA

CANCELACION PERMISO TRABAJO:

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.

NOMBRE

CARGO:

FECHA: DD | MM | AA

FIRMA

CIERRE PERMISO TRABAJO:

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE

CARGO: RESIDENTE SST

FECHA: DD | MM | AA

FIRMA

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Powered by CamScanner

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE
Clasificación: Interno	

PROYECTO: Palacio de Justicia | CONTRATISTA: Consorcio | FECHA: 24-07-23

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ — DESDE: 24-7-23 7am — HASTA: 24-7-23 05pm

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de varilla para armado de columna

AREA O LUGAR: Palacio de Justicia

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

#	NOMBRE	FIRMA	CEDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Alvis Miguel ganes		1065626852	Oficial	Colmena	NV EPS
2						
3						

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUÍ.

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA:		Planeación de la labor			
Casco	✓	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	✓
Careta resistente al calor	✓	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓	El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	✓
Botas de Seguridad	✓	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓	OBSERVACIONES:	
Gafas de seguridad	✓	Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área	✓		
Careta	✓	Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas.	✓		
Peto o delantal de carnaza					
Protección auditiva	✓				
Guantes resistencia mecánica					

SECCION 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCROPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por lonas ignifugas?			✓	17	Se han instalado mamparos y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?	✓		
2	Se inspecciona el área de trabajo, que esta libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos?	✓			18	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos?			✓
3	Se Verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros?			✓	19	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas?	✓		
4	El permiso y la lista de chequeo solo son validas si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos?	✓			20	El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente?	✓		
5	Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y deberá utilizar con una prensa.	✓			21	En caso de presentarse combustible o sustancias químicas, Están aisladas completamente?	✓		
6	Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona.	✓			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente?			✓
7	Se tiene claro que, Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o tronzadora y utilizar la llave asignada para este fin?	✓			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?			✓
8	Al realizar el trabajo de pulido o corta, se mantiene el cable del equipo alejado del disco?	✓			24	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, líneas, capa y cavidades?			✓

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

9	Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o troncadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco?	✓			25	La válvula corta flujos y la línea de la manguera presiones han sido marcadas en los sobres de los cilindro?			✓
10	Para disminuir fatigas del cuerpo innecesarias al cortar material, Se tiene un punto de apoyo?	✓			26	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre rocas secas y están encauchetados	✓		
11	Revisa que haya un extintor cerca durante la actividad ?	✓			27	Se Verificó el estado de los elementos de protección personal (protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?	✓		
12	se verificó que siempre se protegió o aisló al personal o áreas cercanas contra los choques , mediante marquesina, muros o aislamiento total del área?	✓			28	Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos?	✓		
13	Los chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, huecos, ventanas rotas o por entradas abiertas, por esta razón se verifico que no existan estas condiciones?		✓		29	Verificó las lonas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectadas?	✓		
14	verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento.	✓			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo	✓		
15	Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o troncadora (manual) por el mango cuando la esté operando?	✓			31	Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos.	✓		
16	Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este trabajo?	✓			32	Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad.	✓		

SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)

ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: N/A
CARGO: MAESTRO ENCARGADO
N/A
FIRMA

FECHA: DD 24 | MM 07 | AA 23

APROBACION RESPONSIBLE DE OBRA

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Emel Lorios
CARGO: RESIDENTE DE OBRA
FIRMA

FECHA: DD 24 | MM 07 | AA 23

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

NOMBRE
CARGO: RESIDENTE SST
FIRMA

FECHA: DD 24 | MM 07 | AA 23

CANCELACION PERMISO TRABAJO:

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.

NOMBRE
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD | MM | AA

CIERRE PERMISO TRABAJO:

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE
CARGO: RESIDENTE SST
FIRMA

FECHA: DD | MM | AA

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Powered by CamScanner

Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE
Clasificación: Interno	

PROYECTO: Consorcio obras judiciales CONTRATISTA: Obras judiciales FECHA: 25-07-2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ
DESDE: 25 07 2023
HASTA: 25 07 2023

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de varilla

AREA O LUGAR:

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

#	NOMBRE	FIRMA	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Luis Miguel gomez		1045626052	Oficial	Colmena	NUEVA EPS
2						
3						

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUÍ.

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA:		Planeación de la labor			
Casco	✓	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	✓
Gafas / resistente al calor	✓	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓	El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	✓
Botas de Seguridad	✓	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓	OBSERVACIONES:	
Gafas de seguridad	✓	Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área	✓		
careta	✓	Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas.	✓		
Peto o delantal de carnaza	✓				
Protección auditiva	✓				
Guantes resistencia mecánica	✓				

SECCION 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por lonas ignífugas?			✓	17	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?	✓		
2	Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos?	✓			18	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos?			✓
3	Se Verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros?			✓	19	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas?	✓		
4	El permiso y la lista de chequeo solo son validas si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos?	✓			20	El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente?	✓		
5	Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y deberá utilizar con una prensa.	✓			21	En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Están aisladas completamente?	✓		
6	Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona.	✓			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente?			✓
7	Se tiene claro que, Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o tronzadora y utilizar la llave asignada para este fin?	✓			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?			✓
8	Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco?	✓			24	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, líneas, cajas y canaletas?			✓

15	Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o trozadora (manual) por el mango cuando la esté operando?	X			31	Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos.	X		
16	guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este	X			32	Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad	X		

SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)

ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:					APROBACION RESPONSIBLE DE OBRA				
PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	NOMBRE: N/A CARGO: MAESTRO DE OBRA				ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.	NOMBRE: CARGO: RESIDENTE DE OBRA			
FECHA	DD: 10	MM: 7	AA: 23	FIRMA: N/A	FECHA	DD: 10	MM: 7	AA: 23	FIRMA

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.	NOMBRE: Karen Soto CARGO: RESIDENTE SST			
FECHA	DD	MM	AA	FIRMA

CANCELACION PERMISO TRABAJO:					CIERRE PERMISO TRABAJO:				
SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.	NOMBRE: CARGO:				CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.	NOMBRE: CARGO: RESIDENTE SST			
FECHA	DD	MM	AA	FIRMA	FECHA:	DD	MM	AA	FIRMA

RECOMENDACIONES ESPECIALES	VERIFICACION DIARIA PERMISO ABIERTO						
	L	M	M	J	V	S	D
3							

Powered by CamScanner

9	Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o troncadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco?	✓			25	La vitrola costa llanura y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			✓
10	Para disminuir flexiones del cuerpo innecesarios al corte material, Se tiene un punto de apoyo?	✓			26	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados	✓		
11	Revisa que halla un extintor cerca durante la actividad ?	✓			27	Se Verificó el estado de los elementos de protección personal (protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?	✓		
12	se verificó que siempre se protegió o aisló el personal o área cercanas contra las chispas , mediante mamparas, muros o aislamiento total del área?	✓			28	Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos?	✓		
13	Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas rotas o por entradas abiertas, por esta razón se verifico que no existan estas condiciones?			✓	29	Verificó los tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados?	✓		
14	verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento.	✓			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo.	✓		
15	Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o troncadora (manual) por el mango cuando la esta operando?	✓			31	Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos.	✓		
16	Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este trabajo?	✓			32	Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad.	✓		

SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)

ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE: N/A
CARGO: MAESTRO ENCARGADO

FECHA: DD 25 | MM 07 | AA 23

N/A
FIRMA

APROBACION RESPONSIBLE DE OBRA

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE: Ewel Lemus
CARGO: RESIDENTE DE OBRA

FECHA: DD 25 | MM 07 | AA 23

FIRMA

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.

NOMBRE: Karen Soto
CARGO: RESIDENTE SST

FECHA: DD 23 | MM 07 | AA 23

FIRMA

CANCELACION PERMISO TRABAJO:

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.

NOMBRE:
CARGO:

FECHA: DD | MM | AA

FIRMA

CIERRE PERMISO TRABAJO:

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE:
CARGO:

FECHA: DD | MM | AA

FIRMA

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Powered by CamScanner

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	
Clasificación: Interno		

PROYECTO: Obras Judiciales | CONTRATISTA: Consorcio | FECHA: 26-05-23

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE 26-05-23 HASTA 26-05-23

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de acero

AREA O LUGAR: obra Palacio de Justicia

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

#	NOMBRE	FIRMA	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Juan Miguel [illegible]	[illegible]	1065886852	Oficial	Colmena	NUEVA S
2						
3						

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUÍ.

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA:		Planeación de la labor			
Casco	✓	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	✓
Gafas resistente al calor		El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓	El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	✓
Botas de Seguridad	✓	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓	OBSERVACIONES:	
Gafas de seguridad	✓				
Careta	✓	Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área	✓		
Peto o delantal de carnaza		Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas.	✓		
Protección auditiva	✓				
Guantes resistencia mecánica					

SECCION 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por telas ignífugas?			✓	17	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?	✓		
2	Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos?	✓			18	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos?			✓
3	Se Verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros?			✓	19	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas?	✓		
4	El permiso y la lista de chequeo solo son validas si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos?	✓			20	El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente?	✓		
5	Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y deberá utilizar con una prensa.	✓			21	En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Están aisladas completamente?	✓		
6	Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona.	✓			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente?			✓
7	Se tiene claro que. Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o tronzadora y utilizar la llave asignada para este fin?	✓			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?			✓
8	Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco?	✓			24	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, líneas, cajas y canaletas?			✓

Powered by CamScanner

9	Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o tronzadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco?	✓			25	La válvula corta-llamas y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			
10	Para disminuir flexiones del cuerpo innecesarios al cortar material, Se tiene un punto de apoyo?	✓			26	Los cables eléctricos temporales estan en buen estado, sobre zonas secas y estén encauchetados.			
11	Revisó que halla un extintor cerca durante la actividad ?	✓			27	Se Verificó el estado de los elementos de protección personal (protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?.			
12	se verificó que siempre se protegió o aisló el personal o área cercanas contra las chispas , mediante mamparas, muros o aislamiento total del área?	✓			28	Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos?			
13	Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas rotas o por entradas abiertas. por esta razón se verifico que no existan estas condiciones?			✓	29	Verificó los tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados?			
14	verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento.	✓			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo.			
15	Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o tronzadora (manual) por el mango cuando la esté operando?	✓			31	Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos.			
16	Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este trabajo?	✓			32	Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad.			

SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)

ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:		APROBACION RESPONSIBLE DE OBRA	
PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	NOMBRE CARGO: MAESTRO ENCARGADO FIRMA	ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.	NOMBRE Enid Lanos CARGO: RESIDENTE DE OBRA FIRMA
FECHA: DD MM AA		FECHA: DD 26 MM 07 AA 23	

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:		
AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.	NOMBRE Karen Soto CARGO: RESIDENTE SST FIRMA	
FECHA: DD 26 MM 07 AA 23		

CANCELACION PERMISO TRABAJO:		CIERRE PERMISO TRABAJO:	
SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.	NOMBRE CARGO: FIRMA	CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.	NOMBRE CARGO: RESIDENTE SST FIRMA
FECHA: DD MM AA		FECHA: DD MM AA	

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Powered by CamScanner

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	
Clasificación: Interno		

PROYECTO: obras judiciales | CONTRATISTA: Consorcio | FECHA: 28-07-2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE 26 07 23 7:00 — HASTA 28 07 23 5:00

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de acero

AREA O LUGAR: Obra en construccion

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

#	NOMBRE	FIRMA	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Pedro julio	Pedro julio	44747396	oficial	Colmena	
2						
3						

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUÍ

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO


PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA:		Planeación de la labor			
Resistente al calor	✓	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	✓
Botas de Seguridad	✓	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓	El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	✓
Gafas de seguridad	✓	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓	OBSERVACIONES:	
careta	✓				
Peto o delantal de carnaza	✓	Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área	✓		
Protección auditiva	✓	Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas.	✓		
Guantes resistencia mecánica	✓				

SECCION 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por telas ignífugas?			✓	17	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?	✓		
2	Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos?	✓			18	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos?			✓
3	Se Verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros?			✓	19	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas?	✓		
4	El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos?	✓			20	El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente?	✓		
5	Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y deberá utilizar con una prensa.	✓			21	En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Están aisladas completamente?	✓		
6	Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona.	✓			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente?			✓
7	Se tiene claro que, Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o troncadora y utilizar la llave asignada para esta fin?	✓			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?			✓
8	Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco?	✓			24	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, líneas, cajas y canaletas?			✓

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



9	Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o troncadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco?	✓			25	La válvula corta llamas y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en los sufijos de los cilindro?			✓
10	Para disminuir llamazos del cuerpo innecesarios al cortar material, Se tiene un punto de apoyo?	✓			26	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados.	✓		
11	Hacen que haila un extintor cerca durante la actividad ?	✓			27	Se Verificó el estado de los elementos de protección personal (protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?	✓		
12	Se verificó que alrededor se protegió o aisló al personal o área cercanas contra las chispas, mediante mamparas, mantas o alejamiento todo del área?	✓			28	Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos?	✓		
13	Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, tabiques rotos o por entradas abiertas. por esta razón se verifico que no existan estas condiciones?		✓		29	Verificó los fusibles antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados?	✓		
14	Verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento,	✓			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo.	✓		
15	Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o troncadora (manual) por el mango cuando la este operando?	✓			31	Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos.	✓		
16	Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este trabajo?	✓			32	Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad.	✓		

SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)


ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:		APROBACION RESPONSBLE DE OBRA	
PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	NOMBRE: N/A CARGO: MAESTRO ENCARGADO N/A. FIRMA	ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.	NOMBRE: Emel Lavis CARGO: RESIDENTE DE OBRA FIRMA
FECHA: DD 28 MM 07 AA 23		FECHA: DD 28 MM 07 AA 23	

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:	
AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.	NOMBRE: Karen Sol CARGO: RESIDENTE SST FIRMA
FECHA: DD 28 MM 07 AA 23	

CANCELACION PERMISO TRABAJO:		CIERRE PERMISO TRABAJO:	
SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.	NOMBRE: CARGO: FIRMA	CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.	NOMBRE: CARGO: RESIDENTE SST FIRMA
FECHA: DD MM AA		FECHA: DD MM AA	

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Powered by CamScanner



Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE
Clasificación: Interno	

PROYECTO: obras judiciales | CONTRATISTA: Consorcio | FECHA: 29-07-23

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE 29-07-23 HASTA 29-07-23

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de varilla

AREA O LUGAR:

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

#	NOMBRE	FIRMA	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Luis Miguel Garcia		1065616887	Oficial	Colmena	NUEPS
2						
3						

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUÍ

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA:		Planeación de la labor			
Casco	✓	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	✓
Gafas resistente al calor	✓	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓	El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	✓
Gafas de Seguridad	✓	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓	OBSERVACIONES:	
Gafas de seguridad	✓				
Careta	✓	Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área	✓		
Peto o delantal de carnaza	✓	Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas.	✓		
Protección auditiva	✓				
Guantes resistencia mecánica	✓				

SECCION 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por lonas ignífugas?	✓			17	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?	✓		
2	Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos?	✓			18	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos?			✓
3	Se Verifican todos los drenajes y sumideros que puedan contener hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre otros?	✓			19	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas?	✓		
4	El permiso y la lista de chequeo solo son validos si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos?	✓			20	El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente?	✓		
5	Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y deberá utilizar con una prensa.	✓			21	En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Están aisladas completamente?	✓		
6	Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona.	✓			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente?			✓
7	Se tiene claro que. Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o tronzadora y utilizar la llave asignada para este fin?	✓			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?			✓
8	Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco?	✓			24	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, líneas, cajas y canaletas?			✓

9	Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o tronzadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco?	✓			25	La válvula corta llamas y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			✓
10	Para disminuir lesiones del cuerpo innecesarios al cortar material, Se tiene un punto de apoyo?	✓			26	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados.	✓		
11	Revisa que halla un extintor cerca durante la actividad ?	✓			27	Se Verificó el estado de los elementos de protección personal (protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?.	✓		
12	se verificó que siempre se protegió o aisle el personal o área cercanas contra las chispas , mediante mamparas, muros o aislamiento total del área?	✓			28	Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos?	✓		
13	Las chispas pueden escaparse por grietas o agujeros en las paredes, suelos, ventanas rotas o por entradas abiertas. por esta razón se verifico que no existan estas condiciones?		✓		29	Verificó los tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados?	✓		
14	verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento.	✓			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo.	✓		
15	Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o tronzadora (manual) por el mango cuando la esté operando?	✓			31	Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos.	✓		
16	Se tiene claro que Al terminar la labor, se debe retirar el disco de la pulidora o guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este trabajo?	✓			32	Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad.	✓		

SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)


ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:				APROBACION RESPONSABLE DE OBRA			
PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	NOMBRE CARGO: MAESTRO ENCARGADO FIRMA			ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.	NOMBRE CARGO: RESIDENTE DE OBRA FIRMA		
FECHA: DD	MM	AA		FECHA: DD 29	MM 07	AA 23	

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:				
AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO.	NOMBRE CARGO: RESIDENTE SST FIRMA			
FECHA: DD 29	MM 07	AA 23		

CANCELACION PERMISO TRABAJO:				CIERRE PERMISO TRABAJO:			
SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.	NOMBRE CARGO: FIRMA			CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.	NOMBRE CARGO: RESIDENTE SST FIRMA		
FECHA: DD	MM	AA		FECHA: DD	MM	AA	

RECOMENDACIONES ESPECIALES

Powered by CamScanner



Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	
Clasificación: Interno		

PROYECTO: Obra Judiciales | CONTRATISTA: Consorcio | FECHA: 11-07-2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ					TRABAJO A EJECUTAR:	Corte de varilla
DESDE	11	7	23	7:00	AREA O LUGAR	Palacio de Justicia
HASTA	11	7	23	5:00 p.m.		

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

#	NOMBRE	FIRMA	CEDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Luis Alejandro Gomez		1005626852	Oficial	Colmena	Nueva EPS
2						
3						
4						
5						

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUI

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA:		Planeación de la labor			
Casco	✓	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	✓
Guante resistente al calor	✓	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓	El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	✓
Botas de Seguridad	✓	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓	OBSERVACIONES:	
Gafas de seguridad	✓				
Careta	✓				
Peto o delantal de carnaza	✓	Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área	✓		
Proteccion auditiva	✓	Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas.	✓		
Guantes resistencia mecanica	✓				

SECCION 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por lonas ignifugas?			✓	17	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o respiradores?			✓
2	Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos?	✓			18	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos?	✓		
3	hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre			✓	19	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas?			✓
4	El permiso y la lista de chequeo solo son validas si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos?	✓			20	El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente?			✓
5	Tiene claro que si va a cortar o pule una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y deberá utilizar con una prensa	✓			21	En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Están aisladas completamente?			✓
6	Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona.	✓			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente?			✓
7	Se tiene claro que Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconecta la pulidora y/o tronzadora y utilizar la llave asignada para este fin?	✓			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?			✓
8	Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco?	✓			24	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, líneas, cajas y canaletas?			✓
9	Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o tronzadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco?	✓			25	La válvula corta-llamas y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			✓
10	Para disminuir flexiones del cuerpo innecesarios al cortar material, Se tiene un punto de apoyo?	✓			26	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados			✓
11	Revisa que halla un extintor cerca durante la actividad ?	✓			27	Se Verificó el estado de los elementos de protección personal (protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?			✓
12	las chispas , mediante mamparas, muros o aislamiento total del área?			✓	28	Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos?	✓		
13	ventanas rotas o por entradas abiertas. por esta razón se verifico que no existan estas condiciones?			✓	29	Verificó los tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados?	✓		
14	verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento.	✓			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo	✓		

Powered by CamScanner

15	Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o lijadora (manual) por el mango cuando la este operando?	✓			31	Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos	✓			
16	guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este	✓			32	Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad	✓			

SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)

ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:		APROBACION RESPONSIBLE DE OBRA	
PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	NOMBRE: P/A CARGO: MAESTRO ENCARGADO	ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.	NOMBRE: CARGO: RESIDENTE DE OBRA
FECHA: DD MM AA	FIRMA: P/a	FECHA: DD MM AA	FIRMA

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:		
AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO	NOMBRE: Karen Soto CARGO: RESIDENTE SST	
FECHA: DD MM AA	FIRMA:	

CANCELACION PERMISO TRABAJO:		CIERRE PERMISO TRABAJO:	
SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.	NOMBRE: CARGO:	CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.	NOMBRE: CARGO: RESIDENTE SST
FECHA: DD MM AA	FIRMA:	FECHA: DD MM AA	FIRMA

RECOMENDACIONES ESPECIALES	VERIFICACION DIARIA PERMISO ABIERTO						
	L	M	M	J	V	S	D

Powered by CamScanner

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	
Clasificación: Interno		

PROYECTO Obra Judiciales CONTRATISTA Consorcio O.J FECHA 13-07-2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ		TRABAJO A EJECUTAR	Corte de varilla
DESDE	13 7 2023	AREA O LUGAR	palacio de Justicia
HASTA	13 7 23		

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

#	NOMBRE	FIRMA	CEDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Pedro Ruiz	Pedro Ruiz	4474396	Of.	Colmena	Nueva EPS
2						
3						
4						
5						

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUI

SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA:		Planeacion de la labor			
Casco	✓	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	✓
Guante resistente al calor	✓	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓	El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	✓
Botas de Seguridad	✓	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓	OBSERVACIONES	
Gafas de seguridad	✓				
careta	✓	Existencia de equipos de extincion de fuego tipo ABC en el área	✓		
Peto o delantal de camaza	✓	Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas electricas	✓		
Protección auditiva	✓				
Guantes resistencia mecánica	✓				

SECCION 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCROPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por lonas ignifugas?			✓	17	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?			✓
2	Se inspecciona el area de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor libre de equipos y obstáculos?	✓			18	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos?	✓		
3	hidrocarburos o vapores de hidrocarburos Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre			✓	19	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas?			✓
4	El permiso y la lista de cheques solo son validas si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos?	✓			20	El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente?			✓
5	Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y debera utilizar con una prensa	✓			21	En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Están aisladas completamente?			✓
6	Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras está realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona	✓			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente?			✓
7	Se tiene claro que: Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o tronzadora y utilizar la llave asignada para este fin?	✓			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?			✓
8	Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco?	✓			24	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, líneas, cajas y canaletas?			✓
9	Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o tronzadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco?	✓			25	La válvula corta-llamas y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			✓
10	Para disminuir flexiones del cuerpo innecesarios al cortar material, Se tiene un punto de apoyo?	✓			26	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados			✓
11	Reviso que halla un extintor cerca durante la actividad ?	✓			27	Se Verificó el estado de los elementos de protección personal (protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?			✓
12	las chispas , mediante mamparas, muros o aislamiento total del área?			✓	28	Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no están pelados, ni con empalmes peligrosos?	✓		
13	ventanas rotas o por entradas abiertas. por esta razón se verifico que no existan estas condiciones?			✓	29	Verificó los tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados?	✓		
14	verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento	✓			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo	✓		

Powered by CamScanner

15	Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o troncadora (manual) por el mango cuando la esté operando?	✓			31	Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos	✓			
16	guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este	✓			32	Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad	✓			

SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)


ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL					APROBACION RESPONSIBLE DE OBRA				
PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	NOMBRE: H/A				ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.	NOMBRE:			
	CARGO: MAESTRO ENCARGADO					CARGO: RESIDENTE DE OBRA			
FECHA: DD 13 MM 07 AA 23	FIRMA: H/A				FECHA: DD 13 MM 07 AA 2023	FIRMA			

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:				
AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO	NOMBRE: Karen Soto			
	CARGO: RESIDENTE SST			
FECHA: DD MM AA	FIRMA			

CANCELACION PERMISO TRABAJO:					CIERRE PERMISO TRABAJO:				
SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.	NOMBRE:				CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.	NOMBRE:			
	CARGO:					CARGO: RESIDENTE SST			
FECHA: DD MM AA	FIRMA				FECHA: DD MM AA	FIRMA			

RECOMENDACIONES ESPECIALES	VERIFICACION DIARIA PERMISO ABIERTO						
	L	M	M	J	V	S	D

Powered by CamScanner



Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	
Clasificación: Interno		

PROYECTO: Obras Judiciales — CONTRATISTA: Consorcio — FECHA: 13-07-2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ: DESDE 13 07 2023 — HASTA 13 07 2023

TRABAJO A EJECUTAR: Corte de varilla

AREA O LUGAR: obra palacio de justicia

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO

#	NOMBRE	FIRMA	CEDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Jhon Montgomery		1005628982	Oficial	colmena	NUEVA EPS
2						
3						
4						
5						

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUI


SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO

PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA:		Planeación de la labor			
Casco	✓	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?		El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	✓
Guante resistente al calor		El personal esta calificado para desarrollar trabajos?		El trabajador manifiesta estar en condiciones optimas de salud para realizar la actividad	✓
Botas de Seguridad	✓	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?		OBSERVACIONES	
Gafas de seguridad	✓	Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área			
Careta	✓	Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas.			
Peto o delantal de carnaza	✓				
Proteccion auditiva	✓				
Guantes resistencia mecanica	✓				

SECCION 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por lonas ignifugas?			✓	17	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?			✓
2	Se inspecciona el area de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstaculos?	✓			18	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos?	✓		
3	hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre			✓	19	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias quimicas?			✓
4	El permiso y la lista de chequeo solo son validas si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos?	✓			20	El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente?			✓
5	Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y deberá utilizar con una prensa	✓			21	En caso de presentarse combustible o sustancias quimicas. Estan aislados completamente?			✓
6	Se tiene claro que si requiere hablar con alguien mientras esta realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona.	✓			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, estan con sus soportes y amarrados correctamente?			✓
7	Se tiene claro que Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o troncadora y utilizar la llave asignada para este fin?	✓			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?			✓
8	Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco?	✓			24	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/toxicos en tanques, manjoles, lineas, cajas y canaletas?			✓
9	Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o troncadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco?	✓			25	La valvula corta-llamas y la linea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			✓
10	Para disminuir flexiones del cuerpo innecesarios al cortar material, Se tiene un punto de apoyo?	✓			26	Los cables electricos temporales estan en buen estado, sobre zonas secas y estan encauchetados.			✓
11	Revise que halla un extintor cerca durante la actividad ?	✓			27	Se Verificó el estado de los elementos de protección personal (protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?			✓
12	las chispas , mediante mamparas, muros o aislamiento total del área?			✓	28	Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos?	✓		
13	ventanas rotas o por entradas abiertas por esta razón se verifico que no existan estas condiciones?			✓	29	Verificó los tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados?	✓		
14	verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento	✓			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo	✓		

Powered by CamScanner



15	Se tiene claro que se debe sujetar la pulidora y/o troncadora (manual) por el mango cuando la este operando?	✓		31	Se tiene claro los riesgos a los que va a estar expuesto al realizar la actividad, así mismo las medidas de control a implementar para mitigarlos	✓		
16	guardarlo en un lugar seguro donde no represente riesgo para personas ajenas a este	✓		32	Se tiene claro que debe dejar las áreas organizadas y limpias al finalizar la actividad	✓		

SECCION 5 AUTORIZACION (no valido sin firmas)

ACEPTACION RESPONSABLE DE PERSONAL:

PERSONALMENTE HE VERIFICADO LOS PUNTOS ANTERIORES Y CONSIDERO QUE ES SEGURO PROCEDER CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

NOMBRE:
CARGO: MAESTRO ENCARGADO
FIRMA

FECHA: DD MM AA

APROBACION RESPONSIBLE DE OBRA

ESTE TRABAJO ES NECESARIO Y CONSIDERO QUE PUEDE REALIZARSE EN FORMA SEGURA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS INDICADAS EN ESTE PERMISO.

NOMBRE:
CARGO: RESIDENTE DE OBRA
FIRMA

FECHA: DD 13 MM 07 AA 2023

AUTORIZACION RESPONSABLE SEGURIDAD:

AUTORIZO LA EJECUCIÓN DE ESTE TRABAJO AL HABER VERIFICADO PERSONALMENTE QUE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN EL PROCEDIMIENTO DE TRABAJO SEGURO

NOMBRE: Karen Soto
CARGO: RESIDENTE SST
FIRMA

FECHA: DD MM AA

CANCELACION PERMISO TRABAJO:

SE CANCELA ESTE PERMISO DE TRABAJO DESPUÉS DE COMPROBAR QUE NO SE ESTA CUMPLIENDO CON LAS NORMAS REFERENCIADAS EN ÉL.

NOMBRE:
CARGO:
FIRMA

FECHA: DD MM AA

CIERRE PERMISO TRABAJO:

CUMPLIDOS LOS PLAZOS Y VERIFICADAS A DIARIO LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ESPECIFICADAS SE CIERRA CONFORME ESTE PERMISO.

NOMBRE:
CARGO: RESIDENTE SST
FIRMA

FECHA: DD MM AA

RECOMENDACIONES ESPECIALES

VERIFICACION DIARIA PERMISO ABIERTO

L	M	M	J	V	S	D

Powered by CamScanner

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2023	PERMISO PARA TRABAJOS EN CALIENTE	
Clasificación: Interno		

PROYECTO: Obra Judiciales | CONTRATISTA: Consorcio OJ. | FECHA: 14/07/2023

SECCION 1 VIGENCIA Y TRABAJO

TIEMPO DE VALIDEZ					TRABAJO A EJECUTAR:
DESDE	14	7	23	7:00	Corte de viguetas para Caisson
HASTA	14	7	23	5:00	AREA O LUGAR: Palacio de Justicia Antiguo parqueaderos.

SECCION 2 DATOS DE QUIENES EJECUTARAN EL TRABAJO, AREA Y TIPO.

#	NOMBRE	FIRMA	CÉDULA	CARGO	ARL	EPS
1	Luis Miguel gomez		1065626852	Oficial	Colmena	NEVA EPS
2						
3						
4						
5						

FIRMANDO ESTE PERMISO ACEPTO QUE CONOZCO LOS RIESGOS A QUE ME EXPONGO Y ME COMPROMETO A CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD QUE SE INDICAN AQUI


SECCION 3 REQUERIMIENTOS DEL TRABAJO


PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA:		Planeación de la labor			
Casco	✓	Se dispone de los elementos o dispositivos necesarios para trabajar?	✓	El trabajador realizó la inspección preoperacional de las herramientas antes de ser manipuladas	✓
Guante resistente al calor	✓	El personal esta calificado para desarrollar trabajos?	✓	El trabajador manifiesta estar en condiciones óptimas de salud para realizar la actividad	✓
Botas de Seguridad	✓	Se ha hecho una reunión y el ATS con todos los implicados en la tarea?	✓	OBSERVACIONES:	
Gafas de seguridad	✓	Existencia de equipos de extinción de fuego tipo ABC en el área	✓		
Careta	✓	Los trabajadores cuentan con certificado de idoneidad. En este certificado manifiestan amplia experiencia en el manejo de herramientas eléctricas.	✓		
Peto o delantal de carnaza	✓				
Protección auditiva					
Guantes resistencia mecánica	✓				


SECCION 4 VERIFICACIÓN

	DESCRIPCION	SI	NO	NA		DESCRIPCIÓN	SI	NO	NA
1	Se verifica que el material inflamable que no pueda ser aislado este cubierto por lonas ignifugas?		\	X	17	Se han instalado mamparas y/o se han aislado para proteger a las personas y equipos de áreas vecinas de chispas y/o resplandor?			X
2	Se inspecciona el área de trabajo, que este libre de personas ajenas a la labor, libre de equipos y obstáculos?	X			18	Se ha hecho la conexión a tierra de los equipos de soldadura u otros requeridos?	X		
3	hidrocarburos o vapores de hidrocarburos. Por ejemplo: recarga de baterías de montacargas, entre			X	19	El sitio en donde se ejecutara el trabajo esta libre de sustancias químicas?			X
4	El permiso y la lista de chequeo solo son validas si se encuentran los nombres y firmas de los colaboradores y emisor de permisos?	X			20	El sitio donde se realiza la actividad esta libre de materiales combustibles e inflamables? o están aislados completamente?			X
5	Tiene claro que si va a cortar o pulir una pieza pequeña NO la debe sujetar con las manos y deberá utilizar con una prensa	X			21	En caso de presentarse combustible o sustancias químicas. Estan aisladas completamente?			X
6	Se tiene claro, que si requiere hablar con alguien mientras esta realizando su labor, debe detener el equipo que esta utilizando y atender a la persona.	X			22	Los cilindros de gases industriales están ubicados en posición vertical, están con sus soportes y asegurados correctamente?			X
7	Se tiene claro que: Cuando requiera cambiar un disco, se debe apagar y desconectar la pulidora y/o tronzadora y utilizar la llave asignada para este fin?	X			23	Fueron tomadas las precauciones necesarias para la liberación de gases inflamables en el área?			X
8	Al realizar el trabajo de pulido o corte, se mantiene el cable del equipo alejado del disco?	X			24	Fueron realizadas mediciones de gases inflamables/tóxicos en tanques, manjoles, líneas, cajas y canaletas?			X
9	Se tiene claro que la guarda de la pulidora y/o tronzadora solo se retira en caso de necesidad de cambio de disco?	X			25	La válvula corta-llamas y la línea de la manguera próximas han sido marcadas en las salidas de los cilindro?			X
10	Para dominar fuerzas del cuerpo innecesarios al cortar material, Se tiene un punto de apoyo?	X			26	Los cables eléctricos temporales están en buen estado, sobre zonas secas y están encauchetados			X
11	Revisa que haiga un extintor cerca durante la actividad ?	X			27	Se Verificó el estado de los elementos de protección personal (protector respiratorio,Careta facial, protección auditiva, guantes)?			X
12	las chispas , mediante mamparas, muros o aislamiento total del área?			X	28	Verificó el estado de los cables del equipo y/o herramientas (que no estén pelados, ni con empalmes peligrosos?	X		
13	ventanas rotas o por entradas abiertas por esta razón se verifico que no existan estas condiciones?			X	29	Verificó los tomas antes de enchufar los equipos. Que estén en perfecto estado para ser conectados?	X		
14	verificó que el cable no repose sobre objetos calientes, charcos, bordes afilados o cualquier otro lugar que perjudique su aislamiento.	X			30	Se verifica el estado de condición de salud del trabajador antes de iniciar el trabajo	X		

Powered by CamScanner


Planilla Resumen


Planilla Resumen
Página 2 de 4


aportes en línea
Planilla Resumen

aportes en línea


Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Tipo	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Tipo Banco	Valor

RESUMEN DE PAGO

RADICADO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR APLICADOS	VALOR A PAGAR
AFP ADMINISTRADORAS				52			$0	
ARL ADMINISTRADORAS				52			$0	
CCF ADMINISTRADORAS				52			$0	
EPS ADMINISTRADORAS				52			$0	
TOTAL				52	$10,368,200	$14,100	$0	$10,382,300



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Suscriptor SENA o ICBF
NIT 901419164	1	[redacted]	1 - APORTE NO ASOCIADO CONTRATISTA	BOGOTA	Carrera [redacted]	BOGOTA-BOGOTA, D.C.	3[redacted]	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-09	2023-07	1411[redacted]	1411[redacted]	E	2023/07/10	2023/07/11	BANCO DAVIVIENDA	1	21.741.000


LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	Pensión			Salud			CCF			Riesgos			Parafiscales			
				Cotiz	IBC	Aporte	Cotiz	IBC	Aporte	Cotiz	Tar	IBC	Aporte	Cotiz	IBC	Tarifa	Aporte	IBC	Aporte	Total aportes
SUCURSAL PRUEBA 07 OBRA (12 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: BARRANQUILLA (3 Afiliados)																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA, D.C. (3 Afiliados)																			
1	C	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	C	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Centro de Trabajo: OBRA (11 Afiliados)																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA, D.C. (11 Afiliados)																			
1	C	[redacted]	[redacted]	1	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
4	C	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
5	C	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
6	C	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
7	C	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
8	C	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
9	C	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
10	C	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
11	C	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
12	P	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombre	Novedades	Pensión			Salud			CCF			Riesgos			Parafiscales			
				Cotiz	IBC	Aporte	Cotiz	IBC	Aporte	Cotiz	Tar	IBC	Aporte	Cotiz	IBC	Tarifa	Aporte	IBC	Aporte	Total aportes
SUCURSAL NUEVA (3 Afiliados)																			
Centro de Trabajo: NUEVA (3 Afiliados)																			
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA, D.C. (3 Afiliados)																			
1	C	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
2	C	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
3	C	[redacted]	[redacted]	2	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
Total		Afiliados: 15			$ [redacted]	[redacted]		$ [redacted]	[redacted]			$ [redacted]	[redacted]		$ [redacted]		[redacted]	$ [redacted]	[redacted]	[redacted]

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	DV	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado Ley 1607
NIT 901665448	8	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	1 - APORTANTE DEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 7 No 40-62	BOGOTA-BOGOTA,D.C.	4011187	N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clase		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2021-08	220210	MI SOBRE	4402477790	I	2021-07-19	2021-07-19	BANCO DE BOGOTA	1	$1,762,350

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARP ADMINISTRADORA 1				11	$1,671,000	$1,400	$0	$1,677,400
COLPENSIONES	25114	900,336,004	7	6	$1,558,400	$1,400	$0	$1,559,800
PORVENIR	25901	800,224,808	8	9	$1,915,200	$2,000	$0	$1,917,200
ARL ADMINISTRADORA 1				14	$1,341,200	$1,400	$0	$1,342,600
COLPATRIA ARP	1414	860,002,183	9	14	$1,341,200	$1,400	$0	$1,342,600
CCF ADMINISTRADORA 1				8	$370,400	$1,000	$0	$371,400
COLSUBSIDIO	CCF32	860,007,336	1	13	$569,200	$800	$0	$570,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	3	$119,200	$200	$0	$119,400
EPS ADMINISTRADORA 5				18	$370,400	$1,200	$0	$371,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$92,800	$200	$0	$93,000
FAMISANAR	EPS037	830,003,564	7	4	$370,800	$200	$0	$371,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$369,600	$400	$0	$370,000
SALUD TOTAL	EPS005	800,130,907	4	3	$369,200	$200	$0	$369,400
SANITAS	EPS010	800,251,440	6	2	$369,800	$200	$0	$370,000
TOTAL				16	$1,733,200	$2,200	$0	$1,762,350

Página 1 de 1

2021/07/19 06:23 PM



enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION COMBINADA

Fecha creación reporte: [redacted] Tipo Planilla: E. PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS Numero Planilla: [redacted]

Periodo Cotización: junio de 2023 Periodo Servicio: julio de 2023

PAGADO 05/07/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GER TOPOGRAFIA SAS		
Documento	NI9015627[illegible]	Dirección	[illegible]
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3148602254
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentacion	UNICO
Ciudad	VALLEDUPAR	Departamento	CESAR
Representante Legal	ROCHA WILCHES ERIKA BEATRIZ	Identificación	CC 1065143706
Total Afiliados	20	ARP	ARL SURA


II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Caja			Parafiscales				Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Pagado: 08/07/2023 Empresa NIN/1052772 JER TOPOGRAFIA SAS Planilla Nro: 63890367 Periodo Cotización: junio de 2023 Periodo Servicio: julio de 2023

II. DETALLE DEL APORTANTE


Datos del Afiliado				Novedades	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total

II. TOTALES

Activa

Enlace Operativo. Línea Exportes en PILA: Barranquilla: 385 34 44 - Bogotá: 405 4405 - Bucaramanga: 697 67 27 - Cali: 402 9444 - Cartagena: 693 71 27 - Pereira: 340 11 27 - Manizales: 892 84 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 01 8000 51 18 77. Línea Ética: 01 8000 127 806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 13/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo de Residuo liquidos a vertimentos, Permisos y obligaciones				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	12 Minutos
FECHA:	01-07-23		LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Geovanny Contreras	1065582382	Consorcio	Geovanny
2	Pedro Julio	1067[illegible]396	Consorcio	Pedro Julio
3	Juan Pedraza	1065604471	Consorcio	Juan Pedraza
4	Daniel Aguilar	85.472542	Consorcio	Daniel Aguilar
5	Reinaldo Moscote	7707 6504	Consorcio	Rey
6	Castillo	77 155 343	Consorcio	Castillo
7	Oscar B.	1066547401	Consorcio	Oscar B.
8	Carlos Rivera	80820909	Consorcio	Carlos
9	Eduardo Rivera	1006714175	Consorcio	Eduardo Rivera
10	Segundo Wilmer Valdez	1193561203	Consorcio	Segundo Wilmer Valdez
11	Oldair Diaz	1065[illegible]9910	Consorcio	Oldair Diaz
12	Jeiner Mendoza	1080431816	Consorcio	Jeiner Mendoza
13	Wilman coronado	77028189	Consorcio	Wilman
14	Angel [illegible]	77154925	Consorcio	[illegible]
15	Carlos Mosquera	1065823677	Consorcio	Carlos Mosquera
16	Wandaliz Ojeda	1065235506	Consorcio	[illegible]
17	Farid VV	1004502067	Consorcio	Farid VV
18	Wilson pedraza	77183-812	Consorcio	Wilson
19	Luis Miguel Gomez	1069626852	Consorcio	Luis Miguel
20	CESAR	77198B	Consorcio	CESAR
21	Keiner Martinez	1003787416	Consorcio	Keiner Martinez
22	Jhon Jairo M.	1067000194	Consorcio	Jhon Jairo


OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interna	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO:	Obra Judiciales. Valledupar.				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo e inspección de los epc. y Sistema de acceso				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	15 minutos	
FECHA:	07-07-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	[illegible]	[illegible]	Consorcio	[illegible]
24	Yesmina [illegible]	51652[illegible]	Consorcio	Yesmina [illegible]
25	Jeimer Mendoza	10[illegible]	Consorcio	Jeimer Mendoza
26	Rafael Palmayo V	1.065[illegible]	JER	[illegible]
27	Jhon Jairo M.	1[illegible]	consorcio	Jhon Jairo M.
28	Jose I Campo	77[illegible]	Consorcio	[illegible]
29	Juan Carlos Noriega	1062398032	Consorcio	Juan Carlos Noriega
30	Juan Ramirez	1065832960	Consorcio	Juan Ramirez
31	[illegible]	1193-403.152	Consorcio	[illegible]
32	Luis Gabriel Manquel	7009 [illegible]	Consorcio	Luis Gabriel M
33	Jesus David Alvarez	1065842379	Consorcio	Jesus Alvarez

OBSERVACIONES



Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interno

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: obras judiciales - valledupar
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Protección de la flora y la fauna
TIPO DE ACTIVIDAD: CHARLA DE SEGURIDAD [ ] CAPACITACIÓN [✓] SOCIALIZACIÓN [ ]
CAPACITADOR: Damaris Salcedo DURACIÓN: 10 Minutos
FECHA: 08-07-2023. LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Luis CASTILLO	72155343	consorcio	CASTILLO
2	Reinaldo Noscue	77071604	Consorcio	
3	Juan Pedraza	1065604421	consorcio	Juan Pedraza
4	Oscar Bustillo	1065653761	Consorcio	Oscar Bustillo.
5	CESAR	77186289	Consorcio	CESAR
6	Jorge Ustariz	91526911	CONSORCIO	Jorge Ustariz
7	Segundo Montero Urbina	77095617203	consorcio	Segundo Montero
8	Wilman Coronado	77028189	consorcio	Wilman Coronado
9	William Palmera	77.183.812	Consorcio	WILLIAM
10	Roger Estrada G.	77 096 476	consorcio	Roger Estrada G
11	Farid VV	1004502067	consorcio	Farid VV
12	Juan David Urueta	1004711685	consorcio	Juan David Urueta
13	Jhon Jairo M.	1003860194	Consorcio	Jhon Jairo M.
14	Cesar Gil Muñoz	1007776053	consorcio	Cesar Gil
15	Juan Rene Ramirez	1068873968	Consorcio	Juan Rene Ramirez
16	Jose David Duran	1065802774	Consorcio	Jose Duran
17	Francelis Noriega	1067398032	consorcio	Francelis Noriega
18	Jose Ignacio P	77186937	Consorcio	
19	Yinelis Ramirez	1065 [illegible]	JER	
20	JUAN YED BUITRAGO	1.193.407.152	CONSORCIO	JUAN. BUITRAGO
21	RAFAEL BALMASEDA V	1.065578862	JER	
22	HAWIN NAVARRO	1062400397	ANILLOS	HAWIN

OBSERVACIONES

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Obras Judiciales - Valledupar					
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Protección de la Piel y la Boca					
TIPO DE ACTIVIDAD		CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	✓	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	10 Minutos	
FECHA:	08-07-2023			LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Orlan Barrios	1065628082		Orlan


OBSERVACIONES

Versión: 01	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Clasificación: Interna	

PROYECTO:	Obras Judiciales - Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo manual de cargas				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	8 Minutos
FECHA:	10-07-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Pedro Julio	77177396	consorcio	Pedro Julio
2	Geovanis	1065123912	consorcio	Geovanis
3	Reinaldo Mostoto	77026504	Consorcio	Reinaldo
4	Jhon Pedroza	1065604471	Consorcio	Jhon Pedroza
5	Oscar Bustillo	1065657201	Consorcio	Oscar Bustillo
6	CARLOS RIVERA	1052080472	consorcio	CARLOS
7	Farid VV	1004502067	consorcio	Farid VV
8	Daniel Aguilar	85.462542	consorcio	Daniel Aguilar
9	CESAR	77186289		CESAR
10	Luis Miguel Gomez	1065620852	consorcio	Luis Miguel
11	[illegible]	1147561761	consorcio	[illegible]
12	Eduardo Ruan	1065214775	consorcio	Eduardo Ruan
13	Wilman Coronado	77028184	consorcio	Wilman Coronado
14	Luis Castillo	77155343	consorcio	Castillo
15	Nicolas Medina	1064711685	consorcio	Nicolas Medina
16	Jhon Luis Campo	77186837	Consorcio	[illegible]
17	Roger Estrada G.	77096436	consorcio	Roger Estrada G.
18	Wilian Pedraza	22.162.860	consorcio	Wilian
19	Jhon Carlos Murgas	1065598052	consorcio	Jhon Carlos Murgas
20	Carlos Mosquera	1065723637	consorcio	Carlos Mosquera
21	Jaime Hernandez	1020431816	consorcio	Jaime Hernandez
22	Alexander Polo	1065815762	JCR	[illegible]

OBSERVACIONES



Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interno

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Obras Judiciales – Valledupar
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Manejo manual de cargas
TIPO DE ACTIVIDAD: ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR: Karen Soto | DURACIÓN: 8 Minutos
FECHA: 10.07-2023 | LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	[illegible]	5165243	[illegible]	[illegible]
24	[illegible]	77154975	[illegible]	[illegible]
25	[illegible]	1.193.409.152	CONSORCIO	[illegible]
26	[illegible]	1065809820	Consorcio	[illegible]
27	[illegible]	1065842374	Consorcio	[illegible]
28	[illegible]	1065236505	Consorcio	[illegible]
29	[illegible]	1003398140	Consorcio	[illegible]
30	[illegible]	91526911	Consorcio	[illegible]
31	[illegible]	1.065509885	JER	[illegible]

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 15/04/2023 Clasificación: Interno	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales - Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Manejo de materiales sobrantes y materiales de construcción				
TIPO DE ACTIVIDAD	CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	1 Hora	
FECHA:	11/02/2023		LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Eduardo Rivera	1006714175	consorcio	Eduardo Rivera
2	Oscar Bastidas F	1065657201	Consorcio	Oscar B.
3	DANIEL AGUILAR	85.462547	consorcio	Daniel Aguilar
4	PABLO JULIO	44727796	CONSORCIO	PABLO JULIO
5	CARLOS OLIVERA	7052084472	Consorcio	CARLOS
6	[illegible]	1066622392	Consorcio	[illegible]
7	Reina Barbosa	77026504	Consorcio	[illegible]
8	Luis CASTILLO	77155393	CONSORCIO	CASTILLO
9	[illegible]	1065604421	consorcio	[illegible]
10	[illegible]	1065626852	Consorcio	[illegible]
11	[illegible]	1061711685	CONSORCIO	[illegible]
12	[illegible]	1113361201	Consorcio	[illegible]
13	Wilson [illegible]	77029189	CONSORCIO	[illegible]
14	Juan Ramirez	1065832968	Consorcio	Juan Ramirez
15	William Palmera	77-183-812	consorcio	William
16	CESAR	77166289		CESAR
17	ROGER ESTRADA G.	77-96476	CONSORCIO	ROGER ESTRADA G.
18	Farid VV	1024 502 067	CONSORCIO	Farid VV
19	[illegible]	1065235505	Consorcio	[illegible]
20	[illegible]	77154975	CONSORCIO	[illegible]
21	[illegible]	1193796613	Consorcio	[illegible]
22	[illegible]		Consorcio	[illegible]

OBSERVACIONES

Versión: 01	
Fecha: 15/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Clasificación: Interno	

PROYECTO:	Obras Judiciales - Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Manejo de materiales Solventes y materiales de construcción				
TIPO DE ACTIVIDAD:	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	1 Hora	
FECHA:	11/07/2023	LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	LUIS GABRIEL MARQUEZ	7002392140	CONSORCIO	Luis Gabriel M.
24	CARLOS MASQUERA	1.065.829.637	CONSORCIO	CARLOS MASQUERA
25	YESMAN [illegible]	5'165243	CONSOR.	YESMAN [illegible]
26	JOSE [illegible]	77186837	Consorcio	[illegible]
27	Jeimer Mendoza	1020431816.	CONSORCIO	Jeimer Mendoza
28	aldair diaz	1.065.809.820	Consorcio	aldair diaz
29	Juan Carlos Murgas	1067 398 052	Consorcio	Juan Carlos Murgas
30	Jairo David Ramos	1065842379	Consorcio	Jairo David Ramos
31	[illegible]	1.065.578.852	JEP	[illegible]
32	[illegible]	1065815782	JEP	[illegible]
33	JUAN. V. [illegible]	1.193.403.152	CONSORCIO	[illegible]


OBSERVACIONES

Versión: 01	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Fecha: 19/04/2023	
Clasificación: Interna	

PROYECTO:	Obras Judiciales – Valledupar.				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Uso adecuado de EPP				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	10 Minutos
FECHA:	12-07-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Reinaldo Moscote	77026509	Consorcio	
2	[illegible]	1065562792	Consorcio	
3	[illegible]	1065604471	Consorcio	
4	Luis Miguel [illegible]	1065626852	Consorcio	
5	Pedro Julio	77147396	Consorcio	
6	Carlos Olivera	1002030978	Consorcio	
7	Anibal [illegible]	77154925	Consorcio	
8	Daniel Aguilar	85442542	Consorcio	
9	Oscar Bustillo	1065657761	Consorcio	
10	Eduardo Rivera	1006914115	Consorcio	
11	Luis Castillo	77155343	Consorcio	
12	[illegible]	[illegible]	Consorcio	
13	Wilman [illegible]	77028189	Consorcio	
14	Farid VV	1004502069	Consorcio	
15	[illegible]	1065711685	Consorcio	
16	[illegible]	77096476	Consorcio	
17	[illegible]	22-182-812	Consorcio	
18	[illegible]	1065235505	Consorcio	
19	[illegible]	[illegible]	Consorcio	
20	[illegible]	1065860190	Consorcio	
21	[illegible]	1065832968	Consorcio	
22	[illegible]	1065823639	Consorcio	

OBSERVACIONES




Versión: 01	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Fecha: 19/04/2021	
Clasificación: Interna	

PROYECTO:	Obras Judiciales						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Uso adecuado de EPP.						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Soto				DURACIÓN:	10 Minutos	
FECHA:	12-07-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Jesus David Ojeda	1065842379	Consorcio	Jesus Ojeda
24	Yhancheyder	1065837982		
25	Juan Carlos Murgas M.	1062 5980 52	Consorcio	Juan Carlos Murgas
26	Ahmed Perez	1065809391	OCJ	Ahmed Perez
27	CESAR	77186209		CESAR
28	Yesman M.	5165243		Yesman M.
29	Edwin Niño Rip	1065776551	Consorcio	Edwin
30	Luis Gabriel Fonseca J.	7007 347 180	Consorcio	Luis Gabriel Fonseca
31	Oldair Diaz	1065809830	Consorcio	Oldair Diaz
32	Juan Victor Brito	1193 · 493 · 152		
33	Gabriel Fonseca	1005528861	JER	
34	Jose I. Campo	77186837	Consorcio	Jose Campo

OBSERVACIONES




Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interno

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Obras Judiciales Valledupar
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Procedimiento Seguro de trabajo en Excavación
TIPO DE ACTIVIDAD: CHARLA DE SEGURIDAD [ ] CAPACITACIÓN [✓] SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR: Karen Soto DURACIÓN: 10 Minutos
FECHA: 13-07-2023 LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	Consorcio	[illegible]
2	Reinaldo Hoscote	77026504	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	77154925	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	1065606471	Consorcio	[illegible]
5	[illegible]	1063659761	[illegible]	[illegible]
6	Pedro Julio	77477396	Concorcio	Pedro Julio
7	Carlos olivera	1052080478	Concorcio	Carlos
8	Wilmancarondo	77028189	consorcio	[illegible]
9	Luis castillo	77155343	consorcio	[illegible]
10	Daniel Aguilar	85-442542	consorcio	[illegible]
11	[illegible]	1065626857	[illegible]	[illegible]
12	Eduardo Rueda	1006274173	consorcio	Eduardo Rueda
13	Gildair diaz	1065[illegible]9820	Consorcio	[illegible]
14	[illegible]	1.193.003.152	Consorcio	[illegible]
15	Wilfran palmera	77.183.812	consorcio	[illegible]
16	Farid VV	1004502067	consorcio	Farid VV
17	Jose L. Campo	77186837	Consorcio	[illegible]
18	CESAR	77186289		CESAR
19	[illegible]	1061711685	consorcio	[illegible]
20	Carlos maiguer	1.063722637	consorcio	[illegible]
21	Jeiner Mendoza	1080931816	consorcio	[illegible]
22	Juan Ruiz Ramirez	1168329168	Consorcio	[illegible]

OBSERVACIONES



Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interno

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Obras Judiciales- Valledupar

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Manejo de residuos liquidos o vertimientos, Permisos y Obligaciones

TIPO DE ACTIVIDAD: ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN

CAPACITADOR: Damaris Salcedo DURACIÓN: 12 Minutos

01-07-23 FECHA: 01 - 07 - 2023 LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Juan david [illegible]	706[illegible]695	consorcio	Juan david [illegible]
24	Juan Rene Ramirez	1065832968	Consorcio	Juan Rene Ramirez
25	Jorge [illegible]	91526911	consorcio	Jorge [illegible]
26	Luis Gabriel Marquez	7007 3012 140	consorcio	Luis Gabriel Marquez
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	Jesus David Quiroz	1065842379	Consorcio	Jesus Quiroz
29	Yesmin [illegible]	5163243	Consorcio	Yesmin M.
30	Jose I Camargo	77188832	Consorcio	[illegible]
31	Juan Guillermo Mejias	1062348036	consorcio	Juan Guillermo Mejias
32	Roger Estrada G.	77096436	consorcio	Roger Estrada G.
33	Yaneth Palomino P.	1065815[illegible]2	JR	[illegible]
34	Juan-Yeiffer D.	1.193.109.152	consorcio	Juan-Yeiffer D.
35	[illegible]	1.005.578.867	JR	[illegible]


OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interna	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales – Valledupar.			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Procedimientos Seguro de trabajo en excavación			
TIPO DE ACTIVIDAD	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto	DURACIÓN:	10 Minutos	
FECHA:	13.07.2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	[illegible]	[illegible]	Consorcio	[illegible]
24	[illegible]	[illegible]	JEP	[illegible]
25	[illegible]	5165243		[illegible]
26	[illegible]	1065235505	Consorcio	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	consorcio	[illegible]
28	[illegible]	1014860194	consorcio	[illegible]
29	[illegible]	1.005578862	JEP	[illegible]

OBSERVACIONES



Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	obras Judiciales - valledupar			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Protección del recurso hídrico, prohibiciones permisos y obligaciones			
TIPO DE ACTIVIDAD	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	12 Minutos
FECHA:	14-07-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	G Covaldi F	1065962392	Consorcio	G Covaldi
2	Oscar Bustillo E	1065657761	Consorcio	Oscar Bustillo
3	Daniel Aguilar	85442542	consorcio	Daniel Aguilar
4	Juan Pedraza	1065 [illegible]	Consorcio	Juan Pedraza
5	Reinaldo Ospino	77026544	Consorcio	[illegible]
6	CARLOS PINEDO	1052020478	CONSORCIO	CARLOS
7	Eduardo Ruiz	1006214473	Consorcio	Eduardo Ruiz
8	pedro julio	77147396	Consorcio	PEDRO JULIO
9	Wilman eduardo	77028189	consorcio	Wilman cuello
10	JUAN PABLO [illegible]	1.77194925	consorcio	[illegible]
11	Luis Miguel Ojeda	1065626852	Consorcio	Luis Miguel
12	Farid V V	1004502067	consorcio	Farid V V
13	Luis CASTILLO	77155343	Consorcio	CASTILLO
14	Juan David Urbina	1064821685	consorcio	Juan David Urbina
15	Wilfido Palmera	22.183.812	consorcio	wilfido
16	Rocio Estrada C	77096496	consorcio	Rocio Estrada C
17	Jose I Campo	77186837	Consorcio	Jose I Campo
18	Carlos marquez	1.065823677	Consorcio	Carlos marquez
19	YESMAN N. P	5165243		YESMAN N. P
20	[illegible]	1065825762		
21	Javier Hernandez	1080931816	consorcio	Javier Hernandez
22	Juan Jaimes M.	1004 8600 194	consorcio	Juan Jaimes M.


OBSERVACIONES

Versión: 01	Formato	
Fecha: 15/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Obras Judiciales - Valledupar			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Protección del recinto judicial, Prohibiciones, Permisos y obligaciones			
TIPO DE ACTIVIDAD:	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	12 Minutos
FECHA:	14-07-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Luis Gabriel Maldonado	7693740	Consorcio	Luis Gabriel Maldonado
24	Rafael Barranco V	1005578867	JER	
25	Edgar Tulio Mejia	1003776053	Consorcio	
26	Aldair Diaz	1065809220	Consorcio	Aldair Diaz
27	Juan Pablo Ramirez	1065837968	Consorcio	Juan Pablo Ramirez
28	CESAR	77186289		CESAR
29	Jesus David Ramos	1065842379	Consorcio	Jesus Ramos
30	Hawin Navarro	1062400397	Anillos	Hawin Navarro
31	Hernando Osma	1065235505	Comercio	

OBSERVACIONES




Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Obras Judiciales - Valledupar			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Comunicación asertiva			
TIPO DE ACTIVIDAD	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo	DURACIÓN:	8 Minutos	
FECHA:	15-07-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Reinaldo Mesa	77016504	Consorcio	
2		1065604471	Consorcio	
3	JUAN YECITH BRITO	1.193.103.152	CONSORCIO	JUAN BRITO
4		77134925	consorcio	
5	CARLOS OLIVERA	1052080418	CONSORCIO	CARLOS
6		1065627761	Consorcio	
7	Daniel Aguilar	85442542	consorcio	
8	PEDRO JULIO	77177396	CONSORCIO	PEDRO JULIO
9	Eduardo Ruiz	1065974117	CONSORCIO	
10		1065562312	CONSORCIO	
11	Wilman coronado	77028189	consorcio	
12	CESAR	77186289	Consorcio	CESAR
13	LUIS CASTILLO	77155343	CONSORCIO	CASTILLO
14	Jose Ruiz Ramirez	1065837968	CONSORCIO	
15	Gordin SOSA	12619288	CONSORCIO	
16	Jose L. Campo	77186837	Consorcio	
17	WILLIAM	77-188-812	CONSORCIO	WILLIAM
18	Jaiver Mendoza	1080431816	CONSORCIO	
19	CARLOS MOSQUERA	1065822637	CONSORCIO	CARLOS MOSQUERA
20	ROGER ESTRADA G.	77096476	CONSORCIO	ROGER ESTRADA G.
21		1064716686	CONSORCIO	
22	Farid VV	1004502067	CONSORCIO	

OBSERVACIONES



Versión: 01
Fecha: 15/04/2023
Clasificación: Interno


FORMATO

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Obras Judiciales - Valledupar.
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Comunicación asertiva
TIPO DE ACTIVIDAD: ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR: Damaris Salcedo DURACIÓN: 8 minutos
FECHA: 15-07-2023. LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Jhon Javier Osma	1065635505	Consorcio	
24	Yesman [illegible]	5165243	Consorcio	Yesman M
25	[illegible] Miguel Gomez	1065626852	Consorcio	[illegible]
26	Alvair Diaz	1065809820	Consorcio	Alvair Diaz
27	Jhon Jairo M.	1065860094	Consorcio	Jhon Jairo M.
28	Luis Gabriel [illegible]	1007342740	Consorcio	
29	Jesus David Quiroz	1065842374	Consorcio	Jesus Quiroz
30	Cesar Luis [illegible]	1003796617	Consorcio	Cesar Luis
31	Rafael Bolaño V	1005578861	JER	
32	[illegible]	1065857762	JER	
33	Hawin [illegible]	1062400397	Anillos	Hawin N.

OBSERVACIONES




Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Obra Judiciales - Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Cuidado de nuestras manos				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	10 Minutos	
FECHA:	17/07/2023	LUGAR:	Obra Judiciales Palacio		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Jaider SOSA	12619288		Jaider
2	Reinaldo Escate	77026504	Consorcio	Reinaldo
3	Carlos Santiago	1065653972	Consorcio	Carlos
4	Daniel Aguilar	85442542	consorcio	Daniel Aguilar
5	Juan Pabuena	1065 604 471	Consorcio	Juan Pabuena
6	Eduardo Ruben	1006774773	Consorcio	Eduardo Ruben
7	CARLOS OLIVERA	1065084417	CONSORCIO	CARLOS
8	PEDRO JULIO	77747396	CONSORCIO	PEDRO JULIO
9	Segundo Maduro Olivera	1113 [illegible]	Consorcio	Segundo Maduro Olivera
10	Wilman Caraballo	77028189	CONSORCIO	Wilman Caraballo
11	Oscar Bustillo	1065653761	Consorcio	Oscar B.
12	Luis Miguel Cuadro	1065626852	CONSORCIO	Luis Miguel
13	JUAN PABLO BLANCO	1193.107.152	Consorcio	
14	Juan David Ochoa	1064711685	CONSORCIO	Juan David Ochoa
15	Farid VV	1004502067	CONSORCIO	Farid VV
16	Luis CASTILLO	77155343	CONSORCIO	CASTILLO
17	Jose L. Campo	77186837	Consorcio	Campo
18	Hernando Ochoa	1065739505	Consorcio	Hernando Ochoa
19	YESMAN M.	5165243	Consorcio	YESMAN M.
20	CESAR	77186289	Consorcio	CESAR
21	Wilman Palmera	77.183.B/p	consorcio	Wilman
22	Juan Jairo M	1048600194	Consorcio	Juan Jairo

OBSERVACIONES




Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interno

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: obras judiciales- Valledupar
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: cuidado de nuestras manos
TIPO DE ACTIVIDAD: ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR: Karen Soto DURACIÓN: 10 Minutos
FECHA: 17-07-2023 LUGAR: palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Carlos mosquera	1.065823677	Consorcio	Carlos Mosquera
24	Jaime Mendoza	1080431816	Consorcio	Jaime Mendoza
25	Luis Gabriel Morales	7207247140	Consorcio	Luis Gabriel Morales
26	Jesus David Ovalle	1065842379	Consorcio	Jesus Ovalle
27	Aldair diaz	1063309920	Consorcio	Aldair Diaz
28	Jose Escalona	91526911	Consorcio	Jose Escalona
29	Cesar Mejia	1003570653	Consorcio	Cesar Mejia

OBSERVACIONES



Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interna

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: obras Judiciales
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Condiciones Inseguras
TIPO DE ACTIVIDAD: ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR: Karen Soto — DURACIÓN: 5 Minutos
FECHA: 18-07-2023 — LUGAR: Palacio de Justica

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Fredy SOSA	72619288	OPERADOR	Fredy
2	[illegible]	[illegible]	Consorcio	[illegible]
3	[illegible]	1065604471	Consorcio	[illegible]
4	Reinaldo Moscote	77026504	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	1065626857	Oficial	[illegible]
6	[illegible]	1.193.103.157	Consorcio	[illegible]
7	[illegible]	1065657761	Consorcio	[illegible]
8	DANIEL Aguilar	85.442542	consorcio	[illegible]
9	Wilman [illegible]	7702.8189	Consorcio	[illegible]
10	[illegible]	1006774715	Consorcio	[illegible]
11	CARLOS [illegible]	1.032.084.98	Consorcio	CARLOS
12	[illegible]	7066[illegible]685	Consorcio	[illegible]
13	Luis CASTILLO	72155343	Consorcio	CASTILLO
14	[illegible]	77154925	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	1065715782	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	1065735505	Consorcio	[illegible]
17	Jose L. Cambo	77186837	Consorcio	[illegible]
18	YESMAN [illegible]	5165243	Consorcio	YESMAN [illegible]
19	Farid V V	1004502067	consorcio	Farid V V
20	Wilson [illegible]	72.187.912	consorcio	[illegible]
21	Carlos mosquera	1.065.883.637	Consorcio	Carlos mosquera
22	[illegible]	1084731815	Consorcio	[illegible]


OBSERVACIONES

Versión: 01	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Clasificación: Interno	

PROYECTO:	Obras Judiciales. Valledupar						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Condiciones Inseguras						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Soto				DURACIÓN:	5 Minutos	
FECHA:	18-07-2023		LUGAR:	Palacio de justicia			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Jesus David Ochoa	1065841379	Consorcio	Jesus Ochoa
24	Juan Gabriel Marquez Jr	7023071140	Consorcio	Juan Gabriel Marquez
25	Yeldris Diaz	1065804820	Consorcio	Yeldris Diaz
26	Jorge Escorcia	91566911	Consorcio	Jorge Escorcia
27	CESAR	17186289	Consorcio	Cesar
28	Cesar	Tuí	Consorcio	Cesar Tuí
29	Jhon Jaimes M.	1043600194	Consorcio	Jhon Jaimes M.
30	Yeiner Bayelar ✓	1065788867	JCR	
31	Wendy Vanessa Ojeda	1065582891	CGJ	Wendy Ojeda
32	Oscar Portillo	1065157761	Cgj	Oscar P.

OBSERVACIONES



Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interno

FORMATO

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Consorcio obras Judiciales

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Reporte de accidentes e incidentes laborales

TIPO DE ACTIVIDAD: CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN ✓ | SOCIALIZACIÓN

CAPACITADOR: Karen Soto - Damaris Salcedo DURACIÓN: 1 Hora

FECHA: 19-07-2023 LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Geovanni	1065562392	Consorcio	Geovanni
2	Daniel Aguilar	85442542	consorcio	Daniel Aguilar
3	Pedro Julio	77777396	consorcio	Pedro Julio
4	Reinaldo Jaspe	77076504	1111	
5	Juan Pedraza	1065604471	Consorcio	Juan Pedraza
6	Eduardo Rivera	1006974713	Consorcio	Eduardo Rivera
7	Luis Castillo	77155 343	consorcio	Castillo
8	Carlos Olivera	1032080478	consorcio	Carlos
9	Farid VV	1004502067	consorcio	Farid VV
10	Sergio SOSA	19619289	OPERADOR	Sergio
11	Cesar Luis Muñoz	1001736655	Consorcio	Cesar
12	Wilman colorado	77028189.	consorcio	Wilman colorado
13	Jose I Campo	77186837	Consorcio	
14	William Palomeque	77183-812	consorcio	William
15	Luis Miguel Ospina	1065676852	consorcio	Luis Miguel
16	Mauricio Ochoa	1065235505	Consorcio	
17	Yesmon	5165243	Consorcio	Yesmon
18	Juan David Medina	1061711693	Consorcio	Juan David Medina
19	Harrell Pitman	1065815762		
20	Juan Rincon	1193-403-152.	consorcio	Juan Bautista
21	Anibal Jaramillo	77134925	Consorcio	
22	Jorge Urrecha	91526911	consorcio	Jorge Urrecha


OBSERVACIONES

Versión: 01	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Clasificación: Interno	

PROYECTO:	Obra Consorcio Judiciales			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	El tabaco es perjudical para la salud.			
TIPO DE ACTIVIDAD	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo		DURACIÓN:	10 Minutos
FECHA:	04/07/2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Cesar Eduardo Contreras Diaz	1.065.628.392	Consorcio	C Contreras
2	Pedro Julio	77177396	consa	Pedro Julio
3	Juan Pabon	1063604431	consorcio	Juan Pabon
4	Reynaldo Molina Villero	1193561205	consorcio	Reynaldo Molina Villero
5	Reinaldo Marcote	77026504	Consorcio	Rmp
6	Oscar Jimenez	1065657361	Consorcio	Oscar J.
7	Kelver Martinez	1007383496	Consorcio	Kelver Martinez
8	CARLOS olivera	1032080418	consorcio	CARLOS
9	CASTILLO	77 155 343	concorcio	CASTILLO
10	Wilmar cocarelo	77028189	consorcio	Wilmar
11	RAFAEL BARCENAS	1.065570862	JCR	
12	Angel Villamizar	77154925	consorcio	
13	Daniel Aguilar	85442542	consorcio	Daniel Aguilar
14	Jesus castellar	91325891	consorcio	Jesus castellar
15	Jonathan Acosta	1064711695	consorcio	Jonathan Acosta
16	Luis Miguel Gomez	1065676857	consorcio	Luis Miguel
17	Wilfran Palmera	77-163-812	consorcio	wilfran
18	Roger Estrada G.	77096476	consorcio	Roger Estrada G
19	Carlos mosquera	1.063.823.637	consorcio	carlos mosquera
20	CESAR	71866289	CONSORCIO	CESAR
21	Farid VV	1004602067	consorcio	Farid VV
22	Eduardo Rivera	1006714115	consorcio	Eduardo Rivera

OBSERVACIONES



Versión: 01
Fecha: 13/04/2023
Clasificación: Interna

FORMATO

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Consorcio obras Judiciales

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Reporte de accidentes e incidentes laborales

TIPO DE ACTIVIDAD: CHARLA DE SEGURIDAD [ ] CAPACITACIÓN [✓] SOCIALIZACIÓN [ ]

CAPACITADOR: Karen Soto - Damaris Salcedo DURACIÓN: 1 Hoo

FECHA: 19-07-2023 LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	CESAR	77186289		CESAR
24	Luis GABRIEL MARQUEZ J.	7007342140	Consorcio	Luis GABRIEL MA
25	Jesus David Quiroz	1065842379	Consorcio	Jesus Quiroz
26	Carlos Mosquera	1.063923637	Consorcio	Carlos Mosquera
27	Jeiner Mendoza	1084931816	Consorcio	Jeiner Mendoza
28	Yeison Diaz	1065809820	Consorcio	Yeison Diaz
29	Jhon Jairo M.	1013860094	Consorcio	Jhonjairo M.
30	Rafael Bolaños	1.005578857	JGR	
31	Oscar Bilbao	1065857756	Consorcio	Oscar B.
32	Yuber Bernal	77.176.422	Consorcio	
33	Emel Larios.	72.379.619	C.O.J.	

OBSERVACIONES

Versión: 01	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Clasificación: Interna	

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Pausas Activas			
TIPO DE ACTIVIDAD	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Kaier Soto	DURACIÓN:	12 minutos	
FECHA:	21-07-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Fredi SOSA	12619298	OPERADOR	Fredi
2	Ceo Valdiz	1065562392	Consorcio	Ceo Valdiz
3	Reinaldo Pascote	77026504	CPJP	RPJP
4	CARLOS oliveira	1032020478	CONSORCIO	CARLOS
5	Juan Pedroza	1065604471	Consorcio	Juan Pedroza
6	Daniel Aguilar	85-442542	consorcio	Daniel Aguilar
7	Oscar Bustillo	1065653761	Consorcio	Oscar B.
8	Pedro JULIO	77191396	Consorcio	Pedro JULIO
9	Eduardo Ariza	1006974113	Consorcio	Eduardo Ariza
10	Luis CASTILLO	77155343	consorcio	CASTILLO
11	Juan Diego Gomez	1065626852	Consorcio	Juan Diego
12	Wilmar Coronado	77028189	Consorcio J	Wilmar Coronado
13	Edwin Avendaño	8.664000	CONSORCIO	
14	Farid VV	1004502067	consorcio	Farid VV
15	Williampalacio	77.183.812	consorcio	Williampa
16	YESMAN	5165243	consorcio	YESMAN V.
17	CESAR	77186289		CESAR
18	JUAN. YECITH. BUITRAGO	1193103158	consorcio	JUAN. BUITRAGO
19	Jose I Campo	77186837	Consorcio	Jose Luis Campo
20	Juan Jaime Ochoa	1065235505	Consorcio	
21	Rafael BALTAR V	1.065578867	JEP	
22	Jhon Jairo M-	1048600194	Consorcio	Jhon Jairo

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 13/04/2023 Clasificación: Interno	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Pausas Activas			
TIPO DE ACTIVIDAD:	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	12 minutos
FECHA:	21-07-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Heidi SOSA	12619288	OPERADOR	Heidi
2	Geovanny	1065562392	Consorcio	Geovanny
3	Reinaldo Pascate	77026504	[illegible]	RP
4	CARLOS OLIVERA	1032020478	CONSORCIO	CARLOS
5	Juan Pedraza	1065604471	Consorcio	Juan Pedraza
6	Daniel Aguilar	85.442542	consorcio	Daniel Aguilar
7	Oscar Bustillo	1065637761	Consorcio	Oscar B.
8	Reynaldo Julio	77177396	Consorcio	Reynaldo Julio
9	Eduardo Arrieta	1065974115	Consorcio	Eduardo Arrieta
10	Luis CASTILLO	77155343	consorcio	CASTILLO
11	Juan Miguel Gomez	1065626852	Consorcio	[illegible]
12	Wilmag Caraballo	77028189	Consorcio OJ	[illegible]
13	Mario Acevedo	8.664000	CONSORCIO	[illegible]
14	Farid VV	1004502067	consorcio	Farid VV
15	willian palmera	77-187-812	consorcio	willian
16	Yesman M.	5165243	consorcio	Yesman M.
17	CESAR	77186289		CESAR
18	JUAN. DE JESUS BAUTISTA	1193.403.158	consorcio	JUAN. DE JESUS BAUTISTA
19	Jose L Campo	77186837	consorcio	Jose Luis Campo
10	Juan Javier Lama	1065235505	Consorcio	[illegible]
21	Rafael BALTAR V	1.065578867	JEA	[illegible]
22	Jhon Jairo M.	1048600194	[illegible]	Jhon Jairo

OBSERVACIONES

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2013	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Pausas Activas						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	12 minutos		
FECHA:	21-07-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Juan David	1064711695	consorcio	Juan David Urrego
24	Carlos Mosquera	1.068.823.627	Consorcio	Carlos Mosquera
25	Jairo Mendoza	1080431816	Consorcio	Jairo Mendoza
26	Yuranis Rodriguez	065813562	JRP	
27	Jorge Useche	91526911	Consorcio	Jorge Useche
28	Luis Gabriel Marquez	1007742140	Consorcio	Luis Gabriel Marquez
29	Cesar Luis Mejia	1003776153	Consorcio	
30	Jesus David Quintero	1065802729	Consorcio	Jesus Quintero
31	Haquin Romero	1062400397	Anillos	Haquin
32	Aldair Jiliz	1065809020	Consorcio	Aldair Jiliz


OBSERVACIONES

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Obras Judiciales valledupar						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Riesgo electrico						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	10 minutos		
FECHA:	22-07-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Reinaldo Moscote	77076504	Consorcio	
2	Pedro Julio	77717396	Consorcio	Pedro Julio
3	Geovanis	1065562392	Consorcio	
4	Dania Aguilar	RS-442542 -	CONSORCIO	Dania Aguilar.
5	Oscar Bustillo	1065657761	Consorcio	Oscar B.
6	Juan Pedraza	1065644471	Consorcio	Juan Pedraza
7	Eduardo Rivera	1006214113	Consorcio	Eduardo Rivera
8	Fredi SOSA	72619288	OPERADOR	Fredi
9	Luis CASTILLO	77155343	CONSORCIO	CASTILLO
10	CARLOS oliveros	1052080478	Consorcio	CARLOS
11	ADRIAL [illegible]	C.77154925	Consorcio	
12	CESAR	77186289		CESAR
13	Jose I Campo	77186837	Consorcio	Jose Ivan Campo
14	Wilman colonado	77028189	Consorcio	Wilman colonado
15	Wilian palmera	77-183-812	CONSORCIO	Wilian
16	YESMAN IV.	5165243	Consorcio	YESMAN IV.
17	[illegible]	8'664000	CONSORCIO	
18	Carlos Mosquera	1065829627	Consorcio	Carlos Mosquera
19	Farid VV	1004 502067	Consorcio	Farid VV
20	Luis Manuel	1065626852	Consorcio	
21	Cesar Luis Mejia	1003376653	Consorcio	Cesar Luis
22	Juan David Mesa	1065711685	Consorcio	Juan David Mesa

OBSERVACIONES



Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Riesgo electrico			
TIPO DE ACTIVIDAD	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	10 minutos
FECHA:	22/07/2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	luis GABRIEL MARQUEZ	7002392140	CONSORCIO	luis GABRIEL MARQUEZ
24	Eduardo Julio R	1065845782	JCR	
25	Jaime mendoza	1082939816	CONSORCIO	Jaime mendoza
26	Jesus David Duran	1065842379	CONSORCIO	Jesus Duran
27	Arley Encinar	1065910807	JCR	
28	JORGE CASTRO	91526911	CONSORCIO	JORGE CASTRO
29	Jhon Patro M.	1048600194	CONSORCIO	Jhon Patro M.
30	Aldair Jiva	1065990920	CONSORCIO	Aldair Jiva
31	JHON. YESITH BAITO	1.197-403.452.	CONSORCIO	JHON. BAITO.

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interna	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Dia mundial del Autocuidado				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	10 minutos	
FECHA:	24-07-23		LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	[illegible]	1065626392	consorcio	[illegible]
2	CARLOS olivera	1052010412	CONSORCIO	CARLOS
3	PEDRO JULIO	1171396	Consorcio	Pedro Julio
4	Daniel Aguilar	85.442.542	consorcio.	Daniel Aguilar
5	Luis Miguel Goya	1065816852	Consorcio	Luis Miguel
6	Eduardo Rivera	1065714115	Consorcio	Eduardo Rivera
7	Juan Pantoja	1065604471	consorcio	Juan Pantoja
8	Reinaldo Mendoza	77026501	1111	Rmp
9	Sergio SOSA	1261988	OPERADOR	Sergio
10	Eduardo Gutierrez	8664000	CONSORCIO	Edu
11	Wilmar coronado	77028189	Consorcio.	Wilmar coronado
12	Jhon Cama	1065235505	Consorcio	[illegible]
13	CESAR	77186299	Consorcio	CESAR
14	Jose L. Lamba	77186837	Consorcio	Jose
15	Juan David Urueta	1064711695	Consorcio	Juan David Urueta
16	Luis CASTILLO	77155343	Consorcio	CASTILLO
17	William pedroza	77-183-812	consorcio	William
18	Jeiner MENDOZA	1080431816	consorcio	Jeiner Mendoza
19	Oscar Botik	1065657761	consorcio	Oscar B.
20	Carlos Mosquera	1065723637		
21	Farid VV	1004502067	CONSORCIO	Farid VV
22	[illegible]	1065815762	[illegible]	[illegible]

OBSERVACIONES

Versión: 01	FORMATO
Fecha: 15/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Clasificación: Interno	

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Dia mundial del Autocuidado						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:					DURACIÓN:	10 minutos	
FECHA:	24-07-23		LUGAR:	Palacio de Justicia			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	YESMIN M.	5165243	Consorcio	YESMIN M.
24	ANIBAL JOSE [illegible]	77154925	consorcio	
25	LUIS GABRIEL MARQUEZ	1003 [illegible] 140	Consorcio	LUIS GABRIEL MARQUEZ
26	JUAN [illegible]	1.193.103.152.	Consorcio	JUAN [illegible]
27	aldair diaz	1065809820	Consorcio	aldair diaz
28	[illegible]	1004866194	consorcio	[illegible]
29	Jesus David [illegible]	1065842379	Consorcio	Jesus Quiroz
30	[illegible]	[illegible]	consorcio	[illegible]
31	[illegible]	91 526 911	consorcio	[illegible]
32	RAFAEL [illegible]	1005578807	JER	
33	[illegible]	1065800134	COJ	[illegible]

OBSERVACIONES

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Pensar Antes de actuar			
TIPO DE ACTIVIDAD	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	10 minutos
FECHA:	25-07-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Eduardo Rivera	1006714743	Consorcio	Eduardo Rivera
2	Daniel Aguilar	88.492542	Consorcio	Daniel Aguilar
3	Reinaldo Moscote	77026504	ICI	Reinaldo
4	Carlos Olivera	1052080428	Consorcio	Carlos
5	Jhon Pedraza	1065604471	Consorcio	Jhon Pedraza
6	Oscar Portillo	1065654761	Consorcio	Oscar Portillo
7	Pedro Julio	44177196	Consorcio	Pedro Julio
8	Rafael Balcazar V	1.005578807	JER	
9	Luis Miguel Gomez	1065626852	Consorcio	Luis Miguel
10	Luis Castillo	79155343	Consorcio	Castillo
11	Abdal Javier Escorcia	77139925	Consorcio	
12	Wilman Coronado	77028189	Consorcio OJ	Wilman Coronado
13	Jhon Javier Ramos	1065235505	Consorcio	
14	Enrique Fuentes	8664000	Consorcio	
15	Luis Fernando Pedroza	77.183.812	Consorcio	Luis Fernando
16	Jose L. Campo	77186933	Consorcio	Jose L. Campo
17	Jeiner Mendoza	1080431816	Consorcio	Jeiner Mendoza
18	Carlos Mosquera	1065892637	Consorcio	Carlos Mosquera
19	Farid V V	1004502067	Consorcio	Farid V V
20	Jhon Javier M.	1004860019	Consorcio	Jhon Javier M.
21	Juan David Luciia	1064711635	Consorcio	Juan David Luciia
22	Yesman M.	5165243	Consorcio	Yesman M.


OBSERVACIONES

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Obras Judiciales						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Pensar antes de actuar						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Soto			DURACIÓN:	15 minutos		
FECHA:	25-07-2023		LUGAR:				

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Juan Pablo Ospina	1.193.403.157	consorcio	Juan Pablo Ospina
24	Jesus David Ochoa	1065842379	Consorcio	Jesus David Ochoa
25	CESAR	77186289		CESAR
26	Jorge Luis Escalante	9158698	CONSORCIO	Jorge Luis Escalante
27	Miguel Polanco	1065811527	JET	
28	aldair diaz	1065809830	Consorcio	aldair diaz
29	Cesar Ruiz muñoz	1007770653	Consorcio	cesar ruiz
30	Alberto Alcocer Acosta	1065809841	COJ	Alberto Alcocer
31	luis GABRIEL MARQUEZ	1007345140	CONSORCIO	luis GABRIEL MARQUEZ
32	Juan Jaimes	1004860194	consorcio	Juan Jaimes
33	aldair diaz	1065809830	Consorcio	aldair diaz

OBSERVACIONES



Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interna

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Obras Judiciales - Valledupar
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: El tabaco es perjudicial para la salud
TIPO DE ACTIVIDAD: ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR: Damaris Salcedo DURACIÓN: 10 Minutos
FECHA: 04/07/2023 LUGAR: Palacio de justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Yesman [illegible]	5165243	Consorcio	Yesman [illegible]
24	[illegible]	1065235505	Consorcio	[illegible]
25	Aldair diaz	1067809820	consorcio	aldair diaz
26	Jeimer Mendoza	1080931811	consorcio	Jeimer Mendoza
27	Jhon Jairo M.	1048602194	consorcio	Jhon Jairo M.
28	Jesus David Ochoa	1065847379	Consorcio	Jesus Ochoa
29	Jose L. Caamaño	77186837	Consorcio	Jose. Luis Caamaño
30	Juancarlos Manjarres	1062349035	consorcio	Juancarlos Manjarres
31	[illegible]	[illegible]	consorcio	[illegible]
32	Luis Gabriel [illegible]	1002792142	CONSORCIO	Luis G. [illegible]
33	Jhon Jairo [illegible]	1.193.403.152	Consorcio	Jhon B 6/70
34	[illegible]	1065815762	JEF	[illegible]
35	Ivan Rene Ramirez	1065832969	Consorcio	Ivan Rene Ramirez

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interno	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Mantenerse hidratado durante jornada laboral expuestos a altas temperaturas (Radiaciones no ionizante)			
TIPO DE ACTIVIDAD	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto	DURACIÓN:	12 minutos	
FECHA:	26-07-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Jorge SOSA	12619288	OPERADOR	
2	Reinaldo Mascot	77 [illegible]	[illegible]	
3	[illegible]	85442592	[illegible]	
4	Eduardo Rivera	1006914113	Consorcio	Eduardo Rivera
5	[illegible]	1065604471	Consorcio	[illegible]
6	Oscar Bustillo	1065657761	Gestor	Oscar B.
7	Pedro Julio	77147396	Consorcio	Pedro Julio
8	Ceballos	1065562392	Consorcio	Ceballos
9	Carlos Oliveira	1065080818	Consorcio	Carlos
10	Luis Castillo	77155343	Consorcio	Castillo
11	Wilmon Coronado	77028184	Consorcio	Wilmon
12	[illegible]	8'664.000	Consorcio	
13	Wilson Palmera	77-183-812	Consorcio	Wilson
14	[illegible]	1065235505	Consorcio	
15	CESAR	77186289	Consorcio	CESAR
16	Jose L Campo	77.186.832	Consorcio	
17	[illegible]	77 159 925	Consorcio	
18	David VV	1004 502 067	consorcio	David VV
19	Yesmon M.	5165243	Consorcio	Yesmon M.
20	[illegible]	1064711605	Consorcio	[illegible]
21	[illegible]	1065826852	Consorcio	
22	[illegible]	1048600 1901	Consorcio	

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interno	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Mantenerse hidratado durante la jornada laboral por exposicion a altas temperaturas (Radiacion no ionizante)			
TIPO DE ACTIVIDAD:	✓ CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	
FECHA:	26-07/2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	aldair diaz	1065809820	consorcio	aldair diaz
24	Frankelis Ruiz P	1065815762	JER	
25	Othenel Ortiz Ayala	1065809341	CO	Othenel Ortiz
26	carlos mosquera	1065823637	consorcio	carlos mosquera
27	Jenner mendoza	1080431816	consorcio	Jenner Mendoza
28	Rafael Barrientos	1000578867	JER	
29	Cesar luis muñoz	1007776657	Consorcio	
30	JOSE USECHE	91526 911	CONSORCIO	JOSE USECHE
31	JUAN DE DIOS	1193403.152	Consorcio	JUAN DE DIOS
32	luis gabriel marquez	1007347140	consorcio	luis gabriel marquez
33	Jesus David Ramos	1065842379	Consorcio	Jesus Ramos
34	HAMIN MAURERA	1062400397	ANILLOS	HAMIN M.

OBSERVACIONES

FORMATO

Versión: 01 Fecha: 13/04/2023 Clasificación: Interna	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO:	Obras Judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Ejercicio: evacuación de emergencia				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	15 minutos	
FECHA:	27-01-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Jhon morales	1014860191	consorcio	Jhon Jairo
2	Juan Pedro	1065604471	Consorcio	Juan Pedro
3	Segundo Heriberto Calderon	1193361203	Consorcio	Segundo Heriberto
4	Juan David Cuesta	1064711685	Consorcio	Juan David Cuesta
5	Yesson [illegible]	5165243	Consorcio	Yesson [illegible]
6	Gerardo Julio P	1065811782	JCR	
7	Carlos Mosquera	1065827637	Consorcio	Carlos Mosquera
8	Jorge Cisneros	91526911	Consorcio	Jorge Cisneros
9	Rafael Barragan	1005578867	JCR	
10	Aldair Diaz	1068809820	Consorcio	Aldair Diaz
11	Teiner Mendoza	1080931816	Consorcio	Teiner Mendoza
12	Jair Gabriel Blanco	7003792190	Consorcio	Jair Gabriel Blanco
13	Jesus David Ochoa	1065827379	Consorcio	Jesus David Ochoa
14	Cesar Luis Muñoz	1007776658	Consorcio	Cesar Luis Muñoz
15	Farid V V	1004502067	consorcio	Farid V V
16	Eduardo Rivera	1006914165	Consorcio	Eduardo Rivera
17	Oscar Esteban E	1065697261	Consorcio	Oscar Esteban E
18	Geovanis	1065562392	Consorcio	Geovanis
19	Luis Miguel Gomez	1065826852	Consorcio	Luis Miguel Gomez
20	Daniel Aguilar	85.442.542	Consorcio	Daniel Aguilar
21	Luis Castillo	72155343	Consorcio	Castillo
22	Jhon Javier Ochoa	1065235506	Consorcio	

OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interna	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Ejercicio: Evacuación de emergencia				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto		DURACIÓN:	10 minutos	
FECHA:	27/07/2023		LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Enrico Rodriguez	8'664000	Consorcio	
24	Hawin Navarro A.	1062400397	Anillos	
25	Carlos Rivera	1052070478	Consorcio	
26	Reinaldo Rascek	77026 [illegible]	" "	
27	Pedro Ulo	7777396	Consorcio	Pedro Ulo
28	Juan Carlos Murgas	1062398032	Consorcio	Juan Carlos
29	Jose L. Campo	77186837	Consorcio	
30	Yordi Sosa	12619288	Operador	
31	Wilson Palmera	72-182-812	Consorcio	Wilson


OBSERVACIONES

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Socalizacion Condicion de Seguridad por terrenos inestables.						
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Soto				DURACIÓN:	10 minutos	
FECHA:	28-07-2023			LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	PEDRO JULIO	77177396	consorcio	Pedro Julio
2	DAVID AGUILAR	85.447542	consorcio	David Aguilar
3	Eduardo Rivera	1006714115	Consorcio	Eduardo Rivera
4	Reinaldo Moscote	77026544	911	Rey
5	Juan Pedraza	1065644471	consorcio	Juan Pedraza
6	Oscar Bustillo			
7	CARLOS olivera	1052080478	CONSORCIO	CARLOS
8	[illegible]	1065562392	[illegible]	[illegible]
9	Oriol SOSA	12619288	OPERADOR	[illegible]
10	Segundo Maldonado	1193561701	consorcio	Segundo Maldonado
11	Luis CASTILLO	27155343	consorcio	CASTILLO
12	[illegible]	8664000	Consorcio	[illegible]
13	[illegible]	1065626852	consorcio	[illegible]
14	[illegible]	37159925	[illegible]	[illegible]
15	Wilman coronado	77028189	consorcio	Wilman coronado
16	Jose L. Campo	77186937	consorcio	Jose Luis Campo
17	[illegible]	1064786895	consorcio	[illegible]
18	CESAR	7718289		CESAR
19	JUAN [illegible]	1.193.403.152	consorcio	JUAN BRITO
20	Jhon Javier Ochoa	1065235505	consorcio	[illegible]
21	YESMAN [illegible]	5165203	[illegible]	Yesman
22	Wiljan Palmeta	77.187.812	consorcio	Wiljan

OBSERVACIONES



FORMATO

Versión: 01
Fecha: 13/04/2023
Clasificación: Interna

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Obras Judiciales Valledupar

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Socialización Condición de Seguridad por terrenos inestables.

TIPO DE ACTIVIDAD: ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN

CAPACITADOR: Karen Soto | DURACIÓN: 10 minutos

FECHA: 28/7/2023 | LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Juan Jaime M.	1082600194	consorcio5	Juan Jaime M.
24	[illegible]	1.00?.578.802	JCR	
25	[illegible]	1065?1?87	JCR	
26	Carlos Mastrella	1.085823.637	consorcio	Carlos Mastrella
27	Jeimy Mendoza	1080931816	consorcio	Jeimy Mendoza
28	Jorge Escalona	91.516.90	CONSORCIO	Jorge Escalona
29	Cesar Enrique Ruiz	1003?96857	Consorcio	
30	Farid V V	1004 502 067	consorcio	Farid V V
31	Oldair Diaz	1065809820	Consorcio	Oldair Diaz
32	Juan Carlos Amaya	1062 398032	consorcio	Juan Carlos Amaya
33	Luis GABRIEL TARQ	1007 342 140	CONSORCIO	Luis GABRIEL T
34	Jesus David Quiroz	1065842779	Consorcio	Jesus Quiroz
35	Alejandro Gomez R.	80.177.170	intermalledupar	

OBSERVACIONES

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 15/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interna		

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Respeto y Sentido de pertenencia						
TIPO DE ACTIVIDAD:	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Karen Soto				DURACIÓN:	12 minutos	
FECHA:	29-07-2023			LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Luis Gabriel Mar	7003747190	Consorcio	Luis Gabriel M
2	Rafael Ruiz F	1065571767	JEC	
3	Gladis diaz	1065809820	Consorcio	gladis diaz
4	Jesus David Quiroz	1065842379	Consorcio	Jesus Quiroz
5	Cesar Luis Mejia	1065776653	Consorcio	
6	Wilman Cardenas	77078189	consorcio	Wilman cardenas
7	Edwin Arevalo	1'664000	Consorcio	
8	Yesenia Cristal Mendoza	1062 398032	consorcio	Yesenia Cristal Mendoza
9	Jose L. Campo	77186.837	Consorcio	Jose Luis Campo
10	Farid V V	1004 502 067	consorcio	Farid V V
11	CESAR	77186289		CESAR
12	Eduardo Maldonado	1193 [illegible]	Consorcio	Eduardo Maldonado
13	Yesmon M.	5165243	Consorcio	Yesmon M.
14	JUAN BAUTISTA	1.193.403.152	CONSORCIO	JUAN BAUTISTA
15	Luis CASTILLO	77 155 343	consorcio	CASTILLO
16	Aparicio Hernandez Blanco	77159 925	consorcio	
17	Oscar Bustillo	1061657761	Consorcio	Oscar B
18	Daniel Aguilar	86.442 642	consorcio	Daniel Aguilar
19	Gustavo palmera	82.183.812	consorcio	gustavo
20	Luis Miguel Gomez	1065626832	consorcio	Luis Miguel
21	Pedro Julio	77747346	Consorcio	Pedro Julio
22	Freddi SOSA	12619288	OPERADOR	Freddi


OBSERVACIONES

Versión: 01 Fecha: 19/04/2023 Clasificación: Interna	FORMATO ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	

PROYECTO:	Obras Judiciales Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Respeto y Sentido de pertenencia				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:			DURACIÓN:	12 minutos	
FECHA:	29-07/2023	LUGAR:	Palacio de Justicia		

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	JORGE LOSADA	91526911	CONSORCIO	
24	Reinaldo Moscote	77026506	// //	
25		1061646471	Consorcio	
26	GEORMIS FONTALVO	1065623792	CONSORCIO	GEORMIS
27	Carlos Mosquera	1065893837	CONSORCIO	Carlos Mosquera
28	CARLOS OLIVERA	1052070481	CONSORCIO	CARLOS
29	Jeiker Mendoza	1080461816	CONSORCIO	Jeiker Mendoza
30		1065771695	CONSORCIO	
31	Jhon Jairo M.	1044600194	CONSORCIO	Jhon Jairo M.
32	Jhon Javier Ochoa	1065235505	Consorcio	Jhon Ochoa

OBSERVACIONES



Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interna

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Obras Judiciales - Valledupar

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Manejo de residuos Solidos, Convencionales Respel, RAEE Y RCD


TIPO DE ACTIVIDAD: ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN

CAPACITADOR: Damaris Salcedo | DURACIÓN: 15 Minutos

FECHA: 05/07/2023 | LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Gerardo [illegible]	1065562392	Consorcio	Gerardo
2	CARLOS OLIVEROS	1012010418	CONSORCIO	CARLOS
3	Reinaldo Hoscate	77076504	Consorcio	Rein
4	[illegible]	1065604471	Consorcio	[illegible]
5	Pedro Julio	77177796	Consorcio	Pedro Julio
6	Daniel Aguilar	85.442.542	Consorcio	Daniel Aguilar
7	Oscar [illegible]	1065657961	C.J.C.C.	Oscar [illegible]
8	Eduardo Lucena	1006714115	Consorcio	Eduardo Lucena
9	CASTILLO	77155347	Consorcio	CASTILLO
10	[illegible]	1064711685	Consorcio	[illegible]
11	Wilman Coronado	77028189	Consorcio	Wilman Coronado
12	CESAR	77182589	Consorcio	CESAR
13	RAFAEL BALCAZAR ✓	1065598867	JCB	[illegible]
14	Jhon Daniel	1065800194	Consorcios	Jhon Daniel
15	Wilfredo Pedroza	22.187.812	Consorcio	Wilfredo
16	Jaime Mendoza	1080931814	Consorcio	Jaime Mendoza
17	Segundo Hachman Calderon	1193561705	Consorcio	Segundo Hachman Calderon
18	Luis Miguel Gomez	1065626857	Consorcio	Luis Miguel
19	[illegible]	77124929	Consorcio	[illegible]
20	Carlos Mosquera	1.063823637	Consorcio	Carlos Mosquera
21	Jhon Jairo Roma O.	1065233505	Consorcio	[illegible]
22	Juan Jose Ramirez	1065932960	Consorcio	Juan Jose Ramirez

OBSERVACIONES



Versión: 01
Fecha: 15/04/2023
Clasificación: Interno

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: Obras Judiciales - Valledupar

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Manejo de los residuos solidos, convencionales, Respel, RAEE y RCD


TIPO DE ACTIVIDAD: CHARLA DE SEGURIDAD [ ] CAPACITACIÓN [ ] SOCIALIZACIÓN [ ]

CAPACITADOR: Damaris Salcedo DURACIÓN: 15 minutos

FECHA: 05-07-2023 LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	ROGER ESTRADA G.	73 096 476	CONSORCIO	ROGER ESTRADA G.
24	Farid VV	1004 502 067	CONSORCIO	Farid VV
25	Juancarlos [illegible]	1062 39 80 37	CONSORCIO	Juancarlos [illegible]
26	Jose L Ramirez	77186837	Consorcio	[illegible]
27	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28	Yesmar [illegible]	5/65243	consorcio	Yesmar [illegible]
29	[illegible]	1065815762	JEP	[illegible]
30	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31	Jesus Quiroz Lopez	1065842579	Consorcio	Jesus Quiroz
32	JUAN YAITH BAYO	1193403-152	Consorcio	JUAN YAITH BAYO
33	JORGE USECHE	91 526 917	CONSORCIO	JORGE USECHE
34	aldair diaz	1065 [illegible] 930	consorcio	aldair diaz

OBSERVACIONES




Versión: 01	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Fecha: 19/04/2023	
Clasificación: Interno	

PROYECTO:	Obras Judiciales -Valledupar						
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Pensar antes de actuar ayuda a evitar accidentes						
TIPO DE ACTIVIDAD	V	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN		SOCIALIZACIÓN	
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	10 Minutos		
FECHA:	06-07-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia			

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	[illegible]	1065562342	[illegible]	[illegible]
2	daniel aguilar	85.442542	Consorcio	Daniel Aguilar
3	Eduardo Rivera	1006774773	Consorcio	Eduardo Rivera
4	Pedro Julio	77777396	Consorcio	Pedro Julio
5	Reinaldo Moscote	77026504	Consorcio	[illegible]
6	Oscar Bustillo E	1065617361	Consorcio	[illegible]
7	don Pedraza	1065604471	Consorcio	don Pedraza
8	Wilmago cuenca de	77020189	Consorcio	Wilmago cuenca de
9	CESAR	77186289		CESAR
10	CARLOS OLIVERA	1065268478	CONSORCIO	CARLOS
11	Luis CASTILLO	77155343	consorcio	CASTILLO
12	Juan daviel Osma	1065235505	Consorcio	[illegible]
13	[illegible]	73159925	[illegible]	[illegible]
14	wilmago pajaroca	77.183.912	consorcio	wilmago
15	luis Miguel [illegible]	1065676852	CONSORCIO	luis Miguel
16	Jeiver [illegible]	1082931816	CONSORCIO	Jeiver [illegible]
17	Juan David [illegible]	1065911685	CONSORCIO	Juan David [illegible]
18	[illegible]	1193561163	CONSORCIO	[illegible]
19	Carlos Mosquera	1.065823677	CONSORCIO	Carlos Mosquera
20	Farid VV	1004502067	consorcio	Farid VV
21	JUAN. V [illegible]	1193109152	CONSORCIO	JUAN. B
22	Yesman [illegible]	5165243	Consorcio	Yesman [illegible]

OBSERVACIONES



Versión: 01
Fecha: 19/04/2023
Clasificación: Interna

ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL

PROYECTO: obras judiciales - Valledupar

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN: Pensar antes de actuar ayuda a evitar accidentes


TIPO DE ACTIVIDAD: ✓ CHARLA DE SEGURIDAD | CAPACITACIÓN | SOCIALIZACIÓN

CAPACITADOR: Damaris Salcedo | DURACIÓN: 10 Minutos

FECHA: 06-07-2023 | LUGAR: Palacio de Justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	Roger Eduardo G.	77096476	Consorcio	Roger Eduardo G.
24	Jairo I. Carrillo	77186837	Consorcio	
25	Juan Carlos Noriega	1067 398032	Consorcio	Juan Carlos Noriega
26	Cesar Luis Nuñez	1003976818	Consorcio	Cesar Luis
27	Juan Rene Ramirez	1065832968	Consorcio	Juan Rene Ramirez
28	Jhon Jairo M.	1003600194	Consorcio	Jhon Jairo M.
29	Jesus David Duran	1065846379	Consorcio	Jesus Duran
30	Rafael Barragan	1065	JEB	
31	Yuvelis Peñaloza	1065 5767	JEB	
32	Jorge Ustariz	91 526 911	Consorcio	Jorge Ustariz
33	Luis Gabriel Maldonado	1002	Consorcio	Luis Gabriel M

OBSERVACIONES



Versión: 01	
Fecha: 15/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL
Clasificación: Interno	

PROYECTO:	Obras Judiciales - Valledupar				
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Manejo e inspección de los Epcc y Sistemas de acceso				
TIPO DE ACTIVIDAD	✓	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Damaris Salcedo			DURACIÓN:	15 minutos
FECHA:	07-07-2023		LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	[illegible]	1065604471	consorcio	[illegible]
2	Cenaidis	1065562392	Consorcio	[illegible]
3	Reina Idelfonso	47026504	Consorcio	[illegible]
4	Daniel Aguilar	85.462.542	Consorcio	[illegible]
5	Oscar Bustillo E	1065657361	Consorcio	[illegible]
6	CARLOS olivera	1052018418	consorcio	CARLOS
7	Pedro JULIO	77747396	Consorcio	[illegible]
8	[illegible]	1065744783	consorcio	[illegible]
9	[illegible]	77 134925	consorcio	[illegible]
10	Luis CASTILLO	77 155 343	consorcio	CASTILLO
11	Wilman [illegible]	77028189	Consorcio	[illegible]
12	Wilian [illegible]	77.183.812	consorcio	Wilian
13	[illegible]	77 046 476	consorcio	[illegible]
14	CESAR	77186289		CESAR
15	[illegible]	1065626852	Consorcio	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	Consorcio	[illegible]
17	[illegible]	1065716805	Consorcio	[illegible]
18	[illegible]	1065226605	Consorcio	[illegible]
19	[illegible]	1065285762	JER	[illegible]
20	Jorge Ospina	91326911	Consorcio	[illegible]
21	Farid VV	1004502067	consorcio	Farid VV
22	Carlos Mosquera	1065923677	Consorcio	[illegible]

OBSERVACIONES

CONSORCIO
OBRAS JUDICIALES
NIT. 901.665.448-8

Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 19/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN	Reporte de accidentes e incidentes laborales			
TIPO DE ACTIVIDAD	CHARLA DE SEGURIDAD		CAPACITACIÓN ✓	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto - Damaris Salcedo	DURACIÓN:	1 Hora	
FECHA:	19-07-2023	LUGAR:	Palacio de Justicia	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
1	Geovanis	1065162192	Consorcio	Geovanis
2	Daniel Aguilar	85442542	consorcio	Daniel Aguilar
3	Pedro Julio	77717396	consorcio	Pedro Julio
4	Reinaldo Mosca	77076504	1111	Rmp
5	Juan Pabon	1065604471	Consorcio	Juan Pabon
6	Eduardo Rivera	1065744713	Consorcio	Eduardo Rivera
7	Luis Castillo	72155343	consorcio	Castillo
8	Carlos Oliveira	1052080478	Consorcio	Carlos
9	Farid VV	1004502067	consorcio	Farid V V
10	Fredy SOSA	12619289	OPERADOR	Fredy
11	Cesar Luis Pinera	1005170658	Consorcio	Cesar
12	Wilman coronado	77028184.	consorcio O.J	Wilman coronado
13	Jose I Campo	72186837	Consorcio	Jose
14	William Palmera	72183-812	consorcio	William
15	Luis Miguel Gomez	1065626852	consorcio	Luis Miguel
16	Mauricio Olmos	1065235505	consorcio	Mauricio
17	Yesman M	5165243	Consorcio	Yesman M.
18	Juan David Pacheco	1064711695	consorcio	Juan David Pacheco
19	Francisco Polanco	1065815762	JEF	JEF
20	Juan Ricardo	1193.403.152.	consorcio	Juan Ricardo
21	Anibal Jose	77154925	consorcio	
22	Jorge Ucrecha	91526911	consorcio	Jorge Ucrecha

OBSERVACIONES

Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Carlos Andres Olivera Arrieta **Fecha:** 27-07/23

Nota: 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una linea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: farid V V Fecha: 19/07/23

Nota: 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Fredy Sosa. Fecha: 19/07/23 Nota: 20

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nota: 100

Nombres y Apellidos: CESAR NUÑEZ ACUÑA **Fecha:** 19-07/23

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nota: 10

Nombres y Apellidos: Wilman Coronado Silva **Fecha:** 19/3/23

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
b) X Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una linea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
c) X Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Jose I Campo C **Fecha:** 07.19.23 **Nota:** NP

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
b) X Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una linea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
c) X Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nota: 100

Nombres y Apellidos: wilson pabon ex **Fecha:** 07.1923

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
b) X Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una linea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
c) X Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Luis Miguel gomez Fecha: 19/07/23

Nota: 4.5

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una linea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Jhon Javier Osma Ortega Fecha: 19/07/23

Nota: 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una linea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: YESMIN M. **Fecha:** 19-04-2023 **Nota:** 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una linea**

ACCIDENTE _____

INCCIDENTE _____



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
c) Al Residente SST



Versión: 01	FORMATO	
Fecha: 15/04/2023	ASISTENCIA A CAPACITACIONES DEL PERSONAL	
Clasificación: Interno		

PROYECTO:	Consorcio obras Judiciales			
TEMAS DE LA CAPACITACIÓN:	Reporte de accidentes e incidentes laborales			
TIPO DE ACTIVIDAD:	CHARLA DE SEGURIDAD	✓	CAPACITACIÓN	SOCIALIZACIÓN
CAPACITADOR:	Karen Soto - Damaris Salcedo		DURACIÓN:	1 Hoo
FECHA:	19-07-2023		LUGAR:	palacio de justicia

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	CONTRATISTA	FIRMA
23	CESAR	77186289		CESAR
24	luis GABRIEL MARQUEZ J.	7003361140	Consorcio	luis GABRIEL M
25	Jairo David Quiroz	1065846390	Consorcio	Jairo Quiroz
26	Carlos Mosquera	1.065.973.637	Consorcio	Carlos Mosquera
27	Jairer Herrera	1065831814	consorcio	Jairer Herrera
28	alexis diaz	1065809820	Consorcio	alexis diaz
29	Jhon Jairo M.	1013860194	Consorcio	Jhon Jairo M.
30	Rafael Salgado	1.065.578.867	JER	
31	Oscar Bilbao	1065657746	Consorcio	Oscar B.
32	Yuber Bernal	77.170.477	Consorcio	
33	Emel Larios.	77.339.619	C.O.J	

OBSERVACIONES

Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Juan David Urrea Cirino **Fecha:** 19-07-23 **Nota:** 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una linea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: JUAN YEITH BAITA Z. Fecha: 8-7-2023 Nota: NO

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nota: 100

Nombres y Apellidos: [illegible] Fecha: 19-07-2023

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2020		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nota: 10

Nombres y Apellidos: Jorge Useche **Fecha:** 19-02-22

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
b) X Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
c) X Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nota: 100

Nombres y Apellidos: [illegible] Fecha: 11/7/2023

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) En la posibilidad de que ocurra un everto
X Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Uno con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nota: 100

Nombres y Apellidos: Leo GABRIEL MARQUEZ Julio Fecha: 19-07-25

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE ←→

INCCIDENTE ←→



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Jesus David Quiroz **Fecha:** _____ **Nota:** 10

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nota: 100

Nombres y Apellidos: Carlos Mosquera **Fecha:** 19/07/2023

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Jerner Mendoza **Fecha:** 17-04/23 **Nota:** 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: aldair diaz **Fecha:** 19-09/23 **Nota:** 4.0

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
Xc) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nota: 100

Nombres y Apellidos: [illegible] Fecha: 19-07-23

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una linea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nota: 100

Nombres y Apellidos: Jhon Jairo morales **Fecha:** 19/07/23

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nota: 100

Nombres y Apellidos: Oscar Bustillo Echeverz Fecha: 19-07-23

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
b) X Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una linea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
c) X Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Emel Larios Medina **Fecha:** 19-07-23 **Nota:** 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
(b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
(c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Yuber Bernal **Fecha:** 19-Jul/23 **Nota:** 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE ——→

INCCIDENTE ——→



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Rafael Balcazar Fecha: 19/07/23 Nota: 10

1. Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. Une con una linea

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. Marque con una (X) la respuesta correcta.

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Elizabeth Palomino Fecha: 19/03/23 Nota: 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una linea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Daniela Aguilar Arenas Fecha: 19/07/23

Nota: 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una linea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Pedro julio **Fecha:** 11-07-23 **Nota:** 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Reinaldo Mosquera **Fecha:** 07/23 **Nota:** 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
b) X Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
c) X Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Juan Pedroza Fecha: 27/7/2023 Nota: 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
c) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Eduardo rivera Fecha: 19-05-23 Nota: 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
b) X Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se le debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X) Al Residente SST



Versión: 1.0	EVALUACION DE CAPACITACIÓN	
Fecha: 21/04/2023		
Clasificación: Interna		

EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN REPORTE DE ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Nombres y Apellidos: Luis castilla **Fecha:** 19-07-23

Nota: 100

1. **Marque con una (X) que es un accidente de trabajo.**

a) Es la posibilidad de que ocurra un evento
X b) Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, invalidez o la muerte.
c) Un suceso no deseado, cuando casi me tropiezo.

2. **Une con una línea**

ACCIDENTE

INCCIDENTE



3. **Marque con una (X) la respuesta correcta.**

Al ocurrir un de accidentes o incidentes de trabajo se lo debe reportar inmediatamente a:

a) Al guarda de seguridad
b) A un familiar
X c) Al Residente SST



Versión: 1.0	ACTA	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 03/04/2023		
Clasificación: Interno	REUNIÓN	

Asunto: Reunión mensual — Hora de inicio: 8:00 A~

Fecha: 21-07/2023 — Hora de finalización 9:00 A~

Temas Tratados

N.°	Ítem
1	Cumplimiento al compromiso anterior (Capacitación cursos de altura)
2.	Incluir a la parte operativa al COPASST.

Desarrollo de la reunión

Se realiza seguimiento al compromiso de capacitar a los trabajadores, en los cursos de Trabajo en alturas
Mediante elección con los trabajadores se escogen los participantes al comité paritario, se les socializa sus responsabilidades. Se socializa en la reunión y se propone reestructurar la participación de la parte administrativa.

Compromisos

N.°	Asunto	Responsable	Fecha de cumplimiento
1	Reestructurar los miembros del COPASST	Residente SST Miembro COPASST	15-08/2023
2	Socializar designación de miembros del Copasst.	Residente SST Miembros activos de COPASST	21-08/2023

Asistentes

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
1	[illegible]	Residente Administrativo	[illegible]
2	ANGIE [illegible]	Oficial de AT	
3	CARLOS [illegible]		CARLOS
4	[illegible]	Residente de Obra	
5	Karen Soto	Residente SST	
6	Damaris Salcedo	Residente SST	
7			
8			
9			
10			

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 18/05/2023	ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	
Clasificación: Interna		

CONSTITUCION DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

El día 07 del mes de Julio del 2023 en las instalaciones del Consorcio Obras Judiciales, se reunió el representante legal y sus trabajadores para conformar el Comité de Convivencia dando cumplimiento a la Resolución 652 de 2012, Resolución 2646 de 2008 y a la Ley 1010 de 2006, así como lo dispuesto en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El periodo de los miembros del Comité es de dos años (2) y el empleador proporcionara los recursos necesarios para el cumplimiento de las funciones de los miembros al Comité así como la capacitación requerida.

El representante legal de la empresa nombro a las siguientes personas:

Por parte de la empresa:

1. Principal Juan Camilo Velazco
2. Suplente Emel Lemos
3. Principal Wendy Quiroz
4. Suplente Luz Dorani Salcedo

Y los trabajadores nombraron a:

1. Principal Pedro Julio Sandoval
2. Suplente Carlos Olivera
3. Principal Anibal José Jimenez
4. Suplente Juan Javier Oliva


Estos últimos nombrados por votación en asamblea general de trabajadores.

Integrado el Comité de Convivencia se procedió de acuerdo a la Resolución 652 de 2012 a nombrar presidente y al secretario del mismo, con el objetivo de mantener la coordinación, organización y funcionamiento del Comité.

Por votación interna del Comité se designa: Juan Camilo Velazco presidente del Comité y Wendy Quiroz secretario (a) del mismo.

Firma del presidente

Firma del secretario




Versión: 1	FORMATO
Fecha: 22/04/2021	INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS
Clasificación: Interna	


ARNES Nº: 4410 12 3060 20 | ESLINGA Nº: 3 3 2 12 3 0 5 20 | SERIE/NUMERO: 33

CENTROS DE TRABAJO: Construccion palacio de justicias -Obra judicial (e) | NOMBRE COLABORADOR: Jener Heodota

DIAS DEL MES: Julio 2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
2	COSTURAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
4	SIN CORTADAS O FISURAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
6	SIN QUEMADURAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
7	SIN MOHOS ESTRAMBOTICOS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
2	SIN DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
3	SIN FISURAS O CORTES									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION O OXIDACION									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
6	PICADURAS, GRIETAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO COMPLETO									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
4	COSTURAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
6	SIN CORTADAS O FISURAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
8	SIN QUEMADURAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			
4	CORTADAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C			


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
Carlos Cabas
Si se constata alguna anomalía, deberá ir al dorso de este formato, para que se realice la acción de corrección.
NOTA:



INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS

Versión: 1

Fecha: 20/04/2023

Clasificación

ARNES N°: Hbo 23p1 1936 ESLINGA N°: 3512813010447


SERIE / NUMERO: 15


CENTROS DE TRABAJO: Obras Judiciales Valledupar

NOMBRE COLABORADOR: Luis Alberto Castilla

DIAS DEL MES: julio /2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A		CORREAS Y COSTURAS																														
1	CORREAS COMPLETAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
2	COSTURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
6	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
7	SIN ADHESIVOS EXTRAÑOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
B		HERRAJES																														
1	HERRAJES COMPLETOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION U OXIDACION	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
6	FISURAS, GRIETAS	C			C	C	C	C			C						C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
7	SUBIDA CON ETIQUETAS DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C			C						C	C	C		C	C										
C		ESLINGA																														
1	ESLINGA	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO CONFECTO	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
4	COSTURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
8	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
9	SUBIDA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
D		LINEA DE VIDA																														
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
4	COSTURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C			


INSPECCION DE ANDAMIOS
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
Castillo
Si se constata alguna anomalía, dejarlo al dorso de este formato, para que se realice la acción de corrección.



POR

INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS

Versión: 1

Fecha: 28/04/2020


Clasificación:

ARNES Nº: 41083011961 ESLINGA Nº: 352013010453 SERIE / NUMERO: 15

CENTROS DE TRABAJO: Obras Judiciales Valledupar NOMBRE COLABORADOR: Farid Van Strahl

DIAS DEL MES: 1/10/2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A		CORREAS Y COSTURAS																														
1	CORREAS COMPLETAS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		S	C	C	C	C			
2	COSTURAS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN ROBOS-ESTIRAMIENTOS	C			C	C	C			C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
B		HERRAJES																														
1	HERRAJES COMPLETOS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION U OXIDACION	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	PICADURAS GRIETAS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
C		ESLINGA																														
1	ESLINGA	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO)	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
D		LINEA DE VIDA																														
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C			


INSPECCION DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA




Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/4/2020	INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS	
Clasificación: Interna		


ARNES N°: 4100130114 ESLINGA N°: 3320130 1449 — SERIE / NUMERO: 12

CENTROS DE TRABAJO: Obra Judiciales Valledupar — NOMBRE COLABORADOR: Juan Carlos Munoz

DIAS DEL MES: Jul/2020

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
2	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
6	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
7	SIN SOMBRA ENTRANSITO	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
2	SIN DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
5	SIN CORROSION O OXIDACION	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
6	PICADURAS, GRIETAS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
4	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
8	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		
4	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C																C	C	C		


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
NOTA:



Versión: 1	FORMATO
Fecha: 2/09/2021	INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS
Clasificación: Interna	

ARNES N°: 4 1 0 0 2 3 0 1 1 0 4 2 ESLINGA N°: N.E.


CENTROS DE TRABAJO: Obras Judiciales Valledupar


SERIE / NUMERO: 08

NOMBRE COLABORADOR: Jesus Duran

DIAS DEL MES: Julio 2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A		CORREAS Y COSTURAS																														
1	CORREAS COMPLETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSIÓN DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN SOBRE ESTIRAMIENTOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
B		HERRAJES																														
1	HERRAJES COMPLETOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION O OXIDACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	PICADURAS, GRIETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
C		ESLINGA																														
1	ESLINGA	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO)	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
D		LINEA DE VIDA																														
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
NOTA:




Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/4/2023	INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS
Clasificación: Interna	


ARNES Nº: 4106230110334 ESLINGA Nº: 3510230104537 SERIE / NUMERO: 07

CENTROS DE TRABAJO: Obras Judiciales Valledupar NOMBRE COLABORADOR: Oscar Bustillo

DIAS DEL MES Julio/2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS	C	-	-	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	-	C	C	C	-	C	C	C	-	C	C	C	C	-		
2	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C			
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C			
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C			
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C			
6	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C			
7	SIN SOBRE-ESTIRAMIENTOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C			
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C			
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
5	SIN CORROSION U OXIDACION	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
6	PICADURAS, GRIETAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO COMPACTO	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
4	COSTURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
8	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		
4	COSTURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C			C	C	C	C	C		


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
NOTA:



INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
Si se contata alguna anomalía, delatarla al dorso de este formato, para que se realice la acción de corrección.
NOTA:

Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2020	INSPECCIÓN DE PRELOG EQUIPOS DE ALTURAS	
Clasificación: Interna		


ARNÉS Nº: [illegible] ESLINGA Nº: 352023019451 SERIE / NUMERO: 040

CENTROS DE TRABAJO: Obras Judiciales Valledupar NOMBRE COLABORADOR: Juan Keith Brito

ITEM	PARTES DEL ARNES	DIAS DEL MES Julio 2020																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A		CORREAS Y COSTURAS																														
1	CORREAS COMPLETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
2	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN SOBRE-ESTIRAMIENTOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
B		HERRAJES																														
1	HERRAJES COMPLETOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
2	SIN DESPRENDIMIENTO EXCESIVO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
4	ASEGURADOR HORTIZONTALMENTE	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION O OXIDACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
6	PICADURAS ORETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
C		ESLINGA																														
1	ESLINGA	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO)	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
9	CUENTA SIN ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
D		LINEA DE VIDA																														
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			
4	SIN UNIONES	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C	C		C	C	C	C	C			



| | | |





Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2021	INSPECCIÓN DE PRELISO EQUIPOS DE ALTURAS	
Clasificación: Interna		

ARNES Nº: 410\13080\19 ESLINGA Nº: 35U3050395 SERIE / NUMERO: 48

CENTROS DE TRABAJO: Construcción Palacio de Justicia Obras Judiciales NOMBRE COLABORADOR: Eduardo Rivero

ITEM	PARTES DEL ARNES	DIAS DEL MES Julio 2023																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A		CORREAS Y COSTURAS																														
1	CORREAS COMPLETAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	COSTURAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	SIN COSTURAS O FISURAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN QUEMADURAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN SOBRE-ESTIRAMIENTOS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
B		HERRAJES																													
1	HERRAJES COMPLETOS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	SIN DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN FISURAS O GRIETAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	ASEGURADOR ADECUADAMENTE									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION O OXIDACION									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	PICADURAS, GRIETAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
C		ESLINGA																													
1	ESLINGA									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO COMPACTO									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN COSTURAS O FISURAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN QUEMADURAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
D		LINEA DE VIDA																													
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS									C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE SUBINSPECCIÓN
Si se constata alguna anomalía, deberá al dorso de este formato, para que se realice la acción de corrección.





Versión: 1	FORMATO
Fecha: 22/04/2020	INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS
Clasificación: Interna	

ARNES Nº: 410 1220201 14 ESLINGA Nº: 3522650192 SERIE / NUMERO: 31

CENTROS DE TRABAJO: Construccion Palacio de Justicia - Obras Judiciales NOMBRE COLABORADOR: Jhon Javier Morales

ITEM	PARTES DEL ARNES	DIAS DEL MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
A		CORREAS Y COSTURAS
1	CORREAS COMPLETAS	
2	COSTURAS	
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	
4	SIN CORTADAS O FISURAS	
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	
6	SIN QUEMADURAS	
7	SIN SOBRE-ESTIRAMIENTOS	
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	
B		HERRAJES
1	HERRAJES COMPLETOS	
2	SIN DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	
3	SIN FISURAS O GRIETAS	
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	
5	SIN CORROSION O OXIDACION	
6	PICADURAS, GRIETAS	
7	CUENTA CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION	
C		ESLINGA
1	ESLINGA	
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO)	
4	COSTURAS	
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	
6	SIN CORTADAS O FISURAS	
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	
8	SIN QUEMADURAS	
9	CUENTA CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION	
D		LINEA DE VIDA
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	
4	COSTURAS	


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
EN LAS INSPECCIONES MARCAR:
C = CONFORME
N = NO CONFORME
NOTA:





INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS

Versión:1
Fecha: 23/04/2021
Clasificación:

ARNES Nº: 410 [illegible] ESLINGA Nº: 325 [illegible]
SEDE / NUMERO: 37
CENTROS DE TRABAJO: Construccion Palacio de Justicia - Obras Judiciales
NOMBRE COLABORADOR: Anibal Jimenez

ITEM	PARTES DEL ARNES	DIAS DEL MES (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)
A		CORREAS Y COSTURAS
1	CORREAS COMPLETAS	
2	COSTURAS	
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	
4	SIN CORTADAS O FISURAS	
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	
6	SIN QUEMADURAS	
7	SIN SOBRE-ESTIRAMIENTOS	
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	
B		HERRAJES
1	HERRAJES COMPLETOS	
2	SIN DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	
3	SIN FISURAS O GRIETAS	
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	
5	SIN CORROSION O OXIDACION	
6	PICADURAS, GRIETAS	
7	CUENTA CON ETIQUETAS DE CERTIFICACION	
C		ESLINGA
1	ESLINGA	
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO)	
4	COSTURAS	
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	
6	SIN CORTADAS O FISURAS	
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	
8	SIN QUEMADURAS	
9	CUENTA CON ETIQUETAS DE CERTIFICACION	
D		LINEA DE VIDA
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	
4	COSTURAS	
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
Si se constata alguna anomalía, cíñanse al dorso de este formato, para que se realice la acción de corrección.
NOTA:



FORMATO

Versión: 1

Fecha: 28/8/2020

Clasificación: Interna


INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS

ARNES Nº: 4108-3060059 ESLINGA Nº: 35L23050375 SERIE / NUMERO: 01

CENTROS DE TRABAJO: Obras Judiciales II – Construcción Palacio de Justicia NOMBRE COLABORADOR: Pedro Julio Jordan

DIAS DEL MES Julio 2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
2	COSTURAS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN HUACHIS O HEBRAS SUELTAS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
4	SIN CORTADAS O FISURAS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN QUEMADURAS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN DOBLECES ESTRAMBOTICOS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN FISURAS O GRIETAS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION O OXIDACION										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
6	PEGADURAS GRIETAS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
7	CUENTA CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
2	NOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO)										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN HUACHIS O HEBRAS SUELTAS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN CORTADAS O FISURAS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN QUEMADURAS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
9	CUENTA CON ETIQUETA DE IDENTIFICACION										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
D	LINEA DE VIDA																															
1	NOSQUETONES DE ANCLAJE										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
2	NOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS										C	C	C	C	C		C	C	C			C	C		C	C	C	C	C			




Versión: 1	FORMATO
Fecha: 23/04/2020	INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS
Clasificación: Interna	


ARNES Nº: Ynoa23ar104 | ESLINGA Nº: 4491 | SERIE / NUMERO: 28

CENTROS DE TRABAJO: Construccion palacio de Justicia - Obras Judiciales | NOMBRE COLABORADOR: Jhon Javier Osma

DIAS DEL MES: Julio/2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
2	COSTURAS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
6	SIN QUEMADURAS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
7	SIN BORDES ASTILLAMIENTOS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
4	ASEGURADOR ADECUADAMENTE	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
5	SIN CORROSION U OXIDACION	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
6	PICADURAS, GRIETAS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (CONFACTO)	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
4	COSTURAS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
8	SIN QUEMADURAS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
4	COSTURAS	C	C	C	C	C	C		C	C	C			C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
Si se constata alguna anomalía, delatarla al cargo de este formato, para que se realice la acción de corrección.



INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS


Versión: 1
Fecha: 20/04/2021
Clasificación:

ARNES Nº: 41 01236607 | ESLINGA Nº: 35202301043 | SERIE / NUMERO: 38

CENTROS DE TRABAJO: Construccion Palacio de Justicia - Obras Judiciales | NOMBRE COLABORADOR: Luis Manuel Gomez

DIAS DEL MES: Julio/2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	CORREAS Y COSTURAS																															
A																																
1	CORREAS COMPLETAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	COSTURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	SIN CORTADAS O FISURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN QUEMADURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN ROBOS-ENTRAMIENTOS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
	HERRAJES																															
B																																
1	HERRAJES COMPLETOS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN FISURAS O GRIETAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	ARGOLLADOS ADECUADAMENTE										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION U OXIDACION										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	PICADURAS, GRIETAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
	ESLINGA																															
C																																
1	ESLINGA										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO)										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN CORTADAS O FISURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN QUEMADURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
	LINEA DE VIDA																															
D																																
1	NO SOLUETONES DE ANCLAJE										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			



5	SIN CONTADAS O FISURAS
6	PRESENTA DESGASTE
7	SIN DEFORMACION (SOBADURAS GTS)
8	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION
9	CORTES O ROTURA DE TEJIDO
10	ESTRAMENTO EXCESIVO
11	SIN SOBADURAS

INSPECCION DE ANDAMIO

1	LAS RUEDAS CUENTAN CON SU SEGURO DE FRENO Y ESTAN EN BUENAS CONDICIONES (FUNCIONAMIENTO DE FRENO)
2	ESTA NIVELADO Y APLOMADO SOBRE UNA BASE FIRME
3	EL SOPORTE O BARE Y RIOSTRADORES ESTAN EN BUENAS CONDICIONES (SIN GOLPE, ABOLLADURA, DESOLDADURA)
4	LOS DIAGONALES, HORIZONTALES Y VERTICALES ESTAN EN BUENAS CONDICIONES
5	EL ANDAMIO ESTA LIBRE DE PIEZAS ANDAS SOLDADAS
6	EL ACCESO A LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO ES POR UNA ESCALERA
7	LOS TENSORES Y LAMAS DE CONDUCCION ELECTRICA ESTAN ASEGURADAS
8	LAS PLATAFORMAS ESTAN EN BUENAS CONDICIONES
9	LAS PLATAFORMAS CON TRAMPILLAS ESTAN ENGANCHADAS Y CON SEGURO
10	LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO SE ENCUENTRAN LIBRE DE RESIDUOS DESPUNTES, MATERIALES


FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

RECUERDE:
- RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO.
- RECUERDE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO.
- INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO AL DEPARTAMENTO DE SSO.
- NO OLVIDE DILIGENCIAR EL FORMATO DE PERMISO DE TRABAJOS EN ALTURAS.
- EL EQUIPO ES PERSONAL, ASUMA ES SU RESPONSABILIDAD.

REFERENCIAS MARCAR:
C = CONFORME
N = NO CONFORME

Si se constata alguna anomalía, dejarlo al dorso de este formato, para que se realice la acción de corrección.

NOTA:




Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2023	INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS
Clasificación: Interna	


ARNES Nº: 09 ESLINGA Nº: 49 SERIE / NUMERO: 049

CENTROS DE TRABAJO: Obras Judiciales - Construccion palacio de Justicia NOMBRE COLABORADOR: Gerardo Gonzalez

DIAS DEL MES: Julio/2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	COSTURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	SIN GRAPELADAS O FISURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN QUEMADURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN SOPORTE ESTIRAMIENTOS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN FISURAS O GRIETAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	ABOTONADOS ADECUADAMENTE										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION U OXIDACION										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	PICADURAS, GRIETAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO COMPACTO										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN GRAPADAS O FISURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN QUEMADURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS										C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
RECUERDE:
- RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO.
- ASEGURESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO.
- INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO AL DEPARTAMENTO DE SHEQ.
- NO OLVIDE DILIGENCIAR EL FORMATO DE PERMISO DE TRABAJOS ALTURAS.
- SU EQUIPO ES PERSONAL, NO OLVIDE SER SU RESPONSABILIDAD
EN LAS INSPECCIONES MARCAR:
C.- CONFORME
N.- NO CONFORME
Si se consiente alguna anomalía, dirijirse al dorso de esta hoja, para que se realice la acción de corrección.
NOTA:




Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2021	INSPECCIÓN DE PRE-USO EQUIPOS DE ALTURAS
Clasificación: Interna	

ARNES Nº: 4100630105 | ESLINGA Nº: 2317 | SEDE / NUMERO: 11

CENTROS DE TRABAJO: Obra Judiciales Valledupar | NOMBRE COLABORADOR: Segundo Martinez

DIAS DEL MES Julio 2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
2	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
6	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
7	SIN DESGASTE/ESTIRAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C			
2	SIN DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
5	SIN CORROSION O OXIDACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
6	PEADURAS ORETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
1	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
1	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO)	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
4	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
8	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
1	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		
4	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C															C	C	C		



5	EN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	
5	EN COSTADAS O FIBRAINE	
6	PRESENTA DESGASTE	
7	EN DEFORMACION (SOBLADURAS -ETC)	
8	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACIÓN	
9	CORTE O ROTURA DE TEJIDO	
10	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
11	EN CHAMUSCADAS	

INSPECCIÓN DE ANDAMIO

1	LAS RUEDAS CUENTAN CON EL SEGURO DE FRENO Y ESTAN EN BUENAS CONDICIONES (FUNCIONAMIENTO DE FRENO)	
2	ESTA NIVELADO Y APLOMADO SOBRE UNA BASE FIRME	
3	EL SOPORTE O BASE Y RIOSTRADORES ESTAN EN BUENAS CONDICIONES (SIN DOBLE, ABOLLADURA, DESGUERRAJADO)	
4	LOS DIAGONALES, HORIZONTALES Y VERTICALES ESTAN EN BUENAS CONDICIONES	
5	EL ANDAMIO ESTA LIBRE DE PIEZAS ANDAS SOLDADAS	
6	EL ACCESO A LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO ES POR UNA ESCALERA	
7	LOS TENSORES Y LINEAS DE CONDUCCIÓN (ELECTRICA) ESTAN AISLADAS	
8	LAS PLATAFORMAS ESTAN EN BUENAS CONDICIONES	
9	LAS PLATAFORMAS CON TRAMPILLAS ESTAN ENGANCHADAS Y CON SEGURO	
10	LAS PLATAFORMAS DEL ANDAMIO SE ENCUENTRAN LIBRE DE RESIDUOS (DESPUNTES, MATERIALES)	


FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA

PROCURE:
- RESGUARDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO.
- ASEGURESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO.
- INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO AL DEPARTAMENTO DE SySO.
- NO OLVIDE DILIGENCIAR EL FORMATO DE PERMISO DE TRABAJOS ALTURAS
- SU EQUIPO ES PERSONAL ES QUE ES SU RESPONSABILIDAD.

En las inspecciones marcar:
C = CONFORME
N = NO CONFORME

Si se consiste alguna anomalía, delatarla al dorso de esta formato, para que se realice la acción de corrección.

NOTA:




Versión: 1	FEDIMA
Fecha: 20/04/2023	INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS
Clasificación: Interna	


ARNES Nº: 4116123062 | ESLINGA Nº: 3512305030 | SERIE / NUMERO: 09

CENTROS DE TRABAJO: Consorcio obras Judiciales | NOMBRE COLABORADOR: Juan David Pedraza

DIAS DEL MES: Julio - 2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS	C	-	C	C	C	C	C	-	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	COSTURAS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	SIN QUEMADURAS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	SIN SOBRECALENTAMIENTOS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	SIN CORROSION O OXIDACION	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	PICADURAS, GRIETAS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (CONFECTO)	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	COSTURAS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
8	SIN QUEMADURAS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
4	COSTURAS	C		C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
NOTA:




Versión 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2023	INSPECCIÓN DE PRE-USO EQUIPOS DE ALTURAS	
Clasificación: Interna		


ARNES Nº: 41002306037 ESLINGA Nº: 3521230503726 SERIE / NUMERO: 17


CENTROS DE TRABAJO: Obras Judiciales Valledupar NOMBRE COLABORADOR: Cesar Rafael Nuñez

DIAS DEL MES Julio/2022

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A		CORREAS Y COSTURAS																														
1	CORREAS COMPLETAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
2	COSTURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
6	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
7	SIN BORDES FILOSOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
B		HERRAJES																														
1	HERRAJES COMPLETOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
4	ARGOLLAS ACOPLADAMENTE	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
5	SIN CORROSION U OXIDACION	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
6	PICHOJAS, GRIETAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
C		ESLINGA																														
1	ESLINGA	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
2	MOSQUETONES SIN MUCHA FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO COMPACTO	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
4	COSTURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
8	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
D		LINEA DE VIDA																														
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
1	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	
4	COSTURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C			C	C			C	C	C	C	C	


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
Juan Osorio
Juan Osorio
Juan Osorio


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
RECUERDE:
EN LAS INSPECCIONES MARCAR:
C = CONFORME
NC = NO CONFORME
Si se constata alguna anomalía, delatarla al dorso de este formato, para que se realice la acción de corrección.
NOTA:




Versión: 1
Fecha: 22/04/2023
Clasificación: Interna

INSPECCIÓN DE FRIEUSO EQUIPOS DE ALTURAS

ARNES Nº: 4100231017 ESLINGA Nº: 35212112502225 SERIE/NUMERO: 14
CENTROS DE TRABAJO: Construccion palacio de justicia - Obras judiciales NOMBRE COLABORADOR: Wilmer Conrado

DIAS DEL MES Julio 2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	CORREAS Y COSTURAS																															
A																																
1	CORREAS COMPLETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
2	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
4	SIN COSTURAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
6	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
7	SIN ROBRO-ESTIRAMIENTOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
	HERRAJES																															
B																																
1	HERRAJES COMPLETOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
2	SIN DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
5	SIN CORROSION O OXIDACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
6	PICADURAS, GRIETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
	ESLINGA																															
C																																
1	ESLINGA	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO)	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
4	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
8	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
	LINEA DE VIDA																															
D																																
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
4	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA


Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2023	INSPECCIÓN DE PRE-USO EQUIPOS DE ALTURAS	
Clasificación: Interna		


ARNÉS Nº: 2506 ESLINGA Nº: 352/2305303 SERIE / NUMERO: 26

CENTROS DE TRABAJO: Obras Judiciales NOMBRE COLABORADOR: Reinaldo Moscote

DIAS DEL MES: Julio/2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	COSTURAS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	SIN QUEMADURAS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	SIN SIGNOS ESTIRAMIENTOS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	SIN DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	SIN CORROSION U OXIDACION	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	PICADURAS, GRIETAS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO)	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	COSTURAS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
8	SIN QUEMADURAS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
4	COSTURAS	C		/	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIÓNA
Si se constata alguna anomalía, diligencie al dorso de este formato, para que se realice la acción de corrección.
NOTA:




Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/07/2023	INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS	
Clasificación: Interna		

ARNES Nº: 410125586206 ESLINGA Nº: 3512230508 SERIE / NUMERO: 030

CENTROS DE TRABAJO: Obras Judiciales - Construccion Palacio de Justicia NOMBRE COLABORADOR: Yeisman Alvarado

DIAS DEL MES Julio/2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A		CORREAS Y COSTURAS																														
1	CORREAS COMPLETAS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	COSTURAS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN QUEMADURAS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN SOBRE-ESTIRAMIENTOS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
B		HERRAJES																														
1	HERRAJES COMPLETOS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION U OXIDACION	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	PICADURAS, GRIETAS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
C		ESLINGA																														
1	ESLINGA	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (CONFACTO)	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN QUEMADURAS	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C	C	C	C	C	C				C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
D		LINEA DE VIDA																														
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS	C	C	C	C	C	C	C			C	C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
RECUERDE:
- RECUERDE MANTENER SU EQUIPO EN BUEN ESTADO.
- ASEGÚRESE DE INSPECCIONAR COMPLETAMENTE SU EQUIPO A DIARIO.
- INFORME OPORTUNAMENTE CUALQUIER DAÑO DE SU EQUIPO AL DEPARTAMENTO DE SHSQ.
- NO OLVIDE DILIGENCIAR EL FORMATO DE PERMISO DE TRABAJOS ALTURAS.
- SU EQUIPO ES PERSONAL, NO CLAVE ES SU RESPONSABILIDAD.
EN LAS INSPECCIONES MARCAR:
C = CONFORME
N = NO CONFORME
Si se consulta alguna anomalía, dedíquele al dorso de este formato, para que se realice la acción de corrección.
NOTA:


Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2020	INSPECCION DE RIESGO EQUIPOS DE ALTURAS	
Clasificación: Interna		


ARNES Nº: U10123062210 ESLINGA Nº: 352143030 SERIE / NUMERO: 32

CENTROS DE TRABAJO: Obras Judiciales Valledupar NOMBRE COLABORADOR: Juan David Hejia

DIAS DEL MES Julio 2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A.	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		K	K	C	C	C			
2	COSTURAS	C			C	C	C	C	K		C	C	C	K	C		C	C	C		C	K		C	C	C	C	C			
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	L		C	C	C		C	K		C	C	C	C	C			
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C			L	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	K		C	K	C	C	C			
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	K		C	K		C	K	C	C	C			
6	SIN QUEMADURAS	C			L	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	K		C	K	C	C	C			
7	SIN BORDES ESTRAMADOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	K		C	K	C	C	C			
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	K		C	K	C	C	C			
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION U OXIDACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	PEGADURAS ORIETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO)	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
8	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			
4	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C			






INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS

ARNES Nº: 4161230602 ESLINGA Nº: 3521230303 SERIE / NUMERO: 34

CENTROS DE TRABAJO: obra Judiciales NOMBRE COLABORADOR: Daniel Aguilar

DIAS DEL MES: Jun/2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
2	COSTURAS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
4	SIN CORTADAS O FISURAS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
6	SIN QUEMADURAS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
7	SIN BORDES-ESTIRAMIENTOS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
2	SIN DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
3	SIN FISURAS O GRIETAS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
5	SIN CORROSION U OXIDACION										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
6	PICADURAS O GRIETAS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO)										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
4	COSTURAS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
6	SIN CORTADAS O FISURAS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
8	SIN QUEMADURAS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
4	COSTURAS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS										C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C				



FORMATO

Versión: 1 | Fecha: 20/4/2020 | Clasificación: Interna


INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS


ARNES Nº 4120 23011078 ESLINGA Nº: 5726130104446 SERIE / NUMERO: 27

CENTROS DE TRABAJO: Consolucion Palacio de Justicia - Obras Judiciales NOMBRE COLABORADOR: Luis Gabriel Hoyos

DIAS DEL MES: Julio 2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
2	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
4	SIN COSTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
6	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
7	SIN SOBRE-ESTIRAMIENTOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
5	SIN CORROSION O EXCESION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
6	PICADURAS, GRIETAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO COMPACTO	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
4	COSTURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
6	SIN COSTADAS O FISURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
8	SIN QUEMADURAS	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C			C	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C	C		C	C		C	C	C	C	C				
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C			C	C	C	K			C	C	C	C	C		C	C			C	C		C	C	C	C	C				
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	K			C	C		C	C	C	C	C				
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C			C	C		C	C	C	C	C				
4	COSTURAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C		C	C			C	C		C	C	C	C	C				


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
Daniela
Daniel A




Versión: 1	FORMATO
Fecha: 22/04/2023	INSPECCIÓN DE PRELISO EQUIPOS DE ALTURAS
Clasificación: Interna	


ARNES Nº: 0106 ESLINGA Nº: 18 SERIE I NUMERO: 18


CENTROS DE TRABAJO: Obras Judiciales - Contratacion Palacio de Justicia NOMBRE COLABORADOR: Cesar Luis Nuñez

DIAS DEL MES Julio 2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
2	COSTURAS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
4	SIN CORTADAS O FISURAS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
6	SIN QUEMADURAS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
7	SIN BORDES DESTRANSMITIDOS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
2	SIN OXIDACIONES O DESGASTE EXCESIVO	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
3	SIN FISURAS O GRIETAS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
5	SIN CORROSION O OXIDACION	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
6	PICADURAS, GRIETAS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO COMPACTO	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
4	COSTURAS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
6	SIN CORTADAS O FISURAS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
8	SIN QUEMADURAS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		
4	COSTURAS	C		/	C	C	C	C		C	C	C	C	C		C	C		C	C		C	C		C	C	C	C	C	C		




INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
NOTA:




Versión: 1	FORMATO
Fecha: 20/04/2023	INSPECCIÓN DE PREUSO EQUIPOS DE ALTURAS
Clasificación: Interna	


ARNES Nº: LA-0123062.06 ESLINGA Nº: 352123050388 SERIE / NUMERO: 50

CENTROS DE TRABAJO: Construccion palacio de justicia - obras judiciales NOMBRE COLABORADOR: Carlos Hoguin

DIAS DEL MES Julio/2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A		CORREAS Y COSTURAS																														
1	CORREAS COMPLETAS	C			C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
2	COSTURAS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
4	SIN CORTADAS O FISURAS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
6	SIN QUEMADURAS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
7	SIN SOBRE ESFUERZOS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
B		HERRAJES																														
1	HERRAJES COMPLETOS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
3	SIN FISURAS O GRIETAS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
5	SIN CORROSION O OXIDACION				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
6	PICADURAS, GRIETAS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
7	CUBIERTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
C		ESLINGA																														
1	ESLINGA				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPACTO)				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
4	COSTURAS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
6	SIN CORTADAS O FISURAS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
8	SIN QUEMADURAS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
9	CUBIERTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
D		LINEA DE VIDA																														
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		
4	COSTURAS				C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C			C	C			C	C	C	C	C		


INSPECCIÓN DE ANDAMIO
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA
Si se constata alguna anomalía, diligencia al dorso de este formato, para que se realice la acción de corrección.
NOTA:



Versión: 1	FORMATO	
Fecha: 20/04/2023	INSPECCIÓN DE PRE USO EQUIPOS DE ALTURAS	
Clasificación: Interna		

ARNES N°: 002301107 ESLINGA N°: 35 2023 0104 UR — SERIE / NUMERO: 29

CENTROS DE TRABAJO: Construccion de palacio de justicia cabeza de bucaramanga — NOMBRE COLABORADOR: Carlos Andres Olivero

DIAS DEL MES: Julio 2023

ITEM	PARTES DEL ARNES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
A	CORREAS Y COSTURAS																															
1	CORREAS COMPLETAS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
2	COSTURAS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
3	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
4	SIN CORTADAS O FISURAS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
6	SIN QUEMADURAS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
7	SIN BORDES CORTANTES										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
8	SIN EXPOSICION A PRODUCTOS QUIMICOS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
B	HERRAJES																															
1	HERRAJES COMPLETOS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
2	SIN DEFORMIDADES O DESGASTE EXCESIVO										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
3	SIN FISURAS O GRIETAS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
4	ASEGURADOS ADECUADAMENTE										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
5	SIN CORROSION U OXIDACION										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
6	PEGADURAS, GRIETAS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
7	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
C	ESLINGA																															
1	ESLINGA										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
3	AMORTIGUADOR DE IMPACTO (COMPLETO)										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
4	COSTURAS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
5	SIN HILACHAS O FIBRAS SUELTAS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
6	SIN CORTADAS O FISURAS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
7	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
8	SIN QUEMADURAS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
9	CUENTA CON ETIQUETA DE CERTIFICACION										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
D	LINEA DE VIDA																															
1	MOSQUETONES DE ANCLAJE										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
2	MOSQUETONES EN BUEN FUNCIONAMIENTO										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
3	SIN CORROSION DE ACIDOS O QUIMICOS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			
4	COSTURAS										C	C	C	C	C			C	C	C			C	C	C	C	C	C			

HOJA DE VIDA ESLINGA DE RESTRICCIÓN Y/O POSICIONAMIENTO

TIPO DE ESLINGA: Eslinga de posicionamiento.
FECHA DE INICIO DE USO: 19/03/2023

29


Material: Poliester.
No Lote: 2805
No Serie: 3521230 50303
Referencia: LT352
Marca del Equipo: LINK 76 CH
Fecha de Fabricación: Mayo de 2023
Propósito del Equipo: Trabajo en altura

INSPECCION	SI	NO	N/A
Buenas condiciones de costura ¿Presenta cortes, desgarres, quemaduras o daños?		✓	
Condiciones optimas de las Argollas ¿ Presentan Deformaciones, marcas, desgarres, corrosion?		✓	
Condiciones optimas de protector ¿Presenta desgarres, cortes, hilos sueltos?		✓	
¿Buenas Condiciones de sellos e identificaciones?	✓		
¿Condiciones optimas de costura de cortes?	✓		
Color y textura (sin decoloraciones,con desgastes, sin exposicion al sol y que tenga buena limpieza)	✓		
¿Buen estado de Condiciones hebillas de friccion y mosqueton?	✓		
El equipo es apropiado para permanecer en servicio	✓		

OBSERVACIONES Y REGISTROS DE CAMBIOS

NOTA:
La eslinga se debera revisar cada vez al mes y/o antes de cada utilizacion. Si esta hubiera estado sometida a las fuerzas que actuan durante la detencion de una caida, sera inmediatamente retirada de servicio y marcada con la palabra "NO UTILIZABLE" hasta que pueda ser destruida.

Damaris Salcedo. — INSPECCIONADO POR
David — FIRMA
14/07/2023 — FECHA INSPECCION VIGA



50

HOJA DE VIDA DE ARNES

CODIGO INTERNO: 50
TIPO DE ARNES: Arnes 4 argollas
FECHA INICIAL DE USO: 19-09/2023

Material: Poliester
No Lote: 2306
No Serial: 410123061206
Referencia: LT4C
Marca del Equipo: Work Tech
Fecha de Fabricación: Junio de 2023
Propósito del Equipo: Trabajo en alturas

INSPECCION	SI	NO	N/A
Condiciones de cuerpo: ¿Presencia cortes, desgarres, quemaduras o daños?.		✓	
Condiciones de las Argollas ¿ Presencia Deformaciones, marcas, desgarres, corrosión?		✓	
Condiciones de puntadas: ¿Presencia desgarres, cortes, fibras sueltas?		✓	
¿Condiciones de cosidos e identificaciones?	✓		
¿Condiciones de cinturón de ajustes?	✓		
Color y limpieza (sin decoloraciones,sin desgastes, sin suciedad al tacto y que tenga buena limpieza)	✓		
El equipo es apropiado para permanecer en servicio	✓		

OBSERVACIONES Y REGISTROS DE CAMBIOS

NOTA:
La argolla se debera revisar una vez al mes y/o antes de cada utilizacion. Si esta hubiera estado sometida a las fuerzas que actuan durante la detencion de una caida, ser inmediatamente retirado de inventario y marcado con la palabra "INUTILIZADO" hasta que pueda ser destruido.

Karen Soto — Kliff — 19-09/2023

50

HOJA DE VIDA ESLINGA DE RESTRICCIÓN Y/O POSICIONAMIENTO

TIPO DE ESLINGA: Restriccion y/o Posicionamiento
FECHA DE INICIO DE USO: 19-07/2023

Material: Poliester
No Lote: 2305
No Serial: 352123050388
Referencia: LT35R
Marca del Equipo: LINK TECH
Fecha de Fabricación: Mayo de 2023
Propósito del Equipo: Trabajo en altura

INSPECCION	SI	NO	NA
Buenas condiciones de costura: ¿Presenta cortes, desgarres, quemaduras o cortes?		✓	
Condiciones costuras de las Argollas: ¿ Presentan Deformaciones, marcas, desgarres, corrosión?		✓	
Condiciones optimas de puntadas: ¿Presenta desgarres, cortes, hilos sueltos?		✓	
¿Buenas Condiciones de sellos e identificaciones?	✓		
¿Condiciones optimas de costuras de costura?	✓		
Color y textura (sin decoloraciones,sin desgarres, sin exposición al sol y que tenga buena limpieza)	✓		
¿Buen estado de Condiciones hebillas de fijación y mosquetones/ganchos?	✓		
El equipo es apropiado para permanecer en servicio	✓		

OBSERVACIONES Y REGISTROS DE CAMBIOS

NOTA:
La eslinga se debera revisar una vez al mes y/o antes de cada utilizarse. Si este hubiera estado sometido a las fuerzas que actuan durante la detencion de una caida, sin importar que no se observe ningun daño, debera ser retirado de revicion y marcado con la palabra "INUTILIZADO" hasta que pueda ser destruida.

Karen Soto
INSPECCIONADO POR

FIRMA

19-07/2023
FECHA INSPECCION

33

HOJA DE VIDA DE ARNES

CODIGO INTERNO: 33
TIPO DE ARNES:
FECHA INICIAL DE USO: 19-07/2023

Material: Poliyester
No Lote: 2806
No Serial: 4101230602.01
Referencia: LT 9C
Marca del Equipo: LINE TECH
Fecha de Fabricacion: Junio /2023
Proposito del Equipo: Trabajo en altura

INSPECCION	SI	NO	N/A
Condiciones de malla: ¿Presenta cortes, desgarres, quemaduras o rafias?		✓	
Condiciones de las Argollas ¿ Presentan Deformaciones, marcas, desgarres, corrosión?		✓	
Condiciones de pretinas: ¿Presenta desgarres, cortes, filos cortos?		✓	
¿Condiciones de sellos e identificaciones?	✓		
¿Condiciones de costuras de malla?	✓		
Color y textura (sin decoloraciones,sin desgarres, sin rugosidad al tacto y que tenga buena limpieza)	✓		
El cuipo es apropiado para permanecer en servicio	✓		

OBSERVACIONES Y REGISTROS DE CAMBIOS

NOTA:
La eslinga se debera revisar una vez al mes y/o antes de cada utilizacion. Si esta hubiera estado sometida a los fuerzos que actuan durante la detencion de una caida, ser inmediatamente retirado de servicio y marcado con la palabra "INUTILIZADO" hasta que pueda ser destruido.

Karen Soto — 19-07/2023

	HOJA DE VIDA ESLINGA DE RESTRICCIÓN Y/O POSICIONAMIENTO	


TIPO DE ESLINGA: Posicionamiento y/o Restricción
FECHA DE INICIO DE USO: 19-07-2023

Material: Poliester
No Lote: 2305
No Serial: 352123052301
Referencia: LT35R
Marca del Equipo: LINK TECH
Fecha de Fabricación: Mayo de 2023
Propósito del Equipo: Trabajo en altura

INSPECCIÓN	SI	NO	N/A
Buenas condiciones de textil: ¿Presenta cortes, desgarres, quemaduras o daños?		✓	
Condiciones de las Argollas: ¿Presentan Deformaciones, roturas, desgarres, corrosión?		✓	
Condiciones óptimas de puntadas: ¿Presenta desgarres, cortes, hilos sueltos?		✓	
¿Buenas Condiciones de sellos e identificaciones?	✓		
¿Condiciones optimas de costidos de textil?	✓		
Color y textura (sin decoloraciones, sin desgastes, sin rugosidad al tacto y que tenga buena limpieza)	✓		
¿Buen estado de Condiciones Metálicas de Hebillas y mosquetones?	✓		
El equipo es apropiado para permanecer en servicio	✓		
OBSERVACIONES Y REGISTROS DE CAMBIOS			

NOTA:
La eslinga se debera revisar una vez al mes y/o antes de cada utilización. Si esta hubiera estado sometida a los factores que indican durante la detención de una caída, ser inmediatamente retirada de revisión y marcada con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que pueda ser destruida.

Karen Soto — 19-07-2023



HOJA DE VIDA DE ARNES

CODIGO INTERNO: 37
TIPO DE ARNES: Arnes en X 4 argollas
FECHA INICIAL DE USO: 17/07/2023
Numero Asignado 37

Material: Poliester
No Lote: 2306
No Serial: 4101230601 27
Referencia: LT4C
Marca del Equipo: LINK TECH
Fecha de Fabricacion: Junio 2023
Proposito del Equipo: Utilizar Para trabajo en alturas

INSPECCION	SI	NO	N/A
Condiciones de costa: ¿Presenta cortes, desgarres, quemaduras o daños?.		✓	
Condiciones de las Argollas: ¿ Presentan Deformaciones, marcas, desgarres, corrosion?.		✓	
Condiciones de puntadas: ¿Presenta desgarres, cortes, Mas costas?.		✓	
¿Condiciones de sellos o identificaciones?	✓		
¿Condiciones de costas de costa?	✓		
Color y textura (de decoloracion con desgastes, sin suciedad al tacto y que luzca buena limpieza)	✓		
El cuipo es apropiado para permanecer en servicio	✓		

OBSERVACIONES Y REGISTROS DE CAMBIOS

NOTA:
La eslinga se deben revisar una vez al mes y/o antes de cada utilizacion. Si este hubiera estado sometido a las fuerzas que actuan durante la detencion de una caida, ser inmediatamente retirado de servicio y marcado con la palabra "RETIRADO" hasta que pueda ser destruido.

Damaris Salcedo — 17/07/2023

HOJA DE VIDA ESLINGA DE RESTRICCIÓN Y/O POSICIONAMIENTO

TIPO DE ESLINGA: Eslinga de Posicionamiento y/o restriccion
FECHA DE INICIO DE USO: 17/07/2023
Numero Asignado 39


Material: Polyester
No Lote: 2305
No Serial: 352123050372.
Referencia: LT358
Marca del Equipo: LINK TECH.
Fecha de Fabricacion: Mayo 2023
Proposito del Equipo: Ser utilizado

INSPECCION	SI	NO	NA
Buenas condiciones de costura. ¿Presenta cortes, desgarres, quemaduras o daños?.		✓	
Condiciones optimas de las Argollas ¿ Presentan Deformaciones, marcas, desgarres, corrosion?.		✓	
Condiciones optimas de puntadas ¿Presenta desgarres, cortes, hilos sueltos?		✓	
¿Buenas Condiciones de sellos e identificaciones?	✓		
¿Condiciones aptas de costuras de costura?	✓		
Color y textura (sin decoloracion,sin desgastes, sin suciedad al tacto y que tenga buena limpieza)	✓		
¿Buen estado de Condiciones textiles de friccion y machihembradas?	✓		
El equipo es aprobado para permanecer en servicio	✓		

OBSERVACIONES Y REGISTROS DE CAMBIOS

NOTA:
La eslinga se debera revisar una vez al mes y/o antes de cada utilizacion. Si esta hubiera estado sometido a las fuerzas que actuan durante la detencion de una caida, ser inmediatamente retirado de revision y marcado con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que pueda ser destruido.

Damaris Salcedo — 17/07/2023



HOJA DE VIDA ESLINGA DE RESTRICCIÓN Y/O POSICIONAMIENTO

CONSORCIO OBRAS JUDICIALES

DESCRIPCION:

FECHA DE FABRICACION	MARCA	FECHA INICIAL DE USO
Mayo 2023	LINK TECH	11/07/2023

REF.	LOTE No.	SERIE No.
352123050375	2305	LT35R.
VIDA UTIL ESTIMADA	RESPONSABLE DE INSPECCION	
	Damaris Salcedo	

ACCESORIOS	APLICA	No. APLICA	INSPECCIONES Y/O REVISIONES: Ene-Feb-Mar B	M	Abr-May-Jun B	M	Jul-Ago-Sep B	M	Oct-Nov-Dic B	M
1. ESLINGAS							✓			
1.1. CUERDAS O REALTA (No debe presentar fibras cortadas, cortadas o flojas)							✓			
1.2. UNION CON GANCHO (Sin alectacion de ramal y rotura)							✓			
1.3.GUARDACABO (debe estar intacto y en su lugar)							✓			
1.4.GANCHOS (Operativos, sin que la compuerta quede abierta, sin torceduras y sin salpicaduras de soldadura)							✓			
1.5. ARGOLLAS Y HEBILLAS (Sin torceduras, fibras de bordes cortadas, sin aspereza, rajaduras, salpicaduras de productos químicos corrosivos y partes gastadas)							✓			
1.6. PAQUETE ABSORBEDOR DE ENERGIA ¿ sin rotuneos salidas de contenidos y las uniones intactas?							✓			
1.7. PARTES PLASTICAS ¿No deben presentar roturas, agrietamiento y quemaduras?							✓			
1.8. ASPECTOS VISUAL							✓			
Color (sin decoloracion y que tenga buena limpieza)							✓			
Textura (sin desgastes y sin rugosidad al tacto)							✓			
Costura (sin hilos cortados, no flojos y desgastados)							✓			

Damaris Salcedo — INSPECCIONADO POR — FIRMA — 11/07/2023 — FECHA INSPECCION INICIAL

42

HOJA DE VIDA ARNES

ARNES NUMERO: 42

Material: Poliester
No Lote: 2306
No Serie: 4101230602D9
Referencia: LT4C
Marca del Equipo: Link TECH
Fecha de Fabricación: Junio 2023
Propósito del Equipo: Trabajo en altura


INSPECCION	SI	NO	OBSERVACIONES
Condiciones de cinta: ¿Perforada cortes, desgarres, quemaduras o daños?.		✓	
Condiciones de las Argollas: ¿ Presentan Deformaciones, muescas, desgarres, corrosión?.		✓	
Condiciones de pretinales: ¿Presentan desgarres, cortes, hilos sueltos?.		✓	
¿Condiciones de sellos e identificaciones?	✓		
¿Condiciones de costuras de cinta?	✓		
¿Condiciones de almohadillas protectoras?	✓		
¿Condiciones hebillas de fricción y mosquetones?	✓		

El equipo es apropiado para permanecer en servicio	Si
El equipo es inapropiado para permanecer en servicio	

NOTA:
El arnés se debera enviar una vez al año y/o antes de cada utilización. Si este hubiera estado sometido a los fuerzas que actúan durante la detención de una caída, ser inmediatamente retirado de servicio y marcado con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que pueda ser destruido.

Karen Soto

11-07/2023



HOJA DE VIDA DE ARNES

CODIGO INTERNO: 48
TIPO DE ARNES: Dimeq 4 argolla.
FECHA INICIAL DE USO: 14/07/2023


48

Material: Poliester
No Lote: 2306
No Serial: 410123060128
Referencia: LT4C
Marca del Equipo: Luk Tech.
Fecha de Fabricacion: Junio 2023
Proposito del Equipo: Trabajo en altura

INSPECCION	SI	NO	N/A
Condiciones de costura: ¿Presenta cortes, desgarros, quemaduras o daños?.		✓	
Condiciones de las Argollas: ¿ Presentan Deformaciones, marcas, desgastes, corrosion?.		✓	
Condiciones de puntadas: ¿Presenta desgastes, cortes, hilos sueltos?.		✓	
¿Condiciones de sellos o identificaciones?	✓		
¿Condiciones de cosidos de costura?	✓		
Color y textura (sin decoloraciones,sin desgastes, sin exposicion al sucio y que tenga buena limpieza)	✓		
El equipo es apropiado para permanecer en servicio	✓		
OBSERVACIONES Y REGISTROS DE CAMBIOS			

NOTA:
La eslinga se debera revisar una vez al mes y/o antes de cada utilizacion. Si este hubiera estado sometido a las fuerzas que actuan durante la detencion de una caida, ser inmediatamente retirado de servicio y marcado con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que pueda ser destruido.

Dalmans Salcedo — INSPECCIONADO POR
Dalmans — FIRMA
14/07/2023 — FECHA INSPECCION PERIODICA



HOJA DE VIDA ESLINGA DE RESTRICCIÓN Y/O POSICIONAMIENTO

TIPO DE ESLINGA:
FECHA DE INICIO DE USO: 4B


Material: Poliester
No Lote: 2305
No Serial: 352123050395
Referencia: LT35R
Marca del Equipo: LIUK TECH
Fecha de Fabricación: Mayo/2023
Propósito del Equipo: Trabajo en alturas


INSPECCION	SI	NO	NA
Buenas condiciones de costura ¿Presenta cortes, desgarres, quemaduras o daños?		✓	
Condiciones de las Argollas ¿ Presentan Deformaciones, muescas, desgarres, corrosión?		✓	
Condiciones optimas de puntadas ¿Presenta desgarres, cortes, hilos sueltos?		✓	
¿Buenas Condiciones de sellos e identificaciones?	✓	✓	
¿Condiciones optas de costuras de nudos?	✓		
Color y textura (sin decoloraciones,sin desgastes, sin suciedad al tacto y que tenga buena limpieza)	✓		
¿Buen estado de Condiciones metálicas de fijación y mosquetones?	✓		
El equipo es apropiado para permanecer en servicio	✓		


OBSERVACIONES Y REGISTROS DE CAMBIOS


NOTA:
La eslinga se debera anular una vez al mes y/o antes de cada utilización. Si esta hubiera estado sometida a una fuerza que actuara durante la detención de una caída, ser inmediatamente retirada de servicio y marcada con la palabra "INUTILIZABLE" hasta que pueda ser destruida.


Damaris Salcedo — 14/07/2023



7
Oscar Eduardo Bustillo
Ayudante de obra
Consorcio obras judiciales



32



33


34
Daniel Aguilar Venegas
Oficial de obra
Consorcio obras Judiciales
23/04/23
23/04/23
24/04/23


37
Anibal Jose Jimenez Estrada
Oficial de obra
Consorcio obras judiciales
02/06/23
14/06/23
23/06/23
27/06/23


38
Luis Miguel Gomez Gutierrez
Oficial de obra
Consorcio obras Judiciales
07/06/23
23/6/23
14/07/23
1065626852



39
Aldair Luis Diaz oñate
Auxiliar de obra
consorcio obras judiciales
09/06/23
26/06/23
17/07/23





42


Pedro Julio Sandoval Vanegas — Oficial de obra — consorcio obras Judiciales.

| | | |


Carlos Andres Mosquera Palmer
Consorcio obras judiciales
03/08/22
28/08/22
14/07/22


Jesus David Quiroz Lopez
Ayudante de Obra
Consorcio obras judiciales


9
Juan David Pedraza
Ayudante de obra
consorcio obras Judiciales
17/05/22
24/05/22
07/06/22
23/06/22
13/07/22





11


Segundo Martinez Caldera — Maestro de obra — Consorcio obras judiciales


17/06/23			B	1											B	1					B	1									
23/06/23											B	1																			
27/06/23																							B	1							


Segundo Martinez



14
Wilman Ignacio Coronado
Asistente de obra
Consorcio obras Judiciales


25
Luis Alberto castillo Camelo
Ayudante de obra
Consorcio obras Judiciales


29
Carlos Andres Olivera Tinco
Consorcio obras Judiciales


Yesman Mendoza Mendoza
Oficial de obra
consorcio obras Judiciales
13/03/23
21/03/23
23/03/23
22/03/23
5'165'243


Juan David Morales
Auxiliar de obra
Suarez obras civiles


DECLARACION DE IMPORTACION
DIAN
Banco Ganadero
PE 3
2002209042567 4



Resolución DIAN No. 14000[illegible]
Fecha [illegible]
Del No. [illegible] al 1000 inclusive

OFICINA Carrera 35 No. 5A-57
Teléfonos 6351[illegible] - 6356429
PLANTA Vía a Mesitas km. 8
Puente Tierra - Bucaramanga

FACTURA CAMBIARIA DE COMPRA-VENTA

Nº 0671

PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES

CARRERA 35 Nº 41-32 TELEFAX 6351160
NIT. 800.226.837-7
NR.-REGIMEN COMUN

SEÑORES	AGROINDUSTRIAS DEL BAJIRA S.A.	DIA 21 MES 04 AÑO 2004	
DIRECCION	CALLE 114 No. 9-01 Torre A Ofic. 907 Edif. Teleport Business Park	CIUDAD	BOGOTA D.C.
NIT o CC	800.122.412-7	TELEFONO	6200540
CONDICIONES DE PAGO			

A PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA DEBE(N):

CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR
	VENTA DE EQUIPO USADO EQUIPO: EXCAVADORA SOBRE ORUGAS MARCA: CATERPILLAR MODELO: 320 L AÑO DE FABRICACIÓN: 1994 Nº DE SERIE: 4J600155	120.000.000.00

OBSERVACIONES - VALOR A PAGAR (EN LETRAS) VALOR AJUSTADO AL PESO

CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS CON 00/100 M CTE


SUBTOTAL $	120.000.000.00
DESCUENTO	
IVA	
A PAGAR $	120.000.000.00

ELABORO

REVISO

RECIBI: (FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR O QUIEN RECIBE)

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO


4204990
PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA
BUCARAMANGA
TECHINT INTERNATIONAL
LOS MISMOS
SANTA MARTA
ESTADOS UNIDOS
E.F.SANTA MARTA
E.F.SANTA MARTA
TERRESTRE
GIRO 100% ANTICIPADO.
DESCRIPCION DE LA MERCANCIA
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
06 MAYO 2002
DIVISION DE REGISTRO
SANTA MARTA
8479.59.00.00
N.A.B.
01
36.000,00
36.000,00
USADO
TREINTA Y SEISMIL DOLARES AMERICANOS
No. CREDENCIAL 4204990
Mincomex Colombia
6 Mayo 2002

GR	GANADERIA EL REPOSO S.A.S LISTA DE CHEQUEO DE MANTENIMIENTO DE: T1 TIPO DE MAQUINA: EXCAVADORA 320L	VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES

FECHA:	18 (DIA)	7 (MES)	2023 (AÑO)	NOMBRE TÉCNICO:	CELSO NIEVES MARTINEZ
CÓDIGO EQUIPO:				HORA INICIO MTO:	9:00 A.M
HORÓMETRO:	14081			HORA FIN MTO:	5:00 P.M

REPUESTOS E INSUMOS

REPUESTOS

REF ORIGINAL	REF FLEETGUARD	DESCRIPCIÓN	CANT	OK	ND
TF4129907 – TF4159075N		Filtro de Aire Externo y Interno	2		
32561		Filtro de Combustible	1		
994-7262		Filtro de Aceite motor	1		

OK: Tenia el repuesto ND: Repuesto no disponible

INSUMOS LUBRICANTES

COMPONENTE	TIPO	GLS	OK	ND
MOTOR	30	7		

OK: Tenia el insumo ND: Insumo no disponible

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PAG.	OK	N.
Manguera de agua	Todas las mangueras de agua	-	X	
Bateria del cilindro de levantamiento de la hoja	Inspeccionar y ajustar o cambiar si esta dañado o excesivamente desgastado. Lubricar	113	X	
Bateria del cilindro del desplazador del cilindro	Inspeccionar y ajustar o cambiar si esta dañado o excesivamente desgastado. Lubricar	126	X	
Engrase Unico para el articulo	Inspeccionar y ajustar	184	X	
Ajuste del tensor del cilindro	Medir el nivel y chequear si hay fugas	182	X	
Cadenillas y cancerinas	Inspeccionar y reemplazar si estan dañadas o excesivamente desgastadas	189	X	
Juego inicial de la articulación de la rótula de la barra de tiro	Inspeccionar Lubricar y ajustar	180, 181	X	
Adhesión de aire del motor	Limpiar o reemplazar si se presenta humo negro o el indicador de vacio esta en rojo	100	X	
Prealtores	Limpiar	118	X	
Fusibles	Reemplazar fusibles dañados	111	X	
Tensión de tensores	Inspeccionar y ajustar o cambiar si esta dañado o excesivamente desgastado	112	X	
Dientes del desgarrador	Inspeccionar y cambiar si estan dañados o excesivamente desgastados	110	X	
Detección del tubo lumbrapambrana y plumillas	Cambiar plumillas y limpiar el depósito	116	X	
Limpieza de aire	Drenar humedad y radiadores	119	X	
Frenos	Chequeo general	121	X	
Dientes del pasón de rueda el cilindro	Lubricar	108	X	
Acumuladores de la hoja y el accel Enador	Chequeo general	111	X	
Aceite y filtro del motor	Cambiar aceite y filtro de aceite del motor. Tomar una muestra de aceite	174	X	
Tanque de combustible	Drenar agua y sedimentos	119	X	
Ajuste del sistema hidraulico	Medir nivel y chequear si hay fugas	177	X	
Cinturón de seguridad	Inspeccionar	115	X	
Limpieza alrededor de la manguera	Inspeccionar la soldadura	113	X	
Bujes del oscilación del eje	Lubricar cancerinas	130	X	
Bujes del pivote de dirección	Lubricar cancerinas	131	X	
Bujes del cilindro del desgarrador	Lubricar cancerinas	126	X	
Rotula del cilindro de levantamiento del desarrollador	Lubricar cancerinas	128	X	
Bujes de la barra de articulación de las ruedas	Lubricar cancerinas	129	X	
Bujes del cilindro de articulación de las ruedas	Lubricar cancerinas	131	X	
Pivote de la articulación superior	Lubricar cancerinas	129	X	
Correas del alternador y el ventilador	Inspeccionar y ajustar o cambiar si esta dañado o excesivamente desgastado	120	X	
Bujes del alternador	Lubricar cancerinas	126	X	
Radiador	Chequear nivel de refrigerante	118	X	
Aceite de mando del tandem	Medir nivel y chequear si hay fugas	128	X	
Aceite de la caja transmisión y del diferencial	Medir nivel y chequear si hay fugas	129	X	

OK: Se realizo la actividad N: No se realizo la actividad PAG: Pagina de referencia

OBSERVACIONES:

PENDIENTE INSTALAR VALVULA TENSORA Y CORREGIR UNA FUGA DE ACEITE

Celso Nieve


FIRMA DE QUIEN REALIZÓ EL MANTENIMIENTO
Celso Nieves Martinez
C.C. 7738713

Celso Nieve

Vobo: ING. MECÁNICO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
12.619.288
SOSA MACIAS
FREDY ENRIQUE


11-JUL-1961
CIENAGA
(MAGDALENA)
1.80
AB+
M
14-DIC-1961 CIENAGA



RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

TOTALES IBC

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
APV(Administradoras: 1)				1	100.200	0	0	0	100.200
COLPENSIONES	25-11	800226305	7	1	100.200	0	0	0	100.200
EPS(Administradoras: 1)				1	39.300	0	0	0	39.300
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	1	39.300	0	0	0	39.300
RPP(Administradoras: 1)				1	43.800	0	0	0	43.800
ARL SURA	14-11	860070736	3	1	10.800	0	0	0	10.800
CCF(Administradoras: 1)				1	39.300	0	0	0	39.300
COMFACESAR	CCF 13	892399994	8	1	39.300	0	0	0	39.300
Gran Total					303.900				303.900

Fecha y hora de impresión: 2023-07-14 10:34:32 - Usuario: JAIBO

JMR S.A.S
Empresa de Salud Ocupacional
NIT: 900272056 - 3

CONCEPTO APTITUD LABORAL



Paciente: FREDY ENRIQUE SOSA MACIAS
Identificación: CC 12619288
Edad: 62
Cargo: OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA 3
Empresa en labor: GANADERIA EL REPOSO S.A.S
Empresa: PARTICULAR

No. Orden	0039429	**Fecha atención:**	2023-07-14 07:52:53
Realizado en:	Valledupar - Cesar	**Fecha salida:**	2023-07-14 09:08:10
Tipo evaluación:	Examen medico ocupacional de Ingreso-Osteomuscular		

Exámenes realizados

AGUDEZA VISUAL,AUDIOMETRIA TAN12,EXAMEN MEDICO CON ENFASIS EN OSTEOMUSCULAR,RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA

Recomendaciones laborales:	Manejo por EPS/ARP:	Habitos y estilos de vida:	Incluir en SVE:
Caminatas Hacer ejercicios físicos higiene postural dieta y ejercicios	No aplica	Dieta baja en carbohidratos Dieta baja en grasas Dieta baja en sodio	No aplica

Restricciones laborales:

No aplica

Concepto aptitud laboral:

Apto sin restricciones

Aptitud para tareas especificas:

No aplica

Observación:

USO DE ELEMENTOS DE PROTECION PERSONAL

Jaibo Martinez Rojas
Reg: 4610
Lic: 3070

Firma del especialista en salud ocupacional
JAIBO ALFONSO MARTINEZ ROJAS
Especialidad:
Licencia S.O: 2147 -Registro S.O: 4610

Firma del paciente
FREDY ENRIQUE SOSA MACIAS
Identificación:CC 12619288

www.jmrsaludocupacional.com - e-mail:jmrsaludocupacional@hotmail.com

Tel. 5817273 - Calle 11 # 11A - 15 - Valledupar



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026776758

PLACA: LGU811
MARCA: KENWORTH
LÍNEA: T880
MODELO: 2022
CILINDRADA CC: 10.900
COLOR: BLANCO
SERVICIO: PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO: VOLQUETA
TIPO CARROCERÍA: PLATON
COMBUSTIBLE: DIESEL
CAPACIDAD Kg/PSJ: 19895
NÚMERO DE MOTOR: 35376349
REG: N
VIN: 3BKZL80X7NF203834
NÚMERO DE SERIE: 203834
REG: N
NÚMERO DE CHASIS: 203834
REG: N
PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): KEOPS CONSTRUCCIONES S.A.S ZOMAC
IDENTIFICACIÓN: NIT 901471430



RESTRICCIÓN MOVILIDAD
BLINDAJE: ******
POTENCIA HP: 385
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN: 48202200199581
VE
FECHA IMPORT: 04/04/2022
PUERTAS: 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD: ******
FECHA MATRÍCULA: 01/08/2022
FECHA EXP. LIC. TTO: 01/08/2022
FECHA VENCIMIENTO: ******
ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA MCPAL TTOYTTE PUERTO COLOMBIA
LT07001343757

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Y EN SU NOMBRE

FORMAR

INSTITUTO DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO

RES. 093 DEL 28 DE MARZO DE 2007 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA Y LA RES. 1236 DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2007 DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTA MARTA.

En cumplimiento con la Ley 1064 de julio 26 de 2006
y con reconocimiento del SENA Resolución 0090 de 2009

SENA

y en atención a que:

FREDDY ENRIQUE SOSA MACIAS

C.C. No. 12.619.288 de Ciénaga - Magdalena



curso y aprobó satisfactoriamente el programa de Formación Integral basado en competencia laboral y cumplió con las condiciones requeridas por la entidad según los planes y programas vigentes

Para desempeñarse como:

OPERADOR PROFESIONAL DE EXCAVADORA

CON UNA DURACIÓN DE 420 HORAS

ALVARO CUADROS
DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE PROGRAMA

BREDIER ABDEL RAHMAN
SECRETARIA

Santa Marta, 24 de Octubre de 2009
CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICION

047- 24 de Octubre de 2009
No. Y FECHA DE REGISTRO

Versión:	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 05/07/2023	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS	
Clasificación: interno		

CUIDAD Y FECHA: Valledupar-19-07/2023 PROYECTO: Obra en Construcción Palacio de Justicia

LUGAR DONDE SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN: Area operativa

SE REPORTA A: Karen Soto CARGO: Residente SST

SITUACIÓN OBSERVADA

CASI ACCIDENTE ☐ CONDICIÓN INSEGURA ☑ ACTO INSEGURO ☐

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Describa detalladamente la situación observada indicando si la persona involucrada es un empleado, un contratista o un visitante.

Se evidencia terreno inestable en área de acceso (escalones temporales) y material proveniente de las excavaciones obstaculizando el paso.

ACCIONES REALIZADAS

Se corrige la condición insegura reorganizando el área de acceso y realizando jornada de orden y aseo, para el retiro del material.

REPORTADO POR

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Jose L. Campo	Auxiliar	Jose Luis Campo

Aplica para situaciones que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador, daños a la obra o al medio ambiente.

Versión:	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 05/07/2023	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS	
Clasificación: interno		

CUIDAD Y FECHA: Valledupar-25-07/2023 PROYECTO: Obra en Construcción palacio de justicia

LUGAR DONDE SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN. Area operativa

SE REPORTA A: Karen Soto CARGO: Residente SST

SITUACIÓN OBSERVADA

CASI ACCIDENTE [ ] CONDICIÓN INSEGURA [✓] ACTO INSEGURO [ ]

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Describa detalladamente la situación observada indicando si la persona involucrada es un empleado, un contratista o un visitante.

Se evidencia Sendero peatonal por material desorganizado (acero)

ACCIONES REALIZADAS

Se solicita colaboración de dos trabajadores y se corrige la condición insegura. Realizando orden y aseo, moviendo el acero un poco hacia otros para mejorar el acceso del sendero.

REPORTADO POR

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Oliver Jaira Morales	Oficial	

Aplica para situaciones que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador, daños a la obra o al medio ambiente.

Versión:	FORMATO	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES
Fecha: 05/07/2023	REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGUROS	
Clasificación: interno		

CUIDAD Y FECHA: Valledupar - 28-07/23 PROYECTO: Obra en construcción Palacio de Justicias

LUGAR DONDE SE OBSERVÓ LA SITUACIÓN. Area operativa

SE REPORTA A: Karen Soto CARGO: Residente SST

SITUACIÓN OBSERVADA

CASI ACCIDENTE [ ] CONDICIÓN INSEGURA [✓] ACTO INSEGURO [ ]

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN

Describa detalladamente la situación observada indicando si la persona involucrada es un empleado, un contratista o un visitante.

Debido a las condiciones en que se encuentra el terreno por las actividades de excavación que se realizan en obra, afectadas por los cambios climaticos (lluvias) Se evidencia inestabilidad y deterioro del Sendero peatonal.

ACCIONES REALIZADAS

Se corrige la condición insegura reorganizando el Sendero Con una plantilla en Cemento y asi darle estabilidad al terreno, habilitando el Sendero de forma temporal

REPORTADO POR

Nombres y apellidos	Cargo	Firma
Juan David Pedroza	Ayudante	Juan Pedroza

Aplica para situaciones que puedan poner en peligro la seguridad del trabajador, daños a la obra o al medio ambiente.

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 2

1.1 LOCALIZACIÓN..... .2

1.2 Características Técnicas del proyecto……...…5

2. OBJETIVO GENERAL…… 5

3. METODOLOGIA 6

4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO..... 6

5 OBLIGACIONES DE PERMISOS 7

5.1. GENERALIDADES..... 7

6. DESARROLLO DE LOS PROGRAMA DEL PGAS 7

6.1. Programa y Proyecto de PGAS..... 7

61.1. Gestión Ambiental del proyecto 7

1.1. Grupo de Gestión Ambiental y social……...8

1.2. Trámite y Cumplimiento de Requisitos Legales……....8

1.3 Capacitación Ambiental y Social……..……..**8**

2 Componente Abiótico……...8

2.1 Manejo Integral de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipos……...…8

2.2 Manejo del Recurso Hídrico……8

2.3. Control de las Excavaciones y Demoliciones……8

2.4. Residuos Sólidos Generados……..8

2.5. Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas…………**8**

2.6. Instalación, Funcionamiento y Retiro de Campamento……..**8**

2.7. Manejo de la Maquinaria y Equipos……..……**8**

2.8. Control de la Calidad del Aire y las Emisiones……**8**

3. Componente Biótico……..…**8**

3.1. 1. Manejo de la Fauna Silvestre……..……**8**

63.2. Manejo de la Vegetación en Obra……..……..……**8**

3.3. Protección vegetal del suelo**……..……8**

4 Gestión Social……..……..……..……8

4.1 Atención a la Comunidad y Autoridades…….…….**8**

4.2. Información y Participación de la Comunidad……..……..**8**

4.3. Manejo de Infraestructura Privada, Pública, de Servicios Públicos, Redes y Activos……..…..……**8**

4.4. Gestión de la Mano de Obra……..…**8**

7. DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL... ¡Error! Marcador no definido.

8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS..... 8

9. MATRIZ DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL ..... ¡Error! Marcador no definido.

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... ¡Error! Marcador no definido.

1. INTRODUCCIÓN

Para el mejoramiento continuo de las instalaciones físicas, el Consejo Superior de la Judicatura en cabeza del Grupo de Proyectos Especiales de Infraestructura, en el continuo ejercicio de sus funciones, robusteciendo las edificaciones propias, con calidad en la construcción, garantizando la vida útil de los inmuebles y asegurando los niveles de bienestar, calidad de vida, eficiencia, productividad y ante todo la seguridad física de sus ocupantes.

De esta manera, cumpliendo con la anterior directriz, para la ciudad de Valledupar (Cesar) se creará una nueva torre para el Palacio de Justicia, teniendo en cuenta que se tiene un área libre para la implantación de un nuevo edificio que proporcione todas las garantías de seguridad, permanencia y bienestar tanto para funcionarios, empleados y usuarios.

Este nuevo bloque albergará las diferentes corporaciones, tales como: El Tribunal Superior de Valledupar, El Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, El Consejo de la Judicatura y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, los cuales se encuentran dispersos en diferentes inmuebles de la ciudad, lo cual permitirá reunir estas Corporaciones ofreciéndoles a los usuarios un correcto acceso a la justicia y una óptima prestación del servicio, digno para funcionarios, empleados y habitantes de la ciudad de Valledupar.

1.1. LOCALIZACIÓN

La construcción se desarrollará dentro de un predio de propiedad de la Rama Judicial de un área de 4.525,00 m², predio donde actualmente funciona el Palacio de Justicia de la ciudad de Valledupar y que está destinado como área de parqueadero descubierto.

El Palacio de Justicia existente consta de un bloque de 8 pisos y cuenta con las siguientes áreas generales:

- Área bruta total predio: 4.525.00 m²
- Área total edificio ocho pisos: 7.758.21 M²
- Área total neta del uso edificio ocho pisos: 5.386.83 M²
- Ocupación edificio ocho pisos: 1.063,61 m²

El predio se encuentra ubicado geográficamente, dentro de la COMUNA 1, barrio catastral 01-01-0468- denominado “ALFONSO LOPEZ”, cuya ubicación geográfica responde a las siguientes coordenadas:

- 10°28'27.4"N ,73°15'07.6"W.

Los datos del inmueble son los siguientes:

- Nomenclatura: Calle 14 No. 12-189
- Matrícula Inmobiliaria No: 190-33450 predio total
- Código Único Catastral: 01-01-0468-0002-000

- Escritura Pública: No. 2105 del 10 de agosto de 1984



Figura No. 1 Localización del proyecto.

Fuente: *Estudios previos del proyecto*

Linderos:

- Norte: 67.50 m
- Este: 84.65m
- Sur: 77 m
- Oeste: 49.45 m



Edificio actual del Palacio de Justicia



Zona en donde se ejecutará el proyecto, parqueadero actual del Palacio de Justicia.

Las principales vías de acceso a los frentes de obra son; Carrera 14 y la calle 14.

Debido al poco espacio en la obra se instalará un campamento, pero la oficina administrativa se ubicará fuera del proyecto, lo más cercano posible al frente de obra.

Tabla 1. Información del proyecto.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
Razón social:	Consorcio Obras Judiciales.
Nit:	901665448-8
Objeto del proyecto	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).
Ciudad: Dirección:	Bogotá Carrera 61 # 100-68
Celular:	3004708 / Cel: 3014683375
Representante legal	Víctor Anderson Valbuena Quiroga
Duración del Proyecto:	35 meses

1.2. Características técnicas del proyecto

El proyecto contempla un recorrido vertical en 11 niveles y 2 sótanos. Un acceso de funcionarios y zona de archivo se ubican en el primer piso, en los tres siguientes niveles se localizan servicios netamente públicos con acceso diferenciado. El acceso de usuarios se encuentra en el piso 1 el cual distribuye a los pisos superiores rematando en el piso 10. Es importante resaltar que por funcionamiento de la entidad y su nivel de seguridad se plantean dos puntos fijos diferenciados para la atención del público y otro para el transporte de los funcionarios con circulaciones que no contemplan contacto son los usuarios.



Plano TOP Valledupar

2. OBJETIVO GENERAL

Establecer el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) para la ejecución del proyecto "Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar", en el departamento del Cesar, con el fin de ofrecerle a los usuarios y a los equipos de trabajo un espacio con mejor infraestructura el área de estudio y la zona de influencia, reconocer los posibles impactos ambientales, las medidas y acciones de manejo ambiental que se deben implementar durante la intervención en los frentes de obra.

Objetivos específicos

Recolectar información para establecer la demanda de recursos naturales, al igual que los permisos por su uso y aprovechamiento, que se requieran tramitar ante las autoridades ambientales y que son parte integral de PGAS, es decir, los requerimientos y obligaciones que de ellos se emanen.

Respetar el entorno donde se desarrollarán las obras; la eliminación, el control, la prevención y la compensación ante posibles impactos ambientales y sociales negativos, a través de la implementación del PGAS y cada uno de sus programas y proyectos, que se determinen de acuerdo con el proyecto a ejecutar y el estudio previo según el alcance de la obra proyectada.

Conocer y establecer comunicación con las autoridades ambientales y en general, instituciones, operadores de servicios públicos, comunidad y todas las entidades que puedan estar involucradas en el proceso constructivo, el establecimiento de buenas relaciones, así como también la atención y solución de quejas, peticiones o reclamos que se puedan generar durante la ejecución del proyecto.

- Determinar los indicadores de gestión, según los programas y proyectos identificados, que pueden desarrollarse en cada Contrato para conformar el seguimiento y el nivel de cumplimiento ambiental.

El principal responsable del diseño e implementación y seguimiento del PGAS es el director de proyecto, quien provee los recursos necesarios y suficientes para el desarrollo del PGAS de acuerdo con el análisis de las diferentes actividades de obra y no solo interviene el Residente ambiental.

En pago del PGAS está inmerso en el presupuesto de obra y el pago no se realiza por separado de las actividades ambientales y sociales.

3. METODOLOGIA

La metodología para implementar para la realización del Plan de Gestión Ambiental y Social es en primera instancia la Guía PGAS DEAJ, la recolección y análisis de información, los estudios previos, pliego de condiciones, información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC, CORPOCESAR, entre otras.

De acuerdo con la información recolectada se elaborará un diagnóstico de la situación actual para el área de influencia directa e indirecta.

4. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DESARROLLADAS EN EL PERIODO

Localización, trazado y replanteo para ubicación y marcado en el terreno de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo.
Excavación mecánica en material común para elemento - incluye la conformación de taludes y trincheras del proceso constructivo. Esta actividad se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en el estudio de suelos, las recomendaciones estructurales y las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. - incluye retiro y disposición final
CAISSON
Excavación manual caissón constructivos
Suministro e instalación de anillos de caissón en concreto tipo_1 3000 psi incluye posterior demolición - construidos de acuerdo con las especificaciones técnicas y procesos constructivos indicados en el estudio de suelos y en los planos estructurales - (incluye todos los elementos, accesorios y actividades complementarias necesarias para su correcta instalación y funcionamiento)
suministro y manejo de acero 60.000 psi/420 mpa incluye alambre negro de amarre.
Fundición de solado de limpieza en concreto
Aseo general.

5. OBLIGACIONES DE PERMISOS DE TALA

5.1. GENEREALIDADES

De acuerdo a las obligaciones dadas por CORPOCESAR se están atendiendo las obligaciones impuestas en la Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023.

6. DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL PGAS

A continuación, se describirán todas las actividades, con las respectivas metas de los programas establecidos para la ejecución del proyecto y describir las medidas desarrolladas durante el periodo de este informe.

1. Programa y proyecto del PGAS

De acuerdo con lo establecido en el plan de manejo ambiental, el proyecto se desarrollará desde el proceso ambiental de acuerdo a los programas establecidos durante la ejecución del proyecto:

ítem	Programas	Proyectos	Código
1	Gestión Ambiental del Proyecto	1. Grupo de Gestión Ambiental y Social	1.1-GAP
		2. Trámite y Cumplimiento de Requisitos Legales	1.2-GAP
		3. Capacitación Ambiental y Social	1.3-GAP
2	Componente Abiótico	1.Manejo Integral de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipos	2.1-MCA
		2. Manejo del Recurso Hídrico	2.2-MCA
		3. Control de las Excavaciones y Demoliciones	2.3-MCA
		4. Residuos Sólidos Generados	2.4-MCA
		5. Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas	2.5-MCA
		6.Instalación, Funcionamiento y Retiro de Campamento	2.6-MCA
		7. Manejo de la Maquinaria y Equipos	2.7-MCA
		8. Control de la Calidad del Aire y las Emisiones	2.8 MCA
3	Componente Biótico	1. Manejo de la Fauna Silvestre	3.1-MCB
		2. Manejo de la Vegetación en Obra	3.2-MCB
		2. Protección vegetal del suelo	No aplica
4	Gestión Social	1. Atención a la Comunidad y Autoridades	4.1-GSP
		2. Información y Participación de la Comunidad	4.2-GSP
		3. Manejo de Infraestructura Privada, Pública, de Servicios Públicos, Redes y Activos	4.3-GSP
		4. Gestión de la Mano de Obra	4.4-GSP
		5. Protección del Patrimonio Arqueológico y Cultural	No aplica

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
PROGRAMA	**PROYECTO**		**IDENTIFICACION**
Gestión Ambiental del proyecto	1. Grupo de Gestión Ambiental y Social		1.1-GAP
OBJETIVOS DEL PROYECTO			
Cumplir, monitorear y vigilar los planes PGAS, SG-SST, socio ambiental, en la fase de construcción	Garantizar la estructura de profesionales idóneos, con la preparación y experiencia para cumplir con la		

	gestión legal
El grupo de gestión ambiental y social debe elaborar todos los estudios previos para la elaboración del PGAS e implementarlo y cumplir con la gestión tanto preventiva, como la de control, mitigación y compensación en los casos que se requiera.	Garantizar el desarrollo de la obra cumpliendo con las medidas de manejo y protección del medio ambiente, aplicando las medidas de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de los habitantes del sector y del personal vinculado a las obras.

IMPACTOS POTENCIALES	
Alteración de las actividades cotidianas	Contaminación del suelo
Quejas y reclamos de la comunidad	Contaminación del aire
Vandalismo	Contaminación del agua

TIPO DE MEDIDA							
Control	**x**	**Prevención**	**x**	**Mitigación**	**x**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Una de las estrategias para asegurar una correcta implementación del plan de manejo ambiental durante la ejecución del proyecto, es contar con profesionales que conforman el grupo de gestión ambiental, los cuales reportan al director del proyecto las diferentes actividades con el fin de coordinar y alinear el proceso constructivo.

En el mes de julio de 2023 continua el grupo ambiental y como evidencia se presenta en el anexo 2
Dando cumplimiento a la ficha ambiental a continuación se relaciona el personal miembro del grupo ambiental.

Cargo	Nombre y Apellido	Dedicación	# de contacto
Director de Proyecto	Alejandro Torres	100%	301 5044284
Ing. Residente de Obra	Emel Larios	100%	3014683375
Residente Ambiental	Mabely Toncel	50%	301 4683375
Administrativa	Wendy Quiroz	100%	311 8884207
Residente SST	Luz Damaris Salcedo	100%	312 4598360

- **Reuniones y comités de seguimiento**

En este periodo se mantiene la conformación del equipo ambiental del proyecto y seguimos con los comités internos del proyecto para seguir implementando y monitoreando las diferentes actividades ambientales.

Durante el mes de julio se realizaron charlas, socialización y capacitación de temas ambiental con el fin de recordar al personal en obra, las medidas de manejo y protección del medio ambiente. Las actividades mencionadas se evidencian en el siguiente informe.

De igual forma se evidencia reunión realizada con el equipo ambiental donde se trataron temas como:
*Instalación de hidro lavadora (esta para realizar el lavado de las llantas de los vehículos que salgan de obra.
*Siembra de árboles o compensación económica.

	
Fotografía No. 1	Fotografía No. 2

FECHA	TEMA	OBJETIVO
01/07/2023	Manejo de residuos líquidos o vertimientos, permisos y obligaciones al respecto.	**Charla**: Se realiza charla al Personal con el objetivo de prepararlos para que se maneje con efectividad los residuos líquidos, o de vertimientos generados en obra.
05/07/2023	Manejo de residuos sólidos, convencionales, RESPEL, RAEE y RCD	**Charla:** Con esta charla se busca lograr un manejo ambientalment adecuado de los residuos peligrosc generados en obra. .
08/07/2023	Protección de la flora y de la fauna.	**Socialización:** Se realiza charla con el tema mencionado, debido a la necesidad de concienciar al personal sobre la importancia y responsabilidad que témenos con la flora y la fauna.
11/07/2023	Manejo de materiales sobrantes y materiales de construcción.	**Capacitación:** El objetivo de esta capacitación es socializar las medidas a tomar para el manejo y disposición final de los materiale sobrantes en la contracción.

14/07/2023	Protección del recurso hídrico, prohibiciones, permisos y obligaciones.	**Charla:** Al socializar el siguiente tema se busca dar un buen manejo al agua y así ayudar a proteger los recursos hídricos en el proyecto.
15/07/2023	Comunicación asertiva	**Charla:** Se realiza la siguiente charla con el fin de alimentar al personal en obra el valor del respecto, aprender a dialogar en calma, y expresar tus ideas libremente.



Fotografía No. 3



Fotografía No. 4



Fotografía No. 5



Fotografía No. 6

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Número de profesionales que componen el grupo de gestión ambiental	No. de profesionales contratados / No. profesionales propuestos	Mensual	6 / 6	Positivo

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Una de las estrategias para asegurar una correcta implementación del plan de manejo ambiental durante la ejecución del proyecto, es contar con profesionales que conforman el grupo de gestión ambiental, los cuales

reportan al director del proyecto las diferentes actividades con el fin de coordinar y alinear el proceso constructivo.

Anexo 1.

- Soporte Asistencia a charlas, Socialización y capacitación ambiental realizadas al personal durante el mes de julio 2023.

	
Fotografía No. 7	Fotografía No. 8
	
Fotografía No. 9	Fotografía No. 10


	
Fotografía No. 11	Fotografía No. 12
	
Fotografía No. 13	Fotografía No. 14



Fotografía No. 15



Fotografía No. 16



Fotografía No. 17

Estas reuniones se desarrollarán mensualmente hasta terminar el contrato.

- **Reuniones y comités de seguimiento**

Se informa en el periodo del 01 al 31 de julio del 2023 la realización de la reunión del grupo ambiental (anexo acta) del proyecto en donde se reitera al equipo el PGAS, al igual que los comités internos del proyecto para implementar y monitorear las diferentes actividades ambientales.

	
Fotografía No. 18	Fotografía No. 19

Por otra parte, se tiene comité con interventoría donde se trataron los siguientes temas ambientales en el periodo comprendido en el informe: forma de evacuar las aguas del nivel fritico, materiales provenientes de las excavaciones que se debe reutilizar según la norma, siembra de árboles.

FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADA/RECIBIDA	DESTINATARIO
			enviado	interventoría
13/07/2023	306	Solicitud relación de proveedores gestores de residuos peligrosos.	enviado	Corpocesar

- **Anexos:**

Oficios enviados y recibidos sobre temas ambientales



Fotografía No.20 Solicitud relación de proveedores gestores de residuos peligrosos.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	Realizar la Construcción y Dotación de la Nueva Torre del Palacio de Justicia de Valledupar (Cesar).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Gestión Ambiental del proyecto	2. Tramite y cumplimiento de requisitos legales	1.2.-GAP

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Garantizar el cumplimento de las obligaciones del Consorcio de identificar, tramitar y/u obtener todos los permisos de acuerdo con la legislación colombiana y el cumplimiento de las normas locales de la ciudad de Valledupar	Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y con las obligaciones contractuales entre la Nación
Cumplir con los requisitos adquiridos derivados de los permisos que se deban generar para la ejecución del proyecto	Revisar el estado, alcance y condiciones específicas de todos los permisos y licencias que debe tener el proyecto.

IMPACTOS POTENCIALES	
Alteración de las actividades cotidianas	Contaminación del suelo
Quejas y reclamos de la comunidad	Contaminación del aire
Vandalismo	Contaminación del agua

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Del proyecto del Consorcio Obras Judiciales seguimos identificando todos los requisitos legales y permisos a tramitar, cambios y novedades normativas.

Los permisos identificados son los siguientes:

- **Seguimiento de la licencia o permisos**

TIPO DE PERMISO	ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO	PLAZO
Tala de arboles	CORPOCESAR	Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023	Seis (6) meses
Radicación del PG-RCD	CORPOCESAR	Fecha de radiado 02/03/2023	Duración del proyecto
solicitud vertimientos de Aguas Residuales	CORPOCESAR	Abril 27 del 2023	Duración del proyecto

- **Permisos ambientales de proveedores**

Agregados

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN m^3	FUENTE	TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL	CESIÓN DE DERECHOS	RUCOM
Arena	40	Pavimentos el dorado S.A.S	Resolución 0282 del 06/10/2020	N° 0167-2-20	RUCOM-2022080122230
Gravilla	48	Pavimentos el dorado S.A.S	Resolución 0282 del 06/10/2020	N° 0167-2-20	RUCOM-2022080122230

Concretos

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN m3	FUENTE	TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL	CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL CON LOS DATOS DEL PROYECTO
Concretos plástico asent.6"+/-1" 3000 psi 3/4"	640	Argos	Se ha desarrollado la construcción de los caissón en concreto de 3000 psi	
concretos plástico	5500	Argos		

asent.6"+/-1" 4000 psi 3/4			
concretos plástico asent.6"+/-1" 5000 psi 3/4"	1540	Argos	
concretos plástico asent.6"+/-1" 6000 psi 1"	640	Argos	

Disposición de RCD pétreos y no pétreos

TIPO DE RDC	VOLUMEN PROYECTADO m³	SITIO DE DISPOSICIÓN	PERMISO AMBIENTAL
RCD	2755,3	AGREGADOS DEL CESAR	Auto 432-09-10-2019 RCD
Excavación de material común	0		
Excavación en roca	2204, 24		
RESPEL	35	A la fecha se tienen acopiados en obra en espera de aprobación de la empresa recolectora.	

Para los materiales de construcción y sitios de disposición de escombros el Consorcio Obras Judiciales adjuntará en cada informe la certificación del titular del permiso o licencia, manifestando la prestación del servicio o venta de materiales, en donde se indica el objeto del contrato

En el periodo de este informe no se evidencian hallazgos arqueológicos.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Obligaciones y requerimientos de las autoridades ambientales	No. de requerimientos de autoridades	Anual	2	50 % (Compra y Siembra de árboles)
Permisos, autorizaciones o concesiones	No. Permisos otorgados por la autoridad / No. Permisos identificados en el proyecto	Mensual	1	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Licencias ambientales de las canteras y demás proveedores - resolución de tala (hacer listado y en una sola carpeta)

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Gestión Ambiental del Proyecto	Capacitación Ambiental y Social	1.3 - GAP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Capacitar a todo el personal involucrado en el proyecto, en lo relacionado con los temas de carácter ambiental, social y técnico de la obra	Garantizar el desarrollo de la obra cumpliendo con las medidas de manejo y protección del medio ambiente, aplicando las medidas de salud y seguridad en el trabajo, seguridad de los habitantes del sector y del personal vinculado a las obras.
Dar cumplimiento a las obligaciones establecidas por la autoridad ambiental y con las obligaciones contractuales entre la Nación	

IMPACTOS POTENCIALES

Alteración de las actividades cotidianas	Quejas y reclamos de la comunidad
Vandalismo	

TIPO DE MEDIDA

Control	**x**	**Prevención**	**x**	**Mitigación**	**x**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

El Consorcio Obras Judiciales estable en el anexo 2, el cronograma de charlas, Socialización y capacitación ambiental y social.

Tema de capacitación	**Fecha**
Manejo de residuos líquidos o vertimientos, permisos y obligaciones al respecto.	01/07/2023
Manejo de residuos sólidos, convencionales, RESPEL, RAEE y RCD	05/07/2023
Protección de la flora y de la fauna.	08/07/2023

Manejo de materiales sobrantes y materiales de construcción.	11/07/2023	
Protección del recurso hídrico, prohibiciones, permisos y obligaciones.	14/07/2023	
Comunicación asertiva	15/07/2023	

Para el cumplimiento de esta ficha ambiental todas las capacitaciones son de carácter obligatorio para los colaboradores del proyecto y el director de obra garantiza y autoriza la ejecución de las mismas.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Capacitaciones cumplidas	No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas	Mensual	6 / 6	100%
Personal Capacitado	No. Personal Capacitado / No. de personal laborando	Mensual	40	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Durante el mes de julio se realizaron 3 charlas Ambientales 1 charla social 1 capacitación, 1 socialización al personal en obra con el fin de retroalimentar temas ambientales y social.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Manejo Integral de materiales de construcción, Mobiliario y Equipos	2.1 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Establecer las medidas de control, prevención y mitigación de impactos que puedan generar el manejo integral de los materiales de construcción en obra.	Implementar medidas para el manejo de los materiales de construcción, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de los materiales de construcción y los equipos vinculados.
Cumplir con la Legislación Colombiana actual vigente	

IMPACTOS POTENCIALES	
Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros)	Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.)
Contaminación del suelo	Alteración calidad visual
Riesgo de Accidentalidad	Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Agregados Pétreos (arenas y triturados frente de obra):

- el Consorcio Obras Judiciales, está realizando la compra de materiales pétreos solo en canteras que cuentan con permisos ambientales, licencias ambientales y mineros, teniendo especial cuidado en que estén vigentes los permisos y que no se encuentren vencidos, cancelados o suspendidos.

En este periodo ingresaron las siguientes volquetas al proyecto:

	
Fotografía No 21. Suministro de gravilla	Fotografía No 22. Suministro de arena

En el frente de obra se tienen los siguientes materiales pétreos: Se cuenta con material en obra.

TIPO DE MATERIAL	VOLUMEN	FUENTE	TITULO MINERO Y LICENCIA AMBIENTAL	CERTIFICACIÓN DE SUMINISTRO DE MATERIAL CON LOS DATOS DEL PROYECTO
ARENA	40 M3	CANTERA	Resolución 0282 del 06/10/2020	SI
GRAVILLA	48 M3	CANTERA	Resolución 0282 del 06/10/2020	SI

Anexo No. 01. Resolución Licencia Ambiental

- En caso de lluvias, disturbios o por exigencias legales, el material de construcción que se encuentre en la obra que no se utilice, se acordonará (como mínimo con señalizadores tubulares y cinta de señalización) y protegerá de la acción de las precipitaciones o el viento cubriéndolos con lonas o plástico, delimitándolos con barreras de contención como ladrillos y alejados de los drenajes superficiales de agua, o sumideros.

- En cada frente de obra y según el programa de inspecciones planeadas, se realizarán inspecciones a los acopios temporales de materiales de construcción, identificando condiciones de señalización y cubrimiento del material.

TIPO DE MATERIAL INSPECCIONADO	FECHA
ARENA	10/07/2023 - 14/07/2023 - 21/07/2023 -26/06/2023 - 28/07/2023 -
GRAVILLA	10/07/2023- 12/07/2023- 14/07/203 24/07/2023 - 26/07/2023 - 29/07/2023

INDICADORES DE SEGUIMIENTO				
Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Fuentes de materiales con permisos vigentes	No. Fuentes con permisos vigentes / No. Fuentes de materiales presentadas	Mensual	1/1	Cumplido 100 %
Volumen de material en obra (por cada tipo de materiales)	Volumen certificado por fuentes autorizadas / Volumen de materiales ingresado a la obra	Mensual	300 / 300	Cumplido 100 %
SOPORTES DE SEGUIMIENTO				

Agregados Pétreos (arenas y triturados frente de obra)

- Arena
- Gravilla ¾”



Fotografía No. 24. Certificado cantidad de material pétreos ingresados a obra.

Concretos

- Se ha realizado concretos en obra de 3000 psi para la construcción de anillos para caissón



Fotografía No. 25 para el mes de julio

ingresaron a obra 300 bolsas de cemento marca Argos.
Prefabricados • Certificados de calidad.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Manejo del Recurso Hídrico	2.2 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Establecer la demanda del recurso hídrico en el proyecto REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR), y determinar las medidas de manejo de acuerdo con la normatividad vigente, estableciendo controles de protección y prevención de impactos.
Prevenir, minimizar y controlar los impactos en el recurso hídrico con el fin de llevar a cabo acciones de seguimiento y control para prevenir posibles modificaciones a las características fisicoquímicas e hidrobiológicas de los cuerpos de agua en la zona de influencia del proyecto, por actividades derivadas de la ejecución del contrato.
Implementar las acciones para realizar el manejo adecuado de las aguas de escorrentía, los residuos líquidos y sólidos para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua existentes en el área de influencia del proyecto.
Minimizar los impactos que se puedan generar a partir de la construcción del proyecto.

IMPACTOS POTENCIALES	
Contaminación por escorrentía superficial	Contaminación del suelo
Incremento en la demanda de bienes o servicios	Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.

TIPO DE MEDIDA							
Control		**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS
El Consorcio ha identificado que el agua que se utiliza en el proyecto se hará a través de un contador independiente del Palacio de Justicia de Valledupar para el desarrollo del proyecto, que el agua será con acometida la cual se ha solicitado directamente por el proyecto a EMDUPAR con solicitud número: CSJ-VALLEDUPAR-323/22-OFC-006 y se hará el pago de servicio de manera independiente del Palacio de Justicia.

Para el mes de julio Emdupar debe entregar factura de consumo del agua gastada en obra, a la fecha no se recibe este.

	
Fotografía No 26. Consumo de agua a la fecha 31/07/2023.	Fotografía No 27. Contador instalado.

Uso eficiente del recurso agua

- No se tienen cuerpos de agua cerca al proyecto, los sumideros aledaños al proyecto serán protegido con poli sombra con el fin de evitar el arrastre de material o sedimentos que puedan llegar a obstruir o contaminar los cuerpos de agua.
- No se presenta ni desviación ni canalización de cauces de ríos o cuerpos de agua cercanos al proyecto.
- Se puede reutilizar las aguas lluvias para su reutilización como aguas grises (uso y arrastre en aparatos sanitarios y para riego).

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Control de la calidad del agua	No. parámetros que cumplen norma de referencia / No. parámetros medidos de calidad del agua	No aplica para el proyecto	0 / 0	100%
Obras para el control de sedimentos	No. obras de control de sedimentos construidas / No. obras de control de sedimentos planeadas	Mensual	0 / 0	No hay fracturado para controlar 100%
Consumo de agua en obra	Vol. Agua certificada para consumo en obra / Vol. Agua consumida durante el en obra	Mensual	000062	Lectura que se evidencia en el contador Suministrado por acueducto municipal 100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

El soporte de seguimiento de esta ficha se realizará a través de:

- Cumplimiento de indicadores formato de la entidad.
- Registro fotográfico.
- F-EVSG-19 Control Consumo Agua formato de la entidad.



Fotografía No 28. Consumo de agua en obra a la fecha. 31//07/2023

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Control de la excavación y demoliciones	2.3 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Realizar el control de las demoliciones y excavaciones, cumpliendo con la normatividad legal vigente ambiental, Implementando las medidas de control y mitigación en la ejecución de las actividades de obra, transporte y disposición o su reutilización	Efectuar un manejo adecuado de los materiales resultantes de las excavaciones, como de los materiales que se utilizarán en la conformación de rellenos, bases con el objetivo de prevenir los impactos.
Disminuir el riesgo de afectación a redes de servicios públicos enterradas. Cumplir con la normatividad legal vigente.	Utilización de todo el material de descapote obtenido en las excavaciones, en la conformación de zonas verdes de la obra o para la recuperación de otras zonas ubicadas dentro de la zona de influencia del proyecto
Prevenir accidentes que se pueden presentar con el personal de la obra, peatones y vehículos.	Disponer todo el material sobrante de excavación generado, en el sitio autorizado para tal fin
IMPACTOS POTENCIALES	
Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros)	Generación y aporte de sólidos por escorrentía en redes de alcantarillado
Alteración de la calidad visual	Afectación de la cotidianidad
Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.).	Riesgo de Accidentalidad
TIPO DE MEDIDA	

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

En el proyecto no se podrá hacer limpieza manual de la vegetación de la zona de obra ya que en la actualidad se tiene una placa de concreto lo cual impide tener suelo orgánico en caso de que se encuentre solo se extrae el suelo orgánico con un espesor de 0,1 metros a 0,5 metros, según las especificaciones y la interventoría del proyecto se indicará la cantidad de material a utilizar con los equipos apropiados, en donde se pueda prevenir daños a las estructuras aledañas.

El área a excavar no presenta potencial arqueológico, pero en el momento que se presente se tomaran las medidas establecidas en la ficha Protección del patrimonio arqueológico y cultural, la cual será incluida en el presente documento.

Excavaciones

A la fecha se han realizado actividades de excavación

Actividad	Cantidad m³
Excavación	0
Demolición	0
Excavación en roca	2204,24

- Una vez se tengan identificadas las estructuras que deben ser demolidas, los residuos resultantes y que no puedan ser reutilizados serán dispuestos en los siguientes sitios de disposición:

EXPEDIENTE	SITIO DE DISPOSICIÓN	ACTIVIDAD QUE REALIZA	LOCALIZACIÓN
Auto No. 432	Agregados del Cesar E. U	Gestor de RCD de puntos limpios y plantas de aprovechamiento y sitios de disposición final	Sede Operaria: Km 3 Vía a La Mesa – Valledupar – Cesar

El auto No. 432 del 10 de octubre del 2019 CORPOCESAR emitió el respectivo permiso de este gestor

Transporte

En este periodo ingresaron las siguientes volquetas al proyecto:

Anexo: 2 Soporte Soat, Licencia de conducir, Tecno mecánica.

PLACA VOLQUETA	SOAT	LICENCIA DE CONDUCIR	TECNOMECANICA VIGENTE
FDJ 465	x	x	x
PKB 173	x	x	x
UZA 362	x	x	x
SZM 219	x	x	x

AFF 000	x	x	x

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Sitios de disposición de escombros y excavaciones	No. Sitios de disposición autorizados / No. Sitios de disposición de escombros necesarios	Mensual	1/1	Agregados del Cesar E. U 100%
Material dispuesto en sitio de disposición autorizado	Volumen de materiales dispuestos en sitio autorizados / Volumen de material para disposición final	Mensual	2755,3 / 2755,3	Agregados del Cesar E. U 100%
Material reutilizable	Volumen reutilizado en obra o por terceros / Volumen de material reutilizable.	Mensual	0	N/A
Reutilización de descapote	Volumen descapote reutilizado en el proyecto/ Volumen descapote obtenido y almacenado	Mensual	0	N/A

SOPORTES DE SEGUIMIENTO



AGREGADOS DEL CESAR EU.

CERTIFICA:

JULIO YAMIN GERARDO NELLI
C.C. 6.687.912
Representante Legal Agregados Del Cesar Eu

Fotografía No 29. Certificado Recepción material RCD

Excavaciones

- Registro Fotográfico

	
Fotografía. No. 30 excavación de caissón anillo 2	Fotografía No.31 Excavaciones para caissón anillo 3.

Transporte

- Registro Fotográfico

	
Fotografía No 32. Transporte de arena de Rio.	Fotografía No 33. Transporte de gravilla

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL – PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022
PROGRAMA	**PROYECTO**		**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Residuos sólidos generados		2.4 -MCA
OBJETIVOS DEL PROYECTO			
Aplicar por parte del Consorcio Obras Judiciales las políticas ambientales en cuanto a la disminución en la			

generación de residuos sólidos.

El Consorcio Obras Judiciales cumple para la ejecución del proyecto las condiciones legales desde la clasificación, almacenamiento, presentación y disposición final de los residuos sólidos con el gestor autorizado.

Implementar medidas para el manejo de los residuos sólidos, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de este tipo de residuos.

Cumplir con la Legislación Colombiana actual vigente.

IMPACTOS POTENCIALES

Contaminación del suelo	Alteración calidad visual
Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.	Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.)

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

El Consorcio Obras Judiciales este encargado de gestionar los residuos en la obra, de acuerdo con las normas ambientales en Colombia.

En el proyecto se establece un sitio, el cual tenga sea de fácil acceso, el cual tiene como objeto al destinado al almacenamiento de RCD's, esta zona debe tener la señalización de acuerdo al tipo de residuo que se dispone, y debe estar el residuo confinado y el suelo debe contar con recubrimiento en polietileno de alta densidad, La estructura no debe encontrarse cerca de cuerpos de agua artificiales o naturales, los sumideros del área de influencia del proyecto deben estar cubiertos y realizarse manteniendo frecuente.

TIPO DE RESIDUO	CANTIDAD	SITIO DE DISPOSICIÓN
Material vegetal y suelo orgánico	0	N/A
Chatarra y llantas.	0	N/A
Empaques, envases y embalajes.	0	N/A
Papel blanco oficinas.	20	Se están reutilizando en oficina.
Residuos especiales y/o peligrosos	35	Punto de acopio
Residuos Orgánicos.	15	Vehículo recolector en áreas de influencias del proyecto.
Basura	30	Vehículo recolector en áreas de influencias del proyecto.

Ubicación de recipientes de recolección de residuos sólidos / Residuos no aprovechables

Ubicar de manera estratégica y visible, recipientes adecuados para la separación en la fuente de los residuos.
Residuos orgánicos: serán entregados a las empresas dedicadas al aprovechamiento de este tipo de residuos que se encuentran en el área de influencia del proyecto o a personas que puedan hacer aprovechamiento de estos residuos en actividades agropecuarias.

Residuos no aprovechables – basuras: estos residuos serán almacenados hasta su recolección por las empresas prestadoras de este servicio para su disposición en el relleno sanitario que se encuentre debidamente autorizados para realzar este manejo.

Caneca color verde: Se deposita residuos orgánicos aprovechables
Caneca color blanco: Para depositar los residuos aprovechables como plástico, vidrio, metales, papel, cartón.
Caneca color negro: Para depositar residuos no aprovechables.

Lo anteriormente mencionado es tomado de la resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019, por la cual se modifica la resolución 668 del 2016 sobre el uso racional de bolsas plásticas y se adoptan otras disposiciones.

Separación de residuos solidos

En los campamentos, instalaciones temporales y áreas de trabajo se realizará la separación de residuos en contendores debidamente marcados según tipo de residuo.

	
Fotografía No 34. Punto ecológico ubicación ingreso a obra.	Fotografía No 35. Punto ecológico sendero peatonal en obra.

Vertimiento de aguas producto de la excavación en obra

Debido a que el proceso constructivo del proyecto presenta un nivel freático alto, es necesario instalar sedimentadores para reducir la turbulencia, velocidad y decantar las aguas productos de las excavaciones por la cimentación del proyecto, la baja velocidad del flujo de agua permite que las partículas sedimentables se hundan, mientras los componentes que pesan menos que agua floten hacia la superficie, lo que permite el vertimiento de estos residuos líquidos que no son contaminados ya que no tendrán ningún tipo de sustancia química serán reutilizada para humectación, lavado de baños y lavado de llantas (en caso de requerirse) reincorporando en el proceso constructivo este tipo de residuo.

Se han realizado excavaciones a 4.80 metros para los caissón, encontrando inconvenientes con filtraciones de agua, los cuales se está realizando la medición de nivel freático del proyecto.

	
Fotografía No 36 Medición nivel freático	Fotografía No 37 Medición nivel freático

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Residuos sólidos convencionales dispuestos en relleno sanitario	RSI dispuesto en relleno sanitario / RSI generados en la obra	Mensual	0/0	No se generó residuos sólidos en obra. 100%
Residuos sólidos reutilizados por gestores construidos	RSR +RSO reutilizados por gestores autorizados / RSR + RSO generados en obra	Mensual	0/0	No se generan residuos solidos para ser reutilizados por gestores. 100%
Residuos peligrosos manejados por operador autorizado	RSP entregados a gestor autorizado /RSP generados en obra	Mensual	4 kilos	El único RSP generado en obra son Bolsa de cemento se encuentran almacenadas en punto de acopio en espera de aprobación del gestor a quien va hacer entregado

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Construcción centro de recolección residuos solidos

- Centro de acopio debidamente señalizado.



Fotografía No. 38. Acopio de Residuos



Fotografía No. 39. Acopio de Residuos

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Residuos líquidos y sustancias peligrosas	2.5 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo de esta ficha ambiental es definir las soluciones y herramientas técnicas para el adecuado manejo, control y aplicación de las contingencias, para el manejo de los residuos líquidos y sustancias peligrosas del proyecto.	Implementar las acciones para realizar el manejo adecuado de las aguas de escorrentía, los residuos líquidos y sustancias peligrosas para prevenir la contaminación de los cuerpos de agua existentes en el área de influencia del proyecto.
Minimizar los impactos que se puedan generar a partir de la construcción del proyecto	

IMPACTOS POTENCIALES

Contaminación del agua	Contaminación del suelo
Contaminación del aire	Alteración calidad visual
Generación de residuos peligrosos producto de filtros y residuos de grasas y aceites	Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores.

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Manejo de Aguas residuales domesticas

- La obra tiene cobertura del sistema de alcantarillado, se dispondrá en la obra de baños fijos para los trabajadores los cuales se establece uno para mujeres y tres para hombres, en caso de contingencias, se dispondrán baños portátiles, los cuales contarán con el certificado de manejo adecuado y disposición final de los residuos sólidos y líquidos.

- Los baños cuentan con sanitario y lavamanos, en relación de una unidad sanitaria por cada quince trabajadores, separados por sexo y dotados con jabón desinfectante, papel higiénico, toallas y recipientes para basura.



Fotografía No. 40. Baños



Fotografía No 41. Lavamanos

Residuos Líquidos Industriales

- En el proyecto no se tiene permitido lavar vehículos o maquinaria de obra.
- En el proyecto no se establece la necesidad de tener un contenedor de residuos para este tipo de residuos líquidos industriales, en el caso que por las actividades generadas se requiera y este, se colmate se realiza su limpieza y mantenimiento respectivo.
- No se hará, por ningún motivo, disposición de residuos en los cuerpos de agua superficiales ni en la vía pública, con lo cual se asegura que no se verán afectados como consecuencia de las actividades constructivas.

Residuos de aceite y/o combustibles

En el proyecto no se ha implementado esta actividad debido a que esta actividad no se realiza en obra.

Manejo de Sustancias Peligrosas

- Si se presentan derrames accidentales de aceites, aditivos de concreto, solventes, pinturas no acrílicas, agua-cemento, lubricantes u otras sustancias peligrosas, se debe realizar el procedimiento estipulado en el plan de contingencias y emergencias ambientales y utilizar el kit de derrames del proyecto.

- El almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas, debe ser conforme a las indicaciones de la hoja de seguridad del producto y tener a todo el personal entrenado en su manejo en caso de algún incidente.

- En el lugar de almacenamiento se tiene en cuenta la señalización del sitio.

- Para un apropiado almacenamiento, el Consorcio tiene en cuenta:

a. El volumen máximo de almacenamiento.
b. Volumen máximo de almacenamiento por clase.
c. Secciones de almacenamiento donde están localizadas las distintas clases de sustancias.
d. Cantidad almacenada según sustancias y clases de sustancias.
e. Se tendrá un registro de recepción, despacho e inspección.
f. No se deben mezclar sustancias peligrosas que sean incompatibles para esto se publica la matriz de sustancias químicas.
g. El acopio de recipientes de sustancias combustibles, tóxicas u oxidantes no podrá ser superior a la recomendada según el tipo de recipientes.
h. En el proyecto se implementa un Plan de Contingencias y Emergencias Ambientales por derrame de sustancias peligrosas, socializado a todo el personal que haga parte del proyecto. Este plan se entregará junto con el PGAS
i. En el periodo de realización de este informe no se presentaron derrames o emergencias ambientales
En el proyecto se dispondrá un cuarto de sustancias químicas el cual estará en zona dura y cuenta con un dique de confinamiento en caso de derrames y tendrá una capacidad calculada en 110% del volumen almacenado.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Permiso de vertimientos	No. permisos de vertimientos obtenidos / No. permisos de vertimientos identificados	Mensual	0 / 0	No se tienen baños portátiles en obra 100%
Disposición de residuos líquidos	Volumen de residuos líquidos entregados a un gestor autorizado / Volumen de residuos líquidos generados	Mensual	0 / 0	No se generan residuos líquidos.

				100%
Manejo de sustancias peligrosas	Volumen sustancias químicas almacenadas correctamente / Volumen sustancias químicas almacenadas.	Mensual	300 /300 (ingresa cemento a obra)	Al ingresar a obra se acopian en el almacén. 100%
Atenciones incidentes y accidentes ambientales	No. de emergencias atendidas correctamente / No. de emergencias con sustancias peligrosas	Mensual	0/0	No se presentan emergencia con sustancias peligrosas 100%
SOPORTES DE SEGUIMIENTO				
Residuos líquidos				

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Instalación, Funcionamiento y retiro de campamentos	2.6 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO	
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación y desmantelamiento del campamento en caso de ser necesario construirlo.	Implementar medidas para el manejo de los materiales de construcción, para prevenir y/o mitigar los impactos que se pueden generar por manejos inadecuados de los materiales de construcción y los equipos vinculados.
Restaurar ambientalmente las áreas donde se han llevado a cabo desmantelamientos de instalaciones útiles en el momento de la construcción de obras.	

IMPACTOS POTENCIALES	
Alteración de la calidad paisajística	Alteración de la estabilidad del terreno
Alteración de las características del suelo	Alteración de la calidad de agua por arrastre de sedimentos.

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS
Instalación



Fotografía No 42 campamento de obra

- En el proyecto se cuenta con una franja de aproximadamente cuatro metros, el cual se dispone para campamentos de obra, cuenta con cobertura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.

Funcionamiento del Campamento

- En el campamento están ubicados los profesionales del pliego de condiciones, el cual están dotado de equipos de cómputo, escritorios y demás insumos necesarios para la ejecución administrativa del proyecto.

- Se tiene asignado un trabajador para orden y aseo de las instalaciones temporales el cual debe cumplir con la establecido en la ficha ambiental 2.5 MCA Residuos Líquidos y Sustancias Peligrosas.
- Se instalará un punto de emergencia que está dotado de extintor, camilla y botiquín.

- La señalización es indispensable, por ende, se cuenta con esta, instalada en todos los sitios de almacenamiento y acopio de material incluyendo las señales informativas y de advertencia de acuerdo con el producto que se tenga.

- Con el propósito de implementar el uso eficiente al agua, se podrán implementar sistemas de recolección de aguas lluvias y recirculación, que pueda emplearse para usos específicos.

- No se instalarán plantas de producción de concreto en obra, el concreto será suministrado por una planta de concretos.

Desmantelamiento de instalaciones

- El desmantelamiento de instalaciones se realiza inmediatamente después de terminadas las obras, y así se dará por terminada la obra.
- Este desmantelamiento será de toda la infraestructura que se utilizó para la construcción del proyecto, así como los equipos, la acometida temporal que suministra el agua potable, luz y demás servicios públicos que se utilizaron el a etapa constructivo del proyecto.
- Del área de construcción se retiran todos los escombros y chatarras sobrantes hacia los sitios de disposición final.
- Como parte del cierre ambiental del PGAS, el Consorcio Obras Judiciales entregará una paz y salvo de propietario del predio de las instalaciones temporales, de lo contrario no podrá ser liquidado su contrato.

Esta parte de la ficha se implementa al finalizar el proyecto.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Medidas de Manejo ambiental en campamentos (se realiza inspección donde se evidencia que se encuentra limpio y ordenado.	Medidas de manejo ambiental aplicadas en el campamento e instalaciones / Medidas de manejo ambiental necesarias	Mensual	N/A	N/A
Calidad del aire	No. Quejas atendidas y cerradas de aire o ruido / No. quejas por mala calidad del aire o ruido	Mensual	100%	No se presentan quejas de la comunidad durante el mes de julio. 100 %
Calidad del agua	No. Quejas resueltas calidad del agua / No. Quejas por la mala calidad del agua	Mensual	100 %	No se presentan quejas por la calidad del agua 100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Los soportes de seguimiento de esta ficha ambiental se establecen:

- Lista de chequeo de medidas de manejo ambiental en campamentos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Manejo de la maquinaria y equipo	2.6 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Como objetivo de esta ficha es la prevención de los potenciales impactos negativos que se pueden producir por el uso de maquinaria y equipos en el proyecto.

Establecer los lineamientos para el mantenimiento preventivo y correctivo para que todos los equipos, vehículos y maquinaria para la ejecución del proyecto, el cual debe permanecer en óptimas condiciones, cumpliendo las normas ambientales y su operación se realice en seguridad y protección del medio ambiente.

IMPACTOS POTENCIALES	
Contaminación del aire (emisiones de material particulado e incremento en los niveles sonoros	Generación de residuos peligrosos producto de filtros y residuos de grasas y aceites
Contaminación del suelo	Emisiones de gases de combustión
Afectación de la cotidianidad, afectación salud de los trabajadores	Molestias a los peatones y usuarios de los sitios donde se desarrollan las obras por la obstrucción total y/o parcial del espacio público (vías, andenes, alamedas etc.)

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES REALIZADAS

Maquinaria y Equipos

- Para este periodo ingreso a obra el siguiente equipo.

EQUIPO O MAQUIRIA	FECHA DE INGRESO
TROMPO	10/06/2023 al 29/07/2023
RETROEXCAVADORA	17/07/2023 al 29/07/2023

- Anexo a este informe se entrega a la Interventoría los documentos de la maquinaria, equipos y vehículos que estarán al servicio de la obra, en donde se adjuntan:

  a. Registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos.
  b. Revisión técnico-mecánica (N.A)
  c. Seguridad Social del operador.
  d. Preoperacional.

	
Foto No 43 Preoperacional Retroexcavadora 17 al 29 - julio 23	Foto No 44 Inspección visual 01 al 31 de julio de 2023

- En el momento que se requiera programas y ejecutar actividades de obra en horario nocturno, se solicitará el respectivo permiso ante la alcandía si así se requiere.

- Este apartado se entrega en el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo

- El mantenimiento y lavado se realiza en centros especializados y autorizados ambientalmente para tal fin. Y están prohibido este tipo de prácticas en el proyecto.

- En la actualidad se encuentra en el proyecto mezcladoras portátiles, el lavado del trompo de mezcladora de concreto se realiza en un lugar con las medidas de manejo ambiental, que garantizando la protección de los recursos naturales
- El Consorcio no ejecutara mantenimientos preventivos ni correctivos en el proyecto de ninguno de la maquinaria o equipos del proyecto, solo en casos de extrema urgencia y con previa autorización de la interventoría y siguiendo los lineamientos de este documento.
- Para la permanente entrada y salida de vehículos se debe realizar mantenimiento periódico de los sedimentadores presentes en el área de intervención, para evitar su colmatación. El material seco será manejado como material de excavaciones, previo proceso de secado, realizado en lechos de secado por evaporación, tal como se explicó en la ficha ambiental 2.3 MCA CONTROL DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN, de este documento.

- Se instalará en la puerta de ingreso un desarenador con su respectiva rejilla para el lavado de llantas de las volquetas, con el objetivo de mantener el espacio público limpio y evitar aumento del material particulado afectando la calidad del aire, aporte de sedimentos al alcantarillado y aumentar el riesgo de accidente en las vías aledañas al proyecto; a la fecha de presentación de este informe aún no se ha instalado este tipo de estructura debido a que no se ha tenido la necesidad de este tipo

- Se restringe la velocidad de acuerdo con el PMT de circulación de los vehículos y maquinaria, dentro y alrededor de la obra. Vale la pena resaltar que este fue aprobado para el mes de mayo.

- El proyecto cuenta con un cerramiento en zinc para evitar cualquier tipo de incidente con la comunidad.
- Los trabajos del proyecto no ocuparán el espacio público, para los cortes de acero o ladrillo se dispondrán de barreras acústicas en icopor. En lo posible se utilizarán martillos de goma y cortadoras con reductores de ruido incorporados; para disminuir la emisión de ruido.

	
Fotografía No 45 Cerramiento de la zona de obra	Fotografía No 46 Cerramiento de la zona de obra

MANEJO DEL MATERIAL PARTICULADO

- El material agregado que se tenga en el proyecto deberá permanecer cubiertos en todo momento con el fin de evitar la fuga de partículas al proyecto.
- Se instala poli sombra para aislar la zona de construcción de la zona del Palacio de Justicia.
- Durante los días más calurosos se hará dispersión o humedecimiento de la zona de trabajo, pero sin formar charcos de agua o humectación excesiva.
- Minimizar el flujo de vehículos dentro y sobre los lugares de acopio del material pétreo.
- Se garantiza el aislamiento del equipo y de los operarios para el uso de cortadoras y pulidoras, con el fin de mitigar el ruido y la generación de material particulado.
- En el momento de barrer zonas de obra se hará humectación del sitio de limpieza para garantizar que el material particulado no este suspendido en el aire.
- Para la cortadora de ladrillo se dispondrá un lugar aislado dentro del proyecto en donde se realiza un cerramiento perimetral, aislado por polisombra e icopor, para minimizar el ruido que genera la operación del equipo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
vehículos y maquinaria con revisión tecno mecánica	No. Vehículos y maquinaria con revisión tecno mecánica / No. Vehículos y maquinaria en el proyecto	Mensual	6 / 6	Todos los documentos al día 100 %
Accidentes registrados	No. eventos atendidos correctamente / No. Accidentes ocurridos por manejo de vehículos y maquinaria	Mensual	0 /0	No se ha presentado accidente y/o incidentes en

				obra 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Los soportes de esta ficha ambiental son:

- Registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos.
- Seguridad Social del operador
- Revisión Tecno mecánica de vehículos (No aplica)
- Ultimo mantenimiento
- Preoperacionales de maquinaria y equipos

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Componente Abiótico	Control de la calidad del aire y las emisiones	2.7 -MCA

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Identificar y plantear las medidas que debe realizar el Consorcio Obras Judiciales, con el fin de no alterar la calidad del aire y el ruido ambiental en el entorno donde se desarrolla la obra civil

Mitigar los posibles efectos negativos que se presentan, principalmente sobre el componente atmosférico durante la etapa de construcción y operación del proyecto

IMPACTOS POTENCIALES

Deterioro de la calidad del aire, por el aumento en las concentraciones de material particulado y gases contaminantes	Deterioro de las zonas verdes y en general del paisaje por acumulación de polvo.
Molestias a la comunidad y los trabajadores, por la presencia de polvo, gases y ruido.	

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO

Calidad del Aire

- El proyecto tendrá un cerramiento en teja de zinc y si se requiere se protegerá con malla ecológica o polisombra para el control del material particulado.
- El control en la fuente se realiza cubriendo los materiales con plástico negro de construcción para evitar el efecto del viento que dispersa el material fino en el aire.
- Se hace control estricto del PMT del proyecto para evitar posibles accidentes con la comunidad.
- En el proyecto no hay perdida de cobertura en el área de intervención, pero se aplicarán medidas de

disminución del material particulado que produce la circulación de maquinaria, vehículos, el personal de obra y la acción del viento.

- Se prohíbe el riego de aceite quemado como medida para este aspecto ambiental y cualquier mantenimiento en la zona del proyecto.
- Se debe cumplir con las medidas de manejo establecidas en la ficha 2.7 MCA MANEJO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPOS, especialmente en lo relacionado con las emisiones de los vehículos, equipos y maquinaria; además de las establecidas en la legislación colombiana sobre emisiones de ruido, ruido ambiental, emisiones atmosféricas de fuentes móviles y fijas, así como de la calidad del aire.

MOMENTO DE IMPLEMENTACIÓN EN EL PROYECTO

Las actividades de esta ficha se están implementando este mes, y así mismo dando cumplimiento al proceso constructivo.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad
N. A	N. A	N. A

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Revisión tecno mecánica
- Documentos volquetas

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Biótico	Manejo de la Fauna Silvestre	3.1-MCB

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Proteger la fauna presente en el área de influencia directa del proyecto.	Capacitar al personal sobre el componente ambiental.

IMPACTOS POTENCIALES

Alteración al paisaje.	Minimizar el impacto en la avifauna que pueda estar en el proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

- Esta ficha ambiental será aplicada en el proyecto en el caso que se detecte fauna en el proyecto o los permisos emitidos por CORPOCESAR lo requieran y se hará de la siguiente manera:
- En el caso de tener fauna en el proyecto se escogerán los lugares de relocalización, contando con el

apoyo de las autoridades y entidades ambientales especializadas según las especies, para garantizar su conservación.

- El personal de la obra será capacitado según el cronograma de capacitaciones anexo al PGAS.
- Se informa al personal que está prohibida la caza de cualquier especie de fauna silvestre.
- Cuando se requiera de rescate de fauna, se debe concertar los sitios de captura y de liberación, así como gestionar los permisos para esta actividad.
- Todas las actividades de estudio, rescate y relocalización de la fauna hallada, se cumplirán antes de la intervención a la vegetación del área de influencia directa del proyecto.
- Cuando se encuentren animales heridos o enfermos, deben ser entregados a la autoridad ambiental, elaborar un acta de la entrega, especificando el sitio, la especia, su estado, funcionario y entidad que recibe.
- Se debe llevar un registro fotográfico, georreferenciar todos los procedimientos que se realicen, nombre científico y común de la especie rescatada y liberada.
- En caso de necesitarlo, el Consorcio Obras Judiciales debe llevar un formato de registro de fauna, donde se debe reportar todos los procedimientos realizados. Como mínimo debe contener el nombre científico y común de la especie, sexo, cantidad, ubicación, si está dentro de alguna clasificación de conservación o protección, su estado de salud, el sitio de la liberación y registro fotográfico.

Rescate de Avifauna

- En el caso de rescate de nidos con huevos o neonatos se hará a través de un biólogo quien está capacitado para ejercer esta labor.

- Se tendrá especial cuidado en la etapa de tala, con el fin de garantizar que en el momento de la ejecución de esta actividad los individuos no cuenten con nidos activos, para esperar que los huevos o neonatos se desarrollen hasta la formación de plumas.

Para el mes de junio se realizó la tala de un árbol, el cual se verificó con anterioridad que no se viera afectada la avifauna.

Rescate de Mamíferos

- En el caso de tener que realizar el procedimiento para el rescate de mamíferos se hará con un biólogo, quien tendrá en cuenta las características de las jaulas y tener un espacio mínimo dos veces el tamaño del animal, tener ventilación y recubierta con material poroso como la tela.
- Cuando se empleen anestésicos o sedantes, solo se podrá hacer cuando se haga bajo la supervisión de un veterinario experto.

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

Rescate de Reptiles

- Cuando se identifique una de especies en el proyecto se procederá al ahuyenta miento de la misma y su rescate se hará con ayuda de personal especializado para este fin. En el proyecto no se tendrá disponible suero antiofídico.
- El procedimiento de captura se debe realizar preferiblemente en días soleados entre 10:00 y 13:00 horas del día o entre las 17:00 hasta máximo 18:00 horas del día.

- Se deben transportar en bolsas de tela gruesa y cuando sean serpientes venenosas, se tienen que utilizar recipientes rígidos, que la tapa se pueda cerrar de manera segura y que reciba ventilación suficiente.

No se pueden poner especies distintas en un mismo contenedor.
Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

Rescate, Traslado y Reubicación de Enjambre Silvestre

- En caso de identificarse este tipo de rescate se tendrá el apoyo de personal especializado ya que en obra no se cuenta con este tipo de expertos y se seguirán los siguientes pasos:

a. Hacer reconocimiento del sitio específico donde está el enjambre, verificar las condiciones del tiempo, para no actuar en condiciones de lluvia ni de extremo calor.
b. Con el equipo de trabajo se planificar esta intervención.
c. La intervención se hará mínimo tres (3) personas.
d. Usar siempre el traje de protección enterizo, guantes y botas.
e. En el área sólo debe permanecer el equipo que hará el procedimiento, instalar señales y personal que controle el paso por el sitio, habrá un responsable de la seguridad.
f. Es importante contar con personal médico dentro del equipo de trabajo.
g. Tener permanente comunicación y contacto visual con sus compañeros.
h. El procedimiento termina cuando la colmena se haya trasladado

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

Preparación: Capacitación en manejo de abejas y primeros auxilios; identificación y compra de equipos de protección, equipos y accesorios; identificar e informar a organismos de respuesta como Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

Acercamiento al Sitio: Establecer las condiciones, rutas que se van a manejar, duración del procedimiento y verificar si existen algunas condiciones especiales de las abejas o avispas, agresividad de la colonia, o si hay personas heridas.

Operación: Asegurar la zona, colocar una unidad generadora de humo a fin de neutralizar la capacidad de ataque de las abejas y transcurrido un tiempo prudente, retirar las abejas.

Reporte de la Actividad: En el mismo formato de rescate de fauna, se hará un reporte de la actividad con todas las características de la especie y el registro fotográfico. Informar a la autoridad ambiental, cuando así lo requiera.

Para el periodo de este informe no se ejecutaron estas actividades ya que no se presentaron que involucraron avifauna.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Protección de la fauna existente	No. Fauna silvestre rescatada y reubicada / No. No. Fauna silvestre encontrada en el AID	Mensual	0 / 0	Para este periodo no se realiza tala de Árbol. 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

Para el mes de julio, No se realizó tala de árbol. Vale la pena resaltar que se adjunta informe de la tala realizada en el mes de julio.

Adjunto informe en Anexo 12.

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Componente Abiótico	Manejo de la vegetación en obra	3.2 - MCB

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Definir los requisitos para la intervención de la vegetación y las actividades apropiadas en el manejo de la flora, para disminuir y compensar el impacto negativo que genera su afectación, en el proyecto.

Identificar la vegetación que se intervendrá, por la ejecución de las obras dentro del área de influencia directa; los trámites que sean necesarios ante CORPOCESAR y llevar a cabo las actividades como tala, poda radicular, poda aérea, bloqueo y traslado, mantenimiento, establecimiento, fertilización y control sanitario.

IMPACTOS POTENCIALES

Afectación a la capa vegetal	Alteración al paisaje.
Migración de la fauna silvestre	Generación de ruido y material particulado

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	X	Compensación	X

MEDIDAS DE MANEJO/ACTIVIDADES EJECUTADAS

Inventario Forestal y Plan de Manejo Forestal

- Para este mes de julio se continua con el riego de los árboles que fueron intervenidos en la raíz.

	
Fotografía No 47. Riego de árbol	Fotografía No 48. Riego de Árbol

En pro de mantener los procesos de mejora continua, para la ejecución de dicha poda, se realiza el riego de los árboles intervenidos con el fin de evitar la deshidratación de los mismos.
Vale la pena mencionar que dicho proceso se evidencia en el informe forestal enviado al área de interventoría el día 18 de mayo de 2023 con radicado No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 210

Permisos para la Ejecución de la Intervención

- En el momento que se cuente con el inventario forestal, se inicia el trámite de permisos y autorizaciones por parte de CORPOCESAR, según el caso.
- En la actualidad se cuenta con el permiso ambiental de tala el cual se relaciona a continuación

TIPO DE PERMISO	ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO	PLAZO
Tala de arboles	Corpocesar	Resolución No. 0017 del 28 de febrero del 2023	Seis (6) meses

Manejo de la Vegetación: Podas, Talas y Traslados

En este periodo No se realizó tala de árbol.

Se anexa la siguiente documentación al presente informe:

La Interventoría aprobó el documento PGAS, a la fecha se ha venido realizando seguimiento a todos los compromisos y a lo que la ley refiere. el Consorcio entrego a la Interventoría, el acto administrativo mediante el cual se le otorga el permiso para el manejo de la vegetación y deberá cumplir con los requerimientos que establezca la autoridad ambiental,

Manejo de la Vegetación Para Permanecer:

INDICADORES DE SEGUIMIENTO				
Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Vegetación con veda nacional o regional	No. individuos con permisos de levantamiento de veda otorgado por autoridad ambiental competente / No. individuos inventariados identificados con veda	N/A	0/0	No Se realiza tala de árbol para este mes 100 %
SOPORTES DE SEGUIMIENTO				
• Certificados de disposición vegetal • Permisos ambientales /forestales				

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**
PROGRAMA	**PROYECTO**		**IDENTIFICACION**
Gestión Social	Atención a la Comunidad y Autoridades		4.1 GSP
OBJETIVOS DEL PROYECTO			
Este proyecto asume el manejo de las obligaciones ante la comunidad directa de influencia del proyecto la cual son los funcionarios y visitantes al Palacio de Justicia de Valledupar, autoridades municipales, Juntas de Acción Comunal – JAC, líderes, directivas de instituciones, empresas de servicios públicos de la ciudad de Valledupar, los cuales presenten inquietudes, quejas, reclamos y consultas relacionadas con el proyecto.			
El proyecto debe implementar mecanismos para recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las PQRS que las partes interesadas presenten al proyecto.			
IMPACTOS POTENCIALES			
Minimizar impactos ambientales que puedan generarse desde el personal del proyecto.	Disminuir el impacto de las comunidades de influencia directa del proyecto.		

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

Instalación y Funcionamiento del CAC

- El Consorcio Obras Judiciales en el ingreso del proyecto instala un espacio de atención a la ciudadanía, la cual tendrá atención a las partes interesadas en la etapa de inicio de las actividades constructivas, y se desarrollan las siguientes actividades:

a. Actas de vecindad: Ya fueron realizadas las de actas de Inicio

b. Gestión de mano de obra local: Se está contratando personal de la localidad

Este espacio estará abierto y disponible durante todo el proyecto, en los horarios 10:00 a.m. a 12:00, los lunes, miércoles y viernes, en dónde se tendrán los documentos técnicos del contrato, estos horarios serán divulgados a la comunicada comunidad en la reunión de inicio, adicional se publicarán los horarios de atención.

- Debe registrarse en el formato, el estado en el que queda la visita del ciudadano:

Cerrada: Cuando la manifestación ciudadana ha sido resuelta y las partes interesadas o quien presento la queja este satisfecha con la respuesta o acción desarrollada por parte del Consorcio Obras Judiciales.

Abierta: cuando la manifestación ciudadana no ha sido resuelta, está pendiente o en proceso de trámite.

En los informes mensuales del Consorcio Obras Judiciales se presentará al Interventor un consolidado de todas las solicitudes de los ciudadanos, entregando los siguientes valores y porcentajes:

a. Total de manifestaciones en el periodo y acumuladas.
b. Total de manifestaciones por tipo en el periodo y acumuladas.
c. Total de casos cerrados en el periodo y acumulados.
d. Total de casos abiertos en el periodo y acumulados.
e. Para el cierre ambiental y social del proyecto, el Contratista debe tener paz y salvo de todos los eventos registrados de manifestaciones ciudadanas y actas de vecindad.
   En esta oficina deben permanecer las Actas de Vecindad que se realizaron en el periodo previo a las actividades constructivas y documentos en general que sean de consulta por la comunidad y las autoridades.

En Este periodo no se han presentado quejas y se ha presentado público.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Quejas y reclamos durante el proyecto	No. manifestaciones cerradas / No. manifestaciones de la comunidad	Mensual	0 / 0	A la fecha No se presentan quejas por la comunidad 100 %

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Formato de PQRS
- Reunión de inicio
- Actas de vecindad (del cliente)
- Gestión de mano de obra local

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	**PROYECTO**	**IDENTIFICACION**
Gestión Social	Información y Participación de la Comunidad	4.2 - GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Que el consorcio Obras Judiciales proporcione información que oportuna, suficiente, clara y necesaria para todas las partes interesadas del proyecto.

El Consorcio Obras Judiciales debe darle un buen manejo a la información relativa al proyecto, con las autoridades locales, la comunidad del área de influencia directa

IMPACTOS POTENCIALES

Disminuir el impacto de las comunidades de influencia directa del proyecto.

La comunidad aledaña al proyecto puede tener dudas sobre el proyecto las cuales pueden influir en el desarrollo del proyecto

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

Actividades de Comunicaciones y Publicidad

Son las actividades para distribuir elementos de comunicación para citar reuniones y divulgar información relevante relacionada con el proyecto.

Comunicaciones Personalizadas: Cuando es necesaria la elaboración de una comunicación formal dirigía a una persona, funcionario o entidad en particular, donde se entregue información o invitación a alguna reunión. Deberán estar revisadas por la Interventoría antes de su envío.

Volantes de Información: Cuando se distribuya información a través de volantes informativos en el área de influencia del proyecto, se tomará el recibido de los ciudadanos que lo recibieron dentro de un formato con la fecha, identificación completa de la persona que recibió la información y firma o huella.
En caso de que se requiera intervención de redes de servicios públicos que genere su suspensión temporal, la restricción de tráfico y cierre de vías, entre otras, se deberá dar aviso oportuno a la población afectada, mediante volantes y reuniones con la Junta de Acción Comunal, entre otras formas organizativas, con mínimo 5 días de anticipación; también deberá contar con los permisos respectivos para realizar este tipo de cierres y suspensiones.

Información por Medios Locales: A través de medios como la televisión local, radio comunitaria o perifoneo autorizado, se podrá hacer divulgación de reuniones programadas para la invitación a la comunidad en general.

Manejo del Flujo Peatonal

	
Fotografía No. 49. sendero peatonal dentro de obra	Fotografía No. 50. Señales de transito

- El Plan de Manejo de Tráfico – PMT Con fecha de aprobación 17 de mayo del 2023 y radicado a interventoría el día 18 de mayo de 2023 con oficio CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC-212, debe cumplir el objetivo de mantener o mejorar la velocidad de la circulación vehicular, con el fin de evitar la densificación y/o concentración de las emisiones, como también el malestar a terceros dentro del área de influencia.

- De igual forma se implementa la señalización de seguridad adecuada. Todos los elementos de señalización permanecerán limpios y debidamente instalados para que cumplan su función.
- Cuando el PMT aprobado por la oficina de tránsito o Alcaldía correspondiente, contemple los controladores viales, se deberá disponer del personal necesario, sin que esto implique costos adicionales a la DEAJ.
- En el caso de requerir senderos externos para uso peatonal con un ancho suficiente, para que el tráfico peatonal normal no sufra congestiones.
- Los senderos peatonales no podrán ser ocupados por la obra, como por equipos, vehículos, ni por el cargue y descargue, ni por el acopio temporal de materiales.
- Las obras en espacio público deben realizar cerramientos, buscando el bienestar y la seguridad de los transeúntes.
- Los accesos y el perímetro de la obra deberán mantenerse bien señalizados, de tal forma que sean claramente visibles, identificables y que permitan una fácil orientación a los peatones.
- Se deben ubicar los factores generadores de ruido alejados del perímetro que limita la obra con el espacio público; aislar las áreas de corte y de otras actividades propias de la obra que generen ruido, mediante la construcción de estructuras temporales que mitiguen estas emisiones

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Reuniones de	o. de reuniones	Mensuales	N/A	N/A

apertura, seguimiento y cierre	desarrolladas / No. Reuniones programadas			

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Acta de reunión de inicio
- Cronograma de reuniones de avance
- Informe general del avance del proyecto.
- Resultados de la gestión social y ambiental del Contratista.
- Reunión de finalización
- Comunicaciones personalizadas
- Volantes de información
- Plan de Manejo de Tráfico

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	**CONSORCIO OBRAS JUDICIALES**	**CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022**

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Social	Manejo de Infraestructura Privada, Publica, de Servicios Públicos, Redes y Activos.	4.3 – GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo principal de esta ficha es la elaboración del estado físico de la infraestructura pública y privada, así como de las redes de servicios públicos cercanos al área de influencia directa del proyecto, generar espacios y relaciones con propietarios y empresas administradoras u operadores; con el propósito de prevenir conflictos con las comunidades y las entidades correspondientes.

IMPACTOS POTENCIALES

Impactos derivados de la construcción del proyecto que puede generar daños a la infraestructura pública al igual que las redes de servicios públicos en el área de influencia del proyecto.

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO /ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para la atención a los ciudadanos o partes interesadas del proyecto se tiene designado el siguiente horario de atención de la comunidad:

Martes, jueves y sábados desde las 8:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. lugar donde se decepcionará y aclararán todas las inquietudes presentadas por las partes interesadas o a través del correo electrónico: atencionpgrscoj@hotmail.com

	
Fotografía No. 51. Sitio de atención a las partes interesadas	Fotografía No 52. Sitio de atención a las partes interesadas

Actas de Vecindad de Predios

Corresponde al registro del estado de la construcción y de toda la infraestructura vecina a las actividades de obra y en los sitios que el contratista requiere de manera temporal para el desarrollo de la obra, empleando el Formato del Acta de Vecindad del Anexo 8.3 de la guía para la elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social.

Las actas de vecindad se entregaron a los usuarios firmadas y autenticadas el día 12 de mayo de 2023 y radicados a interventorías mediante oficio No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 190.

- Se registrará el estado físico de las construcciones, viviendas, locales de actividades económicas, casetas, cercas, postes, portillos, árboles, vallas, redes de acueductos, de distribución de energía, redes de tecnología de la información y las comunicaciones o de la industria del petróleo y demás obras que se encuentren a lado y lado de las futuras actividades constructivas.

- Esta será una actividad que debe liderar el profesional social del contratista, con el acompañamiento del Residente de Obra, quien será la persona entendida en los aspectos técnicos del acta de vecindad en el momento de realizarla.

- La Interventoría también debe acompañar las actas de vecindad, con el fin de verificar que se cumpla con el procedimiento y apoyar técnicamente las observaciones.

- Cuando existan posibles interferencias de la obra con redes u infraestructura existente, que no está contemplado en el diseño, el Contratista debe informar formalmente a la Interventoría para que se realicen las gestiones y ajustes oportunos para la buena ejecución de la obra.

- Se debe informar a la comunidad sobre esta actividad en la reunión de inicio, señalando la importancia de la participación del responsable o del propietario del predio.

- Antes de iniciar, el equipo social del Contratista establecerá contacto con el propietario, administrador o directiva de las construcciones. En el caso de infraestructura social (parques, paraderos, bienes de interés religioso o cultural) se debe realizar contacto con el Director del Palacio de Justicia de Valledupar para informarle sobre el levantamiento del Acta de Vecindad en esa área.

- Las actas de vecindad se entregaron a los usuarios firmadas y autenticadas el día 12 de mayo de 2023 y radicados a interventorías mediante oficio No. CSJ-VALLEDUPAR-323-22-OFC- 190.

- El Consorcio Obras Judiciales recibe y resolver las quejas y reclamos que la comunidad o entidades puedan presentar por afectación a la infraestructura vecina a la obra.
- El Formato del Acta de Vecindad será el que se encuentra en el Anexo 8.3 de la guía para el Plan de Gestión Ambiental y Social.
- En el proyecto no se tiene proximidad con actividades agrícolas, por eso no se hará registro del estado de cultivos, pasto, cercas, fuentes de agua.
- El Consorcio Obras Judiciales entregara al propietario o responsable del predio, la copia física del Acta de Vecindad, dentro de los 15 días calendario, posterior a la fecha de la diligencia.
- El archivo magnético deberá estar almacenado en la oficina de Centro de Atención Ciudadana CAC, para ser consultado en el momento que sea necesario.
  El Profesional Social al finalizar la obra, se llevarán a cabo las Actas de Vecindad de Cierre en las mismas construcciones y predios donde se levantó el Acta de Vecindad de Inicio; dicha acta consiste en la verificación final del estado físico en que quedaron, una vez terminadas las actividades constructivas y con la aceptación del dueño o responsable.

Manejo de las Quejas de Actas de Vecindad

Cuando en el CAC se reciba alguna queja por daños a la infraestructura, donde se adjudique dicho daño a las actividades constructivas, el Consorcio Obras Judiciales deberá tomar las siguientes acciones para atención a este evento:

- El Profesional Social del Consorcio Obras Judiciales deberá tomar nota en el formato de Atención al Ciudadano, diligenciando toda la información, en este caso de la queja por la posible afectación del predio.

- Se recomienda mantener una relación amable y diligente con el ciudadano que manifiesta una afectación.

- Se debe programar en el formato de Atención al Ciudadano una fecha y hora de visita, en un plazo no mayor a 24 horas, para determinar y cotejar la situación que expone el quejoso, frente a las condiciones en las cuales estaba el bien, previo al inicio de obra.

- Se deberá tener el acompañamiento de un garante como la Personería, lo cual se solicitará con el fin de ofrecer garantías al ciudadano.

- Habrá que establecer la responsabilidad de los daños provocados y el origen de los mismos, a fin de que no continúen tal secuela o en su defecto, aclarar que no corresponden a la ejecución del proyecto.

- Una vez se verifique la responsabilidad de la obra en el daño, se procederá a determinar los recursos y actividades que se requieren para solucionar la manifestación ciudadana presentada.

- En todos los casos de un proceso de restauración de las condiciones del predio deben quedar explícitas en el formato de Atención al Ciudadano, sobre el acuerdo en el cual firmen las partes y como mínimo indicando la siguiente información:

  - Fecha en que se instauró la queja en el CAC
  - Fecha en la que se hizo la diligencia de la visita para verificar el daño y sus causas
  - Registro fotográfico del espacio afectado
  - Concepto técnico del equipo profesional del Contratista
  - Registro fotográfico del archivo del acta de vecindad
  - Descripción del estado inicial, es decir, el que se encuentra en el acta de vecindad
  - Se debe señalar el tipo de arreglo que debe producirse: reparación, reposición o compensación. En cada caso debe explicarse la forma en que se cumplirá la acción.

Tendrá el seguimiento de las actividades programadas para la restauración, incluyendo:

  - Registro fotográfico finalizado o cumplido el acuerdo
  - Un recibido a satisfacción del ciudadano que formalizó la queja, firmada por el ciudadano

Fecha del cierre de la manifestación ciudadana

  - Todo el proceso deberá ser informado a la Interventoría, quien podrá aportar su concepto y recomendaciones en la medida que lo considere pertinente.
  - Cuando se presenten discrepancias entre la Interventoría y el Contratista sobre la responsabilidad en los daños presentados, se acudirá al Coordinador asignado por la DEAJUIF del Contrato de Obra o al funcionario que esta designe para dar solución a las diferencias presentadas.
  - Si la DEAJ establece que la responsabilidad del daño es del Contratista, este deberá proceder a reparar los daños ocasionados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Las reparaciones por razones imputables al Contratista no serán objeto de pago por el Contrato. En el caso que el contratista no repare los daños dentro del plazo previsto, será considerado como un incumplimiento del contrato

Medidas de Manejo de Infraestructura de Servicios Públicos

Se deberán tener en cuenta las siguientes actividades previas y durante las actividades de obra, para evitar la afectación de los servicios públicos:

- Antes de las actividades de descapote y excavaciones se debe comprobar la existencia de redes de servicios públicos en el área a intervenir.
- Se debe establecer comunicación formal con las entidades dueñas de redes y activos, operadores o administradores.

- Las redes deben ser localizadas junto con el operador con un plano de catastro de red actualizado, para determinar su posición y especificaciones.
- Para cuando se deban intervenir redes de servicios públicos. se debe informar oportunamente a las entidades encargadas de la prestación del servicio, de manera que no se presenten improvisaciones y al momento de la instalación no se pueda desarrollar por falta de alguna autorización.
- No se puede iniciar excavaciones para el retiro de redes hasta tanto no se cuente con los permisos respectivos.
- Cuando se esté interviniendo una red subterránea, se recomienda que se efectúe por tramos y sin que permanezca abierta la excavación por un tiempo mayor de 12 horas, por lo que para este tipo de trabajos debe programarse iniciar temprano en la mañana, para tener instalado y cubierto al finalizar la jornada.
- En caso de ser necesario cortes de los servicios públicos, se debe informar anticipadamente a la comunidad cuya cobertura será afectada y adicionalmente tener preparado el Plan de Contingencia, que hará parte del PGAS, en el caso de que por algún motivo no se pueda restablecer el servicio interrumpido.
- En el CAC y en otros puntos del campamento, deberá permanecer publicados todos los números telefónicos de las empresas prestadoras de los servicios públicos, en caso de cualquier emergencia.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultados	Análisis
Levantamiento actas de vecindad (predios, redes y activos de servicios públicos, infraestructura	No. de actas de vecindad diligenciadas / No. de actas de vecindad identificadas	Mensual	6 / 6	100%
Cierre actas de vecindad	No. de actas de vecindad cerradas / de actas de vecindad diligenciadas	Mensual	6 / 6	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Acta de reunión de inicio
- Actas de vecindad

FICHA DE MANEJO AMBIENTAL - PGAS

	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA NUEVA TORRE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR (CESAR).	CONSORCIO OBRAS JUDICIALES	CONSORCIO INTERVALLEDUPAR 2022

PROGRAMA	PROYECTO	IDENTIFICACION
Gestión Social	Gestión de la Mano de Obra	4.4 - GSP

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Realizar el manejo de contratación de mano de obra donde se considera que es trascendental priorizar la mano de obra local e impedir la migración de trabajadores al Área de Influencia Directa – AID del proyecto; toda vez que el incremento de población foránea puede generar escenarios negativos

Generar ingresos en los habitantes y comunidad del AID del proyecto, mejoramiento de su calidad de vida, previniendo la migración de trabajadores foráneos y la gestación de conflictos con la comunidad establecida.

IMPACTOS POTENCIALES	
Desmejoramiento de la calidad de vida de los residentes permanentes o conflictos de aspecto socioeconómico y cultural.	Causar un impacto positivo general en la comunidad de influencia

TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	**X**	**Compensación**	

MEDIDAS DE MANEJO / ACTIVIDADES EJECUTADAS

Medidas de manejo

El Contratista tendrá que contratar un porcentaje de personal no profesional para la obra y dentro de ese total se establece que mínimo el 50% deben pertenecer al AID del proyecto. La Interventoría tendrá la obligación de hacer el seguimiento sobre el cumplimiento de este requisito o el que se establezca en los documentos técnicos del Contrato, cuando así ocurra.

- El equipo mínimo de profesionales del Consorcio Obras Judiciales será personal de su confianza, por lo tanto, este personal podrá ser foráneo en la medida y autonomía administrativa que tiene el Consorcio, sin embargo, preferiblemente podrá optar por personal de la zona donde se realizar la obra.
- Todo el personal deberá ser aprobado por la Interventoría de acuerdo con los documentos técnicos del proyecto.
- Se debe conformar una línea base del componente socioeconómico y cultural, la cual debe indicar la dinámica del empleo en el AID, los perfiles laborales presentes en el área y a fin de conocer la disponibilidad de mano de obra calificada y no calificada. Con esta información, el Contratista establecerá la mano de obra a contratar para el desarrollo de su obra.
- El Contratista podrá solicitar apoyo de entidades públicas de gestión de empleo como del SENA u otras como, las Cajas de Compensación Familiar de la región y la Unidad de Servicio Público de Empleo: http://serviciodeempleo.gov.co/
- A través de las Alcaldías apoyadas en las Juntas de Acción Comunal – JAC, podrá certificar la residencia en el AID, en algunos lugares conocido como “Certificado de Territorialidad”.
- En los informes mensuales del Contratista a la Interventoría, presentará toda la información correspondiente, soportes y los indicadores de la mano de obra contratada.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

Indicador	Medición del Indicador	Periodicidad	Resultado	Análisis
Generación de empleado en el área de influencia directa AID	No. personal contratado y vinculado al proyecto No. profesional del AID / No. Personal contratado y vinculado no profesional	Mensual	45	100%

SOPORTES DE SEGUIMIENTO

- Contratación de personal
- Cumplimiento del indicador
- Informe Mensual

2. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIAS

El periodo objeto de este informe no se presentaron incidentes que deban ser reportados.