USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIO AL CLIENTE

ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN O RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Radicación					Fecha	30 Enero 2023	
Usuario					C.C.		
Teléfono		Dirección			Barrio		
Dirección donde se practica la visita	I E Siete de Agosto Sede A				Barrio	El Carmen.	
Ficha Catastral					Teléfono		
Equipo asignado al funcionario	Cámara		GPS		Video		Vehículo
Atendió la visita	Jose Jair Vallejo Castaño		C.C	10223466	Teléfono	3167529062	

ORIGEN Y/O MOTIVO DE LA VISITA

Realizar visita a la I E Siete de Agosto Sede A, con el fin de realizar diagnostico de infraestructura y evaluar el estado actual de la I E

LEGISLACIÓN A APLICAR

INFORMACION, HALLAZGOS Y/U OBSERVACIONES DE LA VISITA

Se toman medidas de cada uno de los espacios y se verifican los estados de las ventanas, Puertas, Cielorasos etc

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: SÍ X NO ___

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

Se requiere intervencion, ya que la I E se encuentra en un estado general mal malo

Unidades ventanas en mal estado, deterioro en cuanto a pintura

FIRMA:	FIRMA USUARIO:
NOMBRE: Daniela Diaz Toro	NOMBRE: José Jaen Valencia
CARGO: Contratista	C.C: 10 288466
DEPENDENCIA: Mantenimiento	
SECRETARIA: Educacion	

ALCALDÍA DE MANIZALES | PSI-SAC-FR-21
SERVICIO AL CLIENTE | Estado Vigente
ACTA PARA VISITAS DE INSPECCIÓN, OBSERVACIÓN E INFORMACIÓN | Versión 1

DÍA: ___ MES: ___ AÑO: ___ HORA: ___

FIRMA:	Origen o motivo visita:	Conclusión visita:
NOMBRE:		
CARGO:		
DEPENDENCIA:		
SECRETARIA:		

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - MUNICIPIO DE MANIZALES
DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES
FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN CAMPO

D D M M A A A A
30 01 2023

Funcionario entrevistado: JOSE JAIR VALLEJO CASTAÑO

Cargo: [illegible]

Diligenciado por: Arq Daniela Diaz Toro
Arq Maria Fernanda Idarraga
Ing Santiago Osorio Ruiz

IDENTIFICACION Y CARACTERIZACIÓN DE LA SEDE

Codigo DANE:

Ficha Catastral:

Nombre Institución Educativa: I E Siete de Agosto - Sede A

Nombre Sede: JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

Teléfonos:

Correo Electrónico:

Nombre Rector:

CC:

Firma:

1. INFORMACION GENERAL DEL ESTADO DE LAS ZONAS EXTERIORES DE LA INSTITUCION

ZONAS EXTERIORES		OBSERVACIONES
Descripción general		
Estado general de las zonas exteriores Muy Buena Buena Regular [X] Mala Muy mala		
Estado zonas exteriores duras Bueno [X] Regular Malo	Cantidad zonas exteriores duras Suficiente Apenas suficiente Insuficiente	
Estado zonas exteriores verdes Bueno Regular [X] Malo	Cantidad zonas exteriores verdes Suficiente Apenas suficiente Insuficiente	
Estado mobiliario urbano Bueno Regular [X] Malo	Cantidad mobiliario urbano Suficiente Apenas suficiente [X] Insuficiente	
Estado juegos infantiles Bueno Regular [X] Malo	Cantidad juegos infantiles Suficiente Apenas suficiente [X] Insuficiente	LOS JUEGOS INFANTILES SE ENCUENTRAN INHABILITADOS DEBIDO AL DETERIORO
Estado escenarios deportivas Bueno [X] Regular Malo	Cantidad escenarios deportivas Suficiente [X] Apenas suficiente Insuficiente	
Estado de los parqueaderos Bueno Regular Malo	Cantidad de parqueaderos Suficiente Apenas suficiente [X] Insuficiente	
Estado de los cerramientos Bueno Regular [X] Malo		

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE LAS EDIFICACIONES

No. de bloques de la institución Educativa: 1

INFORMACIÓN EDIFICIO		OBSERVACIONES
Descripción general bloque: A		
Estado general de la construcción		
Muy Buena	X Mala	
Buena	X Muy mala	
Regular		
Sistema estructural		
Muros de piedra, adobe, tapia	Paredes de guadua o bahareque	
X Muros de carga de ladrillo o bloque de arcilla cocida o cemento	Pórticos de concreto, madera o metal	
Laminas prefabricados de asbesto, madera, metal, etc	Estructura temporal perecedera	
Estado de la cubierta		
Bueno	X Malo	
Regular		
Material de la cubierta		
Cubierta en material vegetal	Teja de barro o cemento	
X Teja de fibrocemento	Teja en lámina metálica	
Cubierta concreto	Otro tipo de material de cubierta	
No tiene cubierta		
Estado de las canales		
Bueno	X Malo	
Regular		
Material de las canales		
Concreto	X Metálicas	
Otro		
Estado de las bajantes	**Estado de la tubería hidrosanitaria**	
Bueno	Bueno / Concreto	
X Regular	Regular / PVC	
Malo	Malo / Otra	
Estado de los revestimientos		
Revoque:	Pintura Exterior:	
Bueno	Bueno	
Regular	Regular	
X Malo	X Malo	
Estado de las circulaciones exteriores		
Andenes y bordillos:	Escaleras:	Otro: Cuál?
Bueno	Bueno	Bueno
X Regular	Regular	Regular
Malo	Malo	Malo
Accesibilidad para movilidad reducida		
Rampas:	Otro:	Cuál?
Bueno	Bueno	No aplica
Regular	Regular	
X Malo	* Malo	

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque 4 Piso 1 SEDE DE BÁSICA SEDE A

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio AULA 104 L: 9,85 A: 6,93 H: Área: 68,25m²

Pisos			Paredes			Cielorasos		
Concreto ☐	Madera ☐	Cerámica ☒	Ladrillo-Bloque ☐	Madera ☐	Bahareque ☐	Fibrocemento ☐	Madera ☐	Icopor ☐
Tierra ☐	Otro ☐	Cuál?	Zinc ☐	Otro ☐	Cuál?	Metal ☐	Otro ☐	Cuál? NO
Estado: B ☒ R ☐ M ☐			Estado: B ☒ R ☐ M ☐			Estado: B ☐ R ☐ M ☐		
Puertas			**Ventanas**			**Pintura**		
Metálica ☒	Madera ☐	Otro ☐ Cuál?	Celosía-Calado ☐	Marco metálico ☒		Base agua ☒	Epóxica ☐	
			Marco madera ☐	Otro ☐	Cuál?	Base aceite ☒	Otro ☐	Cuál?
Estado: B ☐ R ☒ M ☐			Estado: B ☐ R ☒ M ☐			Estado: B ☐ R ☒ M ☐		

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☒ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

LA PUERTA NO CIERRA

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio AULA 102 L: 9,90 A: 6,93 H: Área: 68,60m²

Pisos			Paredes			Cielorasos		
Concreto ☐	Madera ☐	Cerámica ☒	Ladrillo-Bloque ☐	Madera ☐	Bahareque ☐	Fibrocemento ☐	Madera ☐	Icopor ☐
Tierra ☐	Otro ☐	Cuál?	Zinc ☐	Otro ☐	Cuál?	Metal ☐	Otro ☐	Cuál? NO
Estado: B ☒ R ☐ M ☐			Estado: B ☐ R ☒ M ☐			Estado: B ☐ R ☐ M ☐		
Puertas			**Ventanas**			**Pintura**		
Metálica ☒	Madera ☐	Otro ☐ Cuál?	Celosía-Calado ☐	Marco metálico ☒		Base agua ☒	Epóxica ☐	
			Marco madera ☐	Otro ☐	Cuál?	Base aceite ☒	Otro ☐	Cuál?
Estado: B ☐ R ☒ M ☐			Estado: B ☐ R ☒ M ☐			Estado: B ☐ R ☒ M ☐		

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☒ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☒ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☐

OBSERVACIONES

HAY VENTANAS INCOMPLETAS Y SIN VIDRIO

HAY UNA TEJA TOTALMENTE FRACTURADA PARED PRESENTA HUMEDAD

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio BAÑO PROFESORES L: A: H: Área:

Pisos			Paredes			Cielorasos		
Concreto ☐	Madera ☐	Cerámica ☒	Ladrillo-Bloque ☐	Madera ☐	Bahareque ☐	Fibrocemento ☐	Madera ☐	Icopor ☐
Tierra ☐	Otro ☐	Cuál?	Zinc ☐	Otro ☐	Cuál?	Metal ☐	Otro ☒	Cuál?
Estado: B ☒ R ☐ M ☐			Estado: B ☒ R ☐ M ☐			Estado: B ☐ R ☐ M ☐		
Puertas			**Ventanas**			**Pintura**		
Metálica ☒	Madera ☐	Otro ☐ Cuál?	Celosía-Calado ☒	Marco metálico ☒		Base agua ☐	Epóxica ☐	
			Marco madera ☐	Otro ☐	Cuál?	Base aceite ☐	Otro ☒	Cuál? sobre
Estado: B ☐ R ☒ M ☐			Estado: B ☒ R ☐ M ☐			Estado: B ☒ R ☐ M ☐		

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☒ Insuficiente ☐

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente ☐ Apenas suficiente ☐ Insuficiente ☒

OBSERVACIONES

LUCES DEFECTUOSAS HUMEDAD

FALTA PUERTA DIVISIÓN

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL AREA

Bloque: A Piso:

ESTADO Y AREA POR ESPACIO

Espacio: [illegible] L: A: H: Area:

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]	Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]	Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cual?	Zinc [ ] Otro [ ] Cual?	Metal [ ] Otro [ ] Cual?
Estado: B [ ] R [X] M [ ]	Estado: B [ ] R [ ] M [ ]	Estado: B [ ] R [ ] M [ ]
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cual?	Celosia-Calado [ ] Marco metálico [ ] Marco madera [ ] Otro [ ] Cual?	Base agua [X] Epoxica [ ] Base aceite [ ] Otro [ ] Cual?
Estado: B [ ] R [X] M [ ]	Estado: B [ ] R [ ] M [ ]	Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

[illegible]

ESTADO Y AREA POR ESPACIO

Espacio: [illegible] L: A: H: Area:

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]	Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]	Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cual?	Zinc [ ] Otro [ ] Cual?	Metal [ ] Otro [ ] Cual?
Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Tipo: Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cual?	Tipo: Celosia-Calado [ ] Marco metálico [X] Marco madera [ ] Otro [ ] Cual?	Tipo: Base agua [X] Epoxica [ ] Base aceite [ ] Otro [ ] Cual?
Estado: B [ ] R [X] M [ ]	Estado: B [ ] R [X] M [ ]	Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [X]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [X]

OBSERVACIONES

[illegible]

ESTADO Y AREA POR ESPACIO

Espacio: [illegible] L: A: H: Area:

Pisos	Paredes	Cielorasos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]	Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]	Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cual?	Zinc [ ] Otro [ ] Cual?	Metal [ ] Otro [X] Cual?
Estado: B [ ] R [X] M [ ]	Estado: B [X] R [ ] M [ ]	Estado: B [ ] R [X] M [ ]
Puertas	**Ventanas**	**Pintura**
Metálica [ ] Madera [ ] Otro [ ] Cual? [X]	Celosia-Calado [ ] Marco metálico [X] Marco madera [ ] Otro [ ] Cual?	Base agua [X] Epoxica [ ] Base aceite [ ] Otro [ ] Cual?
Estado: B [ ] R [ ] M [X]	Estado: B [ ] R [X] M [ ]	Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [X]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [X]

OBSERVACIONES

[illegible]

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque A Piso 1 SEDE DE AGUSTO SEDE A

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio BAÑO NIÑAS (8) L: 2,87 A: 6,6 H: Área: 19,05 m²

Pisos

Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Paredes

Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Cielorasos

Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas

Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ]
Cuál? ____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Ventanas

Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Pintura

Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? ____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

PUERTAS PRESENTAN OXIDACIÓN LOS APARATOS SANITARIOS SON ANTIGUOS PERO TEJA NUEVA TAMBIEN HUMEDAD SE VEN EN BUEN ESTADO.

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio BAÑO NIÑOS (9) L: 6,07 A: 2,07 H: Área: 13,20 m²

Pisos

Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Paredes

Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos

Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas

Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ]
Cuál? ____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Ventanas

Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura

Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? ____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

PARED PRESENTA HUMEDAD

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio L: A: H: Área:

Pisos

Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [ ]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Paredes

Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Cielorasos

Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas

Metálica [ ] Madera [ ] Otro [ ]
Cuál? ____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Ventanas

Celosía-Calado [ ] Marco metálico [ ]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Pintura

Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? ____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL AREA

Bloque Piso

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio L: A: H: Area:

Pisos

Concreto Madera Cerámica
Tierra Otro Cuál?
Estado B R M

Paredes

Ladrillo-Bloque Madera Bahareque
Zinc Otro Cuál?
Estado B R M

Cielorasos

Fibrocemento Madera Icopor
Metal Otro Cuál?
Estado B R M

Puertas

Metálica Madera Otro
Cuál?
Estado B R M

Ventanas

Celosía-Calado Marco metálico
Marco madera Otro Cuál?
Estado B R M

Pintura

Base agua Epóxica
Base aceite Otro Cuál?
Estado B R M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente Apenas suficiente Insuficiente

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente Apenas suficiente Insuficiente

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio L: A: H: Area:

Pisos

Concreto Madera Cerámica
Tierra Otro Cuál?
Estado B R M

Paredes

Ladrillo-Bloque Madera Bahareque
Zinc Otro Cuál?
Estado B R M

Cielorasos

Fibrocemento Madera Icopor
Metal Otro Cuál?
Estado B R M

Puertas

Tipo:
Metálica Madera Otro
Cuál?
Estado B R M

Ventanas

Tipo:
Celosía-Calado Marco metálico
Marco madera Otro Cuál?
Estado B R M

Pintura

Tipo:
Base agua Epóxica
Base aceite Otro Cuál?
Estado B R M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente Apenas suficiente Insuficiente

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente Apenas suficiente Insuficiente

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio L: A: H: Area:

Pisos

Concreto Madera Cerámica
Tierra Otro Cuál?
Estado B R M

Paredes

Ladrillo-Bloque Madera Bahareque
Zinc Otro Cuál?
Estado B R M

Cielorasos

Fibrocemento Madera Icopor
Metal Otro Cuál?
Estado B R M

Puertas

Metálica Madera Otro
Cuál?
Estado B R M

Ventanas

Celosía-Calado Marco metálico
Marco madera Otro Cuál?
Estado B R M

Pintura

Base agua Epóxica
Base aceite Otro Cuál?
Estado B R M

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente Apenas suficiente Insuficiente

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente Apenas suficiente Insuficiente

OBSERVACIONES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque A Piso 1 SEDE DE ACCION SEDE A

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio BAÑO PANDEMENTAL N L: 1,50 A: 0,93 H: Area: 2,11

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Metálica [ ] Madera [X] Otro [ ]
Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [X] Cuál? CAUCHO
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

MARCO VENTANERIA OXIDADO, VIDRIO FRACTURADO, BAÑOS PANDEMENTALES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio AULA 403 L: 6,93 A: 4,90 H: Area: 33,95m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [X]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Tipo:
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ]
Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Tipo:
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Tipo:
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [X] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

VICTOR

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio AULA 404 L: 6,93 A: 4,80 H: Area: 33,25m2

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? NO
Estado: [B] [R] [M]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ]
Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: [B] [R] [M]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ALMACENAMIENTO DE UN DEPÓSITO. NO CUENTA CON ILUMINACIÓN ARTIFICIAL
NI FORMA PARTE DE LA EVACUACIÓN

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque | A | Piso | 1 | SIETE DE AGOSTO SUR

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: [illegible] | L: 3,46 | A: 3,53 | H: | Area: 12,21 m2

Pisos			Paredes			Cielorasos		
Concreto [ ]	Madera [ ]	Ceramica [X]	Ladrillo-Bloque [ ]	Madera [ ]	Bahareque [ ]	Fibrocemento [ ]	Madera [ ]	Icopor [X]
Tierra [ ]	Otro [ ]	Cual?	Zinc [ ]	Otro [ ]	Cual?	Metal [ ]	Otro [ ]	Cual?
Estado: B [ ] R [X] M [ ]			Estado: B [X] R [ ] M [ ]			Estado: B [ ] R [X] M [ ]		
Puertas			**Ventanas**			**Pintura**		
Metalica [X]	Madera [ ]	Otro [ ]	Celosia-Calado [ ]	Marco metàlico [X]		Base agua [X]	Epoxica [ ]	
Cual?			Marco madera [ ]	Otro [ ]	Cuál?	Base aceite [ ]	Otro [ ]	Cual?
Estado: B [ ] R [X] M [ ]			Estado: B [ ] R [X] M [ ]			Estado: B [ ] R [X] M [ ]		

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

[illegible]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: [illegible] | L: 2,50 | A: 0,43 | H: | Area: 1,44

Pisos			Paredes			Cielorasos		
Concreto [ ]	Madera [ ]	Ceramica [X]	Ladrillo-Bloque [ ]	Madera [ ]	Bahareque [ ]	Fibrocemento [ ]	Madera [ ]	Icopor [X]
Tierra [ ]	Otro [ ]	Cual?	Zinc [ ]	Otro [ ]	Cual?	Metal [ ]	Otro [ ]	Cual?
Estado: B [X] R [ ] M [ ]			Estado: B [X] R [ ] M [ ]			Estado: B [ ] R [X] M [ ]		
Puertas			**Ventanas**			**Pintura**		
Metalica [ ]	Madera [X]	Otro [ ]	Celosia-Calado [ ]	Marco metàlico [X]		Base agua [ ]	Epoxica [ ]	
Cual?			Marco madera [ ]	Otro [ ]	Cuál?	Base aceite [ ]	Otro [X]	Cual?
Estado: B [ ] R [X] M [ ]			Estado: B [ ] R [X] M [ ]			Estado: B [X] R [ ] M [ ]		

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

[illegible]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: [illegible] | L: 4,50 | A: 9,30 | H: | Area: [illegible]

Pisos			Paredes			Cielorasos		
Concreto [ ]	Madera [ ]	Ceramica [X]	Ladrillo-Bloque [ ]	Madera [ ]	Bahareque [ ]	Fibrocemento [ ]	Madera [ ]	Icopor [X]
Tierra [ ]	Otro [ ]	Cual?	Zinc [ ]	Otro [ ]	Cual?	Metal [ ]	Otro [ ]	Cual?
Estado: B [ ] R [X] M [ ]			Estado: B [X] R [ ] M [ ]			Estado: B [ ] R [X] M [ ]		
Puertas			**Ventanas**			**Pintura**		
Metalica [ ]	Madera [X]	Otro [ ]	Celosia-Calado [ ]	Marco metàlico [X]		Base agua [X]	Epoxica [ ]	
Cual?			Marco madera [ ]	Otro [ ]	Cual?	Base aceite [ ]	Otro [ ]	Cual?
Estado: B [ ] R [X] M [ ]			Estado: B [ ] R [X] M [ ]			Estado: B [ ] R [X] M [ ]		

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

[illegible]

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque: A | Piso: 1 | SIETE DE AGOSTO SEDE A

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 105 | L: 9,90 | A: 7,92 | H: | Área: 74,70

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [X]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [X] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

NO TIENE VENTILADORES. ALGUNAS PAREDES PRESENTAN HUMEDADES LEVES.
LA PUERTA ESTÁ DAÑADA Y EN MAL ESTADO.

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: BAÑO AULA 105 | L: | A: | H: | Área: 2,34

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [X] Madera [ ] Bahareque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura
Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [X]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

EL LAVAMANOS NO SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE ENCHAPADO Y LA LLAVE ESTÁ ROTA.

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: AULA 106 | L: 9,90 | A: 6,90 | H: | Área: 68,31 m²

Pisos
Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes
Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos
Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? NO
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Ventanas
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [X] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

NO TIENE VENTILADORES
MARCO VENTANERÍA OXIDADO.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

4. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA

Bloque [A] Piso [1]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: SALÓN APROPIADO | L: | A: | H: | Área:

Pisos

Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Paredes

Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos

Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [X] Cuál? [illegible]
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Puertas

Metálica [ ] Madera [X] Otro [ ]
Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Ventanas

Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura

Base agua [ ] Epóxica [ ]
Base aceite [ ] Otro [X] Cuál? [illegible]
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: [illegible] | L: 9,25 | A: [illegible] | H: | Área: [illegible]

Pisos

Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Paredes

Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos

Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? [illegible]
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas

Tipo:
Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ]
Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Ventanas

Tipo:
Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura

Tipo:
Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [X] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [X] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [X] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

[illegible] MADERA MARCO METÁNICO MADERA Puertas ORIENTADO

[illegible] MADERA

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Espacio: [illegible] | L: 9,40 | A: 6,93 | H: | Área: [illegible]

Pisos

Concreto [ ] Madera [ ] Cerámica [X]
Tierra [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Paredes

Ladrillo-Bloque [ ] Madera [ ] Bahareque [ ]
Zinc [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

Cielorasos

Fibrocemento [ ] Madera [ ] Icopor [ ]
Metal [ ] Otro [ ] Cuál? [illegible]
Estado: B [ ] R [ ] M [ ]

Puertas

Metálica [X] Madera [ ] Otro [ ]
Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Ventanas

Celosía-Calado [ ] Marco metálico [X]
Marco madera [ ] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [ ] R [X] M [ ]

Pintura

Base agua [X] Epóxica [ ]
Base aceite [X] Otro [ ] Cuál? _____
Estado: B [X] R [ ] M [ ]

La ventilación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

La iluminación natural para el trabajo escolar dentro del recinto es: Normalmente suficiente [ ] Apenas suficiente [ ] Insuficiente [ ]

OBSERVACIONES

NO TIENE [illegible] ESTÁN LIMPIOS [illegible] Y [illegible]

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

6. INFORMACION ESPECIFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL AREA- REDES ELÉCTRICAS

ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

Medidor			Tablero			Ductos		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Bloque [A] Piso [1] Aula [ ]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80 [X]	PVCSCH40 [ ]	EMT [ ]
Otro [X]	Cuál? [illegible]		GFC	Otro [ ]	Cuál?	PAC [ ]	Otro [ ]	Cuál? [illegible]
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	[illegible]

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena Regular Mala

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena Regular Mala

Bloque [A] Piso [1] Aula [ ] 102

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales [X]	Regulados		PVC SCH80 [X]	PVCSCH40 [ ]	EMT [ ]
Otro [X]	Cuál?		GFC	Otro	Cuál?	PAC	Otro	Cuál?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M [X]	B	R	M [X]	B	R	M [X]

Cableado			Observaciones
B	R	M [X]	Rec. en [illegible] luminarias de tomacorrientes [illegible] en mal estado, cableado [illegible]

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena Regular Mala [X]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena Regular Mala [X]

Bloque [A] Piso [1] Aula [ ] [illegible]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED [X]	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80 [X]	PVCSCH40 [ ]	EMT [ ]
Otro	Cuál?		GFCI	Otro	Cuál?	PAC	Otro	Cuál?
Estado			Estado			Estado		
B	R [X]	M	B	R	M [X]	B [X]	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	[illegible]

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [X] Regular Mala

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena Regular Mala [illegible]

Bloque [1] Piso [-1] Aula [ ] [illegible]

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales [ ]	Regulados [ ]		PVC SCH80 [ ]	PVCSCH40 [ ]	EMT [ ]
Otro	Cuál?		GFC	Otro	Cuál?	PAC	Otro	Cuál?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M [X]	B	R	M [X]	B	R	M [X]

Cableado			Observaciones
B	R	M [X]	[illegible]

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena Regular Mala [X]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena Regular Mala [X]

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

6.1 ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Reguladores		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	IMC	Otro	Cual?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena Regular Mala

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena Regular Mala

Bloque Piso Aula

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Reguladores		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	IMC	Otro	Cual?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena Regular Mala

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena Regular Mala

Bloque Piso Aula

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Reguladores		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	IMC	Otro	Cual?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena Regular Mala

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena Regular Mala

Bloque Piso Aula

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Reguladores		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	IMC	Otro	Cual?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena Regular Mala

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena Regular Mala

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

Sede de Preescolar Sede 4

6. INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL ÁREA- REDES ELECTRICAS

ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

Medidor			Tablero			Ductos		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Bloque [ ] Piso [1] Aula [ ] Coordinación

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos			
LED	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT	
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	IMC	Otro	Cual?	Conduit
Estado			Estado			Estado			
B	R	M	B	R	M	B	R	M	

Cableado			Observaciones
B	R	M	Tomacorrientes en mal estado, faltan en varios salones, cableado expuesto, faltan tapas en cajas eléctricas, algunos salones sin red eléctrica

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	Regular	M	Mala
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	Regular	M	Mala

Bloque [1] Piso [1] Aula [ ] Coordinación

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos			
LED	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT	
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	IMC	Otro	Cual?	
Estado			Estado			Estado			
B	R	M	B	R	M	B	R	M	

Cableado			Observaciones
B	R	M	Malla de protección rota, puerta de ingreso en mal estado, tomacorrientes para reparar

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	Regular		Mala
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	Regular		Mala

Bloque [1] Piso [1] Aula [ ] Recreación

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos			
LED	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT	
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	IMC	Otro	Cual?	
Estado			Estado			Estado			
B	R	M	B	R	M	B	R	M	

Cableado			Observaciones
B	R	M	Sin cableado expuesto por falta de mantenimiento en estos recintos

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	Regular	M	Mala
Los tom. corrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	Regular	M	Mala

Bloque [2] Piso [1] Aula [ ] Preescolar

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos			
LED	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT	
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	IMC	Otro	Cual?	
Estado			Estado			Estado			
B	R	M	B	R	M	B	R	M	

Cableado			Observaciones
B	R	M	Puerta de ingreso en mal estado, faltan tapas

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	Regular		Mala
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	Regular		Mala

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

8.1 ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	IMC	Otro	Cual?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	Regular	Mala
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	Regular	Mala

Bloque Piso Aula

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	IMC	Otro	Cual?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	Regular	Mala
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	Regular	Mala

Bloque Piso Aula

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	IMC	Otro	Cual?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	Regular	Mala
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	Regular	Mala

Bloque Piso Aula

ESTADO Y ÁREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	IMC	Otro	Cual?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	Regular	Mala
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	Regular	Mala

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

6. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL ESTADO DE LOS ESPACIOS Y EL AREA- REDES ELECTRICAS

ALIMENTACIÓN PRINCIPAL

Medidor			Tablero			Ductos		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Bloque [ ] Piso [ ] Aula [ ]

ESTADO Y AREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Reguladores		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT
Otro	Cuál?		GFCI	Otro	Cuál?	IMC	Otro	Cuál?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [ ] Mala [ ]

Bloque [ ] Piso [ ] Aula [ ]

ESTADO Y AREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Reguladores		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT
Otro	Cuál?		GFCI	Otro	Cuál?	IMC	Otro	Cuál?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [ ] Mala [ ]

Bloque [ ] Piso [ ] Aula [ ]

ESTADO Y AREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Reguladores		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT
Otro	Cuál?		GFCI	Otro	Cuál?	IMC	Otro	Cuál?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [ ] Mala [ ]

Bloque [ ] Piso [ ] Aula [ ]

ESTADO Y AREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Reguladores		PVC SCH80	PVCSCH40	EMT
Otro	Cuál?		GFCI	Otro	Cuál?	IMC	Otro	Cuál?
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es: Buena [ ] Regular [ ] Mala [ ]

Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son: Buena [ ] Regular [ ] Mala [ ]

USO OFICIAL - ALCALDIA DE MANIZALES

6.1 ESTADO Y AREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80	PVCSCH40	
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	MC	Otro	
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	Regular	Mala
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	Regular	Mala

Bloque [ ] Piso [ ] Aula [ ]

ESTADO Y AREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80	PVCSCH40	
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	MC	Otro	
Estado			Estado			Estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	Regular	Mala
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	Regular	Mala

Bloque [1] Piso [ ] Aula [ ]

ESTADO Y AREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80	PVCSCH40	
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	PVC	Otro	
Estado			Estado			estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	Regular	Mala
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	Regular	Mala

Bloque [ ] Piso [ ] Aula [ ]

ESTADO Y AREA POR ESPACIO

Luminarias			Tomacorrientes			Ductos		
LED	Incadescente		Normales	Regulados		PVC SCH80	PVCSCH40	
Otro	Cual?		GFCI	Otro	Cual?	MC	Otro	
Estado			Estado			estado		
B	R	M	B	R	M	B	R	M

Cableado			Observaciones
B	R	M	

La iluminación para el trabajo escolar dentro del recinto es:	Buena	Regular	Mala
Los tomacorrientes para el trabajo escolar dentro del recinto son:	Buena	Regular	Mala

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES