M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
NIT: 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA.
- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS
- CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.



INFORME ACTA PARCIAL No. 3.

CONTRATO No. 1137 DEL 31 DE MARZO 2023.
PERIODO DE EJECUCION DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023



"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ "

JULIO 2023

CR 4 No. 15 – 18 LC 104 ED. MULTIFAMILIAR ESPAÑA ERR/ CENTRO
CEL: 3212149385
IBAGUÉ - TOLIMA

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
NIT: 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA.
- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS
- CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.



CONTROL DEL DOCUMENTO

APROBADO	
NOMBRE:	M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S – R. L. JOSE RAMIRO GARZON CESPDES
FECHA:	JULIO 2023
FIRMA:	

CR 4 No. 15 – 18 LC 104 ED. MULTIFAMILIAR ESPAÑA BRR/ CENTRO
CEL: 3212149385
IBAGUÉ - TOLIMA



TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCION DEL PROYECTO.
2. ALCANCE CONTRACTUAL.
3. ASPECTOS FINANCIEROS.
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.
5. ACTA DE INICIO.
6. GARANTIA POLIZA A FAVOR DEL CLIENTE.
7. ASPECTOS TECNICOS MINIMOS.
8. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR HORAS DE ALQUILER POR EQUIPOS.
9. ANEXOS.



1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

Contrato No. 1137 del 31 de marzo de 2023, celebrado entre **MUNICIPIO DE IBAGUÉ** y la Empresa M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S, identificado con el Nit. 901.559.085-4, cuyo objeto es "*PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ*"

2. ALCANCE CONTRACTUAL

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA A MONTO AGOTABLE PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ"

Tabla 2. *Información Contrato No. 1137 de 2023*

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($600.000.000)
PLAZO TOTAL	183 DÍAS CALENDARIO
FECHA INICIO	10 DE ABRIL DEL 2023
FECHA TERMINACIÓN	10 DE OCTUBRE DEL 2023

3. ASPECTOS FINANCIEROS

3.1 FACTURACIÓN.

Tabla 3. *Facturas de Venta*

ELEMENTOS	No. DE FACTURA
FACTURA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALQUILER ACTA PARCIAL 03	**FE 85**

Ver anexo 1. *Se adjunta Factura*



3.2 BALANCE FINANCIERO.

Tabla 4. *Información Financiera del Contrato No. 1137 de 2023*

VALOR INICIAL DEL CONTRATO No. 1137 DE 2023	**($600.000.000)**
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA PARCIAL 01	28.44%
VALOR EJECUTADO ACTA 01	$ 170.620.000
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA 02	31.40%
VALOR EJECUTADO ACTA 02	$ 188.382.000
PORCENTAJE EJECUTADO ACTA 03	87.42%
VALOR EJECUTADO ACTA 03	$ 165.506.000
PORCENTAJE PENDIENTE POR EJECUTAR	12.58%
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 75.492.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO.	**($600.000.000)**

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

4.1 AFILIACIÓN Y PAGO AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL.

En cumplimiento a las **OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES**, El suscrito representante legal de la sociedad M&M CONSTRUCCIONES GARZON CESPEDES certifica que se encuentra debidamente afiliado al sistema integral de seguridad social y al igual que se encuentra al día con el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos profesionales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), correspondiente al mes de junio del 2023. Como constancia se anexan las planillas de pago correspondientes. ***(Ver Anexo 7 –*** *Planilla De Seguridad Social).*

5. ACTA DE INICIO

El Acta de inicio suscrita por FREDDY MAURICIO PERALTA DELGADO Supervisor del contrato y JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES, actuando en calidad de representante legal de la sociedad contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S, de fecha 10 de abril de 2023.



6. GARANTÍA PÓLIZA A FAVOR DEL CLIENTE

En cumplimiento del CONTRATO No. 1137 DE 2023, M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S presentó PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL, Póliza No. 25-44-101179821, otorgada por SEGUROS DEL ESTADO, con fecha de expedición del uno (01) de abril 2023, a favor del **MUNICIPIO DE IBAGUÉ,** amparando el posible riesgo en la prestación del servicio:

Tabla 5. Póliza de Cumplimiento

AMPAROS – INICIALES LEGALIZACIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/03/2023	03/03/2024	$60.000.000
PRESTACIONES SOCIALES	31/03/2023	31/10/2026	$30.000.000
CALIDAD DEL SERVICIO	31/03/2023	01/05/2024	$60.000.000

7. ASPECTOS TÉCNICOS MINIMOS REQUERIDOS.

CAN	DESCRIPCION	CARACTERISITICAS	UND	
1	RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS.	**RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS.** Especificaciones Mínimas: Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra en cama baja, aceite y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice operación continúa del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativo al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación. Modelo 2012 en adelante Potencia 75 Hp mínima Profundidad mínima de excavación 4300 mm Tracción 4x4 Capacidad mínima de cucharon 0,75.m3	Hora	$220.000

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
NIT: 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA.
- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS
- CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.



2	MOTONIVELADORA ARTICULADA	**MOTONIVELADORA ARTICULADA** Especificaciones Mínimas: Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra en camabaja, aceite y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación. Modelo 2010 en adelante Potencia 140 Hp Ancho de hoja 3,6 mt, altura de hoja 600 mm Ancho de cuchilla 150 mm Incluye operario y combustible.	Hora	$250.000
3	VIBROCOMPACTADOR MIXTO 8 Ton	**VIBROCOMPACTADOR MIXTO 8 Ton** Especificaciones Mínimas: Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra en camabaja, aceite y lubricantes en general, reparaciones, repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación, debe contar con el documento de importación. Modelo 2010 en adelante Peso operacional 7400 kg Potencia 80 hp Ancho de compactación1600 mm	Hora	$220.000
4	VOLQUETA TÁNDEM DE 16 M3	**VOLQUETA TÁNDEM DE 16 M3 y/o equivalente en capacidad de carga (toneladas).** Especificaciones mínimas: Especificaciones mínimas: Incluye operario, combustible aceite y lubricantes en general, reparaciones repuestos y accesorios cuando se requiera de tal forma que se garantice la operación continua del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación. Modelo 2009 en adelante Capacidad 16 m3 Potencia 280 hp 6x4 con sistema descarpado 1 Eje Simple 1 Eje Tipo Tándem 10 Llantas Documentos al día ante las autoridades de tránsito	Día	$940.000

CR 4 No. 15 – 18 LC 104 ED. MULTIFAMILIAR ESPAÑA ERR/ CENTRO
CEL: 3212149385
IBAGUÉ – TOLIMA



5	VOLQUETA SENCILLA DE 7 M3	**VOLQUETA SENCILLA DE 7 M3 y/o equivalente en capacidad de carga (toneladas).** Especificaciones técnicas. Incluye operario, combustible, transporte ida y vuelta al sitio de la obra, aceite, combustible y lubricantes en general, reparaciones, de tal forma que se garantice operación continúa del mismo. Se requiere en buenas condiciones de uso y mantenimiento en cumplimiento de normas de seguridad y salud relativos al diseño y fabricación. Modelo 2014 en adelante Capacidad 7 m3 Potencia 280 hp 6x4 con sistema descarpado. 2 ejes Simples 6 Llantas Documentos al día ante las autoridades de tránsito	Día	$820.000

8.DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR HORAS DE ALQUILER DE EQUIPOS

Debido al desgaste y deterioro de las vías y pavimentos de gran parte de la malla vial del Municipio de Ibagué, la Secretaría de Infraestructura requiere el alquiler de maquinaria amarilla para las actividades a desarrollar como excavaciones, cajeos, extendida, cargue de materiales, remoción de pavimentos, compactación de rellenos para rasantes de vías que están en mal estado para realizar los respectivos parcheos en asfalto y demás obras necesarias para el mejoramiento y rehabilitación de las vías en cumplimiento al Plan de Desarrollo "Ibagué Vibra 2020 - 2023", y con base a la meta producto "Mejoramiento y/o mantenimiento y/o construcción de la red vial de Ibagué", continua con múltiples frentes de trabajo para continuar rehabilitando las vías urbanas, entre maquinaria amarilla propia de la Secretaria y en alquiler, con el fin de ampliar la capacidad de reacción frente a las soluciones de mejoramiento de las vías.

En dicho periodo, se han logrado mejorar varios tramos de vías en diferentes comunas y barrios de Ibagué, las cuales presentaban huecos, grietas y hundimientos en algunas vías. A continuación, se describe las intervenciones realizadas por la maquinaria en alquiler.



1. Carrera 23 sur – Canchas de Berlin

En el periodo del 04 de julio al 06 de julio de 2023 se realizaron actividades de cargue y acopio de material de fresado para ser llevado a diferentes puntos críticos de la ciudad con máquina Retroexcavadora de Llantas Case 580, denominada Retro No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **17 horas**.





Imagen No.1 Retroexcavadora de Llantas realizando cargue y acopio de fresado Carrera 23 sur – canchas de Berlin.



Imagen No.2 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.



2. Barrio La Unión

En el periodo del 07 al 11 de julio de 2023 se realizaron actividades de extendida de material de fresado de la vía para el mejoramiento de algunos puntos críticos en la vía con máquina Retroexcavadora de Llantas Case 580, denominada Retro No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **26.4 horas**.





Imagen No.3 Retroexcavadora de Llantas realizando extendida de material de fresado en el Barrio La Unión.




Imagen No.4 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

3. Barrio San Isidro

En el periodo del 12 al 13 de julio de 2023 se realizaron actividades de extendida de material de fresado de la vía para el mejoramiento de algunos puntos críticos en la vía con máquina Retroexcavadora de Llantas Case 580, denominada Retro No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **13 horas**.





Imagen No.5 Retroexcavadora de Llantas realizando extendida de material de fresado en el Barrio San Isidro.




Imagen No.6 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

4. Barrio Las Ferias – Fabrica de licores del Tolima

En el periodo del 14 al 15 de julio de 2023 se realizaron actividades de adecuación del terreno para la construcción de andenes con máquina Retroexcavadora de Llantas Case 580, denominada Retro No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **11.1 horas**.







Imagen No.7 Retroexcavadora de Llantas realizando actividades de adecuación del terreno para la construcción de andenes en el Barrio Las Ferias – Fabrica de licores del Tolima.



Imagen No.8 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

5. Barrio Arado

En el día 17 de julio de 2023 se realizaron actividades de extendida de mantenimiento y limpieza de la vía para el mejoramiento de la vía con máquina Retroexcavadora de Llantas Case 580, denominada Retro No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **7 horas.**




Imagen No.9 Retroexcavadora de Llantas realizando mantenimiento y limpieza de vía en el Barrio Arado.



Imagen No.10. Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

6. Barrio Ricaurte – Colegio Ricaurte

En el día 18 de julio de 2023 se realizaron actividades de limpieza y recolección de escombros para la adecuación del colegio esto se hizo con máquina Retroexcavadora de Llantas Case 580, denominada Retro No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **7 horas**.







Imagen No.11 Retroexcavadora de Llantas realizando actividades de limpieza y recolección de escombros en el Barrio Ricaurte – Colegio Ricaurte.



Imagen No.12 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

7. Barrio Ucrania

En el periodo del 19 al 21 de julio de 2023 se realizaron actividades de extendida de material de fresado de la vía para el mejoramiento de algunos puntos críticos en la vía con máquina Retroexcavadora de Llantas Case 580, denominada Retro No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **14.5 horas**.




Imagen No.13 Retroexcavadora de Llantas realizando extendida de material de fresado en el Barrio Ucrania.



Imagen No.14 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

8. Barrio Uribe Uribe

En el periodo del 24 al 27 de julio de 2023 se realizaron actividades de extendida de material de fresado de la vía para el mejoramiento de algunos puntos críticos en la vía con máquina Retroexcavadora de Llantas Case 580, denominada Retro No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **25 horas**.




Imagen No.15 Retroexcavadora de Llantas realizando extendida de material de fresado en el Barrio Uribe Uribe.



Imagen No.16 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

9. Barrio Santa Rita

En el periodo del 28 al 31 de julio de 2023 se realizaron actividades de extendida de material de fresado de la vía para el mejoramiento de algunos puntos críticos en la vía con máquina Retroexcavadora de Llantas Case 580, denominada Retro No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **17 horas**.







Imagen No.17 Retroexcavadora de Llantas realizando extendida de material de fresado en el Barrio Santa Rita.




Imagen No.18 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

10. Barrio América

En el periodo del 04 al 05 de julio del 2023 se realizaron actividades de extendida de material de fresado de la vía para el mejoramiento de algunos puntos críticos en la vía con máquina Retroexcavadora de Llantas CASE 580 No.2, denominada Retro No.4, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **13 horas**.







Imagen No.19 Retroexcavadora de Llantas realizando extendida de material de fresado en el Barrio América.



Imagen No.20 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

11. Barrio Colinas del Sur 2

En el periodo del 06 al 08 de julio del 2023 se realizaron actividades de mantenimiento y extendida de material de fresado de la vía para el mejoramiento de algunos puntos críticos en la vía con máquina Retroexcavadora de Llantas CASE 580 No.2, denominada Retro No.4, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **20 horas**.





Imagen No. 21 Retroexcavadora de Llantas realizando mantenimiento y extendida de material de fresado en el Barrio Colinas del Sur 2.



Imagen No.22 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

12. Barrio Milagros de Dios

En el periodo del 10 al 11 de julio de 2023 se realizaron actividades de extendida de material de fresado de la vía para el mejoramiento de algunos puntos críticos en la vía con máquina Retroexcavadora de Llantas CASE 580 No.2, denominada Retro No.4, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **13 horas**.





Imagen No.23 Retroexcavadora de Llantas realizando extendida de material de fresado en el Barrio Milagro de Dios.



Imagen No.24 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

13. Barrio La Gaviota

En el periodo del 12 al 14 de julio de 2023 se realizaron actividades de extendida de material de fresado de la vía para el mejoramiento de algunos puntos críticos en la vía con máquina Retroexcavadora de Llantas Case 580, No.2, denominada Retro No.4, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **20 horas**.








Imagen No.25 Retroexcavadora de Llantas realizando extendida de fresado en el Barrio La Gaviota



Imagen No.26 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

14. Barrio Reservas del Paujil

En el periodo del 15 al 17 de julio de 2023 se realizaron actividades de extendida de material de fresado de la vía para el mejoramiento de algunos puntos críticos en la vía con máquina Retroexcavadora de Llantas Case 580, No.2, denominada Retro No.4, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **12 horas**.







Imagen No.27 Retroexcavadora de Llantas realizando extendida de fresado en el Barrio Reservas del Paujil.



Imagen No.28 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

15. Barrio Modelia

En el periodo del 18 al 19 de julio de 2023 se realizaron actividades de mantenimiento y extendida de material de fresado de la vía para el mejoramiento de algunos puntos críticos en la vía con máquina Retroexcavadora de Llantas Case 580, No.2, denominada Retro No.4, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **14.9 horas.**







Imagen No.29 Retroexcavadora de Llantas realizando mantenimiento y extendida de fresado en el Barrio Modelia.



Imagen No.30 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

16. Barrio El Edén

El 01 de julio de 2023 se realizaron actividades de apoyo en excavación para el mejoramiento de algunos puntos críticos en las vías del barrio con máquina Retroexcavadora de Llantas JCB, denominada Retro No.3, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **7 horas**.





Imagen No.31 Retroexcavadora de Llantas realizando apoyo en excavación en el Barrio El Edén



Imagen No.32 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

17. La Samaria

En el periodo del 04 al 05 de julio de 2023 se realizaron actividades de mantenimiento y extendida de material de fresado para el mejoramiento de algunos puntos críticos en la vía con máquina Retroexcavadora de Llantas JCB, denominada Retro No.3, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **13.3 horas.**

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
NIT: 901.559.085-4
- ALQUILER DE MAQUINARIA.
- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS
- CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.







Imagen No.33 Retroexcavadora de Llantas realizando mantenimiento y extendida de material de fresado en La Samaria



Imagen No.34 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

18. Carrera 23 sur – Canchas de Berlin

En el periodo del 06 de julio al 31 de julio de 2023 se realizaron actividades de cargue y acopio de material de fresado para ser llevado a diferentes puntos críticos de la ciudad con máquina Retroexcavadora de Llantas JCB, denominada Retro No.3, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron 108.2 horas.







Imagen No.35 Retroexcavadora de Llantas realizando cargue y acopio de fresado Carrera 23 sur – canchas de Berlin.



Imagen No.36 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

19. Barrio Villa Marin

En el periodo del 24 al 28 de julio de 2023 se realizaron actividades de adecuación de terreno para la construcción de un parque con máquina Retroexcavadora de Llantas VOLVO, denominada Retro No.2, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **22.8 horas.**







Imagen No.37 Retroexcavadora de Llantas realizando actividades de adecuación del terreno para la construcción de un parque en el Barrio Villa Marin.



Imagen No.38 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

20. Barrio Ucrania.

En el periodo del 01 de julio al 03 de julio de 2023 se realizaron actividades de compactación para el mejoramiento de la vía con máquina Vibrocompactador Mixto No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **12 horas**.



Imagen No.39. Vibrocompactador Mixto realizando actividades de compactación para el mejoramiento de la vía en el Barrio Ucrania.



Imagen No.40 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

21. Barrio La Samaria

En el periodo del 04 de julio al 05 de julio de 2023 se realizaron actividades de compactación para el mejoramiento de la vía con máquina Vibrocompactador Mixto No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **13 horas**.







Imagen No.41 Vibrocompactador Mixto realizando actividades de compactación para el mejoramiento de la vía en el Barrio La Samaria.



Imagen No.42 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

22. Barrio América

El día 06 de julio de 2023 se realizaron actividades de compactación para el mejoramiento de la vía con máquina Vibrocompactador Mixto No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **6 horas**.

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
NIT: 901.559.085-4
- ALQUILER DE MAQUINARIA.
- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS
- CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.





Imagen No.43 Vibrocompactador Mixto realizando actividades de compactación para el mejoramiento de la vía en el Barrio América.



Imagen No.44 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

23. Barrio La Unión

En el periodo del 07 al 10 de julio de 2023 se realizaron actividades de compactación para el mejoramiento de la vía con máquina Vibrocompactador Mixto No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **14 horas.**





Imagen No.45 Vibrocompactador Mixto realizando actividades de compactación para el mejoramiento de la vía en el Barrio La Unión.



Imagen No.46 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

24. Barrio San Isidro

En el periodo del 11 al 13 de julio de 2023 se realizaron actividades de compactación para el mejoramiento de la vía con máquina Vibrocompactador Mixto No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **18 horas**.







Imagen No.47 Vibrocompactador Mixto realizando actividades de compactación para el mejoramiento de la vía en el Barrio San Isidro.



Imagen No.48 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

25. Barrio La Gaviota

El día 14 de julio de 2023 se realizaron actividades de compactación para el mejoramiento de la vía con máquina Vibrocompactador Mixto No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **7 horas**.




Imagen No.49 Vibrocompactador Mixto realizando actividades de compactación para el mejoramiento de la vía en el Barrio La Gaviota.



Imagen No.50 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

26. Barrio Las Ferias

El día 15 de julio de 2023 se realizaron actividades de compactación para el mejoramiento de la vía con máquina Vibrocompactador Mixto No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **6 horas**.



Imagen No.51 Vibrocompactador Mixto realizando actividades de compactación para el mejoramiento de la vía en el Barrio Las Ferias.



Imagen No.52 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

27. Barrio Modelia

En el periodo de 18 al 19 de julio de 2023 se realizaron actividades de compactación para el mejoramiento de la vía con máquina Vibrocompactador Mixto No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **14 horas**.



Imagen No.53 Vibrocompactador Mixto realizando actividades de compactación para el mejoramiento de la vía en el Barrio Modelia.



Imagen No.54 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

28. Barrio Uribe Uribe

En el periodo de 24 al 26 de julio de 2023 se realizaron actividades de compactación para el mejoramiento de la vía con máquina Vibrocompactador Mixto No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **12 horas**.







Imagen No.55 Vibrocompactador Mixto realizando actividades de compactación para el mejoramiento de la vía en el Barrio Uribe Uribe.



Imagen No.56 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

29. Barrio Santa Rita

En el periodo de 28 al 31 de julio de 2023 se realizaron actividades de compactación para el mejoramiento de la vía con máquina Vibrocompactador Mixto No.1, alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **18 horas**.





Imagen No.57 Vibrocompactador Mixto realizando actividades de compactación para el mejoramiento de la vía en el Barrio Santa Rita.



Imagen No.58 Fuente Google Earth Pro. Ubicación de la zona.

30. Barrios de Ibagué

En el periodo del 04 de julio al 31 de julio de 2023 se realizaron actividades de cargue de fresado y este fue llevado a diferentes barrios de la ciudad con el fin de atender zonas donde se presentaran puntos críticos en las vías de la ciudad con ayuda de Volqueta Sencilla de 7 M3 de placa WRJ-845 durante **20 días**, de igual manera con la Volqueta Sencilla de 7 M3 de placa CGV-038 durante **4 días** y la Volqueta Sencilla de TOQ-263 durante **20 días** alquilada por el contratista M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S a la secretaría de Infraestructura, con la cual se trabajaron **44 días** y con esta maquinaria se habilitó el 100% de los tramos de las vías intervenidas, maquinaria que se rotó por diferentes barrios de la ciudad de Ibagué.

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
NIT: 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA.
- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS
- CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.





Imagen No.59 Volqueta Sencilla de 7 M3 PLACA WRJ-845





Imagen No.60 Volqueta Sencilla de 7 M3 PLACA CGV 038





Imagen No.61 Volqueta Sencilla de 7 M3 PLACA TOQ-263

CR 4 No. 15 – 18 LC 104 ED. MULTIFAMILIAR ESPAÑA ERR/ CENTRO
CEL: 3212149385
IBAGUÉ – TOLIMA

M&M CONSTRUCCIONES GARZÓN S.A.S
NIT: 901.559.085-4

- ALQUILER DE MAQUINARIA.
- SUMINISTRO DE MATERIALES PETREOS
- CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.



9. ANEXOS

ANEXO 1 Copia factura.
ANEXO 2 RUT actualizado.
ANEXO 3 Certificación bancaria vigente.
ANEXO 4 Acta parcial 03.
ANEXO 5 Certificación pagos de seguridad social y aportes parafiscales.
ANEXO 6 Planillas de seguridad social.

M&M CONSTRUCCIONES GARZON S.A.S
R.L. JOSE RAMIRO GARZON CESPEDES
FIRMA CONTRATISTA

CR 4 No. 15 – 18 LC 104 ED. MULTIFAMILIAR ESPAÑA ERR/ CENTRO
CEL: 3212149385
IBAGUÉ – TOLIMA