INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	Reyes Cerrejón	UBICACIÓN:	B/Cuello
RESPONSABLE INSPECCION:		CARGO:	Analista SST Practicante.
PERIODO:	01 AL 06 Mayo 2023	TIPO INSPECCION:	

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	Reyna	UBICACIÓN:	Bolívar
RESPONSABLE INSPECCION:	Cleuder D	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	08 Al 13 Mayo 2023	TIPO INSPECCION:	Preoperacional

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Cleuder D

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	Reyfa	UBICACIÓN:	B/Quilla
RESPONSABLE INSPECCION:	Cindy D	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	15 Al 20 Mayo 2023	TIPO INSPECCION:	Preoperacional

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.	✓			
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.	✓			
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.	✓			
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable : Cindy D

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Recreo
RESPONSABLE INSPECCION:	Cindy D.	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	23 - 27 Mayo /23	TIPO INSPECCION:	Recreacion.

NTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	✓			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	CARO - Barquilla
RESPONSABLE INSPECCION:	Cubero	CARGO:	Apoyo SST
PERIODO:	2 - 06 Mayo 2023	TIPO INSPECCION:	Preoperacional

ITA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.				
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Cubero

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	CARO.
RESPONSABLE INSPECCION:	Cubelo	CARGO:	Analista SST
PERIODO:	8 Al 13 Mayo. /23	TIPO INSPECCION:	Preoperacional

NTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.				
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	✓			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.				
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.				
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.				
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Cubelo

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Inocencio Pinedo
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Tejedor S.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	23-05-23 — 27-05-23	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			1und.
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			1und.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			3und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			2und.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			3und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1 100mt.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1 grande
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Angelica SA

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	P. Inocencio Chiquinquira.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Tejadas.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	15-05-23 - 20-05-23.	TIPO INSPECCION:	Semanal.

ITA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			1und.
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓		✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			1 barra.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			3und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			2und
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2und
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			3und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1 grande 100
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1 grande
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Angelica IA

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	C. Inocencio Chiñas.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Tejadas.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	09-05-23 — 13-05-23	TIPO INSPECCION:	Semanal.

LISTA DE CHEQUEO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			1und.
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	✓			1und.
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			3und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			2und.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			3und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1 roto.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1grande
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Angelica L.

	INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES	CODIGO: F-SSTA-022 FECHA: 1/11/2022 VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Arenita / Barranquilla
RESPONSABLE INSPECCION:	Elsmie Redondo	CARGO:	SST
PERIODO:	del 23 al 27 de Mayo	TIPO INSPECCION:	Preventiva

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	C			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	C			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	C			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	C			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	C			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	C			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	C			
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			NA	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	C			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			NA	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			NA	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			NA	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			NA	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			NA	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			NA	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			NA	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			NA	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			NA	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	C			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	C			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	C			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	C			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.	C			
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.		NA		
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado	C			
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.		NO		
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	C			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	C			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	C			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada : Inspeccion Preventiva

Responsable :

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Fremoto
RESPONSABLE INSPECCION:	Eleuvis Redondo	CARGO:	SST
PERIODO:	del 15-05-2023 al 20-05-2023	TIPO INSPECCION:	Preventiva

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	C			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	C			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	C			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	C			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	C			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	C			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	C			
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			NO	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	C			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			NA	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			NA	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			NA	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			NA	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			NA	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			NA	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			NA	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			NA	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			NA	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	C			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	C			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	C			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	C			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.		NO		
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	C			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado		NO		
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	C			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.		NO		
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	C			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	C			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada : Inspección preventiva.

Responsable :

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Boerrito
RESPONSABLE INSPECCION:	Elvira Pedroza	CARGO:	SST
PERIODO:	08-05-2023 al 13-05-2023	TIPO INSPECCION:	Preventiva.

ITA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	C			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	C			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	C			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	C			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	C			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	C			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	C			
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			NA	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	C			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			NA	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			NA	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			NA	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			NA	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			NA	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			NA	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			NA	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			NA	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			NA	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	C			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	C			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	C			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	C			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.		NO		
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	C			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			NA	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			NA	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	C			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	C			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.		NO		
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :	Inspeccion preventiva.
Responsable :	

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Soledeño
RESPONSABLE INSPECCION:	Edwin Redondo	CARGO:	SST
PERIODO:	Abril 26 de 2022.	TIPO INSPECCION:	Preventiva.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	C			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	C			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	C			
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.	C			
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	C			
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	C			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	C			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			Na	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.	C			
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			Na	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			Na	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.	C			
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			Na	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			Na	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			Na	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			Na	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			Na	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			Na	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	C			
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	C			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	C			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	C			
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.		No		
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	C			
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			Na	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	C			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	C			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	C			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	C			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
	Medidas preventivas -				

Accion implementada :

- Inspecciones preventivas -

Responsable:

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Mayor
RESPONSABLE INSPECCION:	Melissa Gallo	CARGO:	Apoyo SST
PERIODO:	23/05/2023 27/05/2023	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			/	
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			/	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			/	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			/	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			/	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			/	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			/	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			/	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			/	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			/	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			/	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			/	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			/	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			/	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			/	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			/	
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.				
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.			/	
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			/	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.			/	
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.	✓			
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Melissa Gallo

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Mayor
RESPONSABLE INSPECCION:	Melissa Cadiz	CARGO:	APOYO SST
PERIODO:	15/05/2023 20/05/2023	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.				
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.				
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Melissa Cadiz

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Mayor
RESPONSABLE INSPECCION:	Melissa Gelis	CARGO:	Apoyo SST
PERIODO:	10 Mayo al 13/05/2023	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.				
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.				
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Melissa Gelis

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO:	F-SSTA-022
FECHA:	1/11/2022
VERSION:	1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Mayor
RESPONSABLE INSPECCION:	Melissa Gelpi	CARGO:	Apoyo SST
PERIODO:	02/05/2023 06/05/2023	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.				
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.				
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.	✓			
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.				
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.				
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.				
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.				
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.				
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado				
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Melissa Gelpi

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	C. nuevo Bosque
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Tejares	CARGO:	Apoyo SST
PERIODO:	02-05-23	TIPO INSPECCION:	Semanal.

MTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			Zona.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			Zona.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			Zona.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			Zona.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			Zona.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			Zona.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			Zona.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			Zona.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			Pegusa.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			Yolanda
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Pulidora		✓			Zona.
Taladro		✓			Zona.

Accion implementada :

Responsable :

Angelica LA.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	C. nuevo Bosque.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angélica Lagares A.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	15-05-23 — 20-05-23	TIPO INSPECCION:	semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			2und.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			2und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			2und.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			4und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			3und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1 pegada.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1grande.
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Taladro		✓			1und.
Pulidora		✓			1und.

Accion implementada :

Responsable : Angélica L A.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	P. nuevo Bosque.
RESPONSABLE INSPECCION:	Anaelis Lugares.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	09-05-23 — 13.05.23	TIPO INSPECCION:	semanal.

ITEM DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			Bond.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			Bond.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			Bond.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			Bond.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			Bond.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			Bond.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			Bond.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			Bond.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			Pequeña.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			Grande
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Taladradora		✓			Bond.
Pulidora.		✓			Bond.

Accion implementada :

Responsable :

Anaelis LA.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	C. nuevo Bosque.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lozares.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	02-05-23 — 06-05-23.	TIPO INSPECCION:	semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			2und.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.	✓			
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			2und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			2und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			3und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1pequeña
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Angelica LA

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	P. nuevo Bosque.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	08-05-23 — 13-05-23	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			2und.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			2und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			2und.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			1und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			3und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1pequeña.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Angelica LA.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	C. nuevo Bosque.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares A.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	15-05-23 — 20-05-23.	TIPO INSPECCION:	semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			2und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			2und.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			2und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			2und.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			4und
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			3und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1pequeña
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable : Angelica L

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	P. nuevo Bosque.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Vargas.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	23-05-23 — 29-05-23	TIPO INSPECCION:	semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			Zund.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			Zund.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			Zund.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			Zund.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			Zund.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			Zund.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			3und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			Zund.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓		✓	Pegoña.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :

Responsable :

Angélica M.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	C. Carlos Meisel.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	08-05-23 — 13-05-23	TIPO INSPECCION:	Semanal.

MAQUINA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			Cund.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			Cund.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			Cund.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	

HERRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				

LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				

OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			Cund.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			Cund.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			Cund.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			Cund.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			Cund.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			Pequeña.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			Pequeña.
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			Grande
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	

OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
Pulidora		✓			Cund.
Taladro		✓			Cund.

Accion implementada :	Responsable :
	Yeiles LA

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	C. carlos moisel.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angelica Lagares.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	02-05-23 — 06-05-23	TIPO INSPECCION:	Semanal.

ITA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			1 und.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			2 und.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			2 und.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			2 und.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			2 und.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			1 und.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			2 und.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			2 und.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			1 pequeña.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			1 pequeña.
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			1 grande.
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**

Accion implementada :	Responsable :
	Angelica LA.

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 1/11/2022
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	P. carlos moñel.
RESPONSABLE INSPECCION:	Angélica Lagares.	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	15-05-23 — 20-05-23	TIPO INSPECCION:	Semanal.

MIA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.			✓	
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			Zund.
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.	✓			Zund.
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.			✓	
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			Zund.
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.			✓	
HERRAMIENTA DE CORTE		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.				
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.				
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.				
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.				
LLAVES		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.				
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.				
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.				
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.				
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.	✓			Zund.
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.	✓			Zund.
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.	✓			Zund.
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.	✓			✓ Zund.
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.	✓			✓ Zund.
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.	✓			Pequeña.
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.	✓			Pequeña.
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.	✓			✓ Lejando
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		**C**	**NC**	**NA**	**OBSERVACIONES**
Trenzadora		✓			Zund
Pulidora		✓			Zund

Accion implementada :	Responsable :
	Angélica LA.

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL **MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO**	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. — MODELO: 2022 MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Angelica Lozano LOCALIZACION: Comunitario 7 de Abril EQUIPO: Trompo.

PERIODO: DEL 02 AL 06 DE 05 2023

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado					✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)					✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición					✓			✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación					✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado					✓			✓			✓			✓			✓					
	* Palanca de giro para vaciado					✓			✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado					✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo					✓			✓			✓			✓								
	Extintor de incendios 5 lbs PQS																						
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones					✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	*Motor en buena condicion					✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion					✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)					✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.					✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo					✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro					✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo					✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor					✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible					✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas					✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: —

Angelica L.A.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.438.239	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO**	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. — **MODELO:** 2022. **MARCA:** —

INSPECCIONADO POR: Angelica Lagares. **LOCALIZACION:** Comunitario 7 de Abril. **EQUIPO:** Trompo.

PERIODO: DEL 15 **AL** 20 **DE** 05 **2023**

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición					✓			✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓														
	Extintor de incendios 5 lbs PQS											✓			✓			✓					
			✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas																						
OTROS	OBSERVACIONES:																						

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☐ **Fecha de Corrección:**

Anopliza LA.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL **MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO**	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. — MODELO: 2022 MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Angelica Lagares LOCALIZACION: Comunitario 7 de Abril. EQUIPO: Trompo

PERIODO: DEL 09 AL 13 DE 05 2023

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓														
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS																						
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas																						
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

Angelica LA

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL **MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO**	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. — **MODELO:** 2022 **MARCA:** —

INSPECCIONADO POR: Angélica Lagos **LOCALIZACION:** Comuneros 7 de Abril. **EQUIPO:** Trompo.

PERIODO: DEL 23 **AL** 26 **DE** 05 **2023**

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓								
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓								
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor de incendios 5 lbs PQS																						
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓								
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓								
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓								
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓								
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓								
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓								
	Control de fugas hidraulicas																						
OTROS	OBSERVACIONES:																						

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☐ **Fecha de Corrección:**

Angélica LA

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. _____ MODELO: _____ MARCA: _____

INSPECCIONADO POR: Melissa Galis LOCALIZACION: _____ EQUIPO: _____

PERIODO: DEL 02 AL 06 DE 2023 201_

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado					✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)					✓			✓			✓			✓			✓					
									✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición					✓			✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación					✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado					✓			✓			✓			✓			✓					
	* Palanca de giro para vaciado					✓			✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado					✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo					✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS								✓			✓			✓			✓					
									✓			✓			✓			✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones					✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	*Motor en buena condicion					✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion					✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)					✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.					✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo					✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro					✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo					✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor					✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible					✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas					✓			✓			✓			✓			✓					
									✓														
OTROS	OBSERVACIONES:								✓														
									✓														
									✓														

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: _____

Melissa Galis
NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. _____ MODELO: _____ MARCA: _____

INSPECCIONADO POR: Melissa Galios LOCALIZACION: _____ EQUIPO: _____

PERIODO: DEL 10 AL 13 DE May 2023

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado								✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)								✓			✓			✓			✓					
									✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición								✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación								✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado								✓			✓			✓			✓					
	* Palanca de giro para vaciado								✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado								✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo								✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS								✓			✓											
									✓			✓			✓			✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones								✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	*Motor en buena condicion								✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion								✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)								✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.								✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo								✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro								✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo								✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor								✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible								✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas								✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: _____

_____

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. _____ MODELO: _____ MARCA: _____

INSPECCIONADO POR: Melissa Celis LOCALIZACION: _____ EQUIPO: _____

PERIODO: DEL 15/05 AL 20 DE Mayo 2023

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓															✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓																				
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: _____

Melissa Celis

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

CONSORCIO CONSTRUCTIVO DIGITAL NIT 901.439.239	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO**	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. _____ **MODELO:** _____ **MARCA:** _____

INSPECCIONADO POR: _____ **LOCALIZACION:** _____ **EQUIPO:** _____

PERIODO: DEL 23 **AL** 27 **DE** Mayo **2023**

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
									✓														
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓																				
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

Fuera de servicio: si ☐ **no** ☐ **Fecha de Corrección:** _____

Melissa Gelis

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.030.339	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL** **MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO**	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. — MODELO: — MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Cindy D. LOCALIZACION: Recreo. EQUIPO: 001

PERIODO: DEL 01 AL 06 DE 05 2023.

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección:

Cindy de la Cruz

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EJECUTIVO INTRIAL NIT 901.438.338	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO**	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 001 MODELO: — MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Cuadro LOCALIZACION: Pereira EQUIPO: 001

PERIODO: DEL 8 AL 13 DE 05 2023

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓																				
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓																	
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección:

Cuadro

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.438.238	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO**	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 001 MODELO: — MARCA: —

INSPECCIONADO POR: Reudy D LOCALIZACION: Reuben EQUIPO: 001

PERIODO: DEL 15 AL 20 DE 05 2023

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Balinera y bujes de rotación		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Mecanismo de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Palanca de giro para vaciado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	* Seguro en buen estado		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de rotación del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor de incendios 5 lbs PQS		✓			✓			✓			✓			✓								
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MECÁNICO	*Motor en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tubo de escape en buena condicion		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado de pasadores (bastidor)		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos correas motor.		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Resguardos mecanismos de giro trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapa del motor con seguro		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Clutch de giro del trompo		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Corona de arranque del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Control de fugas hidraulicas		✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: —

Reudy D

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

CONSORCIO EDIFICATIVO DISTRITAL NIT 901.436.039	**INSPECCIÓN PREOPERACIONAL** **MEZCLADOR CONCRETO TIPO TROMPO**	Codigo: FT- 025 Version: 01 Fecha: 31/03/2023 Pagina: 1-1

PLACAS No. 001 MODELO: — MARCA: Olmo

INSPECCIONADO POR: Cristian LOCALIZACION: Recta EQUIPO: —

PERIODO: DEL 23 AL 29 DE Oct 2023

	ÍTEM	DIAS	LUN.			MAR.			MIER.			JUEV.			VIER.			SAB.			DOM.		
		HORAS OP																					
		Estado	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
	Llantas en buen estado																						
	Ejes en buen estado (Sin torceduras)																						
TROMPO	Estructura de soporte en buena condición																						
	* Balinera y bujes de rotación																						
	* Mecanismo de giro para vaciado																						
	* Palanca de giro para vaciado																						
	* Seguro en buen estado																						
	Corona de rotación del trompo																						
	Extintor de incendios 5 lbs PQS																						
ESTADO	Patas de anclaje en buenas condiciones																						
MECÁNICO	*Motor en buena condicion																						
	Tubo de escape en buena condicion																						
	Estado de pasadores (bastidor)																						
	Resguardos correas motor.																						
	Resguardos mecanismos de giro trompo																						
	Tapa del motor con seguro																						
	Clutch de giro del trompo																						
	Corona de arranque del motor																						
	Control de fugas de combustible																						
	Control de fugas hidraulicas																						
OTROS	OBSERVACIONES:																						

* PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: si ☐ no ☑ Fecha de Corrección: —

Sindy O.

NOMBRE/APELLIDOS

OBSERVACIONES:

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	Dewait.	MODELO	Dewait.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA.	SEMANA DEL:	15-05-23	AL:	20-05-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓									
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica LA

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	Dewalt	MODELO 2022	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA	SEMANA DEL:	08-05-23	AL: 13-05-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angélica LA

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	Dewalt.	MODELO 2022	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA	SEMANA DEL:	23-05-23	AL: 26-05-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓					
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓					
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓					
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica LA.

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	DEWALT.	MODELO	2022	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA.	SEMANA DEL:	02-05-23	AL:	06-05-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica LA.


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	Dewalt	MODELO	2022	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Apolinar LA	SEMANA DEL:	08-05-23	AL:	13-05-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Apolinar LA.


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	DEWAIT	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA	SEMANA DEL:	15-05-25	AL:	20-05-25	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angelica LA


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	MAKITA	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angelica LA.	SEMANA DEL:	02-05-23	AL:	02-05-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓											
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓											
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓											
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓											
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓											
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓											
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓											
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓											
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓											
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angélica LA.


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	Makita.	MODELO	2022.	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angélica LA	SEMANA DEL:	15-05-20.	AL:	20-05-23	

CARACTERÍSTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angélica LA.


FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	tronzadora.	MARCA	makita.	MODELO	2022	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Angélica LA.	SEMANA DEL:	09-05-23	AL:	13-05-23	

CARACTERÍSTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓				✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Angélica LA.

FIRMA

CONSORCIO EDIFICATIVO DIGITAL
NIT 901.438.359

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora	MARCA	Dewalt	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Melissa Gelis	SEMANA DEL:	23/05/2023	AL: 27/05/2023	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Melissa Gelis C.

FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.830

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

EQUIPO:	tronzadora	MARCA	Dewalt	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ:	Melissa Gelis	SEMANA DEL:	15/05/2023	AL:	20/05/2023

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS							✓				✓			





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Melissa Gelis

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.839		REVISION: 01

EQUIPO:	tronzadora	MARCA	DEWALT	MODELO		FT-055.
INSPECCIONÓ:	Melissa Celis	SEMANA DEL:	10/05/2023	AL:	13/05/2023	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS					✓		✓		✓					





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

Melissa Celis C

FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DILEMAL
NIT 901.038.330

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

FT-055.

EQUIPO: Tronzadora	MARCA: Dewalt	MODELO: —	
INSPECCIONÓ: Cuadro	SEMANA DEL: 01 - Mayo/23	AL: 06-Mayo	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			✓
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☒ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: Stick

OBSERVACIONES:

Cuadro

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO: Tronzadora	MARCA: Stanley	MODELO	FT-055.
INSPECCIONÓ: Cuadyo	SEMANA DEL: 8 Mayo/23	AL: 13 Mayo/23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☑ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: Stick

OBSERVACIONES:

Cuadyo

FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DUTRIAL
NIT 901.638.339

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

FT-055.

EQUIPO: Tronzadora

MARCA: Dewalt

MODELO:


INSPECCIONÓ: Cristian

SEMANA DEL: 15 Al 20 Mayo/23

AL: 20 Mayo

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO.	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☑ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: Stick

OBSERVACIONES:

Cristian

FIRMA

CONSORCIO CONSTRUCTIVO GUEMBAL
NIT 901.638.330

FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA

FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022

REVISION: 01

FT-055.

EQUIPO: Tronzadora

INSPECCIONÓ: Cristy

MARCA: Dewalt

MODELO:

SEMANA DEL: 23 Mayo 23

AL: 27-04-23

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)			✓		✓		✓		✓		✓			
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA			✓		✓		✓		✓		✓			
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)				✓		✓		✓		✓		✓		
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR			✓		✓		✓		✓		✓			
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☒ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: Cristian

OBSERVACIONES:

Cristian

FIRMA

PERMISO EN ALTURA