Radicado R:2023010349158
Fecha:2023/08/10 3:54:14 PM
Tpo:OFICIO
BEATRIZ ELENA OSPINA MONTOYA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.

901.383.717-3

GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_211

Medellín, 10 de agosto de 2023

Señores
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ATN: EDUARDO HERRERA ZAMBRANO
SUPERVISOR DEL PROYECTO
CALLE 42B # 52-106 PISO 9 OFICINA 906 EDIFICIO LA ALPUJARRA
MEDELLIN

REF: **CONTRATO No 4600014886, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DEL CHUSCAL - ARMENIA - LA HERRADURA – TITIRIBÍ (60AN08-1), Y LA MISERENGA (Cruce Ruta 62) - EBÉJICO - SEVILLA - HELICONIA - ALTO DEL CHUSCAL (62AN17), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

ASUNTO: **ENTREGA INFORME MENSUAL No. 7 JULIO DE 2023 AREA SST DEL CONTRATO No. 4600014886 DE 2022**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, esta Interventoría hace entrega del Informe mensual # 7 en medio físico para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2023 del área SST con sus respectivos anexos, para así dar cumplimiento a los términos establecidos en el contrato No. 4600014886.

Se entrega carpeta con el informe conformado por 15 folios y un (1) CD con los anexos.

Atentamente,

GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S

JOHN FREDY HENAO LONDOÑO
Director de Interventoría

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN QUINCE (15) FOLIOS.

Elaboro: JFHL
Reviso: JFHL
Aprobó: JFHL

Copia:

Recibido
10-08-23

2023 AGO 29 16:15:12
ARCHIVO SIF

CONTRATO 4600014886 - 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 07
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

Firma:	Firma:	Firma:
Realizo: Sandra Patricia Bran Rojas y Daniela Fernanda Torres G Residentes SST Interventoría	**Reviso:** John Fredy Henao Londoño Director Interventoría	**Aprobó:** Luis Alcides Diaz Villada Supervisor SST Gobernación

2023-08-29 16:15:17 ARCHIVO SIF

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 5
2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN DE SST DE LA INTERVENTORIA 5
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA DE SST 5
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 6
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 6
5. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTAR S.A ... 7
6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATISTA 10
6.1 CAPACITACIONES E INDUCCIONES 10
6.2 TRABAJOS DE ALTO RIESGO 11
6.3 ORDEN Y ASEO 12
6.4 AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN 12
6.5 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 12
6.6 HIDRATACIÓN EN OBRA 13
6.7 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 14
6.8 SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 14
6.9 INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 15
6.10 AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL 15
6.11 EXÁMENES OCUPACIONALES 16
6.12 REPORTES DE ACCIDENTE 16
6.13 PLAN DE GESTION DE RIESGOS (PLAN DE EMERGENCIA) 17
6.14 PROTOCOLO PARA RIESGO BIOLOGICO 18
6.15 PRESUPUESTO SST 18

7. GESTION DE LA INTERVENTORIA. 19
7.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA EN TEMAS DE SST 20
7.2 LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA 21
7.3 CAPACITACIONES E INDUCCIONES 22
7.4 COPASST 22
7.5 EXÁMENES OCUPACIONALES 22
7.6 ENTREGA DE EPP 22
7.7 AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL 22
7.8 LIQUIDACIONES 22
7.9 INSPECCIONES 22
7.10 REPORTES DE ACCIDENTE 23
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23
9. REGISTRO FOTOGRAFICO 24
10. ANEXOS 29
10.1 Anexos Contratista 29
10.2 Anexos Interventoría 29

1. INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la seguridad de la población en general que deben ser regulados a través del sistema de gestión integrado de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad. Por otro lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador el desarrollo personal y social, son promovidas a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra, de igual forma, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales y de seguridad generados, durante los procesos constructivos. Los cuales deben ser generados y ejecutados por el contratista mediante el plan de seguridad, medio ambiente y calidad.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratista, subcontratista, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto relacionado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se pude generar como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto grado de influencia de un proyecto constructivo en zonas urbanas. Por lo anterior, es de gran importancia tomar las medidas preventivas que ayuden a la integridad de la comunidad, dar cumplimiento a las buenas prácticas en obra, generar consciencia en el trabajador y la comunidad sobre el autocuidado

Cabe resaltar que se debe realizar seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA es la figura interventora del Contrato N° 4600014886, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-

TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO -SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.

En el presente documento se relacionan las actividades que se han desarrollado como parte de los controles y seguimientos que efectúa la interventoría a la seguridad y salud en el trabajo en la obra. El informe tiene como objetivo presentar el trabajo conjunto del contratista y la interventoría en pro del manejo de la seguridad y salud en el trabajo en obra.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN DE SST DE LA INTERVENTORIA

- Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo que lleve a cabo el Contratista PAVIMENTAR S.A de obra.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA DE SST

- Realizar seguimiento continuo a lo largo del proyecto y reportar sobre los avances y los resultados de la aplicación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.
- Verificar que se mantengan o mejoren las condiciones laborales para los trabajadores de la obra.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

De acuerdo con la Circular No. 9 (Línea Base Red Vial Departamento de Antioquia), a diciembre de 2015 las 165 vías secundarias a cargo del Departamento suman una longitud total de 4.559 Km, de la cual 3.041 Km (66,7%) se encuentra en afirmado. Son vías que se encuentran en regular estado y requieren actividades para garantizar óptimas condiciones en el estado de las mismas.

Ahora, la vía está constituida por una calzada sencilla, la cual presenta en terreno natural, en otros se observa que está quedando en material rocoso, pérdidas de banca por efecto de socavación, presenta señalización insuficiente, pérdida de visibilidad por efecto de vegetación, entre otras. Es por ello que requiere de aplicación de tratamiento superficial para el Mejoramiento, la remoción de derrumbes entre otros.

Conforme a lo expuesto anteriormente, la presente contratación tiene como finalidad realizar la pavimentación en asfalto para el mejoramiento de las vías de la red vial en Antioquia.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. Información del contrato de obra

CONTRATISTA	
PAVIMENTAR S.A	
Nit.	800040014-6
E-mail	Atencionalcliente@pavimentarsa.com
Contrato No.	4600014783
Objeto	Mejoramiento de los corredores y atención de sitios críticos en las vías de segundo orden: alto del chuscal – armenia – la herradura – titiribí(60AN08-1). Y la miserenga (cruce ruta62) Ebéjico – Sevilla – helicona – alto del chuscal(62AN17), en la subregión occidente del departamento de Antioquia.

CONTRATISTA			
PAVIMENTAR S.A			
Localización	El hatillo (La finca de petaco)		
Fecha de iniciación	12 de enero 2023	**Fecha de Terminación**	12 de octubre 2023

5. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTAR S.A

Listado de personal administrativo y operativo del periodo.

CANTIDAD	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
1	71737541	Gabriel Jaime Rivera Duque	Ingeniero Director De Obra
2	43495570	Pilar Eugenia Cadavid Arboleda	Residente De Obra
3	1018436562	Maira Lorena García Narváez	Residente De Obra
4	52252448	Gloria Liliana Gómez Jiménez	Ingeniera Oficina Técnica
5	1128389344	Mary Luz Correa Hernández	Residente Social
6	43619334	María Andrea Abreu Vélez	Residente Ambiental
7	1128385892	Leidy Tatiana Duque Villada	Residente Sst
8	1152454282	Paola Andrea Moreno Patiño	Residente Sst
9	1152693739	Luisa Fernanda Ramírez Zapata	Tecnólogo Auxiliar De Obra
10	1020477251	Bryan Andrés Carvajal Yepes	Tecnólogo Auxiliar De Obra
11	70732036	Wilson González Sánchez	Topógrafo
12	1004507826	José Rafael Ballestas Morales	Topógrafo
13	1020395003	Juan Carlos González Román	Almacenista
14	1037323578	Carlos Arturo Guerrero Benjumea	Laboratorista
15	3214262	José Samuel Zarate	Encargado
16	1000396021	Katerine Gómez Marín	Cadenera
17	70,289,365	Fernando De Jesús Henao Gallego	Conductor
18	98527817	Gustavo Antonio Cano Chalarca	Ayudante De Obra
19	71951663	Ricardo Adolfo Echeverri	Ayudante De Obra
20	71421800	Wilmar Alonso Velásquez Betancur	Ayudante De Obra
21	1028120563	Juan Camilo Ruiz Vélez	Ayudante De Obra
22	1037750606	Daniel Sebastián Álvarez Restrepo	Ayudante De Obra
23	71950697	Jorge Alberto Quiceno Ospina	Ayudante De Obra
24	15328616	Albeiro Restrepo Lopera	Ayudante De Obra
25	1018342168	Duván Leandro Jaramillo Rivera	Operador Retrocargador
26	32211593	María Idali Henao Flórez	Ayudante De Obra
27	15337180	José Alberto Quintana Álvarez	Conductor De Volqueta
28	1038062663	John Fredy Ríos Bustamante	Operador Retroexcavadora
29	70753930	Leonel De Jesús Herrera Ortiz	Operador Compactador
30	70140986	Gildardo Andrés Pérez Cadavid	Operador Motoniveladora

CANTIDAD	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
31	71951134	Saul Adrián Escobar Estrada	Ayudante De Obra
32	8031575	Mario Andrés Rodríguez Farley	Conductor
33	1037751013	Gildardo De Jesús Castaño Jaramillo	Ayudante De Obra
34	1037751146	Jhonatan Estrada Quintero	Ayudante De Obra
35	1037751170	Jhonel Rodrigo Álvarez Restrepo	Ayudante De Obra
36	71950480	Jorge Mario Álvarez Restrepo	Ayudante De Obra
37	1103095895	Luis Bernardo Meza Revollo	Encargado
38	98643846	Henry Diaz	Conductor De Volqueta
39	11033079	Jesús Eneil Mejía Jiménez	Conductor De Volqueta
40	15490928	William Ramírez Serna	Conductor De Volqueta
41	70328730	Víctor Hugo Saldarriaga Serna	Conductor De Volqueta
42	16791206	José Oscar Ardila Zarate	Conductor De Volqueta
43	70329236	Joaquín Emilio Carmona Bohórquez	Conductor De Volqueta
44	1042771121	Sebastián De Jesús Areiza Zabala	Operador Retrocargador
45	98607116	Cesar Augusto Zapata Morales	Operador Vibro compactador
46	1037751784	Angie Paola Cano Zapata	Ayudante De Obra
47	1000869909	Yover Andrés García Marín	Operador Mini Excavadora
48	1025644833	Yeider Alexander Agudelo Quiceno	Ayudante De Obra
49	8465479	Hernando León Piedrahita Patiño	Operador Motoniveladora
50	1037750866	Juan Carlos Cano Marín	Ayudante De Obra
51	1071429709	José David Gulfo Martínez	Ayudante De Obra
52	1037750176	Jhordy Caro Vanegas	Ayudante De Obra
53	1038819350	Esteban Gómez Sepúlveda	Oficial
54	70414780	Luis Aníbal Pérez Rivera	Ayudante De Obra
55	1011545367	Juan Camilo Tobón Arango	Ayudante De Obra
56	8012940	Roberto Arturo Suarez Munera	Encargado
57	1193212183	Julio Cesar Cabarcas Leiva	Ayudante De Obra
58	1125762010	Julio Cesar Garaviz Alonso	Oficial
59	1125761212	Yoverson Armando Lugo Tamayo	Ayudante De Obra
60	2458252	Alejandro Luis González González	Ayudante De Obra
61	1047996570	Jhon Jairo Agudelo Vasco	Conductor
62	1001592862	Carlos Andrés Pérez Sánchez	Operador Mini Excavadora
63	1003178337	Nelcy Tatiana Mendoza Noya	Auxiliar Administrativa
64	19597491	Luis Enrique Cervantes Charris	Ayudante De Obra
65	1037750690	Juan Sebastián Agudelo Restrepo	Ayudante De Obra
66	71951488	Rubet Edixon Moscoso Baena	Ayudante De Obra
67	1001404214	Daniel Stiven Vahos Manco	Operador Hormigonera
68	98619794	Leonardo Antonio Quinceno Ospina	Ayudante De Obra
69	98771798	Cristian Camilo Suarez Blandón	Ayudante De Obra
70	1001664357	William De Jesús Giraldo Toro	Ayudante De Obra
71	8168991	Yuber Jamer Diaz Avendaño	Oficial
72	8100335	William Adolfo Henao Jaramillo	Tecnólogo Auxiliar De Obra
73	98618184	Jeremías Borja Guisao	Oficial
74	1038767337	Andrés Geovany Rodas Gómez	Operador Mini Excavadora
75	1037751105	Erika Marcela Restrepo Araque	Ayudante De Obra
76	10001107	Euner Castillo Torres	Mecánico
77	71950924	Uber Darío Romero Baena	Ayudante De Obra

CANTIDAD	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
78	1037751101	Jhon Bayron Cano Morales	Ayudante De Obra
79	1037751261	Juan Carlos Acevedo Gómez	Ayudante De Obra
80	1028120761	Luis Alberto Acevedo Gómez	Ayudante De Obra
81	1025888475	Víctor Manuel Cano Jiménez	Ayudante De Obra
82	70781483	Humberto De Jesús Lujan Ramírez	Conductor
83	1037751014	Sneyder Leandro Restrepo Vásquez	Ayudante De Obra
84	1037750270	Jhon Edison Restrepo Araque	Ayudante De Obra
85	71951369	Jairo De Jesús López Ramírez	Ayudante De Obra
86	1001506565	Jorge Alejandro Restrepo Araque	Ayudante De Obra
87	79771477	Víctor Fernando Cardona Salgado	Oficial
88	1037750253	Carlos Manuel Marín Sánchez	Ayudante De Obra
89	71951664	Weimar Alexander Muñoz Ospina	Ayudante De Obra
90	17903822	Carlos Enrique Viloria Reyes	Oficial
91	70132906	Víctor Manuel Pérez Muñoz	Oficial
92	71648620	Eliecer De Jesús Posada Álvarez	Oficial
93	3385981	Jorge Humberto Restrepo Sánchez	Oficial
94	1038821468	Juan David Molina Puerta	Ayudante De Obra - Pavimento
95	1017277706	Martin Anaya Manrique	Rastrillero
96	15450392	Franklin De Jesús Henao Villada	Encargado Pavimentos
97	15508131	Iván Darío Gómez Castro	Rastrillero
98	1037594243	Jonatan Aleices Maya Rodríguez	Rastrillero
99	71052758	Reinaldo Antonio Aguirre Rueda	Ligador
100	98550685	Hugo Albeiro Tabares Montoya	Ayudante De Obra- Pavimento
101	71713332	Juan Manuel Zapata Jaramillo	Ayudante De Obra- Pavimento
102	71744585	Hubert Humberto Londoño Aguirre	Operador
103	10187064	Leonardo Contreras Valbuena	Operador
104	71760788	Luis Fernando Higuita Castaño	Operador
105	11901161	Pablo Moreno Moya	Encargado Pavimentos
106	70138665	Abel Hugo Restrepo	Tornillero
107	98706129	Anderson Gutiérrez	Rastrillero
108	70540541	Luis Enrique Rojas	Rastrillero
109	1027960280	Manuel Francisco Ramírez	Ligador
110	92672053	Diover José Solano	Ayudante De Obra Pavimento
111	71766109	Edwar De Jesús Londoño	Ayudante De Obra Pavimento
112	70755558	Omar Augusto Alzate	Ayudante De Obra Pavimento
113	98480649	Rufino De Jesús Tabera	Ayudante De Obra Pavimento
114	1018345268	Ferney Alonso Quintero Avendaño	Operador
115	98452331	Nelson Enrique Deossa Hernández	Oficial (Retiro Del Periodo)
116	1035851747	Iván Darío Gómez Madrid	Conductor (Retiro Del Periodo)
117	1036609682	Daniel Alejandro Rodas Rendon	Ayudante De Obra (Retiro Del Periodo)
118	1028012197	Jesús Andrés Agudelo Castaño	Ayudante De Obra (Retiro Del Periodo)
119	1037751358	Daniela Castaño Gómez	Ayudante De Obra (Retiro Del Periodo)
120	71722761	Fredy Enrique Serna Bolívar	Conductor De Volqueta (Retiro Del Periodo)

CANTIDAD	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
121	1003083077	Yorledis Villa	Auxiliar Sst (Retiro Del Periodo)
122	1039624250	Jeison Sneider Cardona Murillo	Ayudante De Obra (Retiro Del Periodo)
123	1007500980	Cristian Camilo Valencia George	Ayudante De Obra (Retiro Del Periodo)
124	1054565832	Alexis Eduardo Sánchez Marulanda	Ayudante De Obra (Retiro Del Periodo)
125	1067891467	Roberto Carlos Morales Pacheco	Ayudante De Obra (Retiro Del Periodo)
126	1068813003	Leismer David Gómez Diaz	Ayudante De Obra (Retiro Del Periodo)

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATISTA

A continuación, describiremos los principales aspectos de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con las labores realizadas por el contratista durante el presente periodo:

6.1 CAPACITACIONES E INDUCCIONES

Propósito:

Las capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo representan el medio más efectivo para sensibilizar y promover una cultura de prevención de riesgos laborales; asegurando la formación y ampliando conocimientos y el desarrollo de habilidades para modificar actitudes y conductas de los trabajadores expuestos a diferentes riesgos.

Durante el periodo evaluado el contratista presentó soportes de las capacitaciones realizadas en; Control del fuego, reporte de accidentes, Uso adecuado de EPP y controladores viales. Se deja observación de presentar los registros completamente diligenciados, sin tachones ni enmendaduras.

TEMA	FECHA	OBJETIVO	ANEXO EN: Presente informe o Informe del contratista (Indique cuál)	CAPACITADOR
Control del fuego	15/07/2023	Conocer las partes del extintor y su uso adecuado	Anexos SST Contratista	Alexander Morales - ARL
Reporte de Incidentes y accidentes	31/07/2023	Capacitar al personal en cómo realizar un reporte oportuno de incidentes y AT de trabajo	Anexos SST Contratista	Paola Moreno
Uso adecuado de EPP	15/06/2023	Socializar la importancia de usar los EPP para las actividades	Anexos SST Contratista	Tatiana Duque Villada
Controlador vial	11/07/2023	Capacitar al trabajador en normas de tránsito para su labor	Anexos SST Contratista	Carlos Mario Vásquez

6.2 TRABAJOS DE ALTO RIESGO

Propósito

Brindar las condiciones de seguridad aptas para el desarrollo de las actividades, con base al cumplimiento de la normatividad vigente.

Para este periodo el contratista relaciona actividades de topografía, construcción de obras transversales, construcción de encoles y descoles, conformación, pavimentación, construcción de cunetas, perforación de anclajes y construcción de filtros laterales, envían los soportes de los permisos de trabajos realizados durante las actividades, se verifica el diligenciamiento diario de los ATS y acompañamiento por parte del personal SST.

Desde la interventoría se verifica que durante las actividades se cuente con los controles necesarios para las excavaciones de obras, entibado de terrenos irregulares con riesgo de caída, ingresos seguros, que tengan a disposición los equipos de atención a emergencia vigentes y despejados y que cuenten con un plan de contingencia para tránsito vehicular por urgencia hospitalaria.

6.3 ORDEN Y ASEO

Propósito

Las áreas de trabajo deben permanecer limpias y ordenadas, esto con el objetivo de optimizar el uso del espacio, mejorar la eficiencia del trabajo y contribuir con un ambiente sano y confortable.

Para este periodo la contratista continua con la instalación de campamentos móviles en los dos tramos intervenidos, en los cuales cuentan con puntos de acopio de residuos sólidos en cumplimiento a normatividad ambiental, se solicitó mantener los campamentos en orden y aseo, charla de manejo de botellas plásticas para hidratación ingresos despejados, equipos de emergencia limpios en un solo punto de fácil acceso, (Ver registro fotográfico)

6.4 AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN

Propósito

Prevenir el ingreso de personas ajenas a la obra, que puedan llegar a sufrir algún tipo de accidente antes, durante y después de finalizada la jornada laboral, esta demarcación debe ser de uso diurno y debe cumplir con los requisitos mínimos de seguridad.

Durante este periodo el contratista Pavimentar S.A, continuó con la implementación constante de señalización de frentes de trabajo y mantenimiento a la señalización preventiva de puntos críticos en los tramos intervenidos, instalan cintas de delimitación y señales informativas de seguridad, se tiene respuesta positiva por parte del contratista frente al tema. (Ver registro fotográfico)

6.5 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Propósito.

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del plan de seguridad y salud en el trabajo siendo esenciales en el control de riesgos laborales y que pueden

utilizarse eficazmente si se tiene una clara identificación de peligro en el lugar del desarrollo de las actividades de Pavimentar S.A.S, el cual abarca la evaluación completa de los riesgos, presentes en obra a los cuales se encuentran expuesto los trabajadores, de igual forma exigir el uso adecuado de los elementos de protección personal.

Durante este periodo el contratista envía soportes de entrega de EPP y dotación para el personal reportado como ingreso a obra y los entregados durante las actividades por perdida o deterioro. Durante los recorridos realizados se puede identificar personal con dotación legal con imagen física del contratante al igual que con los EPP acorde a las actividades realizadas. El contratista cumple con la entrega de estos soportes.

Desde la interventoría se le recuerda al contratista que los elementos de protección personal deben ser entregados según las condiciones de riesgo de las actividades realizadas. Se hará seguimiento a este control de soportes legales firmados por los trabajadores.

6.6 HIDRATACIÓN EN OBRA

Propósito

Brindar al trabajador un lugar de trabajo confortable, que aporte al buen estado de salud de cada uno, en cualquier tipo de actividades

Para este periodo el contratista cumple con este ítem, se evidencia disponibilidad de agua potable en botellas, bolsas y garrafón, se solicitó uso y mantenimiento de las neveras de icopor dispuestas para este fin en cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979 artículo 24. "Se debe instalar, por lo menos, un sistema de suministro de agua para beber, por cada cincuenta (50) trabajadores.".

6.7 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Propósito

Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente, del cual sean partícipes los trabajadores presentes en los proyectos.

Para este periodo el contratista presenta acta de reunión del 28 de julio del 2023, donde los temas a tratar fueron; Programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza), Accidentalidad del mes de julio 2023 y Revisión de compromisos de reunión anterior.

Se evidencia la firma de asistencia de la profesional designada como vigía para el proyecto en estudio.

6.8 SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

Propósito

Dar cumplimiento a los planes de manejo de tráfico, dando aviso tanto a la comunidad cercana, así como vehículos y otros medios de transporte que utilicen vías cercanas al área de influencia del proyecto.

En este periodo se evidencia la implementación de PMT, cuentan con instalación de señales verticales en ambos tramos, continúan con la instalación y mantenimiento constante de señalización de puntos críticos, se utilizan balizas y maletines según lo establecido en el PMT a implementar en obra, se evidenció la instalación completa de puestos de controladores viales, y presentan los soportes de las capacitaciones realizadas a los controladores que ingresaron en el periodo, envían las certificaciones, las cuales cumplen para desarrollar la actividad.

6.9 INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Propósito

Realizar la inspección de los equipos, herramientas, maquinarias y vehículos pesados, con el fin de evitar eventos no deseados presentados por alguna falla en estos elementos, de igual forma conocer si cuentan con los implementos de seguridad en caso de una emergencia.

Para este periodo el contratista envía preoperacionales de la maquinaria; JYO_806, Canguro, Concretadora_642, Motoniveladora_M6_330, LAW_378, Planta eléctrica, TEREX_352, CASE_580, Cargadora ZAP_82A, CAT_2554, CAT_5524, CAT_5533, SNZ_331, SNQ_565, SNQ_566, TDZ_385, TEK_570, TRF_303, TRF_431, acatan las observaciones realizadas en el periodo, envían las fichas técnicas de la maquinaria y los mantenimientos realizados, preventivos y correctivos.

6.10 AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Propósito

Verificar el estado de cobertura de todos los trabajadores, evitando de esta manera el ingreso de personal ajeno y sin afiliación a las zonas de trabajo, previniendo así la ocurrencia de un accidente y la violación a la normatividad vigente.

Para este periodo el contratista envía planillas y soportes de afiliación a seguridad social de personal reportado como activo, tanto administrativo como operativo, se solicitó envío de certificación de parafiscales vigente, a lo cual el contratista aporta que; por fecha de pago mes atrasado, el soporte se enviara en la primera semana del mes de agosto del 2023.

Se realizó revisión de las planillas de seguridad social presentadas para actas parciales de pago, las cuales no presentaron observaciones, cubrimiento total del personal reportado con cumplimiento a clase de riesgo y fechas de pago.

Los soportes enviados cumplen con el cubrimiento del 100% del personal operativo y administrativo activo.

6.11 EXÁMENES OCUPACIONALES

Propósito

Verificar el cumplimiento de la normativa en temas de la realización de sub programas de medicinas preventivas y del trabajo, brindando así un fortalecimiento a la seguridad y a los derechos fundamentales de cada trabajador, como es la realización de los exámenes médicos ocupacionales.

Para este periodo el contratista cumple con la implementación de realizar exámenes médicos de ingreso para el personal reportado como nuevo o traslado y envían los conceptos, donde se puede identificar que no todos incluyen el énfasis en alturas, por lo cual en los correos respuesta de aprobación de ingreso, se aclara que el personal que no cuente con curso de alturas no está autorizado para realizar actividades que le generen el riesgo.

6.12 REPORTES DE ACCIDENTE

Propósito

Reportar e investigar la ocurrencia de cualquier tipo de accidente e incidente, en el que se pudieron ver involucrados los trabajadores y que causo algún tipo de afectación sobre la integridad del empleado y/o bienes, a fin de tomar acciones que eviten la repetición de estos eventos en las áreas de ejecución de labores.

El contratista durante este periodo reporta dos (2) accidentes laborales ocurridos en obra, las investigaciones serán presentadas para el próximo periodo, se presenta breve resumen a continuación.

Fecha: 25/07/2023

Nombre: José Alberto Quintana Álvarez

Cargo: Conductor

Hechos: El día 25 julio del 2023 siendo las 11:15 am en la obra Heliconia tramo Armenia, el señor José Quintana con cedula 15337180, quien se desempeña como conductor, estaba abriendo la compuerta de la volqueta para descargar el material, los ganchos de la compuerta estaban pegados lo que impedía abrirla, en el lugar se encontraba la mini excavadora oruga, operada por el señor Yover García, el señor jose quintana utilizo un pedazo de riel entre los ganchos y la compuerta sosteniendo el riel con la mano para que el valde de la mini excavadora halara , lo cual el valde se resbala atrapando la mano izquierda del señor José Quintana provocando un herida en los dedos anular y medio, tenía los EPP adecuados (guantes) durante la actividad.

Fecha: 31/07/2023

Nombre: Carlos Enrique Vilora Reyes

Cargo: Oficial

Hechos: El día 31 de julio siendo aproximadamente las 12:10 m el colaborador Carlos Enrique Vilora, se encontraba perfilando terreno para realizar una obra transversal y una caja, al ir bajando se resbalo cayó golpeándose el pecho con un palo que había en el lugar, al caerse a la excavación, una piedra le cae le pego en el pómulo del ojo derecho.

6.13 PLAN DE GESTION DE RIESGOS (PLAN DE EMERGENCIA)

Propósito

Conocer puntos de vulnerabilidad de los proyectos, que puedan afectar a la comunidad, población trabajadora y medio ambiente, proyectando a futuro la ocurrencia de estos y su método de control con los equipos y herramientas disponibles en campo.

Para este periodo el contratista presenta soportes de actividades realizadas para el plan de emergencias, como capacitación en control del fuego, donde le socializan a los trabajadores

las partes del extintor y como usarlo en caso de emergencia, realizan inspecciones y mantenimiento a los equipos de emergencia como extintores, camillas y botiquines de primeros auxilios, en ambos tramos y acatan las recomendaciones realizadas de control de riesgos.

6.14 PROTOCOLO PARA RIESGO BIOLOGICO

Propósito

Tener en cuenta la obligación de prevención del riesgo biológico en el medio laboral consientes en tomar medidas para evitar daños a la salud originados por agentes biológicos como la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.

Para este periodo el contratista presenta como actividad de prevención, la entrega de hidratación en bolsas y botellas plásticas individuales, y dispone de tanques artesanales para lavado de manos lo cual disminuye la posibilidad de contaminación cruzada, se continúa solicitando implementación de plan de trabajo y protocolo de Bioseguridad por riesgo biológico durante las actividades y duración del proyecto.

6.15 PRESUPUESTO SST

Propósito

Llevar registro detallado por escrito y con evidencias de los gastos en un plazo determinado, para tener el control del presupuesto asignado e identificar los innecesarios, para el logro de objetivos.

Se realizó conciliación de presupuesto SST, en comité sostenido con la gobernación se realizan cambios en algunas cantidades y asignación de recursos sin alterar el valor final aprobado.

el contratista presenta soportes de facturación legal, los cuales cumplen con los requisitos establecidos para reconocimiento, se solicitó envío de Rut de algunos proveedores los cuales fueron aportados.

Sobre el presupuesto asignado a la implementación del PMT no presentan soporte ni requerimiento de reconocimiento a las inversiones realizadas.

7. GESTION DE LA INTERVENTORIA.

GNG Servicios de ingeniería, en su calidad de Interventoría durante el periodo cumplido, realizó seguimiento diario a los compromisos que debe efectuar el Contratista en temas legales y contractuales en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), se envían oficios y correos solicitando atención a diferentes temas y hallazgos, los cuales a fecha de corte continúan siendo atendidos de manera parcial, como lo son las liquidaciones y paz y salvo del personal retirado a la fecha, insumos de informe mensual como certificación de parafiscales, soportes de las charlas diarias de seguridad, inspecciones realizadas a equipos de alturas, carta dirigida a la personería de los municipios de Heliconia y Armenia.

Se cumplen con las actividades propias de la empresa en su sistema de gestión SST.

Se relacionan a continuación los comunicados emitidos al contratista con diferentes asuntos, sobre estos todavía se está a espera de la respuesta oficial, aunque muchos temas y solicitudes ya han sido atendidos.

7.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA EN TEMAS DE SST

Código consecutivo de enviado	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_192	17/07/2023	Contratista Pavimentar	Gabriel Jaime Rivera	Director de obra	John Fredy Henao	Revisión documentación maquinaria
GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_196	19/07/2023	Contratista Pavimentar	Gabriel Jaime Rivera	Director de obra	John Fredy Henao	Aprobación Ingreso Personal Obra
GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_188	10/07/2023	Contratista Pavimentar	Gabriel Jaime Rivera	Director de obra	John Fredy Henao	Entrega informe mensual No 6

7.2 LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Para este periodo no se presentan retiro ni ingresos.

Nombres Y Apellidos	Cedula De Ciudadanía	Cargo
Jhon Fredy Henao	70419829	Director De Interventoría
Oscar Iván Osorio Peláez	98523588	Residente De Interventoría
Juliana Bocanegra	1110490116	Residente De Interventoría
Harry Antonio Mena Mosquera	12023693	Residente Ambiental
Daniela Fernanda Torres García	1105615663	Residente SST
Sandra Patricia Bran Rojas	43594995	Residente SST
María Ximena Uribe Álvarez	1128475145	Profesional Social
Leodan Ríos López	98505302	Tecnólogo En Construcciones Civiles
Diego Suarez Arrubla	1152187904	Tecnólogo En Construcciones Civiles
Javier Ernesto Rodríguez Diaz	79353827	Topógrafo
Guillermo López	70078612	Auxiliar De Topografía
Carlos Alberto Zapata García	3482037	Especialista En Pavimentos
Carolina Echeverri	1036614362	Secretaria
Cesar Rodríguez	1102774571	Conductor
Gerardo Hurtado	71399447	Conductor

7.3 CAPACITACIONES E INDUCCIONES

En este periodo la Interventoría realizó capacitaciones en cumplimiento a la normatividad legal en estándares mínimos y según cronograma empresarial en los siguientes temas: Actos y condiciones inseguras, Identificación de riesgos, Socialización plan SST y uso y mantenimiento de EPP, estas capacitaciones se realizan de manera virtual direccionadas y acompañadas por profesionales asignados por la ARL.

7.4 COPASST

La Interventoría cumple con lo dispuesto en la Resolución 2013 de 1986 y el Decreto 1072 de 2015 y realizó para este periodo la reelección de los integrantes del Copasst por cumplimiento de término de vigencia, por lo cual en este periodo no se realizó reunión.

7.5 EXÁMENES OCUPACIONALES

Para este periodo no se realizaron exámenes ocupaciones por estabilidad del personal. Sin ingresos a fecha de corte.

7.6 ENTREGA DE EPP

En este periodo la Interventoría realizo inspecciones a los elementos de protección personal, identificando que se encuentran en buen estado y con algunos pendiente de entrega por parte de la empresa.

7.7 AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Se presentan las planillas de pago de afiliaciones a seguridad social en salud, con la vigencia y el riesgo según actividad, todo el personal se encuentra afiliado.

7.8 LIQUIDACIONES

Para este periodo no se presentan retiros.

7.9 INSPECCIONES

Para este periodo la interventoría en cumplimiento al plan de SST, realiza las siguientes inspecciones acompañando al vigía asignado por votación: Inspección a vehículos,

Inspección a EPP, inspección a extintores, y la inspección mensual de obra, estas evidencias pueden ser consultadas en los anexos de Interventoría.

7.10 REPORTES DE ACCIDENTE

No se presenta accidentalidad durante el periodo para el personal de Interventoría.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuentas las evidencias presentas y lo comprobado en obra concluimos que; Se continúa presentando la entrega parcial de documentos o insumos para informe mensual, estos son entregados a destiempo y algunos continúan pendientes.

Los pendientes requeridos para informe de julio 2023 y que a fecha de entrega del presente no fueron allegados, fueron los siguientes: Liquidaciones y paz y salvo del personal retirado, carta radicada ante las personerías de Armenia y Heliconia para los meses de junio y julio 2023 donde conste que la empresa está a paz y salvo con los pagos de nómina, seguridad social y liquidaciones del personal que pertenece a estas regiones, cartas de certificación de pago de parafiscales con fechas actualizadas, soportes de charlas diarias de seguridad realizadas en obra, soporte de pago de nómina de quincena 2 del mes de julio de todo el personal.

En cuanto al análisis y control de los riesgos presentes en los procesos constructivos que se desarrollan en el proyecto, se resalta la gestión realizada y la celeridad con la que responden ante las solicitudes de la Interventoría, el contratista presenta y se aprueba el procedimiento seguro para construcción de muros V2, sobre el cual se hará seguimiento a la correcta implementación.

Se presentan dos accidentes labores en el periodo, pero fuera de la fecha de corte, por lo cual solo se solicita el envío del Furat, el cual garantiza que estos eventos hayan sido reportados a la ARL, las investigaciones de los accidentes serán presentadas en el próximo periodo (agosto 2023)

Para concluir, reiteramos nuestro compromiso con el seguimiento diario al cumplimiento de las normas de seguridad, para que se puedan garantizar los índices dé cumplimiento al 100% durante la ejecución de las obras y el mínimo impacto en la accidentalidad y severidad de eventos laborales.

Se envía oficio al contratista donde se dejan los compromisos para una mejor trazabilidad de cumplimiento a compromisos, este será agregado en los anexos del informe del mes de agosto de 2023.

El contratista realizó entrega de los anexos relacionados al final de este informe.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1. Capacitación Control del fuego



Foto 2. Capacitación personal en obra




Foto 3. Campamento y equipos de emergencia




Foto 4. Firma permisos de trabajos en alturas



Foto5. Instalación puestos de control vial



Foto 6. Instalación puestos de control vial




Foto 6. Firma permisos de trabajos en alturas



Foto 7. Firma permisos de trabajos en alturas




Foto 8. Entrega de EPP




Foto 9. Entrega de EPP



Foto 10. Equipos de emergencia en campamento



Foto 11. Inspección de botiquín




Foto 12. Diligenciamiento ATS



Foto 13. Diligenciamiento ATS



Foto 14. Entrega de hidratación



Foto 15. Unidades sanitarias en frentes de obra



Foto 16. Mantenimiento señalización



Foto 17. Inspección vehículos



Foto 18. Señalización puntos críticos



Foto 19. Señalización puntos críticos




Foto 20. Humectación de la vía



Foto 21. Señalización puntos críticos



Foto 24. Recorrido con la SIF



Foto 25. Inducción SST personal nuevo



Foto 25. Dotación controladora vial



Foto 26. Charla de seguridad

10. ANEXOS

10.1 Anexos Contratista


Anexo 1. Acta CCL
Anexo 2. Acta Copasst
Anexo 3. Afiliaciones
Anexo 4. Ajustes Julio
Anexo 5. ATS
Anexo 6. Ausentismo
Anexo 7. Base de datos
Anexo 8. Capacitaciones y charlas
Anexo 9. Colillas de nómina
Anexo 10. Entrega de EPP
Anexo 11. Examen Médico
Anexo 12. Indicadores
Anexo 13. Inducción
Anexo 14. Inspecciones
Anexo 15. Investigación AT
Anexo 16. Liquidaciones
Anexo 17. Permisos alturas
Anexo 18. Preoperacionales
Anexo 19. Registro fotográfico
Anexo 20. Planillas SS

10.2 Anexos Interventoría

Anexo 1. Base de datos
Anexo 2. Capacitaciones
Anexo 3. Correspondencia enviada
Anexo 4. Inspecciones
Anexo 5. Seguridad social

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO Y ESCANEO

En este folio va un CD/DVD



LLONDONOSA