Jesus de nazareth.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.536.330	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Consorcio educativo distrital **FECHA:** 27-02-2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	**CARGO**	**CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO**																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Manuel de Jesus Hernandez	Almacenero	C	B	N	M	R	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Felipe Alberto Hernandez	Almacenero	C	B	N	M	R	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Jonnier Manuel Estrada	Almacenero	C	B	N	M	R	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Erick Jose Vasquez	Almacenero	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Samuel enrique Caceres	Almacenero	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Daniel perez	oficial	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Jhoan Alvarez	Aux obra	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Jhonys Arrieta	oficial	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Antonio Arrieta	Aux obra	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
edwin Gonzales	Aux obra	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Salomon Martinez	Aux obra	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Carlos Blanco	Aux obra	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Oscar Rondon	Aux obra	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Jesus Polanco	2260945	C	B	N	M	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—
Rafael Olivera	1 451 818	C	B	N	A	N	R	N	M	N	R	N	M		R	N	M	—	—	—	—	—	—	—	—

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	Los trabajadores cuentan con dotacion en buen estado - No se encuentra los protectores Auditivos - se Necesita Reposicion gafas de Seguridad - Guantes - Protectores Auditivos - Botas de caucho.

Elaine Coloan Machado — **INSPECCIONADO POR:** Lider-cdd.

RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Santa Anita. **FECHA:** 30 de Enero 2023.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Edwin Lopez O.	obrero.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Edd julio O.	obrero.	C	B			C	B			C	B	C	B												
manuel orozco.	obrero.	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: colegio comunitario 7 de Abril **FECHA:** 24-02-23.

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Andres Arreola.	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Hector Barajas M	abrero.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Juan Redondo	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
William Pinzon.	oficial.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Hector Pacheco	abrero	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.630.033	# INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25 FECHA: JUN/ 06 /2022 VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Manuel E. Patarroyo. **FECHA:** 22-02-2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Lubel Aldana	Obrero.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Jacinto Lopez	Obrero.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Edwin Lopez	Obrero.	C	B			C	B			C	B	C	B												
Enid Soto	Obrero	C	B			C	B			C	B	C	B												

CONVENSIONES:	**ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO**
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

INSPECCIONADO POR:	**RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA**

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: CAPO. **MARCA:** DEWALT.

TIPO DE EQUIPO: Pulidora **PERIODO:** 6 - 11 Feb.

FECHA DE INSPECCION: 6 Feb. **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Cuadrado

NOMBRE OPERADOR: Miguel P.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Cuadrado

Cargo: Analista SST

Firma: Cuadrado

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Rewer **MARCA:** D'WALT

TIPO DE EQUIPO: Pulidora **PERIODO:** 31 - enero - 4 Feb.

FECHA DE INSPECCION: 3Feb23 **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Cuadro

NOMBRE OPERADOR: Haicol C.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Cuadro D

Cargo: Analista SST

Firma: Cuadro

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.230

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Reuben **MARCA:** D'walt

TIPO DE EQUIPO: Pulidora **PERIODO:** 6 Enero - 11

FECHA DE INSPECCION: 9 Feb **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Quiebp

NOMBRE OPERADOR: Rafael C.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Quiebp

Cargo: Analista SST

Firma: Quiebp

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.000.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Reuter MARCA: DEWALT

TIPO DE EQUIPO: pulidora PERIODO: 16 Febrero / 2023

FECHA DE INSPECCION: RESPONSABLE DE INSPECCION: Cesar

NOMBRE OPERADOR: Hoel



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)			

OBSERVACIONES:

Apto para su uso

Inspeccionado por: Cesar Analista SST

Cargo:

Firma: Cesar

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.939

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: C. maneo chias MARCA: Dewalt

TIPO DE EQUIPO: corte. PERIODO: del 30 enero al 04 de feb

FECHA DE INSPECCION: 02-02-23 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: Daniel Gonzalez.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angelo gonzalez

Cargo: SST TAMS

Firma:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboracion: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Proyecto obras MARCA: DEWALT.

TIPO DE EQUIPO: ESMERIL. PERIODO: del 06 al 08 de feb.

FECHA DE INSPECCION: 07-02-23 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: Daniel Gonzalez.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angela gonzalez

Cargo: SST / Aux

Firma:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.639

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

elaboró

PROYECTO: P. nuevo Bosque MARCA: DEWALT.

TIPO DE EQUIPO: COLIADORA. PERIODO: del 02 de feb. 21 04

FECHA DE INSPECCION: 02-02-23 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: Yeison Silva.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angie Cendales

Cargo: SST Cann

Firma:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.839

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

mejorado

PROYECTO: C. nuevo Bosque. MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: Cortadora PERIODO: del 23 al 25 de feb.

FECHA DE INSPECCION: 24-02-23 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: Jeison Suarez.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angie Gonzalez

Cargo: Ing. SST / Ambiental

Firma:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.330

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: colegio nexos sur MARCA: MAKITA - 001

TIPO DE EQUIPO: corte. PERIODO: del 03 - 04 de feb.

FECHA DE INSPECCION: 04-02-23 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: Henry Atahoma J.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angela Gonzalez

Cargo: estudiante

Firma:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.698.859

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: C. nuevo Bosque MARCA: makita - 001

TIPO DE EQUIPO: corte PERIODO: del 06 - 11 febrero

FECHA DE INSPECCION: 08-02-23 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: Henry Arathoma-1



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Argelis Gonzalez

Cargo: SST Contr

Firma:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.038.859

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: C. new bosque MARCA: makita - 001.

TIPO DE EQUIPO: corte. PERIODO: del 13 - 16 de febrero.

FECHA DE INSPECCION: 14-02-23 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: Henry Atahona t.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angela Gonzalez

Cargo: SST Asesor

Firma:

Cuadro n3221641.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: consorcio educativo distrital **MARCA:** Bosch. (Amarilla).

TIPO DE EQUIPO: **PERIODO:** 22 - 02 - 2023

FECHA DE INSPECCION: **RESPONSABLE DE INSPECCION:** Elsa Rebolledo.

NOMBRE OPERADOR: Consorcio educativo distrital



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	B		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	B		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	B		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	B		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	B		
CABLE DE CONEXIÓN	B		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	B		
SWICHT DE ENCENDIDO	B		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	B		
ESTADO DE LA CARCAZA	B		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	B		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	B		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	B		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	B		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	B		

OBSERVACIONES:

En buen estado

Inspeccionado por: Elsa Rebolledo

Cargo: SST

Firma: Elsa Rebolledo SST 3261097

Pasos de 2222691

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: Consecretaria Salud MARCA: Bosch.

TIPO DE EQUIPO: PERIODO: 30 de 4 febrero.

FECHA DE INSPECCION: RESPONSABLE DE INSPECCION: Jaime Redondo

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

No se evidencia daño

Inspeccionado por: Jaime Redondo

Cargo: AST

Firma: 3221053

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.239

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-002-2021

PROYECTO: P. SAN ANTON MARCA: DEWALT.

TIPO DE EQUIPO: COLTE. PERIODO: del 30 de enero al 03 de feb.

FECHA DE INSPECCION: 02-02-23 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: Edid julio orozco.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angela gonzalez

Cargo: SST AMD

Firma:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.339

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-002-2021	

PROYECTO: C. manuel E. parabolo. MARCA: DEWALT.

TIPO DE EQUIPO: CORTE. PERIODO: del 22 al 25 de febrero.

FECHA DE INSPECCION: 23-02-23 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: Ignacio Lopez.



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angua gonzalez

Cargo: SST ADMO

Firma:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Colegio Nuevo Bosa MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: ——— PERIODO: del 03-04 de febrero.

FECHA DE INSPECCION: 01-02-23 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: Jeferson Caceres.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angela Gamalet

Cargo: Sst Lamb

Firma:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Colegio nuevo Bosque. MARCA: DEWALT.

TIPO DE EQUIPO: _____ PERIODO: del 06. 11 febrero

FECHA DE INSPECCION: 08-02-23 RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: Jeferson cacere.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angela Gonalez

Cargo: sst | Amb

Firma:

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021
FT-001-2021

PROYECTO: Colegio nuevo Usaquén. MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: _____ PERIODO: del 13-16 febrero.

FECHA DE INSPECCION: 13-02-23. RESPONSABLE DE INSPECCION:

NOMBRE OPERADOR: Jefferson Cacelos.



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Angela gonzalez

Cargo: SST I AMB

Firma:

Sedes de Barajas.

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.635.239

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: Octubre 2021	
FT-001-2021	

PROYECTO: Consorcio educativo distrital. MARCA: Boch.

TIPO DE EQUIPO: electrico. PERIODO: 30 de 4 de febrero.

FECHA DE INSPECCION: 31-01-2021 RESPONSABLE DE INSPECCION: Elvira Posada.

NOMBRE OPERADOR:



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	B		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	B		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	B		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	B		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	B		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	B		
ESTADO ACELERADOR	B		
ESTADO DEL CABEZAL	B		
ESTADO DE LA CARCAZA	B		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	B		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: [illegible]

Cargo: SST

Firma:

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	TRONZADORA.	MARCA	Dewalt.	MODELO	—	FT-055.
INSPECCIONÓ:		SEMANA DEL:	22 de febrero 2023	AL:	25-02-23	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)					✓				✓					
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)					✓				✓					
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS					✓				✓					
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO					✓				✓					
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO					✓				✓					
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA					✓				✓					
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA					✓				✓					
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)					✓				✓					
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR					✓				✓					
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS					✓				✓					
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

_____

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronsadora.	MARCA	DEWALT.	MODELO		FT-055.
INSPECCIONÓ:		SEMANA DEL:	30 de enero	AL:	04 - Feb.	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓				✓									
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓				✓									
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓				✓									
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓				✓									
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓				✓									
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓				✓									
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓				✓									
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓				✓									
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓				✓									
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓				✓									
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI [ ] NO [ ] Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

FIRMA

	FORMATO PARA INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA TRONZADORA	FECHA DE VIGENCIA: 16/11/2022
		REVISION: 01

EQUIPO:	Tronzadora.	MARCA	Dewalt.	MODELO	—	FT-055.
INSPECCIONÓ:		SEMANA DEL:	30 de enero 2023	AL:	03 de feb.	

CARACTERISTICAS	LUN		MAR		MIER		JUE		VIE		SAB		DOM	
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
SE VERIFICO EL ESTADO DE CONEXIONES ELÉCTRICAS (EXTENSIONES, CABLES, TOMA)	✓		✓											
ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)	✓		✓											
CUENTA CON ACOPLES ADECUADOS PARA LOS ACCESORIOS	✓		✓											
ESTADO E INSTALACIÓN DEL MANGO	✓		✓											
ESTADO DEL INTERRUPTOR DEL INCENDIO Y SU SEGURIDO	✓		✓											
ESTADO DE LA GUIA DE LA GUARDA	✓		✓											
SE UTILIZA ACCESORIOS APROPIADOS PARA LA TAREA	✓		✓											
ESTADO GENERA DE LA TRONZADORA (FISURAS, ROPTURAS, ASEO, ETC.)	✓		✓											
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA LABOR	✓		✓											
SE HAN INSTALADO BARRERAS Y/O AISLAMIENTOS APROPIADOS	✓		✓											
OTROS														





PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

Fuera de servicio: SI ☐ NO ☐ Fecha de corrección: _____

Nombre del contratista: _____

OBSERVACIONES:

FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.039.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA CARO.			FECHA	AÑO:	2023	MES:	~~Enero~~
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	30 enero	AL:	4 Feb.

TEMAS:				
	L- Señalizar area	J- Golpeados por ó contra		
	M- Caidas objetos.	V- Pausas Activas.	D	
	M- Trabajo en altura	S Organizacion y señalizar area.		

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Miguel Parejo	Maestro	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	
2	Hipolito	aux	Hipolito	Hipolito	Hipolito	Hipolit	Hipolito	Hipolito	
3	Mario.	aux	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	
4	Cesar Pedraza.	aux.	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	
5	Esteban	aux	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Claudy D.	Analista SST	Claudy P
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.635.339

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA CAPEO			FECHA	AÑO:	2023	MES:	~~Enero~~ Febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	6	AL:	11

TEMAS:	L- Caída de objetos.	J- Autocuidado	
	M- Carga adecuada x Persona	V- Uso de EPI - EPCC.	D
	M- Armado Andamio.	S- Pausas Activas	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Miguel Pareja.	Maestro	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	
2	Mario.	Aux	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario	
3	Cesar.	Aux	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	
4	Hipolito	Aux	Hipolito	Hipolito	Hipolito	Hipolito	Hipolito	Hipolito	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Cevedo.	Auxiliar SST	Cevedo.
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.239	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	13	AL:	17.

TEMAS:	L- No al consumo de estupefacientes.	J- Pausas Activas.	
	M- Trabajo en Altura.	V- Auto cuidado.	D
	Mº Identificación de riesgo, peligro	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Esteban Henao.	Obrero.	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban	Esteban		
2	Mario H.	Obrero	Mario	Mario	Mario	Mario	Mario		
3	Cesar Pedraza.	Obrero.	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar	Cesar		
4	Miguel Pareja.	Maestro	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel	Miguel		
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Cindy D	SST	Cindy D
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.030.556	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	23	AL:	25

TEMAS:	L-	J- Inspeccion de herramienta	
	M-	V- Auto cuidado	D
	M-	S Clasificacion de residuos	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Mario H.	OBRERO.				Mario	Mario	Mario	
2	Esteban H.	OBRERO				Esteban	Esteban	Esteban.	
3	Cesar Pedraza.	OBRERO				Cesar.	Cesar	Cesar.	
4	Miguel P.	MAESTRO				Miguel	Miguel.	Miguel.	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Cindy D	SST	Cindy D
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	27	AL:	28.

TEMAS:	L- Como Disminuir los A. Lab	J-	
	M- Aseo en el Area de Trabajo	V-	D
	M-	S	

Item	Nombre	Cargo	DÍAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Cesar Pertuz.	Obrero.	Cesar	Cesar.					
2	Miguel Pareja	Maestro.	Miguel	Miguel					
3	Mario H.	Obrero.	Mario	Mario					
4	Esteban Hurtado.	Obrero.	Esteban	Esteban					
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Cindy D	SST	Cindy D
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.636.539		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA Reven.			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Enero febero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA X	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	30	AL:	3 4

TEMAS:				
	L- Limpieza Area	J- Estar en area.		
	M- Posturas correctas	V- Precauciones al caminar	D	—
	M- Posturas Adecuadas	S Buenas Practicas		

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Reinaldo H	auxiliar							
2	Rafael A	auxiliar	Rafael.	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	
3	Rafael G.	oficial	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	
4	Esteban Pereira	auxiliar							
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Claudia de la Cruz	Auxiliar SST	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA BELEN-			FECHA	AÑO:	2023	MES:	~~Enero~~ Febrero
LUGAR	OBRA Colegio	CONTRATISTA SACE	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	13	AL:	18

TEMAS:		
	L- Orden y Aseo	J- Manipulacion de carga
	M- Pausas Activas	V- Trabajo en equipo.
	M- Uso Extintor	S Uso de EPP.
		D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Rafael H.	Aux.	Rafael H	Rafael H	Rafael H.	Rafael H	Rafael H	Rafael H	
2	Rafael C.	Maestro	Rafa	Raf	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	
3	Esteban Herrera	Aux	E	E	E	E	E	E	
4	Haicol H	Aux	H	H	H	H	H	H	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Cuadro D	Analista SST	Cuadro D
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.639.839	**CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD**	SST-FR-03 Versión: 01 01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA REMTER		FECHA	AÑO:	2022	MES:	Febrero Enero
LUGAR: Detalle Colegio	OBRA	CONTRATISTA Sin dat	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	22	AL: 28

TEMAS:	L- Pausas Activas Alcohol 27/02/23	J- Señalización de area.	
	M- Pausas Activas 28/02/23	V- No Adecuado de Epps,	D
	M- Orden Area	S Buenos Modales	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L 27/02	M 28/02	M 01/02	J 23	V 24/02	S 25/02	D
1	Rafael H	Aux	Rafael H	Rafael H	Rafael H	Rafael H	Rafael H	Rafael H	
2	Rafael C.	Oficial	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	Rafael	
3	Esteban Herrera	Aux.	E	E	E	E	E	E	
4	Maicol H	Aux	H	H	H	H	H	H	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Claudio	Analista SST	Claudio
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.039.259

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

El Portalito.

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	22	AL:	25.

TEMAS:			
	L-	J- Identificación de Riesgos y Peligros.	
	M-	V- Autocuidado	D
	M- Inspección de EPP.	S Clasificación de Residuos.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Luber Aldana.	Obrero.							
2	Jairo Lopez.	Obrero.							
3	Edwin Lopez.	Obrero.							
4	Eliodoro Julio	Obrero.							
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angela Gonzalez	SST Ambiental	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Comunicado 2 de Abril

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	24	AL:	25.

TEMAS:			
	L-	J-	
	M-	V- Cuidado de las manos.	D
	M-	S Clasificación de residuos.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	William Pianda.	Oficial.					William P.	William P.	
2	Andres Vanegas.	Oficial.					Jarlagas Jaragas.		
3	Juan Redondo	Oficial.					Juan R. Juan.		
4	Hector Pacheco.	OBRERO.					Hector P.	Hector P.	
5	Hector Blanquicett	OBRERO.					J. Toro B.	J. Toro B.	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angela gonzalez	SST Amb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.036.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Comun. 7250 7 de Abril

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	27	AL:	28

TEMAS:			
	L- como disminuir los riesgos laborales.	J-	
	M- Aseo en el area de trabajo	V-	D
	M-	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	William Pinda	Oficial.	William P.	William P.					
2	Andres Vanegas.	Oficial.	Salgas	Salgas.					
3	Hector Pacheco	Obrero.	Hector P.	Hector P.					
4	Juan Redondo	Oficial.	J. Mam R	J Mam R					
5	Hector Blanquiceth	Obrero.	[illegible]	[illegible]					
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angie gonzalez	SST Ambiental	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.339

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Chanel.

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Enero Febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	30	AL:	04.

TEMAS:			
	L- Uso de EPP.	J- Trabajo en equipo	
	M- Orden y Aseo.	V- Pausas Activas.	D
	M- Prudencia.	S Trabajo en equipo, todos somos compañeros.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Dionel polo	Obrero.	Dionel P.	Dionel P.	Dionel P.	Dionel P.	Dionel P.	Dionel P.	
2	Luis niño	Obrero.	Luis n.	Luis n.	Luis n.	Luis n.	Luis n.	Luis n.	
3	Dionel polo	Obrero.	Dionel	Dionel	Dionel	Dionel	Dionel	Dionel	
4	Dario Gonzalez.	Obrero.	Dario G.	Dario G.	Dario G.	Dario G.	Dario G.	Dario G.	
5	Osvaldo de la rosa.	Obrero.	Osvaldo	Osvaldo	Osvaldo	Osvaldo	Osvaldo	Osvaldo	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angie Gonzalez	SST Amb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Obrero.

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	06	AL:	08.

TEMAS:	L- Temperatura Extrema.	J-	
	M- Ambiente - Clasificación Residuos	V-	D
	M- Importancia de señalización.	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Diomedes Polo	Obrero.	Diomedes	Diomedes	Diomedes				
2	Luis Pino.	Obrero.	Luis.	Luis	Luis.				
3	Dario Gonzalez	Obrero.	Dario	Dario	Dario				
4	Diomedes Polo.	Obrero	Diomedes	Diomedes	Diomedes.				
5	Osvaldo de la F.	Obrero	Osvaldo	Osvaldo	Osvaldo.				
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angela Gonzalez	SST/Amb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Implementación nuevo Bosque.

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Febrero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	22	AL:	25.

TEMAS:			
	L-	J- Manipulación de pesos y peligros.	
	M-	V- Cuidado de los oídos	D
	M- Inspección de EPP.	S. Clasificación de Residuos.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Dagoberto Cardenas	Oficial			Dagoberto	Dagoberto	Dagoberto	Dagoberto	
2	Vianey Fabregas	Oficial			Fabregas	Fabregas	Fabregas	Fabregas	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Vianey Fabregas	57	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.338

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Impermeabilizar Nuevo Bosque

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Febrero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	27	AL:	28

TEMAS:	L- como disminuir los riesgo laborales.	J-	
	M- Aseo en el Area de trabajo	V-	D
	M-	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Dagoberto cardenas	Oficial	Dagoberto	Dagoberto					
2	Vaney Fabregas	Oficial	Vaney	Vaney					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Alegaly Linjacan	557	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

nuevo trabajo.

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	02	AL:	04.

TEMAS:	L-	—	J- Trabajo en equipo.	
	M-	—	V- Pausas Activas	D
	M-	—	S Trabajo en equipo - Todos somos compañeros	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Yeison Silveta.	OBRERO	—	—	—	yeison	yeison	yeison	
2	Raimer leon.	OBRERO.	—	—	—	Raimer	Raimer	Raimer	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angie Gonzalez	SST Lmb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.638.259

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

nuevo bosque.

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	06	AL:	11.

TEMAS:	L- Temperatura extrema.	J- identificación de los riesgos y peligros segun Actividad
	M- Ambientes laborales, clasificación de	V- uso Adecuado de EPP y dotación
	M- importancia de la señalización	S riesgo Publico.
		D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Raimer leon	OBRERO	Raimer	Raimer	Raimer	Raimer	Raimer	Raimer	
2	Yeison Silva.	OBRERO.	~~yeison~~	~~Yeison~~	~~Yeison~~	~~Yeison~~	Yeison	~~Yeison~~	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angela Gonalet	SST (Aux)	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.030.559	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD nuevo bosque	SST-FR-03 Versión: 01 01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	13	AL:	17.

TEMAS:	L- no alcohol y estupefacientes.	J- PAUSAS ACTIVAS.	
	M- TRABAJO EN ALTURA	V- AUTOCUIDADO	D
	M- identificación de riesgos y peligros	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Raimer Leon	OBRERO.	Raimer	Raimer	Raimer	Raimer	Raimer		
2	Yeison Sierra.	OBRERO.	yeison	yeison	yeison	yeison	yeison		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angie Gonzalez	SST Lamb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.055.359

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

hoyo ISOJO.

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	23	AL:	25

TEMAS:			
	L-	J- Identificación de Riesgos y peligros.	
	M-	V- Autocuidado.	D
	M-	S Clasificación de residuos.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Yeison Sierra.	Obrero	—	—	—	Yeison	Yeison	Yeison	
2	Raimer leon.	obrero.	—	—	—	Raimer	Raimer	Raimer	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angela Canales	SST Amb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

orden público

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	27	AL:	28.

TEMAS:	L- como disminuir los riesgo laborales.	J-	
	M- Aseo en el Area de trabajo	V-	D
	M-	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Yeison Silva.	Obrero	[illegible]	[illegible]					
2	Reimer Leon	Obrero.	Raimer	Raimer					
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Angela Gonzalez	SST Amb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.038.259

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

nuevo formato.

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	02.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	03.	AL:	04.

TEMAS:	L-	J-	
	M-	V- PAUSAS ACTIVAS.	D
	M-	Trabajo en equipo - Todos somos compañeros.	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Deibison padilla.	OBRERO					* padilla	padilla	
2	Henry Atahonal.	OBRERO					* HENRY A.	Henry A.	
3	Klisman cacua.	OBRERO					* Klisman C.	Klisman	
4	Pedro Olivo 2.	OBRERO					* Pedro O.	Pedro O.	
5	William Escobar.	OBRERO.					* William E.	William E.	
6	Ricardo Erazo	OBRERO.					Ricardo Erazo		
7	Isaac Ortega.	OBRERO.					Isaac Ortega		
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angela gonzalez	SST AMB	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.636.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

nuevo Bazpie.

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	02.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	06	AL:	11.

TEMAS:	L- Temperatura extrema.	J- Identificación de riesgos y peligros según Actividad.
	M- Ambientes de trabajo seguros.	V- Uso adecuado de EPP y Dotación.
	M- Importancia de señalización	S Riesgo publico.
		D

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Deivison Padilla.	OBRERO	padilla	padilla	padilla	padilla	padilla	padilla	
2	Klisman Cerva	OBRERO	Klisman C.	Klisman C.	Klisman C.	Klisman C.	Klisman C.	Klisman C.	
3	Henry Atahona.	OBRERO.	HENRY A	HENRY A	HENRY A	HENRY A	HENRY A	HENRY A.	
4	William Escudero.	OBRERO.	william E.	william E.	william E	william E.	william E.	william E.	
5	Pedro Ortiz.	OBRERO	Pedro O.	Pedro O.	Pedro	Pedro O.	Pedro O.	Pedro O.	
6	Fairo Perez.	OBRERO.		Fairop	Fairop.	Fairop	Fairop	Fairop.	
7	Jefferson Casseres	OBRERO.		Jefferson C.	Jefferson C.	Jefferson C.	Jefferson C.	Jefferson C.	
8	Isidro Ortega E.	OBRERO	Isidro O.	Isidro O.	Isidro O.	Isidro O.	Isidro O.	Isidro O.	
9	Ricardo Ortega.	OBRERO	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	Ricardo	
10	Alejandro Ariza.	OBRERO		Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro	
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angela Gonzalez	SST Amb	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.630.259

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

Nuevo Bosque

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	02.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	13.	AL:	16.

TEMAS:			
	L- AUTOCUIDADO DE CUIDADO FACIENTE.	J- PAUSAS ACTIVAS.	
	M- TRABAJO EN ALTURA.	V-	D
	M- identificación de riesgo, peligro	S	

Item	Nombre	Cargo	DÍAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Deiverson padilla.	OBRERO.	padilla	padilla	padilla	padilla			
2	Kisma garcia	OBRERO.	Kismar.	Kismar.	Kismar.	Kismar.			
3	Henry Atahona.	OBRERO.	Henry A	Henry A	Henry A	Henry A.			
4	William Escudero.	OBRERO.	william E	william E.	william E	william E.			
5	Pedro Diaz.	OBRERO.	Pedro D.	Pedro.	Pedro D.	Pedro D.			
6	Jairo Perez.	OBRERO.	Jairo P.	Jairo P.	Jairo P.	Jairo P.			
7	Jeferson garcia.	OBRERO.	Jeferson g	Jeferson g	Jeferson g	Jeferson g.			
8	Isidro Ortega.	OBRERO.	Isidro	Isidro	Isidro	Isidro.			
9	Ricardo Ospino	OBRERO	RICARDO	RICARDO	RICARDO	RICARDO			
10	Alejandro Ariza.	OBRERO.	Alejandro	Alejandro	Alejandro	Alejandro			
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Angie González	SST Ambiental	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.036.259

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Jesus de nazareth

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2022	MES:	Enero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	30	AL:	4

TEMAS:			
	L- Uso de EPP-	J- Trabajo en equipo	
	M- Orden y Aseo	V- Pausas Activas.	D
	M- Prudencia	S Trabajo en Grupo todos somos compañeros	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA L	M	M	J	V	S	D
1	Daniel Perez.	Contratista.							
2	Jhoan Jose Alvarez.	Aux obra							
3	Yalleny Añez	Aux obra.							
4	eduardo Segundo Conde	Aux obra.	Eudomas Arteaga	Eudomas Arteaga	Eudomas	Eudomas	Eudomas	Eudomas	
5	Salomon Rodriguez	Aux obra.	Salomon	Salomon	Salomon	Salomon	Salomon	Salomon	
6	Armando Añez Conde	Aux obra.							
7	Carlos Blanco	Aux obra.	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	Carlos	
8	Vicente Pardo	Aux obra.	Vicente Pardo	Vicente Pardo	Vicente	Vicente Pardo	Vicente Pardo	Vicente Pardo	
9	Antonio Reales	Aux obra.	Antonio	Antonio	Antonio	Antonio	Antonio	Antonio	
10	Jesus P.		Jesus P.	Jesus P.					
11	Jhoan Pardo		Jhoan	Jhoan	Jhoan	Jhoan	Jhoan	Jhoan	
12	Raul Leyo	Obrero-	Raul	Raul	Raul	Raul	Raul	Raul	
13	Edinson martinez	Obrero	Edinson	Edinson	Edinson	Edinson	Edinson		
14	Ruben Liñan Castillo	Operador	Ruben	Ruben					
15	Rafael Olivero	Aux							
	.Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Elcano de Jesus Redondo	SST	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.430.183	**CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD**	SST-FR-03
	Jesus de nazareth	Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	06	AL:	12

TEMAS:	L- Temperaturas Extremas y Charla ambiental	J- Identificación del Riesgo Seguridad futuras.	
	M- Importancia de Señalizar	V- Uso Adecuado EPP - Y Dotación.	D
	M-	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Daniel Pedeer.	Contratista.							
2	Jhoan Alvarez	Aux obra.							
3	Yollendy Arabeth.	Aux obra.							
4	Jhonys Reales	Aux obra.							
5	Antonio Reales	Aux obra.							
6	Eudomar Gonzales.	Aux obra.							
7	Salomón Martinez	Aux obra.							
8	Carlos Blanco	Aux obra.							
9	Vicente Rondon	Aux obra.							
10	Raul Lozo	Aux obra.							
11	Jesus Parmeira	Aux obra.							
12	Rafael Olivero.	Aux obra.							
13	Donwin Rivas	Aux obra.							
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Elainer Arturo Redondo	SST		32 610 983
	NOMBRE	CARGO	FIRMA	

Angela Gonzalez Ing. Ambiental

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.038.359	**CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD**	SST-FR-03 Versión: 01 01-12-2022

Jesus del 22 al 27 de Enero

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES: 02
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	13	AL: 18.

TEMAS:	L- Lluvia	J- Pausas Activas.	
	M- Trabajo en Altura.	V- Autocuidado	D
	M- Identificar riesgo peligro	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Daniel Perez	Oficial							
2	Jhoan Alvarez	Aux obra							
3	Jobedrys Añez	Aux obra							
4	Jhonys Reales	Soldador							
5	Eudomar Gonzalez	Aux obra.		Eudomar	Eudomar	Eudomar	Eudomar		
6	Salomón Martinez	Aux obra			Salomón	Salomón	Salomón		
7	Carlos Blanco	Aux obra		Carlos	Carlos	Carlos	Carlos		
8	Vicente Faudon	Aux obra		Vicente	Vicente				
9	Raul Soto	Aux obra		RAUL	RAUL	RAUL	RAUL		
10	Jesus polanco	Aux Obra			Jesus				
11	Rafael Olivero	Aux obra							
12	Darwin Pinto	Aux obra		Darwin	Darwin	Darwin	Darwin		
13	Antonio Reales	Aux obra		Antonio	Antonio	Antonio	Antonio		
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Heiner Redondo	SST	
	NOMBRE	CARGO	FIRMA T.P. 0548

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

Hoja de 2

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	20	AL:	25.

TEMAS:			
	L- cuidado de las plantas	J- Identificación de Peligros y riesgo.	
	M- conciencia del Trabajo	V- Autocuidado	D
	M- Pausas Activas	S Disposición de residuos.	/ /

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Daniel Perez.	Oficial							
2	Ivan Alvarez.	Aux obra.							
3	Thomas Reales.	Oficial							
4	Antonio Reales	Aux obra.	Antonio	Antonio	Antonio	Antonio	Antonio		
5	Eudomar Gonzales	Aux obra.	Eudomar		Eudomar	Eudomar	Eudomar		
6	Salomon Martinez	Aux obra.	Salomon	Salomon	Salomon	Salomon	Salomon		
7	Carlos Blanco	Aux obra.	carlos	carlos	carlos	carlos	carlos		
8	Vicente Pardo	Oficial							
9	Jesus polanco	Aux obra.							
10	Rafael Alvarez	Aux obra.							
11	Darwin Ramos.	Aux obra	Darwin	Darwin	Darwin				
12	Manuel de Jesus Negrette	Campestero							
13	Felipe Alberto Mendoza	Campestero							
14	Orlando Manuel Gonzales	Campestero.							
15	/	/	/	/	/	/	/		
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Elaines Ivan Redondo Calderon	SST	3260583
	NOMBRE	CARGO	FIRMA Ley 0648

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT 901.030.239

CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD

Saith Arteta

SST-FR-03
Versión: 01
01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Enero febrero.
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	Consorcio Educativo Distrital	SEMANA	DEL:	30	AL:	03

TEMAS:			
	L- Uso de EPP.	J- Trabajo en equipo	
	M- Orden y aseo	V- Pausas activas!	D
	M- Prudencia.	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Edwin Lopez Ortiz	obrero.	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin	Edwin		
2	Eric julio orozco.	obrero.	Eric	Eric	Eric	Eric	Eric		
3	manuel esteban orozco	obrero.	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel	Manuel		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST -	NOMBRE	Angela gonzalez	CARGO	– Sisoma	FIRMA

colegio caro

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Mario | CEDULA: 72.042.637 | CARGO: Aux

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Gafas Seg.	1	4-2-23	Mario	Cecilia D
2	Botas Seg.	1	4-2-23	Mario	Cecilia D
3	Casco Seg.	1	4-2-23	Mario	Cecilia D
4	Guantes tipo In G	1	4-2-23	Mario	Cecilia D
5	P. Auditivos	1	4-2-23	Mario	Cecilia D
6	Camisa	1	4-2-23	Mario	Cecilia D
7	Pantalon	1	4-2-23	Mario	Cecilia D

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

colegio caro

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Miguel Parejo | CEDULA: 8.758.078 | CARGO: Maestro de obra

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Camisas.	1	16/01/23	MIGUEL	Cuadro
2	Gafas Se6	1	16/01/23	MIGUEL	Cuadro
3	CASCO Se6.	1	16/01/23	MIGUEL	Cuadro.
4	Protodoral auditivo	1	16/01/23.	MIGUEL	Cuadro
5	Botas Se6.	1	9/02/23.	MIGUEL	Cuadro

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Colegio Caro

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Cesar Pedraza | CEDULA: 1.048.272.[illegible] | CARGO: Aux

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Casco de seg	1	4-2-23	CESAR	[illegible]
2	Botas de seg	1	4-2-23	CESAR	[illegible]
3	Gafas de seg	1	4-2-23	CESAR	[illegible]
4	Guantes tipo Inb	1	4-2-23	CESAR	[illegible]
5	Camisa	1	4-2-23	CESAR	[illegible]
6	Pantalón	1	4-2-23	CESAR	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

colegio Cano

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Esteban | CEDULA: 72.049.473 | CARGO: Aux

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Camisa	1	8-2-23	ESTEBAN	Cecilia D
2	Pantalón	1	8-2-23	ESTEBAN	Cecilia D
3	Botas de Se6	1	8-2-23	ESTEBAN	Cecilia D
4	Gafas de Se6	1	8-2-23	ESTEBAN	Cecilia D
5	Guantes, tapo In6	1	8-2-23	ESTEBAN	Cecilia D
6	Casco de Se6.	1	8-2-23	ESTEBAN	Cecilia D.
7	P. auditivos	1	8-2-23	ESTEBAN	Cecilia D

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Hector Blanquicett | CEDULA: 12.639.352 | CARGO: OBRERO.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Casco	und.	22-02-23	Hector B.	
2	guantes	par.	22-02-23	Hector B.	
3	Gafas	und.	22-02-23	Hector B.	
4	Botas.	par.	22-02-23	Hector B.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

PIKA PORTALAGO

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Hector Pacheco Ortega | CEDULA: 1002032735 | CARGO: Ayudante.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Casco (1)	Und	22-02-23	Hector Pacheco	
2	Botas (1)	Par.	22-02-23	Hector Pacheco	
3	Gafas (1)	Und.	22-02-23	Hector Pacheco	
4.	Guantes (1)	par	22-02-23	Hector Pacheco	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Alkinpzamox

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Juan manuel Redondo | CEDULA: 438.643 | CARGO: Oficial

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Casco	und.	22-02-23	Juan	
2	Guantes.	Par.	22-02-23	Juan	
3	Gafas.	und.	22-02-23	Juan	
4	Botas.	Par.	22-02-23	Juan	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

AKIN PATRIMONIO

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Andres Vanegas mejia | CEDULA: 5.122.401 | CARGO: Oficial.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Casco	und.	22-02-23		
2	guantes	Par.	22-02-23		
3	Gafas.	und.	22-02-23		
4	Botas.	par.	22-02-23		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar *fisico, psicológico y social.*
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Willian pianda | CEDULA: 72.205.138 | CARGO: Oficial

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	1 casco	Und	24/02/2023	willian s P	
2	1 Botas	par	24/02/2023	willian s P	
3	1 Gafas.	und	24/02/2023	willian s P	
4.	1 Guantes	par	24/02/2023	willian s P	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

NUEVO BOSQUE.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Raimar Leon Ramos. CEDULA: PT 6185481 CARGO: OBRERO.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	BOTAS	PAR.	02-02-23	Raimer	
2	GAFAS	und.	02-02-23	Raimer	
3	GUANTES	PAR.	02-02-23	Raimer	
4	GAFAS	und.	02-02-23	Raimer	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

NUEVO BOSQUE

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Yeison Silva D. CEDULA: 1143234977. CARGO: OBRERO

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Gafas.	Und.	02-02-23		
2	BOTAS	PAR.	02-02-23		
3	GUANTES.	PAR	02-02-23		
4	CASCO.	Und	02-02-23		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994; Art. 22.

nuevo 03/2023

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Vaneg Fabregas. CEDULA: 8640335 CARGO: Oficial

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Casco con barbuquejo	1	23/02/2023	Fabregas	
2	Botas	1	23/02/2023	Fabregas	
3	Guantes	1	23/02/2023	Fabregas.	
1	Arnes y eslinga	1	23/02/2023	Fabregas.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

NUEVO BOSQUE

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Dagoberto Cardenas | CEDULA: 1063.168428 | CARGO: Oficial

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	casco con barbuquejo	1	23/01/2023	Dagoberto	
2	Botas	1	23/02/2023	Dagoberto	
3	Guantes	1	23/02/2023	Dagoberto	
1	Dot				

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

nuevo 3254P

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Henry Atahoma J. | CEDULA: 1124491643 | CARGO: OBLEROS.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1.	casco	Und.	03-02-23	HENRY A.	
2.	Botas de seguridad	Par.	03-02-23	HENRY A.	
3	guantes	Par	03-02-23	HENRY A.	
4.	gafas	Und	03-02-23	HENRY A.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Nuevo Bosque.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Deivison Padilla. CEDULA: 92.298.170 CARGO: OBRERO.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	CASCO	Und.	03-02-23	padilla	
2	BOTAS de seguridad.	Par.	03-02-23	padilla	
3	guantes	Par.	03-02-23	padilla	
4	gafas.	Und.	03-02-23	padilla	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 86; Dec 1295 /1994: Art. 22.

nuevo basup

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Klisman Pacua. CEDULA: 1143131623 CARGO: OBREROS.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	CASCOS	UND.	03-02-23	Klisman P	
2	BOTAS de seguridad	PAR.	03-02-23	Klisman P	
3	GUANTES.	PAR.	03-02-23	Klisman P.	
4	GAFAS.	UND.	03-02-23	Klisman P	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

nuevo dotacion

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Alejandro Avila Atencio CEDULA: CARGO: Oficios.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Botas	par.	07-02-23	Alejandro A.	
2	casco	und.	07-02-23	Alejandro A.	
3	gafas	und.	07-02-23	Alejandro A.	
4	guantes	par.	07-02-23	Alejandro A.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

OBRERO BOSQUE.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Isidro ortega E. CEDULA: 85126153 CARGO: OBRERO.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	BOTAS	Par.	03-02-23	Isidro	
2	CASCO	und.	03-02-23	Isidro	
3	GUANTES	Par.	03-02-23	Isidro	
4	GAFAS	und.	03-02-23	Isidro.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido Información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994; Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Ricardo orjuela M | CEDULA: 7158391 | CARGO: OBRERO

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	CASCO	UNd.	03-02-23	RICARDO	
2	GUANTES	PAR.	03-02-23	RICARDO	
3	GAFAS	UNd.	03-02-23	RICARDO	
4	BOTAS	PAR.	03-02-23	RICARDO	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Nuevo bosque

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: William Escudero CEDULA: 93548792 CARGO: Obrero.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	casco	und.	03-02-23	William E.	
2	Botas de seguridad.	par.	03-02-23	William E.	
3	guantes.	par.	03-02-23	William E.	
4	gafas.	und.	03-02-23	William E.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

nuevo soja

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Pedro Diaz. CEDULA: 3881948 CARGO: Obrero.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	casco	und.	03-02-23	Pedro D.	
2	Botas de seguridad	par.	03-02-23	Pedro D.	
3	Gafas	und.	03-02-23	Pedro D.	
4	Guantes.	par.	03-02-23	Pedro D.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

nuevo 2024

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Jairo Perez Padilla CEDULA: 1051363361 CARGO: Oficios.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Casco	Und.	07-02-23	Jairo P.	
2	Botas de Seguridad	Par.	07-02-23	Jairo P.	
3	Guantes	Par.	07-02-23	Jairo P.	
4	Gafas.	Und.	07-02-23	Jairo P.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

nuevo 2023

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Jefferson Cascos. CEDULA: 7137785 CARGO: Obrero.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Casco	Und.	07-02-23	Jefferson C.O	
2	Botas de seguridad	Par.	07-02-23	Jefferson C.O	
3	Guantes	Par.	07-02-23	Jefferson C.O	
4.	Gafas	Und.	07-02-23	Jefferson C.O.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar *fisico, psicológico y social.*
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

1035 de 2222 RCTH

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Raine Istan Redondo | CEDULA: 32610987 | CARGO: SSE.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Camiseta	2	31-01-2023	YOCDIN	
2	Camiseta	2	31-01-2023	JOAN	
3	Camiseta	2	31-01-2023	Eudomar	
4	Camiseta	2	31-01-2023	RAUL	
5	Camiseta	2	31-01-2023	Edinson	
6	Camiseta	2	31-01-2023	Salomon	
7	Camiseta	2	31-01-2023	ANTONIO	
8	Camiseta	2	31-01-2023	CARLOS	
9	Camiseta	2	31-01-2023		
10	Camiseta	2	31-01-2023		
11	Camiseta	2	31-01-2023		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Jesus de 1222161 H

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Rafael Olivero - CEDULA: 11 459 318. CARGO: Auxiliar.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Camisetas		31-01-2023		Elaine Redondo
2	Casco		01-02-2023		Elaine Redondo
3	Tapa oido		01-02-2023		Elaine Re
4	Guantes		01-02-2023		
5	Protector Auditivo.				

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Jesus de nazareth.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Edinson Martinez | CEDULA: 1007963537 | CARGO: Aux obra

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Camisa		31-01-2023	Edinson	Elvira Redondo
2	Casco		01-02-2023	Edinson	Elvira Redondo
3	Gafas		01-02-2023	Edinson	Elvira Redondo
4	Protectores Auditivos		01-02-2023	Edinson	Elvira Redondo
5	Guantes		01-02-2023		

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Jesus de Nazareth.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Raul Hoyos | CEDULA: 15 602 689 | CARGO: Auxiliar

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Camisas	2	31-01-2023	"RAUL"	Elsone Redondo
2	Casco	1	01-02-2023	"RAUL"	Elsone Redondo
3	Guantes	1	01-02-2023	"RAUL"	Elsone Redondo
4	Conos - toporo Auditivo	1	01-02-2023	"RAUL"	Elsone Redondo

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Jesus de nazareth

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Daimen Rojas.	CEDULA: 376265	CARGO: Auxiliar obra.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Camisa	1	06-02-2023		Elaine Redondo
	Curso - Guantes	1	06-02-2023	DAIMEN	Elaine Redondo

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Santa Arleta

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Manuel Orozco | CEDULA: 1234894911 | CARGO: Ayudante

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Dotación	Und	17/01/23	Manuel	
2	casco	Und	17/01/23	Manuel	
3	guante y Botas	par	17/01/23	Manuel.	
1	gafas	und.	02-02-23	Manuel.	
2	guantes.	par	02-02-23	Manuel.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Sanith Arteta.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Erid julio | CEDULA: 72044636 | CARGO: Ayudante.

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1.	guantes y botas	par	1/01/23	Erid	
2.	casco	und.	1/01/23	Erid	
3.	Dotacion	und.	1/01/23	Erid	
1	32/25	und.	02-02-23	ERID	
2	guantes	par.	02-02-23	ERID	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

Santh Arleda

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Edwin Lopez | CEDULA: 1051420911 | CARGO: Oficial

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	casco	und	17/01/23	Edwin	
2	Dotacion	und	17/01/23	Edwin	
3.	guantes y Botas	Par	17/01/23	Edwin	
1	gafas.	und.	02-02-23	Edwin	
2	guantes.	Par.	02-02-23	Edwin.	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

1. GENERALIDADES

FECHA DE EXPEDICIÓN:	22 / 02 / 23	04:00 AM	REVALIDACIÓN:	23 / 02 / 23	HORA	FINALIZACIÓN:	24 / 02 / 2023	HORA

2. LUGAR DE TRABAJO

CIUDAD:	OBRA O LÍNEA:	ÁREA DE OBRA O ÁREA DE PLANTA:	ALTURA APROXIMADA:
Bquilla	Nuevo Bosque		3 mts. Aprox.

3. HERRAMIENTAS A UTILIZAR

CHUPA ___	TALADRO ___	PISTOLA DE SILICONA___	OTRO(S): Maulo, Rodillo,

4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO X | POSICIONAMIENTO X | TRABAJO RESTRINGIDO ___ | DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL___ | TRABAJO EN SUSPENSIÓN (DESCENSO EN SILLA) ___

BORDE DE LOZA X | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL ___ | ANDAMIO TUBULAR___ | MANLIFT/ ELEVADOR___ | PLATAFORMA TIJERA ___ | TECHOS___ | ESCALERAS ___


PLATAFORMA COLGANTE ___ | EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE:

Instalación de manto.

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA	 PROTECCIÓN VISUAL	 CASO CON BARBUQUEJO	 ARNÉS CUERPO COMPLETO	 ESLINGA DOBLE GANCHO EN Y	 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN	 SILLA DE DESCENSO
Cumple __ No aplica___	Cumple __ No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple __ No aplica__	Cumple X No aplica__	Cumple __ No aplica___
 PROTECCIÓN AUDITIVA	 BOTAS DE SEGURIDAD	 PROTECCIÓN DE MANOS	 LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CUERDA	 LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL	 LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL	 ARRESTADOR DE CAÍDA
Cumple __ No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple __ No aplica___	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica___

6. MEDIDAS DE PREVENCION

 PUNTOS DE ANCLAJES FIJOS	 PUNTO DE ANCLAJE PORTÁTIL	 SEÑALIZACIÓN	 ELEVADORMANLIFT	 PLATAFORMA TIJERA	 ANDAMIO COLGANTE	 ESCALERAS TIJERA
Cumple X No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple __ No aplica___	Cumple __ No aplica___	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica___
 ESCALERA TIPO AVION	 ANDAMIO MULTIDIRECIONAL	 ANDAMIO TUBULAR	EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE:	OBSERVACIONES: Linea de vida horizontal		
Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica__				

7. CONTROLES GENERALES	SI	NO	N/A
¿Cuentan con el Análisis de Trabajo Seguro escrito para realizar el trabajo?	✓		
En caso que se realice tarea de alto riesgo adicional ¿se cuenta con el permiso de trabajo?	✓		
¿Las condiciones atmosféricas se presentan libres de fuertes vientos, lluvias, granizada, tormentas eléctricas u otras que afecten el desarrollo de las actividades de forma segura?	✓		
¿El área de trabajo está señalizada y delimitada?			✓

8. SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A
¿El sistema de acceso está acorde con la labor específica a desarrollar?	✓		
¿Se realizó el pre-operacional con el que se garantice la resistencia a las cargas de acuerdo a la máxima fuerza a soportar, la estabilidad y seguridad para el trabajo en alturas?	✓		
¿El equipo de superficie de trabajo es certificado por la norma correspondiente según aplique?	✓		
¿El montaje y operación del sistema de acceso es realizado por personal idóneo según recomendaciones del fabricante?			✓
¿Se cuenta con el documento de trasferencia del equipo?	✓		

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

	SI	NO	N/A
¿El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea?	✓		
¿El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fue inspeccionado?	✓		
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente?	✓		
¿Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de Vehículos o persona?			✓
¿Para Protección contra caídas, ¿La eslinga o línea de vida a utilizar cuenta con absorbedor de energía, ganchos de doble seguridad y certificados?	✓		
¿El casco de seguridad tiene su respectivo barbuquejo de 3 puntos de apoyo?	✓		
¿Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?			✓
¿Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.	✓		
¿Los mosquetones están certificados y tienen una resistencia mínima de 22.2 KN y tienen cierre de bloqueo automático?			✓
¿Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	✓		
¿Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución estableddas en la evaluación de riesgos?	✓		
¿Los EPCC tienen las marquillas de certificación ANSI Z359.1 y han sido inspeccionados por el usuario de cada equipo?	✓		
¿Los EPCC tales como anclajes, eslingas, conectores, arnés, son compatibles entre sí en diámetro, forma, tamaño, material?	✓		
¿Se dispone de un conector de anclaje portátil certificado y con una resistencia mínima de22.2 KN por persona conectada?			✓

	SI	NO	N/A
¿Para Trabajos en suspensión, se cuenta con un punto de anclaje adicional para la línea de vida y la línea de trabajo?	✓		
¿Para líneas de vida horizontales, se garantizan máximo dos personas conectadas?	✓		
¿El sistema de posicionamiento evita que el trabajador tenga una caída libre superior a 60 cm?	✓		
¿El sistema de restricción evita que el trabajador se acerque al borde de caída?	✓		
¿Para restricción y posicionamiento la eslinga a utilizar cuenta con ganchos de doble seguridad, longitud máxima de 1,80 m y está certificada?			✓
¿Los EPP se encuentran aptos para el uso (Gafas, Guantes, Botas)?	✓		
¿Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?			✓
¿Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?	✓		
¿Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?			✓
¿El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	✓		
¿El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?	✓		
¿Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?			✓
¿Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?			✓
¿Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio?			✓

¿Los disipadores de puntos de anclajes fijos con resistencia de 5000 libras por persona conectada?	✓			¿Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?			✓
¿La línea de vida vertical (portátil o fija) es certificada acorde con la norma ANSI Z359.1?			✓	¿Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?			✓
¿Las líneas de vida y líneas de trabajo, se encuentran protegidas de bordes que las dañen?	✓			¿Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y aseguradas en forma correcta?			✓
¿Los equipos para trabajo en suspensión (silla, descendedores, mosquetón, línea de trabajo) fueron inspeccionados y están aptos para el uso?	✓			¿Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas?			✓

10. PASOS A PASO

ESPECIFIQUE EL PASO A PASO DE LABOR A REALIZAR:

1. Inspeccion del Area
2. Diligenciamiento permisos
3. Charla de seguridad.
4. Inspeccion de equipo.
5. y Herramientas
6. Aplicacion de Imprimante
7. asfaltico.
8. Instalacion de manto
9. _____
10. _____

OBSERVACIONES

12. INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE FIRMAR

Certificamos que el equipo y área adyacente del trabajo han sido inspeccionado y se han encontrado en condiciones seguras y preparadas para la ejecución del mismo, avalamos con nuestra firma, que nos sentimos física y emocionalmente aptos para desarrollar las tareas de trabajo en altura de que consta el presente permiso, así como también que NO hemos ingerido medicación que provoque somnolencia, alcohol o ninguna otra clase de sustancia psicoactiva, previo a la realización del trabajo. Hacemos constar que hemos participado en la elaboración de este permiso y que hemos comprendido y asegurado que todas las condiciones descritas en él, se cumplen y se le seguirán dando cumplimiento hasta el final de la actividad.

13. NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	No. DE CERTIFICADO EN TSA	FIRMA
Viyney Fabregas	8640335	—	Fabregas.
Dagoberto Cardenas.	1063168428		Dagoberto.

14. AUTORIZACIONES

Las personas que hemos firmado aquí, verificamos las medidas de control que se han establecido para los peligros identificados, por lo anterior **se autoriza la ejecución del trabajo**

RESPONSABLE DEL TRABAJO	Dagoberto	1063168428	Oficial	Dagoberto.
	NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
AYUDANTE DE SEGURIDAD	Viyney	8640335	Oficial	Fabregas.
	NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Nancy Higuera	52164353	SST	
	NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA

Se expide el presente permiso de trabajo en atención a su compromiso de garantizar la seguridad y salud de las personas, la protección del medio ambiente, la calidad y estabilidad de las operaciones de nuestra empresa, lo cual no debe entenderse de ninguna manera como subordinación o relación laboral con las personas que ejecutan la actividad relacionada en este permiso, por el simple hecho de relacionarlos en el formato del permiso de trabajo.

14. SUSPENSIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
Omisión de medidas de control establecidas en el ATS		✓		Órdenes administrativas			✓
Cambio en las condiciones establecidas en el permiso de trabajo		✓		Emergencia operacional u orden de evacuación		✓	

15. PERSONA QUE SUSPENDE EL TRABAJO

NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	FIRMA

Nota: **Abrir un permiso de altura por cada actividad a desarrollar.**

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

DEPENDENCIA:	Colegio Nuevo Bosque
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Dagoberto Cardenas.
FECHA O PERIODO:	22 al 24 de Febrero 2023

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.			B		B		B		B							
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B		B		B									
	1.3	GRIETAS			B		B		B									
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B		B		B									
	1.5	DETERIORO GENERAL			B		B		B									
	1.6	CORROSION O DESGASTE POR EXPOSICION A ACIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS				✓		✓		✓								
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			B		B		B									
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			B		B		B									
	1.9	PRESENCIA DE MOHO			B		B		B									
	1.10	OTROS																
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS			B		B		B									
	2.2	DESHILACHAMIENTO			B		B		B									
	2.3	HILOS FALTANTES			B		B		B									
	2.4	QUEMADURAS			B		B		B									
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																
	2.6	OTROS																
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			B		B		B									
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			B		B		B									
	3.3	DETERIORO GENERAL			B		B		B									
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			B		B		B									
	3.5	CORROSIÓN				✓		✓		-								
	3.6	OTROS																
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			B		B		B									
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B		B		B									
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			B		B		B									
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B		B		B									
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			B		B		B									
	4.6	PIEZAS FALTANTES																
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS																
	4.9	OTROS																

		FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
			Versión: 1
			Fecha: 02/01/2023

| | | |

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521 Versión: 1 Fecha: 02/01/2023

DEPENDENCIA:	Colegio nuevo Bosque.
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Viviney Faloreeon.
FECHA O PERIODO:	22 al 24 de febrero 2023.

CONDICION ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.			B		B		B		B							
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B		B		B									
	1.3	GRIETAS			B		B		B									
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B		B		B									
	1.5	DETERIORO GENERAL			B		B		B									
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS				B		B		B								
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			B		B		B									
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			B		B		B									
	1.9	PRESENCIA DE MOHO			B		B		B									
	1.10	OTROS																
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS			B		B		B									
	2.2	DESHILACHAMIENTO			B		B		B									
	2.3	HILOS FALTANTES			B		B		B									
	2.4	QUEMADURAS			B		B		B									
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS																
	2.6	OTROS																
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			B		B		B									
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			B		B		B									
	3.3	DETERIORO GENERAL			B		B		B									
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			B		B		B									
	3.5	CORROSIÓN				B		B		B								
	3.6	OTROS																
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			B		B		B									
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B		B		B									
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			B		B		B									
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B		B		B									
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			B		B		B									
	4.6	PIEZAS FALTANTES																
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.																
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS																
	4.9	OTROS																

		FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
			Versión: 1
			Fecha: 02/01/2023

| | | |

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

1. GENERALIDADES

FECHA DE EXPEDICIÓN:	25	02	23	8:20	REVALIDACIÓN:	DD	MM	AA	HORA	FINALIZACIÓN:	25	02	2023	HORA

2. LUGAR DE TRABAJO

CIUDAD:	OBRA O LÍNEA:	ÁREA DE OBRA O ÁREA DE PLANTA:	ALTURA APROXIMADA:
Barranquilla	Nuevo Roble		3 mts.

3. HERRAMIENTAS A UTILIZAR

CHUPA ____	TALADRO ____	PISTOLA DE SILICONA___	OTRO(S):

4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO X | POSICIONAMIENTO ___ | TRABAJO RESTRINGIDO ___ | DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL___ | TRABAJO EN SUSPENSIÓN (DESCENSO EN SILLA) ___

BORDE DE LOZA X | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL ___ | ANDAMIO TUBULAR___ | MANLIFT/ ELEVADOR ___ | PLATAFORMA TIJERA ___ | TECHOS___ | ESCALERAS ___


PLATAFORMA COLGANTE ___ | EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE: _____

Imprimante e Instalación de manto.

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA	 PROTECCIÓN VISUAL	 CASCO CON BARBUQUEJO	 ARNÉS CUERPO COMPLETO	 ESLINGA DOBLE GANCHO EN Y	 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN	 SILLA DE DESCENSO
Cumple __ No aplica___	Cumple __ No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple __ No aplica__	Cumple X No aplica__	Cumple __ No aplica___
 PROTECCIÓN AUDITIVA	 BOTAS DE SEGURIDAD	 PROTECCIÓN DE MANOS	 LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CUERDA	 LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL	 LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL	 ARRESTADOR DE CAÍDA
Cumple __ No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple __ No aplica___	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica___

6. MEDIDAS DE PREVENCION

 PUNTOS DE ANCLAJES FIJOS	 PUNTO DE ANCLAJE PORTÁTIL	 SEÑALIZACIÓN	 ELEVADORMANLIFT	 PLATAFORMA TIJERA	 ANDAMIO COLGANTE	 ESCALERAS TIJERA
Cumple X No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple __ No aplica___	Cumple __ No aplica___	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica___
 ESCALERA TIPO AVION	 ANDAMIO MULTIDIRECIONAL	 ANDAMIO TUBULAR	EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE:	OBSERVACIONES: Linea de vida Horizontal		
Cumple __ No aplica	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica__				

7. CONTROLES GENERALES	SI	NO	N/A
¿Cuentan con el Análisis de Trabajo Seguro escrito para realizar el trabajo?	✓		
En caso que se realice tarea de alto riesgo adicional ¿se cuenta con el permiso de trabajo?	✓		
¿Las condiciones atmosféricas se presentan libres de fuertes vientos, lluvias, granizada, tormentas eléctricas u otras que afecten el desarrollo de las actividades de forma segura?	✓		
¿El área de trabajo está señalizada y delimitada?			✓

8. SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A
¿El sistema de acceso está acorde con la labor especifica a desarrollar?			
¿Se realizó el pre-operacional con el que se garantice la resistencia a las cargas de acuerdo a la máxima fuerza a soportar, la estabilidad y seguridad para el trabajo en alturas?			
¿El equipo de superficie de trabajo es certificado por la norma correspondiente según aplique?			
¿El montaje y operación del sistema de acceso es realizado por personal idóneo según recomendaciones del fabricante?			
¿Se cuenta con el documento de trasferencia del equipo?			

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

	SI	NO	N/A
¿El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea?	✓		
¿El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fue inspeccionado?	✓		
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente?	✓		
¿Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de Vehículos o persona?			✓
¿Para Protección contra caídas, ¿La eslinga o línea de vida a utilizar cuenta con absorbedor de energía, ganchos de doble seguridad y certificados?	✓		
¿El casco de seguridad tiene su respectivo barbuquejo de 3 puntos de apoyo?	✓		
¿Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?			✓
¿Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.	✓		
¿Los mosquetones están certificados y tienen una resistencia mínima de 22.2 KN y tienen cierre de bloqueo automático?			✓
¿Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	✓		
¿Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos?	✓		
¿Los EPCC tienen las marquillas de certificación ANSI Z359.1 y han sido inspeccionados por el usuario de cada equipo?	✓		
¿Los EPCC tales como anclajes, eslingas, conectores, arnés, son compatibles entre sí en diámetro, forma, tamaño, material?	✓		
¿Se dispone de un conector de anclaje portátil certificado y con una resistencia mínima de22.2 KN por persona conectada?			✓

	SI	NO	N/A
¿Para Trabajos en suspensión, se cuenta con un punto de anclaje adicional para la línea de vida y la línea de trabajo?	✓		
¿Para líneas de vida horizontales, se garantizan máximo dos personas conectadas?	✓		
¿El sistema de posicionamiento evita que el trabajador tenga una caída libre superior a 60 cm?	✓		
¿El sistema de restricción evita que el trabajador se acerque al borde de caída?	✓		
¿Para restricción y posicionamiento la eslinga a utilizar cuenta con ganchos de doble seguridad, longitud máxima de 1,80 m y está certificada?			✓
¿Los EPP se encuentran aptos para el uso (Gafas, Guantes, Botas)?	✓		
¿Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?			✓
¿Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?	✓		
¿Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?			✓
¿El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	✓		
¿El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?	✓		
¿Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?			✓
¿Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?			✓
¿Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio?			✓

persona conectada?	✓			¿Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?			✓
¿La línea de vida vertical (portátil o fija) es certificada acorde con la norma ANSI Z359.1?			✓	¿Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?			✓
¿Las líneas de vida y líneas de trabajo, se encuentran protegidas de bordes que las dañen?	✓			¿Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y aseguradas en forma correcta?			✓
¿Los equipos para trabajo en suspensión (silla, descendedores, mosquetón, línea de trabajo) fueron inspeccionados y están aptos para el uso?	✓			¿Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas?			✓

10. PASOS A PASO

ESPECIFIQUE EL PASO A PASO DE LABOR A REALIZAR:

1. Inspección de Area.
2. Diligenciamiento de permisos
3. Charla de seguridad
4. Inspección de equipos y
5. Herramientas
6. Instalación de manto
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____

OBSERVACIONES

12. INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE FIRMAR

Certificamos que el equipo y área adyacente del trabajo han sido inspeccionado y se han encontrado en condiciones seguras y preparadas para la ejecución del mismo, avalamos con nuestra firma, que nos sentimos física y emocionalmente aptos para desarrollar las tareas de trabajo en altura de que consta el presente permiso, así como también que NO hemos ingerido medicación que provoque somnolencia, alcohol o ninguna otra clase de sustancia psicoactiva, previo a la realización del trabajo. Hacemos constar que hemos participado en la elaboración de este permiso y que hemos comprendido y asegurado que todas las condiciones descritas en él, se cumplen y se le seguirán dando cumplimiento hasta el final de la actividad.

13. NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	No. DE CERTIFICADO EN TSA	FIRMA
Vianey Fabregas	8640335		Fabregas
Dagoberto Cardenas.	1063168428		Dagoberto

14. AUTORIZACIONES

Las personas que hemos firmado aquí, verificamos las medidas de control que se han establecido para los peligros identificados, por lo anterior se autoriza la ejecución del trabajo

RESPONSABLE DEL TRABAJO	Dagoberto (NOMBRE LEGIBLE)	1063168428 (IDENTIFICACIÓN)	Oficial (CARGO)	Dagoberto (FIRMA)
AYUDANTE DE SEGURIDAD	Vianey (NOMBRE LEGIBLE)	8640335 (IDENTIFICACIÓN)	Oficial (CARGO)	Fabregas (FIRMA)
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Vianey Fabrega (NOMBRE LEGIBLE)	52.164353 (IDENTIFICACIÓN)	SST (CARGO)	(FIRMA)

Se expide el presente permiso de trabajo en atención a su compromiso de garantizar la seguridad y salud de las personas, la protección del medio ambiente, la calidad y estabilidad de las operaciones de nuestra empresa, lo cual no debe entenderse de ninguna manera como subordinación o relación laboral con las personas que ejecutan la actividad relacionada en este permiso, por el simple hecho de relacionarlos en el formato del permiso de trabajo.

14. SUSPENSIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
Omisión de medidas de control establecidas en el ATS			✓	Órdenes administrativas			
Cambio en las condiciones establecidas en el permiso de trabajo			✓	Emergencia operacional u orden de evacuación			✓

15. PERSONA QUE SUSPENDE EL TRABAJO

NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	FIRMA

Nota: Abrir un permiso de altura por cada actividad a desarrollar.

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

DEPENDENCIA:	Colegio nuevo Bosque.
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Viangy Fabregas.
FECHA O PERIODO:	25 de febrero 2023.

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.			B													
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B													
	1.3	GRIETAS			B													
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B													
	1.5	DETERIORO GENERAL			B													
	1.6	CORROSIÓN O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS				B												
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			B													
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			B													
	1.9	PRESENCIA DE MOHO			B													
	1.10	OTROS																
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS			B													
	2.2	DESHILACHAMIENTO			B													
	2.3	HILOS FALTANTES			B													
	2.4	QUEMADURAS			B													
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			B													
	2.6	OTROS																
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			B													
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			B													
	3.3	DETERIORO GENERAL			B													
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			B													
	3.5	CORROSIÓN				B												
	3.6	OTROS																
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			B													
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B													
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			B													
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B													
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			B													
	4.6	PIEZAS FALTANTES			B													
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			B													
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			B													
	4.9	OTROS																

		FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521 Versión: 1 Fecha: 02/01/2023
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	B
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	B
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	B
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	B
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B
	5.6	PIEZAS FALTANTES	B
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	B
	5.9	OTROS	
CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	6.6	PIEZAS FALTANTES	
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	6.9	OTROS	
MOSQUETONES Y MANUSTOP	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	B
	7.3	GRIETAS O PICADURAS	B
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)	B
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)	NP
	7.5	DETERIORO GENERAL	
	7.6	CORROSIÓN	B
	7.7	PRESENCIA DE MOHO	B
	7.8	OTROS	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO	B
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO	B
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO	B
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS	B
	8.5	ROTOS EN GUANTES	B
	8.6	OTROS	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B
	9.2	PICADURAS, GRIETAS	B
	9.3	PRESENTA DESGASTE	B
	9.4	CORROSION U OXIDACION	B
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	B
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	B
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	B
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	B
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	B
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	B
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS	B
	9.13	PRESENCIA DE MOHO	B
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES METALICAS Y EN LAS REATAS	B
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACION	B
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	B

Vo.Bo. Coordinador Certificado Contratista	Nombre: Nancy Anjaca	Cédula: 52.164.353	Firma:

OBSERVACIONES:

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

DEPENDENCIA:	Colegio Nuevo Bosque
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Dagoberto Cardenas.
FECHA O PERIODO:	25 de Febrero 2023

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.			B													
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B													
	1.3	GRIETAS			B													
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B													
	1.5	DETERIORO GENERAL			B													
	1.6	CORROSION O DESGASTE POR EXPOSICION A ACIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS				✓												
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			B													
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			B													
	1.9	PRESENCIA DE MOHO			B													
	1.10	OTROS																
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS			B													
	2.2	DESHILACHAMIENTO			B													
	2.3	HILOS FALTANTES			B													
	2.4	QUEMADURAS			B													
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			B													
	2.6	OTROS																
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			B													
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			B													
	3.3	DETERIORO GENERAL			B													
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			B													
	3.5	CORROSIÓN				✓												
	3.6	OTROS																
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			B													
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B													
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			B													
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B													
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			B													
	4.6	PIEZAS FALTANTES			B													
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			B													
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			B													
	4.9	OTROS																

		FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521 Versión: 1 Fecha: 02/01/2023
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	B
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	B
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	B
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	B
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B
	5.6	PIEZAS FALTANTES	B
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposicion al calor o a radiación UV.	
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	B
	5.9	OTROS	
CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	6.6	PIEZAS FALTANTES	
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	6.9	OTROS	
MOSQUETONES Y MANUSTO	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	B
	7.3	GRIETAS O PICADURAS	B
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)	B
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)	NA
	7.5	DETERIORO GENERAL	
	7.6	CORROSIÓN	B
	7.7	PRESENCIA DE MOHO	B
	7.8	OTROS	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO	B
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO	B
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO	B
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS	B
	8.5	ROTOS EN GUANTES	B
	8.6	OTROS	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B
	9.2	PICADURAS, GRIETAS	B
	9.3	PRESENTA DESGASTE	B
	9.4	CORROSION U OXIDACION	B
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	B
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	B
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	B
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	B
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	B
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	B
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS	B
	9.13	PRESENCIA DE MOHO	B
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES METALICAS Y EN LAS REATAS	B
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACION	B
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	B

Vo.Bo. Coordinador Certificado Contratista	Nombre: Ramiro Figueroa	Cédula: 52164.353	Firma:

OBSERVACIONES:

PERMISO DE TRABAJO EN ALTURA

1. GENERALIDADES

FECHA DE EXPEDICIÓN:	DD	MM	AA	HORA	REVALIDACIÓN:	DD	MM	AA	HORA	FINALIZACIÓN:	DD	MM	AA	HORA
	23	02	23	09:00 am							28	02	2023	5:00 pm

2. LUGAR DE TRABAJO

CIUDAD:	OBRA O LÍNEA:	ÁREA DE OBRA O ÁREA DE PLANTA:	ALTURA APROXIMADA:
Bogotá	Aves Bosque		3 Mts. Aprox.

3. HERRAMIENTAS A UTILIZAR

CHUPA ____	TALADRO ____	PISTOLA DE SILICONA___	OTRO(S):
			Manto Rodillo.

4. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

ASCENSO Y DESCENSO CONTROLADO X | POSICIONAMIENTO X | TRABAJO RESTRINGIDO ___ | DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL___ | TRABAJO EN SUSPENSIÓN (DESCENSO EN SILLA) ___

BORDE DE LOZA X | ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL ___ | ANDAMIO TUBULAR___ | MANLIFT/ ELEVADOR ___ | PLATAFORMA TIJERA ___ | TECHOS___ | ESCALERAS ___


PLATAFORMA COLGANTE ___ | EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE: _____

Instalación de manto

5. EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS A UTILIZAR

 PROTECCIÓN RESPIRATORIA	 PROTECCIÓN VISUAL	 CASCO CON BARBUQUEJO	 ARNÉS CUERPO COMPLETO	 ESLINGA DOBLE GANCHO EN Y	 ESLINGA DE POSICIONAMIENTO Y RESTRICCIÓN	 SILLA DE DESCENSO
Cumple __ No aplica___	Cumple __ No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple __ No aplica__	Cumple X No aplica__	Cumple __ No aplica___
 PROTECCIÓN AUDITIVA	 BOTAS DE SEGURIDAD	 PROTECCIÓN DE MANOS	 LÍNEA DE VIDA VERTICAL DE CUERDA	 LÍNEA DE VIDA RETRÁCTIL	 LÍNEA DE VIDA HORIZONTAL PORTÁTIL	 ARRESTADOR DE CAÍDA
Cumple __ No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple __ No aplica___	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica__

6. MEDIDAS DE PREVENCION

 PUNTOS DE ANCLAJES FIJOS	 PUNTO DE ANCLAJE PORTÁTIL	 SEÑALIZACIÓN	 ELEVADORMANLIFT	 PLATAFORMA TIJERA	 ANDAMIO COLGANTE	 ESCALERAS TIJERA
Cumple X No aplica___	Cumple X No aplica___	Cumple __ No aplica___	Cumple __ No aplica___	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica__	Cumple __ No aplica___
 ESCALERA TIPO AVION	 ANDAMIO MULTIDIRECIONAL	 ANDAMIO TUBULAR	EN CASO DE OTRA ESPECIFIQUE:	OBSERVACIONES: Línea de vida horizontal		
Cumple No aplica	Cumple No aplica	Cumple No aplica				

7. CONTROLES GENERALES	SI	NO	N/A
¿Cuentan con el Análisis de Trabajo Seguro escrito para realizar el trabajo?	✓		
En caso que se realice tarea de alto riesgo adicional ¿se cuenta con el permiso de trabajo?	✓		
¿Las condiciones atmosféricas se presentan libres de fuertes vientos, lluvias, granizada, tormentas eléctricas u otras que afecten el desarrollo de las actividades de forma segura?	✓		
¿El área de trabajo está señalizada y delimitada?			✓

8. SISTEMA DE ACCESO PARA TRABAJO EN ALTURAS	SI	NO	N/A
¿El sistema de acceso está acorde con la labor específica a desarrollar?	✓		
¿Se realizó el pre-operacional con el que se garantice la resistencia a las cargas de acuerdo a la máxima fuerza a soportar, la estabilidad y seguridad para el trabajo en alturas?	✓		
¿El equipo de superficie de trabajo es certificado por la norma correspondiente según aplique?	✓		
¿El montaje y operación del sistema de acceso es realizado por personal idóneo según recomendaciones del fabricante?			✓
¿Se cuenta con el documento de trasferencia del equipo?	✓		

9. MEDIDAS DE PROTECCIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
¿El personal cuenta con el equipo de protección definido para la tarea?	✓			¿Para Trabajos en suspensión, se cuenta con un punto de anclaje adicional para la línea de vida y la línea de trabajo?	✓		
¿El equipo para acceder al sitio y el de protección personal fue inspeccionado?	✓			¿Para líneas de vida horizontales, se garantizan máximo dos personas conectadas?	✓		
¿El sitio donde se ejecutará el trabajo está aislado y señalizado completamente?	✓			¿El sistema de posicionamiento evita que el trabajador tenga una caída libre superior a 60 cm?	✓		
¿Se han instalado mamparas o cinta para aislar y señalizar la zona y no permitir el paso de Vehículos o persona?			✓	¿El sistema de restricción evita que el trabajador se acerque al borde de caída?	✓		
¿Para Protección contra caídas, ¿La eslinga o línea de vida a utilizar cuenta con absorbedor de energía, ganchos de doble seguridad y certificados?	✓			¿Para restricción y posicionamiento la eslinga a utilizar cuenta con ganchos de doble seguridad, longitud máxima de 1,80 m y está certificada?			✓
¿El casco de seguridad tiene su respectivo barbuquejo de 3 puntos de apoyo?	✓			¿Los EPP se encuentran aptos para el uso (Gafas, Guantes, Botas)?	✓		
¿Cuentan con freno de seguridad, certificado y apropiado para el tipo de línea de vida?			✓	¿Se ha dispuesto de los elementos necesarios para izar y descender la herramienta?			✓
¿Se cuenta con líneas de vida para cada uno de los operadores.	✓			¿Si va a utilizar sustancias químicas, cuenta con los controles para su manipulación?	✓		
¿Los mosquetones están certificados y tienen una resistencia mínima de 22.2 KN y tienen cierre de bloqueo automático?			✓	¿Está presente una persona para que active el plan de emergencia en caso de ser necesario?			✓
¿Las cuerdas se encuentran libres de nudos?	✓			¿El lugar donde realizará la labor tiene instalada la línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse?	✓		
¿Todos los trabajadores autorizados conocen las medidas de precaución establecidas en la evaluación de riesgos?	✓			¿El personal que va a realizar la labor conoce el procedimiento de emergencia y rescate?	✓		
¿Los EPCC tienen las marquillas de certificación ANSI Z359.1 y han sido inspeccionados por el usuario de cada equipo?	✓			¿Los andamios se encuentran completos, en sus partes y accesorios?			✓
¿Los EPCC tales como anclajes, eslingas, conectores, arnés, son compatibles entre sí en diámetro, forma, tamaño, material?	✓			¿Están operando los frenos de las ruedas de los andamios?			✓
¿Se dispone de un conector de anclaje portátil certificado y con una resistencia mínima de22.2 KN por persona conectada?			✓	¿Los canes o plataformas están asegurados y sobresalen mínimo 30 cm. del andamio?			✓

¿Los puntos de anclajes fijos con resistencia de 5000 libras por persona conectada?	✓			¿Los andamios se encuentran asegurados cada tres cuerpos?			✓
¿La línea de vida vertical (portátil o fija) es certificada acorde con la norma ANSI Z359.1?			✓	¿Las barandas del andamio cumplen con las especificaciones técnicas?			✓
¿Las líneas de vida y líneas de trabajo, se encuentran protegidas de bordes que las dañen?	✓			¿Las guayas de acero son del calibre definido para el tipo de andamio colgante, se encuentran en buen estado y aseguradas en forma correcta?			✓
¿Los equipos para trabajo en suspensión (silla, descendedores, mosquetón, línea de trabajo) fueron inspeccionados y están aptos para el uso?	✓			¿Las escaleras cumplen las especificaciones técnicas?			✓

10. PASOS A PASO

ESPECIFIQUE EL PASO A PASO DE LABOR A REALIZAR:

1. Inspección del Area.
2. Diligenciamiento de permisos
3. Charla de seguridad
4. Inspección de equipo de
5. Altura y herramientas
6. Aplicación de Sin Primaute
7. Aplicacion de chaunto
8. _____
9. _____
10. _____

OBSERVACIONES

12. INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA ANTES DE FIRMAR

Certificamos que el equipo y área adyacente del trabajo han sido inspeccionado y se han encontrado en condiciones seguras y preparadas para la ejecución del mismo, avalamos con nuestra firma, que nos sentimos física y emocionalmente aptos para desarrollar las tareas de trabajo en altura de que consta el presente permiso, así como también que NO hemos ingerido medicación que provoque somnolencia, alcohol o ninguna otra clase de sustancia psicoactiva, previo a la realización del trabajo. Hacemos constar que hemos participado en la elaboración de este permiso y que hemos comprendido y asegurado que todas las condiciones descritas en él, se cumplen y se le seguirán dando cumplimiento hasta el final de la actividad.

13. NOMBRE Y FIRMA DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	No. DE CERTIFICADO EN TSA	FIRMA
Dagoberto Cardenas.	1063168428	Piseso-17-03V-1-01.	Dagoberto
Viviney Fabregas	8640335	—	Fabregas.

14. AUTORIZACIONES

Las personas que hemos firmado aquí, verificamos las medidas de control que se han establecido para los peligros identificados, por lo anterior **se autoriza la ejecución del trabajo**

	NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
RESPONSABLE DEL TRABAJO	Dagoberto	1063168428	Oficial	Dagoberto
AYUDANTE DE SEGURIDAD	Viviney Fabrega	864.0335	Oficial	Fabregas.
COORDINADOR DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS	Nancy Fuscu	52.164353	SST	

Se expide el presente permiso de trabajo en atención a su compromiso de garantizar la seguridad y salud de las personas, la protección del medio ambiente, la calidad y estabilidad de las operaciones de nuestra empresa, lo cual no debe entenderse de ninguna manera como subordinación o relación laboral con las personas que ejecutan la actividad relacionada en este permiso, por el simple hecho de relacionarlos en el formato del permiso de trabajo.

14. SUSPENSIÓN

	SI	NO	N/A		SI	NO	N/A
Omisión de medidas de control establecidas en el ATS			✓	Órdenes administrativas			✓
Cambio en las condiciones establecidas en el permiso de trabajo			✓	Emergencia operacional u orden de evacuación			

15. PERSONA QUE SUSPENDE EL TRABAJO

NOMBRE LEGIBLE	IDENTIFICACIÓN	FIRMA

Nota: **Abrir un permiso de altura por cada actividad a desarrollar.**

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

DEPENDENCIA:	Colegio Nuevo Bosque
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Dagoberto cardenas.
FECHA O PERIODO:	27 al 28 Febrero

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.			B		B											
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B	R	B											
	1.3	GRIETAS			B		B											
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B		B											
	1.5	DETERIORO GENERAL			B		B											
	1.6	CORROSION O DESGASTE POR EXPOSICION A ACIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS				✓		✓										
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			B		B											
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			B		B											
	1.9	PRESENCIA DE MOHO			B		B											
	1.10	OTROS																
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS			B		B											
	2.2	DESHILACHAMIENTO			B		B											
	2.3	HILOS FALTANTES			B		B											
	2.4	QUEMADURAS			B		B											
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			B		B											
	2.6	OTROS																
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			B		B											
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			B		B											
	3.3	DETERIORO GENERAL			B		B											
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			B		B											
	3.5	CORROSIÓN				✓		✓										
	3.6	OTROS																
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			B		B											
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B		B											
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			B		B											
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B		B											
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			B		B											
	4.6	PIEZAS FALTANTES			B		B											
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			B		B											
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			B		B											
	4.9	OTROS																

		FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521 Versión: 1 Fecha: 02/01/2023
ESLINGA CON ABSORCIÓN DE IMPACTO	5.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	B B
	5.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	B B
	5.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	B B
	5.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	B B
	5.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B B
	5.6	PIEZAS FALTANTES	B B
	5.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	
	5.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	B B
	5.9	OTROS	
CINTURÓN DE POSICIONAMIENTO	6.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	
	6.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	
	6.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	
	6.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	
	6.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	
	6.6	PIEZAS FALTANTES	
	6.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.	
	6.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS	
	6.9	OTROS	
MOSQUETONES Y MANUSTO	7.1	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B B
	7.2	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	B B
	7.3	GRIETAS O PICADURAS	B B
	7.4	RESORTES (DETECTAR FALLAS)	B B
	7.5	FRENO AUTOMÁTICO DE MANUSTOP (HACER PRUEBA)	N/A N/A
	7.5	DETERIORO GENERAL	B B
	7.6	CORROSIÓN	B B
	7.7	PRESENCIA DE MOHO	B B
	7.8	OTROS	
CASCO, GAFAS, GUANTES	8.1	PUNTOS DE APOYO DEL CASCO	B B
	8.2	GRIETAS, PICADURAS EN CASCO	B B
	8.3	QUEMADURAS EN CASCO	B B
	8.4	RAYONES EN VISOR DE GAFAS	B B
	8.5	ROTOS EN GUANTES	B B
	8.6	OTROS	
LÍNEA DE VIDA	9.1	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B B
	9.2	PICADURAS, GRIETAS	B B
	9.3	PRESENTA DESGASTE	B B
	9.4	CORROSION U OXIDACION	B B
	9.5	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS	B B
	9.6	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS	B B
	9.7	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD	B B
	9.8	ESTIRAMIENTO EXCESIVO	B B
	9.9	DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)	B B
	9.10	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS	B B
	9.11	PUNTOS O AREAS DURAS O BRILLANTES INDICAN DAÑO POR EXPOSICIÓN AL CALOR O A RADIACIÓN UV.	B B
	9.12	CORROSION EN PARTES METALICAS	B B
	9.13	PRESENCIA DE MOHO	B B
	9.14	PRESENCIA DE SUSTANCIAS QUIMICAS EN PARTES METALICAS Y EN LAS REATAS	B B
	9.15	CUENTA CON LA ETIQUETA DE CERTIFICACION	B B
	9.16	SE PROTEGE DE LAS ARISTAS VIVAS DE MUROS (CONTACTO CON BORDES CONTUNDENTES)	B B

Vo.Bo. Coordinador Certificado Contratista	Nombre: Dana Tinjaca	Cédula: 52 164.353	Firma:

OBSERVACIONES:

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

DEPENDENCIA:	Colegio nuevo Bosque.
RESPONSABLE DEL EQUIPO:	Yiancy. Fabregan.
FECHA O PERIODO:	27 al 28 de febrero 2023.

CONDICIÓN ELEMENTOS DE EQUIPOS CONTRA CAIDAS DE ALTURAS

		EVALUAR AUSENCIA DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES	ESTADO PRE	ESTADO POST	Marque las casillas con una B si la parte del equipo a utilizar está en buen estado ó con una R para rechazo. DIA 1 B	DIA 1 R	DIA 2 B	DIA 2 R	DIA 3 B	DIA 3 R	DIA 4 B	DIA 4 R	DIA 5 B	DIA 5 R	DIA 6 B	DIA 6 R	DIA 7 B	DIA 7 R
ARNÉS	1	TEJIDO O CORREA																
	1.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS Sujetar la correa con las manos separadas entre 6 y 8 pulgadas. Curvar la cinta formando una U invertida. La tensión superficial resultante permite que las fibras dañadas o los cortes sean visibles con mayor facilidad. Verificar al tacto condición de las fibras. Continuar procedimiento a lo largo de la correa.			B		B											
	1.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B		B											
	1.3	GRIETAS			B		B											
	1.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B		B											
	1.5	DETERIORO GENERAL			B		B											
	1.6	CORROSION O DESGASTE POR EXPOSICIÓN A ÁCIDOS O PRODUCTOS QUÍMICOS				B		B										
	1.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			B		B											
	1.8	DECOLORACIÓN DEL MATERIAL Consultar proveedor o fabricante para determinar condición dependiendo de la causa de la decoloración.			B		B											
	1.9	PRESENCIA DE MOHO			B		B											
	1.10	OTROS																
	2	COSTURAS																
	2.1	CORTADURAS			B		B											
	2.2	DESHILACHAMIENTO			B		B											
	2.3	HILOS FALTANTES			B		B											
	2.4	QUEMADURAS			B		B											
	2.5	EXPOSICIÓN A PRODUCTOS QUÍMICOS			B		B											
	2.6	OTROS																
	3	ARGOLLAS EN "D", ANILLOS, HEBILLAS Y REMACHES																
	3.1	CON DEFORMACIONES O DESGASTE EXCESIVO			B		B											
	3.2	PICADURAS, GRIETAS			B		B											
	3.3	DETERIORO GENERAL			B		B											
	3.4	DEFECTO DE FUNCIONAMIENTO			B		B											
	3.5	CORROSIÓN				B		B										
	3.6	OTROS																
ADAPTADOR DE ANCLAJE	4.1	FIBRAS EXTERNAS CORTADAS, DESGASTADAS, DESGARRADAS			B		B											
	4.2	CORTES O ROTURA DEL TEJIDO O COSTURAS			B		B											
	4.3	AJUSTE DE LOS MOSQUETONES EN CIERRES DE SEGURIDAD			B		B											
	4.4	ESTIRAMIENTO EXCESIVO			B		B											
	4.5	DESGASTE EXCESIVO O DEFORMACIONES (DOBLADURAS, ETC)			B		B											
	4.6	PIEZAS FALTANTES			B		B											
	4.7	QUEMADURAS O FIBRAS DERRETIDAS Puntos o áreas duras o brillantes indican daño por exposición al calor o a radiación UV.			B		B											
	4.8	PRESENCIA DE MOHO Y/O CORROSIÓN EN PARTES METÁLICAS			B		B											
	4.9	OTROS																

	FORMATO INSPECCIÓN EQUIPO DE TRABAJO EN ALTURAS	Código: FOR-521
		Versión: 1
		Fecha: 02/01/2023

| | | |

ANEXOS
CONTRATISTA DE
COLEGIO MAYOR

ANEXO
ATS

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	colegio mayor	Area:	Bloque
Descripción del trabajo:	Desmonte de cielo Raso lampras de eternit		
Nombre Contratista:	M/G ingenieria		
Fecha de emisión:	27 febrero 2023	Fecha de cierre:	28 de febrero
Hora Inicio:	8:00 AM	Hora de Final:	5:00 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

mona, taladro, martillo, polidora

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente iluminación en el área. Ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se han aislado y bloqueado todas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado	✓		
Los equipos diferentes a los que se trabajan en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.	✓		
Afectan otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	NO	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	NO	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Uso de permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar ni hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no brincar	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar líneas y depositos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad lenta no correr	NO	Tener a la mano fichas tecnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		NO

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Pantihera de carnaza	No
Barbiquejo	SP
Gafas de seguridad	SP
Monogafas	no
Gafas para oxicorte	no
Careta de protección facial	no
Careta para soldadar	no

Botas para soldador	No
Arnes	SP
Traje impermeable	No
Mangas para soldador	no
Mascarilla material particulado	SP
Mascara con filtros	no
Guantes nitrilo desechable	no

Guantes de carnaza	No
Guantes de nitrilo G40	No
Guantes de poliuretano G40	No

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____ NO___ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____ NO___ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
↳ Se realiza charla de seguridad	Riesgo de caida Riesgo de fisico	utilizacion de arnes	SP	en sitio de obra
Inspeccion de area de trabajo	Ruido Riesgo ergonomico	Arnes con SP caidas		
Desmonte de Barrio Rojo	biomecanico movimientos PP	EPP para		
	tipos estructuras trabajo de alte	trabajo en altura		
	Riesgo quimico electt	uso activo epp (mascarilla)		

TRABAJADORES

N	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Anderson leon	1145278960	ayudante	Anderson
2	marcos movilla	726 Ya 106	ayudante	Marcos
3	Brayan leon	1129498834	ayudante	Brayan
4	Deiver movilla	1129447760	ayudante	Movilla
5	Juan David	1042705542	ayudante	Juan
6	Pacheco del carmen	90729864	ayudante	Pacheco
7	Rafael aguirre	1065241944	ayudante	Rafael
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Melissa Celis caballero
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Melissa Celis

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Adela Miranda Uribe
CARGO:	Profesional SST.
FIRMA:	Celmiranda

CIERRE DEL ATS FECHA Y HORA:

ENTREGA:	Melissa Celis Caballero
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Melissa Celis

RECIBE:	Adela Miranda Uribe
CARGO:	Profesional SST
FIRMA:	Celmiranda

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51 VIGENCIA: 01/12/2022 VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	colegio mayor	Área:	Bloque
Descripción del trabajo:	Desmonte de circlo Paso		
Nombre Contratista:	M&Pingenierias		
Fecha de emisión:	23 de febrero 2023	Fecha de cierre:	24 de febrero
Hora Inicio:	7:00 AM	Hora de Final:	5800 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

mona, taladro, martillo, Pulidora

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área	✓			Los trabajadores refieren estar bien de salud para		✓	
Área de trabajo limpia y ordenada	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente iluminación en el área: ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajos a realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado el análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado	✓		
Las equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Electrico	NO	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caida de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caida a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caida a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO		
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Exposición a la radiación	NO
Choque	NO			Condiciones climáticas desfavorables	NO
Volcamiento	NO	Orden y aseo deficiente	NO		
Atrapamiento	NO	Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A segun el caso

Aislar el area	NO	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energia	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar lineas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas tecnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		NO

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Peto/tiera de carnaza	NO
Barboquejo	SI
Gafas de seguridad	SI
Monogafas	NO
Gafas para oxicorte	NO
Careta de protección facial	NO
Careta para soldadar	NO

Botas para soldador	NO
Arnes	SI
Traje impermeable	NO
Mangas para soldador	NO
Mascarilla material particulado	SI
Mascara con filtros	NO
Guantes nitrilo desechable	NO

Guantes de carnaza	NO
Guantes de nitrilo G40	NO
Guantes de poliuretano G40	NO

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____ NO___ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____ NO___ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Se realiza charla de seguridad	Riesgo caida Riesgo físico	Utilizacion de andamio	SP	en la obra
Inspección de area de trabajo	Ruido	uso adecuado EPP para		
Desmonte de cielo raso y luminaria de techo	Riesgo biomecanico movimiento repetido fuerza, esfuerzo físico, trabajo de pie	trabajo en altura Pausas activas Descansos EPP mascarilla		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA
1	Anderson leon	1113207690	Apoyo obra	Anderson
2	Marcos Movilla	92046706	Apoyo obra	Marcos
3	Brayan leon	1139498864	Apoyo obra	Bryan leon
4	Dereyi movilla	1129494940	Apoyo obra	Movilla
5	Juan David leon	1014040647	Apoyo obra	Juan
6	Tordo carmen	90179884	OPPOal	Tordo
7	Jordan moreno	1062494776	Apoyo obra	
8	Rafael Aguirre		Apoyo obra	Rafael
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Melissa Celis Caballero
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Melissa Celis C

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Adela Miranda Uribe
CARGO:	Prof. SST.
FIRMA:	Adela Miranda U

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Melissa Celis Caballero
CARGO:	Apoyo sst.
FIRMA:	Melissa Celis C

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Adela Miranda Uribe
CARGO:	Prof. SST.
FIRMA:	Adela Miranda U

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:	Colegio Mayor	Área:	Bloque
Descripción del trabajo:	Desmonte de pistones y demolición		
Nombre Contratista:	MIG Ingeniería		
Fecha de emisión:	22 de Febrero	Fecha de cierre:	22 de Febrero
Hora Inicio:	7:00 PM	Hora de Final:	5:00 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Martillo, mona, taladro

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.		✓		Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajoa realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos, y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Area sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del áreade HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	NO	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	NO		
Volcamiento	NO	Asfixia	NO	Proyección de partículas	SI
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumando hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar líneas y depositos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad limite no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dielectricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Peralera de carnaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carnaza	NO
Bathoquejo	SP	Arnes	SP	Guantes de nitrilo G40	NO
Gafas de seguridad	SI	Traje impermeable	NO	Guantes de poliuretano G40	NO
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NO		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	SI		
Careta de proteccion facial	NO	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable	NO		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____ NO___ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____ NO___ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cual(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
se realiza charla de seguridad	Riesgo caida Riesgo Psico	orden aseo caidas	SP	obra
Inspección de area de Trabajo	Ruido Riesgo ergonomico	orden o Hitrodenamiento		
Desmonte de	Biomecanico movimientos Rep	EPP Pausa trabajo		
Ciclo Rojo humano eternit	Ruido, esfuerzo trabajo de pie	orden pausa activa		
	Riesgo quimico eternit	Descanso EPP mascarilla		

TRABAJADORES

N	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Anderso leon	1145209640	Ayudante	Anderson
2	Mayor Monsalva	1020405	Ayudante	Mayor
3	Brayan de leon	1124140864		Brayan
4	Delver Mosquera			Mosquera
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía.

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Melissa Gaelis Caballero
CARGO:	Apoyo sst
FIRMA:	Melissa Gaelis C.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Adela Miranda Uribe
CARGO	Profesional SST.
FIRMA:	Adela Miranda U

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Melissa Gaelis Caballero
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Melissa Gaelis C.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Adela Miranda Uribe
CARGO:	Profesional SST
FIRMA:	Adela Miranda U

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar:		Área:	
Descripción del trabajo:	Desmonte de cielo raso, desmonte lamina de eternit, y limpieza		
Nombre Contratista:			
Fecha de emisión:	16 Febrero 2023	Fecha de cierre:	17 de febrero 2023
Hora Inicio:	07:00 AM	Hora de Final:	5:00 pm

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

taladro, mona, Martillo

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.		✓		Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente Iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con liquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajoa realizar.			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.).	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado.	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Área sin otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del áreade HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego u explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	SI	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Eléctrico	NO	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	SI	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	SI	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	SI	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	SI	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	SI
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	SI
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarte a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	SI	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar/no hacer fuego	NO	Despresurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	SI	Seleccionar herramientas en buen estado	SI	Colocar cable a tierra	NO
No correr, no bromear	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Drenar líneas y depósitos	NO	Limpiar el área	SI	Colocar advertencias	NO
Andar a velocidad límite/ no correr	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	SI	Nivelar y amarrar andamios	SI	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	SI		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	SI	Protectores auditivos	SI	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	SI
Botas de seguridad dieléctricas	SI	Ropa o uniforme de trabajo	SI	Guante nitrilo G80	NO

Perchera de carnaza	NO	Botas para soldador	NO	Guantes de carnaza	NO
Barboquejo	Si	Arnes	Si	Guantes de nitrilo G40	NO
Gafas de seguridad	Si	Traje impermeable	NO	Guantes de poliuretano G40	
Monogafas	NO	Mangas para soldador	NO		
Gafas para oxicorte	NO	Mascarilla material particulado	NO		
Careta de protección facial	NO	Mascara con filtros	NO		
Careta para soldadar	NO	Guantes nitrilo desechable	NO		

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____ NO___ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____ NO___ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
* Se realiza charla de seguridad.	Riesgo de caida Riesgo de Fisico:	Utilización de Andamios	Si	En sitio de Obra.
* Inspección del Area de trabajo	Ruido. Riesgo Ergonomico:	Arnes anti-caida.		
* Desmonte de Recorrido	Biomecanico = movimientos Repetitivos, Esfuerzo Trabajos de pie.	EPP para trabajo en Altura. Pausas Activas		
	Riesgo Quimico: Eternit.	Descanso. EPP (mascarilla)		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Jhoiron leon	1145202690	ayudante	Jhoiron
2	Marcos morillo	1139447075	ayudante	Marcos Morillo
3	Oscar morillo	1124028904	ayudante	Oscar Morillo
4	Bryan leon			
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Melissa Gelis caballero
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Melissa Gelis C.

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Adela Miranda Uribe
CARGO:	Profesional SST.
FIRMA:	Adela Miranda U.

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Melissa Gelis Caballero
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Melissa Gelis C.

FECHA Y HORA:

RECIBE:	Adela Miranda Uribe
CARGO:	Profesional SST
FIRMA:	Adela Miranda U.

Nota: quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

	ANALISIS DE TAREA SEGURA - ATS	CODIGO: F-SSTA-51
		VIGENCIA: 01/12/2022
		VERSIÓN: 01

Antes de diligenciar la lista de chequeo, lea las instrucciones para su correcto diligenciamiento, responda con letra legible y sin enmendaduras llenando la totalidad de las casillas.

Lugar: Colegio mayor — Área: Bloque C.

Descripción del trabajo: Desmonte de cielo raso

Nombre Contratista: MIG.

Fecha de emisión:	15 Febrero 2023	Fecha de cierre:	15 Febrero 2023
Hora Inicio:	7:00 AM	Hora de Final:	5:00 PM

DESCRIBA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Taladro, mona, martillo.

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	SI	NO	N/A
Es necesario señalizar el área.		✓		Los trabajadores refieren estar bien de salud para	✓		
Área de trabajo limpia y ordenada.	✓			Es necesario aislar completamente el área.		✓	
Existe suficiente iluminación en el área, ofrece buena visibilidad.	✓			Cuentan con los equipos y elementos de protección personal específicos para el área y la tarea.	✓		
Existe suficiente Ventilación.	✓			Los trabajadores cuentan con líquido suficiente para hidratación durante la labor.	✓		
Se encuentran bloqueadas las energías peligrosas que interfieren con el trabajo a realizar			✓	Cuentan con equipos para atender posibles situaciones de emergencia y contingencia (extintores, hidrantes, kit para control de derrames, entre otros.)	✓		
Se ha realizado un análisis previo de los riesgos existentes en el área y de las condiciones de seguridad.	✓			Las personas responsables por la ejecución del trabajo están tomando medicamentos que los inhabiliten para realizar el trabajo asignado	✓		
Los equipos y herramientas que se usarán en el trabajo se encuentran completos y en buenas condiciones de conservación y de seguridad.	✓			Se ha notificado a los departamentos afectados por la ejecución del trabajo amparado por esta autorización.			✓
Hay otros trabajos que afecten el que usted va realizar.			✓	Se requiere la presencia de una persona del área de HSEQ o un observador permanente durante la ejecución del trabajo.	✓		

IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Responda SI - NO - N/A según el caso

Fuego o explosión	NO	Contacto con objetos corto-punzantes	Si	Contacto con hidrocarburos	NO
Contacto Electrico	NO	Golpeado por	NO	Contacto con sustancias peligrosas	NO
Caída de objetos	Si	Golpeado Contra	NO	Presencia de animales	NO
Caída a nivel	Si	Iluminación deficiente	NO	Mordedura de animales	NO
Caída a diferente nivel	Si	Ventilación deficiente	NO	Exposición a presión de fluido	NO
Exposición al ruido	Si	Temperaturas extremas	NO	Esfuerzos excesivos o movimientos pesados	Si
Exposición Gases, humos o vapores	NO	Exposición a vibraciones	NO	Exposición a la radiación	NO
Espacio confinado	NO	Derrame de aceites / ACPM / Desengrasantes u otras sustancias	NO	Condiciones climáticas desfavorables	NO
Choque	NO	Orden y aseo deficiente	NO	Proyección de partículas	Si
Volcamiento	NO	Asfixia	NO		
Atrapamiento	NO				

MEDIDAS DE CONTROL Responda SI - NO - N/A según el caso

Aislar el área	NO	Comunicarle a otros	NO	Desenergizar la fuente de energía	NO
Obtener permisos	NO	Mantener actitud positiva	Si	Retirar el equipo del talud	NO
No fumar no hacer fuego	NO	Desprosurizar el sistema	NO	Colocar tarjeta de no operar	NO
Usar los EPP	Si	Seleccionar herramientas en buen estado	Si	Colocar cable a tierra	NO
Barricadas, no pramadas	NO	Medir contaminantes	NO	Tener a la mano el procedimiento	NO
Evacuar fugas y derrames	NO	Limpiar el area	Si	Colocar advertencias	NO
Levantar y colocar antifaval nocomer	NO	Tener a la mano fichas técnicas	NO	Usar recipientes para Aceites /Combustibles	NO
Usar escaleras apropiadas y en buen estado	Si	Nivelar y amarrar andamios	Si	Parquearse en lugar apropiado	NO
Lavar equipo	NO	Realizar inspección preoperacional	Si		

IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN A UTILIZAR Responda SI - NO - N/A según el caso

Casco de seguridad	Si	Protectores auditivos	Si	Guantes para soldador	NO
Botas de caucho	NO	Polainas	NO	Guantes dieléctricos	Si
Botas de seguridad dieléctricas	Si	Ropa o uniforme de trabajo	Si	Guante nitrilo G80	NO

Pechera de carnaza	NO
Barboquejo	SI
Gafas de seguridad	SI
Monogafas	no
Gafas para oxicorte	no
Careta de protección facial	no
Careta para soldadar	no

Botas para soldador	NO
Arnes	SI
Traje impermeable	NO
Mangas para soldador	NO
Mascarilla material particulado	SI
Mascara con filtros	NO
Guantes nitrilo desechable	NO

Guantes de carnaza	NO
Guantes de nitrilo G40	NO
Guantes de poliuretano G40	NO

RIESGOS AMBIENTALES

¿EXISTE POSIBILIDAD DE ALGÚN TIPO DE DERRAME O EMISIÓN, POR LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO? SI_____ NO___ N/A X

¿SE COLOCARON LOS EQUIPOS, ELEMENTOS O BARRERAS NECESARIOS PARA EVITAR O MINIMIZAR EL DERRAME O LA EMISIÓN? SI_____ NO___ N/A X

Requiere un permiso de trabajo adicional: SI [ ] NO [ ] Cuál(es):

CARACTERIZACION DEL TRABAJO A REALIZAR

Pasos básicos del trabajo	Peligros y Riesgos existentes	Medidas preventivas	Desechos generados	Disposición de residuos
Inspención de area de trabajo	Ruido Riesgo ergonomico	Utilizacion de andamio	SI	En sitio obra
Se realiza charla de seguridad	Riesgo caida Riesgo fisico	arnes antiC cuidad		
Desmonte de	Biomecanico movimiento	EPP para		
ladrones Demolicion	trabajo pie	trabajo en altura		
		Pausas activa		

TRABAJADORES

N°	NOMBRE	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	Marcos monsalva	92015706	apoyo obra	Marcos
2	Brayan leon	1122490864	apoyo obra	Brayan leon
3	Excivar movilla	1120447038	apoyo obra	Movilla
4	Anderson movilla	1146207690	apoyo obra	Anderson
5	Bryan montenegro	92215180	apoyo obra	
6	Jose santa maria	92202478	apoyo obra	Jose Santamaria
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

La autorización de este ATS es personal e intransferible y solo cubre el trabajo aquí descrito. Si se requiere adicionar trabajador(es) antes deber ser autorizado por una persona de seguridad de la compañía

RESPONSABLE AUTORIZADO DEL TRABAJO

NOMBRE:	Melissa Gaelis Caballero
CARGO:	Apoyo sst
FIRMA:	Melissa Gaelis C

RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DEL TRABAJO

NOMBRE:	Adela Miranda Unibe
CARGO:	profesional SST.
FIRMA:	Cefamanda U

CIERRE DEL ATS

ENTREGA:	Melissa Gaelis Caballero
CARGO:	Apoyo SST
FIRMA:	Melissa Gaelis.

FECHA Y HORA

RECIBE:	Adela Miranda Unibe
CARGO:	Profesional SST.
FIRMA:	Cefamanda U

Nota: Quien recibe este documento certifica que el trabajo fue concluido satisfactoriamente y el lugar se entrega limpio, ordenado y sin residuos.

ANEXOS
CHARLAS DE SEGURIDAD

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA		SEMANA	DEL:	27	AL:	28

TEMAS:	L- Cuidado de los pies	J-	
	M- Cuidado de la cabeza	V-	D
	M-	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Brayan leon	ayudante	Bryan L.	Bryan L.					
2	Delver Movilla	ayudante	Movilla	Movilla					
3	Anderson leon	ayudante	Anderson	Anderson					
4	Jordan Moreno	ayudante							
5	Rafael alzirre	ayudante	Rafael	Rafael					
6	Juan David de leon	ayudante	Juan	Juan					
7	Tadeo del carmen	oficial	Tadeo	Tadeo					
8	Marcos Movilla	ayudante	Marcos	Marcos					
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Melissa Celis	Apoyo SST	Melissa Celis
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	febrero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	HLG ingeniería	SEMANA	DEL:	22	AL:	25

TEMAS:			
	L-	J- Inspección de herramientas	
	M-	V- Cuidado de las manos	D
	M- Inspección de EPP	S	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Anderson Leon	Ayudante			Anderson	Anderson	Anderson		
2	Marcos Movilla	Ayudante			Marcos	Marcos	Marcos		
3	Brayan leon	ayudante			Brayan leon	Brayan	Brayan		
4	Deiver Movilla	ayudante			Movilla	Movilla	Movilla		
5	Juan David de León	Ayudante							
6	Tadeo del Carmen	Oficial				Tadeo	Tadeo		
7	Jordan moreno	Ayudante							
8	Rafael Alvirre	Ayudante					Rafael		
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
		Cantidad de Personas Asistentes							

INSPECTOR SST	Melissa Celis C.	Apoyo SST	Melissa Celis C
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	SST-FR-03
		Versión: 01
		01-12-2022

PROYECTO	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA			FECHA	AÑO:	2023	MES:	Febrero
LUGAR	OBRA	CONTRATISTA	M16 Ingeniería.	SEMANA	DEL:	15	AL:	18

TEMAS:	L- ———	J- Pausas activas	
	M- ———	V- autocuidado	D
	M- Identificación Riesgo y peligros	S ———	

Item	Nombre	Cargo	DIAS DE LA SEMANA						
			L	M	M	J	V	S	D
1	Daiver Movilla	Ayudante			Movilla	Movilla	Movilla.		
2	Marcos Movilla	Ayudante			Marcos	Marcos	Marcos		
3	Anderson de leon	Ayudante			Anderson	Anderson	Anderson		
4	Brayan de leon	Ayudante			Bryan leon	Bryan L.			
5	Rene Montenegro	Ingeniero			[illegible]	[illegible]	"		
6	Jose Santamaria	Arquitecto			Jose Santamaria				
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
	Cantidad de Personas Asistentes								

INSPECTOR SST	Melissa Gelis C	Apoyo SST	Melissa Gelis C
	NOMBRE	CARGO	FIRMA

ANEXO
INDUCCIONES

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.230	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	Código: ID-001 Fecha:05/12/2022 V:00

INDUCCION X REINDUCCION_____
FECHA: 24 feb – 2023
EL señor Fadeo Lambrano R. identificado con cedula No 92129884

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

Melissa C.

Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

Trabajador

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.230	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	Código: ID-001 Fecha:05/12/2022 V:00

INDUCCION X REINDUCCION_____
FECHA: 24/02/2023
EL señor Jordan moreno A. identificado con cedula No 1.052.949.110.

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

Melissa C.
Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

Trabajador

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.230	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	Código: ID-001 Fecha:05/12/2022 V:00

INDUCCION X REINDUCCION_____
FECHA: 24 feb-2023
EL señor Juan David De leon identificado con cedula No 1.047.041.571

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

Melissa G.
Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

Juan L.
Trabajador

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.230	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	Código: ID-001 Fecha:05/12/2022 V:00

INDUCCION X REINDUCCION_____
FECHA: 16 febrero 2023
EL señor Anderson Leon identificado con cedula No 1143227690

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

Melissa G.
Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

anderson J.
Trabajador

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.930	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	Código: ID-001 Fecha:05/12/2022 V:00

INDUCCION X REINDUCCION_____
FECHA: 15 febrero 2023
EL señor Brayan de león identificado con cedula No 1129498569.

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

Melissa G.
Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

Brayan L
Trabajador

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT901.638.030	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	Código: ID-001 Fecha:05/12/2022 V:00

INDUCCION X REINDUCCION_____
FECHA: 15 febrero 2023
EL señor Marcos Movillas identificado con cedula No 72046106

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

Melissa G.
Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

Marcos M.
Trabajador

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL NIT 901.638.230	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	Código: ID-001 Fecha:05/12/2022 V:00

INDUCCION X REINDUCCION_____
FECHA: 1 Febrero-2023
EL señor Deiver Mouilla identificado con cedula No 1.129.499.715

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

Melissa Gelis

Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

Mouilla D.

Trabajador

ANEXO
ENTREGA DE EPP

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Deiver Movilla | CEDULA: 1129494975 | CARGO: Ayudante Obra

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Casco	1	15/02/2023	Movilla	Melissa Celis
2	Gafas	1	15/02/2023	Movilla	Melissa Celis
3	Guantes	1	15/02/2023	Movilla	Melissa Celis
4	tapabocas	1	15/02/2023	Movilla	

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Marcos Movilla | CEDULA: 7201606 | CARGO: Aguelente

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	Casco	1	15/02/2022	Marcos	Melissa Ochoa
2	Gafas	1	15/02/2022	Marcos	Melissa Ochoa
3	Guantes	1	15/02/2022	Marcos	Melissa Ochoa
4	tapaoidos	1	15/02/2022	Marcos	Melissa Ochoa

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015
		Version: 01
		Fecha: 01/11/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Brayan de leon | CEDULA: 1124[illegible] | CARGO: Ayudante

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBIDO	ENTREGADO POR
1	casco	1	15/02/2023	Bryan L	Melissa Gelis
2	safay	1	15/02/2023	Bryan L.	Melissa Gelis
3	guantes	1	15/02/2023	Bryan L.	Melissa Gelis
4	tapabocas	1	15/02/2023	Bryan L.	Melissa Gelis

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a mi bienestar fisico, psicológico y social.
Declaro que he recibido información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7; LEY 9 de 1979; Art. 88; Dec 1295 /1994: Art. 22.

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 23/02/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Anderson de leon | CEDULA: 1143237650 | CARGO: ayudante de obra

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	RMA RECIBI	ENTREGADO POR
1	Casco	1	15/02/2023	anderson	Melissa Gelis
1	Gafa	1	15/02/2023	anderson	Melissa Gelis
3	Guantes	1	15/02/2023	anderson	Melissa Gelis
1	tapabocas	1	15/02/2023	anderson	Melissa Gelis

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 23/02/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Juan David De leon | CEDULA: 1047541567 | CARGO: Ayudante obra

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBI	ENTREGADO POR
1	casco	1	23/02/2023	Juan	Melissa Gelis
2	Gafas	1	23/02/2023	Juan	Melissa Gelis
3	Guantes	1	23/02/2023	Juan	Melissa Gelis
4	tapabocas	1	23/02/2023	Juan	Melissa Gelis

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 23/02/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Jordan Moreno | CEDULA: 1052[illegible]110 | CARGO: ayudante obra

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	RMA RECIBI	ENTREGADO POR
1	CASCO	1	23/02/2023	23/04/2023	MG. JESSICA GOMEZ
2	GUANTES	1	23/04/2023		MG. JESSICA GOMEZ
3	GAFAS	1	23/04/2023		MG. JESSICA GOMEZ
4	TAPABOCAS	1	23/04/2023		MG. JESSICA GOMEZ

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal
Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis

	ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL	Codigo: FO-015 Version: 01 Fecha: 23/02/2022

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRE: Isaac Del Carmen	CEDULA: 9212 9884	CARGO: oficial

INFORMACIÓN DE ENTREGA

ITEM	ELEMENTO ENTREGADO	CANTIDAD	FECHA	FIRMA RECIBI	ENTREGADO POR
1	Gafas	1	23/02/2023	[signature]	Melissa Gelp
2	casco	1	23/02/2023	[signature]	Melissa Gelp
3	Guantes	1	23/02/2023	[signature]	Melissa Gelp
4	tapabocas	1	23/02/2023	[signature]	Melissa Gelp

COMPROMISO

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis

ANEXOS INSPECCIÓN DE EPP

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: febr/ 16 /2023
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio mayor. FECHA: Febrero. 15

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Brayan leon	Ayudante	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B												
De Pio Y movilla	ayudante	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B												
Marcos movilla	ayudante	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B												
Anderson leon	ayudante	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B												

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Melissa Celis
INSPECCIONADO POR:

RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: febr/ 16 /2023
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Mayor FECHA: 22 Febrero

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Brayan Leon	ayudante	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B												
Marcos Movilla	ayudante	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B												
Anderson Leon	ayudante	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B												
Delver Movilla	ayudante	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B												
		C	B	C	B																				

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Melissa Gelis	
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

	INSPECCION DE E.P.P.	CODIGO: F-SSTA-25
		FECHA: JUN/ 06 /2022
		VERSION: 01

PROYECTO ó AREA: Colegio Mayor FECHA: 16 febrero 2023

ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL		CASCO DE SEGURIDAD		PROTECTOR AUDITIVO		GAFAS DE SEGURIDAD		PROTECTOR RESPIRATORIO		GUANTES		BOTAS DE SEGURIDAD		CAMISA		PANTALON		GUANTES DE LONA		CARETA DE SOLDADURA ELECTRICA		POLAINAS		DELANTAL DE CUERO SOLDADOR	
NOMBRE	CARGO	CALIFICACION ESTADO DE EPP(SEGÚN APLIQUE) Y USO																							
		U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E	U	E
Brayan Leon	Ayudante	B	B			B	B			B	B	C	B					B	B						
Deivermonilla	Ayudante	B	B			B	B			C	B	C	B					C	B						
Anderson	Ayudante	C	B			C	A			C	B	C	B					C	B						
Marcos Monilla	Ayudante																								

CONVENSIONES:	ESTADO DEL E.P.P : B: BUENO - R:REGULAR - M: MALO
	USO DEL E.P.P : C: CONFORME - N: NO CONFORME
	USO : U - ESTADO : E
OBSERVACIONES:	

Melissa Leon	Pree M.
INSPECCIONADO POR:	RESPONSABLE DEL PROYECTO ó AREAS INSPECCIONADA

ANEXOS
INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 02/10/2023
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	colegio mayor
RESPONSABLE INSPECCION:	Melisa	CARGO:	Apoyo SST.
PERIODO:	15 al 18 de Febrero 2023	TIPO INSPECCION:	Semanal.

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.			✓	
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.			✓	
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.			✓	
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable :
Melissa Gelvis

INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022
FECHA: 02/16/2023
VERSION: 1

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Mayor
RESPONSABLE INSPECCION:	Melissa Celis	CARGO:	Apoyo SST
PERIODO:	22 al 25 Febrero	TIPO INSPECCION:	Semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.			✓	
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.			✓	
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.			✓	
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.			✓	
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable :
Melissa Celis C.



INSPECCIÓN HERRAMIENTAS MANUALES

CODIGO: F-SSTA-022	
FECHA: 02/16/2023	
VERSION: 1	

PROYECTO:	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA	UBICACIÓN:	Colegio Mayor
RESPONSABLE INSPECCION:	27 a 28 febrero	CARGO:	Apoyo SST
PERIODO:		TIPO INSPECCION:	semanal

HTA DE IMPACTO	ASPECTOS A REVISAR	C	NC	NA	OBSERVACIONES
MONA	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
MARTILLO	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango, cara plana y no muy lisa.	✓			
CINCELES	Protector, punta lisa, con filo y sin rebaba.			✓	
BARRAS	Mango limpio, sin astillas, punta lisas y afiladas.				
COBADOR	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas.				
PALAS	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas	✓			
PICAS	Mango limpio, sin astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, y en buen estado.				
HERRRAMIENTA DE CORTE		C	NC	NA	OBSERVACIONES
CORTAFRIO	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento y filo.			✓	
MACHETE	Libre de oxido, hoja afilada y funda para protección.			✓	
SEGUETA CON MARCO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
SERRUCHO	Mango limpio, sin astillas, dientes buenos, hoja en buen estado.			✓	
TIJERAS	Mango limpio, sin astillas, hoja afilada y en buen estado.			✓	
LLAVES		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LLAVE INGLESA	Mango limpio, sin astillas, sistema de presión en buen estado.			✓	
DESTORNILLADOR	Mango limpio, sin astillas y con protección plástica para aislamiento, ajuste perfecto y punta lisa.			✓	
LLAVES DE BOCA	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
LLAVE DE TUBO	Mango limpio, sin grasa o sucio, agarre en buen estado.			✓	
ALICATES	Mango limpio, sin astillas, con protección para aislamiento y sistema de presión en buen estado.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES
LIMAS	Mango limpio, sin astillas y dientes no estén atascados.			✓	
PALAUSTRE	Mango limpio, sin astillas, ajuste del mango, hoja afilada, sin desgarros u orillas rajadas			✓	
ESPATULA	Mango limpio, sin astillas, bien sujeto a la cabeza y afilado correcto.			✓	
BALDE	Limpio, con gancho de agarre en buen estado y sin orificios.			✓	
FLEXOMETRO	Armazón y sistema de entrada y salida de la cinta en buen estado.			✓	
CAJA HERRAMIENTA	Limpia y con mango de agarre, organizada.			✓	
CARRETILLAS	Armazón fuerte, ruedas en buen estado y bien aseguradas caja limpia y con las orillas sin rasgadura, mangos limpios y sin astillas.			✓	
REMACHADORAS	Mango limpio, sin astillas, en buen estado			✓	
MANGUERAS	Plástico flexible, limpia y en buen estado.			✓	
ESCALERAS	Peldaños limpios, sin astillas, bases estables, en buen estado.			✓	
EXTENSIONES	Tomas y estado de los cables.			✓	
MANILAS	Limpias, sin quemaduras y grasas, las puntas con los hilos unidos.			✓	
OTRAS HERRAMIENTAS		C	NC	NA	OBSERVACIONES

Accion implementada :

Responsable :
Melissa Geliso

ANEXOS
INSPECCIÓN DE PULIDORA

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: febrero 2023
FT-002-2023

PROYECTO: Colegio mayo MARCA: Dewalt.

TIPO DE EQUIPO: _____ PERIODO: 15 al 18 Febrero 2023

FECHA DE INSPECCION: _____ RESPONSABLE DE INSPECCION: Melisa

NOMBRE OPERADOR: Brayan



DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Melissa Gelis caballero Firma: Melissa Gelis C

Cargo: Apoyo SST

INSPECCIÓN PULIDORA

Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: febrero 2023
FT-002-2023

PROYECTO: Colegio Mayor MARCA: De walt

TIPO DE EQUIPO: PERIODO: 27 al 28 de febrero

FECHA DE INSPECCION: RESPONSABLE DE INSPECCION: Melissa

NOMBRE OPERADOR: Brayan




DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTLIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ENCHUFE DE CONEXIÓN	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Melissa Gelis C Firma: Melissa Gelis C

Cargo: Apoyo SST



INSPECCIÓN PULIDORA


Version: 00
Fecha de Elaboraciopn: febrero 2023
FT-002-2023

PROYECTO: Colegio Mayor MARCA: Dewalt

TIPO DE EQUIPO: PERIODO: 22 al 25 febrero

FECHA DE INSPECCION: —— RESPONSABLE DE INSPECCION: Melissa

NOMBRE OPERADOR: Brayan



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA GUARDA DE SEGURIDAD	✓		
CABEZA DEL DISCO A UTILIZAR	✓		
DISCO ADECUADO A UTILIZAR	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTRUCTURA DE LA SIERRA	✓		
CABLE DE CONEXION	✓		
ENCHUFE DE CONEXION	✓		
SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO CONTROL DE ACELERACION MOTOR	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO	✓		
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO ROSCA DE SOPORTE DISCO	✓		
ESTADO TOMA CORRIENTE EXTENSION (SI APLICA)	✓		
ESTADO ENCHUFE DE CONEXIÓN EXTENSION (SI APLICA)	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Melissa Celis Caballero Firma: Melissa Celis C

Cargo: Apoyo SST

ANEXOS
INSPECCIÓN
TALADRO

INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: febrero 2023	
FT-001-2023	

PROYECTO: Colegio mayor MARCA: Bosch.

TIPO DE EQUIPO: Herramienta manual PERIODO: 15 al 18 Febrero 2023

FECHA DE INSPECCION: ——— RESPONSABLE DE INSPECCION: Melisa

NOMBRE OPERADOR: Porayan




DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	B	M	
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Melissa Gelis Caballero

Cargo: Apoyo SST.

Firma: Melissa Gelis C



INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: febrero 2023	
FT-001-2023	

PROYECTO: colegio Mayor MARCA: BOSCH

TIPO DE EQUIPO: Hexagonal cuta manual PERIODO: 22 al 25 febrero

FECHA DE INSPECCION: — RESPONSABLE DE INSPECCION: Melissa Celis

NOMBRE OPERADOR: Bryan




DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXIÓN	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Melissa Celis Caballero Firma: Melissa Celis C

Cargo: apoyo sst



INSPECCIÓN TALADRO

Version: 00	
Fecha de Elaboraciopn: febrero 2023	
FT-001-2023	

PROYECTO: colegio Mayor MARCA: Bosch

TIPO DE EQUIPO: Herramienta manual PERIODO: 27 al 28 febrero

FECHA DE INSPECCION: — RESPONSABLE DE INSPECCION: Melissa

NOMBRE OPERADOR: Brayan



DESCRIPCIÓN	ESTADO B	ESTADO M	OBSERVACIONES
ESTADO DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL CABLE DE CONEXION	✓		
ESTADO DEL ENCHUFE DE CONEXIÓN ELECTRICA	✓		
ESTADO TOMA DE LA EXTENSION ELECTRICA	✓		
ESTADO DEL SWICHT DE ENCENDIDO	✓		
ESTADO DEL MANGO DE ESTABILIDAD	✓		
ESTADO ACELERADOR	✓		
ESTADO DEL CABEZAL	✓		
ESTADO DE LA CARCAZA	✓		
ESTADO DEL MANGO DE SOPORTE	✓		

OBSERVACIONES:

Inspeccionado por: Melissa Ocles Firma: Melissa Ocles

Cargo: Apoyo SST

ANEXO
INSPECCIÓN
CAMILLA DE
EMERGENCIA

	INSPECCION DE CAMILLA DE EMERGENCIA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 16/02/2023
		Página 1 de 1

FECHA DE INSPECCIÓN: DD/MM/AAA	22/02/2023.
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓN:	Brayan
AREA O SECCIÓN:	colegio mayor

ITEM	CONDICIONES GENERALES	Cumple		OBSERVACIONES
		SI	NO	
1	¿La camilla se encuentra visible?	✓		
2	¿La camilla es de fácil acceso, sin elementos que la obstruyan?	✓		
3	¿La camilla se encuentra señalizada?	✓		
4	¿El soporte se encuentra en buenas condiciones?	✓		
5	¿Cuenta con correas de seguridad?	✓		
6	¿Cuenta con sujetadores para agarre?	✓		
7	¿Cuenta con juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior?	✓		

Melissa Celis C

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCION

	CERTIFICADO DE ASISTENCIA INDUCCIÓN Y REINDUCCION	**Código: ID-001** **Fecha:05/12/2022** **V:00**

INDUCCION_____ REINDUCCION_____
FECHA: _____
EL señor _____ identificado con cedula No _____

Realizo el curso de capacitación y entrenamiento del (SG-SST) Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiente de la empresa, que consta de los siguientes temas:

1. Generalidades de la empresa, misión y visión.
2. Conceptos básicos del (SG-SST) sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y ambiente.
3. Política de SST Seguridad, Salud en el trabajo ambiente y comunidades; políticas de no fumadores; políticas de no alcohol y no drogas; políticas de responsabilidad social laboral.
4. Estructura del sistema de seguridad social: EPS-AFP-ARL. Derechos y deberes del Sistema de Riesgos Laborales.
5. Responsabilidades y deberes de los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo y ambiente.
6. Programa de salud en el trabajo empresarial: Subprogramas de medicinas preventivas y del trabajo, higiene y seguridad industrial.
7. COPASST: Estructura, representantes, funciones, forma de contactarlo.
8. Reglamento de higiene y seguridad industrial.
9. Factores de riesgos generales de la empresa y específicos a la labor que va a desempeñar, medidas de seguridad, salud y normas específicas.
10. Identificar los riesgos ambientales.
11. Identificación de peligros y control del riesgo. Pasos de un análisis de control de riesgos.
12. Procedimientos de trabajo seguro, orden y aseo.
13. Accidente de trabajo y enfermedad profesional.
14. Reporte de incidentes y cuasi accidentes, actos y condiciones inseguras CAS.
15. Plan de emergencias: divulgación del plan de evacuación (sitio de encuentro, salidas y coordinador de emergencia). Ubicación de los sistemas de control de incendio, prevención de incendios, clases de fuego, cuidado y tipo de extintores.
16. Uso y cuidado de los elementos de protección personal.
17. Manejo y manual d cargas.

Atentamente,

_____
Capacitador

Hago constar que entendí y comprendí la información recibida en este entrenamiento y me comprometo a aplicar las políticas, normas y procedimientos en mis labores diarias de trabajo.

_____
Trabajador

INTERVENTORIA

	SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL Y SST DE LOS CONTRATOS	Formato	1
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022

Interventoría CONSORCIO IE DISTRITO


Periodo 28 1 2023 al 27 2 2023

Presupuesto total de obra

Presupuesto total del PMA

Participación PMA en obra

	Área temática	Und	Valor de referencia	AÑO											
				dic-22	ene-23	feb-23	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
SG-01	Sistema de Gestión Ambiental	%	15	15	15	15									
PGS-02	Plan de Gestión Social	%	30	30	30	30									
MBS-03	Manejo Biótico y silvicultural del proyecto	%	5	5	5	5									
GAO-04	Gestión ambiental en obra	%	25	20	20	20									
GIR-05	Gestión integral del riesgo	%	20	5	5	5									
PMT-06	Señalización y manejo de tránsito	%	5	5	5	5									
CALIFICACION TOTAL PMA		%	100	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monto pagado por ejecución del PMA				34.586.797,0											
Valor aportes pagados en seguridad social															



Firma ALONSO TORRES

Nombre:

Especialista ambiental Interventoría

Matricula profesional No 03000-20494

Firma _____

Nombre:

Especialista Supervisión del contrato

Matricula profesional No

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022

Interventoría CONSORCIO IE DISTRITO

Periodo 28 1 2023 al 28 2 2023

COMPONENTE SG-01 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Indicador		Cumplimiento																					
		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Gestión en la entrega de documentos (PMA, PGS, PMT, PGR)	Doc entregados y aprobado	2	67	2	67	2	67																		
	Total documentos requeridos	3		3		3																			
Permisos y licencias vigentes de proveedores de materiales y gestores externos al proyecto	Doc ambientales entregados	3	75	3	75	3	75																		
	Total documentos requeridos	4		4		4																			
Autorizaciones y permisos ambientales internos del proyecto	Autorizacion y permisos ambientales entregados	1	100	1	100	1	100																		
	Autorizacion y permisos ambientales requeridos	1		1		1																			
Requerimientos de interventoría	Requerimientos cumplidos	2	100	2	100	2	100																		
	Requerimientos emitidos	2		2		2																			
Personal encargado de la gestión Socioambiental y SST	Profesionales contratados	2	100	2	100	2	100																		
	Profesionales propuestos	2		2		2																			

COMPONENTE PGS-02 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022

Interventoría CONSORCIO IE DISTRITO

Periodo 28 1 2023 al 28 2 2023

COMPONENTE MBS-03 MANEJO BIOTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO

Indicador		Cumplimiento																					
		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Gestión tala de árboles	Árboles talados	NA	#¡VALOR!	1	100%	1																	
	Árboles autorizados	NA		1		1																	
Gestión siembra de árboles	Árboles sembrados	NA	100%	0	100%	0																	
	Árboles medida compensatoria	NA		0		0																	
Gestión poda de árboles	Árboles podados	NA	#¡VALOR!	1	100%	1																	
	Árboles autorizados	NA		1		1																	
Area verde del proyecto	Área verde construida	NA	100%	0	100%	0																	
	Espacio público construido	NA		0		0																	

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022

Interventoría CONSORCIO IE DISTRITO

Periodo 28 1 2023 al 28 2 2023

COMPONENTE GAO-4 GESTION AMBIENTAL EN OBRA

GAO-04-1 MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN RCD

Indicador		Cumplimiento																					
		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Residuos de demolición aprovechados	Volumen material demolición aprovechado	0	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%																		
	Volumen material demolición generado	0		231		125																			
Residuos de excavación aprovechados	Volumen material excavación aprovechado	0	#¡DIV/0!	0	0%	0	0%																		
	Volumen material excavación generado	0		620		388																			
RCD dispuestos en escombrera	RCD Dispuestos	0	#¡DIV/0!	851	100%	513	100%																		
	RCD generados	0		851		513																			

GAO-04-2 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Indicador		Cumplimiento																					
		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Eficicencia uso de pétreos y finos	Volumen material de cantera utilizado	0	NA	124	100%	248,71	100%																		
	Volumne material de cantera licenciado	0		124		248,71																			

GAO-04-3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Indicador		Cumplimiento																					
		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Ahorro de energía	Consumo mes anterior	0	100%	7	100%	10	100%																		
	Consumo mes actual	7		10		12																			
Ahorro de agua	Consumo mes anterior	0	100%	3	100%	6	100%																		
	Consumo mes actual	3		6		8																			
Disponibilidad de baños en obra x cada 15 trabajadores	Unidades sanitarias móviles y fijas	1	500%	6	225%	6	130%																		
	Total trabajadores	3		40		69																			

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022

Interventoría CONSORCIO IE DISTRITO

Periodo 28 1 2023 al 28 2 2023

GAO-04-4 MANEJO DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y TRANSPORTE

Indicador		Cumplimiento																					
		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Control vehículos en obra	Parque automotor con documentación al día	0	100%	3	100%	3																	
	Parque automor utilizado en el periodo	0		3		3																	
Mantenimientos maquinaria	Mantenimientos realizados	0	100%	0	0%	0																	
	Mantenimientos programados	0		0		0																	

GAO-04-5 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS

Indicador		Cumplimiento																					
		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Gestión ARD	Residuos líquidos dispuestos	0	0%	0	0%	0	0%																
	Residuos líquidos generados	0		0		0																	
Gestión de RESPEL	RESPEL tratados	0	100%	0	0%	0	0%																
	RESPEL generados	0		0		0																	
Gestión sustancias químicas combustiles y aceites	Medidas implementadas	0	100%	0	0%	0	0%																
	Medidas requeridas	0		0		0																	

GAO-04-6 MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO

Indicador		Cumplimiento																					
		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Generación de residuos no peligrosos	Residuos ordinarios dispuestos	0	100%	12	100%	18	100%																
	Total residuos sólidos generados	0		12		18																	
	Residuos reciclables generados	0	100%	29	1061%	43	1057%																
	Total residuos sólidos generados	0		41		61																	

GAO-04-7 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

	Cumplimiento

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022

Interventoría CONSORCIO IE DISTRITO

Periodo 28 1 2023 al 28 2 2023

Indicador		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Protección de sumideros	Sumideros protegidos	N/A	0%	N/A	0%	N/A	0%																		
	Sumideros existentes en obra	N/A		N/A		N/A																			
Protección de cuerpos de agua	ML de protección ejecutada	N/A	0%	N/A	0%	N/A	0%																		
	ML de protección requerida	N/A		N/A		N/A																			

GAO-04-8 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

Indicador		Cumplimiento																							
		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Entibado en excavaciones	ML de entibados realizados	N/A	0%	N/A	0%	N/A	0%																		
	ML de entibados requeridos	N/A		N/A		N/A																			
Gestión manejo de excavaciones y rellenos	Medidas implementadas	N/A	0%	N/A	0%	N/A	0%																		
	Medidas requeridas	N/A		N/A		N/A																			

GAO-04-9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO

Indicador		Cumplimiento																							
		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Acopio de material protegiso	Acopio de materiales cubierto	N/A	0%	4	100%	5																			
	Total sitios de acopio en la obra	N/A		4		5																			
Implementación de medidas	Medidas implementadas	N/A	0%	N/A	0%	N/A																			
	Medidas requeridas	N/A		N/A		N/A																			

GAO-04-10 MANEJO DE PATRIMONIO HISTORICO Y ARQUEOLOGICO DE LA NACIÓN.

Indicador		Cumplimiento																							
		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Implementación de medidas	Medidas implementadas	N/A	0%	N/A	0%																				0%
	Medidas requeridas	N/A		N/A																					

COMPONENTE GIR 05 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

GIR 05-1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022

Interventoría CONSORCIO IE DISTRITO

Periodo 28 1 2023 al 28 2 2023

Indicador		Cumplimiento																					
		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Acidentalidad	AT (accidentes de trabajo)	0	0	0	0	0	0																		
	# de trabajadores	2		40		69																			
Frecuencia de accidentalidad	(# AT al mes / # Trabajaores al mes)* 100	0%		0%		0%																			
Severidadde la accidentalidad	(# dias de incapaciad por AT + # dias cargados/ numeros de trabajadores al mes)* 100	0	0%	0	0%	0	0%																		
		0		0		0																			
Porcion de accidentes mortales	# AT mortales acumulado año	0	0%	0	0%	0	0%																		
	# AT acmulado año	0		0		0																			
AUSENTISMO	# ausencia por incapacidad laboral o comun	0	0%	0	0%	0	0%																		
	# dias trabajados al mes	16		24		24																			

GIR 05-2 PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

Indicador		Cumplimiento																					
		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Conformacion de brigrmadas	# brigadas conformadas	0	0%	0	0%	0	0%																		
	# brigadas requeridas	0		1		1																			
Equipos de emergecia	# equipos intalados	0	0%	1	100%	1	100%																		
	# equipos requeridos	0		1		1																			
Inspeccion de equipos de emergencia	# inspecciones realizadas	0	0%	2	100%	2	100%																		
	#inspecciones programadas	0		2		2																			
Simulacros	simulacros realizados	0	0%	0	0%	0	0%																		
	simulactros programados	0		1		1																			

COMPONENTE PMT 06 SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO

	Cumplimiento

CONSORCIO IE DISTRITO	**SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST**	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría N° SA-EDU-0001-2022

Interventoría CONSORCIO IE DISTRITO

Periodo 28 1 2023 al 28 2 2023

Indicador		dic-22		ene-23		feb-23		mar-23		abr-23		may-23		jun-23		jul-23		ago-23		sep-23		oct-23		nov-23	
Implementación del PMT	Señales instaladas	N/A	0%	N/A	0%	N/A	0%																		
	Señales requeridas según PMT	N/A		N/A		N/A																			
Accidentalidad	Accidentes ocurrios por inadecuada señalización	0	0%	0	0%	0	0%																		

CONSORCIO IE DISTRITO	**VERIFICACIÓN SST EN OBRA**	Código	21
		Version	2
		Fecha	12/07/2021

Informe mensual No 3 Del 28 1 2023 al 28 2 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

I. LISTA DE VERIFICACIÓN

	Parámetro a Evaluar	JESUS DE NAZARETH						REUVEN						CARO					
		30/01/2023 AL 04/02/2023	06/02/2023 AL 10/02/2023	13/02/2023 AL 17/02/2023	22/02/2023 AL 25/02/2023	27/02/2023 AL 28/02/2023		30/01/2023 AL 04/02/2023	06/02/2023 AL 10/02/2023	13/02/2023 AL 17/02/2023	22/02/2023 AL 25/02/2023	27/02/2023 AL 28/02/2023		30/01/2023 AL 04/02/2023	06/02/2023 AL 10/02/2023	13/02/2023 AL 17/02/2023	22/02/2023 AL 25/02/2023	27/02/2023 AL 28/02/2023	
1. SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN	Se tiene dispuesto las señales reglamentarias, preventivas, informativas	1	1	1	1	1		1	1	1	0	0		1	1	1	1	1	
	Se aíslan y demarcan las zonas peligrosas?	1	1	1	1	1		1	1	1	0	0		1	1	1	1	1	
	Se señalan los puestos de operación peligrosos?	1	1	1	1	1		1	1	1	0	0		1	1	1	1	1	
	Se encuentran demarcadas las zonas restringidas?	1	1	1	1	1		1	1	1	0	0		1	1	1	1	1	
	Se encuentran demarcados los sitios de manejo y almacenamiento de materiales?	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	Los materiales que resultan sobrantes se almacenan en el sitio destinado para tal fin?	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	Existen senderos peatonales para el tránsito seguro de los trabajadores.	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
2. MANEJO DE ACOPIOS DE R.S Y RCD Y MATERIALES PETREOS.	Los acopios de materiales petreos y de RCD almacenados se encuentran, cubiertos, acordonados y ubicados adecuadamente para no generar arrastre de material por escorrentía.	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	
	Se realiza descargue de materiales en zonas que no afecte el espacio el espacio público y zonas verdes.	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	Los platones de las volquetas se encuentran en buen estado y no poseen roturas que pudieran generar derrames de materiales.	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	Se encuentra en orden y limpias todas las areas de trabajo, libres de residuos y RCD.	1	1	1	1	1		1	0	1	1	0		1	1	1	1	1	
	Los RCD son retirados del frente de obra y almacenados adecuadamente al terminar la jornada laboral. (se deben retirar 24 horas después de su generación).	1	1	1	1	1		1	0	1	1	0		1	1	1	1	1	
	Se cuenta con puntos ecologicos para la segregacion en la fuente de R.S.	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	Se evidencia buena clasificacion de R.S. aprovechables.	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
3. EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)	El personal porta y usa los EPI en buen estado.	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	El personal que manipula objetos cortantes, cargas o materiales de construcción utiliza guantes de seguridad	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	El personal expuesto a ruido utiliza protección auditiva adecuada.	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	El personal con riesgo de proyección de partículas utiliza gafas de seguridad.	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	El personal expuesto a material particulado usa mascarilla para polvo	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	El personal expuesto a el factor de riesgo de arrollamiento usa chaleco reflectivo	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	
	El personal que trabaja en la obra cuenta con su uniforme completo.	1	1	1	1	1		1	1	0	1	0		1	0	1	0	1	
4.CONEXCIONES ELÉCTRICAS.	Los tablelos eléctricos temporarales se encuentran rotulada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Los frentes de trabajo cuentan con iluminación necesaria de acuerdo a la actividad desarrollada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Se encuentran las extensiones eléctricas con empalmes adecuados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Las cajas y tomas corrientes cuentan con cubierta protectora a prueba de intemperie	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5.MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	Las zonas de almacenamiento de combustibles cuentan con diques y el acceso es restringido para el personal de obra	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Todos los productos químicos de la obra y almacén cuentan con hoja de seguridad, rotulo y rombo de la NFPA , ONU	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Los rótulos de los recipientes que contienen productos químicos son legibles y se encuentran en buen estado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Aspecto	Parámetro a Evaluar	MAYOR						NUEVO BOSQUE						CHINCA					
		30/01/2023 AL 04/02/2023	06/02/2023 AL 10/02/2023	13/02/2023 AL 17/02/2023	22/02/2023 AL 25/02/2023	27/02/2023 AL 28/02/2023		30/01/2023 AL 04/02/2023	06/02/2023 AL 10/02/2023	13/02/2023 AL 17/02/2023	22/02/2023 AL 25/02/2023	27/02/2023 AL 28/02/2023		30/01/2023 AL 04/02/2023	06/02/2023 AL 10/02/2023	13/02/2023 AL 17/02/2023	22/02/2023 AL 25/02/2023	27/02/2023 AL 28/02/2023	
5.MANEJO SEGURO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS	El personal que manipula productos químicos conoce el significado del rombo de la NFPA y conoce la importancia de las hojas de seguridad de las sustancias químicos?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	La matriz de compatibilidad se encuentra publicada en los sitios de acopio de productos químicos y se encuentra socializada con los trabajadores?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	El personal que manipula productos químicos en la obra emplea los EPI requeridos en la hoja de seguridad (guantes de caucho o látex, gafas de seguridad, respirador para gases, entre otros).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Se cuenta con kit de derrame en los sitios de acopio de combustibles y en el vehículo que los transporta	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	El personal sabe que hacer en caso de presentarse un derrame o un incendio?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Los empaques y embases de sustancias quimicas y residuos de las mismas son acopiados y dispuestos como RESPEL.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Se tiene disponible extintores en el sitio de acopio de combustibles y otras sustancias químicas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
D RIESGO	Los trabajos en altura se realizan utilizando línea de vida y/o seguridad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		1	1	1	1	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Para los trabajos en altura los empleados utilizan arnés de seguridad cuerpo completo.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		1	1	1	1	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Las líneas de vida están ancladas y tensionadas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		1	1	1	1	1		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

	VERIFICACIÓN SST EN OBRA	Código	21
CONSORCIO IE DISTRITO		Version	2
		Fecha	12/07/2021

Informe mensual No 3 Del 28 1 2023 al 28 2 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA


Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

Aspecto	Parámetro a Evaluar	JESUS DE NAZARETH					REUVEN					CARO					MAYOR					NUEVO BOSQUE					CHINCA				
		30/01/2023 AL 04/02/2023	06/02/2023 AL 10/02/2023	13/02/2023 AL 17/02/2023	22/02/2023 AL 25/02/2023	27/02/2023 AL 28/02/2023	30/01/2023 AL 04/02/2023	06/02/2023 AL 10/02/2023	13/02/2023 AL 17/02/2023	22/02/2023 AL 25/02/2023	27/02/2023 AL 28/02/2023	30/01/2023 AL 04/02/2023	06/02/2023 AL 10/02/2023	13/02/2023 AL 17/02/2023	22/02/2023 AL 25/02/2023	27/02/2023 AL 28/02/2023	30/01/2023 AL 04/02/2023	06/02/2023 AL 10/02/2023	13/02/2023 AL 17/02/2023	22/02/2023 AL 25/02/2023	27/02/2023 AL 28/02/2023	30/01/2023 AL 04/02/2023	06/02/2023 AL 10/02/2023	13/02/2023 AL 17/02/2023	22/02/2023 AL 25/02/2023	27/02/2023 AL 28/02/2023	30/01/2023 AL 04/02/2023	06/02/2023 AL 10/02/2023	13/02/2023 AL 17/02/2023	22/02/2023 AL 25/02/2023	27/02/2023 AL 28/02/2023
6. TRABAJO DE ALTC	Las áreas donde se trabaja en alturas se encuentran demarcadas ,señalizadas, en orden y libres de obstáculos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Las escaleras empleadas en la obra se encuentran aseguradas, sus travesaños anclados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	El personal que realiza las activiades de alto riesgo cuenta con la certificación vigentes.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Se diligencian y se encuentran disponibles para verificacion en la obra los permisos y las lista de verificación para trabajo de alto riesgo.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7.HIGIENE POSTURAL	Los trabajadores adoptan posturas ergonómicas seguras al realizar la labor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	La postura que adoptan las personas cuando levantan peso es segura (espalda recta, piernas flexionadas y peso cerca al cuerpo).	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Las ayudas mecánicas disponibles se encuentran en condiciones libres de deterioro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Se usan las ayudas mecánicas disponibles en la obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.EQUIPOS DE EMERGENCIA	Existen suficientes extintores en la obra y son adecuados al riesgo a proteger	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Existe botiquín de primeros auxilios en la obra y esta equipado de forma adecuada	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Existe listado de teléfonos de emergencia y es visible en los frentes de trabajo	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Se tiene señalización de primeros auxilios, botiquines, camillas y extintores	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Los extintores se encuentran recargados y su manómetro no se encuentra deteriorado	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.EQUIPOS DE EMERGENCIA	Existen planos de evacuación, señalización de rutas y puntos de encuentro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Existe algún medio de comunicación de emergencias (teléfonos) en la obra	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9. MAQUINARIA	Las herramientas y equipos son inspeccionadas antes de ser usadas y son mantenidas limpias y en buena condición	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Los trabajadores que usan herramientas deben mantener la superficie de trabajo limpia y organizada para prevenir resbalones	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	El retiro de la maquinaria se realiza con normas de seguridad que garantice la integridad de personal y de la comunidad.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Los operadores de maquinaria se desplazan conservando el límite de velocidad y en la marcha en reversa se activa la alarma.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Todas las herramientas eléctricas están a tierra o tienen doble aislamiento	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Las herramientas son usadas para un propósito específico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Las herramientas y equipos que tiene partes en movimiento cuentan con guardas de seguridad	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10. SERVICIOS DE HIGIENE	La obra cuenta con baterias sanitairas con espacio suficiente y además en la cantidad necesaria (1 por cada 15 personas)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Se realiza mantenimiento de las unidades sanitaria con la frecuencia necesaria para mantener buenas condiciones de higiene.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO	Se realiza inducción general a todo el personal?	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Se realizan capacitaciones en temas ambientales y seguridad y salud en el trabajo	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Elementos que se tienen	30	30	30	30	30	34	32	33	30	27	35	34	35	34	35	27	29	25	27	27	37	37	37	37	37	24	24	24	24	24
	Elementos Totales a cumplir	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	42	42	42	42	42	31	31	31	31	31
	Valoración parcial del cumplimiento	85,71	85,71	85,71	85,71	85,71	97,14	91,43	94,29	85,71	77,14	100	97,14	100	97,14	100	77,14	82,86	71,43	77,14	77,14	88,1	88,1	88,1	88,1	88,1	77,42	77,42	77,42	77,42	77,42
	Valoración por frente de trabajo	85,7					81,4					98,6					77,1					88,1					77,4				
	Valoración final																										84,7				

Se indicará SI o NO tiene el elemento solicitado y NA no aplica cuando el elemento no se debe tener en ese sitio

SI = 1; NO = 0



II. PERSONAL EN OBRA

No	NOMBRE	CEDULA	CARGO	ASISTENCIA SEMANAL				
				S1	S2	S3	S4	S5
1	SAMIRA ELIAS	55.223.022	DIRECTORA DE OBRA	x	x	x	x	x
2	MARÍA DEL PILAR MONTAÑO BAQUERO	1.234.089.703	ING. ADMINISTRATIVA	x	x	x	x	x
3	ALBERTO MARIO DIAZ SAUCEDO	1.045.719.010	ARQUITECTO	x	x	x	x	x
4	ANDERSON JOSE SAAVEDRA CARRASCAL	1.045.756.076	ARQUITECTO	x	x	x	x	x

CONSORCIO IE DISTRITO	**VERIFICACIÓN SST EN OBRA**	Código	21
		Version	2
		Fecha	12/07/2021

Informe mensual No 3 Del 28 1 2023 al 28 2 2023

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Proyecto

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

5	PATRICIA ESTER OSPINO MEDINA	57.427.161	TRABAJADORA SOCIAL	x	x	x	x	x
6	ANGELA MERCEDES GONZALEZ VERGARA	1.083.028.701	SST-AMBIENTAL	x	x	x	x	x
7	MIGUEL BELLO MUÑOZ	1.047.415.965	COORD. DE OBRA	x	x	x	x	x
8	ELAINES LILIAN REDONDO CABRERA	32.610.983	SST	x	x	x	x	x
9	RAFAEL ALBERTO CERVANTES HEREIRA	1.020.487.161	AUX OBRA	x	x	x	x	x
10	MAICOL DAVID CERVANTES HEREIRA	1.002.230.667	AUX OBRA	x	x	x	x	x
11	RAFAEL ALBERTO CERVANTES HERRERA	72.047.543	OFICIAL	x	x	x	x	x
12	MIGUEL ANTONIO PAREJO PACHECO	8.758.078	AUX OBRA	x	x	x	x	x
13	JORGE LUIS MARTINEZ MEZA	72.046.280	AUX OBRA	x	x	x	x	x
14	ANDRES FELIPE GOMEZ GARCIA	1.140.873.845	ING. RESIDENTE	x	x	x	x	x
15	CINDY PAOLA DE LA CRUZ SOLANO	1.140.823.878	ANALISTA SST	x	x	x	x	x
16	MARIO ENRIQUE HERRERA CABALLERO	72.042.637	OFICIAL	x	x	x	x	x
17	CESAR AUGUSTO PEDRAZA VILLARREAL	1.048.272.005	AUX OBRA	x	x	x	x	x
18	ESTEBAN JOAQUIN HERREIRA MUÑOZ	72.049.473	AUX OBRA	x	x	x	x	x
19	ALDANA VALLES IMBER SIMON	7.137.898	OFICIAL	x	x	x	x	x
20	JACINTO LOPEZ OSPINO	73.082.214	AYUDANTE	x	x	x	x	x
21	JAVIER FRANCO RODRIGUEZ	72.226.823	AYUDANTE	x	x	x	x	x
22	EDUIN DE JESUS LOPEZ ORTIZ	1.051.420.911	OFICIAL	x	x	x	x	x
23	ERID JULIO OROZCO	72.044.636	AYUDANTE	x	x	x	x	x
24	MANUEL ESTEBAN OROZCO LOPEZ	1.234.894.911	AYUDANTE	x	x	x	x	x
25	JOAN JOSE ALVAREZ MARCANO	5.361.888	AYUDANTE	x	x	x	x	x
26	JOHNNY JOSE REALES PALMERA	1.127.944.681	AYUDANTE	x	x	x	x	x
27	VICENTE PAUL RONDON GONZALEZ	7.122.460	AYUDANTE	x	x	x	x	x
28	SALOMON PASTOR MARTINEZ AVILA	11.036.728	AYUDANTE	x	x	x	x	x
29	ANTONIO JOSE REALES PALMERA	1.127.944.682	AYUDANTE	x	x	x	x	x
30	DANIEL JOSE PEREZ LOZANO	1.234.889.888	AYUDANTE	x	x	x	x	x
31	CARLOS ARTURO BLANCO	72.295.126	AYUDANTE	x	x	x	x	x
32	EUDOMAR GONZALES AÑEZ	5.039.772	AYUDANTE	x	x	x	x	x
33	ANGEL DE DIOS GONZALEZ SANTOS	4.084.212	AYUDANTE	x	x	x	x	x
34	RAUL ANTONIO LOYO LOYO	5.704.544	AYUDANTE	x	x	x	x	x
35	RAFAEL OLIVERO REAL	5.222.029	AYUDANTE	x	x	x	x	x
36	PALENCIA SALAS JESUS ALBERTO	736.145.930.081.981	AYUDANTE	x	x	x	x	x
37	DARWIN ALEXANDER RIVAS RODRIGUEZ	808.569.106.071.996	AYUDANTE	x	x	x	x	x
38	DIONEL POLO	1.140.887.979	OFICIAL	x	x	x	x	x
39	DIONEL POLO	72.205.243	OFICIAL	x	x	x	x	x
40	LUIS NIÑO	72.330.013	AYUDANTE	x	x	x	x	x
41	DARIO GONZALEZ	1.010.065.012	AYUDANTE	x	x	x	x	x
42	OSVALDO DE LA ROSA	1.044.422.723	AYUDANTE	x	x	x	x	x
43	BRAYAN LEON ORTIZ	1.129.498.569	AYUDANTE	x	x	x	x	x
44	DEIVER MOVILLA LEON	1.129.499.775	AYUDANTE	x	x	x	x	x
45	MARCOS MOVILLAS RUIZ	72.046.106	AYUDANTE	x	x	x	x	x
46	ANDERSON LEON RUIZ	1.143.227.690	AYUDANTE	x	x	x	x	x
47	JUAN DAVID DE LEON	1.047.041.571	AYUDANTE	x	x	x	x	x
48	TADEO DEL CARMEN LAMBRAÑO RODRIGUEZ	92.129.884	OFICIAL	x	x	x	x	x
49	JORDAN MONERO AGUIRRE	1.052.949.110	AYUDANTE	x	x	x	x	x
50	RAFAEL DE JESUS AGUIRRE SIERRA	1.052.943.408	AYUDANTE	x	x	x	x	x
51	HECTOR BLANQUICET MARTINEZ	12.639.352	OBRERO	x	x	x	x	x
52	HECTOR RAFAEL PACHECO ORTEGA	1.002.032.735	OBRERO	x	x	x	x	x
53	JUAN MANUEL REDONDO BARRIOS	7.438.643	OBRERO	x	x	x	x	x
54	VICTOR ANDRES VANEGAS MEJIA	5.122.401	OBRERO	x	x	x	x	x
55	WILLIAM ALBERTO PIANDA BERMUDEZ	72.205.138	OBRERO	x	x	x	x	x
56	ALEJANDRO MANUEL AVILA ATENCIO	1.044.604.530	OBRERO	x	x	x	x	x
57	DEIVISON FRANCISCO PADILLA JIMENEZ	72.298.170		x	x	x	x	x
58	HENRY ESTIVEN ATAHOMA LOPEZ	1.129.491.643	OBRERO	x	x	x	x	x
59	ISIDRO MANUEL ORTEGA EBRATT	85.126.153	OBRERO	x	x	x	x	x
60	JAIRO JOSE PEREZ PADILLA	105.136.361	OBRERO	x	x	x	x	x
61	JEFERSON CASERES OLLALBE	7.137.785	OBRERO	x	x	x	x	x
62	KLISMAN ALFONSO CACUA CONTRERAS	1.143.131.623	OBRERO	x	x	x	x	x
63	PEDRO MANUEL ORTIZ ORTIZ	3.882.948	OBRERO	x	x	x	x	x
64	RICARDO ESTEBAN ORJUELA MIRANDA	72.158.391	OBRERO	x	x	x	x	x
65	WILLIAM RAFAEL ESCUDERO RODELO	73.548.792	OBRERO	x	x	x	x	x
66	DAGOBERTO ANTONIO CARDENAS BARRIOS	1.063.168.428	OBRERO	x	x	x	x	x
67	VIANEY FABREGAS ESMERAL	8.640.335	OBRERO	x	x	x	x	x
68	YEISON SMITH SILVERA BELLO	1.143.239.977	OBRERO	x	x	x	x	x
69	RAIMER ANTONIO LEON BARRIOS	6.185.481	OBRERO	x	x	x	x	x

III. RELACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS

1. RELACIÓN DE MAQUINARIA

MARCA	REFERENCIA	MODELO	OBSERVACIONES
CATERPILAR	CAT0236DTF9C01133	2022	

2. RELACIÓN DE VEHÍCULOS

Tipo de vehículo	Placa	Modelo	Vigencia SOAT						Vigencia Tecnicomecánica					
			D	M	A	D	M	A	D	M	A	D	M	A
VOLQUETA	SBA 916	1967	8	7	2022	8	7	2023	25	7	2022	25	7	2023
VOLQUETA	SBV 098	1995	9	3	2022	9	3	2023	2	3	2022	2	3	2023
VEHICULO PARTICULAR	LFS170	2023	3	8	2022	3	8	2023	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONSORCIO IE DISTRITO	**VERIFICACIÓN SST EN OBRA**	Código	21
		Version	2
		Fecha	12/07/2021

Informe mensual No 3 Del 28 1 2023 al 28 2 2023 **Proyecto** AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

CONSORCIO IE DISTRITO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 3 Del 28 1 2023 al 28 2 2023 Proyecto AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO



Foto No 1.	CHARLA DE SEGURIDAD Y AMBIENTALES



Foto No 2.	CHARLA DE SEGURIDAD



Foto No 3.	DOTACIÓN DEL PERSONAL



Foto No 4.	RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS







CONSORCIO IE DISTRITO	**REGISTRO FOTOGRAFICO**	Formato	19
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

Informe mensual No 3 Del 28 1 2023 al 28 2 2023

Proyecto: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato de obra EDU-345-2022 **Contratista** CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Contrato de interventoría N° SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO

Foto No 5.	SEÑALIZACIÓN DE OBRA	**Foto No 6.**	ORDEN Y ASEO





Foto No 7.	ENTREGA DE EPP	**Foto No 8.**	CHARLA DE SEGURIDAD







Foto No 9.	ORDEN Y ASEO	**Foto No 10.**	EQUIPO DE EMERGENCIA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-25, 09:05:19 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1053841984

Periodo Cotización: febrero de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023

PAGADO 04/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONINGCOL		
Documento	NI900955709	**Dirección**	CRA 50 75 20
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3682827
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO	**Departamento**	ATLANTICO
Representante Legal	BRUGES BARANDICA FARID IVAN	**Identificación**	CC 72009224
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 8711081	ANGELO DE JESUS SANCHEZ MORALES	01	12																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	ASOCIACIÓN MUTUAL SER	$ 1.160.000	$ 46.400	4,350	$ 1.160.000	$ 50.500	(CCF07) COMFAMILIAR DEL ATLANTICO	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 0	$ 46.400	$ 50.500	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.300	$ 5.600	$ 148.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081791726		LUIS EDUARDO MENDOZA RADA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 20 28 22	MALAMBO-ATLANTICO	3000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1975310413	9447282973	I	2023/03/07	2023/03/17	BANCOLOMBIA	10	$334,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
1	CC	1081791726	MENDOZA LUIS																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total		**Afiliados(1)**																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081791726		LUIS EDUARDO MENDOZA RADA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 20 28 22	MALAMBO-ATLANTICO	3000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1975310413	9447282973	I	2023/03/07	2023/03/17	BANCOLOMBIA	10	$334,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$2,300	$0	$187,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$2,300	$0	$187,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,800	$0	$146,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$1,800	$0	$146,800
TOTAL				**1**	**$330,600**	**$4,100**	**$0**	**$334,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140889229		DANIEL DAVID SANCHEZ ALGARIN	INDEPENDIENTE	Principal	Calle94 #45b-25	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3017724968	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1913724703	9446812461	I	2023/03/08	2023/02/13	BANCOLOMBIA	0	$330,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																						$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
1	CC	1140889229	SANCHEZ DANIEL																	23020 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total		**Afiliados(1)**																				$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140889229		DANIEL DAVID SANCHEZ ALGARIN	INDEPENDIENTE	Principal	Calle94 #45b-25	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3017724968	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1913724703	9446812461	I	2023/03/08	2023/02/13	BANCOLOMBIA	0	$330,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$330,600**	**$0**	**$0**	**$330,600**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79138613	PEDRO ALONSO TORRES COY	CL 80 A 116 B 23 INT 1 AP 402	4586460	palonsotorresc@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	09/03/2023	66216423	$339.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	145.000	0		0		0	6	1.100	0	146.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	185.600	0	0	0	0	6	1.400	0	187.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	6.100				6.100	6	100	6.200			61	6.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	145.000	146.100
Pensión	1	185.600	187.000
Riesgos Laborales	1	6.100	6.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	336.700	339.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79138613	PEDRO ALONSO TORRES COY		CL 80 A 116 B 23 INT 1 AP 402	4586460	palonsotorresc@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL**	**CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	09/03/2023	66216423	$339.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79138613	TORRES COY PEDRO ALONSO	59	0			N																	230301	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS008	1.160.000	145.000	14-11	1.160.000	1	6.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081791726		LUIS EDUARDO MENDOZA RADA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 20 28 22	MALAMBO-ATLANTICO	3000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1975310413	9447282973	I	2023/03/07	2023/03/17	BANCOLOMBIA	10	$334,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0					$330,600
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0					$330,600
Ciudad: MALAMBO Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0					$330,600
1	CC	1081791726	MENDOZA LUIS																	23030 1	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total	**Afiliados(1)**																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0					$330,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081791726		LUIS EDUARDO MENDOZA RADA	INDEPENDIENTE	Principal	Calle 20 28 22	MALAMBO-ATLANTICO	3000000	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1975310413	9447282973	I	2023/03/07	2023/03/17	BANCOLOMBIA	10	$334,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$2,300	$0	$187,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$185,600	$2,300	$0	$187,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$1,800	$0	$146,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$145,000	$1,800	$0	$146,800
TOTAL				**1**	**$330,600**	**$4,100**	**$0**	**$334,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045705699		MARIA INES CANTILLO SALCEDO	INDEPENDIENTE	Principal	CALLE 47D #2SUR-27	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1982788031	9446925159	I	2023/03/23	2023/03/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$188,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																					$618,667	$99,000			$618,667	$77,400			$618,667	$12,400			$0		$0		$0	$0		$188,800
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																					$618,667	$99,000			$618,667	$77,400			$618,667	$12,400			$0		$0		$0	$0		$188,800
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																					$618,667	$99,000			$618,667	$77,400			$618,667	$12,400			$0		$0		$0	$0		$188,800
1	CC 1045705699	CANTILLO MARIA	X																	23100 1	16	$618,667	$99,000	EPS010	16	$618,667	$77,400	CCF07	16	$618,667	$12,400		0	$0	0.000%	$0	16	$0	$0	No	$188,800
Total Afiliados(1)																					$618,667	$99,000			$618,667	$77,400			$618,667	$12,400			$0		$0		$0	$0		$188,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1045705699		MARIA INES CANTILLO SALCEDO	INDEPENDIENTE	Principal	CALLE 47D #2SUR-27	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3222222	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-02	2023-02	1982788031	9446925159	I	2023/03/23	2023/03/22	BANCO DAVIVIENDA	0	$188,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$99,000	$0	$0	$99,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$99,000	$0	$0	$99,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,400	$0	$0	$12,400
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	$12,400	$0	$0	$12,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$77,400	$0	$0	$77,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$77,400	$0	$0	$77,400
TOTAL				**1**	**$188,800**	**$0**	**$0**	**$188,800**

ANEXO SOCIAL

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

INFORME MENSUAL No. 03 DE INTERVENTORÍA, SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE ENERO 2023 AL 24 DE FEBRERO 2023

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

ENTIDAD CONTRATANTE: EDUBAR S.A.

CONSORCIO IE DISTRITO

INTERVENTOR: CONSORCIO IE DISTRITO
Contrato de obra No. SA-EDU- 0001-2022

INFORME SOCIAL

El presente informe reporta el seguimiento a la gestión social realizada por el CONSORCIO IE DISTRITO en el marco del contrato de obra para interventoría No SA-EDU-0001-2022. Este documento tiene por insumo los anexos entregados por el contratista de obra y los formatos del PEGSA sugeridos por EDUBAR SA para la calificación y seguimiento de indicadores.

La información suministrada por el contratista fue validada y confirmada por la misma interventoría a través de las actividades de acompañamiento, verificación y seguimiento desarrolladas durante el período comprendido entre 28 de enero al 24 de febrero del 2023, la periodicidad de los informes fue ajustada al periodo reportado por el equipo técnico del proyecto por solicitud de EDUBAR en comités de seguimiento. Dichas actividades fueron realizadas por el contratista de obra bajo las condiciones exigibles dentro del contrato EDU-345-2021, suscrito entre EDUBAR SA y el Consorcio Educativo Distrital 2022, y en el Plan de Gestión Social aprobado por esta interventoría para la ejecución del proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa en el Distrito de Barranquilla.

Programa 1. Divulgación, información y participación comunitaria**.**

Para el presente periodo el contratista reporta las siguientes actividades de divulgación:

Divulgación				
Fecha	**Asunto**	**Mecanismos de divulgación**	**Cantidad**	**Registros dejados**
Febrero	Divulgación a la comunidad del sector en área de obra	Visitas informativas	4	Anexos Actas
Febrero	Se realizó visita a predios de los IED a intervenir con fin de informar sobre proyecto	Visitas informativas	4	Anexos Actas de reunion
Febrero	Personal técnico y social realizan socialización	Visita informativa	4	Anexos Acta de reunión, registros fotográficos
Febrero	Se realizó visita a predios reportados durante este periodo con el objeto de informar generalidades del proyecto y coordinar actividades a desarrollar	Visita informativa	4	Acta de reunión, Registros fotográficos

Las actividades reportadas se realizaron en las siguientes zonas de intervención:


N°	ZONA DE INTERVENCION	DIVULGACION
1	Calle 47 No 44-97 IED Mayor de Barranquilla y del Caribe	1
2	Kra 26 No 85-61 IED Manuel Elkin Patarroyo	1
3	Calle 47 No 44 -100 Escuela Normal Superior	1
4	Calle 74 # 9-06 Sur IED Comunitaria 7 de abril	1
	Total	4

Para el presente periodo se realizaron las siguientes reuniones.

Reuniones						
Fecha	**Tipo de reunión**	**Lugar / Dirección**	**Dirigido a**	**No Asistentes**	**Anotaciones**	**Registros dejados**
09/02 2023	Reunión Socialización	IED Manuel Elkin Patarroyo	Comunidad educativa	**8**	Se realiza reunión con la Rectora Inocencia Ramos con el objeto de informarle el alcance del proyecto de ampliación y mejoramiento de la infraestructura educativa y generalidades	*Acta de reunión *listado asistencia *Registro fotográfico
15/02 /2023	Reunión Socialización	IED Mayor Barranquilla	Comunidad educativa	**11**	Se realiza la socialización IED colegio Mayor de Barranquilla con la asistencia del consejo directivo rectora, arquitectos e ingeniero del proyecto y area social del contratista. Tema tratado	*Acta de reunión *listado asistencia *Registro fotográfico

Reuniones						
Fecha	**Tipo de reunión**	**Lugar / Dirección**	**Dirigido a**	**No Asistentes**	**Anotaciones**	**Registros dejados**
					generalidades del proyecto.	
15/02/2023	Reunión Socialización	IED Normal Superior	Comunidad educativa	**5**	Se realiza socialización con la comunidad administrativa del IED Normal Superior, área, técnica, social del contratista. con el objeto de presentar las generalidades del proyecto.	*Acta de reunión *listado asistencia *Registro fotográfico
15/02/2023	Reunión Socialización	IED Siete de Abril	Comunidad educativa	**4**	Se realiza la socialización con la comunidad de profesores del colegio Mayor de Barranquilla con la asistencia del consejo directivo rectora, arquitectos e ingeniero del proyecto y area social del contratista. Objetivo presentar las generalidades del proyecto.	*Acta de reunión *listado asistencia *Registro fotográfico
			Total asistentes	**27**		

Actividades de información y participación comunitaria:




Programa 2. Infraestructura de predios.

Con el fin de conocer el estado previo de los inmuebles y verificar la presencia de deterioro preexistente, el contratista debe levantar actas de vecindad en los predios y las instituciones educativas que salieron favorecidos en él. PROYECTO DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRICTO DE BARRANQUILLA. Con el fin de determinar el estado inicial de las áreas a intervenir.

El contratista entrega a esta interventoría la siguiente relación de actas de vecindad:

N°	SECTOR	Cantidad
1	Calle 47 No 44-97 Colegio Mayor de Barranquilla y del Caribe	1
2	Kra 26 No 85-61 IED Manuel Elkin Patarroyo	1
3	Calle 41 No 8A -62 IED Castillo la Alboraya	1
4	Calle 47 No 44 -100 Escuela Normal Superior	1
5	Calle 74 # 9-06 Sur IED Comunitaria 7 de abril	1
	Total actas	5



Programa 3. Atención a la comunidad.

El contratista para este periodo reporta la implementación del mecanismo de atención a la comunidad a través de correo electrónico y línea telefónica, justificado que, a través de estos medios, se logra mantener un dialogo abierto y permanente con la comunidad de todas las intervenciones, sin importar la distancia entre ellas y la cantidad de frentes simultáneos que se tengan. Se relaciona a continuación la información del mecanismo de atención a la comunidad:

Mecanismo de comunicación	Instalado			Lugar
	SI	NO	N/A	
Correo electrónico	X			sisoma.ceducativod@gmail.com
Numero de celular	X			3013289870


Horarios de atención para los canales de comunicación: lunes a viernes de 8:00Am a 12: 00 pm y de 2:pm a 5:00pm.

Para el presente periodo el contratista no reporta la recepción de PQRs

Programa 4. Sostenibilidad social.

Dentro de las actividades de sostenibilidad social se encuentran capacitaciones al personal que labora en el proyecto y a la comunidad aledaña a la intervención, los temas a tratar son las generalidades del proyecto y comunicación asertiva y se realizaron las siguientes actividades:

FECHA	ACTIVIDAD	POBLACION OBJETIVO	LUGAR /DIRECCIÓN	N. DE ASISTENTES	No DE PIEZAS ENTREGADAS	REGISTROS DEJADOS
16/02/2023	Charla a trabajadores. Solución de conflictos	Trabajadores	Cra 18 No 47-72	6	N/A	Listado de asistencia y registro fotográfico
16/02/2023	Charla a trabajadores. Trabajo en equipo	Trabajadores	Cra 1 E No 46g-18	8	N/A	Listado de asistencia y registro fotográfico



Programa 5. Política de empleo.

Contractualmente, el contratista debe vincular mínimo el 5% de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto de mujeres de las registradas en el Banco

de Oportunidades del Distrito de Barranquilla u otra dependencia de la entidad que se encargue de proyectos relacionados con la mujer; también debe vincular laboralmente a personas víctimas del conflicto, en una cantidad mínima del quince por ciento (15%) en la nómina requerida para el proyecto; además a jóvenes y adultos de la región.


Para el presente periodo se reportan 10 personas laborando como Mano de Obra Calificada -MOC, de las cuales dos son mujeres y madres cabeza de hogar y están registrada en el Banco de oportunidades, y 31 personas laborando como Mano de Obra No Calificada -MONC:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	TIPO DE POBLACIÓN	CERTIFICADO
Patricia Ospino	57427161	Residente social	Mujer Banco oportunidades y madre cabeza de hogar	Certificado de oferente y madre cabeza de hogar
Saudy Piedrahita	32870475	Aux Social	Mujer Banco oportunidades y madre cabeza de hogar	Certificado de oferente y madre cabeza de hogar

Las mujeres relacionadas fueron las siguientes:

NOMBRE	CEDULA	CARGO	SEXO
María Del Pilar Montaño Baquero	1.234.089.703	Ing Administrativa	F
Patricia Esther Ospina Medina	57.427.161	Trabajador Social	F
Ángela Mercedes González Vergara	1.083.028.701	SST - Ambiental	F
Elaines Lilian Redondo Cabrera	32.610.983	SST	F
Cindy Paola De la Cruz Solano	1.140.823.878	SST	F

Generación de empleo por tipo de población:



MONC=Mano de obra no calificada. **MOC=** Mano de obra calificada **POB AID=** población del área de influencia directa. **MUJERES=** mujeres vinculadas al centro de oportunidades.

El contratista ha promovido la vinculación de mano de obra de la región, pero los certificados no han sido recibidos, por lo que no se reporta en este informe

	SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Proyecto** AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 28/01/2023 al 24/02/2023

COMPONENTE SG-01 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Indicador		Cumplimiento
Gestión en la entrega de documentos (PMA, PGS, PMT, PGR)	Doc entregados y aprobado	
	Total documentos requeridos	
Permisos y licencias vigentes de proveedores de materiales y gestores externos al proyecto	Doc ambientales entregados	
	Total documentos requeridos	
Autorizaciones y permisos ambientales internos del proyecto	Autorizacion y permisos ambientales entregados	
	Autorizacion y permisos ambientales requeridos	
Requerimientos de interventoría	Requerimientos cumplidos	
	Requerimientos emitidos	
Personal encargado de la gestión Socioambiental y SST	Profesionales contratados	
	Profesionales propuestos	

COMPONENTE PGS-02 PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

PGS-02 -1 INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIPACION COMUNITARIA

Indicador		Cumplimiento					
		dic-22		ene-23		feb-23	
Reuniones informativas informales	Reuniones realizadas	2		11	100%	4	100%
	Reuniones programadas	2	100%	11		4	
Reuniones con la comunidad de inicio avance y finalización de obra de obra	Reuniones realizadas	2		11	100%	4	100%
	Reuniones programadas según PGS	2	100%	11		4	
Asistencia a las reuniones	reuniones	30		49		27	
	No Volantes de invitación entregados	53	57%	49	100%	27	100%
Valla informativa	No de vallas instaladas	N/A		N/A		N/A	

	SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Proyecto** AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 28/01/2023 al 24/02/2023

	No de vallas contempladas	N/A		N/A		N/A																					
Puntos de atención a la comunidad	Puntos estrégicos instalados	N/A		N/A		N/A																					
	Puntos estrtégicos contemplados en el PGS	N/A		N/A		N/A																					

PGS-02 -2 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

Indicador		Cumplimiento																									
		dic-22		ene-23		feb-23																					
Realización actas de vecindad iniciales	Actas iniciales	30		14		5																					
	Cantidad de predios	30	100%	14	100%	5	100%																				
Realización actas de vecindad cierre	Actas iniciales	30		14		5																					
	Actas de cierre	N/A		N/A		N/A																					
Reparaciones	Viviendas reparadas	N/A		N/A		0																					
	Viviendas afectadas	N/A		N/A		0																					

PGS-02 -3 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Indicador		Cumplimiento																									
		dic-22		ene-23		feb-23																					
Atención PQRS	PQRS atendidas	N/A		N/A		N/A																					
	PQRS recibidas	N/A		N/A		N/A																					
Gestión de las pqrs	Acumulado quejas atendidas	N/A		N/A		N/A																					
	Acumulado quejas recibidas	N/A		N/A		N/A																					
Buzones de sugerencia	Buzones instalados	N/A		N/A		N/A																					
	Buzónes requeridos	N/A		N/A		N/A																					

PGS-02 -4 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Indicador		Cumplimiento																									
		dic-22		ene-23		feb-23																					
Reuniones Comité	Reuniones realizadas	N/A		N/A		N/A																					

	SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Proyecto** AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 28/01/2023 al 24/02/2023

Reuniones Comité comunitario de obra	Reuniones programadas	N/A		N/A		N/A																									
Actividades de sostenibilidad social	Actividades realizadas	N/A		2		2																									
	Actividades programadas	N/A		2	100%	2	100%																								

PGS-02 -5 POLITICA DE EMPLEO

Indicador		Cumplimiento																													
		dic-22		ene-23		feb-23																									
Empleos generados población vulnerable	Empleos generados PV	2		5		2																									
	Empleos requeridos según pliego y contrato (15% MONC)	2	100%	5	100%	2	100%																								
Empleos generados MONC	Empleos generados MONC	N/A		31		59																									
	Total empleados de la obra	N/A		31	100%	59	100%																								
Empleos generados MOC	Empleos generados MOC	3		6		10																									
	Total empleados de la obra	3	100%	6	100%	10	100%																								
Empleos generados Mujeres del Centro de oportunidades del Distrito	Empleos generados	1		2		2																									
	Total requerido según contrato	1	100%	2	100%	2	100%																								

COMPONENTE MBS-03 MANEJO BIOTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO

Indicador		Cumplimiento																													
Gestión tala de árboles	Árboles talados																														
	Árboles autorizados																														
Gestión siembra de árboles	Árboles sembrados																														
	Árboles medida compensatoria																														
Gestión poda de árboles	Árboles podados																														
	Árboles autorizados																														
	Área verde construida																														

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Proyecto** AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 28/01/2023 al 24/02/2023

Area verde del proyecto	Espacio público construido																														

COMPONENTE GAO-4 GESTION AMBIENTAL EN OBRA

GAO-04-1 MANEJO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICIÓN RCD

Indicador		Cumplimiento																													
Residuos de demolición aprovechados	Volumen material demolición aprovechado																														
	Volumen material demolición generado																														
Residuos de excavación aprovechados	Volumen material excavación aprovechado																														
	Volumen material excavación generado																														
RCD dispuestos en escombrera	RCD Dispuestos																														
	RCD generados																														

GAO-04-2 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Indicador		Cumplimiento																													
Eficicencia uso de pétreos y finos	Volumen material de cantera utilizado																														
	Volumne material de cantera licenciado																														

GAO-04-3 MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES

Indicador		Cumplimiento																													
Ahorro de energía	Consumo mes anterior																														
	Consumo mes actual																														
Ahorro de agua	Consumo mes anterior																														
	Consumo mes actual																														
Disponibilidad de baños en obra x cada 15 trabajadores	Unidades sanitarias móviles y fijas																														
	Total trabajadores																														

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Proyecto** AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 28/01/2023 al 24/02/2023

GAO-04-4 MANEJO DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y TRANSPORTE

Indicador		Cumplimiento																							
Control vehículos en obra	Parque automotor con documentación al día																								
	Parque automor utilizado en el periodo																								
Mantenimientos maquinaria	Mantenimientos realizados																								
	Mantenimientos programados																								

GAO-04-5 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS

Indicador		Cumplimiento																							
Gestión ARD	Residuos líquidos dispuestos																								
	Residuos líquidos generados																								
Gestión de RESPEL	RESPEL tratados																								
	RESPEL generados																								
Gestión sustancias químicas combustiles y aceites	Medidas implementadas																								
	Medidas requeridas																								

GAO-04-6 MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO

Indicador		Cumplimiento																							
Generación de residuos no peligrosos	Residuos ordinarios dispuestos																								
	Total residuos sólidos generados																								
	Residuos reciclables generados																								
	Total residuos sólidos generados																								

	SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Proyecto** AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 28/01/2023 al 24/02/2023

GAO-04-7 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

Indicador		Cumplimiento
Protección de sumideros	Sumideros protegidos	
	Sumideros existentes en obra	
Protección de cuerpos de agua	ML de protección ejecutada	
	ML de protección requerida	

GAO-04-8 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS.

Indicador		Cumplimiento
Entibado en excavaciones	ML de entibados realizados	
	ML de entibados requeridos	
Gestión manejo de excavaciones y rellenos	Medidas implementadas	
	Medidas requeridas	

GAO-04-9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO

Indicador		Cumplimiento
Acopio de material protegiso	Acopio de materiales cubierto	
	Total sitios de acopio en la obra	
Implementación de medidas	Medidas implementadas	
	Medidas requeridas	

GAO-04-10 MANEJO DE PATRIMONIO HISTORICO Y ARQUEOLOGICO DE LA NACIÓN.

Indicador		Cumplimiento
Implementación de medidas	Medidas implementadas	
	Medidas requeridas	

	SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Proyecto** AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 28/01/2023 al 24/02/2023

COMPONENTE GIR 05 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

GIR 05-1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Indicador		Cumplimiento
Acidentalidad	AT (accidentes de trabajo)	
	# de trabajadores	
Frecuencia de accidentalidad	(# AT al mes / # Trabajaores al mes)* 100	
Severidadde la accidentalidad	(# dias de incapaciad por AT + # dias cargados/ numeros de trabajadores al mes)* 100	
Porcion de accidentes mortales	# AT mortales acumulado año	
	# AT acmulado año	
AUSENTISMO	# ausencia por incapacidad laboral o comun	
	# dias trabajados al mes	

GIR 05-2 PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

Indicador		Cumplimiento
Conformacion de brigrmadas	# brigadas conformadas	
	# brigadas requeridas	
Equipos de emergecia	# equipos intalados	
	# equipos requeridos	
Inspeccion de equipos de emergencia	# inspecciones realizadas	
	#inspecciones programadas	
Simulacros	simulacros realizados	
	simulactros programados	

	SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE LA GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y SST	Formato	2
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022

Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Proyecto** AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría SA-EDU-0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 28/01/2023 al 24/02/2023

COMPONENTE PMT 06 SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁNSITO

Indicador		Cumplimiento																							
Implementación del PMT	Señales instaladas																								
	Señales requeridas según PMT																								
Accidentalidad	Accidentes ocurrios por inadecuada señalización																								

	SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL Y SST DE LOS CONTRATOS	Formato	1
		Versión	1
		Fecha	6/05/2022


Contrato EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL **Proyecto** AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Contrato interventoría 0001-2022 **Interventoría** CONSORCIO IE DISTRITO **Periodo** 28 1 2023 al 24 2 2023

Presupuesto total de obra **Presupuesto total del PMA** **Participación PMA en obra**

	Área temática	Und	Valor de referencia	AÑO											
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
SG-01	Sistema de Gestión Ambiental	%	colocar el peso de importancia												
PGS-02	Plan de Gestión Social	%	25	100	100	100									
MBS-03	Manejo Biótico y silvicultural del proyecto	%													
GAO-04	Gestión ambiental en obra	%													
GIR-05	Gestión integral del riesgo	%													
PMT-06	Señalización y manejo de tránsito	%													
CALIFICACION TOTAL PMA		%	0	0	0	0									
Monto pagado por ejecución del PMA															
Valor aportes pagados en seguridad social															



Firma _____

Nombre:

Especialista ambiental Interventoría

Matricula profesional No

Firma _____

Nombre:

Especialista Supervisión del contrato

Matricula profesional No

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
SG 01 : SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL								
GA 01-1	El contratista entregó el plan de manejo ambiental (PMA) ajustado y aprobado por parte de la autoridad ambiental dentro de los terminos definidos en el contrato	Se cumplen los requerimientos.		No se cumple				5%
GA 01-2	Se diligencian mensualmente y de manera completa los formatos del PEGSA que son responsabilidad del contratista y en la fecha acordada	Entregó los formatos en la fecha indicada	Se entregan los formatos con mas de una semana de retraso	No se cumple				
GA 01-3	Se cuenta con el personal del equipo socio ambiental y sst durante las actividades de construcción que cumple con el perfil y compentencia para la implmentacion del PMA, el PGS y SG SST	Personal completo	Falta permanencia	No se cumple				
GA 01-4	El contratista entregó el Plan de manejo trafico (PMT) aprobado por parte de la autoridad competente dentro de los terminos definidos en el contrato	Se cumplen los requerimientos.		No se cumple				
GA 01-5	Todos los trabajadores que forman parte de la Brigada de Orden, Aseo y Limpieza deben estar dedicados exclusivamente a estas labores y permanecer tiempo completo durante la Etapa de Construcción.	Brigada de aseo trabaja tiempo completo	Trabajan temporalmente	No se cumple				
GA 01-6	El contratista entregó el Plan de gestion social (PGS) ajustado dentro de los terminos definidos en el contrato y remitio de manera mensual la programacion de actividades.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente	No se cumple los requerimientos.				
GA 01-7	El contratista entregó el plan de gestion de riesgo aprobado por la oficina de gestion del riesgo y entregó soportes de la implmentacion de forma mensual.	Se cumplen los requerimientos	Se cumple parcialmente	No se cumple los requerimientos.				
GA 01-8	El contratista debe dar cumplimiento a los compromisos de comité socio-ambiental en las fechas establecidas en las respectivas actas.	Cumple	Cumple parcialmente	No se cumple				
GA 01-09	El contratista deberá presentar un informe mensual a la Interventoría, donde se relacione la gestión realizada durante el período, con el fin de demostrar la efectividad y eficiencia de las medidas ambientales, sociales y SST	Se entrego el informe-socioambiental en las fechas establecidas	Se entregó el informe con mas de una semana de retraso	No se cumple				
GA 01-10	El contratista entregó el cronograma de actividades de la gestion social, ambiental y de SST, ajustado al cronograma de obra. Se entregó el % de cumplimiento de las activiades del cronograma aprobado.	Se cumple el requerimiento parcialmente		No se cumple				
GA 01-11	EL contratista cuenta con los permisos y licencias vigentes requeridas en la ejecución del proyecto.	cuenta con el 100% de permisos vigentes	No cuenta con uno de los permisos requeridos	No cuenta con permisos				

PGS-02 PLAN DE GESTION SOCIAL		Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
PGS-02-1	**INFORMACION, DIVULGACION Y PARTICIAPCION COMUNITARIA**	**100%**	**50%**	**0%**	**Quincena 1**	**Qincena 2**		
PGS 02-1.1	Realizó todas las reuniones de socializacion del proyecto (inicio y Cierre de obra) programadas	Realizó todas las reuniones exigidas.	Dejó de realizar una reunión	Dejó de realizar dos o más reuniones.	100	100	100	

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
PGS 02-1.2	Realizó todas las reuniones generales informativas de Avance de Obra de acuerdo a la frecuencia acordada con la interventoría.	Realizó todas las reuniones exigidas.	Dejó de realizar una reunión	Dejó de realizar dos o más reuniones.	100	100	100	25%
PGS 02-1.3	Entregó evidencia mensual de las reuniones con la comuidad (actas y registros de asistencia).	Entregó todas las evidencias	Faltaron evidencias de algunos frentes de obra	No entregó evidencias	100	100	100	
PGS 02-1.4	El contratista entregará a la interventoría para aprobación la programación de actividades de la gestión social. de forma mensual, cualquier cambio a esta se deben ser notificada con antelación.	Cumplió con el requerimiento	Cumplió parcialmente con el requerimiento	No cumplió con el requerimiento	100	100	100	
PGS 02-1.5	Se entregaron los volantes estipulados en el PGS, cumpliendo con las especificaciones exigidas, en la cantidad y plazos establecidos por la interventoría, y de acuerdo al cronograma (programación de actividades) y frentes de obra	Entregó 100% de los volantes.	Entregó entre el 99% - 80% de los volantes.	Entregó menos del 80% de los volantes.	100	100	100	
PGS 02-1.6	Se instalaron las Vallas informativas y las vallas móviles estipuladas en el contrato.	Se instalaron todas las vallas.	Se dejo de instalar una valla	Se dejó de instalar dos o más vallas.	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-1.7	Se publicaron los comunicados de prensa con el plan de manejo de tránsito y desvíos y avisos pertinentes sobre el proyecto, cumpliendo con las especificaciones del PMA.	Se publicaron los comunicados de prensa.	Se dejo de publicar dos comunicados de prensa	No se publicaron 3 o más comunicados de prensa.	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-1.8	El contratista colocó una cartelera por cada 200 metros del tramo de influencia de la obra. Estas permanecieron en la obra o fueron reemplazadas en caso de deterioro	Colocó todas las carteleras	Dejo de colocar o reemplazar una cartelera	Dejo de colocar o reemplazar dos o más carteleras	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-2	**INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS**							
PGS 02-2.1	Realizó el inventario inicial de predios para conocer el número de actas de vecindad a realizar	Realizó la actividad en todos los frentes de obra	Hicieron falta el inventario en algunos frentes de obra	No realizó la actividad	100	100	100	
PGS 02-2.2	Levantó las Actas de Vecindad inicio en cada frente de obra de acuerdo a lo estipulado en el PGS.	Levantó todas las actas de vecindad requeridas	Se levanto entre el 99% -80% de las actas de vecindad	Levantó menos del 80 % de las actas de vecindad	100	100	100	
PGS 02-2.3	Levantó las Actas de Vecindad de cierre en cada frente de obra de acuerdo a lo estipulado en el PGS.	Levantó todas las actas de vecindad requeridas	Se levanto entre el 99% -80% de las actas de vecindad	Levantó menos del 80 % de las actas de vecindad	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-2.4	Se hicieron las reparaciones de acuerdo a los actas de compromisos suscritas entre contratista y propietarios.	Se realizaron todas las reparaciones definidas en las actas de compromisos	Se ejecutan las reparaciones de finidas en las actas de compromisos de manera parcial.	No se realizan repraciones de predios afectados	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-2.5	Levantó actas de entrega y recibo de los inmuebles a satisfacción	Levantó la totalidad de actas de cierre.	Se levantó entre el 99%- 80% de cierre	No levantó de actas de cierre	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-3	**ATENCION A LA COMUNIDAD**							
PGS 02-3.1	Verificó y atendió todas las quejas interpuestas por la comunidad por averías en inmuebles de acuerdo a lo estipulado en el PGS y los tiempos de respuesta de acuerdo a lo ordenado por Ley.	Verificó y atendió todas las quejas.	Verificó y atendió entre el 99% - 80% de las quejas	Atendió menos del 80% de las quejas.	N/A	N/A	N/A	

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
PGS 02-3.2	Se mantiene actualizada la matriz de PQRS	La matriz se encuentra actualizada		La matriz está desactualizada	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-3.3	Solucionó las PQRS manifestadas por la comunidad, de acuerdo al trámite requerido. Entregó soportes de la gestion de PQRS.	Solucionó el 100% de las PQRS	Solucionó entre el 99 al 70 % de las de las PQRS	Solucionó menos del 70% de las de las PQRS	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-3.4	El contratista entregó el registro de la gestión de PQRS mes a mes y se presenta en el informe mensual.	Cumplió con el requerimiento		No se cumple	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-3.5	Se realizaron las consultas de opinión con comunidad y comercio formal, de acuerdo a lo estipulado en el PGS.	Se realizaron las consultas	Se ha dejado de hacer una consulta	No se realizaron las consultas	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-4	**SOSTENIBILIDAD SOCIAL**							
PGS 02-4.1	Conformó el Comité Comunitario de Obra y realiza reuniones mesuales por frente de obra	Instaló el Comité Comunitario de Obra. Realizó el 100% de las reuniones	Se instaló el comité con retraso considerable. Realizó entre el 99% y el 80% de las reuniones	No instaló el Comité Comunitario de Obra. Se realizó menos del 80% de las reuniones	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-4.2	Elaboró y distribuyó piezas informativa o plegable pedagógico de contenido de sostenibilidad y cultura ciudadana.	Elaboró plegable pedagógico.		No cumple con los requerimeintos	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-4.3	Realizó los talleres pedagógicos para el cuidado y Sostenibilidad dirigido a comunidad y/o organizaciones sociales existentes en el area de influecia de la proyecto	Realizó la totalidad de los talleres en todos los frentes de obra	Realizó los talleres en algunos frentes de obra	No realizó la totalidad de los talleres.	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-4.4	El contratista diseñará un plan de capacitación que será coordinado con la interventoría y será ejecutado durante todo el transcurso las actividades constructivas. En caso de requerir ajustes al plan se notificará a la intervenoria con las respectivas justificaciones tecnicas del caso. Se llevaron a cabo tareas de capacitación del personal de obra en temas de gestion social.	Cumple con el requerimiento.		No se cumple con el requerimeinto	N/A	N/A	N/A	
PGS 02-4.5	Se llevaron a cabo tareas de capacitación del personal de obra	Cumple con el requerimiento.	Capacitó entre el 99% y el 50% del personal	Capacitó menos del 50% del personal de acuerdo a las especificaciones del programa	100	100	100	
PGS 02-5	**POLITICA DE EMPLEO**							
PGS 02-5.1	Se cumplió con el porcentaje contractual de mano de obra establecido.	Cumple con el requerimiento.	Contrató entre el 49% y el 20% del personal establecido en el contrato	No contrató de acuerdo a las especificaciones del contrato	100	100	100	
PGS 02-5.2	Se contrató población vulnerable definida en el contrato (Víctimas del conflicto)	Cumple con el requerimiento. (15% de la nómina del proyecto)	Contrató entre el 10% y el 14% del personal	Contrató menos del 10% de la nómina del proyecto	N/A	N/A	N/A	

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
PGS 02-5.3	Se contrató a mínimo dos (02) Mujeres de las registradas en el Centro de Oportunidades del Distrito de Barranquilla u otra Dependencia del DISTRITO que se encargue de proyectos relacionados con la mujer, de la nómina requerida para el proyecto	Cumple con el requerimiento. (2 o más mujeres de la nómina del proyecto)	Cumplimiento parcial (Contrató 1 mujer de la nómina requerida para el proyecto)	No cumple con los requerimientos	100	100	100	
PGS 02-5.4	Se realizó la promoción de vinculacion de mano de obra local, a través de las reuniones informativas sostenidas con la comunidad, se presentaron las actas correspondientes.	Cumple con el requerimiento.		No cumple con el requerimiento	100	100	100	
							100	25,0
MBS 03 MANEJO BIOTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO								
MBS 03-1	El Contratista, quince días siguientes a la fecha de inicio de las activiades de obra actualizó, el inventario forestal levantado previamente para el proyecto.	Se cumplen los requerimientos.	Se entregó el inventario luego de iniciadas las labores de tala	No se cumplen los requerimientos.				5%
MBS-03-2	Tratamientos silviculturales cuentan con aprobación de autoridad ambiental	Se cumplen los requerimientos.	El permiso de la autoridad ambiental fue dado despues de iniciar labores de tala	No se cumplen los requerimientos.				
MBS-03-3	Las especies vegetales sembradas cuentan con mantenimiento requerido en PMA	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumplen los requerimientos.				
MBS 03-6	Los árboles son trasladados siguiendo exigencias definidas en los permisos respectivos otorgados por la autoridad ambiental.	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumplen los requerimientos.				
MBS 03-7	Las zonas verdes que requiera intervenir el Constructor deben ser previamente aprobadas por la interventoría Ambiental.	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumplen los requerimientos.				
MBS 03-8	Se protegió los individuos arboreos existentes en el area de construcción	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumplen los requerimientos.				
MBS 03-9	Residuos vegetales son retirados hasta un plazo maximo de 3 dias habiles despues de la ejecución de la tala	Se cumplen los requerimientos.	Se observa sitio con incumplimiento	Se observa más de un sitio con incumplimiento				
MBS 03-10	Como medida de compensación del daño o pérdida de árboles, el Constructor deberá sembrar árboles, considerando especies aprobadas por la autoridad ambiental y ubicación según diseño. Se sembraron los arboles de compensacion en los terminos establecidos en el permiso de aproavechamiento forestal.	Se cumple	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumplen los requerimientos.				
MBS 03-11	Se realizó capacitación de personal de obra sobre protección de fauna doméstica y silvestre presente en el area.	Se cumple	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumplen los requerimientos.				
GAO 04 GESTION AMBIENTAL DE OBRA.								
GAO 04-1	**MANEJO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION- RCD -**							

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-1.1	Las vías de acceso de entrada y salida de la obra deben permanecer limpias de escombros materiales de construcción y residuos en general. El contratista realizó limpieza de las vias	Las vias de entrada y salida de todos los frentes de la obra se encuentran limpias y despejadas.	Por lo menos una vía no cumple con el requerimiento	No cumple con el requerimiento en los frentes de obra				
GAO 04-1.2	Las Volquetas y maquinaria de la obra se les realiza limpieza y lavado de llantas, para evitar material de arrastre en las vías.	El 100% de los vehiculos es limpiado en obra antes de salir		no se realiza limpieaza de llantas.				
GAO 04-1.3	Los escombros deben ser protegidos (con elementos tales como plásticos, lonas impermeables o mallas) o humectados para controlar la dispersión por el viento, su altura de acopio no debe ser mayor a 1.50 mts, pueden permanecer en la zona de acopio temporal hasta 24 horas despues que de su generacion y luego transportarlos a los sitios autorizados para su disposición final. El Contratista debe lleva el registro de los volúmenes generados indicando el factor de expansión, tipo de material y cualquier otro tipo de información pertinente al igual que cumplir con el almacenamiento temporal en punto de generacion	Los escombros son retirados dentro del plazo. Se lleva el registro de los volúmenes de escombros generados indicando la información pertinente, en todos los frentes de obra	Se lleva registrode generacion pero no son retirados en el tiempo defindo.	Los escombros no fueron retirados y no se llevan registros de los volúmenes de escombros generados				
GAO 04-1.4	El Contratista no debe utilizar las zonas verdes que no son intervenidas por el proyecto para la disposición temporal de materiales utilizados para la obras.	No se dispuso materiales o escombros en una zona verde no intervenida por el proyecto		Se dispuso materiales o escombros en una zona verde no intervenida por el proyecto				
GAO 04-1.5	Las volquetas destinadas al transporte de escombros y materiales de construcción no deben ser llenadas por encima del borde superior más bajo del platón y deben ser carpadas con lonas debidamente amarradas externamente 30 cm por debajo del nivel del platón. se controla el carpado de las volquetas al salir de la obra.	Todas las volquetas cumplen con el requerimiento	Una a tres volquetas destinadas al transporte no cumple con el requerimiento.	Tres o más volquetas destinadas al transporte no cumple con el requerimiento.				
GAO 04-1.6	No se deben modificar los diseños originales de los contenedores o platones de las volquetas para aumentar su capacidad. Solo se permite la adecuación del platón con láminas metálicas soldadas siempre y cuando no excedan la capacidad y estabilidad establecida por el fabricante del vehículo.	Todas las volquetas cumplen con el requerimiento	Una a tres volquetas destinadas al transporte no cumple con el requerimiento.	Tres o más volquetas destinadas al transporte no cumple con el requerimiento.				
GAO 04-1.7	La disposición final de escombros se hace únicamente en los sitios con los permisos, licencias y autorizaciones ambientales vigentes. El contratista entrega de maneara mensual la certificación otorgada por el sitio de disposición final o escombrera autorizada en la cual conste el volumen dispuesto durante el periodo.	Se cumple con los requerimientos.		No cumple con el requerimiento				
GAO 04-1.8	El contratista deberá entregar a la Interventoría previo al retiro y disposición final de los escombros el registro de generador de RCD y la inscipicion del proyecto la documentación pertinente que demuestre la legalidad del sitio o escombrera para su aprobación.	Se cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con lo estipulado en el PMA				

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-1.9	El contratista lleva registro mensual de la generacion y aprovechamiento de RCD.	Se cumple con los requerimientos.		No se cumplen los requerimientos.				
GAO 04-1.10	Si se hace necesario la disposición de residuos peligrosos debe activarse el protocolo para su entrega a gestores autorizados, de acuerdo a la normativa vigente.	Se cumple con los requerimientos.		No se cumplen los requerimientos.				
GAO 04-1.11	Debe hacerse la clasificación de residuos generados en obra, de acuerdo con el código de colores establecido, partal fin.	Se cumple con los requerimientos.		No se cumplen los requerimientos.				
GAO 04 -2	**MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN**							
GAO 04 -2.1	Los materiales pétreos y granulares almacenados temporalmente en los frentes de trabajo deben estar protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación. Los materiales empleados en la obra no deben ser acopiados en vías o espacio público, de manera que no se genere obstrucción del flujo vehicular y peatonal. En caso de presentarse esto, deben tomarse los correctivos de forma inmediata	Todos los frentes de trabajo cumplen	No se cumple entre uno y tres frentes de trabajo	Por lo menos tres frentes de trabajo no cumple				
GAO 04 -2.2	El Contratista deberá abstenerse de realizar mezcla de concretos y cementos en zonas verdes en los frentes de obra,	Cumple el requerimiento en todos los casos.	No se cumple entre uno y dos frentes de trabajo	Se observó más de dos sitio que no cumple el requerimiento				
GAO 04 -2.3	Cuando se realicen mezclas de concreto y cemento en el sitio de las obras, debera inspeccionarse inicialmente por la interventoría, garantizando la colocación de elementos que prevengan la contaminación del elemento suelo, así como la afectación de las vías vehiculares y el espacio público.	En todos los puntos donde se realizan mezclas se implementaron medidas de protección al suelo	En dos o tres puntos no se implementaron medidas	En más de tres puntos no se implementaron las medidas				
GAO 04 -2.4	No se deben presentar derrames de mezclas de concreto o sustancias contaminantes en los frentes de obra. Se debe elaborar un reporte del incidente a la interventoría ambiental y de las acciones correctivas adoptadas en caso de presentarse.	No se evidencias derrames en los frentes de obra. En el evento de ocurrencia de derrames se entregan los reportes al día siguiente a la Interventoría.	Se evidencian derrames en los frentes de obra entre uno y tres casos	Se evidencian derrames en los frentes de obra en más de tres casos y no se han entregado los reportes de estos a la Interventoría.				
GAO 04 -2.5	Se prohíbe el lavado de la olla de los vehiculos mezcladores o cualquier maquinaría adscrita al contrato en los frentes de obra, en vías aledañas, zonas verdes o duras. Se habilitó un sitio impermeabilizado para la limpieza del canal abatible del vehiculo mezclador y se realiza en sitio autorizado.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	Se evidencia incumplimiento entre uno y tres casos	Se observó más de tres mixers realizando vertimientos inadecuados por lavados en el área de la obra, zonas aledañas o zonas verdes				

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04 -2.6	Los materiales procesados, como ladrillos, concretos hidráulicos y los materiales de construcción, deben contar con los permisos y licencias ambientales y mineras exigidas por las normas, Esta documentacion debe ser etregada a la interventoria para su respectiva aprobacion previo al suministro.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	Se cumple parcialmente	No se cumplio con el requerimiento.				
GAO 04 -2.7	El contratista debe entregar en el informe Mensual la certificacion de materiales petreos otorgadas por fuentes Aprobadas.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	Se cumple parcialmente	No se cumplio con el requerimiento.				
GAO 04 -2.8	Los acopios de materiales no se encuentran ubicados en zona verde o espacio público.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	Se cumple parcialmente	No se cumplio con el requerimiento.				
GAO 04 -2.9	Los acopios de materiales en obra se encuentran ordenados y rotulados por clase y tipo de material.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	Se cumple parcialmente	No se cumplio con el requerimiento.				
GAO 04 -3	**MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES**							
GAO 04 -3.1	El campamento ó campamentos no se podrán instalar en espacios públicos que no hagan parte del frente de obra.	Los campamentos no están en el espacio público	Uno o dos campamentos se encuentran en espacio público	Más de dos campamentos está en el espacio público				
GAO 04 -3.2	El campamento deberá contar con las instalaciones mínimas necesarias que aseguren la comodidad y bienestar de los trabajadores. Debe estar dotado de una sección de primeros auxilios con camilla, botiquin portátil con todos los elementos necesarios y extintor.	Cumple con los requerimientos	No se cumple con una o dos condiciones	No cumple con dos o mas condiciones requeridas				
GAO 04 -3.3	No se permitirá la ubicación de restaurantes temporales ni el ingreso de vendedores ambulantes en zonas de ingreso de maquinaria y vehiculos ni áreas de trabajo.	Cumple con los requerimientos	No se cumple con una o dos condiciones	Cumple con los requerimientos				
GAO 04 -3.4	Se deberá colocar recipientes en un punto del campamento debidamente protegidos contra la acción del agua para la disposición de las basuras que se originen, las cuales deberán ser diferenciadas por colores con el fin de hacer clasificación de residuos en la fuente y posteriormente ser evacuados por los carros recolectores de basuras.	Cumple con los requisitos de manejo de residuos generados en el campamento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No existen recipientes o los que existen se encuentran averiados.				
GAO 04 -3.5	El campamento debe estar señalizado adecuadamente, debe tener visible la ruta de evacuación, Debe estar dotados de baños, punto de hidratacion, zona de descanso, primeros auxilios, protección contra incendios, y allí deben reposar el plano de ruta de evacuaciòn y teléfonos de emergencia.	Cumple con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con dos o mas condiciones requeridas				
GAO 04-4	**MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE.**							

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-4.1	El programa de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos debe ser realizado con la frecuencia que requiera el tipo y edad del equipo. El Contratista debe entregar mensualmente los registros de este mantenimiento en el informe socio-ambiental.	Cumple con los requerimientos.	Se evidenciaron una o dos maquinaria que no cumplen con los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría	Se evidenció tres o más maquinaria que no cumplen con los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría				
GAO 04-4.2	El contratista entregó para verificacion copia del certificado de revision tecnicomecánica, tarjeta de propiedad, SOAT, Manifiesto de importacion, permiso de movilizaciòn y licencia de operador o conductor, certificado de idoneidad de los operadores en el informe mensual y se lleva registro de entrada y salida de maquinaria de la obra.	Se cumplen los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con el requerimiento				
GAO 04-4.3	Todos los vehiculos y maquinarias , que laboran en la obra se encuentra en buenas condiciones de luces, frenos, pito de reversa, extintor, estado físico de las llantas. Y se entregó registro prooperacional diario en el informe socio-ambiental.	Cumple con los requerimientos.	Faltó por revisar uno o dos vehículos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la Interventoría	Faltó por revisar tres o más vehículos				
GAO 04-4.4	La maquinaria que se parquee en los frentes de obra debe ser encerrada para evitar accidentes con tres líneas de cinta plástica. Los sitios de parqueo deben ser autorizados previamente por la Interventoría Ambiental.	Se cumplen los requerimientos.	Uno o dos itios no cumplieron con los requerimientos	Dos (2) o más sitios no cumplieron con los requerimientos				
GAO 04-4.5	Se prohíbe el lavado, reparación y mantenimiento Preventivo de vehículos y maquinaria en las vías. La reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento y en los frentes de trabajo, en los mantenimientos realizados se llevó a cabo instalando protección en el area a intervenir con material de polietileno y con previa autorización de la interventoria.	Cumple con los requerimientos.	Se reparó y/o lavó uno o dos vehículos y/o maquinaria en sitios no autorizados	Se reparó y/o lavó dos o más vehículos y/o maquinaria en sitios no autorizados				
GAO 04 –5	**MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS**							
GAO 04-5.1	No se podrán realizar vertimientos de aguas residuales domésticas a las calles o sistemas de drenaje pluvial. Estas aguas deberán ser llevadas hacia el sistema de alcantarillado. La conexión al sistema de alcantarillado deberá ser autorizada y supervisada por la empresa de agua y alcantarillado	Cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	Existen vertimientos de agua residual a sitios no autorizados.				
GAO 04-5.2	Se realizó el mantenimiento de las cabinas de servicio sanitario instaladas en los diferentes frentes de construcción o campamentos usados por el personal de la obra, con una frecuencia mínima de 2 veces por semana.	Cumple los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple				
GAO 04-5.3	El manejo y disposición de aceites usados deberá realizarse con las empresas autorizadas. Se entregó la certificacion de entrega a gestor autorizado.	Cumple los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple.				

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-5.4	El abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en el frente de obra (equipo diferente a volquetas y vehículos con placa), se realizó mediante la utilización de un vehículo adecuado para tal fin.	Cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos				
GAO 04-5.5	El Contratista protegió los registros de inspección mediante tapas provisionales adecuadas o en su defecto alzarlos con ladrillos del nivel del suelo, el mecanismos se encuentra aprobado por la interventoría, con el fin de evitar el aporte de sedimentos a las redes teniendo la precaución de retirarlos una vez terminadas las obras.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	El Contratista ejecuta la obra sin realizar la protección debida a los pozos de inspección existentes				
GAO 04-5.6	Si se requirió mantenimiento correctivo de la maquinaria pesada (solamente engrases y chequeo de niveles de aceites y líquidos), el constratista utilizó material de polietileno que cubra la totalidad del área donde se realizó esta actividad, de forma tal que se evitó contaminación del suelo por derrames accidentales.	Cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos				
GAO 04-5.7	Se prohíbe realizar vertimientos de aceites y demás materiales a las redes de alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo.	Cumple con el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se evidenció vertimiento				
GAO 04-5.8	Los productos químicos se encuentran con etiqueta que facilite información esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deban observarse para los trabajadores.	Todos los productos químicos están debidamente etiquetados	Se cumple parcialmente este requerimiento	Existen tres o mas productos químicos que no se etiquetaron adecuadamente				
GAO 04-5.9	El contratista cuenta con la matriz de compatibilidad de sustancias quimicas y se mantuvo disponible las fichas técnicas de seguridad de la sustancias quimicas utilizadas y almacenadas en el campamento y las socializó en los entrenamientos de inducción del personal.	Se tienen las fichas técnicas en la obra y en el campamento o sitio donde se almacenan los compuestos químicos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No existen fichas técnicas accesibles a los trabajadores de la construcción o los que manejan directamente los químicos.				
GAO 04-5.10	La obra cuenta con un sitio adecuado para el almacenamiento de sustancias quimicas, aceites y combustibles, dotado con señalizaciòn y un dique de contención, igualmente se cuenta con los elementos para el control de derrames.	Cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos				
GAO 04-6	**MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO**							
GAO 04-6.1	Se cuenta con una brigada de limpieza por cada frente de obra, dedicada a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de las vías aledañas a la obra, además del mantenimiento de la señalización y del cerramiento de la misma. En el evento en que la Interventoría detecte que la Brigada o alguno de sus miembros o equipo está desarrollando otras labores, éstas se deberán suspender para dedicarse a las de aseo y limpieza.	Existe y opera la Brigada de limpieza acorde con el Componente A	Se cumple parcialmente este requerimiento	No opera la brigada de limpieza				

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-6.2	Se observa que se realiza limpieza general diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo.	Se cumple con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple				
GAO 04-6.3	Se recogieron los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en la zona donde se realizan las obras. Estos materiales se colocaron en canecas y se dispusieron (si es necesario) temporalmente en un sitio previsto para tal efecto hasta ser recogido por la empresa de recolección de basura. El material susceptible de recuperar se clasificó y se depositó en canecas previstas para tal fin para su posterior reutilización.	Se cumplen todos los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumplen todos los requerimientos				
GAO 04-6.4	No se presentó acumulación de basura u otros desechos sólidos domésticos en lugares públicos (vías, zonas verdes, al aire libre, en cuerpos de agua) ni en cualquier sitio distinto a los previstos, diseñados y aprobados para tal fin.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento				
GAO 04-6.5	Los residuos (peligrosos) especiales que se generaron del uso de acelerantes, soldaduras (pegantes PVC), impermeabilizantes, sellantes epóxicos y antisoles.fueron recolectados en bolsas separadas y entregados a los gestores autorizados. Se entregò certificacion de la disposcion final.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento				
GAO 04-7	**MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES**							
GAO 04-7.1	El contratista no realizó vertimientos líquidos o sólidos a las aguas de escorrentía que atraviesan el sector del proyecto durante una lluvia.	Se cumple con los requisitos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos.				
GAO 04-7.2	No se realiza captación directa de las fuentes de aguas naturales de la zona de influencia directa del proyecto.	Cumple con el permiso de captación		No cumple.				
GAO 04-8	**MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS**							
GAO 04-8.1	Al momento de hacer las excavaciones se encontró piezas arqueológicas, y dio la orden de suspender el desarrollo de la obra sobre la zona e informó al ICAHN (instituto colombiano de arqueología y de Historia Natural), para que evalaue la situación y determine el momento de continuar con la obra.	No se encontraron hallazgos. Se suspendieron las labores encontrar un posible hallazgo.	Se cumple parcialmente este requerimiento	Las labores no se suspendieron de manera inmediata.				
GAO 04-8.2	El contratista previamente de iniciar las excavaciones identificó la existencia de redes y ubicó los ejes de las tuberías y redes enterradas sobre el terreno.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple.				
GAO 04-8.3	Las excavaciones fueron señalizadas de forma apropiada para evitar accidentes. En caso de deterioro de las señales, estas fueron reemplazadas.	Se señalizaron de manera adecuada todas las excavaciones	Por lo menos una o dos excavaciones estuvieron sin señalizar	Estuvieron al menos tres excavaciones sin señalizar				
GAO 04-8.4	Se garantizó la seguridad y estabilidad del talud, en todas las excavaciones que requirieron de entibado por su profundidad. El personal contó con línea de vida y elmentos de seguridad definidos en la normas aplicables.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple				

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-8.5	Los materiales de excavacion fueron retirados del borde de la excavacion, se mantuvo una distancia minima de 1m para el acopio de los los materiales a reutilizar en el relleno de zanjas Durante este tiempo, se mantuvieron debidamente señalizados.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple				
GAO 04-9	**CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO**							
GAO 04-9.2	Los trabajos realizados en jornadas nocturnas contó con permiso previo otorgado por la autoridad ambiental, de acuerdo a la norma. Este permiso permaneció en el Campamento y se llevó el registro diario de las actividades nocturnas realizadas.	Cumple		No cumple				
GAO 04-9.3	Teniendo en cuenta la clasificación del suelo se respeta los decibeles de ruido, de acuerdo a la jornada de trabajo	Cumple		No cumple				
GAO 04-9.4	Las zonas donde se desarrollan intervenciones de obra, fueron aisladas con el cerramiento perimetral aprobado, este cuenta con una altura minima de dos metros de altura.	Cumple con la media	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con la medida				
GAO 04-9.5	Para minimizar las emisiones de material particulado las zonas desprovistas de acabados fueorn humectadas. Para tiempo seco (días de no lluvia), y dependiendo el tipo de suelo y la eficiencia de humectación, se debe realizar humedecimientos por lo menos 2 veces al día, sobre las áreas desprovistas de acabados.	Se realizan los humedecimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se realizan los humedecimientos.				
GAO 04-9.6	La velocidad de las volquetas y de la maquinaria no superó los 20 km./h con el fin de disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de partículas.	Cumple con la velocidad propuesta.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con la medida				
GAO 04-9.7	No se realizaron quemas a cielo abierto.	Cumple con el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos.				
GAO 04-9.8	Se mantuvo restringido el uso continuo de cornetas, claxon o bocinas de todos los vehículos que laboran en la obra.	Los vehículos y equipo cumplen con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con los requerimientos				
GAO 04-9.9	En areas resindenciales y en núcleos institucionales (Colegios, Jardines Infantiles, Centros Clínicos y Hospitalarios, Conjuntos residenciales, entre otros.) se adoptó restricciones a la operación mediante lapsos de trabajo de 2 horas y descanso de 2 horas.	Cumple con la medida	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con la medida				
GAO 04-9.10	Los acopios de materiales temporales autorizados en los frentes de obra fueron protegidos de la acción del viento. En este sentido seutilizo un sistema de humectación o carpado de acuerdo con el tipo de material (Ver programa D2).	Se protegen los sitios temporales de acopio de los materiales	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento				

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GAO 04-10	**MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO DE LA NACIÓN**							
GAO 04-10.2	Previo al inicio de las actividades de construcción, dictar charlas al personal que laborará en la obra, sobre el tipo de elementos arqueológicos e históricos que se podrían encontrar en el área y el procedimiento a seguir si se llegasen a presentar.	Cumple con los requisitos sobre charlas y procedimiento a seguir sobre el manejo de elementos de tipo arqueológico.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos				
GAO 04-10.3	Durante las actividades de excavación se realizará un seguimiento permanente, en busca de elementos arqueológicos, en toda el área de intervención directa. De no encontrarse vestigios o restos arqueológicos se puede seguir con la operación nomal de la actividad.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.				
GAO 04-10.4	En caso de encontrar algún bien integrante del patrimonio arqueológico, el constructor actuó de conformidad con el artículo 6°, inciso 3, de la Ley 397 de 1997 el cual dice "...quien de manera fortuita encuentre bienes integrantes del patrimonio arqueológico deberá dar aviso inmediato a las autoridades civiles o policivas más cercanas, las cuales tienen como obligación informar el hecho al Ministerio de Cultura dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo del aviso". Se suspendiór de forma inmediata la suspensión de las excavaciones y/o explanaciones que pudieran afectar dichos yacimientos.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.				
GAO 04-10.5	Se consultó con el ICAN sobre la entrega de los materiales arqueológicos y especificó en el informe el lugar donde éstos reposan (acta o constancia de entrega). De igual forma, el ICAN asesorará a las Casas de Cultura y Museos Regionales en la tarea de conservación y almacenamiento del material entregado, de acuerdo con los resultados y propuestas de los proyectos de los cuales provienen.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.				
GIR 05 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO								
GIR 05-1 –	**SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**							
GIR 05-1.1	El contratista definiò los EPI en la matriz de peligro por puestos de trabajo, y fueron suministrados a todo el personal de obra, fue controlado el porte y uso de los mismos por parte del parsonal encargado.	Todos los trabajadores tienen los EPI correspondientes al puesto de trabajo	Una a tres personas no tienen los EPI correspondientes a la actividad o puesto de trabajo	Más de 3 personas no tienen los EPI correspondientes a la actividad o puesto de trabajo				
GIR 05-1.2	Para cada actividad a ejecutar en un área específica, deberá realizarse un Análisis de Trabajo Seguro ATS, en el que se analicen los posibles riesgos de afectación del personal, asociados a la ejecución de los trabajos. Este análisis deberá ser presentado en el informe mensual socio-ambiental.	Cumple requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple Requerimiento				

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GIR 05-1.3	El contratista entregó el progrma de capacitacion y remitiò los soportes de ejecuciòn estas activades en el informe socio ambiental	Cumple requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple Requerimiento				
GIR 05-1.4	El contratista entregó la evalaución de los estandares mínimos según la Resoluciòn 312 de 2019.	Se cumple con el requerimiento.		No cumple Requerimiento				
GIR 05-1.5	Todo el personal que labora en la obra, está afiliado a una EPS, AFP y ARL. El Contratista implementó un formato de registro de cada empleado que indique: nombre, lugar de residencia, teléfono, edad, sexo, estado civil, identificación, labor que desarrolla, EPS a la cual está afiliado (fecha de afiliación) y la fecha de afiliación a la ARL. Los registros de esta actividad fueron entregados en el informe mensual socio-ambiental.	Se cumple con el requerimiento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento.				
GIR 05-1.6	El Contratista entregó a la interventoría para revisión y aprobación el cronograma y la programación para efectuar el plan de trabajo anual. Mensualmente entregó el reporte de las actividades realizadas por el Contratista para dar cumplimiento a esta obligación.	El plan se entregó y se está cumpliendo con la programación.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con el requerimiento				
GIR 05-1.7	Se entregò y se tiene actualizada la matriz IPER, debe ser entregada a la interventoría para revisión y aprobación y debe atender las observaciones en un plazo no mayor a una (1) semana. Los riesgos deben ser revisados y reevaluados mensualmente y de dicha revisión se debe establecer un plan de acciones correctivas.	Se está cumpliendo con la programación. En el evento que algún registro de inspección no sea entregado en el informe de gestión socioambiental, éste deberá ser entregado a la interventoría a más tardar el día siguiente del informe socioambiental.	se cumple parcialmente este requerimiento, los registro se entregaron depues de la entrega del informe en un termino no mayor a tres dias	se cumple con el requerimiento despues de tres dias de la entrega del informe.				
GIR 05-1.8	Se dispone dentro del campamento de un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPI del personal contratista.	Cumple con el requerimiento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con el requerimiento				
GIR 05-1.9	Todos los accidentes o lesiones de trabajo, así como los accidentes y las lesiones ocurridas en los frentes de obra fueron notificados a la interventoría (en horario diurno antes de una hora y en horario nocturno, a las 8:30 a.m. del día siguiente).	Se cumplió con el plazo establecido para informar a interventoría. Se entregó el formato de reporte e investigación de accidentes y lesiones.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos				
GIR 05-1.10	Todas las personas (del Contratista) antes de entrar a laborar en los frentes de obra fueron debidamente entrenadas. implementò un programa de inducción de entrenamiento en SST. Se entregó el registro del entrenamiento dado a los trabajadores del contratista que laboran en la obra y debidamente firmado por el trabajador, con su respectiva evaluación del entrenamiento.	Se cumple con el requerimiento. En el evento que algún	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se incumple con el requerimiento				

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GIR 05-1.11	El Contratista realizó exámenes médicos de ingreso de los trabajadores . El examen médico de ingreso fue consistente con el puesto de trabajo al cual será asignado el trabajador. Estos resultados feron entregados a la interventoria en el informe mensual socio ambiental.	A todos los trabajadores se les ha realizado el examen médico de ingreso de acuerdo con el puesto de trabajo asignado.	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se incumple con el requerimiento				
GIR 05-1.12	Se realizaron los exámenes médicos periódicos ocupacionales y de reubicación de los trabajadores de cuerdo al profesiograma.	A todos los trabajadores de los Contratista se les ha realizado el examen médico periodico de acuerdo con el puesto de trabajo asignado.		No se le realizaron los exámenes a los contratistas				
GIR 05-1.13	El Contratista debe presentar el Plan de Estímulos dirigido a todos los trabajadores en relación con el uso de los EPP. Los registros de esta actividad fueron entregados y actualizados en el informe mensual de gestión socio-ambiental.	Se mantiene el plan de estímulos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se incumple con el requerimiento				
GIR 05-1.14	Los baños serán ubicados en la zona de trabajo de acuerdo con el número de trabajadores presentes en cada frente, a fin de cumplir con el requisito de 1 baño por cada 15 personas	Cumple con el requerimiento.	Falta uno o dos baños	Faltan más de dos (2) baños				
GIR 05-1.15	Se mantuvo actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple				
GIR 05-1.16	Los trabajos en altura se realizan bajo la supervision del coordinador de TSA, el cual cuenta los certificado vigente y el entrenamiento actuaizado.	Cumple		No Cumple				
GIR 05-1.17	El contrasta cuenta con un plan de trabajo seguro en altura conforme a los definido en el reglamento de trabajo en altura.	se encuentra aprobado e implementado	se tiene aprobado pero no cuentan con los recursos para implementacion	No cumple				
GIR 05-1.18	El contratista cumple con la requerimentos para trabajo en altura conforme a lo definido en la resosucion 1409 de 2012, referente a andamios, elemetos de contención, lineas de vida, equipo antincaidas, puntos de anclaje, elementos de asenso y descenso.	todo los elementos usados para trabajo en altura son certificados		No cumle				
GIR 05-1.19	El contratista realizó las labores de alto riesgo y diligenciò el respectivo permiso de trabajo autorizado por el personal correspondiente (SST), en donde se debe tener en cuenta si el personal está capacitado para desarrollar la labor. Los permisos fueron entregados en el informe socioambiental.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple				
GIR 05-1.20	Las zonas de almacenamiento de sustancias se mantuvieron adecuadamente señalizadas para evitar el ingreso a personal no autorizado y para que el personal adopte las medidas de seguridad necesarias (No fumar, no comer cerca de las sustancias, utilizar elementos de protección personal, etc.). Estas sustancias se deben almacenar en sitios especiales en el almacén, donde no estén cerca o en contacto con otros elementos que puedan resultar contaminados, como agua potable.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple				

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
GIR 05-1.21	El contratista conformó el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST), se entrregaron los soportes realizadas por este en el informe sociao ambiental.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple				
GIR 05-1.22	El contratista conformó el comité de convivencia laboral (COCOLA), se entrregaron los soportes realizadas por este en el informe sociao ambiental.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple				
GIR 05-2 –	**PLAN DE CONTINGENCIAS**							
GIR 05-2.1	El Contratista entregó a la interventoría para revisión y aprobación, el Plan de Contingencia y Emergencias cuyas observaciones fueron atendidas.	Entregó el Plan de Contingencia debidamente ajustado.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos				
GIR 05-2.2	El Contratista determinó las amenazas potenciales que se podrían generar por acciones naturales o por intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad de tomar acciones de prevención y control y en el caso de presentarse una contingencia se activó los mecanismos de prevención y acción del plan.	El Contratista implementó las medidas de prevención y control	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos				
GIR 05-2.3	El Contratista identificó y mantuvo publicado el listado de las instituciones que estan presentes en el área de influencia de la obra, que puedan ofrecer sus servicios de apoyo, para ser vinculadas al Plan de Contingencia y Emergencias.	El Contratista entrega el registro de las instituciones que puedan prestar apoyo al Plan de Contingencia	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos				
GIR 05-2.4	El Contratista divulgò e incentivó la participación del personal del proyecto, en las actividades de prevención y atención de emergencias, como parte de un proceso educativo permanente.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos				
GIR 05-2.5	Se mantuvieron disponibles, completos , en buentados, señalizados y accesibles los equipos de control de emergencias en la obra.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos				
GIR 05-2.6	Se conformó el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los procedimientos operativos. El contratista en entregó soporte mesnual del requerimiento.	El Contratista presenta acta de conformación y capacitación y los procedimientos operativos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos				
GIR 05-2.7	Se realizaron simulacros periódicos de emergencia conforme a la programacion (simulando las condiciones de emergencias en diferentes escenarios y para distintos eventos, considerando el plan de evacuación y protección de bienes con una frecuencia bimensual), involucrando a todo el personal participante, algunas empresas públicas y representantes de la comunidad del área de influencia.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos				
PMT 06 SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO								
PMT 06-1	**IMPLEMENTACION DE PMT**							

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022

Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
PMT 06-1.	Se cuenta com los permisos vigentes requeridos para el cierre parcial o total de vias y/o de cargue o descargue de materiales.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple				
PMT 06-2.	La señalización fue ubicada en sitios visibles, con dimensiones estandarizadas, vallas de tamaño adecuado y aplicación de pinturas fluorescentes de conformidad con lo establecido por el PMT. Las vallas son de material resistente y fueron reemplazadas cuantas veces se requiera en caso de deterioro.	Las señales y vallas cumplen	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen				
PMT 06-4.	Las labores de excavación en el frente de obra fueron aisladas totalmente (con cinta o malla) y se fijaron avisos preventivos e informativos que indiquen la labor que se está realizando. Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, la obra contó con señales nocturnas reflectantes o luminosas, tales como conos luminosos, flashes, licuadoras, flechas, ojos de gato o algún dispositivo luminoso sobre las colombinas, cinta reflectiva, canecas pintadas con pintura reflectiva, etc. Los avisos fueron reemplazados cuantas veces se requirió, en caso de pérdida, robo o deterioro	Se cumple con los requisitos de señalización	Se cumple parcialmente este requerimiento	Tres frentes de excavación no cumple con los requisitos de señalización				
PMT 06-5.	La ubicación diaria de materiales en espacio público, no interfieron con el tráfico peatonal o vehicular. Los materiales ubicados fuera del área de obra fueron demarcados y acordonados de tal forma con cerramiento de los mismos con malla sintética o cinta reflectiva.	Todos los sitios cumplen los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	Si por lo menos dos sitios no cumplen con los requisitos				
PMT 06-6.	Cuando se realicen cierres totales, además de la delimitación e información descrita anteriormente, se debe contar con dispositivos en las esquinas tales como barricadas y barreras, que garanticen el cierre total de la vía por el tiempo requerido. El uso de escombros y materiales en las esquinas para impedir el paso de los vehículos, solo se permite si es complemento de una señalización ajustada al Manual de Interventoría del INVIAS, se encuentre cubierto. Las barreras deben tener un mínimo de 2 m de longitud 85 cm de alto y 50 cm de ancho.	Todos los cierres totales cumplen con las medidas	Se cumple parcialmente este requerimiento	Más de dos sitios no cumplen con los requisitos				
PMT 06-7.	Se colocaron todos los elementos indicados en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado	Se utilizan todos los elementos aprobados en el PMT	Se utilizan menos del 50% de los elementos aprobados en el PMT	Se utilizan más del 50% de los elementos aprobados en el PMT				
PMT 06-8.	El contratista previo a la construcción de cualquier sector del proyecto informó a la ciudadanía y a los vecinos de la obra por lo menos con ocho días de antelación mediante volantes informativos los desvios o cierres de vias, los cuales fueron aprobados por la Secretaria de Transito y Seguridad vial.	Se da aviso previo de las obras en el plazo establecido mediante volantes u otro medio informativo.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se informa				
PMT 06-9.	En el evento en que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes o viviendas, éstos pasos se deben garantizar de tal forma que los habitantes de las viviendas puedan ingresar a las mismas sin ningún tipo de complicación. En caso de que sea imposible garantizar el acceso al parqueo, el contratista debe comunicarle al responsable del predio.	Se cumple con los requerimientos	Uno o dos pasos temporales a garaje o vivienda no se habilitaron	Más de dos paso temporal a garaje o vivienda no se habilitaron				

	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL	Formato	20
		Versión	03
		Fecha	6/05/2022


Contrato de obra	EDU-345-2022	**Contratista**	CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL	**Período de evaluación**	28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DE 2023
Contrato de interventoría	SA-EDU-0001-2022	**Interventoría**	CONSORCIO IE DISTRITO	**PROYECTO**	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			Porcentaje de calificación		Calificación parcial	Calificación por peso
		100%	50%	0%	Quincena 1	Qincena 2		
PMT 06-10.	El transito alternado sobre un mismo carril deberá ser controlado mediante auxiliares de tráfico, los cuales deben estar dotados de chaleco reflectivo y casco) usando señales de PARE y SIGA para dirigir la circulación de vehículos. La visibilidad del auxiliar de tráfico y su señalización deben permitir a los conductores una respuesta oportuna a sus indicaciones.	El transito alternado es manejado acorde con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento				
PMT 06-11.	El contratista debera entregar el reporte de la implementacion del PMT de forma mensual, junto con informe de inversion de los recurso de las provisvisiones del PMT.	Se cumple con los requerimientos		No se cumple con el requerimiento				

CALIFICACIÓN POR COMPONENTE

CRITERIO	RESULTADO	% de importancia Ideal(Peso)
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL		5
PLAN DE GESTION SOCIAL	25,0	25
MANEJO BIOTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO		7
GESTION AMBIENTAL DE OBRA	0,0	20
GESTION INTEGRAL DE RIESGO	0,0	23
SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRÁFICO	0,0	20
DESEMPEÑO PERIODO	**25,0**	**100**

GRAFICA TENDENCIAL



	INFORME MENSUAL SOCIAL	Formato	14
		Versión	3
		Fecha	6/05/2022

Informe No 3 **Periodo** 1-feb-23 al 24-feb-23 **Proyecto** **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"**

Contrato de obra EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

1. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS

1.1 INFORMACION, DIVULGACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

1.1.1 REUNIONES CON LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha			Barrio	Tipo de reunión	No Asistentes	Anotaciones	Registros dejados
1-02-23 al 24-02-23	9	2	2023		socialización	8	se realiza la socilaización con la comunidad de profesores del colegio Manuel Elkin Patarroyo con el objeto de presentar las generalizadaes del proyecto y plan de gestión social, a implemtnetar por el contratsita.	Planilla de AsistenciaActa de Reunión registro fotograficos
1-02-23 al 24-02-23	15	2	2023	Rosario	socialización	10	se realiza la socilaización con la comunidad de profesores del colegio Mayor de Barranquilla con la asistencia del consejo directivo rectora, arquitectos e ingeniero del y area social del contratista. con el objeto de presentar las generalizadaes del proyecto.	Planilla de AsistenciaActa de Reunión registro fotograficos
	15	2	2023	Rosario	socialización	5	se realiza la socilaización con la comunidad de profesores del colegio Normarl Superior del Distrito de Barranquilla con la asistencia del consejo directivo rectora, arquitectos e ingeniero del y area social del contratista. con el objeto de presentar las generalizadaes del proyecto.	Planilla de AsistenciaActa de Reunión registro fotograficos
	15	2	2023	7 de Abril	socialización	4	se realiza la socilaización con la comunidad de profesores del colegio IED Cominitario 7 de Abril con la rectora, arquitectos y area social del contratista. con el objeto de presentar las generalizadaes del proyecto.	Planilla de AsistenciaActa de Reunión registro fotograficos
					Total	27		

1.1.2 DIVULGACIÓN A LA COMUNIDAD

Periodo	Fecha			Dirección	Cantidad	Tema	Registros dejados
1-02-23 al 24-02-23						N/A	

1.2 POLITICA DE EMPLEO

2.2.1 INCLUSION DE PERSONAL

Nombre	Cargo	Tipo de población
Rivas Rodriguez Darwin Alexander	Ayudante de albañileria	Migrante entre 18-28 años
Daison Padilla	Ayudante de albañileria	De la región de 18 -28 años
Hector Blanquicet	Ayudante de albañileria	AID
Juan Manuel Redondo	Ayudante de albañileria	AID
Victor Andres Vanegas	Ayudante de albañileria	AID

Cantidad de mano de obra no calificada MONC dentro del proyecto	59
Cantidad de mano de obra calificada MOC dentro del proyecto	10

Informe No 3 **Periodo** 1-feb-23 al 24-feb-23 **Proyecto** **"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"**

Contrato de obra EDU-345-2022

Contratista **CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL**

1.3 INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

1.3.1 ACTAS DE VECINDAD

Barrio	Acta No	Ocupante / propietario	Dirección	Tipo de uso	Estado		Observaciones
					Inicio	Cierre	
El Rosario	46	Colegio Mayor de Barranquilla y del Caribe	Calle 47 No 44-97	institución educativa	X		Se realizó acta de vecindad en la institucion educativa Colegio Mayor de Barranquilla y del Caribe y su respectivo registro fotograficos
El por Fin	47	IED Manuel Elkin Patarroyo	Kra 26 No 85-61	institución educativa	x		Se realizó acta de vecindad en la institucion educativa Colegio Mayor de Barranquilla y del Caribe y sus respectivos registros fotograficos
La Alboraya	48	IED Castillo la Alboraya	Calle 41 No 8A -62	institución educativa	X		Se realiza acta de vecindad en la institución con el objetivo de conocer el estado actual de las areas a intervenir.
El Rosario	46	Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla	Calle 47 No 44 -100	institución educativa	X		Se realiza acta de vecindad en la institución con el objetivo de conocer el estado actual de las areas a intervenir.
Siete de Abril	49	IED Comunitaria 7 de Abril	Calle 74 # 9-06 Sur	institución educativa	X		Se realiza acta de vecindad en la institución con el objetivo de conocer el estado actual de las areas a intervenir.
				Total	5		

1.3.2 REPARACION/INDEMNIZACIÓN DE BIENES O INFRAESTRUCTURA AFECTADA

Periodo	Acta No	Nombre del afectado	Cédula	Dirección	Descripción	
					Afectación	Bien restituido
1-02-23 al 24-02-23		N/A				

Informe No 3 **Periodo** 1-feb-23 al 24-feb-23 **Proyecto** "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Contrato de obra EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

1.4 ATENCION A LA COMUNIDAD

1.4.1 MECANISMOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD

Mecanismo de atención	Lugar de instalación	Barrio	Fecha de instalación	Observaciones
Correo Electronico.			6 de diciembre	sisoma.educativod@gmail.com
Número Celular			6 de diciembre	3013289870

1.4.2 MANIFESTACIONES CIUDADANAS

Se debe anexar el registro de la matriz de PQRS establecido por la entidad contratante

1.5 SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Fecha			Actividad /tema	Población objetivo	Barrio / Dirección	No Asistentes	Cant piezas entregadas	Registros dejados
16	2	23	sencibilización a trabajadores	trabajadores	Cra 18 No 47-72	6		listado de asistencia reg fotografico
16	2	23	sencibilización a trabajadores	trabajadores	Cra 1 E No 46g-18	8		asistencia, reg fotografico

2. INDICADORES DE GESTION SOCIAL

INDICADORES		TOTAL		2022											2023							
Programa	Fórmula x 100%	Acumulado	Promedio	DIC	ENE	FEB	MARZ	ABRIL	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC						
Programa de informacion y participacion	Soc.realizadas	17		2	11	4																
	Soc, programadas	17		2	11	4																
	Reuniones con la comunidad	100%		100%	100%	100%																
	No asistentes a las reuniones	119		30	63	26																
	No volantes entregados	119		30	63	26																
	Asistencia a las reuniones	100%		100%	100%	100%																
Infraestructura de predios	No de actas levantadas	50		31	14	5																
	No de vivienda del proyecto	50		31	14	5																
	Actas de inicio	100%		100%	100%	100%																
	No de actas de cierre realizdas	0		N/A	N/A	N/A																
	No de actas de incio realizadas	50		31	14	5																
	Cierre de actas de vecindad	0%																				
Atención a la comunidad	Total de pqr cerradas	0		N/A	N/A	N/A																
	Total pqr abiertas	0		N/A	N/A	N/A																

Informe No 3 **Periodo** 1-feb-23 al 24-feb-23 **Proyecto** "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

Contrato de obra EDU-345-2022

Contratista CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

comunidad	**Eficiencia en la gestión PQRS**																						
Sostenibilidad social	Actividades realizadas	**4**		N/A	2	2																	
	Actividades programadas	**4**		N/A	2	2																	
	Actividades con la comunidad	100%			100%	100%																	
Politica del empleo	Empleo generados Mujeres C.O	**0**				0																	
	Empleos requeridos contractual	**1**			1	1																	
	Empleos Mujeres centro de oportunidades	0%				0%																	
	Empleos generados AID	**0,05**				5%																	
	Total de empleos generados	**118**			59	59																	
	Empleos AID	0%				5%																	
	Empleos generados MOC	**24**		6	8	10																	
	Total de empleos generados	**103**		6	38	59																	
	Empleos MONC	23%		100%	21%	17%																	

3. OBSERVACIONES

El contratista realizó la selección del personal del area de influencia del sector Bosque y 7 de Abril, las certificaciones se encuentran solicitadas a lideres de la comunidad, se encuentran en tramite y seran anexadas en el informe No 4

4. ANEXOS

No	Descripción	No folios
PGS1	Registro consolidado de atenciones ciudadanas(pqrs)	
PGS2	Registro formato de atenciones ciudadanas	
PGS3	Soportes mecanismos de divulgación implementados	x
PGS4	Registro actas de reunión	x
PGS5	Registro listados de asistencia	x
PGS6	Registro control entrega de volantes	

No	Descripción	No folios
PGS7	Certificación población víctimas del conflicto	
PGS8	Certificación mujeres centro de oportunidades	
PGS9	Actas de vecindad	x
PGS10	Acta restitución bienes afectados	
PGS11	Registro fotográfico	x
PGS12	Otros anexos (Especificar cual)	

Firma
Nombre **PATRICIA OSPINO MEDINA**
Responsable del área social
Contratista

Firma
Nombre **YOLIMA YEPES**
Responsable del área Social
Interventoría

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	10
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO "Ampliación de la infraestructura educativa en el disttrito de Barranquilla "

CONTRATO DE OBRA EDU3452022 **CONTRATISTA** Consorcio Educativo Distrital **PERIODO** 1-feb-23 al 24-feb-23

			
Foto No 1	**Socialización colegio Manuel Elkin Patarroyo**	**Foto No 2**	**Intervención Rectora colegio Mayor de Barranquilla y del Caribe**
			
Foto No 3	**Socilaización colegio Mayor de Barraquilla y del Caribe**	**Foto No 4**	**Socilaización colegio Mayor de Barraquilla y del Caribe**
			
Foto No 5	**socialización Colegio Normal Superio**	**Foto No 6**	**Levantamiento de Acta de vecindad Escuela Normal superior**

	REGISTRO FOTOGRAFICO	Formato	10
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO "Ampliación de la infraestructura educativa en el disttrito de Barranquilla "

CONTRATO DE OBRA EDU3452022 **CONTRATISTA** Consorcio Educativo Distrital **PERIODO** 1-feb-23 al 24-feb-23



Foto No 7	Levantamiento de Acta de vecindad El Castillo de la alboraya



Foto No 8	Sostenibilidad Colegio Inocencio Chinca



Foto No 9	Sostenibilidad Sarid Arteta



Foto No 10	Soatenibilidad Sarid Arteta



Foto No 11	Sostenibilidad Sarid Arteta



Foto No 12	Socialización IED 7 de Abril

ANEXOS SOCIALES

INFORME # 3

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Powered by CamScanner

REUNIONES

A LA

COMUNIDAD

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura educativa del distrito de Barranquilla

LUGAR IED. Manuel Elkin Patarroyo. FECHA 09-02-2023 HORA INICIO Y FIN C.E D. 10:50am

TIPO DE REUNION		TEMA
Socializacion		
Comité de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoria		
Otra	X Cual?	Socialización del proyecto

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer el alcance y las actividades a ejecutar, los canales de comunicación
ORDEN DEL DÍA	Presentación del personal. Alcance y socialización del proyecto. Socialización de las actividades contempladas Socialización de los canales de comunicación con la comunidad Preguntas e inquietudes. Cierre de la actividad

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se da inicio a la socialización inicial ante directora y Concejo directivo del colegio, ademas de contratista con el objetivo de socializar las actividades contempladas en la institución educativa las cuales son:
1. Levante de muro de cerramiento 51 mL. en mampostería en ladrillo de concreto a la vista, rayado
2. Concertinas de seguridad en la parte superior del muro
3. El levante del muro sera a 3mts de altura.

Se le da un parte de tranquilidad a la directora y Concejo directivo en relación al acompañamiento social que brindara el contratista durante la ejecución de las actividades, creando estrategias de visitas permanentes al colegio, Se le brinda los canales de comunicación

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Para tomar cualquier duda o inquietud, que se presente durante el desarollo delas achuridades, se les pregunta si tienen algunas dudas o preguntas o lo que manifiestan que no, que a medida que se vayan ejecutando las achuridades ellos se comentaran en caso de inquietudes, se realiza reunión de socializacion con directora y concejo directivo.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	1
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA C.E.D distrital.

LUGAR IED. MANUEL ELKIN PATARROYO. FECHA 09-02-2023. 10:51 am.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD _____

ACTIVIDAD REALIZADA	TEMA
Inducción	
Capacitación	
Reinducción	
Charla corta	
Reunión apoa	Reunión de Socialización del Proyecto.
Otra Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Esther V Ortiz A.	55242560	IECD MSE. P.	Rectora D.	Esther V Ortiz A.
2	José Saucedo G.	8.700.096	"	C. Directivo	José Saucedo
3	Yraneucia Reyes M	32'644197	IECD MEP.	Rectora	Yraneucia Reyes M
4	Andrés José Saucedo C.	1048758076	Contratista	Arquitecto	Andrés Saucedo
5	Angela González V	1.083328701	Contratista	Ing. Amb	
6	Orlando Rodríguez Riva	72.132.672	IECD MEP	C. Directivo	
7	Sandra Prestamitos	32820475.	Contratista	Aux. Social	
8	Patricia Espinio				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Espinio P.
(Nombre)
Contratista

Orlando Rodriguez.
(Nombre)
Interventoría

3-3

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa

LUGAR Colegio Mayor de Bosa. FECHA 15-02-23. HORA INICIO Y FIN 8:30-9:15.

TIPO DE REUNION		TEMA
Socialización	X	socialización del proyecto.
Comite de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoría		
Otra	Cual?	

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer el alcance del Proyecto y las actividades a ejecutar y canales de com.
ORDEN DEL DÍA	Presentación del personal Alcance y socialización del proyecto Socalización de las actividades contempladas socialización de los canales de comunicación Preguntas o sugerencias Cierre de la actividad

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realizo socialización ante Directora y consejo directivo además de contratista, con el objetivo de informarles sobre las actividades contempladas en el colegio:

1. Reforzamiento de estructura bloque 2 y 3
Cambio de cubierta del Bloque 2 y 3 y acabados
ampliación de pasillo bloque 3, y cancha
Demolición del area de cafeteria, quienes manifiestan estar de acuerdo con las siguientes observaciones
1. Reeplantear la reconstrucción del area del comedor y cocina para beneficio de la escuela Teniendo en cuenta que jornada Unica.
2. cambio de cubierta del escenario artistico el cual manifiesta esta en deterioro.
3 Reeplanteo de los escalones adyacentes bloque 3

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

a lo cual el contratista manifesta qe dara la trazabilidad correspondiente para qesea estudiada la Propuesta.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO

CONTRATISTA C.E.D.

LUGAR Colegio Mayor de Bquilla FECHA 15-02-2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD REALIZADA	TEMA
Inducción	
Capacitación	
Reinducción	
Charla	
Reunión	
Otra X Cual?	Socialización del proyecto

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Patricia Ospino P.	52 423 161	Contratista	T-social	
2	Lydia N. de Rodrigo	32641279	IED Mayor de Bq	Rectora	
3	Miguel Moreno	8.712.305	IED Mayor B/Quilla	Delegado consejo	
4	Maria Lemos	49715256	IED Mayor B/Qlla	presidente	
5	Yessid Bonivento N.	72002877	IED Mayor de Bq.	R. Docentes	
6	Yolanda Vergel P.	32.671.342	IED. Mayor de Bq	R. Docente	
7	Andres Sanchez	1045756076	Contratista	Arquitecto	
8	Demetrio Elias	55223022	Contratista	Director	
9	rene montenegro	72215176	contratista	Residente	
10	Melissa Gallo	1047244640	SISO	SISO	Melissa Gallo
11	Saudy Piedrahita	32870475	Contratista	Aux. Social	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Ospino P.
(Nombre)
Contratista T-social.

(Nombre)
Interventoría

3-3

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura Educativa del Distrito de B/q.

LUGAR Colegio Normal Superior del D. de Barranquilla FECHA 15-02-2023. HORA INICIO Y FIN 9:40 – 11:00 a.m.

TIPO DE REUNION		TEMA
Socialización	X	Socialización del proyecto
Comité de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoría		
Otra	Cual?	

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer el alcance del proyecto y actividades realizar.

ORDEN DEL DÍA
Presentación del personal
Reconocido de las áreas a intervenir
Socialización del alcance y actividades a realizar
Preguntas e inquietudes.
Recomendaciones
Cierre de la actividad.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realiza Socialización ante directora del Colegio, ademas del contratista con el objetivo de informarles sobre las actividades contempladas en el Colegio.

- Intervención de cubierta de los 5 salones del Bloque contemplado por la Secretaria de Educación, se mantiene el instalacion del cielo raso por el sistema que cuenta el colegio (electrico + inteligente).
- El sistema electrico va a ser intervenido por el contratista?
- Segundo piso puerta de oro: impermeabilización y instalacion de cielo raso y acabados, instalacion de lamparas, colocar a las ventanas cortinas.
- Salon Decano A-Auditorio 10B; tercer piso: Cambio de cubierta y Cambio de cielo falso. y acabados, el Salon 2310 no se va a intervenir el cielo raso, se encuentra en buen estado.

Powered by CamScanner

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

- Azotea del tercer piso: desmonte del manto existente. Fundir plantilla de nivelación y el nuevo impermeabilizante.
- Torre de aires y tanques elevados, será a realizar impermeabilización.
- En relación a la parte eléctrica del colegio se pondrá en Consideración a Edubar quienes dictaminan quien asume el pago en relación de la parte eléctrica.
- La directora hace enfasis en la recolección de escombros y señalización de las áreas a intervenir. Para evitar cualquier incidente con la comunidad estudiantil
- Segundo piso. intermedio: Cambio de cubierta - cielo raso y acabados.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha	12/12/21

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" CONTRATISTA Q.E.D.

LUGAR Colegio Normal Superior del Distrito de Soledad FECHA 15-02-2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla de 5 M		
Reunión general	X	
Otra	Cual?	

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Adys Urueta	32677009	EPS Sura	Profesional	
2	Andrés José Saavedra C	1143756076	Contratista	Ingeniero	
3	Sandra Prodenilda	32870475	Contratista	Aux Social	
4	Sandra Elena	55223072	Flauta	D. Obra	
5	Patricia Esparza	57427161	contratista	Social	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Esparza

Contratista

3-3

Sandra Ellen.

Interventoría

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO Amj. Mejoramiento de la infraestructura educativa del distrito de Barranquilla

LUGAR IED Comunitaria 7 de Abril FECHA 15-02-23 HORA INICIO Y FIN 1:00PM - 2:45PM

TIPO DE REUNION		TEMA
Socializacion	X	Socialización del Proyecto
Comité de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoría		
Otra	Cual?	

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer el alcance del Proyecto y las actividades a ejecutar, los canales de comunicación.
ORDEN DEL DÍA	Presentación del personal Alcance y socialización del proyecto Socialización de las actividades contempladas Socalización de los canales de comunicación Preguntas, Respuesta y sugerencias cierre de la actividad

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realiza Socialización ante directora del colegio, ademas del Contratista. con el objetivo de informar las actividades Contemplados en el colegio las Cuales son

- Cerramiento de muros a 3mts. con Columnas y Viga de amarre y Con cerchas de Seguridad,

Se realiza el acta de entorno del Colegio y sus alrededores, la cual se evidencia que en el lote se realiza ebs es utilizado por un parqueadero de Vehiculos, la cual, la directora manifiesta ya haber Socializado con la Comunidad el cerramiento, por lo que no se hace presente ningún inconveniente a realizar estas actividades.

- De la pregunta Sobre la Comunidad estudiantil, en donde se divide en dos jornadas mañana y tarde y su población es de aproximadamente de 500 estudiantes, la directora manifiesta estar Contenti con las actividades y estar al pendiente a todas las actividades

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA CED.

LUGAR IED 7 de abril FECHA 15-03-2023

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Patricia Ospino. T-Social

ACTIVIDAD REALIZADA	TEMA
Inducción	
Capacitación	
Reinducción	
Charla de 5 min	
Reunión Local	
Otra X Cual?	Socialización del proyecto.

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	Virgie Fernández C	36.536.926	IED Comp 7 de Abril	Rectora	Virgie Fdez C.
2	Arleden Covaleda	1045756076	Contratista	Arquitecto	Arleden Covaleda
3	Sandra Piedrahita	328704475	Contratista	Aux Social.	Sandra P.
4	Patricia Ospino	57427161	Contratista	T-social	Patricia Ospino.
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Ospino

Contratista

Interventoría

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA

DE

PREDIOS

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA / CONTRATO INTERVENTORIA		PROYECTO	Apertura	Cierre
46	CONTRATO DE OBRA	FDU-345-2022	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"	15/02/23	
	CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO M PATRIA			

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Colegio Mayor de Barranquilla y del Caribe.

Tenencia: Propietario ☐ Arrendatario ☐ Poseedor ☐ Otro Cuál? ☐

Nombre del Propietario: Lidia Rodriguez Pechona

Dirección: Cll 47 # 46-93 Teléfono: 3017956295.

Long. del frente (mts): ____ Matrícula inmobiliaria No: ____

Cédula catastral: ____ No. de pisos: 2

Servicios públicos

	SI	NO
1 Agua	☑	☐
2 Alcantarillado	☑	☐
3 Energía	☑	☐
4 Teléfonos	☑	☐
5 Gas	☐	☐
6 Televisión cable	☐	☐
7 Otros	☐	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ____
2 ____
3 ____
4 ____
5 ____
6 ____
7 ____
8 ____

Tipo de predio

1 Monumento Nacional	☐	5 En construcción	☐
2 Valor Arquitectónico	☐	6 Sin edificar	☐
3 Valor intermedio	☐	7 Otro	☐
4 Valor normal	☑	Cuál? ____	

Uso actual

1 Residencial	☑	5 Recreacional	☐
2 Comercial	☐	6 Baldío	☐
3 Industrial	☐	7 Otro	☐
4 Institucional	☑	Cuál? Colegio.	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☑ NO ☐

Cuantos ____

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☑

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque.	Muros	Losa - Estructura de	Concreto	Mampostería	Rampita.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☒	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Firma responsable unidad social | Nombre: Lydia Rodriguez | C C o Nit: 32642573

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de vecindad y registro fotografico al colegio mayor de Bucaramanga en donde se puede evidenciar estructuralmente los muros se encuentran en regular estado. el area a intervenir se observa edificación de dos plantas en muros. con Columnas y Vigas en regular estado por la humedad que se presenta - en el tercer piso cuenta con 6 salones en muros. con acabados aglomerado. ladrillo en concreto pero en general en pantallas y despare, la cubierta son laminas eternit en regular estado del mismo, losa en mal estado por humedad y exposicion del acero, al realizar la visita se pudo evidenciar que los salones no cuentan con puertas. Ventanas estan deshechadas - en la segunda planta cuenta con 6 salones. en los cuales 4 estan en prueba y 2 en proceso de terminado. uno de los salones es la biblioteca. y cuelle con libreros. los muros presentan fisuramiento y descascaramiento. las Columnas Vigas presentan deterioro por humedad. el proceso de terminado, las columnas. y vigas. en deterioro. por humedad y desgaste. - el primer piso cuenta con un area de 5 salones. - los baños, cuenta con muros en bloque con aglomerado internamente cuentan con enchapes en muros. con combo sanitario pero cuentan con enchape. - Zona comun: cuenta con porterias en Vigas techo de dos aguas. de obra en piso en plantilla rustica en desgaste. jardineras en muros con Carga del techo y pantalla. Aglomerado en mampostería en cuanto de fisuras y pintura por humedad	

Firma Lydia Nohemi Rodriguez — Lydia N. Rodriguez — 32.641.357

Firma responsable unidad social — Nombre — CC o Nit

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre Lydia del Real Tigre

C.C o Nit 32641.255

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo

1045719010.

Representante de la interventoría

Nombre Anyelo Sanchez

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldia, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____, Interventoría, _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre _____

C.C o Nit

Testigo

Nombre _____

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre _____

Representante de la Interventoría

Nombre _____

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

ACTA DE ENTORNO

FORMATO	10
Versión	1
Fecha	29/12/2021

ACTA Nº	CONTRATO DE OBRA	EDU-346-2022
47	CONTRATO INTERVENTORIA	

PROYECTO	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"		
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCTATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA	CONSORCIO D DISTRITO

Apertura ☐ Cierre ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL AREA INTERVENIR

LOCALIDAD

RESIDENCIAL ___ COMERCIAL ___ INDUSTRIAL ___ RURAL ___ Otro Cual? Institucional

NOMINACION DE LAS VIAS DE ACCESO AL AREA A INTERVENIR Reforzamiento

Dirección IED. MANUEL ELKIN PATARROYO. Inconclusos

Long. Del perimetro (mts) Area aproximada

Telefono 3012792884. K26 #85-61.

Infraestructura de Servicios públicos

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcant. lado	☑	☐	
3. Energia	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

INFRAESTRUCTURA Y MOBILARIO URBANO

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Postes de redes de servicio público	☐	☐	
2. Registros y manholes	☑	☐	
3 Sumideros	☐	☐	
4. Rdientes.	☐	☐	
5. Zonas verdes	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

3. OBSERVACIONES DEL ESTADO DE LAS AREAS ANTES DE INTERVENIR

Pavimento	
Andenes	
Bordillos	
Accesos a predios	
Jardineras	
Zonas verdes.	
Otros. x	Muros Rosteniores al colegio (en plantilla rustica y muro en bloque gris # 10)

Firma del Representante de Ejercio Publico o Ente comunal

Nombre Inocencia Raquel

cc. 32.645.197 Bf.

Firma del Representante del Contratista

Nombre Alberto Diaz Saavedra

cc. 1045719010

Firma del Representante de la Interventoria

Nombre Angelo Sanchez

cc. 1045698590

Powered by CamScanner

	ACTA DE ENTORNO	FORMATO	18
		Versión	1
		Fecha	20/12/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

AREA ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)

Se realiza levantamiento de acta de entorno a muro en bloque en la parte posterior del colegio Manuel Elkin Patarroyo, en donde se puede evidenciar que el muro es en bloque # NO el cual presenta multiples fracturas, fisuras, agrietamiento y perforaciones por deterioro a la humedad estas vigas de amarre presentan vencimiento por la exposicion del acero, columnas en concreto y acero fracturadas. Y exposicion del acero una parte del muro, se encuentra caido y el cerramiento no cuenta con laminas de zinc. con deterioro por oxido, cuenta con media cortina con desprendimiento del piso, en concreto rustico, con abundante fisura y desgaste. el muro existente es de los patios vecinos al cual se encuentra un taller de ebanisteria. y arboles de mango.
se observan Salones con presencia de Comunidad estudiantil con Ventanas en aluminio y vidrio y Protecto sin pandanos el resto de los Salones Cuenta con Calados en Concreto se Visualiza tuberia verde del Sistema electrico, 6 condensadores de aires solo 3 cuentan con Proteccion en hierro con deterioro por el oxido y la exposicion, el colegio es de 2 plantas. y la Cubierta es en laminas de asbesto cemento, con la estructura de Sostenibilidad en hierro.

Comunidad estudiantil: 2482. hasta la Fecha con 3 jornadas. Mañana, tarde y noche.
1200 - 700 - en las 3 Sedes de la Institución
En la Sede que se va a intervenir: 1286 entre las jornadas de la mañana y tarde.

Nota: Se realiza Señalización del proyecto.

AREA DESPUES DE LA INTERVENCION (Diligenciarlo para el cierre del acta)

Firma del Representante de Espacio Publico o Lider comunal	Firma del Representante del Contratista	Firma del Representante de la Interventoria
Nombre	Nombre Alberto Diaz Saucedo	Nombre Oscar Sanchez
C.C.	C.C. 1045700000.	C.C. 1045683590

Powered by CamScanner

	ACTA DE ENTORNO	FORMATO	18
		Versión	1
		Fecha	29/12/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma respresentante de Espacio Publico o lider social

Nombre _____

C.C o Nit _____

Alberto Diaz Saucedo

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo

C.C o Nit 1045719010.

Representante de la interventoria

Nombre angelo sanchez

C.C o Nit 1045698590

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

En este documento se deja constancia del estado Final del entorno del área de influencia directa de las obras objeto del presente contrato y se describen las condiciones actuales de los elementos que conforman el espacio publico existente.

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura físicas a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto

Se firma el dia ___ de _____ de 20___

Representante del Interventoria

Firma representante de Espacio Publico o lider social

Nombre _____

C.C o Nit

Nombre _____

C.C

Firma representante del contratista

Nombre _____

C.C o Nit

OBSERVACIONES

NOTA: El contratista entregará a la interventoria en medio magnético registro fotográfico del área Antes y después de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran adenda cada acta.

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N 48 | CONTRATO DE OBRA / CONTRATO INTERVENTORIA | EDU-345-2022 / CONSORCIO IE DISTRITO | PROYECTO | "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILA"

Apertura [X] 26 02 23 | Cierre [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social IED. El castillo de la Alboraya.
Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? Coordinador.
Nombre del Propietario Hoglio Ortiz Muñoz
Dirección calle 41 #8A-62. Teléfono 3145522647.
Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. ___
Cédula catastral ___ No. de pisos ___

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	X	
2. Alcantarillado	X	
3. Energía	X	
4. Teléfonos		
5. Gas	X	
6, Televisión cable		
7, Otros	X	

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	[ ]	5. En construcción	[ ]
2. Valor Arquitectónico	[ ]	6. Sin edificar	[ ]
3. Valor intermendio	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Valor normal	[X]	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	[X]	5. Recreacional	[ ]
2. Comercial	[ ]	6. Baldío	[ ]
3. Industrial	[ ]	7. Otro	[ ]
4. Institucional	[X]	Cuál? ___	

Accesos vehiculares

Garaje SI [X] NO [ ]
Cuantos ___
El garaje se usa como comercio SI [ ] NO [X]

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto	Bloque.	Muros.	Asbesto	Concreto.	mampostena	Baldosa.	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Humedades	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Hundimientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Desplazamientos	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]
Otros	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]

Firma responsable unidad social | Hoglio Ortiz Muñoz (Nombre) | 72153058 (C.C o Nit)

Versión controlada

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN(Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de acta de vecindad en el area del bloque, que se va a intervenir en el colegio IED Arborayo (la cual se puede visualizar Bloque de dos pisos con escaleras externas y en muros con acabados en ladrillo a la vista y escalones en concreto con granito con desgaste en los pasamanos del muro y exposición del acero en el segundo piso area a intervenir se encuentran 5 salones los cuales son: Salon #.1 muros con panel. pulido y pintura, con enmarcamiento, cuentan ventanería en aluminio y vidrio calados en concreto con mayas de seguridad cubierta en laminas en asbesto cemento con deterioro y cielo falso en laminas lisas en asbesto cemento con desprendimiento, faltantes y abundante humedad, piso en ceramica con desgaste, se evidencian. 2 lamparas led.- tablero acrilico. Salon #2; muros en bloque con parte pulido y acabados en pintura. se evidencia agrietamiento y descarapelamiento por humedad, ventanería en aluminio con vidrio sin portadores, cubierta en cielo falso en laminas en asbesto cemento. Estan con abundante humedad y desprendimiento., piso en ceramica con desgaste, 2 aires, 1 lampara led larga, 3 bombillos, 1 televisor, 1 tablero acrilico, 4 archivadores metalicos 20 pupitres en madera y hierro con deterioro Salon #3. muros en bloque con pañete y pintura con agrietamiento y descarapelamiento por humedad, cubierta en cielo falso en laminas en asbesto cemento todo con desprendimiento, humedad, piso en ceramica con desgaste, cuenta con 2 aires, 3 abanicos. 13 sillas en madera (pupitres), 1 archivador, 2 mesas	

x [signature] x Maglis Ortiz Muñoz x 72153058

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Versión controlada

Página ____ de ____ Formatos

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	1
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Salon #4: muros con pañete pulido y pintura en regular estado y deterioramiento por humedad, ventanería en aluminio con vidrios sin particiones, calados en concreto con malla de seguridad, cubierta en cielo falso en lamina en regular estado y deterioramiento por humedad, 2 aires uno se encuentra sin tapa, 3 abanicos, 50 sillas (pupitres) 2 archivadores metálicos y 2 puntos el piso en ceramica con desgaste.	
Salon 5. muros en bloque con pañete y pintura en regular estado y humedad, ventanería en aluminio con vidrios sin particiones, calados en concreto con malla de seguridad, cubierta en cielo falso en lamina, liso en regular estado con deterioro y desprendimiento por la humedad, piso en ceramica blanca con perforaciones y deterioro, el salon cuenta con 4 abanicos, 1 tablero acrilico y sentino en madera, 38 pupitres y 2 sillas plasticas, 1 aire acondicionado y un archivador.	
Pasillo: con muros en bloque con deterioro y fisuras en los bordes, piso en tablon rojo con desgaste y deterioro.	

Firma responsable unidad social

Maglio Ortiz Muñoz

Nombre

72153058

C.C o Nit

Versión controlada

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre Magaly Ortiz Muñoz

C.C o Nit 72153054

Representante del contratista

Nombre Alberto Díaz Saucedo
1045719070

Representante de la interventoría

Nombre Angelo Sanchez

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____; Interventoría, _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre
C.C o Nit

Testigo

Nombre
C.C o Nit

Representante del contratista
Nombre

Representante de la Interventoría
Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.


Powered by CamScanner

ACTA DE ENTORNO

FORMATO	10
Versión	1
Fecha	20/12/2021

ACTA Nº	CONTRATO DE OBRA	EDU-345-2022	PROYECTO	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"		Apertura ☐	Cierre ☐
49	CONTRATO INTERVENTORIA		CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCTATIVO DISTRITAL	INTERVENTORIA CONSORCIO IE DISTRITO		

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ENTRONO A INTERVENIR



2. DATOS DEL AREA INTERVENIR

LOCALIDAD

RESIDENCIAL ___ COMERCIAL ___ INDUSTRIAL ___ RURAL ___ Otro Cual? Institucional.

NOMINACION DE LAS VIAS DE ACCESO AL AREA A INTERVENIR Alfonso Ferrando 2

Dirección IED Comunitario Idealsil (C74# 3507-43)

Long. Del perimetro (mts) ___ Area aprox en mts ___

Intraestructura de Servicios públicos

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	
2. Alcantarillado	☑	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

INFRAESTRUCTURA Y MOBILARIO URBANO

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Postaria de redes de servicio publico	☑	☐	
2. Registros y medidas	☑	☐	
3. Sumideros	☐	☑	
4. Hidrantes.	☐	☑	
5. Zonas verdes	☐	☑	
7. Otros	☐	☐	Cuál?

3. OBSERVACIONES DEL ESTADO DE LAS AREAS ANTES DE INTERVENIR

Pavimento	Concreto Rigido
Andenes	Concreto Rigido en deterioro
Bordillos	concreto deteriorado.
Accesos a predios	
Jardineras	
Zonas verdes.	
Otros.	abundante arborización

Firma del Representante de Espacio Publico o Lider comunal

Nombre Luis Fernandez C

C.C. 36.536.926.

Firma del Representante del Contratista

Nombre Alberto Diaz Salcedo

C.C. 1045709010.

Firma del Representante de la Interventoria

Nombre Jairo Sanchez

C.C. 1045088590

Powered by CamScanner

	ACTA DE ENTORNO	FORMATO	16
		Versión	1
		Fecha	29/12/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

AREA ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	AREA DESPUES DE LA INTERVENCION (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realizo levantamiento de acta de entorno, a predio del, Colegio Comunitario 7 de abril, lote Su Construcción del cual se observa andenes en Concreto rígido con deterioro, bordillos en concreto con deterioro y faltantes, terreno natural con grama seca, se visualiza abundante arborización de árboles frutales (mango), postes de energia en buen estado no presentan deterioro, viviendas aledañas en mamposteria y acabados, terrazas construidas, pavimento rigido, sin deterioro, se evidencia tapas de manholes sin particulas, la sede del colegio del cual se va a construir el cerramiento de obra fachada con muros en mamposteria con acabados en pintura se visualiza fisuramiento y descascaramiento del mismo por humedad y desgaste. cuentan con los servicios y equipos de medida de agua, energia y gas..	

Firma del Representante de Espacio Publico o Lider comunal
Nombre Yuri Fernandez L.
C.C. 36.756.926

Firma del Representante del Contratista
Nombre Alberto Diaz Saenda
C.C. 1075714010.

Firma del Representante de la Interventoria
Nombre Angelo sanchez
C.C. 1045099590

Powered by CamScanner

	ACTA DE ENTORNO	FORMATO	18
		Versión	1
		Fecha	29/1/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma respresentante de Espacio Publico o lider social

Nombre Dinis Fernandez C

C.C o Nit V36.536.926

Representante del contratista

Nombre Alberto Diaz Saucedo.

C.C o Nit 1045719010.

Representante de la interventoria

Nombre Angelo Sanchez

C.C o Nit 1045688540

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

En este documento se deja constancia del estado Final del entorno del área de intervención directa de las obras objeto del presente contrato y se describen las condiciones actuales de los elementos que conforman el espacio publico existente.

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura físicas a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto

Se firma el dia ____ de _____ de 20__

Representante del Interventoria

Firma representante de Espacio Publico o lider social

Nombre

C.C o Nit

Nombre

C.C

Firma representante del contratista

Nombre

C.C o Nit

OBSERVACIONES

NOTA: El contratista entregará a la interventoría en medio magnético registro fotográfico del área Antes y después de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

ACTA DE VECINDAD

Formato	7
Versión	2
Fecha	12/07/2021

ACTA N	CONTRATO DE OBRA	EDU-345-2022	PROYECTO	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"	Apertura ☒	Cierre ☐
SO	CONTRATO INTERVENTORIA	CONSORCIO IE DISTRITO			15 / 02 / 23	

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Escuela Normal Superior del Distrito de Barranquilla

Tenencia: Propietario ___ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario Adis Miranda - Ricardo Rodriguez Encargado Teléfono 3007371090

Dirección Calle 47 # 44-100 - Rosario

Long. del frente (mts) ___ Matrícula inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___ No. de pisos ___

Servicios públicos

	SI	NO
1. Agua	☒	☐
2. Alcantarillado	☒	☐
3. Energía	☒	☐
4. Teléfonos	☒	☐
5. Gas	☒	☐
6, Televisión cable	☐	☐
7, Otros	☒	☐

Orden de las áreas a intervenir en la vivienda

1 ___
2 ___
3 ___
4 ___
5 ___
6 ___
7 ___
8 ___

Tipo de predio

1. Monumento Nacional	☒	5. En construcción	☐
2. Valor Arquitectónico	☐	6. Sin edificar	☐
3. Valor intermendio	☐	7. Otro	☐
4. Valor normal	☑	Cuál? ___	

Uso actual

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Otro	☐
4. Institucional	☒	Cuál? E. normal superior	

Accesos vehiculares

Garaje SI ☒ NO ☐

Cuantos ___

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☒

3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

DESCRIPCION	CIMENTACION	MUROS	CERRAMIENTO	CUBIERTA	ESTRUCTURAS	FACHADA	ANDENES	OTROS
Material	Concreto-zapata	Bloque	Muros	Asbesto cemento	concreto	Mampostería	Plantilla	
	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones	Observaciones
Grietas y fisuras	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Humedades	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hundimientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Desplazamientos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Otros	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Ricardo Rodriguez | Ricardo Rodriguez | 72.262.240

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Se realiza levantamiento de Acta de Vecindad a la E normal suleiman el cual se puede observar edificación de 2 plantas en muros en mampostería con acabados en estuco y pintura, estructuralmente en buen estado, los pisos en cerámica en concreto, columnas en concreto, cubierta en primer piso en loza en concreto sin fisuramiento, Ventanería en aluminio con vidrio y protectores sin persianas ni detenores por el exido cuentan aproximadamente cada uno con 11 salones, de diferentes anchos el piso en baldosa en el patio en granito, Sin detenores ni deportes jardineras en muros en bloque con pañete y granito en perfiles, no detenidos al interior cuenta con vegetación de distintas especies Segundo piso del Bloque 1 se puede evidenciar, Salones Salón 1. muros en mampostería con acabados en estuco y pintura, sin fisuramiento, cubierta en cielo falso con detenores de laminas disuinsa en drywall cuenta con 4 bases de temperatura led largas, con detenores por exido, 1 aire control, 1 video beam 1 abanico, 1 extractor marca 1 - 38 portátiles, Piso en cerámica con deportes y detenores, Ventanería en aluminio sin protector, Puertas metal Salón #2: muros en mampostería con estuco y pintura sin fisuramiento, cubierta en cielo falso con detenores en drywall cuenta 4 bases de lámparas largas led sin detenor provisto, 1 video bar, 1 aire acondicionado, 3 abanicos, 35 sillas, 1 escritorio en madera, 1 tablero acrílico, piso en cerámica sin detenores y deportes, Ventanería en aluminio al gusto con protectores y sin persianas ni detenores. Salón #3 Sala informática: muros en mampostería con acabados en pañete y pintura, cubierta en 9 extractores en madera con 9 portátiles en la parte de abajo sistema eléctrico sin detenores por exido, Cubierta en cielo falso con detenores 4 bases con lámparas led largas, 1 aire acondicionado control, 1 video beam. Sillas plásticas, Ventanería en aluminio con vidrio sin detenores, 1 archivador, 1 escritorio en madera con un computador 1 tablero acrílico, puerta metálica sin protector Salón 4. muros con pañete pintado y acabados en pintura y estuco sin fisuramiento. Se observa cubierta en cielo falso en detenores por humedad, un aire acondicionado control, 4 bases con lámparas led largas con detenores por exido, 2 abanicos de techo, 1 video beam.	

1122612290

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Página_____ de_____ Formatos

Versión controlada

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

4. OBSERVACIONES ADICIONALES

PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3)	PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta)
Piso en ceramica con deterioro y desgaste, Ventanería en aluminio con vidrio y algunas con protector sin protector ni deterioro, Puerta en metal sin deterioro, Puertas en madera, Luces: enbombillo, 1 ventana de mesa, 1 Portátil presupuesto.	
- Salon # 5: muros en manipostería en acabado en estuco y pintura sin fisuramiento ni daños estructurales, Cubierta en cielo falso en icopor con fisuras con deterioro por humedad, Aseo en 1 arte acondicionado, 3 abanicos, 1 tablero de anuncios, 1 video beam, 1 escritorio en madera, 7 sillas, Ventanas en aluminio y protectores sin deterioro.	
- Salon 6 # Muros en manipostería con acabado en estuco y Pintura sin presencia de daños estructurales, Cubierta en cielo falso en laminas lisas en acabado concreto con deterioro por humedad, 4 bases de lamparas del techo con deterioro por oxido 3 aires acondicionados, 1 tablero acrilico, 2 abanicos, 1 archivador, sillas, 1 escritorio, Ventanas en aluminio con protectores, Puertas en deterioro y desgaste.	
- Se realiza. levantamiento del piso de bloque existente liso, Subiendo al tercer piso para dejar existente como se encuentra el piso que se va a intervenir.	
Se evidencia losa en concreto en mal estado presentando fisuramiento y filtracion de agua. Se evidencia zona de almacenamiento de agua con muros en manipostería con abundante filtracion (humedad), Se evidencian Condensadores de aire (7). 1 caja electrica.	

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Versión controlada

Powered by CamScanner

	ACTA DE VECINDAD	Formato	7
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la interventoria

Nombre

Testigo

Nombre

(Delegado alcaldia, Personeria, JAC, Lider comunitario)

OBSERVACIONES

7. ACTA DE CIERRE

Yo _____ identificado (a) con la cédula de ciudadanía No_____ obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura _____ de la ciudad de _____, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por _____, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista _____, Interventoria, _____ y la entidad contratante EDUBAR S.A.

Se firma el día _____ de _____ de 20___

Firma responsable unidad social

Nombre

C.C o Nit

Testigo

Nombre

C.C o Nit

Representante del contratista

Nombre

Representante de la Interventoria

Nombre

NOTA: El contratista entregará a la interventoria en medio magnético registro fotografico de la vivienda Antes y despues de la intervención. Al finalizar el cierre de las actas con sus respectivas firmas, entregaran escaneada cada acta.

Powered by CamScanner

OFICIO

DE

ENTREGA

DE

ACTAS DE VECINDAD

Y

ACTAS DE ENTORNO

Powered by CamScanner

CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL
NIT: 901.638.239 - 0

Barranquilla, 27 de febrero de 2023

CED-050-2023

Señores

CONSORCIO IE DISTRITO

MARCELA BAQUERO APONTE
REPRESENTANTE LEGAL
BARRANQUILLA

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. EDU-345-2022 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA.

ASUNTO: RELACIÓN DE LEVANTAMIENTOS DE ACTAS DE VECINDAD Y ACTAS DE ENTORNOS

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan el listado de los levantamientos de actas de vecindad y actas de entorno de las instituciones educativas referentes al informe # 3

ITEM	NOMBRE DE LA INSTITUCION	DIRECCION	BARRIO	OBSERVACION
1	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL MAYOR DEL BARRANQUILLA Y DEL CARIBE	CL 47 # 44-97	ROSARIO	ACTA DE VECINDAD
2	INSTITUCION EDUCATIVA COMUNITARIA DISTRITAL MANUEL ELKIN PATARROYO	CRA 26 # 85-61	POR FIN	ACTA DE ENTORNO
3	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL CASTILLO DE LA ALBORAYA	CL 41# 8A-62	LA ALBORAYA	ACTA DE VECINDAD
4	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	CL 47 # 44-100	ROSARIO	ACTA DE VECINDAD
4	INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL COMUNITARIA 7 DE ABRIL	CL 74 # 9-06 SUR	7 DE ABRIL	ACTA DE ENTORNO

Agradeciendo su atención

CRISTIAN JIMENEZ YEJAS
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO DISTRITAL

Realizó	Samira Elias	Directora del Proyecto
Aprobó	Cristian Jiménez Yejas	Representante legal

CRA 106 #50 – 67
653093483
consorcioeducativodistrital@gmail.com
Barranquilla, Atlántico.

Powered by CamScanner

SOSTENIBILIDAD

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO: Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura del distrito de Barranquilla

LUGAR: IED. Sarid Arteta Cra 18#47-32 FECHA: 16-02-23. HORA INICIO Y FIN: 8:50-9:05.

TIPO DE REUNION		TEMA
Socialización	X.	
Comite de veedores		
Mesa de trabajo		
Informativa		
Reunión interventoría		
Otra	X Cual?	Socialización del proyecto (sostenibilidad)

OBJETIVO DE LA REUNION	dar a conocer el Proyecto, Para conocer el Plan de gestión de canales de comunicación conceptos de Comunicación Asertiva
ORDEN DEL DÍA	Presentación de entidades que hacen parte del proyecto Socialización del objeto del proyecto presentación del Plan de gestión social Presentación medios de comunicación del proyecto. Conceptos de comunicacion de manejo en la comunidad conceptos de Comunicación asertiva.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realiza reunión de sostenibilidad contos trabajadores del colegio Sarid Arteta con el objetivo de dara conocer las entidades que hacen parte del proyecto, Se socaliza a los mismos el objeto del Proyecto para que tengan el conocimiento del proyecto para el cual laboran, Se Socializa el plan de gestión social y los canales que dispone el área social para mantener la comunicación entre la Comunidad, tener las dudas e inquietudes de la comunidad y sean remitidas siempre al area social para dar una respuesta clara y asertada, y ellos mismos puedan transmitirla a cual miembro de la comunidad la Información clara, durante la reunión se capacita a los trabajadores sobre la comunicacion asertiva,

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

la cual nos permite dialogar con calma y respeto en forma directa, segura, tranquila y honesta, la cual se finaliza escuchando puntos de vista y preguntas de los trabajadores.

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA" CONTRATISTA C.E.D.

LUGAR IED Said Arleta Cra 18 # 47-72. FECHA 16-01-23

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

ACTIVIDAD REALIZADA			TEMA
Inducción			
Capacitación			
Reinducción			
Charla corta			
Reunión social			
Otra	X	Cual?	· sostenibilidad

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	x Edwin Lopez	1051420911			
2	Guillermo Serrano	73164280			
3	Erid Julio	22044636			Erid Julio
4	Yamil Ospino	1.234.894.911			
5	Patricia Ospino	57427161.			Patricia Ospino
6	Rolinda Reyes.	44158967			
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricia Ospino
(Nombre)
Contratista

3-3

Rolinda Reyes.
(Nombre)
Interventoría

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha	12/07/2021

PROYECTO Ampliación y Mejoramiento de la infraestructura educativa del Distrito de Barranquilla.

LUGAR IED Inocencio Chinca Cs3D1Z10 FECHA 16-09-23 HORA INICIO Y FIN 10:00am

TIPO DE REUNIÓN			TEMA
Socialización			
Comité de veedores			
Mesa de trabajo			
Informativa			
Reunión interventoria			
Otra	X	Cual?	Socialización del proyecto (sostenibilidad).

OBJETIVO DE LA REUNION	Dar a conocer el proyecto y las entidades, conocer el canal de comunicación, Concepto de Comunicación asertiva.
ORDEN DEL DÍA	Presentación de las entidades que hacen parte del proyecto Presentación del plan de gestión social y el area social Presentación de los medios de comunicación del proyecto Consejos de comunicación asertiva Preguntas y respuestas. Finalización de la Reunión

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Se realiza reunión con los trabajadores de la IED Inocencio Chinca dando inicio con las presentaciones de las entidades que hacen parte del proyecto, con el objetivo que tengan conocimiento cuales son las entidades, contratante, entidad supervisora, y Entidad de interventoria, se socializa las actividades que se van a desarrollar en la institución, realizamos la presentación del area social y el plan de gestión social puesto en marcha por el contratista con el objetivo de minimizar el impacto negativo del proyecto en la comunidad, se socialización las estrategias planteadas, divulgación, atención a la comunidad, los cuales son coordinados por el area social se recomienda que cualquier duda que se presenten sean remitidos al

Powered by CamScanner

	ACTA DE REUNION	Formato	9
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Area Social del contratista del proyecto por los diferentes canales de comunicación, se da concejo para mantener una comunicación asertiva en el ambiente laboral. la cual nos permite dialogar en forma directa Segura, tranquila y honesta. expresando lo que queremos decir con empatia, se responde las inquietudes delos trabajadores y se da por finalizado la reunión

Powered by CamScanner

	REGISTRO DE ASISTENCIA	Formato	4
		Versión	2
		Fecha:	12/07/2021

"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

PROYECTO _____ CONTRATISTA C.E.D.

LUGAR IED Inocencio Chinca Cl 53D #21B-181 FECHA 16-02-23.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD _____

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMA
Inducción		
Capacitación		
Reinducción		
Charla corta		
Reunión social		
Otra	X Cual?	Sostenibilidad (Sensibilización)

	NOMBRE	IDENTIFICACION	ENTIDAD / INSTITUCION	CARGO	FIRMA
1	JHON VISBAL	1056738		OFICIAL	JHON VISBAL
2	CARLOS IMGRETH	15.03897		AUXILIAR	
3	Reiner Zambrano	1097034746		AUXILIAR	Reiner Z.
4	MIGUEL POLO	8593753		OFICIAL	
5	DIONEL POLO	72205247		MAESTRO OBRA	
6	LUIS MIGUEL SOLANO	3974260		OFICIAL	
7	Patricia Ospino	52427161		T. social	Patricia Ospino.
8	Olivia Pepa	24118967	Interventoría	T social	Olivia Pepa
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Patricio Ospino P.
(Nombre)
Contratista

Olivia Pepa.
(Nombre)
Interventoría

Powered by CamScanner