Mayo

TPD INGENIERIA	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR	TPD-F-SST1356-15	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

ESTE FORMATO ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMENTO Y FORMA PARTE DE LAS FUNCIONES DEL CARGO Y NORMAS DE SEGURIDAD

A continuación encontrará varios ítems a evaluar en cuanto al buen funcionamiento de la herramienta y equipo menor, por marque B o M segun el estado de la herramienta o equipo menor. En caso de encontrar alguna falla no utilizar para la realizacion de la tarea y reporte inmediatamante al jefe inmediato para tomar acciones. Semanalmente será revisado por el responsable SST, así mismo a final de cada mes entregar este formato diligenciado al Responsable SST.

FECHA: 01-05-2023

HERRAMIENTAS	ITEM	CANT	Semana 1														Semana 2														Semana 2														Semana 4												Semana 5										
			LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		LUN		MAR		MIER		JUE		VIER	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Barras	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
Hombresolo	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
Cinta métrica	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
Cincel	Punta y deformación de la cabeza (hongo) estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
Destornillador	Mango, aislamiento y Punta		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
Extensiones	Tomas, estado de cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
Llaves de estrella	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
Llaves de boca fija	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
Llaves de boca fija	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
Martillo, porros y masetas	Mango, cabezote		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
Pata de cabra	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
Machos para rosca	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
TALADRO	Mango, cabezote		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
MOTOSOLDADOR	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
EQUIPO OXICORTE	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
PULIDORA	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
PLANTA ELECTRICA	Estado general		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓		✓		✓						✓		✓		✓		✓											
NOMBRE DE QUIEN INSPECCIONO			Braby Mendez.																																																																				

Observaciones: Las herramientas y equipoo se encuentran en perfecto estado.

REVISIÓN SST

Powered by CamScanner