INTERVENTORIA SDM-UD CONTRATO 2023-1769	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-03	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	COMPONENTE SST	Versión:	31/05/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO:	2023 1355	**FECHA:**	19 de Mayo 2023
CONTRATISTA:	UT	**UBICACIÓN:**	Interseccion Tamarindo
INSPECCIONADO A:	Edgar Muñoz	**INSPECCIONADO POR:**	Natalia Moya
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ✓	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT. INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)				
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			N/A	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			N/A	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehiculos cuentan con los documentos al dia	SI			
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo			N/A	

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		

Natalia Moya	
FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

INTERVENTORIA SDM-UD CONTRATO 2023-1769	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-03	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	COMPONENTE SST	Versión:	31/05/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO: 2023 1355		FECHA: 25-05-2023	
CONTRATISTA: UT		UBICACIÓN: Intersección Sanmetforcy	
INSPECCIONADO A: Duvy Contreras		INSPECCIONADO POR: Natalia Moya	
TIPO DE ACTIVIDAD:	MTTO PREVENTIVO: X	MTTO CORRECTIVO:	OTRO CUAL:

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES. (PMT. INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diana	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el camé estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			
Las areas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos quimicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehiculos cuentan con los documentos al dia	SI			
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo	SI			

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		

Natalia Moya	
FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

INTERVENTORIA SDM-UD CONTRATO 2023-1769	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-03	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	COMPONENTE SST	Versión:	31/05/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO: 2023 1355		FECHA: 23-05-2023	
CONTRATISTA: UT		UBICACIÓN: Intersección semaforica	
INSPECCIONADO A: Hugo Cordero		INSPECCIONADO POR: Katalina Moya	
TIPO DE ACTIVIDAD:	MTTO PREVENTIVO: ✓	MTTO CORRECTIVO:	OTRO CUAL:

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehiculos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos quimicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehiculos cuentan con los documentos al dia	SI			
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo			N/A	

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		
//	//	//	//

Katalina Moya	
FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO