	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Secretaría:	**Despacho del Gobernador**	**Dirección:**	**Centro Regional de Operaciones de Emergencia**
Número del Contrato:	**Numero SECOP II CO1.PCCNTR.4767354 del 30 de marzo del 2023**	**Informe No.:**	**5**
Periodo al que corresponde el presente informe:	**30 de julio de 2023 – 29 de agosto de 2023**	**Plazo de Ejecución:**	**A partir de la suscripción del acta de inicio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2023.**
Contratista:	**Diego Andres Montoya Guana**	**Supervisora**	**Ximena Carmona Giraldo**

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Despacho del Gobernador** **GESTIÓN JURÍDICA** **CONTRATACIÓN** **INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Versión: 0	Vigencia 09-2012


2. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES EJECUTADAS:


OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)	EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (***)	OBSERVACIONES
1. Realizar las evaluaciones técnicas y de vulnerabilidad asignadas, presentando los respectivos informes en un máximo de 15 días calendarios a la fecha de la visita según el procedimiento establecido, incluyendo localización, evaluación técnica, conclusiones, recomendaciones y presupuestos en caso de ser requerido.	**El día 01 de agosto de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Santa Rosa:** -**Visita técnica No. 1**, Inspección técnica en la Vereda Alto Potreros, Finca San Julián y Finca la gaviota, se evidencia movimiento del terreno, debido a inadecuado manejo de aguas lluvias y de escorrentía. **El día 01 de agosto de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Dosquebradas:** -**Visita técnica No. 1,** Inspección técnica al Barrio Las Vegas, se observa un movimiento en masa, detonado por la caída de un árbol de grandes dimensiones, adicionalmente se observa mal manejo de aguas lluvias en las estructuras contiguas a la ladera donde se presentó el evento.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juan Manuel Profesionales: Diego Montoya, Juan Manuel


	El día 09 de agosto de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Pueblo Rico: -**Visita técnica No. 1,** Visita técnica finca el Indio, vereda el Indio, municipio de pueblo Rico. Revisión de movimiento en masa **El día 09 de agosto de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Mistrató:** -**Visita técnica No. 1,** Visita técnica en la vereda MATA DE CANA en el municipio de Apia, Risaralda. Con el fin de evaluar condiciones de riesgo en la zona del predio.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Andrea Arango, David Ortega. Profesionales: Diego Montoya, Andrea Arango, David Ortega.


	El día 16 de agosto de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Marsella: -**Visita técnica No. 1,** Vereda a Argentina - Marsella, se emite 1 recomendación de evacuación a vivienda en riesgo de colapso por terreno inestable y se caracterizan 4 viviendas mas.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Andrea Arango, David Ortega.
	El día 22 de agosto de 2023 se realiza la siguiente visita técnica en el Municipio de Dosquebradas: -**Visita técnica No. 1,** Visita técnica la pradera transversal 22 24D-89, afectación a vivienda por inundación, debido al reboce de aguas del Lago la Pradera. Pérdida de enseres y muebles. Posiblemente por sedimentos que colmatan el paso de agua	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Juan Manuel.


	El día 22 de agosto de 2023 se realiza las siguientes visitas técnicas en el Municipio de La Celia: -**Visita técnica No. 1,** Sector Los tanques, se remitirá solicitud para mejoramiento de vivienda, la solicitud es para adecuación de ingreso a vivienda. -**Visita técnica No. 2,** Sector Los tanques, solicitud verbal en el sitio, deslizamiento en la vivienda sin afectaciones considerables. Se dan recomendaciones para mitigar la erosión.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.  Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Andrea Arango. Profesionales: Diego Montoya, Andrea Arango.

	El día 28 de agosto de 2023 se realizan las siguientes visitas técnicas en el Municipio de Santa Rosa: -**Visita técnica No. 1,** Barrio Bulevar del Café Calle 24 bis Carrera 10 movimiento en masa afectación en lote privado, tubería de acueducto y gas, el proceso está activo.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales, David Ortega.
	-**Visita técnica No. 2,** Quebrada Las Lavanderas, movimiento en masa represando el cauce de la quebrada.	 Se anexa CD con las evidencias de la ejecucion de las acividades.	Profesionales: Diego Montoya, Alejandra Grisales, David Ortega.


2.Realizar seguimiento a los procesos, proyectos y demás actividades que estén relacionadas a la gestión del riesgo de los municipios del departamento de Risaralda y que le sean asignados por el supervisor	Se realiza visita de seguimiento en la vereda El Chaquiro sector La Culebra, el día 1 de agosto de 2023 El día 8 de agosto de 2023 a las 9:00 am, se realizó reunión virtual seguimiento vía El Topacio - La Marina municipio de Santuario. Contraloría de la Nación, interventoría, contratista de obra, secretaria de infraestructura. CDGRD asiste sin compromisos pendientes.	  Anexo pdf Cd Carpeta Alcance 3.	Profesionales: Diego Montoya Como compromiso por parte de La CDGRD se programo visita de seguimiento para verificar el estado actual.


	Visita de seguimiento el día 15 de agosto de 2023 problemática La Marina - Santuario, en compañía de secretaría de infraestructura Departamental, municipio y dueño del predio donde se presentan las afectaciones.	 Anexo registro en Cd Carpeta Alcance 3.	Profesional: Diego Montoya.
	Reunión virtual jueves 24 de agosto de 2023 problemática La Marina el topacio, contratista de obra de construcción placa huellas, interventoría, sec. infraestructura, Alcaldía Santuario, propietarios de predio y cultivos, contraloría de la nación, CDGRD.	 Anexo pdf Cd Carpeta Alcance 3.	Se expone el informe de seguimiento de la visita realizada el 15 de agosto de 2023.

	Reunión de seguimiento problemática Estación Villegas del municipio de Pereira el día 24 de agosto de 2023.	 Anexo pdf Cd Carpeta Alcance 3.	Habitantes afectados por obras de construcción de casas campestres, llegan a acuerdos con las constructoras para las reparaciones pertinentes.
3. Consolidar la información relacionada con el área, que sirva de insumo para la formulación de proyectos, así como para la elaboración de presupuestos, en los casos que le sea requerido por el supervisor.	Suministro de información Hidrantes de Incendios del Municipio de Santa Rosa de Cabal, Mistrató, Apia, Dosquebradas y Belén de Umbría.	 Anexo archivo excel Cd Carpeta Alcance 4 .	

	Presupuesto puente Reparaciones sede Religiosa Mandarinos Mistrato.		
4. Asistir a la sala de crisis y/o puestos de mando unificado que sean instalados en el Departamento o en los municipios cuando se generen emergencias o desastres, de igual forma, apoyar la entrega y legalización de ayuda humanitaria cuando se requiera de apoyo de la Coordinación Departamental de Gestión de Riesgo	Se estuvo atento por disponibilidad los días 7-13 de agosto de 2023. Se estuvo atento por disponibilidad los días 28 de agosto a 3 de septiembre de 2023.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4.	No se tienen observaciones.

Fechas	Profesionales
10- 16 de julio	Alejandra – Alfredo
17 al 23 de julio	Juan Manuel - Diego
24 – 30 de julio	Andrea – Cristian
31 de julio – 6 de agosto	Alejandro – Alfredo
7 -13 de agosto	Sebastián – Diego
14 -20 de agosto	Juanita – Cristian
21-27 de agosto	Daniel – Alfredo
28 de agosto 3 de septiembre	Alejandra – Diego
4 -10 de septiembre	Juan Manuel – Cristian
11 -17 de septiembre	Andrea – Alfredo
18 -24 de septiembre	Alejandro – Diego
25 de septiembre – 1 de octubre	Sebastián - Cristian

	Apoyo a la legalización de ayudas, digitalizando información, 11 de agosto de 2023	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4.	
	Apoyo a la legalización de ayudas, digitalizando información, 12 de agosto de 2023.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4.	

	Apoyo a la legalización de ayudas, censando información, 28 de agosto de 2023.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 4.	
5. Asistir a las reuniones que la Coordinación de Gestión del Riesgo, requiera apoyo y que sean relacionadas con las competencias técnicas, según requerimiento del supervisor	Reunión Equipo técnico el día 29 de agosto de 2023. Capacitación SGSST Gestión de emociones, el día 29 de agosto de 2023.	 Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.  Anexo registro fotografico Cd Carpeta Alcance 5.	

6.Realizar el acompañamiento de las diferentes visitas técnicas que realice las entidades del Orden Nacional y entidades de Orden departamental, que se encuentran desarrollando procesos técnico o intervenciones en reducción del riesgo, cuando sea solicitado por la coordinación Departamental de Gestión del Riesgo	En este mes no se realizaron actividades relacionadas con este alcance.		

*Defina uno a uno las obligaciones o compromisos definidos en el contrato.
** Describa claramente las actividades ejecutadas.
*** Defina y anexe si es pertinente, los registros que evidencian el cumplimiento de las obligaciones o compromisos

Firma: _____

Nombre: DIEGO ANDRES MONTOYA GUANA
Ingeniero Civil – Contratista CDGRD
MP: 66202-371559 RIS