ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	**EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO**
	ACTA DE VISITA DE EVALUACIÓN A SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE, PLAYAS Y LECHOS
	Código: PM04-PR36-F2 / Versión: 9

FECHA VISITA: 12/07/2023	**HORA INICIO:** 9:30am	**HORA TERMINACIÓN:** 10:00am	**HOJA** 1 **de** 3		

RADICADO ASUNTO: 2022ER196035 02 de Agosto 2022.

DATOS DEL SOLICITANTE

- Razón social: Empresa de Acueductos y Alcantarillado de Bogota E.S.P
- Representante Legal: Octavio Augusto Reyes Avila.
- Documento de identidad: NIT: X C.C. ___ No. 899.999.094-1
- Dirección notificaciones: Av. Cl 24 # 37 - 15 Tel: 601 - 3447000
- Numero de Recibo de Pago Conceptos varios 5545678

INFORMACIÓN DEL CAUCE, PLAYAS Y LECHOS A INTERVENIR

- Nombre del cauce, playa y/o lechos: Quebrada la Salitrosa - PDH la conejera.
- Número de Radicado de Coordenadas: 2023ER85253. - Aspectos tecnicos - Archivo 2A.
- Coordenadas intervención X ___ Y ___
  X ___ Y ___
  X ___ Y ___
  X ___ Y Se pueden consultar Aspectos tecnicos - Archivo 2A.
- Tiempo de intervención: 30 dias
- Cuenca: Torca - Guaymaral - Localidad: Suba - UPZ (27) Suba.
- Barrio: Alaska.
- Nombre del proyecto: Construcción de un cabezal de descarga en tubería de 20" en concreto proveniente del alcantarillado pluvial del barrio Alaska el cual se encuentra localizado dentro de la zona clasificada de conservación de la PDH la conejera a la altura carrera 106A y construcción de un cabezal de descarga de tubería 16"
- Actividades a ejecutar sobre el cauce, playa y/o lecho:

	Marque con una (X)
a.) Construcción de Box Coulvert:	
b.) Construcción de Estructuras de Descole de aguas Lluvias:	X
c.) Construcción de Soportes de Puentes dentro del cauce y/o sus taludes:	
d.) Postura temporal de soportes (parales y demás) para construcción de puentes:	
e.) Adecuación y/o mejoramiento de taludes del cauce:	
f.) Canalización del cuerpo de agua	
g.) Intervención del cauce para construcción de obras:	
h. Otra: X Cual?:	

- Clausura de tubería de descarga existente a la altura PMC1108639.
- Recuperación de pasos peatonales y vehiculares
- Excavación manual de zanjas para la instalación de tubería, demolición de pozos y cabezales. remoción de pozos existentes

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	ACTA DE VISITA DE EVALUACIÓN A SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE, PLAYAS Y LECHOS	
	Código: PM04-PR36-F2	Versión: 9

- El permiso se solicita para caso de emergencia?: SI____ NO_X_, Que Tipo de Emergencia ?

_____

En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, tenga en cuenta que:
DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEY 2811 DE 1974, COMPILADO POR EL DECRETO 1076 DE 2015, SE OTORGA VIABILIDAD DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE, PLAYAS Y LECHOS IN SITU PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES, LAS CUALES DEBEN SER FORMALIZADAS DE ACUERDO AL TRAMITE ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD, DENTRO DE LOS SEIS (6) DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL LEVANTAMIENTO DE LA PRESENTE ACTA, EN CASO DE INCUMPLIR CON ESTE TIEMPO SE DARA INICIO AL PROCESO SANCIONATORIO AMBIENTAL CORRESPONDIENTE, EN EL MARCO DE LA LEY 1333 DE 2009.

COMPENSACIONES:

Para el presente proyecto se endurecerán zonas blandas? SI___ NO_X_; Área a endurecer: _____m² (El solicitante debe tener en cuenta que si va a endurecer zonas blandas, debe presentar la propuesta de compensación de áreas endurecidas en cumplimiento del Acuerdo 327 de 2008, en un término de _____( ) días Calendario).

DESCRIPCIÓN DE LA VISITA:

El dia 12 de julio de 2023, profesionales adscritos a la SCASP en compañia de la profesional Blanca Isabel Diaz del consorcio obras zona 1, se realizo visita tecnica de evaluación a la solicitud de POC del radicado. 2022ER196035 del 02 de Agosto de 2022 en el marco del proyecto "Construccion de un cabezal de descarga en tuberia de 20" en concreto proveniente del alcantarillado pluvial del Barrio Alaska >7.

Como resultado de la visita se evidencio:

(1) Se realizo recorrido por la carrera 106 A que se encuentra ubicado dentro del area legal de la RBH Tq conejera, en donde se verifica el punto donde se solicita la construccion del cabezal, verificando que la zona no se encuentra intervenida y se toma registro fotografico.

(2) Se realizo recorrido por la carrera 106 que se encuentra ubicada en la Quebrada la Salitrosa se toma registro fotografico.

Se realiza verificacion de material RCD y tuberas en diferentes zonas del barrio para lo cual se le solicita a la representante del consorcio realizar limpieza y disposicion de los RCD y organizacion del material en una zona adecuada, ya que la comunidad manifiesta problematicas de vectores

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ	EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	ACTA DE VISITA DE EVALUACIÓN A SOLICITUD DE PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE, PLAYAS Y LECHOS	
	Código: PM04-PR36-F2	Versión: 9

INFORMACION DE PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA

DATOS	EJECUTOR	INTERVENTOR	SUPERVISOR
NOMBRE	Blanca Isabel Diaz P		
EMPRESA	Consorcio Obras 21-EAAB		
C.C. TELÉFONO	52703465 3183706440		
FIRMA			

PROFESIONALES SDA QUE REALIZAN LA VISITA:

NOMBRE: Laura Alvarez P *FIRMA:* _____ *SUBDIRECCION:* SCASP

NOMBRE: Fredy Armando Ortiz *FIRMA:* _____ *SUBDIRECCION:* SCAPS

NOMBRE: _____ *FIRMA:* _____ *SUBDIRECCION:* _____

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
8	Se ajustan las actividades y responsabilidades en virtud de la resolución 1037 de 2016.Se ajusta la codificación de los anexos. Se ajustan los nombres de los anexos.	Resolución 2208 del 12 de diciembre de 2016
9	Se ajusta el procedimiento al nuevo mapa de procesos y a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. Se modifica el nombre del formato de "Acta de visita de evaluación a solicitud de permiso de ocupación del cauce" a "Acta de visita de evaluación a solicitud de permiso de ocupación del cauce, playas y lechos "	Radicado 2019IE142053 de junio 26 de 2019