| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. \| SECRETARÍA DE AMBIENTE \| BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

DATOS GENERALES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **COMPONENTE DE LA EEP** | Actividades de seguimiento y control frente a la Quebrada la Chiguaza - Localidad de Tunjuelito | | | | |
| **DIRECCIÓN** | Calle 60 sur 14ª - 43 | **LOCALIDAD** | Tunjuelito | **BARRIO** | San Benito |
| **RADICADO DE ENTRADA** | No aplica | **FECHA DE RADICADO** | No aplica | **PROCESO** | No aplica |
| **FECHA DE LA VISITA** | 14 de julio del 2023 | **HORA DE INICIO** | 10:30 AM | | |
| **AUTORIDAD COMPETENTE** | SDA - SCASP | **EXPEDIENTE N°** | SIN EXPEDIENTE | | |

## 1- MOTIVO DE LA VISITA

Realizar visitas para efectuar control y seguimiento a la estructura ecológica principal-EEP

## 2- SITUACIONES ENCONTRADAS

| | C | I | NA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|---|
| El cuerpo de agua se encuentra libre de escombros y/ residuos sólidos | X | | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| La Zona de manejo y preservación Ambiental – ZMP se encuentra despejada deescombros, RCD y/o Residuos Sólidos. | | X | | Se evidencia disposición de RCD y residuos ordinarios en el área de protección o conservación aferente. |
| La infraestructura presente en la EEP cuenta con permiso de la Autoridad Ambiental Competente | X | | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| Las descargas de aguas lluvias al cuerpo de agua cuentan con Permiso | X | | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. \| SECRETARÍA DE AMBIENTE \| BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EAAB ó POC ó lineamientos SER –SDA | X | | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| El componente de la EEP se encuentra protegido de derrames de Hidrocarburos u otros compuestos químicos. | X | | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| El suelo de la EEP se encuentra libre de afectaciones al suelo como(compactación, excavación, otros) | X | | | Se evidencia afectación en suelo en la Faja Paralela por Invasión |
| El arbolado o zonas verdes se encuentran libres de afectaciones (mecánicas, excavación, disposición, otras) | X | | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| El cerramiento de la obra hacia la EEPse encuentra en buen estado | X | | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| Los mojones de delimitación se encuentran materializados de acuerdo con lo establecido en el POT | X | | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| La EEP se encuentra libre de endurecimientos. | X | | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. \| SECRETARÍA DE AMBIENTE \| BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura Ecológica Principal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| El componente de la EEP se encuentra despejado de actividades diferentes a las de recreación pasiva | X | | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |

**NORMATIVIDAD: Decreto Ley 2811 de 1974** Código Nacional de los Recursos Naturales. **Decreto 190 de 2004.** Plan de Ordenamiento Territorial **Decreto Nacional 1541 de 1978** uso de las agua no marítimas, **Decreto Nacional 1594 de 1984** usos del agua y residuos líquidos y se definen las normas de vertimiento y los estándares de calidad del agua, **Resolución 362 de 2003** prestación de los servicios temporales que presta la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá**, Acuerdo 79 de 2003** Código de Policía de Bogotá, **Resolución 3956 de 2009** norma técnica, para el control y manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el Distrito Capital **Ley 299 de 1996** protección a la flora Colombiana, **Decreto Nacional 1791 de 1996** régimen de aprovechamiento forestal. **Acuerdo 327 de 2008** normas para la planeación, generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas “Pulmones Verdes” en el Distrito Capital y **Ley 1333 de 2009** procedimiento sancionatorio Ambiental.

| | **SI** | **NO** | **N.A.** | **DESCRIPCIÓN** |
|---|---|---|---|---|
| Se evidencian especies Ferales | | X | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| Se evidencian procesos de eutroficación | | X | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| Se evidencia presencia de habitantes decalle | | X | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| Se evidencia pastoreo de semovientes | | X | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |

| | | |
|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE AMBIENTE BOGOTÁ | **EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO** | |
| | **Modelo: Acta de visita técnica a componentes de la Estructura EcológicaPrincipal – EEP** | |
| | Código: PM04-PR88-M2 | Versión: 3 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Se evidencian captaciones ilegales del Recurso Hídrico | | X | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| Se evidencian descarga de aguas residuales al cuerpo de agua y/o conexiones erradas | | X | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| Se evidencian quemas a cielo abierto | | X | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| La fauna existente en el sector se encuentra protegida de afectaciones | X | | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |
| Se mantiene el cerramiento de delimitación en las condiciones establecidas por la EAAB | X | | | No se evidencia ninguna novedad en el momento de la visita |

| **CONSIDERACIONES FINALES** |
|---|
| Durante la visita a la Quebrada la Chiguaza- Localidad de Tunjuelito se evidencia disposición de residuos ordinarios y RCD en alrededores del cuerpo de agua, para lo cual se dará traslado de la situación encontrada a las entidades competentes. |







| | PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA | PROF. QUE REALIZÓ LA VISITA |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | **Laura Álvarez Ramírez** | **Julie Ayala** |
| **CARGO** | **Profesional de Apoyo** | **Profesional Transversal** |
| **EMPRESA** | **SDA** | **SDA** |
| **FIRMA** | | |

**Control de Cambios**

| Versión | Descripción de la Modificación | Fecha |
|---|---|---|
| 2 | Ajuste del documento de acuerdo con los lineamientos de Subsecretaria con relación al encabezado, control de cambios y codificación, ajuste de formato, se cambia el nombre del formato. | Radicado No. 2018IE212764 de septiembre 11 de 2018 |
| 3 | Se ajusta el formato a los lineamientos del Procedimiento Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG. | Radicado 2020IE159258 de septiembre 17 de 2020 |

de