INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No 10



CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

Bogotá, 30 de junio de 2023

e-mail: residentebosa@aimingenieros.com.co
QRSF: quejasyreclamos@aimingenieros.com.co
Califica nuestro servicio ingresando en el siguiente link:
Encuesta de satisfacción del cliente

CONTRATO No. 342 de 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

ÍTEM	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA	**04/07/2023**	**04/07/2023**	**04/07/2023**
CARGO	Profesional ambiental	Director de obra	Director de obra
NOMBRE	Nathalia Milena Arango Cantor	Carolina Molina	Carolina Molina
FIRMA			
Rev.No.	**MODIFICACION EFECTUADA AL INFORME**		**FECHA**
0	Creación Inicial del documento		30/06/23

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6

3. ALCANCE 9

4. OBJETIVOS 9

5. DESARROLLO 10

5.1. Plan de Manejo Ambiental (MAO) y PGRCD 10
5.2. CIVS ejecutados durante el periodo 11
5.3. Componente A: Cumplimiento de obligaciones ambientales y SST ... 11
5.4. Componente C: Manejo de la vegetación y el paisaje 15
5.5. Componente E: Manejo de las actividades constructivas 16
5.6. Componente F: Demarcación y señalización de frentes de obra (excluye señalización PMT) 18

6. CONCLUSIONES 19

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. CIV
Tabla 2. CIVs en ejecución abril 2023.
Tabla 3. Personal SSTA.
Tabla 4. Proveedores autorizados.
Tabla 5. Listados de capacitaciones abril 2023.

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localidad de bosa.
Ilustración 2. Apertura PIN ambiental.
Ilustración 3. Presencia BOAL.
Ilustración 4. Capacitación SSTA.
Ilustración 5. Puntos ecológicos frentes de obra.
Ilustración 6. Estado de sumideros Islandia.
Ilustración 7. Estado protección potreritos.
Ilustración 8. Estado protección Islandia.
Ilustración 9. Estado cerramiento frentes de obra.

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Asistencia capacitaciones ambientales contratista de obra
Anexo 2. Formato FOAC-53 manejo de materiales y vales
Anexo 3. Formato FOAC-55 manejo de RCD y vales
Anexo 4. Formato FOAC-50 manejo de aguas
Anexo 5. Seguimiento al PMT
Anexo 6. Fichas de seguimiento ambiental

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe, se describen las actividades relacionadas con la gestión ambiental realizada por la interventoría, para la implementación del plan de acción de interventoría (PAI) referente al contrato de interventoría No. 342 de 2022 que tiene como objeto “realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de obra pública que tendrá por objeto contractual: “ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y espacio público asociado de la localidad de Bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones, estudios, diseños y demás condiciones establecidas en el anexo técnico”, junto con el seguimiento realizado al contratista de obra en el cumplimiento de obligaciones ambientales contractuales y medidas planteadas en el MAO.

Para el primer periodo de actividades, correspondiente a la etapa de preliminares, se realizaron los diagnósticos de cada uno de los CIV´s, para determinar el tipo de actividades de obra a desarrollarse como son; intervención en espacio público, acciones de movilidad, instalación de bases estabilizadas, intervención de redes sanitarias, reemplazo o reparación de confinamientos laterales, atención a emergencias y reparaciones puntuales, en cada uno de los CIVS definidos para el desarrollo del proyecto, asimismo se realizó seguimiento, revisión y aprobación a la documentación ambiental necesaria para el inicio de actividades constructivas.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto, se localiza la zona urbana de la ciudad de Bogotá, específicamente en las localidades de Bosa, tal como se muestra en la ilustración 1:



Ilustración 1. Localidad de bosa.

Las vías y espacio público objeto del contrato, se ejecutarán dentro de la localidad 7 de bosa, a continuación, se presentan los CIVs a intervenir durante todo el proyecto:

Tabla 1. CIV

DATOS GENERALES				LOCALIZACION			DIMENSIONES		
No.	CIV	Grupo diseño	Sector	Tramo	Desde	Hasta	Long (m)	Ancho (m)	Área M2
1	7002710	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	42,00	8,40	352,80
2	7002989	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	58,00	4,92	285,36
3	7003036	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	CL 73 S	KR 87M	23,40	4,10	95,94
4	7003061	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 73B S	CL 73BBIS S	36,00	4,50	162,00
5	7003101	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S	39,00	5,15	200,85
6	7003210	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S	32,00	5,77	184,64
7	7002988	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 72 S	DG 73B S	23,10	3,60	83,16
8	7007169	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	32,30	3,35	108,21
9	7007134	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	28,20	3,00	84,60
10	7003028	Grupo 2	José María Carbonell	DG 73B S	SIN DATO	KR 87M	45,40	4,95	224,73
11	50008433	Grupo 2	La Paz	DG 73B S	KR 87N	KR 88	39,50	6,00	237,00

12	7002819	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88	KR 88A	32,00	6,47	207,04
13	7002743	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88A	TV 88A	11,70	7,10	83,07
14	7002589	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88B	KR 88D	19,00	12,19	231,61
15	7003174	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S	22,50	6,43	144,68
16	7004377	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81C	KR 81G	58,20	5,38	313,12
17	7004331	Grupo 1	ARGELIA II	CL 59A S	KR 81G	KR 81H	32,20	5,50	177,10
18	7004403	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81C	DG 58L S	DG 59A S	20,30	3,45	70,04
19	7004413	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81B	KR 81C	36,80	3,90	143,52
20	7004503	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81A	KR 81B	50,00	3,33	166,50
21	7008640	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81H	CL 58L S	CL 59A S	19,00	4,15	78,85
22	7002730	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80BIS S	29,85	4,95	147,76
23	7002757	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80BIS S	CL 80A S	30,60	4,95	151,47
24	7002801	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80A S	CL 81 S	29,70	5,10	151,47
25	7002838	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81 S	CL 81A S	31,50	5,10	160,65
26	7002858	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81A S	CL 82 S	23,30	4,90	114,17
27	7004364	Grupo 1	Islandia	DG 73A S	KR 82G	KR 83	48,80	4,45	217,16
28	7004370	Grupo 1	Islandia	CL 73BIS S	KR 82G	KR 83	36,10	4,40	158,84
29	7004379	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73 S	CL 73BIS S	29,80	5,83	173,73
30	7004382	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S	20,60	5,80	119,48
31	7004385	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S	28,50	5,63	160,46
32	7004394	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S	30,20	5,85	176,67
33	7004396	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73ABIS S	28,60	5,45	155,87
34	7004401	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S	32,60	5,73	186,80
35	7004416	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S	16,70	5,37	89,68
36	7004408	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S	28,70	5,65	162,16
37	7004371	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73BIS S	DG 73A S	38,60	7,60	293,36
38	7004134	Grupo 2	San Diego Bosa	TV 87A	DG 92 S	DG 91 S	29,90	7,47	223,35
39	7000766	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S	14,10	6,82	96,16
40	7000780	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B S	30,20	6,02	181,80
41	7000792	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C S	36,50	4,80	175,20
42	7000824	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	55,80	4,70	262,26
43	7000829	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S	14,50	3,50	50,75
44	8007666	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	DG 57ABIS S	37,40	3,50	130,90
45	8007714	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S	31,50	3,63	114,35
46	8007764	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S	28,30	3,63	102,73
47	8007854	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57B S	KR 81A	KR 81D	77,50	4,35	337,13
48	8007803	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81A	KR 81C	19,70	4,58	90,23
49	8011987	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81C	KR 81D	28,60	4,83	138,14
TOTAL, M A INTERVENIR							***1589***		

DATOS GENERALES	LOCALIZACION	DIMENSIONES

No.	CIV	Grupo diseño	Sector	Tramo	Desde	Hasta	Long (m)	Ancho (m)	Área M2
50	7004389	Grupo 1	Islandia	KR 82 G	CL 72 S	CL 72 A S	28,9	5,9	170,51
51	7007150	Grupo 2	Gauloche	KR 78	CL 63 A S	CL 64 S	29,2	3,98	116,22
52	50008413	Grupo 1	Potreritos	KR 87M	CL 73C S	CL 74 S	29,2	5,47	159,72
TOTAL, M A INTERVENIR							***87,3***		

DATOS GENERALES				LOCALIZACION			DIMENSIONES		
No.	CIV	Grupo diseño	Sector	Tramo	Desde	Hasta	Long (m)	Ancho (m)	Área M2
53	7003558	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87BBISA	KR 87C	53,7	7,1	381,27
54	7003593	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87BBIS	KR 87BBISA	15,7	6,28	98,60
55	7003670	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87B	KR 87BBIS	32,1	5,82	186,72
56	7003756	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87ABISA	KR 87B	38,7	6,5	251,55
57	7003782	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87A	KR 87ABISA	30,5	6,14	187,27
58	7003809	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87	KR 87A	23,5	6,05	142,18
TOTAL, KM A INTERVENIR							***194,2***		

3. ALCANCE

El informe presentado es aplicable al contrato de interventoría No. 342-2022, dentro del cual se supervisa el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra 336-2022.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Informar la gestión ambiental realizada por la interventoría para supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales ambientales del contratista de obra.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar las medidas plantedas en el plan de acción de interventoría ambiental.
- Garantizar el cumplimiento de las medidas de manejo planteadas por el contratista de obra en el MAO.
- Reportar y verificar la generación de RCDs y compra de materiales petreos teniendo en cuenta los formatos presentados en el PGRCD del contratista de obra.
- Evaluar el desempeño de la gestión ambiental y sst del contratista de obra por medio de la lista de chequeo presentada en los pliegos del contrato.

5. DESARROLLO

5.1. Plan de Manejo Ambiental (MAO) y PGRCD

Durante el periodo la interventoría realiza la revisión y aprobación del MAO y del PGRCD, entregado por el contratista de obra, se realiza la aprobación por medio del comunicado 04-104-0071-2022 enviado el 13 de septiembre de 2022. Asimismo, y cumpliendo con las obligaciones contractuales se radican los planes ambientales en físico ante el FDLB por medio del comunicado 04-104-0076-2022 el 15 de septiembre de 2022.

Por otro lado, teniendo en cuenta la aprobación del PGRCD, la interventoría realiza la apertura del PIN ambiental en la plataforma de la secretaría de ambiente el 8 de septiembre de 2022, a continuación, se presenta registro del proceso realizado:



Ilustración 2. Apertura PIN ambiental.

Como resultado de la inscripción como generador de RCD ante la secretaría de ambiente, es asignado el PIN 21890. Cabe aclarar que, durante la ejecución del contrato, la interventoría será la encargada de realizar la revisión, verificación y aprobación de los reportes mensuales entregados por el contratista de obra, así como el cargue mensual a la plataforma de la SDA.

5.2. CIVS ejecutados durante el periodo

Durante el mes de junio, la interventoría realiza seguimiento a la gestión ambiental en los siguientes frentes de obra:

Tabla 2. CIVs en ejecución junio 2023.

No	Nombre del frente de obra	Tipo de Vía	CODIGO CIVs
1	POTRERITOS	ADOQUIN	7002730, 7002757, 7002801, 7002838 y 7002858
2	EL REMANSO	ADOQUIN	7002819, 7002743, 7002589, 7002710, 50008499, 7002989, 7003028, 7003036 y 7003061
3	ISLANDIA	ADOQUIN	7004416, 7004408, 7004396, 7004382, 7004364, 7004371, 7004370, 7004379, 7004385, 7004389, 7004394 y 7004401
4	GUALOCHE	PAVIMENTO FLEXIBLE	7007169, 7007150 y 7007134
5	GRAN BRITALIA	AFIRMADO	8007764, 8007714, 8007666, 8007854, 8011987, 8007803, 8007715, 8007667 y 8007607
6	BRASIL	ADOQUIN	7000829

5.3. Componente A: Cumplimiento de obligaciones ambientales y SST

- **Personal ambiental**

A continuación, se presenta el personal ambiental, tanto del contratista como de la interventoría para el desarrollo del contrato:

Tabla 3. Personal SST

CARGO	NOMBRE	DEDICACION	
		Preconstruccion	Obra
Contratista de obra - CAMACON SAS			
Especialista Ambiental	Liceth Valero	60%	60%
Especialista SST	Jennifer Torres	70%	70%
Interventoria - AYM INGENIEROS S.A.S			
Especialista Ambiental	Nathalia Arango Cantor	20%	10%
Especialista SST	Nathalia Arango Cantor	20%	10%

Asimismo, para el adecuado desarrollo de en la implementación de las medidas de manejo, el contratista de obra cuenta con el personal de la Brigada de Orden y Aseo en los frentes de obra que se encuentran en ejecución, este equipo realiza las siguientes funciones:

- Mantenimiento de cerramientos de obra
- Mantenimiento de senderos peatonales
- Protección y mantenimiento de polisombra para individuos arbóreos
- Limpieza y protección de sumideros
- Ejecución de orden y aseo dentro de los frentes de obra

A continuación, se evidencia la presencia del personal BOAL requerido, en los frentes de obra:



Ilustración 3. Presencia BOAL.

- **Comités de seguimiento**

A lo largo del periodo se realizaron cuatro (4) comités semanales integrales. Con respecto a la gestión ambiental.

- **Permisos ambientales**

Durante **el mes de junio**, no se tramitaron permisos ambientales puesto que el contrato no lo requiere. Sin embargo, la interventoría revisó las licencias ambientales entregadas de los sitios de disposición final de RCD y los proveedores de materiales pétreos, a continuación, se relacionan los proveedores aprobados por esta interventoría para la ejecución del proyecto en materia ambiental.

PERMISOS	ENTIDAD QUE GESTIONA	ENTIDAD QUE LO OTORGA	GESTIÓN ADELANTADA	FECHA DE VENCIMIENTO
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 09 de 2023	08/06/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 13 de 2023	29/06/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 13 de 2023	6/07/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 13 de 2023	27/07/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 14 de 2023	08/06/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 15 de 2023	13/07/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 17 de 2023	06/07/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 20 de 2023	17/08/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 21 de 2023	17/08/2023
Gestión de RCD	FDLB	Secretaria Distrital de Ambiente -SDA-	PIN de obra Nº 21890	N/A (Fin de contrato)
Disposición final de RCD	CEMEX - TUNJUELO	ANLA	Resolución 1480 del 04 de diciembre de 2014	_
Disposición final de RCD	MAQUINAS AMARILLAS SAS	ANLA	Resolución 1480 de 2016	_
Disposición final de RCD	SAN ANTONIO-REX INGENIERIA	ANLA	Resolución 836 de julio de 2015	_
Disposición final de RCD	SOCIEDAD PAISAJO S.A.S.	CAR	Resolución 2325 de 2015	_
Disposición final de RCD	TRANSPORTES LAMD	CAR	Resolución 0726 del 18 de marzo de 2019	_

Agregados pétreos	MINER GROUP SAS	CAR	RES. 1043 de 06/07/2001, RES. 1334 de 12/11/02	_
Agregados pétreos	CANTERA CERRO GRANDE	CAR	RES. 1857 de 27/06/06	_
Agregados pétreos	COMPAÑIA MINERA NACIONAL LTDA	CAR	RES. 1629 DE 30/07/07	_
Agregados pétreos a partir de RCD	ALBORAL S.A.	CAR	COMUNICADO No. 20222031310 DE 16/05/2022	_
Agregados pétreos a partir de RCD	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	CAR	Comunicado CAR No. 20202136255 del 07/07/2020	_
Prefabricados	ARKA PREFABRICADOS	CAR	Comunicado 11222005659 del 03/11/2022	_

Tabla 4. Proveedores autorizados.

- **Inducciones y capacitaciones ambientales**

Durante el periodo de junio, el contratista de obra realiza las siguientes capacitaciones al personal operativo, la asistencia a las capacitaciones se puede consultar en el **Anexo 1:**

FECHA	TEMA	LUGAR	ASISTENCIA
23/06/2023	• Plan de gestión integral de residuos de demolición y construcción - acopio de materiales en obra- separación en la fuente y reciclaje. • Manejo de emergencias en obra - derrames / residuos peligrosos. • Importancia del cuidado y protección de las fuentes de agua / uso y ahorro eficiente de agua y energía. • Manejo de RCD / señalización de RCD y materiales de construcción.	Obra	28
23/06/2023	• Funciones de la brigada de orden, aseo y limpieza. • Implementación y manejo de señalización PMT. • Protección y contaminación del suelo y del agua.	Obra	6

Tabla 5. Listado de capacitaciones

A continuación, se presenta registro fotográfico de las capacitaciones realizadas:







Ilustración 4. Capacitación SSTA.

5.4. Componente C: Manejo de la vegetación y el paisaje

Para el periodo del presente informe no se realizaron actividades que impactaran las zonas verdes aledañas a los CIV intervenidos, sin embargo, en el sector de Gualoche se realizó la protección de individuos arbóreos para impedir su afectación.



5.5. Componente E: Manejo de las actividades constructivas

- **Manejo de campamentos y centros de acopio**

Durante el periodo, la interventoría realiza seguimiento al estado de los campamentos y centros de acopio de materiales no pétreos, el contratista presenta cinco (5) campamentos y (2) dos centros de acopio, distribuidos de la siguiente manera:

- Campamento administrativo: Ubicado en la dirección del punto CREA

- Cinco campamentos para personal operativo y puntos de acopio de materiales y herramientas: Ubicados en los frentes de Gualoche, potreritos, islandia, Gran Britalia y el remanso.

- **Manejo de materiales de construcción**

Durante el periodo, no ingresaron proveedores de materiales pétreos.

Con respecto al ingreso de materiales, se presentan las siguientes cantidades durante el mes de abril, el formato FOAC53 y los vales se encuentran en el **Anexo 2.**

Asimismo, se realiza seguimiento al correcto acopio de materiales dentro de los frentes de obra y campamentos.





- **Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD)**

Durante el periodo, la interventoría realiza la verificación y no se registran nuevos sitios de disposición final de RCD, se continua con SOCIEDAD PAISAJO S.A.S

Se realiza la verificación de las licencias ambientales, así como la presencia dentro del listado de proveedores del IDU y sitios autorizados por la SDA.

Con respecto al retiro de RCD, se presentan las cantidades durante el mes de junio, en el **Anexo 3.**

- **Manejo integral de residuos sólidos**

Durante el periodo se verifica el estado de los puntos ecológicos en los frentes de obra.





- **Manejo de sumideros**

Durante el mes de junio la interventoría realiza seguimiento a la protección y limpieza de sumideros dentro del área de influencia de los frentes de obra, en los recorridos de obra se observan las protecciones en mal estado y se solicita al contratista realizar el mantenimiento y cambio de polisombra.

El formato FOAC-50 relacionado al manejo de aguas, se puede observar en el **Anexo 4**







5.6. Componente F: Demarcación y señalización de frentes de obra (excluye señalización PMT)

Durante el periodo comprendido del informe del 01 al 31 de mayo de 2023, no se realizaron observaciones al contratista, ya que se evidencio en recorrido de obra el mejoramiento en los cerramientos en los frentes de obra, lo cual se evidencia en el siguiente registro fotográfico, así mismo se puede evidenciar el seguimiento al PMT en el **anexo 5**.





6. CONCLUSIONES

En el **Anexo 6**, se puede consultar la lista de chequeo de seguimiento SST y ambiental, se presenta un cumplimiento de la gestión ambiental en un **96%**. Por parte de la interventoría se observan las siguientes observaciones a subsanar:

- Señalización de puntos de acopio de RCD y materiales
- Tiempos de acopio de RCD en espacio publico, se observan RCD acopiados por mas de 24 horas
- Mantenimeinto y limpieza a sumideros dentro del area de influencia

ANEXO 1
Registro de capacitaciones

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES			
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 10-03-2023	

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 23 de junio de 2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Bosa	Obra
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	x	HORA DE INICIO 8:00am	HORA DE FIN 8:40am
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia		Otros		30	28

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Liceth Valero J.	1013620434	P. Ambiental	Constructora Camacon	

TEMAS TRATADOS

1. Plan de gestion RCD, Acopio de materiales, separación en la fuente y reciclaje.
2. Manejo de emergencias en obra - derrames / residuos peligrosos.
3. Importancia del cuidado y protección de las fuentes de agua, uso y ahorro deficiente del agua y energia.
4. Manejo de RCD / senalización de RCD y materiales de construcción.

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Oscar [illegible]	1026600119	OPERARIO	JMC.	3212928973	
2	OSCAR lopez	82388779	oficial	JMC.	3006621947	
3	Dezon Cuevas	1069842388	Boal	CAMACON	3202606189	
4	Edward Balbosa	1022971793	OP	Jmc	3103243646	
5	Ricardo Ruiz	93446444	Oficial	JMC	3026652400	
6	Juis Felipe Pulido	1026595	Encargado.	JMC.	3133138251	
7	Eduard Fabian Diaz	1070225507	oficial	JMC	3203177827	
8	Mauricio Rincon	79824883	MAESTRO	JMC	2056615	
9	WILSON LIMAS	79808787	OFICIAL	JMC	3114512047	
10	Jezreel Perez	79937760	ayudante.	ingeincol	3002775	
11	Gilberto Garaa	4944987	Ayudante.	ingeincal	3197209551	
12	Ramiro Medina	1125762705	Boal	CAMACON	3202697228	
13	Kevin Garcia Diaz	1000179727	operador	ingeincol	3208697499	
14	Luis Valbuena	1076384865	AY	ing	3026671965	
15	JESUS MANUEL	78764051	oficial	Ingetcol	3244906953	JESUS MANUEL
16	Libardo VANEGAS	18928337	operario	ingeincol.	3005673149	
17						
18						
19						
20						
21						

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 10-03-2023

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 23 de junio de 2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Bosa	Obra
Notificación de nesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	HORA DE INICIO 8:00 am	HORA DE FIN 8:40 am
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia		Otros		30	28

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Luceth Ubeno J.	1013620434	P. Ambiental	Constructora Camacon	

TEMAS TRATADOS

1. Plan de gestión RCD, Acopio de materiales, separación en la fuente y reciclaje
2. Manejo de emergencias en obra - derrames / residuos peligrosos.
3. Importancia del cuidado y protección de las fuentes de agua, uso y ahorro eficiente del agua y energía.
4. Manejo de RCD / señalización de RCD y materiales de construcción.

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	KAREN OSPINA	1022369699	[illegible]	FAVIO TESMES	3017886477	
2	Christian Tesmes	1022978897	ayudante	favio tesmos	3152995139	
3	Yerica Alexandra Chaves	1069768587	BOAL	Camacon	3227507755	
4	Juan Carlos Pereira	1075345396	OF	Favio Tesmez	3224547678	
5	Giovanny Ospi	79898602	OF	Favio Tesmez	3148387326	
6	Orancio Nuñez	5826719	OP	Favio Tesmez		
7	HYRLANO CERON	79063304	OFICIAL	FAVIO	3208474362	HYRLANO
8	Mauricio Pinzon	1134956	oficial	Favio Tesmez	3053479137	
9	Alirio Ceron	96350484	oficial	J.F. vias	3124819728	
10	Melvin Fernandez	1124055088	AYUDANTE	J.F. vias	3143960994	
11	Jhon Alberto Orozco	1114548508	Ayudante	J.F. Vias	3162996375	
12	Cristhian Ricardo A	1073967187	Encargado	JF Vias	3184734461	
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia.

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 10-03-2023

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 23 de Junio de 2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Bosa	Obra
Notificación de nesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	HORA DE INICIO 9:00am	HORA DE FIN 9:30am
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia		Otros		6	6

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Liceth Valero J.	1033620434	P. Ambiental	Constructora Camacon	

TEMAS TRATADOS

1. Funciones de la Brigada de orden, asco y limpieza.
2. Implementación y manejo de señalización PMT.
3. Protección y contaminación del suelo y del agua.

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Yenira Chaves	1069X88587	Boal	Camacon.	3227197155	
2	Deison Camaco	1109842318	Boal	Camacon	3202004085	Deison
3	Luz Marcela Camargo	52871577	Boal	Camacon	3001440850	Luz Camargo
4	Paola Toro	1010058654	Boal	Camacon	3203813853	Paola Toro
5	Jose Duvan M	1109847019	Boal	Camacon	3224326030	Jose Duvan M
6	Ramiro Medina	1125762705	BOAL	Camacon	3202092228	Jesus
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

*La **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S** agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia*

Powered by CamScanner

ANEXO 2
FOAC53: CONTROL MATERIALES

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-AC-53	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** 27-jun-23

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **336** DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S (EL REMANSO - POTRERITOS - ISLANDIA - GRAN BRITALIA -**

MES: **jun-23**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									0
2									0
3									0
4									0
5	13,5	HORMIGON					18	CANOAS	31,5
6	7	HORMIGON			16	INCOMINERIA			23
7			6	ALBORAL			15	CANOAS	21
8			6	ALBORAL	16	INCOMINERIA			22
9					7	INCOMINERIA			7
10									0
11									0
12									0
13	14	HORMIGON							14
14	14	HORMIGON	12	ALBORAL	8	INCOMINERIA	20	CANOAS	54
15			24	ALBORAL	16	INCOMINERIA	6	CANOAS	46
16			12	ALBORAL			6	CANOAS	18
17					15	INCOMINERIA			15
18									0
19									0
20	12	HORMIGON	14	ALBORAL					26
21	12	POLIMIX							12
22									0
23	33	POLIMIX							33
24									0
25									0
26									0
27	12	POLIMIX							12
28									0
29									0
30									0
31									0

Tipo de Material 1: MR-41
Tipo de Material 2: SBG-B-R
Tipo de Material 3: RECEBO COMUN
Tipo de Material 4: RAJON

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directoriío de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma)

(Nombre)

Interventor

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-53	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** 27-jun-23
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO DE OBRA No. **336** DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S (EL REMANSO - POTRERITOS - ISLANDIA - GRAN BRITALIA -**
MES: **jun-23**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									0
2									0
3									0
4									0
5									0
6									0
7	6	IVONE							6
8									0
9									0
10									0
11									0
12									0
13									0
14			12	Constriturar					12
15									0
16			6	Constriturar					6
17									0
18									0
19									0
20			6	Constriturar					6
21									0
22									0
23									0
24									0
25									0
26									0
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0

Tipo de Material 1: ARENA PEÑA
Tipo de Material 2: RECEBO COMUN
Tipo de Material 3: TRATURADO-R
Tipo de Material 4: 3000 PSI

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directoriío de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma)

(Nombre)

Interventor

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

83085

Fecha: 05 06 2023	Orden de pedido No: 2809	Cliente: Ingeniaal	
Nit.:	Transportador: Alberto	Placa Vehículo: TXO 047	
Vendedor:		Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	6		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M Lo Imprimo S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 6588 Bogotá D.C.

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

83086

Fecha: 05 06 2023	Orden de pedido No: 2818	Cliente: Ingeniaal	
Nit.:	Transportador: Andres	Placa Vehículo: XEA 154	
Vendedor:		Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	6		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M Lo Imprimo S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 6588 Bogotá D.C.

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

83084

Fecha: 05 06 2023	Orden de pedido No: 2897	Cliente: Ingeniaal	
Nit.:	Transportador:	Placa Vehículo: XED 205	
Vendedor:		Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	6		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M Lo Imprimo S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 6588 Bogotá D.C.

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

83188

Fecha: 07 06 2023	Orden de pedido No: 3823	Cliente: Ingeciudad
Nit.:	Transportador: Jhon	Placa Vehículo: WZD 608
Vendedor:	Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	15		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M Lo Imprentio S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 8588 Bogotá D.C.

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

83343

Fecha: 14 06 2023	Orden de pedido No: 3811	Cliente: Ingeciudad
Nit.:	Transportador: William	Placa Vehículo: XKD 705
Vendedor:	Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	7		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M Lo Imprentio S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 8588 Bogotá D.C.

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

83342

Fecha: 14 06 2023	Orden de pedido No: 3812	Cliente: Ingeciudad
Nit.:	Transportador: Andres	Placa Vehículo: XYA 159
Vendedor:	Obra:	

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	7		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M Lo Imprentio S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 8588 Bogotá D.C.

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

83370

Fecha: 19 / 06 / 2023	Orden de pedido No: 3415	Cliente: Ingeniaal	
Nit.:	Transportador: Andres	Placa Vehículo: XXA 154	
Vendedor:	Obra:		

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	6		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 8588 Bogotá D.C.

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

83387

Fecha: 15 / 06 / 2023	Orden de pedido No: 3419	Cliente: Ingeniaal	
Nit.:	Transportador: Gilberto	Placa Vehículo: TOO 047	
Vendedor:	Obra:		

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	6		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. Cel.: 313 871 2120 - 313 435 8588 Bogotá D.C.

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

83439

Fecha: 16 / 06 / 2023	Orden de pedido No: 3432	Cliente: Ingeniaal	
Nit.:	Transportador: William	Placa Vehículo: XKD 205	
Vendedor:	Obra:		

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	6		

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

288229

Lugar de Cargue:
CANTERA SOACHA
Cliente:
INGEINCOL SAS - 900868163
Obra:
BOSA REMANSO
Producto:
RECEBO
No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	06/06/2023	12:06:20	15.64
Salida:	06/06/2023	12:23:08	15.64

Volumen M3: 15.64 Peso Neto: 15.64
Transportista: INGEINCOL SAS
Conductor: jhon
Identificacion: 79829851
Placa: VZD608
Intentos: 1
Observaciones: RECEBO
TRANSPORTISTA

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

289101

Lugar de Cargue:
CANTERA SOACHA
Cliente:
INGEINCOL SAS - 900868163
Obra:
BOSA REMANSO
Producto:
RECEBO
No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	08/06/2023	15:37:13	8.12
Salida:	08/06/2023	15:50:20	8.12

Volumen M3: 8.12 Peso Neto: 8.12
Transportista: INGEINCOL SAS
Conductor: WILLIAM
Identificación: 79996402
Placa: XKD205
Intentos: 1
Observaciones: RECEBO
CLIENTE

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

289087

Lugar de Cargue:
CANTERA SOACHA
Cliente:
INGEINCOL SAS - 900868163
Obra:
BOSA REMANSO
Producto:
RECEBO
No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	08/06/2023	15:12:39	7.71
Salida:	08/06/2023	15:24:02	7.71

Volumen M3: 7.71 Peso Neto: 7.71
Transportista: INGEINCOL SAS
Conductor: GILBERTO
Identificación: 79270617
Placa: TNC047
Intentos: 1
Observaciones: RECEBO
CLIENTE

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

289374

Lugar de Cargue:
CANTERA SOACHA
Cliente:
INGEINCOL SAS - 900868163
Obra:
BOSA REMANSO
Producto:
RECEBO
No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	09/06/2023	11:15:02	7
Salida:	09/06/2023	11:28:45	7

Volumen M3: 7 Peso Neto: 7
Transportista: INGEINCOL SAS
Conductor: WILLIAM
Identificación: 79996402
Placa: XKD205

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

290163

Lugar de Cargue:
CANTERA SOACHA
Cliente:
INGEINCOL SAS - 900868163
Obra:
BOSA REMANSO
Producto:
RECEBO
No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	14/06/2023	13:16:53	8.12
Salida:	14/06/2023	13:30:13	8.12

Volumen M3: 8.12 Peso Neto: 8.12
Transportista: **INGEINCOL SAS**
Conductor: **WILLIAM**
Identificación: **79996402**
Placa: **XKD205**
Intentos: 1
Observaciones: **RECEBO**
CLIENTE

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

290308

Lugar de Cargue:
CANTERA SOACHA
Cliente:
INGEINCOL SAS - 900868163
Obra:
BOSA REMANSO
Producto:
RECEBO
No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	15/06/2023	07:10:22	8.12
Salida:	15/06/2023	07:25:01	8.12

Volumen M3: 8.12 Peso Neto: 8.12
Transportista: **INGEINCOL SAS**
Conductor: **WILLIAM**
Identificacion: **79996402**
Placa: **XKD205**
Intentos: 1
Observaciones: **RECEBO**
TRANSPORTISTA

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

290328

Lugar de Cargue:
CANTERA SOACHA
Cliente:
INGEINCOL SAS - 900868163
Obra:
BOSA REMANSO
Producto:
RECEBO
No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	15/06/2023	07:59:17	7.66
Salida:	15/06/2023	08:04:53	7.66

Volumen M3: 7.66 Peso Neto: 7.66
Transportista: **INGEINCOL SAS**
Conductor: **ANDRES**
Identificacion: **0**
Placa: **XKA154**
Intentos: 1

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

290867

Lugar de Cargue:
CANTERA SOACHA
Cliente:
INGEINCOL SAS - 900868163
Obra:
BOSA REMANSO
Producto:
RECEBO
No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	17/06/2023	08:35:09	7.71
Salida:	17/06/2023	08:36:07	7.71

Volumen M3: 7.71 Peso Neto: 7.71
Transportista: **INGEINCOL SAS**
Conductor: **GILBERTO**
Identificacion: **79270617**
Placa: **TNC047**
Intentos: 1

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

290870

Lugar de Cargue:

CANTERA SOACHA

Cliente:

INGEINCOL SAS - 900868163

Obra:

BOSA REMANSO

Producto:

RECEBO

No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	17/06/2023	09:41:10	7.29
Salida:	17/06/2023	09:41:37	7.29

Volumen M3: 7.29 Peso Neto: 7.29

Transportista: **INGEINCOL SAS**

Conductor: **ANDRES**

Identificacion: **0**

Placa: **XKA154**

Intentos: 1

Observaciones: **RECEBO**

TRANSPORTISTA

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA 07 | 06 | 23

REMISIÓN Nº 2902

ORDEN DEL CLIENTE No. 7878

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO XKD209 | M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez | RECIBIDO POR:

LAMD NIT 900.674.074-1

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA 08 | 06 | 23

REMISIÓN Nº 2915

ORDEN DEL CLIENTE No. 7937

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO XKD765 | M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan R | RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
11 / 06 / 23	Nº 2997	3413

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO XKD205 — M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Imprento S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
14 / 06 / 23	Nº 3000	3414

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO XKF954 — M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Imprento S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
15 / 06 / 23	Nº 5006	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO TKD205 — M3
CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan Rodriguez	

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
15 / 06 / 23	Nº 5010	3423

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO TNC043 — M3
CONDUCTOR

DESPACHADO POR:	RECIBIDO POR:
Johan Rodriguez	

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-EMPRESA-

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
15 / 06 / 23	Nº 5011	3426

CLIENTE: Ingeincol
OBRA:
DIRECCION:
MATERIAL: Subbase
PLACA VEHÍCULO: t A154 — M3: 6.
CONDUCTOR:
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

-EMPRESA-

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
15 / 06 / 23	Nº 5014	3428

CLIENTE: Ingeincol
OBRA:
DIRECCION:
MATERIAL: Subbase
PLACA VEHÍCULO: WKP707 — M3: 6.
CONDUCTOR:
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
16 06 23	Nº 5028	3434

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Subbase

PLACA VEHÍCULO XKD705 | M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX. 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-EMPRESA-

CONSTRITURAR S.A.S

CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE.

NIT. 830.089.377-5

VALE No 416347

CIUDAD Y FECHA 20-06-23

PLACA ZIE 035

CLIENTE 17 ingenieros y construcciones

OBRA Bosa.

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	
6	Recebo		seis

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR Esteban Mesa

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR

C.C.

ARCHIVO

EDIGRAFICAS MARIANA TEL 560 55 55 BTA.

Powered by CamScanner

CONSTRITURAR S.A.S

CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE.
NIT. 830.089.377-5

VALE No 416206

CIUDAD Y FECHA: 14-06-23

PLACA: SMH897

CLIENTE: JJ Vias y Construcciones

OBRA: Boso

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	
6 Recebo			Seis

HORA DE SALIDA: AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR: Florian Rodriguez

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR:

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

ARCHIVO

EMPRESAS MARIANA TEL 560 55 55 BTA

Powered by CamScanner

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE.
NIT. 830.089.377-5

VALE No 416195

CIUDAD Y FECHA 14-05-23

PLACA SMH897

CLIENTE JF Vias y Construcciones

OBRA Bosa

M3	MATERIAL		CANTIDAD EN LETRAS
	B-200		
	B-400		
	B-600		
	TRITURADO		
	PIEDRA		
	RAJON ZARANDA		
	INVIAS	BG	
		SBG	
	IDU	BG	
		SBG	
6	Recebo		Seis

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR
Florian Rodrigues

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

EDIGRAFICAS MARIANA TEL 560 55 55 BTA

ARCHIVO

Powered by CamScanner

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
10	01	23	Nº 5044	

CLIENTE Jf Lins y Cias Ltda

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Subbase

PLACA VEHÍCULO SNO791 | M3 14

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Impreso por: ARM La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

Powered by CamScanner

LAMD S.A.S. INGENIERÍA Y TRANSPORTES

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
16	06	18	Nº 5030	

CLIENTE JT vias y construcciones

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Subbase

PLACA VEHÍCULO SNT 510 M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Powered by CamScanner

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA
	16	6	23

No. Consecutivo del certificado de origen: Nº 416270

INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero	X	Beneficiario de Área de Reserva Especial		
	Solicitante de Legalización		Subcontrato de Formalización		
CÓDIGO EXPEDIENTE	17415				
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	CONSTRITURAR SAS				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT	X	CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	830.089.377-5				
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CUNDINAMARCA				
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	BOGOTA D.C.				
MINERAL EXPLOTADO	RECEBO				
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	NÚMERO 6				
UNIDAD DE MEDIDA	M3				

INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL							
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT		CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR		CONSUMIDOR				
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD							
No. RUCOM	RUCOM-						
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO							

BLANCO: ARCHIVO - ROSADA: CLIENTE - AMARILLA: TRANSPORTADOR

Powered by CamScanner

CONSTRITURAR S.A.S
CONSTRUCCIONES, TRITURADOS Y TRANSPORTE.
NIT. 830.089.377-5

VALE No 416270

CIUDAD Y FECHA 16-06-23

PLACA SNC210

CLIENTE 11 Vias

OBRA Boca

M3	MATERIAL	CANTIDAD EN LETRAS
6	B-200	Seis
	B-400	
	B-600	
	TRITURADO	
	PIEDRA	
	RAJON ZARANDA	
	INVIAS BG	
	INVIAS SBG	
	IDU BG	
	IDU SBG	

HORA DE SALIDA AM PM

NOMBRE Y APELLIDO CONDUCTOR

Alvaro Fino

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHADOR

FIRMA CONDUCTOR

FIRMA Y SELLO OBRA

NOMBRE APELLIDO RECIBIDOR
C.C.

OBRA

EDIGRAFICAS MARIANA TEL. 560 55 55 BTA.

Powered by CamScanner

TA OBRAS CIVILES
DOS, ACUEDUCTOS,
SMO, MOVIMIENTO
QUILER MAQUINARIA.

Arenas y Agregados Ivone SAS

NIT. 900.801.033-5

REMISIÓN No

65704

Fecha:	07	06	2023
Placa:	XKD205		
Razón social:	WILLIAM RODRIGUEZ		
Nombre del conductor:	WILLIAM CASTRO		
Tipo de material:	ARENA DE PEÑA		
Volumen(m³):	6		
Despachado por:	IVONE MONTOYA		
Firma:			
Valor total:	228000		

Vereda Fusunga, Kilometro 20 - Soacha - Cundinamarca

Teléfonos: 6225492 - 8226133 - 3185896381

2827

: Remanso

Ivone

l: 6

OMBIA
58 15

5764

RUT ☐

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO
(Seleccione una opción)

Titular Minero ☒ | **Solicitante de Legalización** ☐ | **Beneficiario de Área de Reserva Especial** ☐ | **Subcontrato de Formalización** ☐

CÓDIGO EXPEDIENTE	BK9-141
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	IVONE MONTOYA BELLO ARENAS Y AGREGADOS IVONE S.A.S
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT ☒ CEDULA ☒ CEDULA DE EXTRANJERIA ☐ RUT ☐
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	CC 39.660.625 – NIT: 900.801.033-5
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	SOACHA
MINERAL EXPLOTADO	ARENA
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	6
UNIDAD DE MEDIDA	m³

hormigón urbano S.A.S.

Cementos Oriente

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

CLIENTE: CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** Islandia Contrato 336 intervención vial bosa Contrato 336 intervención vial bosa, Cra. 88i Bis A #80 Sur-32 321 2552757,	**PLANTA SUR** **FECHA: 5/06/2023** **REMISIÓN: 15157** **HORA DE CARGUE: 5:34 a.m.**

CANTIDAD	PRODUCTO
6,50	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.50 M3 DE SU ORDEN POR 6.50 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
HECTOR MATEUS	230	11485		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

---

hormigón urbano S.A.S.

Cementos Oriente

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

CLIENTE: CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	**PLANTA SUR** **FECHA: 5/06/2023** **REMISIÓN: 15163** **HORA DE CARGUE: 9:30 a.m.**

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 7.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
Diego Ospina	219	11451		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

Powered by CamScanner

6/6/23, 5:37 REMISIÓN 15170

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

Cementos Oriente

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 6/06/2023 REMISIÓN: 15170 HORA DE CARGUE: 5:37 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
7.00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 7.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
HECTOR MATEUS	230	11491		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Flavio Fernandez — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

---

hormigón urbano
0011510
ENTREGADO

6"

ZOMAC

Cementos Oriente

CON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	**PLANTA SUR** **FECHA: 13/06/2023** **REMISIÓN: 15242** **HORA DE CARGUE: 5:38 a.m.**

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
07:15	07:30	0755		
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
WILMAR AVILA	234	11510		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN AVIJANO V — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN AVIJANO VALENCIA — NOMBRE

CIV #8007914 - CIV #8007964

Powered by CamScanner

hormigón urbano
0011509

6 11

. ZOMAC

Cementos Oriente

CIV# 8027484-

CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	**PLANTA SUR** **FECHA: 13/06/2023** **REMISIÓN: 15244** **HORA DE CARGUE: 6:57 a.m.**

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 14.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
8:07	08:20	08:50		
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JOSE MENDIETA	217	11509		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

(2)

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUIJANO VALENCIA — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN QUIJANO VALENCIA — NOMBRE

REMISIÓN 15254

hormigón urbano
0011576

6 11

. ZOMAC

Cementos Oriente

Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

CLIENTE: CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	**PLANTA SUR** **FECHA: 14/06/2023** **REMISIÓN: 15254** **HORA DE CARGUE: 5:15 a.m.**

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
6:30	06:40	07:24	07:30	
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JOSE MENDIETA	217	11576		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUIJANO — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN QUIJANO — NOMBRE

Powered by CamScanner

hormigón urbano
0011578

REMISIÓN 15259

Cementos Oriente

S. ZOMAC

Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 14/06/2023 REMISIÓN: 15259 HORA DE CARGUE: 8:45 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 14.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
9:43	09:50	10:15	10:20	
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JOSE MENDIETA	217	11578		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUIJANO — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN QUIJANO — NOMBRE

---

hormigón urbano
0011678

Cementos Oriente

. ZOMAC

Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 20/06/2023 REMISIÓN: 15329 HORA DE CARGUE: 8:58 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
6,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.00 M3 DE SU ORDEN POR 6.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
10:20	10:25	10:40	10:45	
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
HUGO OTALORA	211	11678		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUIJANO — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN QUIJANO — NOMBRE

Powered by CamScanner

hormigón urbano
0011106

S.S. ZOMAC

Cementos Oriente

CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	**DIRECCIÓN DE ENTREGA:** BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	PLANTA NORTE FECHA: 20/06/2023 REMISIÓN: 67747 HORA DE CARGUE: 7:20 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
6.00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 dias 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.00 M3 DE SU ORDEN POR 6.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
09:45	09:50	10:05	10:10	
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
OSCAR TORRES	219	11106		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Juan Olivero — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

Juan Olivero — NOMBRE

Potreritos

TREMIX COLOMBIA
0624801

Tremix - Comprobante de Entrega

LIMIX COLOMBIA
oncretera Tremix S.A.S.
gramación: 6260830/61/62/63 **Fax:** ext. 109
Of 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860

Comprobante de Entrega
21-06-2023

No. SO-24878

Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	**Planta:** SOACHA - **Tel.:**6264117
Dirección: Calle 80 sur carrera 88i Bis A	**Nit. / C.C.** 900.452.410-0
Obra: malla vial bosa 336	**No. Mixer:** 389
	Conductor: Andres Lopez

Producto:	6,00 m3 de Bombeable Normal 3000 PSI 28 Dias C 6 plg (210 Kgf/cm2)	**Cargue:** 5:17 a.m. **Salida:**	5 : 45
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	6 : 45
Precinto:	624801	**Comienzo de descargue:**	:
Tamaño Max:	C	**Finalización de descarge:**	:
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	:
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	:
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

TREMIX COLOMBIA
PLANTA SOACHA

MT

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada) — Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las caracteristicas del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) — Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S. garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condicion o dificultad en los accesos sera responsabilidad del cliente.
4. Una vez conformado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

Powered by CamScanner

0624802

Tremix - Comprobante de Entrega

Potrerotos

LIMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.
Programación: 6260860/61/62/63 Fax: ext. 109

Comprobante de Entrega
21-06-2023

No. SO-24881

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860

Planta: SOACHA - **Tel.:**6264117

Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.

Nit. / C.C. 900.452.410-0

Dirección: Calle 80 sur carrera 88i Bis A

No. Mixer: 352

Obra: mall: vial bosa 336

Conductor: Carlos Gutierrez

Producto:	6,00 m3 de Bombeable Normal 3000 PSI 28 Dias C 6 plg (210 Kgf/cm2)	**Cargue:** 7:43 a.m. **Salida:**	8 17
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	9 39
Precinto:	624802	**Comienzo de descargue:**	___ : ___
Tamaño Max:	C	**Finalización de descarge:**	___ : ___
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	___ : ___
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	___ : ___
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

TREMIX COLOMBIA
PLANTA SOACHA

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S. garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

4892

0624890

Tremix - Comprobante de Entrega

LIMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.
Programación: 6260860/61/62/63 Fax: ext. 109

Comprobante de Entrega
23-06-2023

No. SO-24910

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. **Tel.:** (1) 6260860

Planta: SOACHA - **Tel.:**6264117

Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.

Nit. / C.C. 900.452.410-0

Dirección: Cl. 57a Bis ASur #81d-2 a 81d-34, Bogotá

No. Mixer: 177

Obra: malla vial bosa 336

Conductor: Juan Infante

Producto:	7,00 m3 de Bombeable Normal 3000 PSI 28 Dias C 6 plg (210 Kgf/cm2)	**Cargue:** 8:07 a.m. **Salida:**	8 20
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	9 35
Precinto:	624892	**Comienzo de descargue:**	09 45
Tamaño Max:	C	**Finalización de descarge:**	___ : ___
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	___ : ___
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	___ : ___
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

TREMIX COLOMBIA
PLANTA SOACHA

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

_____ **Cliente (Firma autorizada)**

_____ **Nombre**

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

JUAN QUIJANO
_____ **Cliente (Firma autorizada)**

JUAN QUIJANO
_____ **Nombre**

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S. garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

CIV# 80078854

Powered by CamScanner

Tremix - Comprobante de Entrega

TREMIX COLOMBIA 0624889

OLIMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.
Programación: 6260860/61/62/63 Fax: ext. 109

Comprobante de Entrega 23-06-2023	**No. SO-24912**

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel.: (1) 6260860	**Planta:** SOACHA - Tel.:6264117
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	**Nit. / C.C.** 900.452.410-0
Dirección: Cl. 57a Bis ASur #81d-2 a 81d-34, Bogotá	**No. Mixer:** 389
Obra: malla vial bosa 336	**Conductor:** Andres Lopez

Producto:	7,00 m3 de Bombeable Normal 3000 PSI 28 Dias C 6 plg (210 Kgf/cm2)	**Cargue:** 8:37 a.m. **Salida:**	9 : 06
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	10 : 15
Precinto:	624889	**Comienzo de descargue:**	____ : ____
Tamaño Max:	C	**Finalización de descarge:**	____ : ____
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	____ : ____
Cant. Aditivo	____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	____ : ____
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

TREMIX COLOMBIA PLANTA SOACHA

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada) ____ Nombre ____

Me responsabilizo de la adición de ____ litros de agua en el volumen de ____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) ____ Nombre ____

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

CIUA 800 7854

Tremix - Comprobante de Entrega

TREMIX COLOMBIA 0624863

OLIMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.
Programación: 6260860/61/62/63 Fax: ext. 109

Comprobante de Entrega 23-06-2023	**No. SO-24915**

Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel.: (1) 6260860	**Planta:** SOACHA - Tel.:6264117
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	**Nit. / C.C.** 900.452.410-0
Dirección: Cl. 57a Bis ASur #81d-2 a 81d-34, Bogotá	**No. Mixer:** 352
Obra: malla vial bosa 336	**Conductor:** Carlos Gutierrez

Producto:	7,00 m3 de Bombeable Normal 3000 PSI 28 Dias C 6 plg (210 Kgf/cm2)	**Cargue:** 10:16 a.m. **Salida:**	10 : 36
Asentamiento:	6 plg	**Llegada a obra:**	11 : 49
Precinto:	624863	**Comienzo de descargue:**	____ : ____
Tamaño Max:	C	**Finalización de descarge:**	____ : ____
Aditivo:	Bombeable	**Salida de Obra:**	____ : ____
Cant. Aditivo	____ Kg/m3	**Llegada a planta:**	____ : ____
Uso de Bomba:	NO	**No. Bomba**	

TREMIX COLOMBIA PLANTA SOACHA

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUIJANO — Cliente (Firma autorizada) — JUAN QUIJANO — Nombre

Me responsabilizo de la adición de ____ litros de agua en el volumen de ____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) ____ Nombre ____

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

CIUA 800 7854
CIUA 800 7803

Powered by CamScanner

TREMIX COLOMBIA 0624862

OLIMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.
Programación: 6260860/61/62/63 Fax: ext. 109
Administración: CL 147 17 78 OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel.: (1) 6260860
Cliente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.
Dirección: Calle 80 sur carrera 88i Bis A
Obra: malla vial bosa 336

Comprobante de Entrega 23-06-2023

No. SO-24916

Planta: SOACHA - Tel.:6264117
Nit. / C.C. 900.452.410-0
No. Mixer: 175
Conductor: Wilson Ospina

Producto:	6,00 m3 de Modulo Rotura Bombeable Bombeable 41 MB 28 Dias C 5 plg
Asentamiento:	5 plg
Precinto:	624862
Tamaño Max:	C
Aditivo:	Bombeable
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3
Uso de Bomba:	NO

TREMIX COLOMBIA
PLANTA SOACHA

Cargue: 10:47 a.m. Salida: ____ : ____
Llegada a obra: ____ : ____
Comienzo de descargue: ____ : ____
Finalización de descargue: ____ : ____
Salida de Obra: ____ : ____
Llegada a planta: ____ : ____
No. Bomba

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada) _____ Nombre _____

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) _____ Nombre _____

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

TREMIX COLOMBIA 0624896

OLIMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.
Programación: 626[illegible]/61/62/63 Fax: ext. 109
[illegible] OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel.: (1) 6260860
[illegible]AMACON S.A.S.
[illegible] 88i Bis A

Comprobante de Entrega 23-06-2023

No. SO-24918

Planta: SOACHA - Tel.:6264117
Nit. / C.C. 900.452.410-0
No. Mixer: 199
Conductor: Mario Perez

Producto:	6,00 m3 de Modulo Rotura Bombeable Bombeable 41 MB 28 Dias C 5 plg
Asentamiento:	5 plg
Precinto:	624896
Tamaño Max:	C
Aditivo:	Bombeable
Cant. Aditivo	_____ Kg/m3
Uso de Bomba:	NO

TREMIX COLOMBIA
PLANTA SOACHA

Cargue: 12:11 p.m. Salida: ____ : ____
Llegada a obra: ____ : ____
Comienzo de descargue: ____ : ____
Finalización de descargue: ____ : ____
Salida de Obra: ____ : ____
Llegada a planta: ____ : ____
No. Bomba

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada) _____ Nombre _____

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) _____ Nombre _____

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.
2. La garantía con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caduca en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador; al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

3198082411

Powered by CamScanner

TREMIX COLOMBIA
0624677

TREMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.
Programación: 6260[illegible]1/62/63 Fax: ext. 109
[illegible] OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel.: (1) 6260860
[illegible]MACON S.A.S.

Comprobante de Entrega
27-06-2023

No. SO-24958

Planta: SOACHA - Tel.:6264117
Nit. / C.C. 900.452.410-0
No. Mixer: 175
Conductor: Wilson Ospina

Producto: 6,00 m3 de Bombeable Normal 3000 PSI 28 Dias C 6 plg (210 Kgf/cm2)
Asentamiento: 6 plg
Precinto: 624677
Tamaño Max: C
Aditivo: Bombeable
Cant. Aditivo _____ Kg/m3
Uso de Bomba: NO

TREMIX COLOMBIA
PLANTA SOACHA

Cargue: 5:18 a.m. Salida: 5 40
Llegada a obra: 9 30
Comienzo de descargue: ____ ____
Finalización de descargue: ____ ____
Salida de Obra: ____ ____
Llegada a planta: ____ ____
No. Bomba

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados.

Cliente (Firma autorizada) Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Robert S. Bolaños

Cliente (Firma autorizada) Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.
2. La garantia con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caducada en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

3195052211
Faiver

cvd.tremix.com.co/PrintReceipt.aspx?orderId=ca7569b0-d638-4865-9367-7013e13fef2a 1/1

TREMIX COLOMBIA
0624673

TREMIX COLOMBIA

Concretera Tremix S.A.S.
Programación: 62608[illegible]/62/63 Fax: ext. 109
[illegible]OF 504 ED SOKO, Bogotá D.C. Tel.: (1) 6260860
[illegible]ACON S.A.S.

Comprobante de Entrega
27-06-2023

No. SO-24962

Planta: SOACHA - Tel.:6264117
Nit. / C.C. 900.452.410-0
No. Mixer: 389
Conductor: Andres Lopez

Producto: 5,00 m3 de Bombeable Normal 3000 PSI 28 Dias C 6 plg (210 Kgf/cm2)
Asentamiento: 6 plg
Precinto: 624673
Tamaño Max: C
Aditivo: Bombeable
Cant. Aditivo _____ Kg/m3
Uso de Bomba: NO

TREMIX COLOMBIA
PLANTA SOACHA

Cargue: 8:25 a.m. Salida: 8 50
Llegada a obra: 9 50
Comienzo de descargue: ____ ____
Finalización de descargue: ____ ____
Salida de Obra: ____ ____
Llegada a planta: ____ ____
No. Bomba

MT

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Cliente (Firma autorizada) Nombre

Me responsabilizo de la adición de _____ litros de agua en el volumen de _____ m3 de concreto. Tengo conocimiento que esta adición provocará alteraciones en las características del concreto y la disminución de su resistencia.

Cliente (Firma autorizada) Nombre

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

1. Concretera Tremix S.A.S., garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010) Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las caracteristicas estipuladas por el cliente.
2. La garantia con que Concretera Tremix S.A.S. avala su concreto se queda automáticamente caducada en los siguientes casos:
   a. Cuando se altera la relación agua/cemento por agregar agua adicional no autorizada por Tremix S.A.S.
   b. Cuando en obra se agregan aditivos o cualquier otro material no autorizado por Tremix S.A.S.
   c. Cuando se presenten demoras excesivas en el descargue. (Mas de 1 hora)
3. El cliente deberá garantizar el buen estado de los accesos a la obra. Cualquier daño que pueda producir a la mixer o a terceros, incluyendo la perdida del concreto, por mala condición o dificultad en los accesos será responsabilidad del cliente.
4. Una vez confirmado un despacho en cantidad y especificaciones, Tremix S.A.S. no aceptará devoluciones y cargará el valor del concreto despachado a la cuenta del cliente, si la cancelación no se realiza en las 2 (dos) horas previas a la hora confirmada.
5. En el evento de que se requieran permisos con el fin de atender el suministro del producto, el cliente deberá tramitarlos ante las respectivas autoridades y con la debida anticipación.
6. Se hace constar que la firma de la presente remisión por persona distinta al comprador implica que dicha persona se entiende autorizada para firmar y obliga al comprador, al tiempo que constituye constancia que el producto ha sido entregado real y materialmente.

cvd.tremix.com.co/PrintReceipt.aspx?orderId=85535d27-f6f7-46c0-9153-027ec348978b 1/1

Powered by CamScanner

ANEXO 3
FOAC55: CONTROL RCD

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** jun-23

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. 336 **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON SAS (El Remanso - Gran Britalia - Gualoche)**

PERIODO: **jun-23**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SOCIEDAD PAISAJO SAS - RECICLADOS INDUSTRIALES**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable m3				
1/06/2023	XKD205	1497	50867	GUALOCHE	0	7	JF VIAS	ALEXANDER F	SOCIEDAD PA	JEISON CASTRO
1/06/2023	XKD205	1497	50712	GUALOCHE	0	7	JF VIAS	ALEXANDER F	SOCIEDAD PA	JEISON CASTRO
1/06/2023	XKD205	1497	50785	GUALOCHE	0	7	JF VIAS	ALEXANDER F	SOCIEDAD PA	JEISON CASTRO
1/06/2023	XKD205	1497	50914	GUALOCHE	0	7	JF VIAS	ALEXANDER F	SOCIEDAD PA	JEISON CASTRO
1/06/2023	XKA154	675	50912	GUALOCHE	0	7	JF VIAS	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PA	JEISON CASTRO
1/06/2023	XKA154	675	50740	GUALOCHE	0	7	JF VIAS	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PA	JEISON CASTRO
1/06/2023	XKA154	675	50827	GUALOCHE	0	7	JF VIAS	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PA	JEISON CASTRO
1/06/2023	SBE999	18819	50699	GUALOCHE	0	7	JMC	DIEGO CARDE	SOCIEDAD PA	JEISON CASTRO
1/06/2023	SBE999	18819	50811	GUALOCHE	0	7	JF VIAS	DIEGO CARDE	SOCIEDAD PA	JEISON CASTRO
2/06/2023	XKD205	1497	51068	. REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PA	ANDRES MARTINE
2/06/2023	XKD205	1497	51009	. REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PA	ANDRES MARTINE
2/06/2023	XKD205	1497	51133	. REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PA	ANDRES MARTINE
2/06/2023	TNC047	22388	51129	. REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PA	ANDRES MARTINE
2/06/2023	XKD205	1497	51113	. REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PA	ANDRES MARTINE
2/06/2023	OWR285	4478	7961	GRAN BRITALIA	0	7	FAVIO LESM	CARLOS TRIVI	RECICLADOS	FAVIO LESMES
2/06/2023	XKA154	675	50997	GUALOCHE	0	7	JF VIAS	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PA	JEISON CASTRO
2/06/2023	XKA154	675	51104	GUALOCHE	0	7	JF VIAS	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PA	JEISON CASTRO
3/06/2023	XKD205	1497	51153	. REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINE
3/06/2023	XKA154	675	51170	. REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINE
3/06/2023	TNC047	22388	51182	. REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINE
3/06/2023	XKA154	675	51222	. REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINE
3/06/2023	TNC047	22388	51257	. REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINE
3/06/2023	XKD205	1497	51243	. REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINE
3/06/2023	OWR285	4478	8020	GRAN BRITALIA	0	7	FAVIO LESM	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
3/06/2023	OWR285	4478	7995	GRAN BRITALIA	0	7	FAVIO LESM	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
3/06/2023	OWR285	4478	8007	GRAN BRITALIA	0	7	FAVIO LESM	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
5/06/2023	XKA154	675	51370	. REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINE
5/06/2023	XKD205	1497	51378	. REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINE

(Revisò)
(Nombre) _____
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre) _____
Director de Interventoria

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** **jun-23**

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. **336** **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON SAS (El Remanso - Gran Britalia - Gualoche)**

PERIODO: **jun-23**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SOCIEDAD PAISAJO SAS - RECICLADOS INDUSTRIALES**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable m3				
6/06/2023	XKD205	1497	51519	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
6/06/2023	XKA154	675	51533	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
6/06/2023	TNC047	22388	51574	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
6/06/2023	XKA154	675	51615	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
6/06/2023	TNC047	22388	51641	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
6/06/2023	XKD205	1497	51589	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
6/06/2023	XKA154	675	51685	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
7/06/2023	OWR285	4478	8188	GRAN BRITALIA	0	7	FAVIO LESM	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
7/06/2023	OWR285	4478	8196	GRAN BRITALIA	0	7	FAVIO LESM	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
7/06/2023	OWR285	4478	8211	GRAN BRITALIA	0	7	FAVIO LESM	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
9/06/2023	XKD205	1497	52385	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
9/06/2023	XKA154	675	52438	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
9/06/2023	TNC047	22388	52457	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
9/06/2023	XKA154	675	52502	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
9/06/2023	TNC047	22388	52560	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
9/06/2023	SBE999	18819	52609	GUALOCHE	0	7	JF VIAS	DIEGO CARDE	SOCIEDAD PAIS	JEISON CASTRO
10/06/2023	XKA154	675	52672	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
10/06/2023	XKA154	675	52714	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
10/06/2023	TNC047	22388	52690	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
13/06/2023	XKA154	675	52775	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
13/06/2023	TNC047	22388	52797	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
13/06/2023	XKA154	675	52851	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
13/06/2023	TNC047	22388	52878	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
13/06/2023	XKD205	1497	52901	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
13/06/2023	XKA154	675	52974	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
13/06/2023	TNC047	22388	53016	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
13/06/2023	XKD205	1497	53030	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
13/06/2023	XKA154	675	53047	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ

(Nombre)

Residente Ambiental de Interventoría

(Nombre)

Director de Interventoria

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** **jun-23**

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. **336** **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON SAS (El Remanso - Gran Britalia - Gualoche)**

PERIODO: **jun-23**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SOCIEDAD PAISAJO SAS - RECICLADOS INDUSTRIALES**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable m3				
13/06/2023	OWR285	4478	8442	GRAN BRITALIA	0	7	INGEINCOL	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
14/06/2023	TNC047	22388	53269	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
14/06/2023	XKD205	1497	53289	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
14/06/2023	SBE999	18819	53268	GUALOCHE	0	7	INGEINCOL	DIEGO CARDE	SOCIEDAD PAIS	JEISON CASTRO
15/06/2023	OWR285	4478	8609	GRAN BRITALIA	0	7	INGEINCOL	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
15/06/2023	OWR285	4478	8630	GRAN BRITALIA	0	7	INGEINCOL	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
15/06/2023	SQW708	5711	8599	GRAN BRITALIA	0	15	INGEINCOL	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
15/06/2023	SQW708	5711	8626	GRAN BRITALIA	0	15	FAVIO LESM	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
15/06/2023	TNC047	22388	53471	REMANSO FASE	0	7	FAVIO LESM	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
15/06/2023	XKA154	675	53494	REMANSO FASE	0	7	FAVIO LESM	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
15/06/2023	XKD205	1497	53541	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
15/06/2023	TNC047	22388	53593	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
16/06/2023	XKD205	1497	53686	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
16/06/2023	OWR285	4478	8635	GRAN BRITALIA	0	7	INGEINCOL	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
16/06/2023	OWR285	4478	8687	GRAN BRITALIA	0	7	INGEINCOL	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
16/06/2023	OWR285	4478	8656	GRAN BRITALIA	0	7	JF VIAS	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
16/06/2023	SQW708	5711	8685	GRAN BRITALIA	0	15	INGEINCOL	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
16/06/2023	SQW708	5711	8649	GRAN BRITALIA	0	15	INGEINCOL	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
16/06/2023	XKD205	1497	53819	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	ALEXANDER F	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
17/06/2023	XKA154	675	53882	REMANSO FASE	0	7	INGEINCOL	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
20/06/2023	SBE999	18819	54147	GUALOCHE	0	7	INGEINCOL	DIEGO CARDE	SOCIEDAD PAIS	JEISON CASTRO
20/06/2023	OWR285	4478	8792	GRAN BRITALIA	0	7	INGEINCOL	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
20/06/2023	SQW708	5711	8782	GRAN BRITALIA	0	15	INGEINCOL	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
20/06/2023	SQW708	5711	8780	GRAN BRITALIA	0	15	INGEINCOL	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	FAVIO LESMES
21/06/2023	SBE999	18819	54311	GUALOCHE	0	7	INGEINCOL	DIEGO CARDE	SOCIEDAD PAIS	JEISON CASTRO
22/06/2023	SBE999	18819	54555	GUALOCHE	0	7	INGEINCOL	DIEGO CARDE	SOCIEDAD PAIS	JEISON CASTRO
22/06/2023	SBE999	18819	54463	GUALOCHE	0	7	INGEINCOL	DIEGO CARDE	SOCIEDAD PAIS	JEISON CASTRO
23/06/2023	SBE999	18819	54720	GUALOCHE	0	7	INGEINCOL	DIEGO CARDE	SOCIEDAD PAIS	JEISON CASTRO

(Revisò)

(Nombre) _____

Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)

(Nombre) _____

Director de Interventoria

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos: las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30683726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022.
CAR

Remisión N: RM-54720
Fecha: 2023-06-23 14:41:36
Cajero: Jessika
Placa: SBE999 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-64565
Fecha: 2023-06-22 15:43:48
Cajera: Jessika
Placa: SPE999 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-62609
Fecha: 2023-06-09 16:25:16
Cajera: Sandra
Placa: SBE999 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Arbequadón y restauradón de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-64147
Fecha: 2023-06-20 14:56:33
Cajera: Jessika
Placa: SBE999 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.

Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1

Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346807

Dir. Dg 16 Nº 96G - 05

Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022

CAR

Remisión N: RM-54463

Fecha: 2023-06-22 10:28:18

Cajera: Jessika

Placa: SBE989 Pin: 0

Cliente: EFECTIVO

Recibo No. 0

Obra: GENERAL

Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS

Unidad: Viaje

Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346907
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-50699
Fecha: 2023-06-01 06:46:03
Cajero: Sandra
Placa: SBE999 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-63268
Fecha: 2023-06-14 15:20:24
Cajero: Jessika
Placa: SBE099 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.

Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1

Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607

Dir. Dg 16 Nº 96G - 05

Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022

CAR

Remisión N: RM-60811

Fecha: 2023-06-01 12:01:56

Cajero: Sandra

Placa: SBE999 Pin: 0

Cliente: EFECTIVO

Recibo No. 0

Obra: GENERAL

Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS

Unidad: Viaje

Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-64311
Fecha: 2023-06-21 12:52:44
Cajera: Sandra
Placa: SBE999 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-50912
Fecha: 2023-06-01 16:42:27
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-50740
Fecha: 2023-06-01 09:22:18
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-50827
Fecha: 2023-06-01 12:49:49
Cajero: Sandra
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-50997
Fecha: 2023-06-02 11:06:48
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-51104
Fecha: 2023-06-02 15:41:33
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-50867
Fecha: 2023-06-01 14:57:05
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-50914
Fecha: 2023-06-01 16:48:53
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-50785
Fecha: 2023-06-01 11:05:05
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-50712
Fecha: 2023-06-01 08:22:17
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner

Ingeicol

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-51068
Fecha: 2023-06-02 14:16:10
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

Ingeicol

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-51009
Fecha: 2023-06-02 11:34:11
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-51133
Fecha: 2023-06-02 17:31:58
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-51129
Fecha: 2023-06-02 16:46:05
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-51113
Fecha: 2023-06-02 15:57:15
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.co

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-51153
Fecha: 2023-06-03 07:59:05
Cajero: Sandra
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.co

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-51170
Fecha: 2023-06-03 08:52:21
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-51182
Fecha: 2023-06-03 09:35:41
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

CELULAR: 319 601 19 80 - 31
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-51222
Fecha: 2023-06-03 10:56:09
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-51257
Fecha: 2023-06-03 12:10:17
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-51243
Fecha: 2023-06-03 11:38:36
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-51370
Fecha: 2023-06-05 14:16:08
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-51378
Fecha: 2023-06-05 14:23:36
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-51426
Fecha: 2023-06-05 15:11:22
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-51461
Fecha: 2023-06-05 15:58:50
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-51474
Fecha: 2023-06-05 16:33:35
Cajero: Sandra
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-51519
Fecha: 2023-06-06 08:44:32
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-51533
Fecha: 2023-06-06 09:28:55
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-51574
Fecha: 2023-06-06 10:37:53
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-51615
Fecha: 2023-06-06 12:00:54
Cajero: Sandra
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-51641
Fecha: 2023-06-06 12:48:31
Cajero: Sandra
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-51589
Fecha: 2023-06-06 11:07:31
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-51685
Fecha: 2023-06-06 14:58:20
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-52385
Fecha: 2023-06-09 09:33:43
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-52438
Fecha: 2023-06-09 11:05:58
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-52457
Fecha: 2023-06-09 11:36:16
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-52502
Fecha: 2023-06-09 13:05:25
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-52560
Fecha: 2023-06-09 14:56:50
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-52672
Fecha: 2023-06-10 09:18:51
Cajero: Sandra
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-52714
Fecha: 2023-06-10 11:21:10
Cajero: Sandra
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-52690
Fecha: 2023-06-10 10:24:59
Cajero: Sandra
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

RECIbi

INGENIERO
CELULAR: 319 601 19 80
ingeincol@gmai

-CANTERA

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-52775
Fecha: 2023-06-13 08:43:19
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-52797
Fecha: 2023-06-13 09:30:32
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-52851
Fecha: 2023-06-13 11:19:12
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-52878
Fecha: 2023-06-13 12:00:11
Cajero: Sandra
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

CELULAR: 319 601 19 80 -
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-52901
Fecha: 2023-06-13 12:52:27
Cajero: Sandra
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-52974
Fecha: 2023-06-13 14:48:53
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-53016
Fecha: 2023-06-13 15:55:19
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-53030
Fecha: 2023-06-13 16:40:05
Cajero: Sandra
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-53047
Fecha: 2023-06-13 17:04:24
Cajero: Sandra
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-53269
Fecha: 2023-06-14 15:21:25
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-53289
Fecha: 2023-06-14 16:05:16
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-53471
Fecha: 2023-06-15 11:50:33
Cajero: Sandra
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-53494
Fecha: 2023-06-15 12:24:26
Cajero: Sandra
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-53541
Fecha: 2023-06-15 14:27:10
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-53593
Fecha: 2023-06-15 16:02:53
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-53882
Fecha: 2023-06-17 07:01:32
Cajero: Sandra
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-53686
Fecha: 2023-06-16 09:07:02
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-53819
Fecha: 2023-06-16 14:45:52
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318)
2153129
Costado Oriental Vía Avenida
Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria -
Finca las Juntas. Mosquera,
Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8188
Fecha: 2023-06-07 08:52:42
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan
cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318)
2153129
Costado Oriental Vía Avenida
Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria -
Finca las Juntas. Mosquera,
Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-7961
Fecha: 2023-06-02 13:15:05
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: CONCRETO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan
cambios en esta remisión
Ingreso de materales

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318)
2153129
Costado Oriental Vía Avenida
Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria -
Finca las Juntas. Mosquera,
Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8020
Fecha: 2023-06-03 11:18:34
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan
cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318)
2153129
Costado Oriental Vía Avenida
Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria -
Finca las Juntas. Mosquera,
Cundinamarca.
Gestor No. 21


Remisión N: PS-7995
Fecha: 2023-06-03 08:53:21
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: CARLOS LESMES
MARTINEZ
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan
cambios en esta remisión

Ingreso de materales.

Imprimir



RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318)
2153129
Costado Oriental Vía Avenida
Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria -
Finca las Juntas. Mosquera,
Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8196
Fecha: 2023-06-07 11:05:14
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: OTROS RCD SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan
cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318)
2153129
Costado Oriental Vía Avenida
Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria -
Finca las Juntas. Mosquera,
Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8211
Fecha: 2023-06-07 14:20:03
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: CONCRETO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan
cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318)
2153129
Costado Oriental Vía Avenida
Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria -
Finca las Juntas. Mosquera,
Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8007
Fecha: 2023-06-03 09:39:23
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan
cambios en esta remisión
Ingreso de materales

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.


NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318)
2153129
Costado Oriental Vía Avenida
Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria -
Finca las Juntas. Mosquera,
Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8609
Fecha: 2023-06-15 14:07:51
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan
cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir



RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318)
2153129
Costado Oriental Vía Avenida
Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria -
Finca las Juntas. Mosquera,
Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8442
Fecha: 2023-06-13 12:10:01
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: OTROS RCD SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan
cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318)
2153129
Costado Oriental Vía Avenida
Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria -
Finca las Juntas. Mosquera,
Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8630
Fecha: 2023-06-15 16:22:16
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan
cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1

Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318)
2153129

Costado Oriental Vía Avenida
Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria -
Finca las Juntas. Mosquera,
Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8792

Fecha: 2023-06-20 11:52:42

Cajero: Rodrigo Placa: OWR285

Cliente: EFECTIVO

Cliente Efectivo: FABIO LESMES

Recibo No.

Obra: GENERAL

Material: ESCOMBRO SENCILLO

Unidad: Metro

Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan
cambios en esta remisión
Ingreso de materales

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318)
2153129
Costado Oriental Vía Avenida
Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria -
Finca las Juntas. Mosquera,
Cundinamarca.
Gestor No. 21


Remisión N: PS-8635
Fecha: 2023-06-16 09:05:38
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan
cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

Carrera 59 C Bis # 132-10
☎ 7522
lambda@l



RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8687
Fecha: 2023-06-16 14:49:27
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8656
Fecha: 2023-06-16 11:16:33
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8599
Fecha: 2023-06-15 12:28:45
Cajero: Rodrigo Placa: SQW708
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO DOBLE
Unidad: Metro
Cantidad: 15,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8626
Fecha: 2023-06-15 15:42:55
Cajero: Rodrigo Placa: SQW708
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO DOBLE
Unidad: Metro
Cantidad: 15,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8782
Fecha: 2023-06-20 10:59:43
Cajero: Rodrigo Placa: SQW708
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO DOBLE
Unidad: Metro
Cantidad: 15,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8780
Fecha: 2023-06-20 10:55:06
Cajero: Rodrigo Placa: SQW708
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO DOBLE
Unidad: Metro
Cantidad: 15,00 Sabado

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8685
Fecha: 2023-06-16 14:17:21
Cajero: Rodrigo Placa: SQW708
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO DOBLE
Unidad: Metro
Cantidad: 15,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21

Remisión N: PS-8649
Fecha: 2023-06-16 10:49:33
Cajero: Rodrigo Placa: SQW708
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: FABIO LESMES
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO DOBLE
Unidad: Metro
Cantidad: 15,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

ANEXO 4
FOAC50: MANEJO AGUAS

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 27/06/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	El Remanso						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	7	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 30 de junio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____
(Nombre) Liceth Valero
Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Nathalia Arango
Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 27/06/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____


SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	Potreritos						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	5	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 30 de junio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____
(Nombre) Liceth Valero
Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Nathalia Arango
Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 27/06/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	Islandia						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	2	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 30 de junio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____
(Nombre) Liceth Valero
Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Nathalia Arango
Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 27/06/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	Gran Britalia						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	3	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			


PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 30 de junio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla plastica, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia, cajeo de via y demolicion de andenes.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla plastica, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia, cajeo de via y demolicion de andenes.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla plastica, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia, cajeo de via y demolicion de andenes.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____

(Nombre) Liceth Valero

Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Nathalia Arango

Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 27/06/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	Gualoche						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	6	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 30 de junio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia y cajeo de via.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia y cajeo de via.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	3 Sumideros en concreto con rejilla en hierro, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia y cajeo de via.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____ (Firma) _____

(Nombre) (Nombre) Liceth Valero (Nombre) Nathalia Arango

Residente Ambiental Contratista Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 27/06/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	Brasil						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	2	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 30 de junio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia y cajeo de via.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia y cajeo de via.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____
(Nombre) Liceth Valero
Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Nathalia Arango
Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 27/06/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	San Diego						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	3	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 30 de junio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Actividades de obra culminadas.	Se realiza limpieza y tetiro de la malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Actividades de obra culminadas.	Se realiza limpieza y tetiro de la malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Actividades de obra culminadas.	Se realiza limpieza y tetiro de la malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____

(Nombre) Liceth Valero

Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Nathalia Arango

Residente Ambiental de Interventoría

ANEXO 5
SEGUIMIENTO A LOS PMT´S

SEGUIMIENTO Y CONTROL PMT
FDLB-336-2022

Actualizado: 30/06/2023

No.	NOMBRE DEL SECTOR	CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA	N° PMT	FECHA RADICADO SDM	RADICADO SDM	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE TRABAJO	N° COI	FECHA		OBSERVACIONES SDM	DIAS PARA SOLICITUD
												INICIO	FIN		
1	EL REMANSO I	7002710	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	PMT 1	---	---	---	---	---	---	---	---	TERMINADO
2	EL REMANSO I	7002819	CL 73B S	TV 88	KR 88A	PMT 1									
3	EL REMANSO I	7002743	CL 73B S	KR 88A	TV 88A	PMT 1									
4	EL REMANSO I	7002589	CL 73B S	TV 88B	KR 88D	PMT 1									
5	LA PAZ	50008433	CL 73B S	TV 88	KR 87N	PMT 7	21/06/2023	202300000061762	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 26 JUNIO 29 DE 2023	30/06/2023	21/09/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO PRESENTADO.	83
6	JOSE MARIA CARBONEL	7003028	DG 73 B S	TV 88	KR 87E	PMT 7									
7	EL REMANSO I	7002989	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	PMT 7									
8	EL REMANSO I	7003036	DG 73B S	KR 87L	KR 87M	PMT 7									
9	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002730	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80BIS S	PMT 2	20/04/2023	202361201634902	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 17 ABRIL 27 DE 2023	5/05/2023	6/07/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	6
10	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002757	KR 88IBISA	CL 80BIS S	CL 80A S	PMT 2									
11	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002801	KR 88IBISA	CL 80A S	CL 81 S	PMT 2									
12	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002838	KR 88IBISA	CL 81 S	CL 81A S	PMT 2									
13	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002858	KR 88IBISA	CL 81A S	CL 82 S	PMT 2									
14	ISLANDIA	7004364	DG 73A S	KR 82G	KR 83	PMT 3B	30/05/2023	202361202282202	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 23 JUNIO 08 DE 2023	9/06/2023	6/07/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REMATES DE OBRA, CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO PRESENTADO.	6
15	ISLANDIA	7004379	KR 82G	CL 73 S	CL 73BIS S	PMT 3B									
16	ISLANDIA	7004382	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S	PMT 3B									
17	ISLANDIA	7004396	KR 82FBIS	DG 73ABIS S	DG 73ABISA S	PMT 3B									
18	ISLANDIA	7004416	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S	PMT 3B									
19	ISLANDIA	7004408	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S	PMT 3B									
20	ISLANDIA	7004371	DG 73A S	KR 82FBIS	KR 82G	PMT 3B									
21	ISLANDIA	7004370	KR 83	CL 73 S	DG 73BIS S	PMT 3B									
22	ISLANDIA	7004385	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S	PMT 3B									
23	ISLANDIA	7004394	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S	PMT 3B									
24	ISLANDIA	7004401	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S	PMT 3B									
25	ISLANDIA	7004389	KR 82G	CL 72 S	CL 72A S	PMT 3B									
26	SAN DIEGO BOSA	7004134	TV 87A	DG 91 S	DG 92 S	PMT 4	---	---	---	---	---	---	---	---	TERMINADO
27	GRAN BRITALIA	8007666	KR 81D	DG 57ABIS S	CL 57ABISA S	PMT 5A	9/03/2023	202361201054302	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 13 MARZO 30 DE 2023	31/03/2023	27/07/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	27
28	GRAN BRITALIA	8007714	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S	PMT 5A									
29	GRAN BRITALIA	8007764	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S	PMT 5A									
30	GRAN BRITALIA	8007854	CL 57B S	KR 81A	KR 81D	PMT 5A									
31	GRAN BRITALIA	8007803	CL 57ABISA S	KR 81A	KR 81C	PMT 5A									
32	GRAN BRITALIA	8011987	CL 57ABISA S	KR 81C	KR 81D	PMT 5A									
33	GRAN BRITALIA	8007607	CLL 57A BIS SUR	CRA 81 G	CRA 81 F BIS	PMT 5B	4/04/2023	202361201450182	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 15 ABRIL 13 DE 2023	14/04/2023	13/07/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	13
34	GRAN BRITALIA	8007667	CLL 57A BIS SUR	CRA 81 F BIS	CRA 81D	PMT 5B									
35	GRAN BRITALIA	8007715	CLL 57A BIS SUR	CRA 81 G	CRA 81 D	PMT 5B									
36	GUALOCHE	7007169	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	PMT 6	21/06/2023	202300000061762	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 26 JUNIO 29 DE 2023	7/07/2023	5/10/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MISMA Y PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE	97
37	GUALOCHE	7007134	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	PMT 6									
38	GUALOCHE	7007150	KR 78	CL 63A SUR	CL 64 SUR	PMT 6									
39	EL REMANSO I	7003061	KR 87M	DG 73B S	CL 73BBIS S	PMT 9	11/05/2023	202361202004792	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 20 MAYO 18 DE 2023	19/05/2023	17/08/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME A PLANOS PRESENTADOS.	48
40	EL REMANSO I	7003101	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S	PMT 9									
41	EL REMANSO I	7003210	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S	PMT 9									
42	EL REMANSO I	7003174	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S	PMT 9									
43	EL REMANSO I	50008413	KR 87M	CL 73C SUR	CL 74 SUR	PMT 9									
44	BRASIL	7000824	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	PMT 10	11/05/2023	202361202004912	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 21 MAYO 25 DE 2023	26/05/2023	17/08/2023	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALDE CALZADAASOCIADOAACTIVIDADESDECONST RUCCIONDECALZADAYCARGUEYDESCARGUE DEMATERIALESCONFORMEAPLANOPRESENT ADO.	48
45	BRASIL	7000829	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S	PMT 10									
46	BRASIL	7000766	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S	PMT 10									
47	BRASIL	7000780	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B	PMT 10									
48	BRASIL	7000792	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C	PMT 10									
49	EL REMANSO I	7002988	KR 87M	CL 72B S	DG 72 S	PMT 11	8/06/2023	202361202470592	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 24 JUNIO 15 DE	16/06/2023	17/08/2023	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALDE CALZADAASOCIADOAACTIVIDADESDECONST RUCCIONDECALZADAYCARGUEYDESCARGUE	48
50	EL REMANSO I	7009172	KR 87M	CL 72B S	DG 73B S	PMT 11									
51	SAN DIEGO BOSA	50008464	DG 92A S	DG 91 S	DG 92 S	PMT 12									
52	MANZANARES-BRITALIA	7005591	KR 79A	DG 73H S	DG 74 S	PMT 13									
53	MANZANARES-BRITALIA	7005635	KR 79A	DG 73G S	DG 73H S	PMT 13									
54	MANZANARES-BRITALIA	7005698	KR 79A	DG 73F S	DG 73GS	PMT 13									
55	MANZANARES-BRITALIA	7005886	KR 78I	DG 73G S	DG 73H S	PMT 13									
56	MANZANARES-BRITALIA	7005953	KR 78I	DG 73F S	DG 73GS	PMT 13									
57	MANZANARES-BRITALIA	7005506	KR 79	DG 74 C S	DG 74 C BIS S	PMT 13									
58	EL REMANSO I	7003558	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 C	CRA 87 B BIS A	PMT 14									
59	EL REMANSO I	7003593	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 B BIS A	CRA 87 B BIS	PMT 14									
60	EL REMANSO I	7003670	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 B BIS	CRA 87 B	PMT 14									
61	EL REMANSO I	7003756	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 B	CRA 87 A BIS A	PMT 14									
62	EL REMANSO I	7003782	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 A BIS A	CRA 87 A	PMT 14									
63	EL REMANSO I	7003809	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 A	CRA 87	PMT 14									
64	EL REMANSO I	30000616	CLL 71 BIS SUR	CRA 87C	TV 87J	PMT 14									

ANEXO 6
LISTA CHEQUEO SSTA

F
S

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - MARZO 2023

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
30	JUNIO

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	JUNIO	2023	30	JUNIO	2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes		**100%**	**CALIFICACION TOTAL**							**98%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**SEM 1**	**SEM 2**	**SEM 3**	**SEM 4**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE A: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGA-SST										**13,0%**
1	El CONTRATISTA mantiene actualizado el contenido de las carpetas SG-SSTMA	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito SG-SSTMA hechas por la interventoría o el FDLB en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
3	La brigada de orden aseo y limpieza SG-SSTMA está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		**11,5%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de la obra	**3,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	50%	Los certificados de disposición de RCD y materiales se van a entregar mes vencido. A la fecha no se han entregado todos los certificados pertenecientes a los meses de enero y febrero de compra de materiales petreos.	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados actividades de la obra	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE										**8,0%**
6	Si existen zonas verdes en el área de intervención de la obra, estos se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización son restituidas a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. Las zonas verdes a endurecer deben contar con la respectiva autorización previa por parte de la autoridad ambiental competente	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		**8%**
7	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según lo estipulado en la guía de manejo ambiental y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra y no se han aplicado tratamiento silvicultural en los respectivos permisos	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		

F
C

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - MARZO 2023

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
30	JUNIO

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	JUNIO	2023	30	JUNIO	2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes		**100%**	**CALIFICACION TOTAL**							**98%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**SEM 1**	**SEM 2**	**SEM 3**	**SEM 4**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE D: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										**35,0%**
8	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de solidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua	**5,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	100%		35%
9	Los acopios de materiales y escombros se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones	**6,0%**	Aplica	100%	100%	0%	100%	100%		
10	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado, cumpliendo con el plan de trabajo plan de manejo integral de residuos sólidos aprobados	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
11	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente o aquella que la sustituya o modifique	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
12	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías. Se implementan un sistema de verificación de este bien	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
13	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el plan integral de residuos	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
14	Se implementa efectivamente algún plan o programa para controlar las emisiones de material particulado en la obra	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - MARZO 2023

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
30	JUNIO

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	JUNIO	2023	30	JUNIO	2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes	100%	CALIFICACION TOTAL							98%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE E: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										39,0%
15	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	El contratista alquila baños por cada frente de obra.	
16	Se realiza la protección a pozos en construcción de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes	**2,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	100%	Se observan pozos sin señalizar	
17	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección personal señalados en la matriz de EPPs aprobados por la interventoría	**6,0%**	Aplica	100%	100%	0%	100%	100%	Se observan trabajadores sin guantes, y gafas	
18	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los pliegos de condiciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	El contratista realiza la instalación de kit de emergencias en todos los frentes de obra	
19	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
20	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
21	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**1,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	100%		
22	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipo y vehículos	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
23	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS Y AFP; el CONTRATISTA se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por la ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamentos	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		39%
24	Se socializa a todo el personal que labora, la política SST y el reglamento de higiene y seguridad industrial, firmados por el representante legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		

F
O

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - MARZO 2023

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
30	JUNIO

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2023

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	JUNIO	2023	30	JUNIO	2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes	100%	CALIFICACION TOTAL							98%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
25	Los miembros del COPASST o vigía y Comité de Convivencia laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
26	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
27	Se realiza las actividades de promoción y prevención a todos los trabajadores según lo establecidos en el PIPMA	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
28	Todos los frentes de obra cuentan con carpa de Vestieres para el manejo de ropas, implementos personales EPPs y su uso es exclusivo para ello	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
29	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad y es socializado con el personal involucrado en su manejo	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	A la fecha el contratista no cuenta con sustancias quimicas en el frente de obra	
30	Se realiza el mantenimiento especificado por el fabricante a toda la maquinaria y equipo utilizado en obra	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
31	Se han conformado las brigadas de emergencia, están activas especializadas e identificadas tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
COMPONENTE F: DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES DE ACOPIO										**5,0%**
32	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	80%	Se ha venido realizando la implementacion del cerramiento en polisombra y colombiana tres cintas	**4%**

(FIRMA)

DIRECTOR INTERVENTORIA-MAGALY MALAVER

DIRECTOR DE OBRA

ANEXO 7
REPORTE GCR

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO

REPORTE DE MATERIAL CON GCR UTILIZADO EN: VÍAS VEHICULARES, PEATONALES, CICLOVIAS, TÚNELES. - ***Decreto 442 de 2015*** - ***Decreto 265 de 2016***
ENTIDAD: CONSTRUCTORA CAMACON SAS PERIODO: JUNIO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 336 de 2022

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

NÚMERO DE CONTRATO	DIRECCIÓN (TRAMO) DE LA INTERVENCIÓN (CL - KR- DG- TV)	DESDE (CL - KR- DG- TV)	HASTA (CL - KR- DG- TV)	CIV	PK-ID	TIPO DE INTERVENCIÓN	LOCALIDAD	UPZ	ÁREA TOTAL INTERVENIDA Y/O CONSTRUIDA (M2)	CANTIDAD TOTAL MEZCLA ASFÁLTICA (M3)	CANTIDAD TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA (M3)	% MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON GCR	CANTIDAD TOTAL DE GCR UTILIZADO (KG)	PROCEDENCIA DEL GCR (Aportar Certificación y/o Factura)	OBSERVACIONES
FDLB-336-2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO	BOSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el mes de junio de 2023 no se realizó instalación de mezcla de GCR; dado que, en el mes de febrero de 2023 se realizó instalación de mezcla de GCR en el CIV 7004134 en el sector San Diego; el cual, es el unico CIV del proyecto que va en pavimento flexible de acuerdo a los diseños.

TODOS LOS CAMPOS A DILIGENCIAR SON OBLIGATORIOS
(*) Si diferentes tramos están en un mismo contrato, divídalo por cada uno de los tramos construidos.

ARTICULO 4° Modificase el articulo 10 del Decreto 442 de 2015, el cual queda así: "**Artículo 10, Aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital.** Desde el 1 de julio de 2016, toda obra e infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exija el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica usada para la obra en un porcentaje no menor al 25 % de la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada en vías vehiculares (Troncales de tráfico mixto, Malla vial Arterial no troncal, Malla Intermedia y Malla Vial Local)

ANEXO 8 APROVECHAMIENTO INSITU

ANEXO. 5 INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

Nombre del Proyecto: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S **PIN: 21890** **jun-23**

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:

N/A	N/A

2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD´s:

N/A	N/A

3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

N/A

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.
Altura: H
Ancho: A
Largo: L

5. Registro fotográfico durante la reutilización:

N/A	N/A

6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:

N/A	N/A

7. Volumen total reutilizado: 0 (m3)
8. Duración del proceso: _____N/A_____ (meses)
9. Área final recuperada: _____N/A_____ (m2)
10. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: _____N/A_____ (%)

11. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación por no hacer reutilización:

Durante el periodo no se realiza Reutilización In Situ, debido a que en los frentes de obra El Remanso, Potreritos e Islandia, ya se culminaron las actividades de excavación y demolición, por lo cual no existen materiales que se puedan reutilizar. Por otra parte, esta el frente de obra Gran Britalia y Gualoche, donde se esta realizando actividades de excavación para la instalación de tuberia y construcción de cajas domiciliarias; por lo que, el material proveniente de estas excavaciones, al posear materia organica no cumple con las propiedades técnicas para ser usado como lleno de estructuras. Sin embargo, para este periodo se realizó compra de material reciclado en CTA (Sub-base tipo B Reciclada), para la conformación de la estructura de la vía y el espacio público.

_____
Fabio Andres Rozo
Director de obra