INFORME SOCIAL MENSUAL 10 DE INTERVENTORIA





CONTRATANTE:

FONDO DE DEARROLLO LOCAL DE BOSA

Bogotá, JUNIO del 2023

e-mail: residentebosa@aimingenieros.com.co
QRSF: quejasyreclamos@aimingenieros.com.co
Califica nuestro servicio ingresando en el siguiente link:
Encuesta de satisfacción del cliente

CONTRATO No. 342 de 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.


ÍTEM	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
FECHA	**29/06/20236**	**04/07/2023**	
CARGO	Residente Social	Director	
NOMBRE	Liliana Martínez	Carolina Molina	
FIRMA			
Rev. No.	**MODIFICACION EFECTUADA AL INFORME**		**FECHA**
0	Versión original		**29/06/2023**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
3. ALCANCE 11
4. OBJETIVOS 12
5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 13
6. INFORMACION GENERAL CONTRATO INTERVENTORIA 17
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 18
7.2 REPORTES GESTIÓN SOCIAL 20
7.2.1 INFORME SEMANAL DEL CONTRATISTA 20
7.2.2 INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA 20
7.2.3 ACTAS REUNION Y/O COMITE SOCIAL 20
8. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL 21
8.1 PROGRAMA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 21
8.1.1 SOCIALIZACIÓN DE INICIO 21
8.1.2 SOCIALIZACIÓN DE FINALIZACIÓN 21
8.1.3 SOCIALIZACIONES EXTRAORDINARIAS 21
8.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 22
8.2.1 PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN 22
8.2.2 PIEZAS GENERALES DE DIVULGACIÓN 23
8.2.3 ENTREGA DE COPIA DE ACTAS DE VECINDAD 25
8.2.4 PIEZAS DE INFORMACIÓN DE PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO – PMT 25
8.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 26
8.3.1 PUNTO CREA VIRTUAL (CENTROS DE REUNIÓN, ENCUENTRO Y ATENCIÓN) . 31
8.3.2 PUNTO CREA FIJO: 31
8.3.3 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 31
8.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 32
8.4.1 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CREA: 32
8.4.2 COMITÉ CREA. 32
8.4.3 TALLERES DE SOSTENIBILIDAD 32
8.5 PROGRAMA DE FORMACIÓN A TRABAJADORES ADSCRITOS A LA OBRA 33
8.6 MANO DE OBRA NO CALIFICADA (MONC). 34
8.7 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS 35
8.7.1 ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE 35
8.7.2 ACTAS DE COMPROMISO 36
8.7.3 LEVANTAMIENTO ACTAS PARA ACCESO A RAMPAS 37
8.7.4 LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VÍAS UTILIZADAS COMO DESVÍO 38
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 38

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1: ETAPAS CONTRACTUALES DEL PROYECTO 6
TABLA 2. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DE LOS SEGMENTOS VIALES 7
TABLA 3: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS 49 CIV´S PRIORIZADOS INICIALMENTE 13
TABLA 4: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS 3 CIV´S, AMPLIANDO ALCANCE INICIAL 15
TABLA 5: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS 6 CIV´S, ADICIONAL NO. 01 15
TABLA 6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17
TABLA 7. PERSONAL QUE CONFORMA EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 19
TABLA 8. INFORMES SEMANALES SOCIALES 20
TABLA 9. RELACIÓN DE REUNIONES SOCIALES 20
TABLA 10. RELACIÓN DE PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN 22
TABLA 11. TIPO DE PIEZAS ENTREGADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2023 23
TABLA 12. ENTREGA DE VOLANTES DEL MES DE JUNIO 23
TABLA 13. INDICADORES DE GESTIÓN VOLANTE DE CONVOCATORIA 24
TABLA 14. COPIAS DE ACTAS DE VECINDAD ENTREGADAS 25
TABLA 15. RELACIÓN DE PQR´S 26
TABLA 16. INDICADORES DE GESTIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA 30
TABLA 17. PUNTO CREA VIRTUAL 31
TABLA 18. PUNTO CREA FIJO 31
TABLA 19 PORCENTAJES DE AVANCES DE TALLERES DE SOSTENIBILIDAD 32
TABLA 20. INDICADORES DE GESTIÓN TALLERES DE SOSTENIBILIDAD 33
TABLA 21. CAPACITACIÓN FORMACIÓN A TRABAJADORES 33
TABLA 22. INDICADORES DE GESTIÓN CAPACITACIÓN FORMACIÓN A TRABAJADORES 34
TABLA 23. RELACIÓN DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL ESPECIAL 34
TABLA 24. RELACIÓN DE PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO 35
25. RELACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE DE INICIO - BARRIO ISLANDIA 36
TABLA 26. ACTAS DE COMPROMISO 37
TABLA 27. INDICADORES DE GESTIÓN ACTAS DE COMPROMISO DEL MES 37
TABLA 28. ACTAS DE ACCESO VEHICULAR 38

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
ILUSTRACIÓN 2: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 16
ILUSTRACIÓN 3: ESTRUCTURA PARA EL ESPACIO PÚBLICO 17
ILUSTRACIÓN 4. CARTELERA DE CONTEO REGRESIVO 25

1. INTRODUCCIÓN

En el año 2016, el IDU presento los resultados del diagnóstico de la malla vial de Bogotá, evidenciando que aproximadamente 1.628 CIV´s o segmentos viales, están en condiciones de afirmado respecto a un total de 9.136 que hacen parte de la malla vial de la Localidad de Bosa, el 27 % de los CIV´s que están construidos se encuentra en malas condiciones, lo que genera problemas de movilidad tanto para vehículos, como para peatones.

Con el fin de proveer un espacio seguro, confortable, eficiente y transitable a la comunidad de la Localidad de Bosa, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa formuló y viabilizó el Proyecto de Inversión 1345, "INNOVACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA UNA MOVILIDAD MEJOR PARA TODOS"; por lo cual identificó la necesidad. De contratar los estudios y diseños necesarios para la construcción de la infraestructura vial y espacio público en la Localidad; como resultado el FDLB contrato al Consorcio BOSA 2018 quien ejecuto el contrato No. 254 de 2018.

Una vez realizados los estudios y diseños, el FDLB mediante la Resolución No. 0103 del trece (13) de abril de 2022, abrió la Licitación Pública No. FDLBOSALIC 003-2022 (71742) y el diecinueve (19) de mayo de 2022 mediante Resolución No. 0139, la entidad adjudicó el contrato de construcción de 49 CIV´s al oferente CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, contrato de obra No. 336-2022.

Para la supervisión, control, seguimiento e interventoría del contrato de obra el FDLB, mediante la Resolución No. 122 del 11 de mayo de 2022, abrió el procedimiento de selección concurso de méritos No. FDLBOSACM 004-2022 (71937) y el 24 de junio de 2022 mediante Resolución No. 0184 del 24 la entidad adjudicó el contrato de interventoría al oferente AYM CONSULTORIA S.A.S, contrato No. 342-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

El 17 de agosto de 2022, se firmaron las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría, por lo cual se dio apertura a la ejecución de las etapas contractuales, relacionadas en el cuadro a continuación y descritas para cumplimiento en el Anexo Técnico del Pliego de condiciones:

Tabla 1: Etapas contractuales del proyecto

ETAPAS CONTRACTUALES		PLAZO	DESCRIPCIÓN
ETAPAS DEL CONTRATO	ETAPA DE REVISIÓN, APROPIACION Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN (1) MES	Revisión, ajuste, implantación y perfeccionamiento de diseños aportados por la entidad.
			Implantación de la Topografía y diseños arquitectónico en los diferentes segmentos viales
			Mesas de trabajo con las Empresas de Servicios Públicos, EAAB, GAS NATURAL, CODENSA, ETB, SDM, UAERMV, TELEFONÍAS.
			Validación de las cantidades de obra en campo para verificación de presupuesto.
			Actualización de la programación para la ejecución de los segmentos viales preseleccionados.
			Entrega de los ajustes y/o perfeccionamiento de los estudios y diseños de los segmentos viales priorizados.
	ETAPA DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES	Obras de construcción de los tramos viales priorizados malla vial y espacio público.
	ETAPA DE ENTREGA	UN (1) MES	preparar la entrega de la obra final y de adoptar los correctivos necesarios. la interventoría en conjunto con el contratista deberá efectuar la revisión del estado de las obras

Fuente: Anexo Técnico

Dentro de las obligaciones establecidas en el contrato No.342 de 2022, se encuentra la presentación de los Informes Sociales Mensuales, en donde la Interventoría AYM CONSULTORIA SAS, indica el estado general de las actividades en cumplimiento con el Plan de Gestión Social presentado por el contratista.

De acuerdo a lo anterior se emite el presente documento el cual contiene el informe social mensual de Interventoría No.10, donde se describen las actividades ejecutadas durante el período comprendido del mes de junio de 2023, verificando el cumplimiento al plan de gestión social.

En esta etapa “EJECUCION”, se realizan las actividades de: Limpieza de redes para la elaboración de los diagnósticos con CCTV para la inspección de las redes pluvial y sanitaria, implementación de PMT aprobados por la SDM, excavaciones y cambios de redes, excavación, nivelación, compactación y mejoramiento de la subrasante, instalación de materiales granulares como sub base clase B y prefabricados, especialmente en las CIV´s que hace parte de los sectores de Potreritos (5), El Remanso (4), Islandia (12), San Diego (1) para un total de veinte dos (22) CIV´s, en estado de ejecución simultánea, correspondiente al 38% del total de las CIV´s priorizadas.

Adicional a las actividades en campo mencionadas anteriormente, también se ejecutó, el seguimiento semanal a la programación de obra, revisión y seguimiento al balance general del contrato de obra, revisión a las propuestas de cambios de estructura por parte del contratista, convocatoria y participación del comité técnico de obra semanal donde se exponen temas en todas las áreas (técnica, ambiental, social, SST, calidad), radicación en el FDLB del informe semanal y mensual elaborado por la interventoría.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto está localizado al sur occidente de la zona urbana de la ciudad de Bogotá.

Ilustración 1: Localización del proyecto




Fuente: www. http://www.bosa.gov.co

Las 49 CIV´s a intervenir se encuentran ubicadas en los siguientes sectores de la localidad de Bosa: San Bernardino, Islandia, Gran Britalia, Brasil, Argelia II, Gualoche y San Diego; en la tabla a continuación se muestra las localizaciones específicas de los segmentos viales:

Tabla 2. Localización especifica de los segmentos viales

CIV	Grupo de diseño	Sector	Tramo	Desde	Hasta	LOCALIZACION
7002710	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	
7002989	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	
7003036	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	CL 73 S	KR 87M	
7003061	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 73B S	CL 73B BIS S	


7003101	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S
7003210	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S
7002988	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 72 S	DG 73B S
7003028	Grupo 2	José María Carbonell	DG 73B S	SIN DATO	KR 87M
50008433	Grupo 2	La Paz	DG 73B S	KR 87N	KR 88
7002819	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88	KR 88A
7002743	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88A	TV 88A
7002589	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88B	KR 88D
7003174	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S
50008413	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 73C S	CL 74 S
7003558	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87BBISA	KR 87C
7003593	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87BBIS	KR 87BBISA
7003670	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87B	KR 87BBIS
7003756	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87ABISA	KR 87B
7003782	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87A	KR 87ABISA
7003809	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87	KR 87A
7002730	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80BIS S
7002757	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80BIS S	CL 80A S
7002801	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80A S	CL 81 S
7002838	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81 S	CL 81A S
7002858	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81A S	CL 82 S
7004364	Grupo	Islandia	DG 73A	KR 82G	KR 83






	1		S		
7004370	Grupo 1	Islandia	CL 73BIS S	KR 82G	KR 83
7004379	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73 S	CL 73BIS S
7004382	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S
7004385	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S
7004394	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S
7004396	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73ABIS S
7004401	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S
7004416	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S
7004408	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S
7004371	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73BIS S	DG 73A S
7004389	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 72 S	CL 72 A S
8007666	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	DG 57ABIS S
8007714	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S
8007764	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S
8007854	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57B S	KR 81A	KR 81D
8007803	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81A	KR 81C
8011987	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81C	KR 81D
7000766	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S
7000780	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B S








7000792	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C S	
7000824	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	
7000829	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S	
7004377	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81C	KR 81G	
7004331	Grupo 1	ARGELIA II	CL 59A S	KR 81G	KR 81H	
7004403	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81C	DG 58L S	DG 59A S	
7004413	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81B	KR 81C	
7004503	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81A	KR 81B	
7008640	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81H	CL 58L S	CL 59A S	
7007169	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	
7007134	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	
7007150	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 63 A S	CL 64 S	
7004134	Grupo 2	San Diego Bosa	TV 87A	DG 92 S	DG 91 S	





Fuente: Estudios y diseños

3. ALCANCE

El informe presentado es aplicable al contrato de interventoría No. 342-2022, que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO", dentro del cual se supervisa el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra 336-2022, el cual contempla la construcción de 49 segmentos viales en la localidad de Bosa, los cuales se encuentran en afirmado sin estructura de pavimento y espacio público; por lo cual, el FDLB cuenta para estos tramos viales priorizados con los Estudios y Diseños correspondientes.

El pasado 6 de diciembre 2022, se firmó y aprobó mediante un acta de reunión la inclusión de 3 segmentos viales, de acuerdo a lo mencionado en comunicados emitidos, recorridos y comités de obra, la interventoría manifestó la importancia de intervenir los tres (3) CIV´s, ubicados en El Remanso I (50008413) Islandia (7004389) y Gualoche (7007051), puesto que, con ellos, se da continuidad a los tramos actuales en ejecución.

Una vez realizado el balance general del contrato, se pudo incluir los tres segmentos viales mencionados anteriormente, además de realizar el ajuste al diseño de la estructura para cambiar el terminado por placas de MR-41, previa aprobación por parte del FDLB e interventoría.

En el mes de diciembre del 2022, se firmó y aprobó el adicional presupuestal No. 01, el cual incluye la construcción de 6 segmentos viales adicionales en el sector del Remanso I: 7003558, 7003593, 7003670, 7003756, 7003782, 7003809, por ende, el alcance actual del contrato es la ejecución total de 58 CIV´s

En las actividades de construcción se incluye: Excavación en material común, extensión y compactación de capas granulares, construcción del espacio público para rampas y accesos para personas con movilidad limitada, cambio o reparación de las redes hidráulicas de acuerdo a los informes de los diagnósticos con CCTV, intervención en el espacio público, construcción de andenes y colocación de prefabricados.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Informar al FDLB la gestión social realizada por la interventoría en la supervisión y seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra CONSTRUCTORA CAMACON contrato 336-2022.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reportar la gestion social de la interventoria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra.
- Realizar la supervision y control en las actividades contempladas dentro del plan de gestion social.
- Evaluar el desempeño de la gestión social del contratista de obra.
- Evaluar al contratista en el cumplimiento al plan de gestion social.

5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objeto contractual realizar la interventoría en la ejecución de las obras de construcción de 58 CIV´s indicados por el FDLB de conformidad con el anexo técnico, contrato obra 336-2022, inclusión de tres (3) CIV´s, adicional No. 01, pliego de condiciones y especificaciones.

El proyecto incluye una primera etapa que corresponde a la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, entregados por la Entidad, dentro de los cuales incluye las áreas de topografía, geotécnica, pavimentos, geometría, urbanismo, redes hidráulicas, redes secas, forestal, ambiental, señalización y presupuesto.

En la etapa preliminar, se realizó el reconocimiento de los 49 segmentos viales priorizados inicialmente a intervenir y se elaboraron las fichas de diagnóstico preliminar, las cuales relación las características iniciales de cada una de las CIV´s, igualmente se realizó para las nueve (9) CIV´s, una vez aprobada la inclusión de las 3 CIV´s faltantes y el adicional 01. En el cuadro a continuación se relaciona, un resumen de las características técnicas de cada uno de los segmentos viales a intervenir.

Tabla 3: Características técnicas de los 49 CIV´s priorizados inicialmente

DATOS GENERALES				LOCALIZACION			DIMENSIONES		
No.	CIV	Grupo diseño	Sector	Tramo	Desde	Hasta	Long (m)	Ancho (m)	Área M2
1	7002710	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	42,00	8,40	352,80
2	7002989	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	58,00	4,92	285,36
3	7003036	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	CL 73 S	KR 87M	23,40	4,10	95,94
4	7003061	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 73B S	CL 73BBIS S	36,00	4,50	162,00
5	7003101	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S	39,00	5,15	200,85
6	7003210	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S	32,00	5,77	184,64
7	7002988	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 72 S	DG 73B S	23,10	3,60	83,16
8	7007169	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	32,30	3,35	108,21
9	7007134	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	28,20	3,00	84,60
10	7003028	Grupo 2	José María Carbonell	DG 73B S	SIN DATO	KR 87M	45,40	4,95	224,73
11	50008433	Grupo 2	La Paz	DG 73B S	KR 87N	KR 88	39,50	6,00	237,00
12	7002819	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88	KR 88A	32,00	6,47	207,04
13	7002743	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88A	TV 88A	11,70	7,10	83,07
14	7002589	Grupo	El remanso 1	CL 73B S	TV 88B	KR 88D	19,00	12,19	231,61

		2							
15	7003174	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S	22,50	6,43	144,68
16	7004377	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81C	KR 81G	58,20	5,38	313,12
17	7004331	Grupo 1	ARGELIA II	CL 59A S	KR 81G	KR 81H	32,20	5,50	177,10
18	7004403	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81C	DG 58L S	DG 59A S	20,30	3,45	70,04
19	7004413	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81B	KR 81C	36,80	3,90	143,52
20	7004503	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81A	KR 81B	50,00	3,33	166,50
21	7008640	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81H	CL 58L S	CL 59A S	19,00	4,15	78,85
22	7002730	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80BIS S	29,85	4,95	147,76
23	7002757	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80BIS S	CL 80A S	30,60	4,95	151,47
24	7002801	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80A S	CL 81 S	29,70	5,10	151,47
25	7002838	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81 S	CL 81A S	31,50	5,10	160,65
26	7002858	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81A S	CL 82 S	23,30	4,90	114,17
27	7004364	Grupo 1	Islandia	DG 73A S	KR 82G	KR 83	48,80	4,45	217,16
28	7004370	Grupo 1	Islandia	CL 73BIS S	KR 82G	KR 83	36,10	4,40	158,84
29	7004379	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73 S	CL 73BIS S	29,80	5,83	173,73
30	7004382	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S	20,60	5,80	119,48
31	7004385	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S	28,50	5,63	160,46
32	7004394	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S	30,20	5,85	176,67
33	7004396	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73ABIS S	28,60	5,45	155,87
34	7004401	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S	32,60	5,73	186,80
35	7004416	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S	16,70	5,37	89,68
36	7004408	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S	28,70	5,65	162,16
37	7004371	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73BIS S	DG 73A S	38,60	7,60	293,36
38	7004134	Grupo 2	San Diego Bosa	TV 87ª	DG 92 S	DG 91 S	29,90	7,47	223,35

39	7000766	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S	14,10	6,82	96,16
40	7000780	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B S	30,20	6,02	181,80
41	7000792	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C S	36,50	4,80	175,20
42	7000824	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	55,80	4,70	262,26
43	7000829	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S	14,50	3,50	50,75
44	8007666	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	DG 57ABIS S	37,40	3,50	130,90
45	8007714	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S	31,50	3,63	114,35
46	8007764	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S	28,30	3,63	102,73
47	8007854	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57B S	KR 81A	KR 81D	77,50	4,35	337,13
48	8007803	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81A	KR 81C	19,70	4,58	90,23
49	8011987	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81C	KR 81D	28,60	4,83	138,14
TOTAL, M A INTERVENIR							**1589**		

Fuente: Elaboración propia con información de las fichas preliminares

Tabla 4: Características técnicas de los 3 CIV´s, ampliando alcance inicial

DATOS GENERALES				**LOCALIZACION**			**DIMENSIONES**		
No.	**CIV**	**Grupo diseño**	**Sector**	**Tramo**	**Desde**	**Hasta**	**Long (m)**	**Ancho (m)**	**Área M2**
50	7004389	Grupo 1	Islandia	KR 82 G	CL 72 S	CL 72 A S	28,9	5,9	170,51
51	7007150	Grupo 2	Gauloche	KR 78	CL 63 A S	CL 64 S	29,2	3,98	116,22
52	50008413	Grupo 1	Potreritos	KR 87M	CL 73C S	CL 74 S	29,2	5,47	159,72
TOTAL, M A INTERVENIR							**87,3**		

Fuente: Elaboración propia con información de las fichas preliminares

Tabla 5: Características técnicas de los 6 CIV´s, adicional No. 01

DATOS GENERALES				**LOCALIZACION**			**DIMENSIONES**		
No.	**CIV**	**Grupo diseño**	**Sector**	**Tramo**	**Desde**	**Hasta**	**Long (m)**	**Ancho (m)**	**Área M2**
53	7003558	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87BBISA	KR 87C	53,7	7,1	381,27
54	7003593	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87BBIS	KR 87BBISA	15,7	6,28	98,60
55	7003670	Grupo	Remanso I	CL 74BIS	KR 87B	KR	32,1	5,82	186,72

		2		S		87BBIS			
56	7003756	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87ABISA	KR 87B	38,7	6,5	251,55
57	7003782	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87A	KR 87ABISA	30,5	6,14	187,27
58	7003809	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87	KR 87A	23,5	6,05	142,18
TOTAL, KM A INTERVENIR							**194,2**		

Fuente: Elaboración propia con información de las fichas preliminares

El total de km carril a intervenir es de 0,52 que equivale a un total de 1870,5 m lineales de intervención total.

De acuerdo a solicitud del contratista en los comités técnicos y reuniones con los especialistas, se determinó utilizar para el mejoramiento de la subrasante la piedra rajón, alternativa que se encuentra también como opción en el informe de pavimentos de los estudios y diseños, entregados por el FDLB, producto del contrato No. 254 de 2018 ejecutado por el consorcio BOSA 2018.

Adicional a lo anterior, mediante la comunicación FDLB-336-140 el contratista presento, un ajuste al diseño de la estructura en pavimento rígido, propuesta en los estudios y diseños de la consultoría, esto con el fin de optimizar los recursos, atendiendo peticiones y solicitudes de las comunidades que no se encuentran a favor de la estructura con adoquines, mejorando estabilidad y garantía de las obras.

Mediante mesas de trabajo y comités semanales, la interventoría solicito, aclaración y ajustes al documento, una vez se reciba por parte del contratista los documentos definitivos, atendiendo las observaciones de la interventoría, se remitirán al FDLB los documentos aprobados.

En la ilustración a continuación, se presenta los espesores de las capas de la estructura de pavimento ajustada y propuesta para todos los segmentos viales, excepto para 7004134 la cual es en pavimento flexible y 7002589 la cual tiene un espesor de placa de 22 cm debido a que transitara vehículos pesados (SITP).

Ilustración 2: Estructura de pavimento MR-41 y mejoramiento de la subrasante con rajón para 57 CIV´s



Fuente: Alcance al memorando técnico CAM-BOS-003-2022. Pag 9

Adicional a lo anterior mediante la comunicación FDLB-336-170 el contratista entrega para revisión de la interventoría, el ajuste a la estructura del espacio público, en el cual plantea el cambio de articulado (adoquín) a estructura concreto 3000 PSI estampada, mejorando las condiciones de estabilidad y durabilidad de la estructura, además la vida útil del concreto es mayor al articulado. Una vez revisada la información la interventoría, solicita al contratista realizar ampliación a la justificación del cambio. En la ilustración a continuación se presenta la estructura para los andenes o espacio público propuesta por él contratista.

Ilustración 3: Estructura para el espacio público



Fuente: Alcance al memorando técnico CAM-BOS-004-2022. Pag 9

Estos cambios no afectan los recursos del contrato, al contrario, se optimizan mejor los recursos y por ende la inclusión de 3 CIV´s adicionales a los inicialmente planteados; el contratista al realizar la revisión a los estudios y diseños del componente de pavimentos, verifico que se podía optimizar las estructuras, para dar mayor estabilidad y durabilidad a las obras, como se enuncio anteriormente el concreto tiene una vida útil más prolongada que el adoquín.

6. INFORMACION GENERAL CONTRATO INTERVENTORIA

En la tabla a continuación se incluye la información general al contrato de interventoría:

Tabla 6. Información General del contrato de interventoría

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No	336 de 2022
Contratista	CONSTRUCTORA CAMACON
NIT	900.452.410-0
Objeto	“EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO”
Valor Inicial	$ 9.080.970.134
Valor Adicional No. 01	$ 1.281.101.677
Valor total	$ 10.362.071.811
Pazo Inicial	12 meses
Fecha de inicio	17/08/2022
Fecha de terminación	16/08/2023
Entidad Contratante	Fondo de Desarrollo Local de Bosa
Dirección	Carrera 96 # 72 - 51 Bogotá D.C.
Teléfono	321 2062337

Fuente: Elaboración propia

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

En esta etapa contractual la interventoría realizo verificación, solicitud, revisión y aval de las siguientes actividades:

- ✓ **REVISION** de las acciones del equipo social desde acompañamiento a recorridos como atenciones a comunidad, consignando y verificando la informacion en la bitacora social.
- ✓ **APROBÓ DE PIEZAS** de divulgación convocatoria reunión COMITÉ CREA en los ectores de; potreritos, remanso, san diego, gran beitalia he islandia.
- ✓ **VERIFICACIÓN DE CONTENIDO** de la presentación de reunión de comité CREA
- ✓ **ACOMPAÑAMIENTO A COMITÉ GENERALES** con recorrido técnico verificando el estado de la situación social.
- ✓ **RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN** del contenido de los informes semanales.
- ✓ **SOLICITUD DE LA ACTUALIZACION** semanal de cuadro % de cumplimiento con descripción de; cantidad de personas contratadas por cada uno de los componentes desde MONC, Mujeres vulnerables, personas con discapacidad, cuidadores o cuidadoras.
- ✓ Solicitud de actualizacion de PSI con reguistro fotografico actualizado en el informe mesual.
- ✓ Se continua realizando el acompañamiento a comité general de obra desde el componente social, para dar respuesta a necesidades que se pueda presentar, lo anterior de manera voluntaria por parte del equipo social.
- ✓ **SE VERIFICA LA BITÁCORA** actividades sociales la cual reposara en el punto crea, evidenciando la trazabilidad a las acciones que se generan desde el componente social.
- ✓ **APOYO Y ARTICULACIÓN CONSTANTE CON LA SUPERVISIÓN** en pro del cumplimiento aval aprobación y revisión de los distintos productos del contratista del componente social.

7.1 TALENTO HUMANO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Para el desarrollo de las actividades sociales, el área de gestión social trabajará de manera interdisciplinaria con los profesionales del área técnica: director del proyecto, Residente de obra, Residente Ambiental y Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo; de esta manera todas las actividades sociales tendrán los resultados esperados ya que se encaminarán según las necesidades de cada una de las áreas que compone el proyecto.
El equipo social se encuentra conformado de la siguiente manera:

Tabla 7. Personal que conforma el plan de gestión social

EQUIPO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		
CARGO	**DEDICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Residente Social/TS Julian Montenegro Espitia	70%	Es vinculado el profesional a partir del 4 de mayo de 2023. Se solicita el 23 de mayo de 2023 el cambio a Residente Social mediante comunicado FDLB-336-0274, el cual es aprobado mediante comunicación 04-104-0146-2023.
Personal apoyo de gestión social /Daladier Osorio Jaramillo	50%	Es vinculado el profesional a partir del 16 de mayo de 2023. Se solicita el 23 de mayo de 2023 el cambio a Auxiliar Social mediante comunicado FDLB-336-0273, el cual es aprobado mediante comunicación 04-104-0146-2023.
Residente Social/TS Angélica María Portela Diaz	70 %	La profesional presenta renuncia voluntaria, laborando hasta el día 23 de mayo de 2023.
Personal apoyo de gestión social / TS Cindy Vanessa Álvarez Polanco	50%	La profesional presenta renuncia voluntaria , trabajando hasta el día 26 de enero /2023, lo cual fue notificado por la residente social a la interventoría y profesional de apoyo a la supervisión en comité de seguimiento social
Personal apoyo de gestión social / TS Sandra Liliana Camacho	50%	A partir de la renuncia voluntaria de la profesional Sandra Liliana Camacho, el día 30 de marzo de 2023, el contratista remite a la Interventoría mediante comunicado FDLB -336-0217, la documentación de la profesional propuesta para la ocupación del cargo de auxiliar social
Personal apoyo de gestión social /TS Laudys Vargas	50%	La profesional presenta renuncia voluntaria el día 17 de abril de 2023, motivo por el cual es reportado a la Dirección de obra y a la interventoría. Actualmente el contratista se encuentra en proceso de entrevista y selección para la vacante.

Fuente: Elaboración Propia

Contratista Mediante el oficio FDLB-336-273 remitido a interventoría el 23 de mayo de 2023, solicitó aprobación del profesional Julián Orlando Montenegro Espitia como Residente Social debido al retiro de la profesional social Angélica María Pórtela. A su vez, mediante el oficio FDLB-336-274 remitido a interventoría el 23 de mayo de 2023, se solicitó la aprobación del

profesional Daladier Osorio como Auxiliar Social. Este cambio fue socializado durante comité social 16 con la supervisión, de esta forma no se alteraron las acciones del equipo social dúrate el mes. Se dio aprobación a el cambio del profesional social residente y auxiliar social mediante comunicado FDLB-336-0274, el cual es aprobado mediante comunicación 04-104-0146-2023.

7.2 Reportes gestión social

7.2.1 Informe semanal del contratista

Al presente mes de informe esta interventoría ha verificado el cumplimiento de actividades con los que fueron remitidos vía correo electrónico, cinco (5) informes semanales correspondientes al mes de 01 al 30 de junio del 2023, donde se reportaron las actividades desarrolladas de lunes a sábado por contratista bajo la supervisión y aval.

Tabla 8. Informes semanales sociales

Inventario informes semanales	
Informe semanal 42	Del 29 de mayo al 3 de junio de 2023
Informe semanal 43	Del 5 al 10 de junio de 2023
Informe semanal 44	Del 12 al 17 de junio de 2023
Informe semanal 45	Del 19 al 24 de junio de 2023
Informe semanal 46	Del 26 de junio al 1 de julio de 2023

7.2.2 Informe mensual del contratista

El presente documento corresponde al informe mensual No 10 de interventoría que contó con la presentación del informe 10 de contratista. El cual fue revisado, se le realizaron las observaciones y sugerencias pertinentes y estas a su vez fueron subsanadas. Consolidadas y aprobadas por esta interventoría el mediante correo electrónico. Estas conforman insumo básico para la construcción de este reporte, los siguientes reportes tendrán fecha de corte del 1 al 30 de cada mes. Ver **Anexo 1. Observaciones al informe social 10**

7.2.3 ACTAS REUNION Y/O COMITE SOCIAL

Tabla 9. Relación de reuniones sociales

No.	FECHA	DESCRIPCION	TIPO
16	09/06/2023	Revisión de los compromisos sociales tanto del contratista como de la interventoría	Virtual
17	23/06/2023	Revisión de los compromisos sociales tanto del contratista como de la interventoría	Presencial

Fuente: Elaboracion propia. **Ver Anexo 2. Acta comité social No.16 y 17**

8. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL

Las actividades que se desarrollaron durante el periodo de reporte, fueron supervisadas por la interventoría, se enfocaron en la ejecución de labores específicas de los diferentes programas que integran el Plan de Gestión Social, a continuación, se reportan las actividades desarrolladas en cada uno de los programas durante el periodo.

8.1 PROGRAMA INFORMACIÓN DEL PROYECTO

8.1.1 Socialización de inicio

Contratista bajo la coordinación de interventoría y teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades preliminares técnicas, desde el área social se llevó acabo reunión de inicio con los habitantes del sector de Bosa Brasil (carrera 88F Bis desde la calle 52B Bis sur hasta la calle 51 sur), la cual se llevó a cabo el 08 de junio en las instalaciones del colegio Gimnasio los Sauces. En la reunión se socializaron las acciones que se llevarán a cabo desde los componentes técnico, ambiental, social y SST. La mayoría de habitantes expusieron preocupaciones sobre los cerramientos y los traumatismos que ocasionan en el tránsito de vehículos particulares y los puntos de recolección de basuras.

8.1.2 Socialización de finalización

Interventoría genero las articulaciones necesarias entre contratista y el apoyo a la supervisión para la ejecución donde actualmente la Constructora CAMACON. En el marco de la entrega de obra del sector de Islandia se realizó el 13 de junio de 2023 recorrido previo de entrega junto a los presidentes de Junta de Acción Comunal del sector y el área técnica, en donde se recogieron las novedades y pendientes para la entrega de obra.

Se realizó socialización de finalización del sector de Islandia (Diagonal 73 A sur desde la carrera 82 F Bis hasta la carrera 83, carrera 82 F Bis sur desde la diagonal 73 A sur hasta la diagonal 73 B sur, carrera 82 G desde la calle 73 sur hasta la calle 73 Bis sur) el 24 de junio de 2023 en compañía de la Alcaldía Local, interventoría y comunidad del sector. En dicho evento se socializó con los asistentes los avances y pendientes técnicos, las acciones realizadas desde el área social donde se recalcaron los compromisos que se tienen con la comunidad y los beneficios e impactos que tienen la obra para el sector. Ver Anexo 3. Gestión Interventoría Bullet Islandia. **Ver Anexo 4. Gmail - RV_ VOLANTE ENTREGA OBRA ISLANDIA**

El 30 de junio de 2023 se realizó recorrido previo de entrega en el sector de Potreritos junto al presidente de la Junta de Acción Comunal, representante de la veeduría y comunidad del sector en donde se resolvieron dudas y se recogieron pendientes por realizar.

8.1.3 Socializaciones extraordinarias

Dando cumplimiento a los compromisos generados y a solicitud de atención inmediata desde la supervisión e interventoría. Se realizó el 20 de junio de 2023 socialización sobre las novedades ocurridas con el personal de obra del sector de Gualoche, el cual no se encontraba realizando actividades constructivas con lo programado debido a la renuncia del personal.

8.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

8.2.1 Puntos Satélites de Información

En el presente corte del 1 al 30 de junio de 2023, el contratista realizó tres (3) actualizaciones de PSI y dos (2) instalaciones de PSI en el sector de Remanso y Brasil. (Ver tabla 8)

Tabla 10. Relación de Puntos Satélites de Información

UBICACIÓN	ESTADO	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN
Alcaldía Local de Bosa.	Operando	4/05/2023	PSI actualizado el día 29 de junio de 2023, con volante PMT de Remanso
Mini mercado el Palmero	Pendiente (*)		
Ferro eléctricos Milenio	Operando	08/06/2023	Operando 08/06/2023 Se instala PSI con volante de reunión de inicio del sector Brasil el 08 de junio de 2023.
Panadería el paisa de la 57	Operando	16/02/2023	
Tienda la Esquina Feliz.	Operando	05/04/2023	
Frutería y heladería Bucares	Operando	9/05/2023	Se actualiza PSI el 14 de junio de 2023 con volante de PMT.
JAC Islandia	Operando	08/10/2022	Se actualiza PSI el 22 de junio de 2023 con volante entrega de obra.
Restaurante la Bahía/ cambio por la tienda la Piedra	Operando	29/09/2022, 13/02/2023	Se instala de nuevo el PSI el 30 de junio de 2023 debido a que fue retirado del punto por personas sin identificar
Tienda de la esquina	Cerrado	29/09/2022	
Parqueadero el Oasis	Cerrado	21/11/2022	Debido a la terminación de las obras en el tramo San Diego, es retirado el PSI, el día 28 de marzo de 2023

Fuente: Elaboracion propia

Pendiente (*) serán instalados toda vez, se avance en la apertura de frentes de obra. Se evidencia actualización por parte de contratista en la tabla anteriormente expuesta, dando cumplimiento al requerimiento de esta interventoría desde donde se realiza vigilancia a los PSI a través de recorridos de obra, solicitudes de evidencia y actualizaciones.

Actualizaciones: Tres (3) actualizaciones se llevaron a cabo en el PSI del barrio Gualoche con volante PMT, en el PSI de la Alcaldía Local volante PMT Remanso y en Islandia se actualizó el PSI con el volante de entrega de obra.

Instalación: Dos (2) en los PSI de los tramos de Brasil y Remanso debido a daños.

8.2.2 Piezas generales de divulgación

A partir de la Elaboración delas piezas por parte de contratista, aprobación por parte de la Interventoría y la Alcaldía Local de Bosa, de las piezas para la convocatoria, en el presente mes se lleva a cabo la entrega de piezas de divulgación en el siguiente orden:

Tabla 11. Tipo de piezas entregadas en el mes de junio de 2023

TIPO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
Volante No 1	Volante de Primera Visita/ Barrio Remanso carrera 87M
Volante No 1	Volante de Primera Visita/ Barrio Brasil
Volante No 1	Volante de Primera Visita/ Remanso calle 74 Bis sur
Volante No 4	Convocatoria a reunión de inicio/ Brasil
Volante No 5	Inicio de Obra/Brasil
Volante No 7	PMT/ Gualoche
Volante No 7	PMT/ Remanso
Volante No 6	Convocatoria a comité CREA 7 – Gualoche, San Bernardino, Remanso, Brasil y Gran Britalia.
Volante entrega de obra	Entrega obra barrio Islandia

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Entrega de volantes del mes de junio

Barrio Remanso calle 74 Bis sur				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
1	Remanso	Volante de Primera Visita	Junio 29 de 2023	48
Barrio Brasil CIV 7000829, 7000824, 7000792, 7000780, 7000766				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
4	Brasil	Convocatoria a reunión de inicio de obra	Junio 06 de 2023	31
5		Volante inicio de obra	Junio 09 y 28 de 2023	33
Barrio Gualoche CIV 7007169,7007150, 7007134				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
7	Gualoche	Volante PMT	Junio 14 de 2023	18
Barrio Remanso sector parque y continuación diagonal 73B desde la carrera 87 M hasta la diagonal 72 Sur y carrera 87 M entre la diagonal 73B y la diagonal 72 Sur				

Nº De Volante	Barrio	Pieza	Fecha	Nº Volantes Entregados
1	Remanso	Volante PMT	Junio 17 de 2023	60
Barrio Gualoche CIV 7007169,7007150, 7007134				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
6	Potreritos Remanso Brasil Gran Britalia Gualoche Islandia	Convocatoria a comité CREA VII	Junio 21 y 22 de 2023	6
Barrio Remanso CIV 7002819, 7002743, 7002710, 7002589				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
Entrega de obra	Islandia	Volante entrega de obra	Junio 22 de 2023	71
TOTAL, VOLANTES ENTREGADOS EN JUNIO/2023			267	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Indicadores de gestión volante de convocatoria

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	**INDICADOR**
Volante de convocatoria	No. de volantes de convocatoria entregados (267) x 100 = 100% No. de volantes de convocatoria requeridos (267)

Fuente: Elaboración propia

Se evidencio la convocatoria para el comité crea VII de los sectores en ejecución; remanso, San Bernardino y potreritos. Del barrio Gran Britalia, Frente a la convocatoria del comité CREA, se compartieron las invitaciones vía Whatsapp para dar alcance a todos los integrantes del comité y a los vecinos del sector, buscando que la información sea recibida y transmitida con mayor facilidad. **VER ANEXO 5. VOLANTES AVALADOS POR INTERVENTORIA**

Por otro lado, semanalmente se realizó actualización de la cartelera de conteo regresivo a partir de la información suministrada por el componente técnico y los reportes socializados en los comités de seguimiento semanal, dejando registro fotográfico. La última semana del mes de junio culminó con un avance del 49% faltando 169 días del plazo contractual.




Ilustración 4. Cartelera de conteo regresivo

8.2.3 Entrega de copia de actas de vecindad

Se encuentra pendiente la entrega de las copias de actas de vecindad del tramo de Gualoche y los nuevos tramos de Remanso.

Tabla 14. Copias de actas de vecindad Entregadas

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	**INDICADOR**
Copias entregadas	No. de copias entregados (135) x 100 = 100% No. de copias entregadas requeridos (135)

Fuente: Elaboración propia

8.2.4 Piezas de información de Plan de Manejo de Tráfico – PMT

Durante el mes de junio de 2023 se realizó la entrega de piezas de información con el Plan de Manejo de Tráfico predio a predio en los frentes de obra de Gualoche y Remanso 2. Se realizó

especial énfasis en sensibilizar a la comunidad en cuanto a la importancia de acatar las señalizaciones de los cierres producto por las obras.

8.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

En el mes de junio de 2023 el área social del contratista brindó atención oportuna a la ciudadanía, generando a la fecha un total de doce (12) PQRS de las cuales, siete (7) se encuentran cerradas y cinco (5) abiertas.

Tabla 15. Relación de PQR´S

No PQR	Nombre	Barrio	Teléfono	Fecha inicio	Requerimiento	Seguimiento	ESTADO
01	Isabel Diaz	El Remanso	3118495171	03/11/2022	Daño en el guarda escobas del local comercial por vibración de la maquinaria	10/11/2022: Propietario informa que se ha seguido cayendo el guarda escobas pero que prefiere que la reparación se haga hasta finalizar la obra.	**ABIERTA**
02	Bricelda Villamil	San Bernardino	3123599564	11/11/2022	Daño en el sardinel por el paso de las volquetas.	15/11/2022: Se le informa al propietario que una vez finalice el paso de volquetas, el contratista fundirá el sardinel.	**CERRADA**
03	Martha Martin	El Remanso	3115954362	21/11/2022	Cobro por construcción de inspección	El contratista tomará las medidas internas para devolución del dinero. El día 30/11/2022 se hace devolución del dinero dando cierre al caso. CERRADA	**CERRADA**
04	Deifilia Díaz	El Remanso	3213310345	21/11/2022	Cobro por arreglo de tubería externa por un valor de 60.000 mil pesos	El contratista tomará las medidas internas para devolución del dinero. El día 5 de diciembre de 2022, el contratista concilió con la ciudadana el cierre de la consulta, teniendo en cuenta el acuerdo que la propietaria del predio estableció con la persona que contrató .	**CERRADA**
05	Luis Angarita	San Bernardino	3123230925	17/12/2022	Daño en el cableado de la luz.	El día 17 de diciembre se realizó la debida reparación, quedando	

						el servicio de energía con normal funcionamiento. 19/12/2022 propietario manifiesta que el cable quedó en funcionamiento, pero quedó descolgado y dañado para lo cual se acuerda con el propietario una cita el 26/12/2022 a las 9:00 a.m. para verificar el daño. 20/01/2023: Se realizó la respectiva reparación dando cierre a la atención.	**CERRADA**
06	Luis Bohórquez	Islandia	3508976327	21/12/2022	Daño en baldosa de entrada a local y una baldosa de parte inferior de fachada	El contratista comprobará el estado de las áreas de la entrada de local y parte inferior de fachada, con base a la información del acta de vecindad de inicio, para posterior respuesta al ciudadano 04/01/2023: se le informa al propietario que después de la instalación del adoquín se realizará la respectiva reparación.	**ABIERTA**
07	Luis Angarita	San Bernardino	3123230925	16/01/2023	Daño en la fachada en la parte derecha de la puerta de acceso, donde se le levantaron 2 baldosas en la parte inferior y se levantó el concreto de la parte superior.	Se le informa al propietario que después de la instalación del adoquín se realizará la respectiva reparación.	**ABIERTA**
08	Carlos Asprilla	Potreritos			Por solicitud de supervisión técnica de la Alcaldía Local	En el mes de junio se verificará junto al área técnica la construcción de la caja para darle	**CERRADA**

					solicita la construcción de caja de inspección frente a la salida del predio	cierre a la solicitud. El 30 de junio en compañía del área técnica se realiza entrega de la caja de inspección la cual se encuentra cerca de la salida de aguas sanitarias del predio dando cierre a la atención.	
09	Residentes de tramo Potreritos	Potreritos	3142472586	15/03/2023	Teniendo en cuenta la temporada invernal y la ocurrencia de rebosamiento de agua e inundaciones en el tramo del barrio potreritos, se lleva a cabo el día 25 de marzo de 2023 reunión extraordinaria con algunos residentes, el profesional social de la Alcaldía Local de Bosa, la interventora social y los profesionales técnicos y sociales del contratista, con el fin de atender las inquietudes de la ciudadanía respecto al presente hecho. Sin embargo, las razones expuestas por el residente técnico del	Se realizan tres reuniones extraordinarias los días 15 de marzo, 3 y 25 de abril de 2023, con el fin de dar respuesta a los ciudadanos de los requerimientos presentados con respecto a la tubería del último CIV del tramo que limita con la calle 80 sur, definiendo en la última reunión que a partir de la verificación adelantada con los cuatro (4) apiques, no se levantará está por cumplir con las especificaciones técnicas.	**CERRADA**

					contratista, no fueron de total argumento para la comunidad, por lo que se generó el compromiso de una siguiente reunión con el fin de aclarar las inquietudes respecto ha: Cambio de tubería, nivel de tubería. Nivel de pozos, diferencias entre el nivel inicial y el existente, empate de la tubería con la red de la calle 80 Sur, como condición para la continuación de las obras, la comunidad solicitó la atención d		
10	Luis Fernando Rojas Avellaneda	Potreritos	3202704486.	21/04/2023	Ciudadano manifiesta mediante Derecho de petición: Que se comprometan mediante documento y comunicado a la ejecución del contrato que celebraron con el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, sin que implique	Se proyecta respuesta al ciudadano mediante oficio FDLB-336-0234, en donde se presentan las acciones adelantadas por parte del contratista para el avance y culminación de las obras. La respuesta es recibida a satisfacción por el ciudadano.	**CERRADA**

					coacción de la fecha de entrega por supuestos ya que el retraso supera Todas las expectativas.		
11	Carmen Stella Chavez	Gualoche	3203252330	24/05/2023	La ciudadana reporta que por las actividades de la obra se generaron afectaciones en la malla que recubre el jardín del parque que se encuentra frente al tramo de obra.	Se realizará revisión del material fotográfico para verificar si las afectaciones reportadas son producto de la obra.	**ABIERTA**
12	Ricardo Gamba Jaimes	Gualoche	3203456930	16-06-2023	El ciudadano reporta que una máquina dañó una cámara de seguridad, el cableado y el soporte de otra cámara de seguridad.	Se remitió al área técnica la factura con los rubros que se requieren para la reposición de los elementos afectados	**ABIERTA**

Fuente: Elaboración propia

A la fecha del presente informe la interventoria audita que se han recibido 12 PQRS. Durante el tiempo del 01 al 30 de Junio del 2023, de estos se encuentran 5 abiertos por tramites y acuerdos con los propietarios que se mencionan en la tabla anterior.

Tabla 16. Indicadores de gestión de atención ciudadana

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	**INDICADOR**
Atención ciudadana	No. De atenciones abiertas (6) / No. De atenciones cerradas (7) x100 = 71%

Paralelo a los formatos de PQRS, el contratista ha relacionado en el formato remitido por el profesional social de apoyo a la supervisión de la Alcaldía Local de Bosa, los robos de medidores de EAAB presentados durante la ejecución de la obra, los cuales han sido hasta la fecha

8.3.1 PUNTO CREA VIRTUAL (centros de reunión, encuentro y atención)

Durante el mes de Junio de 2023 el área social del contratista realizó atención al punto CREA virtual, por medio de la atención a las consultas realizadas vía WhatsApp, relacionadas con los requerimientos para remisión de hojas de vida, generando así atención de manera oportuna a las necesidades mínimas

Tabla 17. Punto CREA virtual

PUNTO CREA VIRTUAL			
DATOS DE ATENCIÓN		**CONTACTO**	**RESPONSABLES**
Día	Horario	Correo electrónico: atnciudadano336@gmail.com Teléfono y WhatsApp: 322 815 71 43	Residente Social y Personal apoyo de gestión social
Lunes a sábado	7:00 a.m. a 5:00 p.m.		

8.3.2 PUNTO CREA FIJO:

Tabla 18. Punto CREA fijo

FECHA DE APERTURA	PUNTO CREA FIJO			
	DATOS DE ATENCIÓN		CONTACTO	RESPONSABLE
	Día	Horario	Dirección: Calle 65 Sur # 78 – 31 (Segundo piso) Teléfono y WhatsApp: 322 815 71 43 Barrio: Bosa Centro	Residente Social y Personal apoyo de gestión social
12 de septiembre 2022	Lunes y viernes	Lunes: 8:am -12:00 m Viernes: 2:00 - 4:00 pm		

Fuente: Elaboración propia

Durante la ejecución de las acciones citadas en este informe se evidencian que el punto CREA está funcionando de manera coherente generando la atención que la comunidad requiere y para la verificación se realizaron llamadas, visita con firma de interventoría en la bitácora social y envió de correos constantes con respuestas oportunas. Adicionalmente en los recorridos la comunidad manifiesta contar con el corro y teléfonos como su canal de comunicación constante con el contratista con respuestas oportunas.

8.3.3 Medios de comunicación

Interventoría ha generado verificación del funcionamiento de correcto de El Contratista habilitó los siguientes medios para la atención al usuario:

- Línea fija con contestador y celular con minutos y datos disponibles, correo electrónico exclusivo, conexión a Internet. Esta información debe incluirse en todas las piezas de divulgación entregadas en los frentes de obra o CIV del proyecto **322 815 71 43**

- Correo electrónico: El residente de gestión social deberá habilitar un correo electrónico exclusivo para recibir, registrar, tramitar y cerrar los requerimientos que se puedan presentar

por ese medio. Los requerimientos recibidos por este medio deberán ser tramitados en un plazo no mayor a dos (2) días. Este podrá ser ampliado por la Interventoría dependiendo el caso".[1] **atnciudadano336@gmail.com**

8.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

8.4.1 Conformación del comité CREA:

- A la fecha se mantienen los integrantes de los comités inscritos en los Barrios del Remanso, San Bernardino, Brasil, Gran Britalia y Gualoche. Sumado a las inscripciones de un nuevo integrante del frente de obra de Gualoche.

8.4.2 COMITÉ CREA.

Durante el mes de junio de 2023 se mantuvo comunicación con los veedores de los distintos frentes de obra, transmitiendo información relevante, respondiendo a las dudas y atendiendo las solicitudes que eran transmitidas por los canales de comunicación dispuestos con los integrantes del comité CREA. **VER ANEXO 7. Gmail - CONVOCATORIA A VII COMITÉ CREA**

8.4.3 TALLERES DE SOSTENIBILIDAD

Para el mes de junio de 2023, se completó la implementación del taller de sostenibilidad en el sector de Potreritos. Además se implementó la actividad 1 sobre la socialización de bajantes en los frentes de obra de Gualoche y Gran Britalia:

Tabla 19 Porcentajes de avances de talleres de sostenibilidad

		Actividades de talleres de sostenibilidad			
CIV	Barrio	Soc.de bajantes	Camp.de manejo de basuras	Folleto de sostenibilidad	% de avance de talleres de sostenibilidad
7004134	San Diego				100%
7002819, 7002743, 7002710, 7002589	Remanso				100%
7002730, 7002757, 7002801, 7002838,7002858	Potreritos				100%
7004364,7004379,7004382,7004396, 7004416,7004408,7004371,7004370, 7004385, 7004394,7004401	Islandia				100%
8007607, 8007667, 8007666, 8011987, 8007803, 8007714, 8007854, 8007715, 8007764	Gran Britalia				33%
7007169, 7007150, 7007134	Gualoche				33%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. Indicadores de gestión talleres de sostenibilidad

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	INDICADOR
Talleres de sostenibilidad	No.4 de talleres de sostenibilidad ejecutados x 100 = 73.2% No.6 de talleres de sostenibilidad requeridos

Fuente: Elaboración propia

Se recomienda desde la interventoría proyectar la implementación de los talleres con antelación en los sectores próximos de apertura.

8.5 Programa de formación a trabajadores adscritos a la obra

El día 23 de junio de 2023, el área social del contratista apoyado con el área SST y ambiental, llevó a cabo capacitación al personal de obra sobre el tema de: "resolución pacífica de conflictos", buscando que los asistentes identificarán las herramientas que se necesitan para analizar un conflicto, logrando establecer las necesidades de cada parte, dando lugar a buscar acuerdos y salidas que no impliquen el uso de la fuerza.

Tabla 21. Capacitación formación a trabajadores

No	Tipo de reunión	Fecha realizada	Objetivo	Participantes	Total, asistentes
01	Capacitación Gran Britalia (CIV: 8011987, 8007854, 8007803, 8007666, 8007714, 8007764 8007607, 8007667, 8007715))	27/06/2023	Resolución pacífica de conflictos	Ayudantes, auxiliares de tráfico, oficiales y maestros	8
02	Capacitación Potreritos (CIV 7002730,7002757,7002801,7002838,7002858)	23/06/2023			8
03	Capacitación El Remanso (CIV 50008433, 7002989, 7003028, 7003036)	23/06/2023			7
04	Capacitación Gualoche (CIV 7007169,7007150, 7007134)	27/06/2023			4
TOTAL					27

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. Indicadores de gestión capacitación formación a trabajadores

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	**INDICADOR**
Capacitación formación a trabajadores adscritos a la obra	No. capacitaciones realizadas (4) x100 = 100% No. capacitaciones requeridas (4)

Fuente: Elaboración propia

8.6 Mano de obra no calificada (MONC).

La firma Contratista registrará y consolidará en los informes semanales y mensuales el personal de obra que ejecute actividades que corresponden a mano de obra no calificada (MONC) como: Cargue, descargue, excavación, aseo y auxiliares de tráfico, dando cumplimiento al 40% de contratación de (MONC). Cabe resaltar que desde el mes de junio se incluyeron a los oficiales en la mano de obra no calificada. Así mismo tendrá en cuenta para vinculación, personas en condición de discapacidad y mujeres vulnerables.

MONC Hasta la fecha el porcentaje que ha presentado contratista mes a mes ha superado el 40% establecido dentro de los pliegos y condiciones para este contrato dando accesibilidad a mano de obra no calificada a personas como bobal operarios ayudantes y demás personal que no cuenta con una experiencia formación o capacitación que los conforme como mano de obra cualificada formada y capacitada.

Debido a que durante el último comité general se emitieron conceptos dentro de los cuales se solicitó por parte de la dirección del apoyo a la supervisión la inclusión de los oficiales de obra dentro del porcentaje de MONC dado que no cuentan con un título que los pase a calificados por lo anterior se solicita que de ahora en adelante se genere el porcentaje de cumplimiento de este ítem con la inclusión de los oficiales de obra.

Para el periodo del 1 al 30 de junio de 2023 la constructora Camacon cuenta con diez (10) residentes de mano de obra no calificada de la localidad de Bosa, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 37,04 %, lo cual dio lugar a que se empezara a plantear la implementación de convocatorias laborales. con el fin de vincular mano de obra no calificada residente en la localidad y así dar cumplimiento al 40% de contratación. Por otro lado, se cuenta con dos (2) personas en condición de discapacidad y once (11) mujeres en condiciones de vulnerabilidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento de 17,74**%.VER ANEXO 9. ACTA DE REUNIÓN SUPERVISIÓN INTERVENTORÍA MONC**

Tabla 23. Relación de contratación de personal especial

LUGAR	Mujeres cabeza de familia	Personas en condición de discapacidad	Personal residente de la localidad
POTRERITOS (CIV:7002730,7002757,7002801,7002838,7002858)			**2**
EL REMANSO (CIV 50008433, 7002989, 7003028, 7003036)		**1**	**3**

GRAN BRITALIA (CIV: 8007607, 8007667, 8007715, 8007666, 8007714, 8007764, 8011987, 8007803, 8007854)	**1**		**3**
GUALOCHE (CIV: 7007169,7007150, 7007134)	**1**		**2**
ADMINISTRATIVO	**9**	**1**	
Cantidades	**9**	**2**	**10**
Porcentajes de Cumplimiento	**17,74%**	**3,23%**	**37,04%**

Fuente: Elaboración propia

Las personas que hacen parte del anterior cuadro cuantas con conceptos de participación de la secretaria de salud en el caso pertinente que certifican el debido cumplimiento de ítem correspondiente.

Tabla 24. Relación de porcentajes de cumplimiento

MES	CONDICIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Mayo/2023	Mujeres en condición de vulnerabilidad	17,74% (11 mujeres cabeza de hogar y madres solteras)	Cuenta como soporte con declaración firmada por representante legal y revisor fiscal
	Personal en condición de discapacidad	2 colaboradores (1 persona vive en la localidad de Bosa)	Cuenta como soportes con certificado en condición de discapacidad
	Mano de obra no calificada	37,04 % (10 personas ocupando el cargo de BOAL y ayudantes de obra , quienes residen en la localidad de Bosa)	Cuenta como soportes con certificado de residencia

Fuente: Elaboración propia

Este reporte se verifica semanalmente en pro de dar el correcto cumplimiento a los % de participación correspondientes y se reportan en comité de obra he informes semanales.

8.7 Programa de acompañamiento social a actividades técnicas

8.7.1 Actas de vecindad de cierre

En el mes de junio 2023, interventoría desde el componente social ha generado el requerimiento y seguimiento al área técnica en el levantamiento de actas de vecindad de cierre. Como resultado el contratista realizo el ejercicio en el sector de Islandia.

25. Relación de actas de vecindad de cierre de inicio - Barrio Islandia

RELACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE DE INICIO - BARRIO ISLANDIA
Calle 73 Bis sur No 82G 28
Carrera 82G No 71 A 36 sur
Carrera 82G No 71 A
Calle 72 A sur No 82 D 23
Carrera 82 F bis No 73 A 04 sur
Carrera 82 F bis No 73 A 10 sur
Carrera 82 F bis No 73 A 34 sur
Carrera 82 F bis No 73 A 22 sur
Carrera 82 F bis No 73 B 04 sur
Carrera 82 F bis No 73 B 14 sur
Carrera 82 F bis No 73 A 09 sur
Carrera 82 F bis No 73 A 39 sur
Carrera 82 F bis No 73 A 61 sur
Carrera 82 F bis No 73 A 33 sur
Carrera 82 F bis No 73 B 11 sur
Diagonal 73 A bis A sur No 82 F 30 I 5
Diagonal 73 A bis sur No 82 F 16
Diagonal 73 A bis sur No 82 F 22
Carrera 82 F bis No 73 A 30 sur
Diagonal 73 A bis sur No 82 F 34
Carrera 82 F bis No 73 A 45 sur
Carrera 82 F bis No 73 A 25 sur
Carrera 82 G No 73 40 sur
Carrera 82 F bis No 73 B 08 sur
Diagonal 73 A bis No 82 F 26
Carrera 82 F bis No 73 A 29 sur
Carrera 82 F bis No 73 B 04 sur
Carrera 82 F bis No 73 A 64 sur
Carrera 82 F bis No 73 A 60 sur
Carrera 82 G No 73 16 sur
Carrera 82 G No 73 02 sur

Fuente: Elaboración propia

8.7.2 Actas de compromiso

Durante el mes de junio de 2023, se levantaron un total de cuatro (4) actas de compromiso con los residentes de Islandia a quienes les robaron o dañaron los medidores de agua. Se estableció el compromiso de la reposición económica de los mismos.

Tabla 26. Actas de Compromiso

No	Barrio	Nombre	Teléfono	Fecha inicial	Compromiso	Seguimiento
15	Islandia	Julia María Gordillo	3114685496	02/08/2023	Reposición medidor del acueducto	Se le indicó al propietario que el 02 de agosto se Realizará la reposición económica del medidor.
16	Islandia	Luz Mery Garzón	3144842924	02/08/2023	Reposición medidor del acueducto	Se le indicó al propietario que el 02 de agosto se Realizará la reposición económica del medidor.
17	Islandia	Orlando Ardila Castellanos	3123432166	02/08/2023	Reposición medidor del acueducto	Se le indicó al propietario que el 02 de agosto se Realizará la reposición económica del medidor.
18	Islandia	Miguel Beltrán Morera	3125338626	02/08/2023	Reposición medidor del acueducto	Se le indicó al propietario que el 02 de agosto se Realizará la reposición económica del medidor.
19	Islandia	Claudia Pira	3133798268	02/08/2023	Reposición medidor del acueducto	Se le indicó al propietario que el 02 de agosto se Realizará la reposición económica del medidor.

Tabla 27. Indicadores de gestión actas de compromiso del mes

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	INDICADOR
Actas de compromiso	No. Actas compromiso abiertas (5) x100 = No. Actas compromiso cerradas (0)

Fuente: CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

8.7.3 Levantamiento actas para acceso a rampas

En el mes de junio de 2023, el área social como apoyo al área técnica, realizó actas de acceso vehicular en el tramo del barrio Gran Britalia, por medio de las cuales se verificó el uso del área y con base en los criterios técnicos se definió la adecuación del acceso.

Tabla 28. Actas de acceso vehicular

DIRECCIÓN	BARRIO
Calle 57 A bis A sur No 81 F 03	Gran Britalia
Calle 57 B sur No 81 D 51	Gran Britalia
Calle 57 B sur No 81 D 45	Gran Britalia
Calle 57 B sur No 81 D 27	Gran Britalia
Calle 57 B sur No 81 D 21	Gran Britalia
Calle 57 B sur No 81 D 32	Gran Britalia
Calle 57 B sur No 81 D 20	Gran Britalia
Calle 57 B sur No 81 D 02	Gran Britalia
Calle 57 B sur No 81 D 12	Gran Britalia
Calle 57 B sur No 81 D 42	Gran Britalia
Calle 57 A bis A sur No 81 D 18	Gran Britalia
Calle 57 A bis A sur No 81 D 09	Gran Britalia
Calle 57 A bis A sur No 81 F 15	Gran Britalia

8.7.4 Levantamiento de actas de vías utilizadas como desvío

Para el mes de mayo de 2023, no se levantó actas de rutas de desvío teniendo en cuenta que los frentes que se encuentran en intervención ya cuenta con el formato revisado y aprobado por la interventoría.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el tiempo comprendido del presente informe, el Contratista de obra cumplió con las actividades de Gestión Social el cual se superviso por parte de esta interventoría. Es de aclarar que las actividades del componente social están directamente relacionadas con a el avance del componente técnico que durante el mes conto con modificación que modifican las fechas de entrega y ejecución de sus actividades. De la misma forma se trabajó en los detalles de cada una de estas actividades desde la verificación del acceso de a la información por parte de la comunidad.

Esta interventoría apoya la gestión de la articulación interinstitucional que se genere desde la entidad con las acciones que sean necesarias sin dejar de recordar que el trabajo realizado por el equipo social se ha mantenido bajo los parámetros establecidos de manera contractual.

MONC Hasta la fecha el porcentaje que ha presentado contratista mes a mes ha superado el 40% establecido dentro de los pliegos y condiciones para este contrato dando accesibilidad a mano de obra no calificada a personas como bobal operarios ayudantes y demás personal que no cuenta con una experiencia formación o capacitación que los conforme como mano de obra cualificada formada y capacitada.

Debido a que durante el último comité general se emitieron conceptos dentro de los cuales se solicitó por parte de la dirección del apoyo a la supervisión la inclusión de los oficiales de obra dentro del porcentaje de MONC dado que no cuentan con un título que los pase a calificados por lo anterior se solicita que de ahora en adelante se genere el porcentaje de cumplimiento de este ítem con la inclusión de los oficiales de obra.

En el mes presente mes el área social, en compañía de las demás áreas dio seguimiento y cumplimiento a los compromisos acordados en reuniones de los meses anteriores y en los comités CREA, como se refleja en la limpieza de las redes en el barrio potreritos y el avance y apertura de nuevos frentes en el barrio Remanso.

El área social del contratista continúa brindando atención oportuna a la ciudadanía en lo que respecta a adecuación de bajantes, daños parciales por operación de maquinaria, tiempos de obra, entre otras inquietudes.

ANEXOS

- ANEXO 1. OBSERVACIONES AL INFORME SOCIAL 10
- ANEXO 2. ACTAS DE COMITES 16 Y 17
- ANEXO 3. VOLANTES AVALADOS POR INTERVENTORIA
- ANEXO 4. GMAIL - RV_ VOLANTE ENTREGA OBRA ISLANDIA
- ANEXO 5. GESTIÓN INTERVENTORÍA GMAIL - ACTA RECORRIDO JUNTO A LA COMUNIDAD – ISLANDIA
- ANEXO 6. GMAIL - CONVOCATORIA A VII COMITÉ CREA
- ANEXO 7. GMAIL - FWD_ BULLET ISLANDIA
- ANEXO 8. . ACTA REUNION SUPER INTER SOCIAL - 17 JUNIO DEL 2023.DOCX

ANEXO 1.

OBSERVACIONES AL INFORME SOCIAL 10

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

INFORME MENSUAL SOCIAL No 10

3 mensajes

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 26 de junio de 2023, 13:00
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día
PS. Liliana Martínez
Interventora Social

Adjunto la versión 00 del informe mensual No 10 correspondiente al mes de junio para su revisión.

Quedo atento a sus comentarios.

--
TS. Julian Montenegro E.
Residente Social

Contrato de obra No. 336 de 2022

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL SOCIAL No 10.26.06.2023.docx
18837K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 29 de junio de 2023, 13:31
Para: CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>, Juan Sebastian Velandia Alvarez <Juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>, Juan Sebastián Velandia Alvarez <jusvelandiaal@gmail.com>, Daysse Paola Alarcón Figueroa <residentebosa@aimingenieros.com.co>

Cordial saludo

Se adjunta Drive con las observaciones al informe No. 10, Se recomienda terne en cuenta la información consignada en los índices de cumplimiento.

- Dar actualización a los cuadros de seguimiento a compromisos.
- Nacionalización de los PSI- lugar, dirección y sector claros.

- Informar los cambios efectuados a partir de este periodo al % MONC y los soportes de las reuniones de finalización de San diego, Islandia y remanso.
- Dar respuesta a las solicitudes del archivo drive adjunto.

Al tener el documento ajustado. Enviarlo a esta interventoría con la totalidad de los anexos para su aprobación.

INFORME MENSUAL SOCIAL No 10.26.06.2023.docx

ATT,

Liliana Martínez R.
Interventoría Social

A&M Consultorías
[El texto citado está oculto]

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 4 de julio de 2023, 17:32
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día
PS. Liliana Martínez
Interventora Social

Adjunto informe No 10 con los ajustes solicitados.
[El texto citado está oculto]

INFORME MENSUAL SOCIAL No 10.04.07.2023.docx
19788K

ANEXO 2.

ACTAS DE COMITES 16 Y 17

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN



DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: **INTERVENTORÍA SOCIAL**

FECHA: **09 DE JUNIO DEL 2023** **Virtual:** **x** **Presencial:** **(En caso de ser presencial):**

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITÉ SOCIAL 016 - PROYECTO 471 -22 ALC BOSA- AYMCO

HORA DE INICIO: **02:00 pm** **HORA DE FINALIZACIÓN:** **04:00 pm**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
TS JULIÁN MONTENEGRO			x						x	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA CAMACÓN S.A.S– CONTRATISTA DE OBRA	**atnciudadano336@gmail.com**		
JUAN SEBASTIÁN VELANDIA ALVAREZ		x							x	APOYO A LA SUPERVISIÓN SOCIAL ALCALDÍA LOCAL DE BOSA	**jusvelandiaal@gmail.com**	**305 8171812**	
LILIANA PATRICIA MARTINEZ RUIZ		x							x	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA AYM CONSULTORIA S.A.S	**interventoriasocial.471@gmail.com**	**3114459462**	

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de quórum, Se realiza el comité social número 016 con el acompañamiento de los sociales requeridos para este comité social, apoyo a la supervisión, contratista e interventoría.

Se realiza comité Social para abordar las temáticas del componente y para iniciar se abordar la entrega próxima del sector de Islandia. El cual se tendrá participación de la alcaldía con la alcaldesa menor de la localidad de bosa y la comunidad y líderes que han estado acompañando el proceso. Para esto se solicita que se realicen las acciones pertinentes que a las que hay lugar en este tipo de eventos. Se socializa el contratista que para realizar esta entrega se debe contar con la totalidad de PQRS cerradas, generar un recorrido con comunidad en el sector verificando predio a predio el estado en el cual se entrega la obra, generando un acta en la cual se haga compromisos por cada uno de los aspectos que la comunidad manifieste Dentro de este recorrido previo a la entrega del sector de Islandia.

Es de aclarar que para realizar el evento de entrega se hace importante que se haya implementado el taller de sostenibilidad al 100% a lo que el residente social Julián Montenegro manifiesta que ya se ejecutó desde dicha manera. Este taller de sostenibilidad comprendía tres momentos dentro de los cuales para iniciar se daba un acompañamiento con las empresas de manejo de basuras quienes casa por casa socializaron a la comunidad; de qué manera se estaría realizando la recolección de las mismas lugares días y demás estrategias para mitigar cualquier tipo de impacto que pueda afectar la salud, el buen funcionamiento tanto de la obra como de factores que puedan alterar el ambiente. También El taller de sostenibilidad contaba con un segundo momento en el cual se le socializó a cada uno de los propietarios; Cuál es la manera correcta en la cual se deben adaptar sus bajantes para este ejercicio se realiza socialización uno a uno firmando la participación de cada uno de ellos dentro de esta temática. Se genera un acta de compromiso individual en los predios en los que no se cuenta con la adaptación de las bajantes de la manera correcta. Concluyendo el taller de sostenibilidad se entrega a comunidad plegable con la información de los temas a tener en cuenta para dar un correcto uso a la obra que se va a estrenar, no exponerlos a materiales que puedan ocasionar deterioro, situaciones que podrían acarrear penalidades y se aclara a la comunidad que esta obra no debe sufrir ningún tipo de cambio o alteración por parte de los propietarios.

El plegable de sostenibilidad puede ser implementado utilizado o ampliado en la reunión de entrega la cual se programa para el próximo 22 de junio en el sector de Islandia. Realizada las acciones pertinentes para la entrega al recorrido predio la implementación del taller de sostenibilidad y la respuesta a cada uno de los PQRS, que se hayan presentado en el sector se da paso a la entrega de la obra.

Se contextualiza contratista sobre la importancia de construir Bullet que contenga la información básica de lo que se ejecutó dentro de la obra. este debe incluir los segmentos tiempo en los que se trabajó, población Bene tanto De manera directa como indirecta, tiempos que duró la ejecución, Las instituciones responsables de la ejecución del proyecto y el resultado que se le entrega a comunidad. Este documento debe entregarse inicialmente a la parte técnica de contratista socializarse posteriormente con interventoría y hacer entrega al apoyo de la supervisión esta información es básica para poder realizar la entrega del tramo desde cualquiera de las áreas.

Se manifiesta que en el sector de Islandia como en otros sectores se ha estado presentando el robo de contadores de agua. Es de aclarar que la empresa de acueducto no permitió el retiro de los contadores en ningún momento por lo que se han dejado asegurados con concreto y otras estrategias adoptadas por contratista, pero aun así hay denuncias de pérdidas y robos. A lo que interventoría contratista y apoyo a la supervisión empiezan a indagar Cuál será la forma en la que se les dará respuesta a la comunidad frente a la reposición de sus respectivos contadores.

Para la reunión de entrega el apoyo de la supervisión solicita que contratista apoye la convocatoria de grupos artísticos culturales de fundaciones o entidades educativas que existan en el sector para que sean partícipes de la entrega de su espacio.

De la misma forma se hace importante empezar a realizar el acta de cierre y entrega de este tramo. En cuanto a las acciones de movilidad que están pendientes para hacer levantamiento de actas de vecindad. el apoyo así por supervisión indica que estas actas serán netamente de fachada teniendo en cuenta que son afectaciones parciales. Se discute Durante este comité que ya se están realizando las acciones de inicio de obra en el sector de Brasil, así como en el sector de remanso sector dos y sector 3.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Realizar recorrido con la comunidad para verificar el estado en el cual se entrega la obra y hacer levantamiento de acta del recorrido generando compromisos para la subsanación de lo que la comunidad manifieste durante dicho recorrido.	CONTRATISTA INTERVENTORÍA	13/06/2023
2	Indagar sobre Cómo será la forma en la que se le dará respuesta a la comunidad sobre el hurto de sus respectivos contadores	APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATISTA	14/06/2023
3	Generar la construcción de un bulle donde se contenga la información absoluta de la ejecución de obra que se realizó en el sector de Islandia	CONTRATISTA	16/06/2023
4	Convocar agrupaciones y organizaciones culturales que participen dentro del evento de entrega de tramo en Islandia proyectado para el día 22 de junio	CONTRATISTA	19/06/2023
	Realizar todas las acciones pertinentes convocatoria, recorridos, cierre de PQRS, actas de compromiso y subsanación de observaciones para realizar entrega del tramo de Islandia el día 22 de junio.	CONTRATISTA	20/06/2023

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN


DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: **INTERVENTORÍA SOCIAL**

FECHA: **23 DE JUNIO DEL 2023** **Virtual:** **Presencial:** **x** **(En caso de ser presencial):**

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITÉ SOCIAL 017 - PROYECTO 471 -22 ALC BOSA- AYMCO

HORA DE INICIO: **03:00 pm** **HORA DE FINALIZACIÓN:** **04:00 pm**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
TS JULIÁN MONTENEGRO			x						x	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA CAMACÓN S.A.S– CONTRATISTA DE OBRA	**atnciudadano336@gmail.com**	**312 3434543**	
JUAN SEBASTIÁN VELANDIA ALVAREZ		x						x		APOYO A LA SUPERVISIÓN SOCIAL ALCALDÍA LOCAL DE BOSA	**jusvelandiaal@gmail.com**	**305 8171812**	
LILIANA PATRICIA MARTINEZ RUIZ		x							x	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA AYM CONSULTORIA S.A.S	**interventoriasocial.471@gmail.com**	**3114459462**	

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

CONSENTIMIENTO: El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Verificación de quórum, Se realiza el comité social número 017 con el acompañamiento de los sociales de cada uno de los componentes requeridos para este comité social, apoyo a la supervisión, contratista e interventoría.

Durante el presente comité social se abordan las temáticas propias del componente social. Se retoman todas las actividades planeadas para el día 24 de junio en la entrega del sector de Islandia. En este se tiene contemplado un protocolo apoyado con una logística desde la alcaldía de bosa. Se tiene previsto que la entrega se realizará con la alcaldesa el día sábado antes de las 12. Por lo que el montaje se debe realizar a partir de las 9 de la mañana 8 de la mañana, informe el apoyo de la supervisión que debemos convocar a Los profesionales a partir de las 10 de la mañana. Se cuenta para este evento con un cronograma en el cual está la intervención de cada uno de los componentes desde el área técnica, SSTMA y social. Al finalizar el evento nos acompañará la alcaldesa menor de bosa y posiblemente el secretario de gobierno.

Se da inicio a todo el protocolo para realizar la entrega del sector de potreritos teniendo en cuenta que contratista da cumplimiento a la entrega el día 30 de junio al componente técnico de interventoría. Por lo anterior se programa en primer momento el recorrido con comunidad el cual se realizará; el día 30 de junio a las 3 de la tarde con acompañamiento del área técnica y área social. Se verifica que en PQRS En ese sector se cuenta con tres abiertas. El contratista manifiesta que puede darle cierre a dos de ellas Pero hay una tercera que se puede llevar un poco más de tiempo por el tema de los materiales y trabajos a incluir. En ese comité se concluye que se realizará un acta de compromiso con este propietario no superior a 25 días para realizarle la entrega y cierre de la respectiva PQR.

Verificando en el sector de potreritos se ha realizado el 100% de la implementación del taller de sostenibilidad. Se ha solicitado a contratista un balance de cuáles son las actas de vecindad de cierre que se han entregado en el sector de Islandia donde contratista nos manifiesta que sea entregada 35 actas Por lo cual queda un aproximado de 30 actas por cerrar al 100% es decir temas de remate según argumental contratista. Se reitera por parte de interventoría y el apoyo a la supervisión la importancia de dar cierre a todos los proyectos y actas de vecindad que se levantaron en el sector dado que es uno de los compromisos para realizar los eventos de entrega. Por lo anterior se solicita al contratista realice el envío del balance de cuáles son las actas de vecindad de cierre que hacen falta en los sectores de: remanso, Islandia, San Diego y potreritos y potreritos. Esta información será el insumo para tomar la decisión de Cuál será la próxima reunión de entrega que se realice la cual estará sujeta al cumplimiento a cabalidad del cierre de las actas de vecindad que se han abierto para el presente proyecto.

Solicitó el apoyo a la supervisión que se empiece a reflejar todas las gestiones sociales que se han realizado y que se registren como PQRS, Para evidenciar todas las gestiones que se realizan desde el componente.

Se proyecta como fecha de reunión de Entrega en el sector de potreritos el día viernes 7 de julio en horas de la mañana esta hora queda pendiente a confirmarse posterior a las gestiones realizadas por el apoyo a la supervisión y demás logísticas necesarias para el evento.

El apoyo a la supervisión informa a contratista e interventoría que los recursos dispuestos para la ejecución de Estas actividades de entrega se agotan por lo que las actividades que se realicen de ahora en adelante deben gestionarse de recursos propios donaciones organizaciones sociales o aportes que se puedan gestionar desde el componente social.

Indaga él apoyó la supervisión sobre una ocupación inadecuada que se encuentra en el sector de remanso.

Frente a lo que contratista le informa que el propietario ha informado que se va a correr los centímetros que está pasado de su predio.

Al cierre de este comité social se hace la verificación una uno de cuáles son las cantidades que se están ingresando en el cuadro que se emite y se hace entrega en el informe mensual tanto a la interventoría como el apoyo a la supervisión de; El personal con discapacidad vinculado a la obra así como, mujeres vulnerables, mano de obra no calificada.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Realizar el cierre de los pqrs del sector de potreritos	contratista	04/07/2023
2	Enviar un reporte del balance de actas de cierre ejecutadas en el sector de San Diego remanso Islandia y potreritos vía correo electrónico a la interventoría	contratista	28/06/2023/
3	Realizará acompañamiento a la entrega que se realizará con comunidad en el sector de Islandia el 24 de junio a las 9 de la mañana	interventoría contratista y el apoyo a la supervisión	24/06/2023
4	Realizar las acciones necesarias para generar la reunión de entrega del sector de potreritos El próximo viernes 7 de julio en horas de la mañana	contratista	07/07/2023

ANEXO 3.

VOLANTES AVALADOS POR INTERVENTORIA

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

RV: VOLANTE DE PMT - GUALOCHE Y REMANSO

4 mensajes

Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co> 13 de junio de 2023, 14:03
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día,

En el hilo del correo se remite aprobación

De: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 13 de junio de 2023 12:50
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: VOLANTE DE PMT - GUALOCHE Y REMANSO

Buen día,

En el hilo del correo se remite aprobación

De: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 13 de junio de 2023 12:49
Para: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: VOLANTE DE PMT - GUALOCHE Y REMANSO

Buenas tardes,

Remito volante aprobado.

Cordialmente,

Obtener Outlook para iOS

De: Erick Leandro Lopez Gonzalez <erick.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, junio 13, 2023 11:23 a.m.
Para: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: VOLANTE DE PMT - GUALOCHE Y REMANSO

Buen día.

Adjunto archivo ajustado solo en diseño.

Saludos.

De: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 13 de junio de 2023 10:10
Para: Erick Leandro Lopez Gonzalez <erick.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: VOLANTE DE PMT - GUALOCHE Y REMANSO

Hola Erick

Por favor para revisar en términos de diseño y aplicación de logos.

Gracias.

Obtener Outlook para iOS

De: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, junio 13, 2023 9:43 a.m.
Para: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: VOLANTE DE PMT - GUALOCHE Y REMANSO

PSI.

De: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 13 de junio de 2023 7:52
Para: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: VOLANTE DE PMT - GUALOCHE Y REMANSO

Cordial saludo.

Remito para revisión y/o aprobación.

Sin otro en particular, agradezco la gestión y quedo atento.

Att: Juan Sebastian Velandia Alvarez.

De: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>
Enviado: viernes, 9 de junio de 2023 14:47
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>; Daysse Paola Alarcón Figueroa <residentebosa@aimingenieros.com.co>
Asunto: Fwd: VOLANTE DE PMT - GUALOCHE Y REMANSO

Buen dia

adjunto piezas del asunto para su aval y aprobación de prensa

---------- Forwarded message ---------
De: **CONSTRUCTORA CAMACON SAS** <atnciudadano336@gmail.com>
Date: mar, 6 jun 2023 a las 16:48
Subject: Re: VOLANTE DE PMT - GUALOCHE Y REMANSO
To: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buenas tardes, envío volante con los ajustes solicitados.

El mar, 6 jun 2023 a las 16:19, INTERVENTORIA SOCIAL (<interventoriasocial.471@gmail.com>) escribió:
> La palabra **porla** no existe por favor ajustar, revisar y enviar ajustar en el Volante de PMT Gualoche.pptx

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Juan Sebastian Velandia Alvarez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Prensa Bosa

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Diego Alejandro Puentes Robayo
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Erick Leandro Lopez Gonzalez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Diego Alejandro Puentes Robayo
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Prensa Bosa

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Juan Sebastian Velandia Alvarez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Volante de PMT Gualoche.pptx
362K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 13 de junio de 2023, 17:39
Para: CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>, Daysse Paola Alarcón Figueroa <residentebosa@aimingenieros.com.co>

Cordial saludo

Se remite la aprobación de la pieza de este asunto
[El texto citado está oculto]

Volante de PMT Gualoche.pptx
362K

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 16 de junio de 2023, 11:01
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buenos días, adjuntos los volantes de PMT de los dos sectores de Remanso que están pendientes por aprobación.
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

Volante de PMT Remanso Parque.pptx
464K

Volante de PMT Remanso 87M.pptx
689K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 16 de junio de 2023, 11:53
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <Juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>, CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>

Cordial saludo

Teniendo en cuenta que esta pieza ya fue avalada por prensa se da aval para la implementación en los ejercicios de obra.
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

Volante de PMT Remanso Parque.pptx
464K

Volante de PMT Remanso 87M.pptx
689K

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

VOLANTE ENTREGA OBRA ISLANDIA

2 mensajes

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 20 de junio de 2023, 8:21
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día
PS. Liliana Martínez
Interventora Social

Adjunto volante de entrega de obra para el sector de Islandia.

Quedo atento a sus comentarios.

--
TS. Julian Montenegro E.
Residente Social

Contrato de obra No. 336 de 2022

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

VOLANTE ENTREGA DE OBRA.ppt
477K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 20 de junio de 2023, 10:33
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <Juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>

Muy buen dia

Adjunto la pieza del asunto para su verificación y respectivo aval de prensa
[El texto citado está oculto]

VOLANTE ENTREGA DE OBRA.ppt
477K

ANEXO 4.

GMAIL - RV_ VOLANTE ENTREGA OBRA ISLANDIA

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

RV: VOLANTE ENTREGA OBRA ISLANDIA

2 mensajes

Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co> 21 de junio de 2023, 11:54
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Cordial saludo,

Remito aprobación,

Att: TS Juan Sebastian Velandia Alvarez.

De: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: miércoles, 21 de junio de 2023 10:03
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: VOLANTE ENTREGA OBRA ISLANDIA

Buen día,

Remito aprobación en el hilo del correo.

De: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 20 de junio de 2023 19:24
Para: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: VOLANTE ENTREGA OBRA ISLANDIA

Buenas noches,

Remito volante aprobado

Obtener Outlook para iOS

De: Erick Leandro Lopez Gonzalez <erick.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, junio 20, 2023 3:11 p.m.
Para: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: VOLANTE ENTREGA OBRA ISLANDIA

Buenas tardes.

Adjunto arte con ajuste de solo diseño.

Saludos.

De: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 20 de junio de 2023 15:04
Para: Erick Leandro Lopez Gonzalez <erick.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: VOLANTE ENTREGA OBRA ISLANDIA

Hola Erick,

Por favor revisar el volante adjunto en términos de diseño y aplicación de logos institucionales.

Quedo atento.

Cordialmente,

De: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 20 de junio de 2023 14:44
Para: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: VOLANTE ENTREGA OBRA ISLANDIA

PSI.

De: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 20 de junio de 2023 12:24
Para: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: VOLANTE ENTREGA OBRA ISLANDIA

Cordial saludo

Remito pieza para revisión y/o aprobación.

Quedo atento y agraesco la gestion.

De: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>
Enviado: martes, 20 de junio de 2023 10:33
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: VOLANTE ENTREGA OBRA ISLANDIA

Muy buen dia

Adjunto la pieza del asunto para su verificación y respectivo aval de prensa

---------- Forwarded message ---------
De: **CONSTRUCTORA CAMACON SAS** <atnciudadano336@gmail.com>
Date: mar, 20 jun 2023 a las 8:21
Subject: VOLANTE ENTREGA OBRA ISLANDIA
To: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día
PS. Liliana Martínez
Interventora Social

Adjunto volante de entrega de obra para el sector de Islandia.

Quedo atento a sus comentarios.

--
TS. Julian Montenegro E.
Residente Social

Contrato de obra No. 336 de 2022

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Juan Sebastian Velandia Alvarez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Prensa Bosa
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Diego Alejandro Puentes Robayo
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Erick Leandro Lopez Gonzalez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Diego Alejandro Puentes Robayo
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Prensa Bosa

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Juan Sebastian Velandia Alvarez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

VOLANTE ENTREGA DE OBRA.ppt
477K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 21 de junio de 2023, 12:10
Para: CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>

Cordial saludo

CONSTRUCTORA CAMACON SAS
TS. Julian Montenegro
Residente Social

Se copia la pieza con aprobación de las partes y aval de prensa para iniciar acciones correspondientes a la entrega.
[El texto citado está oculto]

VOLANTE ENTREGA DE OBRA.ppt
477K

ANEXO 5.

GESTIÓN INTERVENTORÍA GMAIL - ACTA RECORRIDO

JUNTO A LA COMUNIDAD – ISLANDIA

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

Acta recorrido junto a la comunidad - Islandia

1 mensaje

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 13 de junio de 2023, 13:56
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día
Liliana Martínez
Interventoría Social

Adjunto el acta que se realizó el día de hoy en el marco del recorrido previo a la entrega del frente de obra de Islandia.

Cordialmente,

Julian Montenegro Espitia
Residente Social
Constructora Camacon S.A.S

DOC-20230613-WA0030.
920K

ANEXO 6.

GMAIL - CONVOCATORIA A VII COMITÉ CREA

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

CONVOCATORIA A VII COMITÉ CREA

4 mensajes

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 14 de junio de 2023, 9:49
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día
PS. Liliana Martínez
Interventora Social

Adjunto el volante de convocatoria para el VII comité CREA, el cual se tiene proyectado a realizar para el viernes 23 de junio a las 2:00 pm en el Punto CREA. Quedo atento a sus comentarios.

Cordialmente,

--
TS. Julian Montenegro E.
Residente Social

Contrato de obra No. 336 de 2022

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Convocatoria VII COMITÉ CREA.pptx
3463K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 20 de junio de 2023, 10:52
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <Juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Juan Sebastián velandia

Apoyo la supervisión social

Se adjunta la pieza del asunto para su verificación y respectivo aval de prensa.

Es a resaltar que la pieza adjunta cuenta con las condiciones en las cuales se han emitido las anteriores piezas de comité crea para el respectivo

[El texto citado está oculto]

Convocatoria VII COMITÉ CREA.pptx
3463K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 21 de junio de 2023, 8:47
Para: CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>, Daysse Paola Alarcón Figueroa <residentebosa@aimingenieros.com.co>

Cordial saludo

La pieza en mención cuenta con aval de prensa. Iniciar su respectivo trámite,
[El texto citado está oculto]

Convocatoria VII COMITÉ CREA.pptx
3463K

Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co> 21 de junio de 2023, 11:57
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Cordial saludo,

La pieza cuenta con las características necesarias para difusión a la comunidad.

Att: TS Juan Sebastian Velandia Alvarez.

De: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>
Enviado: martes, 20 de junio de 2023 10:52
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: CONVOCATORIA A VII COMITÉ CREA

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ
Secretaría Distrital de Gobierno

Juan Sebastian Velandia Alvarez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

ANEXO 7.

GMAIL - FWD_ BULLET ISLANDIA

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

Fwd: BULLET ISLANDIA

1 mensaje

Constructora Camacon SAS <bosa336.2022@gmail.com> 20 de junio de 2023, 12:16
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **Constructora Camacon SAS** <bosa336.2022@gmail.com>
Date: vie, 16 jun 2023 a las 16:48
Subject: BULLET ISLANDIA
To: Daysse Paola Alarcón Figueroa <residentebosa@aimingenieros.com.co>

Señores:
AYM CONSULTORIA S.A.S
Bogota D.C

Buenos tardes,

Adjuntamos el bullet propuesto en el marco de la entrega del tramo de obra de Islandia, quedamos atentos a cualquier modificación que se necesite realizar. Posterior a la aprobación del mismo sera remitido a la interventoría social.

Cordialmente.

BULLETS ISLANDIA.docx
7948K

ANEXO 8.

ACTA REUNION SUPER INTER SOCIAL - 17 JUNIO

del 2023.docx

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN


DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: INTERVENTORÍA Y APOYO A LA SUPERVISION SOCIAL

FECHA: 17 DE JUNIO DEL 2023 **Virtual:** x **Presencial:** **(En caso de ser presencial):**

OBJETO DE LA REUNIÓN: Análisis MONC - PROYECTO 471 -22 ALC BOSA- AYMCO

HORA DE INICIO: 02:00 pm **HORA DE FINALIZACIÓN:** 04:00 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRENOMB.	CONTRATISTA				
JUAN SEBASTIÁN VELANDIA ALVAREZ			x						x	APOYO A LA SUPERVISIÓN SOCIAL ALCALDÍA LOCAL DE BOSA	jusvelandiaal@gmail.com	305 8171812	
LILIANA PATRICIA MARTINEZ RUIZ			x						x	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA AYM CONSULTORIA S.A.S	interventoriasocial.471@gmail.com	3114459462	

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.** **CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Esta reunión se realiza con la participación del apoyo a la supervisión social y la interventoría del proyecto en mención para analizar:

Teniendo en cuenta Las observaciones del último comité general se consulta el apoyo a la supervisión Cómo se emitirá la invitación a comunidad de la entrega del sector de Islandia debido a que interventorías califica el 4% que hace falta como remates y el apoyo a la supervisión sugiere que este se Determine como garantías por lo que se daría una entrega total del 100% de la obra. a lo que el apoyo a la supervisión reitera que es una entrega total del primer sector de Islandia.

MONC Hasta la fecha el porcentaje que ha presentado contratista mes a mes ha superado el 40% establecido dentro de los pliegos y condiciones para este contrato dando accesibilidad a mano de obra no calificada a personas como bobal operarios ayudantes y demás personal que no cuenta con una experiencia formación o capacitación que los conforme como mano de obra cualificada formada y capacitada.

Debido a que durante el último comité general se emitieron conceptos dentro de los cuales se solicitó por parte de la dirección del apoyo a la supervisión la inclusión de los oficiales de obra dentro de el porcentaje de MONC Debido a que según el criterio del profesional ellos no cuentan con un título que los pase a calificados por lo anterior se solicita que de ahora en adelante se genere el porcentaje de cumplimiento de este ítem con la inclusión de los oficiales de obra.

Lo anterior se realizará dando cumplimiento a las peticiones del apoyo a la supervisión desde la alcaldía menor de bosa. Durante las investigaciones realizadas por el apoyo de la supervisión y esta interventoría se evidencia que la normativa y ley que se construyó para dar inclusión al 40% de la población de los sectores cercanos de mano de obra no calificada tiene como objetivo darle participación a personas que no tengan ninguna formación ni experiencia.

s a tener en cuenta que este contrato y los demás de esta modalidad cuentan con un espacio de taller de formación a empleados el cual tiene como objetivo formarlos para un trabajo futuro por lo que después de haber estado en una de estas obras por más de 6 meses califican para otros cargos los cuales les dan más posibilidades laborales dentro del ejercicio de la construcción. bajo este criterio se determina en esta reunión que el contratista no tendrá sanción alguna por la no inclusión de los oficiales dentro de los porcentajes entregados de manera mensual en los informes semanales y mensuales avalados y aprobados por interventoría el apoyo a la supervisión y trabajados Durante los últimos 9 meses.

Aún así se reitera la importancia de empezar a incluir a los oficiales de obra en mano de obra no calificada lo cual les permite un espectro más amplio para dar cumplimiento por encima del 40%.

Procurando una mayor Claridad dentro de los porcentajes generados semana a semana se solicita al contratista que haga entrega detallada de cuáles son los porcentajes y sobre Qué valores se está emitiendo los resultados con los que se les ha venido dando cumplimiento tanto a mano de obra no calificada, mujeres vulnerables, jóvenes vulnerables y población con discapacidad.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Solicitar la inclusión de los oficiales de obra dentro del porcentaje de mano de obra no calificada	INTERVENTORÍA	06-2023
2	Solicitar mecanismo mediante el cual se ha estado generando los porcentajes de cumplimiento en mano de obra no calificada, mujeres vulnerables, jóvenes vulnerables y población con discapacidad	INTERVENTORÍA	06-2023