CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 10-03-2023

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 03/06/2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Punto Green	Bosa
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	HORA DE INICIO 2:00pm	HORA DE FIN 2:00 pm
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia		Otros	X	17	17

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Catalina Carrero	1077669956	Profesional SST	Constructora Camacon	

TEMAS TRATADOS

-Socializacion Cartelera informativa con los integrantes de comite Paritario de Seguridad y salud en el trabajo
-Socializacion de Roles para ambos comites

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Oscar Barrera	79597584	Conductor	Camacon	311.2977501	Oscar Barrera
2	Yenica Chaves	1069768383	Boal	Camacon	3227197411	
3	Jose Duvan M	1109847019	Boal	Camacon	3224326	Jose Duvan M
4	Carlos Tributo	74389366	conductor	camacon	3138279	
5	Brayan David Gonzalez	1022479589	Inspector Boal	CAMACON	3196666942	
6	Pabla Toro	1010086548		camacon	3203813853	Pabla Toro
7	Daniel Cortes	1000000946	Acxingenieria	Camacon	3043469470	
8	Ginet A. Parra Sdor	52'528.942	Topógrafo	Camacon	3123523310	
9	Fabier forero mahecha	1030690396	Inspector obra	Camacon	3195052211	
10	Dalader Osorio Jaramillo	80191323	Aux. Social	Camacon	3177214971	Dalader Osorio J.
11	Julian Orlando Montenegro E.	1031133382	Residente Social	Camacon	3123434543	
12	Liceth Valero J.	1013620434	P. Ambiental	Camaccon	3162208306	
13	Claudia Castellanos	52-531.585	Gte Administral	Camacon	3163461835	
14	Robert Stiven Bolaños	1023999857	Insp de Obra	Camacon	3216950174	Robert.S
15	Luis Estupiñan	1014205027	Aux topo	Camacon	3504233343	
16	Nelson Saavedra	1010017543	Residente Obra	Camacon	3144801733	
17	Lor Marcela Camargo	52871577	Boal	Camacon	3001440250	Lor Camargo
18						
19						
20						
21						

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia.

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 10-03-2023

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 13/06/2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Bosa- Bogota	Bosa
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	HORA DE INICIO 7:30 am	HORA DE FIN 9:00 am.
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia		Otros		20	20

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Catalina Carreño	1072660436	Profesional SST	Constructora Camacon	

TEMAS TRATADOS

Importancia del reporte de actos y condiciones inseguras con el Fin de prevenir accidentes de trabajo e implementar medidas preventivas antes de la ocurrencia de eventualidades.

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Oscar Lopez E.	1023000119	Oficial	JMC	3229897	
2	OSCAR LOPEZ	82387739	oficial	JMC	3106621947	
3	Dejon carrillo	16984288	Boal	CAMACON	3202604669	Dejon
4	Edward Barbosa	1022971973	OP	Jmc	3103243646	
5	Ricardo Ro...	93...454	Oficial	JMC	3026652400	
6	Luis Felipe Pulido.	1026595335.	Encargado	JMC	3133138251	
7	Edward Dimate	1070225507	oficial	JMC	3203177827	
8		4982480	Maestro	JMC	2036415	
9	Nelson Lima	79808387	Oficial	JMC	3145120...	Nelson
10	Jairo Fonseca	74733182	Ayudante	Jmc	3022...	
11	Gilberto Garcia	4941956	Ayudante	Ingeincd.	3192209...	
12	Ramiro Medina	1125762705	Boal.	Camacon	3702692228	Jesus
13	Kevin Guiza Diaz	1000109273	operador	ingeincol	3108894779	
14	Luis Valdo Valencia	1076841363	OP	ingeincol	3026674905	
15	Libardo Vanegas	18978337	operador	ingeincol.	3005673149	
16	Jesus A Tano A	78764051	Oficial	Ingeincol	3244906853	Jesus Tano
17	Alirio Ceron C	96350449	oficial	J.F. vias	3244819228	
18	Melvi E. Fernandez	1124055088	Ayunte	J.F vias	3242960998	Melvi E. F.
19	Jhon Alberto ococo	1111 458 508	Ayudante	J.F vias	310 2776375	
20	Fridman Arcos	1077962582	Encargado	JF Vias	3144344461	
21						

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia.

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 10-03-2023

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 27/06/2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Bosa-Bogotá	Bosa
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	HORA DE INICIO 9:00 am	HORA DE FIN 10 a m.
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia		Otros		15	15

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Catalina Carreño	1076654648	Profesional SST	Constructora Camacon	

TEMAS TRATADOS

Atencion de derrames de sustancias quimicas.

- Equipos de Proteccion Personal, Procedimiento para derrames,
- importancia de la identificacion de las sustancias por medio de las Fichas de Seguridad
- importancia de notificar estos eventos
- Sustancias que se encuentran presentes en obra.

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Yamileth Alexandra Chaves	1069766584	Boal	Camacon	3227197731	
2	Doludier Obrio Jennifer	80191723	Boal Social	Camacon	3177214471	Doludier Obrio J.
3	Julian Montegro E.	1031133382	Profesional Social	Camacon	3123434543	
4	Liceth Valero	1013620484	P- Ambiental	Camacon	3162208806	
5	Sergio Luis	13453563	operativo	Camacon	3164534997	
6	JUAN QUIJANO V	80-894341	INSPECTOR	CAMACON	3125857448	
7	Andres Sebastio	79387132	conductor	camacon	3103694504	
8	Jose Duvan Hurtado	1109847019	Boal	Camacon	3214326030	Jose Duvan H
9	carlos Toledo	79389366	conductor	camacon	3138274880	
10	Luis Estupiñan	1014205021	Aux topo 1	Camacon	3504233343	
11	Robert Stiven Bolaños	1023949852	Insp de Obra	Camacon	3216950179	Robert.B
12	Daniel Cortes	1000000946	Aux Ingenieria	Camacon	3043469470	
13	Kamilo Medina	1125762708	Boal	Camacon	3202692228	
14	Dejhon Correa	1698623P8	Boal	camaco	3202606669	Dejhon correa
15	Paola Toro	1010086548	Boal	Camacon	3203898833	Paola Toro
16						
17						
18						
19						
20						
21						

*La **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S** agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia.*

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 10-03-2023

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 27/06/2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Boa-Bogotá	Boa
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	✓	HORA DE INICIO 8:00 am	HORA DE FIN 9:00am
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia		Otros		13	13

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Catalina Canaro	1077664936	Profesional SST	constructora Camacon	

TEMAS TRATADOS

-Prevencion de riesgos en trabajos expuestos a vibraciones.
(vibraciones cuerpo entero, vibraciones mano - brazo).
- Que es una vibracion mecanica.
-adopcion de medidas tecnicas preventivas para las vibraciones
-Recomendaciones asociadas a la exposicion a vibraciones.
-enfermedades relacionadas con las vibraciones
-maquinaria y equipos asociados a la presencia de vibraciones

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Yeraldin Alexandra Chaves	1064760857	Boal	Camacon	3227877551	
2	Daladier Osorio Jaramillo	80191323	Aux. Social	Camacon	3177214971	Daladier Osorio J.
3	Julian Montenegro E.	1031133382	Profesional Social	Camacon	3123434593	
4	Liceth Valero	1013620434	P. Ambiental	Camacon	3102208306	
5	Sergio Ibus	1345350	Op vitro	Camacon	3161534992	
6	JUAN QUIJANO V	80.894971	INSPECTOR	CAMACON	3125857495	
7	Andrea Jelanti	49382732	CONDUCTOR	Camacon	3103691504	
8	Jose Duvan M	1109847019	Boal	Camacon	3224326030	Jose Duvan M
9	Carlos trivino	79384366	conductor	camacon	3138279682	
10	Luis Estupiñan	1014205021	Aux topo	Camacon	3504233343	
11	R Obregon Bolaños	1073949852	Insp Obra	Camacon	3146950174	Robert. P
12	Daniel Cortes.	1000000946	Aux. Ingenieria.	Camacon	3043469470	
13	Ramiro Medina	1125762708	Baal.	camacon	3201692728	
14	Jeison Correa	1698462588	Boal	Camacon	3226466 69	Jeison Correa
15	Paola Tao	1010086548	Boal	Camacon	3203813853	Paola Tao
16						
17						
18						
19						
20						
21						

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia.

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES			
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 10-03-2023	

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 23-Junio-2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Punto Crea	Bogota - Bosa
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	HORA DE INICIO 4:30pm	HORA DE FIN 5:30pm
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia	X	Otros			

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Jeniffer Paola Torres	1022380777	Profesional SST-MA	Constructora Camacon	Jeniffer Torres

TEMAS TRATADOS

CAPACITACION CCL

1. Capacitación ley 1010 de 2016 - Por medio de la cual se adoptan medidas para Prevenir corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo; herramientas que tiene la compañía para poder hacer los reportes en caso de presentar situaciones de acoso laboral; Concepto, modalidades de acoso laboral, y conductas que no construyen acoso laboral.
2. Inteligencia Emocional, definicion, Autoconciencia emocional, Autorregulacion, empatia, comunicación.

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Liceth Calero	1013620434	P. Ambiental	Camacon	3162208306	
2	Doladier Osorio Jaramillo	80191373	Aux. Social	Camacon SAS	3177214471	Doladier Osorio J
3	Esiber Forero Montaño	1030693526	Ingeniero	Camacon	3195052214	
4	Catalina Carreño	1072669456	Profesional SST	Camacon	3115122690	
5	Nelson Rodrigo Saavedra M.	1070012543	Residente Teorico	Camacon	3144801933	
6	Julian Montenegro Espitia	1031133352	Profesional Social	Camacon	3123434543	
7	Fabio Rozo	79395776	Director	Camacon		
8	Luisa Fernanda Castro	1018510669	Coor. Proyectos	Camacon	3212552759	
9	Sandra Moncada	52663630	Analista Contable	Camacon	3213174306	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia.

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES			
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01		Versión 8	Fecha: 10-03-2023

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 23 - Junio - 2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		Punto Obra	Bogotá - Bosa
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	DURACIÓN	
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		HORA DE INICIO 3:30pm	HORA DE FIN 4:30 pm.
Reunión COPASST/Comité Convivencia	X	Otros		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Jeniffer Pada Torres	1022380777	Profesional SST-MA	Constructora Camacon	Jeniffer Torres

TEMAS TRATADOS

CAPACITACION COPASST
- Reconocimiento normatividad vigente asociada al SG-SST.
- Inspecciones de seguridad detección de Peligros, reconocimientos de
- actos y condiciones inseguras en el entorno laboral
- Mecanismos de comunicación.

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Jesus Tovar Montilla	1030690306	Inspector	Camacon	3195032211	
2	Dalidier Osorio Jaramillo	80191323	Aux. Social	Comulon SAS	3177214171	Dalidier Osorio J.
3	Liceth Valero	1013620434	P. Ambiental	Camacon	3162208366	
4	Catalina Carreño	1097666006	Profesional SSC	camacon	3115122690	
5	Nelson Rodrigo Saavedra	1070012543	Residente Obra	Camacon	3144801733	
6	Julian Montenegro Espitia	1031133382	Profesional Social	Camacon SAS	3123434543	
7	Fabio Andrés R.	[illegible]395776	Dir. Obra	Camacon	—	
8	Luisa Fernanda Castro	1018510664	Coor. Proyectos	camacon	3212557987	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia.

ANEXO 11

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

EVALUACION DE CONOCIMIENTOS

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 2 de 2	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-DO04	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023


DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	JUAN QUIJANO V	APELLIDOS:	QUIJANO
No DE CEDULA:	80-897371	CARGO:	INSPECTOR
EMPRESA:	CAMACON	FECHA:	27/06/23
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA	LUGAR:	BOSA
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina Cancro	APELLIDOS:	Valderrama
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACION A EVALUAR		Riesgo Biologico, Quimico ubicaciones, disposiciones Residuos	

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

5. Marque FALSO o VERDADERO

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (VERDAD)	
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (VERDAD).	

6. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



7. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2

   Pedonda taladro
   CANGURO

8. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.

   d. Caída a distinto nivel
   e. Compra de elementos de protección personal
   f. X Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
JUAN QUIJANO	

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-DO04	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023


DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Daladier Osorio	APELLIDOS:	Jaramillo
No DE CEDULA:	80191323	CARGO:	Aux. Social
EMPRESA:	CAMACOL	FECHA:	27-06-2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá	LUGAR:	Bosa.
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina	APELLIDOS:	Carreño Valderrama
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACIÓN A EVALUAR		Riesgo Biológico, Quimico, vibraciones, disposicion Residuos	

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

1. Marque **FALSO** o **VERDADERO**

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (___V___).	
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (___V___).	

2. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



3. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2

Taladro
Motosierrillo

4. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.
   a. Caída a distinto nivel
   b. Compra de elementos de protección personal
   X Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Daladier Osorio Jaramillo	Daladier Osorio J.

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 2 de 2	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-D004	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023

DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Yenica alejandra	APELLIDOS:	Chaves Rodriguez
No DE CEDULA:	1053768187	CARGO:	Bcal
EMPRESA:	Camacon	FECHA:	22-Junio-2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota -	LUGAR:	Bosa
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina	APELLIDOS:	Cuenca
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACIÓN A EVALUAR		Riesgo Biologico, Quimico, Vibraciones, disposicion Residuos	

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

5. Marque **FALSO** o **VERDADERO**

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (__V__).	
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (__V__).	

6. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



7. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2

Canguro, Pana

8. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.

d. Caída a distinto nivel

e. Compra de elementos de protección personal

X Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Yenica Alejandra Ch	

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 2 de 2	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-D004	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023


DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Jose Duvan	APELLIDOS:	Murcia Reyes
No DE CEDULA:	1409847019	CARGO:	Boal
EMPRESA:	Camacon	FECHA:	27-06-2023
CIUDAD/MUNICIPIO:		LUGAR:	
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina	APELLIDOS:	Guevara Valderrama
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACIÓN A EVALUAR		Riesgo Biologico, Quimico. Vibraciones, disposicion Residuos.	

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

5. Marque **FALSO** o **VERDADERO**

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (V).	
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (V).	

6. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



7. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2

   Pulidora
   Canguro

8. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.

   d. Caída a distinto nivel

   e. Compra de elementos de protección personal

   X f. Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Jose Duvan Murcia	Jose Duvan M

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 2 de 2	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-DO04	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023


DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Luis Estepiñan	APELLIDOS:	Esteiñan Hernandez
No DE CEDULA:	1014705021	CARGO:	Aux topo 1
EMPRESA:	Camacacon	FECHA:	27-06-2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota	LUGAR:	Bosa
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina	APELLIDOS:	Carreño Valderrama
CARGO:	Regional SSE	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACIÓN A EVALUAR		Riesgo Biologico, Quimico, vibraciones, disposicion Residuos	

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

5. Marque **FALSO** o **VERDADERO**

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (Verdadero).
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (Verdadero).

6. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



7. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2

   Canguro
   roto martillo

8. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.

   d. Caída a distinto nivel

   e. Compra de elementos de protección personal

   X f. Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Luis Esteiñan	

CAMACON CONSTRUCCIONES COMERCIALES	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 2 de 2	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-D004	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023

DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Robert Stiven	APELLIDOS:	Bolaños Apont
No DE CEDULA:	1023999857	CARGO:	Inspector de Obra
EMPRESA:	Camacon	FECHA:	27/06/2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá DC	LUGAR:	Bosa
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina	APELLIDOS:	Campeno
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACION A EVALUAR		Riesgo Biologico, Quimico vibraciones, disposicion Residuos	

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

5. Marque FALSO o VERDADERO

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (__✓__).	
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (__✓__).	

6. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



7. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2

Pulidora, Canguro

8. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.

d. Caída a distinto nivel

e. Compra de elementos de protección personal

X. Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Robert Stiven Bolaños A.	Robert.B

CAMACON Constructora Camacon S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-DO04	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023

DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Yaiber Javith	APELLIDOS:	Forero
No DE CEDULA:	1030690306	CARGO:	Ingeniero
EMPRESA:	Constructora Camacon	FECHA:	27/06/23
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota	LUGAR:	Casa
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina	APELLIDOS:	Carreño Valderrama
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACIÓN A EVALUAR		Riesgo Biologico, Quimico, Vibraciones, disposiciones de residuos	

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

1. Marque **FALSO** o **VERDADERO**

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (Verdadero).
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (Verdadero).

2. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



3. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2

Taladro
Pulidora

4. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.

a. Caída a distinto nivel
b. Compra de elementos de protección personal
c. X Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Yaiber Forero	

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-DO04	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023

DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Ginet Alexandra	APELLIDOS:	Parra Sole
No DE CEDULA:	52' 528.942	CARGO:	Topógrafo
EMPRESA:	Camacon. SAS	FECHA:	27 De Junio 2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota	LUGAR:	Boca
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina	APELLIDOS:	Cabrera Valderrama
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACIÓN A EVALUAR		Riesgo Biologico, Quimico, vibraciones, disposicion Residuos	

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

1. Marque **FALSO** o **VERDADERO**

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (___V___).	
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (___V___).	

2. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



3. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2
   - Taladro
   - Pulidora

4. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.
   a. Caída a distinto nivel
   b. Compra de elementos de protección personal
   X Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Ginet A. Parra Sole	

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-DO04	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023


DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Wilson Daniel.	APELLIDOS:	Cortes Perilla.
No DE CEDULA:	1000000945	CARGO:	Aux. Ingeniería.
EMPRESA:	Camacon.	FECHA:	27/06/2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá.	LUGAR:	Bosa.
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina	APELLIDOS:	Carreño Valderrama
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACIÓN A EVALUAR		Riesgo Biológico, Químico, vibraciones, disposición Residuos	

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

1. Marque **FALSO** o **VERDADERO**

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (___V___).	
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (___V___).	

2. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



3. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2

Taladro.

Pulidora.

4. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.

a. Caída a distinto nivel

b. Compra de elementos de protección personal

X. Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Daniel Cortes.	

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-DO04	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023

DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Nelson Rodrigo	APELLIDOS:	Saavedra Nieto
No DE CEDULA:	1070012543	CARGO:	Residente Obra
EMPRESA:	Constructora Camacon	FECHA:	27/06/23
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota.	LUGAR:	Bosa.
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina	APELLIDOS:	Carreño Valderrama
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACIÓN A EVALUAR		Riesgo Biologico, Quimico, Vibraciones, disposicion Residuos	

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

1. Marque **FALSO** o **VERDADERO**

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (Verdadero).
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (Verdadero).

2. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



3. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2
   Apisonador (Canguro).
   Rana

4. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.
   a. Caída a distinto nivel
   b. Compra de elementos de protección personal
   X Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Nelson Rodrigo Saavedra N.	

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-DO04	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023

DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Lieth	APELLIDOS:	Valero
No DE CEDULA:	1013620434	CARGO:	P. Ambiental
EMPRESA:	Camacon	FECHA:	27/06/2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota	LUGAR:	Bosa
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina	APELLIDOS:	Carreño Valderrama
CARGO:	Regional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACIÓN A EVALUAR		Riesgo Biologico, Quimico Vibraciones, disposicion Residuos	

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

1. Marque **FALSO** o **VERDADERO**

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (_____).	✓
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (_____).	✓

2. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



3. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2

Taladro
Pulidora

4. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.

a. Caída a distinto nivel
b. Compra de elementos de protección personal
X Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Lieth Valero	

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-DO04	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023


DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Julian Orlando	APELLIDOS:	Montenegro Espitia
No DE CEDULA:	1031933382	CARGO:	Profesional Social
EMPRESA:	Constructora Camacon	FECHA:	27-06-2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá	LUGAR:	Punto CREA
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina,	APELLIDOS:	Romero Valderrama
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACIÓN A EVALUAR			Riesgo Biologico, Quimico vibraciones, disposicion Residuos

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

1. Marque **FALSO** o **VERDADERO**

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (verdadero).
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (verdadero).

2. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



3. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2

   Cunguro
   pulidora

4. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.

   a. Caída a distinto nivel
   b. Compra de elementos de protección personal
   X Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Julian Montenegro E.	

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S.	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 2 de 2	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-D004	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023


DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Carlos Trivino	APELLIDOS:	Rodriguez
No DE CEDULA:	79389366	CARGO:	Conductor.
EMPRESA:	Camacon	FECHA:	27/06/2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota	LUGAR:	Bodega
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina	APELLIDOS:	Carreño Valderrama
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACIÓN A EVALUAR		Riesgo Biologico, Quimico, vibraciones, disposicion residuos	

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

5. Marque **FALSO** o **VERDADERO**

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (V13.).	
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (V13.).	

6. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



7. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2
   Pulidora
   Martillo

8. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.
   d. Caída a distinto nivel
   e. Compra de elementos de protección personal
   f. X Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Carlos Trivino	

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 2 de 2	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-DO04	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023

DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Paola T	APELLIDOS:	Toro Herrera
No DE CEDULA:	1010086548	CARGO:	Boal
EMPRESA:	Camacon	FECHA:	27/06/23
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogota	LUGAR:	Bosa
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina	APELLIDOS:	Cayrero
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACIÓN A EVALUAR			Riesgo Biologico, quimico, vibraciones, disposicion Residuos

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

5. Marque FALSO o VERDADERO

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (_verdadero_)

Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (_verdadero_).

6. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



7. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2

Pulidora
Taladro

8. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.

d. Caída a distinto nivel

e. Compra de elementos de protección personal

f. X Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Paola Toro	Paola Toro.

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE- ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN		
Página 2 de 2	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-D004	Versión: 01	Fecha: 10-03-2023


DATOS DEL TRABAJADOR			
NOMBRES:	Camilo	APELLIDOS:	medina
No DE CEDULA:	1125762705	CARGO:	Boal
EMPRESA:	Camacon SAS	FECHA:	27/06/2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá	LUGAR:	Bosa
DATOS DE FACILITADOR			
NOMBRES:	Catalina	APELLIDOS:	Carreño Valderrama
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	
TEMA DE CAPACITACIÓN A EVALUAR			Riesgo Biologico, Quimico, vibraciones, disposicion residuos

A Continuación, relacione las preguntas del tema objeto de evaluación

5. Marque FALSO o VERDADERO

Si dentro del desarrollo de mis actividades laborales y en mi jornada laboral sufro la mordedura de un animal esta se considera accidente laboral y es catalogado como Riesgo Biológico (__✓__).	
Las Fichas de seguridad son los elementos de comunicación de los peligros de las sustancias químicas, proporcionan de manera eficiente la información relativa a la sustancia y mezclas químicas para minimizar los riesgos derivados de su manipulación, almacenamiento y uso. (__✓__).	

6. En que caneca puedo disponer los siguientes residuos. Una los puntos con líneas.



7. ¿Qué herramientas eléctricas pueden generar vibraciones mano brazo?, especifique 2

Pulidora
Taladro

8. ¿Qué es un derrame químico?, marque con una X, la respuesta correcta.

d. Caída a distinto nivel
e. Compra de elementos de protección personal
X Liberación de un producto químico de forma accidental al suelo, cuerpos de agua o aire.

Firma del trabajador que aplica la evaluación de aprendizaje de la actividad de capacitación

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Camilo medina	Jesus

ANEXO 12

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

ENTREGA DE EPPS

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-10-02	Versión: 06	Fecha: 21-09-2021

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	Bosa, malba ucal	CONTRATO No.	336 de 1027.	SUBCONTRATISTA	

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	Jeisson Arevalo	CÉDULA:	1012465998	TALLA PANTALÓN	
				TALLA CAMISA	
CARGO:	Inspecta obra	ÁREA:	obra.	TALLA ZAPATOS	.39.

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	Catalina Cuervo	DOCUMENTO:	1073666486
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD			TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periodica R= Reposición					ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																										FIRMA RECIBIDO
			I	P	R			CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN						OTROS		
			PRIMERA VEZ	REMISTRO CADA 4 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA	CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELÉCTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECCION RESPIRATORIA CON CARTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELÉCTICOS	CALZADO ANTIDESLIZANTE	BOTAS DIELÉCTRICAS, ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL Y UNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA-PANTALÓN	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
28	06	23						1														1							1					
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																
DD	MM	AA																																

COMPROMISO

El trabajador firma, dejando constancia que:
1. Recibo la dotación (Calzado e indumentaria) y/o elementos de protección personal-EPPs señalados anteriormente en perfecto estado y notifico que la misma cumple con las condiciones mínimas de seguridad, respeto a mi dignidad y son adecuados de conformidad con la labor que realizo.
2. En el evento en que el trabajador haya optado por la opción de no recibir voluntariamente la prestación de dotación (Calzado e indumentaria), es consiente que su comportamiento exime a CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S de la obligación de entregar la dotación de calzado y vestido de labor en el siguiente período.
3. Entiende que la dotación es diferente al suministro de elementos de protección personal.
4. Me comprometo a mantener los elementos suministrados en buenas condiciones físicas y de aseo, darles un uso adecuado de acuerdo a la actividad laboral y riesgos según exposición.
5. Deberá devolver a la finalización del contrato de trabajo la dotación cuando la misma contenga elementos distintivos que lo identifiquen como trabajador de la empresa CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S y/o EPPs que recibo y si no lo hiciese, correré con los costos que implique la adquisición de estos
6. Autoriza con la firma del presente formato a la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, para descontar de sus salarios y/o prestaciones sociales el pago del valor de la dotación que deba reponerse en virtud del daño que el trabajador realice de la misma y llegará a acuerdos de pago con el empleador para efectos de respetar los mínimos establecidos en materia de descuentos, en caso de ser necesario.
7. Comprende que es una obligación el uso de la dotación y elementos de protección personal- EPPs que se le están suministrando, que deberá cuidar de estos y destinar su uso exclusivo a la ejecución de labores contratadas.
8. Es consciente que la indebida utilización de la dotación y los elementos de protección personal-EPPs, es un incumplimiento a sus obligaciones y podrá conllevar una sanción dentro de la empresa.
Dentro de las Obligaciones del Trabajador se encuentra el "Procurar el cuidado integral de su salud" y su no cumplimiento hace parte de las INFRACCIONES GRAVES relacionadas en el artículo 31 Del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo (15. No portar o trabajar sin Elementos de Protección Personal (EPP): Casco, protección visual, auditiva y respiratoria, guantes, botas con puntas de seguridad) o los necesarios de acuerdo con el riesgo. 18. No portar o trabajar sin dotación suministrada) contemplando sanciones como Llamado de atencion por escrito y de reincidir en la falta suspensión por 1 dia; una vez cumplidas las sanciones por infracción grave y de validar que el trabajador continua con el incumplimiento se entiende como INFRACCIÓN MUY GRAVE la cual incluye sanciones como suspensión por 2 días y de reincidir en la falta se procede a generar despido con justa causa.

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo para los fines pertinentes.

INFORMACION DE INTERES

La entrega de dotación de calzado y vestido de labor esta enmarcado en:
La dotación de calzado y vestido de labor se describe en el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo como una prestación social que "Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador".

El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad:
Ley 9 de 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal"
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12) : Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal.
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control (Numeral 5) El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes.
PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores
Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 59. Prohibiciones de los empleadores. Se prohibe a los empleadores: Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial
Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 233. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerlo el suministro en el período siguiente.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	Jasson David Arevalo Moranta	DOCUMENTO	1012465998	FIRMA	

Powered by CamScanner

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE ENTREGA DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Página 1 de 1 | Código: ESSGI-ST-HGP-FOR-10.02 | Versión: 06 | Fecha: 21-09-2021

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	Bosa / construccion Mallavial	CONTRATO No.	336 de 2022	SUBCONTRATISTA	

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	Juan Quijano	CÉDULA:	80894311	TALLA PANTALÓN	
CARGO:	Inspector obra	ÁREA:	obra.	TALLA CAMISA	
				TALLA ZAPATOS	40

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	Catalina Carrero	DOCUMENTO:	1072669956
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periodica R= Reposición					ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																										FIRMA RECIBIDO
	I	P	R			CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN					OTROS		
	PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 6 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA	CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELÉCTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECCION RESPIRATORIA CON CARTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELÉCTICOS	CALZADO ANTIDESLIZANTE	BOTAS DIELÉCTRICAS, ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL/UNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA-PANTALÓN)	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
08 06 23						✓		✓				✓							✓										✓				Juan Q V.
17 06 23																							1.									Juan Qu =

COMPROMISO

El trabajador firma, dejando constancia que:

1. Recibo la dotación (Calzado e indumentaria) y/o elementos de protección personal-EPPs señalados anteriormente en perfecto estado y notifico que la misma cumple con las condiciones mínimas de seguridad, respeto a mi dignidad y son adecuados de conformidad con la labor que realizo.
2. En el evento en que el trabajador haya optado por la opción de no recibir voluntariamente la prestación de dotación (Calzado e indumentaria), es consiente que su comportamiento exime a CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S de la obligación de entregar la dotación de calzado y vestido de labor en el siguiente periodo.
3. Entiende que la dotación es diferente al suministro de elementos de protección personal.
4. Me comprometo a mantener los elementos suministrados en buenas condiciones físicas y de aseo, darles un uso adecuado de acuerdo a la actividad laboral y riesgos según exposición.
5. Deberá devolver a la finalización del contrato de trabajo la dotación cuando la misma contenga elementos distintivos que lo identifiquen como trabajador de la empresa CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S y/o EPPs que recibo y si no lo hiciese, correré con los costos que implique la adquisición de estos
6. Autoriza con la firma del presente formato a la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, para descontar de sus salarios y/o prestaciones sociales el pago del valor de la dotación que debe reponerse en virtud del daño que el trabajador realice de la misma y llegará a acuerdos de pago con el empleador para efectos de respetar los mínimos establecidos en materia de descuentos, en caso de ser necesario.
7. Comprende que es una obligación el uso de la dotación y elementos de protección personal- EPPs que se le están suministrando, que deberá cuidar de estos y destinar su uso exclusivo a la ejecución de labores contratadas.
8. Es consciente que la indebida utilización de la dotación y los elementos de protección personal-EPPs, es un incumplimiento a sus obligaciones y podrá conllevar una sanción dentro de la empresa.

Dentro de las Obligaciones del Trabajador se encuentra el "Procurar el cuidado integral de su salud" y su no cumplimiento hace parte de las INFRACCIONES GRAVES relacionadas en el artículo 31 Del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo (15. No portar o trabajar sin Elementos de Protección Personal (EPP): Casco, protección visual, auditiva y respiratoria, guantes, botas con puntas de seguridad) o los necesarios de acuerdo con el riesgo. 16. No portar o trabajar sin dotación suministrada) contemplando sanciones como Llamado de atencion por escrito y de reincidir en la falta suspensión por 1 día; una vez cumplidas las sanciones por infracción grave y de validar que el trabajador continua con el incumplimiento se entiende como INFRACCIÓN MUY GRAVE la cual incluye sanciones como suspensión por 2 días y de reincidir en la falta se procede a generar despido con justa causa.

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo para los fines pertinentes.

INFORMACION DE INTERES

La entrega de dotación de calzado y vestido de labor esta enmarcado en:

La dotación de calzado y vestido de labor se describe en el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo como una prestación social que "Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador".

El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad:

Ley 9 de 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal"

Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12) : Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control (Numeral 5) El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes.

PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores

Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 59. Prohibiciones de los empleadores. Se prohíbe a los empleadores: Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial

Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 233. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR:					
NOMBRES Y APELLIDOS	Juan Quijano Carrillo	DOCUMENTO	80894311	FIRMA	

Powered by CamScanner

	JF VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. **NIT: 901,285,772-9** **OBRAS CIVILES Y URBANISMO**		
UBICACIÓN	**OBRA BOSA**		
NOMBRES EMPLEADO	Melvi Peveran Doc	DOC IDENTIDAD	1124055088

ITEM	FECHA ENTREGA	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	NOMBRES Y FIRMA
1	23/06/23	OVEROL, PANTALON Y CAMISA	1	Melvi P
2	23/06/23	CASCO	1	Melvi P
3	23/06/23	PROTECCION RESPIRATORIA	1	Melvi P
4	23/06/23	BOTAS PUNTA DE ACERO	1	Melvi P
5	23/06/23	TAPA OIDOS	1	Melvi P
6	23/06/23	GAFAS PROTECCION VISUAL	1	Melvi P.

OBSERVACIONES:
utilizar los elementos de Proteccion Personal

Powered by CamScanner

	JF VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. **NIT: 901,285,772-9** **OBRAS CIVILES Y URBANISMO**		
UBICACIÓN	**OBRA BOSA**		
NOMBRES EMPLEADO	Alirio Cerro.	DOC IDENTIDAD	96350489.

ITEM	FECHA ENTREGA	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	NOMBRES Y FIRMA
1	23/06/23	OVEROL, PANTALON Y CAMISA	1	
2	23/06/23	CASCO	1	
3	23/06/23	PROTECCION RESPIRATORIA	1	
4	23/06/23	BOTAS PUNTA DE ACERO	1	
5	23/06/23	TAPA OIDOS	1	
6	23/06/23	GAFAS PROTECCION VISUAL	1	

OBSERVACIONES:
Uso de elementos de Proteccion Personal continuo.

Powered by CamScanner

	JF VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. **NIT: 901,285,772-9** **OBRAS CIVILES Y URBANISMO**		
UBICACIÓN	**OBRA BOSA**		
NOMBRES EMPLEADO	Yelson Ceron .	**DOC IDENTIDAD**	1032360146

ITEM	FECHA ENTREGA	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	NOMBRES Y FIRMA
1	22/06/23	OVEROL, PANTALON Y CAMISA	1	Yelson Ceron.
2	22/06/23	CASCO	1	Yelson Ceron
3	22/06/23	PROTECCION RESPIRATORIA	1	Yelson Ceron
4	22/06/23	BOTAS PUNTA DE ACERO	1	Yelson Ceron
5	22/06/23	TAPA OIDOS	1	Yelson Ceron
6	22/06/23	GAFAS PROTECCION VISUAL	1	Yelson Ceron.

OBSERVACIONES:
Utilizar elementes de Protección personal continuo y permonente en obra

Powered by CamScanner

	JF VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 901,285,772-9 OBRAS CIVILES Y URBANISMO		
UBICACIÓN	OBRA BOSA		
NOMBRES EMPLEADO	David libado Ceron Pat	DOC IDENTIDAD	1233492845

ITEM	FECHA ENTREGA	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	NOMBRES Y FIRMA
1	22/06/23	OVEROL, PANTALON Y CAMISA	1	DAVID CERON
2	22/06/23	CASCO	1	DAVID CERON
3	22/06/23	PROTECCION RESPIRATORIA	1	DAVID CERON
4	22/06/23	BOTAS PUNTA DE ACERO	1	DAVID CCERO
5	22/06/23	TAPA OIDOS	1	DAVID CERON
6	22/06/23	GAFAS PROTECCION VISUAL	1	DAVID CERON.

OBSERVACIONES: Utilizar los elementos de Proteccion Personal todo el tiempo dentro de La obra.

Powered by CamScanner

INGEINCOL	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CODIGO: FO-SST-002
		VERSION : 01
		FECHA: 24- 04-17
RESPONSABLE DE ENTREGA	Antonio Bueno.	CARGO: Inspector - Topografo

Nº	APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	FECHA			CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE EPP/ MARCA / REFERENCIA	TALLA	MOTIVO DE SUMINISTRO			DISPOSICIÓN FINAL	FIRMA DE RECIBIDO EL EPP'S	FIRMA DE RECIBIDA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL EPP'S
			DÍA	MES	AÑO				ENTREGA INICIAL	DETERIORO	PERDIDA			
1	Daniel mendoza Silva	Ayudant	31	05	23	1.	Overol 2 Piezas	M	X			N/A	Daniel Mendoza	
2	Daniel mendoza. Silva	Ayudan	31	05	23	1	Botas punta Acero	40	X			N/A	Daniel Mendoza	
3	Daniel mendoza Silva	Ayudan	31	05	23	1	Casco	N/A	X			N/A	Daniel Mendoza	
4	Gilberto Garcia.	Ayud	31	05	23	1	Overd 2 Piezas	M	X			N/A	Gilberto Garcia	
5	Gilberto Garcia	Ayud	31	05	23	1	Botas Punta acero	41	X			N/A	Gilberto Garcia	
6	Gilberto Garcia	Ayud	31	05	23	1	Casco	N/A	X			N/A	Gilberto Garcia	
7	Gilberto Garcia	Ayud	31	05	23	1	Guantes	N/A	X			N/A	Gilberto Garcia.	
8	libardo vanegas miranda.	oper	02	6	23	1	overol 2 Piezas	N/A	X			N/A	Libardo Libardo	
9	libardo vanegas miranda	opera	2	6	23	1	Botas material negras	NA	X			N/A	Libardo Libardo	
10	Libardo vanegas miranda	opera	2	6	23	1	Casco.	N/A	X			N/A	Libardo Libardo	
11	Jesus A. Tano.	OFI	03	06	23	1	overol 2 piezas	N/A	X			N/A	Jesus Tano	Jesus Tano
12	Jesus A. Tano	OFI	03	06	23	1	Botas Puntaacero	N/A	X			N/A	Jesus Tano	Jesus Tano
13	Jesus A. Tano	OFI	03	06	23	1	Casco -	N/A	X			N/A	Jesus Tano	Jesus Tano

Powered by CamScanner

INGEINCOL	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CODIGO: FO-SST-002
		VERSION : 01
		FECHA: 24- 04-17
RESPONSABLE DE ENTREGA	Antonio Bueno.	CARGO: Inspector - Topografico

Nº	APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	FECHA			CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE EPP/ MARCA / REFERENCIA	TALLA	MOTIVO DE SUMINISTRO			DISPOSICIÓN FINAL	FIRMA DE RECIBIDO EL EPP'S	FIRMA DE RECIBIDA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL EPP'S
			DÍA	MES	AÑO				ENTREGA INICIAL	DETERIORO	PERDIDA			
1	Luis valdo valencia	Aud	21	06	23	1	overol 2. aeros.	M	X			N/A		
2	Luis valdo valencia	Aud	21	06	23	1	Casco	N/A	X			N/A		
3	Luis valdo valencia	Aud	21	06	23	1	Botas. Puntacero	39	X			N/A		
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														

Powered by CamScanner

J.M.C MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901.576.638-9
OBRAS CIVILES Y MAQUINARIA

UBICACIÓN	Bosa. - Petrantas	CARGO	Operador.
NOMBRES EMPLEADO	Felipe Varela	DOC IDENTIDAD	1004377306.

ITEM	FECHA ENTREG	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	NOMBRES Y FIRMA
1	22/06/23	Overol 2 Piezas.	1	NAria F. Varela.
2	22/06/23	Botas Punta de acero	1	NAria F. Varela.
3	22/06/23	Casco.	1	NAria F. Varela.

OBSERVACIONES:
Utilizar EPP. continuos apermanentes en la obra.

Powered by CamScanner

J.M.C MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901.576.638-9
OBRAS CIVILES Y MAQUINARIA

UBICACIÓN	Bosa - Totrentos	CARGO	Oficial
NOMBRES EMPLEADO	Oscar Fernando Lopez	DOC IDENTIDAD	8.238.9779.

ITEM	FECHA ENTREG	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	NOMBRES Y FIRMA
1	21/06/23	Overol 2 Piezas	1	
2	21/06/23	Botas Punta acero	1	
3	21/06/23	Casco.	1	

OBSERVACIONES: Uso de elementos de Protección Personal permanente en obra.

Powered by CamScanner

ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
OCAM JE SAS

RESPONSABLE DE ENTREGA	Ernesto Jaya	CARGO	Supervisor

Nº	APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	FECHA			CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE EPP/ MARCA / REFERENCIA	TALLA	MOTIVO DE SUMINISTRO			DISPOSICIÓN FINAL	FIRMA DE RECIBIDO EL EPP´S	FIRMA DE RECIBIDA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL EPP´S
			DÍA	MES	AÑO				ENTREGA INICIAL	DETERIORO	PERDIDA			
1	Segundo Castillo Chanet	Ayud	14	06	23	1 1 1	Overall Botas Casco.	L 39 NIA	X X X			NIA NIA NIA	NO Firma	NO Firma.
2	Wilson Castillo	Ayud	14	06	23	1 1 1	Overall Botas Casco	L 41 NIA	X X X			NIA NIA NIA	Yulcan Benavidez Yillson	
3	Ernesto Jaya	Supe.	23	06	23	1 1 1	overall Botas Casco	M 40 NIA	X X X			NIA NIA NIA	Ernesto	Ernesto
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														

Powered by CamScanner

ANEXO 13

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

DOC MAQUINARIA

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	INSPECCIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Código	FC-MA-07
		Versión	03
		Fecha	17/10/2018

EQUIPO: **CAMIONETA TUP069** CODIGO **5**
Descripción: **GREAT WALL**
Proyecto: **BOSA** Operario/Conductor **JOSE GABRIEL CASALLAS**

DATOS DE LA INSPECCIÓN
Vigencia:
Fecha de inspección:

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO DE INSPECCION				OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	FALLA	
1	MOTOR	**BUENO**				
2	SISTEMA ELECTRICO GENERAL	**BUENO**				
3	PITO	**BUENO**				
4	ALARMA DE REVERSA	**BUENO**				
5	FRENOS	**BUENO**				
6	LICUADORA	**N/A**				
7	VOLCO	**N/A**				
8	COMPUERTAS	**BUENO**				
9	GUARDAPOLVOS	**BUENO**				
10	HOROMETRO	**BUENO**				
11	VALDE	**N/A**				
12	SISTEMA DE LEVANTE	**N/A**				
13	LLANTAS	**BUENO**				
14	ACEITE DE MOTOR/HIDRAULICO	**BUENO**				
15	PRESENTA FUGAS	**BUENO**				
16	LAVADO - LIMPIEZA (INTERIOR Y	**BUENO**				
17	ENGRASE	**BUENO**				
18	ESTADO DE LOS VIDRIOS DE LAS	**BUENO**				
19	ESTADO DE LOS VIDRIOS DE LAS	**BUENO**				
20	LIMPIEZA DE CABINA, VIDRIOS Y	**BUENO**				
21	EQUIPO DE CARRETERA	**BUENO**				
22	HERRAMIENTAS	**BUENO**				
23	EXTINTOR	**BUENO**				
24	BOTIQUIN	**BUENO**				
25	OTROS					SIN NOVEDAD

DOCUMENTOS		**VIGENCIA**			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ITEM	DOCUMENTO	INICIO	CAT	FINAL			
1	Seguro obligatorio para accidentes de				**X**		
2	Certificado de emisión de gases				**X**		
3	Licencia de Conducción				**X**		
					X		
4	Permiso de transito				**X**		

CONTROL DE CONSUMO Y USO (ACPM-GASOLINA)

FECHA (DIA-MES-AÑO)	KM INICIO DE JORNADA	KM FINAL DE JORNADA	KM DIARIO	GASOLINA $	ACPM$	ACEITE - LUBRICANTE$	OTROS GASTOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	COMENTARIO OTROS GASTOS
1/06/2023	160.683	160.858	175					RECORRIDO. Parqueadero Islandia - Casa Topografo - Potreritos - Islandia - Gran Britalia - Casa ING Paola - Potreritos - Punto crea - Islandia - Gran Britalia - Remanzo - Islandia - Punto crea - Gran Britalia - Punto crea - Alcaldia - Casa ING Paola - Casa Topografo - Parqueadero Islandia	
2/06/2023	160.858	160.917	59					RECORRIDO. Parqueadero Islandia - Casa ING Paola - Punto crea - Gran Britalia - Punto crea - Alcaldia - Gran Britalia - Remanzo - Islandia - Punto crea - Alcaldia - Punto crea - Casa ING Paola - Parqueadero Islandia	
			0						
			0						
			0						
			0						

TOTAL COMBUSTIB	$0
TOTAL KILOMETRAJ	59
PROMEDIO COMBUSTIB	$0

ACEITE - LUBRICANTE	$0
OTROS GASTOS	$0

Elaborado por: Revisado por:
Cedula: Cedula:

NOTAS DE REGISTRO
1. Solo un ítem por fila
2. Criterios: Se debe marcar con una **X,** según se encuentre el ítem durante la inspección así, Bueno: condiciones de estado optimas para uso. Regular: en uso pero se puede mejorar. Malo: en
3. La inspección se debe realizar una vez por semana a cargo del operario o conductor responsable del equipo o maquinaria
4. Los documentos se inspeccionan semanalmente para verificar que estén al día y en buen estado de preservación dentro del equipo y/o maquinaria , en observaciones se deberá informar los
5. Para el control de consumo se debe registrar diariamente al inicio y final de cada jornada con entrega semanal al jefe directo quien hará llegar al responsable del proceso de mantenimiento de
6. Para el control de consumo de combustible bien sea gasolina o acpm se registra el valor de tanqueo o suministro en la fecha realizada con soporte (factura o recibo)
7. Para el control de consumo de aceite o lubricante se registra el valor en la fecha realizada con soporte (factura o recibo)
8. Para el control de las actividades realizadas por el equipo o maquinaria diariamente se debe registrar el uso de la misma y su ubicación

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	INSPECCIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Código	FC-MA-07
		Versión	03
		Fecha	17/10/2018

EQUIPO: **CAMIONETA TUP069** CODIGO **5**
Descripción: **GREAT WALL**
Proyecto: **BOSA** Operario/Conductor **JOSE GABRIEL CASALLAS**

DATOS DE LA INSPECCIÓN
Vigencia: **6**
Fecha de inspección:

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO DE INSPECCION				OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	FALLA	
1	MOTOR	**BUENO**				
2	SISTEMA ELECTRICO GENERAL	**BUENO**				
3	PITO	**BUENO**				
4	ALARMA DE REVERSA	**NO TIENE**				
5	FRENOS	**BUENO**				
6	LICUADORA	**N/A**				
7	VOLCO	**N/A**				
8	COMPUERTAS	**BUENO**				
9	GUARDAPOLVOS	**BUENO**				
10	HOROMETRO	**BUENO**				
11	VALDE	**N/A**				
12	SISTEMA DE LEVANTE	**N/A**				
13	LLANTAS	**ESTAN PARA CAMBIO**				
14	ACEITE DE MOTOR/HIDRAULICO	**BUENO**				
15	PRESENTA FUGAS	**SI (ACEITE)**				
16	LAVADO - LIMPIEZA (INTERIOR Y	**BUENO**				
17	ENGRASE	**BUENO**				
18	ESTADO DE LOS VIDRIOS DE LAS	**BUENO**				
19	ESTADO DE LOS VIDRIOS DE LAS	**BUENO**				
20	LIMPIEZA DE CABINA, VIDRIOS Y	**BUENO**				
21	EQUIPO DE CARRETERA	**INCOMPLETO**				FALTA LINTERNA
22	HERRAMIENTAS	**NO TIENE**				
23	EXTINTOR	**BUENO**				
24	BOTIQUIN	**BUENO**				
25	OTROS					

	DOCUMENTOS	**VIGENCIA**			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ITEM	DOCUMENTO	INICIO	CAT	FINAL			
1	Seguro obligatorio para accidentes de				**X**		
2	Certificado de emisión de gases						
3	Licencia de Conducción				**X**		
					X		
4	Permiso de transito	**N/A**			**X**		

CONTROL DE CONSUMO Y USO (ACPM-GASOLINA)

FECHA (DIA-MES-AÑO)	KM INICIO DE JORNADA	KM FINAL DE JORNADA	KM DIARIO	GASOLINA $	ACPM$	ACEITE - LUBRICANTE$	OTROS GASTOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	COMENTARIO OTROS GASTOS
5/06/2023	160.917	160.917	0					RECORRODO. No hubo recorrodo se llevo el carro al taller en grua por que no quizo prender y se quedo en el taller	
6/06/2023	160.917	160.960	43					RECORRIDO. Taller siete de agosto - Gran Britalia - Potreritos - Remanzo - Islandia - Portal Americas - Parqueadero	
7/06/2023	160.960	161.088	128					RECORRIDO, Oficina Medina y Rivera - Casa ING mAgaly - Casa ING Paola - Alcldia - Punto Crea - Alcaldia - Gran Britalia - Alcaldia - Gran Britalia - Islandia - Alcaldia - Islandia - Casa ING Paola - Casa ING Magaly - Estacion Transmi calle 26- Gran Britalia - Portal Mericas - Parqueadero	
8/06/2023	161.088	161.108	20					RECORRIDO. Paraqueadero - Islandia - Gran Britalia - Potreritos - Remanzo - Islandia - Portal Americas - Parquedero	
9/06/2023	161.108	161.172	64					RECORRIDO. Parqueadero - Islandia - Gran Britalia - Potreritos - remanzo - Islandia - Gran Britalia - Islandia - Casa ING Paola - Alcaldia - Punto Crea - Alcaldia - Punto Crea - Alcaldia - Casa ING Paola - Parqueadero	
10/06/2023	161.172	161.202	30					RECORRIDO . Parqueadero - Islandia - Gran Britalia - Potreritos - Remanzo - Islandia - Portal Americas - Parqueadero	

TOTAL COMBUSTIB	$0
TOTAL KILOMETRAJ	285
PROMEDIO COMBUSTIB	$0

ACEITE - LUBRICANTE	$0
OTROS GASTOS	$0

Elaborado por: Jose Gabriel Casallas Revisado por:
Cedula: 79.840.531 Cedula:

NOTAS DE REGISTRO
1. Solo un ítem por fila
2. Criterios: Se debe marcar con una **X,** según se encuentre el ítem durante la inspección así, Bueno: condiciones de estado optimas para uso. Regular: en uso pero se puede
3. La inspección se debe realizar una vez por semana a cargo del operario o conductor responsable del equipo o maquinaria
4. Los documentos se inspeccionan semanalmente para verificar que estén al día y en buen estado de preservación dentro del equipo y/o maquinaria , en observaciones se deberá
5. Para el control de consumo se debe registrar diariamente al inicio y final de cada jornada con entrega semanal al jefe directo quien hará llegar al responsable del proceso de
6. Para el control de consumo de combustible bien sea gasolina o acpm se registra el valor de tanqueo o suministro en la fecha realizada con soporte (factura o recibo)
7. Para el control de consumo de aceite o lubricante se registra el valor en la fecha realizada con soporte (factura o recibo)
8. Para el control de las actividades realizadas por el equipo o maquinaria diariamente se debe registrar el uso de la misma y su ubicación

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	INSPECCIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Código	FC-MA-07
		Versión	03
		Fecha	17/10/2018

EQUIPO: **CAMIONETA TUP069** CODIGO **5**
Descripción: **GREAT WALL**
Proyecto: **BOSA** Operario/Conductor **JOSE GABRIEL CASALLAS**

DATOS DE LA INSPECCIÓN
Vigencia: **1**
Fecha de inspección:

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO DE INSPECCION				OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	FALLA	
1	MOTOR	**BUENO**				
2	SISTEMA ELECTRICO GENERAL	**BUENO**				
3	PITO	**BUENO**				
4	ALARMA DE REVERSA	**NO TIENE**				
5	FRENOS	**BUENO**				
6	LICUADORA	**N/A**				
7	VOLCO	**N/A**				
8	COMPUERTAS	**BUENO**				
9	GUARDAPOLVOS	**BUENO**				
10	HOROMETRO	**BUENO**				
11	VALDE	**N/A**				
12	SISTEMA DE LEVANTE	**N/A**				
13	LLANTAS	**ESTAN PARA CAMBIO**				
14	ACEITE DE MOTOR/HIDRAULICO	**BUENO**				
15	PRESENTA FUGAS	**SI (ACEITE)**				
16	LAVADO - LIMPIEZA (INTERIOR Y	**BUENO**				
17	ENGRASE	**BUENO**				
18	ESTADO DE LOS VIDRIOS DE LAS	**BUENO**				
19	ESTADO DE LOS VIDRIOS DE LAS	**BUENO**				
20	LIMPIEZA DE CABINA, VIDRIOS Y	**BUENO**				
21	EQUIPO DE CARRETERA	**INCOMPLETO**				FALTA LINTERNA
22	HERRAMIENTAS	**NO TIENE**				
23	EXTINTOR	**BUENO**				
24	BOTIQUIN	**BUENO**				
25	OTROS					

DOCUMENTOS		VIGENCIA			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ITEM	DOCUMENTO	INICIO	CAT	FINAL			
1	Seguro obligatorio para accidentes de				**X**		
2	Certificado de emisión de gases				**x**		
3	Licencia de Conducción				**X**		
					X		
4	Permiso de transito	**N/A**			**X**		

CONTROL DE CONSUMO Y USO (ACPM-GASOLINA)

FECHA (DIA-MES-AÑO)	KM INICIO DE JORNADA	KM FINAL DE JORNADA	KM DIARIO	GASOLINA $	ACPM$	ACEITE - LUBRICANTE$	OTROS GASTOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	COMENTARIO OTROS GASTOS
13/06/2023	161.204	161.340	136					RECORRIDO. Parqueadero - Casa Topografo - San Diego - Gran Britalia - Potreritos - Remanzo - San Diego - Gran Britalia - Islandia - Gran Britalia - Casa Topografo - Parqueadero	
14/06/2023	161.340	161.401	61					RECORRIDO. Parquedero - Casa ING Paola - Alcaldia - Punto Crea - Islandia - Gran Britalia - Punto Crea - Alcaldia - Remanzo - Casa ING Paola - Casa Inspector Camilo - Parqueadero	
15/06/2023	161.401	161.513	112		$145.003			RECORRIDO. Parqueadero - Casa ING Magaly - Casa ING Paola - Despensa - Remanzo - Islandia - Alcaldia - San Diego - Islandia - San Diego - Alcaldia - San Diego . Alcaldia - San Diego - Alcaldia - Casa ING Paola - Casa ING Magaly - Parqueadero	
16/06/2023	161.513	161.594	81					RECORRIDO. Parqueadero - Islandia - Potreritos - Remanzo - Izlandia - Gran Britalia - Izlandia - Casa ING Paola - Restrepo - Terminal Salitre - Punto Crea - Gran Britalia - Portal Mericas - Parqueadero	
17/06/2023	161.594	161.638	44					RECORRIDO. Parqueadero - Casa Inspector Camilo - Islandia - Alcaldia - Islandia - potreritos - Remanzo - Gran Britalia - Islandia - Parqueadero	
			0						

TOTAL COMBUSTIB	$145.003
TOTAL KILOMETRAJ	434
PROMEDIO COMBUSTIB	$334

ACEITE - LUBRICANTE	$0
OTROS GASTOS	$0

Elaborado por: Jose Gabriel Casallas
Cedula: 79.840.531

Revisado por: ELTON OSWALDO RIVERA MORA
Cedula: 19.380.039

NOTAS DE REGISTRO
1. Solo un ítem por fila
2. Criterios: Se debe marcar con una **X,** según se encuentre el ítem durante la inspección así, Bueno: condiciones de estado optimas para uso. Regular: en uso pero se puede mejorar.
3. La inspección se debe realizar una vez por semana a cargo del operario o conductor responsable del equipo o maquinaria
4. Los documentos se inspeccionan semanalmente para verificar que estén al día y en buen estado de preservación dentro del equipo y/o maquinaria , en observaciones se deberá
5. Para el control de consumo se debe registrar diariamente al inicio y final de cada jornada con entrega semanal al jefe directo quien hará llegar al responsable del proceso de
6. Para el control de consumo de combustible bien sea gasolina o acpm se registra el valor de tanqueo o suministro en la fecha realizada con soporte (factura o recibo)
7. Para el control de consumo de aceite o lubricante se registra el valor en la fecha realizada con soporte (factura o recibo)
8. Para el control de las actividades realizadas por el equipo o maquinaria diariamente se debe registrar el uso de la misma y su ubicación

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	INSPECCIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Código	FC-MA-07
		Versión	03
		Fecha	17/10/2018

EQUIPO: **CAMIONETA TUP069** CODIGO **5**
Descripción: **GREAT WALL**
Proyecto: **BOSA** Operario/Conductor **JOSE GABRIEL CASALLAS**

DATOS DE LA INSPECCIÓN
Vigencia: **1**
Fecha de inspección:

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO DE INSPECCION				OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	FALLA	
1	MOTOR	**BUENO**				
2	SISTEMA ELECTRICO GENERAL	**BUENO**				
3	PITO	**BUENO**				
4	ALARMA DE REVERSA	**NO TIENE**				
5	FRENOS	**BUENO**				
6	LICUADORA	**N/A**				
7	VOLCO	**N/A**				
8	COMPUERTAS	**BUENO**				
9	GUARDAPOLVOS	**BUENO**				
10	HOROMETRO	**BUENO**				
11	VALDE	**N/A**				
12	SISTEMA DE LEVANTE	**N/A**				
13	LLANTAS	**ESTAN PARA CAMBIO**				
14	ACEITE DE MOTOR/HIDRAULICO	**BUENO**				
15	PRESENTA FUGAS	**SI (ACEITE)**				
16	LAVADO - LIMPIEZA (INTERIOR Y	**BUENO**				
17	ENGRASE	**BUENO**				
18	ESTADO DE LOS VIDRIOS DE LAS	**BUENO**				
19	ESTADO DE LOS VIDRIOS DE LAS	**BUENO**				
20	LIMPIEZA DE CABINA, VIDRIOS Y	**BUENO**				
21	EQUIPO DE CARRETERA	**INCOMPLETO**				FALTA LINTERNA
22	HERRAMIENTAS	**NO TIENE**				
23	EXTINTOR	**BUENO**				
24	BOTIQUIN	**BUENO**				
25	OTROS					

	DOCUMENTOS	**VIGENCIA**			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ITEM	DOCUMENTO	INICIO	CAT	FINAL			
1	Seguro obligatorio para accidentes de				**X**		
2	Certificado de emisión de gases				**x**		
3	Licencia de Conducción				**X**		
					X		
4	Permiso de transito	**N/A**			**x**		

CONTROL DE CONSUMO Y USO (ACPM-GASOLINA)

FECHA (DIA-MES-AÑO)	KM INICIO DE JORNADA	KM FINAL DE JORNADA	KM DIARIO	GASOLINA $	ACPM$	ACEITE - LUBRICANTE$	OTROS GASTOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	COMENTARIO OTROS GASTOS
20/06/2023	161.668	161.823	155					RECORRIDO. Parqueadero - Casa Topografo - Gualoche - Islandia - Punto Crea - Potreritos - Islandia - Casa Topografo - Parqueadrro	
21/06/2023	161.823	161.878	55		$152.002			RECORRIDO. Parqueadero - Potreritos - Gran Britalia - Remanzo - Alcaldia - Remanzo - Islandia - Remanzo - Potreritos - Alcldia - Punto Crea - Portal Mericas - Parqueadero	
22/06/2023	161.878	161.974	96					RECORRIDO. Parqueadero - Casa ING Paola - Casa ING Magaly - Estacion Paloquemao - Remanzo - Gran Britalia - Punto Crea - Alcaldia - Gran Britalia - Remanzo - Islandia - Alcaldia - Islandia - Puntocrea - Alcaldia - Patio Bonito - Tintal - Estacion Paloquemao - Parqueadero	
23/06/2023	161.974	162.059	85				$8.000	RECORRIDO. Parqueadero - Casa ING Paola - Punto Crea - Montallantas - Islandia - Remanzo - Potreritos - Gran Britalia - Islandia - Punto Crea - Alcaldia - Punto Crea - Islandia - Punto Crea - Casa ING Paola - Potreritos - Remanzo - Portal Americas - Parqueadero	Despinchada
24/06/2023	162.059	162.116	57					RECORRIDO. Parqueadero - Gran Britalia - Potreritos - Remanzo - Islandia - Gran Britalia - Taller y Lavadero Siete de Agosto- Parqueadero	
			0						

TOTAL COMBUSTIB	$152.002
TOTAL KILOMETRAJ	448
PROMEDIO COMBUSTIB	$339

ACEITE - LUBRICANTE	$0
OTROS GASTOS	$8.000

Elaborado por: Jose Gabriel Casallas Revisado por:
Cedula: 79.840.531 Cedula:

NOTAS DE REGISTRO
1. Solo un ítem por fila
2. Criterios: Se debe marcar con una **X,** según se encuentre el ítem durante la inspección así, Bueno: condiciones de estado optimas para uso. Regular: en uso pero se puede
3. La inspección se debe realizar una vez por semana a cargo del operario o conductor responsable del equipo o maquinaria
4. Los documentos se inspeccionan semanalmente para verificar que estén al día y en buen estado de preservación dentro del equipo y/o maquinaria , en observaciones se deberá
5. Para el control de consumo se debe registrar diariamente al inicio y final de cada jornada con entrega semanal al jefe directo quien hará llegar al responsable del proceso de
6. Para el control de consumo de combustible bien sea gasolina o acpm se registra el valor de tanqueo o suministro en la fecha realizada con soporte (factura o recibo)
7. Para el control de consumo de aceite o lubricante se registra el valor en la fecha realizada con soporte (factura o recibo)
8. Para el control de las actividades realizadas por el equipo o maquinaria diariamente se debe registrar el uso de la misma y su ubicación

MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.	INSPECCIÓN Y CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	Código	FC-MA-07
		Versión	03
		Fecha	17/10/2018

EQUIPO: **CAMIONETA TUP069** CODIGO **5**
Descripción: **GREAT WALL**
Proyecto: **BOSA** Operario/Conductor **JOSE GABRIEL CASALLAS**

DATOS DE LA INSPECCIÓN
Vigencia: **1**
Fecha de inspección:

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO DE INSPECCION				OBSERVACIONES
		BUENO	REGULAR	MALO	FALLA	
1	MOTOR	**BUENO**				
2	SISTEMA ELECTRICO GENERAL	**BUENO**				
3	PITO	**BUENO**				
4	ALARMA DE REVERSA	**NO TIENE**				
5	FRENOS	**BUENO**				
6	LICUADORA	**N/A**				
7	VOLCO	**N/A**				
8	COMPUERTAS	**BUENO**				
9	GUARDAPOLVOS	**BUENO**				
10	HOROMETRO	**BUENO**				
11	VALDE	**N/A**				
12	SISTEMA DE LEVANTE	**N/A**				
13	LLANTAS	**ESTAN PARA CAMBIO**				
14	ACEITE DE MOTOR/HIDRAULICO	**BUENO**				
15	PRESENTA FUGAS	**SI (ACEITE)**				
16	LAVADO - LIMPIEZA (INTERIOR Y	**BUENO**				
17	ENGRASE	**BUENO**				
18	ESTADO DE LOS VIDRIOS DE LAS	**BUENO**				
19	ESTADO DE LOS VIDRIOS DE LAS	**BUENO**				
20	LIMPIEZA DE CABINA, VIDRIOS Y	**BUENO**				
21	EQUIPO DE CARRETERA	**INCOMPLETO**				FALTA LINTERNA
22	HERRAMIENTAS	**NO TIENE**				
23	EXTINTOR	**BUENO**				
24	BOTIQUIN	**BUENO**				
25	OTROS					

DOCUMENTOS		**VIGENCIA**			CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
ITEM	DOCUMENTO	INICIO	CAT	FINAL			
1	Seguro obligatorio para accidentes de				**X**		
2	Certificado de emisión de gases				**x**		
3	Licencia de Conducción				**X**		
					X		
4	Permiso de transito	**N/A**			**x**		

CONTROL DE CONSUMO Y USO (ACPM-GASOLINA)

FECHA (DIA-MES-AÑO)	KM INICIO DE JORNADA	KM FINAL DE JORNADA	KM DIARIO	GASOLINA $	ACPM$	ACEITE - LUBRICANTE$	OTROS GASTOS	ACTIVIDADES REALIZADAS	COMENTARIO OTROS GASTOS
26/06/2023	161.668	161.823	155					RECORRIDO. Parqueadero - Casa Topografo - Gualoche - Islandia - Punto Crea - Potreritos - Islandia - Casa Topografo - Parqueadrro	
27/06/2023	161.823	161.878	55		$152.002			RECORRIDO. Parqueadero - Potreritos - Gran Britalia - Remanzo - Alcaldia - Remanzo - Islandia - Remanzo - Potreritos - Alcldia - Punto Crea - Portal Mericas - Parqueadero	
28/06/2023	161.878	161.974	96					RECORRIDO. Parqueadero - Casa ING Paola - Casa ING Magaly - Estacion Paloquemao - Remanzo - Gran Britalia - Punto Crea - Alcaldia - Gran Britalia - Remanzo - Islandia - Alcaldia - Islandia - Puntocrea - Alcaldia - Patio Bonito - Tintal - Estacion Paloquemao - Parqueadero	
29/06/2023	161.974	162.059	85				$8.000	RECORRIDO. Parqueadero - Casa ING Paola - Punto Crea - Montallantas - Islandia - Remanzo - Potreritos - Gran Britalia - Islandia - Punto Crea - Alcaldia - Punto Crea - Islandia - Punto Crea - Casa ING Paola - Potreritos - Remanzo - Portal Americas - Parqueadero	Despinchada
30/06/2023	162.059	162.116	57					RECORRIDO. Parqueadero - Gran Britalia - Potreritos - Remanzo - Islandia - Gran Britalia - Taller y Lavadero Siete de Agosto- Parqueadero	
			0						

TOTAL COMBUSTIB	$152.002
TOTAL KILOMETRAJ	448
PROMEDIO COMBUSTIB	$339

ACEITE - LUBRICANTE	$0
OTROS GASTOS	$8.000

Elaborado por: Jose Gabriel Casallas Revisado por:
Cedula: 79.840.531 Cedula:

NOTAS DE REGISTRO
1. Solo un ítem por fila
2. Criterios: Se debe marcar con una **X,** según se encuentre el ítem durante la inspección así, Bueno: condiciones de estado optimas para uso. Regular: en uso pero se puede
3. La inspección se debe realizar una vez por semana a cargo del operario o conductor responsable del equipo o maquinaria
4. Los documentos se inspeccionan semanalmente para verificar que estén al día y en buen estado de preservación dentro del equipo y/o maquinaria , en observaciones se deberá
5. Para el control de consumo se debe registrar diariamente al inicio y final de cada jornada con entrega semanal al jefe directo quien hará llegar al responsable del proceso de
6. Para el control de consumo de combustible bien sea gasolina o acpm se registra el valor de tanqueo o suministro en la fecha realizada con soporte (factura o recibo)
7. Para el control de consumo de aceite o lubricante se registra el valor en la fecha realizada con soporte (factura o recibo)
8. Para el control de las actividades realizadas por el equipo o maquinaria diariamente se debe registrar el uso de la misma y su ubicación

CONTRATISTA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 48316

No. DE REGISTRO MC073984	MARCA CATERPILLAR	LINEA 304C CR	AÑO MODELO 2007
TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION	CLASE MINI EXCAVADORA		No. SERIE CAT0304CHFPK02275
COLOR(ES) AMARILLO	No. MOTOR 60428		RODAJE ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
5921 Kg	2550 mm	1980 mm	5170 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
ARIAS HERNANDEZ ERNESTO

IDENTIFICACIÓN
C C 79.231.530

República Colombia



LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL DE SOACHA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
10-08-2018	10-08-2018	******
ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482012000135119	28/03/2012

Morpho C100031466-2017-09-26

ESTA TARJETA ES [illegible] NACIONAL

TM01000023063

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2012**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482012000135119-4

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
79231530	0	ARIAS HERNANDEZ ERNESTO

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
CL 127 A 91 31 BRR SUBA RINCON	6805130	48	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
830147508	2	AGENCIA DE ADUANAS CUSTOM INTENACIONAL S.A. NIVEL 2	26	476

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
73136807	SANMARTIN RIVERA WILMINTON

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Legalización	2	482012000130453	2012 - 03 - 23	48	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	4601	No. 116575003102429	2012 - 03 - 22	No. SMLU3015170A	2012 - 03 - 11

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
KELLY TRACTOR CO	MIAMI	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
8255 NW 58TH STREET MIAMI FL 33166	www.kellytractor.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
Q00027212	2012 - 02 - 17	249	1	043	11	SEABOARD DE COLOMBIA S.A.	1,761.02

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429590000	XX	XX	C136	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
08	01	249	5,951.23	5,951.23	BT	1	1	u	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
28,000.00	2,095.95

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
140.00	0.00

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
2,235.95	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
30,235.95	L	20946136

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2012	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 53,246,113	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 16.00	98 53,246,113	99 8,519,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 8,519,000		126 0

91. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continue al respaldo de este formulario)

/ DIM 1/1 D.O. HERNESTO ARIAS/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 2917 DE 2011. MERCANCIA USADA. MINIEXCAVADORA CATERPILLAR 41 NETHP COLO RAMARILLO , ID. EQ00017073 AÑO DE FABRICACION 2007 PRECIO CUANDO NUEVA USD41.000. CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIO NAMIENTO. MARCA.CATERPILLAR MODELO. 304CCR S/N *CAT0304CHFPK02275*, CANT. 1 u. LEGALIZACION DE ACUERDO AL ACTA DE INSPECCION NO .482012000014631 DE FECHA 2012-03-26. // Factura No.Q00027212 Fecha 2012/2/17 , XXXXXXXXXXXXX

Werktuigen.be
online marktplaats voor machines en gereedschappen



INICIO VERKOOP VERHUUR GESTOLEN BEDRIJVENGIDS PRODUCTINFORMATIE VEILINGEN
Laatst Toegevoegd Adverteren Sobre Werktuigen Nieuws Agenda Nieuwsbrief Ayu
Talen: Nederlands Inicio de sesión Registreren
Inicio Productinformatie Caterpillar 304 C CR

Caterpillar-304 C CR

0 Terug

Modelinformatie Advertenties (1) Distribuidores
printen

Modelinformatie

Modelinformatie

(Informatie kan afwijken met eventuele aangeboden máquinas)

CATERPILLAR®



Merk: Caterpillar
Modelo: 304 C CR

Excavadoras de oruga

Especificaciones técnicas:	**304 C CR**	
Modelo de año producción	2006-2010	
Motor:	Mitsubishi	
CIL, Turbo/intercooler	S4Q2	
Modelo del motor:	4	
Capacidad de pk/Kw/Rpm:	31/42,2/2400	
Par máximo: Nm/rpm:	x	
Desplazamiento (cm³)	2500	
Combustible:	Diesel	
Sistema de Hydrauliek:		
Capacidad Tanque hidráulico: (litros)	48	
Sistema hidráulico capacidad: (litros)	78	
Capacidad de caudal de la bomba: (ltr/min.)	119	
Capacidad de flujo auxiliar: (litros) (opción)	x	
Presión máxima de trabajo: (bar)	245	
Dimensiones y peso:	**Brazo (std)**	**brazo largo**
Funcionamiento de cabina de peso: (Kg)	4755	
Dosel de funcionamiento peso: (Kg)	x	
Transporte de longitud: (mm)	5175	5290
Cabina de altura: (mm)	2550	
Dosel de altura: (mm)	x	
Transporte de altura: (mm)	2550	
Ancho del cuerpo: (mm)	x	
Ancho de pistas: (mm)	1980	
Módulo de ancho dozer: (mm)	1980	
Longitud de pistas en el suelo: (mm)	2580	
Ancho de pista: (mm)	400	
Presión de tierra: (kg/cm²)	x	
Gradebility: (% / °)	30°	
Depósito de combustible: (litros)	72	
Información operativa:	**Brazo (std)**	**brazo largo**
Max. llegar a nivel del suelo: (mm)	5460	5830
Max. altura de carga: (mm)	3690	3900

Max. profundidad de excavación: (mm)	3300	3690
Max. altura del corte: (mm)	5280	5480
Viajes máxima velocidad alta/baja: (Km/h)	2,6-4,6	

Caterpillar

Bekijk de folleto

Toda la información y anuncios, en el momento del registro en el sitio web, se cree que es precisa.

La información proporcionada en el presente documento se considera confiable, sin embargo, ninguna representación o garantía se hace la exactitud del contenido del material proporcionado en este documento. Werktuigen Handelsinformatie B.V. y sus filiales, sus funcionarios, directores y empleados son inofensivos de cualquier reclamo o demanda debido a que surjan fuera de su uso de los sitios web de Werktuigen o descargar archivos o aplicaciones desde sus sitios web.

Mapa del sitio Algemene voorwaarden

© Copyright 2012 Werktuigen Handelsinformatie BV • Powered By Chap conceptos de In

PEDRO APERADOR SILVA	MANTENIMIENTO EQUIPOS OPERATIVOS	

NOMBRE DEL EQUIPO **miniexcavadora CAT 304 CCR**

FECHA DE MANTENIMIENTO **16 de mayo de 2023**

Mantenimiento realizado por: PEDRO APERADOR SILVA

CLIENTE **ERNESTO ARIAS HERNANDEZ**

SERIE EQUIPO **FPK 02275**

GUIA DE MANTENIMIENTO

ACTIVIDAD	Frecuencia	Lectura Actual Horometro	Actividad realizada		Próximo mantenimiento según Horometro	NOVEDAD PRESENTADA DURANTE MANTENIMIENTO
			SI	NO		
Lavado general						
Engrase			X			
Cambiar filtro aceite motor	Cada 250 horas	3939	x		4189	
Cambiar filtro combustible			x			
Cambiar filtro de aire interno y externo			x			
Cambio aceite de motor			x			
Cambiar filtro hidráulico	Cada 1000 horas					
Filtro hidrostático de línea						
Filtro interno del tanque de combustible						
Filtro hidrostático de enfriamiento						
Tapa de respiración del hidráulico						

CORRECIÓN TOMADA DE LA NOVEDAD

ENTREGA Pedro Aperador

CLIENTE

Bogotá D.C, mayo 24 de 2023

CARTA DE COMPROMISO

Yo **Ernesto Arias Hernández** Identificado con Cédula de Ciudadanía número **79.231.530** de **Bogotá** me comprometo a realizarle el mantenimiento preventivo y correctivo de ser necesario al equipo que está a mi cargo, Mini excavadora **CAT 304**, en los tiempos estipulados por el fabricante.

Cordialmente:



ERNESTO ARIAS H
C.C. 79231530 de Bogotá
Calle 127 A No 91-31
Cel. 3108595422

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2008**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

062008100082388-0

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860023906 | 6. DV: 7 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: CONSTRUEQUIPOS & CIA LTDA

13. Dirección: CL 221 52 53 | 15. Teléfono: 6762043 | 12. Cód. Admón.: 06 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 890313036 | 25. DV: 8 | 26. Razón social del declarante autorizado: CONTINENTAL DE ADUANAS SIA LTDA - COD. 0101 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 0101

29. Número documento de identificación: 66739450 | 30. Apellidos y nombres: GUTIERREZ MARIN GLORIA AMPARO

31. Clase importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 062008100001639	2008 - 03 - 27	No. 3909CMO-5497-CTG-02	2008 - 03 - 21

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: ITCHIE BROS AUCTIONEERS AMERICA) INC. | 47. Ciudad: NEW YORK,US | 48. Cod.País Exportador: 249

Dirección exportador o proveedor en el exterior: 01 FALKNER DRIVE,LINCONLN,NE 68516 | 50. E-mail: www.rbauctlon.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
20080101951	2008 - 02 - 19	249	1	434	25	CARIBBEAN AMERICAN SHIPPING AGENCY LTDA	1,810.68

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. / dcms.	72. Peso neto kgs. / dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	2,762.74	2,762.74	BT	2	2	u	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
12,000.00	445.71

80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD
68.45	20.57

82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD
534.73	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
12,534.73	L	20282553

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2008	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 5.00	93 22,696,385	94 1,134,819	95 1,134,819	96 0
I.V.A.	97 16.00	98 23,831,204	99 3,812,993	100 3,812,993	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 4,947,812		126 0

Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, serials y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo este formulario)

DO: 20080315; IMPORTACIÓN: CTG9000189; DECLARACIÓN: 2. DR # 1- 2006 KOMATSU PC50UU. NC: MINIEXCAVADORA; MARCA: KOMATSU; TIPO: CONSTRUCCION; CLASE: CONVENCIONAL; MOD: PC50UU; REF: PC50UU; AÑO: 2006 ; MINIEXCAVADORA USADA, MARCA KOMATSU; MODELO: PC50UU, UNA CABINA ABIERTA SIN PUERTAS, 4X4, DE ORUGA PARA DESPLAZAMIENTO DE CAUCHO REGULAR ESTADO; COMBUSTIBLE: DIESEL UN PASAJERO, CAPACIDAD DE CARGUE 2.5 TON, AÑO DE FAB: 2006, - S/N 2022 ENGINE MOD. 3D95S-W-1 * PC50UU-1 - S/N: 14961 - KOMATSU JAPON 6204-81 2210 - COLOR AMARILLA FRANJAS NEGRAS - - CON SUS ACCESORIOS CUCHILLA Y BRAZO EXTENDIBLE OPERATIVOS CON SUS ACCESORIOS Y ADITAMENTOS PARA SU NORMAL USO <1 CONJ> XXXXXXXXXXXXXX

MINI RETRO

DIRECCIÓN

Diagonal 35 #18-43
Soacha, Cundinamarca.

CONTACTO

Ernesto Joya Marentes
ernestojoya959@gmail.com
3192462332

OCAM JE SAS

DETALLE	CARACTERISTICAS
Nombre Equipo	Mini retro
Marca	KOMATSU
Modelo	2006
Referencia	PC50UU
Fecha del último mantenimiento	09/06/2023
Horómetro mantenimiento	0000
Próximo mantenimiento	250 horas después del último mantenimiento (0250)
Peso Maquinaria	2.5 ton
Color	Amarilla con franjas negras











REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

Libertad y Orden

No. 80236714

NOMBRE

ERNESTO JOYA MARENTES



FECHA DE NACIMIENTO

31-03-1981

SANGRE-RH

A+

FECHA DE EXPEDICION

15-03-2022

RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

SDM - BOGOTA D.C.

Powered by CamScanner

CATEGORIAS AUTORIZADAS

CATEGORIA	CLASE DE VEHICULO	VIGENCIA	SERVICIO
B2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CUATRIMOTO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	15-03-2032	PARTICULAR
C2	AUTOMÓVIL, MOTOCARRO, CAMPERO, CAMIONETA, MICROBÚS, CAMIÓN, BUSETA Y BUS	15-03-2025	PUBLICO



ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

LC06002581673

Powered by CamScanner

NIT. 901402058-0

Bogotá, 14 de junio de 2023

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

REF: CARTA

Respetados señores:

En el momento no contamos con tarjeta de registro de la maquinaria, pero contamos con el manifiesto de importación ya que la maquinaria es propia de la empresa, estamos próximos a realizar dicho proceso ya que la maquina estuvo siendo reparada y restaurada nos encaminaremos hacia las autoridades competentes para realizar el registro de la maquinaria para adquirir la tarjeta.

Sin otro particular.

Cordialmente,

ERNESTO JOYA MARENTES

CC. 80.236.714 de Bogotá.

DIAGONAL 35 No 18 43 Torre 2 Apto 305 Correo: ernestojoya959@gmail.com
Teléfonos 3192462332 - 3204005462

KOMATSU

PC50MR-2

BETRIEBSGEWICHT
4.765 - 5.255 kg

MOTORLEISTUNG
30,3 kW / 41,2 PS @ 2.350 U/min

LÖFFELVOLUMEN
0,07 - 0,175 m³

PC
50MR-2



MINIBAGGER

PC50MR-2

AUF EINEN BLICK

Spitzentechnik im modernen Design

Die neuen Kurzheckbagger der Serie MR-2 sind eine Kombination aus modernster Technologie und der jahrzehntelangen Erfahrung von Komatsu. Das Ergebnis: Kompakte, vielseitige und bedienungsfreundliche Maschinen mit erstklassigen Leistungsdaten.

Kompakt und leistungsstark

Der neue Kurzheckbagger PC50MR-2 ermöglicht höchste Leistungen auch auf engstem Raum. Mit seinen kompakten Abmessungen kann er auch dort noch sicher arbeiten, wo ein herkömmlicher Bagger nicht mehr eingesetzt werden kann: zwischen Gebäuden, im Straßenbau, im Abbruch etc. Sein robuster Aufbau und die hohe Stabilität bieten höchste Sicherheit unter allen Einsatzbedingungen.



Komatsu CLSS-Hydrauliksystem

Der PC50MR-2 ist mit dem **CLSS** (***C****losed* ***L****oad* ***S****ensing* ***S****ystem*) Hydrauliksystem ausgerüstet, d.h. einem geschlossenen Kreislauf, der durch zwei Verstellpumpen gespeist wird. Dieses System ermöglicht weiche und synchrone Bewegungsabläufe und garantiert gleichzeitig maximale Produktivität und niedrigsten Kraftstoffverbrauch.

Fahrerkomfort

Trotz seiner kompakten Außenabmessungen bietet der PC50MR-2 überragenden Komfort: Ein großes Fahrerhaus, leichtgängige PPC-Bedienhebel, Schiebetür, Frontscheibe mit Gasdruckfeder, Stauraum und Ablagemöglichkeiten, Becherhalter, Kabinenbeleuchtung und optional Klimaanlage und Radio.



BETRIEBSGEWICHT
4.765 - 5.255 kg

MOTORLEISTUNG
30,3 kW / 41,2 PS @ 2.350 U/min

LÖFFELVOLUMEN
0,07 - 0,175 m³



Vielseitigkeit

Umfangreiche Ausrüstungen ermöglichen die Anpassung an alle erforderlichen Einsatzbedingungen. Ausführungen mit Kabine oder Wetterschutzdach, verschiedene Stiellängen, Gummi- oder Stahlketten und Zusatzgegengewicht stehen zur Wahl.
Die 2-Wege-Zusatzhydraulik erlaubt den Betrieb von Anbaugeräten wie z.B. einem Hammer.



Wartungsfreundlich

Alle Servicestellen für die tägliche Wartung sind unter der weit zu öffnenden Motorhaube optimal erreichbar. Kraftstoff- und Hydrauliköltank sind leicht zugänglich unter der seitlichen Abdeckung angeordnet. Für den Zugang zu Hydraulikkomponenten wie Hauptsteuerventil oder Schwenkmotor kann das Fahrerhaus nach oben geklappt werden.
Die Hydraulikleitungen sind dank ORFS-Kupplungen besonders gegen Leckage geschützt und bei Bedarf leicht auszuwechseln. DT-Steckverbinder sichern zuverlässige Verbindungen für die Elektrik. Ein 500 h Wartungsintervall für die Buchsen der Arbeitsausrüstung und das Schwenkwerk sowie ein verlängertes Motorölwechselintervall reduzieren Stillstandzeiten und Kosten. Ablassschläuche an den Tanks ermöglichen eine tropffreie und umweltverträgliche Tankentleerung.

EIN KOMFORTABLER ARBEITSPLATZ



Ein sorgfältig und bis ins kleinste Detail durchdachtes Fahrerhaus: Ergonomisch angeordnete PPC-Bedienelemente, eine automatische Fahrstufenwahl anstelle eines Pedals im Fußraum, ein komfortabler Fahrersitz und optimale Sicht in alle Richtungen bieten dem Fahrer maximalen Komfort. Die optional erhältliche Klimaanlage sorgt für angenehme Temperaturen zu jeder Jahreszeit. Das innovative Design der Schiebetür schützt vor Beschädigung auch im beengten Einsatz und sichert einen bequemen Ein- und Ausstieg in das Fahrerhaus.

PRODUKTIV, KOMFORTABEL UND WARTUNGSFREUNDLICH

Motor

Angetrieben wird der PC50MR-2 durch einen kraftvollen und sparsamen Komatsu-Motor. Der Einsatz modernster Technologie sichert niedrigsten Verbrauch sowie geringe Geräuschpegel und Abgaswerte entsprechend den EU-Richtlinien Stufe II.



Automatic Shift Down

Einmal aktiviert, wird die Fahrgeschwindigkeit vollautomatisch entsprechend der Einsatzsituation gewählt: Maximale Fahrgeschwindigkeit beim schnellen Verfahren der Maschine oder reduzierte Fahrgeschwindigkeit, wenn höchste Zugkraft gefordert wird.



Umschaltventil Hammer/Greifer

Die 2-Wege-Zusatzhydraulik erlaubt den Betrieb von Anbaugeräten wie z.B. einem Hammer. Das Umschaltventil ist einfach erreichbar und ermöglicht ein schnelles Umschalten auf die gewünschte Zusatzfunktion.



X-förmiger Laufwerksrahmen

Der neue Laufwerksrahmen aus Stahlguss ist dank seiner X-Form extrem belastbar und verwindungssteif. Die abgerundete Form des Laufwerksrahmens und die großen Öffnungen verhindern das Ansammeln von Schmutz.




Zusatzgegengewicht


Das Zusatzgegengewicht erhöht die Stabilität und die Hubkraft der Maschine. Und wenn es einmal ganz eng wird: Durch Demontage dieses Gegengewichtes wird aus dem *Kurzheckbagger* PC50MR-2 sogar ein *0-Heck-Bagger!*



ABMESSUNGEN & ARBEITSBEREICH



LÖFFELAUSWAHL			
Löffelbreite mm	Volumen m³ (ISO7451)	Gewicht kg	Anz. Zähne
300	0,07	75	2
400	0,1	90	3
500	0,125	100	4
600	0,15	115	5
700	0,175	125	5



Ausrüstung mit Kabine, Stahlketten, Zusatzgegengewicht und abgesenktem Schild

A - Ausladung B - Lasthakenhöhe

Stiellänge 1.640 mm								
A / B	2 m		3 m		4 m		Max. Ausladung	
	Front.	360°	Front.	360°	Front.	360°	Front.	360°
3 m	/	/	/	/	(*) 805	(*) 805	(*) 835	590
2 m	/	/	(*) 1.330	(*) 1.330	(*) 1.025	880	(*) 880	525
1 m	/	/	(*) 1.995	1.295	(*) 1.295	840	(*) 935	505
0 m	(*) 1.590	(*) 1.590	(*) 2.325	1.240	(*) 1.480	810	(*) 1.005	520
-1 m	(*) 2.755	2.410	(*) 2.305	1.230	(*) 1.505	800	(*) 1.090	590
-2 m	(*) 3.480	2.455	(*) 1.980	1.245	(*) 1.275	810	(*) 1.190	770

Einheit: kgf

Stiellänge 2.000 mm								
A / B	2 m		3 m		4 m		Max. Ausladung	
	Front.	360°	Front.	360°	Front.	360°	Front.	360°
3 m	/	/	/	/	(*) 650	(*) 650	(*) 740	515
2 m	/	/	(*) 1.035	(*) 1.035	(*) 880	(*) 880	(*) 785	460
1 m	/	/	(*) 1.725	1.285	(*) 1.175	840	(*) 835	445
0 m	(*) 1.525	(*) 1.525	(*) 2.220	1.235	(*) 1.405	800	(*) 895	455
-1 m	(*) 2.375	2.365	(*) 2.320	1.210	(*) 1.500	780	(*) 970	505
-2 m	(*) 3.590	2.400	(*) 2.125	1.215	(*) 1.385	785	(*) 1.060	630

Einheit: kgf

HINWEIS:
Die Angaben gemäß ISO Standard 10567. Die Hubkraftangaben beinhalten höchstens 87% der hydraulischen Hubkraft und 75% der Kipplast.
*: Die hydraulische Hubkraft wird durch die hydraulische Einrichtung begrenzt. Für die Hubleistungen nimmt man an, dass das Fahrzeug einen stabilen und gleichmäßigen Untergrund hat.Der Hebepunkt ist ein angenommener Haken hinter der Schaufel.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

Die neue Generation der Komatsu-Dieselmotoren entspricht den strengsten gesetzlichen Vorschriften (EU STUFE 2).

Modell	Komatsu 4D88E-5
Typ	4-Takt Niederemissionsmotor
Hubraum	2.189 cm³
Bohrung × Hub	88 × 90 mm
Zylinderzahl	4
Verbrennungsverfahren	Direkteinspritzung
Ansaugverfahren	Saugmotor
Motorleistung	
bei Nenndrehzahl	2.350 U/min
ISO 14396	30,3 kW / 41,2 PS
SAE J1349	29,4 kW / 40,0 PS
Max. Drehmoment/Drehzahl	139 Nm @ 1.440 U/min
Kühlsystem	Wasserkühlung
Luftfiltertyp	Trockenluftfilter
Starteinrichtung	elektrisch, mit Vorwärmsystem

BETRIEBSGEWICHT

Betriebsgewicht mit Standardlöffel, gefülltem Kraftstofftank, 75 kg Fahrer (ISO 6016).

Betriebsgewicht mit Kabine und Gummiketten	4.940 kg
Betriebsgewicht mit Kabine und Stahlketten	5.005 kg
Bei Ausrüstung mit Wetterschutzdach (Option)	-175 kg
Zusatzgegengewicht	+250 kg

HYDRAULIKSYSTEM

Typ	Komatsu CLSS
Hauptpumpen	2 Verstellpumpen + 1 Zahnradpumpe
Max. Fördermenge	51 × 2+32 l/min
Einstellung Überdruckventile:	
Arbeitsausrüstung	27 MPa (270 bar)
Hydraulikmotoren	
Fahrantrieb	2 Verstellmotoren
Schwenkmotor	Konstantmotor
Hydraulikzylinder (Durchmesser × Länge)	
Ausleger	90 × 697 mm
Stiel	85 × 734 mm
Löffel	75 × 580 mm
Zylinder für Schwenkausleger	95 × 630 mm
Schild	110 × 140 mm
Losbrechkraft (ISO 6015)	3.903 daN (3.980 kg)
Reißkraft (ISO 6015):	
Stiel 1.640 mm	2.471 daN (2.520 kg)
Stiel 2.000 mm	2.157 daN (2.200 kg)

Die Arbeitshydraulik wird mittels PPC-Bedienhebeln gesteuert. Bei hochgeklappter Konsole ist die Arbeitshydraulik abgeschaltet.

SCHWENKWERK

Antrieb mit einem Orbital-Hydraulikmotor und einreihiger, innenverzahnter Kugeldrehverbindung und zentralisierter Schmierung.

Schwenkgeschwindigkeit	9,0 U/min

GETRIEBE

Typ	hydrostatisch mit zwei Geschwindigkeiten, Steuerung über 2 Bedienhebel und 2 Pedale
Hydraulikmotoren	2 × Axialkolbenmotor
Untersetzung	Planetenuntersetzungsgetriebe
Max. Zugkraft	4.197 daN (4.280 kgf)
Fahrgeschwindigkeit	2,8 - 4,6 km/h

SCHILD

Typ	Schweißkonstruktion, einteiliger Aufbau
Breite × Höhe	1.960 × 355 mm
Max. Hubhöhe über Boden	430 mm
Max. Einstechtiefe	330 mm

LAUFWERK

X-Rahmen mit Laufwerksrahmen in Kastenbauweise

Bodenplatten (je Seite)	39
Laufrollen (je Seite)	4
Bodenplattenbreite	400 mm
Bodendruck (Standard)	0,29 kg/cm²

ELEKTRISCHE ANLAGE

Betriebsspannung	12 V
Batterie	72 Ah
Lichtmaschine	40 A
Anlasser	2,3 kW

FÜLLMENGEN

Kraftstofftank	65 l
Kühlsystem	7,3 l
Motoröl	7,4 l
Hydrauliksystem	55 l

MINIBAGGER

STANDARDAUSRÜSTUNG

- Kippbare ROPS (ISO 3471) / FOPS (ISO 10262) Kabine mit Heizung
- Schiebetür
- Stahlketten
- 2 Fahrstufen mit “Automatic Shift Down”
- 1.640 mm Stiel
- 2-Wege-Zusatzhydraulik, Verrohrung bis Ausleger
- Planierschild
- Verstellbarer Fahrersitz
- Auslegerzylinderschutz
- Arbeitsscheinwerfer am Ausleger

SONDERAUSRÜSTUNG

- Kippbares ROPS (ISO 3471) / FOPS (ISO 10262) Wetterschutzdach
- Gummiketten (D)
- 2.000 mm Stiel
- Zusatzgegengewicht (D)
- Klimaanlage
- Komatsu-Löffel (300 - 800 mm)
- Grabenräumlöffel 1.400 mm
- Zusatzhydraulik-Verrohrung bis Stielmitte, mit hydr. Schnellkupplungen (D)
- Absperrhahn für Löffelzylinder
- Sicherheitsventil für Ausleger, Stiel und Schild
- Überlastwarneinrichtung
- Fahralarm
- Rundumleuchte
- Bioöl
- Rückspiegel, seitlich
- Arbeitsscheinwerfer auf Kabine/ Wetterschutzdach
- Front- und Dachschutzgitter

(D) Standardumfang für deutschen Markt

Manufacturer: Komatsu Utility Europe
Head Office · via Atheste 4 · 35042 Este (Padova) - Italy
Tel. +39 0429 616111 · Fax +39 0429 601000 · www.komatsueurope.com · utility@komatsu.it

Komatsu Europe International NV
Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsueurope.com

WGSS003103 01/2009

Materials and specifications are subject to change without notice.
KOMATSU is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.

**Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten. Abbildungen können von der Standardausführung abweichen.
Die Standardausrüstung und Sonderausrüstung können regional unterschiedlich ausgeführt sein. Printed in Europe.**


Bogotá D.C 09 de Junio de 2023

CERTIFICO QUE:

Yo, MILTON EULICES VELANDIA GARZON, Identificado con cedula de ciudadanía N° 80.149.620, en calidad de INGENIERO MECANICO que, LA MINI RETRO KOMATSU PCUU-1, se encuentra en óptimas condiciones técnico mecánicas de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante para garantizar una operación segura y adecuada:

MOTOR	REEMPLAZADO	REPARADO
Aceite	X	
Filtro de aceite	X	
Exosto		
Filtro de AIRE	X	
Sistema hidráulico		X
Bomba hidráulica		X
Filtro hidráulico	X	
Tubería		
Manguera	X	
Controles		X
Botellas hidráulicas		
SISTEMA ELECTRICO		
Luces		X
Pito	X	
Batería		
Arranque		X
Alternador		
Instalación		
SISTEMA DE TRACCION		
Embrague		
Correa		
Cadena		X
Piñones		X
Llantas		
Orugas		

Cordialmente,



REVISADO
MILTON EULICES VELANDIA GARZON
CC 80.149.620
INGENIERO MECANICO
TP N° CN230-104504


Bogotá D.C 09 de Junio de 2023

CERTIFICO QUE:

Yo, MILTON EULICES VELANDIA GARZON, Identificado con cedula de ciudadanía N° 80.149.620, en calidad de INGENIERO MECANICO que, LA MINI RETRO KOMATSU PCUU-1, se encuentra en óptimas condiciones técnico mecánicas de acuerdo a los parámetros establecidos por el fabricante para garantizar una operación segura y adecuada:

MOTOR	REEMPLAZADO	REPARADO
Aceite	X	
Filtro de aceite	X	
Exosto		
Filtro de AIRE	X	
Sistema hidráulico		X
Bomba hidráulica		X
Filtro hidráulico	X	
Tubería		
Manguera	X	
Controles		X
Botellas hidráulicas		
SISTEMA ELECTRICO		
Luces		X
Pito	X	
Batería		
Arranque		X
Alternador		
Instalación		
SISTEMA DE TRACCION		
Embrague		
Correa		
Cadena		X
Piñones		X
Llantas		
Orugas		

Cordialmente,



REVISADO
MILTON EULICES VELANDIA GARZON
CC 80.149.620
INGENIERO MECANICO
TP N° CN230-104504

NIT. 901402058-0

Bogotá, 14 de junio de 2023

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

REF: COMPROMISO DE MANTENIMIENTO

Respetados señores:

La empresa OBRAS CIVILES Y ALQUILER DE MAQUINARIA JE SAS con Nit. 901402058-0, se compromete a realizar el mantenimiento de la maquinaria bajo nuestra responsabilidad cumplidas las 250 horas trabajadas a LA MINI RETRO KOMATSU PC50UU-1.

Sin otro particular.

Cordialmente,

ERNESTO JOYA MARENTES

CC. 80.236.714 de Bogotá.

DIAGONAL 35 No 18 43 Torre 2 Apto 305 Correo: ernestojoya959@gmail.com
Teléfonos 3192462332 - 3204005462

NIT. 901402058-0

Bogotá, 14 de junio de 2023

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

REF: CERTIFICACION

Respetados señores:

Certifico que el señor HERIBERTO CONTRERAS JIMENEZ identificado con cedula de ciudadanía No 79.740.848 de BOGOTA, Cundinamarca, se encuentra en plena capacidad para desempeñar el cargo de operador de la máquina, tal como lo certifica en su hoja de vida con diez años de experiencia.

Sin otro particular.

Cordialmente,

ERNESTO JOYA MARENTES

CC. 80.236.714 de Bogotá.

DIAGONAL 35 No 18 43 Torre 2 Apto 305 Correo: ernestojoya959@gmail.com
Teléfonos 3192462332 - 3204005462

NIT. 901402058-0

Bogotá, 14 de junio de 2023

Señores

A QUIEN INTERESE

Ciudad

REF: CERTIFICACION

Respetados señores:

Certifico que el señor ERNESTO JOYA MARENTES identificado con cedula de ciudadanía No 80.236.714 de BOGOTA, Cundinamarca, se encuentra en plena capacidad para desempeñar el cargo de operador de maquinaría, tal como lo certifica en su hoja de vida con ocho años de experiencia.

Sin otro particular.

Cordialmente,

ERNESTO JOYA MARENTES

CC. 80.236.714 de Bogotá.

DIAGONAL 35 No 18 43 Torre 2 Apto 305 Correo: ernestojoya959@gmail.com
Teléfonos 3192462332 - 3204005462

J.V. Ingeniería

Equipos de Topografía

CERTIFICADO
International Certification & Training S.A.
IC&T
ISO 9001:2008
REGISTRO: IC&T- 106-02/10
ACREDITADO
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
RESOLUCIÓN 35548 del 19 de septiembre de 2008

TOPCON Topcon Nederland

SOKKIA™

Leica Geosystems

Nikon

CERTIFICADO

Nº 1964

VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN

Bogotá D.C. Junio 24 de 2023
CLIENTE: Ginet Alexandra Parra Soler
Teléfono: 32 352 3350
Dirección: calle 65 sur # 78 - 31
Instrumento: Nivel Automático
Modelo: AT –B4
Precisión en distancia: 2 mm/km

FECHA DE VENCIM: Diciembre 24 de 2023
C.C. 52528942
CIUDAD: Bogotá

Marca: TOPCON
Serie No: X 64629

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Aumentos del telescopio:	32x	Distancia mínima	0.5m
Desviación estándar	2mm/km		

INSTRUMENTO DE VERIFICACION COLIMADOR WILD LEICA DE PRECISIÓN 0.001 mm

AJUSTES EFECTUADOS

Base Nivelante	✓	Compensador Automático	✓
Movimientos Laterales	✓	Ajuste de sistema de enfoque	✓
Óptica General	✓	Ajuste de Sistema de Colimación	✓
Niveles tubular y ojo de pollo	✓		

J V Ingeniería, certifica que el instrumento se entrega en óptimas condiciones de funcionamiento y se recomienda que el operador realice los chequeos de campo rutinarios: Estos procedimientos cumplen con los estándares internacionales de calidad ISO 9001.

Cordialmente,

José Vanegas

SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO
JOSE VANEGAS
CELULAR: 3124162387

ANEXO 14

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

COPASST


AYM CONSULTORÍA S.A.S Nit: 901410673 - 4	**Acta de Reunión del COPASST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo)**	**CÓDIGO**	**COP-SHA-01**
		VERSIÓN No.	**03**
		FECHA	**24/05/2019**

Acta No: 02 -2023

Lugar y Fecha: Cra 15ª #121-12, 23 de junio de 2023

Hora: 03:00 pm

PARTICIPANTES

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMAS	EMPRESA
Nathalia Arango Cantor		Medina & Rivera
Cesar Camargo Camargo		Medina & Rivera

ORDEN DE LA REUNIÓN

Llamado de lista y verificación del quórum.

1. Revisión de indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral.
2. Establecimiento de cronograma de capacitaciones.
3. Compromisos.
4. Cierre.

DESARROLLO DE TEMARIO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS

1. Revisión de indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral.

   No se presentaron accidentes durante el mes de junio, en el grupo interventor.

   .

2. Establecimiento de cronograma de capacitaciones al cual se le ha dado cumplimiento de manera mensual, para este periodo se realizó la capacitación en manejo del estrés.


3. Compromisos.

Actividad	Responsable	Fecha	Seguimiento
Continuar con las capacitaciones e inspecciones de acuerdo al cronograma	Vigía de SST- Residente de SST	De acuerdo al cronograma	Se evidencia ene informe mensual.

4. Cierre.

Se da por cerrada la presente reunión de COPASST, siendo las 3:00pm

Próxima reunión el 24 de julio de 2023.

Presidente: 	**Secretario:** 

CONTRATISTA

ACTA DE REUNION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- COPASST

1. INFORMACIÓN DE REUNIÓN					
TIPO DE REUNIÓN	[ ] Reunión ordinaria [X] Reunión extraordinaria	**ACTA No.**	2	**FECHA**	23/06/2023
CIUDAD	BOGOTA D.C	**LUGAR**	OFICINA PUNTO CREA CONTRATO 336 DE 2022		
HORA DE INICIO	3:30 PM	**HORA FINAL**	4:30 PM		

2. ASISTENCIA Y QUÓRUM				
NOMBRES Y APELLIDOS	**REPRESENTANTES EMPLEADOR**		**REPRESENTANTES TRABAJADORES**	
	PRINCIPAL	**SUPLENTE**	**PRINCIPAL**	**SUPLENTE**
CATALINA CARREÑO VALDERRAMA	X			
LUISA FERNANDA CASTRO		X		
FAIBER FARIT FORERO				X
LICETH VALERO JIMENEZ			X	

INVITADOS	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
JENNIFFER PAOLA TORRES	PROFESIONALS SST-MA
NELSON RODRIGO SAAVEDRA	RESIDENTE DE OBRA

De acuerdo con el artículo 8 de la Resolución 2013 de 1986, el quórum se logra con la mitad más uno de los miembros del comité. Así mismo, se debe contar con representantes del empleador y de los trabajadores porque es lo que caracteriza un comité paritario.

A lo anterior, se determina que se cuenta con quórum para sesionar **SI ___X___NO _____**

3. ORDEN DEL DÍA

1. Objetivo de la reunión
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Temas a tratar
   - 3.1. Reportes de inspecciones
   - 3.2. Elementos de protección personal (EPP) e indumentaria
   - 3.3. Mecanismos de comunicación (Reporte de actos y condiciones inseguras)
   - 3.4. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo
   - 3.5. Capacitación en promoción y prevención
   - 3.6. Visitas de ARL o de otras entidades
   - 3.7. Cumplimiento a disposiciones legales (Avance en el SG-SST)
   - 3.8. Otros que considere el Comité
4. Compromisos adquiridos
5. Evaluación y cierre de la reunión
6. Firma de los asistentes

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Objetivo de la reunión

Llevar a cabo reunión ordinaria del comité con el fin de trabajar los siguientes puntos:
-

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a dar lectura del Acta No. 1, evidenciando los compromisos adquiridos y la aprobación de la misma.

3. Desarrollo de los temas a tratar

Siendo las 3:45 pm, se reúnen los miembros del Comité de Convivencia Laboral para llevar a cabo ejecución de la presente reunión extraordinaria, se aclara que dicha reunión se encontraba programada para inicio a las 2:30 pm, pero por actividades ajenas al comité se postergo inicio a las 3:45 pm

3.1. Reportes de inspecciones

Se verifican las inspecciones de seguridad que se han desarrollado durante el periodo con el fin de evidenciar falencias o acciones de mejora en las inspecciones.

- Se trae a colisión el no uso de los vehículos o maquinaria que no se encuentren funcionando adecuadamente.
- La camioneta roja marca Mitsubishi inicia con normalidad sus actividades el día 23 de mayo de 2023 dentro del contrato 336 de 2022 en la localidad de Bosa, el conductor realizó verificación del vehículo previo a poner en marcha la camioneta. alrededor de las 10 de la mañana las llantas presentaron ruidos cuando se movía o frenaba el vehículo, por lo cual el conductor nuevamente realizó inspección al vehículo evidenciando que se encontraban desgastadas las pastillas de freno. Sobre las 12 del día se realizó la instalación, ajuste compra de estas pastillas, por medio del desmonte de las llantas en un taller de mantenimiento mecánico.
- Se inspecciono elemento faltante de la maquinaria Excavadora WACKER NEUSON 50Z3, la cual no contaba con gatillo hidráulico de levante que permitiera el acceso seguro al motor de la maquinaria. Este gatillo se instaló el día 14 de junio de 2023 y se realizó inspección y socialización al operador el día, 15 de junio de 2023. Es importante mencionar que este elemento se encuentra relacionado con el accidente de trabajo del trabajador Sergio Iles ocurrido el día 28 de marzo de 2023.

3.2. Elementos de protección personal (EPP) e indumentaria

Se expone la importancia del uso de elementos de protección personal de acuerdo a la identificación del peligro.

3.3. Mecanismos de comunicación (Reporte de actos y condiciones inseguras)

- Se implementa el buzón de reporte de incidentes, accidentes de trabajo, actos y condiciones inseguras, el día 03/06/2023.
- Se socializan los representantes del comité, correos electrónicos, teléfonos por medio de la cartelera informativa del punto crea y publicados en los frentes de obra del contrato.







3.4. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo

No se presentaron reportes de incidentes y accidentes de trabajo en el periodo, ni de manera virtual ni física, se procede a realizar apertura de buzón donde no se evidencian reportes.

3.5. Capacitación en promoción y prevención

Se socializaron los temas de capacitación, los cuales el comité considera que se deben fortalecer.

- Capacitación sobre Riesgo Biológico y uso de EPP en las actividades de fabricación o construcción de cajas de cajas de inspección.
- Capacitación y/o concientización a los colaboradores sobre solicitar elementos o productos fiados en las tiendas locales de los frentes de obra.

También se realiza capacitación al Comité en los siguientes temas:

- Reconocimiento normatividad vigente asociada al SG SST
- Inspecciones de Seguridad detección de peligros, reconocimiento de actos y condiciones inseguras en el entorno laboral
- Mecanismos de comunicación





3.6. Visitas de ARL o de otras entidades

Durante el periodo no se presentaron visitas de la ARL o de otras entidades, sin embargo, se relaciona que se encuentra pendiente por realización la siguiente:

- Capacitación de la ARL sobre primeros auxilios, evaluación de signos vitales, manejo especial de lesiones de tejidos blandos, musculo esqueléticos, intoxicaciones, reanimación cardio respiratoria, transporte de lesionados.


3.7. Cumplimiento a disposiciones legales (Avance en el SG-SST)

Se socializa al comité por medio del Área SST de la CONTRUCTORA CAMACON SAS, que a la fecha damos cumplimiento a los estándares mínimos de SG SST, cumpliendo con la resolución 0312 de 2019 del ministerio de trabajo, de igual manera se da cumplimiento al desarrollo de plan de trabajo anual, plan de capacitación, todo esto dando cumplimiento al decreto 1072 de 2015. También es importante resaltar que a Diciembre/2022 tenemos un porcentaje de cumplimiento de 96 % de las actividades programadas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.8. Otros que considere el Comité

3.8.1. INDICADORES SG SST

- Durante el periodo en mención no se presentaron accidentes laborales sin embargo si se presentan ausencias por incapacidad laboral teniendo en cuenta la incapacidad del trabajador Sergio Iles que tuvo cabida del 1 al 6 del mes de junio.
- El trabajador Sergio Iles se reincorporo a sus actividades laborales luego de estar en proceso de incapacidad debido a su accidente de trabajo, se realiza examen médico post- incapacidad el día 07 de junio de 2023 en la cual la IPS REYVET dentro del concepto medico avala una condición de salud adecuada para que el trabajador pueda continuar desempeñando los requerimientos de la tarea.
  La empresa CONSTRUCTORA CAMACON SAS le socializa al trabajador Sergio Iles las recomendaciones y restricciones medicas dadas por la IPS CUIDARTE TU SALUD SAS quien fue la IPS que le dio seguimiento a la salud del trabajador durante la incapacidad y las recomendaciones médicas del examen médico post- incapacidad de la IPS REYVELT, las anteriores recomendaciones y restricciones se encuentran firmadas y son de conocimiento del trabajador





4. COMPROMISOS AQUIRIDOS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLE DE EJECUTARLA ACTIVIDAD	FECHA EN QUE DEBE ESTAR FINALIZADA LA ACTIVIDAD
1. Realizar Capacitación de la ARL sobre primeros auxilios, evaluación de signos vitales, manejo especial de lesiones de tejidos blandos, musculo esqueléticos, intoxicaciones, reanimación cardio respiratoria, transporte de lesionados.	ARL POSITIVA AREA SST	30 JULIO 2023
2. Seguimiento incidente poste frente de obra Gran Britalia, cambio poste por parte de entidad ETB.	CATALINA CARREÑO	30 JUNIO 2023
3. Continuar dando cumplimiento al plan de trabajo y capacitaciones programadas	CATALINA CARREÑO	MENSUAL
4. Notificar y reportar novedades relacionadas con la maquinaria y los vehículos con el fin de evitar actos y condiciones inseguras que pongan en riesgo el personal del contrato	CATALINA CARREÑO	SEGÚN NECESIDAD

5. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN

Se logró el objetivo de la reunión (Marque con una X según corresponda)	**SI**	X	**NO**	

6. FIRMA DE ASISTENTES

REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
CATALINA CARREÑO VALDERRAMA	1.072.669.956	PROFESIONAL SST	
LUISA FERNANDA CASTRO	1.018.510.664	COORD. PROYECTOS	

REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
FAIBER FARIT FORERO	1.030.690.306	ISNPECTOR DE OBRA	
LICETH VALERO JIMENEZ	1.013.620.434	PROFESIONAL AMBIENTAL	

INVITADOS

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	FIRMA
JENIFFER PAOLA TORRES	1.022.380.777	PROFESIONAL SST -MA	
NELSON RODRIGO SAAVEDRA	1.070.012.543	RESIDENTE DE OBRA	

FIRMA PRESIDENTE COPASST _____

FIRMA SECRETARIO (A) COPASST _____

ANEXO 15

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

CCL

ACTA DE REUNION COMITÉ DE CONVVIENCIA LABORAL

1. INFORMACIÓN DE REUNIÓN					
TIPO DE REUNIÓN	☐ Reunión ordinaria ☒ Reunión extraordinaria	**ACTA No.**	2	**FECHA**	23/06/2023
CIUDAD	Bogotá	**LUGAR**	Oficina Contrato 336 de 2022		
HORA DE INICIO	4:30 pm	**HORA FINAL**	5:30 pm		

2. ASISTENCIA Y QUÓRUM				
NOMBRES Y APELLIDOS	**REPRESENTANTES EMPLEADOR**		**REPRESENTANTES TRABAJADORES**	
	PRINCIPAL	**SUPLENTE**	**PRINCIPAL**	**SUPLENTE**
Luisa Fernanda Castro	X			
Fabio Andrés Rozo	X			
Oscar Barrera Otalora		X		
Sandra Milena Mongua		X		
Faiber Farit Forero			X	

INVITADOS	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
Jeniffer Paola Torres	Profesional SST-MA
Catalina Carreño	Profesional SST

De acuerdo con el artículo 3 de la resolución 1356 de 2012, el Comité de Convivencia Laboral sesionará con la mitad más uno de sus integrantes.

A lo anterior, se determina que se cuenta con quórum para sesionar SI ____X___ NO _____

3. ORDEN DEL DÍA

1. Objetivo de la reunión
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Temas a tratar
   - 3.1. Seguimiento a compromisos de acta anterior
   - 3.2. Reporte de quejas presentadas en el periodo (Reporte virtual y/o físico)
   - 3.3. Seguimiento a revisión de quejas recepcionadas
   - 3.4. Seguimiento a proceso de investigación de quejas presentadas
   - 3.5. Seguimiento a proceso de conciliación de quejas presentadas en el periodo
   - 3.6. Seguimiento a plan de mejora y recomendaciones de quejas presentadas en el periodo
   - 3.7. Informes trimestrales gestión del comité
   - 3.8. Actividades programadas en el mes
   - 3.9. Otros que considere el Comité
4. Compromisos adquiridos
5. Evaluación y cierre de la reunión
6. Firma de los asistentes

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Objetivo de la reunión

Llevar a cabo reunión extraordinaria para trabajar los siguientes puntos:

- Socialización de plan de trabajo para segundo semestre del 2023
- Socialización de la necesidad de realizar convocatoria para elegir nuevos integrantes suplentes de los trabajadores; lo anterior, teniendo en cuenta el retiro de Angélica Pórtela en el mes de mayo y Luz Marcela Camargo en el mes de junio.
- Así mismo y debido a la necesidad de fortalecer conocimientos, se establece la capacitación de reconocimiento de Acoso Laboral e inteligencia emocional en el trabajo.

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede con lectura del Acta No 1, la cual se aprueba por parte de los integrantes del Comité de Convivencia Laboral que asisten a la reunión.

3. Desarrollo de los temas a tratar

Siendo las 4:14 pm, se reúnen los miembros del Comité de Convivencia Laboral para llevar a cabo la ejecución de la presente reunión extraordinaria, se aclara que dicha reunión se encontraba programada para inicio a las 3:30 pm, pero por actividades alejas al comité se postergo el inicio para las 4:14 pm.

3.1. Seguimiento a compromisos de acta anterior

Se verifica el cumplimiento a los compromisos establecidos en el acta No. 1, indicando:

- Implementación de buzón de sugerencias, quejas y reclamos: Se implementa el 03 de junio de 2023.
- Socialización de representantes del comité: Se realiza el 05 de junio de 2023.
- Reunión para socialización del plan de trabajo: Dicha reunión hace referencia a la presente reunión.

3.2. Reporte de quejas presentadas en el periodo (Reporte virtual y/o físico)

No se reportan quejas en el periodo ni de manera virtual ni física, se procede a la apertura del buzón de sugerencias donde se encuentra un reporte que indica la solicitud de "Actividades de integración fuera del espacio laboral" para fortalecer y tener un buen clima laboral.

3.3. Seguimiento a revisión de quejas recepcionadas

No aplica, ya que no se cuenta con reporte de quejas

3.4. Seguimiento a proceso de investigación de quejas presentadas

No aplica, ya que no se cuenta con reporte de quejas

3.5. Seguimiento a proceso de conciliación de quejas presentadas en el periodo

No aplica, ya que no se cuenta con reporte de quejas

3.6. Seguimiento a plan de mejora y recomendaciones de quejas presentadas en el periodo

No aplica, ya que no se cuenta con reporte de quejas

3.7. Informes trimestrales gestión del comité

No aplica, ya que no se efectúa a la fecha el trimestre.

3.8. Actividades programadas en el mes

Actividades de capacitación y/o sensibilización:

Se realiza actividad de capacitación sobre "ACOSO LABORAL" por parte de la profesional SST, se socializa la ley 1010 de 2006 "Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo", se indica el concepto de acoso laboral, las modalidades de acoso laboral y las conductas que no construyen acoso laboral. Se hace énfasis en las herramientas que tiene la compañía para poder hacer los reportes en caso de presentar acoso laboral.
Con el objetivo de fortalecer el abordaje de situaciones de conflicto y la comunicación asertiva, se realiza capacitación en el tema **inteligencia emocional en el trabajo**, en donde se indica que es la inteligencia emocional y cuales habilidades fortalecen dicha inteligencia:
Autoconciencia emocional, Autorregulación emocional, Empatía, Comunicación efectiva.





Otras actividades:

- Se realiza el 23-06-2023 actividad dinámica de empatía- Dibuja y describe a tu compañero





- Se da seguimiento a envío de incentivos (obsequios de cumpleaños a los colaboradores de la compañía)









- Se brinda obsequios como incentivos a los colaboradores que participaron en el día del Medio Ambiente



3.9. Otros que considere el Comité

- Se socializa la necesidad de realizar convocatoria para elegir nuevos integrantes suplentes del comité de convivencia laboral, lo anterior teniendo en cuenta el retiro de Angélica Pórtela y Luz Marcela Camargo:

  Faiber Farith Forero sigue como principal según orden de votación
  Deison Cumaco sube como principal según orden de votación

- Se indica la importancia de continuar dando incentivo a fechas importantes o especiales tales como:

- Días importantes según la profesión del personal que integra la Constructora Camacon S.A.S
- Fechas especiales (Cumpleaños) de todos los colaboradores
- Día de amor y amistad para fortalecer la integración y compañerismo
- Día de Halloween (Fortalecer la creatividad e integración)
- Novenas época decembrina

  Dichos incentivos podrán contener notas o mensajes alusivos, detalles o dulces según aplique.

- Por último, se socializan las actividades de capacitación programadas para su ejecución.

- Estrés Laboral (octubre de 2023)
- El trabajo en equipo. Habilidades que se requieren desarrollar para trabajar en equipo (Agosto de 2023)
- Los antivalores en la vida laboral (Agosto de 2023)

  A la fecha, el comité no menciona requerir alguna actividad adicional de capacitación.

5. COMPROMISOS AQUIRIDOS		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	**RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD**	**FECHA EN QUE DEBE ESTAR FINALIZADA LA ACTIVIDAD**
Realizar convocatoria para elegir nuevos integrantes suplentes de los trabajadores al comité de convivencia laboral	Área SST	07 de julio de 2023
Elección y constitución de nuevos integrantes suplentes de los trabajadores	Área SST	14 de julio de 2023
Verificación con gerencia, de posibles actividades deportivas u otras actividades de integración	Comité de Convivencia Laboral Gerencia	20 de julio de 2023
Continuar dando incentivo a fechas importantes o especiales	Comité de Convivencia Laboral Gerencia	En todo el semestre del 2023

6. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
Se logró el objetivo de la reunión (Marque con una X según corresponda)	**SI**	**X**	**NO**	

7. FIRMA DE ASISTENTES			
REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR			
NOMBRE	**DOCUMENTO**	**CARGO**	**FIRMA**
Luisa Fernanda Castro	1.018.510.664	Coordinador de Proyectos	
Fabio Andrés Rozo	79.395.776	Director de Proyecto	
Oscar Barrera Otalora	79.597.584	Conductor	
Sandra Milena Mongua	52.663.630	Analista de Tesorería y Contabilidad	
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES			
NOMBRE	**DOCUMENTO**	**CARGO**	**FIRMA**
Faiber Farit Forero	1.030.690.306	Inspector de Obra	
INVITADOS			
NOMBRE	**DOCUMENTO**	**CARGO**	**FIRMA**
Jeniffer Paola Torres	1.022.380.777	Profesional SST	
Catalina Carreño	1.072.669.956	Profesional SST	

FIRMA PRESIDENTE COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

_____

FIRMA SECRETARIO (A) COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

_____

ANEXO 16

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4


INSPECCIONES

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA - EXCAVADORAS		
Pagina 1 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa brisalia Fabio Lesmes	PERIODO	Del día 19 al 25 del mes 06 del año 2023
NOMBRE OPERADOR	Sergio Dias	DOCUMENTO	1345363
ARL	Positiva	EPS	Famisanar
TIPO DE MAQUINA	Mini excavadora	MARCA DE LA MAQUINA	Volkswagen 50
REFERENCIA DE LA MAQUINA	Wolkswagen 50	MODELO DE LA MAQUINA	2016
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	28-12-2022	HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	6594

CRITERIOS DE INSPECCION (MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.
Para el diligenciamiento de la **Inspeción de Seguridad y Mantenimiento,** se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:
Marque **(X)** en **SI** para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta
Marque **(X)** en **NO** para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no se encuentre en la maquina
Marque **(X)** en **N/A** si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabllidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

ELEMENTOS DE OPERACIONES	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cucharón, herramientas de ataque (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)					X			X				X		X			X				
Cilindro y vanllaje del cucharón (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)				X			X			X			X			X					
Brazo (Sin daños, sin fisuras)					X			X			X			X			X				
Pluma, cilindros (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)				X			X			X			X			X					
Debajo de la máquina (Sin fugas y daños en los mandos finales)				X			X			X			X			X					
Bastidor principal (Sin fisuras, sin daños)					X			X			X			X			X				
Tren de rodaje (Sin desgaste, daños, óptima tensión)					X			X				X		X			X				
Orugas tensionadas / Vena 1/2"				X			X			X			X			X					
Mecanismo de giro (Tornameza) en óptimo estado				X			X			X			X			X					
Corona de tornameza en buen estado				X			X			X			X			X					
Peldaños y agarraderas (Optimas condiciones y limpieza)				X			X			X			X			X					
Baterías y sujetadores (Óptima limpieza, pernos y tuercas no flojos)				X			X			X			X			X					
Separador de agua y combustible (Drenaje)				X			X			X			X			X					
Estado general de la máquina (Sin Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza)				X			X			X			X			X					
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado (Sin Desgaste, daño, nivel de liquido)				X			X			X			X			X					
Refrigerante del motor (Es optimo el nivel de fluido)				X			X			X			X			X					
Radiador (Obstrucción de aletas, sin fugas)				X			X			X			X			X					
Refrigerante del aceite hidráulico (Sin residuos, sin fugas)				X			X			X			X			X					
Tanque de aceite hidráulico (Nivel de fluido óptimo, sin daños, sin fugas)				X			X			X			X			X					
Tanque de combustible (Nivel de combustible óptimo, sin daños, sin fugas				X		X			X					X				X			
Espejos (Sin daños, limpieza y óptima visibilidad)				X			X			X			X			X					
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras)				X			X			X			X			X					
Puertas (Abren apropiadamente, sin vidrios rotos)				X			X			X			X			X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																					
Nivel de aceite del engranaje de rotación (Nivel de fluido óptimo)				X			X			X			X			X					
Aceite del motor (Nivel de fluido óptimo)				X			X			X			X			X					
Todas las mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)				X			X			X			X			X					
Todas las correas (Tensión, desgaste, fisuras)				X			X			X			X			X					
Baterías y sujeciones (Limpieza, tuercas y pernos flojos)				X			X			X			X			X					
Filtro de aire (Indicador de restricción)				X			X			X			X			X					
Estado general del compartimiento del motor (Sin Residuos o acumulación de suciedad, fugas)				X			X			X			X			X					
CABINA INTERNA																					
Medidores (Hórometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)				X			X			X			X			X					
(Indicadores (hidráulico-combustiblerefrigerante-bateria-aceite) en ótimo estado				X			X			X			X			X					
Asiento en óptimo estado				X			X			X			X			X					
Cinturón de seguridad y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)					X			X			X			X			X				
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento						X			X						X	X		X			
Ventanas y espejos laterales				X			X			X			X			X					
Vidrio panoramico en buen estado				X			X			X			X			X					
Estado de limpieza interior de la cabina en general				X			X			X			X			X					
OTROS																					
Cuenta con extintor mínimo de 10L con recarga vigente y operable				X			X			X			X			X					
Cuenta con botiquin tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)				X			X			X			X			X					
Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)					X			X			X			X			X				

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS		
Pagina 2 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Bujes varios malos y pasadores desgastados	
2. bujes bomm dañados y dio H del 6to de moles	
3. 6to de arnaton con Fugas, gota de lebanta fosa	
4. corrida inferiores dañada y malas	
5. cadenas con juego en los bujes	
6.	

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor OPERADOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. SI al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Operador de Maquinaria.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA ENTRADA	Festivo	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	
HORA SALIDA		5 pm	5 pm	5 pm	5 pm	12 m	

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR		85.000					
HOROMETRO EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO		6532					

INFORMACIÓN DE HÓROMETRO

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORÓMETRO INICIAL DEL DÍA	Festivo	6527	6533	6533	6533	6533	
HORÓMETRO FINAL DEL DÍA		6533	6533	6533	6533	6533	

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORÁ EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
	1							
	2							
	3							
	4							
20-06-2023	1	Foco Tesmes	carte y cargue	10 am	6527	4 pm	6533	
	2						6533	
	3							
	4							

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS		
Pagina 3 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
21-06-2023	1	Fobio Tramo	Excavadora					
	2							
	3							
	4							
22-06-2023	1	Fobio Tramo	Excavadora					
	2							
	3							
	4							
23-06-2023	1	Fobio	Excavadora					
	2							
	3							
	4							
24-06-2023	1	Fobio	Excavadora					
	2							
	3							
	4							
25-06-2023	1	Dominical	—					
	2							
	3							
	4							

NOMBRE	Sergio Ilis	NOMBRE	Catalina Canon	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1.061.535.563	DOCUMENTO	1.076.669.96	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	


Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA - EXCAVADORAS		
Pagina 1 de 3	Código: ESSGI-ST-HQP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa Britalia Fabio Lemos	PERIODO	Del día 12 al 18 del mes 06 del año 2023
NOMBRE OPERADOR	Sujey Luis	DOCUMENTO	1345363
ARL	Positiva	EPS	Famisanar
TIPO DE MAQUINA	Mini excavador	MARCA DE LA MAQUINA	Hyundai 50
REFERENCIA DE LA MAQUINA	Hyundai 50	MODELO DE LA MAQUINA	2016
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	28-12-2022	HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	6594

CRITERIOS DE INSPECCION (MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.
Para el diligenciamiento de la **Inspeción de Seguridad y Mantenimiento**, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:
Marque **(X)** en **SI** para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta
Marque **(X)** en **NO** para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no,se encuentre en la maquina
Marque **(X)** en **N/A** si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

ELEMENTOS DE OPERACIÓN /DÍA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cucharón, herramientas de ataque (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)											X			X			X				
Cilindro y varillaje del cucharón (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)											X			X			X				
Brazo (Sin daños, sin fisuras)										X			X			X					
Pluma, cilindros (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)											X			X			X				
Debajo de la máquina (Sin fugas y daños en los mandos finales)										X			X			X					
Bastidor principal (Sin fisuras, sin daños)										X			X			X					
Tren de rodaje (Sin desgaste, daños, óptima tensión)											X			X			X				
Orugas tensionadas / Vena 1/2"											X			X			X				
Mecanismo de giro (Tornameza) en óptimo estado										X			X			X					
Corona de tornameza en buen estado										X			X			X					
Peldaños y agarraderas (Optimas condiciones y limpieza)										X			X			X					
Baterías y sujetadores (Óptima limpieza, pernos y tuercas no flojos)										X			X			X					
Separador de agua y combustible (Drenaje)										X			X			X					
Estado general de la máquina (Sin Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza)										X			X			X					
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado (Sin Desgaste, daño, nivel de líquido)										X			X			X					
Refrigerante del motor (Es óptimo el nivel de fluido)										X			X			X					
Radiador (Obstrucción de aletas, sin fugas)										X			X			X					
Refrigerante del aceite hidráulico (Sin residuos, sin fugas)										X			X			X					
Tanque de aceite hidráulico (Nivel de fluido óptimo, sin daños, sin fugas)										X			X			X					
Tanque de combustible (Nivel de combustible óptimo, sin daños, sin fugas.										X				X				X			
Espejos (Sin daños, limpieza y óptima visibilidad)										X			X			X					
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras)										X			X			X					
Puertas (Abren apropladamente, sin vidrios rotos)										X			X			X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																					
Nivel de aceite del engranaje de rotación (Nivel de fluido óptimo)										X			X			X					
Aceite del motor (Nivel de fluido óptimo)										X			X			X					
Todas las mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)										X			X			X					
Todas las correas (Tensión, desgaste, fisuras)										X			X			X					
Baterías y sujeciones (Limpieza, tuercas y pernos flojos)										X			X			X					
Filtro de aire (Indicador de restricción)										X			X			X					
Estado general del compartimiento del motor (Sin Residuos o acumulación de suciedad, fugas)										X			X			X					
CABINA INTERNA																					
Medidores (Hórometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)										X			X			X					
(Indicadores (hidráulico-combustiblerefrigerante-bateria-aceite) en ótimo estado										X			X			X					
Asiento en óptimo estado										X			X			X					
Cinturón de seguridad y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)											X			X				X			
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento												X			X			X			
Ventanas y espejos laterales										X			X			X					
Vidrio panoramico en buen estado										X			X			X					
Estado de limpieza interior de la cabina en general										X			X			X					
OTROS																					
Cuenta con extintor minimo de 10L con recarga vigente y operable										X						X					
Cuenta con botiquin tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)										X						X					
Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)											X							X			

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS		
Pagina 2 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Sujeción del vaso de motor y pasadores desgastados	
2. bujes de boom, balancin y dado 4 del vaso con poseo Mucho	
3. gasto de cilindro con fugas y el gato de levante con fugas	
4. carriles superiores de Motor y descarila la maquina	
5. cadena con juego en los Bujes	
6.	

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor OPERADOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Operador de Maquinaria.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA ENTRADA	FESTIVO	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	
HORA SALIDA		5 pm	5 pm	5 pm	5 pm	12 m	

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR				$250.000	$55.000		
HORÓMETRO EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO				6514	6526		

INFORMACIÓN DE HÓROMETRO

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORÓMETRO INICIAL DEL DÍA				6514	6520	6527	
HORÓMETRO FINAL DEL DÍA				6520	6527	6527	

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
	1							
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS			
Pagina 3 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021	

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
	1							
	2							
	3							
	4							
15-06-2023	1	Fabio Ismos	carte y cargue	10:00	6514	4pm	6520	
	2							
	3							
	4							
16-06-2023	1	Fabio Ismo		7:30	6520	4:30	6527	
	2							
	3							
	4							
17-06-2023	1	Fabio Ismos	Vereda canales	7:30	6527	12	6527	
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

NOMBRE	Sergio Ruiz	NOMBRE	Catalina Cerón	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1345373	DOCUMENTO	1071669456	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 1 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa Gran Britalia	PERIODO	Del día 20 al 24 del mes 06 del año 23		
NOMBRE CONDUCTOR	Andres Velandia	DOCUMENTO	79382132		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas.		
PLACA	SQW 708	MARCA	Mako	MODELO	2013
No SOAT:	60582111	F. INICIO	20-22-08	F. VENCIMIENTO	20-22-08
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	4797427	F. INICIO	20-22-10	F. VENCIMIENTO	20-22-10
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	27-02-23	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO	202952		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X			X			X			X					
	Placas Techo	X			X			X			X			X			X					
	Placas Puerta	X			X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X			X			X					
	Estado interno	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X			X			X			X					
	Chapas	X			X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	X			X			X			X			X			X					
	Luces	X			X			X			X			X			X					
	Alternador	X			X			X			X			X			X					
	Arranque	X			X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
	Aceite del motor	X			X			X			X			X			X					
	Aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
	Agua plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Agua motor	X			X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X			X			X					
	Tapas	X			X			X			X			X			X					
	Depósitos	X			X			X			X			X			X					
	Batería	X			X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos	X			X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Muelles	X			X			X			X			X			X					
	Bujes	X			X			X			X			X			X					
	Suspensión	X			X			X			X			X			X					

CALICON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS			
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 16-08-2021	

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	X			X			X			X			X			X					
	Guardabarros derecho				X			X			X			X			X					
	Cabinas				X			X			X			X			X					
	Puertas				X			X			X			X			X					
	Defensa				X			X			X			X			X					
	Volco				X			X			X			X			X					
	Autocapardo				X			X			X			X			X					
	Tapicería				X			X			X			X			X					
	Aire acondicionado				X			X			X			X			X					
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera				X			X			X			X			X					
	Tacos				X			X			X			X			X					
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)				X			X			X			X			X					
	Gato						X			X			X	X		X			X			
	Extintor minimo de 20L con recarga vigente y operable				X			X			X			X			X					
	Manguera del aire				X			X			X			X			X					
	Botiquin de primeros auxilios				X			X			X			X			X					
	Linterna				X			X			X			X			X					
	Cruceta						X			X			X	X		X			X			
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras				X			X			X			X			X					
	Llanta de repuesto				X			X			X			X			X					
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)						X			X			X	X		X			X			
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA					197355			197394			197498			197498			197478					
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA					197394			197498			197498			197498								

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO

FECHA DE CORRECCIÓN

1. Cambiar Retenedores de Troques Tracero.
2. y Arreglo de carpado ya que jencra Riesgo Reque
3.
4. AJ que sudice A Platon Acuadrarla y en los descargaderos
5.
6. y cargaderos no lo dejan Aunq sudice para ya
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA		07 AM	07 AM	07 AM	07 AM	07 AM	
HORA DE SALIDA		06 PM	05 PM	05 PM	05 PM	12 PM	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR			230000				
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO			1974.35				

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCION DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
20-06-23	VIAJE 1 ORIGEN	Britalia X	Excavac	CAMACON	8182	
	VIAJE 1 DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
20-06-23	VIAJE 2 ORIGEN	Britalia X	Excavac	CAMACON	8807	
	VIAJE 2 DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
21-06-23	VIAJE 1 ORIGEN	Canoas X	Rajon	CAMACON	83533	
	VIAJE 1 DESTINO	Britalia		PROVEEDOR		
21-06-23	VIAJE 2 ORIGEN	Canoas X	Rajon	CAMACON	83551	
	VIAJE 2 DESTINO	Britalia		PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS

Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03 | Versión: 09 | Fecha: 16-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
22-06-23	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
Disponible		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
23-06-23	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
Disponible		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
24-06-23	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
Disponible		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	Andres Delgado	NOMBRE	Catalina Cuervo	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO		DOCUMENTO	1026600805	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

CONSTRUCCIONES CAMACHO MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa	PERIODO	Del día 23 al 27 del mes mayo del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Oscar Barrera	DOCUMENTO	79.599.584		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas		
PLACA	Doq189	MARCA	Mitsubishi	MODELO	2017
No SOAT:	Vigente	F. INICIO	28/09/2022	F. VENCIMIENTO	28/09/2023
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	Vigente	F. INICIO	23/03/2023	F. VENCIMIENTO	23/03/2024
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	11 Feb 2023	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		72304	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco				X			X			X			X			✓					
	Velocidad Máxima				X			X			X			X			X					
	Placas Techo				X			X			X			X			X					
	Placas Puerta				X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo				X			X			X			X			X					
	Estado interno				X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros				X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores				X			X			X			X			X					
	Pito				X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa				X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas				X			X			X			X			X					
	Espejos laterales				X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero				X			X			X			X			X					
	Chapas				X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería				X			X			X			X			X					
	Luces				X			X			X			X			X					
	Alternador				X			X			X			X			X					
	Arranque				X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico				X			X			X			X			X					
	Aceite del motor				X			X			X			X			X					
	Aceite de caja				X			X			X			X			X					
	Refrigerante				X			X			X			X			X					
	Agua plumillas				X			X			X			X			X					
	Agua motor				X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras				X			X			X			X			X					
	Tapas				X			X			X			X			X					
	Depósitos				X			X			X			X			X					
	Batería				X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos				X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague				X			X			X			X			X					
	Rodamientos				X			X			X			X			X					
	Muelles				X			X			X			X			X					
	Bujes				X			X			X			X			X					
	Suspensión				X			X			X			X			X					

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERÇOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	Festivo	6:00 Am	7:30 Am	7:30 Am	3:30 Am	5:45 Am	
HORA DE SALIDA		5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm	2:30 pm	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR							
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS					
Lunes Festivo	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger el Inspector Robert para		CAMACON		
		DESTINO	Ira rema)		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Día Festivo 09		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
23/05/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto Crea a recoger el Inspector Robert		CAMACON		
		DESTINO	para Ir a remanso a instalar concreto, luego		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	volver al punto crea a recoger los ingenieros para		CAMACON		
		DESTINO	hacer un recorrido por Islandia, remanso y potrentos		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Despues ir al Brasil y Gran Bretaña a recoger		CAMACON		
		DESTINO	unos materiales para Gualoche, Almuerzo, llevar		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	la camioneta a mandar bajar todas las		CAMACON		
		DESTINO	ruedas para frenos.		PROVEEDOR		
24/05/2023	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea recoger los Ingenieros para llevarlos a		CAMACON		
		DESTINO	remanso, volver al punto crea al comite, ir a Islandia y		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	llevar unos materiales, ir a Gran Bretaña por una polisombra		CAMACON		1
		DESTINO	y llevarla a potreritos, volver al punto crea, Almuerzo		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	llevar los topografos a Brasil, luego ir con los ing. a		CAMACON		
		DESTINO	hacer un recorrido por los tramos de Islandia,		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	remanso y potrentos, recoger unas cañuelas, llevar los		CAMACON		
		DESTINO	Ingenieros y topografos al punto Crea.		PROVEEDOR		