INFORME MENSUAL AMBIENTAL DE INTERVENTORÍA No 11



CONTRATANTE:

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

Bogotá, 31 de julio de 2023

e-mail: residentebosa@aimingenieros.com.co
QRSF: quejasyreclamos@aimingenieros.com.co
Califica nuestro servicio ingresando en el siguiente link:
Encuesta de satisfacción del cliente

CONTRATO No. 342 de 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.


ÍTEM	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
FECHA	**31/07/2023**	**01/08/2023**	**01/08/2023**
CARGO	Profesional ambiental	Director de obra	Director de obra
NOMBRE	Nathalia Milena Arango Cantor	Daysse Paola Alarcón Figueroa	Daysse Paola Alarcón Figueroa
FIRMA			
Rev.No.	**MODIFICACION EFECTUADA AL INFORME**		**FECHA**
0	Creación Inicial del documento		31/07/23

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6

3. ALCANCE 9

4. OBJETIVOS 9

5. DESARROLLO 10

5.1. Plan de Manejo Ambiental (MAO) y PGRCD 10
5.2. CIVS ejecutados durante el periodo 11
5.3. Componente A: Cumplimiento de obligaciones ambientales y SST ... 11
5.4. Componente C: Manejo de la vegetación y el paisaje 15
5.5. Componente E: Manejo de las actividades constructivas 15
5.6. Componente F: Demarcación y señalización de frentes de obra (excluye señalización PMT) 18

6. CONCLUSIONES 18

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. CIV
Tabla 2. CIVs en ejecución abril 2023.
Tabla 3. Personal SSTA.
Tabla 4. Proveedores autorizados.
Tabla 5. Listados de capacitaciones abril 2023.

INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localidad de bosa.
Ilustración 2. Apertura PIN ambiental.
Ilustración 3. Presencia BOAL.
Ilustración 4. Capacitación SSTA.
Ilustración 5. Puntos ecológicos frentes de obra.
Ilustración 6. Estado de sumideros Islandia.
Ilustración 7. Estado protección potreritos.
Ilustración 8. Estado protección Islandia.
Ilustración 9. Estado cerramiento frentes de obra.

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Asistencia capacitaciones ambientales contratista de obra
Anexo 2. Formato FOAC-53 manejo de materiales y vales
Anexo 3. Formato FOAC-55 manejo de RCD y vales
Anexo 4. Formato FOAC-50 manejo de aguas
Anexo 5. Seguimiento al PMT
Anexo 6. Fichas de seguimiento ambiental
Anexo 7. Reporte GRC
Anexo 8. Formato derrames presentados
Anexo 9. FOAC 51
Anexo 10. Vales RCD
Anexo 11. Vales materiales

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe, se describen las actividades relacionadas con la gestión ambiental realizada por la interventoría, para la implementación del plan de acción de interventoría (PAI) referente al contrato de interventoría No. 342 de 2022 que tiene como objeto “realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de obra pública que tendrá por objeto contractual: “ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y espacio público asociado de la localidad de Bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones, estudios, diseños y demás condiciones establecidas en el anexo técnico”, junto con el seguimiento realizado al contratista de obra en el cumplimiento de obligaciones ambientales contractuales y medidas planteadas en el MAO.

Para el primer periodo de actividades, correspondiente a la etapa de preliminares, se realizaron los diagnósticos de cada uno de los CIV´s, para determinar el tipo de actividades de obra a desarrollarse como son; intervención en espacio público, acciones de movilidad, instalación de bases estabilizadas, intervención de redes sanitarias, reemplazo o reparación de confinamientos laterales, atención a emergencias y reparaciones puntuales, en cada uno de los CIVS definidos para el desarrollo del proyecto, asimismo se realizó seguimiento, revisión y aprobación a la documentación ambiental necesaria para el inicio de actividades constructivas.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto, se localiza la zona urbana de la ciudad de Bogotá, específicamente en las localidades de Bosa, tal como se muestra en la ilustración 1:



Ilustración 1. Localidad de bosa.

Las vías y espacio público objeto del contrato, se ejecutarán dentro de la localidad 7 de bosa, a continuación, se presentan los CIVs a intervenir durante todo el proyecto:

Tabla 1. CIV

DATOS GENERALES				LOCALIZACION			DIMENSIONES		
No.	CIV	Grupo diseño	Sector	Tramo	Desde	Hasta	Long (m)	Ancho (m)	Área M2
1	7002710	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	42,00	8,40	352,80
2	7002989	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	58,00	4,92	285,36
3	7003036	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	CL 73 S	KR 87M	23,40	4,10	95,94
4	7003061	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 73B S	CL 73BBIS S	36,00	4,50	162,00
5	7003101	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S	39,00	5,15	200,85
6	7003210	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S	32,00	5,77	184,64
7	7002988	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 72 S	DG 73B S	23,10	3,60	83,16
8	7007169	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	32,30	3,35	108,21
9	7007134	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	28,20	3,00	84,60
10	7003028	Grupo 2	José María Carbonell	DG 73B S	SIN DATO	KR 87M	45,40	4,95	224,73
11	50008433	Grupo 2	La Paz	DG 73B S	KR 87N	KR 88	39,50	6,00	237,00

12	7002819	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88	KR 88A	32,00	6,47	207,04
13	7002743	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88A	TV 88A	11,70	7,10	83,07
14	7002589	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88B	KR 88D	19,00	12,19	231,61
15	7003174	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S	22,50	6,43	144,68
16	7004377	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81C	KR 81G	58,20	5,38	313,12
17	7004331	Grupo 1	ARGELIA II	CL 59A S	KR 81G	KR 81H	32,20	5,50	177,10
18	7004403	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81C	DG 58L S	DG 59A S	20,30	3,45	70,04
19	7004413	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81B	KR 81C	36,80	3,90	143,52
20	7004503	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81A	KR 81B	50,00	3,33	166,50
21	7008640	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81H	CL 58L S	CL 59A S	19,00	4,15	78,85
22	7002730	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80BIS S	29,85	4,95	147,76
23	7002757	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80BIS S	CL 80A S	30,60	4,95	151,47
24	7002801	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80A S	CL 81 S	29,70	5,10	151,47
25	7002838	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81 S	CL 81A S	31,50	5,10	160,65
26	7002858	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81A S	CL 82 S	23,30	4,90	114,17
27	7004364	Grupo 1	Islandia	DG 73A S	KR 82G	KR 83	48,80	4,45	217,16
28	7004370	Grupo 1	Islandia	CL 73BIS S	KR 82G	KR 83	36,10	4,40	158,84
29	7004379	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73 S	CL 73BIS S	29,80	5,83	173,73
30	7004382	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S	20,60	5,80	119,48
31	7004385	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S	28,50	5,63	160,46
32	7004394	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S	30,20	5,85	176,67
33	7004396	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73ABIS S	28,60	5,45	155,87
34	7004401	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S	32,60	5,73	186,80
35	7004416	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S	16,70	5,37	89,68
36	7004408	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S	28,70	5,65	162,16
37	7004371	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73BIS S	DG 73A S	38,60	7,60	293,36
38	7004134	Grupo 2	San Diego Bosa	TV 87A	DG 92 S	DG 91 S	29,90	7,47	223,35
39	7000766	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S	14,10	6,82	96,16
40	7000780	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B S	30,20	6,02	181,80
41	7000792	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C S	36,50	4,80	175,20
42	7000824	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	55,80	4,70	262,26
43	7000829	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S	14,50	3,50	50,75
44	8007666	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	DG 57ABIS S	37,40	3,50	130,90
45	8007714	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S	31,50	3,63	114,35
46	8007764	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S	28,30	3,63	102,73
47	8007854	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57B S	KR 81A	KR 81D	77,50	4,35	337,13
48	8007803	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81A	KR 81C	19,70	4,58	90,23
49	8011987	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81C	KR 81D	28,60	4,83	138,14
TOTAL, M A INTERVENIR							***1589***		

DATOS GENERALES	LOCALIZACION	DIMENSIONES

No.	CIV	Grupo diseño	Sector	Tramo	Desde	Hasta	Long (m)	Ancho (m)	Área M2
50	7004389	Grupo 1	Islandia	KR 82 G	CL 72 S	CL 72 A S	28,9	5,9	170,51
51	7007150	Grupo 2	Gauloche	KR 78	CL 63 A S	CL 64 S	29,2	3,98	116,22
52	50008413	Grupo 1	Potreritos	KR 87M	CL 73C S	CL 74 S	29,2	5,47	159,72
TOTAL, M A INTERVENIR							***87,3***		

DATOS GENERALES				LOCALIZACION			DIMENSIONES		
No.	CIV	Grupo diseño	Sector	Tramo	Desde	Hasta	Long (m)	Ancho (m)	Área M2
53	7003558	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87BBISA	KR 87C	53,7	7,1	381,27
54	7003593	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87BBIS	KR 87BBISA	15,7	6,28	98,60
55	7003670	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87B	KR 87BBIS	32,1	5,82	186,72
56	7003756	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87ABISA	KR 87B	38,7	6,5	251,55
57	7003782	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87A	KR 87ABISA	30,5	6,14	187,27
58	7003809	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87	KR 87A	23,5	6,05	142,18
TOTAL, KM A INTERVENIR							***194,2***		

3. ALCANCE

El informe presentado es aplicable al contrato de interventoría No. 342-2022, dentro del cual se supervisa el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra 336-2022.

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Informar la gestión ambiental realizada por la interventoría para supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales ambientales del contratista de obra.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar las medidas plantedas en el plan de acción de interventoría ambiental.
- Garantizar el cumplimiento de las medidas de manejo planteadas por el contratista de obra en el MAO.
- Reportar y verificar la generación de RCDs y compra de materiales petreos teniendo en cuenta los formatos presentados en el PGRCD del contratista de obra.
- Evaluar el desempeño de la gestión ambiental y sst del contratista de obra por medio de la lista de chequeo presentada en los pliegos del contrato.

5. DESARROLLO

5.1. Plan de Manejo Ambiental (MAO) y PGRCD

Durante el periodo la interventoría realiza la revisión y aprobación del MAO y del PGRCD, entregado por el contratista de obra, se realiza la aprobación por medio del comunicado 04-104-0071-2022 enviado el 13 de septiembre de 2022. Asimismo, y cumpliendo con las obligaciones contractuales se radican los planes ambientales en físico ante el FDLB por medio del comunicado 04-104-0076-2022 el 15 de septiembre de 2022.

Por otro lado, teniendo en cuenta la aprobación del PGRCD, la interventoría realiza la apertura del PIN ambiental en la plataforma de la secretaría de ambiente el 8 de septiembre de 2022, a continuación, se presenta registro del proceso realizado:



Ilustración 2. Apertura PIN ambiental.

Como resultado de la inscripción como generador de RCD ante la secretaría de ambiente, es asignado el PIN 21890. Cabe aclarar que, durante la ejecución del contrato, la interventoría será la encargada de realizar la revisión, verificación y aprobación de los reportes mensuales entregados por el contratista de obra, así como el cargue mensual a la plataforma de la SDA.

5.2. CIVS ejecutados durante el periodo

Durante el mes de julio, la interventoría realiza seguimiento a la gestión ambiental en los siguientes frentes de obra:

Tabla 2. CIVs en ejecución julio 2023.

No	Nombre del frente de obra	Tipo de Vía	CODIGO CIVs
1	POTRERITOS	ADOQUIN	7002730, 7002757, 7002801, 7002838 y 7002858
2	EL REMANSO FASE II Y III	ADOQUIN	50008499, 7002989, 7003028, 7003036, 7003061, 7002988, 7003036, 7003101, 5008413, 7003174 y 7003210
3	EL REMANSO FASE V	ADOQUIN	7003809, 7003782 y 7003756
4	GUALOCHE	PAVIMENTO FLEXIBLE	7007169, 7007150 y 7007134
5	GRAN BRITALIA	AFIRMADO	8007764, 8007714, 8007666, 8007854, 8011987, 8007803, 8007715, 8007667 y 8007607
6	BRASIL	ADOQUIN	7000829, 7000824, 7000792, 7000780 y 7000766
7	SAN DIEGO	ADOQUIN	50008464

5.3. Componente A: Cumplimiento de obligaciones ambientales y SST

- **Personal ambiental**

A continuación, se presenta el personal ambiental, tanto del contratista como de la interventoría para el desarrollo del contrato:

Tabla 3. Personal SST

CARGO	NOMBRE	DEDICACION	
		Preconstruccion	Obra
Contratista de obra - CAMACON SAS			
Especialista Ambiental	Liceth Valero	60%	60%
Especialista SST	Jennifer Torres	70%	70%
Interventoria - AYM INGENIEROS S.A.S			
Especialista Ambiental	Nathalia Arango Cantor	20%	10%
Especialista SST	Nathalia Arango Cantor	20%	10%

Asimismo, para el adecuado desarrollo de en la implementación de las medidas de manejo, el contratista de obra cuenta con el personal de la Brigada de Orden y Aseo en los frentes de obra que se encuentran en ejecución, este equipo realiza las siguientes funciones:

- Mantenimiento de cerramientos de obra
- Mantenimiento de senderos peatonales
- Protección y mantenimiento de polisombra para individuos arbóreos
- Limpieza y protección de sumideros
- Ejecución de orden y aseo dentro de los frentes de obra

A continuación, se evidencia la presencia del personal BOAL requerido, en los frentes de obra:







Ilustración 3. Presencia BOAL.

- **Comités de seguimiento**

A lo largo del periodo se realizaron Cinco (5) comités semanales integrales. Con respecto a la gestión ambiental.

- **Permisos ambientales**

Durante **el mes de julio**, no se tramitaron permisos ambientales puesto que el contrato no lo requiere. Sin embargo, la interventoría revisó las licencias ambientales entregadas de los sitios de disposición final de RCD y los proveedores de materiales pétreos, a continuación, se relacionan los proveedores aprobados por esta interventoría para la ejecución del proyecto en materia ambiental.

PERMISOS	ENTIDAD QUE GESTIONA	ENTIDAD QUE LO OTORGA	GESTIÓN ADELANTADA	FECHA DE VENCIMIENTO
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 09 de 2023	08/06/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 13 de 2023	29/06/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 13 de 2023	6/07/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 13 de 2023	27/07/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 14 de 2023	08/06/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 15 de 2023	13/07/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 17 de 2023	06/07/2023
Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad “SDM”	COI No 20 de 2023	17/08/2023

Plan de Manejo de Tráfico	Constructora CAMACON S.A.S.	Secretaria Distrital de Movilidad "SDM"	COI No 21 de 2023	17/08/2023
Gestión de RCD	FDLB	Secretaria Distrital de Ambiente -SDA-	PIN de obra Nº 21890	N/A (Fin de contrato)
Disposición final de RCD	CEMEX - TUNJUELO	ANLA	Resolución 1480 del 04 de diciembre de 2014	_
Disposición final de RCD	MAQUINAS AMARILLAS SAS	ANLA	Resolución 1480 de 2016	_
Disposición final de RCD	SAN ANTONIO-REX INGENIERIA	ANLA	Resolución 836 de julio de 2015	_
Disposición final de RCD	SOCIEDAD PAISAJO S.A.S.	CAR	Resolución 2325 de 2015	_
Disposición final de RCD	TRANSPORTES LAMD	CAR	Resolución 0726 del 18 de marzo de 2019	_
Agregados pétreos	MINER GROUP SAS	CAR	RES. 1043 de 06/07/2001, RES. 1334 de 12/11/02	_
Agregados pétreos	CANTERA CERRO GRANDE	CAR	RES. 1857 de 27/06/06	_
Agregados pétreos	COMPAÑIA MINERA NACIONAL LTDA	CAR	RES. 1629 DE 30/07/07	_
Agregados pétreos a partir de RCD	ALBORAL S.A.	CAR	COMUNICADO No. 20222031310 DE 16/05/2022	_
Agregados pétreos a partir de RCD	RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS	CAR	Comunicado CAR No. 20202136255 del 07/07/2020	_
Prefabricados	ARKA PREFABRICADOS	CAR	Comunicado 11222005659 del 03/11/2022	_

Tabla 4. Proveedores autorizados.

- **Inducciones y capacitaciones ambientales**

Durante el periodo de junio, el contratista de obra realiza las siguientes capacitaciones al personal operativo, la asistencia a las capacitaciones se puede consultar en el **Anexo 1:**

FECHA	TEMA	LUGAR	ASISTENCIA
25/07/2023	• Recursos naturales renovables • Manejo de RCD / señalización de RCD y materiales de construcción.	Obra	32
23/06/2023	• Funciones de la brigada de orden, aseo y limpieza. • Orden y aseo en el frente de oba / señalización de RCD y materiales de construcción. • Contaminación por emisiones atmosféricas.	Obra	6

Tabla 5. Listado de capacitaciones

A continuación, se presenta registro fotográfico de las capacitaciones realizadas:





Ilustración 4. Capacitación SSTA.

5.4. Componente C: Manejo de la vegetación y el paisaje

Para el periodo del presente informe no se realizaron actividades que impactaran las zonas verdes aledañas a los CIV intervenidos, sin embargo, en el sector de Gualoche y remanso se realizó la protección de individuos arbóreos para impedir su afectación.





5.5. Componente E: Manejo de las actividades constructivas

- **Manejo de campamentos y centros de acopio**

Durante el periodo, la interventoría realiza seguimiento al estado de los campamentos y centros de acopio de materiales no pétreos, el contratista presenta

cinco (5) campamentos y (2) dos centros de acopio, distribuidos de la siguiente manera:

- Campamento administrativo: Ubicado en la dirección del punto CREA

- Cinco campamentos para personal operativo y puntos de acopio de materiales y herramientas: Ubicados en los frentes de Gualoche, Gran Britalia, Brasil y el remanso etapa I y II.

- **Manejo de materiales de construcción**

Durante el periodo, no ingresaron proveedores de materiales pétreos.

Con respecto al ingreso de materiales, se presentan las siguientes cantidades durante el mes de abril, el formato FOAC53 y los vales se encuentran en el **Anexo 2.**

Asimismo, se realiza seguimiento al correcto acopio de materiales dentro de los frentes de obra y campamentos.





- **Manejo de residuos de construcción y demolición (RCD)**

Durante el periodo, la interventoría realiza la verificación y no se registran nuevos sitios de disposición final de RCD, se continua con SOCIEDAD PAISAJO S.A.S

Se realiza la verificación de las licencias ambientales, así como la presencia dentro del listado de proveedores del IDU y sitios autorizados por la SDA.

Con respecto al retiro de RCD, se presentan las cantidades durante el mes de julio, en el **Anexo 3.**

- **Manejo integral de residuos sólidos**

Durante el periodo se verifica el estado de los puntos ecológicos en los frentes de obra.





- **Manejo de sumideros**

Durante el mes de junio la interventoría realiza seguimiento a la protección y limpieza de sumideros dentro del área de influencia de los frentes de obra, en los recorridos de obra se observan las protecciones en mal estado y se solicita al contratista realizar el mantenimiento y cambio de polisombra.

El formato FOAC-50 relacionado al manejo de aguas, se puede observar en el **Anexo 4**







5.6. Componente F: Demarcación y señalización de frentes de obra (excluye señalización PMT)

Durante el periodo comprendido del informe del 01 al 31 de julio de 2023, no se realizaron observaciones al contratista, ya que se evidencio en recorrido de obra el mejoramiento en los cerramientos en los frentes de obra, lo cual se evidencia en el siguiente registro fotográfico, así mismo se puede evidenciar el seguimiento al PMT en el **anexo 5**.







6. CONCLUSIONES

En el **Anexo 6**, se puede consultar la lista de chequeo de seguimiento SST y ambiental, se presenta un cumplimiento de la gestión ambiental en un **87%**. Por parte de la interventoría se observan las siguientes observaciones a subsanar:

- Señalización de puntos de acopio de RCD y materiales
- Tiempos de acopio de RCD en espacio publico, se observan RCD acopiados por mas de 24 horas
- Mantenimeinto y limpieza a sumideros dentro del area de influencia
- Implementacion de cerramientos de acuerdo a lo ofertado en el PMT

ANEXO 1
Registro de capacitaciones

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 19-12-2023

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 25 de julio de 2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Bosa	Obra
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	HORA DE INICIO 8:00am	HORA DE FIN 9:00am
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia		Otros		32	32

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Lucth Valero	1013620434	P. Ambental	Camacon	

TEMAS TRATADOS

1. Recursos Naturales renovables
2. Manejo de RCD / Señalización de de RCD y materiales de construcción.

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Alis E Tayono	79.357514	OFICIAL	OCAM		
2	Yilson Hernandez	98428923	AYUDANTE	Ocam		
3	segundo cotitio	12912002	AYUDANTE	ocam		segundo
4	Rogelio Aparicio	8253518	AY	Ocam		Rogelio
5	Anibal Cabrera T	79740840	operario	OCAM.	3103187750	
6	camilo castro	1110527943	ayudante	Ancla	3132273774	Camilo
7	Alexi Valencia	1130804256	AY.	Ancla	3246167082	Alexi
8	Edison Moren	80797781	OFIAL	Ancla.	3006378956	
9	Jonathan	7938508	Operarias	Ingeicol	3105553172	Jonathan
10	Jorge Luis Pery	3.907892	OFICIAL	Ingeicol	3216408756	
11	Ignacio Fonseca	74977160	ayudante	Ingicol	3022776982	
12	Gilberto Garcia	4949567	ayudante	Ingecon	3192208856	
13	Kevin Guiza	1000729273	operador	ingeicol	3486	
14	Jose Antonio Rojas	1116554243	AYUDANTE	Ingeincol	3136098354	
15	Robert Stiven Bolaños A.	1023948932	Inspector tecnico	Camacon	3216950174	Robert.B
16	Jose Duvan M	1109847019	Boal	Camacon	3214326030	Jose Duvan M
17	LAURENDOCERON	79063309	OFICIAL	FAVIOR	3008474362	LAURENDO
18	RAFAEL PEÑA	80369699	CARPINTERO	FAVIO INGS	3017668073	
19	Santiago tarfiva	1023009412	ayudante	Favio	3d3	
20	Mauricio Pm.	1134	oficial	favio	3052	
21	Escalona G	1033750890	AY		3212508483	

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia.

Powered by CamScanner

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 25 de julio de 2023

TIPO DE EVENTO				UBICACION	LUGAR
				Bosa	Obra
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	HORA DE INICIO 8:00am	HORA DE FIN 9:00am
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST Comité Convivencia		Otros		32	32

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Lucth Valero	1013620434	P. Ambiental	Camacon	

TEMAS TRATADOS

1 Recursos Naturales Renovables
2. Manejo de RCD
Señalización de RCD y materiales de construcción.

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Giovanny D	[illegible]	oficial	Fanal	[illegible]	
2	Jhordan Fonse	1022978897	ayudante	Equipo Fonse	3135829139	
3	Alexander [illegible]	[illegible]	Fanal	Camacon	3227107711	
4	Henry Perez	79120548	OPE	Equipo Henry	3393020	
5	Luis Estupiñan	1014780871	Aux topo	Camacon	3504733392	
6	Julio Dominguez	1126124181	oficial		3207023857	
7	Adrian Giron Ortiz	96350489	oficial		3124819218	
8	Sterling Quiñones	1.111.794313	ayudante		3115540561	Sterling
9	carlos Jaramillo	1063786894	Ayudante		3103776950	Carlos
10	Paola Tovo	1010086519	Boal		3207815853	Paola Tovo.
11	Alvaro Perez L.	19220517	Operador Vibro	HG Ingenieros	8133730165	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia.

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 10-03-2023

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 25 de julio de 2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Bosa	obra
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	HORA DE INICIO 8:00am	HORA DE FIN 9:00am
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia		Otros		6	6

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Liceth Valero	1023620434	P. Ambiental	Camacon	

TEMAS TRATADOS

1. Funciones de la brigada de orden, aseo y limpieza
2. Orden y aseo en el frente de obra / señalización de RCD y materiales de construcción
3. Contaminación por emisiones atmosféricas.

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Paola Toro	1010086548	Boal	Camacon	3203813	Paola Toro
2	Yerica Chaves	1064768587	Boal	Camacon	3227197755	Yerica Chaves
3	Ramiro Medina	1125762765	Boal	Camacon	3202092228	Jesus
4	Deison Camacho	1098423185	Boal	Camacon	3001440850	Deison
5	Jose Duvan M	7709847079	Boal	Camacon	3224326030	Jose Duvan M
6	Oscar Ayola	7709840893	boal	Camacon	3193974829	Oscar Ayola
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

*La **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S** agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia.*

Powered by CamScanner

ANEXO 2
FOAC53: CONTROL MATERIALES

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-AC-53	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** 31-jul-23

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **336** DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S (EL REMANSO - GRAN BRITALIA - GUALOCHE - BRASIL)**

MES: **jul-23**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1					6	S IVONE			6
2									0
3									0
4									0
5									0
6	14	HORMIGON							14
7							14	CANOAS	14
8	14	HORMIGON							14
9									0
10	14	HORMIGON							14
11									0
12	13,25	HORMIGON					24	CANOAS	37,25
13							12	CANOAS	12
14							14	CANOAS	14
15									0
16									0
17			5	HORMIGON					5
18	5,5	HORMIGON	7	HORMIGON					12,5
19									0
20									0
21			10	HORMIGON					10
22									0
23									0
24									0
25	8	HORMIGON	12	HORMIGON					20
26									0
27			12	HORMIGON					12
28									0
29									0
30									0
31									0

Tipo de Material 1: MR-41
Tipo de Material 2: 3000 PSI
Tipo de Material 3: ARENA DE PEÑA
Tipo de Material 4: RAJON

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directoriío de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma)

(Nombre)

Interventor

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-53	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** 31-jul-23
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO DE OBRA No. **336** DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S (EL REMANSO - GRAN BRITALIA - GUALOCHE - BRASIL)**
MES: **jul-23**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									0
2									0
3									0
4									0
5							7,66	INCOMINERIA	7,66
6									0
7									0
8					7	EL CARACOL			7
9									0
10					21	EL CARACOL			21
11	7	EL CARACOL							7
12							15,83	INCOMINERIA	15,83
13	7	EL CARACOL					15,83	INCOMINERIA	22,83
14	14	EL CARACOL							14
15	7	EL CARACOL			7	EL CARACOL			14
16									0
17			7	Constriturar					7
18									0
19									0
20									0
21									0
22									0
23									0
24									0
25									0
26									0
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0

Tipo de Material 1: RAJON
Tipo de Material 2: RECEBO COMUN
Tipo de Material 3: RECEBO COMUN
Tipo de Material 4: RECEBO COMUN

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directoriío de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma)

(Nombre)

Interventor

FORMATO CONTROL DE MATERIALES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-AC-53	GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** 31-jul-23
DIRECCIÓN TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO DE OBRA No. **336** DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S (EL REMANSO - GRAN BRITALIA - GUALOCHE - BRASIL)**
MES: **jul-23**

DIA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	Vtotal
1									0
2									0
3									0
4									0
5									0
6									0
7									0
8									0
9									0
10									0
11	6	ALBORAL							6
12	6	ALBORAL							6
13									0
14	6	ALBORAL							6
15									0
16									0
17									0
18	12	ALBORAL							12
19			6	ITURADOS TG					6
20									0
21	12	ALBORAL							12
22	6	ALBORAL							6
23									0
24									0
25									0
26									0
27									0
28									0
29									0
30									0
31									0

Tipo de Material 1: SBG-B-R
Tipo de Material 2: TRITURADO 3/4
Tipo de Material 3:
Tipo de Material 4:

V1: Volumen del material 1 llevado al frente de la obra
V2: Volumen del material 2 llevado al frente de la obra
V3: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
V4: Volumen del material 3 llevado al frente de la obra
VT: Volumen total de material manejado en el día evaluado

Nota: En la casilla en la que se debe anotar el nombre del proveedor, se debe relacionar el número de inscripción en el Directoriío de Proveedores o el nombre del Proveedor registrado en el MAO

(Firma)

(Nombre)

Interventor

ANEXO 3
FOAC55: CONTROL RCD

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** **jul-23**

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. **336** **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON SAS (El Remanso Fase II y III- Gran Britalia - Gualoche - Brasil)**

PERIODO: **jul-23**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SOCIEDAD PAISAJO SAS - RECICLADOS INDUSTRIALES - FUNDACION DIA AZUL FUTURO VERDE - TRANSPORTES LAMD**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable m3				
1/07/2023	TDY633	21304	55841	EL REMANSO	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
1/07/2023	TDY633	21304	55865	EL REMANSO	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
1/07/2023	TDY633	21304	55894	EL REMANSO	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
1/07/2023	SBE999	18819	22421	GUALOCHE	0	7	JEISON CAS	DIEGO CARDE	FUNDACION D	JEISON CASTRO
1/07/2023	XKA154	675	55889	EL REMANSO	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PA	ANDRES MARTINE
4/07/2023	TDY633	21304	55986	EL REMANSO	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
4/07/2023	TDY633	21304	55957	EL REMANSO	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
4/07/2023	TDY633	21304	56002	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
5/07/2023	TDY633	21304	56060	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
5/07/2023	TDY633	21304	56025	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
5/07/2023	TDY633	21304	56012	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
5/07/2023	TDY633	21304	56093	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
5/07/2023	TDY633	21304	56120	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
5/07/2023	TDY633	21304	56142	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
5/07/2023	SBE999	18819	22420	GUALOCHE	0	7	JEISON CAS	DIEGO CARDE	FUNDACION D	JEISON CASTRO
6/07/2023	TDY633	21304	56156	EL REMANSO	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
6/07/2023	TDY633	21304	56174	EL REMANSO	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PA	ERNESTO JOYA
6/07/2023	TDY633	21304	56197	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PAIS	ERNESTO JOYA
6/07/2023	TDY633	21304	56229	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PAIS	ERNESTO JOYA
6/07/2023	TDY633	21304	56252	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PAIS	ERNESTO JOYA
6/07/2023	TDY633	21304	56273	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO J	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PAIS	ERNESTO JOYA
6/07/2023	SBE999	18819	22418	GUALOCHE	0	7	JEISON CAS	DIEGO CARDE	FUNDACION DI	JEISON CASTRO
7/07/2023	XKA154	675	56328	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINE
7/07/2023	TNC047	22388	56401	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINE
7/07/2023	XKA154	675	56415	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINE
7/07/2023	TNC047	22388	56429	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINE
7/07/2023	XKA154	675	5303	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROD	TRANSPORTES	ANDRES MARTINE
7/07/2023	TNC047	22388	5304	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	GILVERTO RIV	TRANSPORTES	ANDRES MARTINE

(Revisò)
(Nombre) _____
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre) _____
Director de Interventoria

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL **FECHA** **jul-23**

DIRECCIÓN TÉCNICA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

CONTRATO DE OBRA No. **336** **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON SAS (El Remanso Fase II y III- Gran Britalia - Gualoche - Brasil)**

PERIODO: **jul-23**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SOCIEDAD PAISAJO SAS - RECICLADOS INDUSTRIALES - FUNDACION DIA AZUL FUTURO VERDE - TRANSPORTES LAMD**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable m3				
7/07/2023	OWR285	4478	56409	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
7/07/2023	OWR285	4478	56367	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
7/07/2023	OWR285	4478	56384	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
7/07/2023	SQW708	5711	56398	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
7/07/2023	SQW708	5711	56364	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
7/07/2023	TDY633	21304	56363	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO JO	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PAIS	ERNESTO JOYA
7/07/2023	TDY633	21304	56390	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO JO	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PAIS	ERNESTO JOYA
7/07/2023	TDY633	21304	56416	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO JO	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PAIS	ERNESTO JOYA
7/07/2023	SNC210	17987	9736	GUALOCHE	0	7	JEISON CAS	EDILSON DUI	RECICLADOS IN	JEISON CASTRO
7/07/2023	SBE999	18819	22422	GUALOCHE	0	7	JEISON CAS	DIEGO CARDE	FUNDACION DI	JEISON CASTRO
8/07/2023	OWR285	4478	56453	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
8/07/2023	SQW708	5711	56470	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
8/07/2023	XKA154	675	56455	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
8/07/2023	TNC047	22388	56480	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
8/07/2023	XKA154	675	5326	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROD	TRANSPORTES	ANDRES MARTINEZ
8/07/2023	TNC047	22388	5328	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	GILVERTO RIV	TRANSPORTES	ANDRES MARTINEZ
9/07/2023	SBE999	18819	22419	GUALOCHE	0	7	JEISON CAS	DIEGO CARDE	FUNDACION DI	JEISON CASTRO
10/07/2023	OWR285	4478	9813	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	GUADALUPE
10/07/2023	OWR285	4478	9861	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	GUADALUPE
10/07/2023	SQW708	5711	9853	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	GUADALUPE
10/07/2023	OWR285	4478	9861	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	GUADALUPE
10/07/2023	OWR285	4478	9828	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	GUADALUPE
10/07/2023	SQW708	5711	9872	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	GUADALUPE
10/07/2023	OWR285	4478	56523	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
10/07/2023	SQW708	5711	56538	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
10/07/2023	OWR285	4478	9876	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	GUADALUPE
10/07/2023	SQW708	5711	9887	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	GUADALUPE
10/07/2023	OWR285	4478	56557	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE

(Nombre)

Residente Ambiental de Interventoría

(Nombre)

Director de Interventoría

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** **jul-23**

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. **336** **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON SAS (El Remanso Fase II y III- Gran Britalia - Gualoche - Brasil)**

PERIODO: **jul-23**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SOCIEDAD PAISAJO SAS - RECICLADOS INDUSTRIALES - FUNDACION DIA AZUL FUTURO VERDE - TRANSPORTES LAMD**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable m3				
10/07/2023	XKA154	675	5330	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROD	TRANSPORTES	ANDRES MARTINEZ
10/07/2023	TNC047	22388	5327	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	GILVERTO RIV	TRANSPORTES	ANDRES MARTINEZ
10/07/2023	TNC047	22388	5332	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	GILVERTO RIV	TRANSPORTES	ANDRES MARTINEZ
10/07/2023	XKA154	675	5342	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROD	TRANSPORTES	ANDRES MARTINEZ
10/07/2023	XKA154	675	56626	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
10/07/2023	XKA154	675	56539	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
10/07/2023	TNC047	22388	56643	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
10/07/2023	SNC210	17987	9817	GUALOCHE	0	7	JEISON CAS	EDILSON DUI	RECICLADOS IN	JEISON CASTRO
10/07/2023	SNC210	17987	9819	GUALOCHE	0	7	JEISON CAS	EDILSON DUI	RECICLADOS IN	JEISON CASTRO
11/07/2023	TNC047	22388	56706	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
11/07/2023	XKA154	675	56723	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROD	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
11/07/2023	TNC047	22388	56738	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
11/07/2023	TNC047	22388	56806	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
11/07/2023	XKA154	675	5340	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROD	TRANSPORTES	ANDRES MARTINEZ
11/07/2023	TNC047	22388	5350	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	GILVERTO RIV	TRANSPORTES	ANDRES MARTINEZ
11/07/2023	OWR285	4478	9918	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	GUADALUPE
11/07/2023	OWR285	4478	9907	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	GUADALUPE
11/07/2023	SBE766	107	56756	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CECILIO RODI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
11/07/2023	SBE766	107	56797	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CECILIO RODI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
11/07/2023	OWR285	4478	56764	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
11/07/2023	OWR285	4478	9894	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	GUADALUPE
11/07/2023	SQW708	5711	9925	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	GUADALUPE
11/07/2023	SQW708	5711	56781	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
11/07/2023	SQW708	5711	9988	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	GUADALUPE
12/07/2023	SBE766	107	56833	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CECILIO RODI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
12/07/2023	SBE766	107	56952	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CECILIO RODI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
12/07/2023	SBE766	107	56906	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CECILIO RODI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
12/07/2023	SQW708	5711	10000	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	GUADALUPE

(Revisò)
(Nombre) _____
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre) _____
Director de Interventoría

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** **jul-23**

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. **336** **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON SAS (El Remanso Fase II y III- Gran Britalia - Gualoche - Brasil)**

PERIODO: **jul-23**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SOCIEDAD PAISAJO SAS - RECICLADOS INDUSTRIALES - FUNDACION DIA AZUL FUTURO VERDE - TRANSPORTES LAMD**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable m3				
12/07/2023	OWR285	4478	9974	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	GUADALUPE
12/07/2023	OWR285	4478	56828	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
12/07/2023	OWR285	4478	56880	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
12/07/2023	SBE766	107	56868	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CECILIO RODF	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
12/07/2023	SBE766	107	56976	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CECILIO RODF	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
12/07/2023	XKD205	1497	56954	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	ALEXANDER F	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
12/07/2023	SBE999	18819	22423	GUALOCHE	0	7	JEISON CAS	DIEGO CARDE	FUNDACION DI	JEISON CASTRO
13/07/2023	TDY633	21304	57003	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO JO	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PAIS	ERNESTO JOYA
14/07/2023	TDY633	21304	57174	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO JO	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PAIS	ERNESTO JOYA
14/07/2023	XKD205	1497	5387	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	ALEXANDER F	TRANSPORTES I	ANDRES MARTINEZ
14/07/2023	SBE999	18819	22424	GUALOCHE	0	7	JEISON CAS	DIEGO CARDE	FUNDACION DI	JEISON CASTRO
15/07/2023	TDY633	21304	57300	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO JO	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PAIS	ERNESTO JOYA
15/07/2023	TDY633	21304	57321	EL REMANSO FA	0	7	ERNESTO JO	RIGOBERTO P	SOCIEDAD PAIS	ERNESTO JOYA
18/07/2023	SNC210	17987	10409	GUALOCHE	0	2	JEISON CAS	EDILSON DUI	RECICLADOS IN	JEISON CASTRO
18/07/2023	XKA154	675	57568	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROI	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
18/07/2023	XKA154	675	57657	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROI	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
19/07/2023	OWR285	4478	10444	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	RECICLADOS IN	GUADALUPE
19/07/2023	SBE766	107	10466	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CECILIO RODF	RECICLADOS IN	GUADALUPE
19/07/2023	SQW708	5711	10484	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	GUADALUPE
19/07/2023	SQW708	5711	10468	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	GUADALUPE
21/07/2023	OWR285	4478	58027	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
21/07/2023	SBE766	107	58048	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CECILIO RODF	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
21/07/2023	XKA154	675	58039	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	WILLIAM ROI	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
22/07/2023	OWR285	4478	58153	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
22/07/2023	SBE766	107	58117	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CECILIO RODF	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
22/07/2023	TNC047	22388	58157	EL REMANSO FA	0	7	ANDRES MA	GILVERTO RIV	SOCIEDAD PAIS	ANDRES MARTINEZ
24/07/2023	OWR285	4478	58344	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
24/07/2023	OWR285	4478	58240	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE

(Revisò)
(Nombre) _____
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre) _____
Director de Interventoria

FORMATO PLANILLA CONTROL DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICION		
CÓDIGO FO-AC-55	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** **jul-23**

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. **336** **DE** 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON SAS (El Remanso Fase II y III- Gran Britalia - Gualoche - Brasil)**

PERIODO: **jul-23**

SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL: **SOCIEDAD PAISAJO SAS - RECICLADOS INDUSTRIALES - FUNDACION DIA AZUL FUTURO VERDE - TRANSPORTES LAMD**

FECHA	PLACA VOLQUETA	PIN SDA	Nº VALE	FRENTE DE ORIGEN (APLICA PARA FRESADO)	Tipología de RCD transportado		NOMBRE DE LA EMPRESA QUE TRANSPORTA	NOMBRE DEL TRANSPORTADOR	SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL	NOMBRE DEL RESPONSABLE ENCARGADO DE LA ENTREGA POR PARTE DEL CONTRATISTA
					Aprovechable m3	No aprovechable m3				
24/07/2023		5711	10605	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	RECICLADOS IN	GUADALUPE
24/07/2023		5711	58277	BRASIL	0	15	GUADALUPE	JOSE VELAND	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE
24/07/2023		107	10604	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CECILIO RODF	RECICLADOS IN	GUADALUPE
26/07/2023		4478	58673	BRASIL	0	7	GUADALUPE	CARLOS TRIVI	SOCIEDAD PAIS	GUADALUPE

(Revisò)
(Nombre) _____
Residente Ambiental de Interventoría

(Aprobo)
(Nombre) _____
Director de Interventoría

ANEXO 4
FOAC50: MANEJO AGUAS

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 31/07/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	El Remanso						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	7	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de julio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____ (Firma) _____

(Nombre) (Nombre) Liceth Valero

Residente Ambiental Contratista

(Nombre) Nathalia Arango

Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 31/07/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____


SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	Potreritos						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	5	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de julio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____
(Nombre) (Nombre) Liceth Valero
Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Nathalia Arango
Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 31/07/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	Gran Britalia						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	3	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			


PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de julio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla plastica, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia, cajeo de via y demolicion de andenes.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla plastica, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia, cajeo de via y demolicion de andenes.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla plastica, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia, cajeo de via y demolicion de andenes.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____

(Nombre) Liceth Valero

Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Nathalia Arango

Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 31/07/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	Gualoche						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	6	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de julio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia y cajeo de via.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia y cajeo de via.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	3 Sumideros en concreto con rejilla en hierro, visualmente en buen estado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia y cajeo de via.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____
(Nombre) Liceth Valero
Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Nathalia Arango
Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA		
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 31/07/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	Brasil						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	2	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de julio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia y cajeo de via.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Excavacion sobre el eje vial, para instalacion de tuberia y cajeo de via.	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____
(Nombre) Liceth Valero
Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Nathalia Arango
Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 31/07/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	Islandia						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	2	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de julio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Instalación de prefabricados y fundidas de vía y anden	Se realiza limpieza y protección con malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN

DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____
(Nombre) (Nombre) Liceth Valero
Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____
(Nombre) Nathalia Arango
Residente Ambiental de Interventoría

FORMATO MANEJO DE CUERPOS DE AGUA			
CÓDIGO FO-AC-50	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 2.0	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** 31/07/2023

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO No.	336 de 2022						
OBJETO DEL CONTRATO:	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO						
FRENTE DE OBRA	San Diego						
SUMIDEROS	x	**NÚMERO DE SUMIDEROS**	3	**CUERPO DE AGUA**		**TIPO DE CUERPO DE AGUA**	
REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL			NO	**Nª ACTO ADMINISTRATIVO**			

PERIODO	ESTADO ACTUAL	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	MEDIDAS DE MANEJO
SUMIDEROS			
01 al 31 de julio de 2023	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Actividades de obra culminadas.	Se realiza limpieza y tetiro de la malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente colmatado.	Actividades de obra culminadas.	Se realiza limpieza y tetiro de la malla azul.
	Sumidero en concreto con rejilla en concreto, visualmente en buen estado.	Actividades de obra culminadas.	Se realiza limpieza y tetiro de la malla azul.
CUERPOS DE AGUA			

OBSERVACIONES :

REGISTRO FOTOGRÁFICO (APLICA PARA CUERPOS DE AGUA)



ANTES DE LA INTERVENCIÓN



DURANTE LA INTERVENCIÓN



DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN

(Firma) _____

(Nombre) Liceth Valero

Residente Ambiental Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Nathalia Arango

Residente Ambiental de Interventoría

ANEXO 5
SEGUIMIENTO A LOS PMT´S

SEGUIMIENTO Y CONTROL PMT
FDLB-336-2022

Actualizado: 31/07/2023

No.	NOMBRE DEL SECTOR	CIV	EJE VIAL	DESDE	HASTA	N° PMT	FECHA RADICADO SDM	RADICADO SDM	HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE TRABAJO	N° COI	FECHA		OBSERVACIONES SDM	DIAS PARA SOLICITUD	ESTADO DE SOLICITUD
												INICIO	FIN			
1	EL REMANSO I	7002710	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	PMT 1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	FINALIZADO
2	EL REMANSO I	7002819	CL 73B S	TV 88	KR 88A	PMT 1										FINALIZADO
3	EL REMANSO I	7002743	CL 73B S	KR 88A	TV 88A	PMT 1										FINALIZADO
4	EL REMANSO I	7002589	CL 73B S	TV 88B	KR 88D	PMT 1										FINALIZADO
5	LA PAZ	50008433	CL 73B S	TV 88	KR 87N	PMT 7	21/06/2023	202300000061762	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 26 JUNIO 29 DE 2023	30/06/2023	21/09/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO PRESENTADO.	52	ACTIVO
6	JOSE MARIA CARBONEL	7003028	DG 73 B S	TV 88	KR 87E	PMT 7										ACTIVO
7	EL REMANSO I	7002989	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	PMT 7										ACTIVO
8	EL REMANSO I	7003036	DG 73B S	KR 87L	KR 87M	PMT 7										ACTIVO
9	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002730	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80BIS S	PMT 2	23/06/2023	202361202729352	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 27 JULIO 06 DE 2023	7/07/2023	21/09/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES. DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO PROPUESTOS.	52	ACTIVO
10	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002757	KR 88IBISA	CL 80BIS S	CL 80A S	PMT 2										ACTIVO
11	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002801	KR 88IBISA	CL 80A S	CL 81 S	PMT 2										ACTIVO
12	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002838	KR 88IBISA	CL 81 S	CL 81A S	PMT 2										ACTIVO
13	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002858	KR 88IBISA	CL 81A S	CL 82 S	PMT 2										ACTIVO
14	ISLANDIA	7004364	DG 73A S	KR 82G	KR 83	PMT 3B	---	---	---	---	---	---	---	---	---	FINALIZADO
15	ISLANDIA	7004379	KR 82G	CL 73 S	CL 73BIS S	PMT 3B										FINALIZADO
16	ISLANDIA	7004382	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S	PMT 3B										FINALIZADO
17	ISLANDIA	7004396	KR 82FBIS	DG 73ABIS S	DG 73ABISA S	PMT 3B										FINALIZADO
18	ISLANDIA	7004416	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S	PMT 3B										FINALIZADO
19	ISLANDIA	7004408	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S	PMT 3B										FINALIZADO
20	ISLANDIA	7004371	DG 73A S	KR 82FBIS	KR 82G	PMT 3B										FINALIZADO
21	ISLANDIA	7004370	KR 83	CL 73 S	DG 73BIS S	PMT 3B										FINALIZADO
22	ISLANDIA	7004385	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S	PMT 3B										FINALIZADO
23	ISLANDIA	7004394	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S	PMT 3B										FINALIZADO
24	ISLANDIA	7004401	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S	PMT 3B										FINALIZADO
25	ISLANDIA	7004389	KR 82G	CL 72 S	CL 72A S	PMT 3B										FINALIZADO
26	SAN DIEGO BOSA	7004134	TV 87A	DG 91 S	DG 92 S	PMT 4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	FINALIZADO
27	GRAN BRITALIA	8007666	KR 81D	DG 57ABIS S	CL 57ABISA S	PMT 5A	17/07/2023	202361203125932	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 30 JULIO 27 DE 2023	28/07/2023	26/10/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	87	ACTIVO
28	GRAN BRITALIA	8007714	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S	PMT 5A										ACTIVO
29	GRAN BRITALIA	8007764	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S	PMT 5A										ACTIVO
30	GRAN BRITALIA	8007854	CL 57B S	KR 81A	KR 81D	PMT 5A										ACTIVO
31	GRAN BRITALIA	8007803	CL 57ABISA S	KR 81A	KR 81C	PMT 5A										ACTIVO
32	GRAN BRITALIA	8011987	CL 57ABISA S	KR 81C	KR 81D	PMT 5A										ACTIVO
33	GRAN BRITALIA	8007607	CLL 57A BIS SUR	CRA 81 G	CRA 81 F BIS	PMT 5B	6/07/2023	202361202947042	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 28 JULIO 13 DE 2023	14/07/2023	12/09/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	43	ACTIVO
34	GRAN BRITALIA	8007667	CLL 57A BIS SUR	CRA 81 F BIS	CRA 81D	PMT 5B										ACTIVO
35	GRAN BRITALIA	8007715	CLL 57A BIS SUR	CRA 81 G	CRA 81 D	PMT 5B										ACTIVO
36	GUALOCHE	7007169	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	PMT 6	23/06/2023	202361202729562	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 26 JUNIO 29 DE 2023	7/07/2023	5/10/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE LA MISMA Y PARA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE DE	66	ACTIVO
37	GUALOCHE	7007134	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	PMT 6										ACTIVO
38	GUALOCHE	7007150	KR 78	CL 63A SUR	CL 64 SUR	PMT 6										ACTIVO
39	EL REMANSO I	7003061	KR 87M	DG 73B S	CL 73BBIS S	PMT 9	11/05/2023	202361202004792	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 20 MAYO 18 DE 2023	19/05/2023	17/08/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME A PLANOS PRESENTADOS.	17	ACTIVO
40	EL REMANSO I	7003101	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S	PMT 9										ACTIVO
41	EL REMANSO I	7003210	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S	PMT 9										ACTIVO
42	EL REMANSO I	7003174	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S	PMT 9										ACTIVO
43	EL REMANSO I	50008413	KR 87M	CL 73C SUR	CL 74 SUR	PMT 9										ACTIVO
44	BRASIL	7000824	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	PMT 10	11/05/2023	202361202004912	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 21 MAYO 25 DE 2023	26/05/2023	17/08/2023	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALDECALZADAASOCIADOAACTIVIDADESDECONSTRUCCIONDECALZADAYCARGUEYDESCARGUEDEMATERIALESCONFORMEAPLANOPRESENTADO.	17	ACTIVO
45	BRASIL	7000829	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S	PMT 10										ACTIVO
46	BRASIL	7000766	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S	PMT 10										ACTIVO
47	BRASIL	7000780	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B	PMT 10										ACTIVO
48	BRASIL	7000792	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C	PMT 10										ACTIVO
49	EL REMANSO I	7002988	KR 87M	CL 72B S	DG 72 S	PMT 11	8/06/2023	202361202470592	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 24 JUNIO 15 DE	16/06/2023	17/08/2023	LASDMAUTORIZAPMTPARACIERRETOTALDECALZADAASOCIADOAACTIVIDADESDECONSTRUCCIONDECALZADAYCARGUEYDESCARG	17	ACTIVO
50	EL REMANSO I	7009172	KR 87M	CL 72B S	DG 73B S	PMT 11										ACTIVO
51	SAN DIEGO BOSA	50008464	DG 92A S	DG 91 S	DG 92 S	PMT 12	29/06/2023	202361202841002	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 27 JULIO 06 DE	7/07/2023	2/11/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE	94	ACTIVO
52	MANZANARES-BRITALIA	7005591	KR 79A	DG 73H S	DG 74 S	PMT 13	29/06/2023	202361202840642	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 28 JULIO 13 DE 2023	14/07/2023	2/11/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES CONFORME AL PLANO PRESENTADO.	94	ACTIVO
53	MANZANARES-BRITALIA	7005635	KR 79A	DG 73G S	DG 73H S	PMT 13										ACTIVO
54	MANZANARES-BRITALIA	7005698	KR 79A	DG 73F S	DG 73GS	PMT 13										ACTIVO
55	MANZANARES-BRITALIA	7005886	KR 78I	DG 73G S	DG 73H S	PMT 13										ACTIVO
56	MANZANARES-BRITALIA	7005953	KR 78I	DG 73F S	DG 73GS	PMT 13										ACTIVO
57	MANZANARES-BRITALIA	7005506	KR 79	DG 74 C S	DG 74 C BIS S	PMT 13										ACTIVO
58	EL REMANSO I	7003558	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 C	CRA 87 B BIS A	PMT 15	6/07/2023	202361202947232	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 28 JULIO 13 DE 2023	14/07/2023	12/09/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	43	ACTIVO
59	EL REMANSO I	7003593	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 B BIS A	CRA 87 B BIS	PMT 15										ACTIVO
60	EL REMANSO I	7003670	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 B BIS	CRA 87 B	PMT 15										ACTIVO
61	EL REMANSO I	7003756	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 B	CRA 87 A BIS A	PMT 15										ACTIVO
62	EL REMANSO I	7003782	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 A BIS A	CRA 87 A	PMT 15										ACTIVO
63	EL REMANSO I	7003809	CLL 74 BIS SUR	CRA 87 A	CRA 87	PMT 15										ACTIVO
64	EL REMANSO I	30000616	CLL 71 BIS SUR	CRA 87C	TV 87J	PMT 14	6/07/2023	202361202947142	06:00 - 18:00	24 HORAS	COI No. 30 JULIO 27 DE 2023	28/07/2023	19/10/2023	LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE CALZADA, PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION DE CALZADA Y CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIALES.	80	ACTIVO
65	SAN BERNARDINO POTRERITOS	7002730	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80 S	PMT 16	19/07/2023	202361203156012								EN TRAMITE
66	SAN BERNARDINO	7002897	KR 88	CLL 73B SUR	CLL 73 SUR	17										EN TRAMITE
67	EL RUBI	50008432	KR 88	CLL 73C SUR	CLL 74 SUR	17										EN TRAMITE
68	EL RUBI	7003011	KR 88	CLL 74 SUR	CLL 74B SUR	17										EN TRAMITE
69	ARGELIA II	7004199	KR 81I	CLL 58K SUR	CLL 58K BIS A SUR	17										EN TRAMITE
70	ARGELIA II	7004227	KR 81I	CLL 58K BIS A SUR	CLL 58L SUR	17										EN TRAMITE
71	ARGELIA II	7004238	CLL 58K BIS A SUR	KR 81H	KR 81I	17										EN TRAMITE
72	ARGELIA II	50006652	CLL 58K BIS A SUR	KR 81I	KR 81K	17										EN TRAMITE
73	ARGELIA II	50006651	CLL 58K BIS A SUR	KR 81J	N/A	17										EN TRAMITE

ANEXO 6
LISTA CHEQUEO SSTA

F
S

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - MARZO 2023

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
31	JULIO

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	JULIO	2023	31	JULIO	2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes		**100%**	**CALIFICACION TOTAL**							**87%**
ÍTEM	**COMPONENTE AMBIENTAL**	**ÍNDICE DE PONDERACIÓN**	**APLICABILIDAD**	**SEM 1**	**SEM 2**	**SEM 3**	**SEM 4**	**% CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES EN CASO DE 0%**	**COMPONENTE**
COMPONENTE A: SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGA-SST										**13,0%**
1	El CONTRATISTA mantiene actualizado el contenido de las carpetas SG-SSTMA	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito SG-SSTMA hechas por la interventoría o el FDLB en el desarrollo de las actividades del proyecto	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
3	La brigada de orden aseo y limpieza SG-SSTMA está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		**11,5%**
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de la obra	**3,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	50%	Los certificados de disposición de RCD y materiales se van a entregar mes vencido. A la fecha no se han entregado todos los certificados pertenecientes a los meses de enero y febrero de compra de materiales petreos.	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados actividades de la obra	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
COMPONENTE C: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE										**8,0%**
6	Si existen zonas verdes en el área de intervención de la obra, estos se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización son restituidas a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación. Las zonas verdes a endurecer deben contar con la respectiva autorización previa por parte de la autoridad ambiental competente	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		**8%**
7	Si existen individuos arbóreos en el área de influencia directa de la obra, estos se encuentran debidamente protegidos según lo estipulado en la guía de manejo ambiental y sin afectación alguna por las actividades o acciones de obra y no se han aplicado tratamiento silvicultural en los respectivos permisos	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		

F
C

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - MARZO 2023

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
31	JULIO

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	JULIO	2023	31	JULIO	2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes	100%	CALIFICACION TOTAL	87%

ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE D: MANEJO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS										35,0%
8	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de solidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua	**5,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	50%		30%
9	Los acopios de materiales y escombros se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones	**6,0%**	Aplica	100%	100%	0%	100%	75%		
10	El campamento de obra se encuentra debidamente demarcado, señalizado, ordenado y aseado, cumpliendo con el plan de trabajo plan de manejo integral de residuos sólidos aprobados	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
11	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de 1994 del Ministerio de Medio Ambiente o aquella que la sustituya o modifique	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
12	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías. Se implementan un sistema de verificación de este bien	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
13	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el plan integral de residuos	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	0%	75%		
14	Se implementa efectivamente algún plan o programa para controlar las emisiones de material particulado en la obra	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - MARZO 2023

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
31	JULIO

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE			HASTA		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	JULIO	2023	31	JULIO	2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes	100%	CALIFICACION TOTAL							87%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
COMPONENTE E: GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO										39,0%
15	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y/o en la normativa vigente	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	El contratista alquila baños por cada frente de obra.	
16	Se realiza la protección a pozos en construcción de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes	**2,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	50%	Se observan pozos sin señalizar	
17	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección personal señalados en la matriz de EPPs aprobados por la interventoría	**6,0%**	Aplica	100%	100%	100%	0%	75%	Se observan trabajadores sin guantes, y gafas	
18	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los pliegos de condiciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	El contratista realiza la instalación de kit de emergencias en todos los frentes de obra	
19	Se tiene implementada toda la señalización SST de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
20	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
21	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de conflagraciones	**1,0%**	Aplica	100%	100%	0%	0%	50%		
22	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria, equipo y vehículos	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
23	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley a ARL, EPS Y AFP; el CONTRATISTA se encuentra al día en los pagos de acuerdo a los tiempos establecidos por la ley y estos soportes se encuentran en la carpeta correspondiente dentro del campamentos	**5,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		36%
24	Se socializa a todo el personal que labora, la política SST y el reglamento de higiene y seguridad industrial, firmados por el representante legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes requeridos	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		

F

LISTA DE CHEQUEO INTERVENTORIA - MARZO 2023

FECHA DILIGENCIAMIENTO	
DÍA	MES
31	JULIO

CONTRATO DE OBRA N° 336 DE 2022

CONTRATO INTERVENTORÍA N° 342 DE 2022

PERIODO ENTRE HASTA					
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
1	JULIO	2023	31	JULIO	2023

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL,AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.

Porcentaje total componentes	100%	CALIFICACION TOTAL							87%
ÍTEM	COMPONENTE AMBIENTAL	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	APLICABILIDAD	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES EN CASO DE 0%	COMPONENTE
25	Los miembros del COPASST o vigía y Comité de Convivencia laboral se reúnen según lo establecido en la Ley, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
26	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento en SG-SST y SGA, además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
27	Se realiza las actividades de promoción y prevención a todos los trabajadores según lo establecidos en el PIPMA	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
28	Todos los frentes de obra cuentan con carpa de Vestieres para el manejo de ropas, implementos personales EPPs y su uso es exclusivo para ello	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
29	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad y es socializado con el personal involucrado en su manejo	**1,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%	A la fecha el contratista no cuenta con sustancias quimicas en el frente de obra	
30	Se realiza el mantenimiento especificado por el fabricante a toda la maquinaria y equipo utilizado en obra	**4,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
31	Se han conformado las brigadas de emergencia, están activas especializadas e identificadas tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes. Se realizan simulacros de emergencia	**2,0%**	Aplica	100%	100%	100%	100%	100%		
COMPONENTE F: DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES DE ACOPIO										**5,0%**
32	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento relacionado con la gestión Ambiental y SST de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	**5,0%**	Aplica	0%	100%	0%	0%	25%	Se ha venido realizando la implementacion del cerramiento en polisombra y colombiana tres cintas	**1%**

(FIRMA)

DIRECTOR INTERVENTORIA-Daysse Paola Alarcon Figueroa

DIRECTOR DE OBRA

ANEXO 7
REPORTE GCR

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO

REPORTE DE MATERIAL CON GCR UTILIZADO EN: VÍAS VEHICULARES, PEATONALES, CICLOVIAS, TÚNELES. - ***Decreto 442 de 2015*** - ***Decreto 265 de 2016***
ENTIDAD: CONSTRUCTORA CAMACON SAS PERIODO: JULIO DE 2023

CONTRATO DE OBRA No. 336 de 2022

OBJETO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

NÚMERO DE CONTRATO	DIRECCIÓN (TRAMO) DE LA INTERVENCIÓN (CL - KR- DG- TV)	DESDE (CL - KR- DG- TV)	HASTA (CL - KR- DG- TV)	CIV	PK-ID	TIPO DE INTERVENCIÓN	LOCALIDAD	UPZ	ÁREA TOTAL INTERVENIDA Y/O CONSTRUIDA (M2)	CANTIDAD TOTAL MEZCLA ASFÁLTICA (M3)	CANTIDAD TOTAL DE MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA (M3)	% MEZCLA ASFÁLTICA MODIFICADA CON GCR	CANTIDAD TOTAL DE GCR UTILIZADO (KG)	PROCEDENCIA DEL GCR (Aportar Certificación y/o Factura)	OBSERVACIONES
FDLB-336-2022	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO	BOSA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	En el mes de julio de 2023 no se realizó instalación de mezcla de GCR; en el mes de febrero de 2023 se realizó instalación de mezcla de GCR en el CIV 7004134 en el sector San Diego; al proyecto le adicionaron mas CIV de los cuales se encuentran en revision el tipo de afirmado en el cual será construido.

TODOS LOS CAMPOS A DILIGENCIAR SON OBLIGATORIOS
(*) Si diferentes tramos están en un mismo contrato, divídalo por cada uno de los tramos construidos.

ARTICULO 4° Modificase el articulo 10 del Decreto 442 de 2015, el cual queda así: "**Artículo 10, Aprovechamiento de llantas usadas en obras de infraestructura del transporte en el Distrito Capital.** Desde el 1 de julio de 2016, toda obra e infraestructura de transporte en el Distrito Capital que se ejecute y adelante en procesos constructivos con asfalto, deberá prever el uso de materiales provenientes del aprovechamiento de llantas usadas en las proporciones técnicas que para el efecto exija el Instituto de Desarrollo Urbano, en la totalidad de metros cuadrados de la mezcla asfáltica usada para la obra en un porcentaje no menor al 25 % de la totalidad del volumen de la mezcla asfáltica usada en vías vehiculares (Troncales de tráfico mixto, Malla vial Arterial no troncal, Malla Intermedia y Malla Vial Local)

ANEXO 8 FORMATO DE DERRAMES PRESENTADOS

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	**FORMATO No. 7 DERRAMES PRESENTADOS**	BOGOTÁ

CONTRATO DE OBRA: **336 DE 2022**

OBJETO DEL CONTRATO

"EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

CONTRATISTA **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S**

MES: **jul-23**

SEMANA	UBICACIÓN	HORA	CAUSA	TIPO DE RESIDUO LIQUIDO DERRAMADO	ACCIÓN REALIZADA

NO SE PRESENTARON DERRAMES

Nota: Presentar fotografías del sitio en el que ocurrió el derrames.

(Firma)

(Nombre) Liceth Valero
Residente Ambiental Contratista

(Firma)

(Nombre) Nathalia Arango
Residente Ambiental Intreventor

ANEXO 9
USO DE ZONAS VERDES

FORMATO USO DE ZONAS VERDES			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-AC-51	**PROCESO** GESTIÓN AMBIENTAL, CALIDAD Y SST	**VERSIÓN** 4.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ **FECHA** _____

DIRECCIÓN TÉCNICA _____

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____

CONTRATO DE OBRA No. 336 DE 2022

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO

CONTRATISTA CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

MES: NO APLICA ESTE PERIODO

Yo, _____ en mi calidad de Director de Obra, me comprometo a restaurar las zonas verdes del frente de obra intervenidas y las utilizadas como sitio para almacenamiento temporal de materiales y/o escombros, empradizarlas y dejarlas en unas condiciones superiores a las iniciales

_____
Firma Director de Obra - Contrato _____

Yo, _____ en mi calidad de Director de Interventoría me comprometo a exigir y verificar que el contratista realice la adecuación de las zonas verdes intervenidas y utilizadas como sitios de almacenamiento temporal de materiales y/o escombros

_____
Firma Director de Interventoría - Contrato _____

Estado inicial de la zona verde a intervenir o a ser utilizada como almacenamiento temporal

N/A

N/A

Estado actual de la zona intervenida o utilizada

(Las imágenes corresponden al periodo del informe que se esta presentando)

N/A

N/A

Original:Dependencia responsable del contrato
1era copia : Interventor
2da copia: Contratista

ANEXO 10
VALES RCD

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
07 / 01 / 23	Nº 5303	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Demolicion
PLACA VEHÍCULO Xtnisu — M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
07 / 07 / 13	Nº 5304	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Recebo
PLACA VEHÍCULO TNC042 — M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
08 07 23	Nº 5326	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Recebo
PLACA VEHÍCULO XKA154 — M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Imprenta S.A.S. PBX. 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
08 07 23	Nº 5328	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Demolicion
PLACA VEHÍCULO TNC047 — M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Imprenta S.A.S. PBX. 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD S.A.S.
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
10 07 23	Nº 5330	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Recebo
PLACA VEHÍCULO XTA154 M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES LAMD S.A.S.
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
10 07 23	Nº 5327	

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Demolicion
PLACA VEHÍCULO TNC047 M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
10 07 23	Nº 5332	

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Recebo.

PLACA VEHÍCULO INR047 | M3 6.

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez | RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
10 09 23	Nº 5342	

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Demolición

PLACA VEHÍCULO AKN151 | M3 6.

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez | RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA 11 | 07 | 23

REMISIÓN Nº 5340

ORDEN DEL CLIENTE No.

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Demolicion
PLACA VEHÍCULO Kmisi — M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA 11 | 07 | 23

REMISIÓN Nº 5350

ORDEN DEL CLIENTE No.

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Demolicion
PLACA VEHÍCULO TNC047 — M3 6
CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES

LAMD S.A.S

NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA			REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
14	07	23	Nº 5387	

CLIENTE Ingeincol

OBRA

DIRECCION

MATERIAL Demolicion

PLACA VEHÍCULO XKD705 | M3 6

CONDUCTOR

DESPACHADO POR: Johan Rodriguez

RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lit Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cargador

Remisión N: PS-10409
Fecha: 2023-07-18 12:52:54
Cajero: Rodrigo Placa: SNC210
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JHON FINO MARTINEZ
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: CONCRETO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 2,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Powered by CamScanner



AGREGADOS EL CARACOL S.A.S.

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7659

Fecha: 10/07/23	Lugar de Cargue: El caracol	Lugar de Entrega:
Cliente: obras civiles y afines		Placa: TDY 633

MATERIAL	M3	MATERIAL			M3
Recebo	7	Arena Rezarandeada			
B-200		Piedra			
B-400		INVIAS	BG		
B-600			SBG		
Triturado		IDU ET 2005	BG		
Rajon Zaranda			SBG		
Arena Molida					

Cantidad [illegible]tras:

Nombre Conductor: RIGO

Nombre Despachador: wilson

Firma y sello recibido en obra:

Powered by CamScanner

GREGADOS EL CARACOL S.A.S.

Kato 1250

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7688

Fecha: 11/07/23	Lugar de Cargue: El Caracol.	Lugar de Entrega:
Cliente: OBRAS CIVILES VALQUIRIA CONSTRUCTORA		Placa: TOY 633

MATERIAL	M3	MATERIAL			M3
Recebo		Arena Rezarandeada			
B-200		Piedra			7
B-400		INVIAS	BG		
B-600			SBG		
Triturado		IDU ET 2005	BG		
Rajon Zaranda			SBG		
Arena Molida					

Cantidad en letras:

Nombre Conductor: RIGOBERTO

Nombre Despachador: ANGEL

Firma y sello recibido en obra:

Powered by CamScanner

7 piedra

AGREGADOS EL CARACOL S.A.S.

Kato 1250

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7684

Fecha: 10/07/23	Lugar de Cargue: El caracol	Lugar de Entrega:
Cliente: Obras sibiles		Placa: TDY 633

MATERIAL	M3	MATERIAL			M3	Nombre Conductor: Rigo
Recebo		Arena Rezarandeada				
B-200	7p	Piedra				Nombre Despachador: wilson
B-400		INVIAS	BG			
B-600			SBG			Firma y sello recibido en obra:
Triturado		IDU ET 2005	BG			
Rajon Zaranda			SBG			
Arena Molida						

Cantidad en letras:

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-57003
Fecha: 2023-07-13 08:58:29
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner

GREGADOS EL CARACOL S.A.S.

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7733

Fecha: 13/07/23	Lugar de Cargue: el CARACOL	Lugar de Entrega:
Cliente: OBRAS CIVILES Y ALQUILER DE MAQUINARIA		Placa: TOY 633
		Nombre Conductor: RICARDO
		Nombre Despachador: ANGEL
		Firma y sello recibido en obra:

MATERIAL	M3	MATERIAL		M3
Recebo		Arena Rezarandeada		
B-200		Piedra		7
B-400		INVIAS	BG	
B-600			SBG	
Triturado		IDU ET 2005	BG	
Rajon Zaranda			SBG	
Arena Molida				

Cantidad en letras:

Powered by CamScanner

GREGADOS EL CARACOL S.A.S.

Kato 1250

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7760

Fecha:	Lugar de Cargue:	Lugar de Entrega:
14/07/23	El caracol	
Cliente: Obras civiles y alquiler maq.		**Placa:** TDY 633

MATERIAL	M3	MATERIAL			M3
Recebo		Arena Rezarandeada			
B-200		Piedra			
B-400		INVIAS	BG		
B-600			SBG		
Triturado		IDU ET 2005	BG		
Rajon Zaranda	7		SBG		
Arena Molida					

Cantidad en letras:


Nombre Conductor: Rigo

Nombre Despachador: Wilson

Firma y sello recibido en obra:

Ca
Placa
Clien

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20022700000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-57174
Fecha: 2023-07-14 09:48:18
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

GREGADOS EL CARACOL S.A.S.

Kato 1250

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7772

Fecha: 14/07/23	Lugar de Cargue: El caracol	Lugar de Entrega:
Cliente: obras civiles y alquiler de maq		Placa: TPX 633
		Nombre Conductor: RICO
		Nombre Despachador: wilson
		Firma y sello recibido en obra:

MATERIAL	M3	MATERIAL			M3
Recebo		Arena Rezarandeada			
B-200		Piedra			
B-400		INVIAS	BG		
B-600			SBG		
Triturado		IDU ET 2005	BG		
Rajon Zaranda	7		SBG		
Arena Molida					

Cantidad en letras:

Powered by CamScanner



AGREGADOS EL CARACOL SAS

NIT. 900.714.607-1

Nº 2489

VALE CONTROL DE SALIDA

Fecha: 15/07/23

Placa No. CDX 633

Cliente: Obras Civiles

Tipo de material: Recebo 7 mt.

Metros: Envio l.l.

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-57300
Fecha: 2023-07-15 08:54:55
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

18/07/202

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-57321
Fecha: 2023-07-15 10:12:12
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

18/07/20

GREGADOS EL CARACOL S.A.S.
NIT. 900.714.607-1
Kato 1250

VALE N° 7775

Fecha: 15/07/23
Lugar de Cargue: el CARACOL
Cliente: Obras civiles
Lugar de Entrega:
Placa: TDY633
Nombre Conductor: FRANCISCO
Nombre Despachador: JANSEN
Firma y sello recibido en obra:

MATERIAL	M3	MATERIAL	M3
Recebo		Arena Rezarandeada	
B-200		Piedra	
B-400		BG	
B-600		INVIAS SBG	
Triturado		IDU ET 2005 BG	
Rajon Zaranda		SBG	
Arena Molida			

Cantidad en letras:

18/07/2023 13:36

FUNDACIÓN
Día Azul
Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

22418

VALE POR UN VIAJE No.

Fecha 06/07/2023

Obra/Frente Occidente.

Placa de Vehiculo: SBE-999

Nombre de Conductor: Diego Cardenas

Cédula:

Tipo de Material: Demolición.

Volqueta Sencilla [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN
Día Azul
Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. 22419

Fecha 9/07/2023

Obra/Frente Cucalache.

Placa de Vehiculo: SBE 999

Nombre de Conductor: Diego Cardenas

Cédula:

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Sencilla [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN
Dia Azul
Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición
final de residuos
de construcción
y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. 22420

Fecha 05/04/2023

Obra/Frente Cavalcade

Placa de Vehiculo: JBE-999

Nombre de Conductor: Diego Cardenas

Cédula:

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Sencilla [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN
Día Azul Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. 22421

Fecha: 01-07-2023

Obra/Frente: Gualoche

Placa de Vehiculo: SDG 798

Nombre de Conductor: Diego Cardenas

Cédula:

Tipo de Material: Excavacion

Volqueta Sencilla [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN
Día Azul
Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. 22422

Fecha 7/07/2023

Obra/Frente Cuculoche.

Placa de Vehiculo: SBG-999

Nombre de Conductor: Diego Cardenas

Cédula:

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Sencilla ☒

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN
Dia Azul
Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. 22423

Fecha 12/07/2023

Obra/Frente Guaiacho

Placa de Vehiculo: SBE-999

Nombre de Conductor: Diego Cardenas

Cédula:

Tipo de Material: Excavacion

Volqueta Sencilla [b]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

Powered by CamScanner

FUNDACIÓN
Día Azul
Futuro Verde

NIT: 900.793.971-5

Gestor de disposición final de residuos de construcción y demolición RCD
Resolución 472 de 2017- MADS

VALE POR UN VIAJE No. 22424

Fecha 14/07/2023

Obra/Frente Coalache

Placa de Vehiculo: SBE-999

Nombre de Conductor: Diego Cardenas

Cédula:

Tipo de Material: Excavación

Volqueta Sencilla [X]

FIRMA AUTORIZADA

Cel: 3219949007 - 315 5215352
fundaciondiaazulfuturoverde@hotmail.com
www.diaazulfuturoverde.com

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30687726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-65841
Fecha: 2023-07-01 07:58:02
Cajero: Sandra
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30687726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-55865
Fecha: 2023-07-01 09:31:11
Cajera: Sandra
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30683726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-55894
Fecha: 2023-07-01 11:23:35
Cajero: Sandra
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30687726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-55986
Fecha: 2023-07-04 14:48:59
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20022700142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-55957
Fecha: 2023-07-04 12:56:44
Cajero: Sandra
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No: 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56002
Fecha: 2023-07-04 16:31:36
Cajera: Sandra
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.

Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1

Tel. +57 (312) 30687726 / +57 (314) 3346607

Dir. Dg 16 Nº 96G - 05

Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022

CAR

Remisión N: RM-56060

Fecha: 2023-07-05 10:48:21

Cajero: Jessika

Placa: TDY633 Pin: 0

Cliente: EFECTIVO

Recibo No: 0

Obra: GENERAL

Material: SENCILLO

EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS

Unidad: Viaje

Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30687726 / +57 (314) 33466607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56025
Fecha: 2023-07-05 08:54:02
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56012
Fecha: 2023-07-05 07:30:27
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56093
Fecha: 2023-07-05 12:39:18
Cajero: Sandra
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56120
Fecha: 2023-07-05 14:37:45
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56142
Fecha: 2023-07-05 16:15:52
Cajero: Sandra
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No: 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346907
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56156
Fecha: 2023-07-06 07:19:07
Cajera: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No: 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30687726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20022700000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56174
Fecha: 2023-07-06 08:58:26
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20022700142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56197
Fecha: 2023-07-06 10:35:18
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.

Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1

Tel. +57 (312) 30687726 / +57 (314) 3346607

Dir. Dg 16 Nº 96G - 05

Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022

CAR

Remisión N: RM-56229

Fecha: 2023-07-06 12:24:42

Cajero: Sandra

Placa: TDY633 Pin: 0

Cliente: EFECTIVO

Recibo No. 0


Obra: GENERAL

Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS

Unidad: Viaje

Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022.
CAR
Remisión N: RM-56252
Fecha: 2023-07-06 14:22:31
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20022700142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56273
Fecha: 2023-07-06 15:46:15
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30688726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20222700000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56363
Fecha: 2023-07-07 12:16:38
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30683726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56390
Fecha: 2023-07-07 14:06:45
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30683726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56416
Fecha: 2023-07-07 15:51:45
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	Nº 416824
	DÍA	MES	AÑO		

INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero	X	Beneficiario de Área de Reserva Especial	
	Solicitante de Legalización		Subcontrato de Formalización	
CÓDIGO EXPEDIENTE	17415			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	CONSTRITURAR SAS			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT	X	CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	830.089.377-5			
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CUNDINAMARCA			
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	BOGOTA D.C.			
MINERAL EXPLOTADO	RECEBO			
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	NUMERO			
UNIDAD DE MEDIDA	M3			

INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL							
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT		CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR		CONSUMIDOR				
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD							
No. RUCOM	RUCOM-						
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO							

BLANCO: ARCHIVO - ROSADA: CLIENTE - AMARILLA: TRANSPORTADOR

Powered by CamScanner

GREGADOS EL CARACOL S.A.S.

Kato 1250

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7646

Fecha: 8/07/23	Lugar de Cargue: EL CARACOL.	Lugar de Entrega: BOSA.
Cliente: OBRAS CIVILES Y ALQUILER MAQUINARIA		Placa: TOY 633

MATERIAL	M3	MATERIAL		M3
Recebo	7	Arena Rezarandeada		
B-200		Piedra		
B-400		INVIAS	BG	
B-600			SBG	
Triturado		IDU ET 2005	BG	
Rajon Zaranda			SBG	
Arena Molida				

Cantidad en letras:

Nombre Conductor: RIGOBERTO.

Nombre Despachador: NUBIA

Firma y sello recibido en obra:

Powered by CamScanner

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Facturación

Remisión N: PS-9817

Fecha: 2023-07-10 10:38:50

Cajero: Rodrigo Placa: SNC210

Cliente: EFECTIVO

Cliente Efectivo: JHON FINO MARTINEZ

Recibo No.

Obra: GENERAL

Material: ESCOMBRO SIN PAGO SENCILLO

Unidad: Metro

Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Powered by CamScanner

RECICLADOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Facturación

Remisión N: PS-9819
Fecha: 2023-07-10 10:46:41
Cajero: Rodrigo Placa: SNC210
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JHON FINO MARTINEZ
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SIN PAGO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión

Powered by CamScanner

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Facturación

Remisión N: PS-9736
Fecha: 2023-07-07 08:35:38
Cajero: Rodrigo Placa: SNC210
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JHON FINO MARTINEZ
Recibo No.
Obra: GENERAL

Material: OTROS RCD SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56328
Fecha: 2023-07-07 10:16:08
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

CELULAR: 319 601 19 80 - 31
ingeincol@gmail.co

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-55889
Fecha: 2023-07-01 10:53:28
Cajero: Sandra
Placa: XAA147 Pin: 2019
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56415
Fecha: 2023-07-07 15:43:51
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

CELULAR: 319 601 19 80 - 319 48
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56401
Fecha: 2023-07-07 14:36:19
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56455
Fecha: 2023-07-08 08:54:21
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

CELULAR: 319 601 19 80 - 319
ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56429
Fecha: 2023-07-07 16:42:31
Cajero: Jessika
Placa: TNO047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56626
Fecha: 2023-07-10 14:36:38
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56480
Fecha: 2023-07-08 09:59:20
Cajero: Jessika
Placa: TNO047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56643
Fecha: 2023-07-10 15:39:21
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56539
Fecha: 2023-07-10 09:02:26
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.c

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56723
Fecha: 2023-07-11 11:22:23
Cajero: SandraP
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56706
Fecha: 2023-07-11 10:11:31
Cajero: SandraP
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56806
Fecha: 2023-07-11 16:35:15
Cajero: SandraP
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56738
Fecha: 2023-07-11 12:10:26
Cajero: SandraP
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-57568
Fecha: 2023-07-18 10:39:08
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56954
Fecha: 2023-07-12 15:03:05
Cajero: Jessika
Placa: XKD205 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-58039
Fecha: 2023-07-21 14:36:46
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-57657
Fecha: 2023-07-18 14:51:05
Cajero: Jessika
Placa: XKA154 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

-CANTERA-

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-58157
Fecha: 2023-07-22 11:04:32
Cajero: Jessika
Placa: TNC047 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

ingeincol@gmail.com

-CANTERA-

08/07/2023

①

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56453
Fecha: 2023-07-08 08:46:05
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7 M³

Imprimir

②

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56470
Fecha: 2023-07-08 09:31:49
Cajero: Jessika
Placa: SQW708 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 65.000

15 M³

Imprimir

Powered by CamScanner

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1

Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129

Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente

Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.

Gestor No. 21

Cargador

Remisión N: PS-9853

Fecha: 2023-07-10 12:10:44

Cajero: Rodrigo Placa: SQW708

Cliente: EFECTIVO

Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA

Recibo No.

Obra: GENERAL

Material: ESCOMBRO SIN PAGO

Unidad: Metro

Cantidad: 15,00

15 M³

FIRMA CONDUCTOR

Volandero 23/07/23

Después de 48 horas no se ace cambios en esta remisión

Ingreso de materales

RECICLADOS INDUSTRIALE DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1

Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (3 2153129

Costado Oriental Vía Avenid Longitudinal de Occidente

Bosa el recreo - Vereda la Victc Finca las Juntas. Mosquera Cundinamarca.

Gestor No. 21

Cliente

Remisión N: PS-9872

Fecha: 2023-07-10 14:12:58

Cajero: Rodrigo Placa: SQW708

Cliente: EFECTIVO

Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA

Recibo No.

Obra: GENERAL

Material: ESCOMBRO DOBLE

Unidad: Metro

Cantidad: 15,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión

Ingreso de materales

Imprimir

15 M³

PAISAJO S.A.S.

Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1

Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607

Dir. Dg 16 N° 96G - 05

Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022

CAR

Remisión N: RM-56538

Fecha: 2023-07-10 08:59:50

Cajero: Jessika

Placa: SQW708 Pin: 0

Cliente: EFECTIVO

Recibo No. 0

Obra: GENERAL

Material: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS

Unidad: Viaje

Cantidad: 15,00 Precio: $ 65.000

15 M³

Imprimir

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión

Ingreso de materales

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1

Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129

Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente

Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.

Gestor No. 21

Cliente

Remisión N: PS-9887

Fecha: 2023-07-10 16:14:20

Cajero: Rodrigo Placa: SQW708

Cliente: EFECTIVO

Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA

Recibo No.

Obra: GENERAL

Material: ESCOMBRO DOBLE

Unidad: Metro

Cantidad: 15,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión

Ingreso de materales

Imprimir

15 M³

Powered by CamScanner

Fecha 2023/07/10.

(7)

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria
Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cliente

Remisión N: PS-9861
Fecha: 2023-07-10 12:26:17
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SIN PAGO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

7H3

(8)

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cliente

Remisión N: PS-9828
Fecha: 2023-07-10 11:21:07
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SIN PAGO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

7H3

(9)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT. 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346537
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56623
Fecha: 2023-07-10 08:17:46
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 Fin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

7H3

Powered by CamScanner

10/07/2023.

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1

Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129

Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente

Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.

Gestor No. 21

Cliente

Remisión N: PS-9876

Fecha: 2023-07-10 14:36:48

Cajero: Rodrigo Placa: OWR285

Cliente: EFECTIVO

Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA

Recibo No.

Obra: GENERAL

Material: ESCOMBRO SIN PAGO SENCILLO

Unidad: Metro

Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión

Ingreso de materales

Imprimir

7M3

Powered by CamScanner

10/07/2023

(11)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56557
Fecha: 2023-07-10 09:56:59
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
10/07/23 Ingreso de materales

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

(13)

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cliente

Remisión N: PS-9918
Fecha: 2023-07-11 11:19:19
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SIN PAGO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión

Fildoxo
07/10/23

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

(12)

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cliente

Remisión N: PS-9813
Fecha: 2023-07-10 10:10:43
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA
Recibo No. 11/07/23
Obra: GENERAL
Material: OTROS RCD SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00 7M³

FIRMA CONDUCTOR

(14)

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cliente

Remisión N: PS-9907
Fecha: 2023-07-11 08:56:34
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SIN PAGO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00 11/07/23
7M³

Powered by CamScanner

Artemio
23/07/11

(15)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56756
Fecha: 2023-07-11 13:35:28
Cajero: SandraP
Placa: SBE766 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7 M³

Imprimir

(16)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56797
Fecha: 2023-07-11 15:57:06
Cajero: SandraP
Placa: SBE766 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7 M³

Imprimir

Powered by CamScanner

Pildoro
23/07/11

(17)

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cliente

Remisión N: PS-9894
Fecha: 2023-07-11 07:54:55
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO

Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SIN PAGO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00 7M3

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

(18)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56764
Fecha: 2023-07-11 14:05:05
Cajero: SandraP
Placa: OWR285 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir 7M3

Powered by CamScanner

11/07/2023

(19)

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cliente

Remisión N: PS-9925
Fecha: 2023-07-11 12:48:28
Cajero: Rodrigo Placa: SQW708
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO DOBLE
Unidad: Metro
Cantidad: 15,00

15 M3

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

(20)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56781
Fecha: 2023-07-11 14:55:07
Cajero: SandraP
Placa: SQW708 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 65.000

15 M3

Imprimir

Powered by CamScanner

Velanario
2023/07/12

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1

Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129

Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente

Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.

Gestor No. 21

Cliente

Remisión N: PS-9988

Fecha: 2023-07-12 12:22:15

Cajero: Rodrigo Placa: SQW708

Cliente: EFECTIVO

Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA

Recibo No.

Obra: GENERAL

Material: ESCOMBRO DOBLE

Unidad: Metro

Cantidad: 15,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión

Ingreso de materales

Imprimir

15 M3

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1

Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129

Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente

Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.

Gestor No. 21

Cliente

Remisión N: PS-10000

Fecha: 2023-07-12 14:36:47

Cajero: Rodrigo Placa: SQW708

Cliente: EFECTIVO

Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA

Recibo No.

Obra: GENERAL

Material: ESCOMBRO DOBLE

Unidad: Metro

Cantidad: 15,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión

Ingreso de materales

15 M3

Imprimir

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.

NIT: 900.360.954-1

Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129

Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente

Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.

Gestor No. 21

Cliente

Remisión N: PS-10484

Fecha: 2023-07-19 14:46:40

Cajero: Rodrigo Placa: SQW708

Cliente: EFECTIVO

Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA

Recibo No.

Obra: GENERAL

Material: ESCOMBRO DOBLE

Unidad: Metro

Cantidad: 15,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión

Ingreso de materales

Imprimir

15 M3

Powered by CamScanner

Frente
23/07/12 -

24

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56833
Fecha: 2023-07-12 09:11:33
Cajero: Jessika
Placa: SBE766 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7M3

Imprimir

25

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56952
Fecha: 2023-07-12 15:00:11
Cajero: Jessika
Placa: SBE766 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7M3

26

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56906
Fecha: 2023-07-12 12:29:58
Cajero: SandraP
Placa: SBE766 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7M3

Imprimir

27

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56868
Fecha: 2023-07-12 10:44:30
Cajero: Jessika
Placa: SBE766 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7M3

Imprimir

28

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56976
Fecha: 2023-07-12 16:32:49
Cajero: SandraP
Placa: SBE766 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7 M3

Imprimir

Powered by CamScanner

29

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56828
Fecha: 2023-07-12 08:46:10
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7H3

31

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56880
Fecha: 2023-07-12 11:06:38
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir 7H3

Pildoro
07/23 / 12.

30

RECICLADOS INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cliente
Remisión N: PS-9974
Fecha: 2023-07-12 10:02:13
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir 7H3

Powered by CamScanner

19/07/2023

32

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cargador

Remisión N: PS-10444
Fecha: 2023-07-19 09:17:08
Cajero: Rodrigo Placa: OWR285
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: OTROS RCD SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

FIRMA CONDUCTOR

7M3

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

33

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cliente

Remisión N: PS-10468
Fecha: 2023-07-19 11:57:18
Cajero: Rodrigo Placa: SQW708
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO DOBLE
Unidad: Metro
Cantidad: 15,00

15M3

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

34

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cliente

Remisión N: PS-10466
Fecha: 2023-07-19 11:19:14
Cajero: Rodrigo Placa: SBE766
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00

7M3

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

Powered by CamScanner

21/07/2023

38

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022.
CAR
Remisión N: RM-58048
Fecha: 2023-07-21 14:50:43
Cajero: Jessika
Placa: SBE766 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7M3

Imprimir

22/07/2023

39

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-58153
Fecha: 2023-07-22 10:51:56
Cajero: Jessika
Placa: SBE766 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7M3

Imprimir

21/07/2023

40

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-58027
Fecha: 2023-07-21 14:10:39
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7M3

Imprimir

22/07/2023

41

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-58117
Fecha: 2023-07-22 09:17:27
Cajero: Jessika
Placa: SBE766 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7M3

Imprimir

Powered by CamScanner

Pildora
23/07/07

(42)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56409
Fecha: 2023-07-07 15:07:09
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7M3

Imprimir

(43)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56367
Fecha: 2023-07-07 12:33:26
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7M3

Imprimir

(44)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56384
Fecha: 2023-07-07 13:55:47
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7M3

Imprimir

Powered by CamScanner

Yelandia
23/07/07

(45)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56398
Fecha: 2023-07-07 14:24:39
Cajero: Jessika
Placa: SQW708 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 65.000

15 M3

Imprimir

(46)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56364
Fecha: 2023-07-07 12:29:08
Cajero: Jessika
Placa: SQW708 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 65.000

15 M3

Imprimir

Powered by CamScanner

24/07/2023

47

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-58344
Fecha: 2023-07-24 15:23:15
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7M3

Imprimir

48

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-58240
Fecha: 2023-07-24 10:52:13
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7M3

Imprimir

Powered by CamScanner

24/07/2023

(49)

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cliente

Remisión N: PS-10605
Fecha: 2023-07-24 12:50:21
Cajero: Rodrigo Placa: SQW708
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SIN PAGO
Unidad: Metro
Cantidad: 15,00 15 M3

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

(50)

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-58277
Fecha: 2023-07-24 12:30:05
Cajero: SandraP
Placa: SQW708 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: DOBLE MATERIAL EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 15,00 Precio: $ 65.000

15 M3

Imprimir

(51)

RECICLADOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S.
NIT: 900.360.954-1
Tel. +57 (601) 8759047 / +57 (318) 2153129
Costado Oriental Vía Avenida Longitudinal de Occidente
Bosa el recreo - Vereda la Victoria - Finca las Juntas. Mosquera, Cundinamarca.
Gestor No. 21
Cliente

Remisión N: PS-10604
Fecha: 2023-07-24 12:49:31
Cajero: Rodrigo Placa: SBE766
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo: JOSE ARGEÓN MORA
Recibo No.
Obra: GENERAL
Material: ESCOMBRO SIN PAGO SENCILLO
Unidad: Metro
Cantidad: 7,00 7 M3

FIRMA CONDUCTOR

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
Ingreso de materales

Imprimir

Powered by CamScanner

26/07/2023

(52) Pildora

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-58673
Fecha: 2023-07-26 11:21:00
Cajero: Jessika
Placa: OWR285 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

7 M³

Imprimir

Powered by CamScanner

ANEXO 11
VALES MATERIALES

CANTERA LA QUINTA

DESPACHO DE PETREOS

49312

Fecha: 12 / 09 / 2023	Orden de pedido No:	Cliente: Ingeinal
Nit.:	Transportador: William	Placa Vehículo: XVD 205
Vendedor:		Obra:

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	6		

Despachador

William Cliente

Dirección: COGUA • Teléfono: 320 275 9754 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. CEL: 313 435 8588 Bogotá D.C.

CANTERA LA QUINTA

DESPACHO DE PETREOS

49325

Fecha: 12 / 09 / 2023	Orden de pedido No: 2465	Cliente: Ingeinal
Nit.:	Transportador: Gilberto	Placa Vehículo: TXO 047
Vendedor:		Obra:

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	6		

Despachador

Cliente

Dirección: COGUA • Teléfono: 320 275 9754 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. CEL: 313 435 8588 Bogotá D.C.

CANTERA LA QUINTA

DESPACHO DE PETREOS

49331

Fecha: 12 / 09 / 2023	Orden de pedido No:	Cliente: Ingeinal
Nit.:	Transportador: Andres	Placa Vehículo: XVA 152
Vendedor:		Obra:

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	6		

Despachador

Cliente

Dirección: COGUA • Teléfono: 320 275 9754 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. CEL: 313 435 8588 Bogotá D.C.

CANTERA LA QUINTA

DESPACHO DE PETREOS

49310

Fecha: 12 07 2023	Orden de pedido No:	Cliente: Ingenieria
Nit.:	Transportador: Gilberto	Placa Vehículo: TXO 047
Vendedor:		Obra:

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	6		

Despachador

Cliente

Dirección: COGUA • Teléfono: 320 275 9754 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. CEL: 313 435 8588 Bogotá D.C.

CANTERA LA QUINTA

DESPACHO DE PETREOS

49355

Fecha: 13 07 2023	Orden de pedido No: 2571	Cliente: Ingenieria
Nit.:	Transportador: William	Placa Vehículo: XKO 205
Vendedor:		Obra:

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	6		

Despachador

William Rodriguez
Cliente

Dirección: COGUA • Teléfono: 320 275 9754 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. CEL: 313 435 8588 Bogotá D.C.

CANTERA LA QUINTA

DESPACHO DE PETREOS

49357

Fecha: 13 07 2023	Orden de pedido No: 2572	Cliente: Ingeniería
Nit.:	Transportador: Gilberto	Placa Vehículo: TXO 047
Vendedor:		Obra:

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	6		

Despachador

Cliente

Dirección: COGUA • Teléfono: 320 275 9754 - 601 678 0219

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. CEL: 313 435 8588 Bogotá D.C.

hormigón urbano S.A.S.

Cementos Oriente

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	POTRERITOS / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA POTRERITOS / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 88i bis No. 80 sur - 32 a Calle 80 sur #2 320 4867733,	PLANTA SUR FECHA: 17/07/2023 REMISIÓN: 15695 HORA DE CARGUE: 8:17 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
5,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 12.00 M3 DE SU ORDEN POR 12.00 M3.	

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	
HECTOR MATEUS	230	13006	

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

hormigón urbano
0013006

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

hormigón urbano S.A.S.

Cementos Oriente

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	POTRERITOS / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA POTRERITOS / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 88i bis No. 80 sur - 32 a Calle 80 sur #2 320 4867733,	PLANTA SUR FECHA: 18/07/2023 REMISIÓN: 15704 HORA DE CARGUE: 5:21 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 7.00 M3.	

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ALVARO BONILLA	234	13016		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

hormigón urbano
0013016

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA) NOMBRE

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL



294692

Lugar de Cargue:

CANTERA SOACHA

Cliente:

INGEINCOL SAS - 900868163

Obra:

BOSA REMANSO

Producto:

RECEBO

No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	05/07/2023	09:15:12	7.66
Salida:	05/07/2023	09:15:43	7.66

Volumen M3: **7.66** Peso Neto: **7.66**

Transportista: **INGEINCOL SAS**

Conductor: **ANDRES**

Identificación: **0**

Placa: **XKA154**

Intentos: 1

Observaciones: **RECEBO**

CLIENTE

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL



296333

Lugar de Cargue:

CANTERA SOACHA

Cliente:

INGEINCOL SAS - 900868163

Obra:

BOSA REMANSO

Producto:

RECEBO

No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	12/07/2023	11:11:18	8.12
Salida:	12/07/2023	11:20:58	8.12

Volumen M3: **8.12** Peso Neto: **8.12**

Transportista: **INGEINCOL SAS**

Conductor: **WILLIAM**


Identificacion: **79996402**

XKD205

Observaciones:

CLIENTE

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL



296447

Lugar de Cargue:

CANTERA SOACHA

Cliente:

INGEINCOL SAS - 900868163

Obra:

BOSA REMANSO

Producto:

RECEBO

No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	12/07/2023	15:05:23	7.71
Salida:	12/07/2023	15:21:53	7.71

Volumen M3: **7.71** Peso Neto: **7.71**

Transportista: **INGEINCOL SAS**

Conductor: **GILBERTO**

Identificacion: **79270617**

Placa: **TNC047**

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL



296652

Lugar de Cargue:

CANTERA SOACHA

Cliente:

INGEINCOL SAS - 900868163

Obra:

BOSA REMANSO

Producto:

RECEBO

No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	13/07/2023	11:24:00	8.12
Salida:	13/07/2023	11:41:20	8.12

Volumen M3: **8.12** Peso Neto: **8.12**

Transportista: **INGEINCOL SAS**

Conductor: **WILLIAM**

RECIBO ENTREGA DE MATERIAL

296727

Lugar de Cargue:

CANTERA SOACHA

Cliente:

INGEINCOL SAS - 900868163

Obra:

BOSA REMANSO

Producto:

RECEBO

No Remisión:

	Fecha:	Hora:	Peso:
Ingreso:	13/07/2023	14:30:37	7.71
Salida:	13/07/2023	14:52:48	7.71

Volumen M3: 7.71 Peso Neto: 7.71

Transportista: **INGEINCOL SAS**

Conductor: **GILBERTO**

Identificacion: **79270617**

Placa: **TNC047**

Intentos: 1

Observaciones: **RECEBO**

TRANSPORTISTA

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
14 / 07 / 23	Nº 5388	2576

CLIENTE: Ingeincol
OBRA:
DIRECCION:
MATERIAL: Subbase
PLACA VEHÍCULO: XKD705 — M3: 6
CONDUCTOR:
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Impronto S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
19 / 07 / 23	Nº 5404	7578

CLIENTE: Ingeincol
OBRA:
DIRECCION:
MATERIAL: Subbase
PLACA VEHÍCULO: XKA154 — M3: 6
CONDUCTOR:
DESPACHADO POR: Johan R
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M Lo Impronto S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
18 / 07 / 23	Nº 5410	2580

CLIENTE Ingeincol
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO XKN 154 — M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan R
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
21 / 07 / 23	Nº 5424	7581

CLIENTE Ingeincd
OBRA
DIRECCION
MATERIAL Subbase
PLACA VEHÍCULO XKN 154 — M3 6
CONDUCTOR
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com

-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
27 / 09 / 23	Nº 5428	2583

CLIENTE: Ingeincol
OBRA:
DIRECCION:
MATERIAL: Subbase
PLACA VEHÍCULO: XTH154 — M3: 6
CONDUCTOR:
DESPACHADO POR: Johan Rodriguez
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD S.A.S
NIT: 900.674.074 - 1

INGENIERÍA Y TRANSPORTE LAMD

GESTOR DE RCD ALBORAL
CAR RESOLUCION 0472 DE 2017
REGISTRO IDU No. 533 y 534 del año 2019

FECHA	REMISIÓN	ORDEN DEL CLIENTE No.
27 / 09 / 23	Nº 5438	2585

CLIENTE: Ingeincol
OBRA:
DIRECCION:
MATERIAL: Subbase
PLACA VEHÍCULO: TWE043 — M3: 6
CONDUCTOR:
DESPACHADO POR: Johan R...
RECIBIDO POR:

Impreso por: A&M La Imprenta S.A.S. PBX: 756 8324 Bogotá D.C.

INGENIEROS INTEGRALES DE COLOMBIA
CELULAR: 319 601 19 80 - 319 489 58 15
ingeincol@gmail.com
-EMPRESA-

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
MI[illegible]373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007
CANTERAS CERROS

DESPACHO DE PETREOS

49406

Fecha:	10	07	2023	Orden de pedido No:		Cliente:	Lupe Valadiz
Nit.:				Transportador:	Andres	Placa Vehículo:	[illegible] 708
Vendedor:				Obra:			

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	14	IVA	

Despachador

Cliente

Dirección: COGUA • Teléfono: 320 275 9754 - 601 678 0219

Impreso por: AKM La Imprenta S.A.S. CEL. 313 435 9388 Bogotá D.C.

MINA CANOAS

DESPACHO DE PETREOS

INGENIERÍA Y TRANSPORTES
LAMD SAS MINA CANOAS
NIT: 860.535.939-7
TITULO MIND 7373
RES. AMBIENTAL 2097 DEL 2007

83947

Fecha:	07	07	2023	Orden de pedido No:		Cliente:	Lupe Valadiz
Nit.:				Transportador:	Andres	Placa Vehículo:	[illegible] 708
Vendedor:				Obra:			

Material	Cantidad M³	Valor Metro	Valor Transporte
Rajon	14	IVA	

Despachador

Cliente

Dirección: Km 3 Vía Soacha • Mondoñedo, Vereda Canoas, Soacha • Teléfono: 320 275 9754 - 323 495 0257 - 601 678 0219

Impreso por: AKM La Imprenta S.A.S. CEL. 313 435 9388 Bogotá D.C.

TRITURADOS TG S.A.
Tel. +57 (601) 8234092
Dir. Km 2.5 Mondoñedo

Remisión N: AB-18915
Fecha: 2023-07-19 11:31:30
Cajero: Josel Placa: SBE766
Cliente: EFECTIVO
Cliente Efectivo:
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: TRITURADO 3/4
Unidad: Metro
Cantidad: 6,00

FIRMA

Después de 48 horas no se aceptan cambios en esta remisión
El presente documento NO es equivalente a una factura.

Imprimir

Powered by CamScanner



AGREGADOS EL CARACOL S.A.S.

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7659

Fecha: 10/07/23	Lugar de Cargue: El caracol	Lugar de Entrega:
Cliente: obras civiles y afines		Placa: TDY 633

MATERIAL	M3	MATERIAL			M3
Recebo	7	Arena Rezarandeada			
B-200		Piedra			
B-400		INVIAS	BG		
B-600			SBG		
Triturado		IDU ET 2005	BG		
Rajon Zaranda			SBG		
Arena Molida					

Cantidad [illegible]tras:

Nombre Conductor: RIGO

Nombre Despachador: wilson

Firma y sello recibido en obra:

Powered by CamScanner

GREGADOS EL CARACOL S.A.S.

Kato 1250

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7688

Fecha: 11/07/23	Lugar de Cargue: El Caracol.	Lugar de Entrega:
Cliente: OBRAS CIVILES VALQUIRIA CONSTRUCTORA		Placa: TOY 633

MATERIAL	M3	MATERIAL			M3
Recebo		Arena Rezarandeada			
B-200		Piedra			7
B-400		INVIAS	BG		
B-600			SBG		
Triturado		IDU ET 2005	BG		
Rajon Zaranda			SBG		
Arena Molida					

Cantidad en letras:

Nombre Conductor: RIGOBERTO

Nombre Despachador: ANGEL

Firma y sello recibido en obra:

Powered by CamScanner

7 piedra

AGREGADOS EL CARACOL S.A.S.

Kato 1250

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7684

Fecha: 10/07/23	Lugar de Cargue: El caracol	Lugar de Entrega:
Cliente: Obras sibiles		Placa: TDY 633

MATERIAL	M3	MATERIAL			M3	Nombre Conductor: Rigo
Recebo		Arena Rezarandeada				
B-200	7p	Piedra				Nombre Despachador: wilson
B-400		INVIAS	BG			
B-600			SBG			Firma y sello recibido en obra:
Triturado		IDU ET 2005	BG			
Rajon Zaranda			SBG			
Arena Molida						

Cantidad en letras:

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-57003
Fecha: 2023-07-13 08:58:29
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner

GREGADOS EL CARACOL S.A.S.

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7733

Fecha: 13/07/23	Lugar de Cargue: el CARACOL	Lugar de Entrega:
Cliente: OBRAS CIVILES Y ALQUILER DE MAQUINARIA		Placa: TOY 633
		Nombre Conductor: RICARDO
		Nombre Despachador: ANGEL
		Firma y sello recibido en obra:

MATERIAL	M3	MATERIAL		M3
Recebo		Arena Rezarandeada		
B-200		Piedra		7
B-400		INVIAS	BG	
B-600			SBG	
Triturado		IDU ET 2005	BG	
Rajon Zaranda			SBG	
Arena Molida				

Cantidad en letras:

Powered by CamScanner

GREGADOS EL CARACOL S.A.S.

Kato 1250

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7760

Fecha:	Lugar de Cargue:	Lugar de Entrega:
14/07/23	El caracol	
Cliente: Obras civiles y alquiler maq.		**Placa:** TDY 633

MATERIAL	M3	MATERIAL			M3
Recebo		Arena Rezarandeada			
B-200		Piedra			
B-400		INVIAS	BG		
B-600			SBG		
Triturado		IDU ET 2005	BG		
Rajon Zaranda	7		SBG		
Arena Molida					

Cantidad en letras:


Nombre Conductor: Rigo

Nombre Despachador: Wilson

Firma y sello recibido en obra:

Ca
Placa
Clien

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20022700000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-57174
Fecha: 2023-07-14 09:48:18
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

GREGADOS EL CARACOL S.A.S.

Kato 1250

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7772

Fecha: 14/07/23	Lugar de Cargue: El caracol	Lugar de Entrega:
Cliente: obras civiles y alquiler de maq		Placa: TPX 633
		Nombre Conductor: RICO
		Nombre Despachador: wilson
		Firma y sello recibido en obra:

MATERIAL	M3	MATERIAL			M3
Recebo		Arena Rezarandeada			
B-200		Piedra			
B-400		INVIAS	BG		
B-600			SBG		
Triturado		IDU ET 2005	BG		
Rajon Zaranda	7		SBG		
Arena Molida					

Cantidad en letras:

Powered by CamScanner



AGREGADOS EL CARACOL SAS

NIT. 900.714.607-1

Nº 2489

VALE CONTROL DE SALIDA

Fecha: 15/07/23

Placa No. CDX 633

Cliente: Obras Civiles

Tipo de material: Recebo 7 mt.

Metros: Envio l.l.

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-57300
Fecha: 2023-07-15 08:54:55
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

18/07/202

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-57321
Fecha: 2023-07-15 10:12:12
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

18/07/20

GREGADOS EL CARACOL S.A.S.
NIT. 900.714.607-1
Kato 1250

VALE N° 7775

Fecha: 15/07/23
Lugar de Cargue: el CARACOL
Cliente: Obras civiles
Lugar de Entrega:
Placa: TDY633
Nombre Conductor: FRANCISCO
Nombre Despachador: JANSEN
Firma y sello recibido en obra:

MATERIAL	M3	MATERIAL	M3
Recebo		Arena Rezarandeada	
B-200		Piedra	
B-400		BG	
B-600		INVIAS SBG	
Triturado		IDU ET 2005 BG	
Rajon Zaranda		SBG	
Arena Molida			

Cantidad en letras:

18/07/2023 13:36

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30687726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-55986
Fecha: 2023-07-04 14:48:59
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20022700142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-55957
Fecha: 2023-07-04 12:56:44
Cajero: Sandra
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No: 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56002
Fecha: 2023-07-04 16:31:36
Cajera: Sandra
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.

Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1

Tel. +57 (312) 30687726 / +57 (314) 3346607

Dir. Dg 16 Nº 96G - 05

Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022

CAR

Remisión N: RM-56060

Fecha: 2023-07-05 10:48:21

Cajero: Jessika

Placa: TDY633 Pin: 0

Cliente: EFECTIVO

Recibo No: 0

Obra: GENERAL

Material: SENCILLO

EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS

Unidad: Viaje

Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30687726 / +57 (314) 33466607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56025
Fecha: 2023-07-05 08:54:02
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 202270000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56012
Fecha: 2023-07-05 07:30:27
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56093
Fecha: 2023-07-05 12:39:18
Cajero: Sandra
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56120
Fecha: 2023-07-05 14:37:45
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56142
Fecha: 2023-07-05 16:15:52
Cajero: Sandra
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No: 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346907
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR
Remisión N: RM-56156
Fecha: 2023-07-06 07:19:07
Cajera: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No: 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30687726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20022700000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56174
Fecha: 2023-07-06 08:58:26
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20022700142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56197
Fecha: 2023-07-06 10:35:18
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.

Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1

Tel. +57 (312) 30687726 / +57 (314) 3346607

Dir. Dg 16 Nº 96G - 05

Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022

CAR

Remisión N: RM-56229

Fecha: 2023-07-06 12:24:42

Cajero: Sandra

Placa: TDY633 Pin: 0

Cliente: EFECTIVO

Recibo No. 0


Obra: GENERAL

Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS

Unidad: Viaje

Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022.
CAR
Remisión N: RM-56252
Fecha: 2023-07-06 14:22:31
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas
NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 3068726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20022700142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56273
Fecha: 2023-07-06 15:46:15
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30688726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 N° 96G - 05
Res. No. 20222700000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56363
Fecha: 2023-07-07 12:16:38
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner

PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30683726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56390
Fecha: 2023-07-07 14:06:45
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO
EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Powered by CamScanner



PAISAJO S.A.S.
Adecuación y restauración de suelos las Juntas

NIT: 900.632.964-1
Tel. +57 (312) 30683726 / +57 (314) 3346607
Dir. Dg 16 Nº 96G - 05
Res. No. 20227000142 del 08 de abril de 2022
CAR

Remisión N: RM-56416
Fecha: 2023-07-07 15:51:45
Cajero: Jessika
Placa: TDY633 Pin: 0
Cliente: EFECTIVO
Recibo No. 0
Obra: GENERAL
Material: SENCILLO EXCAVACION, ARCILLAS, RECEBOS
Unidad: Viaje
Cantidad: 7,00 Precio: $ 40.000

Imprimir

Powered by CamScanner

AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

VICEPRESIDENCIA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y SEGURIDAD MINERA
Grupo de Regalías y Contraprestaciones Económicas

CERTIFICADO DE ORIGEN EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO

FECHA	DD	MM	AAAA	No. Consecutivo del certificado de origen	Nº 416824
	DÍA	MES	AÑO		

INFORMACION DEL PRODUCTOR DEL MINERAL

EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO (Seleccione una opción)	Titular Minero	X	Beneficiario de Área de Reserva Especial	
	Solicitante de Legalización		Subcontrato de Formalización	
CÓDIGO EXPEDIENTE	17415			
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO	CONSTRITURAR SAS			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	NIT	X	CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADOR	830.089.377-5			
DEPARTAMENTO (S) DONDE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	CUNDINAMARCA			
MUNICIPIO(S) DONDE SE REALIZA LA EXPLOTACIÓN	BOGOTA D.C.			
MINERAL EXPLOTADO	RECEBO			
CANTIDAD MINERAL COMERCIALIZADO	NUMERO			
UNIDAD DE MEDIDA	M3			

INFORMACION DEL COMPRADOR DEL MINERAL

NOMBRES Y APELLIDOS O RAZON SOCIAL							
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	NIT		CÉDULA		CÉDULA DE EXTRANJERÍA		RUT	
COMPRADOR (Seleccione una opción)	COMERCIALIZADOR		CONSUMIDOR				
No. DOCUMENTO DE IDENTIDAD							
No. RUCOM	RUCOM-						
FIRMA DEL EXPLOTADOR MINERO AUTORIZADO							

BLANCO: ARCHIVO - ROSADA: CLIENTE - AMARILLA: TRANSPORTADOR

Powered by CamScanner

GREGADOS EL CARACOL S.A.S.

Kato 1250

NIT. 900.714.607-1

VALE Nº 7646

Fecha: 8/07/23	Lugar de Cargue: EL CARACOL.	Lugar de Entrega: BOSA.
Cliente: OBRAS CIVILES Y ALQUILER MAQUINARIA		Placa: TOY 633

MATERIAL	M3	MATERIAL		M3
Recebo	7	Arena Rezarandeada		
B-200		Piedra		
B-400		INVIAS	BG	
B-600			SBG	
Triturado		IDU ET 2005	BG	
Rajon Zaranda			SBG	
Arena Molida				

Cantidad en letras:

Nombre Conductor: RIGOBERTO.

Nombre Despachador: NUBIA

Firma y sello recibido en obra:

Powered by CamScanner

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

Cementos Oriente

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 6/07/2023 REMISIÓN: 15543 HORA DE CARGUE: 5:56 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	- 41 MR 25,0 5 G 28D (MR 41,00 MR 28 días 25,0 5 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.	

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
07:25	07:38	08:10	08:20	
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ALVARO BONILLA	234	14256		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

G 11

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUIJANO — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN QUIJANO — NOMBRE

CIVA 8007666 => 8009114

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

Cementos Oriente

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 6/07/2023 REMISIÓN: 15547 HORA DE CARGUE: 9:00 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	- 41 MR 25,0 5 G 28D (MR 41,00 MR 28 días 25,0 5 plg)
ESTE DESPACHO TOTALIZA 14.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.	

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
10:30	10:40			
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
OSCAR TORRES	219	14249		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUIJANO — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN QUIJANO — NOMBRE

CIVA 8007714 => 8009134

Powered by CamScanner

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

Cementos Oriente

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 8/07/2023 REMISIÓN: 15580 HORA DE CARGUE: 5:17 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	- 41 MR 25,0 5 G 28D (MR 41,00 MR 28 días 25,0 5 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
627	635	06:50		
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JOSE MENDIETA	217	14288		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

IVAN AVIDAD — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

IVAN AVIDAD — NOMBRE

C.C. # 80074164

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

Cementos Oriente

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 8/07/2023 REMISIÓN: 15584 HORA DE CARGUE: 7:33 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	- 41 MR 25,0 5 G 28D (MR 41,00 MR 28 días 25,0 5 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 14.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
848				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JOSE MENDIETA	217	13127		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

C.C. # 80074164

Powered by CamScanner

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

Cementos Oriente

C.I #80078554

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 10/07/2023 REMISIÓN: 15594 HORA DE CARGUE: 5:07 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	- 41 MR 25,0 5 G 28D (MR 41,00 MR 28 días 25,0 5 pig)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
OSCAR TORRES	219	13113		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Juan Quintana — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

Juan Quintana — NOMBRE

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

Cementos Oriente

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 10/07/2023 REMISIÓN: 15599 HORA DE CARGUE: 8:05 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	- 41 MR 25,0 5 G 28D (MR 41,00 MR 28 días 25,0 5 pig)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 14.00 M3 DE SU ORDEN POR 14.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
OSCAR TORRES	219	13112		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

C.I #80078554

Powered by CamScanner

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

CIU # 8009803
CIU # 8007854

Cementos Oriente

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 12/07/2023 REMISIÓN: 15631 HORA DE CARGUE: 5:55 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
7,00	- 41 MR 25,0 5 G 28D (MR 41,00 MR 28 días 25,0 5 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 7.00 M3 DE SU ORDEN POR 13.25 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
OSCAR TORRES	234	13160		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUIJANO
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN QUIJANO
NOMBRE

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

CIU#8009854
CIU#8007964

Cementos Oriente

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 12/07/2023 REMISIÓN: 15632 HORA DE CARGUE: 7:54 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
6,25	- 41 MR 25,0 5 G 28D (MR 41,00 MR 28 días 25,0 5 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 13.25 M3 DE SU ORDEN POR 13.25 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
EDUARDO ROMERO	210	13152		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

Cementos Oriente

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 18/07/2023 REMISIÓN: 15703 HORA DE CARGUE: 5:09 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
5,50	- 41 MR 25,0 5 G 28D (MR 41,00 MR 28 días 25,0 5 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 5.50 M3 DE SU ORDEN POR 5.50 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
7:20				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
JOSE MENDIETA	217	13049		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUIJANO — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN QUIJANO — NOMBRE

21/7/23, 7:00

REMISIÓN 15740

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

Cementos Oriente

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	GUALOCHE / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA GUALOCHE / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Calle 65 s No. 78 L -81 320 4867733,	FECHA: 21/07/2023 REMISIÓN: 15740 HORA DE CARGUE: 7:00 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
5,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 5.00 M3 DE SU ORDEN POR 10.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
8:40	8:55 Am	10:10 Am		
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
HUGO OTALORA	211	13041		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

NOMBRE

Powered by CamScanner

hormigón urbano SAS

Cementos Oriente

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	GUALOCHE / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA GUALOCHE / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Calle 65 s No. 78 L -81 320 4867733,	FECHA: 21/07/2023 REMISIÓN: 15743 HORA DE CARGUE: 9:31 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
5,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 10.00 M3 DE SU ORDEN POR 10.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
OSCAR TORRES	209	13073		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

Faber Forero A — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

Faber Forero A — NOMBRE

---

hormigón urbano SAS

Cementos Oriente

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 25/07/2023 REMISIÓN: 15774 HORA DE CARGUE: 6:08 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
6,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.00 M3 DE SU ORDEN POR 12.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
Jorge Suarez	227	13099		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUIJANO — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN QUIJANO — NOMBRE

CUA 800 44 15

AM 8 ENES

Powered by CamScanner

25/7/23, 6:59

REMISIÓN 15775

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

Cementos Oriente

CLU # 800825 => ANDENES

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 25/07/2023 REMISIÓN: 15775 HORA DE CARGUE: 6:59 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
6,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 12.00 M3 DE SU ORDEN POR 12.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
8 7 S				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
MARIO OLIVEROS	229	13067		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUINTANO
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN QUINTANO
NOMBRE

25/7/23, 7:27

REMISIÓN 15776

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

Cementos Oriente

CLU #700082 => ANDENES Y VIA

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRASIL BRASIL, Calle 52B sur #88f- bis - 02 3212552757,	FECHA: 25/07/2023 REMISIÓN: 15776 HORA DE CARGUE: 7:27 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
8,00	- 41 MR 25,0 5 G 28D (MR 41,00 MR 28 días 25,0 5 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 8.00 M3 DE SU ORDEN POR 8.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
08:51				
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
ALVARO BONILLA	234	13094		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUINTANO
CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN QUINTANO
NOMBRE

Powered by CamScanner

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

Cementos Oriente

CIU #8007715

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 27/07/2023 REMISIÓN: 15799 HORA DE CARGUE: 6:08 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
6,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 6.00 M3 DE SU ORDEN POR 12.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
HECTOR MATEUS	227	14160		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUIJANO — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN QUIJANO — NOMBRE

---

hormigón urbano SAS

CEMENTOS ORIENTE S.A.S. ZOMAC
NIT: 901.281.934-7
Ak 7 No. 171 B 98, Bogotá D.C.

Cementos Oriente

CIU #8006915

CLIENTE:	DIRECCIÓN DE ENTREGA:	PLANTA SUR
CONSTRUCTORA CAMACON S A S CR 96 72 49 Bogotá D.C. 3212552757	BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA BRITRALIA / CONTRATO 336 INTERVENCIÓN VIAL BOSA, Carrera 81a No. 57a sur -74 Kennedy 320 4867733,	FECHA: 27/07/2023 REMISIÓN: 15800 HORA DE CARGUE: 6:15 a.m.

CANTIDAD	PRODUCTO
6,00	- 210 BOM 25,0 6 G 28D (Bombeable 3000,00 psi 28 días 25,0 6 plg)
	ESTE DESPACHO TOTALIZA 12.00 M3 DE SU ORDEN POR 12.00 M3.

LLEGADA A OBRA	COMIENZO DE DESCARGUE	FINALIZACIÓN DE DESCARGUE	SALIDA DE OBRA	LLEGADA A PLANTA
CONDUCTOR	**MIXER**	**PRECINTO**	**OBSERVACIONES**	
OSCAR TORRES	216	14158		

CONDICIONES GENERALES DE VENTA
Se garantiza la resistencia del producto suministrado mediante el presente comprobante, de conformidad con las normas colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente (NSR-2010), Ley 400 de 1997, Decreto 33 de 1998 y con las características estipuladas por el cliente.

Recibimos en conformidad al pedido el material descrito en buenas condiciones, hora y lugar indicados:

JUAN QUIJANO — CLIENTE (FIRMA AUTORIZADA)

JUAN QUIJANO — NOMBRE

Powered by CamScanner