INFORME SOCIAL MENSUAL 11 DE INTERVENTORIA



CONTRATANTE:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | ALCALDÍA LOCAL DE BOSA | BOGOTÁ

FONDO DE DEARROLLO LOCAL DE BOSA

Bogotá, JULIO del 2023

e-mail: residentebosa@aimingenieros.com.co
QRSF: quejasyreclamos@aimingenieros.com.co
Califica nuestro servicio ingresando en el siguiente link:
Encuesta de satisfacción del cliente

CONTRATO No. 342 de 2022

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO.



ÍTEM	**ELABORÓ**	**REVISÓ**	**APROBÓ**
FECHA	**29/07/20236**	**04/08/2023**	
CARGO	Residente Social	Directora	
NOMBRE	Liliana Martínez	Daysse Paola Alarcón Figueroa	
FIRMA			
Rev. No.	**MODIFICACION EFECTUADA AL INFORME**		**FECHA**
0	Versión original		**31/07/2023**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
3. ALCANCE 11
4. OBJETIVOS 12
5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 13
6. INFORMACION GENERAL CONTRATO INTERVENTORIA 17
7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO 18
7.2 Reportes gestión social 20
7.2.1 Informe semanal del contratista 20
7.2.2 Informe mensual del contratista 20
7.2.3 ACTAS REUNION Y/O COMITE SOCIAL 20
8. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL 20
8.1 PROGRAMA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 21
8.1.1 Socialización de inicio 21
8.1.2 Socialización de finalización 21
8.1.3 Socializaciones extraordinarias 21
8.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO 21
8.2.1 Puntos Satélites de Información 21
8.2.2 Piezas generales de divulgación 22
8.2.3 Entrega de copia de actas de vecindad 25
8.2.4 Piezas de información de Plan de Manejo de Tráfico – PMT 25
8.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 26
8.3.1 PUNTO CREA VIRTUAL (centros de reunión, encuentro y atención) 31
8.3.2 PUNTO CREA FIJO: 31
8.3.3 Medios de comunicación 32
8.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD 32
8.4.1 Conformación del comité CREA: 32
8.4.2 COMITÉ CREA. 32
8.4.3 TALLERES DE SOSTENIBILIDAD 33
8.5 Programa de formación a trabajadores adscritos a la obra 34
8.6 Mano de obra no calificada (MONC). 35
8.7 Programa de acompañamiento social a actividades técnicas 37
8.7.1 Actas de vecindad de cierre 37
8.7.2 Actas de compromiso 38
8.7.3 Levantamiento actas para acceso a rampas 38
8.7.4 Levantamiento de actas de vías utilizadas como desvío 39
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 39

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Etapas contractuales del proyecto 6
Tabla 2. Localización especifica de los segmentos viales 7
Tabla 3: Características técnicas de los 49 CIV´s priorizados inicialmente 13
Tabla 4: Características técnicas de los 3 CIV´s, ampliando alcance inicial 15
Tabla 5: Características técnicas de los 6 CIV´s, adicional No. 01 15
Tabla 6. Información General del contrato de interventoría 17
Tabla 7. Personal que conforma el plan de gestión social 19
Tabla 8. Informes semanales sociales 20
Tabla 9. Relación de reuniones sociales 20
Tabla 10. Relación de Puntos Satélites de Información 21
Tabla 11. Tipo de piezas entregadas en el mes de julio de 2023 22
Tabla 12. Entrega de volantes del mes de julio 23
Tabla 13. Indicadores de gestión volante de convocatoria 24
Tabla 14. Copias de actas de vecindad Entregadas 25
Tabla 15. Relación de PQR´S 26
Tabla 16. Indicadores de gestión de atención ciudadana 31
Tabla 17. Punto CREA virtual 31
Tabla 18. Punto CREA fijo 31
Tabla 19 Porcentajes de avances de talleres de sostenibilidad 33
Tabla 20. Indicadores de gestión talleres de sostenibilidad 34
Tabla 21. Capacitación formación a trabajadores 34
Tabla 22. Indicadores de gestión capacitación formación a trabajadores 35
Tabla 23. Relación de contratación de personal especial 36
Tabla 24. Relación de porcentajes de cumplimiento 37
25. Relación de actas de vecindad de cierre de inicio - Barrio Islandia 37
Tabla 28. Actas de acceso vehicular 38

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1: LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
ILUSTRACIÓN 2: ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 16
ILUSTRACIÓN 3: ESTRUCTURA PARA EL ESPACIO PÚBLICO 17
ILUSTRACIÓN 4. CARTELERA DE CONTEO REGRESIVO 25

1. INTRODUCCIÓN

En el año 2016, el IDU presento los resultados del diagnóstico de la malla vial de Bogotá, evidenciando que aproximadamente 1.628 CIV´s o segmentos viales, están en condiciones de afirmado respecto a un total de 9.136 que hacen parte de la malla vial de la Localidad de Bosa, el 27 % de los CIV´s que están construidos se encuentra en malas condiciones, lo que genera problemas de movilidad tanto para vehículos, como para peatones.

Con el fin de proveer un espacio seguro, confortable, eficiente y transitable a la comunidad de la Localidad de Bosa, el Fondo de Desarrollo Local de Bosa formuló y viabilizó el Proyecto de Inversión 1345, "INNOVACIÓN EN INFRAESTRUCTURA PARA UNA MOVILIDAD MEJOR PARA TODOS"; por lo cual identificó la necesidad. De contratar los estudios y diseños necesarios para la construcción de la infraestructura vial y espacio público en la Localidad; como resultado el FDLB contrato al Consorcio BOSA 2018 quien ejecuto el contrato No. 254 de 2018.

Una vez realizados los estudios y diseños, el FDLB mediante la Resolución No. 0103 del trece (13) de abril de 2022, abrió la Licitación Pública No. FDLBOSALIC 003-2022 (71742) y el diecinueve (19) de mayo de 2022 mediante Resolución No. 0139, la entidad adjudicó el contrato de construcción de 49 CIV´s al oferente CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, contrato de obra No. 336-2022.

Para la supervisión, control, seguimiento e interventoría del contrato de obra el FDLB, mediante la Resolución No. 122 del 11 de mayo de 2022, abrió el procedimiento de selección concurso de méritos No. FDLBOSACM 004-2022 (71937) y el 24 de junio de 2022 mediante Resolución No. 0184 del 24 la entidad adjudicó el contrato de interventoría al oferente AYM CONSULTORIA S.A.S, contrato No. 342-2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

El 17 de agosto de 2022, se firmaron las actas de inicio de los contratos de obra e interventoría, por lo cual se dio apertura a la ejecución de las etapas contractuales, relacionadas en el cuadro a continuación y descritas para cumplimiento en el Anexo Técnico del Pliego de condiciones:

Tabla 1: Etapas contractuales del proyecto

ETAPAS CONTRACTUALES		PLAZO	DESCRIPCIÓN
ETAPAS DEL CONTRATO	ETAPA DE REVISIÓN, APROPIACION Y/O AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	UN (1) MES	Revisión, ajuste, implantación y perfeccionamiento de diseños aportados por la entidad.
			Implantación de la Topografía y diseños arquitectónico en los diferentes segmentos viales
			Mesas de trabajo con las Empresas de Servicios Públicos, EAAB, GAS NATURAL, CODENSA, ETB, SDM, UAERMV, TELEFONÍAS.
			Validación de las cantidades de obra en campo para verificación de presupuesto.
			Actualización de la programación para la ejecución de los segmentos viales preseleccionados.
			Entrega de los ajustes y/o perfeccionamiento de los estudios y diseños de los segmentos viales priorizados.
	ETAPA DE EJECUCIÓN	DIEZ (10) MESES	Obras de construcción de los tramos viales priorizados malla vial y espacio público.
	ETAPA DE ENTREGA	UN (1) MES	preparar la entrega de la obra final y de adoptar los correctivos necesarios. la interventoría en conjunto con el contratista deberá efectuar la revisión del estado de las obras

Fuente: Anexo Técnico

Dentro de las obligaciones establecidas en el contrato No.342 de 2022, se encuentra la presentación de los Informes Sociales Mensuales, en donde la Interventoría AYM CONSULTORIA SAS, indica el estado general de las actividades en cumplimiento con el Plan de Gestión Social presentado por el contratista.

De acuerdo a lo anterior se emite el presente documento el cual contiene el informe social mensual de Interventoría No.11, donde se describen las actividades ejecutadas durante el período comprendido del mes de julio de 2023, verificando el cumplimiento al plan de gestión social.

En esta etapa “EJECUCION”, se realizan las actividades de: Limpieza de redes para la elaboración de los diagnósticos con CCTV para la inspección de las redes pluvial y sanitaria, implementación de PMT aprobados por la SDM, excavaciones y cambios de redes, excavación, nivelación, compactación y mejoramiento de la subrasante, instalación de materiales granulares como sub base clase B y prefabricados, especialmente en las CIV´s que hace parte de los sectores de Potreritos (5), El Remanso (4), Islandia (12), San Diego (1) para un total de veinte dos (22) CIV´s, en estado de ejecución simultánea, correspondiente al 38% del total de las CIV´s priorizadas.

Adicional a las actividades en campo mencionadas anteriormente, también se ejecutó, el seguimiento semanal a la programación de obra, revisión y seguimiento al balance general del contrato de obra, revisión a las propuestas de cambios de estructura por parte del contratista, convocatoria y participación del comité técnico de obra semanal donde se exponen temas en todas las áreas (técnica, ambiental, social, SST, calidad), radicación en el FDLB del informe semanal y mensual elaborado por la interventoría.

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto está localizado al sur occidente de la zona urbana de la ciudad de Bogotá.

Ilustración 1: Localización del proyecto




Fuente: www. http://www.bosa.gov.co

Las 49 CIV´s a intervenir se encuentran ubicadas en los siguientes sectores de la localidad de Bosa: San Bernardino, Islandia, Gran Britalia, Brasil, Argelia II, Gualoche y San Diego; en la tabla a continuación se muestra las localizaciones específicas de los segmentos viales:

Tabla 2. Localización especifica de los segmentos viales

CIV	Grupo de diseño	Sector	Tramo	Desde	Hasta	LOCALIZACION
7002710	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	
7002989	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	
7003036	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	CL 73 S	KR 87M	
7003061	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 73B S	CL 73B BIS S	


7003101	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S
7003210	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S
7002988	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 72 S	DG 73B S
7003028	Grupo 2	José María Carbonell	DG 73B S	SIN DATO	KR 87M
50008433	Grupo 2	La Paz	DG 73B S	KR 87N	KR 88
7002819	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88	KR 88A
7002743	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88A	TV 88A
7002589	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88B	KR 88D
7003174	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S
50008413	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 73C S	CL 74 S
7003558	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87BBISA	KR 87C
7003593	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87BBIS	KR 87BBISA
7003670	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87B	KR 87BBIS
7003756	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87ABISA	KR 87B
7003782	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87A	KR 87ABISA
7003809	Grupo 2	El remanso 1	CL 74BIS S	KR 87	KR 87A
7002730	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80BIS S
7002757	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80BIS S	CL 80A S
7002801	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80A S	CL 81 S
7002838	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81 S	CL 81A S
7002858	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81A S	CL 82 S
7004364	Grupo	Islandia	DG 73A	KR 82G	KR 83






	1		S		
7004370	Grupo 1	Islandia	CL 73BIS S	KR 82G	KR 83
7004379	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73 S	CL 73BIS S
7004382	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S
7004385	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S
7004394	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S
7004396	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73ABIS S
7004401	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S
7004416	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S
7004408	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S
7004371	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73BIS S	DG 73A S
7004389	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 72 S	CL 72 A S
8007666	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	DG 57ABIS S
8007714	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S
8007764	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S
8007854	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57B S	KR 81A	KR 81D
8007803	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81A	KR 81C
8011987	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81C	KR 81D
7000766	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S
7000780	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B S








7000792	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C S	
7000824	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	
7000829	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S	
7004377	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81C	KR 81G	
7004331	Grupo 1	ARGELIA II	CL 59A S	KR 81G	KR 81H	
7004403	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81C	DG 58L S	DG 59A S	
7004413	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81B	KR 81C	
7004503	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81A	KR 81B	
7008640	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81H	CL 58L S	CL 59A S	
7007169	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	
7007134	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	
7007150	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 63 A S	CL 64 S	
7004134	Grupo 2	San Diego Bosa	TV 87A	DG 92 S	DG 91 S	





Fuente: Estudios y diseños

3. ALCANCE

El informe presentado es aplicable al contrato de interventoría No. 342-2022, que tiene por objeto "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA QUE TENDRÁ POR OBJETO CONTRACTUAL EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO", dentro del cual se supervisa el cumplimiento de las obligaciones del contrato de obra 336-2022, el cual contempla la construcción de 49 segmentos viales en la localidad de Bosa, los cuales se encuentran en afirmado sin estructura de pavimento y espacio público; por lo cual, el FDLB cuenta para estos tramos viales priorizados con los Estudios y Diseños correspondientes.

El pasado 6 de diciembre 2022, se firmó y aprobó mediante un acta de reunión la inclusión de 3 segmentos viales, de acuerdo a lo mencionado en comunicados emitidos, recorridos y comités de obra, la interventoría manifestó la importancia de intervenir los tres (3) CIV´s, ubicados en El Remanso I (50008413) Islandia (7004389) y Gualoche (7007051), puesto que, con ellos, se da continuidad a los tramos actuales en ejecución.

Una vez realizado el balance general del contrato, se pudo incluir los tres segmentos viales mencionados anteriormente, además de realizar el ajuste al diseño de la estructura para cambiar el terminado por placas de MR-41, previa aprobación por parte del FDLB e interventoría.

En el mes de diciembre del 2022, se firmó y aprobó el adicional presupuestal No. 01, el cual incluye la construcción de 6 segmentos viales adicionales en el sector del Remanso I: 7003558, 7003593, 7003670, 7003756, 7003782, 7003809, por ende, el alcance actual del contrato es la ejecución total de 58 CIV´s

En las actividades de construcción se incluye: Excavación en material común, extensión y compactación de capas granulares, construcción del espacio público para rampas y accesos para personas con movilidad limitada, cambio o reparación de las redes hidráulicas de acuerdo a los informes de los diagnósticos con CCTV, intervención en el espacio público, construcción de andenes y colocación de prefabricados.

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Informar al FDLB la gestión social realizada por la interventoría en la supervisión y seguimiento en el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra CONSTRUCTORA CAMACON contrato 336-2022.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Reportar la gestion social de la interventoria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra.
- Realizar la supervision y control en las actividades contempladas dentro del plan de gestion social.
- Evaluar el desempeño de la gestión social del contratista de obra.
- Evaluar al contratista en el cumplimiento al plan de gestion social.

5. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objeto contractual realizar la interventoría en la ejecución de las obras de construcción de 58 CIV´s indicados por el FDLB de conformidad con el anexo técnico, contrato obra 336-2022, inclusión de tres (3) CIV´s, adicional No. 01, pliego de condiciones y especificaciones.

El proyecto incluye una primera etapa que corresponde a la revisión y/o ajustes a los estudios y diseños, entregados por la Entidad, dentro de los cuales incluye las áreas de topografía, geotécnica, pavimentos, geometría, urbanismo, redes hidráulicas, redes secas, forestal, ambiental, señalización y presupuesto.

En la etapa preliminar, se realizó el reconocimiento de los 49 segmentos viales priorizados inicialmente a intervenir y se elaboraron las fichas de diagnóstico preliminar, las cuales relación las características iniciales de cada una de las CIV´s, igualmente se realizó para las nueve (9) CIV´s, una vez aprobada la inclusión de las 3 CIV´s faltantes y el adicional 01. En el cuadro a continuación se relaciona, un resumen de las características técnicas de cada uno de los segmentos viales a intervenir.

Tabla 3: Características técnicas de los 49 CIV´s priorizados inicialmente

DATOS GENERALES				LOCALIZACION			DIMENSIONES		
No.	CIV	Grupo diseño	Sector	Tramo	Desde	Hasta	Long (m)	Ancho (m)	Área M2
1	7002710	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	TV 88A	TV 88B	42,00	8,40	352,80
2	7002989	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	58,00	4,92	285,36
3	7003036	Grupo 2	El remanso 1	DG 73B S	CL 73 S	KR 87M	23,40	4,10	95,94
4	7003061	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 73B S	CL 73BBIS S	36,00	4,50	162,00
5	7003101	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S	39,00	5,15	200,85
6	7003210	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S	32,00	5,77	184,64
7	7002988	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	DG 72 S	DG 73B S	23,10	3,60	83,16
8	7007169	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 64 S	CL 65 S	32,30	3,35	108,21
9	7007134	Grupo 2	Gualoche	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	28,20	3,00	84,60
10	7003028	Grupo 2	José María Carbonell	DG 73B S	SIN DATO	KR 87M	45,40	4,95	224,73
11	50008433	Grupo 2	La Paz	DG 73B S	KR 87N	KR 88	39,50	6,00	237,00
12	7002819	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88	KR 88A	32,00	6,47	207,04
13	7002743	Grupo 2	El remanso 1	CL 73B S	KR 88A	TV 88A	11,70	7,10	83,07
14	7002589	Grupo	El remanso 1	CL 73B S	TV 88B	KR 88D	19,00	12,19	231,61

		2							
15	7003174	Grupo 2	El remanso 1	KR 87M	CL 74 S	CL 74BIS S	22,50	6,43	144,68
16	7004377	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81C	KR 81G	58,20	5,38	313,12
17	7004331	Grupo 1	ARGELIA II	CL 59A S	KR 81G	KR 81H	32,20	5,50	177,10
18	7004403	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81C	DG 58L S	DG 59A S	20,30	3,45	70,04
19	7004413	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81B	KR 81C	36,80	3,90	143,52
20	7004503	Grupo 1	ARGELIA II	DG 59A S	KR 81A	KR 81B	50,00	3,33	166,50
21	7008640	Grupo 1	ARGELIA II	KR 81H	CL 58L S	CL 59A S	19,00	4,15	78,85
22	7002730	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80 S	CL 80BIS S	29,85	4,95	147,76
23	7002757	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80BIS S	CL 80A S	30,60	4,95	151,47
24	7002801	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 80A S	CL 81 S	29,70	5,10	151,47
25	7002838	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81 S	CL 81A S	31,50	5,10	160,65
26	7002858	Grupo 1	POTRERITOS	KR 88IBISA	CL 81A S	CL 82 S	23,30	4,90	114,17
27	7004364	Grupo 1	Islandia	DG 73A S	KR 82G	KR 83	48,80	4,45	217,16
28	7004370	Grupo 1	Islandia	CL 73BIS S	KR 82G	KR 83	36,10	4,40	158,84
29	7004379	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73 S	CL 73BIS S	29,80	5,83	173,73
30	7004382	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73A S	DG 73ABIS S	20,60	5,80	119,48
31	7004385	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 72A S	CL 73 S	28,50	5,63	160,46
32	7004394	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71ABIS S	CL 72 S	30,20	5,85	176,67
33	7004396	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73ABIS S	28,60	5,45	155,87
34	7004401	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 71A S	CL 71ABIS S	32,60	5,73	186,80
35	7004416	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73B S	DG 73BBIS S	16,70	5,37	89,68
36	7004408	Grupo 1	Islandia	KR 82FBIS	DG 73ABISA S	DG 73B S	28,70	5,65	162,16
37	7004371	Grupo 1	Islandia	KR 82G	CL 73BIS S	DG 73A S	38,60	7,60	293,36
38	7004134	Grupo 2	San Diego Bosa	TV 87ª	DG 92 S	DG 91 S	29,90	7,47	223,35

39	7000766	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51 S	CL 51A S	14,10	6,82	96,16
40	7000780	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B S	30,20	6,02	181,80
41	7000792	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C S	36,50	4,80	175,20
42	7000824	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	55,80	4,70	262,26
43	7000829	Grupo 3	Brasil	KR 88FBIS	CL 52B S	CL 52BBIS S	14,50	3,50	50,75
44	8007666	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	DG 57ABIS S	37,40	3,50	130,90
45	8007714	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57ABISA S	CL 57B S	31,50	3,63	114,35
46	8007764	Grupo 3	Gran Britalia	KR 81D	CL 57B S	CL 57C S	28,30	3,63	102,73
47	8007854	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57B S	KR 81A	KR 81D	77,50	4,35	337,13
48	8007803	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81A	KR 81C	19,70	4,58	90,23
49	8011987	Grupo 3	Gran Britalia	CL 57ABISA S	KR 81C	KR 81D	28,60	4,83	138,14
TOTAL, M A INTERVENIR							**1589**		

Fuente: Elaboración propia con información de las fichas preliminares

Tabla 4: Características técnicas de los 3 CIV´s, ampliando alcance inicial

DATOS GENERALES				**LOCALIZACION**			**DIMENSIONES**		
No.	**CIV**	**Grupo diseño**	**Sector**	**Tramo**	**Desde**	**Hasta**	**Long (m)**	**Ancho (m)**	**Área M2**
50	7004389	Grupo 1	Islandia	KR 82 G	CL 72 S	CL 72 A S	28,9	5,9	170,51
51	7007150	Grupo 2	Gauloche	KR 78	CL 63 A S	CL 64 S	29,2	3,98	116,22
52	50008413	Grupo 1	Potreritos	KR 87M	CL 73C S	CL 74 S	29,2	5,47	159,72
TOTAL, M A INTERVENIR							**87,3**		

Fuente: Elaboración propia con información de las fichas preliminares

Tabla 5: Características técnicas de los 6 CIV´s, adicional No. 01

DATOS GENERALES				**LOCALIZACION**			**DIMENSIONES**		
No.	**CIV**	**Grupo diseño**	**Sector**	**Tramo**	**Desde**	**Hasta**	**Long (m)**	**Ancho (m)**	**Área M2**
53	7003558	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87BBISA	KR 87C	53,7	7,1	381,27
54	7003593	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87BBIS	KR 87BBISA	15,7	6,28	98,60
55	7003670	Grupo	Remanso I	CL 74BIS	KR 87B	KR	32,1	5,82	186,72

		2		S		87BBIS			
56	7003756	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87ABISA	KR 87B	38,7	6,5	251,55
57	7003782	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87A	KR 87ABISA	30,5	6,14	187,27
58	7003809	Grupo 2	Remanso I	CL 74BIS S	KR 87	KR 87A	23,5	6,05	142,18
TOTAL, KM A INTERVENIR							**194,2**		

Fuente: Elaboración propia con información de las fichas preliminares

El total de km carril a intervenir es de 0,52 que equivale a un total de 1870,5 m lineales de intervención total. De acuerdo a solicitud del contratista en los comités técnicos y reuniones con los especialistas, se determinó utilizar para el mejoramiento de la subrasante la piedra rajón, alternativa que se encuentra también como opción en el informe de pavimentos de los estudios y diseños, entregados por el FDLB, producto del contrato No. 254 de 2018 ejecutado por el consorcio BOSA 2018.

Adicional a lo anterior, mediante la comunicación FDLB-336-140 el contratista presento, un ajuste al diseño de la estructura en pavimento rígido, propuesta en los estudios y diseños de la consultoría, esto con el fin de optimizar los recursos, atendiendo peticiones y solicitudes de las comunidades que no se encuentran a favor de la estructura con adoquines, mejorando estabilidad y garantía de las obras.

Mediante mesas de trabajo y comités semanales, la interventoría solicito, aclaración y ajustes al documento, una vez se reciba por parte del contratista los documentos definitivos, atendiendo las observaciones de la interventoría, se remitirán al FDLB los documentos aprobados.

En la ilustración a continuación, se presenta los espesores de las capas de la estructura de pavimento ajustada y propuesta para todos los segmentos viales, excepto para 7004134 la cual es en pavimento flexible y 7002589 la cual tiene un espesor de placa de 22 cm debido a que transitara vehículos pesados (SITP).

Ilustración 2: Estructura de pavimento MR-41 y mejoramiento de la subrasante con rajón para 57 CIV´s



Fuente: Alcance al memorando técnico CAM-BOS-003-2022. Pag 9

Adicional a lo anterior mediante la comunicación FDLB-336-170 el contratista entrega para revisión de la interventoría, el ajuste a la estructura del espacio público, en el cual plantea el cambio de articulado (adoquín) a estructura concreto 3000 PSI estampada, mejorando las condiciones de estabilidad y durabilidad de la estructura, además la vida útil del concreto es mayor al articulado. Una vez revisada la información la interventoría, solicita al contratista realizar ampliación a la justificación del cambio. En la ilustración a continuación se presenta la estructura para los andenes o espacio público propuesta por él contratista.

Ilustración 3: Estructura para el espacio público



Fuente: Alcance al memorando técnico CAM-BOS-004-2022. Pag 9

Estos cambios no afectan los recursos del contrato, al contrario, se optimizan mejor los recursos y por ende la inclusión de 3 CIV´s adicionales a los inicialmente planteados; el contratista al realizar la revisión a los estudios y diseños del componente de pavimentos, verifico que se podía optimizar las estructuras, para dar mayor estabilidad y durabilidad a las obras, como se enuncio anteriormente el concreto tiene una vida útil más prolongada que el adoquín.

6. INFORMACION GENERAL CONTRATO INTERVENTORIA

En la tabla a continuación se incluye la información general al contrato de interventoría:

Tabla 6. Información General del contrato de interventoría

CONTRATO DE OBRA	
Contrato No	336 de 2022
Contratista	CONSTRUCTORA CAMACON
NIT	900.452.410-0
Objeto	“EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO”
Valor Inicial	$ 9.080.970.134
Valor Adicional No. 01	$ 1.281.101.677
Valor total	$ 10.362.071.811
Pazo Inicial	12 meses
Fecha de inicio	17/08/2022
Fecha de terminación	16/08/2023
Entidad Contratante	Fondo de Desarrollo Local de Bosa
Dirección	Carrera 96 # 72 - 51 Bogotá D.C.
Teléfono	321 2062337

Fuente: Elaboración propia

7. ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO

En esta etapa contractual la interventoría realizo verificación, solicitud, revisión y aval de las siguientes actividades:

- ✓ **REVISION** de las acciones del equipo social desde acompañamiento a recorridos como atenciones a comunidad, consignando y verificando la informacion en la bitacora social.
- ✓ **APROBÓ DE PIEZAS** de divulgación convocatoria reunión COMITÉ CREA VIII en los ectores de; potreritos, remanso, san diego, gran Britalia, islandia y manzanares.
- ✓ **VERIFICACIÓN DE CONTENIDO** de la presentación de reunión de comité CREA
- ✓ **ACOMPAÑAMIENTO A COMITÉ GENERALES** con recorrido técnico verificando el estado de la situación social.
- ✓ **RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN** del contenido de los informes semanales.
- ✓ **SOLICITUD DE LA ACTUALIZACION** semanal de cuadro % de cumplimiento con descripción de; cantidad de personas contratadas por cada uno de los componentes desde MONC, Mujeres vulnerables, personas con discapacidad, cuidadores o cuidadoras.
- ✓ Solicitud de actualizacion de PSI con reguistro fotografico actualizado en el informe mesual.
- ✓ Se continua realizando el acompañamiento a comité general de obra desde el componente social, para dar respuesta a necesidades que se pueda presentar, lo anterior de manera voluntaria por parte del equipo social.
- ✓ **SE VERIFICA LA BITÁCORA** actividades sociales la cual reposara en el punto crea, evidenciando la trazabilidad a las acciones que se generan desde el componente social.
- ✓ **APOYO Y ARTICULACIÓN CONSTANTE CON LA SUPERVISIÓN** en pro del cumplimiento aval aprobación y revisión de los distintos productos del contratista del componente social.

7.1 TALENTO HUMANO PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL

Para el desarrollo de las actividades sociales, el área de gestión social trabajará de manera interdisciplinaria con los profesionales del área técnica: director del proyecto, Residente de obra, Residente Ambiental y Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo; de esta manera todas las actividades sociales tendrán los resultados esperados ya que se encaminarán según las necesidades de cada una de las áreas que compone el proyecto.
El equipo social se encuentra conformado de la siguiente manera:

Tabla 7. Personal que conforma el plan de gestión social

EQUIPO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL		
CARGO	**DEDICACIÓN**	**OBSERVACIONES**
Liliana Martínez / Residente Social interventoría	30%	Sin novedad durante este periodo
Residente Social/TS Julian Montenegro Espitia	70%	Es vinculado el profesional a partir del 4 de mayo de 2023. Se solicita el 23 de mayo de 2023 el cambio a Residente Social mediante comunicado FDLB-336-0274, el cual es aprobado mediante comunicación 04-104-0146-2023.
Personal apoyo de gestión social /Daladier Osorio Jaramillo	50%	Es vinculado el profesional a partir del 16 de mayo de 2023. Se solicita el 23 de mayo de 2023 el cambio a Auxiliar Social mediante comunicado FDLB-336-0273, el cual es aprobado mediante comunicación 04-104-0146-2023.
Residente Social/TS Angélica María Portela Diaz	70 %	La profesional presenta renuncia voluntaria, laborando hasta el día 23 de mayo de 2023.
Personal apoyo de gestión social / TS Cindy Vanessa Álvarez Polanco	50%	La profesional presenta renuncia voluntaria , trabajando hasta el día 26 de enero /2023, lo cual fue notificado por la residente social a la interventoría y profesional de apoyo a la supervisión en comité de seguimiento social
Personal apoyo de gestión social / TS Sandra Liliana Camacho	50%	A partir de la renuncia voluntaria de la profesional Sandra Liliana Camacho, el día 30 de marzo de 2023, el contratista remite a la Interventoría mediante comunicado FDLB -336-0217, la documentación de la profesional propuesta para la ocupación del cargo de auxiliar social
Personal apoyo de gestión social /TS Laudys Vargas	50%	La profesional presenta renuncia voluntaria el día 17 de abril de 2023, motivo por el cual es reportado a la Dirección de obra y a la interventoría. Actualmente el contratista se encuentra en proceso de entrevista y selección para la vacante.

Fuente: Elaboración Propia

7.2 Reportes gestión social

7.2.1 Informe semanal del contratista

Al presente mes de informe esta interventoría ha verificado el cumplimiento de actividades con los que fueron remitidos vía correo electrónico, cinco (4) informes semanales correspondientes al mes de 01 al 30 de julio del 2023, donde se reportaron las actividades desarrolladas de lunes a sábado por contratista bajo la supervisión y aval.

Tabla 8. Informes semanales sociales

Inventario informes semanales	
Informe semanal 47	Del 03 al 08 de julio de 2023
Informe semanal 48	Del 10 al 15 de julio de 2023
Informe semanal 49	Del 17 al 22 de julio de 2023
Informe semanal 50	Del 24 al 29 de julio de 2023

7.2.2 Informe mensual del contratista

El presente documento corresponde al informe mensual No 11 de interventoría que contó con la presentación del informe 11 de contratista. El cual fue revisado, se le realizaron las observaciones y sugerencias pertinentes y estas a su vez fueron subsanadas. Consolidadas y aprobadas por esta interventoría el mediante correo electrónico. Estas conforman insumo básico para la construcción de este reporte, los siguientes reportes tendrán fecha de corte del 1 al 30 de cada mes. Ver **Anexo 1. Observaciones al informe social 10**

7.2.3 ACTAS REUNION Y/O COMITE SOCIAL

Tabla 9. Relación de reuniones sociales

No.	FECHA	DESCRIPCION	TIPO
18	04/07/2023	Revisión de los compromisos sociales tanto del contratista como de la interventoría	Presencial
19	25/07/2023	Revisión de los compromisos sociales tanto del contratista como de la interventoría	Presencial

Fuente: Elaboracion propia. **Ver Anexo 2. Acta comité social No. 18 y 19**

8. SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE GESTION SOCIAL

Las actividades que se desarrollaron durante el periodo de reporte, fueron supervisadas por la interventoría, se enfocaron en la ejecución de labores específicas de los diferentes programas que integran el Plan de Gestión Social, a continuación, se reportan las actividades desarrolladas en cada uno de los programas durante el periodo.

8.1 PROGRAMA INFORMACIÓN DEL PROYECTO

8.1.1 Socialización de inicio

Contratista bajo la coordinación de interventoría y teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades preliminares técnicas, desde el área social se llevó Socialización de inicio con los habitantes del sector de **Remanso adición** (calle 74 Bis sur desde la carrera 87 C hasta la carrera 87), la cual se llevó a cabo el 14 de julio en las instalaciones del hogar comunitario del ICBF Mi Primer Paso (calle 74 Bis No 87 B 29 sur). En la reunión se socializaron las acciones que se llevarán a cabo desde los componentes técnico, ambiental, social y SST. Dos empresas del sector expresaron su inconformismo por los cerramientos, por lo cual desde el apoyo a la supervisión se les invitó a realizar una mesa de trabajo para analizar los casos particulares.

Por otro lado, se llevó a cabo reunión de inicio con los habitantes del sector de **San Diego** (diagonal 92 A sur entre la transversal 87 A y la transversal 87), la cual se llevó a cabo en el parque público ubicado en la diagonal 92 A sur No 87-37. En dicho espacio se socializaron desde las áreas social, ambiental, técnica y SST las actividades a realizar, atendiendo las dudas y preguntas de los asistentes. (**Anexo 1: Actas de reuniones de inicio y planillas de asistencia)**

8.1.2 Socialización de finalización

Esta actividad no se llevó a cabo durante el mes de julio.

8.1.3 Socializaciones extraordinarias

Se realizó el 10 de julio de 2023 reunión con el señor Edgar Chiguasuque, quien es dueño del predio ubicado en la diagonal 72 sur No 87I – 09, el cual presenta una presunta ocupación del espacio público en el **sector de Remanso**. En dicha reunión el señor Edgar indicó que ya se encuentra en comunicaciones con los funcionarios de Espacio Público y Alcaldía Local con el fin de abordar el tema de posible ocupación de espacio público.

8.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN DEL PROYECTO

8.2.1 Puntos Satélites de Información

En el presente corte del 1 al 31 de julio de 2023, el contratista realizó siete (7) actualizaciones de PSI y una (1) instalación de PSI en el sector de San Diego.

Tabla 10. Relación de Puntos Satélites de Información

UBICACIÓN	ESTADO	FECHA DE INSTALACIÓN	FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN
UBICACIÓN	ESTADO	FECHA DE INSTALACIÓN	OBSERVACIONES

Alcaldía Local de Bosa.	Operando	4/05/2023	Se actualiza PSI con volante de contratación MONC el 27 de julio de 2023.
Mini mercado el Palmero	Pendiente (*)		
Ferroeléctricos Milenio	Operando	08/06/2023	Se actualiza PSI con volante de contratación MONC el 07 de julio de 2023.
Panadería el paisa de la 57	Operando	16/02/2023	Se actualiza PSI con volante de contratación MONC el 27 de julio de 2023.
Tienda la Esquina Feliz	Operando	05/04/2023	Se actualiza PSI con volante de contratación MONC el 07 de julio de 2023.
Frutería y heladería Bucares	Operando	9/05/2023	Se actualiza PSI con volante de contratación MONC el 12 de julio de 2023.
JAC Islandia	Operando	08/10/2022	
Restaurante la Bahía/ cambio por la tienda la Piedra	Operando	29/09/2022, 13/02/2023	Se actualiza PSI con volante de contratación MONC el 07 de julio de 2023.
Tienda de la esquina	Cerrado	29/09/2022	

Fuente: Elaboracion propia

Pendiente (*) serán instalados toda vez, se avance en la apertura de frentes de obra. Se evidencia actualización por parte de contratista en la tabla anteriormente expuesta, dando cumplimiento al requerimiento de esta interventoría desde donde se realiza vigilancia a los PSI a través de recorridos de obra, solicitudes de evidencia y actualizaciones.

Actualizaciones: Siete (7) actualizaciones se llevaron a cabo en los PSI de Remanso, Potreritos, Gualoche, Gran Britalia, Brasil, Gualoche y Alcaldía Local con volante de convocatoria de contratación de mano de obra no calificada.

Instalación: Una (1) instalación de PSI en el sector de San Diego.

8.2.2 Piezas generales de divulgación

A partir de la Elaboración delas piezas por parte de contratista, aprobación por parte de la Interventoría y la Alcaldía Local de Bosa, de las piezas para la convocatoria, en el presente mes se lleva a cabo la entrega de piezas de divulgación en el siguiente orden:

Tabla 11. Tipo de piezas entregadas en el mes de julio de 2023

TIPO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN
Volante No 1	Volante de Primera Visita/ Remanso, San Diego y Manzanares
Volante No 2	Volante de Segunda Visita/ Remanso, San Diego y Manzanares
Volante No 3	Volante de Última Visita/ Remanso, San Diego y Manzanares
Volante No 4	Convocatoria a reunión de inicio/ Remanso y San Diego
Volante No 5	Inicio de Obra/Remanso

Volante No 6	Convocatoria a comité CREA 8 – Gualoche, Potreritos, Remanso, Brasil y Gran Britalia.
Volante No 7	PMT/ Brasil
Volante convocatoria laboral MONC	Convocatoria laboral de mano de obra no calificada para todos los frentes de obra

Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Entrega de volantes del mes de julio

Barrio Remanso CIV 7003558, 7003593, 7003670, 7003756, 7003782, 7003809				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
1	Remanso	Volante de Primera Visita	Julio 1 de 2023	48
2	Remanso	Volante de Segunda Visita	Julio 2 de 2023	4
3	Remanso	Volante de Última Visita	Julio 3 de 2023	4
4	Remanso	Convocatoria a reunión de inicio de obra	Julio 13 de 2023	48
5	Remanso	Volante inicio de obra	Julio 13 de 2023	48
Barrio San Diego CIV 50008464				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
1	San Diego	Volante de Primera Visita	Julio 14 de 2023	16
2	San Diego	Volante de Segunda Visita	Julio 15 de 2023	3
3	San Diego	Volante de Última Visita	Julio 16 de 2023	3
4	San Diego	Convocatoria a reunión de inicio de obra	Julio 19 de 2023	16
Barrio Manzanares CIV 7005606, 7005591, 7005635, 7005698, 7005686, 7005953				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
1	Manzanares	Volante de Primera Visita	Julio 20 de 2023	30
Barrios Remanso, Potreritos, Brasil, Gran Britalia y Gualoche				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**

6	Potreritos Remanso Brasil Gran Britalia Gualoche	Convocatoria a comité CREA VIII	Julio 25 de 2023	5

Barrio Brasil CIV 7000829, 7000824, 7000792, 7000780, 7000766				
Nº De Volante	**Barrio**	**Pieza**	**Fecha**	**Nº Volantes Entregados**
7	Brasil	Volante PMT	Julio 21 de 2023	31
Total, volantes entregados en Julio/2023			256	

Fuente: Elaboración propia

Tabla 13. Indicadores de gestión volante de convocatoria

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	**INDICADOR**
Volante de convocatoria	No. de volantes de convocatoria entregados (256) x 100 = 100% No. de volantes de convocatoria requeridos (256)

Fuente: Elaboración propia

Se evidencio la convocatoria para el comité crea VIII de los sectores en ejecución; remanso, San Bernardino y potreritos. Del barrio Gran Britalia, Frente a la convocatoria del comité CREA, se compartieron las invitaciones vía Whatsapp para dar alcance a todos los integrantes del comité y a los vecinos del sector, buscando que la información sea recibida y transmitida con mayor facilidad.

Por otro lado, semanalmente se realizó actualización de la cartelera de conteo regresivo a partir de la información suministrada por el componente técnico y los reportes socializados en los comités de seguimiento semanal, dejando registro fotográfico. La última semana del mes de junio culminó con un avance del 60% faltando 144 días del plazo contractual.



Ilustración 4. Cartelera de conteo regresivo

8.2.3 Entrega de copia de actas de vecindad

Se encuentra pendiente la entrega de las copias de actas de vecindad del tramo de Gualoche y los nuevos tramos de Remanso.

Tabla 14. Copias de actas de vecindad Entregadas

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	**INDICADOR**
Copias entregadas	No. de copias entregados (135) x 100 = 100% No. de copias entregadas requeridos (135)

Fuente: Elaboración propia

8.2.4 Piezas de información de Plan de Manejo de Tráfico – PMT

Durante el mes de julio de 2023 se realizó la entrega de piezas de información con el Plan de Manejo de Tráfico predio a predio en el frente de Brasil. Se realizó especial énfasis en sensibilizar a la comunidad en cuanto a la importancia de acatar las señalizaciones de los cierres producto por las obras.

8.3 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

En el mes de julio de 2023 el área social del contratista brindó atención oportuna a la ciudadanía, generando a la fecha un total de veintiún (22) PQRS de las cuales, siete (7) se encuentran cerradas y quince (15) abiertas. (Ver tabla 15)

Tabla 15. Relación de PQR´S

NO PQR	NOMBRE	BARRIO	TELÉFONO	FECHA INICIO	REQUERIMIENTO	SEGUIMIENTO
01	Isabel Diaz	El Remanso	3118495171	03/11/2022	Daño en el guarda escobas del local comercial por vibración de la maquinaria	10/11/2022: Propietario informa que se ha seguido cayendo el guarda escobas pero que prefiere que la reparación se haga hasta finalizar la obra. 07/07/2023: Se le informa a la propietaria que el frente se encuentra a la espera para remates y de esta forma darle solución a la PQR.
02	Bricelda Villamil	San Bernardino	3123599564	11/11/2022	Daño en el sardinel por el paso de las volquetas.	15/11/2022: Se le informa al propietario que una vez finalice el paso de volquetas, el contratista fundirá el sardinel. El día 27/06/2023 se cierra la PQR debido a que ya se reparó el andén. CERRADA
03	Martha Martin	El Remanso	3115954362	21/11/2022	Cobro por construcción de inspección	El contratista tomará las medidas internas para devolución del dinero. El día 30/11/2022 se hace devolución del dinero dando cierre al caso. CERRADA
04	Deifilia Díaz	El Remanso	3213310345	21/11/2022	Cobro por arreglo de tubería externa por un valor de 60.000 mil pesos	El contratista tomará las medidas internas para devolución del dinero. El día 5 de diciembre de 2022, el contratista concilió con la ciudadana el cierre de la consulta, teniendo en cuenta el acuerdo que la propietaria del predio estableció con la persona que contrató . CERRADA
05	Luis Angarita	San Bernardino	3123230925	17/12/2022	Daño en el cableado de la luz.	El día 17 de diciembre se realizó la debida reparación, quedando el servicio de energía con

						normal funcionamiento. 19/12/2022 propietario manifiesta que el cable quedó en funcionamiento, pero quedó descolgado y dañado para lo cual se acuerda con el propietario una cita el 26/12/2022 a las 9:00 a.m. para verificar el daño. 20/01/2023: Se realizó la respectiva reparación dando cierre a la atención. CERRADA.
06	Luis Bohórquez	Islandia	3508976327	21/12/2022	Daño en baldosa de entrada a local y una baldosa de parte inferior de fachada	El contratista comprobará el estado de las áreas de la entrada de local y parte inferior de fachada, con base a la información del acta de vecindad de inicio, para posterior respuesta al ciudadano 04/01/2023: se le informa al propietario que después de la instalación del adoquín se realizará la respectiva reparación.
07	Luis Angarita	San Bernardino	3123230925	16/01/2023	Daño en la fachada en la parte derecha de la puerta de acceso, donde se le levantaron 2 baldosas en la parte inferior y se levantó el concreto de la parte superior.	Se le informa al propietario que después de la instalación del adoquín se realizará la respectiva reparación. 13/07/2023: se realiza seguimiento para verificar las adecuaciones realizadas en la fachada del predio, donde se encontró que estas no cumplen con lo requerido para el cierre de la PQR, se notifica al área técnica la necesidad de reparar la fachada con la calidad solicitada por el propietario.

08	Carlos Asprilla	Potreritos			Por solicitud de supervisión técnica de la Alcaldía Local solicita la construcción de caja de inspección frente a la salida del predio	En el mes de junio se verificará junto al área técnica la construcción de la caja para darle cierre a la solicitud. El 30 de junio en compañía del área técnica se realiza entrega de la caja de inspección la cual se encuentra cerca de la salida de aguas sanitarias del predio dando cierre a la atención. CERRADA
09	Residentes de tramo Potreritos	Potreritos	3142472586	15/03/2023	Teniendo en cuenta la temporada invernal y la ocurrencia de rebosamiento de agua e inundaciones en el tramo del barrio potreritos, se lleva a cabo el día 25 de marzo de 2023 reunión extraordinaria con algunos residentes, el profesional social de la Alcaldía Local de Bosa, la interventora social y los profesionales técnicos y sociales del contratista, con el fin de atender las inquietudes de la ciudadanía respecto al presente hecho. Sin embargo, las razones expuestas por el residente técnico del contratista, no fueron de total argumento para la comunidad, por lo que se generó el compromiso de una siguiente reunión con el fin de aclarar las inquietudes respecto a: Cambio de tubería, nivel de tubería. Nivel de pozos, diferencias entre el nivel inicial y el existente, empate de la tubería con la red de la calle 80 Sur, como condición para la continuación de las obras, la comunidad solicitó la atención de éstas inquietudes	Se realizan tres reuniones extraordinarias los días 15 de marzo, 3 y 25 de abril de 2023, con el fin de dar respuesta a los ciudadanos de los requerimientos presentados con respecto a la tubería del último CIV del tramo que limita con la calle 80 sur, definiendo en la última reunión que a partir de la verificación adelantada con los cuatro (4) apiques, no se levantará está por cumplir con las especificaciones técnicas. CERRADA

10	Luis Fernando Rojas Avellaneda	Potreritos	3202704486.	21/04/2023	Ciudadano manifiesta mediante Derecho de petición: Que se comprometan mediante documento y comunicado a la ejecución del contrato que celebraron con el FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA, sin que implique coacción de la fecha de entrega por supuestos ya que el retraso supera todas las expectativas.	Se proyecta respuesta al ciudadano mediante oficio FDLB-336-0234, en donde se presentan las acciones adelantadas por parte del contratista para el avance y culminación de las obras. La respuesta es recibida a satisfacción por el ciudadano. CERRADA
11	Carmen Stella Chavez	Gualoche	3203252330	24/05/2023	La ciudadana reporta que por las actividades de la obra se generaron afectaciones en la malla que recubre el jardín del parque que se encuentra frente al tramo de obra.	Se realizará revisión del material fotográfico para verificar si las afectaciones reportadas son producto de la obra. 24/07/2023: Se le informa a la ciudadana que la reparación de la malla se realizará en la etapa de remates, buscando que no se vuelva a dañar la misma con las actividades constructivas.
12	Ricardo Gamba Jaimes	Gualoche	3203456930	16/06/2023	El ciudadano reporta que una máquina dañó una cámara de seguridad, el cableado y el soporte de otra cámara de seguridad.	Se remitió al área técnica la factura con los rubros que se requieren para la reposición de los elementos afectados. 19/07/2023: Se le hace entrega de la factura de compra de la cámara a reponer al contratista del frente, quien se encargará de comprar la cámara para el cierre de la PQR.
13	Residentes Islandia	Islandia	3188978691	11/07/2023	Los residentes del sector de Islandia en cabeza del presidente de JAC solicitan que sean atendidas y subsanadas las novedades técnicas identificadas en el recorrido previo de entrega. Además, solicitan que sean atendidos los remates de los predios, dar solución a los medidores de agua mal instalados y el cumplimiento en la reposición de los medidores de agua que ya fueron identificados por el contratista.	Desde el mes de junio el área técnica cuenta con el reporte realizado por el área social con los predios y las novedades pendientes por cada uno.
14	Claudia Patricia Pira	Islandia	3133798268	13/07/2023	El día 13 de julio de 2023 se realiza apertura	Por acta de compromiso previamente levantada se

	Otálora				de PQR por solicitud del propietario para que se le reponga económicamente el medidor de agua.	tiene como fecha proyectada para el pago el 02 de agosto de 2023.
15	Miguel Beltrán Morera	Islandia	3125338626	13/07/2023	El día 13 de julio de 2023 se realiza apertura de PQR por solicitud del propietario para que se le reponga económicamente el medidor de agua.	Por acta de compromiso previamente levantada se tiene como fecha proyectada para el pago el 02 de agosto de 2023.
16	Julia María Gordillo	Islandia	3114685496	13/07/2023	El día 13 de julio de 2023 se realiza apertura de PQR por solicitud del propietario para que se le reponga económicamente el medidor de agua.	Por acta de compromiso previamente levantada se tiene como fecha proyectada para el pago el 02 de agosto de 2023.
17	Orlando Ardila Castellanos	Islandia	3123432166	13/07/2023	El día 13 de julio de 2023 se realiza apertura de PQR por solicitud del propietario para que se le reponga económicamente el medidor de agua.	Por acta de compromiso previamente levantada se tiene como fecha proyectada para el pago el 02 de agosto de 2023.
18	Luz Mery Garzón	Islandia	3144842924	13/07/2023	El día 13 de julio de 2023 se realiza apertura de PQR por solicitud del propietario para que se le reponga económicamente el medidor de agua.	Por acta de compromiso previamente levantada se tiene como fecha proyectada para el pago el 02 de agosto de 2023.
19	José Díaz	Brasil	3234731338	14/07/2023	El día 14 de julio se comunica el propietario informando que una volqueta con placas SKJ071 descargó un viaje de escombros en el frente de obra, los cuales no hacen parte de los materiales aprobados para la obra. Se identificó que dicho vehículo y material no se encontraban autorizados.	Se le informará al propietario cuando los escombros sean retirados del frente de obra para dar cierre a la PQR.
20	Henry Linares	Potreritos	3144134630	25/07/2023	El día 25 de julio de 2023 se realiza apertura de PQR por solicitud del propietario para que se le reponga económicamente el medidor de agua.	Se encuentra a la espera de la fecha proyectada por gerencia para la reposición económica de los medidores.
21	José Rubén Muñoz Meneses	Potreritos	3193153011	25/07/2023	El día 25 de julio de 2023 se realiza apertura de PQR por solicitud del propietario para que se le reponga económicamente el medidor de agua.	Se encuentra a la espera de la fecha proyectada por gerencia para la reposición económica de los medidores.
22	Martha Consuelo Castillo	Islandia	3147685047	25/07/2023	El día 25 de julio de 2023 se realiza apertura de PQR por solicitud de	Se encuentra a la espera de la fecha proyectada por gerencia para la

					la propietaria para que le sean cancelados la deuda del arrendamiento de la bodega alquilada en el frente de obra.	reposición económica de la deuda.

Fuente: Elaboración propia

- ✓ A la fecha del presente informe la interventoria audita que se han recibido 22 PQRS. Durante el tiempo del 01 al 30 de Julio del 2023, **7 cerradas** y **15 abiertas** (De estos 5 en Islandia y 2 en potreritos 7 corresponden a medidores)

Tabla 16. Indicadores de gestión de atención ciudadana

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	**INDICADOR**
Atención ciudadana	No. De atenciones abiertas (15) / No. De atenciones cerradas (7) x 100 = 46%

Paralelo a los formatos de PQRS, el contratista ha relacionado en el formato remitido por el profesional social de apoyo a la supervisión de la Alcaldía Local de Bosa, los robos de medidores de EAAB presentados durante la ejecución de la obra, los cuales han sido hasta la fecha

8.3.1 PUNTO CREA VIRTUAL (centros de reunión, encuentro y atención)

Durante el mes de Julio de 2023 el área social del contratista realizó atención al punto CREA virtual, por medio de la atención a las consultas realizadas vía WhatsApp, relacionadas con los requerimientos para remisión de hojas de vida, generando así atención de manera oportuna a las necesidades mínimas

Tabla 17. Punto CREA virtual

PUNTO CREA VIRTUAL			
DATOS DE ATENCIÓN		**CONTACTO**	**RESPONSABLES**
Día	Horario	Correo electrónico: atnciudadano336@gmail.com Teléfono y WhatsApp: 322 815 71 43	Residente Social y Personal apoyo de gestión social
Lunes a sábado	7:00 a.m. a 5:00 p.m.		

8.3.2 PUNTO CREA FIJO:

Tabla 18. Punto CREA fijo

FECHA DE APERTURA	**PUNTO CREA FIJO**			
	DATOS DE ATENCIÓN		**CONTACTO**	**RESPONSABLE**
	Día	Horario	Dirección:	

12 de septiembre 2022	Lunes y viernes	Lunes: 8:am -12:00 m Viernes: 2:00 - 4:00 pm	Calle 65 Sur # 78 – 31 (Segundo piso) Teléfono y WhatsApp: 322 815 71 43 Barrio: Bosa Centro	Residente Social y Personal apoyo de gestión social

Fuente: Elaboración propia

Durante la ejecución de las acciones citadas en este informe se evidencian que el punto CREA está funcionando de manera coherente generando la atención que la comunidad requiere y para la verificación se realizaron llamadas, visita con firma de interventoría en la bitácora social y envió de correos constantes con respuestas oportunas. Adicionalmente en los recorridos la comunidad manifiesta contar con el corro y teléfonos como su canal de comunicación constante con el contratista con respuestas oportunas.

8.3.3 Medios de comunicación

Interventoría ha generado verificación del funcionamiento de correcto de El Contratista habilitó los siguientes medios para la atención al usuario:

Línea fija con contestador y celular con minutos y datos disponibles, correo electrónico exclusivo, conexión a Internet. Esta información debe incluirse en todas las piezas de divulgación entregadas en los frentes de obra o CIV del proyecto **322 815 71 43**

Correo electrónico: El residente de gestión social deberá habilitar un correo electrónico exclusivo para recibir, registrar, tramitar y cerrar los requerimientos que se puedan presentar por ese medio. Los requerimientos recibidos por este medio deberán ser tramitados en un plazo no mayor a dos (2) días. Este podrá ser ampliado por la Interventoría dependiendo el caso".[1] **atnciudadano336@gmail.com**

8.4 PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

8.4.1 Conformación del comité CREA:

A la fecha se mantienen los integrantes de los comités inscritos en los Barrios del Remanso, San Bernardino, Brasil, Gran Britalia y Gualoche. Sumado a las inscripciones de un nuevo integrante del frente de obra de Gualoche.

8.4.2 COMITÉ CREA.

A la fecha se mantienen los integrantes de los comités inscritos en los Barrios del Remanso, San Bernardino, Brasil, Gran Britalia y Gualoche. Sumando a las inscripciones de seis (6) nuevos integrante de los nuevos frentes de obra de Remanso y San Diego.

El día 26 de julio de 2023, se llevó a cabo el VIII comité de veeduría en las instalaciones del punto CREA con los integrantes de los sectores de Gualoche, Gran Britalia y

Potreritos, en compañía de la interventoría, Alcaldía y contratista, en donde se socializaron los avances de las actividades constructivas y se resolvieron las dudas que tenían los asistentes al comité.

Durante el mes de julio de 2023 se mantuvo comunicación con los veedores de los distintos frentes de obra, transmitiendo información relevante, respondiendo a las dudas y atendiendo las solicitudes que eran transmitidas por los canales de comunicación dispuestos con los integrantes del comité CREA.

8.4.3 TALLERES DE SOSTENIBILIDAD

Para el mes de julio de 2023, se realizó la campaña de manejo de basuras en el sector de Remanso en compañía de la empresa LIME apoyados por el equipo social de CAMACON como parte del taller de sostenibilidad en su segunda etapa. Sensibilizar sobre el manejo de basuras en el sector. Se realizó socialización predio a predio buscando sensibilizar a los residentes frente a los horarios de recolección de basuras y los puntos de acopio de los residuos.

Tabla 19 Porcentajes de avances de talleres de sostenibilidad
Apoyados por el equipo social de CAMACON como parte del taller de sostenibilidad en su segunda etapa. sensibilizar sobre el manejo de basuras en el sector.

		Actividades de talleres de sostenibilidad			
CIV	Barrio	Soc.de bajantes	Camp.de manejo de basuras	Folleto de sostenibilidad	% de avance de talleres de sostenibilidad
7004134	San Diego				100%
7002819, 7002743, 7002710, 7002589	Remanso				100%
7002730, 7002757, 7002801, 7002838,7002858	Potreritos				100%
7004364,7004379,7004382,7004396, 7004416,7004408,7004371,7004370, 7004385, 7004394,7004401	Islandia				100%
8007607, 8007667, 8007666, 8011987, 8007803, 8007714, 8007854, 8007715, 8007764	Gran Britalia				33%
7007169, 7007150, 7007134	Gualoche				33%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. Indicadores de gestión talleres de sostenibilidad

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	INDICADOR
Talleres de sostenibilidad	No. de talleres de sostenibilidad ejecutados (15) x 100 = 71,4% No. de talleres de sostenibilidad requeridos (21)

Fuente: Elaboración propia

Se recomienda desde la interventoría proyectar la implementación de los talleres con antelación en los sectores próximos de apertura.

8.5 Programa de formación a trabajadores adscritos a la obra

El día 25 de julio de 2023, el área social del contratista apoyado con el área SST y ambiental, llevó a cabo capacitación al personal de obra sobre el tema de: "prevención del acoso callejero", buscando que los participantes identificaran las conductas que dan lugar a situaciones de acoso y persecución con las mujeres que transitan por los frentes de obra, buscando evitar a toda costa cualquier acercamiento no consensuado.

Tabla 21. Capacitación formación a trabajadores

No	Tipo de reunión	Fecha realizada	Objetivo	Participantes	Total, asistentes
01	Capacitación Gran Britalia (CIV: 8011987, 8007854, 8007803, 8007666, 8007714, 8007764, 8007607, 8007667, 8007715)	25 de julio de 2023	Prevención del acoso callejero	Ayudantes, auxiliares de tráfico, oficiales y	13

				maestros	
02	Capacitación Gualoche (CIV 7007169,7007150, 7007134)	25 de julio de 2023			6
03	Capacitación El Remanso (CIV 50008433, 7002989, 7009172, 7002988, 7003036, 7003028, 7003061, 7003101, 50008413, 7003174, 7003110)	25 de julio de 2023			15
04	Capacitación Brasil (CIV 7000829, 7000824, 7000792, 7000780, 7000766)				
TOTAL					34

Fuente: Elaboración propia

Tabla 22. Indicadores de gestión capacitación formación a trabajadores

INDICADORES DE GESTIÓN	
ITEM	**INDICADOR**
Capacitación formación a trabajadores adscritos a la obra	No. capacitaciones realizadas (4) x100 = 100% No. capacitaciones requeridas (4)

Fuente: Elaboración propia

8.6 Mano de obra no calificada (MONC).

La firma Contratista registrará y consolidará en los informes semanales y mensuales el personal de obra que ejecute actividades que corresponden a mano de obra no calificada (MONC) como: Cargue, descargue, excavación, aseo y auxiliares de tráfico, dando

cumplimiento al 40% de contratación de (MONC). Cabe resaltar que desde el mes de junio se incluyeron a los oficiales en la mano de obra no calificada. Así mismo tendrá en cuenta para vinculación, personas en condición de discapacidad y mujeres vulnerables.
Para el periodo del 1 al 31 de julio de 2023 la constructora Camacon cuenta con quince (15) residentes de mano de obra no calificada de la localidad de Bosa, alcanzando un porcentaje de cumplimiento del 41,67 %, dando cumplimiento a la meta del 40% de contratación. Por otro lado, se cuenta con dos (2) personas en condición de discapacidad y once (11) mujeres en condiciones de vulnerabilidad, teniendo un porcentaje de cumplimiento de 15,28%.

Tabla 23. Relación de contratación de personal especial

LUGAR	Mujeres cabeza de familia	Personas en condición de discapacidad	Personal residente de la localidad
POTRERITOS (CIV: 7002730,7002757,7002801,7002838,7002858)			5
EL REMANSO (CIV 50008433, 7002989, 7003028, 7003036)		1	6
GRAN BRITALIA (CIV: 8007607, 8007667, 8007715, 8007666, 8007714, 8007764, 8011987, 8007803, 8007854)	1		3
GUALOCHE (CIV: 7007169,7007150, 7007134)	1		1
ADMINISTRATIVO	9	1	
Cantidades	11	2	15
Porcentajes de Cumplimiento	15,28%	2,78%	41,67%

Fuente: Elaboración propia

Las personas que hacen parte del anterior cuadro cuantas con conceptos de participación de la secretaria de salud en el caso pertinente que certifican el debido cumplimiento de ítem correspondiente.

Tabla 24. Relación de porcentajes de cumplimiento

MES	CONDICIÓN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Julio/2023	Mujeres en condición de vulnerabilidad	15,28% (11 mujeres en condición vulnerable)	Cuenta como soporte con declaración firmada por representante legal y revisor fiscal
	Personal en condición de discapacidad	2 colaboradores (1 persona vive en la localidad de Bosa)	Cuenta como soportes con certificado en condición de discapacidad
	Mano de obra no calificada	41,67% (15 personas ocupando el cargo de BOAL, ayudantes de obra, auxiliares y oficiales, quienes residen en la localidad de Bosa)	Cuenta como soportes con certificado de residencia

Fuente: Elaboración propia

Este reporte se verifica semanalmente en pro de dar el correcto cumplimiento a los % de participación correspondientes y se reportan en comité de obra he informes semanales.

8.7 Programa de acompañamiento social a actividades técnicas

8.7.1 Actas de vecindad de cierre

En el mes de julio 2023, interventoría desde el componente social ha generado el requerimiento y seguimiento al área técnica en el levantamiento de actas de vecindad de cierre.

25. Relación de actas de vecindad de cierre de inicio - Barrio Islandia

CIV	DIRECCIONES	BARRIO	CONSECUTIVO
7002858	Carrera 88I Bis A No 81 A 14 sur	Potreritos	SBP-01
7002858	Carrera 88I Bis A No 81 A 04 Sur	Potreritos	SBP-03
7002838	Carrera 88I Bis A No 81 30 Sur	Potreritos	SBP-05
7002838	Carrera 88I Bis A No 81 22 Sur	Potreritos	SBP-06
7002838	Carrera 88I Bis A No 81 20 Sur	Potreritos	SBP-07
7002838	Carrera 88I Bis A No 81 10 Sur	Potreritos	SBP-09
7002801	Carrera 88I Bis A No 80 A 30 Sur	Potreritos	SBP-12
7002730	Carrera 88I Bis A No 80 54 Sur	Potreritos	SBP-17
7002730	Carrera 88I Bis A No 80 48 Sur	Potreritos	SBP-18
7002730	Carrera 88I Bis A No 80 36 Sur	Potreritos	SBP-21

7002730	Carrera 88I Bis A No 80 20 Sur	Potreritos	SBP-24
7002730	Carrera 88I Bis A No 80 16 Sur	Potreritos	SBP-25
7002757	Carrera 88I Bis A No 88 41 Sur	Potreritos	SBP-26
7002730	Calle 80 sur No 88I 49	Potreritos	SBP-27
7002757	Carrera 88I Bis A No 88 I 04 Sur	Potreritos	SBP-28
7002730	Carrera 88I Bis A No 80 51 Sur	Potreritos	SBP-30
7002730	Carrera 80 A sur No 88 I 03	Potreritos	SBP-31
7002838	Calle 81 sur No 88 I 04	Potreritos	SBP-32
7002801	Carrera 88I Bis A No 81 A 05 sur	Potreritos	SBP-38

Fuente: Elaboración propia

8.7.2 Actas de compromiso

Durante el mes de julio de 2023, se levantaron un total de cuatro (4) actas de compromiso con los residentes de Islandia a quienes les robaron o dañaron los medidores de agua. Se estableció el compromiso de la reposición económica de los mismos.

8.7.3 Levantamiento actas para acceso a rampas

En el mes de julio de 2023, el área social como apoyo al área técnica, realizó actas de acceso vehicular en el tramo de Gualoche y Remanso (CIV 50008433, 7002989), por medio de las cuales se verificó el uso del área y con base en los criterios técnicos se definió la adecuación del acceso.

Tabla 26. Actas de acceso vehicular

DIRECCIÓN	BARRIO
Carrera 78 No 63-20 sur	Gualoche
Carrera 78 No 63-15 sur	Gualoche
Carrera 78 No 64-05 sur	Gualoche
Calle 65 No 78-04 sur	Gualoche
Carrera 88 No 73B 08 sur	Gualoche
Calle 65 sur No 77M 62	Gualoche
Carrera 78 No 64-14 sur	Gualoche
Carrera 78 No 64-06 sur	Gualoche
Carrera 78 No 63A 28 sur	Gualoche
Carrera 78 No 63A 20 sur	Gualoche
Carrera 78 No 63A 14 sur	Gualoche
Carrera 78 No 63A 06 sur	Gualoche
Carrera 78 No 63-10 sur	Gualoche
Carrera 78 No 64-11 sur	Gualoche
Carrera 87 N No 73B 08 sur	Remanso

Diagonal 73B sur No 87M 19	Remanso
Diagonal 73B sur No 87M 29	Remanso
Diagonal 73B sur No 87M 21 Casa 1	Remanso
Diagonal 73B sur No 87M Casa 2	Remanso

8.7.4 Levantamiento de actas de vías utilizadas como desvío

Para el mes de julio de 2023, no se levantó actas de rutas de desvío teniendo en cuenta que los frentes que se encuentran en intervención ya cuenta con el formato revisado y aprobado por la interventoría.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el tiempo comprendido del presente informe, el Contratista de obra cumplió con las actividades de Gestión Social el cual se superviso por parte de esta interventoría. Es de aclarar que las actividades del componente social están directamente relacionadas con a el avance del componente técnico que durante el mes conto con modificación que modifican las fechas de entrega y ejecución de sus actividades. De la misma forma se trabajó en los detalles de cada una de estas actividades desde la verificación del acceso de a la información por parte de la comunidad.

Esta interventoría apoya la gestión de la articulación interinstitucional que se genere desde la entidad con las acciones que sean necesarias sin dejar de recordar que el trabajo realizado por el equipo social se ha mantenido bajo los parámetros establecidos de manera contractual.

MONC Hasta la fecha el porcentaje que ha presentado contratista mes a mes ha superado el 40% establecido dentro de los pliegos y condiciones para este contrato dando accesibilidad a mano de obra no calificada a personas como bobal operarios ayudantes y demás personal que no cuenta con una experiencia formación o capacitación que los conforme como mano de obra cualificada formada y capacitada.

Debido a que durante el último comité general se emitieron conceptos dentro de los cuales se solicitó por parte de la dirección del apoyo a la supervisión la inclusión de los oficiales de obra dentro del porcentaje de MONC dado que no cuentan con un título que los pase a calificados por lo anterior se solicita que de ahora en adelante se genere el porcentaje de cumplimiento de este ítem con la inclusión de los oficiales de obra.

En el mes presente mes el área social, en compañía de las demás áreas dio seguimiento y cumplimiento a los compromisos acordados en reuniones de los meses anteriores y en los comités CREA, como se refleja en la limpieza de las redes en el barrio potreritos y el avance y apertura de nuevos frentes en el barrio Remanso.

El área social del contratista continúa brindando atención oportuna a la ciudadanía en lo que respecta a adecuación de bajantes, daños parciales por operación de maquinaria, tiempos de obra, entre otras inquietudes.

El componente social trabajó de forma conjunta con el área técnica en el marco de la preparación para la entrega del sector de Potreritos, reportando predio a predio las actividades y compromisos pendientes por atender del área técnica, buscando agilizar los trabajos de remates y adecuaciones de fachadas, minimizando los pendientes y permitiendo que los residentes firmaran las actas de cierre sin novedad.

Frente al accidente ocurrido en el sector de Gualoche, el área social prestó apoyo al área SST mediante el acompañamiento y seguimiento al caso, donde se buscó dar una respuesta oportuna y acompañamiento constante al ciudadano durante la atención médica que le fue prestada.

Los canales de comunicación que se tienen desde el punto CREA a cargo del área social dieron lugar a una comunicación abierta y cercana con los ciudadanos que buscaron resolver dudas, realizar felicitaciones o interponer PQR, siempre encontrando respuestas y un trato humano y amable.

ANEXOS

- ANEXO 1. OBSERVACIONES AL INFORME SOCIAL 11
- ANEXO 2. ACTAS DE COMITES 18 Y 19
- ANEXO 3. VOLANTES AVALADOS POR INTERVENTORIA
- ANEXO 4. SOLICITUD BALANCE ACTAS DE CIERRE
- ANEXO 5. BULLES GESTIONADOS

ANEXO 1.

OBSERVACIONES AL INFORME SOCIAL 11

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

NFORME MENSUAL SOCIAL No 11

2 mensajes

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 25 de julio de 2023, 20:09
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día
PS. Liliana Martínez
Interventora Social

Adjunto la versión 00 del informe mensual No 11, correspondiente al mes de julio con las actividades desarrolladas a la fecha para su revisión.

Quedo atento a sus comentarios.

--
TS. Julian Montenegro E.
Residente Social

Contrato de obra No. 336 de 2022

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

INFORME MENSUAL SOCIAL No 11.25.07.2023.docx
15083K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 31 de julio de 2023, 15:49
Para: CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>
Cc: Juan Sebastian Velandia Alvarez <Juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Tras la verificación del documento se solicita al equipo social que; Revise las observaciones y genere ajustes o justifique cada una de ellas.

- En el último reporte fotográfico, se observa la cartelera detrás de unos tubos. Por favor despejar el área de la cartelera u cambiarla de lugar donde la comunidad pueda acceder a esa información fácilmente.
- Teniendo en cuenta el aumento de las PQRS es necesario contextualizar por que aumentaron y cuáles fueron las acciones tomadas para dar manejo a esta situación "mencionar los medidores , cobros y

acuerdos"

- Punto crea virtual- ¿cuantas solicitudes han llegado por este medio? Y punto crea fijo
- Integrantes del comité crea del proyecto
- Registro fotográfico comité crea viii – sin foto
- El ejercicio de LIME fue apoyado por el equipo social de CAMACON como parte del taller de sostenibilidad en su segunda etapa. Sensibilizar sobre el manejo de basuras en el sector
- ¿Informe mensual de que mes?
- -falta mencionar el apoyo del componente social al área SST en incidente de GUALOCHE.
- - no veo la participación en los dos comités sociales y los diferentes comités integrales.

Enviar el documento con anexos en versión PDF con ajustes para su verificación y aprobación. "con firmas completas "

Anexo; enlace al archivo drive y archivo en Word editable para los ajustes.

https://docs.google.com/document/d/1Wt6c_eWEiHezI1Ooqg3tZcW9ZNC-asWH/edit?pli=1

[El texto citado está oculto]

INFORME MENSUAL SOCIAL No 11.25.07.2023.docx
13972K

ANEXO 2.

ACTAS DE COMITES 18 Y 19

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: **INTERVENTORÍA SOCIAL**

FECHA: **04 DE JULIO 2023** **Virtual:** **Presencial:** **x** **(En caso de ser presencial):**

OBJETO DE LA REUNIÓN: COMITÉ SOCIAL 018 - PROYECTO 471 -22 ALC BOSA- AYMCO

HORA DE INICIO: **03:00 pm** **HORA DE FINALIZACIÓN:** **04:00 pm**

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
TS JULIÁN MONTENEGRO			x						x	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA CAMACÓN S.A.S– CONTRATISTA DE OBRA	**atnciudadano336@gmail.com**	**312 3434543**	
JUAN SEBASTIÁN VELANDIA ALVAREZ		x						x		APOYO A LA SUPERVISIÓN SOCIAL ALCALDÍA LOCAL DE BOSA	**jusvelandiaal@gmail.com**	**305 8171812**	
LILIANA PATRICIA MARTINEZ RUIZ		x							x	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA AYM CONSULTORIA S.A.S	**interventoriasocial.471@gmail.com**	**3114459462**	

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.** **CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realiza el comité social número 018 con el acompañamiento del apoyo a la supervisión, contratista e interventoría, en dicho espacio se discuten los distintos aspectos del componente social y las actividades ejecutadas durante las últimas dos semanas.

- Se realiza la verificación de las acciones pertinentes para la entrega proyectada hacia el 25 de julio del sector de potreritos. se solicita por parte de interventoría al apoyo a la supervisión que se mantenga la fecha del 25 de Julio para realizar entrega en el sector que ha presentado varios inconvenientes a lo largo de la ejecución del proyecto. a lo que el apoyo de la supervisión indica que está sujeto a disponibilidad de agenda.

- se convoca para este evento artistas del sector de Islandia adultos mayores bailarines, informe el apoyo a la supervisión que de aquí en adelante los eventos que se realicen deben gestionarse en mayor parte de una manera de aporte social teniendo en cuenta que los recursos asignados para esto están agotados.

- informa contratista que ya lleva al 100% de la ejecución del taller de sostenibilidad en el sector de potreritos. realizan una revisión de los pendientes. Durante el recorrido previo a la entrega no se evidenciaron mayores anomalías aparte de dos PQRS que ya están establecidos.

- se presenta por parte del apoyo de la supervisión una solicitud del sector de potreritos en la que se solicita hacer la adecuación de un sumidero, esta situación se atenderá como PQRS se proyectará la respuesta a ser entregada al apoyo a la supervisión por parte de Inter de contratista.

- Durante comité general se presentó una solicitud de parte de la alcaldía menor de la identificación de una ocupación inadecuada la cual ya ha sido identificada por contratista en momentos anteriores. Se solicita re contextualizar el apoyo a la supervisión con la trazabilidad de todas las acciones que se han venido realizando en cuanto a esta ocupación. De igual forma realizar un acercamiento con el propietario para informarle cuáles son sus límites y las acciones a tomar.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Realizar el cierre de los pqrs del sector de potreritos	contratista	04/07/2023
2	Enviar un reporte del balance de actas de cierre ejecutadas en el sector de San Diego remanso Islandia y potreritos vía correo electrónico a la interventoría	contratista	28/06/2023/
3	Realizar las acciones necesarias para generar la reunión de entrega del sector de potreritos El próximo viernes 7 de julio en horas de la mañana	contratista	07/07/2023

Nota: Agregue o elimine las filas que sean necesarias para registrar los asistentes y los compromisos de la reunión.

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO	**EVIDENCIA DE REUNIÓN**

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:	**INTERVENTORÍA SOCIAL**			
FECHA:	**26 DE JULIO 2023**	**Virtual:**	**Presencial:** **x**	**(En caso de ser presencial):**
OBJETO DE LA REUNIÓN:	COMITÉ SOCIAL 019 - PROYECTO 471 -22 ALC BOSA- AYMCO			
HORA DE INICIO:	**03:00 pm**	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	**04:00 pm**	

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
TS JULIÁN MONTENEGRO			x						x	RESIDENTE SOCIAL CONTRATISTA CAMACÓN S.A.S– CONTRATISTA DE OBRA	**atnciudadano336@gmail.com**	**312 3434543**	
JUAN SEBASTIÁN VELANDIA ALVAREZ		x						x		APOYO A LA SUPERVISIÓN SOCIAL ALCALDÍA LOCAL DE BOSA	**jusvelandiaal@gmail.com**	**305 8171812**	
LILIANA PATRICIA MARTINEZ RUIZ		x							x	RESIDENTE SOCIAL INTERVENTORÍA AYM CONSULTORIA S.A.S	**interventoriasocial.471@gmail.com**	**3114459462**	

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.** **CONSENTIMIENTO:** El arriba firmante conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara que conoce y acepta la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno, y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce y acepta que cualquier consulta o reclamación relacionada con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento; cuya página web es www.gobiernobogota.gov.co y su teléfono de atención es 3387000. Manifiesta que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, a solicitar prueba de este consentimiento, a solicitar información sobre el uso que se le ha dado a los datos personales, a presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, a revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos personales suministrados y a acceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aquí consignados serán usados para temas estadísticos, de caracterización poblacional y en determinados casos para el acceso a la oferta institucional de la Secretaría Distrital de Gobierno.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

- Se realiza el comité social número 019 con el acompañamiento del apoyo a la supervisión, contratista e interventoría, en dicho espacio se discuten los distintos aspectos del componente social y las actividades ejecutadas durante las últimas dos semanas, se realiza el presente comité en las instalaciones de la alcaldía menor de bosa.

- El día de mañana se realizará visita por parte de la defensoría del espacio público al predio que tiene posible ocupación inadecuada, con el respectivo acompañamiento de la parte técnica y social de interventoría contra de la parte técnica y social de interventoría contratista y apoyo a la supervisión.
- Manifiesta contratista que en este momento cuentan con los psi correspondientes está pendiente de mantenimiento el punto satélite de información de alcaldía, se ha actualizado Islandia y gran Britania.
- Como es normal cada semana se debe realizar la actualización de la cartelera de conteo regresivo que está ubicada en el punto crea
- A la fecha se ha socializado PMT en el sector de Brasil socialización donde se aclaran los respectivos desvíos.
- Se solicita a contratista que realice la gestión necesaria para arreglar el timbre que se encuentra en el punto crea este es un compromiso para el 31 de julio.
- PQRS se realizó por parte de contratista el levantamiento de un PQRS por los cinco contadores pendientes en Islandia y dos en potreritos a lo que tras el comité general se solicita que se haga un PQRS por cada uno de ellos.
- Se socializa dentro de este comité social el estado de cada uno de los PQRS de la siguiente manera:

    1. Del sector de remanso se encuentra abierto por temas de remate
    2. Se encuentra cerrada un sardinel desde junio
    3. Se encuentra cerrado temas de construcción
    4. Se encuentra cerrado por temas de tubería desde mayo 12
    5. Se encuentra cerrado fue un tema de cables de luz
    6. Se encuentra abierto en el sector de Islandia por temas de baldosas con un acuerdo con los propietarios hasta el finalizar las intervenciones
    7. Se encuentra abierto es un tema de fachada con un acuerdo realizado el 13 de julio
    8. En el sector de potreritos un tema de una caja que fue realizada desde el área técnica el mes pasado
    9. Se encuentra cerrada mantenimiento de los pasos peatonales
    10. Se encuentra cerrada, y fue respuesta a un derecho de petición
    11. Abierta por un tema de malla en una bajante
    12. Se encuentra abierta en el sector de Guaroche por el robo de unas cámaras con compromiso
    13. Se encuentra abierta a solicitud del apoyo a la supervisión técnica para la reposición de medidores y remates.
    14. Se encuentra abierta a solicitud del apoyo a la supervisión técnica para la reposición de medidores en el sector de Islandia
    15. Se encuentra abierta a solicitud del apoyo a la supervisión técnica para la reposición de medidores en el sector de Islandia
    16. Se encuentra abierta a solicitud del apoyo a la supervisión técnica para la reposición de medidores.
    17. Se encuentra abierta a solicitud del apoyo a la supervisión técnica para la reposición de medidores

18. Se encuentra abierta a solicitud del apoyo a la supervisión técnica para la reposición de medidores
19. Se encuentra abierta, por la reubicación de unos escombros ya acordados
20. Se encuentra abierta a solicitud del apoyo a la supervisión técnica para la reposición de medidores en el sector de potreritos
21. Se encuentra abierta a solicitud del apoyo a la supervisión técnica para la reposición de medidores en el sector de potreritos
22. Se encuentra abierta y se trata de unos temas de pago de alquiler de bodega por uno de los subcontratistas lo cual está atendiendo contratista en el sector de Islandia.

- Todas las PQRS anteriormente mencionadas se encuentran con un seguimiento del mes de julio. Las que se encuentran en estado abierto es frente a las cuales se han hecho acuerdos que se deben cumplir antes del 19 de diciembre.
- Informe al apoyo a la supervisión que la subred de occidente en su momento realizó el envío de la solicitud de una mesa de trabajo para el sector de potreritos por los temas de inundaciones los cuales se presentaron hace más de tres meses y contratista en su momento le dio manejo con el apoyo de la interventoría y apoyo a la supervisión, por se informará a la sur red las acciones tomadas en el sector para poner a consideración la necesidad de la mesa de trabajo y de ser al lugar se informará con antelación al equipo para que sea participe.
- Se han ingresado ocho nuevos integrantes al comité crea.
- Se tiene proyectado el taller de sostenibilidad del 9 de agosto en gran Britalia con la empresa ciudad limpia operadora del sector, a más tardar se realizaría el 11
- Se continúa realizando formación a trabajadores sobre la prevención de accidentes y el correcto acceso a los distintos sectores de trabajo.
- Se solicita dar lugar a la mesa de trabajo en el sector de remanso con los comerciantes el día jueves 3 de agosto del 2023 en horas de la mañana se solicita contratista realizar las gestiones e informar.
- Frente al protocolo necesario para realizar la entrega en el sector de potreritos manifiesta el apoyo a la supervisión que proporciona; festones, sonido y por su parte contratista gestionó las presentaciones artísticas. Se iniciará una gestión social para verificar la posibilidad de la implementación de refrigerios en dicho evento.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Convocar la mesa de trabajo con los comerciantes del sector de remanso	CONTRATISTA	07/2023
2	Actualizar el estado de las actas de vecindad de cierre	CONTRATISTA	07/2023
3	Realizar la apertura de los PQRS solicitados por parte del apoyo de la supervisión contextualizando En qué estado se encuentra los acuerdos en cuanto a la reparación o reposición de los medidores	CONTRATISTA	07/2023

ANEXO 3.

VOLANTES AVALADOS POR INTERVENTORIA

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

RV: Volante convocatoria laboral

2 mensajes

Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co> 5 de julio de 2023, 10:07
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Cordial saludo,

Remito aprobación de la pieza comunicativa para fines pertinentes.

Att: TS Juan Sebastian Velandia Alvarez.

De: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 4 de julio de 2023 18:05
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: Volante convocatoria laboral

Buen día,

Remito aprobación de volante en el hilo del correo.

De: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, 4 de julio de 2023 16:26
Para: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: Volante convocatoria laboral

Buenas tardes,

Remito volante aprobado para los fines pertinentes.

Cordialmente,

De: Erick Leandro Lopez Gonzalez <erick.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: martes, julio 4, 2023 9:23 a.m.
Para: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RE: Volante convocatoria laboral

Buenos días.

Adjunto archivo ajustado en la parte solo de diseño.

Saludos.

De: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: viernes, 30 de junio de 2023 14:22
Para: Erick Leandro Lopez Gonzalez <erick.lopez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: Volante convocatoria laboral

Buenas tardes,

Por favor revisar el diseño adjunto aplicación de logos.

Cordialmente

Obtener Outlook para iOS

De: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: jueves, junio 29, 2023 5:20 p.m.
Para: Diego Alejandro Puentes Robayo <Diego.Robayo@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: Volante convocatoria laboral

PSI.

De: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>
Enviado: jueves, 29 de junio de 2023 17:13
Para: Prensa Bosa <prensa.bosa@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: RV: Volante convocatoria laboral

Cordial saludo,

Remito para revisión y/o aprobación.

Sin otro en particular, agradezco le gestión.

De: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>
Enviado: jueves, 29 de junio de 2023 13:37
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: Volante convocatoria laboral

Cordial saludo

Adjujto la pieza del asunto para su aval

---------- Forwarded message ---------
De: **CONSTRUCTORA CAMACON SAS** <atnciudadano336@gmail.com>
Date: mié, 28 jun 2023 a las 9:11
Subject: Volante convocatoria laboral
To: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día
PS. Liliana Martínez
Interventora Social

Buscando dar cumplimiento al porcentaje de contratación de mano de obra no calificada que resida en la localidad de Bosa, se adjunta volante de convocatoría laboral para que pueda ser instalada en los PSI y entregada a los líderes comunitarios y veedores de los frentes de obra.

Quedo atento a sus comentarios.

--
TS. Julian Montenegro E.
Residente Social

Contrato de obra No. 336 de 2022

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Juan Sebastian Velandia Alvarez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Prensa Bosa
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Diego Alejandro Puentes Robayo
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Erick Leandro Lopez Gonzalez
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Diego Alejandro Puentes Robayo
CONTRATISTA
Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Prensa Bosa

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Juan Sebastian Velandia Alvarez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

Convocatoria contratación MONC.pptx
4059K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 5 de julio de 2023, 11:20
Para: CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>

Se remite aprobación de la pieza del asunto.
[El texto citado está oculto]

Convocatoria contratación MONC.pptx
4059K

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

VOLANTE REUNIÓN DE INICIO E INICIO DE OBRA SAN DIEGO CIV 50008464

4 mensajes

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 11 de julio de 2023, 16:41
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día
PS. Liliana Martínez
Interventora Social

De acuerdo a lo organizado con el área técnica se envía volante para la reunión de inicio del sector San Diego CIV 50008464 para su aprobación, la cual está proyectada para el día 19 de julio de 2023. Además, se envía el volante de inicio de obra con fecha tentativa, la cual se encuentra sujeta a cambios por parte del área técnica.

Gracias por la colaboración.

Cordialmente,

--
TS. Julian Montenegro E.
Residente Social

Contrato de obra No. 336 de 2022

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

2 adjuntos

10. VOLANTE REUNIÓN DE INICIO- SAN DIEGO 50008464.ppt
320K

05. VOLANTE DE INICIO DE ACTIVIDADES-San Diego CIV 50008464.pptx
248K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 19 de julio de 2023, 9:32
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <Juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

De la manera más atenta solicitamos su aval para la entrega de las piezas adjuntas.
[El texto citado está oculto]

2 adjuntos

10. VOLANTE REUNIÓN DE INICIO- SAN DIEGO 50008464.ppt
320K

05. VOLANTE DE INICIO DE ACTIVIDADES-San Diego CIV 50008464.pptx
248K

Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co> 19 de julio de 2023, 9:49
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Cordial saludo,

Remito aprobación, para fines pertinentes.

Sin otro en particular, agradezco la gestión.

De: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>
Enviado: miércoles, 19 de julio de 2023 9:32
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Fwd: VOLANTE REUNIÓN DE INICIO E INICIO DE OBRA SAN DIEGO CIV 50008464

[El texto citado está oculto]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Juan Sebastian Velandia Alvarez
CONTRATISTA

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente

---

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 19 de julio de 2023, 9:59
Para: CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>

Cordial saludo

Las piezas del asunto, cuentan con los parámetros establecido para las actividades correspondientes. se emite aprobación pueden proceder con los trámites pertinentes.
[El texto citado está oculto]

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

VOLANTES DE NOTIFICACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD SAN DIEGO CIV 50008464

2 mensajes

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 11 de julio de 2023, 14:52
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día
PS. Liliana Martínez
Interventora Social

Adjunto volantes de notificación para levantamiento de actas de vecindad del CIV 50008464 del sector de San Diego.

Cordialmente,

--
TS. Julian Montenegro E.
Residente Social

Contrato de obra No. 336 de 2022

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

3 adjuntos

Notificación de levantamiento de actas de vecindad 2 visita.pptx
165K

Notificación de levantamiento de actas de vecindad última visita.pptx
165K

Notificación de levantamiento de actas de vecindad 1 visita.pptx
165K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 11 de julio de 2023, 16:04
Para: Juan Sebastian Velandia Alvarez <Juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Adjunto la pieza del asunto para generar aval desde el departamento de prensa y observaciones desde su despacho
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

Notificación de levantamiento de actas de vecindad 2 visita.pptx
165K

Notificación de levantamiento de actas de vecindad última visita.pptx
165K

Notificación de levantamiento de actas de vecindad 1 visita.pptx
165K

ANEXO 4.

SOLICITUD BALANCE ACTAS DE CIERRE

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

Balance actas de cierre

4 mensajes

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 6 de julio de 2023, 16:37
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día
PS LILIANA MARTINEZ
Interventora Social

De acuerdo a los compromisos del comité social llevado a cabo el 05 de julio adjunto el balance de las actas de cierre y de inicio realizadas hasta el momento.

Cordialmente,

--
TS. Julian Montenegro E.
Residente Social

Contrato de obra No. 336 de 2022

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Actas de vecindad inicio y cierre 336-2022.xlsx
14K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 6 de julio de 2023, 17:15
Para: CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com>

Julian¡ por que en San Diego solo salen un 33% de avance en actas de cierre, si solo faltaba 1 ? Las cuentas en ese sector no me cuadran
[El texto citado está oculto]

Actas de vecindad inicio y cierre 336-2022.xlsx
14K

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 6 de julio de 2023, 17:24
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Ese dato se debe a los nuevos CIV que se tienen proyectados en San Diego.
[El texto citado está oculto]

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 12 de julio de 2023, 11:59
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buenas tardes, adjunto el balance de actas de cierre y de inicio al día de hoy. Se realizó el ajuste de la cantidad de CIV de San Diego, puesto que en el reporte anterior continuaban los dos CIV de hábitat que ya no serán intervenidos.
[El texto citado está oculto]

Actas de vecindad inicio y cierre 336-2022.xlsx
14K

ANEXO 5.

BULLES GESTIONADOS

Gmail **INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>**

BULLETS GRAN BRITALIA, REMANSO EN EJECUCIÓN Y A EJECUTAR

2 mensajes

CONSTRUCTORA CAMACON SAS <atnciudadano336@gmail.com> 6 de julio de 2023, 16:23
Para: INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com>

Buen día
PS LILIANA MARTINEZ
Interventora Social

Adjunto los bullets solicitados de Gran Britalia y los tramos de Remanso en ejecución y a ejecutar.

Cordialmente,

--
TS. Julian Montenegro E.
Residente Social
CAMACON
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
Contrato de obra No. 336 de 2022
www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

3 adjuntos

BULLET REMANSO FRENTES A EJECUTAR.docx
765K

BULLET REMANSO EN EJECUCIÓN.docx
1728K

BULLET GRAN BRITALIA.docx
4365K

INTERVENTORIA SOCIAL <interventoriasocial.471@gmail.com> 6 de julio de 2023, 17:30
Para: Daysse Paola Alarcón Figueroa <residentebosa@aimingenieros.com.co>, Juan Sebastian Velandia Alvarez <Juan.velandia@gobiernobogota.gov.co>

Cordial saludo

Adjunto la documentación del asunto, en respuesta a la solicitud del apoyo a la supervisión.
[El texto citado está oculto]

3 adjuntos

BULLET REMANSO FRENTES A EJECUTAR.docx
765K

BULLET REMANSO EN EJECUCIÓN.docx
1728K

BULLET GRAN BRITALIA.docx
4365K