FECHA: 24 07 23	24/07/2023
NOMBRES Y APELLIDOS:	Yeimy Moreno
CONTRATO (Si aplica):	336 de 2022
SUBCONTRATISTA (Si aplica)	Anticongelante

DESCRIPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN: Mediante identificación del cargo, se pretende notificar elementos de protección personal (EPP) e indumentaria requerida, identificación de riesgos y peligros asociados, reconocimiento de acciones preventivas y reconocimiento de condiciones de salud en la práctica de exámenes médicos ocupacionales.

CARGO A DESEMPEÑAR: (Marque con una X)

	Administrativo		Inspector de obra
	Director de obra		Operador de maquinaria
	Residente de obra		Conductor volqueta
	Especialista		Conductor de vehículo
	Residente social		Maestro de obra
	Auxiliar Social		Oficial de obra
	Residente SST	X	Ayudante de obra
	Auxiliar SST		Brigada de Orden Aseo y Limpieza
	Topógrafo		Auxiliar de Trafico
	Auxiliar de topografía		Personal de aseo
Otro	Si los cargos relacionados anteriormente, no hacen referencia al cargo a desempeñar, por favor menciónelo a continuación. _____		

EPP E INDUMENTARIA: A continuación, se relacionan los elementos de protección personal obligatorios e indumentaria, para el desarrollo de las actividades dentro de la Constructora Camacon S.A.S:

- Trabajadores Administrativos (Oficina): Protector respiratorio (Protección ante virus SARS-COV2).
- Personal de Aseo: Uniforme suministrado, zapatos de dotación, guantes de caucho, gafas de protección, protector respiratorio (Protección ante virus SARS-COV2).
- Trabajadores Operativos (Cargos que ejecuten actividades en obra civil): Casco de protección, Barboquejo, indumentaria requerida por empresa o contrato de obra, botas punta de acero (El material depende de la actividad laboral), protector auditivo (Inserción o copa según la actividad a desarrollar), protector respiratorio (Protección ante virus SARS-COV2, polvos, material particulado), gafas de protección, guantes de protección (El tipo de guante depende de la actividad laboral).

PELIGROS ASOCIADOS A ACTIVIDAD LABORAL: A continuación, encontrara una serie de peligros asociados a la actividad laboral. Marque con una "X" en la casilla correspondiente de acuerdo a exposición presentada en su cargo dentro de la empresa.

PELIGROS BIOLÓGICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Vegetales		Hongos		Mordeduras	
	Bacterias		Picaduras		Virus y fluidos	
PELIGROS FÍSICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Ruido	X	Vibraciones		Radiación (Ionizante, no Ionizante)	
	Iluminación	X	Temperaturas extremas			
PELIGROS QUÍMICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Polvos	X	Gases		Vapores	
	Humos	X	Nieblas			
PELIGROS PSICOSOCIALES	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Inadecuados estilos de mando		Discriminación		Falta de autonomía	
	Errores humanos		Problemas de trabajo en equipo		Carga laboral excesiva	

PELIGROS ERGONÓMICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Posturas inadecuadas	X	Manipulación y movimiento de cargas		Movimientos repetitivos	
PELIGROS DE SEGURIDAD FÍSICO- QUÍMICO	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Incendio		Explosión		Fugas de productos químicos	
PELIGROS DE SEGURIDAD MECÁNICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Izaje y cargas suspendidas		Contacto con equipos, máquinas y herramientas	X	Objetos que caen/ruedan	
	Superficies calientes		Proyección de partículas		Superficies o herramientas cortantes	
PELIGROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Contacto con energía de baja tensión		Contacto con energía de media tensión		Contacto con energía de alta tensión	
	Equipos eléctricos		Tableros eléctricos		Instalaciones eléctricas	
PELIGROS DE SEGURIDAD LOCATIVOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Condiciones deficientes de instalaciones de área de trabajo	X	Condiciones deficientes de Almacenamiento de materiales		Condiciones deficientes de orden y aseo	X
PELIGROS DE SEGURIDAD PÚBLICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Robos	X	Manifestaciones	X	Accidentes de transito	X
	Disturbios	X	Atentados		Secuestro	
PELIGROS POR TAREAS DE ALTO RIESGO	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Trabajo en alturas por encima de 2 metros		Trabajo en espacios confinados		Trabajo con energías peligrosas	
	Trabajo en excavaciones profundas		Trabajos en caliente, corte y soldadura		Trabajos con sustancias químicas adversas	
PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Derrumbe		Deslizamientos		Inundación	
	Sismo		Terremoto		Precipitaciones/ Tormentas	X
	Incendio forestal		Huracanes/ Vendaval			

ACCIONES PREVENTIVAS ASOCIADAS AL PELIGRO IDENTIFICADO

TIPO DE PELIGRO	MEDIDAS
FÍSICO	Uso de Elementos de Protección Personal Establecer descansos cortos y frecuentes a lo largo de la jornada Protección de filtros UV Hidratación constante Autocuidado
QUÍMICO	Capacitación de hojas de seguridad de productos químicos. Rotulación de productos químicos (Si aplica). Almacenamiento adecuado de productos Uso de elementos de Protección Personal. Autocuidado
BIOLOGICO	Cumplimiento de protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19. Técnicas de Ahuyentamiento. Vacunación (Según aplique) Uso de elementos de Protección Personal e Indumentaria. Autocuidado

PSICOSOCIAL	Planeación de labores Definición de funciones y responsabilidades Trabajo en equipo, resolución de conflictos, comunicación asertiva
ERGONÓMICOS	Pausas Activas (ejercicios de estiramiento) antes, durante y al finalizar la jornada. Hábitos de vida saludable, control de sedentarismo, manejo nutricional. Capacitación en ergonomía en el puesto de trabajo Condiciones óptimas de puestos de trabajo Autocuidado
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Inspección de elementos y equipos Uso de elementos de protección personal Orden y aseo Áreas de circulación libres de obstáculos Señalización y delimitación Aplicación de las 5 reglas de oro ante riesgo eléctrico Autocuidado
TAREAS DE ALTO RIESGO	Capacitación de personal idóneo para realizar la actividad Elementos de acceso certificados e inspeccionados Elementos de protección contra caídas certificados e inspeccionados Elementos de protección personal requeridos Sistemas de rescate Análisis de trabajo seguro Permisos de trabajo Autocuidado
FENÓMENOS NATURALES	Preparación y divulgación de planes de emergencia Reconocimiento de elementos de atención a emergencias Identificación de rutas de evacuación, salidas de emergencias y puntos de encuentro

GESTIÓN DE LA SALUD- EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Con el objetivo de garantizar un reconocimiento de condiciones de salud de cada trabajador y un seguimiento; se contemplan las siguientes evaluaciones medicas ocupacionales:

Examen de ingreso: Antes de ingresar a desarrollar la actividad laboral, el trabajador debe tomarse el examen de ingreso por medio del cual se reconocen las condiciones de salud física, mental y social del trabajador, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo
Examen periódico: Aquel que se realiza de manera anual, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma oportuna posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por las labores propias de su cargo o por la exposición al ambiente de trabajo.
Examen de egreso: Una vez culmine su contrato laboral y/o sea retirado de la empresa se le hará entrega de la remisión para la realización del examen médico ocupacional de egreso, al cual tiene derecho, el costo estará a cargo de su empleador, recuerde que tiene un plazo para su realización de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la remisión. Es importante precisar que no está obligado a realizarse el examen de egreso.

ACEPTACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN

Se recibe a conformidad la información correspondiente a EPP e indumentaria, peligros asociados a la actividad laboral, acciones preventivas asociadas al peligro y notificación de exámenes médicos.

TRABAJADOR		RESPONSABLE SST DE LA NOTIFICACIÓN:	
Nombre:	Alexis medina	Nombre:	Catalina Camacho
C.C.:	11-098 191 - col.	Cargo:	Profesional SST
Firma:		Firma:	

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S le da la bienvenida, para la empresa es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: Alexis	APELLIDOS: medina
No DE CEDULA: 11.098.191 - col	CARGO: Ayudante
EMPRESA: Unida Ingeniería	FECHA: 24 07 23
CIUDAD/MUNICIPIO: Bosa	LUGAR: Bosa
TIPO DE ACTIVIDAD (Marque con una X)	[X] Inducción [ ] Re inducción

DATOS DE FACILITADOR

NOMBRES: Catalina	APELLIDOS: Camacho
CARGO: Profesional SST	FIRMA:

DATOS DE OBRA (Si aplica)

CONTRATO: 336 de 2022

1. **Marque con una (X) a la respuesta correcta. Uno de los principios básicos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo es:**
   a. Obtener préstamos de entidades financieras para el crecimiento de la empresa.
   X Brindar las herramientas y recursos necesarios para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, así como para la prevención de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Laborales y demás situaciones relacionadas con el trabajo que pueden generar lesiones y deterioro de la salud de sus colaboradores
   c. Reducir costos y aumentar la rentabilidad de la empresa.

2. **¿Cuáles son las prohibiciones contenidas en la Política de prevención y control del consumo de alcohol, narcóticos, sustancias psicoactivas y tabaco? Marque con una (X)**
   a. Laborar, ingresar o permanecer dentro del proyecto y/o en las instalaciones en estado de alicoramiento o bajo influencia de sustancias o drogas que alteren su comportamiento.
   b. Los trabajadores o colaboradores de la empresa, no podrán desarrollar actividades, ni operar equipos, bajo el efecto de alguna de las sustancias descritas.
   c. Se prohíbe la posesión, comercialización y/o distribución de sustancias psicoactivas y/o alcohólicas dentro de las instalaciones (Oficina, frentes de trabajo).
   X Todas las anteriores


3. **Es el comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo, lo anterior hace referencia al:**
   a. Comité de Seguridad Vial
   b. Comité de Convivencia Laboral
   X Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

4. Es un conjunto de personas que se encargan recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, lo anterior hace referencia al:
   a. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
   b. Comité de Seguridad Vial
   X Comité de Convivencia Laboral

5. Marque FALSO (F) o VERDADERO (V):
Un acto inseguro es la acción u omisión del trabajador que origina un riesgo contra su seguridad y la de sus compañeros; estas posibilitan que se produzcan accidentes y se hacen por: IMPERICIA, IMPRUDENCIA O NEGLIGENCIA (V)

6. Marque FALSO (F) o VERDADERO (V):
Una condición insegura son aquellas situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y se caracterizan por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo (V)

7. Teniendo en cuenta las ilustraciones que se evidencian a continuación, marque:
En el recuadro blanco marque el número (1) para las situaciones que representen condiciones inseguras
En el recuadro blanco marque el número (2) para las situaciones que representen actos inseguros



8. Marque con una (X), los elementos de protección personal e indumentaria que requiere para ejecutar sus actividades de forma segura:

Casco de Seguridad	Barboquejo	Protector tipo copa	Protector fusercón	Monogafas de seguridad	Gafas de protección	Tapabocas Quirúrgico	Tapabocas Industrial
X		X			X	X	X

Guantes caucho	Guantes Vaqueta	Guantes Carnaza	Guantes de Nitrilo Poliuretano	Botas de Material	Botas de Caucho	Indumentaria de obra	Indumentaria de obra
	X	X		X		X	X

9. Indica Falso (F) o Verdadero (V) en las siguientes recomendaciones:
   a. Debo revisar los elementos de protección personal y reconocer el momento ideal para solicitar su cambio (V)
   b. Para extender la vida útil de un elementos de protección personal (EPP) se deben tener en cuenta buenas prácticas de almacenamiento (V)
   c. Los tapabocas quirúrgico se pueden usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo; en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo (V)
   d. Al ingresar a frentes de obra, debo garantizar el uso de botas de seguridad; las cuales cuenten con punta de acero y sean resistentes al impacto en caída libre (V)
   e. Las gafas de seguridad al estar sucias o rayadas, pueden limitar la visión y pueden ocasionar un accidente, se deben limpiar con un paño húmedo antes de comenzar la jornada (V)

10. Mencione 2 de sus responsabilidades y/o obligaciones como trabajador frente a la Seguridad y salud en el trabajo.

1. Usa los implementos de Seguridad Requeridos
2. Llegar en condiciones Aptas al Trabajo e Inspeccionar las Herramientas Antes de Usarlas

11. De las siguientes medidas cuales son implementadas por la empresa para la contención de la transmisión del virus SARS COV2: Marque con una (X)
   X Lavado de manos
   X Toma de temperatura
   X Uso de tapabocas
   X Ventilación adecuada

12. ¿Qué indica el Plan de Emergencias? Marque con una (X)

a. Cómo guardar la dotación en mi lugar de trabajo
b. Qué sitios de interés visitar para conseguir clientes
X Qué hacer en caso de una emergencia que se presente en el desarrollo de sus actividades laborales

13. Que debo conocer ante una situación de emergencia. Marque con una (X)

X Conocer plan de emergencias de mi empresa (Escenarios de Riesgo y Procedimientos establecidos)
X Tener identificados elementos de atención a emergencia y sistemas de alarma a utilizar
X Conocer rutas de evacuación y salidas de emergencia
X Estar atento a las indicaciones de los brigadistas
X Dirigirme a un lugar seguro, reconocer punto de encuentro


14. Marque FALSO (F) o VERDADERO (V):

Ante un Accidente de Trabajo el procedimiento que debo cumplir, se basa en informar de manera inmediata al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y esperar indicaciones respecto a donde debo dirigirme para la prestación de la atención médica (V)

15. ¿Cuál es el significado de las siguientes señales?, marque con una (X) en el recuadro correspondiente.

¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Uso recomendado de protección auditiva.
	X	Uso obligatorio de protección auditiva
		Prohibido el uso de protección auditiva
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 	X	Obligatorio uso de guantes de protección
		Prohibido utilizar guantes de protección
		Prohibido recomendado guantes de protección
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Peligro: Rayos
		Peligro: Riesgo genérico.
	X	Peligro: Riesgo eléctrico.
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Camilla de Emergencia
		Alarma
	X	Punto de encuentro
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Escalera
	X	Ruta de evacuación/Dirección a seguir
		Pasillo
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Peligro: Cargas suspendidas
		Riesgo de atrapamiento
	X	Peligro: Caída distinto nivel
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Puerta de entrada
	X	Salida de emergencia
		Ducha de emergencia

16. En oficinas y frentes de obra, usted como trabajador va a encontrar puntos ecológicos. A continuación mediante una línea según el ejemplo, una los residuos que deben disponerse en cada bolsa o caneca de color; lo anterior según el actual código de colores para separación de residuos.




RESIDUOS APROVECHABLES:
Plástico, cartón, vidrio, papel, metales

RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES:
Restos de comida, cascaras de fruta, desechos agrícolas

RESIDUOS NO APROVECHABLES:
Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados

Yo Henry Medina, identificado con Cédula de ciudadanía N° 11.096.131, dejo constancia de que recibí inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y me permito informar que se me dieron a conocer todos los temas aquí relacionados.

Me comprometo a cumplir las normas de seguridad y/o requerimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo estipulados y demás definidos por la **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S**, con el único propósito de evitar que me ocurran accidentes a mí o a mis compañeros de trabajo; a informar los accidentes de trabajo inmediatamente ocurran al jefe inmediato o encargado de SST, a notificar cualquier condición insegura que se presente en mi lugar de trabajo y a no cometer actos inseguros que pongan en riesgo mi salud y mi vida.

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Henry Medina	

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S AGRADECE TU PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA, PARA NOSOTROS ES FUNDAMENTAL TU ASISTENCIA.

¡RECUERDA!
LA VIDA ES SOLO UNA...
TRABAJEMOS HACIA UNA MAYOR SEGURIDAD Y MENOS ACCIDENTALIDAD

FECHA:	26-07-2023
NOMBRES Y APELLIDOS:	Rafael Antonio Diaz Ayo
CONTRATO (Si aplica):	336-2023
SUBCONTRATISTA (Si aplica)	Ingo Ingeal

DESCRIPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN:	Mediante identificación del cargo, se pretende notificar elementos de protección personal (EPP) e indumentaria requerida, identificación de riesgos y peligros asociados, reconocimiento de acciones preventivas y reconocimiento de condiciones de salud en la práctica de exámenes médicos ocupacionales.			
CARGO A DESEMPEÑAR: (Marque con una X)		Administrativo		Inspector de obra
		Director de obra		Operador de maquinaria
		Residente de obra		Conductor volqueta
		Especialista		Conductor de vehículo
		Residente social		Maestro de obra
		Auxiliar Social	X	Oficial de obra
		Residente SST		Ayudante de obra
		Auxiliar SST		Brigada de Orden Aseo y Limpieza
		Topógrafo		Auxiliar de Trafico
		Auxiliar de topografía		Personal de aseo
	Otro	Si los cargos relacionados anteriormente, no hacen referencia al cargo a desempeñar, por favor menciónelo a continuación. _____		
EPP E INDUMENTARIA:	A continuación, se relacionan los elementos de protección personal obligatorios e indumentaria, para el desarrollo de las actividades dentro de la Constructora Camacon S.A.S: • Trabajadores Administrativos (Oficina): Protector respiratorio (Protección ante virus SARS-COV2). • Personal de Aseo: Uniforme suministrado, zapatos de dotación, guantes de caucho, gafas de protección, protector respiratorio (Protección ante virus SARS-COV2). • Trabajadores Operativos (Cargos que ejecuten actividades en obra civil): Casco de protección, Barboquejo, Indumentaria requerida por empresa o contrato de obra, botas punta de acero (El material depende de la actividad laboral), protector auditivo (Inserción o copa según la actividad a desarrollar), protector respiratorio (Protección ante virus SARS-COV2, polvos, material particulado), gafas de protección, guantes de protección (El tipo de guante depende de la actividad laboral).			

PELIGROS ASOCIADOS A ACTIVIDAD LABORAL: A continuación, encontrara una serie de peligros asociados a la actividad laboral. Marque con una "X" en la casilla correspondiente de acuerdo a exposición presentada en su cargo dentro de la empresa.

PELIGROS BIOLÓGICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Vegetales		Hongos		Mordeduras	
	Bacterias		Picaduras		Virus y fluidos	
PELIGROS FÍSICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Ruido	X	Vibraciones	X	Radiación (Ionizante, no ionizante)	
	Iluminación	X	Temperaturas extremas			
PELIGROS QUÍMICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Polvos	X	Gases		Vapores	
	Humos		Nieblas			
PELIGROS PSICOSOCIALES	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Inadecuados estilos de mando		Discriminación		Falta de autonomía	
	Errores humanos		Problemas de trabajo en equipo		Carga laboral excesiva	

PELIGROS ERGONÓMICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Posturas inadecuadas	X	Manipulación y movimiento de cargas		Movimientos repetitivos	
PELIGROS DE SEGURIDAD FÍSICO- QUÍMICO	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Incendio		Explosión		Fugas de productos químicos	
PELIGROS DE SEGURIDAD MECÁNICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Izaje y cargas suspendidas		Contacto con equipos, máquinas y herramientas	X	Objetos que caen/ruedan	
	Superficies calientes		Proyección de partículas		Superficies o herramientas cortantes	
PELIGROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Contacto con energía de baja tensión		Contacto con energía de media tensión		Contacto con energía de alta tensión	
	Equipos eléctricos		Tableros eléctricos		Instalaciones eléctricas	
PELIGROS DE SEGURIDAD LOCATIVOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Condiciones deficientes de instalaciones de área de trabajo	X	Condiciones deficientes de Almacenamiento de materiales	X	Condiciones deficientes de orden y aseo	X
PELIGROS DE SEGURIDAD PÚBLICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Robos	X	Manifestaciones	X	Accidentes de transito	X
	Disturbios	X	Atentados		Secuestro	
PELIGROS POR TAREAS DE ALTO RIESGO	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Trabajo en alturas por encima de 2 metros		Trabajo en espacios confinados		Trabajo con energías peligrosas	
	Trabajo en excavaciones profundas		Trabajos en caliente, corte y soldadura		Trabajos con sustancias químicas adversas	
PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Derrumbe		Deslizamientos		Inundación	
	Sismo		Terremoto		Precipitaciones/ Tormentas	X
	Incendio forestal		Huracanes/ Vendaval			

ACCIONES PREVENTIVAS ASOCIADAS AL PELIGRO IDENTIFICADO	
TIPO DE PELIGRO	MEDIDAS
FÍSICO	Uso de Elementos de Protección Personal Establecer descansos cortos y frecuentes a lo largo de la jornada Protección de filtros UV Hidratación constante Autocuidado
QUÍMICO	Capacitación de hojas de seguridad de productos químicos. Rotulación de productos químicos (Si aplica). Almacenamiento adecuado de productos Uso de elementos de Protección Personal. Autocuidado
BIOLOGICO	Cumplimiento de protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19. Técnicas de Ahuyentamiento. Vacunación (Según aplique) Uso de elementos de Protección Personal e indumentaria. Autocuidado

PSICOSOCIAL	Planeación de labores Definición de funciones y responsabilidades Trabajo en equipo, resolución de conflictos, comunicación asertiva
ERGONÓMICOS	Pausas Activas (ejercicios de estiramiento) antes, durante y al finalizar la jornada. Hábitos de vida saludable, control de sedentarismo, manejo nutricional. Capacitación en ergonomía en el puesto de trabajo Condiciones óptimas de puestos de trabajo Autocuidado
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Inspección de elementos y equipos Uso de elementos de protección personal Orden y aseo Áreas de circulación libres de obstáculos Señalización y delimitación Aplicación de las 5 reglas de oro ante riesgo eléctrico Autocuidado
TAREAS DE ALTO RIESGO	Capacitación de personal idóneo para realizar la actividad Elementos de acceso certificados e inspeccionados Elementos de protección contra caídas certificados e inspeccionados Elementos de protección personal requeridos Sistemas de rescate Análisis de trabajo seguro Permisos de trabajo Autocuidado
FENÓMENOS NATURALES	Preparación y divulgación de planes de emergencia Reconocimiento de elementos de atención a emergencias Identificación de rutas de evacuación, salidas de emergencias y puntos de encuentro

GESTIÓN DE LA SALUD- EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Con el objetivo de garantizar un reconocimiento de condiciones de salud de cada trabajador y un seguimiento; se contemplan las siguientes evaluaciones medicas ocupacionales:

Examen de ingreso: Antes de ingresar a desarrollar la actividad laboral, el trabajador debe tomarse el examen de ingreso por medio del cual se reconocen las condiciones de salud física, mental y social del trabajador, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo
Examen periódico: Aquel que se realiza de manera anual, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma oportuna posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por las labores propias de su cargo o por la exposición al ambiente de trabajo.
Examen de egreso: Una vez culmine su contrato laboral y/o sea retirado de la empresa se le hará entrega de la remisión para la realización del examen médico ocupacional de egreso, al cual tiene derecho, el costo estará a cargo de su empleador, recuerde que tiene un plazo para su realización de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la remisión. Es importante precisar que no está obligado a realizarse el examen de egreso.

ACEPTACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN

Se recibe a conformidad la información correspondiente a EPP e indumentaria, peligros asociados a la actividad laboral, acciones preventivas asociadas al peligro y notificación de exámenes médicos.

TRABAJADOR		**RESPONSABLE SST DE LA NOTIFICACIÓN:**	
Nombre:	Rafael Antonio Díaz	**Nombre:**	Catalina Cifuentes Profesional SST
C.C.:	557903	**Cargo:**	
Firma:		**Firma:**	

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S** le da la bienvenida, para la empresa es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES:	Rafael Antonio	**APELLIDOS:**	Díaz Toro
No DE CEDULA:	557903	**CARGO:**	Oficial
EMPRESA:	Ingeniería	**FECHA:**	26-07-2023
CIUDAD/MUNICIPIO:	Bogotá	**LUGAR:**	Base

TIPO DE ACTIVIDAD (Marque con una X) ☒ Inducción ☐ Re inducción

DATOS DE FACILITADOR

NOMBRES:	Catalina	**APELLIDOS:**	Cifuentes
CARGO:	Profesional SST	**FIRMA:**	

DATOS DE OBRA (Si aplica)

CONTRATO: 336 de 2022

1. **Marque con una (X) a la respuesta correcta. Uno de los principios básicos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo es:**
   a. Obtener préstamos de entidades financieras para el crecimiento de la empresa.
   b. X Brindar las herramientas y recursos necesarios para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, así como para la prevención de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Laborales y demás situaciones relacionadas con el trabajo que pueden generar lesiones y deterioro de la salud de sus colaboradores
   c. Reducir costos y aumentar la rentabilidad de la empresa.

2. **¿Cuáles son las prohibiciones contenidas en la Política de prevención y control del consumo de alcohol, narcóticos, sustancias psicoactivas y tabaco? Marque con una (X)**
   a. Laborar, ingresar o permanecer dentro del proyecto y/o en las instalaciones en estado de alicoramiento o bajo influencia de sustancias o drogas que alteren su comportamiento.
   b. Los trabajadores o colaboradores de la empresa, no podrán desarrollar actividades, ni operar equipos, bajo el efecto de alguna de las sustancias descritas.
   c. Se prohíbe la posesión, comercialización y/o distribución de sustancias psicoactivas y/o alcohólicas dentro de las instalaciones (Oficina, frentes de trabajo).
   d. X Todas las anteriores


3. **Es el comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo, lo anterior hace referencia al:**
   a. Comité de Seguridad Vial
   b. Comité de Convivencia Laboral
   c. X Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

4. **Es un conjunto de personas que se encargan recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, lo anterior hace referencia al:**
   a. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
   b. Comité de Seguridad Vial
   X. Comité de Convivencia Laboral

5. **Marque FALSO (F) o VERDADERO (V):**
Un acto inseguro es la acción u omisión del trabajador que origina un riesgo contra su seguridad y la de sus compañeros; estas posibilitan que se produzcan accidentes y se hacen por: IMPERICIA, IMPRUDENCIA O NEGLIGENCIA (V)

6. **Marque FALSO (F) o VERDADERO (V):**
Una condición insegura son aquellas situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y se caracterizan por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo (V)

7. **Teniendo en cuenta las ilustraciones que se evidencian a continuación, marque:**
En el recuadro blanco marque el número (1) para las situaciones que representen condiciones inseguras
En el recuadro blanco marque el número (2) para las situaciones que representen actos inseguros



8. **Marque con una (X), los elementos de protección personal e indumentaria que requiere para ejecutar sus actividades de forma segura:**

Casco de Seguridad	Barboquejo	Protector tipo copa	Protector inserción	Monogafas de seguridad	Gafas de protección	Tapabocas Quirúrgico	Tapabocas Industrial

Guantes caucho	Guantes Vaqueta	Guantes Carnaza	Guantes de Nitrilo Poliuretano	Botas de Material	Botas de Caucho	Indumentaria de obra	Indumentaria de obra

9. **Indica Falso (F) o Verdadero (V) en las siguientes recomendaciones:**
   a. Debo revisar los elementos de protección personal y reconocer el momento ideal para solicitar su cambio (V)
   b. Para extender la vida útil de un elementos de protección personal (EPP) se deben tener en cuenta buenas prácticas de almacenamiento (V)
   c. Los tapabocas quirúrgico se pueden usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo; en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo (V)
   d. Al ingresar a frentes de obra, debo garantizar el uso de botas de seguridad; las cuales cuenten con punta de acero y sean resistentes al impacto en caída libre (V)
   e. Las gafas de seguridad al estar sucias o rayadas, pueden limitar la visión y pueden ocasionar un accidente, se deben limpiar con un paño húmedo antes de comenzar la jornada (V)

10. **Mencione 2 de sus responsabilidades y/o obligaciones como trabajador frente a la Seguridad y salud en el trabajo.**

1. Inspeccionar area de trabajo
Usar adecuadamente los elementos
2. Tener en orden el area de trabajo

11. **De las siguientes medidas cuales son implementadas por la empresa para la contención de la transmisión del virus SARS COV2: Marque con una (X)**
   X. Lavado de manos
   X. Toma de temperatura
   X. Uso de tapabocas
   X. Ventilación adecuada

12. ¿Qué indica el Plan de Emergencias? Marque con una (X)
   a. Cómo guardar la dotación en mi lugar de trabajo
   b. Qué sitios de interés visitar para conseguir clientes
   c. Qué hacer en caso de una emergencia que se presente en el desarrollo de sus actividades laborales


13. Que debo conocer ante una situación de emergencia. Marque con una (X)
   a. Conocer plan de emergencias de mi empresa (Escenarios de Riesgo y Procedimientos establecidos)
   b. Tener identificados elementos de atención a emergencia y sistemas de alarma a utilizar
   c. Conocer rutas de evacuación y salidas de emergencia
   d. Estar atento a las indicaciones de los brigadistas
   e. Dirigirme a un lugar seguro, reconocer punto de encuentro

14. Marque FALFO (F) o VERDADERO (V):
Ante un Accidente de Trabajo el procedimiento que debo cumplir, se basa en informar de manera inmediata al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y esperar indicaciones respecto a donde debo dirigirme para la prestación de la atención médica ( )

15. ¿Cuál es el significado de las siguientes señales?, marque con una (X) en el recuadro correspondiente.

¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Uso recomendado de protección auditiva.
	X	Uso obligatorio de protección auditiva
		Prohibido el uso de protección auditiva
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 	X	Obligatorio uso de guantes de protección
		Prohibido utilizar guantes de protección
		Prohibido recomendado guantes de protección
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Peligro: Rayos
		Peligro: Riesgo genérico.
	X	Peligro: Riesgo eléctrico.
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Camilla de Emergencia
		Alarma
	X	Punto de encuentro
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Escalera
	X	Ruta de evacuación/Dirección a seguir
		Pasillo
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Peligro: Cargas suspendidas
		Riesgo de atrapamiento
	X	Peligro: Caída distinto nivel
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Puerta de entrada
	X	Salida de emergencia
		Ducha de emergencia

16. En oficinas y frentes de obra, usted como trabajador va a encontrar puntos ecológicos. A continuación mediante una línea según el ejemplo, una los residuos que deben disponerse en cada bolsa o caneca de color; lo anterior según el actual código de colores para separación de residuos.



RESIDUOS APROVECHABLES:
Plástico, cartón, vidrio, papel, metales

RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES:
Restos de comida, cascaras de fruta, desechos agrícolas

RESIDUOS NO APROVECHABLES:
Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados

Yo Rafael Díaz, identificado con Cédula de ciudadanía N° 5.371.403, dejo constancia de que recibí inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y me permito informar que se me dieron a conocer todos los temas aquí relacionados.
Me comprometo a cumplir las normas de seguridad y/o requerimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo estipulados y demás definidos por la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, con el único propósito de evitar que me ocurran accidentes a mí o a mis compañeros de trabajo; a informar los accidentes de trabajo inmediatamente ocurran al jefe inmediato o encargado de SST, a notificar cualquier condición insegura que se presente en mi lugar de trabajo y a no cometer actos inseguros que pongan en riesgo mi salud y mi vida.

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Rafael Díaz	

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S AGRADECE TU PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA, PARA NOSOTROS ES FUNDAMENTAL TU ASISTENCIA.

¡RECUERDA!
LA VIDA ES SOLO UNA...
TRABAJEMOS HACIA UNA MAYOR SEGURIDAD Y MENOS ACCIDENTALIDAD

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y RECONOCIMIENTO DE RIESGOS Y PELIGROS		
Página 1 de 3	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-DO02	Versión: 7	Fecha: 10-03-2023

FECHA:	29-09-2023
NOMBRES Y APELLIDOS:	Brallan nay Trujillo navarro
CONTRATO (Si aplica):	336-2022
SUBCONTRATISTA (Si aplica)	Ancla ingeniería

DESCRIPCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN:	Mediante identificación del cargo, se pretende notificar elementos de protección personal (EPP) e indumentaria requerida, identificación de riesgos y peligros asociados, reconocimiento de acciones preventivas y reconocimiento de condiciones de salud en la práctica de exámenes médicos ocupacionales.				
CARGO A DESEMPEÑAR: (Marque con una X)		Administrativo		Inspector de obra	
		Director de obra	X	Operador de maquinaria	
		Residente de obra		Conductor volqueta	
		Especialista		Conductor de vehículo	
		Residente social		Maestro de obra	
		Auxiliar Social		Oficial de obra	
		Residente SST		Ayudante de obra	
		Auxiliar SST		Brigada de Orden Aseo y Limpieza	
		Topógrafo		Auxiliar de Trafico	
		Auxiliar de topografía		Personal de aseo	
	Otro	Si los cargos relacionados anteriormente, no hacen referencia al cargo a desempeñar, por favor menciónelo a continuación. _____			
EPP E INDUMENTARIA:	A continuación, se relacionan los elementos de protección personal obligatorios e indumentaria, para el desarrollo de las actividades dentro de la Constructora Camacon S.A.S: • Trabajadores Administrativos (Oficina): Protector respiratorio (Protección ante virus SARS-COV2). • Personal de Aseo: Uniforme suministrado, zapatos de dotación, guantes de caucho, gafas de protección, protector respiratorio (Protección ante virus SARS-COV2). • Trabajadores Operativos (Cargos que ejecuten actividades en obra civil): Casco de protección, Barboquejo, indumentaria requerida por empresa o contrato de obra, botas punta de acero (El material depende de la actividad laboral), protector auditivo (Inserción o copa según la actividad a desarrollar), protector respiratorio (Protección ante virus SARS-COV2, polvos, material particulado), gafas de protección, guantes de protección (El tipo de guante depende de la actividad laboral).				
PELIGROS ASOCIADOS A ACTIVIDAD LABORAL:	A continuación, encontrara una serie de peligros asociados a la actividad laboral. Marque con una "X" en la casilla correspondiente de acuerdo a exposición presentada en su cargo dentro de la empresa.				
PELIGROS BIOLÓGICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:				
	Vegetales		Hongos		Mordeduras
	Bacterias		Picaduras		Virus y fluidos
PELIGROS FÍSICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:				
	Ruido	X	Vibraciones		Radiación (Ionizante, no Ionizante)
	Iluminación		Temperaturas extremas		
PELIGROS QUÍMICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:				
	Polvos		Gases		Vapores
	Humos		Nieblas		
PELIGROS PSICOSOCIALES	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:				
	Inadecuados estilos de mando		Discriminación		Falta de autonomía
	Errores humanos		Problemas de trabajo en equipo		Carga laboral excesiva

CAMACON Constructora Camacon S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NOTIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y RECONOCIMIENTO DE RIESGOS Y PELIGROS		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-DO02	Versión: 7	Fecha: 10-03-2023

PELIGROS ERGONÓMICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Posturas inadecuadas	X	Manipulación y movimiento de cargas		Movimientos repetitivos	
PELIGROS DE SEGURIDAD FÍSICO- QUÍMICO	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Incendio		Explosión		Fugas de productos químicos	
PELIGROS DE SEGURIDAD MECÁNICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Izaje y cargas suspendidas		Contacto con equipos, máquinas y herramientas	X	Objetos que caen/ruedan	
	Superficies calientes		Proyección de partículas		Superficies o herramientas cortantes	
PELIGROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Contacto con energía de baja tensión		Contacto con energía de media tensión		Contacto con energía de alta tensión	
	Equipos eléctricos		Tableros eléctricos		Instalaciones eléctricas	
PELIGROS DE SEGURIDAD LOCATIVOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Condiciones deficientes de Instalaciones de área de trabajo	X	Condiciones deficientes de Almacenamiento de materiales	X	Condiciones deficientes de orden y aseo	X
PELIGROS DE SEGURIDAD PÚBLICOS	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Robos	X	Manifestaciones	X	Accidentes de transito	X
	Disturbios	X	Atentados		Secuestro	
PELIGROS POR TAREAS DE ALTO RIESGO	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Trabajo en alturas por encima de 2 metros		Trabajo en espacios confinados		Trabajo con energías peligrosas	
	Trabajo en excavaciones profundas		Trabajos en caliente, corte y soldadura		Trabajos con sustancias químicas adversas	
PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES	Mientras realiza su labor o tarea presenta o puede presentar exposición a:					
	Derrumbe		Deslizamientos		Inundación	
	Sismo		Terremoto		Precipitaciones/ Tormentas	X
	Incendio forestal		Huracanes/ Vendaval			

ACCIONES PREVENTIVAS ASOCIADAS AL PELIGRO IDENTIFICADO	
TIPO DE PELIGRO	**MEDIDAS**
FÍSICO	Uso de Elementos de Protección Personal Establecer descansos cortos y frecuentes a lo largo de la jornada Protección de filtros UV Hidratación constante Autocuidado
QUÍMICO	Capacitación de hojas de seguridad de productos químicos. Rotulación de productos químicos (Si aplica). Almacenamiento adecuado de productos Uso de elementos de Protección Personal. Autocuidado
BIOLOGICO	Cumplimiento de protocolo de Bioseguridad frente al COVID-19. Técnicas de Ahuyentamiento. Vacunación (Según aplique) Uso de elementos de Protección Personal e indumentaria. Autocuidado

Powered by CamScanner

PSICOSOCIAL	Planeación de labores Definición de funciones y responsabilidades Trabajo en equipo, resolución de conflictos, comunicación asertiva
ERGONÓMICOS	Pausas Activas (ejercicios de estiramiento) antes, durante y al finalizar la jornada. Hábitos de vida saludable, control de sedentarismo, manejo nutricional. Capacitación en ergonomía en el puesto de trabajo Condiciones óptimas de puestos de trabajo Autocuidado
CONDICIONES DE SEGURIDAD	Inspección de elementos y equipos Uso de elementos de protección personal Orden y aseo Áreas de circulación libres de obstáculos Señalización y delimitación Aplicación de las 5 reglas de oro ante riesgo eléctrico Autocuidado
TAREAS DE ALTO RIESGO	Capacitación de personal idóneo para realizar la actividad Elementos de acceso certificados e inspeccionados Elementos de protección contra caídas certificados e inspeccionados Elementos de protección personal requeridos Sistemas de rescate Análisis de trabajo seguro Permisos de trabajo Autocuidado
FENÓMENOS NATURALES	Preparación y divulgación de planes de emergencia Reconocimiento de elementos de atención a emergencias Identificación de rutas de evacuación, salidas de emergencias y puntos de encuentro

GESTIÓN DE LA SALUD- EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Con el objetivo de garantizar un reconocimiento de condiciones de salud de cada trabajador y un seguimiento; se contemplan las siguientes evaluaciones medicas ocupacionales:

Examen de ingreso: Antes de ingresar a desarrollar la actividad laboral, el trabajador debe tomarse el examen de ingreso por medio del cual se reconocen las condiciones de salud física, mental y social del trabajador, en función de las condiciones de trabajo a las que estaría expuesto, acorde con los requerimientos de la tarea y perfil del cargo
Examen periódico: Aquel que se realiza de manera anual, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo e identificar en forma oportuna posibles alteraciones temporales, permanentes o agravadas del estado de salud del trabajador, ocasionadas por las labores propias de su cargo o por la exposición al ambiente de trabajo.
Examen de egreso: Una vez culmine su contrato laboral y/o sea retirado de la empresa se le hará entrega de la remisión para la realización del examen médico ocupacional de egreso, al cual tiene derecho, el costo estará a cargo de su empleador, recuerde que tiene un plazo para su realización de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la entrega de la remisión. Es importante precisar que no está obligado a realizarse el examen de egreso.

ACEPTACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN

Se recibe a conformidad la información correspondiente a EPP e indumentaria, peligros asociados a la actividad laboral, acciones preventivas asociadas al peligro y notificación de exámenes médicos.

TRABAJADOR		RESPONSABLE SST DE LA NOTIFICACIÓN:	
Nombre:	Brallan nay Trujillo	Nombre:	Catalina Camero
C.C.:	1018489301	Cargo:	Profesional SST.
Firma:	Brallan .T	Firma:	

EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S le da la bienvenida, para la empresa es de suma importancia que usted cuente con una Inducción-Reinducción en temas relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: Brallan nay	APELLIDOS: Trujillo navarro
No DE CEDULA: 1018489301	CARGO: operador retroexcavadora
EMPRESA:	FECHA: 27-02-2023
CIUDAD/MUNICIPIO: Bogotá	LUGAR: Base

TIPO DE ACTIVIDAD (Marque con una X) ☒ Inducción ☐ Re inducción

DATOS DE FACILITADOR

NOMBRES: Catalina	APELLIDOS: Camero
CARGO: Profesional SST	FIRMA:

DATOS DE OBRA (Si aplica)

CONTRATO: 338 de 2022

1. **Marque con una (X) a la respuesta correcta. Uno de los principios básicos de la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo es:**
   a. Obtener préstamos de entidades financieras para el crecimiento de la empresa.
   X Brindar las herramientas y recursos necesarios para proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, así como para la prevención de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Laborales y demás situaciones relacionadas con el trabajo que pueden generar lesiones y deterioro de la salud de sus colaboradores
   c. Reducir costos y aumentar la rentabilidad de la empresa.

2. **¿Cuáles son las prohibiciones contenidas en la Política de prevención y control del consumo de alcohol, narcóticos, sustancias psicoactivas y tabaco? Marque con una (X)**
   a. Laborar, ingresar o permanecer dentro del proyecto y/o en las instalaciones en estado de alicoramiento o bajo influencia de sustancias o drogas que alteren su comportamiento.
   b. Los trabajadores o colaboradores de la empresa, no podrán desarrollar actividades, ni operar equipos, bajo el efecto de alguna de las sustancias descritas.
   c. Se prohíbe la posesión, comercialización y/o distribución de sustancias psicoactivas y/o alcohólicas dentro de las instalaciones (Oficina, frentes de trabajo).
   X Todas las anteriores

3. **Es el comité encargado de la promoción y vigilancia de las normas en temas de seguridad y salud en el trabajo, lo anterior hace referencia al:**
   a. Comité de Seguridad Vial
   b. Comité de Convivencia Laboral
   X Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo


Powered by CamScanner

4. **Es un conjunto de personas que se encargan recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral, lo anterior hace referencia al:**
   a. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
   b. Comité de Seguridad Vial
   X. Comité de Convivencia Laboral

5. **Marque FALSO (F) o VERDADERO (V):**
Un acto inseguro es la acción u omisión del trabajador que origina un riesgo contra su seguridad y la de sus compañeros; estas posibilitan que se produzcan accidentes y se hacen por: IMPERICIA, IMPRUDENCIA O NEGLIGENCIA (V)

6. **Marque FALSO (F) o VERDADERO (V):**
Una condición insegura son aquellas situaciones que se presentan en el lugar de trabajo y se caracterizan por la presencia de riesgos no controlados que pueden generar accidentes de trabajo (V)

7. **Teniendo en cuenta las ilustraciones que se evidencian a continuación, marque:**
En el recuadro blanco marque el número (1) para las situaciones que representen condiciones inseguras
En el recuadro blanco marque el número (2) para las situaciones que representen actos inseguros



8. **Marque con una (X), los elementos de protección personal e indumentaria que requiere para ejecutar sus actividades de forma segura:**

Casco de Seguridad	Barboquejo	Protector tipo copa	Protector inserción	Monogafas de seguridad	Gafas de protección	Tapabocas Quirúrgico	Tapabocas Industrial
X	X	X	X		X		X

Guantes caucho	Guantes Vaqueta	Guantes Carnaza	Guantes de Nitrilo Poliuretano	Botas de Material	Botas de Caucho	Indumentaria de obra	Indumentaria de obra
	X		X		X		X

9. **Indica Falso (F) o Verdadero (V) en las siguientes recomendaciones:**
   a. Debo revisar los elementos de protección personal y reconocer el momento ideal para solicitar su cambio (V)
   b. Para extender la vida útil de un elementos de protección personal (EPP) se deben tener en cuenta buenas prácticas de almacenamiento (V)
   c. Los tapabocas quirúrgico se pueden usar durante 8 horas de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo; en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo (V)
   d. Al ingresar a frentes de obra, debo garantizar el uso de botas de seguridad; las cuales cuenten con punta de acero y sean resistentes al impacto en caída libre (V)
   e. Las gafas de seguridad al estar sucias o rayadas, pueden limitar la visión y pueden ocasionar un accidente, se deben limpiar con un paño húmedo antes de comenzar la jornada (V)

10. **Mencione 2 de sus responsabilidades y/o obligaciones como trabajador frente a la Seguridad y salud en el trabajo.**

1. Impecionar la maguna antes de operarla

2. Colocarse elementos de protecion personal

11. **De las siguientes medidas cuales son implementadas por la empresa para la contención de la transmisión del virus SARS COV2: Marque con una (X)**
   X. Lavado de manos
   X. Toma de temperatura
   X. Uso de tapabocas
   X. Ventilación adecuada

Powered by CamScanner

12. ¿Qué indica el Plan de Emergencias? Marque con una (X)

a. Cómo guardar la dotación en mi lugar de trabajo
b. Qué sitios de interés visitar para conseguir clientes
X Qué hacer en caso de una emergencia que se presente en el desarrollo de sus actividades laborales

13. Que debo conocer ante una situación de emergencia. Marque con una (X)

X Conocer plan de emergencias de mi empresa (Escenarios de Riesgo y Procedimientos establecidos)
b. Tener identificados elementos de atención a emergencia y sistemas de alarma a utilizar
c. Conocer rutas de evacuación y salidas de emergencia
d. Estar atento a las indicaciones de los brigadistas
e. Dirigirme a un lugar seguro, reconocer punto de encuentro


14. Marque FALFO (F) o VERDADERO (V):

Ante un Accidente de Trabajo el procedimiento que debo cumplir, se basa en informar de manera inmediata al jefe inmediato y encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa y esperar indicaciones respecto a donde debo dirigirme para la prestación de la atención médica (V)

15. ¿Cuál es el significado de las siguientes señales?, marque con una (X) en el recuadro correspondiente.

¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Uso recomendado de protección auditiva.
	X	Uso obligatorio de protección auditiva
		Prohibido el uso de protección auditiva
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 	X	Obligatorio uso de guantes de protección
		Prohibido utilizar guantes de protección
		Prohibido recomendado guantes de protección
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Peligro: Rayos
		Peligro: Riesgo genérico.
	X	Peligro: Riesgo eléctrico.
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Camilla de Emergencia
		Alarma
	X	Punto de encuentro
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Escalera
	X	Ruta de evacuación/Dirección a seguir
		Pasillo
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Peligro: Cargas suspendidas
		Riesgo de atrapamiento
	X	Peligro: Caída distinto nivel
¿Cuál es el significado de la siguiente señal? 		Puerta de entrada
	X	Salida de emergencia
		Ducha de emergencia

16. En oficinas y frentes de obra, usted como trabajador va a encontrar puntos ecológicos. A continuación mediante una línea según el ejemplo, una los residuos que deben disponerse en cada bolsa o caneca de color; lo anterior según el actual código de colores para separación de residuos.



RESIDUOS APROVECHABLES:
Plástico, cartón, vidrio, papel, metales

RESIDUOS ORGANICOS APROVECHABLES:
Restos de comida, cascaras de fruta, desechos agrícolas

RESIDUOS NO APROVECHABLES:
Papel higiénico, servilletas, papeles y cartones contaminados con comida, papeles metalizados

Yo Brallan nay Trujillo, identificado con Cédula de ciudadanía N° 1018429307, dejo constancia de que recibí inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y me permito informar que se me dieron a conocer todos los temas aquí relacionados.

Me comprometo a cumplir las normas de seguridad y/o requerimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo estipulados y demás definidos por la **CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S**, con el único propósito de evitar que me ocurran accidentes a mí o a mis compañeros de trabajo; a informar los accidentes de trabajo inmediatamente ocurran al jefe inmediato o encargado de SST, a notificar cualquier condición insegura que se presente en mi lugar de trabajo y a no cometer actos inseguros que pongan en riesgo mi salud y mi vida.

NOMBRES Y APELLLIDOS	FIRMA
Brallan nay Trujillo	Brallan.T

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S AGRADECE TU PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDAD DESARROLLADA, PARA NOSOTROS ES FUNDAMENTAL TU ASISTENCIA.

¡RECUERDA!
LA VIDA ES SOLO UNA...
TRABAJEMOS HACIA UNA MAYOR SEGURIDAD Y MENOS ACCIDENTALIDAD

Powered by CamScanner

ANEXO 9

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

CAPACITACIONES

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 10-03-2023

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 16/05/2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Bosa	Bosa
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	HORA DE INICIO 7:00	HORA DE FIN 8:00
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia		Otros			

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Catalina Cabrera	1032614938	Profesional SST	Camacon	

TEMAS TRATADOS

Reconocimiento de peligros mecanicos. Izaje de cargas. Suspendidos contacto con equipos maquinaria y herramientas

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Giovanny P	79899662	Oficial	Favieto	3778482	
2	Christian Torres	1022978897	ayudante	favio tormes	3153945139	Christian
3	Alexander Chaparro	1069768188	Boal	Camacon	3223497711	
4	Henrry Perez.	79.720048	OPR	FAV. O Termes	3398202	
5	Luis Estupiñan	1074705087	Aux topo	Camacon	3504233343	
6	Julio Dominguez	1126124181	Oficial		3207073257	
7	Adriancerón Ortiz	96350489	oficial		3124819328	
8	Alvaro lopez leon	19220517	operador vibro	HG INGENIEROS	3138730166	
9	Sterling	1.111794313	ayudante c		3155405	
10	Carlos Jaramillo	1065786894	Ayudante		3057769 50	Carlos
11	Paola Tow	1010036548	Boal		3203013053	Paola Tow
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 10-03-2023

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 25/07/2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Bosa-Bogotá	Bosa
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	HORA DE INICIO 7 mañana	HORA DE FIN 5 horas
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia		Otros		Totalidad	Totalidad

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Catalina Cerón	1075660496	Prof Ambiental SST	Camacon	

TEMAS TRATADOS

Capacitacion sobre Riesgo electrico
- Peligros, controles y riesgos.

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Luis E Tunjano C	74357541	OFICIAL	OCAMJE.	—	
2	Yilson Bermudez	98428923	Ayudante	OCAMJE.	—	Yilson
3	Segundo castillo	12912602	Ayudante	OCAMJE.	—	segundo
4	Rogelio Cabezas	80257518	Ayudante	OCAMEC.	3128258999	Rogelio
5	Hirbert Contreras	79.640.846	operario	OCAMJE	3107183756	
6	camilo castro	1110327940	ayudante	Ancla	3132213774	Camilo
7	Alexis Valencia	1130842256	Ay	Ancla.	3246163084	Alexis
8	Edison Mora	80797786	Ofi	Ancla.	3004579656	
9	Jonathan	7938508	oficial	ingeincol	3105553172	Jonathan
10	Jorge Luis	3.907892	oficial	Ingeincol.	3216408156	Jorge Luis
11	Lazaro Fonseca	24983160	Ayudante	Ayudante.	3022177683	
12	Gilberto Garcia	4949567	InGercor	ayudante.	3192209556	Gilberto Garcia
13	Kevin Goiza	1000720277	ingeicol	operador	3106[illegible]11	
14	Jose ANTONIO R	1116559243	INGEINCOL	Ayudante.	3156198387	
15	Robert Stiven Bolaños A.	1039449852	Camacon	inspector.	3216950174	R-b.t.b
16	Jose Duvan M	1109847019	Camacon	Boal.	3224326030	Jose Duvan M
17	LAUREANO CERON	79063309	OFICIAL	FANULISMIS	3208414362	LAUREANO
18	KARA OSPINA	1077369699	CAPATAZ	FANULISMIS	3017686977	
19	Mauricio Pinzon	11-2-4798	oficios	Fabricas.	3054747182	Mauricio P.
20	Jhoatan Ca	1033450890	Ay	fabricas	3212509485	Jhoatan
21	Giovanny	79899624	OF.	Fabricas	3178[illegible]63	Giovanny

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 10-03-2023

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 07/07/2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Bodega Puntocero	Bodega
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones	X	Curso/Taller/Capacitación		HORA DE INICIO 11:00am	HORA DE FIN 12 pm
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia		Otros		Totalidad	Totalidad

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Jeniffer Torres	1022380777	Profesional SST	Constructora Camacon	

TEMAS TRATADOS

Capacitacion Copasst.
investigacion, reporte y accion en caso de presentarse Accidentes, incidentes y enfermedades. en el Frente de obra y oficina Personal

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	Liceth Valero	1013624434	Prof Ambiental	camacon	3152208366	
2	Catalina Cometto	1047664956	Profesional SST	Camacon	3145122690	
3	Faiber Florero	1030610306	Inspector	Camacon	3195134211	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia.

Powered by CamScanner

ANEXO 10

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

SUMINISTRO DE EPPS

NIT. 901402058-0

Área de proyecto: Bosa	Numero de contrato: 336 2022
Responsable de la entrega: Tania Joya	CC: 1001284113

No	fecha de entrega	Entrega de dotación / elementos de protección personal																		Observaciones	Nombre Trabajador	Firma Trabajador
		Dotación					Elementos de protección individual															
		Chaleco	Chaqueta	Botas Material	overol	botas caucho	Casco	Protec. Auditivos de inserción	Protec. Auditivos de	Monogafas	Gafas de protección oscuras	Guantes de carnaza	Guantes caucho	Guantes nitrilo	Guantes de mosquetero	Mascarilla desechable	Impermeable	Arnés y linea de vida	Otro EPP			
1	15-06-23	✓		✓			✓	✓				✓				✓					Ernesto Joya	
2	15-06-23			✓	✓	✓	✓			·		✓	✓			✓	✓				Orlando Castillo	
3	05-07-2023			✓	✓	✓	✓	·	✓			✓	✓			✓	✓				Rogelio Cortés	
4	15-06-23			✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓			✓	✓				Yilson Bermudez	
5	05-07-23			✓	✓	✓	✓			·		✓	✓			✓	✓				Luis Tunjano	
6	06-07-23	✓		✓			✓	✓						✓		✓					Tania Joya	Tania Joya
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						

Tania Joya.

Firma del responsable

DIAGONAL 35 No 18 43 Torre 2 Apto 305 Correo: ernestojoya959@gmail.com
Teléfonos 3192462332 - 3204005462

Powered by CamScanner

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-10-02	Versión: 06	Fecha: 21-09-2021

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	336 de 2022 de Bosa	CONTRATO No.	336 de 2022	SUBCONTRATISTA	

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	RICHARD VELANDIA	CÉDULA:		TALLA PANTALÓN	
CARGO:	CADENERO 2°	ÁREA:	TOPOGRAFIA	TALLA CAMISA	
				TALLA ZAPATOS	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	Catalina Carrero	DOCUMENTO:	1072666956
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periodica R= Reposición					ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																												FIRMA RECIBIDO
						CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN					OTROS		
	I	P	R			CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELÉCTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECCION RESPIRATORIA CON CARTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELÉCTICOS	CALZADO ANTIDESLIZANTE	BOTAS DIELÉCTRICAS, ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL/ UNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA-PANTALÓN)	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
	PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 4 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA																											
26 07 23	X					1		1							1				1				1					1				
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																
DD MM AA																																

COMPROMISO

El trabajador firma, dejando constancia que.

1. Recibo la dotación (Calzado e indumentaria) y/o elementos de protección personal-EPPs señalados anteriormente en perfecto estado y notifico que la misma cumple con las condiciones mínimas de seguridad, respeto a mi dignidad y son adecuados de conformidad con la labor que realizo.
2. En el evento en que el trabajador haya optado por la opción de no recibir voluntariamente la prestación de dotación (Calzado e indumentaria), es consiente que su comportamiento exime a CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S de la obligación de entregar la dotación de calzado y vestido de labor en el siguiente período.
3. Entiende que la dotación es diferente al suministro de elementos de protección personal.
4. Me comprometo a mantener los elementos suministrados en buenas condiciones físicas y de aseo, darles un uso adecuado de acuerdo a la actividad laboral y riesgos según exposición.
5. Deberá devolver a la finalización del contrato de trabajo la dotación cuando la misma contenga elementos distintivos que lo identifiquen como trabajador de la empresa CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S y/o EPPs que recibo y si no lo hiciese, correré con los costos que implique la adquisición de estos
6. Autoriza con la firma del presente formato a la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, para descontar de sus salarios y/o prestaciones sociales el pago del valor de la dotación que debe reponerse en virtud del daño que el trabajador realice de la misma y llegará a acuerdos de pago con el empleador para efectos de respetar los mínimos establecidos en materia de descuentos, en caso de ser necesario.
7. Comprende que es una obligación el uso de la dotación y elementos de protección personal- EPPs que se le están suministrando, que deberá cuidar de estos y destinar su uso exclusivo a la ejecución de labores contratadas.
8. Es consciente que la indebida utilización de la dotación y los elementos de protección personal-EPPs, es un incumplimiento a sus obligaciones y podrá conllevar una sanción dentro de la empresa.

Dentro de las Obligaciones del Trabajador se encuentra el "Procurar el cuidado integral de su salud" y su no cumplimiento hace parte de las INFRACCIONES GRAVES relacionadas en el artículo 31 Del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo (15. No portar o trabajar sin Elementos de Protección Personal (EPP): Casco, protección visual, auditiva y respiratoria, guantes, botas con puntas de seguridad) o los necesarios de acuerdo con el riesgo. 16. No portar o trabajar sin dotación suministrada) contemplando sanciones como Llamado de atencion por escrito y de reincidir en la falta suspensión por 1 día; una vez cumplidas las sanciones por infracción grave y de validar que el trabajador continua con el incumplimiento se entiende como INFRACCIÓN MUY GRAVE la cual incluye sanciones como suspensión por 2 días y de reincidir en la falta se procede a generar despido con justa causa.

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo para los fines pertinentes

INFORMACIÓN DE INTERES

La entrega de dotación de calzado y vestido de labor esta enmarcado en:

La dotación de calzado y vestido de labor se describe en el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo como una prestación social que "Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador".

El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad:

Ley 9 de 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal"

Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12) : Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal.

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control (Numeral 5) El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes.

PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores

Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 59. Prohibiciones de los empleadores. Se prohibe a los empleadores: Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial

Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 233. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	RICHARD VELANDIA	DOCUMENTO	1012417728	FIRMA	

Powered by CamScanner

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-10-02	Versión: 06	Fecha: 21-09-2021

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	336 de 2022 Bosa	CONTRATO No.	336 de 2022.	SUBCONTRATISTA	

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	Oscar Fernando Oyola	CÉDULA:	1109840893	TALLA PANTALÓN	38
CARGO:	Boal	ÁREA:	obra.	TALLA CAMISA	S
				TALLA ZAPATOS	38

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	Catalina Carreño	DOCUMENTO:	1072669946.
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periodica R= Reposición					ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																												FIRMA RECIBIDO
	I	P	R			CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN					OTROS		
	PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 4 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA	CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELÉCTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECCION RESPIRATORIA CON CARTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELÉCTICOS	CALZADO ANTIDESLIZANTE	BOTAS DIELÉCTRICAS, ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL TUNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA-PANTALÓN)	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACION	CHALECO DE IDENTIFICACION	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
13 07 2023						1		1				1			2			1	1	1				1		1				1			Osca oyola
13 07 2023																								1	Impermeable.								Osca oyola

COMPROMISO

El trabajador firma, dejando constancia que:
1. Recibo la dotación (Calzado e indumentaria) y/o elementos de protección personal-EPPs señalados anteriormente en perfecto estado y notifico que la misma cumple con las condiciones minimas de seguridad, respeto a mi dignidad y son adecuados de conformidad con la labor que realizo.
2. En el evento en que el trabajador haya optado por la opción de no recibir voluntariamente la prestación de dotación (Calzado e indumentaria), es consiente que su comportamiento exime a CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S de la obligación de entregar la dotación de calzado y vestido de labor en el siguiente período.
3. Entiende que la dotación es diferente al suministro de elementos de protección personal.
4. Me comprometo a mantener los elementos suministrados en buenas condiciones físicas y de aseo, darles un uso adecuado de acuerdo a la actividad laboral y riesgos según exposición.
5. Deberá devolver a la finalización del contrato de trabajo la dotación cuando la misma contenga elementos distintivos que lo identifiquen como trabajador de la empresa CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S y/o EPPs que recibo y si no lo hiciese, correré con los costos que implique la adquisición de estos
6. Autoriza con la firma del presente formato a la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, para descontar de sus salarios y/o prestaciones sociales el pago del valor de la dotación que deba reponerse en virtud del daño que el trabajador realice de la misma y llegará a acuerdos de pago con el empleador para efectos de respetar los mínimos establecidos en materia de descuentos, en caso de ser necesario.
7. Comprende que es una obligación el uso de la dotación y elementos de protección personal- EPPs que se le están suministrando, que deberá cuidar de estos y destinar su uso exclusivo a la ejecución de labores contratadas.
8. Es consciente que la indebida utilización de la dotación y los elementos de protección personal-EPPs, es un incumplimiento a sus obligaciones y podrá conllevar una sanción dentro de la empresa.
Dentro de las Obligaciones del Trabajador se encuentra el "Procurar el cuidado integral de su salud" y su no cumplimiento hace parte de las INFRACCIONES GRAVES relacionadas en el artículo 31 Del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo (15. No portar o trabajar sin Elementos de Protección Personal (EPP): Casco, protección visual, auditiva y respiratoria, guantes, botas con puntas de seguridad) o los necesarios de acuerdo con el riesgo. 16. No portar o trabajar sin dotación suministrada) contemplando sanciones como Llamado de atencion por escrito y de reincidir en la falta suspensión por 1 día; una vez cumplidas las sanciones por infracción grave y de validar que el trabajador continua con el incumplimiento se entiende como INFRACCIÓN MUY GRAVE la cual incluye sanciones como suspensión por 2 días y de reincidir en la falta se procede a generar despido con justa causa.

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo para los fines pertinentes.

INFORMACION DE INTERES

La entrega de dotación de calzado y vestido de labor esta enmarcado en:
La dotación de calzado y vestido de labor se describe en el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo como una prestación social que "Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador".

El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad:
Ley 9 de 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal"
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12) : Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal.
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control (Numeral 5) El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes.
PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores
Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 59. Prohibiciones de los empleadores. Se prohibe a los empleadores: Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial
Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 233. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	Oscar Fernando Oyola Salazar	DOCUMENTO	1109840893	FIRMA	Osca Oyola

Powered by CamScanner

CAMACON CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)		
Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-10-02	Versión: 06	Fecha: 21-09-2021

INFORMACIÓN GENERAL

SEDE / PROYECTO	336 de 2022 Rosa	CONTRATO No.	336 de 2022.	SUBCONTRATISTA	

INFORMACIÓN TRABAJADOR

NOMBRES Y APELLIDOS	Antonio Armando Sandoval	CÉDULA:	80 368 198.	TALLA PANTALÓN	
CARGO:	Cadenero 1	ÁREA:	Topografia.	TALLA CAMISA	
				TALLA ZAPATOS	

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRES Y APELLIDOS:	Catalina Correa Valderrama	DOCUMENTO:	1077669956.
CARGO:	Profesional SST	FIRMA:	

REGISTRO DE ENTREGAS DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) E INDUMENTARIA

FECHA DE LA ACTIVIDAD	TIPO DE ENTREGA (MARQUE CON UNA X) I= Inicial, P= Periodica R= Reposición					ELEMENTOS ENTREGADOS (MARQUE EN LA CASILLA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD ENTREGADA DE CADA ELEMENTO)																											FIRMA RECIBIDO
						CABEZA		OJOS Y CARA				OIDOS		RESPIRATORIA			MANOS Y BRAZOS						PIES			ROPA DE PROTECCIÓN					OTROS		
	I	P	R			CASCO CLASE E TIPO I	BARBUQUEJO	GAFAS DE SEGURIDAD	CARETA DE SOLDADOR	CARETA DE SEGURIDAD	CARETA DIELÉCTRICA	PROTECTOR AUDITIVO TIPO INSERCIÓN	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	TAPABOCAS QUIRURGICO	TAPABOCAS INDUSTRIAL	PROTECCION RESPIRATORIA CON CARTUCHO	GUANTES DE VAQUETA O CUERO	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES DE CAUCHO	GUANTES DE NITRILO	GUANTES ANTICORTE O NEOPRENO	GUANTES DIELÉCTICOS	CALZADO ANTIDESLIZANTE	BOTAS DIELÉCTRICAS, ANTIDESLIZANTES	BOTAS DE SEGURIDAD PVC	OVEROL/UNIFORME DE DOS PIEZAS (CAMISA-PANTALÓN)	OVEROL ENTERIZO	CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO DE IDENTIFICACIÓN	CHALECO REFLECTIVO	GORRA	BRAZALETE	
	PRIMERA VEZ	SUMINISTRO CADA 4 MESES	DESGASTE	VIDA UTIL	PERDIDA																											
25/07/23	X					1									1					1			1						1			ANTONIO
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														
DD	MM	AA																														

COMPROMISO

El trabajador firma, dejando constancia que.

1. Recibo la dotación (Calzado e indumentaria) y/o elementos de protección personal-EPPs señalados anteriormente en perfecto estado y notifico que la misma cumple con las condiciones mínimas de seguridad, respeto a mi dignidad y son adecuados de conformidad con la labor que realizo.
2. En el evento en que el trabajador haya optado por la opción de no recibir voluntariamente la prestación de dotación (Calzado e indumentaria), es consiente que su comportamiento exime a CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S de la obligación de entregar la dotación de calzado y vestido de labor en el siguiente período.
3. Entiende que la dotación es diferente al suministro de elementos de protección personal.
4. Me comprometo a mantener los elementos suministrados en buenas condiciones físicas y de aseo, darles un uso adecuado de acuerdo a la actividad laboral y riesgos según exposición.
5. Deberá devolver a la finalización del contrato de trabajo la dotación cuando la misma contenga elementos distintivos que lo identifiquen como trabajador de la empresa CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S y/o EPPs que recibo y si no lo hiciese, correré con los costos que implique la adquisición de estos
6. Autoriza con la firma del presente formato a la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S, para descontar de sus salarios y/o prestaciones sociales el pago del valor de la dotación que deba reponerse en virtud del daño que el trabajador realice de la misma y llegará a acuerdos de pago con el empleador para efectos de respetar los mínimos establecidos en materia de descuentos, en caso de ser necesario.
7. Comprende que es una obligación el uso de la dotación y elementos de protección personal- EPPs que se le están suministrando, que deberá cuidar de estos y destinar su uso exclusivo a la ejecución de labores contratadas.
8. Es consciente que la indebida utilización de la dotación y los elementos de protección personal-EPPs, es un incumplimiento a sus obligaciones y podrá conllevar una sanción dentro de la empresa.

Dentro de las Obligaciones del Trabajador se encuentra el "Procurar el cuidado integral de su salud" y su no cumplimiento hace parte de las INFRACCIONES GRAVES relacionadas en el artículo 31 Del Reglamento Interno en Seguridad y Salud en el Trabajo (15. No portar o trabajar sin Elementos de Protección Personal (EPP): Casco, protección visual, auditiva y respiratoria, guantes, botes con puntas de seguridad) o los necesarios de acuerdo con el riesgo. 16. No portar o trabajar sin dotación suministrada) contemplando sanciones como Llamado de atencion por escrito y de reincidir en la falta suspensión por 1 día; una vez cumplidas las sanciones por infracción grave y de validar que el trabajador continua con el incumplimiento se entiende como INFRACCIÓN MUY GRAVE la cual incluye sanciones como suspensión por 2 días y de reincidir en la falta se procede a generar despido con justa causa.

El presente compromiso quedará archivado en el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo para los fines pertinentes.

INFORMACION DE INTERES

La entrega de dotación de calzado y vestido de labor esta enmarcado en:
La dotación de calzado y vestido de labor se describe en el artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo como una prestación social que "Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador".

El uso de los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) está enmarcado en la siguiente normatividad:
Ley 9 de 1979: Art. 122, sobre elementos de protección personal: "a- Los empleadores están obligados a proporcionar a cada trabajador, sin costo para este, elementos de protección personal"
Decreto 1072 de 2015 Art. 2.2.4.6.12) : Se debe registrar la entrega de Equipos y Elementos de protección personal.
Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control (Numeral 5) El empleador deberá suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las disposiciones legales vigentes.
PARÁGRAFO 1. El empleador debe suministrar los equipos y elementos de protección personal (EPP) sin ningún costo para el trabajador e igualmente, debe desarrollar las acciones necesarias para que sean utilizados por los trabajadores
Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 59. Prohibiciones de los empleadores. Se prohibe a los empleadores: Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial
Código Sustantivo del Trabajo-Artículo 233. <Artículo modificado por el artículo 10 de la Ley 11 de 1984. El nuevo texto es el siguiente:> El trabajador queda obligado a destinar a su uso en las labores contratadas el calzado y vestido que le suministre el empleador, y en el caso de que así no lo hiciere éste quedara eximido de hacerle el suministro en el período siguiente.

RECIBIDO Y ACEPTADO POR:

NOMBRES Y APELLIDOS	ANTONIO SANDOVAL.	DOCUMENTO	80.368.198	FIRMA	ANTONIO SANDOVAL

Powered by CamScanner

	JF VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. **NIT: 901,285,772-9** **OBRAS CIVILES Y URBANISMO**			
UBICACIÓN	**OBRA BOSA**			
NOMBRES EMPLEADO	Julio Andres Dominguez	DOC IDENTIDAD	1.126.129.181	

ITEM	FECHA ENTREGA	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	NOMBRES Y FIRMA
1		OVEROL, PANTALON Y CAMISA	1	Julio Dominguez
2		CASCO	1	Julio Dominguez
3		PROTECCION RESPIRATORIA	1	Julio Dominguez
4		BOTAS PUNTA DE ACERO	1	Julio Dominguez
5		TAPA OIDOS	1	Julio Dominguez
6		GAFAS PROTECCION VISUAL	1	Julio Dominguez

OBSERVACIONES: uso de elementos de Proteccion Personal, continuo y permanente.

Powered by CamScanner

	JF VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. **NIT: 901,285,772-9** **OBRAS CIVILES Y URBANISMO**		
UBICACIÓN	**OBRA BOSA**		
NOMBRES EMPLEADO	Carlos Jaramillo Arrieta	DOC IDENTIDAD	1063786824

ITEM	FECHA ENTREGA	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	NOMBRES Y FIRMA
1		OVEROL, PANTALON Y CAMISA	1	Carlos Jaramillo
2		CASCO	1	Carlos Jaramillo
3		PROTECCION RESPIRATORIA	1	Carlos Jaramillo
4		BOTAS PUNTA DE ACERO	1	Carlos Jaramillo
5		TAPA OIDOS	1	Carlos Jaramillo
6		GAFAS PROTECCION VISUAL	1	Carlos Jaramillo.

OBSERVACIONES:
Realizar uso adecuado de elementos de peteccion Personal

Powered by CamScanner

JF VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901,285,772-9
OBRAS CIVILES Y URBANISMO

UBICACIÓN	OBRA BOSA		
NOMBRES EMPLEADO	STERLING QUIÑONES	DOC IDENTIDAD	1.111.794.313

ITEM	FECHA ENTREGA	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	NOMBRES Y FIRMA
1		OVEROL, PANTALON Y CAMISA	1	STERLING
2		CASCO	1	STERLING
3		PROTECCION RESPIRATORIA	1	STERLING
4		BOTAS PUNTA DE ACERO	1	STERLIIN
5		TAPA OIDOS	1	STERLIING
6		GAFAS PROTECCION VISUAL	1	STERLING.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

JF VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT: 901,285,772-9
OBRAS CIVILES Y URBANISMO

UBICACIÓN	OBRA BOSA
NOMBRES EMPLEADO	Fabian Campos. Fernandez
DOC IDENTIDAD	1073674.942

ITEM	FECHA ENTREGA	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	NOMBRES Y FIRMA
1		OVEROL, PANTALON Y CAMISA	1	Fabian Campo Fern
2		CASCO	1	Fabian Campo Fernande
3		PROTECCION RESPIRATORIA	1	Fabian Campo Fernande
4		BOTAS PUNTA DE ACERO	1	Fabian Campo Fernande
5		TAPA OIDOS	1	Fabian Campo Fernand
6		GAFAS PROTECCION VISUAL	1	Fabian Campo Fern

OBSERVACIONES:
No acuerdo dedbmentes de Proteccion Personal.

Powered by CamScanner

	JF VIAS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. **NIT: 901,285,772-9** **OBRAS CIVILES Y URBANISMO**		
UBICACIÓN	**OBRA BOSA** Bosa.		
NOMBRES EMPLEADO	Ricardo Canelon	DOC IDENTIDAD	5940121.

ITEM	FECHA ENTREGA	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	CANTIDAD	NOMBRES Y FIRMA
1		OVEROL, PANTALON Y CAMISA	1	Ricardo Canelon
2		CASCO	1	Ricardo Canelon
3		PROTECCION RESPIRATORIA	1	Ricardo Canelon
4		BOTAS PUNTA DE ACERO	1	Ricardo Canelon
5		TAPA OIDOS	1	Ricardo Canelon
6		GAFAS PROTECCION VISUAL	1	Ricardo Canelon

OBSERVACIONES: USO ADECUADO DE EPP - OBLIGATORIO Y CONTINUO

Powered by CamScanner

PAG___de___

FORMATO CONTROL ENTREGA DE DOTACIÓN - ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Área o Proyecto: Boxi 336 de 2022 Construccion malla vial.

N° De Contrato: 336 de 2022

RESPONSABLE DE LA ENTREGA: Fauo fermes

No	EMPRESA	FECHA ENTREGA	NOMBRES Y APELLIDOS	ENTREGA DOTACIÓN																											OBSERVACIONES	FIRMA RECIBIDO
				DOTACIÓN										ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL																				
				CHALECO IDU	CHALECO EAAB	CHAQUETA EAAB	OVEROL IDU	OVEROL EAAB	UNIFORMES	CHALECO BOAL	BOTAS MATERIAL	BOTAS CAUCHO	ZAPATOS	CASCO	PROTEC. AUDITIVOS DE INSERCIÓN	PROTEC. AUDITIVOS COPA	PROTECTORES AUTIVOS ESPECIALES	MONOGAFAS	GAFAS DE PROTECCIÓN OSCURAS	GAFAS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	GUANTES DE VAQUETA	GUANTES DE CARNAZA	GUANTES PLÁSTICOS	GUANTES MOSQUETERO	MASCARILLA DESECHABLE	MASCARILLA ESPECIAL	IMPERMEABLE	PONTANERO	PETO	ARNES Y LINEA DE VIDA	OTRO EPI		
1	Fauo fermes	29/07/21	Henry Perez				V	V			r			✓											✓							Carlos Henry	Carlos Henry Perez
2	Fauo fermes	11/07/23	Jonathan Gonzalez				✓	✓			✓			✓											✓							Jhonathan	Jhonathan Gonzalez
3																																
4																																
5																																
6																																
7																																
8																																
9																																
10																																
11																																
12																																
13																																
14																																
15																																

FIRMA RESPONSABLE

Powered by CamScanner

INGEINCOL	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CODIGO: FO-SST-002
		VERSION : 01
		FECHA: 24- 04-17
RESPONSABLE DE ENTREGA	Andres martinez	CARGO: Contratista

Nº	APELLIDOS Y NOMBRE	CARGO	FECHA			CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DE EPP/ MARCA/ REFERENCIA	TALLA	MOTIVO DE SUMINISTRO			DISPOSICIÓN FINAL	FIRMA DE RECIBIDO EL EPP'S	FIRMA DE RECIBIDA LA CAPACITACIÓN SOBRE EL USO DEL EPP'S
			DÍA	MES	AÑO				ENTREGA INICIAL	DETERIORO	PERDIDA			
1	Jhonathan villadiego	CF1	15	07	23	1	Casco		X			N/A		Jonathan V.
2	Jhonathan villadiego	CF1	15	07	23	1	Botas		X			N/A		Jonathan V.
3	Jhonathan villadiego	CF1	15	07	23	1	Overol		X			N/A		Jonathan V.
4	Jorgelus perez	AY	15	07	23	1	Casco		X			N/A		Jorge Perez
5	Jorge lus perez	AY	11	07	23	1	Botas		X			N/A		Jorge Perez
6	Jorge lus Perez	AY	11	07	23	1	Overol		X			N/A		Jorge Perez
7	Jose Reyes	AY	17	07	23	1	Casco		X			N/A		
8	Jose Reyes	AY	17	07	23	1	Botas		X			N/A		
9	Jose Reyes	AY	17	07	23	1	Overol		X			N/A		
10	Rafael Fino	AY	24	07	23	1	Casco		X			N/A		Rafael Fino
11	Rafael Fino	AY	24	07	23	1	Botas		X			N/A		Rafael Fino
12	Rafael Fino	AY	24	07	23	1	Overol		X			N/A		Rafael Fino
13														

Powered by CamScanner

ANEXO 11

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

DOC. VEHICULOS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año 2015

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

872015000189942-7

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social			
860001307	0	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.			
13. Dirección	**15. Teléfono**	**12. Cód. Admón.**	**16. Cód. Dpto**	**17. Cód. Ciudad Municipio**	
CL 13 60 69	5943200	87	11	001	

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
860002153	8	ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO ALMAVIVA S A	26	0139
29. Número documento de identificación		**30. Apellidos y nombres**		
55301055		MORRON CASTRO JOYCE ESTHER		

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
BAQ	13901	No. 116575006002810	2015 - 03 - 30	No. SUDU250012502021	2015 - 03 - 19

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
JOHN DEERE CONSTRUCTION & FORESTRY COMPANY	MOLINE-ILLINOIS	249
49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	**50. E-mail**	
1515 6TH AVENUE PO BOX 2000 MOLINE IL 61266-2000	309-765 3197	

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
D476076	2015 - 03 - 10	249	1	438	0	EDUARDO L GERLEIN S A	3,119.93

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429510000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	249	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	3,180.00	2,855.78	PK	1	1	u	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
28,733.93	2,486.00
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
23.90	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
2,509.90	0.00

84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número
31,243.83	X	XXXXXXXXXX

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód.Interno del Producto
99	XXXX	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 97,478,563	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 16.00	98 97,478,563	99 15,597,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sanción	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 0	124 0	
		Total	125 15,597,000		126 0

91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 1291031. NOS ACOGEMOS AL DIFERIMIENTO ARANCELARIO ESTABLECIDO EN EL DECRETO No. 1625 DE 2015. PRODUCTO MINICARGADOR; MARCA JOH N DEERE; MODELO 320E; SIN REFERENCIA, USO O DESTINO CONSTRUCCION DE VIAS Y EDIFICACIONES, AÑO FABRICACION 2015, AÑO MODELO 2015; VIN/SERIAL No. 1T0320EATFG277848; MOTOR SEGUN FACTURA COMERCIAL No. CH4X33T001518; MOTOR FISICO No. Z0001518. No. DE SERIE DEL PE DIDO 28094961. CODIGO 8311T, 320E SKID STEER LOADER BASE, NO PACKAGE, HANDS ONLY CONTROLS, SINGLE SPEED SKID STEER, ENGINE TURBO 4TNV98T IT4, SPANISH OPS MAN W/NO TX DEC, 10X16.5 8PR GALAXY "BB" HD, HYDRAULIC CIR 328 STD, LESS SPD SENSITIVE RD CTL, 2" SEAT B ELT W/O SHLDR STRAP, MANUAL QUIK TACH, CANOPY-ROPS/FOPS, SEAT (VINYL), STANDARD FAN DRIVE, HORN, LESS EH PE (continúa al respaldo)

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera Estado de levante: Levante automático No hay declaración posterior	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración 872015000189942 133. Fecha: 2015 09 10

134. Levante No. 872015000131765	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre Joyce Esther Morron Castro
	2015 - 09 - 10		137. C.C. No. C C 55 301 055

Firma declarante	997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora (Fecha efectiva de la transacción) Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario	980. Pago Total $ 0 996. Espacio para autoadhesivo de la entidad recaudadora (Número del adhesivo) OCCIDENTE Autoadhesivo 23815012557204 Fecha presentación 2015-09-10 10:31:00 Valor pagado $0

Fecha de Impresión: 2015-09-10 11:16:58

20150962736345

DIAN
REPÚBLICA DE COLOMBIA

MUISCA

Declaración de Importación

Aceptación : 872015000189942-7
Subpartida : 8429510000

105. Continuación descripción mercancías (Incluya marcas, seriales y otros)

REFORMANCE PACKAGE, BACKUP ALARM,KEYLESS START, 72 IN CONST BUCKET. LOADER FRONT 4WD LT 1 SM. MERCANCIA NUEVA CON SUS PARTES Y ACC
ESORIOS NECESARIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y ENSAMBLE. CANT 1 UND.XXXX

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

Libertad y Orden

No. 30670

No. DE REGISTRO MI023223	MARCA JOHN DEERE	LINEA 320E	AÑO MODELO 2015
TIPO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL	CLASE MINICARGADOR		No. SERIE 1T0320EATFG277848
COLOR(ES) AMARILLO	No. MOTOR CH4X33T001518		RODAJE NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO 3200 Kg	ALTO 2000 mm	ANCHO 1760 mm	LARGO 3470 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
BANCO DE BOGOTA

IDENTIFICACIÓN
NIT 860.002.964

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)
MAQUINARIA SERVICIOS Y CONSTRU

IDENTIFICACIÓN
NIT 830.091.870

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

FECHA REGISTRO 05-04-2017	FECHA EXPEDICIÓN 05-04-2017	FECHA VENCIMIENTO ******
ORIGEN IMPORTACIÓN	DEC. IMPORTACIÓN 872015000189942	FECHA DE LEVANTE 10/09/2015





ESTA TARJETA [illegible] TERRITORIO NACIONAL

TM01000017936

/ 320E /



Motor	318E	320E	326E
Fabricante y modelo		Yanmar 4TNV98T	
Norma de emisiones para vehículos industriales		Tier 4 provisional (EPA)/Fase IIIA (UE)	
Nº de cilindros		4	
Potencia pico neta (SAE J1349 / ISO 9249)		49,4 kW (66 hp) a 2.500 rpm	
Potencia nominal bruta (ISO 14396)		51,7 kW (69 hp) a 2.500 rpm	
Par motor de pico		267 Nm (197 pies-lb.) a 1.800 rpm	
Cilindrada		3,3 l (203 pulg. cúb.)	
Régimen nominal del motor		2.500 rpm	
Aumento del par motor		36% a 1.800 rpm	
Aspiración		Turboalimentado	
Filtro de aire		Seco de dos elementos	

Refrigeración	320E
Tipo de ventilador	De velocidad variable con accionamiento hidráulico

Transmisión	320E	
Tipo	Mandos hidrostáticos manuales o electrohidráulicos; cadenas de bucle cerrado 4 – 80 de alta resistencia	Mandos hidrostáticos manuales o electrohidráulicos; cadenas de bucle cerrado 4 – 100 de alta resistencia
Velocidades		
Una marcha	11,1 km/h (6,9 mph)	
2 marchas (larga)	17,9 km/h (11,1 mph)	
Ejes	Forjados en una sola pieza, endurecidos por inducción, con lubricación por baño de aceite de rodamientos interiores y exteriores que no precisa mantenimiento	
Par motor máximo, una marcha	6.771 Nm (4.994 lb,-pie)	
Fuerza de tracción	3.220 kgf (7.491 lbf)	
Mandos finales	Cadenas de alta resistencia sin necesidad de ajustes	
Frenos	Freno de estacionamiento de disco en baño de aceite, integral, automático, con frenado por resorte y apertura hidráulica	

Sistema hidráulico	
Caudal de bomba	
Conf. serie	76 l/m (20 gpm)
Conf. opcional gran caudal	106 l/m (28 gpm)
Presión del sistema en puntos de acople	22.400 kPa (3.250 psi)
Potencia hidráulica (calculada)	
Conf. serie	28 kW (38 cv)
Conf. gran caudal	40 kW (53 cv)

Cilindros	320E
Tipo	Bielas John Deere cromadas, pulidas y tratadas térmicamente, con bulón de acero endurecido (y casquillo recambiable)

Sistema eléctrico	320E
Tensión	12 voltios
Capacidad de la batería	750 CCA (925 CCA opcional)
Intensidad nominal del alternador	70 A
Faros	Halógenos, 2 delanteros y 1 trasero

Puesto del operador	320E
Estructuras de protección en caso de vuelco (ISO 3471) y contra la caída de objetos (ISO 3449) con sistema de abatimiento rápido de serie	

Neumáticos/Ruedas	320E
Tamaño de los neumáticos de serie	12 x 16,5, 8PR para arrastradoras-cargadoras, con flancos reforzados

Mantenimiento	320E
Capacidad de consumibles	
Depósito de combustible	76 l (20 gal.)

Peso en orden de trabajo	320E
Equipo básico	3.246 kg (7.150 lb.)

MASERCO SAS
MAQUINARIA, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES

Intervalos de mantenimiento

Modelo: Minicargador 318E y 320E	**PIN/Número de serie:**
Indicación del cuentahoras:	

INTERVALOS DE MANTENIMIENTO

Realizar el mantenimiento de la máquina en los intervalos especificados en esta tabla. Además, realizar el mantenimiento de los componentes en los múltiplos de los intervalos originales. Por ejemplo, a las 500 horas dar servicio (de ser aplicable) a los componentes listados bajo 250, 50 y 10 horas o diariamente.

MUESTREO DE FLUIDOS

Se deben tomar muestras de fluido de cada sistema en su intervalo de cambio recomendado antes de vaciar el fluido. La toma regular de muestras de aceite prolongará la vida útil de la máquina.

Según se requiera	
☐ Revisión y limpieza del conjunto de enfriamiento	☐ Revisión de filtro de aire fresco de cabina (si existe)
☐ Revisión de presión de neumáticos	☐ Revisión de filtro de aire recirculado de cabina (si existe)
☐ Sustitución del filtro de aire primario del motor	☐ Revisión de apriete de tuercas de ruedas
☐ Sustitución de elemento secundario de filtro de aire de motor (cada tres limpiezas del filtro primario, o según se requiera)	☐ Revisión y vaciado de filtro de combustible primario y separador de agua
☐ Revisión del respiradero del depósito de combustible	☐ Lubricación de mecanismo centrador de dirección (si existe)
☐ Agregar prolongador de refrigerante según indican las tiras COOL-GARD™ II.	☐ Revisión de la correa de transmisión auxiliar

Cada 10 horas o diariamente	
☐ Revisión del nivel de aceite motor	☐ Revisión de nivel de aceite hidráulico
☐ Revisar el nivel de refrigerante	☐ Lubricación de varillaje de aguilón, pivotes de cilindros y varillaje Quik-Tatch™

Cada 50 horas
☐ Revisión y limpieza de la válvula de descarga de polvo

Cada 100 horas
☐ Revisión y ajuste de tensión de correa de transmisión de accesorios (máquinas sin aire acondicionado únicamente)

Cada 250 horas
☐ Muestreo de aceite motor

Cada 500 horas	
☐ Cambio del aceite del motor y filtro	☐ Revisión de nivel de aceite de caja de cadenas
☐ Sustitución de filtro de combustible primario y separador de agua	☐ Muestreo de aceite hidráulico
☐ Sustitución de filtro final de combustible	☐ Muestreo de combustible diesel
☐ Sustitución del filtro de aceite hidráulico	☐ Muestreo de refrigerante del motor
☐ Lubricación de varillaje de dirección (si existe)	

Cada 1000 horas	
☐ Revisión del refrigerante	☐ Cambio del aceite hidráulico
☐ Sustitución del respiradero de depósito de combustible	☐ Cambio de aceite de caja de cadenas
☐ Sustitución del respiradero del depósito de aceite hidráulico	

Cada 1500 horas
☐ Revisión y ajuste del juego de las válvulas del motor

Cada 6000 horas
☐ Vaciado, enjuague y carga del sistema de enfriamiento

COOL-GARD es una marca comercial de Deere & Company

Continúa en la siguiente página

Quik-Tatch es una marca comercial de Deere & Company

JK47244,0000318 -63-23OCT13-2/2

Piezas requeridas


Descripción	Número de pieza	Cada 250 horas	Cada 500 horas	Cada 1000 horas	Cada 1500 horas	Cada 6000 horas
Filtro de aceite de motor	MIU800650		1	1	1	1
Filtro de combustible final	MIU801090		1	1	1	1
Filtro de combustible primario y separador de agua	MIU801025		1	1	1	1
Respiradero de depósito de aceite hidráulico	AT101565		1	1	1	1
Elemento de filtro de aceite hidráulico	AT435649		1	1	1	1
Respiradero del depósito de combustible	H216169			1		1
Retén de cubierta de balancines del motor	MIU801150				1	1
Elementos del filtro de aire de cabina—si existe						
Aire fresco	AT359416	Según se requiera				
Aire de recirculación	AT191102	Según se requiera				
Filtro de aire de motor—Primario	AT338105	Según se requiera				
Filtro de aire de motor—Auxiliar	AT336803	Según se requiera				
Plus-50™ II Aceite motor	TY26669[1]		12,5 l (3,3 gal)	12,5 l (3,3 gal)	12,5 l (3,3 gal)	12,5 l (3,3 gal)
Plus-50™ II Aceite para sistemas hidráulico e hidrostático	TY26669[1]			25,0 l (7,0 gal)		25,0 l (7,0 gal)
Plus-50™ II Aceite de caja de cadenas	TY26669[1]			16,1 l (4,3 gal)		16,1 l (4,3 gal)
COOL-GARD™ II premezclado Refrigerante del motor	TY26575					12,5 l (3,3 gal)
Prolongador de refrigerante	TY26603	Según se requiera				
Juegos de análisis de fluidos[2]						
Aceite para motores diesel	AT346594	1	1	1	1	1
Aceite para sistemas hidráulico e hidrostático	AT346594		1	1	1	1
Combustible diesel	AT180344		1	1	1	1
Refrigerante del motor	TY26873			1		1
Tiras de prueba COOL-GARD™ II	TY26605			1		1

[1]Para los tipos y las viscosidades de aceite recomendados según las temperaturas de funcionamiento, ver Mantenimiento-Máquina. (Sección 3-1).
[2]Puede ser necesario ajustar los intervalos para las condiciones de funcionamiento, según los resultados del análisis de fluidos. Consultar con el concesionario local de John Deere.

Plus-50 es una marca comercial de Deere & Company
COOL-GARD es una marca comercial de Deere & Company


JK47244,0000343 -63-30OCT13-1/1

Leyenda de mantenimiento



TX1144347 —UN—29OCT13

Cuadro de leyenda de mantenimiento



TX1144346 —UN—20SEP13

Símbolos de mantenimiento

1—Punto de lubricación
2—Revisar el nivel de aceite motor (amarillo)
3—Revisión de la tensión de la cadena de orugas
4—Revisar el nivel de aceite hidráulico (naranja)
5—Azufre de combustible/aceite motor (verde)
Para más información, ver la tabla en Intervalos de mantenimiento de filtro y aceite motor. (Sección 3-1).
6—Revisar el nivel de refrigerante del motor (azul)
7—Ajuste la tensión de la correa
8—Consultar el Manual del operador

NOTA: La etiqueta del programa de mantenimiento debe utilizarse como una guía rápida de las revisiones de mantenimiento preventivo e intervalos de mantenimiento. Su objetivo no es reemplazar el Manual del operador para el mantenimiento y las inspecciones programadas.

Continúa en la siguiente página

MASERCO SAS
MAQUINARIA, SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
NIT 830091870-1

Bogotá D.C., Junio 27 de 2023 MA-028

CERTIFICACION

El suscrito representante legal de **MASERCO SAS**, Ing. **JENRY ALEXANDER MORENO e ING. MARIO ALBERTO HURTADO**, certifican que el vibrocompactador marca REX SP700 modelo 2000, en la actualidad se encuentran en perfectas condiciones mecánicas y de mantenimiento. La fecha de último mantenimiento de dicho equipo fue el día 27 febrero de 2023 a las 3489 horas.

Sin otro particular,

ING. JENRY ALEXANDER MORENO BARRETO
Representante Legal

ING. MARIO ALBERTO HURTADO
C.C No. 79.732.538
Matricula Profesional CN 230-51533

REPUBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada **500**

1. Año **2020**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario: **482020000289400-6**

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 900452410 | 6. DV: 0 | 11. Apellidos y nombres o Razón Social: CONSTRUCTORA CAMACON S A S

13. Dirección: CR 96 72 49 | 15. Teléfono: 7049548 | 12. Cód. Admón.: 48 | 16. Cód. Dpto: 11 | 17. Cód. Ciudad Municipio: 001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT): 808000830 | 25. DV: 0 | 26. Razón social del declarante autorizado: AGENCIA DE ADUANAS REHOBOT S.A.S. NIVEL 2 | 27. Tipo usuario: 26 | 28. Cód. usuario: 531

29. Número documento de identificación: 45548530 | 30. Apellidos y nombres: SARABIA ARENAS DIANA LUZ

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Inicial	1	XXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	13911	No. 918482420	2020 - 06 - 03	No. US2046545	2020 - 04 - 15

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior: RP EQUIPMENT INC. | 47. Ciudad: ALLENTOWN | 48. Cod.País Exportador: 249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior: 1234 S 5TH ST,PA 18103, | 50. E-mail: rp_equipment@yahoo.com

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
4051	2020 - 02 - 24	249	1	434	25	NAVES S.A.	3,723.42

S

59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
8429520000	XX	XX	C200	XX	XXXX	XX	399	XXX

68. Forma de pago	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
01	01	249	9,380.00	9,380.00	PK	1	1	U	1.00

78. Valor FOB USD	79. Valor fletes USD	80. Valor Seguros USD	81. Valor Otros Gastos USD	82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	83. Ajuste valor USD	84. Valor aduana USD	85. Código registro o licencia	86. Número	87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cod. Interno del Producto
35,800.00	3,000.00	200.00	0.00	3,200.00	0.00	39,000.00	L	40033182	3	2020	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	0.00	145,213,380	0	0	0
I.V.A.	19.00	145,213,380	27,591,000	27,591,000	0
Salvaguardia	0.00	0	0	0	0
Derechos Compensatorios	0.00	0	0	0	0
Derechos Antidumping	0.00	0	0	0	0
Sanción	0	0	0	0	
Rescate	0	0	0	0	
Total			27,591,000		0

91. Descripción de las mercancías (No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - Incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO CI200128 PEDIDO DECLARACION 1 DE 1;FACTURA(S):4051; PRODUCTO: MAQUINA EXCAVADORA SOBRE ORUGAS, COLOR AMARILLO. MARCA: CATERPILLAR. MODELO/REFERENCIA: 308E2CR, SERIAL: CAT0308EKTMX00122. NUMERO VIN: CAT0308EKTMX00122. USO O DESTINO: INDUSTRIAL. IDENTIFICACION PLACA MOTOR: SERIAL: 3.3311 V3307-T-8DE3391. PAIS DE ORIGEN: JAPON. ANO DE FABRICACION: 2013. PRECIO CUANDO NUEVA USD $75.000. DOCUMENTO DE REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACION NO. SV-006082-20 FECHA DE EXPEDICION: 08/03/2020, FECHA DE VALIDEZ: 06/06/2020. CERTIFICADO FITOSANITARIO PARA NACIONALIZACION NO. CFN-10-001958-20 DE 06/05/2020. CANTIDAD: 1 UNIDAD // MERCANCIA USADA// XXXXXXXXXXXXX

Wallenius Wilhelmsen Ocean

NEGOTIABLE BILL OF LADING

FOR COMBINED TRANSPORT OR PORT TO PORT SHIPMENT

Shipper / Exporter (complete name and address)
RP EQUIPMENT INC.
1234 S 5TH ST
TEL: 610-297-0340
ALLENTOWN, PA 18103
U.S.A.

Bill of Lading No.
US2046545

Forwarding Agent – FMC Ref. – Other reference numbers
ALVA FREIGHT INTERNATIONAL LLC.
7750 NW 46TH ST
DORAL, FL 33166
U.S.A.

FMC Number: 025019NF

Consigned to order of (complete name and address)
CONSTRUCTORA CAMACOM S.A.S. NIT 900452410-0
Y/O LOGISERVICES ZF LTDA, NIT. 9002929208
CARRERA 56, VIA MAMONAL, KM 9, ZONA FRANCA LA
CANDELARIA
CONT.: JAIRO BECERRA 3114809840
TEL: 573104760199
CARTAGENA
COLOMBIA

Notify Party (complete name and address)
CONSTRUCTORA CAMACOM S.A.S. NIT 900452410-0
Y/O LOGISERVICES ZF LTDA, NIT. 9002929208
CARRERA 56, VIA MAMONAL, KM 9, ZONA FRANCA LA
CANDELARIA
CONT.: JAIRO BECERRA 3114809840
CARTAGENA
COLOMBIA

Received by the Carrier from Merchant in apparent external good order and condition, except as noted on any applicable surveys of the Goods. The total number or quantity of Packages or customary freight units (indicated in the below box entitled "Total Number of Packages or Units for carriage" are received for carriage from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. Carrier not responsible for missing equipment, accessories, parts or belongings to or in the Goods not specified in detail on this B/L of Lading.
Merchant by presenting its Goods to Carrier and accepting this B/L of Lading, expressly accepts and agrees to all the terms, conditions and limitations as specified on the front and back of this B/L of Lading (if the back of this document is blank Merchant agrees to such terms, conditions and limitations as appearing at www.2wglobal.com), as well as, the terms and conditions of the Carrier's applicable tariff, all of which are incorporated herein by reference.

Vessel Agent at Destination

*Place of Receipt (Applicable only when document used in Combined Transport B/L)	*Pre-Carriage by (Applicable only when document used in Combined Transport B/L)	*Place of Delivery (Applicable only when document used in Combined Transport B/L)

Ocean Vessel	Voyage No.	Final Destination (For Shipper's reference only without liability to Carrier)
THEBEN	EC003	
Port of Loading	**Port of Discharge**	
BALTIMORE, MD	CARTAGENA	

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Marks and Numbers	No. & Kind of Packages	Description of Goods	Gross Weight	Measurements
CAT0308EKTMX00122	1	USED 2013 CATERPILLAR 308E2CR EXCAVATOR S/N CAT0308EKTMX00122 ENGINE MODEL C3.3B ENGINE S/N 8DE3391	9380.000 KGS	38.666 CBM

AES-X20200330266989
FREIGHT PREPAID.

EN CUANTO A FLETE SE REFIERE
NAVES
Charles M.

Total Number of Packages or Units for carriage (in words) (see clause 10) One

Declared Value (Optional): US$ (Extra charge to be applied as provided at clause 10)

Freight & Charges	Revenue Tons	Rate	Curr.	Per	Exchange	Pre-Paid	Collect
OCEAN RATE	38.666	52.00	USD	RT	1.000000	2,010.63	
BUNKER ADJ FACTOR	38.666	9.25	USD	RT	1.000000	357.66	
SULPHUR REGULATION CHARGE	38.666	0.07	USD	RT	1.000000	2.71	
TERMINAL HANDLING	1.000	100.00	USD	EA	1.000000		100.00
WHARFAGE LOAD	10.340	0.62	USD	S	1.000000	6.41	

NAVES S.A.S.

Freight to be Prepaid at:	WOODCLIFF LAKE,	Date of Issue	No. of Original B(s)/L - Issued, One of which accomplished. The other to be voided
Total amount USD:	2,377.41	2020 04 15	THREE
Freight Payable at:	CARTAGENA	Place of Issue	Wallenius Wilhelmsen Ocean AS
		CARTAGENA	

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 70969

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC126319	CATERPILLAR	308	2013

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	EXCAVADORA	CAT0308EKTMX00122

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	3DE3391	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
9380 Kg	2555 mm	2322 mm	8388 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CONSTRUCTORA CAMACON SAS	NIT 900.452.410

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
14-07-2020	14-07-2020	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACION	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482020000289400	05/06/2020



ESTA TARJETA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL

TM02000030138


Spia
Localización y Control Vehicular
MARCA:
CATERPILLAR MOTOR
REFERENCIA
308E 2CR
MODELO
2013
SERIAL SPIA
198157
CHASIS
CAT0308EKTMX00122
MOTOR
8DE 3391

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	**HOJA DE VIDA DE EQUIPO Y MAQUINARIA**	CÓDIGO: CC-PEM-F-02 Versión: 01 Página 1 de 2

NUMERO: **RET-04**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

MAQUINA / VEHICULO:	EXCAVADORA
LICENCIA DE TRÁNSITO:	70969
MODELO:	2013
COLOR:	AMARILLO
No. DE SERIE:	CAT0308EKTMX00122
TIPO DE COMBUSTIBLE:	ACPM
No. EJES	N.A
MARCA:	CATERPILLAR
PLACA:	CAT 308
LINEA:	308
No. DE MOTOR:	8DE3391
CARROCERÍA:	N.A
CILINDRAJE:	
CAPACIDAD:	0,60 M3
No. DE LLANTAS:	ORUGA



DATOS DEL PROPIETARIO:

NOMBRE:	CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S	IDENTIFICACIÓN:	900.452.410-0
DIRECCIÓN:	CRA. 96 N° 72-49	TELÉFONO:	704 9548

DATOS DELOPERARIO:

NOMBRE:	SERGIO ENRIQUE ILES ORTEGON	IDENTIFICACIÓN:	13.453.563
DIRECCIÓN:	CR 95 70A 63 SUR	TELÉFONO:	6597090
TIPO DE SANGRE	"A" POSITIVO	CELULAR	3164534997

UBICACIÓN DEL VEHICULO:

FECHA DE LLEGADA	UBICACIÓN	OPERARIO	FECHA SALIDA
08/08/2020	TALLER BOGOTÁ- FONTIBON	RAMÓN CASTILLO	09/08/2020
09/08/2020	LADRILLERA SANTA FE-SOACHA	SERGIO ILES	03/09/2020
03/09/2020	BOSA LAURELES	RAMÓN CASTILLO	24/09/2020
24/09/2020	PUENTE ARANDA JHON CASTRO	RAMÓN CASTILLO	27/10/2020
27/10/2020	PARQUEADERO JHON CASTRO	RAMÓN CASTILLO	27/11/2020
30/11/2020	BURITICÁ ANTIOQUIA	RAMÓN CASTILLO	29/01/2022
31/01/2022	TALLER SR REINALDO	RAMÓN CASTILLO	08/03/202
18/03/2022	SIERRA MORENA	YEISON RODRIGUEZ	28/12/2022
29/12/2022	PARQUEADERO BOSA SAN JOSE	SERGIO ILES	09/01/2023
10/01/2023	CTO 336 BOSA SAN DIEGO FAVIO LESMES	SERGIO ILES	08/02/2023
09/02/2022	PROYECTO ZONA NORTE AMARILO -JHON CASTRO	YEISON RODRIGUEZ	19/05/2023
23/05/2023	PUENTE ARANDA-JHON CASTRO	SNEYDER ROZO	26/06/2023
27/06/2023	BOSA-CTO 336	SERGIO ILES	

CONTROL DE MANTENIMIENTOS:

FECHA	Kilómetro u horómetro	MANTENIMIENTOS EFECTUADOS	RESPONSABLE	PRÓXIMO MANTENIMIENTO
02/02/2022		COMPRA DE BATERIA	RAMON CASTILLO	
07/02/2022	1890	CAMBIO ACEITE Y FILTRACION	RAMON CASTILLO	2140
10/02/2022		CAMBIO DE DIENTES BALDE	RAMON CASTILLO	
10/02/2022		MANTENIMIENTO BALDE	RAMON CASTILLO	
10/02/2022		MANTENIMIENTO RADIADOR Y AIRE ACONDICIONADO	RAMON CASTILLO	
28/03/2022		COMPRA DE VALVULA, EMPAQUE TAPAVALVULAS, KIT DE MONTAJE DE INYECTORES	RAMON CASTILLO	
25/08/2022	2440	CAMBIO ACEITE Y FILTRACION	YEISON RODRIGUEZ	2690
30/08/2022		ARREGLO DE FISURA BRAZO	YEISON RODRIGUEZ	
16/12/2022	2690	CAMBIO ACEITE Y FILTRACION	YEISON RODRIGUEZ	2940
16/01/2023		COMPRA DE DIENTES BALDE PEQUEÑO Y GRANDE	SERGIO ILES	
16/01/2023		COMPRA DE VIDRIO PANORAMICO	SERGIO ILES	
19/01/2023		COMPRA DE FILTRO HIDRAHULICO	SERGIO ILES	
01/03/2023		COMPRA DE BATERIA	YEISON RODRIGUEZ	
04/05/2023	3101	CAMBIO DE ACEITE Y FILTRACIÓN	YEISON RODRIGUEZ	3351

Miniexcavadora Hidráulica

308E2 CR



Motor		
Modelo de motor*	Cat® C3.3B	
Potencia neta (ISO 9249)	48,5 kW	65 hp

*El motor cumple las normativas sobre emisiones Tier 4 Interim de la EPA de EE. UU./fase IIIB de la UE.

Pesos	
Peso de funcionamiento con cabina	8400 kg
Especificaciones de funcionamiento	
Profundidad de excavación máxima	4150 mm

Altas prestaciones con un radio de giro corto y diseño de pluma giratoria para una mayor versatilidad y control.



Contenido

Radio compacto 4
Cabina del operador 5
Panel de control COMPASS 6
Rendimiento y control 8
Pluma de dos piezas ajustable 9
Tren de rodaje 10
Implementos 11
Motor y capacidad de servicio 12
Especificaciones 14
Equipos estándar 17
Equipos opcionales 18
Notas 19



La Miniexcavadora Hidráulica Cat 308E2 CR ofrece altas prestaciones con la versatilidad de un equipo de trabajo con pluma giratoria y un duradero diseño de radio de giro corto para ayudarle a trabajar en las condiciones más difíciles. Con el panel de pantalla COMPASS, su motor compatible con los estándares Tier 4 Final/fase IIIB y el sistema hidráulico High Definition (HDH, High Definition Hydraulic), la 308E2 CR es más productiva, versátil y rentable.

Radio compacto

Trabaje en los espacios más reducidos.



Radio compacto

El diseño de radio de giro corto proporciona a la máquina una mayor versatilidad y capacidad para trabajar en áreas reducidas. El radio del cuerpo superior no sobresale más de 280 mm del tren de rodaje, lo que proporciona flexibilidad para realizar distintas aplicaciones en el lugar de trabajo con un menor riesgo de daños y menos esfuerzo para el operador.

Esto permite al operador concentrarse en el trabajo que lleva a cabo sin tener que preocuparse por si la parte trasera de la máquina resulta dañada o por otros obstáculos del lugar de trabajo.

Puesto del operador

Gran comodidad para mantener los niveles de productividad durante toda la jornada de trabajo.



Entorno de trabajo cómodo

Puesto del operador espacioso y cómodo con excelente visibilidad y espacio para las piernas que mantiene la comodidad del operador y ayuda a reducir la fatiga. Todas las funciones hidráulicas se accionan completamente por sistema piloto, con lo que se reducen los costes de operación y de propiedad, y se disminuye los tiempos de inactividad. El puesto del operador también incluye:

- Asiento con suspensión neumática y calefacción
- Panel de pantalla COMPASS
- Palancas tipo joystick ergonómicas
- Presión acústica dinámica en los oídos del operador 70 dB(A) ISO 6396
- Presión acústica exterior media 99 dB(A) ISO 6395: prueba dinámica

Panel de control COMPASS

Total integración, funcionamiento, mantenimiento, rendimiento y sistema de seguridad.









El panel de control COMPASS integrado en las miniexcavadoras hidráulicas Cat de la serie E2 y diseñado por Caterpillar específicamente para las excavadoras compactas añade varias características nuevas a las máquinas, con lo que aumenta el valor añadido para los clientes. Todas las características siguientes están presentes de serie en los modelos de la serie E2.

Completa integración: todas las funciones del panel de control se incluyen de serie en los modelos de la serie E2

Operatividad: el sencillo funcionamiento del cambiador de la disposición de los mandos, el acoplamiento rápido hidráulico y la visibilidad del medidor de combustible se activan con tan solo pulsar un botón.

Mantenimiento: intervalos de mantenimiento, diagnóstico y horas de trabajo.

Prestaciones: las funciones de control de caudal del implemento ajustable mantienen unos niveles óptimos de rendimiento.

Además de

Seguridad: dispositivo antirrobo con nombre de usuario y contraseñas maestras individuales.

Sistematismo: panel de control con diseño ergonómico.

Sistema de seguridad protegido por contraseña

Todas las excavadoras compactas de la serie E2 incluyen un dispositivo antirrobo de serie. Se necesita una contraseña alfanumérica de cinco dígitos para arrancar la máquina cuando el dispositivo antirrobo está activado. Existe una contraseña maestra y el propietario puede generar hasta cinco contraseñas de usuario si así lo desea.

Cierre la máquina cuando se aleje de la misma para mantenerla protegida en lugares de trabajo muy concurridos.

Control de caudal auxiliar del implemento ajustable

Las máquinas de la serie E2 cuentan con un ajuste sencillo del caudal que desciende por la pluma y el balancín hasta el implemento. Tanto la línea principal estándar como el sistema hidráulico auxiliar secundario opcional se pueden ajustar en una escala de 1 a 15 con los botones del panel de control.

Ajuste el caudal de los distintos implementos con solo pulsar un botón.

DESCUBRA las nuevas prestaciones y disfrute de las ventajas del exclusivo panel de control COMPASS incluido en las nuevas excavadoras compactas Cat de la serie E2



Cámara de visión trasera

Mayor productividad y eficiencia del operador gracias a la mejor visibilidad que proporciona la cámara de visión trasera.

Trabaje con más seguridad gracias a una mayor visibilidad.

Caudal continuo

Cuando se activa esta función a través de un botón del monitor, las máquinas de la serie E2 pueden funcionar en el modo de flujo continuo. Con el sistema hidráulico auxiliar de la palanca tipo joystick derecha, mantenga el interruptor de los rodillos en el caudal y la dirección que desee durante 2,5 segundos para que la máquina mantenga ese caudal hasta que se apague.

Mantenga el flujo hidráulico a los implementos con cualquier caudal y en cualquier dirección con tan solo pulsar un botón.

Cambiador de la disposición de los mandos

Elija el modo de control de los mandos como excavadora o retropala cómodamente desde la cabina con tan solo pulsar un botón (opcional en Europa).

El exclusivo cambiador de la disposición de los mandos mediante un botón es seguro y sencillo.

Información de rendimiento y mantenimiento

Controle los distintos parámetros de mantenimiento y rendimiento de la máquina con suma facilidad.

Restablezca los intervalos de mantenimiento y asegúrese de que la máquina recibe los cuidados adecuados para prolongar al máximo la vida útil de la máquina.

Sistema de referencia en la obra

La información de los sensores de inclinación y balanceo es de gran ayuda en las tareas de nivelación de pendientes y excavación de zanjas para mejorar la eficiencia y el acabado del trabajo.

Acabe el trabajo antes gracias a la información de la obra.

Rendimiento y control

Potente excavación combinada con un suave control con capacidad de respuesta.



Las altas fuerzas de excavación que proporcionan la potencia necesaria aun en los suelos más compactos, junto con el control suave y directo a través de un sistema hidráulico eficaz, permiten a la Cat 308E2 CR ofrecer la alta productividad que exigen los clientes.

Control

El varillaje delantero de la nueva Cat 308E2 CR se ha equilibrado perfectamente con el sistema hidráulico para proporcionar el alto nivel de control que requieren las aplicaciones de nivelación fina y paisajismo.

- La opción de dos velocidades automáticas permite mejorar la capacidad de maniobra en el lugar de trabajo mediante el equilibrio de los requisitos de alta velocidad de desplazamiento y control.
- El control auxiliar que está montado en la palanca tipo joystick mejora el control de la máquina. Los controles intuitivos ofrecen una modulación precisa.
- Se incluyen de serie líneas auxiliares con conectores rápidos, por lo que la 308E2 CR está lista para trabajar desde el primer momento.
- Las válvulas anti caída de la pluma y del balancín opcional incluye un sistema de alarma de sobrecarga.

Sistema hidráulico de alta definición

- Permite un menor consumo de combustible y mayor eficiencia, capacidad de control y precisión.
- El mejor sistema de combinación de caudal, detección de carga y desplazamiento variable del sector.

Capacidad de elevación

Para adaptarse a las diferentes necesidades de los clientes actuales, la 308E2 CR posee una gran capacidad de elevación y una estabilidad excepcional, todo ello en un diseño de radio de giro corto que proporciona versatilidad en el lugar de trabajo a fin de completar las tareas encomendadas.

Contrapeso

Se puede añadir un contrapeso trasero opcional para lograr más capacidad de elevación y estabilidad.





Pluma de dos piezas ajustable

Mayor flexibilidad y versatilidad.

Equipo de trabajo duradero

El tiempo de actividad se incrementa y los intervalos de servicio de espacian gracias a los cucharones, balancines y bulones del varillaje duraderos y fiables. La pluma y balancín se han diseñado para proporcionar una mayor resistencia para soportar cualquier aplicación exigente. La opción de pluma de dos piezas ajustable ofrece una excelente flexibilidad y versatilidad en el límite de excavación.

Completamente extendida, la pluma tiene un radio de acción que ofrece una profundidad de excavación máxima de 3980 mm. El alcance máximo se amplía 760 mm respecto a la configuración de pluma y brazo estándar hasta alcanzar los 7780 mm. La altura de trabajo se incrementa 1360 mm en relación con la configuración de pluma y brazo estándar hasta alcanzar los 8000 mm. Cuando está retraída, la Miniexcavadora Cat 308E2 con pluma de dos piezas ajustable puede trabajar más cerca de la hoja y las cadenas, lo que proporciona mayor capacidad de elevación y permite trabajar de forma productiva en espacios reducidos.

Tren de rodaje
Excelente estabilidad.



En función de la aplicación del cliente, la Cat 308E2 CR cuenta con tres opciones diferentes de cadena que permiten configurar la máquina correctamente para cada trabajo.



Correa de caucho
Proporciona la menor de las perturbaciones en el suelo de todas las opciones de cadena y presenta una excelente tracción en terrenos blandos. La cadena de serie tiene una anchura de 450 mm.

Cadena de acero
Perfecta para aplicaciones de demolición y servicio pesado. Dispone de una cadena de garra triple en dos opciones de anchura: 450 mm y 600 mm.



Cadena de acero con almohadillas de caucho
La zapata de 450 mm de anchura cuenta con cuatro orificios para montar las almohadillas de caucho en la cadena. Esta opción evita daños en las superficies de carreteras pavimentadas y minimiza el ruido y la vibración durante los desplazamientos, al tiempo que proporciona la máxima estabilidad.

Anchuras de la hoja
La hoja de empuje es un implemento importante y útil para la miniexcavadora hidráulica empleada para el relleno de zanjas, la nivelación, el paisajismo y la limpieza de terrenos. Dispone de dos opciones de anchura de la hoja para adaptarse a las diferencias en las anchuras de la cadena.

La hoja se incluye de serie con una cuchilla de la hoja de empuje soldada reemplazable fabricada en acero endurecido que prolonga su vida útil.

Puntos de anclaje
Los puntos de anclaje grandes y ovalados se encuentran en dos posiciones del tren de rodaje para anclar la máquina de forma sencilla y segura para el transporte.





Implementos

Diseñados para atender las necesidades de trabajo.







Gran variedad de implementos

Se ha diseñado específicamente una gran variedad de implementos Cat para aprovechar al máximo la máquina y ofrecer un excelente valor gracias a una gran productividad y duración.

Los implementos disponibles incluyen:

- Cucharones (servicio pesado y capacidad de servicio pesado)
- Cucharón basculante y giratorio para la limpieza de canales y ríos
- Martillos hidráulicos
- Ahoyadores
- Compactadores vibratorios
- Cizallas
- Rippers
- Acoplamiento mecánico de bloqueo doble
- Acoplamiento hidráulico de bloqueo doble
- Acoplamiento basculante

Para maximizar el rendimiento y la productividad, los acoplamientos rápidos hidráulicos y mecánicos Cat son compatibles con todos los implementos de serie, lo que permite al operador soltar un implemento y recoger otro de forma sencilla.

Las líneas auxiliares de flujo unidireccional (martillo) y de flujo bidireccional (ahoyador) con conectores rápidos se incluyen de serie. Esto permite adaptar la máquina a una amplia variedad de aplicaciones sin necesidad de reconfigurar las líneas auxiliares. La versatilidad aumenta con la opción de un segundo circuito auxiliar (para un garfio giratorio).

Motor y facilidad de servicio

Más potencia con fácil acceso y mantenimiento mínimo para mayor productividad.



Servicio postventa

Su distribuidor Cat le asesorará en la adquisición de su máquina y le ofrecerá su servicio posventa.

- Planes de financiación flexibles adaptados a sus necesidades.
- Una disponibilidad de piezas inigualable que le permitirá seguir trabajando.
- Comparativas de máquinas con estimación de la vida útil de los componentes, el mantenimiento preventivo y los costes de producción.
- Si desea más información sobre los productos Cat, sobre los servicios de nuestros distribuidores o sobre cómo solucionar sus problemas profesionales, visite *www.cat.com*



Mantenimiento sencillo

Las características prácticas de servicio facilitan el mantenimiento y reducen los tiempos de inactividad:

- El capó con apertura lateral permite el acceso al filtro de aire, la válvula de implementos principal, el selector de caudal auxiliar de una y dos-vías, el acumulador, el filtro de combustible y el depósito hidráulico. Se elimina la necesidad de levantar la cabina durante el mantenimiento de la máquina.
- La puerta abatible permite acceder a los principales componentes y puntos de servicio, incluidos la comprobación y llenado de aceite del motor, el filtro de aceite del motor montado verticalmente, el motor de arranque y el alternador.
- La válvula de toma de muestras de aceite S·O·S℠ facilita la extracción de muestras de fluido hidráulico para un mantenimiento preventivo.
- La 308E2 CR es compatible con el sistema Product Link™ de Cat, que simplifica el seguimiento de los equipos de la flota. Mediante tecnología de telefonía móvil o por satélite, el sistema ofrece automáticamente información sobre la ubicación, las horas de actividad de la máquina, los códigos de servicio activos y registrados y las alarmas de seguridad.

Toda la potencia que necesite

El sistema automático garantiza una eficiencia del combustible óptima al aplicar un régimen de motor adecuado para adaptarse a las necesidades de funcionamiento según sea necesario.

Parada del motor en vacío automática

Activar esta función permite ahorrar combustible, ya que para la máquina tras un periodo de inactividad definido que el operador puede ajustar entre 1 y 15 minutos para satisfacer sus necesidades. El sistema sólo se apaga después del tiempo establecido, siempre y cuando la palanca hidráulica se encuentre hacia arriba. El sistema electrónico permanecerá conectado a la corriente eléctrica tras la parada.

Motor

El Motor Electrónico Cat C3.3B proporciona un funcionamiento silencioso con una potencia y eficiencia del combustible superiores, y cumple con los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase IIIB.



Especificaciones de la Miniexcavadora Hidráulica 308E2 CR

Motor

Modelo de motor	Cat C3.3B*	
Potencia nominal neta a 2400 rev/min		
ISO 9249/EEC 80/1269	48,5 kW	65 hp
Potencia bruta		
ISO 14396	49,7 kW	66,6 hp
Calibre	94 mm	
Carrera	120 mm	
Cilindrada	3,33 L	

* Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase IIIB.

Pesos

Peso de funcionamiento con cabina	8400 kg

- Peso con cadenas de caucho, cucharón, operador (75 kg), depósito de combustible lleno y tuberías auxiliares.
- El peso varía en función de la configuración de la máquina.

Sistema de giro

Velocidad de giro de la máquina	11 rev/min
Giro de la pluma: izquierda	60°
Giro de la pluma: derecha	50°

- Bloqueo del giro automático con accionamiento por resorte y desbloqueo hidráulico.

Sistema de desplazamiento

Velocidad de desplazamiento	
Alto	5,1 km/h
Bajo	2,8 km/h
Fuerza de tracción máxima	
Velocidad alta	37,4 kN
Velocidad baja	64,5 kN
Subida de pendientes (máxima)	30°
Presión sobre el suelo	36,3 kPa

- Un motor independiente de 2 velocidades acciona cada cadena.
- Los módulos de propulsión están integrados en el bastidor de rodillos para una protección total.
- Desplazamiento en línea recta en el seguimiento y funcionamiento simultáneos del varillaje delantero.

Capacidades de llenado de servicio

Depósito de combustible	125 L
Sistema de refrigeración	14 L
Aceite del motor	11,2 L
Depósito hidráulico	82 L
Sistema hidráulico	94 L

Sistema hidráulico

Caudal de la bomba a 2000 rev/min	150 L/min
Presión de funcionamiento: equipo	28 000 kPa
Presión de funcionamiento: desplazamiento	28 000 kPa
Presión de funcionamiento: giro	24 000 kPa
Circuito auxiliar: principal (186 bares)	128 L/min
Circuito auxiliar: secundario (174 bares)	64 L/min
Fuerza de excavación: balancín (estándar)	40,1 kN
Fuerza de excavación: balancín (largo)	35,1 kN
Fuerza de excavación: cucharón	60,2 kN

- Sistema hidráulico con detección de carga con bomba de pistones de caudal variable.

Hoja

Anchura	2320 mm
Altura	450 mm
Profundidad de excavación	360 mm
Altura de elevación	380 mm

Cabina


Presión acústica dinámica en los oídos del operador	70 dB(A) ISO 6396
Presión acústica exterior media	99 dB(A) ISO 6395: prueba dinámica


Especificaciones de funcionamiento


Longitud del balancín: estándar	1670 mm
Longitud del balancín: largo	2210 mm
Voladizo de la máquina	279,4 mm
Voladizo de la máquina con contrapeso	406 mm
Contrapeso	251 kg

Especificaciones de la Miniexcavadora Hidráulica 308E2 CR

Dimensiones







		Balancín estándar	Balancín largo
		mm	mm
1	Profundidad de excavación	4150	4690
2	Frente vertical	2980	3550
3	Alcance máximo a nivel del suelo	6820	7350
4	Alcance máximo	7020	7540
5	Altura máxima de excavación	6640	6990
6	Altura libre de descarga máxima	4670	5010
7	Varillaje con radio mínimo	2800	3280
8	Giro de la cola		
	Contrapeso estándar	1450	1450
9	Altura máxima de la cuchilla	420	420
10	Profundidad máxima de la cuchilla	320	320
11	Altura de la pluma en posición de transporte	2280	2230
12	Altura total de embarque	2550	2550
13	Altura del cojinete de giro	735	735
14	Longitud total del tren de rodaje	2903	2903
15	Longitud total de embarque	6380	6340
16	Giro de la pluma, derecha	1010	1010
17	Giro de la pluma, izquierda	635	635
18	Anchura de la zapata/cadena de caucho	450	450
19	Anchura total de la cadena	2320	2320


Capacidad de elevación a nivel del suelo*


Radio del punto de elevación		4000 mm		6050 mm	
		Delantero	Lateral	Delantero	Lateral
Hoja bajada	**kg**	3650	1710	1880	920
Hoja subida	**kg**	1840	1530	970	820


* Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco. El peso del cucharón excavador no está incluido en este cuadro. Las capacidades de elevación indicadas son para el balancín estándar.

Especificaciones de la Miniexcavadora Hidráulica 308E2 CR

Dimensiones con pluma de dos piezas ajustable







		Balancín estándar con pluma de dos piezas extendida	Balancín estándar con pluma de dos piezas retraída
		mm	mm
1	Profundidad de excavación	3980	3710
2	Frente vertical	3820	3600
3	Alcance máximo a nivel del suelo	7632	6365
4	Alcance máximo	7780	6550
5	Altura máxima de excavación	8000	5200
6	Altura libre de descarga máxima	6080	3360
7	Varillaje con radio mínimo	2925	3235
8	Giro de la cola		
	Contrapeso estándar	1450	1450
	Con contrapeso adicional	1565	1565
9	Altura máxima de la cuchilla	420	420
10	Profundidad máxima de la cuchilla	320	320
11	Altura de la pluma en posición de transporte	2280	2200
12	Altura total de embarque	2550	2550
13	Altura del cojinete de giro	735	735
14	Longitud total del tren de rodaje	2903	2903
15	Longitud total de embarque	7010	5795
16	Giro de la pluma, derecha	1010	1010
17	Giro de la pluma, izquierda	635	635
18	Anchura de la zapata/cadena de caucho	450	450
19	Anchura total de la cadena	2320	2320

Capacidad de elevación a nivel del suelo con pluma de dos piezas ajustable

		Pluma de dos piezas ajustable, mínimo*				Pluma de dos piezas ajustable, máximo*			
Radio del punto de elevación		**5000 mm**		**5500 mm**		**5000 mm**		**6800 mm**	
		Delantero	**Lateral**	**Delantero**	**Lateral**	**Delantero**	**Lateral**	**Delantero**	**Lateral**
Hoja bajada	**kg**	2354	1070	902	902	2479	945	1451	575
Hoja subida	**kg**	1294	1070	902	902	1164	945	714	575

* Las cargas anteriores cumplen el estándar de capacidad de elevación de excavadoras hidráulicas ISO 10567:2007. No exceden el 87 % de la capacidad hidráulica de elevación ni el 75 % de la carga de vuelco. El peso del cucharón excavador no está incluido en este cuadro. Las capacidades de elevación indicadas son para el balancín estándar.

Equipos estándar

Los equipos estándar pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

MOTOR

- Motor Diésel C3.3B (cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final y fase IIIB)
- Funcionamiento en vacío del motor automático
- Parada automática del motor
- Desplazamiento de dos velocidades automático
- Filtro de partículas diésel (Norteamérica únicamente)
- Catalizador de oxidación diésel (Norteamérica únicamente)
- Separador de agua y combustible
- Potencia según demanda

SISTEMA HIDRÁULICO

- Una y dos vías (función combinada)
- Acumulador
- Freno de estacionamiento del giro automático
- Tuberías hidráulicas auxiliares
- Alivio auxiliar ajustable
- Desconexiones rápidas de las líneas auxiliares
- Sistema Cat Interlock: bloqueo hidráulico
- Flujo continuo auxiliar
- Sistema de vaciado ecológico
- Enfriador de aceite hidráulico
- Sistema hidráulico de altas prestaciones
- Detección de carga/reparto de caudal

CABINA DEL OPERADOR

- Palancas tipo joystick ergonómicas con controles 100 % pilotados
- Reposabrazos ajustables
- Aire acondicionado/calefacción
- COMPASS: sistema de seguridad, rendimiento, mantenimiento y funcionamiento completo
  – Varios idiomas
- Soporte para vasos
- Asiento respaldo alto con suspensión y calefactado
- Barra de bloqueo hidráulica de punto muerto
- Luz interior
- Soporte para documentación
- Cambiador de la disposición de los mandos (opcional en Europa)
- Radio (opcional en Europa)
- Sistema de referencia del sitio: nivelación
- Espacio para almacenamiento de herramientas
- Pedales de control de desplazamiento con palancas
- Alfombrilla lavable
- Limpiaparabrisas

TREN DE RODAJE

- Hoja de empuje con función de flotación
- Correa de caucho, 450 mm de anchura
- Argollas de anclaje en el bastidor de cadenas
- Argolla para remolque en el bastidor inferior

VARILLAJE DELANTERO

- Giro del cucharón de 180 grados
- Argolla de elevación certificada en el varillaje del cucharón (opcional en Europa)
- Capacidad para pala frontal
- Balancín con preinstalación para elemento de retención

SISTEMA ELÉCTRICO

- Sistema eléctrico de 12 voltios
- Alternador de 60 amperios
- Batería de 650 CCA sin mantenimiento
- Caja de fusibles
- Llave de encendido con interruptor de arranque y parada
- Fusible de fundido lento
- Bocina de alarma

LUCES Y ESPEJOS

- Luces de cabina y pluma con función de tiempo de retardo
- Espejo retrovisor, izquierda de la cabina

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

- Sistema antirrobo (COMPASS)
- Sistema corporativo con una sola llave Cat
- Bloqueos de puertas
- Tapón de combustible con cerradura
- Cámara de visión trasera
- Cinturón de seguridad retráctil
- Estructura de protección antivuelcos (ROPS, Roll-Over Protective Structure) (ISO 12117-2)
- Estructura de protección en caso de vuelcos (TOPS, Tip Over Protective Structure) (ISO 12117)
- Protección superior: ISO 10262 (nivel 2)
- Alarma de desplazamiento (opcional en Europa)

Equipos opcionales de la 308E2 CR

Equipos opcionales

Los equipos opcionales pueden variar. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

MOTOR
- Calentador del bloque de motor

SISTEMA HIDRÁULICO
- Líneas de acoplamiento rápido
- Válvula anticaída de la pluma*
- Válvula anticaída del balancín*
- Tuberías hidráulicas auxiliares secundarias*

TREN DE RODAJE
- Hoja de empuje soldada
- Cadena de garra triple (acero), 450 mm
- Cadena de garra triple (acero) con almohadilla de caucho, 450 mm
- Cadena de garra triple (acero), 600 mm

VARILLAJE DELANTERO
- Acoplamiento rápido: manual o eléctrico
- Tenaza
- Cucharones
- Gama completa de implementos de alto rendimiento
  - Ahoyador, martillo, cizallas y ripper

LUCES Y ESPEJOS
- Retrovisor, parte trasera de la cabina

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
- Desconexión de la batería
- Tela metálica protectora delantera
- Placa protectora delantera de acero
- Protector de lluvia

TECNOLOGÍA
- Product Link

OTROS ACCESORIOS
- Contrapeso extra, 1121 kg*

*De serie en configuración VAB.

Notas

Si desea más información sobre los productos Cat, los servicios de nuestros distribuidores o sobre cómo solucionar sus problemas profesionales, visite nuestra página web **www.cat.com**

ASH97916 (08-2016)
(Traducción: 09-2016)

© 2016 Caterpillar
Reservados todos los derechos

Materiales y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso. Las máquinas que se muestran en este catálogo pueden incluir equipos opcionales. Consulte a su distribuidor Cat para conocer las opciones disponibles.

CAT, CATERPILLAR, SAFETY.CAT.COM, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá D.C, 27 de julio de 2023

CC-ADM- 2556

ASUNTO: CARTA DE COMPROMISO REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTOS

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S expresa su compromiso en la disposición de maquina amarilla con Clase: Excavadora, Marca: CATERPILLAR, Línea: 308; indicando que se compromete a que la misma se encuentre en perfectas condiciones de operación, así mismo se compromete en garantizar la ejecución de acciones preventivas y correctivas requeridas, realizando los mantenimientos (preventivos y/o correctivos) de acuerdo a lo estipulado por el fabricante en el manual de operación y mantenimiento de la máquina.

Agradecemos su atención

Atentamente,

LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
C.C. 4.079.408 DE CERINZA (BOYACÁ)
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

www.camacon.co
info@camacon.co
+57 310 476 0199
(+571) 704 9548
Carrera 96 No. 72-49
Bogotá D.C

Bogotá D.C, 27 de julio 2023 **CC-ADM- 2557**

ASUNTO: CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Por medio de la presente, CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S certifica que al siguiente equipo se le realizo mantenimiento preventivo a las 3101 horas, su próximo mantenimiento se efectuara a las 3351 horas de operación.

Por lo anterior se realizara mantenimiento preventivo a las 250 horas de operación.

Se relacionan datos del vehículo:

CLASE	EXCAVADORA
MARCA	CATERPILLAR
LINEA	308
AÑO MODELO	2013
NO. DE MOTOR	8DE3391
NO. DE CHASIS	CAT0308EKTMX00122

El presente certificado se expide el 27 (veintisiete) del mes de julio de 2023.

Agradecemos la atencion prestada

Atentamente,

LUIS FELIPE CASTRO MARTINEZ
C.C. 4.079.408 DE CERINZA (BOYACÁ)
GERENTE GENERAL
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE •

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

NN. 17789

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC040324	JOHN DEERE	50D	2006

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MINI EXCAVADORA	FF050DX244457

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	14235	ORUGAS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
4730 Kg	2510 mm	2000 mm	5460 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
CASTELLANOS FERREIRA HEBER	C.C. 5.889.530

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S)

IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR
SDM - BOGOTA D.C.

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
31-05-2016	25-06-2016	******

ORIGEN	DEC. IMPORTACIÓN	FECHA DE LEVANTE
IMPORTACIÓN	482014000277768	16/07/2014



ESTA TARJET VA TEmTOZO NACIONAL

YiadiAoibT1±808

Powered by CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

DIAN

Declaración de Importación

Privada

500

1. Año **2014**

Espacio reservado para la DIAN (Antes de diligenciar este formulario lea cuidadosamente las instrucciones)

4. Número de formulario

482014000277768-5

Importador

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV.	11. Apellidos y nombres o Razón Social
830116807	7	PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A

13. Dirección	15. Teléfono	12. Cód. Admón.	16. Cód. Dpto	17. Cód. Ciudad Municipio
DG 16 96 G 85 BRR FONTIBON	6092070	48	11	001

Declarante

24. Número de Identificación Tributaria (NIT)	25. DV.	26. Razón social del declarante autorizado	27. Tipo usuario	28. Cód. usuario
900398556	6	AGENCIA DE ADUANAS ASENCOMEX SAS NIVEL 2	26	560

29. Número documento de identificación	30. Apellidos y nombres
73197733	PUELLO PATRON ALEXIS MANUEL

31. Clase Importador	32. Tipo declaración	33. Cod.	34.No.Formulario Anterior	35. Año - Mes - Día	36. Cod. Admón.	37. Declaración de Exportación	38. Año - Mes - Día	39. Cod. Admón.
02	Legalización	2	XXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX	No. XXXXXXXXXXXXXXX	XXXX - XX - XX	XX

40. Cod. lugar ingreso de las mercancías	41. Cod. Depósito	42. Manifiesto de carga	43. Año - Mes - Día	44. Documento de transporte	45. Año - Mes - Día
CTG	7201	No. 116575005358377	2014 - 07 - 09	No. APLU086204476	2014 - 07 - 05

46. Nombre exportador o proveedor en el exterior	47. Ciudad	48. Cod.País Exportador
PARTEQUIPOS USA INC	MIAMI	249

49. Dirección exportador o proveedor en el exterior	50. E-mail
7276 NW 58 ST MIAMI FL 33166	LUISA_MANAGEMENT@PARTEQUIPOSUSA.COM

51. No. de factura	52. Año - Mes - Día	53. Cod. país procedencia	54. Cod. Modo Transporte	55. Código de Bandera	56. Cod. Depto destino	57. Empresa transportadora	58. Tasa de cambio $ cvs.
535	2014 - 05 - 29	249	1	434	11	FRONTIER AGENCIA MARITIMA	1,848.91

S	59. Subpartida arancelaria	60. Cod. Complementario	61. Cod. Suplementario	62. Cod. Modalidad	63. No. cuotas o meses	64. Valor cuota USD	65. Periodicidad del pago de la cuota	66. Cod. país de origen	67. Cod. Acuerdo
	8429520000	XX	XX	C100	XX	XXXX	XX	399	XXX

68. Forma de pago de la importación	69. Tipo de importación	70. Cod. país compra	71. Peso bruto kgs. dcms.	72. Peso neto kgs. dcms.	73. Código embalaje	74. No. bultos	75. Subpartidas	76. Cod. unidad comercial	77. Cantidad dcms.
03	01	249	6,018.16	6,018.16	PK	4	1	U	1.00

78.Valor FOB USD	79. Valor fletes USD
23,525.00	909.95
80. Valor Seguros USD	**81. Valor Otros Gastos USD**
23.53	0.00
82. Sumatoria de fletes, seguros y otros gastos USD	**83. Ajuste valor USD**
933.48	0.00
84. Valor aduana USD	**85. Código registro o licencia** / **86. Número**
24,458.48	L / 21387343

87. Cod. oficina	88. Año	89. Programa No	90. Cód Interno del Producto
3	2014	XXXXXXXXXX	0

Autoliquidación

Concepto	%	Base	Total Liquidado ($)	Total a pagar con esta declaración ($)	Total Liquidado (USD)
Arancel	92 0.00	93 45,221,528	94 0	95 0	96 0
I.V.A.	97 16.00	98 45,221,528	99 7,235,000	100 0	101 0
Salvaguardia	102 0.00	103 0	104 0	105 0	106 0
Derechos Compensatorios	107 0.00	108 0	109 0	110 0	111 0
Derechos Antidumping	112 0	113 0	114 0	115 0	116 0
Sancion	117 0	118 0	119 0	120 0	
Rescate	121 0	122 0	123 4,522,000	124 0	
		Total	125 11,757,000		126 0

101. Descripción de las mercancías(No inicie la descripción de las mercancías a importar con lo señalado en el arancel de aduanas en la subpartida arancelaria - incluya marcas, seriales y otros) (Si el campo es insuficiente, continúe al respaldo de este formulario)

DO 1-0518-14 DECLARACION (3-3) PARTEQUIPOS MAQUINARIA S.A. COD UAP 1245. MERCANCIA USADA. PRODUCTO: MINI EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS, (USED 2005 50D JOHN DEERE MINI EXCAVATOR), CANT (1) UNIDAD, MARCA: JOHN DEERE, MODELO: 50D, REFERENCIA: 50D, SERIAL No. FF050DX244457, AÑO DEL MODELO: 2006, AÑO DE FABRICACION: 2006, PRECIO CUANDO NUEVO: USD $ 35.000.00, CON MOTOR MARCA: YANMAR, MODELO: 4TNV88-NHBB, ENGINE SERIAL: 14235, USO: EXCAVACION DE TIERRA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA. NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1755 DEL 15/08/2013 POR EL CUAL SE ESTABLECE GRAVAMEN ARANCELARIO DEL 0%. ANEXAMOS RESOLUCION DE AUTORIZACION DEIAN COMO IMPORTADOR DE MAQUINARIA Y SUS PARTES No. 001877 DEL 08/03/2013. XXXXXXXXXXXXXXXXX

127. Valor pagos anteriores: 0	128. Recibo oficial de pago anterior No.: XXXXXXXXXXXXXX	129. Fecha: XXXX XX XX
130. Espacio reservado DIAN - Actuación aduanera	131. Espacio reservado uso exclusivo Ministerio de Relaciones Exteriores	132. No. Aceptación declaración: 482014000277768 133. Feha: 2014 07 12

134. Levante No.	135. Fecha	Firma funcionario responsable	136. Nombre 137. C.C. No.
482014000213839	16/07/2014		Ketty K. Gomez Perez

Firma declarante

ASENCOMEX SAS
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 2
NIT 900 398 556-6 COD 560

997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de pago en el sistema financiero)

BANCO POPULAR
EXTENSIÓN SOCIEDAD PORTUARIA
OFI 2 3 | CAJ 2
Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso del formulario
14 JUL 2014
RECIBIDO SIN PAGO

980. Pago Total $ 0

banco popular
ESTE ES SU BANCO
02713382 2
(415)7707212489953(8020)02233010697591
1575 DIAN DIAN DIAN DIAN DIAN DIAN Cadena

Fecha de Impresión: 2014-07-14 09:32:35

Powered by CamScanner

REGISTRO DE MANTENIMIENTOS MAQUINARIA

MAQUINA: JHON DEERE 50

FECHA	MANTENIMIENTO REALIZADO	DESCRIPCION	SI	NO	No. HORAS	OBSERVACION
24/12/2022	preventivo	Aceite de motor	x		8208	Master progresa
		Filtro de aceite	x			
		Filtro de acpm		x		
		Filtro de Aire	x			
		Filtro de a. hidraulico		x		
24/12/2022 correctivo		Reparación general de motor				
24/01/2023	preventivo	Aceite de motor	x		8408	Master progresa
		Filtro de aceite	x			
		Filtro de acpm	x			
		Filtro de Aire	x			
		Filtro de a. hidraulico	x			
24/02/2023	preventivo	Aceite de motor	x		8608	Master progresa
		Filtro de aceite	x			
		Filtro de acpm	x			
		Filtro de Aire	x			
		Filtro de a. hidraulico	x			
24/03/2023	preventivo	Aceite de motor	x		8008	Master progresa
		Filtro de aceite	x			
		Filtro de acpm	x			
		Filtro de Aire	x			
		Filtro de a. hidraulico		x		
24/04/2023	preventivo	Aceite de motor	x		9008	Master progresa
		Filtro de aceite	x			
		Filtro de acpm	x			
		Filtro de Aire	x			
		Filtro de a. hidraulico		x		
23/05/2023	preventivo	Aceite de motor	x		9208	Master progresa
		Filtro de aceite	x			
		Filtro de acpm	x			
		Filtro de Aire	x			
		Filtro de a. hidraulico		x		
23/06/2023	preventivo	Aceite de motor	x		9408	Master progresa
		Filtro de aceite	x			
		Filtro de acpm	x			
		Filtro de Aire	x			
		Filtro de a. hidraulico		x		

Nombre: NAY TRUJILLO TRIANA
Nit: 901106339 - 6
Cargo: Representante legal

Fech3 de tmrres.tn

20140234617973

REMA C

RETROS, MARTILLOS Y ACCESORIOS

Bogotá D.C, enero 10 de 2023

SEÑORES
NAY DEMOLICIONES S.A.S
NIT 901.106.339 -6
TEL 310 264 82 24

Cordial saludo, la presente es para informar sobre la revisión preventiva y alistamiento de excavadora

Marca JOHN DEERE 50D
Modelo 2006
Color amarillo
Peso 4 . 730 Kg

Ancho 1850 cms
Largo 5590 cms

Se le realizo e día 10 de enero del año 2023 cambio de aceite a I motor, aceites hidráulicos, filtros de motor e hidráulicos, calibración de bomba y un chequeo general, dando el visto bueno a I propietario e ingeniero de planta YAMID FAVIAN JIMENEZ.

Atentamente,

CINDY BIBIANA RODRIGUEZ
NIT 1.130.617.018-2

DIRECCION: CALLE 406 No, BOJ - 1.9 BARRIO EL AMPARO
TELEFONO: 320 867 15 48 - 5712153

Powered by CamScanner

Boogota, 11 de julio del 2023

A QUIEN CONRRESPONDE

YO, NAY TRUJILLO TRIANA idenditicado con cedula de ciudadania No 93.451.534 de chaparral (Tolima) como propietario de la retroexcavadora JHON DEERE con odometro 9408 horas, modelo 2006, me comprometo hacer mantenimiento cada 200 horas, cambio de aceite, cambio de filtro etc.

Como constancia firmo,

NAY TRUJILLO TRIANA

CC. 93451534 de Chaparral (Tolima)

TEL 310 264 8524

ANEXO 12

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

COPASST

ACTA DE REUNION COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO- COPASST

1. INFORMACIÓN DE REUNIÓN					
TIPO DE REUNIÓN	☐ Reunión ordinaria ☐ Reunión extraordinaria	**ACTA No.**	3	**FECHA**	28/07/2023
CIUDAD	BOGOTA D.C	**LUGAR**	VIRTUAL		
HORA DE INICIO	11:08 del 28/07/2023	**HORA FINAL**	8:22 del 29/07/2023		

2. ASISTENCIA Y QUÓRUM				
NOMBRES Y APELLIDOS	**REPRESENTANTES EMPLEADOR**		**REPRESENTANTES TRABAJADORES**	
	PRINCIPAL	**SUPLENTE**	**PRINCIPAL**	**SUPLENTE**
FAIBER FARIT FORERO			X	
YURI LICETH VALERO				X
CATALINA CARREÑO	X			
LUISA FERNANDA CASTRO		X		

INVITADOS	
NOMBRES Y APELLIDOS	**CARGO**
JENIFFER TORRES	PROFESIONAL SST-MA

De acuerdo con el artículo 8 de la Resolución 2013 de 1986, el quórum se logra con la mitad más uno de los miembros del comité. Así mismo, se debe contar con representantes del empleador y de los trabajadores porque es lo que caracteriza un comité paritario.

A lo anterior, se determina que se cuenta con quórum para sesionar SI_X_NO____

3. ORDEN DEL DÍA

1. Objetivo de la reunión
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Temas a tratar
4. Reportes de inspecciones
5. Elementos de protección personal (EPP) e indumentaria
6. Mecanismos de comunicación (Reporte de actos y condiciones inseguras)
7. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo
8. Capacitación en promoción y prevención
9. Visitas de ARL o de otras entidades
10. Cumplimiento a disposiciones legales (Avance en el SG-SST)
11. Otros que considere el Comité
12. Compromisos adquiridos
13. Evaluación y cierre de la reunión
14. Firma de los asistentes

4. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Objetivo de la reunión

15. realizar reunión mensual del comité copasst, abarcando todos los temas a tratar y dando cumplimiento a la normatividad legal. resolución 2013 de 1986

2. Lectura y aprobación del acta anterior

Se procede a dar lectura al acta anterior y a los compromisos adquiridos, evidenciando el cumplimiento de los mismos.

16. Realizar Capacitación de la ARL sobre primeros auxilios, evaluación de signos vitales, manejo especial de lesiones de tejidos blandos, musculo esqueléticos, intoxicaciones, reanimación cardio respiratoria, transporte de lesionados, se encuentra reprogramada para el mes de agosto de 2023
17. Seguimiento incidente poste frente de obra Gran Britalia, cambio poste por parte de entidad ETB, el cual se cumplió y la entidad le realizo mantenimiento y reposición
18. Continuar dando cumplimiento al plan de trabajo y capacitaciones programadas, el cual se cumplió, y las actividades de capacitación programadas para el mes de julio, también es importante resaltar
    Que estas actividades de capacitación se van realizando de acuerdo a la programación mensual.
19. Notificar y reportar novedades relacionadas con la maquinaria y los vehículos con el fin de evitar actos y condiciones inseguras que pongan en riesgo el personal del contrato, se encuentra en ejecución, debido a que a medida que se evidencien novedades deben ser reportadas
20. Finalizar actualización de profesiograma, Se realizo la actualización el día 01/06/2023, es enviado para revisión y recibido el día 30/06/2023 para ajustes por parte del medico ALBA LUCIA CABRERA, Se socializa nuevamente el día 18/07/2023 encontrando observaciones respecto a cargos, esquemas de vacunación y servicios médicos requeridos. El día 19/07/2023 se remite nuevamente con información de cargos faltantes al médico laboral mencionado anteriormente, quien remite respuesta el día 27/07/2023 con ajustes, mismos que fueron subsanados, a la fecha nos encontramos a la espera de socialización para generar

documentos finales, con el fin de dar aprobación y firma.

21. finalizar actualización de matriz legal, a la fecha se generó el documento final de la matriz en compañía del are alegal de la constructora camacon, se tiene previsto del 1 al 15 de agosto acompañamiento de proveedor ARL para revisión y aprobación.
22. Finalizar creación del PESV Vial, se realiza actualización del documento, a la fecha la constructora camacon se encuentra pendiente programación de asesoría técnica, revisión y ajuste e implementación de PEST vial con el PROVEEDOR BELISARIO SAS, bajo la orden de servicio 293-03
23. Dar seguimiento al cumplimiento de recomendaciones médicas del trabajador Serio Iles, a la fecha el trabajador Sergio Iles no ha relacionado molestias en el desarrollo de sus actividades

A lo anterior y dando cumplimiento al cronograma se da aprobación del acta anterior.

Desarrollo de los temas a tratar

1.1. Reportes de inspecciones

Inspecciones de campamentos

- Se evidencian condiciones de orden y aseo en el frente de obra Yeison castro
- En la oficina principal se generaron arreglos y modificaciones correspondientes a fuga en el orinal del baño de los hombres
- En la oficina principal se generaron arreglos y modificaciones en el lavaplatos
- En la oficina principal se aseguraron y se ajustaron muebles que debido a traslados anteriores no se encontraban asegurados
- En la oficina del punto crea Bosa, se realizo compra de iluminarias que se encontraban fundidas

Elementos de emergencias

- Subsanación de elementos vencidos en el botiquín de emergencias de la oficina principal
- Recarga de Extintor de retroexcavadora CAT 308, el cual evidencia perdida de presión.

1.2. Elementos de protección personal (EPP) e indumentaria

- Durante el periodo de Julio, se evidencio falencias en el uso de elementos de protección, para lo cual se desarrolló una comunicación interna donde se le socializo al personal de obra y administrativo, la necesidad, obligación y sanciones relacionadas con el uso de elementos de protección personal e indumentaria de obra. Misma que fue firmada por todo el personal.

1.3. Mecanismos de comunicación (Reporte de actos y condiciones inseguras)

- No se presentaron reportes de actos y condiciones inseguras durante el periodo, reportadas al buzón o al correo, sin embargo, es importante resaltar que se presento un accidente a la comunidad derivado de falencia en la condición física de uno de lo plafones, se resalta la importancia de reportar y evidencias falencias.

1.4. Reporte e investigación de incidentes, accidentes de trabajo

- El día 17 de julio de 2023 ocurrió un accidente al ciudadano Diego Moreno Lopera, sobre la 1:20 pm en la Carrera 78 No 64-14 sur en el frente de obra de Gualoche en donde la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S., viene ejecutando una obra pública, suceso que es reportado a la 1:23 p.m., al área social por parte del área ambiental. El residente social Julián Montenegro, el auxiliar social Daladier Osorio y el inspector

de obra Faiber Farid Forero llegan al punto a la 1:28 p.m., entablando comunicación con el ciudadano afectado Diego Moreno Lopera identificado con C.C 1.030.623.818 de Bogotá, quien informa que al pisar el plafón que cubría una caja de inspección cae dentro de la misma golpeándose en una pierna y en la zona de las costillas.
Se le informó por parte de los trabajadores de la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S., al afectado Diego Moreno Lopera que la empresa le garantizará la atención y el acompañamiento hospitalario, hecho que efectivamente aconteció.
Sobre la 1:50 llegan al lugar de los hechos la profesional SST y la ingeniera ambiental quienes empiezan a realizar el análisis del sucedido y entablar comunicación con la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S., para determinar el protocolo a seguir.
Desde el área social de la CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S., se realizó la verificación mediante el comprobador de derechos con el fin de aclarar si el ciudadano contaba o no Empresa Prestadora de Servicios – E.P.S., evidenciando que se encuentra afiliado al régimen subsidiado en salud, y calificado en la encuesta (Sisbén) con puntaje B2.
Una vez realizada la verificación de la afiliación al sistema de salud, la empresa CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S., ordena a la profesional SST llevar al afectado a la Unidad Médica Integral María Auxiliadora, y cubrir todos los gastos de la atención médica en que se incurra, y adicionalmente realizar acompañamiento durante la atención al ciudadano Diego Moreno Lopera.
El auxiliar social Daladier Osorio junto al ciudadano afectado Diego Moreno Lopera salen con destino al centro médico en la camioneta conducida por el señor Oscar Barrera a las 2:50 p.m. El ciudadano afectado Diego Moreno Lopera es atendido a las 3:22 p.m., después de realizar los trámites en el centro médico. El residente social se encarga de llevar el Capacitación en promoción y prevención

- Accidentes laborales durante el periodo no se presentaron. Ni en obra ni en oficina.
- Socialización PROCEDIMIENTO DE REPORTE, INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES.

1.5. Visitas de ARL o de otras entidades

- Durante el periodo no se presentaron visitas a la constructora Camacon, sin embargo, se encuentra pendiente la realización de la visita de la arl, para capacitación en primeros auxilios.

1.6. Cumplimiento a disposiciones legales (Avance en el SG-SST)





- A la fecha Constructora Camacon, da cumplimiento a las disposiciones legales en relación a la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, también es importante resaltar que se realiza la entrega mensual de informes de avance mensual, en relación al desarrollo de actividades del sistema y plan de trabajo.


1.7. Otros que considere el Comité

- ninguno.

4. COMPROMISOS AQUIRIDOS		
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR	**RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACTIVIDAD**	**FECHA EN QUE DEBE ESTAR FINALIZADA LA ACTIVIDAD**
1. REALIZAR CAPACITACIÓN DE LA ARL SOBRE PRIMEROS AUXILIOS, EVALUACIÓN DE SIGNOS VITALES, MANEJO ESPECIAL DE LESIONES DE TEJIDOS BLANDOS, MUSCULO ESQUELÉTICOS, INTOXICACIONES, REANIMACIÓN CARDIO RESPIRATORIA, TRANSPORTE DE LESIONADOS.	CATALINA CARREÑO JENIFFER TORRES ARL POSITIVA	30 AGOSTO
2. SUBSANACIÓN ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN VENCIDOS OFICINA PRINCIPAL	COMPRAS JENIFFER TORRES	
3. ACTUALIZACIÓN BASE DE DATOS RED ASISTENCIAL BOSA, CON IPS CERCANAS PARA LA ATENCIÓN MEDICA PRIVADA.	CATALINA CARREÑO	1 AGOSTO
4. LECCIÓN APRENDIDA - ENTREGA PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN - SOCIALIZACIÓN	CATALINA CARREÑO	2 AGOSTO 2023 4 AGOSTO 2023
5. SOCIALIZACIÓN PROCEDIMIENTO DE REPORTE, INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES. Y SOCIALIZACIÓN DE FORMATO DE REPORTE A JEFES INMEDIATOS	CATALINA CARREÑO	9 AGOSTO 2023

5. EVALUACIÓN Y CIERRE DE LA REUNIÓN				
Se logró el objetivo de la reunión (Marque con una X según corresponda)	**SI**	X	**NO**	

6. FIRMA DE ASISTENTES			
REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR			
NOMBRE	**DOCUMENTO**	**CARGO**	**FIRMA**
CATALINA CARREÑO	1072669956	PROFESIONAL SST	
LUISA FERNANDA CASTRO	1.018.510.664	COORD. PROYECTOS	
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES			
NOMBRE	**DOCUMENTO**	**CARGO**	**FIRMA**
FAIBER FARIT FORERO	1.030.690.306	INSPECTOR DE OBRA	
YURI LICETH VALERO	1.013.620.434	PROFESIONAL AMBIENTAL	
INVITADOS			
NOMBRE	**DOCUMENTO**	**CARGO**	**FIRMA**
JENIFFER PAOLA TORRES	1.022.380.777	PROFESIONAL SST - MA	

FIRMA PRESIDENTE COPASST 

FIRMA SECRETARIO (A) COPASST 

ANEXO 13

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

COCOLA

CONVOCATORIA DE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS PARA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Para: Trabajadores vinculados de la Constructora Camacon S.A.S

De: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fecha: (06-07-2023)

Asunto: Convocatoria de postulación de candidatos suplentes de los trabajadores para el Comité de Convivencia Laboral

El Comité de Convivencia Laboral, es un conjunto de personas que laboran en la empresa y que se encargan de recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir acoso laboral de acuerdo con lo definido en la Ley 1010 de 2006. Los integrantes del Comité deberán contar con competencias actitudinales y comportamentales, tales como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; así mismo habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.

Por lo anterior, la Constructora Camacon S.A.S se permite invitar a la convocatoria de postulación para todos los trabajadores que deseen participar como candidatos para ser miembros del Comité de Convivencia Laboral, siendo suplentes de los trabajadores para el periodo comprendido entre el (11-07-2023) al (14-04-2025).

INSCRIBETE!!! Podrás velar por una sana convivencia y promover relaciones laborales propicias para la salud mental y el respeto a la dignidad e integridad de las personas en el trabajo.

CRONOGRAMA:
Acércate al puesto de votación ubicado en PUNTO CREA BOSA y OFICINA PRINCIPAL ENGATIVA, en las fechas y horas indicadas a continuación.

Apertura de la convocatoria	(06-07-2023)
Inscripción de candidatos	(07-07-2023) de 8:00 am a 4:00 pm
Presentación de candidatos	(10-07-2023)
Elecciones (Votación)	(11-07-2023) de 8:00 am a 4:00 pm

Jeniffer Torres

JENIFFER PAOLA TORRES ROJAS
PROFESIONAL SST-MA
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

Powered by CamScanner

ANEXO 1.
REGISTRÓ INSCRIPCIÓN CANDIDATOS
COMITÉ DE CONVVIENCIA LABORAL

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: Constructora Camacon S.A.S
NIT: 900.452.410
FECHA: 07-07-2023

NO	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	IVAN QUINTERO V	88.894371	INSPECTOR	
2	Doladier Osorio Jaramillo	80191323	Aux. Social	Doladier Osorio J
3	Julian Montenegro Espitia	1031133382	Residente Social	
4	Paola Toro	1110086548	Boal	Paola Toro.
5	Ginet A. Parra Sdor	52548942	Topógrafo	
6	David Arevalo Mountos	1012465448	Inspector	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

¡EL área SST de la Constructora Camacon S.A.S, agradece tu participación!

Powered by CamScanner

ANEXO 2.
TARJETÓN PARA ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS EMPLEADOS ANTE EL COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Por favor marque con una **X** en el recuadro rojo correspondiente al candidato de su preferencia; lo anterior para el periodo **11** de **Julio** del **2023** al **14** de **Abril** del **2025.**



NELCY MANOSALVA
AUX. ADM



LAURA DIAZ
RESIDENTE DE OBRA



JULIAN MONTENEGRO
RESIDENTE SOCIAL



DALADIER OSORIO
AUX. SOCIAL



GINETH PARRA
TOPÓGRAFA



ANYI TORO
BOAL



JEISSON AREVALO
INSPECTOR DE OBRA



JUAN QUIJANO
INSPECTOR DE OBRA

VOTO EN BLANCO

Powered by CamScanner

ANEXO 3.
APERTURA DE ELECCIÓN A CANDIDATOS Y NOMBRAMIENTO DE JURADOS DE VOTACIÓN COMITÉ DE CONVVIENCIA LABORAL

Siendo las 800 del día 11 del mes 07 del año 2023, se dio apertura al proceso de votación para la elección de los candidatos para ser miembros del Comité de Convivencia Laboral, siendo representantes de los trabajadores para el periodo comprendido entre el (DD-MM-AA) al (DD-MM-AA).

Una vez elegidos los jurados de votación, estos verificarán que la urna esté vacía al inicio de las elecciones.

En calidad de jurado(s) de votación se delegó a:

JURADO DE VOTACIÓN 1

NOMBRE Catalina Camacho

C.C. 1072669956

FIRMA

JURADO DE VOTACIÓN 2

NOMBRE _____

C.C. _____

FIRMA _____

Powered by CamScanner

ANEXO 4.
REGISTRO DE VOTANTES
COMITÉ DE CONVVIENCIA LABORAL

RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA: Constructora Camacon S.A.S
NIT: 900.452.410
FECHA: 11/07/2023

NO	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	FIRMA
1	IVAN QUIJANO	80.894.371	INSPECTOR	
2	Julian Montenegro E.	1031133382	Residente Social	
3	Luis Estupiñan	1014205021	AUX. topo 1	
4	Daladier Osorio Jaramillo	8019123	Aux Social	
5	Yenco Alexandra Chaves	1098683587	BOAL	
6	Paola Toro	1010086548	Boal	Paola Toro
7	Fabio Rozo	——	Dr obra	
8	Ginet A. Parra	52'528.942	Topógrafo	
9	Daniel Cortes	1000000946	Aux. Ingeniería	
10	David Arevalo M.	1012465948	Inspector	
11	Nelson Saavedra	1070012543	Residente O.	
12	Faiber Forero	1030690306	Inspector	Faiber ForeroM
13	Robert Stiven Bolaños	1023948852	Inspector	Robert B
14	Liceth Calero	1035020434	P. Ambiental	
15	Angela Cargas	1053302587	Residente.	
16	Catalina Carreno	1037609956	P. SST	
17	Sergio Iles	13453563	Operador.	
18	CARLOS TRIVIÑO	79389366	Conductor	CARLOS TRIVIÑO.
19	Oscar Barrera	79597584	Conductor	Oscar Barrero
20	Ramiro Medina	1125762708	Boal.	

JURADO DE VOTACIÓN
Nombre: Catalina Carreno **Firma:**
Hora de apertura: 8:00am
Hora de cierre: 4:00pm.

Powered by CamScanner

ANEXO 5.
FORMATO DE PODER REPRESENTACIÓN DE VOTO
COMITÉ DE CONVVIENCIA LABORAL

Yo _____, mayor de edad domiciliado(a) y residente en la ciudad de _____, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. _____expedida en_____, confiero poder de representación de voto a_____, mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. _____expedida en _____, para que en mi nombre y representación, asista y participe con mi voto en la ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONVVIENCIA LABORAL, como representantes de los trabajadores; la cual se llevara a cabo el día (DD-MM-AA).

Para constancia se firma a los ____ días del mes de _____ del _____.

PODERDANTE

NOMBRE _____
C.C. _____
FIRMA _____

APODERADO

NOMBRE _____
C.C. _____
FIRMA _____

Powered by CamScanner

ANEXO 6.
ACTA DE CIERRE DE VOTACIONES
COMITÉ DE CONVVIENCIA LABORAL

Siendo las 4:00 PM del día 11 del mes JULIO del año 2023, se dio por finalizado el proceso de votación para la elección de los candidatos para ser miembros del Comité de Convivencia Laboral, siendo representantes de los trabajadores para el periodo comprendido entre el (DD-MM-AA) al (DD-MM-AA).

Los candidatos postulados fueron los siguientes:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CANDIDADO	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN
NELCY MANOSALVA	1.050.200.005
LAURA DIAZ	1.057.601.667
JULIAN MONTENEGRO	1.031.133.392
DALADIER OSORIO	80.191.323
GINETH PARRA	52.528.942
ANYI PAOLA TORO	1.010.086.548
JEISSON AREVALO	1.012.465.998
JUAN QUIJANO	80.894.371

Efectuado el escrutinio de conteo de votos correspondiente, se relacionan los resultados de la votación de 21 trabajadores de los 23 de la planta de personal de la Constructora Camacon S.A.S. contrato de obra 336 de 2022.

NOMBRES Y APELLIDOS	CANTIDAD DE VOTOS
NELCY MANOSALVA	0
LAURA DIAZ	1
JULIAN MONTENEGRO	9
DALADIER OSORIO	2
GINETH PARRA	0
ANYI PAOLA TORO	8
JEISSON AREVALO	0
JUAN QUIJANO	0

De igual forma se relacionan los votos en blanco obtenidos:

TIPO DE VOTO	CANTIDAD DE VOTOS
Voto en blanco	0

Powered by CamScanner

De igual forma se relacionan los votos anulados:

TIPO DE VOTO	CANTIDAD DE VOTOS
Votos anulados	1

Una vez obtenidos los resultados, se obtienen las 2 personas (Principal y suplente) elegidas como representantes de los trabajadores al Comité de Convivencia Laboral:

NOMBRE	OFICIO	AREA	CATEGORÍA	
			PRINCIPAL	SUPLENTE
JULIAN MONTENEGRO	PROFESIONAL SOCIAL	ADMINISTRATIVO	X	
ANYI PAOLA TORO	BOAL	OPERATIVO		X

Se firma la presente acta siendo las 4:15 del día 11 de Julio del 2023.

JURADO DE VOTACIÓN 1

NOMBRE Catalina Correa
C.C. 1076664476
FIRMA

JURADO DE VOTACIÓN 2

NOMBRE _____
C.C. _____
FIRMA _____

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES		
Pagina 1 de 1	Código: ESSGI-ST-PRC-PG01-FO01	Versión 8	Fecha: 10-03-2023

FORMATO DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES

FECHA: 07/07/2023

TIPO DE EVENTO				UBICACIÓN	LUGAR
				Punta Cana Bavaro	Bavaro.
Notificación de riesgos y peligros		Charla de 5 minutos		DURACIÓN	
Reunión de operaciones		Curso/Taller/Capacitación	X	HORA DE INICIO 7:00	HORA DE FIN 5:00PM.
Inducción/Reinducción		Socialización de ATS		N. DE PERSONAS CITADAS	N. DE PERSONAS QUE ASISTEN
Reunión COPASST/Comité Convivencia		Otros	X	Totalidad	Totalidad

DATOS DEL ENCARGADO DE LA REUNIÓN/ACTIVIDAD

NOMBRE	DOCUMENTO	CARGO	EMPRESA	FIRMA
Catalina Carreño Valderrama	1072669956	Profesional SST	Constructora Camacon	

TEMAS TRATADOS

Socializacion convocatoria y postulacion CCL.
para Jubentes del comite.
Apertura dela convocatoria 06/07/2023
Inscripcion de candidatos 07/07/2023 de 8:00 am a 4:00 pm.
Presentacion Candidatos 10/07/2023
Elecciones (votacion) 11/07/2023. de 8:00 am a 4:00 pm

INFORMACIÓN DE ASISTENTES A LA ACTIVIDAD

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	EMPRESA	TELÉFONO	FIRMA
1	IVAN QUIJANO	80.894341	INSPECTOR	CAMACON	3125857445	
2	Julian Montenegro E.	1031133382	Residente Social	Camacon	3123434543	
3	Luis Estupiñan	1014105071	Aux topo 1	Camacon	3504733343	
4	Dolodier Ojito Jaramillo	80191JZJ	Aux Social	CAMACON	3197214471	
5	Yesica Alexandra Chava	1069685821	Boal	Camacon	3213977553	
6	Paola Toro	1010086548	Boal	Camacon	3203813853	Paola Toro
7	Fabio Roro		Dr chore	Camacon		
8	Ginet A. Parra Sdo	52'528.942	Topógrafo	Camacon.	3123723370	
9	Daniel Cortes.	1000000946	Aux. Ingenieria.	Camacon.	3043469470	
10	David Arevalo M.	1012465948	Inspector	Camacon	3225256833	
11	Nelson Saavedra	1070012543	Residente Obra	Camacon	3144801737	
12	Fabian Florez Morales	1036690306	Inspector	Camacon	3195052211	
13	Robert Stiver Bolaños	1023149852	Inspecta	Camacon	3216950179	
14	Liceth Valero	1013020434	P. Ambiental	Camacon	3162208306	
15	Angela Vargas.	1053302587	Residente O.	Camacon SAS	3204291496	
16						
17						
18						
19						
20						
21						

La CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S agradece tu participación en la actividad desarrollada, para nosotros es fundamental tu asistencia.

Powered by CamScanner

ANEXO 14

AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

INSPECCIONES

LOCALIZACION OBRA	Bosa brasil
NOMBRE OPERADOR	Sergio Ortiz
ARL	Positiva
TIPO DE MAQUINA	excavadora
REFERENCIA DE LA MAQUINA	cat 308
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	
PERIODO	
PLACA	
PLACA DE LA MAQUINA	1345349
MARCA DE LA MAQUINA	Fomisanz
MODELO DE LA MAQUINA	cat 308
HORAS DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	3950

Fecha 26 de 02 Mes 07 Año 2021

CRITERIOS DE INSPECCION (MARQUE CON UNA X EN LA CASILLA QUE CORRESPONDA)

La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR de la maquina. En caso de necesitar ayuda diligencie el dato informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas oportuna.
Para el diligenciamiento de la Inspección de Seguridad y Mantenimiento, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el ítem correspondiente y las indicaciones dadas a continuación.
Marque (X) en SI para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parámetros establecidos en la pregunta.
Marque (X) en NO para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y el elemento inspeccionado se encuentre fuera de las especificaciones de la pregunta.
Marque (X) en N/A si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.



Se notifica que si al omitir el llenado de cualquier incumplimiento en las recomendaciones dadas, este daño y se entenderá como incumplimiento a las responsabilidades y reporte a daños ocurridos dentro de la operación de la Maquinaria.

ELEMENTOS DE INSPECCIONADOS	ANTES DE INICIAR LABORES			DURANTE LABORES			DESPUES DE LABORES			AL FINAL DE LABORES			AL INICIO DE LABORES			DURANTE LABORES			AL FINAL DE LABORES		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cucharón, herramientas de ataque (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)		X			X			X			X			X			X			X	
Cilindro y vastago del cucharón (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)		X			X			X			X			X			X			X	
Brazo (Sin daños, sin fisuras)	X			X			X			X			X			X			X		
Pluma, cilindros (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)	X			X			X			X			X			X			X		
Deblo de la máquina (Sin fugas y daños en los mandos lineles)	X			X			X			X			X			X			X		
Basidor principal (Sin fisuras, sin daños)	X			X			X			X			X			X			X		
Eje de rodaje (Sin desgaste, daños, óptima tensión)	X			X			X			X			X			X			X		
Orugas tensionadas / Vena 1/2"	X			X			X			X			X			X			X		
Mecanismo de giro (Tornamoza) en óptimo estado	X			X			X			X			X			X			X		
Corona de tornamoza en buen estado	X			X			X			X			X			X			X		
Pedales y agarraderas (Óptimas condiciones y limpieza)		X			X			X			X			X			X			X	
Baterías y sujetadores (Óptima limpieza, pernos y tuercas no flojos)	X			X			X			X			X			X			X		
Separador de agua y combustible (Drenaje)		X			X			X			X			X			X			X	
Estado general de la máquina (Sin Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza)	X			X			X			X			X			X			X		
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado (Sin Desgaste, daño, nivel de líquido)	X			X			X			X			X			X			X		
Refrigerante del motor (Es óptimo el nivel de fluido)	X			X			X			X			X			X			X		
Radiador (Obstrucción de aletas, sin fugas)	X			X			X			X			X			X			X		
Refrigerante del aceite hidráulico (Sin residuos, sin fugas)	X			X			X			X			X			X			X		
Tanque de aceite hidráulico (Nivel de fluido óptimo, sin daños, sin fugas)	X			X			X			X			X			X			X		
Tanque de combustible (Nivel de combustible óptimo, sin daños, sin fugas	X			X			X			X			X			X			X		
Espejos (Sin daños, limpieza y óptima visibilidad)	X			X			X			X			X			X			X		
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras)	X			X			X			X			X			X			X		
Puertas (Abren apropiadamente, sin vidrios rotos)	X																				
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																					
Nivel de aceite del engranaje de rotación (Nivel de fluido óptimo)	X			X	X		X	X		X	X		X	X		X	X				
Aceite del motor (Nivel de fluido óptimo)		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X				
Todas las mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)	X			X			X			X			X			X					
Todas las correas (Tensión, desgaste, fisuras)		X		X	X		X	X		X	X		X	X		X	X				
Baterías y sujeciones (Limpieza, tuercas y pernos flojos)	X			X			X			X			X			X					
Filtro de aire (Indicador de restricción)		X		X	X			X			X			X			X				
Estado general del compartimiento del motor (Sin Residuos o acumulación de suciedad, fugas)																					
CABINA INTERNA																					
Medidores (Horometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)	X			X			X			X			X			X					
Indicadores (hidráulico-combustible-refrigerante-bateria-aceite) en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
Asiento en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
Cinturón de seguridad y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)	X			X			X			X			X			X					
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento	X			X			X			X			X			X					
Ventanas y espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
Vidrio panoramico en buen estado		X			X			X			X			X			X				
Estado de limpieza interior de la cabina en general																					
OTROS																					
Cuenta con extintor mínimo de 10L con recarga vigente y operable	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con botiquín tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)		X			X			X			X			X			X				
Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)																					

CMICON	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS	
Pagina 2 de 3	Código: ESSO-ST-HGP-F002-01-03-02 Versión: 04	Fecha: 04/07/2021

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO

FECHA DE CORRECCIÓN

1. Valde y pasadores con Grasa y Sugas
2. Barrefollaje del Valde con Sugas y pasadores con desgaste
3. Bateria Floja y dañado de Terminales
4. Maquina esta sucia Ultimo mantenimiento
5.
6.

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor OPERADOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Operador de Maquinaria.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
HORA ENTRADA		7:00	7:30	7:30	7:30	7:30	
HORA SALIDA		5 pm	5 pm	5 pm	5 pm	12 m	

INFORMACION COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
VALOR		200					
HORÓMETRO EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO		3246					

INFORMACION DE HORÓMETRO

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO
HORÓMETRO INICIAL DEL DÍA		3242	3246	3249	3249	3253	
HORÓMETRO FINAL DEL DÍA		3246	3249	3249	3253	3254	

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES


FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
	1							
	2							
	3							
	4							
27-06-2023	1	Bosque Bajo Comacon	Corte y Quema	8 am	3242	4pm	3246	
	2							
	3							
	4							

28-06-2023	1	Bosa Brasil comercial	cargue y carte	8 am	3246	11 am	3249	
	2							
	3							
	4							
29-06-2023	1	Bosa brasil comercial	Disponible					
	2							
	3							
	4							
30-06-2023	1	Bosa brasil comercial	carte y cargue	8:30	3244	4 pm	3253	
	2							
	3							
	4							
01-07-2023	1	Bosa brasil comercial	carte y cargue	8 am	3253	12 m	3254	
	2							
	3							
	4							
02-07-2023	1	Domingo						
	2							
	3							
	4							

NOMBRE	Sergio Iles	NOMBRE	Catalina Cameño	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1343[illegible]13	DOCUMENTO	1026599916	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

UBICACIÓN/OBRA	Bosa bnt Taller Fotos Lesmes Surgea Ltda	PERIODO	Día 26 Mes 06 Año 07 Año 2023
NOMBRE OPERADOR	Posture	No. DOCUMENTO	1345 3563
Apl.	excavadora	EPS	Famisa
TIPO DE MAQUINA	Hyundai 50	MARCA DE LA MAQUINA	Hyundai 50
No. SERIE DE LA MAQUINA		MODELO DE LA MAQUINA	2016
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	23-12-2022	HOROMETRO ULTIMO MANTENIMIENTO	6594

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X PARA CADA ITEM DE COMPROBACIÓN)



La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle al SUPERVISOR para realizar la diligencia mas segura.
Para el diligenciamiento de la inspección de Seguridad y Mantenimiento, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el caso correspondiente y las indicaciones dadas a continuación.
Marque (X) en SI para los casos en el que se presenta optimo estado del elemento inspeccionado y cumple con los parámetros establecidos en la pregunta.
Marque (X) en NO para los casos en los cuales no se presenta óptimo estado del el mismo (especificarlo) y el elemento inoperante no se encuentre en la maquina.
Marque (X) en NA si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en los requerimientos dados, sera de derecho y se entenderá como incumplimiento de sus responsabilidades y deberes respectivos, dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ELEMENTOS DE OPERACIÓN/RIA	BUENO			DAÑADO			REPARADO			NO TIENE			NO APLICA			CANTIDAD			OBSERVACIONES		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cucharón, herramientas de ataque (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)		X																			
Cilindro y varillaje del cucharón (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)		X																			
Brazo (Sin daños, sin fisuras)	X																				
Pluma, cilindros (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)	X																				
Debajo de la máquina (Sin fugas y daños en los mandos finales)	X																				
Bastidor principal (Sin fisuras, sin d. ños)	X																				
Tren de rodaje (Sin desgaste, daños, óptima tensión)		X																			
Orugas tensionedas / Varia 1/2"		X																			
Mecanismo de giro (Tornomeza) en óptimo estado	X																				
Corona de tornameza en buen estado	X																				
Peldaños y pasamanos (Optimas condiciones y limpieza)	X																				
Baterías y sujetadores (Óptima limpieza, pernos y tuercas no flojos)	X																				
Separador de agua y combustible (Drenaje)	X																				
Estado general de la máquina (Sin Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza)	X																				
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado (Sin Desgaste, daño, nivel de líquido)	X																				
Refrigerante del motor (Es óptimo el nivel de fluido)	X																				
Radiador (Obstrucción de aletas, sin fugas)	X																				
Refrigerante del aceite hidráulico (Sin residuos, sin fugas)	X																				
Tanque de aceite hidraulico (Nivel de fluido óptimo, sin daños, sin fugas)	X																				
Tanque de combustible (Nivel de combustible óptimo, sin daños, sin fugas	X																				
Espejos (Sin daños, limpieza y óptima visibilidad)			X																		
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras)	X																				
Puertas (Abren apropiadamente, sin vidrios rotos)	X																				
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																					
Nivel de aceite del sapranaje de rotación (Nivel de fluido óptimo)	X																				
Aceite del motor (Nivel de fluido óptimo)	X																				
Todas las mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)	X																				
Todas las correas (Tensión, desgaste, fisuras)	X																				
Baterías y sujeciones (Limpieza, tuercas y pernos flojos)	X																				
Filtro de aire (Indicador de restricción)	X																				
Estado general del compartimiento del motor (Sin Residuos o acumulación de suciedad, fugas)	X																				
CABINA INTERNA																					
Medidores (Hórometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)	X																				
Indicadores (hidráulico-combustible-refrigerante-bateria-aceite) en óptimo estado	X																				
Asiento en óptimo estado	X																				
Cinturón de seguridad y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)	X																				
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento		X																			
Ventanas y espejos laterales	X																				
Vidrio panoramico en buen estado	X																				
Estado de limpieza interior de la cabina en general	X																				
OTROS																					
Cuenta con extintor mínimo de 10L con recarga vigente y operable	X																				
Cuenta con botiquin tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)	X																				
Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)		X																			

CMICON	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS		
Pagina 2 de 3	Código: ESSOL-ST-HOP-F002-01-01-02	Versión: 01	Fecha: 09/07/2021

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO

1. buyes varios malos y pasadores desgastados
2. buyes del Boom y dañado y de la H4 del balde
3. sello de asas ho con fugas y sello de levante con fuga
4. cantiles inferiores dañado y malos
5. cadena con fuga en los buyes
6.

FECHA DE CORRECCIÓN

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHÍCULO

Señor OPERADOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Operador de Maquinaria.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA ENTRADA	7130						
HORA SALIDA							

INFORMACION COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR							
HOROMETRO EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACION DE HOROMETRO

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HOROMETRO INICIAL DEL DÍA	6533	3242					
HOROMETRO FINAL DEL DÍA							

INFORMACION DE ACTIVIDADES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR/TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	N° DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
26-06-2023	1	FOBO Lavado s		6533				
	2							
	3							
	4							
27-06-2023	1	comacon		3242				
	2							
	3							
	4							

CONTRATISTA/Empresa	Bosa bresil Cupe	PERIODO	Dia 03 Mes 09 Año 07 Año 2023
NOMBRE DEL OPERADOR	Sergio Luis Pastrana	No. INTERNO	13457363
ARL		TIPO	Compresor
TIPO DE MAQUINA	Mini excavadora	MARCA DE LA MAQUINA	Cat 303
REFERENCIA DE LA MAQUINA	cat 303	MODELO DE LA MAQUINA	Cat 303 2015
HORAS DEL HORÓMETRO (ANTES DE INICIO)		HORÓMETRO ACTUAL O FECHA DE FABRICACIÓN	3350

INSTRUCCIONES DE INSPECCIÓN (QUE CUENTA Y CÓMO DILIGENCIARLO CORRECTAMENTE)

La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional dirijase a su SUPERVISOR. Cualquier novedad debe ser informada inmediatamente.

Para el diligenciamiento de la inspección de Seguridad y Mantenimiento, se solicita que se lea cada pregunta y en marque según el caso correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:

Marque (X) en el para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parámetros establecidos en la pregunta.

Marque (X) en el para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y el elemento requerido no se encuentre en la maquina.

Marque (X) en el en el caso en el que el elemento no aplique para la maquina.

Se notifica que si al detectar el formato se evidencia un incumplimiento en las recomendaciones dadas, este diligenciado y no entregado como lo requerido o sea ilegible y requiera ser repetido durante la operación de la Maquinaria.

ACCIONES DE INSPECCIÓN	DIARIO			SEMANAL			QUINCENAL			MENSUAL			TRIMESTRAL			SEMESTRAL			ANUAL		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cucharón, herramientas de ataque (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)		X			X			X			X			X			X				
Cilindro y varillaje del cucharón (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)		X			X			X			X			X			X				
Brazo (Sin daños, sin fisuras)	X			X			X			X			X			X					
Pluma, cilindros (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)	X			X			X			X			X			X					
Debajo de la máquina (Sin fugas y daños en los mandos finales)	X			X			X			X			X			X					
Bastidor principal (Sin fisuras, sin daños)	X			X			X			X			X			X					
Tren de rodaje (Sin desgaste, daños, óptima tensión)	X			X			X			X			X			X					
Orugas tensionadas / Varia 1/2"	X			X			X			X			X			X					
Mecanismo de giro (Tornamesa) en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
Coronas de tornamesa en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Peldaños y agarraderas (Optimas condiciones y limpieza)	X			X			X			X			X			X					
Baterías y sujetadores (Optima limpieza, pernos y tuercas no flojos)		X			X			X			X			X			X				
Separador de agua y combustible (Drenaje)	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la máquina (Sin Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad fijos, limpieza)		X			X			X			X			X			X				
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado (Sin Desgaste, daño, nivel de líquido)	X			X			X			X			X			X					
Refrigerante del motor (Es óptimo el nivel de fluido)	X			X			X			X			X			X					
Radiador (Obstrucción de aletas, sin fugas)	X			X			X			X			X			X					
Refrigerante del aceite hidráulico (Sin residuos, sin fugas)	X			X			X			X			X			X					
Tanque de aceite hidráulico (Nivel de fluido óptimo, sin daños, sin fugas)	X			X			X			X			X			X					
Tanque de combustible (Nivel de combustible óptimo, sin daños, sin fugas	X			X			X			X			X			X					
Espejos (Sin daños, limpieza y óptima visibilidad)	X			X			X			X			X			X					
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras)	X			X			X			X			X			X					
Puertas (Abren apropiadamente, sin vidrios rotos)	X			X			X			X			X			X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																					
Nivel de aceite del engranaje de rotación (Nivel de fluido óptimo)	X			X			X			X			X			X					
Aceite del motor (Nivel de fluido óptimo)		X			X			X			X			X			X				
Todas las mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)	X			X			X			X			X			X					
Todas las correas (Tensión, desgaste, fisuras)	X			X			X			X			X			X					
Baterías y sujeciones (Limpieza, tuercas y pernos flojos)		X			X			X			X			X			X				
Filtro de aire (Indicador de restricción)	X			X			X			X			X			X					
Estado general del compartimiento del motor (Sin Residuos o acumulación de suciedad, fugas)		X			X			X			X			X			X				
CABINA INTERNA																					
Medidores (Horometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)	X			X			X			X			X			X					
Indicadores (hidráulico-combustible-refrigerante-batería-aceite) en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
Asiento en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
Cinturón de seguridad y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)	X			X			X			X			X			X					
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento	X			X			X			X			X			X					
Ventanas y espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
Vidrio panorámico en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Estado de limpieza interior de la cabina en general	X			X			X			X			X			X					
OTROS																					
Cuenta con extintor mínimo de 10L con recarga vigente y operable	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con botiquín tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con kit de derrames de 6 gls (Elementos completos e instructivo de uso)		X			X			X			X			X			X				

C M CON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA: EXCAVADORAS		
Página 2 de 3	Código: ESSOI-ST-IGP-F002-01-01-02	Versión: 04	Fecha: 05/07/2021

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO

1. posobue Valde con desgaste y bujes malos
2. bunlege con posobue malo y bujes malos
3. Maquina sobre sistema interno mala

FECHA DE CORRECCIÓN

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHÍCULO

Señor OPERADOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en los recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Operador de Maquinaria.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA ENTRADA	FESTIVO	permiso	7:30	7:30	7:30	7:30	
HORA SALIDA		Medico	5pm	5pm	5pm	12pm	

INFORMACION COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR			Lo				
HOROMETRO EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO			3256				

INFORMACION DE HORÓMETRO

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HOROMETRO INICIAL DEL DÍA	FEST	permiso	3854	3256	3258	3262	
HOROMETRO FINAL DEL DÍA			3258	3258	3262		

INFORMACION DE ACTIVIDADES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR/TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIA LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	N° DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
Festivo 03-07-2023	1							
	2							
	3							
	4							
permiso 04-07-2023	1		Medico					
	2							
	3							
	4							

05-07-2023	1	Bascasit Lupe	cortes cerqueo	10 a	3254	5 p	3258	
	2							
	3							
	4							
06-07-2023	1	Bascasit Fabian	Bacqua pun Tubo	7:30				1 dia
	2	Mazuera	Wakers 50					
	3							
	4							
07-07-2023	1	Bascasit Lupe	cortes cerqueo	9 am	3258	3 p	3262	
	2							
	3							
	4							
08-07-2023	1	Bascasit Lupe		7:30	3262	12 m	3265	
	2							
	3							
	4							
09-07-2023	1	Domingo						
	2							
	3							
	4							

NOMBRE	Sergio Tres	NOMBRE	Catalina Cerón	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1365302	DOCUMENTO	1020800316	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA - EXCAVADORAS		
Página 1 de 3	Código: ESSOI-ST-HOP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 05/07/2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	BOSA BRASIL LOTE	PERIODO	Del día 10 al 16 del mes 07 del año 2023
NOMBRE OPERADOR	Sergio Tilo	DOCUMENTO	13455563
ARL	POSITIVA	EPS	Compensar
TIPO DE MAQUINA	MINI EXCAVADORA	MARCA DE LA MAQUINA	CAT 308
REFERENCIA DE LA MAQUINA	CAT 308	MODELO DE LA MAQUINA	2013
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO		HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	3350

CRITERIOS DE INSPECCION I MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarlo a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.
Para el diligenciamiento de la **Inspección de Seguridad y Mantenimiento**, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:
Marque **(X)** en **SI** para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parámetros establecidos en la pregunta
Marque **(X)** en **NO** para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no se encuentre en la maquina
Marque **(X)** en **N/A** si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina.

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

ELEMENTOS DE OPERACIÓN /DÍA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cucharón, herramientas de ataque (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)		X			X			X			X			X			X				
Cilindro y varillaje del cucharón (Sin desgaste en exceso o daños. sin fisuras)		X			X			X			X			X			X				
Brazo (Sin daños. sin fisuras)	X			X			X			X			X			X					
Pluma. cilindros (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)	X			X			X			X			X			X					
Debajo de la maquina (Sin fugas y daños en los mandos finales)	X			X			X			X			X			X					
Bastidor principal (Sin fisuras, sin daños)	X			X			X			X			X			X					
Tren de rodaje (Sin desgaste, daños, óptima tensión)	X			X			X			X			X			X					
Orugas tensionadas / Vena 1/2"	X			X			X			X			X			X					
Mecanismo de giro (Tornameza) en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
Corona de tornameza en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Peldaños y agarraderas (Óptimas condiciones y limpieza)	X			X			X			X			X			X					
Baterías y sujetadores (Optima limpieza, pernos y tuercas no flojos)		X			X		X			X			X				X				
Separador de agua y combustible (Drenaje)	X			X			X				X			X							
Estado general de la máquina (Sin Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza)		X			X			X			X			X			X				
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado (Sin Desgaste, daño, nivel de líquido)	X			X			X			X			X			X					
Refrigerante del motor (Es óptimo el nivel de fluido)	X			X			X			X			X			X					
Radiador (Obstrucción de aletas. sin fugas)	X			X			X			X			X			X					
Refrigerante del aceite hidráulico (Sin residuos, sin fugas)	X			X			X			X			X			X					
Tanque de aceite hidráulico (Nivel de fluido óptimo, sin daños, sin fugas)	X			X			X			X			X			X					
Tanque de combustible (Nivel de combustible óptimo, sin daños, sin fugas	X			X			X			X			X			X					
Espejos (Sin daños. limpieza y óptima visibilidad)	X			X			X			X			X			X					
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras)	X			X			X			X			X			X					
Puertas (Abren apropiadamente, sin vidrios rotos)	X			X			X			X			X			X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																					
Nivel de aceite del engranaje de rotación (Nivel de fluido óptimo)	X						X			X			X			X					
Aceite del motor (Nivel de fluido óptimo)		X					X			X			X			X					
Todas las mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)	X						X			X			X			X					
Todas las correas (Tensión, desgaste, fisuras)		X					X			X			X			X					
Baterías y sujeciones (Limpieza, tuercas y pernos flojos)	X						X			X			X			X					
Filtro de aire (Indicador de restricción)	X						X			X			X			X					
Estado general del compartimiento del motor (Sin Residuos o acumulación de suciedad. fugas)		X					X			X			X			X					
CABINA INTERNA																					
Medidores (Hórometro), luces. Interruptores (Sin daños y operables)	X						X			X			X			X					
(Indicadores (hidráulico-combustible/refrigerante-batería-aceite) en óptimo estado	X						X			X			X			X					
Asiento en óptimo estado	X						X			X			X			X					
Cinturón de seguridad y montaje (Sin Daños. desgaste y con optimo ajuste)	X						X			X			X			X					
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento	X						X			X			X			X					
Ventanas y espejos laterales	X						X			X			X			X					
Vidrio panorámico en buen estado	X						X			X			X			X					
Estado de limpieza interior de la cabina en general	X						X			X			X			X					
OTROS																					
Cuenta con extintor mínimo de 10L con recarga vigente y operable	X						X			X			X			X					
Cuenta con botiquín tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)		X						X			X			X			X				
Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e Instructivo de uso)		X						X			X			X			X				

CIMCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS			
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 03/07/2021	

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1. posadores de valde malos y bajo mala- 2. bajo y posadores malo de cuchillage del valde 3. Ninguno bocina sistema intermitente 4. 5. 6.	

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor OPERADOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Operador de Maquinaria.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA ENTRADA	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	
HORA SALIDA	5 pm	5 pm	5 pm	5 pm	5 pm	12 m	

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR	200	100	100	100			
HORÓMETRO EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO	3265	3271	3280	3297			

INFORMACIÓN DE HÓROMETRO

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORÓMETRO INICIAL DEL DÍA	3265	3271	3277	3284	3290	3294	
HORÓMETRO FINAL DEL DÍA	3271	3277	3284	3290	3294	3296	

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
10-07-2023	1	Vega hasta Lupa	cuneta y cunetas	7:30	3265	5 pm	3271	
	2							
	3							
	4							
11-07-2023	1	Lupa		7:30	3271	5 pm	3277	
	2							
	3							
	4							

Powered by CamScanner

CMICON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS			
Pagina 3 de 3	Codigo: ESSO-ST-HGP-FO02-01-04-02	Version: 04	Fecha: 09/07/2021	

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
12-07-2023	1	Lupe	cortes cunetas	7:30	3277.	5 pm	3284	
	2							
	3							
	4							
13-07-2023	1	Bocatoma Lupe	cortes y estrada	7:30	3284	5 pm	3290	
	2		material Arida					
	3							
	4							
14-07-2023	1	Bocatoma Lupe	estrada nivelar y pisar	7:30	3290	5 pm	3294	
	2							
	3							
	4							
15-07-2023	1	Bocatoma Lupe	estrada nivelo	7:30	3294	12 pm	3296	
	2							
	3							
	4							
16-07-2023	1	Domingo	NO		3296		3296	
	2							
	3							
	4							

NOMBRE	Sergio Elias	NOMBRE	Catalina Arenas	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1345366	DOCUMENTO	1037609096	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

C. M. CUN	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA - EXCAVADORAS	
Pagina 1 de 3	Codigo: ESSGI-ST-ITGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 03/07/2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bose Nogal Lopez	PERIODO	Del día 17 al 23 del mes 07 del año 2023
NOMBRE OPERADOR	Jorge Tafur	DOCUMENTO	1345 1501
ARL	positiva	EPS	Compensar
TIPO DE MAQUINA	Retro excavadora	MARCA DE LA MAQUINA	cat 308
REFERENCIA DE LA MAQUINA	cat 308	MODELO DE LA MAQUINA	2013
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO		HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	3350

CRITERIOS DE INSPECCION (MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión mas segura.
Para el diligenciamiento de la **Inspección de Seguridad y Mantenimiento**, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:
Marque (X) en **SI** para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta
Marque (X) en **NO** para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no se encuentre en la maquina
Marque (X) en **N/A** si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

ELEMENTOS DE OPERACIÓN/DÍA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cucharón, herramientas de ataque (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)		X			X			X			X			X			X				
Cilindro y varillaje del cucharón (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)		X			X			X			X			X			X				
Brazo (Sin daños, sin fisuras)	X			X			X			X			X			X					
Pluma, cilindros (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)	X			X			X			X			X			X					
Deposito de la máquina (Sin fugas y daños en los mandos finales)	X			X			X			X			X			X					
Bastidor principal (Sin fisuras, sin daños)	X			X			X			X			X			X					
Tren de rodaje (Sin desgaste, daños, óptima tensión)	X			X			X			X			X			X					
Orugas tensionadas / Varia 1/2"	X			X			X			X			X			X					
Mecanismo de giro (Torrenuriza) en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
Cotora de fortameza en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Peldaños y agarraderas (Optimas condiciones y limpieza)	X			X			X			X			X			X					
Baterias y sujetadores (Optima limpieza, pernos y tuercas no flojos)	X			X			X			X			X			X					
Separador de agua y combustible (Drenaje)	X			X			X			X			X			X					
Estado general de la máquina (Sin Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza)		X			X			X			X			X			X				
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado (Sin Desgaste, daño, nivel de liquico)	X			X			X			X			X			X					
Refrigerante del motor (Es óptimo el nivel de fluido)	X			X			X			X			X			X					
Radiador (Obstrucción de aletas, sin fugas)	X			X			X			X			X			X					
Refrigerante del aceite hidráulico (Sin residuos, sin fugas)	X			X			X			X			X			X					
Tanque de aceite hidráulico (Nivel de fluido óptimo, sin daños, sin fugas)	X			X			X			X			X			X					
Tanque de combustible (Nivel de combustible óptimo, sin daños, sin fugas	X			X			X			X			X			X					
Espejos (Sin daños, limpieza y óptima visibilidad)	X			X			X			X			X			X					
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras)	X			X			X			X			X			X					
Puertas (Abren apropiadamente, sin vidrios rotos)	X			X			X			X			X			X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																					
Nivel de aceite del engranaje de rotación (Nivel de fluido óptimo)	X			X			X			X			X			X					
Aceite del motor (Nivel de fluido óptimo)	X			X			X			X			X			X					
Todas las mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)	X			X			X			X			X			X					
Todas las correas (Tensión, desgaste, fisuras)	X			X			X			X			X			X					
Baterias y sujeciones (Limpieza, tuercas y pernos flojos)	X			X			X			X			X			X					
Filtro de aire (Indicador de restricción)	X			X			X			X			X			X					
Estado general del compartimiento del motor (Sin Residuos o acumulación de suciedad, fugas)	X			X			X			X			X			X					
CABINA INTERNA																					
Medidores (Horometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)	X			X			X			X			X			X					
(Indicadores (hidráulico-combustible-refrigerante-batería-aceite) en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
Asiento en óptimo estado	X			X			X			X			X			X					
Cinturón de seguridad y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)	X			X			X			X			X			X					
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento	X			X			X			X			X			X					
Ventanas y espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
Vidrio panoramico en buen estado	X			X			X			X			X			X					
Estado de limpieza interior de la cabina en general	X			X			X			X			X			X					
OTROS																					
Cuenta con extintor mínimo de 10L con recarga vigente y operable	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con botiquin tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)	X			X			X			X			X			X					
Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)		X			X			X			X			X			X				

MOLLIN	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST-HOP-FOR2-01-03-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO

FECHA DE CORRECCIÓN

1. bujes y pasadores del cucharon mal
2. bujes y pasadores del brazo mal
3. bujes de la H malos con pasadores
4. Mangueras intima sucia rotas y cuerpo de valvulas
5. Mandos a la mitad
6.

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor OPERADOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia irregularidades en las anotaciones dadas sera devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Operador de Máquinaria.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA ENTRADA	7:30	7:30	7:30	Festivo	7:30	7:30	
HORA SALIDA	5 pm	5 pm	5 pm		5 pm		

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR			100		200		
HORÓMETRO EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO			3296		3305		

INFORMACIÓN DE HÓROMETRO

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORÓMETRO INICIAL DEL DÍA	3296	3296	3296	Festivo	3305	3307	
HORÓMETRO FINAL DEL DÍA	3296	3296	3305		3307		

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
17-07-2023	1	Base Bosque Lupe	Disponible	7:30	3296	5 pm	3296	
	2							
	3							
	4							
18-07-2023	1	Base Bosque Lupe	Disponible	7:30	3296	5 pm	3296	
	2							
	3							
	4							

BMCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
	FORMATO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS							
Pagina 3 de 3	Codigo: ESSGI-ST-HGP-F002-01-01-02			Version: 04		Fecha: 01/07/2021		
FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
19-07-2023	1	Bocas bajo Lupe	excavacion y cargue	7:30	3296	5 pm	3305	
	2							
	3							
	4							
20-07-2023	1	Festivo	Disponible		3305		3305	
	2							
	3							
	4							
21-07-2023	1	Bocas bajo Lupe	excavacion tubos sra	7:30	3305	5 pm	3309	
	2							
	3							
	4							
22-07-2023	1	Bocas bajo Lupe		7:30	3309	12	3313	
	2							
	3							
	4							
25-07-2023	1	Bocas bajo			3313		3313	
	2							
	3							
	4							

NOMBRE	Sergio Zea	NOMBRE	Andrea Chacon	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1362338	DOCUMENTO	1026	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Página 1 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS	
	Código: ESSGI-ST-H&P-I-002-01-03	Versión: 09 — Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN OBRA:	BOJA	PERIODO:	Del día 10 al 16 del mes 07 del año 23		
NOMBRE CONDUCTOR:	Andres. Selandia	DOCUMENTO:	79382732 Bta		
ARL:	POSITIVA	EPS:	Sanitas.		
PLACA:	SQW 708	MARCA:	MAKO	MODELO:	2013
No. SOAT:	60582 7111	F. INICIO:	2022 08	F. VENCIMIENTO:	20-23-08
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	4797427	F. INICIO:	2022-10	F. VENCIMIENTO:	20-23-10
FECHA DEL ÚLTIMO MANTENIMIENTO	27-02-2023	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		2029-92	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X			X			X			X					
	Placas Techo	X			X			X			X			X			X					
	Placas Puerta	X			X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X			X			X					
	Estado interno	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X			X			X			X					
	Chapas	X			X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	X			X			X			X			X			X					
	Luces	X			X			X			X			X			X					
	Alternador	X			X			X			X			X			X					
	Arranque	X			X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
	Aceite del motor	X			X			X			X			X			X					
	Aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
	Agua plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Agua motor	X			X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X			X			X					
	Tapas	X			X			X			X			X			X					
	Depósitos	X			X			X			X			X			X					
	Batería				X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos	X			X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Muelles	X			X			X			X			X			X					
	Bujes	X			X			X			X			X			X					
	Suspensión	X			X			X			X			X			X					

CMICON

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS

Página 2 de 4 | Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03 | Versión: 09 | Fecha: 16-08-2021

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	X			X			X			X			X			X					
	Guardabarros derecho	X			X			X			X			X			X					
	Cabinas	X			X			X			X			X			X					
	Puertas	X			X			X			X			X			X					
	Defensa	X			X			X			X			X			X					
	Volco	X			X			X			X			X			X					
	Autoparado	X			X			X			X			X			X					
	Tapiceria	X			X			X			X			X			X					
	Aire acondicionado	X			X			X			X			X			X					
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera	X			X			X			X			X			X					
	Tacos	X			X			X			X			X			X					
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)	X			X			X			X			X			X					
	Gato			X			X			X			X		X			X				
	Extintor mínimo de 20L con recarga vigente y operable	X			X			X			X			X			X					
	Manguera del aire	X			X			X			X			X			X					
	Botiquin de primeros auxilios	X			X			X			X			X			X					
	Linterna	X			X			X			X			X					X			
	Cruceta			X			X			X			X		X			X				
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras	X			X			X			X			X			X					
	Llanta de repuesto	X			X			X			X			X			X					
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso).			X			X			X			X		X			X				
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA		19+684			19+752			19+820			19+899			19959			19962					
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA		19+752			19+820			19+899			19+959			19962								

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO

1. Por cambio Retenedores de las Trasmisiones
2.
3. Traseras
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

FECHA DE CORRECCIÓN

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Por CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehículo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	7:00 AM	07 AM	07 AM	07 AM	07 AM	07 AM	
HORA DE SALIDA	05 PM	05 PM	05 PM	05 PM	05 PM	@ 12 PM	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
GALONES		30 GALS			200.000		
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA ENTANQUEO		197730			197900		

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA(DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
10-07-23	VIAJE 1 ORIGEN	Bracil X	Excabado	CAMACON	56538	
	VIAJE 1 DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
10-07-23	VIAJE 2 ORIGEN	Bosa Bracil X	Excabación	CAMACON	9853	
	VIAJE 2 DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
10-07-23	VIAJE 3 ORIGEN	Bosa Brasil X	Excabado	CAMACON	9872	
	VIAJE 3 DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
10 07 23	VIAJE 4 ORIGEN		excabado	CAMACON	9867	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
11-07-23	VIAJE 1 ORIGEN	Canoas X	Rajon	CAMACON	49269	
	VIAJE 1 DESTINO	Bracil		PROVEEDOR		
11 07 23	VIAJE 2 ORIGEN	Brasil X	Excabac	CAMACON	9925	
	VIAJE 2 DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
11 07 23	VIAJE 3 ORIGEN	Bracil X	Excabado	CAMACON	56781	
	VIAJE 3 DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
12-07-23	VIAJE 1 ORIGEN	Canoas X	Rajon	CAMACON	49311	
	VIAJE 1 DESTINO	Bosa Brasil		PROVEEDOR		
12-07-23	VIAJE 2 ORIGEN	Bosa Brasil X	Excabado	CAMACON	9988	
	VIAJE 2 DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR	10000	
12 07 23	VIAJE 3 ORIGEN	Bosa Bracil X	Excabac	CAMACON		
	VIAJE 3 DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		

GMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
Página 4 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS	
	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09
		Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
13.07.23 Disponible	VIAJE 1	ORIGEN			GMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			GMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			GMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			GMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
14-07-23	VIAJE 1	ORIGEN	Canoas x	Rajon	GMACON	49406	
		DESTINO	Bosa Bracol		PROVEEDOR	1675	
14.07.23	VIAJE 2	ORIGEN	Reciclados x	sub bace	GMACON	1073.	
		DESTINO	Bracol		PROVEEDOR	1074	
14 07 23	VIAJE 3	ORIGEN	Reciclados x	sub bace	GMACON		
		DESTINO	~~Bats~~ Bosa Bracol		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			GMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
15.07.23 Taller. Arreglo Retenedor	VIAJE 1	ORIGEN			GMACON		
		DESTINO	Taller Arreglo Retenedor		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			GMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			GMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			GMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			GMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			GMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			GMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			GMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	Anibal Salinas	NOMBRE	Catalina Garcia 1017660940	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO		DOCUMENTO		DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 1 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
	Código: ESSGI-ST-HSP-FOO2-01-03	Versión: 09	Fecha: 16-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN OBRA:		PERIODO	Del día 04 al 08 del mes 07 del año 23		
NOMBRE CONDUCTOR:	Andres. Solanda	DOCUMENTO	1938273 2 BTA		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas.		
PLACA:	SQW 708	MARCA	MAKO	MODELO	2013
No SOAT:	60582 7111	F. INICIO	2022 08	F. VENCIMIENTO	20-23-08
No. REVISIÓN TECNICO-MECÁNICA:	1797427	F. INICIO	2022-10	F. VENCIMIENTO	20-23-10
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	27-02-2023	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		202952	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco				X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima				X			X			X			X			X					
	Placas Techo				X			X			X			X			X					
	Placas Puerta				X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo				X			X			X			X			X					
	Estado interno				X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros				X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores				X			X			X			X			X					
	Pito				X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa				X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas				X			X			X			X			X					
	Espejos laterales				X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero				X			X			X			X			X					
	Chapas				X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería				X			X			X			X			X					
	Luces				X			X			X			X			X					
	Alternador				X			X			X			X			X					
	Arranque				X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico				X			X			X			X			X					
	Aceite del motor				X			X			X			X			X					
	Aceite de caja				X			X			X			X			X					
	Refrigerante				X			X			X			X			X					
	Agua plumillas				X			X			X			X			X					
	Agua motor				X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras				X			X			X			X			X					
	Tapas				X			X			X			X			X					
	Depósitos				X			X			X			X			X					
	Batería				X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos				X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague				X			X			X			X			X					
	Rodamientos				X			X			X			X			X					
	Mirrelles				X			X			X			X			X					
	Bujes				X			X			X			X			X					
	Suspensión				X			X			X			X			X					

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		Fecha: 16-08-2021
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	X			X			X			X			X			X					
	Guardabarros derecho	X			X			X			X			X			X					
	Cabinas	X			X			X			X			X			X					
	Puertas	X			X			X			X			X			X					
	Defensa	X			X			X			X			X			X					
	Volco	X			X			X			X			X			X					
	Autocapardo	X			X			X			X			X			X					
	Tapiceria	X			X			X			X			X			X					
	Aire acondicionado	X			X			X			X			X			X					
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera	X			X			X			X			X			X					
	Tacos	X			X			X			X			X			X					
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)	X			X			X			X			X			X					
	Gato			X			X			X			X			X			X			
	Extintor mínimo de 20l. con recarga vigente y operable	X			X			X			X			X			X					
	Manguera del aire	X			X			X			X			X			X					
	Botiquin de primeros auxilios	X			X			X			X			X			X					
	Linterna	X			X			X			X			X			X					
	Cruceta			X			X			X			X			X			X			
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras	X			X			X			X			X			X					
	Llanta de repuesto	X			X			X			X			X			X					
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos o instructivo de uso).			X			X			X			X			X			X			
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA					197563			197566			197596			197596			197667					
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA					197566			197596			197596			197667			197684					

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO

FECHA DE CORRECCIÓN

1.
2. Arreglo Pendiente cambio Retenedores de
3.
4. Trasmisiones Traseras
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FD02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las consideraciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehículo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA		07 Am					
HORA DE SALIDA		05 Pm					

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR					197640		
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZAÓN TANQUEO					210.000		

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
	VIAJE 1	ORIGEN			CANACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CANACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CANACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CANACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
040723	VIAJE 1	ORIGEN			CANACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
Disponible	VIAJE 2	ORIGEN			CANACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CANACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CANACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
05.0623	VIAJE 1	ORIGEN	Bosa Bracy x	Excavación	CANACON	56107	
		DESTINO	Paisaje		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CANACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CANACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CANACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

RAJON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 4 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE				
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
06.07.23	VIAJE 1 ORIGEN			GANACON		
Disponible	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN			GANACON		
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			GANACON		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			GANACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
07-07-23	VIAJE 1 ORIGEN			GANACON		
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN	. canoas x		GANACON		
07/07/23	VIAJE 2 DESTINO	Paisajo	Rajon	PROVEEDOR	83947	83947
	VIAJE 3 ORIGEN	Bracil. x		GANACON		
07/07/23	VIAJE 3 DESTINO	Paisajo	Excabas	PROVEEDOR	3346607	1052 Lote
	VIAJE 4 ORIGEN	Brasil x		GANACON		
	VIAJE 4 DESTINO	Paisajo	Excabas	PROVEEDOR	56398	1053
08-07-23	VIAJE 1 ORIGEN	Bosa Bracil x		GANACON		
	VIAJE 1 DESTINO	Paisajo	Ex cabas	PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN			GANACON	56470	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			GANACON		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			GANACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1 ORIGEN			GANACON		
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN			GANACON		
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			GANACON		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			GANACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	Andres Vallejo	NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1.4 382 732	DOCUMENTO		DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

BAM MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 1 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
	Código: ESSGI-ST-IN-I-002-01-03	Versión: 00	Fecha: 10-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA		PERIODO	Del día 17 al 22 del mes 07 del año 23		
NOMBRE CONDUCTOR	Andres. Salandia	DOCUMENTO	79382732 Bta		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas.		
PLACA:	SQW 708	MARCA	Mako	MODELO	2013
No. SOAT:	60582 7111	F. INICIO	2022 08	F. VENCIMIENTO	20-23. 08
No. REVISIÓN TECNICO MECÁNICA:	3797427	F. INICIO	2022. 10	F. VENCIMIENTO	20-23-10
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	27-02-2023	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		202952	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X				X			X				
	Velocidad Máxima	X			X			X			X				X			X				
	Placas Techo	X			X			X			X				X			X				
	Placas Puerta	X			X			X			X				X			X				
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X				X			X				
	Estado interno	X			X			X			X				X			X				
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X				X			X				
	Testigos indicadores	X			X			X			X				X			X				
	Pito	X			X			X			X				X			X				
	Alarma de reversa	X			X			X			X				X			X				
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X				X			X				
	Espejos laterales	X			X			X			X				X			X				
	Panorámico delantero	X			X			X			X				X			X				
	Chapas	X			X			X			X				X			X				
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	X			X			X			X				X			X				
	Luces	X			X			X			X				X			X				
	Alternador	X			X			X			X				X			X				
	Arranque	X			X			X			X				X			X				
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X				X			X				
	Aceite del motor	X			X			X			X				X			X				
	Aceite de caja	X			X			X			X				X			X				
	Refrigerante	X			X			X			X				X			X				
	Agua plumillas	X			X			X			X				X			X				
	Agua motor	X			X			X			X				X			X				
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X				X			X				
	Tapas	X			X			X			X				X			X				
	Depósitos	X			X			X			X				X			X				
	Batería	X			X			X			X				X			X				
MÉCANICA	Frenos	X			X			X			X				X			X				
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X				X			X				
	Rodamientos	X			X			X			X				X			X				
	Muelles	X			X			X			X				X			X				
	Bujes	X			X			X			X				X			X				
	Suspensión	X			X			X			X				X			X				

MICON																															
Página 2 de 4																															

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS

Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03 | Versión: 09 | Fecha: 18-08-2021

ITEM	DESCRIPCIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	X			X			X			X			X			X					
	Guardabarros derecho	X			X			X			X			X			X					
	Cabinas	X			X			X			X			X			X					
	Puertas	X			X			X			X			X			X					
	Defensa	X			X			X			X			X			X					
	Volco	X			X			X			X			X			X					
	Autocapardo	X			X			X			X			X			X					
	Tapicería	X			X			X			X			X			X					
	Aire acondicionado	X			X			X			X			X			X					
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera	X			X			X			X			X			X					
	Tacos	X			X			X			X			X			X					
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)	X			X			X			X			X			X					
	Gato			X			X			X		X	X			X			X			
	Extintor mínimo de 20l. con recarga vigente y operable	X			X			X			X			X			X					
	Manguera del aire	X			X			X			X			X			X					
	Botiquín de primeros auxilios	X			X			X			X			X			X					
	Linterna									X			X			X						
	Cruceta			X	X		X												X			
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras	X			X			X			X			X			X					
	Llanta de repuesto	X			X			X			X			X			X					
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)			X			X			X			X			X			X			
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA		197967			197994			197922			198074			198074								
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA		197999			197922			198074			198074											

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO

FECHA DE CORRECCIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

CANACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS	
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03 Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

ior CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las omendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como Incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
A DE ENTRADA							
A DE SALIDA							

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
OR		300.000					
OMETRAJE EN EL QUE SE LIZA EN TANQUEO		1929086					

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
17-01-23	VIAJE 1 ORIGEN	Reciclados. X	Sub base	CANACON	10+9	
17-01-23	VIAJE 1 DESTINO	Bosa Brasil		PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN	Reciclados X	Sub base	CANACON	10-80	
	VIAJE 2 DESTINO	Bosa brasil		PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CANACON		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CANACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
18-01-23	VIAJE 1 ORIGEN	Reciclados X	Sub base	CANACON	1084	
	VIAJE 1 DESTINO	Bosa Brasil		PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN			CANACON		
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CANACON		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CANACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
19-01-23	VIAJE 1 ORIGEN	Bosa Brasil X	Ex cabaco	CANACON	10-83	
	VIAJE 1 DESTINO	Paisa 10		PROVEEDOR		
19-01-23	VIAJE 2 ORIGEN	Bosa brasil X	Ex. cabaco	CANACON	8886	
	VIAJE 2 DESTINO	Paisa 10		PROVEEDOR		
19-01-23	VIAJE 3 ORIGEN	Bosa brasil X	Ex. cabaco	CANACON		
	VIAJE 3 DESTINO	Paisa 10		PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CANACON		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 4 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
	Código: ESSGI-ST-HGP-FD02-01-03	Versión: 09	Fecha: 10-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
20.07.23	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
Festivo	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
21.07.23	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
Disponible	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
22.07.23	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
Permiso	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	Andres Velano	NOMBRE	[illegible]	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1.098.382.132	DOCUMENTO	[illegible]	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-F002-01-03	Versión: 00	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	CNOS Tr Vías	PERIODO	Del día 20 al 24 del mes Dic del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Bessa Obras Bolívar	DOCUMENTO	79389366		
ARL:	axa	EPS:	compensar		
PLACA	OWR285	MARCA	Kenworth	MODELO	94
No SOAT:	vence 3 Julio 2023	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	vence 26 Enero 2024	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	vence 15 MAYO 2023	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO			

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco				✓			✓			✓			✓			✓					
	Velocidad Máxima				50			50			50			50			50					
	Placas Techo					X			X			X			X			X				
	Planas Puerta				✓			✓			✓			✓			✓					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo				✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado interno				✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros				✓			✓			✓			✓			✓					
	Testigos indicadores					X			X			X			X			X				
	Pito				✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de reversa				✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos laterales				✓			✓			✓			✓			✓					
	Panorámico delantero				✓			✓			✓			✓			✓					
	Chapas				✓			✓			✓			✓			✓					
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería				✓			✓			✓			✓			✓					
	Luces				✓			✓			✓			✓			✓					
	Alternador				✓			✓			✓			✓			✓					
	Arranque				✓			✓			✓			✓			✓					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico				✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite del motor				✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite de caja				✓			✓			✓			✓			✓					
	Refrigerante				✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua plumillas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua motor				✓			✓			✓			✓			✓					
MOTOR	Mangueras				✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Depósitos				✓			✓			✓			✓			✓					
	Batería				✓			✓			✓			✓			✓					
MÉCANICA	Frenos				✓			✓			✓			✓			✓					
	Caja de cambios y embrague				✓			✓			✓			✓			✓					
	Rodamientos				✓			✓			✓			✓			✓					
	Muelles				✓			✓			✓			✓			✓					
	Bujes				✓			✓			✓			✓			✓					
	Suspensión				✓			✓			✓			✓			✓					

MECON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 08	Fecha: 18-08-2021

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo				✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardabarros derecho				✓			✓			✓			✓			✓					
	Cabinas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Puertas				✓			✓			✓			✓			✓					
	Defensa				✓			✓			✓			✓			✓					
	Volco				✓			✓			✓			✓			✓					
	Autocapardo				✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapicería					X			X			X			X			X				
	Aire acondicionado					X			X			X			X			✓				
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera				✓			✓			✓			✓			✓					
	Tacos				✓			✓			✓			✓			✓					
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves tijes)				✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓					
	Gato				✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor mínimo de 20L con recarga vigente y operable				✓			✓			✓			✓			✓					
	Manguera del aire				✓			✓			✓			✓			✓					
	Botiquín de primeros auxilios				✓			✓			✓			✓			✓					
	Linterna				✓			✓			✓			✓			✓					
	Cruceta				✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras				✓			✓			✓			✓			✓					
	Llanta de repuesto				✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)				✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓					
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA					NO			NO			NO			NO			NO					
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA					NO			NO			NO			NO			NO					

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1. cambio aceite de motor ovm 2585	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

CAMACOL	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS			
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021	

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA		630 AM					
HORA DE SALIDA		5 PM					

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR		10000					
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE	CONTRATISTA
20/06/2021	VIAJE 1 ORIGEN	LUISA E 170 OBRA BOTAVARA	TIERRA	CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	LUISA DE OBRA BOTAVARA	TIERRA	CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 16-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE	CONTRATISTA
	VIAJE 1	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 1	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 1	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 1	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN		CAMACOL	
		DESTINO		PROVEEDOR	

NOMBRE	Carlos Javier Vivo	NOMBRE	Catalina Carrero	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	79.568.526	DOCUMENTO	1.073.681.228	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

SALCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-F002-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	OBRAS BOSA BTA S.A.	PERIODO	Del día 26 al 01 del mes 05 del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS TRIVIÑO	DOCUMENTO	79389366		
ARL:	OK	EPS:	COMPENSAR		
PLACA	OWR 285	MARCA	KODIA	MODELO	
No SOAT:	VENCE 31 07 SUNIO	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	VENCE 26 JUNIO	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	15 MAYO	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO			

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Velocidad Máxima	50			50			50			50			50			50					
	Placas Techo	✓	X		✓	X		✓	X		✓	X		✓	X		✓	X				
	Placas Puerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo		X			X		✓			✓			✓			✓					
	Estado interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Testigos indicadores	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Panorámico delantero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Chapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SISTEMA ELÉCTRICO	Bateria	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luces	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MOTOR	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Depósitos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MÉCANICA	Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Caja de cambios y embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Muelles	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Bujes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Suspensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

MECUN	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																								
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS																								
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03						Versión: 09									Fecha: 18-08-2021									
ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO					
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta		
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Guardabarros derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Cabinas	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Defensa	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Autocapardo	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Tapicería		X						X			X			X			X							
	Aire acondicionado		X			X			X																
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Tacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)		X			X			X			X			X			X							
	Gato	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor minimo de 20L con recarga vigente y operable	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Manguera del aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Botiquin de primeros auxilios	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Linterna	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Crucela	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA		NO			NO			NO			NO			NO			NO								
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA		NO			NO			NO			NO			NO			NO								

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Balcon	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehículo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	630.	630.	630 PM	7 PM.	630		
HORA DE SALIDA	5PM	5PM.	5PM.	5PM.			

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR	50000	5 PM	240000	—			
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO	CAMACOL		CAMACOL	—			

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
26/06/2023	VIAJE 1 ORIGEN	DE BOSA	Sin Pedir	CAMACOL		
	VIAJE 1 DESTINO	LA SUBESTACION TOMANDO MIEL		PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
27/06/2023	VIAJE 1 ORIGEN	VIAJE DE OBRA BRASIL	ARENA	CAMACOL	29433	
	VIAJE 1 DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
28/06/2023	VIAJE 1 ORIGEN	VIAJE DE OBRA BRIL A	ARENA	CAMACOL	29434	
	VIAJE 1 DESTINO	BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		

Mincivil	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO									
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS									
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03		Versión: 09				Fecha: 18-08-2021			
	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE									
FECHA (DD-MM-AA)	No.		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS				TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN VALE		CONTRATISTA
4/6/21	VIAJE 1	ORIGEN	Recibe	PIPAS	DE	BRIMA	pipas	CAMACOL		
		DESTINO	BOSA	BRASIL				PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Recibe	polisombra	de	cumbres	mobiliario	CAMACOL		
		DESTINO	Del	Centro	Obra	BRASIL		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN						CAMACOL		
		DESTINO						PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN						CAMACOL		
		DESTINO						PROVEEDOR		
30/06/2021	VIAJE 1	ORIGEN	Viaje	de	obra	BRASIL	tierra	CAMACOL	29438	
		DESTINO	ABOTADERO	PAISAJO				PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Viaje	de	obra	BRASIL	tierra	CAMACOL		
		DESTINO	ABOTADERO	PAISAJO				PROVEEDOR	39440	
	VIAJE 3	ORIGEN	Viaje	de	tierra	de	tierra	CAMACOL	39442	
		DESTINO	ABOTADERO	PAISAJO				PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN						CAMACOL		
		DESTINO						PROVEEDOR		
1/07/21	VIAJE 1	ORIGEN	Viaje	de	obra	BRASIL	tierra	CAMACOL	39443	
		DESTINO	BOTADERO	PAISAJO				PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN						CAMACOL		
		DESTINO						PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN						CAMACOL		
		DESTINO						PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN						CAMACOL		
		DESTINO						PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN						CAMACOL		
		DESTINO						PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN						CAMACOL		
		DESTINO						PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN						CAMACOL		
		DESTINO						PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN						CAMACOL		
		DESTINO						PROVEEDOR		

NOMBRE	Carlos Triviño	NOMBRE	Catalina Cañeso	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	74587363	DOCUMENTO	1047166940	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HQP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	BOSA BIPS.L	PERIODO	Del día 17 al 22 del mes 07 del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS TRIVIÑO	DOCUMENTO	79384366		
ARL:	OK.	EPS:	COMPENSAR		
PLACA	OWR 265	MARCA	KODIA	MODELO	99
No SOAT:	VENCE EL 31 JULIO 2023	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	VENCE EL 26 JUNIO 2024	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	VENCE EL 18 OCTUBRE 2023	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO			

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Velocidad Máxima	50			50			50			50				50			50				
	Placas Techo		X			X			X			X							X			
	Placas Puerta	✓			✓			✓			✓				✓	X		✓				
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Estado interno	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Testigos indicadores		X			X			X			X				X						
	Pito	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Alarma de reversa	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Panorámico delantero	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Chapas		X			X			X			X				X						
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Luces	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Alternador	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Arranque	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Aceite del motor	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Aceite de caja	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Refrigerante	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Agua plumillas	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Agua motor	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
MOTOR	Mangueras	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Tapas	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Depósitos	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Batería	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
MÉCANICA	Frenos	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Caja de cambios y embrague	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Rodamientos	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Muelles	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Bujes	✓			✓			✓			✓				✓			✓				
	Suspensión	✓			✓			✓			✓				✓			✓				

SICON		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO																						
		FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS																						
Página 2 de 4		Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03					Versión: 09								Fecha: 10-08-2021									
ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO				
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta		
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Guardabarros derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Cabinas	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Puertas	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Defensa	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Autocapardo	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Tapicería	✓			✓			✓			✓														
	Aire acondicionado	✓	X		✓	X			X			X			X		✓	X							
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Tacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)	✓	X			X			X			X			X			X							
	Gato	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Extintor mínimo de 20L con recarga vigente y operable	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Manguera del aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Boliquin de primeros auxilios	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Linterna	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Cruceta	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
	Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)	✓			✓			✓			✓			✓			✓								
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA		NO			NO			NO			NO			NO			NO								
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA		NO			NO			NO			NO			NO			NO								

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 16-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	630 AM	630 AM	630 AM	FESTIVO	6 AM	6:30 AM	
HORA DE SALIDA	530 PM.	520 PM.	540 PM.		5 PM.	1 PM	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR	10000	10000	10000				
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO	FMO	FMO	LUPE				

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS					
21/07/23	VIAJE 1	ORIGEN	VIASE DE OBRA BRASIL	tierra	CAMACON		Lupe.
		DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	DIS ponible.		CAMACON		Lupe.
		DESTINO	Obra		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
22/07/23	VIAJE 1	ORIGEN	VIASE DE OBRA BRASIL	tierra	CAMACON		Lupe
		DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO	VIASE DE OBRA BOTILLA		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	ABOTADERO PAISAJO	tierra	CAMACON		Lupe
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS	
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03 Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE	CONTRATISTA
17/07/2023	VIAJE 1 ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRITALIA	tierra	CAMACON	FAVIO Lesmes
	VIAJE 1 DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRITALIA	Tierra	CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
18/07/2023	VIAJE 1 ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRITALIA	tierra	CAMACON	FAVIO Lesmes
	VIAJE 1 DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
19/07/2023	VIAJE 1 ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRASIL	tierra	CAMACON	Lupe
	VIAJE 1 DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRITALIA	Tierra	CAMACON	FAVIO Lesmes
	VIAJE 2 DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN	1 VIAJE DE RECICLADOS LAD.	ARENA DE RIO	CAMACON	FAVIO Lesmes
	VIAJE 3 DESTINO	A OBRA BRITALIA		PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRASIL	tierra	CAMACON	Lupe
	VIAJE 4 DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR	
20/07/2023	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 1 DESTINO	Destino porque. A Dorio Festivo		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACON	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	

NOMBRE	CARLOS TULIO	NOMBRE	Catalina Quevedo	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	79389566	DOCUMENTO		DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

SALCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	OBRAS BOSA	PERIODO	Del día 4 al 8 del mes 07 del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	CARLOS TORRES	DOCUMENTO	79389366		
ARL:	AXA	EPS:	COMPENSAR		
PLACA	OWR 285	MARCA	KODIAK	MODELO	99
No SOAT:	VENCE 31/07/2023	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	VENCE 26/06/2024	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	VENCE 15 MAYO 2023	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO			

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	✓			✓			✓			✓			✓		1	✓					
	Velocidad Máxima	50			50			50			50			50			50					
	Placas Techo		✓			X			X			X			X			X				
	Placas Puerta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Testigos indicadores		X			X			X			X			X			X				
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Panorámico delantero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Chapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Luces	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MOTOR	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Depósitos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MÉCANICA	Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Caja de cambios y embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Muelles	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Bujes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Suspensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

CMICON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS	
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09 — Fecha: 18-06-2021

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardabarros derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cabinas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Puertas	✓	X			X			X			X			X			X				
	Defensa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Autocapardo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapicería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aire acondicionado		X			X			X			X			X			X				
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)		X X			X		X	X			X X			X X			X X				
	Gato	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor mínimo de 20L con recarga vigente y operable	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Manguera del aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Botiquin de primeros auxilios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Linterna	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cruceta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)	✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓					
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA		NO			NO			NO			NO			NO			NO					
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA		NO			NO			NO			NO			NO			NO					

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1. el cambio de aceite esta pasado por favor	
2.	
3.	
4.	
6.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Falcon	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-00	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehículo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA		7 AM	630	630	630	7 AM	
HORA DE SALIDA		5 PM.	5 PM.	5	530	12 PM.	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR				100000	150000		
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO				CAMACOL	505 MONTE		

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
4/07/2023	VIAJE 1 ORIGEN	DISPONIBLE		CAMACOL		
	VIAJE 1 DESTINO	EN OBRA BRASIL		PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
5/07/2023	VIAJE 1 ORIGEN	LLEGADA DE OBRA BRASIL	TIERRA	CAMACOL		505 MONTE
	VIAJE 1 DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN	LLEGADA DE OBRA BRASIL	TIERRA	CAMACOL		505 MONTE
	VIAJE 2 DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN	LLEGADA DE LLENADO	TRITURADO	CAMACOL		
	VIAJE 3 DESTINO	OBRA BRITALIA		PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		
6/07/2023	VIAJE 1 ORIGEN	LLEGADA DE OBRA BRITALIA	TIERRA	CAMACOL		
	VIAJE 1 DESTINO	A BOTADERO AUTORIZADO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2 ORIGEN	LLEGADA DE SEMILLERO		CAMACOL		
	VIAJE 2 DESTINO	OBRA BRASIL		PROVEEDOR		
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL		
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR		

MECON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-F002-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE	CONTRATISTA
7/07/2023	VIAJE 1 ORIGEN	LUIASC DE OBRA BRASIL	tierra	CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO	PBOTADC PAISASO		PROVEEDOR	FAMO
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO	LUIASC DE OBRA BRASIL		PROVEEDOR	UPC
	VIAJE 3 ORIGEN	APOTADERO PAISASO	tierra	CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO	LUIASC DE OBRA BRASIL		PROVEEDOR	Lupe
	VIAJE 4 ORIGEN	PBOTA DURO PAISASO	tierra	CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO	LUIASC DE OBRA BRASIL		PROVEEDOR	Lupe
8/07/2023	VIAJE 1 ORIGEN	APOTADERO PAISASO	tierra	CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO	LUIASC DE OBRA BRASIL		PROVEEDOR	Lupe
	VIAJE 2 ORIGEN	APOTADERO PAISASO	tierra	CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO	LUIASC DE OBRA BRASIL		PROVEEDOR	Lupe
	VIAJE 3 ORIGEN	PBOTA DURO PAISASO	tierra	CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTING			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	

NOMBRE	Carlos Tavio	NOMBRE	Cristina Zamora	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	94.538.026	DOCUMENTO		DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FQ02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Obras Bosa	PERIODO	Del día 10 al 15 del mes 07 del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Carlos Triviño	DOCUMENTO			
ARL:	Sura	EPS:			
PLACA	OWI 285	MARCA		MODELO	
No SOAT:	Vence 31 07 2023	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	vence 26 6 2024	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	Vence 15 MAYO 2023		KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco																					
	Velocidad Máxima																					
	Placas Techo																					
	Placas Puerta																					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo																					
	Estado interno																					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros																					
	Testigos Indicadores																					
	Pito																					
	Alarma de reversa																					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas																					
	Espejos laterales																					
	Panorámico delantero																					
	Chapas																					
SISTEMA ELÉCTRICO	Bateria																					
	Luces																					
	Alternador																					
	Arranque																					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico																					
	Aceite del motor																					
	Aceite de caja																					
	Refrigerante																					
	Agua plumillas																					
	Agua motor																					
MOTOR	Mangueras																					
	Tapas																					
	Depósitos																					
	Batería																					
MÉCANICA	Frenos																					
	Caja de cambios y embrague																					
	Rodamientos																					
	Muelles																					
	Bujes																					
	Suspensión																					

MELCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo																					
	Guardabarros derecho																					
	Cabinas																					
	Puertas																					
	Defensa																					
	Volco																					
	Autocapardo																					
	Tapicería																					
	Aire acondicionado																					
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera																					
	Tacos																					
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)																					
	Gato																					
	Extintor mínimo de 20L con recarga vigente y operable																					
	Manguera del aire																					
	Botiquín de primeros auxilios																					
	Linterna																					
	Cruceta																					
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras																					
	Llanta de repuesto																					
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)																					
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA																						
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA																						

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

CAMACOL	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	630 pm	630	630 pm	630	6 pm pm		
HORA DE SALIDA	530 pm.	5 pM.	5 3 PM	5 30	5.30 PM.		

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR	150000.	200000.			120000		
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO	Lupe	Lupe.			FMO		

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.		DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
10/04/2023	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIASES DE OBRA BRASIL	tierra	CAMACOL		Lupe
		DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIAJES DE OBRA BRASIL	tierra	CAMACOL		Lupe
		DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	2 VIASES DE OBRA BRASIL	tierra	CAMACOL		Lupe
		DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		Lupe
		DESTINO			PROVEEDOR		
11/04/2023	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIASES DE tierra obra BRASIL	tierra	CAMACOL		Lupe
		DESTINO	DE BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	2 VIASES DE OBRA BRASIL	tierra	CAMACOL		
		DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	2 VIASE DE OBRA BRASIL	tierra	CAMACOL		Lupe
		DESTINO	A BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
12/04/2023	VIAJE 1	ORIGEN	2 VIAJES OBRA BRASIL	tierra	CAMACOL		Lupe
		DESTINO	BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE	CONTRATISTA
13/07/2023	VIAJE 1 ORIGEN	IVIASC obra BRASIL 1	tierra	CAMACOL	FPVO
	VIAJE 1 DESTINO	BOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	IVIASC DE BRISAS		CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO	A REMISO PRECIAR		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
14/07/2023	VIAJE 1 ORIGEN	IVIASC DE tierra DE	tierra	CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO	obra 2a & BOTADERO PAISAJ		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	IVIASC DE obra 2a &	tierra	CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO	BOTADO PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
15/07/2023	VIAJE 1 ORIGEN	IVIASC DE tierra obra	tierra	CAMACOL	FPVO
	VIAJE 1 DESTINO	BOTADERO ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	IVIASC DE tierra	tierra	CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	


NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO		DOCUMENTO		DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
CAMACON	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA - EXCAVADORAS		
Página 1 de 3	Código: ESSOI-ST-HGP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 05/07/2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa britalia Fabio Lenis	PERIODO	Del día 19 al 25 del mes 06 del año 2023
NOMBRE OPERADOR	Sergio Luis	DOCUMENTO	1345363
ARL	Positiva	EPS	Famisanar
TIPO DE MAQUINA	retro excavadora	MARCA DE LA MAQUINA	Wacker 50
REFERENCIA DE LA MAQUINA	wacker 50	MODELO DE LA MAQUINA	2016
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	28-12-2022	HORIMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	6594

CRITERIOS DE INSPECCION (MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más seguro.
Para el diligenciamiento de la **Inspección de Seguridad y Mantenimiento**, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:
Marque (X) en **SI** para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta
Marque (X) en **NO** para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no se encuentre en la maquina
Marque (X) en **N/A** si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

ELEMENTOS DE OPERACIÓN	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cucharón, herramientas de trabajo (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)					X			X				X		X			X				
Cilindro y vastago del cucharon (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)					X			X				X		X			X				
Brazo (Sin daños, sin fisuras)				X			X				X		X			X					
Pluma, cilindros (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)					X			X				X		X			X				
Debajo de la máquina (Sin fugas y daños en los mandos finales)				X			X				X		X			X					
Bastidor principal (Sin fisuras, sin daños)				X			X				X		X			X					
Tren de rodaje (Sin desgaste, daños, óptima tensión)					X			X				X		X			X				
Orugas tensionadas (Vena 1/2"					X			X				X		X			X				
Mecanismo de giro (Tornamesa) en óptimo estado				X			X				X		X			X					
Corona de tornamesa en buen estado				X			X				X		X			X					
Pasadaños y agarraderas (Optimas condiciones y limpieza)				X			X				X		X			X					
Baterías y sujetadores (Optima limpieza, pernos y tuercas no flojos)				X			X				X		X			X					
Separador de agua y combustible (Drenaje)				X			X				X		X			X					
Estado general de la máquina (Sin Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza)				X			X				X		X			X					
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado (Sin Desgaste, daño, nivel de líquido)				X			X				X		X			X					
Refrigerante del motor (Es optimo el nivel de fluido)				X			X				X		X			X					
Radiador (Obstrucción de aletas, sin fugas)				X			X				X		X			X					
Refrigerante del aceite hidráulico (Sin residuos, sin fugas)				X			X				X		X			X					
Tanque de aceite hidráulico (Nivel de fluido óptimo, sin daños, sin fugas)				X		X			X					X		X		X			
Tanque de combustible (Nivel de combustible óptimo, sin daños, sin fugas				X			X				X		X			X					
Espejos (Sin daños, limpieza y óptima visibilidad)				X			X				X		X			X					
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras)				X			X				X		X			X					
Puertas (Abren apropiadamente, sin vidrios rotos)				X			X				X		X			X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																					
Nivel de aceite del engranaje de rotación (Nivel de fluido óptimo)				X			X				X		X			X					
Aceite del motor (Nivel de fuldo óptimo)				X			X				X		X			X					
Todas las mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)				X			X				X		X			X					
Todas las correas (Tensión, desgaste, fisuras)				X			X				X		X			X					
Baterías y sujaciones (Limpieza, tuercas y pernos flojos)				X			X				X		X			X					
Filtro de aire (Indicador de restricción)				X			X				X		X			X					
Estado general del compartimiento del motor (Sin Reskiuos o acumulación de suciedad, fugas)				X			X				X		X			X					
CABINA INTERNA																					
Medidores (Hórometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)				X			X				X		X			X					
(Indicadores (hidráulico-combustible-refrigerante-bateria-aceite) en ólimo estado				X			X				X		X			X					
Asiento en óptimo estado				X			X				X		X			X					
Cinturón de seguridad y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)					X			X				X		X			X				
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento						X			X						X	X		X			
Ventanas y espejos laterales				X			X				X		X			X					
Vidrio panoramico en buen estado				X			X				X		X			X					
Estado de limpieza interior de la cabina en general				X			X				X		X			X					
OTROS																					
Cuenta con extintor mínimo de 10L con recarga vigente y operable				X			X				X		X			X					
Cuenta con botiquin tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)					X			X				X		X							
Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e Instructivo de uso)																					

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS			
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST-HOP-FO02-01-04-02		Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1. Bujes varios malos y pasadores desgastados	
2. bujes brazo dañados y dio H del lado malos	
3. sobre de arriba con fugas, gota de cabina fuga	
4. cornetas inferiores dañada y malas	
5. cadenas con juego en los bujes	
6.	

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor OPERADOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea **LEGIBLE**, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Operador de Maquinaria.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA ENTRADA	Festivo	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	
HORA SALIDA		5 pm	5 pm	5 pm	5 pm	12 m	

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR		$5.000					
HORÓMETRO EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO		6532					

INFORMACIÓN DE HORÓMETRO

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORÓMETRO INICIAL DEL DÍA	Festivo	6527	6533	6533	6533	6533	
HORÓMETRO FINAL DEL DÍA		6533	6533	6533	6533	6533	

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
	1							
	2							
	3							
	4							
20-06-2023	1	Foco Isimes	corte y cargue	10 am	6527	4 pm	6533	
	2						6533	
	3							
	4							

Powered by CamScanner

CMICON	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS		
Pagina 3 de 3	Código: ESSGI ST-HOP-F002-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 06/07/2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
21-06-2023	1	Fabio Lozano	Excavadora					
	2							
	3							
	4							
22-06-2023	1	Fabio Lozano	Excavadora					
	2							
	3							
	4							
23-06-2023	1	Fabio	Excavadora					
	2							
	3							
	4							
24-06-2023	1	Fabio	Excavadora					
	2							
	3							
	4							
25-06-2023	1	Dominio	———					
	2							
	3							
	4							

NOMBRE	Sergio Luis	NOMBRE	Catalina Cano	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1.7.615.35.63	DOCUMENTO	1.037.662.996	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	


Powered by CamScanner

CM MECON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA - EXCAVADORAS		
Pagina 1 de 3	Código: ESSGI-ST-HOP-F002-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 05/07/2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa Britalia Fabio Lenis	PERIODO	Del día 12 al 18 del mes 06 del año 2023
NOMBRE OPERADOR	Sergio Luis	DOCUMENTO	1345367
ARL	Positiva	EPS	Famisanar
TIPO DE MAQUINA	Mini excavadora	MARCA DE LA MAQUINA	Wacker 50
REFERENCIA DE LA MAQUINA	Wacker 50	MODELO DE LA MAQUINA	2016
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	28-12-2022	HOROMETRO PROXIMO MANTENIMIENTO	6594

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCION QUE CORRESPONDA



La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** de la maquina. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.
Para el diligenciamiento de la **Inspección de Seguridad y Mantenimiento**, se solicita que se lea cada pregunta y se marque según el día correspondiente y las indicaciones dadas a continuación:
Marque **(X)** en **SI** para los casos en el que se presente óptimo estado del elemento inspeccionado y cumpla con los parametros establecidos en la pregunta
Marque **(X)** en **NO** para los casos en los cuales no se presente óptimo estado del elementos inspeccionado y/o el elemento inspeccionado no,se encuentre en la maquina
Marque **(X)** en **N/A** si el elemento inspeccionado no aplica para la maquina

Se notifica que si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes diarios requeridos dentro de la operación de la Maquinaria.

INSPECCION DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO DE MINICARGADOR

ELEMENTOS DE OPERACIÓN/DÍA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A	SI	NO	N/A
Cucharón, herramientas de ataque (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)											X			X			X				
Cilindro y varillaje del cucharón (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)											X			X			X				
Brazo (Sin daños, sin fisuras)										X			X			X					
Pluma, cilindros (Sin desgaste en exceso o daños, sin fisuras)											X			X			X				
Debajo de la máquina (Sin fugas y daños en los mandos finales)										X			X			X					
Bastidor principal (Sin fisuras, sin daños)										X			X			X					
Tren de rodaje (Sin desgaste, daños, óptima tensión)											X			X			X				
Orugas tensionadas / Vena 1/2"											X			X			X				
Mecanismo de giro (Tornameza) en óptimo estado										X			X			X					
Corona de tornameza en buen estado										X			X			X					
Peldaños y agarraderas (Optimas condiciones y limpieza)										X			X			X					
Baterías y sujetadores (Óptima limpieza, pernos y tuercas no flojos)										X			X			X					
Separador de agua y combustible (Drenaje)										X			X			X					
Estado general de la máquina (Sin Tuercas y pernos flojos o faltantes, dispositivos de seguridad flojos, limpieza)										X			X			X					
Limpiaparabrisas y dispositivos de lavado (Sin Desgaste, daño, nivel de líquido)										X			X			X					
Refrigerante del motor (Es óptimo el nivel de fluido)										X			X			X					
Radiador (Obstrucción de aletas, sin fugas)										X			X			X					
Refrigerante del aceite hidráulico (Sin residuos, sin fugas)										X			X			X					
Tanque de aceite hidráulico (Nivel de fluido óptimo, sin daños, sin fugas)										X			X			X					
Tanque de combustible (Nivel de combustible óptimo, sin daños, sin fugas.										X			X				X				
Espejos (Sin daños, limpieza y óptima visibilidad)										X				X		X					
Luces en óptimo estado (Traseras, delanteras)										X			X			X					
Puertas (Abren apropiadamente, sin vidrios rotos)										X			X			X					
COMPARTIMIENTO DEL MOTOR																					
Nivel de aceite del engranaje de rotación (Nivel de fluido óptimo)										X			X			X					
Aceite del motor (Nivel de fluido óptimo)										X			X			X					
Todas las mangueras (Fisuras, marcas de desgaste, fugas)										X			X			X					
Todas las correas (Tensión, desgaste, fisuras)										X			X			X					
Bateras y sujeciones (Limpieza, tuercas y pernos flojos)										X			X			X					
Filtro de aire (Indicador de restricción)										X			X			X					
Estado general del compartimiento del motor (Sin Residuos o acumulación de suciedad, fugas)										X			X			X					
CABINA INTERNA																					
Medidores (Hórometro), luces, interruptores (Sin daños y operables)										X			X			X					
(Indicadores (hidráulico-combustible/refrigerante-batería-aceite) en óptimo estado										X			X			X					
Asiento en óptimo estado										X			X			X					
Cinturón de seguridad y montaje (Sin Daños, desgaste y con optimo ajuste)											X			X			X				
Bocina, alarma de retroceso, pito en correcto funcionamiento												X			X			X			
Ventanas y espejos laterales										X				X		X					
Vidrio panoramico en buen estado										X			X			X					
Estado de limpieza interior de la cabina en general										X						X					
OTROS																					
Cuenta con extintor mínimo de 10L con recarga vigente y operable										X						X					
Cuenta con botiquín tipo A de primeros auxilios (Elementos no vencidos y completos)										X						X					
Cuenta con kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)											X						X				

Powered by CamScanner

CMICON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS		
Página 2 de 3	Código: ESSGI-ST-HGP-F002-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 02/07/2021

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO

1. Soporte vidrio malos y pasadores desgastados
2. bujes de boom, desgastados y falta 1 de la valde con pasadores
3. gasto de estabilizadores con fugas y el gato de brazo con fugas
4. carriles superiores malos y descarrilados
5. cadena con juego en los bujes
6.

FECHA DE CORRECCIÓN

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor OPERADOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Operador de Maquinaria.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA ENTRADA	FESTIVO	7:30	7:30	7:30	7:30	7:30	
HORA SALIDA		5 pm	5 pm	5 pm	5 pm	12 m	

INFORMACIÓN COMBUSTIBLE

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR				2'450.000	55.000		
HORÓMETRO EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO				6514	6526		

INFORMACIÓN DE HÓROMETRO

DIA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORÓMETRO INICIAL DEL DÍA				6514	6520	6527	
HORÓMETRO FINAL DEL DÍA				6520	6527	6527	

INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
	1							
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

Powered by CamScanner

CAL MICON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE MAQUINA- EXCAVADORAS		
Pagina 3 de 3	Código: ESSOI-ST-IIOP-FO02-01-04-02	Versión: 04	Fecha: 09/07/2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	LUGAR / TRAMO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORA DE INICIO DE LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE INICIO LA ACTIVIDAD	HORA EN LA QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	HORÓMETRO CON EL QUE FINALIZO LA ACTIVIDAD	No. DE VALE SOPORTE DE LA ACTIVIDAD
	1							
	2							
	3							
	4							
15-06-2023	1	Fobico Ismos	carte y cargue	10:00	6514	4pm	6520	
	2							
	3							
	4							
16-06-2023	1	Fobico Ismos		7:30	6520	4:30	6527	
	2							
	3							
	4							
17-06-2023	1	Fobico Ismos	Vereda carretas	7:30	6527	12	6527	
	2							
	3							
	4							
	1							
	2							
	3							
	4							

NOMBRE	Sergio Tuis	NOMBRE	Catalina Cardona	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1345373	DOCUMENTO	1071669456	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
OPERADOR DE MAQUINA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

CONCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	La Bosa Britalia	PERIODO	Del día 13 al día 17 del mes 06 del año 23		
NOMBRE CONDUCTOR	Andres Uglandio	DOCUMENTO	1938832		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas		
PLACA	SQW 708	MARCA	Mack	MODELO	2013
No SOAT:	60582 4111	F. INICIO	20	F. VENCIMIENTO	
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	4797427	F. INICIO	20	F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	27.02.23	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		2029-53	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X			X			X			X					
	Placas Techo	X			X			X			X			X			X					
	Placas Puerta	X			X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X			X			X					
	Estado interno	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X			X			X			X					
	Chapas	X			X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Bateria	X			X			X			X			X			X					
	Luces	X			X			X			X			X			X					
	Alternador	X			X			X			X			X			X					
	Arranque	X			X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
	Aceite del motor	X			X			X			X			X			X					
	Aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
	Agua plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Agua motor	X			X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X			X			X					
	Tapas	X			X			X			X			X			X					
	Depósitos	X			X			X			X			X			X					
	Batería	X			X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos	X			X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Muelles	X			X			X			X			X			X					
	Bujes	X			X			X			X			X			X					
	Suspensión	X			X			X			X			X			X					

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	X			X			X			X											
	Guardabarros derecho	X			X			X			X											
	Cabinas	X			X			X			X											
	Puertas	X			X			X			X											
	Defensa	X			X			X			X											
	Volco	X			X			X			X											
	Autocapardo	X			X			X			X											
	Tapiceria	X			X			X			X											
	Aire acondicionado	X			X			X			X											
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera	X			X			X			X											
	Tacos	X			X			X			X											
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)	X			X			X			X											
	Gato			X						X			X									
	Extintor minimo de 20L con recarga vigente y operable	X			X			X			X											
	Manguera del aire	X			X			X			X											
	Botiquin de primeros auxilios	X			X			X			X											
	Linterna	X			X			X			X											
	Cruceta			X			X			X			X									
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras	X			X			X			X											
	Llanta de repuesto	X			X			X			X											
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso)			X		X				X			X									
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA					19+245			19+278			19+298			19+398			19+355					
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA					19+248			19+278			19+298			19+355								

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Powered by CamScanner

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA		07 AM	07 AM	07 PM	07 AM		
HORA DE SALIDA		05 PM	07 PM	05 PM	05 PM.		

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR				30.0000			
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO				19.12.79			

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
Dist Festivo	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
Disponible	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
Disponible	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE					CONTRATISTA
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		
15-0623	VIAJE 1	ORIGEN	Britalia	Excabará	CAMACON	8599	
		DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR	6626	
15:0623	VIAJE 2	ORIGEN	Britalia x	Excaboció	CAMACON		
		DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
16-06-23	VIAJE 1	ORIGEN	Britalia x	Excabará	CAMACON	8649	
		DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
16 06.23	VIAJE 2	ORIGEN	Britalia x	Excaboción	CAMACON	8685	
		DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
17.06 23	VIAJE 1	ORIGEN	Britalio x	Excabucón	CAMACON	8780	
		DESTINO	Paisajo		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	Andres Higuita	NOMBRE	Catalina Serna	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO	1038871731	DOCUMENTO	1037666496	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

SIGEN

Página 1 de 6

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código: ESGSST-TIGP-F002-01-03

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS

Versión: 02

Fecha: 16-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN:	Bosa Gran Yalia	P. MODO		Del día 20 al 24 del mes 06 del año 23	
NOMBRE CONDUCTOR:	Andres Velandia	DOCUMENTO	79382132		
EPS:	Positiva	EPS:	Sanitas.		
PLACA:	SQW 708	MARCA	Mako	MODELO	2013
No SOAT:	60582 111	F. INICIO	20-22-08	F. VENCIMIENTO	20-22-08
No. REVISIÓN TECNICO MECÁNICA:	4191427	F. INICIO	20-22-10	F. VENCIMIENTO	20-22-10
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	27-02-23			KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO	202952

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X			X			X			X					
	Placas Techo	X			X			X			X			X			X					
	Placas Puerta	X			X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X			X			X					
	Estado interno	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X			X			X			X					
	Chapas	X			X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Bateria	X			X			X			X			X			X					
	Luces	X			X			X			X			X			X					
	Alternador	X			X			X			X			X			X					
	Arranque	X			X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
	Aceite del motor	X			X			X			X			X			X					
	Aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
	Agua plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Agua motor	X			X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X			X			X					
	Tapas	X			X			X			X			X			X					
	Depósitos	X			X			X			X			X			X					
	Batería	X			X			X			X			X			X					
MECÁNICA	Frenos	X			X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Bloques	X			X			X			X			X			X					
	Bujes	X			X			X			X			X			X					
	Suspensión	X			X			X			X			X			X					

CMGCN	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 2 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 00	Fecha: 16-08-2021

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla	Bueno	Malo	Falla
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	X			X			X			X			X			X					
	Guardabarros derecho				X			X			X			X			X					
	Cabinas				X			X			X			X			X					
	Puertas				X			X			X			X			X					
	Defensa				X			X			X			X			X					
	Volco				X			X			X			X			X					
	Autocargado				X			X			X			X			X					
	Tapicería				X			X			X			X			X					
	Aire acondicionado				X			X			X			X			X					
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera				X			X			X			X			X					
	Tacos				X			X			X			X			X					
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves tijas)				X			X			X			X			X					
	Gato						X			X			X			X			X			
	Extintor mínimo de 20l. con recarga vigente y operable				X			X			X			X			X					
	Manguera del aire				X			X			X			X			X					
	Boliquin de primeros auxilios				X			X			X			X			X					
	Linterna				X			X			X			X			X					
	Cuneta						X			X			X			X			X			
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras				X			X			X			X			X					
	Llanta de repuesto				X			X			X			X			X					
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso).						X			X			X			X			X			
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA					19+355			19+394			19+498			19+498			19+470					
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA					19+384			19+498			19+498			19+498								

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO

FECHA DE CORRECCIÓN

1. Cambiar Retenedores de Troques Tracero.
2. y Arreglo de carpado ya que genera Riesgo Porque
3.
4. AL que sobrice A Platon Acuadrarla y en los descargaderos
5.
6. y cargaderos no lo dejan Alto sobrice para ya
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE APLICACIÓN OPERACIONAL Y CONTROL DE VEHÍCULO

Página 3 de 4 | Código: GSSST-HOP-Fmto-31-04 | Versión: 01 | Fecha: 15-08-2021

CONTROL DIARIO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si el encuentra el rotundo se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehículo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE LLEGADA		07 Am	07 Am	07 Am	07 Am	07 Am	
HORA DE SALIDA		06 Pm	05 Pm	05 Pm	05 Pm	12 Pm	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR			200000				
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO			194.35				

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCION DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
20-06-23	VIAJE 1	ORIGEN	Britalia X	Excavado	CAMACOL	8182	
		DESTINO	Paisaje		PROVEEDOR		
20-06-23	VIAJE 2	ORIGEN	Britalia X	Excavado	CAMACOL	8807	
		DESTINO	Paisaje		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
21-06-23	VIAJE 1	ORIGEN	Canoas X	Raion	CAMACOL	83533	
		DESTINO	Britalia		PROVEEDOR		
21-06-23	VIAJE 2	ORIGEN	Canoas X	Raion	CAMACOL	83551	
		DESTINO	Britalia		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS

Página 1 de 1 | Código: [illegible] | Versión: 09 | Fecha: 10-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.		DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	TIPO DE MATERIAL	PLACA DE IDENTIFICACIÓN VALE	CONTRATISTA
22-06-23 Disponible	VIAJE 1	ORIGEN	INFORME LA UBICACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
23-06-23 Disponible	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
24-06-23 Disponible	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	

NOMBRE	Andres Velandia	NOMBRE	Catalina Carrero	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO		DOCUMENTO	1098666888	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
CONSTRUCCIÓN	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI ST-HGP FO02 01 03	Versión: 09	Fecha: 18-05-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	obras BOSA . Britalia	PERIODO	Del día 13 al 18 del mes 06 del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	carlos trivino	DOCUMENTO	79389366		
ARL:	ok	EPS:	compensar		
PLACA	OWR285	MARCA	kodiak	MODELO	99.
No SOAT:	Vence 31 julio 2023.	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	Vence 24 junio 2023	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	Vence 15 MAYO 2023	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO			

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN RECLAMENTARIA	Como conduzco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Velocidad Máxima	50			50			50			50			50			50					
	Placas Techo		X			X			X			X			X			X				
	Placas Puerta	✓			✓			✓			✓			✓	X		✓					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Estado interno	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Testigos indicadores		X			X			X			X			X			X				
	Pito	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Alarma de reversa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Espejos laterales	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Panorámico delantero	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Chapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	✓			✓			✓			✓			✓								
	Luces		X			X			X			X		✓	X		✓	X				
	Alternador	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Arranque	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite del motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aceite de caja	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Refrigerante	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua plumillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Agua motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MOTOR	Mangueras	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Depósitos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Batería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
MÉCANICA	Frenos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Caja de cambios y embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Rodamientos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Muelles	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Bujes	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Suspensión	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

Powered by CamScanner

EXCON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 2 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			SABADO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
ESTADO GENERAL	Guardabarros izquierdo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Guardabarros derecho	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cabinas	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Puertas		X		✓	X		✓	X		✓	X			X		✓	X				
	Defensa	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Volco	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Autocapardo	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tapicería	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Aire acondicionado	✓	X			X			X			X			X			X				
EQUIPO DE CARRETERA	Señales de carretera	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Tacos	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Herramientas (Alicate, destornilladores, llave de expansion y llaves fijas)		X X			X X			X X			X X			X X			X X				
	Gato	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Extintor minimo de 20L con recarga vigente y operable	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Manguera del aire	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Botiquin de primeros auxilios	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Linterna	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
	Cruceta	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
LLANTAS	Llantas delanteras y traseras	✓	X		✓	X		✓	X		✓	X			X		✓	X				
	Llanta de repuesto	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
OTROS	Kit de derrames de 5 gls (Elementos completos e instructivo de uso).	✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓			✓ ✓					
KILOMETRAJE INICIAL DEL DÍA		NO			NO			NO			NO			NO			NO					
KILOMETRAJE FINAL DEL DÍA		NO			NO			NO			NO			NO			NO					

OBSERVACIONES FINALES (NOVEDADES / RECOMENDACIONES) Y JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS CON CALIFICACIÓN DE NO CUMPLIMIENTO	FECHA DE CORRECCIÓN
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 3 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, sera devuelto y se entendera como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehiculo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA		630 pm	630 pm	6 pm.	6 pm		
HORA DE SALIDA		530 pm.	5pm.	5pm.	5 pm		

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR		100000		100000	100000		
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO		FALLO		FALLO	FALLO		

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS					
03/06/2023	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRITALIA	tierra	CAMACON		
		DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRITALIA	comguro	CAMACON		
		DESTINO	OBRA COTA YEVAR		PROVEEDOR		
14/06/2023	VIAJE 3	ORIGEN	BOSA TALLER		CAMACON		
		DESTINO	DISPONIBLE		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
15/06/2023	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRITALIA	tierra	CAMACON		
		DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRITALIA	tierra	CAMACON		
		DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
6/06/2023	VIAJE 1	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRITALIA	tierra	CAMACON		
		DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRITALIA	tierra	CAMACON		
		DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRITALIA		CAMACON		
		DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	1 VIAJE DE OBRA BRITALIA	tierra	CAMACON		
		DESTINO	ABOTADERO PAISAJO		PROVEEDOR		

Powered by CamScanner

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 4 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
17/06/2021	VIAJE 1	ORIGEN	Disponi Blc.	Material	CAMACON		
		DESTINO	talleres.		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	Carlos Trivino	NOMBRE	Catalina Carreño	NOMBRE		NOMBRE	
DOCUMENTO		DOCUMENTO	1077669946	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA		FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

Powered by CamScanner

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 1 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
	Código: ESSGI-ST-HGP-F002-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa	PERIODO	Del día 26 al 1 del mes Julio del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Oscar Barrera Otalora	DOCUMENTO	79597584		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas		
PLACA	DQ0189	MARCA	Mitsubishi	MODELO	2019
No SOAT:	Vigente	F. INICIO	28/09/22	F. VENCIMIENTO	29/09/23
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	Vigente	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	24/06/2023 (79315)	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		84315	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X			X			X			X					
	Placas Techo	X			X			X			X			X			X					
	Placas Puerta	X			X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X			X			X					
	Estado Interno	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X			X			X			X					
	Chapas	X			X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Bateria	X			X			X			X			X			X					
	Luces	X			X			X			X			X			X					
	Alternador	X			X			X			X			X			X					
	Arranque	X			X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
	Aceite del motor	X			X			X			X			X			X					
	Aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
	Agua plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Agua motor	X			X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X			X			X					
	Tapas	X			X			X			X			X			X					
	Depósitos	X			X			X			X			X			X					
	Batería	X			X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos	X			X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Muelles	X			X			X			X			X			X					
	Sujas	X			X			X			X			X			X					
	Suspensión	X			X			X			X			X			X					

Página 3 de 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS

Código: ESSCIS-FIGP F062-01-03 | Versión: 00 | Fecha: 16-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes registrados como Conductor de Vehículo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	7:30 Am	7:00 Am	6:30 Am	7:30 Am	5:30 Am	7:30 Am	
HORA DE SALIDA	5:00 pm	5:20 pm	6:30 pm	5:30 pm	5:00 pm	12:00 pm	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR							
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE	INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
26/06/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Luis topografo y Liceth ambiental		CAMACOL		
		DESTINO	hacer recorrido en Gran Bretaña, potrerritos y remanso volver a		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Gran Bretaña, ir con las boal a hacer un encerramiento en		CAMACOL		
		DESTINO	Brasil, ir al punto crea a llevar a Liceth, Almuerzo ir por el		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Ing Nelson para ir a hacer un recorrido en Gran Bretaña		CAMACOL		
		DESTINO	y Brasil, guardar la CAT308, ir al remanso por Luis topografo		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	y llevarlo a el punto crea.		CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
27/06/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Luis topografo para llevarlo a Brasil		CAMACOL		
		DESTINO	Inicio de obra, llevar a Robert el inspector a potrerritos por		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	que van a instalar concreto, ir al punto crea a recoger los		CAMACOL		
		DESTINO	Ingenieros para hacer un recorrido por Islandia, Gran		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Bretaña, a recoger una valla y unos materiales para llevar a		CAMACOL		
		DESTINO	Brasil, llevar combustible a la CAT308, luego ir a potrerritos y		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	remanso, Islandia, llevar los Ing al punto crea, Almuerzo, recoger a		CAMACOL		
		DESTINO	Catolina hacer recorrido por todos los tramos, recoger los topografos y materiales, ir a Gran Bretaña		PROVEEDOR	y llevarlos al punto crea.	
28/06/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger el inspector y topografo para llevarlos a		CAMACOL		
		DESTINO	Brasil y potrerritos, porque van a instalar concreto, ir a Gran Bretaña a		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	recoger la herramienta y valla para llevarla a Brasil, ir al punto crea		CAMACOL		
		DESTINO	recoger los otros topografos para hacer recorrido por los tramos		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	de Gran Bretaña, potrerritos, remanso, ir al punto crea, Almuerzo ir		CAMACOL		
		DESTINO	a hacer un recorrido con el Ingeniero: Fabio y Nelson por		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	todos los tramos, luego llevarlos a el punto crea.		CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PRECONDICIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS

Página 4 de 4 | Código: FOSST-FOR-2022-01-03 | Versión: 00 | Fecha: 10-01-2021

DESCRIPCIÓN DEL VIAJE

FECHA (DD/MM/AA)	No.		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	No. DE DECISIÓN/VALE		CONTRATISTA
29/06/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Dala y llevar un portatil a remanso y recoger el cono para llevarlo a gran britalia, ir al punto crea por el ing fabio y faiber para llevarlos a camacon a una reunión, despues llevar la Ing claudia y luisa a una reunión en Habitat a las 3:00pm, ir al centro a recoger la Greca de la oficina, luego volver a Bosa.		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
30/06/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Robert para llevarlo a Potrerritos porque toca instalar concreto, luego ir a Gran Britalia a recoger el cono para llevarlo a potrerritos, Despues ir al punto crea a recoger a David para hacer un reconocimiento en 22 tramos, Almuerzo, ir a radicar unos documentos en la etb en el centro y volver al punto crea.		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
1/07/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a faber, Dala, Luis el topografo para llevarlos a los tramos de Remanso, despues ir a Gran Britalia a recoger una cinta para llevarla a Remanso, luego ir a cambiarle aceite a la Vitara, ir por los ingenieros y llevarlos al punto crea.		CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACON		
		DESTINO			PROVEEDOR		

NOMBRE	Cesar Barrera	NOMBRE	Catalina Cuervo	NOMBRE	Nelson Rodrigo Saavedra	NOMBRE	
DOCUMENTO	79 891 564	DOCUMENTO	1.072.665.410	DOCUMENTO	1020.811.843	DOCUMENTO	
FIRMA	Cesar Barrera	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
Página 1 de 4	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa	PERIODO	Del día 4 al 8 del mes Julio del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Oscar Barrera Otalora	DOCUMENTO	79597584		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas		
PLACA	DOQ189	MARCA	Mitsubishi	MODELO	2019
No SOAT:	Vigente	F. INICIO	29/09/22	F. VENCIMIENTO	28/09/23
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	Vigente	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	24/06/23 (79315)	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		84315	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco				X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima				X			X			X			X			X					
	Placas Techo				X			X			X			X			X					
	Placas Puerta				X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo				X			X			X			X			X					
	Estado interno				X			X			X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros				X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores				X			X			X			X			X					
	Pito				X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa				X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas				X			X			X			X			X					
	Espejos laterales				X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero				X			X			X			X			X					
	Chapas				X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería				X			X			X			X			X					
	Luces				X			X			X			X			X					
	Alternador				X			X			X			X			X					
	Arranque				X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico				X			X			X			X			X					
	Aceite del motor				X			X			X			X			X					
	Aceite de caja				X			X			X			X			X					
	Refrigerante				X			X			X			X			X					
	Agua plumillas				X			X			X			X			X					
	Agua motor				X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras				X			X			X			X			X					
	Tapas				X			X			X			X			X					
	Depósitos				X			X			X			X			X					
	Batería				X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos				X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague				X			X			X			X			X					
	Rodamientos				X			X			X			X			X					
	Muelles				X			X			X			X			X					
	Bujes				X			X			X			X			X					
	Suspensión				X			X			X			X			X					

Excelcia

Página 3 de 4

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VEHÍCULOS

Código: ESSGI-ST-TIGP-F-062-01-05 | Versión: 09 | Fecha: 08-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, es solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehículo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	Festivo	7:30 Am	7:30 Am	7:30 Am	4:30 Am	7:30 Am	
HORA DE SALIDA		5:00 pm	5:00 pm	7:00 pm	5:00 pm	12:00 pm	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR							
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS					
Lunes Festivo	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
4/07/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger el topografo, liceth, catalina para		CAMACOL		
		DESTINO	llevarlos a remanso y potrerritos, luego volver al punto		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Crea a recoger el Ing fabio y Nelson para hacer un		CAMACOL		
		DESTINO	recorrido por todos los tramos. Despues llevarlos al punto crea		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Almuerzo, Recoger al Ing nelson para hacer un recorrido		CAMACOL		
		DESTINO	remanso. para recoger el topografo, ir a potrerritos y Gran		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Bretaña y llevarlos al punto crea		CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
5/07/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger los ingenieros y topografo para ir a		CAMACOL		
		DESTINO	Gran bretaña y Brasil, ir a remanso y potrerritos, luego volver		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	al punto crea a recoger a Catalina para hacer recorrido por		CAMACOL		
		DESTINO	los tramos de potrerritos, remanso, Brasil y Gran Bretaña, ir al punto		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Crea, Almuerzo, llevar los ingenieros Fabio, Faiber y Catalina		CAMACOL		
		DESTINO	a una reunión en la alcaldia, despues recoger el Ing nelson		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	para llevarlo a Gran Bretaña y Brasil a recoger el topografo		CAMACOL		
		DESTINO	para llevarlos al punto crea.		PROVEEDOR		

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS

Código: ESGSST-HOP-FO02-01-03 | Versión: 09 | Fecha: 10-08-2021

FECHA (DD/MM/AA)	No.	DESCRIPCION DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACION DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	No. DE REMISION/VALE	CONTRATISTA
6/07/23	VIAJE 1 ORIGEN	Punto crea a recoger los topografos para llevarlos a		CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO	Remanso, volver al punto crea a recoger el Ing Nelson y		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	Dala para hacer un recorrido por los tramos de Remanso y		CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO	potrerillos, llevarlos a el punto crea, Almuerzo, ir con Faiber		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN	a Sierra Morena, luego volver a Bosa, luego ir a traer		CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO	los ingenieros a el punto crea, ir a montar a lavar la		PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN	Vitara.		CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
7/07/23	VIAJE 1 ORIGEN	ir a llevar la vitara a la casa del Ing felipe y traer la		CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO	Camioneta roja, para el punto crea, luego recoger a Jacth		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	y el topografo para llevarlos a Gran Britalia a recoger unos		CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO	materiales y una valla para llevarlos a Brasil, volver al punto crea		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN	a recoger a Fabio, Faiber y 2 Boal, para ir a Sierra Morena a		CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO	una reunión, volver al punto crea, Almuerzo, hacer un recorrido		PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN	Con Catalina por los tramos Gran britalia, remanso, potrerillos		CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO	Brasil, llevar los ingenieros al punto crea.		PROVEEDOR	
8/07/23	VIAJE 1 ORIGEN	punto crea a llevar el topografo a Remanso		CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO	e ir al Brasil a recoger las planillas de Andres		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	Velandia, volver al punto crea a recoger los		CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO	Ingenieros para hacer un recorrido por los tramos de		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN	Gran britalia, Brasil, potrerillos y remanso, luego		CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO	llevarlos al punto crea.		PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	

NOMBRE	Cesar Bareño	NOMBRE	Catalina Cardenas	NOMBRE	Nelson Rodrigo Saavedra	NOMBRE	
DOCUMENTO	74 597 584	DOCUMENTO	1030	DOCUMENTO	1049619543	DOCUMENTO	
FIRMA	Cesar Bareño	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

MACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 1 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa	PERIODO	Del día 10 al 15 del mes Julio del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Oscar Barrera Otalora	DOCUMENTO	79597584		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas		
PLACA	DOQ169	MARCA	Mitsubishi	MODELO	2017
No SOAT:	Vigente	F. INICIO	28/09/22	F. VENCIMIENTO	28/09/23
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	Vigente	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	24/06/23 (79315)	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		84315	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Buono	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X			X			X			X			X					
	Velocidad Máxima	X			X			X			X			X			X					
	Placas Techo	X			X			X			X			X			X					
	Placas Puerta	X			X			X			X			X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X			X			X			X			X					
	Estado interno	X			X						X			X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X			X			X			X			X					
	Testigos indicadores	X			X			X			X			X			X					
	Pito	X			X			X			X			X			X					
	Alarma de reversa	X			X			X			X			X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Espejos laterales	X			X			X			X			X			X					
	Panorámico delantero	X			X			X			X			X			X					
	Chapas	X			X			X			X			X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	X			X			X			X			X			X					
	Luces	X			X			X			X			X			X					
	Alternador	X			X			X			X			X			X					
	Arranque	X			X			X			X			X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X			X			X			X			X					
	Aceite del motor	X			X			X			X			X			X					
	Aceite de caja	X			X			X			X			X			X					
	Refrigerante	X			X			X			X			X			X					
	Agua plumillas	X			X			X			X			X			X					
	Agua motor	X			X			X			X			X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X			X			X			X			X					
	Tapas	X			X			X			X			X			X					
	Depósitos	X			X			X			X			X			X					
	Batería	X			X			X			X			X			X					
MÉCANICA	Frenos	X			X			X			X			X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X			X			X			X			X					
	Rodamientos	X			X			X			X			X			X					
	Muelles	X			X			X			X			X			X					
	Bujes	X			X			X			X			X			X					
	Suspensión	X			X			X			X			X			X					

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VELOCIDAD

Código: GSSST-SST-FOR-106-01-00 | Versión: 00 | Fecha: 16-08-2021

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHÍCULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento en las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehículo

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	7:30 Am	7:30 Am	6:30 Am	7:30 Am	7:30 Am	7:30 Am	
HORA DE SALIDA	5:00 pm	5:00 pm	5:00 pm	6:00 pm	5:30 pm	4:00 pm	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR	100.000						
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE: INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
10/07/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a Catalina para llevarla a		CAMACOL		
		DESTINO	Gran Bntalia y recoger unos materiales para llevar a		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	Remanso, volver al punto crea a recoger a Faiber para ir		CAMACOL		
		DESTINO	a una reunión a Sierra Morena, volver al punto crea, Almuerzo,		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	recoger a Dala y Julian para ir a San Diego, Gran Bntalia		CAMACOL		
		DESTINO	y Brasil a llevar unos materiales y volver a Gran Bntalia a		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	llevar una carretilla, luego llevar los ingenieros a el punto		CAMACOL		
		DESTINO	Crea.		PROVEEDOR		
11/07/23	VIAJE 1	ORIGEN	punto crea a recoger el topografo y Dala del area		CAMACOL		
		DESTINO	Social para llevarlos a Gran Bntalia, Brasil, Remanso,		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	luego volver al punto crea, para hacer un recorrido con el Ing		CAMACOL		
		DESTINO	Fabio y Nelson por los tramos de remanso, Brasil, Gran		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Bntalia, volver al punto crea. Almuerzo, ir por el Ing		CAMACOL		
		DESTINO	Nelson para hacer un recorrido por todos los Tramos, recoger en		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Remanso a los topografos para llevarlos a el punto		CAMACOL		
		DESTINO	Crea.		PROVEEDOR		
12/07/23	VIAJE 1	ORIGEN	Recoger un trabajador de fabio lermes en Gran bntalia		CAMACOL		
		DESTINO	para ir a Islandia, a hacer unos remates, ir al punto crea por		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	el topografo y dala del area social llevarlos a remanso,		CAMACOL		
		DESTINO	volver al punto crea por el Ing fabio y nelson ir a remanso,		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	Brasil, Gran bntalia, llevarlos al punto crea, Almuerzo		CAMACOL		
		DESTINO	recoger al Ing Nelson para ir a reunión en manzanares,		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Por los topografos a remanso, luego ir a Brasil y		CAMACOL		
		DESTINO	Gran bntalia y llevarlos al punto crea.		PROVEEDOR		

SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCION PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS

Página 1 de 1 | Código: SISTEMA-SST-FOR-FOR2-01-03 | Versión: 01 | Fecha: 18-01-2021

DESCRIPCION DEL VIAJE

FECHA (DD/MM/AA)	No.		INDIQUE LA INFORMACION DE LOS VIAJES REALIZADOS	TIPO DE MATERIAL	# DE PERSONAS/VIAJE	CONTRATISTA
13/07/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger a los topografos y los del area		CAMACOL	
		DESTINO	Social, llevarlos a Gran batalla y remanso, volver al punto		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN	crea a recoger a Liceth y Catalina para hacer recorrido por		CAMACOL	
		DESTINO	los tramos de Gran batalla, remanso y brasil, Almuerzo,		PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN	recoger el Ing fabio para acercarlo al centro, ir al		CAMACOL	
		DESTINO	Centro por unos materiales para llevar a Sierra morena		PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN	despues ira guardar en Base.		CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
14/07/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto Crea a recoger el topografo y area social para		CAMACOL	
		DESTINO	llevarlos a Brasil y remanso, volver al punto crea a		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN	recoger a Nelson y Catalina para hacer recorrido por los		CAMACOL	
		DESTINO	tramos de Gran batalla, brasil y Remanso luego		PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN	llevarlos al punto crea, Almuerzo, recoger el Ing		CAMACOL	
		DESTINO	felipe y fabio para hacer recorrido por todos los		PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN	tramos.		CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
15/07/23	VIAJE 1	ORIGEN	punto crea a recoger el topografo y faber y Dala		CAMACOL	
		DESTINO	para llevarlos a remanso y San Diego, luego voler		PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN	al punto crea a recoger a Catalina para llevarlo a		CAMACOL	
		DESTINO	Brasil y potrerillos a recoger unas colombinas para		PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN	llevarlos a remanso, tambien recoger el topografo		CAMACOL	
		DESTINO	y llevarlo al punto crea. Después mandar a lavar		PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN	la Camioneta en General.		CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL	
		DESTINO			PROVEEDOR	

NOMBRE	Oscar Barrera	NOMBRE	Catalina Ospina	NOMBRE	Nelson Rodrigo Sarmiento	NOMBRE		
DOCUMENTO	79597594	DOCUMENTO	1032460406	DOCUMENTO	1020725413	DOCUMENTO		
FIRMA	Oscar Barrera	FIRMA		FIRMA		FIRMA		
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS		

CAMACON	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
Página 1 de 4	FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS		
	Código: ESSGI-ST-HGP-FO02-01-03	Versión: 09	Fecha: 18-08-2021

INFORMACIÓN GENERAL

LOCALIZACIÓN/OBRA	Bosa	PERIODO	Del día 17 al 22 del mes Julio del año 2023		
NOMBRE CONDUCTOR	Oscar Barrera Otalora	DOCUMENTO	79597584		
ARL:	Positiva	EPS:	Sanitas		
PLACA	Vigente Dop189	MARCA	Mitsubishi	MODELO	2012
No SOAT:	Vigente	F. INICIO	28/09/2022	F. VENCIMIENTO	28/09/2023
No. REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA:	Vigente	F. INICIO		F. VENCIMIENTO	
FECHA DEL ULTIMO MANTENIMIENTO	24/06/2023 (79315)	KILOMETRAJE PRÓXIMO MANTENIMIENTO		89315	

CRITERIOS DE INSPECCIÓN (MARQUE CON UNA X EN LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA (B: BUENO- M: MALO- F:FALTA)

ITEM	DESCRIPCION	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta	Bueno	Malo	Falta
IDENTIFICACIÓN REGLAMENTARIA	Como conduzco	X			X									X			X					
	Velocidad Máxima	X			X									X			X					
	Placas Techo	X			X									X			X					
	Placas Puerta	X			X									X			X					
ASEO Y LIMPIEZA	Estado externo	X			X									X			X					
	Estado interno	X			X									X			X					
REVISIÓN INTERIOR	Cinturones delanteros	X			X									X			X					
	Testigos indicadores	X			X									X			X					
	Pito	X			X									X			X					
	Alarma de reversa	X			X									X			X					
REVISIÓN EXTERIOR	Plumillas	X			X									X			X					
	Espejos laterales	X			X									X			X					
	Panorámico delantero	X			X									X			X					
	Chapas	X			X									X			X					
SISTEMA ELÉCTRICO	Batería	X			X									X			X					
	Luces	X			X									X			X					
	Alternador	X			X									X			X					
	Arranque	X			X									X			X					
ACEITES E HIDRÁULICA DE MOTOR	Aceite hidráulico	X			X									X			X					
	Aceite del motor	X			X									X			X					
	Aceite de caja	X			X									X			X					
	Refrigerante	X			X									X			X					
	Agua plumillas	X			X									X			X					
	Agua motor	X			X									X			X					
MOTOR	Mangueras	X			X									X			X					
	Tapas	X			X									X			X					
	Depósitos	X			X									X			X					
	Batería	X			X									X			X					
MÉCANICA	Frenos	X			X									X			X					
	Caja de cambios y embrague	X			X									X			X					
	Rodamientos	X			X									X			X					
	Muelles	X			X									X			X					
	Bujes	X			X									X			X					
	Suspensión	X			X									X			X					

Página 1 de 1	Código: ESSGI-ST-HSEP-F002-01-02	Versión: 02	Fecha: 13-06-2021

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO CONSOLIDADO PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VEHÍCULO

CONSOLIDADO TRABAJO DIARIO DE VEHICULO

Señor CONDUCTOR para el diligenciamiento del consolidado de trabajo diario, se solicita que la letra sea LEGIBLE, CLARA y que respete los espacios asignados para la información. Si al entregar el formato se evidencia incumplimiento de las recomendaciones dadas, será devuelto y se entenderá como incumplimiento a sus responsabilidades y reportes requeridos como Conductor de Vehículo.

CONTROL DE HORAS TRABAJADAS

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
HORA DE ENTRADA	7:30 am	7:30 am	Día citas medicas	Día de la	7:30 am	7:30 am	
HORA DE SALIDA	5:00 pm	7:30 pm		Independencia	5:00 pm	12:30 pm	

INFORMACIÓN DE COMBUSTIBLE

DÍA SEMANA	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
VALOR	100.000						
KILOMETRAJE EN EL QUE SE REALIZA EN TANQUEO							

INFORMACIÓN DE RELACIÓN VIAJES

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE		TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN/ VALE		CONTRATISTA
		INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS					
17/07/23	VIAJE 1	ORIGEN	Punto crea a recoger los ingenieros y topografo para		CAMACOL		
		DESTINO	llevarlos a Gran Britalia y remanso, luego ir al centro a		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	recoger unas partes electricas para traer a Bosa, Almuerzo		CAMACOL		
		DESTINO	ir a Gualoche a recoger un peaton para llevarlo a tomar		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	una radiografia porque se accidento en el tramo, luego ir		CAMACOL		
		DESTINO	por una madera para llevarlo a Gualoche, despues ir a		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	recoger por el topografo a remanso y traerlo al punto		CAMACOL		
		DESTINO	Crea.		PROVEEDOR		
18/07/23	VIAJE 1	ORIGEN	punto crea a recoger los topografos para llevarlos a		CAMACOL		
		DESTINO	Brasil, ir a Gran britalia a recoger unos materiales y 2		PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN	trabajadores para llevarlos a Sierra Morena, después ir al		CAMACOL		
		DESTINO	punto crea a recoger a faiber para ir a Sierra Morena a		PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN	hacer la actividad, ir a comprar un mixto, ir al centro a comprar		CAMACOL		
		DESTINO	una toma volver a sierra morena, hacer unos recorridos pequeños		PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN	Por el barrio, terminado la actividad llevar los materiales y los		CAMACOL		
		DESTINO	trabajadores de Fabio Termes a Gran Britalia ir a guardar.		PROVEEDOR		
19/07/23 Día de permiso por citas medicas	VIAJE 1	ORIGEN	Dio de permiso por citas medicas.		CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 2	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 3	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		
	VIAJE 4	ORIGEN			CAMACOL		
		DESTINO			PROVEEDOR		

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO DE INSPECCIÓN PREOPERACIONAL Y CONTROL DE VOLQUETAS

Código: ESSOLET-DOP-F-002-01-03 | Versión: 09 | Fecha: 14-08-2021

FECHA (DD-MM-AA)	No.	DESCRIPCIÓN DEL VIAJE (INDIQUE LA INFORMACIÓN DE LOS VIAJES REALIZADOS)	TIPO DE MATERIAL	N. DE REMISIÓN / VALE	CONTRATISTA
20/07/2023 Día Festivo	VIAJE 1 ORIGEN	Día de la independencia. "Festivo"		CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
21/07/23	VIAJE 1 ORIGEN	Punto crea a recoger los ingenieros para llevarlos a		CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO	Gran Bntalia y recoger unos materiales para llevar a		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	Gualoche, llevar los ingenieros a San Diego a una reunión		CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO	con la comunidad, luego ir al punto crea. Almuerzo, ir a		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN	Gran Bntalia a recoger unos materiales para llevar a remanso		CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO	y Brasil, también recoger el topografo para ir al punto crea		PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN	luego llevar los estanipadores de Gualoche a Brasil y volver		CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO	al punto crea.		PROVEEDOR	
22/07/23	VIAJE 1 ORIGEN	Punto crea a recoger los topografos para llevarlos		CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO	a San Diego, luego llevar los ingenieros a hacer		PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN	un recorrido a potreritos, remanso y Brasil, Gran		CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO	Bntalia, luego llevarlos al punto crea. Despues ir		PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN	a recoger los topografos a San Diego para traerlos		CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO	al punto crea.		PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 1 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 1 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 2 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 2 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 3 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 3 DESTINO			PROVEEDOR	
	VIAJE 4 ORIGEN			CAMACOL	
	VIAJE 4 DESTINO			PROVEEDOR	

NOMBRE	Oscar Barrera	NOMBRE	[illegible]	NOMBRE	Nelson Fabian Saavedra M	NOMBRE	
DOCUMENTO	79.597.524	DOCUMENTO	1070912543	DOCUMENTO		DOCUMENTO	
FIRMA	Oscar Barrera	FIRMA		FIRMA		FIRMA	
CONDUCTOR DE VOLQUETA		ENCARGADO SST		SUPERVISOR ENCARGADO EN OBRA		ENCARGADO MAQUINARIA Y VEHICULOS	

SEPROMED	INSPECCIÓN DE VEHICULOS	CÓDIGO SEP – SST – F033
		VERSIÓN 2
		FECHA 23-11-2022
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ELAB. ESPECIALISTA. SST
		APROBÓ GERENCIA GENERAL

CENTRO DE TRABAJO: Comacon — ACTIVIDAD A REALIZAR: Lavado

TIPO DE VEHICULO → Seleccione según corresponda: CAMION ____ CAMIONETA ____ ; CARROTANQUE ____ VIAJERO + ; FURGON ____ CAMABAJA ____ ; VOLQUETA ____ CAMA ALTA ____

PLACA: BST 068 — MARCA: ESTERLING — MODELO: 2005

EMPRESA DEL VEHICULO: Sepromed — CAPACIDAD DE PESO: 12.500

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Jorge Yepes — DOCUMENTO: 80921365

VENCIMIENTO SOAT: ____ — VENCIMIENTO TECNOMECANICA: ____

No. PIN AMBIENTAL: ____ — CUENTA CON LA SEÑALIZACION REFLECTIVA SEGÚN LA NORMA: SI ____ NO ____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: Yamile Gutierrez — CARGO: ____

SEMANA INSPECCIONADA: DEL 10 AL 15 DEL MES Julio DE 2023

	DESCRIPCION DE ITEMS A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO	Cinturones de seguridad	26			+			+			+			+			+					
	Luces: Altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	28			+			+			+			+			+					
	Exhosto cubierto con aislamiento	27			+			+			+			+			+					
	Botiquín	29			+			+			+			+			+					
	Caja de herramientas			30		+			+			+			+			+					
	Gato hidraulico			31		+			+			+			+			+					
	Conos con cinta reflectiva	32			+			+			+			+			+					
	Extintor de 20 Lbs	33			+			+			+			+			+					
	Linterna	34			+			+			+			+			+					
	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor	35			+			+			+			+			+					
	Sistemas de aislamiento de baterías	36			+			+			+			+			+					
	Interruptor eléctrico central o master	37				+			+			+			+			+					
	Espejos retrovisores en ambos lados	38			+			+			+			+			+					
	Dirección	39			+			+			+			+			+					
	Inspección General del Motor	40			+			+			+			+			+					
	Tanque de Combustible	41			+			+			+			+			+					
	Vidrio panorámico	42			+			+			+			+			+					
	Limpiavidrios	43			+			+			+			+			+					
	Alarma de Retroceso	44			+			+			+			+			+					
	Pito eléctrico	45			+			+			+			+			+					
	Freno de Seguridad	46			+			+			+			+			+					
	Llantas	47			+			+			+			+			+					
	Silla y apoyacabeza del conductor	48			+			+			+			+			+					
	Llantas de repuesto			49			+			+			+			+			+				
	Rombo según clase de riesgo			50		+			+			+			+			+					
	Defensa trasera	51			+			+			+			+			+					
	Dispositivo evitar salpicaduras (guardapolvos)	52			+			+			+			+			+					
	Chassis	53			+			+			+			+			+					
	Planchón			54			+			+			+			+			+				
	Estacas			55			+			+			+			+			+				
	Carpa o sistema de autocarpado			56			+			+			+			+			+				
	Estado de las partes interiores o exteriores de la carroceria del vehiculo	57			+			+			+			+			+					
	Kit de derrames			58		+			+			+			+			+					
	Barandilla para acceso a la parte superior del vehiculo	59					+			+			+			+			+				
	El conductor usa los elementos de proteccion personal (casco con barbuquejo, botas, guantes, monogafas, tapabocas, overol, chaleco reflectivo).	60			+			+			+			+			+					
	El conductor cuenta con EPCC.	61			+			+			+			+			+					

OBSERVACIONES

FIRMA DE RESPONSABLE DE LA INSPECCION

FIRMA DEL CONDUCTOR

SEPROMED	INSPECCIÓN DE VEHICULOS	CÓDIGO SEP – SST – F033
		VERSIÓN 2
		FECHA 23-11—2022
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	ELAB. ESPECIALISTA. SST
		APROBÓ GERENCIA GENERAL

CENTRO DE TRABAJO: Servicios - Sumapaz - Cumaccón. ACTIVIDAD A REALIZAR:

TIPO DE VEHICULO → Seleccione según corresponda: CAMION ____ CAMIONETA ____ CARROTANQUE ____ VACTOR ____ FURGON ____ CAMABAJA ____ VOLQUETA ____ CAMAALTA ____

PLACA: SXY 367 MARCA: JAC MODELO 2011

EMPRESA DEL VEHICULO: SEPROMED CAPACIDAD DE PESO: 18.50

NOMBRE DEL CONDUCTOR: CESAR MAINUEL GIRALDO DOCUMENTO: 1014269253

VENCIMIENTO SOAT: 2024-02-17 VENCIMIENTO TECNOMECANICA: 2023-07-15

No. PIN AMBIENTAL: ____ CUENTA CON LA SEÑALIZACION REFLECTIVA SEGÚN LA NORMA: Sb NO: ____

RESPONSABLE DE LA INSPECCION: yamile Gtarz Jumolh CARGO: CHOFER AUX

SEMANA INSPECCIONADA DEL: 10 AL: 15 DEL MES: julio DE: 2023

	DESCRIPCION DE ITEMS A INSPECCIONAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
		C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO	Cinturones de seguridad	X			X			X			X			X								
	Luces: Altas, medias, direccionales, freno, parqueo y reversa	X			X			X			X			X								
	Exhosto cubierto con aislamiento																					
	Botiquín	X			X			X			X			X								
	Caja de herramientas				X			X														
	Gato hidraulico	X			X			X			X				NC							
	Conos con cinta reflectiva	X			X			X			X			X								
	Extintor de 20 Lbs													X	X							
	Linterna														X							
	Sistema eléctrico de encendido y apagado del motor																					
	Sistemas de aislamiento de baterías														X							
	Interruptor eléctrico central o master														X							
	Espejos retrovisores en ambos lados	X			X		X				X			X								
	Dirección	X			X		X				X			X								
	Inspección General del Motor	X			X		X				X			X								
	Tanque de Combustible	X			X		X				X			X								
	Vidrio panorámico	X			X		X				X			X								
	Limpiavidrios	X			X		X				X			X								
	Alarma de Retroceso	X			X		X				X			X								
	Pito eléctrico	X			X		X				X			X								
	Freno de Seguridad	X			X		X				X			X								
	Llantas	X			X		X				X			X								
	Silla y apoyacabeza del conductor	X			X		X				X				NC							
	Llantas de repuesto													X								
	Rombo según clase de riesgo														X							
	Defensa trasera														X							
	Dispositivo evitar salpicaduras (guardapolvos)	X			X		X				X			X								
	Chassis	X			X		X				X			X								
	Planchón														X							
	Estacas														X							
	Carpa o sistema de autocarpado	X			X		X				X				X							
	Estado de las partes interiores o exteriores de la carroceria del vehiculo													X								
	Kit de derrames	X			X		X				X			X								
	Barandilla para acceso a la parte superior del vehiculo														X							
	El conductor usa los elementos de proteccion personal (casco con barbuquejo, botas, guantes,monogafas, tapabocas, overol, chaleco reflectivo).	X			X		X				X			X								
	El conductor cuenta con EPCC.																					

OBSERVACIONES

FIRMA DE RESPONSABLE DE LA INSPECCION

FIRMA DEL CONDUCTOR

PARQUE DE MAQUINARIA
NIT. 830.065.446-7

INSPECCION PREOPERACIONAL DEL VEHICULO

Versión: 2

Fecha de aprobación: 26/05/2023

VIGENCIA SOAT	01-11-2024	VIGENCIA TECNOMECANICA	03-31-2024	Placa:	OLD 663	Mes:	07	Año:	2023

iariamente o cuando se opere el vehículo, el conductor debe revisar cada uno de los items del vehículo indicados en este registro, calificando con √ cuando cumple y con x cuando no cumple . Cualquier ítem no contemplado en este registro, lo puede registrar al respaldo en las observaciones.

Firma Conductor: BENJITO HERNANDEZ

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
ESTADO MECANICO																															
ivel de Agua							✓			✓																					
ivel de Aceite							✓			✓																					
ivel Hidráulico							✓			✓																					
stado del tanque de aire							✓			✓																					
aja de cambios							✓			✓																					
CABINA																															
stado de Frenos de Servicio							✓			✓																					
stado de Frenos de Emergencia							✓			✓																					
spejo central y laterales							✓			✓																					
larma de retroceso.							✓			✓																					
uncionamiento de Limpia brisas							✓			✓																					
Cinturón de Seguridad							✓			✓																					
LUCES																															
Funcionamiento de Luces Altas/Bajas							✓			✓																					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)							✓			✓																					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)							✓			✓																					
De STOP y señal trasera.							✓			✓																					
LLANTAS																															
Sin cortaduras profundas, sin abultamientos y labrado en buen estado.							✓			✓																					
OTROS																															
Extintor en buen estado							✓			✓																					
Extintor con carga vigente							✓			✓																					
Cuenta con Botiquin y tiene los Insumos necesarios							✓			✓																					

Powered by CamScanner

PARQUE DE MAQUINARIA
NIT. 830.065.444-7

INSPECCION PREOPERACIONAL DEL VEHICULO

Fecha de a.
26/05/2.

VIGENCIA SOAT		VIGENCIA TECNOMECANICA		Placa:		Mes:		Año:	

Diariamente o cuando se opere el vehículo, el conductor debe revisar cada uno de los items del vehículo indicados en este registro, calificando con √ cuando cumple y con x cuando no cumple . Cualquier item no contemplado en este registro, lo puede registrar al respaldo en las observaciones.

Firma Conductor:

DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Herramientas completas y en buen estado							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓							
Gato, tacos, cruceta, chaleco reflectivo, linterna y/o copa en buen estado.							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓							
Lavado y limpieza del vehículo (semanal)							✓	x	x	✓	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	-	/							
PROTOCOLO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL VEHICULO: INSUMOS Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD																															
Cuenta con insumos disponibles para la limpieza y desinfección (alohol 70%, hipoclorito de sodio, gel antIbacterial, agua potable, trapos o toallas, etc)							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓							
Estado de recipientes de desinfección (atomizadores o aspersores).							✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓							
Estado de tapabocas, careta (acetato o acrilico) o monogafas y guantes (disponible para cambio).							✓	x	✓	x	✓	✓	✓	✓	✓		✓	x	x	✓	✓	✓		✓							
Estado de traje antifluido							✓	x	x	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	x	✓	✓	✓		✓							
RUTINA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION DIARIA																															
Lavado de manos (antes de la rutina de limpieza y desinfección).	# veces						✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/							
Limpieza y desinfección de epp							✓	✓	✓	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/							
Limpieza y desinfección superficies y piso de cabina del vehículo.							✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/							
Limpieza y desinfección exterior del vehículo (estribos, peldaños, llantas,etc).							✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/							
Limpieza y desinfección de herramientas de trabajo.							✓	✓	✓	✓	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/							

FECHA	OBSERVACIONES
01-07-2023.	BOTIQUIN CON LOS INTRUMENTOS VENCIDOS, FUGA DE ACEITE CUANDO SE ESTA SUCCIONANDO CONPRESOR VOTANDO ACEITE, FRENOS REGULARES "NO ESTA FRENANDO BIEN", LUCES DELANTERAS FUNDIDAS, NO ENCIENDEN, GUARDAPOLVO DELANTERO DERECHO NO TIENE, LLANTAS DELANTERAS SE ESTAN DESGASTANDO SOLO LA PARTE DE ADENTRO, TOCA REVISAR CENTRALES O ESPLENDERES DELANTEROS, COLINERIA DE LAS CILLAS EN MAL ESTADO TOCA TAPIZARLAS. Y fuga de hidraulico por bomba de lavado. roder

Powered by CamScanner