INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	SEGUNDO (2)	FECHA INFORME	24-08-2023

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	No 1558 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2023
VALOR DEL CONTRATO	$ 12.600.000 (DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS)
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL
CONTRATISTA	EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
No. DE IDENTIFICACION	9.658.316
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES
SUPERVISOR	ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS
FECHA DE INICIO	21 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DICIEMBRE DE 2023
PERIODO DEL INFORME	INFORME No. 2 DEL 21 JULIO AL 20 AGOSTO 2023
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR TRABAJOS COMO TECNICO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE IMPLEMENTEN EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL FRENTE No 2 QUE CORRESPONDE LOS CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
1 REALIZAR LA SUPERVISION A LAS NORMAS TECNICAS QUE ABARQUEN EL MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE 30 KM DE RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE DE TRABAJO No 02 QUE COMPRENDEN LOS CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO DEL MUNICIPIO DE YOPAL.	EN DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTAN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA PARA LA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCARIO EN EL FRENTE No: 2. - EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL SE REALIZO ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE VIA TERCIARIA, SE TRABAJO EN VEREDA FLOREÑA 3.0 KM, CORREGIMIENTO MATA DE LIMON, SE TRABAJO CON EXCAVADORA. SE HA REALIZADO ESTE MANTENIMIENTO EN EL TRANSCURSO DE ESTE PERIODO.	**EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 1.** FORMATO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MI7-F21 P); FECHA: 10/08/2021, VERSIÓN: 3.

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
2. EJECUTAR VISITAS DE INSPECCION OCULAR DE LAS VEREDAS DE LOS CORREGIMIENTOS ASIGNADOS Y EMITIR INFORMES TECNICOS QUE PERMITAN AL INGENIERO ACARGO PROGRAMAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS MISMAS.	DURANTE ESTE PERIODO SE VISITO Y REALIZO INSPECCION DE VIA TERCIARIA (CARPETA ASFALTICA), VEREDA BUENA VISTA, PARA VERIFICAR ESTADO ACTUAL SE ENCONTRO HUNDIMIENTOS EN 2.1 KM (PRIMER - BANCADA) Y 3.0 KM (SEGUNDA - BANCADA), CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, FUE SOLICITADO POR LA JUNTA Y COMUNIDAD PARA ASI PODER PROGRAMAR SU RESPECTIVOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE BANCADAS.	**EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 2.** FORMATO ACTA DE VISITA (AP3-F08 P); FECHA: 10/08/2021, VERSIÓN: 3 **EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 3.** EN WORD OFICIOS, VISITAS REALIZADAS.
3. ELEBORAR UN DOCUMENTO TECNICO QUE EVIDENCIE EL USO CORRECTO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP) DE LOS OPERADORES QUE REALIZAN ACTIVIDADES CON MAQUINARIA AMARILLA EN EL FRENTE DE TRABAJO ASIGNADO.	DURANTE EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL SE LLEVÓ A CABO REGISTRO FOTOGRÁFICO SOBRE EL PERSONAL TÉCNICO OPERATIVO CON SUS RESPECTIVOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP), YA QUE SE ENCONTRABA REALIZANDO TRABAJOS DE REHABILITACIÓN, CONFORMACIÓN, AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE No: 2, EN VIAS TERCIARIA DEL CORREGIMIENTO MATA DE LIMON. DE FORMA VERBAL SE LES HACE SABER LA IMPORTANCIA DEL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).	**EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 1.** FORMATO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MI7-F21 P); FECHA: 10/08/2021, VERSIÓN: 3. **EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO.** **ANEXO No: 4.** EN WORD INFORME MENSUAL Y REGISTRO FOTOGRAFICO, (EPP).
4. REPORTAR SEMANALMENTE MEDIANTE UN INFORME TECNICO AL COORDINADOR DEL TALLER DE OBRAS EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA	EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL, SE LLEVÓ A CABO REPORTE SEMANAL AL COORDINADOR DEL BANCO DE MAQUINARIA, DEL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA AMARILLA QUE ESTÁBA REALIZANDO MANTENIMIENTO EN VIA TERCIARIA, EN CORREGIMIENTO MATA DE LIMON DEL FRENTE DE TRABAJO No 2, PARA ASI PODER PROGRAMAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS EQUIPOS QUE SE ASIGNARON PARA LA	**EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO.** **ANEXO No: 5.** EN WORD INFORME ESTADO DE LA MAQUINARIA Y VOLQUETAS.

Certificate No
LAT - 0969

INFORME DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
MAQUINARIA AMARILLA PARA PODER PROGRAMAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS QUE SE NECESITEN.	EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	
5. PRESENTAR INFORMES CADA MES QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	DURANTE EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL SE PRESENTA INFORME MENSUAL AL SUPERVISOR DESIGNADO CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. SE PRESENTA INFORME DE ACTIVIDADES DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 21 JULIO AL 20 AGOSTO 2023. ANEXO CD, INFORME No 2, CONTRATO 1558 – 2023. NOTA: MANTENIMIENTO VIA TERCIARIA. INFORME No 2: CORREGIMIENTO MATA DE LIMON 3.0 KM --- TOTAL = 3.0 KM	**EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO: ANEXO No. 1.** FORMATO INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA (MI7-F21 P); FECHA: 10/08/2021, VERSIÓN: 3. **EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO. ANEXO No: 6,** FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES (AP5-F12 P) FECHA: 10/08/2021 VERSIÓN: 3 **EN MEDIO MAGNÉTICO: ANEXO No: 7,** CD.
6. EN EL TRAMITE DE CADA CUENTA PRESENTAR PAZ Y SALVO POR RESPUESTAS A LA PQRS DE CARÁCTER TECNICO QUE SURJAN DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO.	DURANTE EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL DE FECHA 21 JULIO 2023 AL 20 AGOSTO 2023 SE PRESENTA PAZ Y SALVO DE PQRS.	**ANEXO No: 8.** CERTIFICADO DE PQRS.

Certificate No: LAT - 0969

INFORME DE ACTIVIDADES

MUNICIPIO DE YOPAL

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	4505340292 / 4509206183	JULIO / AGOSTO	$ 185.600 $ 185.600
PENSION	4505340292 / 4509206183	JULIO / AGOSTO	$ 145.000 $ 145.000
ARL	4505340292 / 4509206183	JULIO / AGOSTO	$ 28.300 $ 28.300

DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.	
OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	ANEXO PLANILLAS DE PAGO MES JULIO Y AGOSTO (SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES).
Nombre Contratista: **Identificación:**	**FIRMA:** **EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA** **9.658.316 de Yopal**

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

Álvaro Luis Rivera Contreras, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.870.535, actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del, acta parcial 2 del contrato 1558 de 2023, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la Secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar	
FIRMA	**FIRMA:**
NOMBRE:	**ALVARO LUIS RIVERA CONTRERAS**
CARGO:	**SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

CCC
IMS NORTE
Certificate No
LAT - 0969


INFORME DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA

FECHA DEL INFORME :	24-ago-23
TRABAJO REALIZADO :	EN DESARROLLO A LAS ACTIVIDADES DE INSPECCION Y CONTROL A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL QUE SE ADELANTA POR ADMINISTRACION DIRECTA PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL FRENTE No 2, EN EL PRESENTE PERIODO CONTRACTUAL DE 21 DE JULIO AL 20 AGOSTO DEL 2023. SE REALIZO TRABAJOS DE DESCAPOTE, MANTENIMIENTO, CUNETEO, SE ESTA TRABAJANDO CON EXCAVADORA EN VIA VEREDA FLOREÑA DEL CORREGIMIENTO MATA DE LIMON CON UN AVANCE DE 3.0 KM
FECHA DE EJECUCIÓN :	**21 DE JULIO AL 20 AGOSTO DE 2023.**

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD Y APORTE DE LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NECESIDAD: **Estas via requiere mantenimientos preventivo ya que se encuentran con bastantes, baches ocacionados por las fuertes lluvias en diferentes sectores, se encuentra maleza sobre la via, se requiere ampiacion de la via, hace falta mateial de rio o clasificado, se requiere la maquinaria necesaria para realizar un mantenimiento adecuado como la motoniveladora, el vibro-compactador y volquetas.**

LOCALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO: CORREGIMIENTO MATA DE LIMON.



ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizo trabajos de mantenimiento en via terciaria se estaba trabajando con excavadora en Vereda Floreña se retiro derrumbes, ampliacion de via, cuneteo, con un avance de (3.0 km).

OBSERVACIONES: Se requiere llevar material clasificado, maquinaria adecuada para estos trabajos de mantenimiento de la via.

2. ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EL MANTENIMIENTO

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	
EXCAVADORA	MANTENIMIENTO	KM		

3. RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL TRABAJO

Condiciones inseguras de los operarios en la operacion de la maquina, daños con las maquinas, riesgo fisico y mecanico (contusiones, machucones, golpes etc.), condiciones de deslizamientos, choques con otros vehiculos y condiciones inseguras del personal externo a la obra ejecutada al movilizarse en el área de trabajo.

4. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGÚN LA COMUNIDAD

VEREDA FLOREÑA - CORREGIMIENTO MATA DE LIMON

5. PERMISOS Y LICENCIAS

6. POBLACION BENEFICIADA

VEREDA FLOREÑA - CORREGIMIENTO MATA DE LIMON.

INS: EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
FRENTE TRABAJO No 2 (RURAL)

ING: JOHNNY ESTEBAN PATIÑO

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS DE MANTENIMIENTO - CORREGIMIENTO MATA DE LIMON

VIA TERCIARIA - VEREDA FLOREÑA



ESTADO INICIAL TRAMO VIA PRINCIPAL - SINU



INICIO DESCAPOTE, MANTENIMIENTO - EXCAVADORA



TRABAJOS CON EXCAVADORA - RETIRO MATERIAL Y MALEZA- AMPLIACION DE VIA

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



UTILIZACION EPP - OPERADOR



UTILIZACION EPP - INSPECTOR DE OBRA

ACTA DE VISITA DE OBRA

VISITA SOLICITADA POR:	La Junta - Comunidad
PROYECTO:	Arreglo vía terciaria Capa asfaltica
FECHA:	21 Julio a 20 Agosto
LOCALIZACIÓN:	Vereda Buena vista

1. LOCALIZACIÓN

VEREDA

BUENA VISTA - CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA VIATA

RECUPERAR CAPA ASFALTICA

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL:

Esta vía terciaria hacia la vereda buena vista se encuentra en mal estado por hundimiento capa Asfaltica perdida de bancada.

3. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

Se requiere hacer un trabajo a corto y largo plazo para una mejor movilidad en el Sector. recuperacion de bancada

4. CONCEPTO PROFESIONAL DE LAS OBRAS REQUERIDAS

ACTA DE VISITA DE OBRA

DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	ABSCISA

5. POSIBLE RIESGOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO

6. ESTUDIOS Y DISEÑOS

7. FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCION	DISTANCIA (KMS)	LOCALIZACION

8. PERMISOS Y LICENCIAS

9. PROPIEDAD DE LOS PREDIOS SEGÚN LA COMUNIDAD:

10. POBLACIÓN BENEFICIADA:

COMUNIDAD ASISTENTE

NOMBRE	CARGO	CEDULA	TELEFONO	FIRMA
Elizabeth	Presidenta		3214831843	
Jaime Castañeda	Comunidad		3103130756	
Ricardo Sanchez	Inspector		3132608334	

FIRMA _____

NOMBRE PROFESIONAL _____

CARGO _____

INFORME VISITA REALIZADA - PERIODO 21 JULIO AL 20 DE AGOSTO 2023

CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA

VEREDA BUENA VISTA

SE VISITO Y REALIZO INSPECCION DE VIA TERCIARIA VEREDA BUENA VISTA, PARA VERIFICAR ESTADO ACTUAL, (CARPETA ASFALTICA), SE ENCONTRO HUNDIMIENTOS EN 2.1 KM (PRIMER - BANCADA) Y 3.0 KM (SEGUNDA - BANCADA), CORREGIMIENTO ALCARAVAN LA NIATA, FUE SOLICITADO POR LA JUNTA Y COMUNIDAD PARA ASI PODER PROGRAMAR SU RESPECTIVOS TRABAJOS DE RECUPERACION DE BANCADAS.





ESTADO ACTUAL DE LA VIA TERCIARIA




REUNION

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
INSPECTOR DE OBRA
FRENTE DE TRABAJO No 2

Yopal Casanare

Durante el periodo comprendido de fecha 21 julio al 20 agosto de 2023 se verifico la utilización de elementos de protección personal (EPP), al personal técnico operativo de la maquinaria amarilla y al inspector de obra, donde se realizó mantenimiento vías terciarias, en Corregimiento Mata de Limón.

UTILIZACION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL (EPP)



OPERADOR MAQUINARIA AMARILLA (EPP)



INSPECTOR DE OBRA (EPP)

EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA

INSPECTOR FRENTE DE TRABAJO No 2

Yopal Casanare

Ingeniero.
HENRRY RODRIGUEZ
Jefe banco de maquinaria

Ref. Informe del estado de la maquinaria amarilla excavadora, que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento en vía terciaria, recuperación de bancada, retiro derrumbes, descapote en vereda Floreña, corregimiento Mata de Limón, frente de trabajo No: 2.

Informe de la semana, 21/07/2023 al 26/07/2023

Cordial saludo Ingeniero

El presente informe es para dar a conocer el estado en que se encontraba la máquina amarilla, excavadora que estaba realizando trabajos en Vereda la Floreña, se hace revisión rutinaria semanal de filtros, aceite, combustible, engrase. No presentó ninguna anomalía durante esta semana.



Reviso - filtros, aceite, combustible, etc.

Este informe se remite al jefe del banco de maquinaria con el fin de que se tengan en cuenta para sus respectivos mantenimientos preventivos.

EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
Inspector frente de trabajo No.2


9.656.440

CERTIFICACIÓN

1190.219

LA SECRETARIA GENERAL A TRAVES DEL PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO

Que el señor (a) **EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA** identificado (a) con cédula de ciudadanía No **9658316** adscrito (a) a la secretaria de **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** para la vigencia **21 de JULIO del 2023 hasta el 20 de AGOSTO del 2023** con número de contrato **1558-2023** no presenta usuario de QfDocument.



Fuente. Herramienta QFDocument

La presente certificación se expide a solicitud del interesado(a) a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2023.

Carlos Abdul Arango.
Profesional de Apoyo

DAHIANA MELIZA HERRERA QUIJANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO-04

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9658316
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 NO 13 20	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la ac
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4505340292	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio AÑO	2023
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2023/07/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9995115903

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300
SUBTOTALES:									$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RESIDENTE EN EL EXTERIOR	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	COOP	VSP	VST	SLN	COMP	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																											ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 9658316	SANCHEZ MALPICA EMERSON RICARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	9658316	$ 28.300	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 358.900

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	9658316
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EMERSON RICARDO SANCHEZ MALPICA
CIUDAD/UNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 NO 13 20	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y fac tradoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4509206183	TIPO DE PLANILLA:		INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO	2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/08/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9995312092

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 28.300	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300
SUBTOTALES:									$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 28.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																														PENSIÓN							SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 9658316	SANCHEZ MALPICA EMERSON RICARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	9658316	$ 28.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 358.900

Planilla Pagada

Powered by CamScanner

(Art. 1.6.1.4.12 Decreto 1625 de 2016, Unico Reglamentario en Materia Tributaria)

MUNICIPIO DE YOPAL NIT No. 891.855.017-7

Autorización numeración DIAN 18764004901093 Septiembre 29 de 2020 Rango autorizado prefijo MY No. 1 al 40.000 vigencia 24 meses

CIUDAD Y FECHA DE GENERACION:	YOPAL- CASANARE 24 DE AGOSTO DE 2023	**No.**	**MY-**
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR	**EMERSON RICARDO SÁNCHEZ MALPICA**	**NIT / CC:**	9658316-1
No. CONTRATO	1558 DE 2023	**TELEFONO:**	313 2108334

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO PRESTADO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	ACTA PARCIAL No 2, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 1558 - 2023 OBJETO: REALIZAR TRABAJOS COMO TECNICO EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE IMPLEMENTEN EN EL MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL FRENTE No 2 QUE CORRESPONDE LOS CORREGIMIENTOS DE CHAPARRERA, ALCARAVAN LA NIATA, MATA DE LIMON Y EL TALADRO.	2.100.000,00	2.100.000,00
	DURANTE EL PERIODO 21 DE JULIO AL 20 AGOSTO DEL 2023.		
SON: DOS MILLONES CIEN MIL PESOS.		**TOTAL $**	**$ 2.100.000,00**

FIRMA DEL PROVEEDOR
CC. X O NIT. ___ NIT. _____
9.658.316

FIRMA ACEPTADA
CC. X O NIT. _ NIT. _____
80.870.535