	INSPECCION PREOPERACIONAL CAMION CON CANASTILLA ELEVADORA - MANLIF	TPD-F-SST1356-16	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
TPD INGENIERIA	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

EMPRESA: TPD INGENIERIA S.A.S. PLACAS No. TEV 607 MODELO: 2017 MARCA: CHEVROLET

NOMBRE DEL CONDUCTOR: MARCO AJUAREZ CONTRATO: 2023-1356

SEMANA: 29 MAYO 2023 KMS INICIAL: 88343 KMS FINAL: 88390

BRAZO MARCA:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	V													
traseras de trabajo (reflector)	1	V													
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	V													
Direccionales traseras de parqueo (giro)	2	V													
De Stop y señal trasera	1	V													
Licuadora	1	V													
CABINA															
Botiquin (pito)	1	V													
Alarma de reversa	1	V													
Freno de servicio	1	V													
Freno de emergencia	1	V													
Dirección y terminales	2	V													
Pedales y mandos manuales	3	V													
Cinturones de seguridad	2	V													
Espejos retrovisores (laterales)	2	V													
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	1	V													
Limpia brisas	2	V													
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	V													
Asientos en buena condición	2	V													
Estado del tablero	1	V													
Ajuste y seguros de las puertas	2	V													
KIT de carretera	1	V													
PMT y Documentos	5	V													
Funcionamiento de elevavidrios	2	V													
LLANTAS															
Estado de las llantas	6	V													
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	V													
Liquido de frenos	1	V													
Nivel del refrigerante	1	V													
Batería y cables	5	V													
Mangueras	0	V													
Observaciones:															
SISTEMA DE ELEVACION - CANASTILLA															
Bomba hidráulica	0	V													
Mangueras, tubos, conexiones y racores	0	—													
Cilindros principal y auxiliar del brazo	0	—													
Cilindros de extensiones del brazo	0	—													
Mandos del distribuidor y bilateral	0	—													
Estado general de las soldaduras	0	V													
Funcionamiento eléctrico	0	V													
DEMARCACION Y SEÑALIZACION DEL AREA															
Se encuentra instalada la señalización perimetral	1	V													
El trabajo se realiza con acompañante en piso	4	V													

Vo.Bo. PROFESIONAL SST:

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA DE IGUAL FORMA SE DEBE GARANTIZAR QUE LA OPERACIÓN SE REALICE DENTRO DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL EL CUAL DEBE SOBRESALIR MINIMO 50 CM DE LA OCUPACION DE LA CANASTILLA.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.

FIRMA DEL PROFESIONAL SST

MARCO A.

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

INGENIERÍA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
9	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA: WFR-538 MODELO: 2.019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez G.

SEMANA: 15-05-23 // 21-05-23 KMS INICIAL: 31.668 KMS FINAL: 31.888

BRAZO MARCA: HIAB

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)		X		X		X		X		X					
traseras de trabajo (reflector)		X		X		X		X		X					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		X		X		X		X		X					
De Stop y señal trasera		X		X		X		X		X					
Licuadora		X		X		X		X		X					
CABINA															
Botiquín (pito)		X		X		X		X		X					
Alarma de reversa		X		X		X		X		X					
Freno de emergencia		X		X		X		X		X					
Dirección y terminales		X		X		X		X		X					
Pedales y mandos manuales		X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad		X		X		X		X		X					
Espejos retrovisores (laterales)		X		X		X		X		X					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)		X		X		X		X		X					
Limpia brisas		X		X		X		X		X					
Extintor de incendios (10 libras) ABC		X		X		X		X		X					
Asientos en buena condición		X		X		X		X		X					
Estado del tablero		X		X		X		X		X					
Ajuste y seguros de las puertas		X		X		X		X		X					
KIT de carretera		X		X		X		X		X					
PMT y Documentos		X		X		X		X		X					
Funcionamiento de elevavidrios		X		X		X		X		X					
LLANTAS															
Estado de las llantas		X		X		X		X		X					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)		X		X		X		X		X					
Liquido de frenos		X		X		X		X		X					
Nivel del refrigerante		X		X		X		X		X					
Batería y cables		X		X		X		X		X					
Mangueras		X		X		X		X		X					
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica		X		X		X		X		X					
Mangueras, tubos, conexiones y racores		X		X		X		X		X					
Cilindros principal y auxiliar del brazo		X		X		X		X		X					
Cilindros de extensiones del brazo		X		X		X		X		X					
Mandos de operación bilateral		X		X		X		X		X					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios		X		X		X		X		X					
Brazos o vigas de los estabilizadores		X		X		X		X		X					
Zapatas de los estabilizadores			X		X		X		X		X				
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte			X		X		X		X		X				
Conector giratorio		X		X		X		X		X					
Tabla de capacidades visible		X		X		X		X		X					

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La Inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo

V.B. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

INGENIERÍA	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA: WFR-538 MODELO: 2019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Gonzalez

SEMANA: 8-05-23 // 14-05-23 KMS INICIAL: 31.444 KMS FINAL: 31.666

BRAZO MARCA: HIAB

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (Giro)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Licuadora		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Botiquin (pito)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de reversa		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pedales y mandos manuales		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturones de seguridad		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos retrovisores (laterales)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 libras) ABC		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asientos en buena condición		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del tablero		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajuste y seguros de las puertas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
KIT de carretera		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PMT y Documentos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Funcionamiento de elevavidrios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Estado de las llantas		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liquido de frenos		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Bateria y cables		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras, tubos, conexiones y racores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cilindros principal y auxiliar del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cilindros de extensiones del brazo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mandos de operación bilateral		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Brazos o vigas de los estabilizadores		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Zapatas de los estabilizadores			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte			✓		✓		✓		✓		✓		✓		
Conector giratorio		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Tabla de capacidades visible		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehiculo.

V.B. PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

INGENIERIA 10	PREOPERACIONAL CAMIÓN - GRÚA	TPD-F-SST1356-17	ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

PLACA: WFR-538 MODELO: 2019 MARCA: HINO

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Juan Carlos Guizá G.

SEMANA: 22-05-23 // 28-05-23 KMS INICIAL: 31.288 KMS FINAL: 32.078

BRAZO MARCA: HIAB

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	X		X		X		X		X					
traseras de trabajo (reflector)	1	X		X		X		X		X					
Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X					
Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X					
De Stop y señal trasera	1	X		X		X		X		X					
Licuadora	1	X		X		X		X		X					
CABINA															
Botiquin (pito)	1	X		X		X		X		X					
Alarma de reversa	1	X		X		X		X		X					
Freno de emergencia	1	X		X		X		X		X					
Dirección y terminales	1	X		X		X		X		X					
Pedales y mandos manuales	3	X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad	2	X		X		X		X		X					
Espejos retrovisores (laterales)	2	X		X		X		X		X					
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	1	X		X		X		X		X					
Limpia brisas	2	X		X		X		X		X					
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	X		X		X		X		X					
Asientos en buena condición	4	X		X		X		X		X					
Estado del tablero	1	X		X		X		X		X					
Ajuste y seguros de las puertas	2	X		X		X		X		X					
KIT de carretera	1	X		X		X		X		X					
PMT y Documentos	1	X		X		X		X		X					
Funcionamiento de elevavidrios	2	X		X		X		X		X					
LLANTAS															
Estado de las llantas	6	X		X		X		X		X					
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	X		X		X		X		X					
Liquido de frenos	1	X		X		X		X		X					
Nivel del refrigerante	1	X		X		X		X		X					
Bateria y cables	5	X		X		X		X		X					
Mangueras	0	X		X		X		X		X					
Observaciones:															
SISTEMA HIDRAULICO															
Bomba hidráulica	1	X		X		X		X		X					
Mangueras, tubos, conexiones y racores	1	X		X		X		X		X					
Cilindros principal y auxiliar del brazo	1	X		X		X		X		X					
Cilindros de extensiones del brazo	5	X		X		X		X		X					
Mandos de operación bilateral	0	X		X		X		X		X					
Observaciones:															
ESTRUCTURA															
Brazo principal y Brazos segundarios	1	X		X		X		X		X					
Brazos o vigas de los estabilizadores	1	X		X		X		X		X					
Zapatas de los estabilizadores	4		X		X		X		X		X				
ACCESORIOS DE IZAJE															
Gancho, seguro, pestillo espiga, tuerca y resorte	4		X		X		X		X		X				
Conector giratorio	1	X		X		X		X		X					
Tabla de capacidades visible	0	X		X		X		X		X					

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA POR NINGUN MOTIVO SE DEBE OPERAR LA GRUA EN VIA SIN SEÑALIZACIÓN Y PMT.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

V/B PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

	INSPECCION PREOPERACIONAL CAMIÓN CON CANASTILLA ELEVADORA - MANLIF	TPD-F-SST1356-16	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
TPD INGENIERÍA	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

EMPRESA: TPD INGENIERIA S.A.S. PLACAS No. TGV 602 MODELO: 2012 MARCA: Chevrolet

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Ailey Zambrano CONTRATO: 2023-1356.

SEMANA: 23 al 28 / 22 al 28 — 23 mayo 2023. KMS INICIAL: 87907 KMS FINAL: 88343

BRAZO MARCA:

ITEM	CANT.	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIER B	MIER M	JUE B	JUE M	VIER B	VIER M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Direccionales traseras de parqueo (giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Licuadora	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Botiquin (pito)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de reversa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pedales y mandos manuales	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturones de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos retrovisores (laterales)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asientos en buena condición	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del tablero	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajuste y seguros de las puertas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
KIT de carretera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PMT y Documentos	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Funcionamiento de elevavidrios	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Estado de las llantas	6	✓		✓											
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liquido de frenos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras	0	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observaciones:															
SISTEMA DE ELEVACION - CANASTILLA															
Bomba hidráulica	0	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras, tubos, conexiones y raceres	0	—		—		—		—		—		—			
Cilindros principal y auxiliar del brazo	0	—		—		—		—		—		—			
Cilindros de extensiones del brazo	0	—		—		—		—		—		—			
Mandos del distribuidor y bilateral	0	—		—		—		—		✓		—			
Estado general de las soldaduras	0	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Funcionamiento eléctrico	0	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DEMARCACION Y SEÑALIZACION DEL AREA															
Se encuentra instalada la señalización perimetral	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El trabajo se realiza con acompañante en piso	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Vo Bo. PROFESIONAL SST:

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA DE IGUAL FORMA SE DEBE GARANTIZAR QUE LA OPERACIÓN SE REALICE DENTRO DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL EL CUAL DEBE SOBRESALIR MINIMO 50 CM DE LA OCUPACION DE LA CANASTILLA.

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo.

FIRMA DEL PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR

	INSPECCION PREOPERACIONAL CAMION CON CANASTILLA ELEVADORA - MANLIF	TPD-F-SST1356-16	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad
TPD INGENIERÍA	CONTRATO DE OBRA 2023-1356	VERSIÓN 0	
		FECHA: 08/03/23	

EMPRESA: TPD INGENIERIA S.A.S. PLACAS No. TGV 602 MODELO: 2012 MARCA: Chevrolet.

NOMBRE DEL CONDUCTOR: Alicy Zambrano CONTRATO: 2023-1356.

SEMANA: 15 al 20 15 mayo 2023 KMS INICIAL: 87457. KMS FINAL: 87900.

BRAZO MARCA:

ITEM	CANT.	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES															
Frontales (altas y bajas)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
Direccionales delanteras de parqueo (giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓	✓		
Direccionales traseras de parqueo (giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Licuadora	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA															
Botiquin (pito)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Alarma de reversa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Freno de emergencia	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Dirección y terminales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Pedales y mandos manuales	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Cinturones de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Espejos retrovisores (laterales)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vidrio frontal y laterales (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Limpia brisas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Extintor de incendios (10 libras) ABC	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Asientos en buena condición	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Estado del tablero	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Ajuste y seguros de las puertas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
KIT de carretera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
PMT y Documentos	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Funcionamiento de elevavidrios	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS															
Estado de las llantas	6	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observación:															
ESTADO MECÁNICO															
Aceites de (motor, hidraulico y brazo)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Liquido de frenos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Nivel del refrigerante	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Batería y cables	5	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras	3	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Observaciones:															
SISTEMA DE ELEVACION - CANASTILLA															
Bomba hidráulica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Mangueras, tubos, conexiones y racores	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Cilindros principal y auxiliar del brazo	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Cilindros de extensiones del brazo	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Mandos del distribuidor y bilateral	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Estado general de las soldaduras	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Funcionamiento eléctrico	0	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
DEMARCACION Y SEÑALIZACION DEL AREA															
Se encuentra instalada la señalización perimetral	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
El trabajo se realiza con acompañante en piso	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

Vo.Bo PROFESIONAL SST:

DE IGUAL FORMA, CADA VEZ QUE SE VAYA A MOVER EL VEHICULO, EL CONDUCTOR DEBE REALIZAR UNA INSPECCION POR ENCIMA, POR DEBAJO, LATERAL DERECHO, LATERAL IZQUIERDO, POR EL FRENTE Y POR LA PARTE TRASERA DE IGUAL FORMA **SE DEBE GARANTIZAR QUE LA OPERACIÓN SE REALICE DENTRO DE UN CERRAMIENTO PERIMETRAL EL CUAL DEBE SOBRESALIR MINIMO 50 CM DE LA OCUPACION DE LA CANASTILLA.**

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo

FIRMA DEL PROFESIONAL SST

FIRMA DEL CONDUCTOR - OPERADOR