3

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34051

FECHA DE REGISTRO: Jul 26 2023 7:34AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 17 2023 7:34AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Astrid Eugenia Castro Zapata

UBICACIÓN: CAD Sotano B

NOMBRE OFICINA: CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

NRO. OFICINA: 9948

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3152727815/1163
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud: Cordial saludo se requiere la reparación de silla con brazos , presenta daño en la base metálica del asiento.

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200471225	Silla	• contacto plte
		• plato Metalico

NOMBRE: Astrid E Castro Z. **FIRMA:** Astrid Castro.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: julio Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan AP
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33346

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 4:39PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 4:39PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buena tardes
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el cilindro malo, la base del asiento y espaldar, reparación general.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200488510	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• plato metalico
		• "T" platina • perilla espaldar

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: JULIO Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33318

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 10:32AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 10:32AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996- 3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buenos días
Tan amable reparación de silla.
es de anotar que tiene el espaldar malo y se requiere mantenimiento en general.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200131608	Silla	• Contacto p/te
		• "T" plarina • perilla espaldar
		• Rodachinas
		• perilla Contacto p/te

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: julio Año: 2023
EJECUTADO POR: juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33322

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 10:58AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 10:58AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el Cilindro malo, espaldar malo, mantenimiento en general y rodachines.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200080420	Silla	• cilindro
		- Rodachinas
		• contacto P lte
		• Perilla asiento

NOMBRE: Jose Chito Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: Julio Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33344

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 4:34PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 4:34PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano A

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buena tardes
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el cilindro malo, la base del asiento y espaldar, reparación general.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200131926	Silla	• Contacto p/re
		• "T" platina • perilla espaldar
		• Rodachinas
		• Placa metalico

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: julio Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES: desintalación brazos (Falta repuesto)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33343

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 4:32PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 4:32PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buena tardes
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el cilindro malo, la base del asiento y espaldar, reparación general.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200060793	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" plastina • perilla espaldar
		• perilla Contacto plte

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: Julio Año: 2023
EJECUTADO POR: juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33339

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 4:23PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 4:23PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buena tardes
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el cilindro malo, la base del asiento y espaldar, reparación general.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357501	Silla	• cilindro
		• Rodachinas
		• plaro meralico
		17 platina • perilla espaldar

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: Julio Año: 2023
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33342

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 4:30PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 4:30PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buena tardes
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el cilindro malo, la base del asiento y espaldar, reparación general.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357502	silla	• Rodachinas
		• "T" plating • perilla espaldar
		• cilindro
		• plato metalico

NOMBRE: Nora Ombe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: Julio Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33340

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 4:25PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 4:25PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buena tardes
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el cilindro malo, la base del asiento y espaldar, reparación general.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357503	Silla	Rodachinas
		cilindro
		"T" platina - perilla asiento
		Perilla contacto P/te

NOMBRE: Nora Clivia Restrepa FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: Julio Año: 2023
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33312

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 10:06AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 10:06AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Laboratorio de Toxicología

NOMBRE OFICINA: Sótano

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996 Cel 3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buenos días
Tan amables y me colaboran con el arreglo de silla.
tiene los descansabrazos malos y los rodachines.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357524	Silla	• Rodachinas
		• cilindro

NOMBRE: Dora Ocampo Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: julio Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES: (Pendiente descansa brazos)

Orden de Mantenimiento # 34104

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34104

FECHA DE REGISTRO: Jul 27 2023 8:14PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 21 2023 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 4

NOMBRE OFICINA: RIT

NRO. OFICINA: 406

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente solicitamos la reparación de la silla
200267935 Contacto permanente, cambio de ruedas, cambio de perilla de contacto

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200267935	Silla	• Contacto plte
		• perilla contacto plte
		• Rodachinas

NOMBRE: Elisa Barrios C. FIRMA: Elisa Barrios

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 08 Año:2023

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34106

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34106

FECHA DE REGISTRO: Jul 27 2023 8:19PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 21 2023 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 4 piso

NOMBRE OFICINA: Impuestos varios

NRO. OFICINA: 406

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente solicitamos la reparación de la silla

200468665 Cambio de ruedas, contacto permamaente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200468665	Silla	• Rodachinas
		- contacto plte

NOMBRE: Elisa Bautista Cortes FIRMA: Elisa Bautista

FECHA EJECUCIÓN: Día: 2 Mes: 08 Año:2023

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 33274

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33274

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 1:31PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Esteban Saldarriaga

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Centro de servicio a la ciudadanía Alpujarra

NRO. OFICINA: 3052217901

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7162
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicito el favor de realizar mantenimineto a silla perteneciente al Centro de servicio Alpujarra Sótano A, ya que tiene las ruedas malas

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
Sin placa	silla	• Rodachinas
		• brazos
		• "T" platina • perilla espaldar
		• contacto permanente

NOMBRE: Silvia Montoya FIRMA: Silvia Montoya
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: Junio Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34052

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34052

FECHA DE REGISTRO: Jul 26 2023 8:24AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 17 2023 8:24AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jairo Andres Lopez Arroyave

UBICACIÓN: CAD SOTANO A unidad de mto ofis 9913

NOMBRE OFICINA: Mto de bienes

NRO. OFICINA: 9913

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3146478498
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): MTO general de la silla

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200080393	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• Platina

NOMBRE: Andrés Ignes FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 08 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34171

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34171

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:35PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 406

NOMBRE OFICINA: Fiscalización

NRO. OFICINA: 406

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligencie el detalle de su caso): Amablemente solicitamos el arreglo de la Silla

200421745 contacto permanente, cambio de ruedas, perilla de contacto

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200421745	Silla	Contacto Permanente
		Rodachinas
		Perilla de contacto

NOMBRE: Elisa Bans Cardona FIRMA: Elisa Bans

FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 08 Año:20 23

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34172

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34172

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:37PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 4 piso

NOMBRE OFICINA: Impuesto varios

NRO. OFICINA: 406

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente solicitamos el arreglo de la Silla

200417167 Contacto permanente, cambio de ruedas

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200417167	Silla	Contacto permanente
		Rodachinas

NOMBRE: Elisa Bantes Centeno FIRMA: Elm Bantes

FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 08 Año:2023

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34174

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34174

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:40PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: tubos rojos

NOMBRE OFICINA: Abogados tubos rojos

NRO. OFICINA: 306

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 32457897863
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligencie el detalle de su caso): Amablemente solicitamos el arreglo de la Silla

200267902 Contacto permanente, cambio de ruedas, perilla de contacto, perilla de espaldar

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200267902	Silla	Contacto Permanente
		Rodachinas
		Perilla de contacto
		Perilla del ESpaldar

NOMBRE: Elsa Barros Cortes FIRMA: Elsa Barros

FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 08 Año:2023

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34173

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34173

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:38PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 4 piso

NOMBRE OFICINA: tubos rojos

NRO. OFICINA: 301

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente solicitamos el arreglo de la Silla

200294678 Contacto permanente, cambio de ruedas

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200294678	Silla	Contacto Permanente
		Cambio de Ruedas

NOMBRE: Elsa Benítez Cardona FIRMA: Elsa Benítez

FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 08 Año:2023

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34175

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34175

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:41PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: tubos rojos

NOMBRE OFICINA: Tubos rojos abogados

NRO. OFICINA: 306

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente solicitamos el arreglo de la Silla

200446006 Cambio de ruedas y contacto permanente

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200446006	Silla	Radachmes
		Contacto Permanente

NOMBRE: Elisa Bares Cortes FIRMA: Elisa Bares

FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 08 Año:2023

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34176

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34176

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:42PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: tubos rojos

NOMBRE OFICINA: Abogados

NRO. OFICINA: 306

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente solicitamos el arreglo de la Silla

200089411 Contacto permanente, ajuste de brazos, cambio de ruedas

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200089411	Silla	- Contacto Permanente
		- Ajuste de Brazos
		- Cambio de Ruedas

NOMBRE: Elisa Benitez Cortes FIRMA: Elisa Benitez

FECHA EJECUCIÓN: Día: 07 Mes: 08 Año:2023

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34177

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34177

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:43PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: tubos rojos

NOMBRE OFICINA: Abogados

NRO. OFICINA: 306

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

200267945 Contacto permanente, cambio de ruedas

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200267945	Silla	·Contacto Permanente
		· Cambio de Ruedas

NOMBRE: Elkin Bantos Centeno FIRMA: Elkin Bantos.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 08 Año:2023
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34178

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34178

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:44PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: Tubos Rojos

NOMBRE OFICINA: Gestión Documental

NRO. OFICINA: 201

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente solicitamos el arreglo de la Silla

200446016 Contacto permanente, cambio de T,Cambio de Ruedas, cambio de perilla

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200446016	Silla	· Contacto Permanente
		· Cambio de T
		· Rodachinas
		· Cambio de Perilla

NOMBRE: Elisa Ramos Cortes FIRMA: Elm Ramos

FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 08 Año:2023

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34179

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34179

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:46PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: tubos Rojos

NOMBRE OFICINA: Leidy Correa

NRO. OFICINA: 201

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente solicitamos el arreglo de la Silla

200294708 Cambio de ruedas, cambio de brazos, contacto permamente

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200294708	Silla	· Rodachinas
		· Cambio de Brazos
		· Contacto permanente

NOMBRE: Elisa Barrios Cortes FIRMA: Elisa Barrios

FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 08 Año:2023

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34180

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34180

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:47PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: Plaza mayor

NOMBRE OFICINA: Conciliaciones bancarias

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

200458758 Cambio de ruedas, arreglo de brazos

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200458758	Silla	Rodachinas
		Arreglo de Brazos

NOMBRE: Elisa Bueno Cardenas FIRMA: Elisa Bueno

FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 08 Año:20 23

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34181

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34181

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:48PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: PLaza MAyor

NOMBRE OFICINA: Conciliaciones

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente solicitamos el arreglo de la Silla

200458753 Contacto permanente, arreglo de brazos, cambio de ruedas

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200458753	Silla	Contacto Permanete
		Arreglo de Brazos
		Cambio de Ruedas

NOMBRE: Elisa Buenos Centros FIRMA: Elisa Buenos

FECHA EJECUCIÓN: Día: 09 Mes: 08 Año:2023

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34182

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34182

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:49PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: Plaza MAyor

NOMBRE OFICINA: Conciliaciones

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
200017060 Cambio de ruedas, cambio de perilla, Contacto permanente

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200017060	Silla	• Rodachinas
		• Cambio de Perilla espaldar.
		• Contacto Permanente

NOMBRE: Elisa Ramos Cardona FIRMA: Elisa Ramos

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: _____ Año:20___

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34184

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34184

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:51PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: Plaza Mayor

NOMBRE OFICINA: Conciliaciones

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente solicitamos el arreglo de la Silla

200424849 Cambio de ruedas, Contacto permanente, cambio de cilindro, perilla de espaldar

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200424849	Silla	• rodachinas
		• contacto plte
		• cambio cilindro
		• perilla espaldar

NOMBRE: Elsa Ramos Cortes FIRMA: Elsa Ramos

FECHA EJECUCIÓN: Día: 9 Mes: 08 Año:2023

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34183

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34183

FECHA DE REGISTRO: Ago 1 2023 6:50PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 23 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: Plaza MAyor

NOMBRE OFICINA: Conciliaciones

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente solicitamos el arreglo de la Silla

200341349 Cambio de ruedas, contacto permamaente, cambio de T

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200341349	Silla	• Rodachinas
		• contacto permanente
		• cambio de T

NOMBRE: Elisa Ramos Cardus FIRMA: Elisa Ramos

FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: _____ Año:20___

EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32502

FECHA DE REGISTRO: May 16 2023 1:24PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 7 2023 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Marcos Ignacio Mira Ardila

UBICACIÓN: CENTRO DE ACOPIO

NOMBRE OFICINA: CENTRO DE ACOPIO

NRO. OFICINA: CENTRO DE ACOPIO

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3225215656
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:

REPARACION DE LLANTA DE CONTENEDOR GRANDE

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
CONTENEDOR DE RECOGIDA DE RESIDUOS ORDINARIOS		

NOMBRE: Marcos Ignacio Mira **FIRMA:** Marcos Mira
FECHA EJECUCIÓN: Día:_____ Mes:_____ Año:20____
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Cerrar caso/ No se encuentra repuesto en el mercado toca mandarla hacer.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32504

FECHA DE REGISTRO: May 16 2023 2:35PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 7 2023 2:35PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Doris Del Socorro Alvarez Patiño

UBICACIÓN: Piso 12

NOMBRE OFICINA: Recepción

NRO. OFICINA: sin numero

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5209
SECRETARÍA: Despacho Alcalde
DESCRIPCIÓN:

Cordialmente solicitamos adecuar el mueble de la recepción occidental en el piso 12, de acuerdo a medidas requeridas, para ampliar el espacio de acceso.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2002045249		

NOMBRE: [illegible] **FIRMA:** [illegible]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: Junio Año:2023
EJECUTADO POR:
OBSERVACIONES: - Mueble en buen Estado. Solicitan - Recortar por dar espacio a desplazamiento Recomendación hablar con Bienes muebles.

/ Cerrar caso →

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33321

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 10:48AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 10:48AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el espaldar malo, mantenimiento en general y rodachines.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200508829	silla	

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: JULIO Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES: cerrar caso, se atendió silla con el # 33320

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33323

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 11:04AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 11:04AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buenos días.
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el Cilindro malo, cojinería malo, mantenimiento en general y rodachines.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
20008041~~6~~	Silla	

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: julio Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES: Silla para reintegro (asiento reventado, Muy deteriorada

Orden de Mantenimiento # 32886

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32886

FECHA DE REGISTRO: Jun 7 2023 4:13PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 2 2023 7:13AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 416

NOMBRE OFICINA: Administrativa

NRO. OFICINA: 416

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente solicitamos la instalación de 10 persianas en la subsecretaria Financiera y de fondos.
NOTA: por favor comunicarse con Leidy Correa 3245789783 o Luisa Urrego al 3217224692, se son las contratistas encargadas del acompañamiento.
Muchas Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
N/A		

NOMBRE:_____ FIRMA: _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: _____ Año:20___
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Cerrar caso (no se va a realizar por falta de presupuesto

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32875

FECHA DE REGISTRO: Jun 7 2023 2:06PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 29 2023 2:06PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Angela Alvarez Henao

UBICACIÓN: calle 65 No.50a-85

NOMBRE OFICINA: UPSE

NRO. OFICINA: Archivo

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3188731073
SECRETARÍA: Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Se requiere el traslado de un archivo que consta de 5 cuerpos (módulos), la longitud total del archivo es de 4.75m y de fondo 1.95m. dicho archivo se encuentra ubicado en el calle 65 No.50a-85, para ser trasladado a la sede ubicada en la calle 73 No. 48a-45. se requiere realizar este traslado de manera urgente, toda vez que la sede donde se encuentra actualmente fue entregada a una alianza publico/privada y la alianza empezará a realizar demoliciones y otras adecuaciones en el sitio.
Agradezco la gestión y pronto ayuda.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
Archivo	Archivador Rodante	Desarmada y armada #6
	6 cuerpos para	Reglamento #12. Tensores x10.
	Trasladar	Rep. cadenas ... x3

NOMBRE: Santiago Chaparro FIRMA: Santiago
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 6 Año:2023
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Por coordinar días para el traslado

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
31146

FECHA DE REGISTRO: Feb 16 2023 2:32PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jun 12 2023 3:32PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Augusto Antonio Arias Hurtado

UBICACIÓN: Sótano B

NOMBRE OFICINA: Consultorio médico

NRO. OFICINA: 9968

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3183606225 o ext 5057
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Muy buenas tardes, para solicitarles por favor el arreglo de la camilla del consultorio médico 9968 en el sótano B la cual está con la espuma muy deteriorada.

Agradezco la atención

Augusto Arias H.

Médico UGRL

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200004055	Camilla	Cambio de espuma
		Cambio de guata
		Tapizada

NOMBRE: Augusto Antonio Arias H FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 01 Mes: agosto Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33931

FECHA DE REGISTRO: Jul 18 2023 9:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 9 2023 9:44AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Guillermo Sanchez Cuartas

UBICACIÓN: piso 8 salón reuniones (309)

NOMBRE OFICINA: salon de reuniones piso 8

NRO. OFICINA: salon de reuniones piso 8

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7371
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Urgentemente solicitamos por favor arreglo de una mesa de reuniones grande la cual esta muy zafada y se mueve para los lados

Gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200417901	Mesa	-

NOMBRE: Juan Sanchez **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 14 Mes: 08 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Cerrar caso /

3007665792
Mariana Arboleda G.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32643

May 25 2023 1:10PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 18 2023 3:00PM

Muebles.

Natalia del Pilar Campuzano Rojas

Belen las playas, carrera 72 No. 11 - 11

OFICINA: Discapacidad

EXT: 4206

de Inclusion Social Familia y Derechos Humanos

(Por favor diligenciar el detalle de su caso):

mantenimiento del archivo rodante del Equipo de

NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
Archivador 9 Cuerpos	- Desarmada y Armada 8 cuerpos
	- Ajuste Cadena 6 tensiones
	- Rodamientos X12 unidades
	- Cambio 1 Tensor

Mariana Arboleda Giraldo FIRMA: Mariana Arboleda G.

Día: _____ Mes: _____ Año:20____

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
31792

FECHA DE REGISTRO: Mar 27 2023 9:30AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jul 19 2023 9:30AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Gildardo Cardona Cardona

UBICACIÓN: Sótano C

NOMBRE OFICINA: Archivo y Planoteca SIF

NRO. OFICINA: 9977

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6238
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: buenos días, solito reparación de uno de los entrepaños de carpetas colgantes y mantenimiento preventivo de los mismos.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200453598		- Desmontada y Armada 8 cuerpos
	9 Cuerpos	- Tensiona y Repar cadena X6
		- Tensors X Unidad

NOMBRE: Gildardo Cardona C. **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: _____ Mes: _____ Año:20____
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

William Loaiza
319-411-6148

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32385

FECHA DE REGISTRO: May 10 2023 8:48AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 1 2023 8:48AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jose Fernando Enciso Quiñonez

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Archivo de Gestión de la UABI

NRO. OFICINA: 715

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7496
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN: Cordial saludo Solicito su colaboración para el arreglo de los estantes 16, 18 y 20 del Archivo de Gestión de la Unidad de Administración de Bienes Inmuebles -UABI, toda vez que después del fin de semana del 1 de mayo del presente año aparecieron hundidos en su parte superior, cabe señalar que este hundimiento pone en riesgo la conservación de los expedientes así como la seguridad del personal del Archivo, por lo tanto, es indispensable la reparación. Cabe señalar que, revisada la estantería no se encontró placa, sin embargo, no cabe duda que es propiedad de la Alcaldía y de la Subsecretaría de Gestión de Bienes. djunto fotos. Para coordinar las labores de reparación se pueden comunicar conmigo al teléfono 3015378174 o ext. 7496.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
0000000	Archivador 5	Traslado y Desarmada Armada
	Cuerpos	de 5 cuerpos, tensores X 8
		-Cambio de Soportes X 2 Unidades
		-Reparación cadena X 3

NOMBRE: William Alfredo Loaiza Giraldo **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: 06 Año: 2023
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES: Archivador de 5 cuerpos para mantenimiento 1 Cuerpo para Sotano

Claudia Milena Osorio Posada.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32036

FECHA DE REGISTRO: Abr 14 2023 6:09PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 8 2023 5:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Ana Marcela Garcia Arboleda

3193524733
Luisa orrego

UBICACIÓN: Edificio Carré

NOMBRE OFICINA: Despacho

NRO. OFICINA: 311

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8204
SECRETARÍA: Secretaría de Educación
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,

Se solicita muy amablemente la reparación de la cojineria de uno de los muebles del despacho de la Subsecretaría Administrativa y Financiera ya que se encuentra roto.

Quedo muy atenta, gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200044747		

NOMBRE: Luisa fernanda Orrego **FIRMA:** Luisa Orrego.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 23 Mes: Junio Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Caso cerrado / No hay presupuesto.

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32951

FECHA DE REGISTRO: Jun 13 2023 2:34PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 5 2023 2:34PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Nora Liliana Villegas Giraldo

UBICACIÓN: SOTANO A

NOMBRE OFICINA: MANTENIMIENTO

NRO. OFICINA: 9913

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 1147
SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Buenas tardes, por favor hacer mantenimiento a silla

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200268272	Silla	Rodachinas
		"T" plana
		Perilla espaldar

NOMBRE: liliana Villegas Giraldo FIRMA: liliana
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: junio Año: 2023
EJECUTADO POR: juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33341

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 4:27PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 4:27PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buena tardes
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el cilindro malo, la base del asiento y espaldar, reparación general.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357470	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• Contacto ptte
		• T° Plasma • perilla espaldar

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: julio Año: 2023
EJECUTADO POR: juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33337

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 4:19PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 4:19PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buena tardes
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el cilindro malo, la base del asiento, reparación general.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357467	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" Plarina
		• perilla espaldar

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: Julio Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33336

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 4:17PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 4:17PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buena tardes
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el cilindro malo, la base del asiento, reparación general.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357466	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" plarina
		• perilla espaldar

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: JULIO Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33320

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 10:44AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 10:44AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buenos días
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el espaldar malo, mantenimiento en general y rodachines.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200508829	silla	• Rodachinas
		• Plato metalico
		• "T" plastina
		• perilla espaldar

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: Julio Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33315

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 10:20AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 10:20AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicologia

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996- 3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buenos días
Tan amable reparación de silla.
Es de anotar que tiene el cilindro malo, las espumas muy desgastadas y mantenimiento en general.
muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357465	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" plastica • Perilla asiento
		• Perilla contacto p/te

NOMBRE: Nora Unbo Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: JULIO Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33345

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 4:37PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 4:37PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

Buena tardes
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el cilindro malo, la base del asiento y espaldar, reparación general.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200077754	Silla	. Rodachinas
		, cilindro
		. "T" plarina . perilla espaldar
		. tela

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: Julio Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33317

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 10:26AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 10:26AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad Caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de de toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996- 3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buenos días
Tan amable y me colabora con la reparación de silla.
Tiene espaldar malo, el cilindro y descansa brazos.
Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357473	silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• Contacto p1te • perilla espaldar
		• perilla Contacto p1te

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: julio Año:2023
EJECUTADO POR: juan f

OBSERVACIONES: asignación brazos (no hay repuesto)

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33319

FECHA DE REGISTRO: Jun 27 2023 10:39AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 19 2023 10:39AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Antonio Maria Santa Restrepo

UBICACIÓN: Movilidad caribe

NOMBRE OFICINA: Laboratorio de Toxicología

NRO. OFICINA: Sótano

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7996-3127209511
SECRETARÍA: Secretaría de Movilidad
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):
Buenos días
Tan amables reparación de Silla.
Es de anotar que tiene el espaldar malo, mantenimiento en general y rodachines.
muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200357468	Silla	• "T" platina • perilla espaldar
		• Rodachinas
		• Contacto pite
		• Perilla Contacto pite

NOMBRE: Nora Uribe Restrepo FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: Julio Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 34107

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
34107

FECHA DE REGISTRO: Jul 27 2023 8:21PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 21 2023 8:00AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Fernando Pelaez

UBICACIÓN: 4 piso

NOMBRE OFICINA: contabilidad

NRO. OFICINA: 415

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3245789783
SECRETARÍA: Secretaría de Hacienda
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Amablemente solicitamos la reparación de la silla
2001327259 cambio de Perilla, cambo de cilindro, y cambio de ruedas

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
2001327259	Silla	cilindro
		Rodachinas
		Perilla espaldar

NOMBRE: Elisa Ramirez. FIRMA: Elisa Ramirez

FECHA EJECUCIÓN: Día: 02 Mes: 08 Año:2023

EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES: