Orden de Mantenimiento # 33623

6

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33623

FECHA DE REGISTRO: Jul 10 2023 9:27AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 1 2023 9:2[illegible]

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U.ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 903, PUESTO 33

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): NEUMATICO MALO

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200473193	Silla	• cilindro
		• Rodachinas
		• "T" platina
		• pepilla espaldar

NOMBRE: Liliana Cujar FIRMA: [signature]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 07 Año: 20 23
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 33619

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33619

FECHA DE REGISTRO: Jul 10 2023 8:51AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 1 2023 8:51AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Liliana Cujar Bahamon

UBICACIÓN: CAD, PISO 9

NOMBRE OFICINA: U.ADMINISTRATIVA

NRO. OFICINA: SECTOR 903, PUESTO 35

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3008265025
SECRETARÍA: Secretaría de Infraestructura Física
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): ESPALDA Y RODAMIENTOS MALOS

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200131895	Silla	• Rodachinas
		• Contacto p/te
		• "T" plana
		• Perilla espaldar

NOMBRE: Liliana Cujar FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 12 Mes: 07 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan Acevedo
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32337

FECHA DE REGISTRO: May 5 2023 3:26PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 29 2023 4:26PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Carlos Eduardo Restrepo Rodriguez

UBICACIÓN: plaza de la libertad piso 11 torre B

NOMBRE OFICINA: desarrollo economico unidad de desarrollo socioeconomico

NRO. OFICINA: piso 11 torre B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6448
SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Económico
DESCRIPCIÓN:

reposicion de llaves en puesto de trabajo

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
sin placa, escrritorio puesto de trabajo	• Cajon Superior	→ chapa
	• Cajon inferior	• chapa
		• Sistema Seguro (2 und)

NOMBRE: Carlos Eduardo Restrepo **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 16 Mes: junio Año:2023
EJECUTADO POR: juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32766

FECHA DE REGISTRO: Jun 2 2023 11:08AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 26 2023 12:08PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Janeth Bibiana Castaño Gomez

UBICACIÓN: Ed. Plaza de la Libertad Torre B Piso 10

NOMBRE OFICINA: Subsecretaria de Desarrollo Rural

NRO. OFICINA: Torre B Piso 10 Ed. Plaza de La Libertad

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3104093803
SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Económico
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Buenos dias,

Por medio de la presente, manifiesto el daño de uno de los gabinetes de mi escritorio, en donde presenta constantemente dificultades para abrir y cerrar, la ,mayoria de los balines se han caido.

Quedo atenta,

Mi contacto es 310 4093803

Cordialmente,

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
Sin placa	cajon inferior	• chapa
		• rieles (3 und)
		• sistema Seguro (2 und)
	Cajon Superior	• chapa

NOMBRE: Janeth B Castaño G **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 22 Mes: junio Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32745

FECHA DE REGISTRO: Jun 1 2023 12:42PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 25 2023 2:42PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jeyson Vanegas Ruiz

UBICACIÓN: Plaza de la Libertas piso 10 torre B

NOMBRE OFICINA: Subsecretaria de Desarrollo Rural

NRO. OFICINA: Piso 10 torre B

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5844
SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Económico
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes

La puerta abatible del cajón superior de del escritorio se cayo por fallas de las bisagras y gatos.

En el momento la puerta se encuentra desinstalada y el cajón sin puesta ni ninguna seguridad

Agradezco su atención

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
sin placa	Cajon Superior	• chapa
		• rieles (2 ond)
		• soporte metalico

NOMBRE: [illegible] **FIRMA:** [signature]
FECHA EJECUCIÓN: Día: 22 Mes: Junio Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 31234

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
31234

FECHA DE REGISTRO: Feb 21 2023 1:50PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jun 15 2023 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jose Maria Perez Lora

UBICACIÓN: CARRERA 43 #66E-41

NOMBRE OFICINA: CVS MANRIQUE

NRO. OFICINA: 1

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 2014
SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Económico
DESCRIPCIÓN:

SOLICITUD DE CAMBIO DE CAMBIO DE CHAPA CVS MANRIQUE

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
SIN PLACA	Cajon	chapa
		sistema Seguro (1)

NOMBRE: Yolanda Cordona FIRMA: Yolanda cordona
FECHA EJECUCIÓN: Día: 5 Mes: julio Año:2023
EJECUTADO POR: juan fl

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 33083

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33083

FECHA DE REGISTRO: Jun 16 2023 2:55PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 10 2023 3:55PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Adriana Marcela Saldarriaga Faciolince

UBICACIÓN: Plaza de la Libertad, piso 11, torre b

NOMBRE OFICINA: Plaza de la Libertad piso 11 torre b secretaria de desarrollo económico

NRO. OFICINA: Plaza de la libertad, piso 11, torre b

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 8533
SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Económico
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): La silla tiene problemas en las ruedas

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200275764	silla	• Rodachinas
		• cilindro

NOMBRE: Yolgela Saldarriaga FIRMA: Yolgela

FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: 07 Año:2023

EJECUTADO POR: Jean A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 32918

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32918

FECHA DE REGISTRO: Jun 9 2023 12:57PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 3 2023 2:57PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jairo Andres Marin Franco

UBICACIÓN: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO PISO 11 TORRE A PLAZA DE LA LIBERTAD

NOMBRE OFICINA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO

NRO. OFICINA: PISO 11 TORRE A PLAZA DE LA LIBERTAD

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3855555 EXT 8825
SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Económico
DESCRIPCIÓN:

Comedidamente solicito el mantenimiento y reparación de la Sila Ergonómica 200385599 ya que el tornillo que sostiene el espaldar se encuentra rodado y no se sostiene al recostarse para trabajar

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200385599	silla	• contacto permanente
		• "T" pistina
		• perilla contacto p/te
		• Rodachinas

NOMBRE: Jairo Marin FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: julio Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32648

FECHA REGISTRO: May 26 2023 4:09PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 19 2023 7:09AM

SERVICIO: Bienes Muebles
SOLICITADO POR: José María Pérez Lora
UBICACIÓN: Carrera 43B #49A-37 MasCerca La Floresta
NOMBRE OFICINA: Punto de Orientación CVS MasCerca La Floresta
RESPONSABLE: Punto de Orientación CVS MasCerca La Floresta
CARGO:
TELEFONO: 3003586621
DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Económico
CORREO:

Describa su **solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):**

Se solicita el cambio de **clave para acceder con llaves a dos escritorios** de punto [illegible] se tienen las llaves de los escritorios ubicados en el punto de [illegible] ubicado en el MasCerca La Floresta.

NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
Cajon inferior	• chapa (3 und)
	• Sistema Seguro (3 und)
Cajon Superior	→ chapa (3 und)

NOMBRE: Doris Virginia Cubides FIRMA: Doris V. Cubides C
FECHA EJECUCIÓN: Día: 04 Mes: 08 Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

https://[illegible]/32A0EC2C791323AA236DE9AE0E0226E62A3DF7F6D76BD7CB21CBAE1BA...

Orden de Mantenimiento # 33130

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33130

FECHA DE REGISTRO: Jun 21 2023 11:57AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 13 2023 11:57AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Henry de Jesus Acevedo Cardona

UBICACIÓN: Piso 8 CAD oficina 806

NOMBRE OFICINA: Sub Social y Económica

NRO. OFICINA: 806

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5815-3003897002
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Buenos días. Solicito de manera respetuosa el arreglo de las bisagras de la puerta de gabinete superior de escritorio. Por su atención y pronta colaboración muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
sin placa	calon Superior	• chapa
		• rieles (2und)

NOMBRE: Henry Acevedo C FIRMA: Henry AC
FECHA EJECUCIÓN: Día: 7 Mes: 7 Año:20 23
EJECUTADO POR: joan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32560

FECHA DE REGISTRO: May 19 2023 10:15AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 12 2023 11:15AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Jose Humberto Camacho Grisales

UBICACIÓN: CAM

NOMBRE OFICINA: Gestion del suelo

NRO. OFICINA: 801

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5845
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): Solicitud ajuste silla, se caen los tornillos y faltan algunos

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200053192	Silla	• Rodachinas
		• "T" Plarina • Perilla espaldar
		• Cilindro
		• Perilla asiento

NOMBRE: Jose Humberto camacho **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 20 Mes: junio Año:2023
EJECUTADO POR: Joan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
31677

FECHA DE REGISTRO: Mar 16 2023 11:17AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jul 10 2023 12:17PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Lina Marcela Calle Zuleta

UBICACIÓN: 806

NOMBRE OFICINA: Subdirección de Planeación Social y Económica

NRO. OFICINA: 806

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6251
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Tengo malos los cajones del escritorio

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200423289	Cajon inferior	• rieles (2 und)
		• chapa
	Cajon Superior	→ chapa

NOMBRE: Lina Marcela Calle **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 31 Mes: Jul Año:2023.
EJECUTADO POR: juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
31231

FECHA DE REGISTRO: Feb 21 2023 11:53AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jun 15 2023 11:53AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Martha Cecilia Valencia Bedoya

UBICACIÓN: Piso 8 oficina 801

NOMBRE OFICINA: Unidad de Planificacion Territorial

NRO. OFICINA: 801

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5351
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Señor usuario: ***REPARACION CAJONES ESCRITORIO TODOS DAÑADOS.***

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
No tiene	Cajon inferior	• Rieles (3 und)
		• Chapa
		• Sistema Seguro (3 und)
	Cajon Superior	→ chapa

NOMBRE: Martha Valencia **FIRMA:** Martha V.
FECHA EJECUCIÓN: Día: 21 Mes: junio Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32444

FECHA DE REGISTRO: May 15 2023 10:52AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Sep 6 2023 10:52AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Johnenide Hoyos Moncada

UBICACIÓN: CAM piso 8

NOMBRE OFICINA: Prospectiva, Información y Evaluación estratégica

NRO. OFICINA: 808

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5648
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)

DESCRIPCIÓN: *Cordial saludo, se solicita muy amablemente hacer mantenimiento y* ***reparación*** *a: Puesto de trabajo (Cajones superiores e* ***inferiores****), ubicado en el DAP, piso 8,* ***oficina*** *808 en el CAM, puesto de trabajo de Johnenide Hoyos La silla con* ***código: 200056304****, ubicada en el DAP, piso 8,* ***oficina*** *808 en el CAM, puesto de trabajo de Johnenide Hoyos Muchas gracias por su valiosa y pronta* ***colaboración****.*

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200056304	Cajon inferior	• chapa • rieles (2 und)
	Cajon Superior	→ chapa → riel (1 und)
	Silla	* Rodachinas * cilindro
		* "T Platina * Perilla/espaldar

NOMBRE: Johnenide Hoyos M. **FIRMA:** Johnenide Hoyos M

FECHA EJECUCIÓN: Día: 22 Mes: junio Año: 2023

EJECUTADO POR: juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 33132

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33132

FECHA DE REGISTRO: Jun 21 2023 12:49PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 13 2023 12:49PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Merly Gineth Gallego Rico

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Unidad de Proyectos Estratégicos

NRO. OFICINA: 801

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5899
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,
Requiero duplicado de llaves de mi escritorio tanto de la cajonera como de la puerta superior. Había hecho el requerimiento desde julio del año pasado pero lo cerraron por falta de recursos.
Porfavor gestionar lo mas pronto posible, muchas gracias.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
no tiene placa	Cajon inferior	• chapa
		• sistema Seguro (2 und)
	Cajon Superior	→ chapa

NOMBRE: Veronica Villa FIRMA: Veronica Villa
FECHA EJECUCIÓN: Día: 11 Mes: julio Año: 2023
EJECUTADO POR: juan A

OBSERVACIONES:

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
31339

FECHA DE REGISTRO: Feb 27 2023 8:46AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Jun 21 2023 8:46AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Erika Bustamante Monsalve

UBICACIÓN: Piso 8-CAD oficina 810

NOMBRE OFICINA: Subdirección de Planeación Social y Económica

NRO. OFICINA: 810

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6252
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Se solicita arreglo de la tapa de la cajonera flotante, ya que la misma se descolgó y genera un riesgo.

Muchas gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
0000	Cajon Superior	• rieles (2 und)
		• Chapa

NOMBRE: Ana Catalina Velez Cardona **FIRMA:**
FECHA EJECUCIÓN: Día: 21 Mes: junio Año:20 23
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 33634

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33634

FECHA DE REGISTRO: Jul 10 2023 2:50PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 1 2023 2:50PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Olga Lucia Londono Herrera

UBICACIÓN: Tunos Rojos

NOMBRE OFICINA: 1407

NRO. OFICINA: 1407

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 3147422809
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Cordial saludo,
Solicitamos de su servicio para el mantenimiento correctivo respecto a las ruedas del siguiente enser:
200493113 - Piso 14 oficina 1407
Esta ubicada en Medellín-Colombia, Carrera 55 40A 20, Edificio Nuevo Centro La Alpujarra (Tubos Rojos) en los pisos y oficinas que se detallan.
Agradecemos su oportuna atención y gestión.

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200493113	Silla	• cera
		• Rodachinas
		• "T" platina • perilla espaldar

NOMBRE: Jennifer Cardona FIRMA: Jennifer Cardona
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: Julio Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 33002

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33002

FECHA DE REGISTRO: Jun 15 2023 8:08AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 9 2023 9:08AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Juan Guillermo Sanchez Cuartas

UBICACIÓN: piso 3

NOMBRE OFICINA: Unidad administrativa

NRO. OFICINA: 309

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7371
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Buenos dias
Solicito por favor reparación de la tapa de la cajonera superior del escritorio la cual se zafo y podría caerse gracias

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
000	Cajon Superior	• rieles (2 und)
		• chapa

NOMBRE: Yla Camila Alzate FIRMA: Yla Camila Alzate
FECHA EJECUCIÓN: Día: 10 Mes: julio Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 33692

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33692

FECHA DE REGISTRO: Jul 11 2023 10:47AM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Nov 2 2023 10:47AM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Clara Luz Hoyos Gomez (Veronica.Villa. Marina Elena

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Unidad de proyectos estrategicos

NRO. OFICINA: 801.

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5792
SECRETARÍA: Departamento Administrativo de Planeación (DAP)
DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso):

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200459559	Silla	• Rodachinas
		• "T" platina • perilla espaldar
		• cilindro

NOMBRE: Veronica Villa FIRMA: Veronica Villa
FECHA EJECUCIÓN: Día: 13 Mes: julio Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
32304

FECHA DE REGISTRO: May 4 2023 12:57PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Ago 28 2023 2:57PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Luz Stella Arango Cardona

UBICACIÓN: C.S.C. Villa del Socorro CL 104b 48 60

NOMBRE OFICINA: G.H.S.C Casa de Justicia Villa del Socorro

NRO. OFICINA: G.H.S.C Casa de Justicia Villa del Socorro CL 104b 48 60

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 5774
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Reparar puera de Loker que se encuentra despegada en el C.S.C. Villa del Socorro - Servicio a la Ciudadanía

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
No tiene	Cajon	• chapa
		• rieles (2 und)

NOMBRE: Juan Restrepo Arequipa. **FIRMA:** _____
FECHA EJECUCIÓN: Día: 25 Mes: 07 Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Liliana Maria Duque Henao

De: cscsoporte@medellin.gov.co
Enviado el: martes, 11 de julio de 2023 8:43 a. m.
Para: Liliana Maria Duque Henao
Asunto: Orden de Mantenimiento # 33645

☒

UNIDAD DE MANTENIMIENTO

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CASO

33645

FECHA DE REGISTRO: Jul 10 2023 3:09PM

TIEMPO EJECUCIÓN:

Largo Plazo - Nov 1 2023 3:09PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: Santiago Eduardo Correa Del Valle

UBICACIÓN: Oficina pool de conductores

NOMBRE OFICINA: Pool de conductores

NRO. OFICINA: XXX

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 6560

SECRETARÍA: Secretaría de Suministros y Servicios

DESCRIPCIÓN:

Descripción de su solicitud (Por favor diligenciar el detalle de su caso): **Por favor arreglar Compuerta de archivador de pared (descarrilado, faltan tornillos)**

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
No aplica	Cajon Superior	• Rieles (2 und)
		• chapa

NOMBRE: Carlos Carmona **FIRMA:**

42880352

Orden de Mantenimiento # 33268

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33268

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 1:20PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Esteban Saldarriaga

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Centro de servicio a la ciudadanía Alpujarra

NRO. OFICINA: 3052217901

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7162
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicito el favor de realizar mantenimineto a silla perteneciente al Centro de servicio Alpujarra Sótano A, ya que esta desajustada

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200268203	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" plarina
		• perilla espaldar

NOMBRE: John E Saldarriaga FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: junio Año:2023
EJECUTADO POR: Jean Acevedo

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 33274

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33274

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 1:31PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Esteban Saldarriaga

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Centro de servicio a la ciudadanía Alpujarra

NRO. OFICINA: 3052217901

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7162
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicito el favor de realizar mantenimineto a silla perteneciente al Centro de servicio Alpujarra Sótano A, ya que tiene las ruedas malas

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
Sin placa	silla	• Rodachinas
		• "base araña"
		• "T" platina • perilla espaldar

NOMBRE: Natalia Ceca FIRMA: Natalia Ceca.
FECHA EJECUCIÓN: Día: ___ Mes: junio Año:2023
EJECUTADO POR: juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 33270

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33270

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 1:23PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Esteban Saldarriaga

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Centro de servicio a la ciudadanía Alpujarra

NRO. OFICINA: 3052217901

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7162
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicito el favor de realizar mantenimineto a silla perteneciente al Centro de servicio Alpujarra Sótano A, ya que esta desajustada

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200382162	Silla	• Rodachinas
		• contacto p/te
		• "T" plastino
		• perilla espaldar

NOMBRE: John E. Saldarriaga FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: junio Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 33261

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33261

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 12:58PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 12:58PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Esteban Saldarriaga

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Centro de servicio a la ciudadanía Alpujarra

NRO. OFICINA: 3052217901

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7162
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicito el favor de realizar mantenimineto a silla perteneciente al Centro de servicio Alpujarra Sótano A, ya que esta desajustada

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200053089	Silla	• aleta (2 und)
		• Rodachinas
		• "T" platina • perilla espaldar
		• brazos

NOMBRE: Juan Jose Lopez FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: ____ Mes: junio Año: 2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 33273

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33273

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 1:28PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Esteban Saldarriaga

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Centro de servicio a la ciudadanía Alpujarra

NRO. OFICINA: 3052217901

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7162
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicito el favor de realizar mantenimineto a silla perteneciente al Centro de servicio Alpujarra Sótano A, ya que tiene los 2 brazos desgastados

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
200382225	Silla	• brazos
		• gleta (2und)
		• Rodachinas
		• cilindro

NOMBRE: John E. Saldarriaga FIRMA:
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: junio Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A
OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 33265

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33265

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 1:16PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Esteban Saldarriaga

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Centro de servicio a la ciudadanía Alpujarra

NRO. OFICINA: 3052217901

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7162
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicito el favor de realizar mantenimineto a silla perteneciente al Centro de servicio Alpujarra Sótano A, ya que esta desajustada y tiene las ruedas en mal estado

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
Sin Placa	Silla	• cilindro
		• Rodachinas
		• "T" plarina • perilla espaldar
		• perilla contacto pire

NOMBRE: Silva Montoya FIRMA: Silva Montoya
FECHA EJECUCIÓN: Día: 28 Mes: junio Año: 2023
EJECUTADO POR:

OBSERVACIONES:

Orden de Mantenimiento # 33264

cscsoporte@medellin.gov.co <cscsoporte@medellin.gov.co>
Para: hpmedellin@yahoo.com

UNIDAD DE MANTENIMIENTO
SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CASO
33264

FECHA DE REGISTRO: Jun 26 2023 1:14PM

TIEMPO EJECUCIÓN:
Largo Plazo - Oct 18 2023 1:00PM

SERVICIO DE: Bienes Muebles.

SOLICITADO POR: John Esteban Saldarriaga

UBICACIÓN: CAD

NOMBRE OFICINA: Centro de servicio a la ciudadanía Alpujarra

NRO. OFICINA: 3052217901

SEDE:

CONMUTADOR 385 5555 EXT: 7162
SECRETARÍA: Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía
DESCRIPCIÓN:

Buenas tardes,

Solicito el favor de realizar mantenimineto a silla perteneciente al Centro de servicio Alpujarra Sótano A, ya que esta desajustada y tiene las ruedas en mal estado

PLACA	NOMBRE BIEN MUEBLE	ACTIVIDAD REALIZADA
Sin placa	Silla	• Rodachinas
		• cilindro
		• "T" platina • perilla espaldar
		• brazos

NOMBRE: Jhon Esteban Gonzalez FIRMA: Jhon Esteban G
FECHA EJECUCIÓN: Día: 29 Mes: junio Año:2023
EJECUTADO POR: Juan A

OBSERVACIONES: