Radicado R:2023010396707
Fecha:2023/09/08 4:01:29 PM
Tpo:OFICIO
BEATRIZ ELENA OSPINA MONTOYA
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.

901.383.717-3

GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_234

Medellín, 08 de septiembre de 2023

Señores
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ATN: EDUARDO HERRERA ZAMBRANO
SUPERVISOR DEL PROYECTO
CALLE 42B # 52-106 PISO 9 OFICINA 906 EDIFICIO LA ALPUJARRA
MEDELLIN

REF: **CONTRATO No 4600014886, CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DEL CHUSCAL - ARMENIA - LA HERRADURA – TITIRIBÍ (60AN08-1), Y LA MISERENGA (Cruce Ruta 62) - EBÉJICO - SEVILLA - HELICONIA - ALTO DEL CHUSCAL (62AN17), EN LA SUBREGION OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

ASUNTO: **ENTREGA INFORME MENSUAL No. 8 - AGOSTO DE 2023 AREA SST DEL CONTRATO No. 4600014886 DE 2022**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, esta Interventoría hace entrega del Informe mensual # 8 en medio físico para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2023 del área SST de la Interventoría con sus respectivos anexos, para así dar cumplimiento a los términos establecidos en el contrato No. 4600014886 de 2022.

Se entrega carpeta con el informe conformado por 17 folios y un (1) CD con los anexos.

Atentamente,

GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA S.A.S

JOHN FREDY HENAO LONDOÑO
Director de Interventoría

SE ANEXA LO ENUNCIADO EN DIECISIETE (17) FOLIOS.

Elaboro: JFHL
Reviso: JFHL
Aprobó: JFHL

Copia:

2023 SEP 11 13:41:46
ARCHIVO SIF

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.383.717-3	CONTRATO 4600014886 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS
INFORME DE INTERVENTORÍA # 8 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO		

RD 76

CONTRATO 4600014886 - 2022

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 08
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Firma: Sandra P. Bran Daniela T G	Firma:	Firma:
Realizo: Sandra Patricia Bran Rojas y Daniela Fernanda Torres G Residentes SST Interventoría	**Reviso:** John Fredy Henao Londoño Director Interventoría	**Aprobó:** Luis Alcides Diaz Villada Supervisor SST Gobernación

2023 SEP 14 13:41:26 ARCHIVO SIF

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. OBJETIVOS 6
   2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN DE SST DE LA INTERVENTORIA 6
   2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA DE SST 6
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 7
4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 8
5. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTAR S.A 9
6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATISTA 13
   6.1 CAPACITACIONES E INDUCCIONES 13
   6.2 TRABAJOS DE ALTO RIESGO 14
   6.3 ORDEN Y ASEO 15
   6.4 AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN 15
   6.5 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 16
   6.6 HIDRATACIÓN EN OBRA 16
   6.7 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 17
   6.8 SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO 17
   6.9 INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 18
   6.10 AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL 19
   6.11 EXÁMENES OCUPACIONALES 19
   6.12 REPORTES DE ACCIDENTE 20
   6.13 PLAN DE GESTION DE RIESGOS (PLAN DE EMERGENCIA) 21
   6.14 PROTOCOLO PARA RIESGO BIOLOGICO 21
   6.15 PRESUPUESTO SST 22
7. GESTION DE LA INTERVENTORIA. 23

7.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA EN TEMAS DE SST 24
7.2 LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA 25
7.3 CAPACITACIONES E INDUCCIONES 25
7.4 COPASST 25
7.5 EXÁMENES OCUPACIONALES 26
7.6 ENTREGA DE EPP 26
7.7 AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL 26
7.8 LIQUIDACIONES 26
7.9 INSPECCIONES 26
7.10 REPORTES DE ACCIDENTE 26
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 27
9. REGISTRO FOTOGRAFICO 29
10. ANEXOS 33
10.1 Anexos Contratista 33
10.2 Anexos Interventoría 33

1. INTRODUCCIÓN

Las obras de infraestructura generan importantes impactos en el ambiente y la seguridad de la población en general que deben ser regulados a través del sistema de gestión integrado de seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente, el cual está fundamentado en el cumplimiento de la legislación en materia de seguridad. Por otro lado, la calidad de vida, salud física y mental del trabajador el desarrollo personal y social, son promovidas a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementado durante todas las etapas constructivas del proyecto de obra, de igual forma, las prácticas de control, prevención, mitigación y/o compensación de los múltiples impactos ambientales y de seguridad generados, durante los procesos constructivos. Los cuales deben ser generados y ejecutados por el contratista mediante el plan de seguridad, medio ambiente y calidad.

Todas las personas vinculadas de manera directa (contratista, subcontratista, entre otros) o indirecta (comunidad del sector) a una obra de construcción, presentan algún tipo de riesgo relacionado con lesiones, incidentes, accidentes y enfermedades, esto relacionado a los efectos nocivos de la contaminación ambiental que se pude generar como consecuencia de las actividades de la obra, representan un alto grado de influencia de un proyecto constructivo en zonas urbanas. Por lo anterior, es de gran importancia tomar las medidas preventivas que ayuden a la integridad de la comunidad, dar cumplimiento a las buenas prácticas en obra, generar consciencia en el trabajador y la comunidad sobre el autocuidado

Cabe resaltar que se debe realizar seguimiento a cada una de las etapas constructivas, desarrollando las herramientas de control que garanticen el cumplimiento de las obligaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA es la figura interventora del Contrato N° 4600014886, INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS

DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO -SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMIENTO DE ANTIOQUIA.

En el presente documento se relacionan las actividades que se han desarrollado como parte de los controles y seguimientos que efectúa la interventoría a la seguridad y salud en el trabajo en la obra. El informe tiene como objetivo presentar el trabajo conjunto del contratista y la interventoría en pro del manejo de la seguridad y salud en el trabajo en obra.

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL DE LA GESTIÓN DE SST DE LA INTERVENTORIA

- Vigilar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo que lleve a cabo el Contratista PAVIMENTAR S.A de obra.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GESTIÓN DE INTERVENTORIA DE SST

- Realizar seguimiento continuo a lo largo del proyecto y reportar sobre los avances y los resultados de la aplicación del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- Realizar seguimiento al contratista sobre el pago oportuno de las prestaciones sociales del personal empleado en la ejecución de la obra, dentro de los periodos y plazos estipulados por la ley.
- Verificar que se mantengan o mejoren las condiciones laborales para los trabajadores de la obra.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

De acuerdo con la Circular No. 9 (Línea Base Red Vial Departamento de Antioquia), a diciembre de 2015 las 165 vías secundarias a cargo del Departamento suman una longitud total de 4.559 Km, de la cual 3.041 Km (66,7%) se encuentra en afirmado. Son vías que se encuentran en regular estado y requieren actividades para garantizar óptimas condiciones en el estado de las mismas.

Ahora, la vía está constituida por una calzada sencilla, la cual presenta en terreno natural, en otros se observa que está quedando en material rocoso, pérdidas de banca por efecto de socavación, presenta señalización insuficiente, pérdida de visibilidad por efecto de vegetación, entre otras. Es por ello que requiere de aplicación de tratamiento superficial para el Mejoramiento, la remoción de derrumbes entre otros.

Conforme a lo expuesto anteriormente, la presente contratación tiene como finalidad realizar la pavimentación en asfalto para el mejoramiento de las vías de la red vial en Antioquia.

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 1. Información del contrato de obra

CONTRATISTA			
PAVIMENTAR S.A			
Nit.	800040014-6		
E-mail	Atencionalcliente@pavimentarsa.com		
Contrato No.	4600014783		
Objeto	Mejoramiento de los corredores y atención de sitios críticos en las vías de segundo orden: alto del chuscal – armenia – la herradura – titiribí(60AN08-1). Y la miserenga (cruce ruta62) Ebéjico – Sevilla – helicona – alto del chuscal(62AN17), en la subregión occidente del departamento de Antioquia.		
Localización	El hatillo (La finca de petaco)		
Fecha de iniciación	12 de enero 2023	**Fecha de Terminación**	12 de octubre 2023

5. LISTADO DE PERSONAL DEL CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTAR S.A

Listado de personal administrativo y operativo del periodo.

Cantidad	Cedula De Ciudadanía	Nombres Y Apellidos	Cargo	N° Planilla
1	71737541	Gabriel Jaime Rivera Duque	Ingeniero Director De Obra	9454634358 del 3/08/2023
2	43495570	Pilar Eugenia Cadavid Arboleda	Residente De Obra	9454634358 del 3/08/2023
3	1018436562	Maira Lorena García Narváez	Residente De Obra	9454634358 del 3/08/2023
4	52252448	Gloria Liliana Gómez Jiménez	Ingeniera Oficina Técnica	9454634358 del 3/08/2023
5	1128389344	Mary Luz Correa Hernández	Residente Social	9454634358 del 3/08/2023
6	43619334	María Andrea Abreu Vélez	Residente Ambiental	9454634358 del 3/08/2023
7	1128385892	Leidy Tatiana Duque Villada	Residente SST	9454634358 del 3/08/2023
8	1152454282	Paola Andrea Moreno Patiño	Residente SST	9454634358 del 3/08/2023
9	1152693739	Luisa Fernanda Ramírez Zapata	Tecnólogo Auxiliar De Obra	9454634358 del 3/08/2023
10	1020477251	Bryan Andrés Carvajal Yepes	Tecnólogo Auxiliar De Obra	9454634358 del 3/08/2023
11	70732036	Wilson González Sánchez	Topógrafo	9454634358 del 3/08/2023
12	1004507826	José Rafael Ballestas Morales	Topógrafo	9454634358 del 3/08/2023
13	1020395003	Juan Carlos González Román	Almacenista	9454634358 del 3/08/2023
14	1037323578	Carlos Arturo Guerrero Benjumea	Laboratorista	9454634358 del 3/08/2023
15	3214262	José Samuel Zarate	Encargado	9454634358 del 3/08/2023
16	1000396021	Katerine Gómez Marín	Cadenera	9454634358 del 3/08/2023
17	70289365	Fernando Henao Gallego	Conductor Camioneta	9454634358 del 3/08/2023
18	98527817	Gustavo Antonio Cano Chalarca	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
19	71951663	Ricardo Adolfo Echeverri	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
20	71421800	Wilmar Velásquez Betancur	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
21	1028120563	Juan Camilo Ruiz Vélez	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
22	1037750606	Daniel Álvarez Restrepo	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
23	71950697	Jorge Alberto Quiceno Ospina	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
24	15328616	Albeiro Restrepo Lopera	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
25	1018342168	Duván Leandro Jaramillo Rivera	Operador Retrocargador	9454634358 del 3/08/2023
26	32211593	María Idali Henao Flórez	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
27	15337180	José Alberto Quintana Álvarez	Conductor De Volqueta	9454634358 del 3/08/2023
28	1038062663	John Fredy Ríos Bustamante	Operador Retroexcavadora	9454634358 del 3/08/2023
29	70753930	Leonel De Jesús Herrera Ortiz	Operador Compactador	9454634358 del 3/08/2023
30	70140986	Gildardo Andrés Pérez Cadavid	Operador Motoniveladora	9454634358 del 3/08/2023
31	71951134	Saul Adrián Escobar Estrada	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
32	8031575	Mario Andrés Rodríguez Farley	Conductor Carrotanque	9454634358 del 3/08/2023
33	1037751013	Gildardo Castaño Jaramillo	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
34	1037751146	Jhonatan Estrada Quintero	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
35	1037751170	Jhonel Rodrigo Álvarez Restrepo	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
36	71950480	Jorge Mario Álvarez Restrepo	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
37	1103095895	Luis Bernardo Meza Revollo	Encargado	9454634358 del 3/08/2023
38	98643846	Henry Diaz	Conductor De Volqueta	9454634358 del 3/08/2023
39	11033079	Jesús Eneil Mejía Jiménez	Conductor De Volqueta	9454634358 del 3/08/2023
40	70328730	Víctor Hugo Saldarriaga Serna	Conductor De Volqueta	9454634358 del 3/08/2023

Cantidad	Cedula De Ciudadanía	Nombres Y Apellidos	Cargo	N° Planilla
41	16791206	José Oscar Ardila Zarate	Conductor De Volqueta	9454634358 del 3/08/2023
42	70329236	Joaquín Emilio Carmona Bohórquez	Conductor De Volqueta	9454634358 del 3/08/2023
43	1042771121	Sebastián Areiza Zabala	Operador Retrocargador	9454634358 del 3/08/2023
44	98607116	Cesar Augusto Zapata Morales	Operador Vibro Compac.	9454634358 del 3/08/2023
45	1037751784	Angie Paola Cano Zapata	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
46	1000869909	Yover Andrés García Marín	Operador Mini Excavadora	9454634358 del 3/08/2023
47	1025644833	Yeider Agudelo Quiceno	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
48	8465479	Hernando León Piedrahita Patiño	Operador Motoniveladora	9454634358 del 3/08/2023
49	1037750866	Juan Carlos Cano Marín	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
50	1071429709	José David Gulfo Martínez	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
51	1037750176	Jhordy Caro Vanegas	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
52	1038819350	Esteban Gómez Sepúlveda	Oficial	9454597919 del 2/08/2023
53	70414780	Luis Aníbal Pérez Rivera	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
54	1011545367	Juan Camilo Tobón Arango	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
55	8012940	Roberto Arturo Suarez Munera	Encargado	9454597919 del 2/08/2023
56	1193212183	Julio Cesar Cabarcas Leiva	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
57	1125762010	Julio Cesar Garaviz Alonso	Oficial	9454597919 del 2/08/2023
58	1125761212	Yoverson Armando Lugo Tamayo	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
59	Pt 2458252	Alejandro González González	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
60	1047996570	Jhon Jairo Agudelo Vasco	Conductor	9454597919 del 2/08/2023
61	1003178337	Nelcy Tatiana Mendoza Noya	Auxiliar Administrativa	9454634358 del 3/08/2023
62	19597491	Luis Enrique Cervantes Charris	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
63	1037750690	Juan Agudelo Restrepo	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
64	71951488	Rubet Edixon Moscoso Baena	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
65	1001404214	Daniel Stiven Vahos Manco	Operador Hormigonera	9454597919 del 2/08/2023
66	98619794	Leonardo Quinceno Ospina	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
67	98771798	Cristian Camilo Suarez Blandón	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
68	1001664357	William De Jesús Giraldo Toro	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
69	8168991	Yuber Jamer Diaz Avendaño	Oficial	9454597919 del 2/08/2023
70	8100335	William Adolfo Henao Jaramillo	Tecnólogo Auxiliar De Obra	9454634358 del 3/08/2023
71	1038767337	Andrés Geovany Rodas Gómez	Operador Mini Excavadora	9454634358 del 3/08/2023
72	1037751105	Erika Marcela Restrepo Araque	Ayudante De Obra	9454634358 del 3/08/2023
73	10001107	Euner Castillo Torres	Mecánico	9454634358 del 3/08/2023
74	71950924	Uber Darío Romero Baena	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
75	1037751261	Juan Carlos Acevedo Gómez	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
76	1028120761	Luis Alberto Acevedo Gómez	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
77	1025888475	Víctor Manuel Cano Jiménez	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
78	70781483	Humberto Lujan Ramírez	Conductor Camión	9454597919 del 2/08/2023
79	1037751014	Leandro Restrepo Vásquez	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
80	1037750270	Jhon Edison Restrepo Araque	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
81	71951369	Jairo De Jesús López Ramírez	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
82	1001506565	Jorge Alejandro Restrepo Araque	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
83	1037750253	Carlos Manuel Marín Sánchez	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
84	71951664	Weimar Alexander Muñoz Ospina	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
85	17903822	Carlos Enrique Viloria Reyes	Oficial	9454597919 del 2/08/2023

Cantidad	Cedula De Ciudadanía	Nombres Y Apellidos	Cargo	N° Planilla
86	70132906	Víctor Manuel Pérez Muñoz	Oficial	9454597919 del 2/08/2023
87	71648620	Eliecer De Jesús Posada Álvarez	Oficial	9454597919 del 2/08/2023
88	3385981	Jorge Restrepo Sánchez	Oficial	9454597919 del 2/08/2023
89	71951545	Walter De Jesús Muñoz Salazar	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
90	71421658	Nelson Darío Estrada Sánchez	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
91	1037750832	Davian De Jesús Muñoz Bedoya	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
92	71951774	Jorge Andrés Posada Monsalve	Ayudante De Obra	9454597919 del 2/08/2023
93	8471766	Carlos Mario Agudelo González	Compresorista	9454634358 del 3/08/2023
94	1037750125	Isabel Cristina Castaño Gómez	Ayudante De Obra	Ingresó En El Periodo
95	1152196957	Julián Andrés Giraldo Velásquez	Ayudante De Obra	Ingresó En El Periodo
96	71677790	Francisco Javier Carvajal Gallego	Conductor De Volqueta	Ingresó En El Periodo
97	92519574	Ángel Melendrez	Oficial	Ingresó En El Periodo
98	11389138	Manuel Alberto Pava	Oficial	Ingresó En El Periodo
99	77103537	Yovanny Hernández Navarro	Oficial	Ingresó En El Periodo
100	71950545	Jaime De Jesús Estrada Rúa	Ayudante De Obra	Ingresó En El Periodo
101	1003590176	Luis David Salgado Pacheco	Oficial	Ingresó En El Periodo
102	1037750917	Julián Alberto Correa Araque	Ayudante De Obra	Ingresó En El Periodo
103	6618163	Jesús Orlando León Ramos	Ayudante De Obra	Ingresó En El Periodo
104	71377544	Carlos Mario Rojas	Ayudante De Obra	Ingresó En El Periodo
105	1037751015	Dora Lilia Vélez Dávila	Ayudante De Obra	Ingresó En El Periodo
106	1046903743	Wilton Antonio Córdoba Clinton	Ayudante De Obra	Ingresó En El Periodo
107	15677562	Julio Cesar Causil Mendoza	Oficial	Ingresó En El Periodo
108	98606971	Wilmar Alonso Gómez	Oficial	Ingresó En El Periodo
109	71710747	Roberto Jairo Rendon Aristizábal	Conductor De Volqueta	Ingresó En El Periodo
110	1003083077	Yorledis Villa	Auxiliar SST	69902587 del 10/08/2023
111	1039624250	Jeison Sneider Cardona Murillo	Ayudante De Obra	69902587 del 10/08/2023
112	1054565832	Alexis Sánchez Marulanda	Ayudante de Obra	69902587 del 10/08/2023
113	1067891467	Roberto Carlos Morales Pacheco	Ayudante de Obra	69902587 del 10/08/2023
114	1068813003	Leismer David Gómez Diaz	Ayudante de Obra	69902587 del 10/08/2023
115	1070809317	Leyder Antonio Ospina Cardales	Oficial	69902587 del 10/08/2023
116	1039759870	Cristian David Zapata Torres	Ayudante de Obra	69902587 del 10/08/2023
117	1216724276	Luis Miguel Flórez Cano	Ayudante de Obra	69902587 del 10/08/2023
118	1130676282	John Jairo Lizarazo Herrera	Ingeniero Residente	69902587 del 10/08/2023
119	184011158	Nelson Orlando Corredor Salinas	Ayudante de Obra	1056732754 del 9/08/2023
120	1005252465	Johan Sebastián Amórtegui	Ayudante de Obra	1056732754 del 9/08/2023
121	1097392869	Jorge Eliecer Pérez Ochoa	Ayudante de Obra	1056732754 del 9/08/2023
122	9779823	José Iván Arbeláez	Conductor	1056732754 del 9/08/2023
123	33816502	Alba Adelia Amórtegui Piña	Encargado	1056733369 del 9/08/2023
124	1045519530	Yermin Corrales Mesa	Ayudante de Obra	69902587 del 10/08/2023
125	43912742	Sara María Salgado León	Residente SST	9454634358 del 3/08/2023
126	1037750673	Jhony Arley Marín Cano	Ayudante de Obra	Ingresó En El Periodo
127	71951825	Willam Alexander Cano Loaiza	Ayudante de Obra	Ingresó En El Periodo
128	1038821468	Juan David Molina Puerta	Ayudante de Obra pavimen	9454634358 del 3/08/2023
129	1017277706	Martin Anaya Manrique	Rastrillero	9454634358 del 3/08/2023
130	15450392	Franklin De Jesús Henao Villada	Encargado Pavimentos	9454634358 del 3/08/2023
131	15508131	Iván Darío Gómez Castro	Rastrillero	9454634358 del 3/08/2023

GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. NIT: 901.383.717-3	CONTRATO 4600014886 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES Y ATENCION DE SITIOS CRITICOS DE LAS VÍAS DE SEGUNDO ORDEN: ALTO DE CHUSCAL- ARMENIA-LA HERRADURA-TITIRIBI (60AN08-1). Y LA MISERENGA (CRUCE RUTA 62). EBEJICO - SEVILLA-HELICONIA- ALTO DEL CHUSCAL (62AN17). EN LA SUBREGION ACCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA UNIDOS
INFORME DE INTERVENTORÍA # 8 - GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO		

Cantidad	Cedula De Ciudadanía	Nombres Y Apellidos	Cargo	N° Planilla
132	71052758	Reinaldo Antonio Aguirre Rueda	Ligador	9454634358 del 3/08/2023
133	98550685	Hugo Albeiro Tabares Montoya	Ayudante de Obra Pavimento	9454634358 del 3/08/2023
134	71713332	Juan Manuel Zapata Jaramillo	Ayudante de Obra Pavimento	9454634358 del 3/08/2023
135	71744585	Hubert Londoño Aguirre	Operador	9454634358 del 3/08/2023
136	10187064	Leonardo Contreras Valbuena	Operador	9454634358 del 3/08/2023
137	71760788	Luis Fernando Higuita Castaño	Operador	9454634358 del 3/08/2023
138	1079289919	Reinerio Mosquera Casas	Ayudante de Obra	9454634358 del 3/08/2023
139	11901161	Pablo Moreno Moya	Encargado Pavimentos	945463435 Retiro del Periodo
140	70138665	Abel Hugo Restrepo	Tornillero	945463435 Retiro del Periodo
141	98706129	Anderson Gutiérrez	Rastrillero	945463435 Retiro del Periodo
142	70540541	Luis Enrique Rojas	Rastrillero	945463435 Retiro del Periodo
143	1027960280	Manuel Francisco Ramírez	Ligador	945463435 Retiro del Periodo
144	92672053	Diover José Solano	Ayudante de Obra Pavimento	945463435 Retiro del Periodo
145	71766109	Edwar De Jesús Londoño	Ayudante de Obra Pavimento	945463435 Retiro del Periodo
146	70755558	Omar Augusto Álzate	Ayudante de Obra Pavimento	945463435 Retiro del Periodo
147	98480694	Rufino De Jesús Tabera	Ayudante de Obra Pavimento	945463435 Retiro del Periodo
148	1115062035	Quebin Andrés Corredor	Ayudante de Obra	1056732754 del 9/08/2023
149	1001592862	Carlos Andrés Pérez Sánchez	Operador Mini Exavadora	9454597919 del 2/08/2023 Traslado

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATISTA

A continuación, describiremos los principales aspectos de seguridad y salud en el trabajo, relacionadas con las labores realizadas por el contratista durante el presente periodo:

6.1 CAPACITACIONES E INDUCCIONES

Propósito:

Las capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo representan el medio más efectivo para sensibilizar y promover una cultura de prevención de riesgos laborales; asegurando la formación y ampliando conocimientos y el desarrollo de habilidades para modificar actitudes y conductas de los trabajadores expuestos a diferentes riesgos.

Durante el periodo evaluado el contratista presentó soportes de las capacitaciones realizadas en; Higiene postural, autocuidado, controladores viales y uso adecuado de EPP, también soportes de charlas diarias en; riesgos del ruido, importancia de la hidratación, ingresos seguros áreas de trabajo, riesgo biológico, riesgo locativo, señalización en obra, divulgación at José Quintana, uso de EPP (gafas), socialización paso de volquetas externas al proyecto Rentan.

Para este periodo el contratista cumple al 100% con el cronograma de capacitaciones

TEMA	FECHA	OBJETIVO	ANEXO EN: Presente informe o Informe del contratista (Indique cuál)	CAPACITADOR
Controladores viales	04/08/2023	Capacitar al trabajador en normas de tránsito para su labor	Anexos SST Contratista	Carlos Mario Vásquez
Autocuidado	31/07/2023	Importancia del autocuidado, valor fundamental para un trabajo seguro	Anexos SST Contratista	Paola Moreno

TEMA	FECHA	OBJETIVO	ANEXO EN: Presente informe o Informe del contratista (Indique cuál)	CAPACITADOR
Higiene postural	14/08/2023	Capacitar al personal en la forma correcta realizar las actividades	Anexos SST Contratista	Paola Moreno
Uso adecuado de EPP	15/06/2023	Socializar la importancia de usar los EPP para las actividades	Anexos SST Contratista	Tatiana Duque Villada

6.2 TRABAJOS DE ALTO RIESGO

Propósito

Brindar las condiciones de seguridad aptas para el desarrollo de las actividades, con base al cumplimiento de la normatividad vigente.

Para este periodo el contratista relaciona actividades de topografía, construcción de obras transversales, construcción de encoles y descoles, conformación, compactación y pavimentación de la via, construcción de cunetas, perforación y vaciado de anclajes, construcción de filtros laterales y poda y tala controlada, envían los soportes de los permisos de trabajos realizados durante las actividades, se verifica el diligenciamiento diario de los ATS y acompañamiento por parte del personal SST.

Desde la interventoría se verifica que, durante las actividades se cuente con los controles necesarios para las excavaciones de obras, entibado de terrenos irregulares con riesgo de caída, ingresos seguros, etc. De igual forma se solicitan y aprueban los procedimientos de trabajo seguro para el control de las actividades que generan un mayor riesgo para los trabajadores, que cuenten con los elementos de protección personal necesarios y verificación de uso correcto, equipos de atención a emergencia vigentes y despejados y que cuenten con un plan de contingencia para tránsito vehicular por urgencia hospitalaria.

6.3 ORDEN Y ASEO

Propósito

Las áreas de trabajo deben permanecer limpias y ordenadas, esto con el objetivo de optimizar el uso del espacio, mejorar la eficiencia del trabajo y contribuir con un ambiente sano y confortable.

Para este periodo la contratista continua con la instalación de campamentos móviles en los dos tramos intervenidos, en los cuales cuentan con puntos de acopio de residuos sólidos en cumplimiento a normatividad ambiental, se solicitó mantener los ingresos despejados, equipos de emergencia limpios en un solo punto de fácil acceso, (Ver registro fotográfico)

6.4 AISLAMIENTO DE LA OBRA Y SEÑALIZACIÓN

Propósito

Prevenir el ingreso de personas ajenas a la obra, que puedan llegar a sufrir algún tipo de accidente antes, durante y después de finalizada la jornada laboral, esta demarcación debe ser de uso diurno y debe cumplir con los requisitos mínimos de seguridad.

Durante este periodo el contratista Pavimentar S.A, continuó con la implementación constante de señalización de frentes de trabajo y mantenimiento a la señalización preventiva de puntos críticos en los tramos intervenidos, instalan cintas de delimitación y señales informativas de seguridad, se tiene respuesta positiva por parte del contratista frente al tema y envían registro fotográfico diariamente del estado en que quedan los frentes de obra al terminar labores. (Ver registro fotográfico)

6.5 DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Propósito.

Los elementos de protección personal deben utilizarse como parte del plan de seguridad y salud en el trabajo siendo esenciales en el control de riesgos laborales y que pueden utilizarse eficazmente si se tiene una clara identificación de peligro en el lugar del desarrollo de las actividades de Pavimentar S.A.S, el cual abarca la evaluación completa de los riesgos, presentes en obra a los cuales se encuentran expuesto los trabajadores, de igual forma exigir el uso adecuado de los elementos de protección personal.

Durante este periodo el contratista envía soportes de entrega de EPP y dotación para el personal reportado como ingreso a obra y los entregados durante las actividades por perdida o deterioro. Durante los recorridos realizados se puede identificar personal con dotación legal con imagen física del contratante al igual que con los EPP acorde a las actividades realizadas. El contratista cumple con la entrega de estos soportes y envía soporte de las charlas realizadas recordándoles la importancia del uso continuo y correcto.

Desde la interventoría se le recuerda al contratista que los elementos de protección personal deben ser entregados según las condiciones de riesgo de las actividades realizadas.

6.6 HIDRATACIÓN EN OBRA

Propósito

Brindar al trabajador un lugar de trabajo confortable, que aporte al buen estado de salud de cada uno, en cualquier tipo de actividades

Para este periodo el contratista cumple con este ítem, se evidencia disponibilidad de agua potable en botellas, bolsas y garrafón, estas son entregadas a los encargados de obra para suministro al personal, también se evidencia entrega a cada trabajador durante los recorridos realizados por las profesionales SST. En cumplimiento a la Resolución 2400 de 1979 artículo 24. "Se debe instalar, por lo menos, un sistema de suministro de agua para beber, por cada cincuenta (50) trabajadores.".

6.7 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Propósito

Exigir al contratista el cumplimiento de la normatividad vigente, del cual sean partícipes los trabajadores presentes en los proyectos.

Para este periodo el contratista presenta acta de reunión del Copasst, con fecha del 25 de agosto del 2023, en la cual se evidencia la participación y firma del profesional ambiental delegado para el proyecto en referencia, con el tema de la accidentalidad para los meses de julio y agosto del 2023, y capacitación sobre el programa SOL (Seguridad, Orden y Limpieza).

6.8 SEÑALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO

Propósito

Dar cumplimiento a los planes de manejo de tráfico, dando aviso tanto a la comunidad cercana, así como vehículos y otros medios de transporte que utilicen vías cercanas al área de influencia del proyecto.

En cumplimiento al PMT, se verifica y evidencia instalación de señales verticales durante los tramos a intervenir, tanto de armenia como de Heliconia, instalación de puestos de control vial, con los elementos indispensables y normativos, dotación de uniformes con imagen física de la entidad, señalización de puntos críticos y puntos de trabajo que generan riesgos para los transeúntes con balizas, maletines y cintas de peligro, a los cuales se les realiza mantenimiento constante.

Para este periodo el contratista envía soportes de inversión al presupuesto SST y PMT, los cuales están en revisión por parte de la interventoría para aprobación y firmas.

El personal dispuesto como controlar vial cumple con la certificación legal, el contratista envía las certificaciones y solo este personal está autorizado para ejecutar esta actividad.

6.9 INSPECCIONES PREOPERACIONALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Propósito

Realizar la inspección de los equipos, herramientas, maquinarias y vehículos pesados, con el fin de evitar eventos no deseados presentados por alguna falla en estos elementos, de igual forma conocer si cuentan con los implementos de seguridad en caso de una emergencia.

Para este periodo el contratista envía preoperacionales y las fichas técnicas de la maquinaria y los mantenimientos realizados, preventivos y correctivos de la siguiente maquinaria; Concretadoras, Carrotanque TEK_016, plantas eléctricas, Tronzadora 5514, auto hormigonera, camión JYO_806, SMG_015, camioneta_LAW_378, cargadora, BOB_9153, Cargadora oruga 642, carrotanque TEK_016, finisher TEREX, motoniveladora, motosierra, pulidora, Retroexcavadoras de Oruga,1204_9153_Bob CAT,312,E42, 642,

vibro compactador, volquetas SNQ_565, SNQ_566, TDZ_385, TEK_570, TRE_989, TRF_303,TRF_431.

6.10 AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Propósito

Verificar el estado de cobertura de todos los trabajadores, evitando de esta manera el ingreso de personal ajeno y sin afiliación a las zonas de trabajo, previniendo así la ocurrencia de un accidente y la violación a la normatividad vigente.

Para este periodo el contratista envía planillas y soportes de afiliación a seguridad social de personal reportado como activo, traslados y retiros del periodo, tanto administrativo como operativo, se solicitó envío de certificación de parafiscales vigente, a lo cual el contratista aporta que; por fecha de pago mes atrasado, el soporte se enviara en la primera semana del mes de septiembre del 2023.

Los soportes enviados cumplen con el cubrimiento del 100% del personal operativo y administrativo activo.

Continua pendiente las cartas radicadas en las personerías de Heliconia y Armenia, donde conste el estado de paz y salvo del personal de la región en nómina y seguridad social, entregan de manera parcial los soportes de liquidaciones y paz y salvo del personal retirado a la fecha.

6.11 EXÁMENES OCUPACIONALES

Propósito

Verificar el cumplimiento de la normativa en temas de la realización de sub programas de medicinas preventivas y del trabajo, brindando así un fortalecimiento a la seguridad y a los derechos fundamentales de cada trabajador, como es la realización de los exámenes médicos ocupacionales.

Para este periodo el contratista cumple con la implementación de realizar exámenes médicos de ingreso para el personal reportado como nuevo o traslado y envían los conceptos, donde se puede identificar que no todos incluyen el énfasis en alturas, por lo cual en los correos respuesta de aprobación de ingreso, se aclara que el personal que no cuente con curso de alturas no está autorizado para realizar actividades que le generen el riesgo.

6.12 REPORTES DE ACCIDENTE

Propósito

Reportar e investigar la ocurrencia de cualquier tipo de accidente e incidente, en el que se pudieron ver involucrados los trabajadores y que causo algún tipo de afectación sobre la integridad del empleado y/o bienes, a fin de tomar acciones que eviten la repetición de estos eventos en las áreas de ejecución de labores.

El contratista durante este periodo envía los soportes de la investigación realizada al accidente del señor: Carlos Enrique Vilora Reyes, el cual ocurrió el 31 julio del 2023, cumple con la normatividad legal vigente, y se realizo en acompañamiento de la ARL.

Breve resumen del evento ocurrido:

Fecha: 31 de julio del 2023
Trabajador: Carlos Enrique Viloria Reyes
Cargo: Oficial
Hechos: Siendo aproximadamente las 12:10 m el colaborador se encontraba perfilando el terreno para realizar una obra transversal y una caja, al ir bajando se resbalo y se cayó golpeándose el pecho con un palo que había en el lugar. Presenta tres días de incapacidad y a la fecha ya está reintegrado a su actividad.

6.13 PLAN DE GESTION DE RIESGOS (PLAN DE EMERGENCIA)

Propósito

Conocer puntos de vulnerabilidad de los proyectos, que puedan afectar a la comunidad, población trabajadora y medio ambiente, proyectando a futuro la ocurrencia de estos y su método de control con los equipos y herramientas disponibles en campo.

Para este periodo el contratista reporta actividades de plan de emergencia como; Inspecciones de equipos de emergencias como extintores, camillas y botiquines de primeros auxilios, pendiente reprogramar fecha para realizar simulacro para el mes de septiembre, el cual se hará en acompañamiento con la ARL y la Interventoría.

6.14 PROTOCOLO PARA RIESGO BIOLOGICO

Propósito

Tener en cuenta la obligación de prevención del riesgo biológico en el medio laboral consientes en tomar medidas para evitar daños a la salud originados por agentes biológicos como la posible exposición a microorganismos que puedan dar lugar a enfermedades, motivada por la actividad laboral. Su transmisión puede ser por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel o mucosas.

Para este periodo el contratista presenta como actividad de prevención, la entrega de hidratación en bolsas y botellas plásticas individuales, y dispone de tanques artesanales para lavado de manos lo cual disminuye la posibilidad de contaminación cruzada, se continúa solicitando implementación de plan de trabajo y protocolo de Bioseguridad por riesgo biológico durante las actividades y duración del proyecto.

6.15 PRESUPUESTO SST

Propósito

Llevar registro detallado por escrito y con evidencias de los gastos en un plazo determinado, para tener el control del presupuesto asignado e identificar los innecesarios, para el logro de objetivos.

Se realizó reunión de conciliación de presupuesto SST y PMT, sobre lo cual surgen diferencias en cuanto a las facturas presentadas y pago de salarios de los controladores viales, se deja este ítem pendiente, pues el contratista desea precisar conceptos que le ayuden a sustentar la aplicación de este cobro con la parte jurídica de su empresa y presentarlos en el próximo periodo.

7. GESTION DE LA INTERVENTORIA.

GNG Servicios de ingeniería, en su calidad de Interventoría durante el periodo cumplido, realizó seguimiento diario a los compromisos que debe efectuar el Contratista en temas legales y contractuales en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), se envían oficios y correos solicitando atención a diferentes temas y hallazgos, los cuales a fecha de corte continúan siendo atendidos de manera parcial, como lo son las liquidaciones y paz y salvo del personal retirado a la fecha, insumos de informe mensual como certificación de parafiscales, soportes de las charlas diarias de seguridad, inspecciones realizadas a equipos de alturas, carta dirigida a la personería de los municipios de Heliconia y Armenia.

Se cumplen con las actividades propias de la empresa en su sistema de gestión SST.

Se relacionan a continuación los comunicados emitidos al contratista con diferentes asuntos, sobre estos todavía se está a espera de la respuesta oficial, aunque muchos temas y solicitudes ya han sido atendidos.

7.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA EN TEMAS DE SST

Código consecutivo de enviado	Fecha de documento	Entidad destinataria	Persona destinataria	Cargo de persona destinataria	Persona que firma el documento	Asunto tratado (Breve descripción del tema tratado en el oficio)
GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_200	02/08/2023	Contratista Pavimentar	Gabriel Jaime Rivera	Director de obra	John Fredy Henao	Solicitud_Soportes_Pago_Liquidaciones_Personal_Retirado
GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_202	02/08/2023	Contratista Pavimentar	Gabriel Jaime Rivera	Director de obra	John Fredy Henao	Rpta_Oficio_Rcpe-130_Aprob-Procedimiento_Muros
GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_206	06/08/2023	Contratista Pavimentar	Gabriel Jaime Rivera	Director de obra	John Fredy Henao	Rpta_Oficio_Rcpe-131_Aprob-Procedimiento_Talud
GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_207	08/08/2023	Contratista Pavimentar	Gabriel Jaime Rivera	Director de obra	John Fredy Henao	Observaciones_Presentacion_Facturas_SST_Para_Actas
GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_208	08/08/2023	Contratista Pavimentar	Gabriel Jaime Rivera	Director de obra	John Fredy Henao	Seguimiento_Compr_Inspecciones_Campo_Sst_Jul
GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_213	08/08/2023	Contratista Pavimentar	Gabriel Jaime Rivera	Director de obra	John Fredy Henao	Observaciones_Insumos_Informe_Sst_Julio
GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_216	14/08/2023	Contratista Pavimentar	Gabriel Jaime Rivera	Director de obra	John Fredy Henao	Rpta_Oficio_Rcpe_133_Revisión_Procedimiento_Tala
GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_219	16/08/2023	Contratista Pavimentar	Gabriel Jaime Rivera	Director de obra	John Fredy Henao	Rpta_Oficio_Rcpe_136_Rev_Y_Aprobación_Procedimiento_Tala
GNGSERV_ANT_GA_4600014886_2022_220_	18/08/2023	Contratista Pavimentar	Gabriel Jaime Rivera	Director de obra	John Fredy Henao	Aprobación_Ingreso_Personal_Obra

7.2 LISTADO DE PERSONAL DE INTERVENTORÍA

Para este periodo no se presentan retiro ni ingresos.

Nombres Y Apellidos	Cedula De Ciudadanía	Cargo
Jhon Fredy Henao	70419829	Director De Interventoría
Oscar Iván Osorio Peláez	98523588	Residente De Interventoría
Juliana Bocanegra	1110490116	Residente De Interventoría
Harry Antonio Mena Mosquera	12023693	Residente Ambiental
Daniela Fernanda Torres García	1105615663	Residente SST
Sandra Patricia Bran Rojas	43594995	Residente SST
María Ximena Uribe Álvarez	1128475145	Profesional Social
Leodan Ríos López	98505302	Tecnólogo En Construcciones Civiles
Diego Suarez Arrubla	1152187904	Tecnólogo En Construcciones Civiles
Javier Ernesto Rodríguez Diaz	79353827	Topógrafo
Guillermo López	70078612	Auxiliar De Topografía
Carlos Alberto Zapata García	3482037	Especialista En Pavimentos
Carolina Echeverri	1036614362	Secretaria
Cesar Rodríguez	1102774571	Conductor
Gerardo Hurtado	71399447	Conductor

7.3 CAPACITACIONES E INDUCCIONES

En este periodo la Interventoría realizó capacitaciones en cumplimiento a la normatividad legal en estándares mínimos y según cronograma empresarial en los siguientes temas: Atención a emergencias, identificación de riesgos y peligros, riesgo psicosocial, todas direccionadas por profesionales de la ARL.

7.4 COPASST

La Interventoría cumple con lo dispuesto en la Resolución 2013 de 1986 y el Decreto 1072 de 2015 y realizó reunión de inicio con el nuevo comité, se dio capacitación en funciones básicas y se designaron los cargos correspondientes.

7.5 EXÁMENES OCUPACIONALES

Para este periodo no se realizaron exámenes ocupaciones por estabilidad del personal, sin ingresos ni retiros a fecha de corte.

7.6 ENTREGA DE EPP

En este periodo la Interventoría realizo inspecciones a los elementos de protección personal, identificando que se encuentran en buen estado, se realizó entrega de los EPP que se encontraban pendientes.

7.7 AFILIACIONES Y DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL

Para este periodo la Interventoría cumple con el pago de seguridad social del personal activo a la fecha en un 100%, sin reporte de novedades.

7.8 LIQUIDACIONES

Para este periodo no se presentan retiros.

7.9 INSPECCIONES

Para este periodo la interventoría en cumplimiento al plan de SST, realiza las siguientes inspecciones: Inspección a vehículos, Inspección a EPP, inspección locativa, y la inspección SST mensual de obra, estas evidencias pueden ser consultadas en los anexos de Interventoría.

7.10 REPORTES DE ACCIDENTE

No se presenta accidentalidad durante el periodo para el personal de Interventoría.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Teniendo en cuentas las evidencias presentas y lo comprobado en obra concluimos que; Se continúa presentando la entrega parcial de documentos o insumos para informe mensual, estos son entregados a destiempo y algunos continúan pendientes por vairios periodos.

Los pendientes requeridos para informe de julio 2023 y que a fecha de entrega del presente no fueron allegados, fueron los siguientes: Liquidaciones y paz y salvo del personal retirado, carta radicada ante las personerías de Armenia y Heliconia para los meses de junio y julio 2023 donde conste que la empresa está a paz y salvo con los pagos de nómina, seguridad social y liquidaciones del personal que pertenece a estas regiones, cartas de certificación de pago de parafiscales con fechas actualizadas, soporte de pago de nómina de quincena 2 del mes de agosto de todo el personal.

En cuanto al análisis y control de los riesgos presentes en los procesos constructivos que se desarrollan en el proyecto, se resalta la gestión realizada y la celeridad con la que responden ante las solicitudes de la Interventoría, el contratista presenta y se aprueba el procedimiento seguro para inyección de lechada en anclajes pasivos, sobre el cual se hará seguimiento a la correcta implementación.

No se presentan accidentes labores en el periodo, pero entregan las evidencias de la investigación realizada por el accidente ocurrido el 31 de julio del 2023.

Se resalta que, a pesar de las observaciones aquí descritas, gran parte de los pendientes se derivan de insumos que salen de la gestión administrativa de la empresa y de entidades externas, que a pesar de ser tramitados no son allegados en la fecha entrega, se evidencia atención y control a los riesgos y requerimientos de la interventoría en obra, por parte de las profesionales SST asignadas en ambos tramos.

Para concluir, reiteramos nuestro compromiso con el seguimiento diario al cumplimiento de las normas de seguridad, para que se puedan garantizar los índices dé cumplimiento al 100% durante la ejecución de las obras y el mínimo impacto en la accidentalidad y severidad de eventos laborales.

Se envía oficio al contratista donde se dejan los compromisos para una mejor trazabilidad de cumplimiento a compromisos, este será agregado en los anexos del informe del mes de septiembre de 2023.

El contratista realizó entrega de los anexos relacionados al final de este informe.

9. REGISTRO FOTOGRAFICO



Foto 1. Investigación Accidente de Trabajo



Foto 2. Charla personal en obra



Foto 3. Capacitación personal en obra



Foto 4. Capacitación personal en obra.



Foto5. Inducción personal nuevo.




Foto 6. Diligenciamiento ATS por actividad.



Foto 6. Entrega de dotación y EPP personal nuevo



Foto 7. Entrega EPP por reposición



Foto 8. Verificacion entrega de dotacion e hidrtación



Foto 9. Entrega de EPP protección solar



Foto 10. Verificacion entrega de dotacion e hidrtación



Foto 11. Equipos de emergencia - orden y aseo



Foto 12. Equipos de energencia – orden y aseo



Foto 13. Orden y aseo en campamento



Foto 14. Mantenimiento señalización



Foto 15. Mantenimiento señalización



Foto 16. Mantenimiento señalización



Foto 17. Mantenimiento señalización



Foto 18. Diligenciamiento de ATS




Foto 19. Puesto de control vial completo y en orden



Foto 20. Participación SST Comité de obra



Foto 21. Participación SST avance de obra 50%

10. ANEXOS

10.1 Anexos Contratista

Anexo 1. Acta Copasst
Anexo 2. Afiliaciones
Anexo 3. Ajustes Julio
Anexo 4. ATS
Anexo 5. Base de datos
Anexo 6. Capacitaciones y charlas
Anexo 7. Colillas de nómina
Anexo 8. Entrega de EPP
Anexo 9. Examen Médico
Anexo 10. Hojas sustancias químicas
Anexo 11. Indicadores
Anexo 12. Inducción
Anexo 13. Inspecciones
Anexo 14. Investigación AT
Anexo 15. Liquidaciones
Anexo 16. Permisos alturas
Anexo 17. Preoperacionales
Anexo 18. Registro fotográfico
Anexo 19. Planillas de Seguridad Social

10.2 Anexos Interventoría

Anexo 1. Base de datos
Anexo 2. Capacitaciones
Anexo 3. Correspondencia enviada
Anexo 4. Entrega de EPP
Anexo 5. Inspecciones
Anexo 6. Seguridad social

OBSERVACIÓN DE ARCHIVO

EN ESTE FOLIO VA UN

VER EXPEDIENTE FISICO



LLONDONOSA