YUNEX
TRAFFIC

Formato de Inspección - Escaleras

Tipo de Escalera: ☐ Recta ☐ Vía curva ☐ Fija
☒ Tipo Tijera ☐ Móvil ☐ Portátil

Capacidad de Carga: 136 kg 2.70 m

Material de la escalera: ☐ Aluminio ☐ Aleación ligera
☒ Fibra de vidrio ☐ Madera

Código de la Escalera: 10 PASOS

Longitud de la escalera: 4.80 MTS

Ubicación de la Escalera:

Mes de Inspección: JUNIO

Todas las escaleras que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser retiradas inmediatamente de la escalera

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
La escalera se encuentra sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rajadas.					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y operables					✓	✓	✓	✓	✓			X	✓	X	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin roturas, desgaste o fallas aparentes)					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en el buen estado					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Las piezas de soporte de la escalera (remaches, pernos) se encuentran fijas					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
El ordenado aseo en la escalera y área de alrededor (pintura o otros contaminantes					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Las superficies donde se paran los pies y las manos se encuentran secas					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Las etiquetas y avisos se encuentran en buen estado (solo para escaleras tipo tijera)					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
La capacidad máxima de carga está indicada en la escalera					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, tijera y portátiles)					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: bisagra) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras tijeras)					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A									
La escalera se encuentra estable					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Firma del Inspector:																																

OBSERVACIONES:
ESCALERA DE 8 PASOS SELVA # 00 58 680
REEMPLAZO POR RUEDAS NUEVAS EN EL VEHICULO DE PLACA WCX 969

Residente / Sitio Manager: ☐ Jefe de área: ☐ Mensajero: ☐ Conductor: ☐ SHE: ☐

Firma: Nombre: HUGO CALONJE Cargo: TECNICO Fecha: 05.06.2023

Copyright © Yunex Traffic 2020. All rights reserved

Versión: 01

YUNEX TRAFFIC

Formato de Inspección - Escaleras

Tipo de Escalera: ☐ Recto ☐ Tipo Arco ☐ Hip. ☐ Doble Tiro ☐ Curvo ☐ Partid

Capacidad de Carga 136 KG 2.70 (m) Material de la escalera: ☐ Aluminio ☐ Acero Inoxidable ☐ Galvanizado

Código de la Escalera: B PA 00 Longitud de la escalera: 3.30 MTS

Ubicación de la Escalera:

Mes de Inspección: JUNIO

Todas las novedades que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser reportadas antes del uso de la escalera.

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA																													OBSERVACIONES
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
La escalera se encuentran sin corrosión, oxidación, partes sueltas o rotas.					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Todos los tornillos, pedales y soldaduras de la escalera se encuentran en buen estado y completos					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Todos los pedales de la escalera cuentan con antideslizante					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin rotura, doblados o faltan tornillos)					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
La escalera cuenta con ganchos antideslizantes en su base o soporte					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Los ganchos de soporte de la escalera (tornillos, pernos) se encuentran fijos					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Se evidencia uso de la escalera y EPP de usuarios químicos o olvos corrosivos					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Las superficies donde se apoya la plataforma de trabajo se encuentran secas					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
Los ganchos y pasador se encuentran en buen estado (sellos para escaleras tipo tijera)					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
La capacidad máxima de carga está indicada en la escalera					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
La escalera se encuentra debidamente asegurada (escaleras de mano, tipo y partidas)					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: frenos) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)					N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A									
La escalera se encuentra estable					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									
La escalera se encuentra libre de aceites, oxidos o suciedad					✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓									

Firma del Inspector:

OBSERVACIONES:

Responsable / Site Manager: ☐ Jefe de área: ☐ Mantenimiento: ☐ Contratista: ☐ EHS: ☐

Firma: Nombre: HUGO CAICEDO Cargo: TECNICO Fecha: 05. 06. 2023.

YUNEX TRAFFIC

Formato de Inspección - Escaleras

01.06.2023 4. SE 186 Guillermo Matoma P.

30-06-2023

Tipo de Escalera: ☐ De Pozo ☐ Tipo Arco ☐ Tijo ☐ Tijera ☐ Portátil

Capacidad de Carga 136 (kg) 24 (n) Material de la escalera ☐ Aluminio ☐ Fibra de vidrio ☐ Otro material

Código de la Escalera 310 & CA Longitud de la escalera 2,40 Mts

Ubicación de la Escalera: GLW 775 Gtoo. GLW 310 GLW 773 8-Pozos

Mes de Inspección: JUNIO/2023

Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de aceptación deben ser retiradas antes del uso de la escalera

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
La escalera se encuentra sin corrosión, oxidación, partes dañadas o rajadas.	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Todos los largueros, peldaños y plataformas de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Todos los peldaños de la escalera cuentan con antideslizante	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A		
Los peldaños se encuentran en buen estado (sin roturas, dobladuras o faltas estructurales)	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓		
La escalera cuenta con topes antideslizantes en el pie o zapato	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Las almas de soporte de la escalera (cordillas, poste) se encuentran fijas	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Se evidencia todo en la escalera y libre de distancias químicas u otros contaminantes	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Las superficies donde se apoya los pies y se marcan se encuentran limpias	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Las bisagras y partes se encuentran en buen estado (aplica para escaleras tipo Tijera)	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓		
La capacidad máxima de carga está indicada en la escalera	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓		
La escalera se encuentra adecuadamente asegurada (escalera de mano, tipo y portátil)	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓		
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: barra) de la escalera se encuentra en buen estado (escalera metálica)	N/A	N/A			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A						N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A		
La escalera se encuentra estable	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓		
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o dañados	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓				✓		
Firma de Inspector:	G.M.																					G.M.								G.M.		

OBSERVACIONES:

Residente / Site Manager ☐ Jefe de área ☐ Mantenimiento ☐ Contratista ☐ EHS ☐

Firma: Nombre: Guillermo Matoma P. Cargo: Operario Local Fecha: 30-06-2023

YUNEX TRAFFIC

Formato de Inspección - Escaleras

01-05-2023 SE 156 - Guillermo Martinez P.

30.06.2023

Tipo de Escalera: ☐ Semana ☐ Tijera ☐ Vidriada ☐ Madera ☐ Fija ☐ Portátil

Capacidad de Carga: 136 (kg) 4,3 (m)

Material de la escalera: ☐ Aluminio ☐ Fibra de vidrio ☐ Acero Inoxidable ☐ Madera

Código de la Escalera: 730110 CA

Longitud de la escalera: 2,7 MTS.

Ubicación de la Escalera: Gvia 6LW 775 6LW 773

10. Pasos

Vida de Inspección:

Todas las condiciones que No Cumplan con los criterios de empleo dados son considerados como uso de la escalera

CONDICIONES OBSERVADAS	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	OBSERVACIONES
La escalera se encuentran sin cortes, golpes, partes sueltas o rajadas.	✓						✓		✓								✓															
Todos los largueros, peldaños y plataforma de la escalera se encuentran en buen estado y completos	✓						✓		✓								✓															
Todos los peldaños de la escalera superior son antideslizante	N/A						N/A		N/A								N/A															
Los peldaños se encuentran en buen estado (Sin roces, cuegues o fisuras)	✓						✓		✓								✓															
La escalera cuenta con zapatas antideslizantes en su base o estante	✓						✓		✓								✓															
Las piezas de soporte de la escalera (pestillos, pernos) se encuentran ajus	✓						✓		✓								✓															
Se evidencia aceite en la escalera y libre de sustancias químicas u otros contaminantes	✓						✓		✓								✓															
Las superficies donde se apoya la escalera y los niveles se encuentran secos	✓						✓		✓								✓															
Las bisagras y cerrojos se encuentran en buen estado (en los para escaleras tipo tijera)	✓						✓		✓								✓															
La capacidad máxima de carga esta indicada en la escalera	✓						✓		✓								✓															
La escalera se encuentra correctamente asegurada (escaleras de mano, tijera y portátiles)	✓						✓		✓								✓															
El dispositivo de bloqueo (Por ejemplo: barra) de la escalera se encuentra en buen estado (escaleras móviles)	N/A						N/A		N/A								N/A															
La escalera se encuentra estable	✓						✓		✓								✓															
La escalera se encuentra libre de bordes afilados, rajados o sueltos	✓						✓		✓								✓															
Firma del Inspector:																																

OBSERVACIONES:

Recibido / Site Manager: ☐ Jefe de Area: ☐ Mantenimiento: ☐ Compras: ☐ EHS: ☐

Firma: Guillermo Martinez Nombre: Guillermo Martinez Cargo: Conductor Fecha: 30-06-2023

Código colores TR-2012
Copyright © Yunex Traffic 2020. All rights reserved

Uso Interno
Restringido

Versión: 01
Página 1 de 1