YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.33

Inspección de Extintores

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: C. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Fecha de inspección: 23-JUNIO-23 | Proyecto: MTO | Lugar: PARQUEADERO / INTERSECCIÓN.

No.	Ubicación	CARACTERISTICAS				ESTADO														OBSERVACIONES
		Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Tipo	CAP.	PRESION	PASADOR	ESTADO DE LA VALVULA	BOQUILLA O MANGUERA	PALANCA	ABRAZADERA	MANOMETRO	CILINDRO	ETIQUETA DE INSTRUCCIONES	PINTURA	SEÑALIZACION	SOPORTE	
						Estado B: Bueno M: Malo														
						B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M			
1	GAM 345	SEP 22	SEP 23	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO
2	GLW 795	FEB 23	FEB 24	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO
3	GLW 771	FEB 23	FEB 24	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO
4	GAM 353	JUL 22	JUL 23	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO
5	MAR 471	JUL 22	JUL 23	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO
6	FHS 884	JUL 22	JUL 23	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO
7	GLW 773	JUL 22	JUL 23	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO
8	FOQ 182	NOV 22	NOV 23	ABC	5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO
9	WQA 969	FEB 23	FEB 24	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO

Responsable de la inspección:	Cargo:	Firma:
MIRECIA CASTRO R	EHS	

YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-BE2.33

Inspección de Extintores

Elaboró: L. Rincón (SMO YU CO_ BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU CO_ BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Fecha de Inspección: 23-JUNIO-23 | Proyecto: MTO | Lugar: PARQUEADERO / INTERSECCIÓN

No.	Ubicación	CARACTERISTICAS				ESTADO														OBSERVACIONES
		Fecha de Recarga	Fecha de Vencimiento	Tipo	CAP.	PRESION	PASADOR	ESTADO DE LA VALVULA	BOQUILLA O MANGUERA	PALANCA	ABRAZADERA	MANOMETRO	CILINDRO	ETIQUETA DE INSTRUCCIONES	PINTURA	SEÑALIZACION	SOPORTE			
						Estado B: Bueno M: Malo														
						B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M	B M			
10	GLW765	JUL 22	JUL 23	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO
11	WOM310	Mar 23	Mar 24	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO
12	GLW769	Mar 23	Mar 24	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO
13	MPR459	FEB 23	FEB 24	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO
14	MPR477																			
15	GLM857	FEB 23	FEB 24	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO
16	MPR	469	FEB 24	ABC	10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			APTO

Responsable de la Inspeccion: MIRECA CASTRO R | Cargo: EHS | Firma: MCR