Inspección de Pulidora

Marca	H.ilwaekee.	Fecha / Hora	Fecha de inicio	02	06	25	Fecha de Cierre	08	6	25	Ubicación:	Com 138
Modelo	F35DD1406	Nombre completo de quien realiza la inspección:	William Morales					Cargo:				
Serie	2780-20	Actividad a realizar:	Apoyo A postes y Correctivos electricos									
Voltaje	18 volt.	Proyecto	MTO Semaforico									

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura																														✓	✓
	Limpieza del equipo																														✓	✓
	Estado de carcasa																														✓	✓
	Estructura en general																														✓	✓
	Estado del disco																														✓	✓
	Agarraderas																														✓	✓
	Guarda de seguridad																														✓	✓
	Botón de encendido / Apagado																														✓	✓
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador																															✓	✓
Estado de instalación del disco (insertación)																															✓	✓
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios																															✓	✓
Estado e instalación del mango																															✓	✓
Estado del interruptor de encendido y su seguro																															✓	✓
Estado de la guía de la guarda																															✓	✓
Accesorios acoplados																															✓	✓
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, aseo, etc.)																															✓	✓
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)																															✓	✓

[illegible]
Copyright © Yunex Traffic 2025 All Rights Reserved

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - overol de carnaza																															
Epp´s - careta para pulir																															
Epp´s - guantes de carnaza																															
Epp´s - Tapaoidos de copa																															
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,																															

FIRMA:

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo : Dañado o Incompleto **N/A :** No aplica

OBSERVACIONES:

Equipo Rayado y pintura con desgaste.
Por uso.

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-EE2.23

Grupo WOM 310 GLW 773 SE 156

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	06:00	Fecha de Inicio	06	06	2023	Fecha de Cierre	30	06	2023	Ubicación:	
Modelo	2780-20	Nombre completo de quien realiza la inspección:	Guillermo Materno P.						Cargo:	Conductor			
Serie	F35DD1927-11203	Actividad a realizar:	Mantenimiento Correctivo de Señalización - Cajas de Paso.										
Voltaje	18 Volt. 5/8"	Proyecto	SDM Bogotá.										

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
 Estado de la pintura						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Limpieza del equipo						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de carcasa						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Estructura en general						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Estado del disco						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Apariencia						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Guarda de seguridad						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Botón de encendido / Apagado						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, pinzas, toma del cargador						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de instalación del disco (tuerca seguro)						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Cuenta con cepillo adecuados para los accesorios						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Estado e instalación del mango						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de interruptor de encendido y su seguro						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Estado de la guía de la guarda						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Accesorios apropiados						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Estado general de la pulidora (Fisuras, rupturas, daños, etc.)						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Disco (precargado para la tarea y en buen estado)						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Código del Documento: FR-BE2.34

Inspección de Pulidora

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - overol de camaza						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Epp´s - careta para pulir						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Epp´s - guantes de camaza						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Epp´s - Tapaoidos de copa						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,						✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	

FIRMA:

Crieterio de Inspección: √ : Bueno y Completo : Dañado o Incompleto **N/A :** No aplica

OBSERVACIONES:

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved