Inspección de Taladro

Grúa - WOM 310 SE 156

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	06:00	Fecha de Inicio	08 06 2023	Fecha de Cierre	30 06 2023	Ubicación:
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	Guillermo Matoma P.			Cargo:	D I R I U E Q	
Serie	672AD1737 00990	Actividad a realizar:	Mantenimiento Correctivo semaforización					
Voltaje	18V ⎓ 1/2"	Proyecto	SDM - Bogotá					



CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura								✓																							
Limpieza del equipo								✓																							
Estado de carcasa								✓																							
Estructura en general								✓																							
Estado mandril								✓																							
Botón de encendido / Apagado								✓																							
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador								✓																							
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios								✓																							
Estado mango								✓																							
Estado del interruptor de encendido y su seguro								✓																							
Accesorios apropiados								✓																							
Epp's - Protección facial								✓																							
Epp's - guantes de seguridad								✓																							
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,								✓																							

FIRMA:

Criterio de inspección: ✓ : Bueno y Completo ✗ : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES: