	TPD INGENIERIA S.A.S.	TPD-F-SST1356-25	Pagina 1 de 1
	COMPONENTE SST	Versión:	14/07/2023
	FORMATO INSPECCION EN CAMPO		

CONTRATO: 2023-1356 FECHA: 15 Junio 2023 KM0.371

INSPECCIONADO POR: Yoanna Florez Fierro UBICACIÓN: Trans 95 x calle 73 Sur

LA INSPECCION TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACION EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES TAMBIEN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA EL CUMPLIMIENTO LEGALES Y CONTRACTUALES (PMT, SEÑALIZACION, PREVENCION, ETC, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizan charla pre operacional diaria	X			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carnet establecido para el contrato	X			
Los trabajadores cuentan con los EPP segun las labores diarias	X			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	X			
Los vehiculos cuentan con el mantenimiento de la empresa y los trabajadores la conocen	X			La charla se le dio hoy por parte de la Coord SST
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			X	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo (si aplica)			X	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	X			
El PMT se encuentra implementado según lo aprobado por la interventoria			X	Cambio T1
El PMT se encuentra en buen estado (conos, vallas, barricadas)	X			
Las herramientas se encuentran en buen estado	X			
Las escaleras se encuentran en buen estado				
Los pasacables cuentan se encuentran señalizados y tienen todas las seguridad				
Los equipos eléctricos se encuentran correctamente aterrizados (si aplica)			X	
Los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo		X		falta realizar aseo
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, altura, electrico, ATS, y otros) que se encuentren los grados para las actividades claves	X			
Los vehiculos cuentan con los documentos al dia	X			
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como botiquin y extintor	X			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		X		
Se realiza mantenimiento preventivo a los vehiculos	X			
Se encuentra con suministro de agua potable	X			

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		

FIRMA COORDINADORA SST: Yuris Alvis Alvis

	TPD INGENIERIA S.A.S.	TPD-F-SST1356-26	Página 1 de 1
	COMPONENTE SST	Versión:	14/06/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO:2023-1356 FECHA: 23 Junio

INSPECCIONADO POR: Yoanna Hoyt UBICACION: Calle 16 - 10-24

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCESOS Y ENTRE LAS BUENAS PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES (PAT, INSPECCIONES, PERMISOS, ETC, ETC).

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	X			
Los trabajadores cuentan con la cotidiana y el carnet reflectivo para el cantado	X			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	X			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	X			
Los vehículos cuentan con el mecevac de la empresa y los trabajadores la conocen	X			
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			X	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo (si aplica)			X	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	X			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoría.	X			
El PMT se encuentra en buen estado (conos, vallas, barricadas)	X			
Las herramientas se encuentran en buen estado	X			
Los escalares se encuentran en buen estado			X	
Los pescantes cuentan se encuentran soldados y tienen todas las seguridad	X			
Los equipos eléctricos se encuentran correctamente aislados (si aplica)			X	
Los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo		X		Se realiza jornada de aseo en todo el vehiculo
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, eléctrico, ATS, y otros) que se encuentren diligenciados para las actividades diarias	X			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	X			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como (botiquín y extintor)	X			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo			X	
Se realiza mantenimiento preventivo a los vehículos	X			
Se encuentra con suministro de agua potable	X			

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable
-falta Aseo en el carro	Jornada de aseo de inmediato	23/06/23	Yoanna Hoyt y Cuadrilla-

FIRMA COORDINADORA SST: Yoanna Hoyt Hoyt

	TPD INGENIERIA S.A.S.	TPD-F-SST1356-26	Pagina 1 de 1
	COMPONENTE SST	Versión	14/06/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO:2023-1356 FECHA: 30 Junio - 2023

INSPECCIONADO POR: Yoanna Hoyt UBICACION: Kr 7 Av Ciudad de Lima

LA INSPECCION TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACION, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIEN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE MANERA SEGURA MEDIANTE LA INSPECCION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO. SE VERIFICARA EL CUMPLIMIENTO LEGAL Y CONTRACTUAL EN: (PAT, INSPECCIONES, PROMEDIO, ARL, ETC)

Guia para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizo charla pre operacional diaria	X			
Los trabajadores cuentan con la dotacion y el carnet vigente para el contrato	X			
Los trabajadores cuentan con los EPP segun las labores diarias	X			
Cuentan con capacitacion pre operacional de los equipos y herramientas	X			
Los vehiculos cuentan con el mantenimiento de la empresa y los trabajadores la conocen	X			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			NA	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo (si aplica)			NA	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	X			
El PAT se encuentra diligenciado segun la aprobacion por la interventoria	X			
El PAT se encuentra en buen estado (cortes, rotos, tachados)	X			conos Se cambiaran hoy para los
Los Rompetraficos se encuentran en buen estado	X			
Las escaleras se encuentran en buen estado			NA	
Los productos quimicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	X			
Los equipos electricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)			NA	
Los vehiculos se encuentran en buen estado de orden y aseo	X			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS y otros) que se encuentren designados para las actividades diarias	X			
Los vehiculos cuentan con los documentos al dia	X			
Los vehiculos cuentan con equipo de carretera y cuentan con estados de emergencia (botiquin y extintor)	X			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		X		
Se realiza mantenimiento preventivo a los vehiculos	X			
Se encuentra con suministro de agua potable	X			

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

FIRMA COORDINADORA SST