YUNEX TRAFFIC

Registro de asistencia

Código del Documento: FR-BE1.10
Versión: 01

Consecutivo	Fecha	Hora
	7-JUL-23	10:00am

Registro de Asistencia: ✓ Interna ☐ Externa

Proceso / Proyecto:

Charla ✓ Capacitación ☐ Reunión ☐ Campaña ☐ Inducción corporativa ☐

Objetivo de la reunión
INSPECCION EN CAMPO ACC WILMAR ESCOBAR.

Lugar:	Dirigida por:	Tiempo
Interseccion Semaforica	MILENA CASTRO / OSCAR DIAZ	1 Hora.

Ítem.	Temas Por Tratar
1.	Se realiza visita en campo como plan de
2.	intervencion del accidente del dia 29/05/23
3.	para asi verificar el procedimiento de
4.	trabajo usado por el colaborador Wilmar Escobar
5.	durante las labores de instalación de
6.	Semaforo S1 para el cual se usa como sis-
7.	tema de acceso escalera movil tipo A.

Nº	Asistentes (nombre)	Sigla/ Cargo	Firma
1.	Misael Casallas Pinzón	operador	Misael Casallas P.
2.	Angie Angulo	Tecnico	
3.	Dayra Cortes-	Técnico S.	
4.	Oscar Diaz P	Tecnico	
5.	CARLOS PAYARES	TECNICO	
6.			
7.			
8.			

Copyright © Yunex Traffic 2023 All Rights Reserved