Lecciones Aprendidas EHS



¿Qué pasó?

El colaborador se golpeo la cara encima de la ceja izquierda con la parte superior del semáforo S1, esto le produce un corte, se remite de inmediato a la clínica de occidente por la ARL donde le ponen 5 puntos y le dan 4 días de incapacidad



¿Por qué pasó?

La escalera no es la indicada para la actividad
Por la posición de la escalera

Acción correctiva

Realizar visita en terreno y validar funcionamiento de la escalera
Verificar y evaluar el procedimiento de la actividad

Impactos

Herida en cara ceja izquierda.

LECCIÓN APRENDIDA

Tenemos que poner un poco de todos para crear un espacio de seguridad, cuidarnos entre todos, cuidarse a uno mismo, **QUEREMOS UN LUGAR CON CERO ACCIDENTES**. Y que eventos como estos no sigan ocurriendo. ¡Su familia los espera!

Es de suma importancia que todos reportemos las condiciones inseguras que puedan afectarnos y afectar a nuestros compañeros de trabajo.

TRABAJA SIEMPRE SEGURO

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved