YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-SEG-34

Inspección de Pulidora

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	01	06	22	Fecha de Cierre	30	06	22	Ubicación:	Yunex																			
Modelo		Nombre completo de quien realiza la inspección:	Rafael Lopez					Cargo:	T	S																					
Serie	F3300190691113	Actividad a realizar:	Mantenimiento.																												
Voltaje	110V	Proyecto	Bogota.																												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
	Limpieza del equipo	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
	Estado de carcaza	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
	Estructura en general	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
	Estado del disco	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
	Agarraderas	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
	Guarda de seguridad	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
	Ubicación de encendido / Apagado	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
Estado de cables eléctricos (extensiones, cables, toma) de cargador		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
Estado de instalación del disco (asentado)		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
Cuenta con empleo adecuados para los accesorios		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
Estado e instalación del mango		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
Estado del interruptor de encendido y su seguro		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
Estado de la guía de la guarda		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
Accesorios apropiados		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, ruido, olor)		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				
Disco (ensamblado para la tarea y en buen estado)		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓																				

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp's - overol de camisa	√	√	√	√					√	√	√																				
Epp's - careta para pulir	√	√	√	√					√	√	√																				
Epp's - guantes de carnaza	√	√	√	√					√	√	√																				
Epp's - Tapaoidos de copa	√	√	√	√					√	√	√																				
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,	√	√	√	√					√	√	√																				

FIRMA: Ryand Lopez

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

APTO.