YUNEX TRAFFIC

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-[illegible]

Marca	Milwakee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	0[illegible]	06	23	Fecha de Cierre	30	[illegible]	23	Ubicación:	WTM 310
Modelo		Nombre completo de quien realizo la inspección:	Luis Beltrán.					Cargo:	T	S		
Serie	11203	Actividad a realizar:	MTO Correctivo.									
Voltaje	110V	Proyecto	MTO Bogotá.									



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura	✓													✓																✓	
Limpieza del equipo	✓													✓																✓	
Estado de carcaza	✓													✓																✓	
Estructura en general	✓													✓																✓	
Estado del disco	✓													✓																✓	
Agarraderas	✓													✓																✓	
Guarda de seguridad	✓													✓																✓	
Botón de encendido / Apagado	✓													✓																✓	
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador	✓													✓																✓	
Estado de instalación del disco (inserción)	✓													✓																✓	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios	✓													✓																✓	
Estado e instalación del mango	✓													✓																✓	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓													✓																✓	
Estado de la guía de la guarda	✓													✓																✓	
Accesorios apropiados	✓													✓																✓	
Estado general de la pulidora (fisuras, rupturas, etc.)	✓													✓																✓	
Disco (adecuado para la tarea y en buen estado)	✓													✓																✓	

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved

YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-IEE.24

Inspección de Pulidora

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp's - casco de carnaza	/													/																/	
Epp's - carota para pulir	/													/																/	
Epp's - guantes de carnaza	/													/																/	
Epp's - Tapa oidos de copa	/													/																/	
Epp's - lentes de seguridad, camisa manga larga, jean,	/													/																/	

FIRMA: Luis Beltran

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

APTO.

Formato Base FR-IEH.12
Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved