YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-EE234

Inspección de Pulidora

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	01	05	23	Fecha de Cierre	30	05	23	Ubicación	WOL 969.			
Modelo		Nombre completo de quien realiza la Inspección:	LUIS A BELTRAN					Cargo:	T	3					
Serie	F33DD19271237	Actividad a realizar:	Mantenimiento correctivo.												
Voltaje	110V.	Proyecto	Mantenimiento Bogota												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DIA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura			✓												✓										✓				✓	✓	
Limpieza del equipo			✓												✓										✓				✓	✓	
Estado de carcasa			✓												✓										✓				✓	✓	
Estructura en general			✓												✓										✓				✓	✓	
Estado del disco			✓												✓										✓				✓	✓	
Aparcadero			✓												✓										✓				✓	✓	
Guarda de seguridad			✓												✓										✓				✓	✓	
Botón de encendido / Apagado			✓												✓										✓				✓	✓	
Estado de conexiones eléctricas (conexiones, cables, forro) del carpador			✓												✓										✓				✓	✓	
Estado de colocación del disco (inserción)			✓												✓										✓				✓	✓	
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios			✓												✓										✓				✓	✓	
Estado e instalación del cargo			✓												✓										✓				✓	✓	
Estado de interruptor de encendido y su seguro			✓												✓										✓				✓	✓	
Estado de la guía de la guarda			✓												✓										✓				✓	✓	
Accesorios completos			✓												✓										✓				✓	✓	
Estado general de la pulidora (Fisuras, rupturas, peso, etc.)			✓												✓										✓				✓	✓	
Disco seleccionado para la tarea y en buen estado			✓												✓										✓				✓	✓	

YUNEX TRAFFIC

Elaboró: L. Rincón (SMO YU COL BE)
Revisó: D. Herrera (SMO YU COL BE)
Aprobó: A. Avendaño (SMO YU COL BE)

Inspección de Pulidora

Código del Documento: FR-BE2.34

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Epp´s - overol de carnaza			✓													✓									✓				✓	✓	
Epp´s - careta para pulir			✓													✓									✓				✓	✓	
Epp´s - guantes de carnaza			✓													✓									✓				✓	✓	
Epp´s - Tapaoidos de copa			✓													✓									✓				✓	✓	
Epp´s - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,			✓													✓									✓				✓	✓	

FIRMA: Luis A beltran

Crieterio de inspección: √ : Bueno y Completo : Dañado o Incompleto **N/A** : No aplica

OBSERVACIONES:

APTO.

Copyright © Yunex Traffic 2022 All Rights Reserved