YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-SEG-34

Inspección de Taladro

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	1	06	23	Fecha de Cierre	31	06	23	Ubicación				
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	Juan Moreno					Cargo:	TEC.						
Serie	F25CD197101336	Actividad a realizar:	Correctivo.												
Voltaje	110V	Proyecto	Interseccion semaforica.												

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO		DÍA																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Estado de la pintura	X												X																	X
	Limpieza del equipo	X												X																	X
	Estado de carcaza	X												X																	X
	Estructura en general	X												X																	X
	Estado mandril	X												X																	X
	Botón de encendido / Apagado	X												X																	X
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo		X												X																	X
Cuenta con acoples adecuados para las acometidas		X												X																	X
Estado mango		X												X																	X
Estado del interruptor de encendido y su seguro		X												X																	X
Accesorios apropiados		X												X																	X
Epp's - Protección facial		X												X																	X
Epp's - guantes de seguridad		X												X																	X
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean,		X												X																	X

FIRMA: Juan Moreno

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Defecto o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

APTO.