YUNEX TRAFFIC

Código del Documento: FR-322.34

Inspección de Taladro

Marca	Millwakee.	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	6	06	23	Fecha de Cierre	31 / 06 / 23	Ubicación: Wd 089
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	Duvan contreras					Cargo: Tec.	
Serie	02944	Actividad a realizar:	correctivo						
Voltaje	110V	Proyecto	Intoseeem.						



CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Estado de la pintura							✓																								
Limpieza del equipo							✓																								
Estado de carcasa							✓																								
Estructura en general							✓																								
Estado mandril							✓																								
Botón de encendido / Apagado							✓																								
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del cargador							✓																								
Cuenta con acoples adecuados para los accesorios							✓																								
Estado mango							✓																								
Estado del interruptor de encendido y su seguro							✓																								
Accesorios apropiados							✓																								
Epp's - Protección facial							✓																								
Epp's - guantes de seguridad							✓																								
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean							✓																								

FIRMA: Duvan Contreras.

Criterio de Inspección: √ : Bueno y Completo X : Dañado o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

Apto.