YUNEX
TRAFFIC

Código del Documento: FR-EE2.24

Inspección de Taladro

Marca	Milwaukee	Fecha / Hora	Fecha de Inicio	29	06	23	Fecha de Cierre	31	06	23	Ubicación	WAL 969		
Modelo		Nombre de quien realiza la inspección:	Hugo Cardenas					Cargo:	TEC					
Serie	04219	Actividad a realizar:	Correctivo											
Voltaje	110V	Proyecto	M20 Bogota											

CARACTERISTICAS DEL EQUIPO	DÍA																												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
																															
Estado de la pintura	✓													✓																	
Limpieza del equipo	✓													✓																	
Estado de carcasa	✓													✓																	
Estructura en general	✓													✓																	
Estado mandril	✓													✓																	
Boton de encendido / Apagado	✓													✓																	
Estado de conexiones eléctricas (extensiones, cables, toma) del equipo	✓													✓																	
Cuenta con soportes adecuados para los accesorios	✓													✓																	
Estado cargo	✓													✓																	
Estado del interruptor de encendido y su seguro	✓													✓																	
Accesorios apropiados	✓													✓																	
Epp's - Protección facial	✓													✓																	
Epp's - guantes de seguridad	✓													✓																	
Epp's - botas de seguridad, camisa manga larga, jean	✓													✓																	

FIRMA: HUGO CARDENAS

Criterio de Inspección: ✓ : Bueno y Completo X : Defecto o Incompleto N/A : No aplica

OBSERVACIONES:

APTO