INTERVENTORIA SDH-LP TV	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SGT-IT-02	Alcance de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE OBRAS		
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	LISTA DE CHEQUEO INICIO DE OBRA CUMPLIMIENTO SST-AMBIENTAL	Versión 01	25/03/2023

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 26-06-23 CONTRATO: Contrato Interadministrativo Semaforización 2023

DIRECCIÓN INTERVENTOR: Cra 101 x Cl 78BA NÚMERO DE TRABAJADORES:

VISITA REALIZADA POR: Katalina Mejía VISITA REALIZADA POR: Luis David Salcedo

EVALUACIÓN

ITEM	REQUISITO A CUMPLIR	CUMPLIMIENTO																		OBSERVACIONES
		LUNES			MARTES			MIÉRCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			
1	INFORMACIÓN GENERAL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
1.1	El personal no será retirado sin justificación por incumplimiento de los requisitos de admisión (pruebas de SST/ambiental)	✓																		
2	Mitigación de impactos y procesos																			
2.1	Cuenta con un plan de manejo de residuos de construcción y demolición?		✓																	
2.2	Cuenta con un plan de manejo de residuos peligrosos? (Aceites usados, baterías, combustibles)		✓																	
3	Medidas locativas																			
3.1	Se encuentran las condiciones de orden y aseo en el frente de obra?	✓																		
3.2	Se cuenta con los elementos para el mantenimiento de la señalización (Conos, cintas, vallas, barreras, etc.)?	✓																		
3.3	El personal cuenta con la dotación completa de acuerdo a la labor (Casco de seguridad, botas, gafas, guantes, protección auditiva, etc.)?	✓																		
3.4	Se cuenta con un plan de contingencia para atender posibles emergencias (accidentes, incendios, sismos)?	✓																		
3.5	Se cuenta con botiquín para primeros auxilios?	✓																		
3.6	El personal de seguridad cuenta con el carné de vigilancia?	✓																		
3.7	Se cuenta con baños para todos los trabajadores?	✓																		
3.8	Se tiene prohibido el CONSUMO, VENTA o el paso de cualquier tipo de droga, alcohol o el ingreso de personas en estado de embriaguez?	✓																		
4	Señalización																			
4.1	Los señalizadores cuentan con chaleco de color llamativo (naranja, amarillo, verde lima, etc.)?	✓																		
4.2	Los señalizadores cuentan con la capacitación correspondiente (PARE y Canalización)?	✓																		
4.3	Los señalizadores cuentan con los elementos de trabajo (radio, linterna)?	✓																		
4.4	Se cuenta con la señalización PREVENTIVA, INFORMATIVA y de OBLIGATORIEDAD?	✓																		
5	Elementos de Protección Personal - EPP																			
5.1	El personal que se retira de la obra cuenta con el EPP completo? (Casco de seguridad, botas, gafas, guantes, protección auditiva, ropa de trabajo, protección respiratoria, señalizadores, etc.)		✓																	
5.2	Los EPP se encuentran limpios y en buen estado?	✓																		
5.3	El personal cuenta con el reemplazo de los EPP, en caso de ser necesario?	✓																		
6	Ambiental																			
6.1	Se cuenta con un cerramiento provisional en la obra? (Si aplica)	✓																		
6.2	Hay disponibilidad de agua para el consumo de los trabajadores?	✓																		
6.3	Los EPP (Tapones de oído, gafas y guantes) se encuentran almacenados de manera adecuada? Son desechados en la caneca correspondiente? (Si aplica)		✓																	
6.4	Los RESPEL son retirados diariamente por la ESP? (Tubos, reactivos, etc. - Especificar en Observaciones)	✓																		
6.5	Se cuenta con recipientes adecuados para la separación de residuos?	✓																		5 Suministros
6.6	Se cuenta con recipientes adecuados para la separación de residuos peligrosos?	✓																		
6.7	Se cuenta con baños portátiles para el personal? (Si aplica)																			
6.8	Los baños portátiles se encuentran en buen estado?																			
7	Maquinaria, Equipos y Vehículos																			
7.1	Se cuenta con el mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipos y vehículos? Y los mismos cuentan con el certificado de mantenimiento?	✓																		
7.2	Los vehículos cuentan con el SOAT, Licencia, Tecnomecánica, revisión de frenos y los mismos se encuentran en buen estado?	✓																		
7.3	Los equipos cuentan con los mantenimientos y certificados de calibración?	✓																		

2	Preconstrucción								
2.1									
2.2									
2.3									
	Total								

8. CONCEPTO

9. RECOMENDACIONES

10. OBSERVACIONES

Se visita obra a frente de trabajo evidenciando trabajadores los cuales portan con dotación y EPP, conectividad, equipos de emergencia en buen estado, alimentos en buenas condiciones

como hallazgo se evidencia:
1. se evidencia pendiente en el área de trabajo se solicita limpieza de área.
2. No se encuentra botiquín en el área el mismo.
3. Se evidencia epp guantes de nylon trabajadores rotos
4. los RCD y escombros se encuentra con residuos de basura, madera y material
5. No se evidencia señalización de peligro (caídas, caídas a nivel)

11. FIRMAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE Luis Dan Posada
CARGO	CARGO Profesional SST
POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO