INTERVENTORIA SDM-UD 77	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-02	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01	25/05/2023
	LISTA DE CHEQUEO INICIO DE OBRA CUMPLIMIENTO SST/ AMBIENTAL		

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 25-06-2023. CONTRATISTA: Consorcio Infraestructura Semaforización 2023.

DIRECCIÓN INTERVENCIÓN: Cll 53A x Cr 21 NÚMERO DE TRABAJADORES: 14.

VISITA REALIZADA POR: Natalia Mora VISITA RECIBIDA POR: Ing. Dora Tejada.

EVALUACIÓN

ITEM	MEDIDAS A CUMPLIR	CUMPLIMIENTO																						OBSERVACION
		25-																						
1	INFORMACION GENERAL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA		
1.1	El personal en obra esta plenamente autorizado por Interventoría para la realización de actividades (pagos de SS vigentes)	✓																						
2	Manipulación de insumos y productos																							
2.1	Cuenta con las hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados?	✓																						
2.2	Todos los productos utilizados presentan estudio previo (No Conocido o Identificado)?	✓																						
3	Medidas locativas																							
3.1	Son adecuadas las condiciones de orden y aseo en el frente de obra?	✓																						
3.2	Se cuenta con sitios adecuados para el almacenamiento de materiales, herramientas e insumos y estos se encuentra señalizados?	✓																						
3.3	El personal cuenta con hidratación en el frente de obra (Punto de hidratación, botella personal o cualquier otra estrategia que le permita) ?	✓																						
3.4	Se cuenta con equipos necesarios para atender una emergencia (Botiquín, camilla)?	✓																						
3.5	Se cuenta con cargo para el área de SST y ambiental?	✓																						
3.6	Se garantiza al personal un sitio para el cambios de ropa?	✓																						
3.7	Se cuenta con sitio para consumo de alimentos?	✓																						
3.8	Se tiene publicado el MEDEVAC (ruta de salida vecina y en caso intensificado al punto de encuentro en caso de emergencia)?	✓																						
4	Señalización																							
4.1	Los cerramientos se encuentran en buen estado (polisombra, rollos, sombrillas, cinta)?	✓																						
4.2	Los frentes de trabajo cuentan con señalización interna, externa y SST y Ambiental?	✓																						
4.3	Las condiciones inseguras dentro de los frentes de trabajo, están señalizadas?	✓																						
4.4	Se cuenta con la señalización PROHIBIDO EL INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO?	✓																						
5	Elementos de Protección Personal - EPP																							
5.1	El personal usa los EPP de manera adecuada de acuerdo al riesgo expuesto? (Tener en cuenta operarios, ayudantes y demás personal que se encuentre desarrollando actividades en la zona)	✓																						
5.2	Los EPP se encuentra limpios y en buen estado?	✓																						
5.3	El Contratista realiza reposición oportunamente de los EPP, cuando estos presentan deterioro?	✓																						
6	Ambiental																							
6.1	Se cuenta con un punto ecológico que permita la separación adecuada de los residuos generados en obra?	✓																						
6.2	El punto ecológico se encuentra señalizado y en un lugar seguro?	✓																						
6.3	Los RCD (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran almacenados de manera correcta? Y son dispuestos en lugares autorizados oportunamente según la resolución 1257/2021?	✓																						
6.4	Los RCD son retirados dentro del tiempo estipulado por la SDA (24 horas, segunda 10 - Especificaciones Técnicas)?	✓																						
6.5	Se encuentran protegidos los sumideros que se encuentran cerca al frente de obra?	✓																						7 Sumideros.
6.6	Se encuentran protegidos los individuos arbóreos que se encuentren dentro o cerca al frente de obra?			✓																				
6.7	Se cuenta con baño para el personal (portátil o convenio de mantenimiento de red)?	✓																						
6.8	Los combustibles de los baños son los adecuados para el personal?	✓																						
7	Maquinaria, Equipos y Vehículos																							
7.1	Se cuenta con preoperacional diligenciado de la maquinaria, equipos o vehículos? Y los mismos están operando para realizar las actividades?	✓																						Retroexcavadora, Volqueta y Planta eléctrica
7.2	Los vehículos cuentan con el kit de carretera (botiquín, extintor, señalización,) y con sistema de retroceso de voz?	✓																						
7.3	Los operadores o conductores son los autorizados y competentes en su operación?	✓																						

Powered by CamScanner

8	Procedimientos seguros y Permisos de trabajo								
8.1	Se implementan los procedimientos seguros de trabajo, en especial trabajo en altura, espacio confinado, izaje de cargas, entre otros?	✓							
8.2	Para actividades de alto riesgo se realiza ATS y es socializado al personal involucrado en la actividad?	✓							
8.3	Se cuenta con permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, se encuentra firmado por el Responsable SST y Responsable del frente de trabajo?	✓							
	Total								

III. CONCEPTO

CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto correspondiente a revisión

NIVEL DE CUMPLIMIENTO		Criterio	Resultado
	FAVORABLE	90 - 100	90
	FAVORABLE CONDICIONADO	80 - 89.9	
	DESFAVORABLE	<80	

IV. REQUERIMIENTOS

Los hallazgos registrados en la presente acta. Para esto se concede un plazo de 09 días (máximo 7 días) contados a partir de la fecha de notificación para ser subsanados

V. OBSERVACIONES

Se realiza Visita a frente de trabajo, encontrando 41 personas trabajando para la cual se observa buen uso y estado de epp y dotación, cuadrilla de 13 personas se observa señalización así, buen cumplimiento de otras intervenida, como por ejemplo a los Pianos Medios, Tuvo Bosque y Sumideros en buenas condiciones

como hallazgo se observa trabajador sin casco y formato de inspección de trabajo en alturas sin ubicación del lugar, se debe garantizar el uso de casco con ajuste de barbuquejo.

VI. NOTIFICACIÓN

POR PARTE DE INTERVENTORIA		POR PARTE DEL CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	Katalina Mejía	NOMBRE	Luz Dary Loaiza D
CARGO	Interventoria SST	CARGO	Profesional SST
POR PARTE DE INTERVENTORIA		POR PARTE DEL CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	
POR PARTE DE INTERVENTORIA		POR PARTE DEL CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	
POR PARTE DE INTERVENTORIA		POR PARTE DEL CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	
POR PARTE DE INTERVENTORIA		POR PARTE DEL CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	
POR PARTE DE INTERVENTORIA		POR PARTE DEL CONTRATISTA	
FIRMA		FIRMA	
NOMBRE		NOMBRE	
CARGO		CARGO	

Powered by CamScanner