INTERVENTORIA SEM-UD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SGI-IT-03	Página 1 de 1
	RETINA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión: 01	25/05/2023
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	LISTA DE CHEQUEO INICIO DE OBRA CUMPLIMIENTO SST/AMBIENTAL		

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 07/06/2023 — CONTRATISTA: Consorcio Infraestructura Semaforización

DIRECCIÓN/INTERSECCIÓN: Kr 101 x Cl 98A — NÚMERO DE TRABAJADORES: 9

VISITA REALIZADA POR: Catalina Mota — VISITA RECIBIDA POR: Luz Dary Ustado.

EVALUACIÓN

ITEM	ACCIONES A CUMPLIR	CUMPLIMIENTO (LUNES / MARTES / MIÉRCOLES / JUEVES / VIERNES / SÁBADO / DOMINGO)	OBSERVACIÓN
1	**INFORMACIÓN GENERAL**		
1.1	El personal en obra esta previamente capacitado (en inducción) para la realización de actividades (según el SG vigente)	✓	
2	**Manipulación de insumos y productos**		
2.1	Cuenta con las hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados?	✓	Pte Concreto. ya Tienen
2.2	Todos los productos utilizados presentan rotulado, incluidas las diluciones preparadas?	✓	
3	**Medidas Preventivas**		
3.1	Son adecuados los cerramientos de la obra y visibles en el frente de obra?	✓	
3.2	Se cuenta con todos los elementos establecidos para el almacenamiento de materiales, herramientas y insumos y estos se encuentran señalizados?	✓	
3.3	El personal cuenta con capacitación en el frente de obra (Punto de hidratación, botella personal o ecológica, alcancías que no permitan)?	✓	
3.4	Se cuenta con equipos necesarios para atender una emergencia (Extintor, botiquín, camilla)?	✓	
3.5	Se cuenta con cartilla para el área de SST y es visible?	✓	
3.6	Se garantiza al personal un sitio para el cambio de ropa?	✓	
3.7	Se cuenta con sitio para consumo de alimentos?	✓	
3.8	Se tiene publicado el NÚMERO, teléfono al plan de ayuda mutua y se tiene establecido el punto de encuentro en caso de emergencia?	✓	
4	**Señalización**		
4.1	Los cerramientos se encuentran en buen estado (colocados, rotos, señalizados, otros)?	✓	Pendiente Señalización
4.2	Los frentes de trabajo cuentan con señalización propia acorde a SST y Ambiental?	✓	
4.3	Los senderos peatonales dentro de los frentes de trabajo, están señalizados?	✓	
4.4	Se cuenta con la señalización PROHIBIDO EL INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO?	✓	
5	**Elementos de Protección Personal- EPP**		
5.1	El personal usa los EPP de manera adecuada de acuerdo al riesgo expuesto? (Tanto de obra como proveedores y demás personal que se encuentre desarrollando actividades en la obra)	✓	
5.2	Los EPP se encuentran limpios y en buen estado?	✓	
5.3	El Contratista realiza reposición oportunamente de los EPP cuando estos presentan deterioro?	✓	
6	**Ambiental**		
6.1	Se cuenta con un punto ecológico que permita la separación adecuada de los residuos generados en obra?	✓	Pte Señalización
6.2	El punto ecológico se encuentra señalizado y en de fácil acceso?	✓	
6.3	Los RCD (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran almacenados de manera correcta? Y son entregados en lugares autorizados aportando la según la resolución 1257/2021?	✓	
6.4	Los RCD son retirados dentro del tiempo estimado por la SDA (24 horas, requisito 1E - Especificaciones Técnicas)?	✓	
6.5	Se encuentran protegidos los sumideros que se encuentran cerca al frente de obra?	✓	Limpieza.
6.6	Se encuentran protegidos los individuos arbóreos que se encuentran dentro o cerca al frente de obra?	✓	
6.7	Se cuenta con baño para el personal (portátil o servicios de aprovisionamiento de obra)?	✓	Se ajusta con lavado de manos
6.8	Las condiciones de los baños son las adecuadas para el personal?	✓	
7	**Maquinaria, Equipos y Vehículos**		
7.1	Se cuenta con procedimiento diligenciado de la maquinaria, equipos o vehículos? Y los cuales evalúan aptitudes para realizar las actividades?	✓	
7.2	Los vehículos cuentan con el kit de carretera (botiquín, extintor, señalamiento) y son idóneas las condiciones de aseo?	✓	
7.3	Los conductores o operadores son los autorizados y competentes en su operación?	✓	

Powered by CamScanner

										OBSERVACION
8	**Procedimientos seguros y Permisos de trabajo**									
8.1	Se implementan los procedimientos seguros de trabajo, en especial trabajo en altura, espacio confinado, izaje de cargas, entre otros?				✓					
8.2	Para actividades de alto riesgo se realiza ATS y se socializan al personal involucrado en la actividad?			✓						
8.3	Se cuenta con permisos de trabajo para actividades de alto riesgos, se encuentra firmado por el Responsable SST y Responsable del frente de trabajo?			✓						
	Total									

III. CONCEPTO

(*) ACEPTO. (explicar en caso de NO) (**) el concepto cumple o parcial

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	Criterio	Resultado
FAVORABLE	85 - 100	85
FAVORABLE CON HALLAZGOS	60 - 84.9	
DESFAVORABLE	<60	

IV. REQUERIMIENTOS

Los hallazgos registrados en la presente acta. Para esto se concede un plazo de 14 Junio días (máximo 7 días) contados a partir de la fecha de esta revisión para el cierre de los

V. OBSERVACIONES

- Se realiza Visita por Parte Interventoria SST, evidenciando en trabajadores de las Cuales 4 ya da, tendiendo algunas No Conformidades y Observaciones Como falta de Señalizacion Preventiva y SST Instrucciones de Peligros Cargue, Descargue, ficha-formica Retiros (cemento) en cuanto a la parte ambiental Señalizacion Poda Arboreo, Tratamiento Individuo arboreo, y Limpieza a Sumideros

VI. NOTIFICACIÓN

FECHA	POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE:	NOMBRE:
	CARGO:	CARGO:
11/06/25	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE: Katalina Hotol	NOMBRE: Liz Dayi Lozada D
	CARGO: Interventoria SSTAM	CARGO: Res. SST
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE:	NOMBRE:
	CARGO:	CARGO:
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE:	NOMBRE:
	CARGO:	CARGO:
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE:	NOMBRE:
	CARGO:	CARGO:
	FIRMA:	FIRMA:
	NOMBRE:	NOMBRE:
	CARGO:	CARGO:

Powered by CamScanner