INTERVENTORÍA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	LISTA DE CHEQUEO BLOQUE OBRA CUMPLIMIENTO SST/ AMBIENTAL		

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 20-24/6/2023 CONTRATISTA: Consorcio Infraestructura Sematarios 2023


FRENTE DE TRABAJO: Ke 101 x Cl 98A FRENTE DE TRABAJO No: 14 / 10

VERIFICADO POR: Carlos Felez Paz VISITA REALIZADA POR: Juan garcia

EVALUACIÓN

ITEM	VERIFICA O EVALÚA	CUMPLIMIENTO																							OBSERVACIÓN
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO						
		A	NO	NA	A	NO	NA	A	NO	NA	A	NO	NA	A	NO	NA	A	NO	NA	A	NO	NA			
1	INFORMACIÓN GENERAL																								
1.1	El personal en obra está capacitado (cantidad de personal capacitado sobre el total de personal en obra) para la ejecución de la actividad?				X			X			X			X			X								
2	Manipulación de insumos y productos																								
2.1	Cuenta con una hoja de ruta de seguridad de los productos químicos utilizados?				X			X			X			X			X								
2.2	Todos los productos químicos cuentan con fichas técnicas de seguridad y etiquetado?				X			X			X			X			X								
3	Medidas locativas																								
3.1	Son adecuadas las condiciones de orden y aseo en el área de obra ?				X			X			X			X			X								
3.2	El frente de obra tiene condiciones aptas y suficientes para los trabajadores con relación a ventilación e iluminación?				X			X			X			X			X								
3.3	El personal cuenta con instalación en el frente de obra (Punto de hidratación, baños portátiles o instalación sitio definitivo que lo permita) ?				X			X			X			X			X								
3.4	Se han tenido incidentes relacionados con caídas a desnivel (Cuales, cuantos, cuando)?				X			X			X			X			X								
3.5	Se cuenta con señalización para el área de obra ? (cintas)				X			X			X			X			X								
3.6	Se garantiza el aislamiento de obra para el cruce de vías?				X			X			X			X			X								
3.7	Se cuenta con vías alternas para el desvío?				X			X			X			X			X								
3.8	Se tiene protocolo de ACCIDENTE, incluido el paso de ambulancia y se tiene identificado el punto de atención en caso de emergencia?				X			X			X			X			X								
4	Señalización																								
4.1	Las vías de acceso se encuentran señalizadas (pare, siga, velocidad, otras)				X			X			X			X			X								
4.2	Los frentes de trabajo cuentan con señalización diurna y nocturna ? (si aplica)				X			X			X			X			X								
4.3	Las señales son claras y se ajustan a las fases de trabajo (vías peatonales)?				X			X			X			X			X								
4.4	Se cuenta con la señalización PREVENTIVA (EJ. INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO)				X			X			X			X			X								
5	Elementos de Protección Personal- EPP																								
5.1	El personal usa los EPP de manera adecuada de acuerdo a riesgo ambiental? (Tener en cuenta cascos, protectores auditivos, gafas, guantes, botas, ropa reflectiva, uniformidad, protección en altura)				X			X			X			X			X								
5.2	Los EPP se encuentran limpios y en buen estado?				X			X			X			X			X								
5.3	El Contratista realiza inspección mantenimiento de los EPP cuando estos presentan deterioro?				X			X			X			X			X								
6	Ambiental																								
6.1	En cuanto con un buen manejo con puntos de suministro instalados en los frentes (diurnos y nocturnos)?				X			X			X			X			X								
6.2	El punto ecológico se encuentra señalizado y en buen estado?				X			X			X			X			X								
6.3	Los RCD (Residuos de construcción y demolición) se encuentran almacenados en puntos señalados? y son dispuestos en sitios de autorizados (con manifiesto según la resolución 472/2017)?				X			X			X			X			X								
6.4	Los RCD son reutilizados como son dentro establecido en la SDA (Secretaría Ambiental) Resolución 472 - Especificaciones Técnicas)?				X			X			X			X			X								
6.5	Se encuentran ubicados los puntos ecológicos en los alrededores de la zona de obra?				X			X			X			X			X								
6.6	Se encuentran ubicados los baños portátiles cerca a la zona de obra? (en los frentes de obra)				X			X			X			X			X								
6.7	Se cuenta con señalización preventiva para el control de emisiones de material particulado (Polvo) ?			X			X			X			X			X									
6.8	Se cuenta con un buen manejo de los residuos sólidos generados en la obra?			X			X			X			X			X									
7	Seguridad, Equipos y Vehículos																								
7.1	Se cuenta con el procedimiento de entrega de los vehículos, equipos y maquinaria? Se cuenta con la documentación correspondiente?				X			X			X			X			X								
7.2	Los vehículos cuentan con el SOAT, Tecnomecánica, Licencia de conducción y con una hoja de vida para el mismo?				X			X			X			X			X								
7.3	Los conductores cuentan con la documentación en regla?				X			X			X			X			X								

Powered by CamScanner



Juan Esteban Garcia
Aux ingeniería
Juan Esteban Garcia
Aux ingeniería
Juan Esteban Garcia
Aux ingeniería
Shannon Esmith Cun
Maestro
Shannon Esmith Cun
Maestro

Powered by CamScanner

INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	LISTA DE CHEQUEO OBRAS DE OBRA CUMPLIMIENTO SST/AMBIENTAL		

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 3/08/2023 CONTRATO: Contrato interadministrativo servicios 2023 - 1354

DIRECCIÓN INTERVENCIÓN: AK 6F D x AC 13 NUMERO DE TRABAJADORES: 4

VISITA REALIZADA POR: Carlos Tellez Perez VISITA RECIBIDA POR: Juan Garcia

EVALUACIÓN

ITEM	MEDIDAS A CUMPLIR	CUMPLIMIENTO																						OBSERVACIONES
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO				
1	INFORMACIÓN GENERAL	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA	S	NC	NA		
1.1	El personal en obra está plenamente afiliado con anterioridad para la realización de actividades (según de 24 horas)																X							
2	Manipulación de insumos y productos																							
2.1	Cuenta con las hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados?																X							
2.2	Tiene los productos químicos almacenados bajo condiciones de seguridad?																X							
3	Medidas locativas																							
3.1	Las vallas están en condiciones de orden y aseo en el frente de obra ?																X							
3.2	Se cuenta con vallas peatonales para el direccionamiento de peatones, señalización e informe y otros de tipo similar peatonales?																							N/A
3.3	El personal cuenta con iluminación en el frente de obra (Focos de iluminación, bombillos portátiles o cualquier otro elemento que lo supla)?																X							
3.4	Se cuenta con equipos necesarios para atender una emergencia (Camión, botiquín, camilla)?																X							
3.5	Se cuenta con cabina para el área de SST y ambiental?																							N/A
3.6	Se garantiza el consumo de agua para el cambio de aire?																							N/A
3.7	Se cuenta con aseo para cumplimiento de almuerzo?																							N/A
3.8	Se tiene señalizado el SOLICITAR, el plan de salida rápida y se tiene comunicado a punto en encuentro en caso de emergencia?																							N/A
4	Señalización																							
4.1	Las señalizadas se encuentran en buen estado (preventiva, vías, ambientes, otras)?																X							
4.2	Las frentes del trabajo cuentan con señalización interna diseño a SST y Ambiental?																							N/A
4.3	Las condiciones ambientes dentro de su frente de trabajo, están señalizadas?																							N/A
4.4	Se cuenta con señalización PROHIBIDO EL INGRESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO?																							N/A
5	Elementos de Protección Personal- EPP																							
5.1	El personal que los EPP de manera adecuada en durante el trabajo realizado? (Casco, de vías para la protección y demás personal que se encuentre dentro frente actividades en la obra)																X							
5.2	Los EPP se encuentra limpios y en buen estado?																X							
5.3	El contratista realiza reposición oportuna cuando se los EPP, cuando estos presenten deterioro?																							N/A
6	Ambiental																							
6.1	Se cuenta con un punto ecológico para reciclaje, la separación, adecuado de los residuos generados en obra?																							N/A
6.2	El punto ecológico se encuentra señalizado y en el lugar acorde?																							N/A
6.3	Los RCD (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran almacenados de manera ordenada? y son dispuestos en lugares autorizados aprobados según la resolución 1115/2017?																X							
6.4	Los RCD son retirados dentro del tiempo autorizado por la SDA (24 horas, máximo 72 disposición puntual / acopio)?																X							
6.5	Se encuentran contagios en excesos que se encuentren cerca al frente de obra?																							N/A
6.6	Se encuentran contagios en cobranza ambiental que se encuentren dentro y cerca a frente de obra?																							N/A
6.7	Se cuenta con cesta para el personal durante el consumo de alimentos de obra?																							N/A
6.8	Las condiciones de los baños son las adecuadas para el personal?																							N/A
7	Disciplinario, Ecológico y Señalización																							
7.1	Se cuenta con amonestación de la lista de la inducción, reporte o reinducción? Se cuenta con Operarios para realizar las actividades?																							N/A
7.2	Los vehículos cuentan con el de los cargues / cargue, pitos, señalización) y son aptos la conducción de obra?																							N/A
7.3	Los equipos o herramientas son en apropiados o completas en su operación?																							N/A

9	Procedimientos seguros y Permisos de trabajo								
9.1	Se implementan los procedimientos seguros de trabajo, en especial trabajo en altura, espacio confinado, tipo excavación, izaje de carga, entre otros?								N/A
9.2	Para actividades de alto riesgo se realiza ATS y es socializado al personal involucrado en la actividad?								N/A
9.3	Se cuenta con permisos de trabajo para actividades de alto riesgos, en encuentra firmado por el Responsable SST y Responsable del área de trabajo?								N/A
	Total								

III. CONCEPTO

CONCEPTO: Seleccione con una equis (X) el concepto asignado a cada

NIVEL DE CUMPLIMIENTO		Criterio	Resultado
	FAVORABLE	90 - 100	
	FAVORABLE CON VALIDACIÓN	80 - 89,9	
	DESFAVORABLE	<80,9	

IV. REQUERIMIENTOS

Los hallazgos registrados en la presente acta. Para esto se concede un plazo de _____ días (máximo 7 días), contados a partir de la fecha de notificación para ser subsanados.

V. OBSERVACIONES

VI. NOTIFICACIÓN

DÍA LUNES

POR PARTE DE INTERVENTORÍA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

DÍA MARTES

POR PARTE DE INTERVENTORÍA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

DÍA MIÉRCOLES

POR PARTE DE INTERVENTORÍA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

DÍA JUEVES

POR PARTE DE INTERVENTORÍA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

DÍA VIERNES

POR PARTE DE INTERVENTORÍA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

DÍA SÁBADO

POR PARTE DE INTERVENTORÍA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA [signature]	FIRMA [signature]
NOMBRE Carlos Tellez Paez	NOMBRE Juan Esteban Grisales
CARGO Inspector interventoria	CARGO Aux. hg.

DÍA DOMINGO

POR PARTE DE INTERVENTORÍA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA	FIRMA
NOMBRE	NOMBRE
CARGO	CARGO

Powered by CamScanner

INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SGI-IT-03	Página 1 de 3
	INTRANET DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01	28/05/2021
	LISTA DE CHEQUEO INICIO DE OBRA CUMPLIMIENTO PGT AMBIENTAL		

INFORMACIÓN OBJETIVA

FECHA: 13-15/6/2023 CONTRATISTA: Consorcio infraestructura sostenibilidad 2023

DIRECCIÓN INTERVENCIÓN: Kr 101 x Cl 70K NUMERO DE TRABAJADORES: 14

VISITA REALIZADA POR: Carlos Tellez Paez VISITA RECIBIDA POR: Juan garcia

EVALUACIÓN

ITEM	VERIFICAR A EJECUTAR	CUMPLIMIENTO																	OBSERVACIÓN
		Lunes			Martes			Miércoles			Jueves			Viernes			Sábado			
1	INFORMACIÓN GENERAL	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	
1.1	El frente de obra está señalizado y cerrado por todos los costados de acuerdo con el Manual de Señalización Vial del IDU?				X			Y			X			X						
2	Manipulación de cargas y productos																			
2.1	Las tapas de pozos se retiran de manera segura de las zonas de trabajo?				Y			Y			X			X						
2.2	Todos los productos químicos peligrosos cuentan con la ficha técnica?				X			Y			X			X						
3	Medidas preventivas																			
3.1	Son adecuadas las señalizaciones de obra, para el frente de obra?				X			Y			X			X						
3.2	Se cuenta con otras señalizaciones para el cerramiento de la obra? Cuales? Y están en buen estado?				X			Y			X			X						
3.3	El personal cuenta con señalización en el frente de obra (Pare de circulación, tránsito peatonal o cualquier otra consigna que lo permita)?				X			X			Y			Y						
3.4	Se cuenta con equipo necesario para atender una emergencia (Botiquín, extintor, camilla)?				X			Y			X			Y						
3.5	Se cuenta con rejilla para el orden de EPP y elementos?				X			X			X			X						
3.6	Se garantiza el aislamiento adecuado en el sitio de trabajo?				X			X			X			X						
3.7	Se cuenta con valla para cualquier accidente?				X			X			X			X						
3.8	Se tiene señalizado el RECORRIDO, sentido de paso de acuerdo a vía y sus zonas independientes de poder ser encontrado en caso de emergencia?				X			X			X			X						
4	Señalización																			
4.1	Las señalizaciones se encuentran en buen estado (colores, letras, ubicación, etc)?				Y			Y			X			X						
4.2	Las fichas de trabajo cuentan con señalización (señalización a SST y Actividad)?				Y			X			X			X						
4.3	Las señalizaciones cumplen dentro de los frentes de trabajo, están actualizadas?				Y			Y			X			X						
4.4	Se cuenta con la señalización PROHIBIDO EL ACCESO DE PERSONAL NO AUTORIZADO?				X			X			X			X						
5	Elementos de Protección Personal EPP																			
5.1	El personal usa los EPP de manera adecuada de acuerdo al riesgo expuesto? (Tapa oídos, casco, antiparras y demás personal que se encuentra dentro del área de trabajo)				Y			Y			X			X						
5.2	Los EPP se encuentran en buen estado?				X			X			X			X						
5.3	El personal cuenta con el uniforme de la empresa?				X			X			X			X						
6	Accesos																			
6.1	Se cuenta con un punto ecológico que permita el adecuado almacenaje de los residuos generados en obra?				X			X			X			X						
6.2	El punto ecológico se encuentra señalizado y en buen estado?				X			X			X			X						
6.3	Los RCD (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran almacenados de manera correcta? Son dispuestos en lugares autorizados (escombrera) según la resolución 0472/2017				X			X			X			X						
6.4	Los RCD son retirados dentro del tiempo estimado por la ANLA (24 horas) máximo 72 - Papeleo/Guías Internas)?				X			X			X			X						
6.5	Se encuentran protegidos los árboles que se encuentran dentro del frente de obra?				X			X			X			X						
6.6	Se encuentran protegidos los árboles que se encuentran dentro del frente de obra?				X			X			X			X						
6.7	Se cuenta con baño para el personal (portátil) cumpliendo con la RESOLUCIÓN 0631 de 2015?				X			X			X			X						
6.8	Las condiciones de los baños son las adecuadas para el personal?				X			X			X			X						
7	Requisitos, Entorno y Varios																			
7.1	Se cuenta con presupuesto disponible de la ejecución de equipos e señalizar? Y las Salud SST apropiados para realizar las actividades?				Y					X	X			X						
7.2	Las vías por donde van a pasar los camiones, cargue, descargue, señalización? y son adecuadas las condiciones de paso?				X			X			X			X						
7.3	Las señalizaciones y señalizaciones son las adecuadas y cumplimiento en su totalidad?				X			X			X			X						

Powered by CamScanner

8	Procedimientos Seguros a Prueba de Trabajo								
8.1									
8.2									
8.3									
	Total								

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	FAVORABLE		
	FAVORABLE CON RECOMENDACIONES		
	DESFAVORABLE		

Una fotografía registrada en la presente acta. Para dicho recibimiento se deja de _____ días hábiles a partir de la fecha en la cual se hace entrega del presente acta para su cumplimiento.

Powered by CamScanner

INTERVENTORÍA	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT. 899.999.230-7		
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
	LISTA DE CHEQUEO ANEXO DE OBRA CUMPLIMIENTO SST AMBIENTAL		

INFORMACIÓN GENERAL

FECHA: 05/06/2023 CONTRATO: Consorcio infraestructura sanitaria 2023-1354

DIRECCIÓN INTERVENTORÍA: Kr 101 x cl 38A NÚMERO DE TRABAJADORES: 14

VISITA REALIZADA POR: Carlos Tellez Pinto VISITA RECIBIDA POR: Juan garcia

EVALUACIÓN

ITEM	MEDIDAS A CUMPLIR	CUMPLIMIENTO																				OBSERVACIÓN
		CUMPLE			NO CUMPLE			NO APLICA			CUMPLE			NO CUMPLE			NO APLICA					
1	INFORMACIÓN GENERAL	si	no	na	si	no	na	si	no	na	si	no	na	si	no	na	si	no	na	si	no	na	
1.1	El personal en obra está plenamente avisado por interventoría para la realización de actividades (Inicio de Ob.,apoyo)...	X			X			X			X			X			X						
2	Manipulación de equipos y productos																						
2.1	Cuenta con hoja de datos de seguridad de los productos químicos utilizados?	X				X			X		X			X			X						
2.2	Todos los productos utilizados presentan rotulos incluida las discretas precauciones?	X			X			✓			X			X			X						
3	Medidas locativas																						
3.1	Son adecuadas las condiciones de orden y aseo en el frente de obra?	X			X			X			X			X			X						
3.2	Se cuenta con sitios establecidos para el almacenamiento de materiales combustibles e inflamables y aseo en recipientes adecuados?	X			X			X			X			X			X						
3.3	El personal cuenta con instalación en el frente de obra (Punto de hidratación, botella personal o cualquier otra estrategia que lo permita)?	X			X			X			X			X			X						
3.4	Se cuenta con equipos necesarios para atender una emergencia (Camilla, botiquín, camilla)?	X			X			X			X			X			X						
3.5	Se cuenta con cinta para el área de EEE y peligrosa?	X			X			X			X			X			X						
3.6	Se garantiza al personal un sitio para el cambio de ropa?	X			X			X			X			X			X						
3.7	Se cuenta con sitio para consumo de alimentos?	X			X			X			X			X			X						
3.8	Se tiene señalizar el RECORRIDO, acceso a zona de oficina, obras y se tiene identificado el punto de encuentro en caso de emergencia?		X			X			X			X			X			X					
4	Señalización																						
4.1	Las señalizadas se encuentran en buen estado (preventivas, mitos, comerciales, otras)?	X			X			X			X			X			X						
4.2	Las frentes de trabajo cuentan con señalización interna alusiva a SST y Ambiental?	X				X			X		X			X			X						
4.3	Las condiciones ambientales dentro de los frentes de trabajo están señalizadas?	X				X			X		X			✓			X						
4.4	Se cuenta con la señalización PROHIBIDO EL PASO DE PERSONAL NO AUTORIZADO?		X			X			✓		X			X			X						
5	Elementos de Protección Personal EPP																						
5.1	El personal usa los EPP de manera adecuada de acuerdo al riesgo asociado? (Uso de ropa para protección y demás personal que se encuentre desarrollando actividades en la obra)	X			X			X			X			X			X						
5.2	Los EPP se encuentra limpios y en buen estado?	X			✓			✓			✓			✓			✓						
5.3	Se Contempla dentro del presupuesto del proyecto los EPP, cuenta esta evidencia objetiva?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
6	Ambiental																						
6.1	Se cuenta con un punto ecológico que permita la separación adecuada de los residuos generados en obra?	X			X			X			X			X			X						
6.2	El punto ecológico se encuentra señalizado y en de fácil acceso?	X			✓			✓			✓			X			✓						
6.3	Los RCD (Residuos de construcción y Demolición) se encuentran debidamente de manera cerrada? Y son depositados en lugares autorizados (preferiblemente según la resolución 472/2017)?	X			✓			X			X			✓			✓						
6.4	Los RCD son retirados dentro del tiempo autorizado por la SDA (24 horas, requisito de especificaciones técnicas)?			X			X	X					X			X			X				
6.5	Se encuentran protegidos los sumideros que se encuentran cerca al frente de obra?	X			X			X			X			X			X						
6.6	Se encuentran protegidos los arboles/palmas próximos que se encuentren dentro o cerca al frente de obra?		X			X			X		X			X			X						
6.7	Se cuenta con cuba móvil o personal (cuadrilla) o camión de succionador de agua?	X			✓			✓			✓			X			X						
6.8	Las condiciones de los trafos son las adecuadas para el personal?	✓			✓			✓			✓			✓			✓						
7	Maquinaria, Equipos y Herramientas																						
7.1	Se cuenta con programa/cual documento de la maquinaria, equipos y vehículos? Y los cuales están aptos para realizar las actividades?	X			X			X			X			X			X						
7.2	Los vehículos cuentan con el kit de carretera (botiquín, extintor, señalización) y con vehículo en condiciones de aseo?	X			✓			X			X			X			X						
7.3	Los operarios o conductores son los autorizados y competentes en su operación?	X			X			X			X			X			X						

Powered by CamScanner

		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO	OBSERVACIÓN
8	Procedimientos seguros y Permisos de trabajo								
8.1	Se implementan los procedimientos seguros de trabajo en actividad rutinaria de altura, manejo ensilladora, izaje, accesorios, línea de vida, entre otros?	X	X	X	X	X			
8.2	Para actividades de alto riesgo se realiza ATS y se socializan al personal involucrado en la actividad?	X	X	X	X	X			
8.3	Se cuenta con permiso de trabajo para actividades de alto riesgo, se socializa firmado por el responsable del? y mayordomo del frente de trabajo?	X	X	X	X	X			
	Total								

III. CONCEPTO

CONCEPTO: Calificación con una equis (X) el concepto según sea el caso

NIVEL DE CUMPLIMIENTO	Criterio	Resultado
FAVORABLE	80 - 100	
FAVORABLE CON HALLAZGOS	60 - 79.9	
DESFAVORABLE	<59.9	

IV. REQUERIMIENTOS

Los hallazgos registrados en la presente acta. Para esto se concede un plazo de _____ días (hábiles ? días calendario) a partir de la fecha de notificación con los soportes.

V. OBSERVACIONES

VI. NOTIFICACIÓN

1 DIA LUNES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA: Luby Luby	FIRMA:
NOMBRE: Carlos Tellez Paez	NOMBRE: Juan Esteban Garcia
CARGO: inspector interventoria	CARGO: Aux Ing.

DIA MARTES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA: Luby Luby	FIRMA:
NOMBRE: Carlos Tellez Paez	NOMBRE: Juan Esteban Garcia
CARGO: inspector interventoria	CARGO: Aux Ing

DIA MIERCOLES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA: Luby Luby	FIRMA:
NOMBRE: Carlos Tellez Paez	NOMBRE: Juan Esteban Garcia
CARGO: inspector interventoria	CARGO: Aux Ing

DIA JUEVES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA: Luby Luby	FIRMA:
NOMBRE: Carlos Tellez Paez	NOMBRE: Juan Esteban Garcia
CARGO: inspector interventoria	CARGO: Aux Ing

DIA VIERNES

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA: Luby Luby	FIRMA:
NOMBRE: Carlos Tellez Paez	NOMBRE: Juan Esteban Garcia
CARGO: inspector interventoria	CARGO: Aux Ing

DIA SABADO

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA: Luby Luby	FIRMA:
NOMBRE: Carlos Tellez Paez	NOMBRE: Juan Esteban Garcia
CARGO: inspector interventoria	CARGO: Aux Ing

DIA DOMINGO

POR PARTE DE INTERVENTORIA	POR PARTE DEL CONTRATISTA
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:

Powered by CamScanner