INTERVENTORIA SDM-UD CONTRATO 2023 1355	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-03	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01	31/05/2023
	INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO:	2023 1355	**FECHA:**	06-OC-2023
CONTRATISTA:	UT	**UBICACIÓN:**	Av 30 x calle 17
INSPECCIONADO A:	SE163 GLW169	**INSPECCIONADO POR:**	Cadi Zuñiga
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** ✓	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO. SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES, (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación estipulada para el contrato	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Se realizó inspección pre operacional de los equipos herramientas y materiales	SI			
Se cuenta con copia de los certificados correspondientes de adquisición de todos los materiales empleados en el mes			N/A	
Verificar control y relación de los equipos y/o maquinaria utilizada (cuadro las horas/equipo o maquinaria en el periodo, el estado y ubicación del mismo (Bueno, regular, malo, en operación y/o mantenimiento))	SI			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
Los conos del PMT cuentan con cinta reflectiva	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado				
Los productos químicos se encuentran rotulados	SI			
Los productos químicos tienen Ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados			N/A	
Los equipos para trabajo en alturas se encuentran en buen estado	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El área cuenta en buen estado de orden y aseo	SI			
Se realiza adecuadamente el control del manejo de la vegetación (si aplica)			N/A	
Verificar vehículos utilizados en los diferentes contratos y el estado de los mismos	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera	SI			Cumple con extintor e insumos de botiquín
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		UD		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	**Recomendación/Compromiso**	**Fecha de Mejora**	**Responsable**
Se identifica vehículo desactualizado	actualizar y proveer al personal	06-06-23 14-06-23	Oscar Torres
se identifica formatos en carpetas sin contrato	actualizar formatos con el nuevo contrato	06-06-23	

FIRMA INSPECTOR	FIRMA INSPECCIONADO

INTERVENTORIA SDN-UD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-33	Página 1 de 1
CONTRATO 1082-1168	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	COMPONENTE SST	Versión:	31/05/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO: 2023 1335		FECHA: 20-06-2023	
CONTRATISTA: UT		UBICACIÓN: cll 13 cra 16	
INSPECCIONADO A: Wilson Cuellar		INSPECCIONADO POR: Lady Romero	
TIPO DE ACTIVIDAD:	MITO PREVENTIVO: ✓	MITO CORRECTIVO:	OTRO CUAL:

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN EL PUNTO A REVISIÓN EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS, PUESTOS DE TRABAJO, ENTRE OTROS, PARA QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN RELACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO. ASIMISMO, SE VERIFICARÁ LOS DOCUMENTOS LEGALES CONTRACTUALES (PAT, PROCEDIMIENTOS, FORMATOS, ETC).

Guía para la inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	si			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato	si			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	si			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	si			
Los vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	si			
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos de trabajos en alturas (si aplica)			n/a	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			n/a	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	si			
El PMT se encuentra implementado según lo aprobación por la interventoría	si			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, bamicados)	si			
Las señales se encuentran en buen estado			n/a	
Las escaleras se encuentran en buen estado			n/a	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen fichas de seguridad			n/a	
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aterrizados (si aplica)			n/a	
Los sombreros pesados se encuentran despejados	si			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	si			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, eléctrico, ATS y otros) que se encuentren designados para las actividades diarias	si			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	si			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquín y extintor)	si			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		no		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable
1	1	1	1

Wilson Cuellar

FIRMA INTERVENTORÍA

FIRMA CONTRATISTA

INTERVENTORIA SDM-UD CONTRATO 2018 1789	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-03	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	COMPONENTE SST	Versión	31/05/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO:	2-23-1355	FECHA:	20-06-2023
CONTRATISTA:	UT	UBICACIÓN	(Cra 7 x Cll 19
INSPECCIONADO A:	Misael Casallas/SE137	INSPECCIONADO POR	Cesar Zuñiga
TIPO DE ACTIVIDAD:	MTTO PREVENTIVO: [X]	MTTO CORRECTIVO: [ ]	OTRO CUAL:

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES. TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO. SE VERIFICARA LOS DOCUMENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES. (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen		NO		
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas				
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoría	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquín y extintor)	SI			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		
El Medevac desactualizado Persiste carro con bicicleta	Retroalimentar al personal del uso adecuado de EPP y la revisión del Medevac		Misael Casallas

FIRMA INTERVENTORIA	Misael Casallas P. FIRMA INSPECCIONADO

INTERVENTORIA SOM-UD CONTRATO 2023.1755	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-03	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	COMPONENTE SST	Versión:	31/05/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO: 2023 1355		FECHA: 14 06 2023	
CONTRATISTA: UT		UBICACIÓN:	
INSPECCIONADO A: Wilson Gonzalez		INSPECCIONADO POR: Edy Ramirez	
TIPO DE ACTIVIDAD:	MTTO PREVENTIVO: ☑	MTTO CORRECTIVO: ☐	OTRO CUAL:

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES. TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRACTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores lo conocen				
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			N/A	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado			N/A	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos electricos se encuentran debidamente aseados (si aplica)			N/A	
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al dia	SI			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquin y extintor)	SI			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCION			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

INTERVENTORIA SOM-UD CONTRATO 2023-1755	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-03	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	COMPONENTE SST	Versión:	31/05/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO:	023 1355	FECHA:	24 06 2023
CONTRATISTA:	UT SEISS	UBICACIÓN:	
INSPECCIONADO A:	Edwin Gongora	INSPECCIONADO POR:	
TIPO DE ACTIVIDAD:	MTTO PREVENTIVO: ✓	MTTO CORRECTIVO:	OTRO CUAL:

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria.	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, electrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquín y extintor)	SI			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

FIRMA INTERVENTORIA	FIRMA INSPECCIONADO

INTERVENTORIA SDM - UD CONTRATO	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-03	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	COMPONENTE SST	Versión:	31/05/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO:	1023 1355	FECHA:	27-06-2023
CONTRATISTA:	UT ASEIA SE 134	UBICACIÓN:	
INSPECCIONADO A:	Wilmer Gomez	INSPECCIONADO POR:	Lady Romero
TIPO DE ACTIVIDAD:	MTTO PREVENTIVO: X	MTTO CORRECTIVO:	OTRO CUAL:

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	SI			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)	SI			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoría	SI			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, eléctrico, ATS, y otros,) que se encuentran designados para las actividades diarias.	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquín y extintor)		NO		
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo	SI			

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	Recomendación/Compromiso		

FIRMA INTERVENTORIA	Wilmer GOMEZ FIRMA INSPECCIONADO

INTERVENTORIA SDM-UD CONTRATO 2022-1769	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-03	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	COMPONENTE SST	Versión	31/05/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO: 2023 1355		FECHA: 27 06 2023	
CONTRATISTA: TU		UBICACIÓN:	
INSPECCIONADO A: Jhonatan Rodriguez		INSPECCIONADO POR: Lady Tatiana	
TIPO DE ACTIVIDAD:	MTTO PREVENTIVO: ✓	MTTO CORRECTIVO:	OTRO CUAL:

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUNTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES. TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO. SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné estipulados para el contrato.	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	SI			
Los vehículos cuentan con el medevac de la empresa y los trabajadores la conocen	SI			
Se cuentan con inspeccion preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)			N/A	
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo. (si aplica)			N/A	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
El PMT se encuentra implementado según la aprobación por la interventoria			N/A	
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, barricadas)	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado			N/A	
Las escaleras se encuentran en buen estado			N/A	
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	SI			
Se cuenta con los permisos de trabajo (caliente, alturas, eléctrico, ATS, y otros,) que se encuentren designados para las actividades diarias.			N/A	
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquín y extintor)	SI			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable

FIRMA INTERVENTORIA	Jhonatan Rodriguez. FIRMA INSPECCIONADO