
UT Mantenimiento Integral 2023

#	Descripción del hallazgo	Origen del Hallazgo/ Recomendaciones/ Resultado de Seguimiento	Responsable del Hallazgo/ Recomendaciones/ Resultado de Seguimiento	Fecha de Identificación	Tipo de Hallazgo	Proceso o Área	Proyecto	Acciones de Inmediatas/Mejoramiento	Priorización de la Intervención	Responsable del Plan de Acción	Fecha Planeada	Fecha Real de Cierre	Estado	Soporte Documental
1	Se reporta condición insegura por riesgo eléctrico actidad en intersección semaforica	Safety Inspection	Jhon Calixto	5/05/2023	Oportunidad de Mejora	Proyectos	2023-1355	Se realiza reporte Near Miss para verificar actividades e implementar acciones de mejora	Media	EHS, Asesor ARL	30/06/2023	Pendiente	**En desarrollo**	Sin Imagenes
2	Se realiza inspección a grúa WOM029 donde se identifica la cansta con agua aposada (se adjunto imágenes)	Safety Inspection	Mireya Castro	30/05/2023	Acción Correctiva	Proyectos	2023-1355	Se realiza limpieza de la canasta	Media	EHS, Almacen	30/05/2023	30/05/2023	**Completo**	 
3	Se evidnecia documentación desactualizada: MEDEVAC, Tabla de conmpatibilidad y telefonos de emergencia.	Safety Inspection	Lady Samora	6/06/2023	Oportunidad de Mejora	Health & Safety	2023-1355	Se realiza la acualización de la documentación y se socializa con los colaboradores	Media	EHS	14/06/2023	20/06/2023	**Completo**	Evidencia en campo por interventoria  Anexo evidencia del cierre de los hallazgo.  