INTERVENTORIA SDM UD	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-02	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	COMPONENTE SST	Versión:	31/05/2023
	FORMATO INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO:	TPD 2023 1556	FECHA:	2023 06 2023 - 10
CONTRATISTA:	TPD JE192	UBICACIÓN:	cra 7 x cll 19
INSPECCIONADO A:	steven Duenas	INSPECCIONADO POR:	Luis Zamora
TIPO DE ACTIVIDAD:	MTTO PREVENTIVO: [✓]	MTTO CORRECTIVO: [ ]	OTRO CUAL:

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN Y EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES. (PSM INSPECCIONES PREVENTIVAS, ETC)

Guía para la Inspección	Conclusiones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	si			
Los trabajadores cuentan con la dotación y el carné establecidos para el contrato	si			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	si			
Cuentan con inspección pre operacional de los equipos y herramientas	si			
Los vehículos cuentan con el mantenimiento de la empresa y los trabajadores lo conocen	si			
Se cuentan con inspección preoperacional de los equipos para trabajos en alturas (si aplica)	si			
Los trabajadores cuentan con certificado de trabajo en alturas en el lugar de trabajo (si aplica)			N/A	
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	si			
El PMT se encuentra implementado según lo aprobado por la interventoría.	si			
El PMT se encuentra en buen estado como: (conos, vallas, canecas)	si			
Las herramientas se encuentran en un buen estado	si			
Las escaleras se encuentran en buen estado	si			
Los productos químicos se encuentran rotulados y tienen ficha de seguridad	si			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados (si aplica)	si			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	si			
El lugar de trabajo y los vehículos se encuentran en buen estado de orden y aseo	si			
Se cuenta con los permisos de trabajo (cadena, alturas, eléctrico, ATS, y otros) que se encuentren designados para las actividades diarias	si			Pendiente Firmas del personal
Los vehículos cuentan con los documentos al día	si			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera y cuentan con equipos de emergencia como: (botiquín y extintor)	si			
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo			N/A	

PLAN DE ACCIÓN			
Hallazgo	Recomendación/Compromiso	Fecha de Mejora	Responsable
Personal sin casco	Retroalimentar al personal el uso de EPP		steven Duenas

FIRMA INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE