INTERVENTORIA SDM-UD CONTRATO 2023 1356	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS NIT: 899.999.230-7	SST-FT-03	Página 1 de 1
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Versión: 01	31/05/2023
	INSPECCIÓN EN CAMPO		

CONTRATO:	2023 1356	**FECHA:**	06-06-2023
CONTRATISTA:	TPD	**UBICACIÓN:**	Cali con 64
INSPECCIONADO A:	SE 152 WTA 338	**INSPECCIONADO POR:**	Lucy Fermon
TIPO DE ACTIVIDAD:	**MTTO PREVENTIVO:** X	**MTTO CORRECTIVO:**	**OTRO CUAL:**

LA INSPECCIÓN TIENE COMO OBJETIVO VERIFICAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES EN CUANTO A DOTACIÓN, EPP, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES, TAMBIÉN VERIFICAR QUE LAS ACTIVIDADES SE REALICEN DE FORMA SEGURA EN FUNCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO, SE VERIFICARA LOS DOCUMENTO LEGALES Y CONTRACTUALES (PMT, INSPECCIONES, PERMISOS, ATS, ETC)

Guía para la Inspección	Condiciones Encontradas			Observaciones
	Cumple	No Cumple	No Aplica	
Se realizó charla pre operacional diaria	SI			
Los trabajadores cuentan con la dotación estipulada para el contrato	SI			
Los trabajadores cuentan con los EPP según las labores diarias	SI			
Se realizó inspección pre operacional de los equipos herramientas y materiales	SI			
Se cuenta con copia de los certificados correspondientes de adquisición de todos los materiales empleados en el mes			N/A	
Verificar control y relación de los equipos y/o maquinaria utilizada (cuadro las horas/equipo o maquinaria en el periodo, el estado y utilización del mismo (Bueno, regular, malo, en operación y/o mantenimiento))	SI			
Las áreas de trabajo se encuentran señalizadas y demarcadas	SI			
Los conos del PMT cuentan con cinta reflectiva	SI			
Las escaleras se encuentran en buen estado	SI			
Las herramientas se encuentran en buen estado	SI			
Los productos químicos se encuentran rotulados	SI			
Los productos químicos tienen ficha de seguridad	SI			
Los equipos eléctricos se encuentran debidamente aislados			N/A	
Los equipos para trabajo en alturas se encuentran en buen estado	SI			
Los senderos peatonales se encuentran despejados	SI			
El área queda en buen estado de orden y aseo	SI			
Se realiza adecuadamente el control del manejo de la vegetación (si aplica)			N/A	
Verificar vehículos utilizados en los diferentes contratos y el estado de los mismos	SI			
Los vehículos cuentan con los documentos al día	SI			
Los vehículos cuentan con equipo de carretera	SI			Cumple con Extintor y Botiquín
Se han presentado accidentes e incidentes de trabajo		NO		

PLAN DE ACCIÓN		Fecha de Mejora	Responsable
Hallazgo	**Recomendación/Compromiso**		
Bicicleta "carril derecho no instalada y en mal Estado	Reparación de la misma	06-06-23 14-06-23	SE 152

FIRMA INSPECTOR	**FIRMA INSPECCIONADO**